ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de inspección: 18/ junio /2024	Hora: 01:00 pm	Área/Unidad operativa: Los flores	Localidad: Suba
Inspección realizada por: Andrea Rios.		Nombre responsable unidad: Luisa Torres.	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Pasillo primer piso	04	2025	✓		✓		✓		✓		✓		✓		.		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	
2	Pasillo Segundo piso.	04	2025	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	
3	Cocina.	10	2024	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		–	–	–	✓	
4	Pasillo Tercer piso	04	2025	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		–	✓	✓	✓	
5	Oficina Tercer piso	04	2025	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma responsable inspección

Luisa Torres.
Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner