CONSORCIO PRUNI SEDES 84 — UNIVALENCIA S.A.S.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

VERSION
FECHA
FORMATO

1506
696

CONTRATISTA: Gmo Ingeniería y Construcciones SAS
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A EJECUTAR: Trasiego de materiales, bendiciones, trasiego de escombro al acopio

SUPERVISOR: Sebastian Mendez
UBICACIÓN DEL TRABAJO: todas las areas de intervención
FECHA DE ELABORACIÓN: 27-08-2019

NOMBRES DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN:

- Oscar Pabon Montes
- Julio Andres Cuesta
- Mauricio Uparela
- JHON JAIRO CORREA
- Yeison Ortiz Trillo
- Jose Caicedo
- Omar Alejandro R

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

Actividadeds Criticas: Diligenciar los Formatos de Permiso de Trabajo Seguro

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR Carretilla, pala,

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
1. Traslados en obra 2. Trasiego de piedra songa del punto de acopio al punto de disposición final 3. Trasiego de arena de pica al punto de instalación de tubería hidraulica 4. Demoliciones en areas con barra y taladro percutor 5. Instalación de demarcación y cubrimiento de materiales petreos.	1 Exposición a ruido	X	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	X
	2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	X
	3. Contacto superficies calientes		3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
	4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	
	5. Exposición a vibraciones	X	5. Equipos y herramientas en buen estado.	X
	6. Proyección de partículas y fragmentos	X	6. Realizar corte de fluidos	
	7. Mecanismos en movimiento		7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
	8. Manejo de herramientas	X	8. Registro fisico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	X
	9. Caídas de alturas		9. Disponer pantallas protectoras	
	10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	X
	11. Levantamiento de cargas	X	11.Disponer de sistemas de comunicación	
	12. Caída de objetos	X	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	X	13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	X
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad		14.Prevenir y/o contener derrames	
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigía en el exterior	
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		17. Humedecer con agua el área	
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18.Separar y disponer residuos liquidos	
	19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	X
	20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	X
	21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	
	22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
	23. Movimientos repetitivos	X	23.Disponer de sistemas de comunicación	
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	X	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
	25. Exposición a vibraciones	X	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	X	27. Almacenamiento correcto de materiales	
	28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
	29. Atropellamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	X	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	
	32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	
	33. Espacios reducidos de trabajo		33. otros	
	34. Probabilidad de Lluvia			
	35, Caídas del mismo nivel	X		
	36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Mecanismos de anclaje	☐	Mosquetones	☐	Descendedor ocho	☐
Puntos de anclaje	☐	Eslinga para restricción	☐	Descendedor Jumar	☐
Líneas de vida horizontal cable	☐	Eslinga para posicionamiento	☐	Troll (frenos)	☐
Líneas de vida horizontal cuerda	☐	Eslinga para detención	☐	Poleas	☐
Líneas de vida vertical cable	☐	Arnés integral de seguridad	☐	Otros	☐
Líneas de vida vertical cuerda	☐	Cuerda	☐		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	☒	Guantes de PVC	☐	Otros:	☐
Botas de seguridad	☒	Protección auditiva	☒	Nota: Casco con barbuquejo solamente para trabajos en altura	
Gafas de seguridad	☒	Careta de soldador	☐		
Guantes de algodón	☐	Protección respiratoria	☐		
Guantes de cuero	☒	Chaleco reflectivo	☐		
Guantes dieléctricos	☐	Ropa de trabajo (overol)	☒		
Protección facial	☐		☐		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	☒	Kit para derrames	☐	Escaleras tipo tijera	☐
Cinta demarcatoria	☒	Explosimetro	☐	Escalera extensibles	☐
Elementos de señalización	☒	Detector de oxigeno	☐	Escaleras filas	☐
Radio transmisor/receptor	☐	Andamios	☐	Elevadores	☐
Botiquín y Camilla	☒	Grúas con canasta	☐	Otros	☐

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
Jose G Sinco	24751556	Jose G Sinco

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
William Loboa	24751556	William Loboa 27-08-2019
Sebastian Hernandez	1077036625	Sebastian Hernandez 27-08-2019

CONSORCIO PRUNI GEDES 04 — UNIVERSAL SAC S.A.C.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

VERSION
FECHA
FORMATO

697
1567

CONTRATISTA: Servicios de Seguridad Industrial SAC
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A EJECUTAR: Excavaciones cajas de inspección, retiro de empalmes, retiro de reflectores
SUPERVISOR: Carlos Cueto
UBICACIÓN DEL TRABAJO: Tupac Amaru
FECHA DE ELABORACIÓN: 27-08-2019

NOMBRES DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN:

Andrey David Molina — HANOVER QUEVEDO
Alex Velasquez
Marcial Sabio
Carlos Aguirre

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☒ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

Actividadeds Criticas: Diligenciar los Formatos de Permiso de Trabajo Seguro

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR: Soga, ficha, taladro percutor, arnés, eslinga de posicionamiento

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
1. Traslados en obra 2. Excavaciones de cajas de inspección a 1.80 mts 3. Retiro de candelero eléctrico 4. Retiro de reflector con andamio categorizado 5. Retiro de candelero con escalera tipo tijera de 6 pasos 6. Excavación de cajas con taladro percutor.	1 Exposición a ruido	X	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	X
	2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	X
	3. Contacto superficies calientes	X	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
	4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	
	5. Exposición a vibraciones	X	5. Equipos y herramientas en buen estado.	X
	6. Proyección de partículas y fragmentos	X	6. Realizar corte de fluidos	
	7. Mecanismos en movimiento	X	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
	8. Manejo de herramientas	X	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	X
	9. Caídas de alturas	X	9. Disponer pantallas protectoras	
	10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	X
	11. Levantamiento de cargas	X	11. Disponer de sistemas de comunicación	
	12. Caída de objetos	X	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos		13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	X
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad		14. Prevenir y/o contener derrames	
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigía en el exterior	
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		17. Humedecer con agua el área	
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18. Separar y disponer residuos líquidos	
	19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	X
	20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	X
	21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	X
	22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
	23. Movimientos repetitivos	X	23. Disponer de sistemas de comunicación	
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	X	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
	25. Exposición a vibraciones	X	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de		27. Almacenamiento correcto de materiales	
	28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
	29. Atropellamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	X	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	X
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	X
	32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	
	33. Espacios reducidos de trabajo		33. otros	
	34. Probabilidad de Lluvia	X		
	35. Caídas del mismo nivel	X		
	36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

Mecanismos de anclaje	☐	Mosquetones	☐	Descendedor ocho	☐
Puntos de anclaje	☒	Eslinga para restricción	☐	Descendedor Jumar	☐
Líneas de vida horizontal cable	☐	Eslinga para posicionamiento	☒	Trolí (frenos)	☐
Líneas de vida horizontal cuerda	☐	Eslinga para detención	☐	Poleas	☐
Líneas de vida vertical cable	☐	Arnés integral de seguridad	☒	Otros	☐
Líneas de vida vertical cuerda	☐	Cuerda	☐		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	☒	Guantes de PVC	☐	Otros:	☐
Botas de seguridad	☒	Protección auditiva	☒	Nota: Casco con barbuquejo solamente para trabajos en altura	
Gafas de seguridad	☒	Careta de soldador	☐		
Guantes de algodón	☐	Protección respiratoria	☐		
Guantes de cuero	☒	Chaleco reflectivo	☐		
Guantes dieléctricos	☐	Ropa de trabajo (overol)	☐		
Protección facial	☐		☐		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	☒	Kit para derrames	☐	Escaleras tipo tijera	☐
Cinta demarcatoria	☒	Explosímetro	☐	Escalera extensibles	☐
Elementos de señalización	☒	Detector de oxigeno	☐	Escaleras fijas	☐
Radio transmisor/receptor	☐	Andamios	☒	Elevadores	☐
Botiquín y Camilla	☒	Grúas con canasta	☐	Otros	☐

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
Carlos Aguirre M.	0993-476	27-08-19

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
William Robles Vargas Señor	1758366	27-08-2019

CONSORCIO PRUNA SEDES 04 — UNIVERSIDAD EPC S.A.S.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

VERSION | FECHA | FORMATO

698 1568

CONTRATISTA: Olmo Ingeniería y Construcciones SAS
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A EJECUTAR: Excavaciones para nueva hidráulica red de aguas lluvias Instalación de tubería PVC
SUPERVISOR: Camila Hillón
UBICACIÓN DEL TRABAJO: Sede Administrativa
FECHA DE ELABORACIÓN: 27-08-2019

NOMBRES DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN:

Jonatan Andres Palacio
María Camila Hillón
Javier Rodriguez

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

Actividadeds Criticas: Diligenciar los Formatos de Permiso de Trabajo Seguro

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR: Pica, barra, carretilla,

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
1. Traslados en obra 2. Excavaciones para red de aguas lluvia aprox. 0.8m 3. Riesgo de material petreo a los pies de actividad.	1 Exposición a ruido		1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	X
	2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	X
	3. Contacto superficies calientes		3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
	4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	
	5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado.	X
	6. Proyección de partículas y fragmentos	X	6. Realizar corte de fluidos	
	7. Mecanismos en movimiento	X	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
	8. Manejo de herramientas	X	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	X
	9. Caídas de alturas		9. Disponer pantallas protectoras	
	10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	X
	11. Levantamiento de cargas	X	11.Disponer de sistemas de comunicación	
	12. Caída de objetos		12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos		13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	X
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad		14.Prevenir y/o contener derrames	
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigía en el exterior	
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		17. Humedecer con agua el área	
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18.Separar y disponer residuos líquidos	
	19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	X
	20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	
	21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	
	22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
	23. Movimientos repetitivos	X	23.Disponer de sistemas de comunicación	
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	X	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
	25. Exposición a vibraciones		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de		27. Almacenamiento correcto de materiales	X
	28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
	29. Atropellamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	X	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	
	32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	
	33. Espacios reducidos de trabajo		33. otros	
	34. Probabilidad de Lluvia	X		
	35. Caídas del mismo nivel	X		
	36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

Mecanismos de anclaje	☐	Mosquetones	☐	Descendedor ocho	☐
Puntos de anclaje	☐	Eslinga para restricción	☐	Descendedor Jumar	☐
Líneas de vida horizontal cable	☐	Eslinga para posicionamiento	☐	Troll (frenos)	☐
Líneas de vida horizontal cuerda	☐	Eslinga para detención	☐	Poleas	☐
Líneas de vida vertical cable	☐	Arnés integral de seguridad	☐	Otros	☐
Líneas de vida vertical cuerda	☐	Cuerda	☐		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	☒	Guantes de PVC	☐	Otros:	☐
Botas de seguridad	☒	Protección auditiva	☐	Nota: Casco con barbuquejo solamente para trabajos en altura	
Gafas de seguridad	☒	Careta de soldador	☐		
Guantes de algodón	☐	Protección respiratoria	☐		
Guantes de cuero	☒	Chaleco reflectivo	☐		
Guantes dieléctricos	☐	Ropa de trabajo (overol)	☒		
Protección facial	☐		☐		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	☒	Kit para derrames	☐	Escaleras tipo tijera	☐
Cinta demarcatoria	☒	Explosimetro	☐	Escalera extensibles	☐
Elementos de señalización	☒	Detector de oxigeno	☐	Escaleras fijas	☐
Radio transmisor/receptor	☐	Andamios	☐	Elevadores	☐
Botiquín y Camilla	☒	Grúas con canasta	☐	Otros	☐

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
	79046323	José Isidro Alarcon 27-08-19

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
William Rosero	79060606	William Rosero / 27-08-2019
María Camila Hillón	1.053.585.882	María Camila Hillón 27-08-2019

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

VERSION
FECHA
FORMATO

1869
699

CONTRATISTA: Olmo Ingeniería y Construcciones SAS
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A EJECUTAR: Excavación en área Kodak para concreto ciclopeo

SUPERVISOR: Sebastián Hernández
UBICACIÓN DEL TRABAJO: Planta Yumbo
FECHA DE ELABORACIÓN: 27-08-2014

NOMBRES DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN:

Fabian Bejarano P	Jovel Amaris	
José Mejía		
Hector Hoyos P		

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

Actividadeds Criticas: Diligenciar los Formatos de Permiso de Trabajo Seguro

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR Pala, Pica, Barra, Carretilla

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
1. Traslado a obra 2. Excavación en profundidad de 2 mts 3. Retiro de escombros 4. Demolición de viga con taladro percutor	1 Exposición a ruido	X	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	X
	2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	X
	3. Contacto superficies calientes		3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
	4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	X
	5. Exposición a vibraciones	X	5. Equipos y herramientas en buen estado.	X
	6. Proyección de partículas y fragmentos	X	6. Realizar corte de fluidos	
	7. Mecanismos en movimiento		7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
	8. Manejo de herramientas	X	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	X
	9. Caídas de alturas		9. Disponer pantallas protectoras	
	10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	
	11. Levantamiento de cargas		11.Disponer de sistemas de comunicación	
	12. Caída de objetos		12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos		13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	X
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad		14.Prevenir y/o contener derrames	
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigía en el exterior	
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		17. Humedecer con agua el área	
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18.Separar y disponer residuos líquidos	
	19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	
	20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	
	21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	
	22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
	23. Movimientos repetitivos	X	23.Disponer de sistemas de comunicación	
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	X	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
	25. Exposición a vibraciones	X	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	X	27. Almacenamiento correcto de materiales	
	28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
	29. Atropellamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	X	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	
	32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	
	33. Espacios reducidos de trabajo		33. otros	
	34. Probabilidad de Lluvia			
	35. Caídas del mismo nivel	X		
	36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

Mecanismos de anclaje	☐	Mosquetones	☐	Descendedor ocho	☐
Puntos de anclaje	☐	Eslinga para restricción	☐	Descendedor Jumar	☐
Líneas de vida horizontal cable	☐	Eslinga para posicionamiento	☐	Troll (frenos)	☐
Líneas de vida horizontal cuerda	☐	Eslinga para detención	☐	Poleas	☐
Líneas de vida vertical cable	☐	Arnés integral de seguridad	☐	Otros	☐
Líneas de vida vertical cuerda	☐	Cuerda	☐		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	☒	Guantes de PVC	☐	Otros:	☐
Botas de seguridad	☒	Protección auditiva	☒	Nota: Casco con barbuquejo solamente para trabajos en altura	
Gafas de seguridad	☐	Careta de soldador	☐		
Guantes de algodón	☐	Protección respiratoria	☐		
Guantes de cuero	☒	Chaleco reflectivo	☐		
Guantes dieléctricos	☐	Ropa de trabajo (overol)	☐		
Protección facial	☐				

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	☒	Kit para derrames	☐	Escaleras tipo tijera	☐
Cinta demarcatoria	☒	Explosimetro	☐	Escalera extensibles	☐
Elementos de señalización	☐	Detector de oxigeno	☐	Escaleras fijas	☐
Radio transmisor/receptor	☐	Andamios	☐	Elevadores	☐
Botiquin y Camilla	☒	Grúas con canasta	☐	Otros	☐

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
José G. Franco	79.758.580	José G. Franco

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
José Ojeda	2430306	27-08-2014
Sebastian Hernandez	1077086615	27-08-2014

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR UNIVERSAL SEC S.A.S.	CONSORCIO PRUNI SEDES 04

700
150

LIMPIEZA DE BAÑOS

Colombiana de Ingenieria Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	08	19

Nº 18088

Dirección: Calle 11 Sur # 1 Este - 60	Cliente: Carpas Mariano
Placa del Vehiculo: TTY 952	No. de Baños: 1
Conductor: Rafael	Tipo de Baño:
	Operario: Anderson

Calidad de Servicio Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: William Lopez

Colombiana de Ingenieria Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DIA	MES	AÑO
05	08	19

Nº 18112

Dirección: Calle 11 Sur # 1-60 Este	Cliente: Carpas Mariano
Placa del Vehiculo: TTY 952	No. de Baños: 1
Conductor: Rafael	Tipo de Baño:
	Operario: Anderson

Calidad de Servicio Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido:

952

Colombiana de Ingenieria Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DIA	MES	AÑO
09	08	19

Nº 18401

Dirección: Calle 11 Sur # 95 Este - 60	Cliente: Carpas Mariano
Placa del Vehiculo: TTY 952	No. de Baños: 1
Conductor: Rafael	Tipo de Baño:
	Operario: Anderson

Calidad de Servicio Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: Alejandra

952

Colombiana de Ingenieria Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	08	19

Nº 18429

Dirección: Calle 11 Sur # 1 Este - 60	Cliente: Carpas Mariano
Placa del Vehiculo: TTY 952	No. de Baños: 1
Conductor: Rafael	Tipo de Baño:
	Operario: Anderson

Calidad de Servicio Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: William Lopez

952

Colombiana de Ingenieria Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DIA	MES	AÑO
16	08	19

Nº 18644

Dirección: Calle 50 # Este 60	Cliente: Carpas Murano
Placa del Vehiculo: TTV 952	No. de Baños: 4
Conductor: Rafael	Tipo de Baño:
	Operario: Anderson

Calidad de Servicio Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido:

Colombiana de Ingenieria Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DIA	MES	AÑO
21	08	19

Nº 18838

Dirección: Calle 115 # 15 - 60	Cliente: Carpas Murano
Placa del Vehiculo: TTV 952	No. de Baños: 1
Conductor: Rafael	Tipo de Baño:
	Operario: Felix

Calidad de Servicio Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido:

Colombiana de Ingenieria Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DIA	MES	AÑO
23	08	19

Nº 18923

Dirección: Calle 115 # 15 - 60	Cliente: Carpas Murano
Placa del Vehiculo: TTV 952	No. de Baños: 1
Conductor: Rafael	Tipo de Baño:
	Operario: Felix

Calidad de Servicio Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido:

Colombiana de Ingenieria Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DIA	MES	AÑO
26	08	19

Nº 19055

Dirección: Calle 50 # 1 este 60	Cliente: Carpas Murano
Placa del Vehiculo: TTV 952	No. de Baños: 4
Conductor: Rafael	Tipo de Baño:
	Operario: Anderson

Calidad de Servicio Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido:

Colombiana de Ingenieria Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DIA	MES	AÑO
16	08	19

Nº 18644

Dirección: Calle 11 sur # Este 60	Cliente: (carpas) Murano
Placa del Vehiculo: TTY 952	No. de Baños: 4
Conductor: Rafael	Tipo de Baño:
	Operario: Anderson

Calidad de Servicio Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido:

952

Colombiana de Ingenieria Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DIA	MES	AÑO
21	08	19

Nº 18838

Dirección: calle 11 sur # 1 este 60	Cliente: carpas Murano
Placa del Vehiculo: TTY 952	No. de Baños: 1
Conductor: Rafael	Tipo de Baño:
	Operario: Felix

Calidad de Servicio Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido:

952

Colombiana de Ingenieria Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DIA	MES	AÑO
23	08	19

Nº 18923

Dirección: calle 11 sur # 1 este 60	Cliente: carpas Murano
Placa del Vehiculo: TTY 952	No. de Baños: 1
Conductor: Rafael	Tipo de Baño:
	Operario: Felix

Calidad de Servicio Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido:

Colombiana de Ingenieria Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DIA	MES	AÑO
26	08	19

Nº 19055

Dirección: Calle 11 sur # 1 este 60	Cliente: Carpas Murano
Placa del Vehiculo: TTY 952	No. de Baños: 4
Conductor: Rafael	Tipo de Baño:
	Operario: Anderson

Calidad de Servicio Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido:

952

Colombiana de Ingenieria Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA: DIA 02 | MES 08 | AÑO 19

Nº 18088

Dirección: Calle 11 Sur # 1 Este - 60 | Cliente: Carpas Murano

Placa del Vehiculo: TTY 952 | No. de Baños: 7

Conductor: Rafael | Tipo de Baño:

Operario: Anderson

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: William Forero

951

Colombiana de Ingenieria Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA: DIA 05 | MES 08 | AÑO 19

Nº 18112

Dirección: Calle 11 Sur # 1-60 este | Cliente: Carpas Murano

Placa del Vehiculo: TTY 952 | No. de Baños: 7

Conductor: Rafael | Tipo de Baño:

Operario: Anderson

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: [illegible]

952

Colombiana de Ingenieria Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA: DIA 09 | MES 08 | AÑO 19

Nº 18401

Dirección: Calle 11 Sur # 1 Este - 60 | Cliente: Carpas Murano

Placa del Vehiculo: TTY 952 | No. de Baños: 7

Conductor: Rafael | Tipo de Baño:

Operario: Anderson

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: Alejandra B

952

Colombiana de Ingenieria Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA: DIA 12 | MES 08 | AÑO 19

Nº 18429

Dirección: Calle 11 Sur # 1 Este - 60 | Cliente: Carpas Murano

Placa del Vehiculo: TTY 952 | No. de Baños: 7

Conductor: Rafael | Tipo de Baño:

Operario: Anderson

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: William Forero

952

988

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR UNIVERSAL SEC S.A.S.	CONSORCIO PRUNI SEDES 04

703
1575

COMPRA DE HIDRATACION AL PERSONAL

19 08 19

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente: Olmo ingeniería y Construcciones

Dirección: Nit 901300853-1. Tel:

Forma de pago: Nit:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
4	bolsas de Agua	2300.	9200

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C. =9200

VENDEDOR Gustavo Hernandez COMPRADOR

7576

27 08 19

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente: Olmo Ingeniería y Construcciones.

Dirección: Nit 901300853-1. Tel:

Forma de pago: Nit:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2	bolsas Agua	2300	4600.

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C. 4600=

VENDEDOR Gustavo Hernandez COMPRADOR

28 08 2019

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente: Olmo ingeniería y Construcciones Tel:

Dirección: Nit 901300853-1 Nit:

Forma de pago:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2	bolsas de Agua	2300	4600

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C. 4600

VENDEDOR Gustavo Hernandez COMPRADOR

712
1077

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR UNIVERSAL SEC S.A.S.	CONSORCIO PRUNI SEDES 04

CENTRO DE MEMORIA

713
1578

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR UNIVERSAL SEC S.A.S.	CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PERMISOS DE TRABAJO

714

1079

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

VERSION
FECHA
FORMATO

CONTRATISTA:
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A EJECUTAR: Armado de andamio
SUPERVISOR:
UBICACIÓN DEL TRABAJO: Santa Teresita
FECHA DE ELABORACIÓN:
NOMBRES DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN:

MARCO BUDIO 1233933010
CARLOS ANGEL VELASQUEZ 5-80705
RICHARD

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☒ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

Actividadeds Criticas: Diligenciar los Formatos de Permiso de Trabajo Seguro

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
① Partes del Andamio en área de Armado	1 Exposición a ruido		1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	✓
② Validación E.P.CC antes de labor	2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	
③ Armado de acuerdo a la estructura del andamio	3. Contacto superficies calientes		3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	
④ Nivelación de la base	4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	✓
⑤ Andone o asegurare a medida que se construye.	5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado.	
⑥ Validar cuerdas para 220V partes del andamio	6. Proyección de partículas y fragmentos		6. Realizar corte de fluidos	
	7. Mecanismos en movimiento		7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
	8. Manejo de herramientas	✓	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	
	9. Caídas de alturas	✓	9. Disponer pantallas protectoras	
	10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	
	11. Levantamiento de cargas	✓	11.Disponer de sistemas de comunicación	
	12. Caída de objetos	✓	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos		13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad		14.Prevenir y/o contener derrames	
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigía en el exterior	
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		17. Humedecer con agua el área	
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18.Separar y disponer residuos líquidos	
	19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	
	20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	
	21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	
	22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
	23. Movimientos repetitivos	✓	23.Disponer de sistemas de comunicación	
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	✓	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
	25. Exposición a vibraciones		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de		27. Almacenamiento correcto de materiales	
	28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	✓
	29. Atropellamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	✓
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	✓	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	✓
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	✓
	32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	
	33. Espacios reducidos de trabajo		33. otros	
	34. Probabilidad de Lluvia	✓		
	35. Caídas del mismo nivel			
	36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

Mecanismos de anclaje	☐	Mosquetones	☐	Descendedor ocho	☐
Puntos de anclaje	☒	Eslinga para restricción	☐	Descendedor Jumar	☐
Líneas de vida horizontal cable	☐	Eslinga para posicionamiento	☒	Troll (frenos)	☐
Líneas de vida horizontal cuerda	☐	Eslinga para detención	☐	Poleas	☐
Líneas de vida vertical cable	☐	Arnés integral de seguridad	☒	Otros	
Líneas de vida vertical cuerda	☐	Cuerda	☐		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	☒	Guantes de PVC	☐	Otros:	☐
Botas de seguridad	☒	Protección auditiva	☐	Nota: Casco con barbuquejo solamente para trabajos en altura	
Gafas de seguridad	☒	Careta de soldador	☐		
Guantes de algodón	☐	Protección respiratoria	☐		
Guantes de cuero	☒	Chaleco reflectivo	☒		
Guantes dieléctricos	☐	Ropa de trabajo (overol)	☐		
Protección facial	☐				

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	☐	Kit para derrames	☐	Escaleras tipo tijera	☐
Cinta demarcatoria	☒	Explosímetro	☐	Escalera extensibles	☒
Elementos de señalización	☐	Detector de oxigeno	☐	Escaleras fijas	☐
Radio transmisor/receptor	☐	*Andamios*	☒	Elevadores	☐
Botiquín y Camilla	☒	*Grúas con canasta*	☐	*Otros*	

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
Sara E. Herrera.	1192900	02/08/2019

7580

215

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA	Codigo version:

INSTRUCCIONES	Este formato lo debe diligenciar el Auxiliar de seguridad industrial del proyecto Se considera trabajo en altura toda labor desarrollada a mas de 1.5 metros sobre el suelo

OBRA: SEDE CENTRO MEMORIA

CONTRATISTA: PRUNI

FECHA INICIO : DD- MM- AA

UBICACION:

AUTORIZACION:

OPERARIO: Ver Al Respaldo

FECHA FINALIZACION: 02/08/2019 - 04/08/2019

ACTIVIDAD: Armado de Andamio

TIPO DE ANDAMIO

Colgante	
Tubular	
Autoportante	
Multidireccional	✓
otro	

TIPO DE ARNES

Integral	✓
Pelvico	

	SI	NO	N.A
1. OPERARIO			
Capacidad fisica	✓		
Conocimiento	✓		
Sobriedad	✓		
Capacitacion	✓		
2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL			
Vestido de labor	✓		
Calzado de labor	✓		
Casco y barbuquejo 3 p	✓		
Arnes	✓		
Eslinga	✓		
Guantes	✓		
Proteccion visual	✓		
Proteccion auditiva	✓		
Proteccion respiratoria	N/A		
3. ASEGURAMIENTO Y LINEA DE VIDA			
Ganchos fundidos	N/A		
Linea con punto anclaje	N/A		
Uso Perros	N/A		
Guarda polea	N/A		

	SI	NO	N.A
4. ESTRUCTURA AUXILIAR SI			
4.1 PISOS			
Nivelado	N/A		
Firme	N/A		
Estable	N/A		
Base en madera	N/A		
Escalera Acuñada	N/A		
4.2 ESTADO DEL ANDAMIO O ESCALERA			
Secciones	✓		
Crucetas	✓		
Pines	✓		
Planchones (Pisos).	✓		
Escaleras	✓		
Pasos	N/A		
Pasamanos	N/A		
4.3 PROCEDIMIENTO			
Uso adecuado	N/A		
Tortones entre secciones	N/A		
Anclaje a la placa	N/A		
Almacenamiento de material	N/A		
Escaleras ancladas a bordes	N/A		

APROBADO ✓

NO APROBADO

AUXILIAR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 1192900.

1581
716

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 / PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA	Codigo version:

OBRA: PRUNI SEDES 04 AUTORIZACION No.:

FECHA INICIO: 02/08/2019 FECHA DD- MM- AA 04/08/2019

UBICACIÓN: Sede C. Hacienda ACTIVIDAD: Armado Andamio

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CONTRATISTA / PROVEEDOR	CEDULA	FIRMA
1.	Maicol Esteban Rubio	DPC.	1023933050	
2	[illegible]	[illegible]	5'893.456	
3	Euler Arley Velasquez	DPC.	1017.442 693	Euler Velasquez
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

INSPECTOR HSEQ
ENCARGADO DE LA LABOR

1582
717

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 / PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA	Codigo version:

INSTRUCCIONES	Este formato lo debe diligenciar el Auxiliar de seguridad industrial del proyecto Se considera trabajo en altura toda labor desarrollada a mas de 1.5 metros sobre el suelo

OBRA: Centro de Memoria

CONTRATISTA: PRUNI SEDES 04

FECHA INICIO : 05/08/2019 DD- MM- AA

UBICACION: Centro de Memoria

AUTORIZACION:

OPERARIO: Carlos Gonzón

FECHA FINALIZACION: 11/08/2019 DD- MM- AA

ACTIVIDAD: Armado Andamio para cerca o fachada para apuntalamiento edificio instalación Bio o Hera

TIPO DE ANDAMIO

Colgante	
Tubular	
Autoportante	
Multidireccional	X
otro	

TIPO DE ARNES

Integral	X
Pelvico	

	SI	NO	N.A
1. OPERARIO			
Capacidad fisica	✓		
Conocimiento	✓		
Sobriedad	✓		
Capacitacion	✓		
2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL			
Vestido de labor	✓		
Calzado de labor	✓		
Casco y barbuquejo 3 p	✓		
Arnes	✓		
Eslinga	✓		
Guantes	✓		
Proteccion visual	✓		
Proteccion auditiva	✓		
Proteccion respiratoria	N/A		
3. ASEGURAMIENTO Y LINEA DE VIDA			
Ganchos fundidos	N/A		
Linea con punto anclaje	N/A		
Uso Perros	N/A		
Guarda polea	N/A		

	SI	NO	N.A
4. ESTRUCTURA AUXILIAR SI			
4.1 PISOS			
Nivelado	✓		
Firme	✓		
Estable	✓		
Base en madera	N/A		
Escalera Acuñada	N/A		
4.2 ESTADO DEL ANDAMIO O ESCALERA			
Secciones	✓		
Crucetas	✓		
Pines	✓		
Planchones	✓		
Escaleras	✓		
Pasos	N/A		
Pasamanos	N/A		
4.3 PROCEDIMIENTO			
Uso adecuado	✓		
Tortones entre secciones	✓		
Anclaje a la placa	N/A		
Almacenamiento de material	N/A		
Escaleras ancladas a bordes	N/A		

APROBADO ✓ NO APROBADO

AUXILIAR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 1142790

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA	Codigo version:

OBRA: Contrato 931 /2019 AUTORIZACION No.:

FECHA INICIO: 05/08/2019 FECHA DD- MM- AA 11/08/2019

UBICACIÓN: ACTIVIDAD: Armado Andamio

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	(CONTRATISTA) Proteedores	CEDULA	FIRMA
1	Carlos Ospina	Proteedores	5'893.056	
2	Arley Velasquez	Proteedores	1012442683	Firma Velasquez
3	Marcos Rubio	DPC	1023933050	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

INSPECTOR HSEQ

ENCARGADO DE LA LABOR

719

CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	VERSION FECHA FORMATO 1584

CONTRATISTA: PRUNI SEDES 04	SUPERVISOR:
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A EJECUTAR: Apantallamiento conducto N1	UBICACIÓN DEL TRABAJO: Centro Memoria
FECHA DE ELABORACIÓN:	
NOMBRES DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN:	
Se anexa formato de Autorización con Permiso	

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

Actividadeds Criticas: Diligenciar los Formatos de Permiso de Trabajo Seguro

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
(1) Acceder andamio validado.	1 Exposición a ruido		1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	
(2) Desplazarse por la terraza del cubo	2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	
(3) Colocar el clamb... para el polo a tierra	3. Contacto superficies calientes		3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	✓
(4) Bajar del andami...	4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	
	5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado.	✓
	6. Proyección de partículas y fragmentos		6. Realizar corte de fluidos	
	7. Mecanismos en movimiento		7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
	8. Manejo de herramientas	✓	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	
	9. Caídas de alturas	✓	9. Disponer pantallas protectoras	
	10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	
	11. Levantamiento de cargas	✓	11.Disponer de sistemas de comunicación	
	12. Caída de objetos	✓	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos		13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad		14.Prevenir y/o contener derrames	
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigía en el exterior	
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		17. Humedecer con agua el área	
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18.Separar y disponer residuos líquidos	
	19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	
	20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	
	21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	
	22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
	23. Movimientos repetitivos	✓	23.Disponer de sistemas de comunicación	
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	✓	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
	25. Exposición a vibraciones		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de		27. Almacenamiento correcto de materiales	
	28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
	29. Atropellamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	✓
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	✓	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	✓
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	✓
	32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	✓
	33. Espacios reducidos de trabajo		33. otros	
	34. Probabilidad de Lluvia			
	35, Caídas del mismo nivel	✓		
	36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

Mecanismos de anclaje	☐	Mosquetones	☐	Descendedor ocho	☐
Puntos de anclaje	☐	Eslinga para restricción	☐	Descendedor Jumar	☐
Líneas de vida horizontal cable	☐	Eslinga para posicionamiento	☐	Troll (frenos)	☐
Líneas de vida horizontal cuerda	☐	Eslinga para detención	☐	Poleas	☐
Líneas de vida vertical cable	☐	Arnés integral de seguridad	☐	Otros	☐
Líneas de vida vertical cuerda	☐	Cuerda	☐		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	☐	Guantes de PVC	☐	Otros:	☐
Botas de seguridad	☐	Protección auditiva	☐	Nota: Casco con barbuquejo solamente para trabajos en altura	
Gafas de seguridad	☐	Careta de soldador	☐		
Guantes de algodón	☐	Protección respiratoria	☐		
Guantes de cuero	☐	Chaleco reflectivo	☐		
Guantes dieléctricos	☐	Ropa de trabajo (overol)	☐		
Protección facial	☐				

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	☐	Kit para derrames	☐	Escaleras tipo tijera	☐
Cinta demarcatoria	☐	Explosimetro	☐	Escalera extensibles	☐
Elementos de señalización	☐	Detector de oxigeno	☐	Escaleras fijas	☐
Radio transmisor/receptor	☐	Andamios	☐	Elevadores	☐
Botiquín y Camilla	☐	Grúas con canasta	☐	Otros	☐

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
	1142900	05/09/2019

1585
720

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA	Codigo version:

INSTRUCCIONES	Este formato lo debe diligenciar el Auxiliar de seguridad industrial del proyecto Se considera trabajo en altura toda labor desarrollada a mas de 1.5 metros sobre el suelo

OBRA: Centro de Armonía

CONTRATISTA: PRUNI SEDES 04

FECHA INICIO : 05/08/2019 DD- MM- AA

UBICACION: Centro de Armonía

AUTORIZACION:

OPERARIO: Carlos Gonzán

FECHA FINALIZACION: 11/08/2019 DD- MM- AA

ACTIVIDAD: Armado Andamio para acceso a terraza para apuntalamiento edificio instalación Bio o Hera

TIPO DE ANDAMIO

Colgante	
Tubular	
Autoportante	
Multidireccional	X
otro	

TIPO DE ARNES

Integral	X
Pelvico	

	SI	NO	N.A
1. OPERARIO			
Capacidad fisica	✓		
Conocimiento	✓		
Sobriedad	✓		
Capacitacion	✓		
2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL			
Vestido de labor	✓		
Calzado de labor	✓		
Casco y barbuquejo 3 p	✓		
Arnes	✓		
Eslinga	✓		
Guantes	✓		
Proteccion visual	✓		
Proteccion auditiva	✓		
Proteccion respiratoria	N/A		
3. ASEGURAMIENTO Y LINEA DE VIDA			
Ganchos fundidos	N/A		
Linea con punto anclaje	N/A		
Uso Perros	N/A		
Guarda polea	N/A		

	SI	NO	N.A
4. ESTRUCTURA AUXILIAR SI			
4.1 PISOS			
Nivelado	✓		
Firme	✓		
Estable	✓		
Base en madera	N/A		
Escalera Acuñada	N/A		
4.2 ESTADO DEL ANDAMIO O ESCALERA			
Secciones	✓		
Crucetas	✓		
Pines	✓		
Planchones	✓		
Escaleras	✓		
Pasos	N/A		
Pasamanos	N/A		
4.3 PROCEDIMIENTO			
Uso adecuado	✓		
Tortones entre secciones	✓		
Anclaje a la placa	N/A		
Almacenamiento de material	N/A		
Escaleras ancladas a bordes	N/A		

APROBADO ✓ NO APROBADO

AUXILIAR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 1192910

721
7586

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA	Codigo version:

OBRA: Contrato 731 /2019 AUTORIZACION No.: _____

FECHA INICIO: 05/08/2019 FECHA DD- MM- AA 11/08/2019

UBICACIÓN: _____ ACTIVIDAD: Armado Andamio

Protectores

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	(CONTRATISTA)	CEDULA	FIRMA
1	Carlos Quiroz	Protectores	5'893056	
2	Arley Velasquez	Protectores	1012442683	Fiver Velasquez
3	Marcos Rubio	DPC	1023933850	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

INSPECTOR HSEQ _____

ENCARGADO DE LA LABOR _____

CONSORCIO PRUH SEDES 04 — UNIVERSIDAD ECCI S.A.S.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

VERSION
FECHA
FORMATO

722
1587

CONTRATISTA: Pruh Sede Posgrado 26 — SUPERVISOR:
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A EJECUTAR: Excavacion — UBICACIÓN DEL TRABAJO:
FECHA DE ELABORACIÓN: 23-08-2019
NOMBRES DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN:
1193287009 — Nestor Antonio
1142118844 — Rafael Antonio

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

Actividadeds Criticas: Diligenciar los Formatos de Permiso de Trabajo Seguro

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR
Pala - Pica

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
1) picar o palear	1 Exposición a ruido		1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	
2) Saca el escombro o Tierra que se genera	2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	X
	3. Contacto superficies calientes		3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
	4. Deficiencias de ventilación	X	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	
	5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado.	X
3) se realiza una profundida 1.50 mts.	6. Proyección de partículas y fragmentos	X	6. Realizar corte de fluidos	
	7. Mecanismos en movimiento		7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
	8. Manejo de herramientas		8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	
	9. Caídas de alturas		9. Disponer pantallas protectoras	
	10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	
	11. Levantamiento de cargas		11.Disponer de sistemas de comunicación	
	12. Caída de objetos		12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	
4) Recopila el material a un solo lado	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	X	13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad		14.Prevenir y/o contener derrames	
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigía en el exterior	
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		17. Humedecer con agua el área	
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18.Separar y disponer residuos liquidos	
	19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	
	20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	
	21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	
	22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
	23. Movimientos repetitivos	X	23.Disponer de sistemas de comunicación	
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	X	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
	25. Exposición a vibraciones		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de		27. Almacenamiento correcto de materiales	
	28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
	29. Atropellamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	
	32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	
	33. Espacios reducidos de trabajo		33. otros	
	34. Probabilidad de Lluvia			
	35. Caídas del mismo nivel			
	36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

Mecanismos de anclaje	☐	Mosquetones	☐	Descendedor ocho	☐
Puntos de anclaje	☐	Eslinga para restricción	☐	Descendedor Jumar	☐
Líneas de vida horizontal cable	☐	Eslinga para posicionamiento	☐	Troll (frenos)	☐
Líneas de vida horizontal cuerda	☐	Eslinga para detención	☐	Poleas	☐
Líneas de vida vertical cable	☐	Arnés integral de seguridad	☐	Otros	☐
Líneas de vida vertical cuerda	☐	Cuerda	☐		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	☑	Guantes de PVC	☐	Otros:	☐
Botas de seguridad	☑	Protección auditiva	☐	Nota: Casco con barbuquejo solamente para trabajos en altura	
Gafas de seguridad	☑	Careta de soldador	☐		
Guantes de algodón	☐	Protección respiratoria	☐		
Guantes de cuero	☐	Chaleco reflectivo	☑		
Guantes dieléctricos	☐	Ropa de trabajo (overol)	☐		
Protección facial	☐				

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	☐	Kit para derrames	☐	Escaleras tipo tijera	☐
Cinta demarcatoria	☐	Explosimetro	☐	Escalera extensibles	☐
Elementos de señalización	☐	Detector de oxigeno	☐	Escaleras fijas	☐
Radio transmisor/receptor	☐	Andamios	☐	Elevadores	☐
Botiquín y Camilla	☐	Grúas con canasta	☐	Otros	☐

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
Natalia Bedoya	1105802264	23-08-2019

Sona E. Serrano — Lic. 114290

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE, CORTE Y SOLDADURA

Código: D-SST-TA01
Versión: 01
Fecha: 08/05/2017
Página 1 de 1

ÁREA: Electrica	LUGAR: Centro de Memoria
FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/08/2019	FECHA DE EJECUCIÓN: 09/08/2019 —
HORA DE INICIO: 10:00 A.M	HORA TERMINACIÓN: 12/08/2019
NOMBRE JEFE SOLICITANTE: Carlos Gaizón	PERSONAS ASIGNADAS: 2

Perforación con taladro manual en muro monolito, se valida manija, Broca, conexión eléctrica en buen estado Apta para uso. Uso de pulidora, 4' diám. disco trabajos varios. apuntallamiento

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	FIRMA
1	Halcol Rubio	1023933050	
2	Alfonso Sicabato		
3			
4			
5			

Careta facial	Respirador	Gorro para soldar
Chaqueta de cuero	Traje de Seguridad Antichispa	Protección auditiva
Gafas	Guantes de cuero	Botas de Seguridad
Polainas	Otro	

CUMPLE	NO CUMPLE

El emisor certifica que la zona de trabajo ha sido analizada, que las precauciones analizadas en la lista han sido tomadas y autoriza el trabajo

Nombre del emisor: Sara Serrano.	CC:_____	FIRMA:
Nombre del jefe de sección:	CC:_____	FIRMA:

Marque con una (X) en la casilla que corresponda para el permiso

	SI	NO	N/A
¿La persona encargada de realizarla labor ha recibido capacitación y entrenamiento para la ejecución de la misma?	✓		
¿Se requiere diligenciar otros permisos (trabajos en alturas, aseguramiento de energias peligrosas)?		✓	
El área 10 metros a la redonda está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser conbustibles o inflamables (si es necesario utilice el medidor de gases)		✓	
¿El trabajo esta planeado y coordinado entre ejecutores, vigias y supervisores encargados?	✓		
Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos con lonas, láminas u otro material ignífugo			✓
Se han instalado mamparas para proteger y aislar a las personas y maquinari vecina			✓
Se han dispuesto de extintores diferentes a los dispuestos en la zona, de ser posible diferentes a los existentes en la zona			✓
Se realizó conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos			✓
Están los equipos eléctricos a utilizar con sus cables y conexiones encauchetados, sin líneas vivas, con cintas aislantes	✓		
La zona donde se realizará el trabao ha sido demarcada con cinta, conos, etc.	✓		
¿Se ha revisado y se tiene los EPP necesarios para el trabajo a realizar?	✓		
Se ha diligenciado la lista de chequeo de preuoso diario del equipo de soldadura electrica o de oxiacetileno			✓

Se requiere la presencia de una persona de la brigada de bomberos de la empresa durante la ejecución de la labor			
Se ha verificado que la red contra incendio en el área donde se realizará se encuentre operando			
Considera que neceita asesoríapara la realización del trabajo (de haberla recibido consigunela en observaciones)			
¿Se requieren de sistemas de comunicación (radios, pitos, señales)?			

Responsable del Seguimiento: [signature] Hora: 10:30 AM

El emisor certifica que la zona de trabajo ha sido analizada, que las precauciones señaladas en la lista han sido tomadas y autorizo el trabajo

Nota: Si el trabajo se va a realizaren un sitio con presencia de material particulado y tiene dificultad visual a 1,5 mts, se considera que hay riesgo de explosión al generar cualquier chispa, por lo tanto debe suspenderse hasta hasta que la nube de polvo desaparezca. Si es usted el emisor y va a realizar trabajo en alturas debe solicitarle a otro emisor que autorice la realización del trabajo.

[signature] LIC 114290 Nombre y Firma del Representante de SST	He verificado las condiciones de seguridad y doy aprobación para ejecutar el trabajo
Nombre y Firma del Jefe Responsable área donde se ejecuta el trabajo	Autorizo la realización del trabajo en espacios confinados, cumpliendo las recomendaciones de la lista de chequeo
Nombre y Firma del Empleado que ejecuta el Trabajo	He entendido claramente el alcance y riesgos del trabajo y me comprometo a cumplir con todos los requisitos exigidos por la empresa.

6884 724

725

CONSORCIO PRUNI SEDES 04	**PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE, CORTE Y SOLDADURA**	Código: D-SST-TA01 Versión: 01 Fecha: 08/05/2017 Página 1 de 1

ÁREA:		**LUGAR:** Centro de Mezcla	
FECHA DE EXPEDICIÓN:	29/08/2019	**FECHA DE EJECUCIÓN:**	29/08/2019
HORA DE INICIO:	11:00 AM	**HORA TERMINACIÓN:**	5:00 PM
NOMBRE JEFE SOLICITANTE:	Marcol Rubio	**PERSONAS ASIGNADAS:**	2

Manejo taladro y pulidora

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	FIRMA
1	Fiver Ariey Velasquez	1012442683	Fiver Velasquez
2	Marcol Rubio	1023933050	
3			
4			
5			

Careta facial		Respirador	X	Gorro para soldar	
Chaqueta de cuero		Traje de Seguridad Antichispa		Protección auditiva	X
Gafas	X	Guantes de cuero		Botas de Seguridad	X
Polainas		Otro			

CUMPLE	NO CUMPLE
X	

El emisor certifica que la zona de trabajo ha sido analizada, que las precauciones analizadas en la lista han sido tomadas y autoriza el trabajo

Nombre del emisor:	Natalia Bonilla	CC: 1110510029	FIRMA:
Nombre del jefe de sección:		CC:	FIRMA:

Marque con una (X) en la casilla que corresponda para el permiso

¿La persona encargada de realizarla labor ha recibido capacitación y entrenamiento para la ejecución de la misma?	X		
¿Se requiere diligenciar otros permisos (trabajos en alturas, aseguramiento de energias peligrosas)?		X	
El área 10 metros a la redonda está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser conbustibles o inflamables (si es necesario utilice el medidor de gases)	X		
¿El trabajo esta planeado y coordinado entre ejecutores, vigias y supervisores encargados?	X		
Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos con lonas, láminas u otro material ignífugo		X	
Se han instalado mamparas para proteger y aislar a las personas y maquinari vecina	X		
Se han dispuesto de extintores diferentes a los dispuestos en la zona, de ser posible diferentes a los existentes en la zona	X		
Se realizó conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos			X
Están los equipos eléctricos a utilizar con sus cables y conexiones encauchetados, sin líneas vivas, con cintas aislantes	X		
La zona donde se realizará el trabao ha sido demarcada con cinta, conos, etc.			X
¿Se ha revisado y se tiene los EPP necesarios para el trabajo a realizar?	X		
Se ha diligenciado la lista de chequeo de preuoso diario del equipo de soldadura electrica o de oxiacetileno			X

726

1591

Se requiere la presencia de una persona de la brigada de bomberos de la empresa durante la ejecución de la labor		X	
Se ha verificado que la red contra incendio en el área donde se realizará se encuentre operando	X		
Considera que neceita asesoríapara la realización del trabajo (de haberla recibido consignunela en observaciones)		X	
¿Se requieren de sistemas de comunicación (radios, pitos, señales)?		X	

Responsable del Seguimiento: Lic 114290. Hora: 11:00 AM

El emisor certifica que la zona de trabajo ha sido analizada, que las precauciones señaladas en la lista han sido tomadas y autorizo el trabajo

Nota: Si el trabajo se va a realizaren un sitio con presencia de material particulado y tiene dificultad visual a 1,5 mts, se considera que hay riesgo de explosión al generar cualquier chispa, por lo tanto debe suspenderse hasta hasta que la nube de polvo desaparezca. Si es usted el emisor y va a realizar trabajo en alturas debe solicitarle a otro emisor que autorice la realización del trabajo.

Natalia Bencudes Nombre y Firma del Representante de SST	He verificado las condiciones de seguridad y doy aprobación para ejecutar el trabajo
Nombre y Firma del Jefe Responsable área donde se ejecuta el trabajo	Autorizo la realización del trabajo en espacios confinados, cumpliendo las recomendaciones de la lista de chequeo
Nombre y Firma del Empleado que ejecuta el Trabajo	He entendido claramente el alcance y riesgos del trabajo y me comprometo a cumplir con todos los requisitos exigidos por la empresa.

727

1592

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR UNIVERSAL SEC S.A.S.	CONSORCIO PRUNI SEDES 04

EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS

728

1893

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Bogotá D.C. 25 de julio de 2019

Señores:
CONSTRUENCOFRADOS Y EQUIPOS - COENEQ S.A.S.
Carrera 17 19 A – 13
Bogotá D.C.

Asunto: ***UNE-EN 12810-1:2005***

Estimados señores:

Nos complace informarles que su compañía ha sido certificada por Bureau Veritas Certification, ubicándose dentro de las empresas en nuestro país que han decidido hacer de la certificación un factor de competitividad y crecimiento.

Es por ello que una vez realizado el proceso de la auditoria de CERTIFICACIÓN tenemos el agrado de adjuntar los certificados que le hemos otorgado bajo la acreditación de ***ONAC*** *de acuerdo con los requisitos de las normas* ***UNE-EN 12810-1:2005***

Logro que Bureau Veritas Certification apoya completamente a través del uso de la marca de certificación; cuyo manual se puede consultar a través de nuestra página de internet:

http://www.bureauveritascertification.com.co/.

Como parte del mejoramiento continuo, le invitamos a diligenciar la encuesta de satisfacción que recibirá a través de correo electrónico.

Cordialmente,

Carolina Prieto Carranza
Gerente Técnico

729

1591

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Bogotá D.C. 25 de julio de 2019

Señores:
CONSTRUENCOFRADOS Y EQUIPOS - COENEQ S.A.S.
Carrera 17 19 A – 13
Bogotá D.C.

Asunto: **UNE-EN 12810-1:2005**

Estimados señores:

Nos complace informarles que su compañía ha sido certificada por Bureau Veritas Certification, ubicándose dentro de las empresas en nuestro país que han decidido hacer de la certificación un factor de competitividad y crecimiento.

Es por ello que una vez realizado el proceso de la auditoria de CERTIFICACIÓN tenemos el agrado de adjuntar los certificados que le hemos otorgado bajo la acreditación de **ONAC** de acuerdo con los requisitos de las normas **UNE-EN 12810-1:2005**

Logro que Bureau Veritas Certification apoya completamente a través del uso de la marca de certificación; cuyo manual se puede consultar a través de nuestra página de internet:

http://www.bureauveritascertification.com.co/.

Como parte del mejoramiento continuo, le invitamos a diligenciar la encuesta de satisfacción que recibirá a través de correo electrónico.

Cordialmente,

Carolina Prieto Carranza
Gerente Técnico

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

ANEXO REFERENCIAS CERTFICADAS:

ITEM	REFERENCIAS
1	BASE COLLAR
2	DIAGONAL PARA 0,70m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
3	DIAGONAL PARA 0,73m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
4	DIAGONAL PARA 1,40m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
5	DIAGONAL PARA 2,07m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
6	DIAGONAL PARA 2,57m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
7	DIAGONAL PARA3m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
8	ESCALERA EXTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA (tipo gato)
9	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA
10	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m EN ALUMINIO
11	HORIZONTAL DE 0,70m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
12	HORIZONTAL DE 0,73m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
13	HORIZONTAL DE 1,40m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
14	HORIZONTAL DE 1,40m REFORZADA EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
15	HORIZONTAL DE 0,70m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
16	HORIZONTAL DE 2,07m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
17	HORIZONTAL DE 2,07m REFORZADA EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
18	HORIZONTAL DE 3m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
19	HORIZONTAL DE 3m REFORZADA EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
20	MÉNSULA DE 0,73m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
21	PASADOR DE SEGURIDAD GALVANIZADO
22	PASAMANOS PARA ESCALERA INTERNA DE PELDAÑOS
23	PLATAFORMA MARCO EN ALUMINIO Y PISO GALVANIZADO CON PUERTA DE ACCESO DE 0,62m x 1,40m
24	PLATAFORMA MARCO EN ALUMINIO Y PISO GALVANIZADO CON PUERTA DE ACCESO DE 0,62m x 2,07m
25	PLATAFORMA MARCO EN ALUMINIO Y PISO GALVANIZADO CON PUERTA DE ACCESO DE 0,62m x 2,57m
26	PLATAFORMA MARCO Y ESCALERA EN ALUMINIO PISO GALVANIZADO CON PUERTA DE ACCESO DE 0,62m x 3m
27	PLATAFORMA METALICA DE 0,32 X 1,40m GALVANIZADO
28	PLATAFORMA METALICA DE 0,32 X 2,07m GALVANIZADO
29	PLATAFORMA METALICA DE 0,32 X 3m GALVANIZADO
30	PLATAFORMA GALVANIZADA CON PUERTA DE ACCESO DE0,62m x 2,07m DESARMABLE (2 COMPONENTES)
31	RODAPIÉ DE 0,73m X 0,15m
32	RODAPIÉ DE 1,40m X 0,15m
33	RODAPIÉ DE 2,07m X 0,15m
34	RODAPIÉ DE 2,57m X 0,15m
35	RODAPIÉ DE 3m X 0,15m
36	RUEDA DE 6" EN POLIURETANO CON TORNILLO NIVELADOR EN TUBO ROSCADO DE 38mm
37	RUEDA DE 6" EN POLIURETANO
38	RUEDA DE 8" EN POLIURETANO CON TORNILLO NIVELADOR EN TUBO ROSCADO DE 38mm
39	RUEDA DE 8" EN POLIURETANO
40	TORNILLO NIVELADOR BASE U TUBO ROSCADO DE 38 MM
41	TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38 MM
42	TUBO ESTRUCTURAL 0,10 X 0,10m
43	VERTICAL DE 0,50m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 SIN ESPIGO GALVANIZADO
44	VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 SIN ESPIGO GALVANIZADO
45	VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 CON ESPIGO GALVANIZADO
46	VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 SIN ESPIGO GALVANIZADO
47	MELLIZAS

Calle 72 No. 7-82 Piso 3. Bogotá, Colombia
Tel: +57 (1) 312 9191
BVQI COLOMBIA LTDA.
NIT 830.055.049-8

Registered office:
5th Floor, 66 Prescot Street
London
E1 8HG

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

ANEXO REFERENCIAS CERTFICADAS:

ITEM	REFERENCIAS
1	BASE COLLAR
2	DIAGONAL PARA 0,70m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
3	DIAGONAL PARA 0,73m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
4	DIAGONAL PARA 1,40m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
5	DIAGONAL PARA 2,07m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
6	DIAGONAL PARA 2,57m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
7	DIAGONAL PARA3m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
8	ESCALERA EXTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA (tipo gato)
9	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA
10	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m EN ALUMINIO
11	HORIZONTAL DE 0,70m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
12	HORIZONTAL DE 0,73m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
13	HORIZONTAL DE 1,40m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
14	HORIZONTAL DE 1,40m REFORZADA EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
15	HORIZONTAL DE 0,70m EN TUBERIA ESTR. CAL O,118 GALVANIZADO
16	HORIZONTAL DE 2,07m EN TUBERIA ESTR. CAL O,118 GALVANIZADO
17	HORIZONTAL DE 2,07m REFORZADA EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
18	HORIZONTAL DE 3m EN TUBERIA ESTR. CAL O,118 GALVANIZADO
19	HORIZONTAL DE 3m REFORZADA EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
20	MÉNSULA DE 0,73m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
21	PASADOR DE SEGURIDAD GALVANIZADO
22	PASAMANOS PARA ESCALERA INTERNA DE PELDAÑOS
23	PLATAFORMA MARCO EN ALUMINIO Y PISO GALVANIZADO CON PUERTA DE ACCESO DE 0,62m x 1,40m
24	PLATAFORMA MARCO EN ALUMINIO Y PISO GALVANIZADO CON PUERTA DE ACCESO DE 0,62m x 2,07m
25	PLATAFORMA MARCO EN ALUMINIO Y PISO GALVANIZADO CON PUERTA DE ACCESO DE 0,62m x 2,57m
26	PLATAFORMA MARCO Y ESCALERA EN ALUMINIO PISO GALVANIZADO CON PUERTA DE ACCESO DE 0,62m x 3m
27	PLATAFORMA METALICA DE 0,32 X 1,40m GALVANIZADO
28	PLATAFORMA METALICA DE 0,32 X 2,07m GALVANIZADO
29	PLATAFORMA METALICA DE 0,32 X 3m GALVANIZADO
30	PLATAFORMA GALVANIZADA CON PUERTA DE ACCESO DE0,62m x 2,07m DESARMABLE (2 COMPONENTES)
31	RODAPIÉ DE 0,73m X 0,15m
32	RODAPIÉ DE 1,40m X 0,15m
33	RODAPIÉ DE 2,07m X 0,15m
34	RODAPIÉ DE 2,57m X 0,15m
35	RODAPIÉ DE 3m X 0,15m
36	RUEDA DE 6" EN POLIURETANO CON TORNILLO NIVELADOR EN TUBO ROSCADO DE 38mm
37	RUEDA DE 6" EN POLIURETANO
38	RUEDA DE 8" EN POLIURETANO CON TORNILLO NIVELADOR EN TUBO ROSCADO DE 38mm
39	RUEDA DE 8" EN POLIURETANO
40	TORNILLO NIVELADOR BASE U TUBO ROSCADO DE 38 MM
41	TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38 MM
42	TUBO ESTRUCTURAL 0,10 X 0,10m
43	VERTICAL DE 0,50m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 SIN ESPIGO GALVANIZADO
44	VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 SIN ESPIGO GALVANIZADO
45	VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 CON ESPIGO GALVANIZADO
46	VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 SIN ESPIGO GALVANIZADO
47	MELLIZAS

Calle 72 No. 7-82 Piso 3. Bogotá, Colombia
Tel: +57 (1) 312 9191
BVQI COLOMBIA LTDA.
NIT 830.055.049-8

Registered office:
5th Floor, 66 Prescot Street
London
E1 8HG

Equipo Nuevo

732

LINK TECH

ARNES	
ESLINGA DETENCIÓN	
ESLINGA POSICIONAMIENTO	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	

ESLINGA en Y REGULABLE REATA 25MM

372018100052

1597

LINK TECH LOTE 1810 LT37R

1	ARNES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
1.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
1.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?		✓		
1.4	Partes plásticas presentan roturas, cortadas u otras muestras de desgaste?.		✓		
1.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
2	ESLINGA DETENCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
2.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
2.3	Absorbedor de energía sin impactar?	✓			
2.4	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?		✓		
2.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
3	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
3.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
3.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?		✓		
4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
4.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
4.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
4.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?		✓		
4.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			

NA: No Aplica

Obra		FECHA	02/08/2019.
Nombre del inspector equipo		Firma	
Cargo			
Nombre del Trabajador		Firma	
Cargo			

Equipo nuevo

733

LINK TECH

ARNES	
ESLINGA DETENCIÓN	
ESLINGA POSICIONAMIENTO	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	



1597

1	ARNES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				ER. NUEVO
1.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado.?				
1.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
1.4	Partes plásticas presentan roturas, cortadas u otras muestras de desgaste?.				
1.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				
2	ESLINGA DETENCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				ER. NUEVO
2.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
2.3	Absorbedor de energía sin impactar?				
2.4	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
2.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				
3	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				ER. NUEVO
3.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
3.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
3.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
4.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				ER. NUEVO
4.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
4.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
4.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				

NA: No Aplica

Obra		FECHA	02/08/2019
Nombre del inspector equipo		Firma	
Cargo			
Nombre del Trabajador		Firma	
Cargo			

Equipo Nuevo

734

7899

LINK TECH

ARNES	
ESLINGA DETENCION	
ESLINGA POSICIONAMIENTO	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	



1	ARNES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				EQ. NUEVO
1.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
1.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
1.4	Partes plásticas presentan roturas, cortadas u otras muestras de desgaste?.				
1.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				
2	ESLINGA DETENCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				EQ. NUEVO
2.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
2.3	Absorbedor de energía sin impactar?				
2.4	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
2.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				
3	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				EQ. NUEVO
3.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
3.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
3.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
4.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				EQ NUEVO
4.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
4.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
4.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				

NA: No Aplica


Obra		FECHA	02/08/2019
Nombre del inspector equipo		Firma	
Cargo			
Nombre del Trabajador		Firma	
Cargo			

Equipo nuevo

735

1600

ARNES	
ESLINGA DETENCIÓN	
ESLINGA POSICIONAMIENTO	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	



1	ARNES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				EQ. NUEVO
1.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
1.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
1.4	Partes plásticas presentan roturas, cortadas u otras muestras de desgaste?.				
1.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				
2	ESLINGA DETENCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				EQ. NUEVO
2.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
2.3	Absorbedor de energía sin impactar?				
2.4	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
2.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				
3	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				EQ. NUEVO
3.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
3.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
3.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
4.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				EQ. NUEVO
4.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
4.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
4.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				

NA: No Aplica

Obra		FECHA	22/08/2019
Nombre del inspector equipo		Firma	
Cargo			
Nombre del Trabajador		Firma	
Cargo			

Equipo Nuevo 160
~~736~~

ARNES	
ESLINGA DETENCIÓN	
ESLINGA POSICIONAMIENTO	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	



1	ARNES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				EQ. NUEVO
1.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
1.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
1.4	Partes plásticas presentan roturas, cortadas u otras muestras de desgaste?.				
1.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				
2	ESLINGA DETENCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				EQ. NUEVO
2.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
2.3	Absorbedor de energía sin impactar?				
2.4	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
2.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				
3	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				EQ. NUEVO
3.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
3.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
3.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
4.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				EQ. NUEVO
4.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
4.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
4.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				

NA: No Aplica

Obra		FECHA	02/05/2019
Nombre del inspector equipo		Firma	
Cargo			
Nombre del Trabajador		Firma	
Cargo			

Equipo nuevo 737 7602

LINK TECH

ARNES	
ESLINGA DETENCIÓN	
ESLINGA POSICIONAMIENTO	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	



1	ARNES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				EQ. NUEVO
1.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
1.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
1.4	Partes plásticas presentan roturas, cortadas u otras muestras de desgaste?.				
1.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				
2	ESLINGA DETENCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				EQ. NUEVO
2.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
2.3	Absorbedor de energía sin impactar?				
2.4	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
2.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				
3	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				EQ. NUEVO
3.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
3.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
3.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
4.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				EQ. NUEVO
4.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?				
4.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?				
4.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?				

NA: No Aplica

Obra		FECHA	02/08/2019
Nombre del inspector equipo		Firma	
Cargo			
Nombre del Trabajador		Firma	
Cargo			

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR UNIVERSAL SEC S.A.S.	CONSORCIO PRUNI SEDES 04

CAPACITACIONES

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 / PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S.	**REGISTRO DE CAPACITACIÓN**	Código: 739 Versión: Fecha: 1601 Página 1 de 1

FECHA	02/08/2019	**TIPO DE CAPACITACION**			
		INTERNA		**EXTERNA**	X
INTENSIDAD HORARIA			**HORARIO**		

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: ARNADO DE ANDAMIOS

EVALUAR EFICACIA: Si X N.A____

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (Marque con una X)

1. Evaluación del desempeño _____ 2. Indicadores X 3. Test de conocimiento _____

Otro:

CERTIFICADO _____ ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA _____

No	NOMBRE DEL ASISTENENTE	FIRMA	CARGO	DEPARTAMENTO
	Fabio Angarita M		Técnico	Cundinamarca
	Aney Vega Perez		Operario	Cundinamarca
	Marcol Rubio		Electrico	Cundinamarca

	NOMBRE, FIRMA, CARGO
AREA HSEQ	114290
INSTRUCTOR (Anexar CV para externos o ARL)	CRISTIAN FELIPE MARTINEZ ACOSTA. COENEQ.

1605
740

REGIONAL DISTRITO CAPITAL

EL CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA

CERTIFICA

Que CRISTIAN FELIPE MARTINEZ ACOSTA identificado(a) con Cedula de Ciudadania No 1024494859 de Bogotá, realizó y aprobó el curso de REENTRENAMIENTO NIVEL AVANZADO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS con una intensidad horaria de Veinte (20) y obtuvo una evaluación Apto (A) con una equivalencia de (4.5).

Equivalencia de Evaluaciones:

D: Reprobó
A: Aprobó

Se expide en Bogotá, a los diez (10) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019)

Firmado Digitalmente por
FRANCISCO GUTIERREZ ESCOBAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

FRANCISCO GUTIERREZ ESCOBAR
SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9209001925807CC1024494859E.

760
741

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 / PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S.	**REGISTRO DE CAPACITACIÓN**	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página 1 de 1

FECHA	29-08-2019	**TIPO DE CAPACITACION**			
		INTERNA	✓	**EXTERNA**	
INTENSIDAD HORARIA	10 MINUTOS	**HORARIO**	7:00 AM a 7:10AM		

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: Proteccion Activa

EVALUAR EFICACIA: Si X N.A____

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (Marque con una X)

1. Evaluación del desempeño _____ 2. Indicadores X 3. Test de conocimiento _____

Otro:

CERTIFICADO _____ ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA _____

No	NOMBRE DEL ASISTENENTE	FIRMA	CARGO	DEPARTAMENTO
1	Oscar Orlando	Oscar Garzón	Guarda	centro memor.
	Javier Hernandez		Oficial	centro memor.
	marcol Bubio		Electrico	centro memoria
	Iver Arley Velasquez	Iver Velasquez	Electrico	Centro Memoria
	Luis Alberto Molina		Electrico.	Centro memoria.

	NOMBRE, FIRMA, CARGO
AREA HSEQ	Natalia Hernandez
INSTRUCTOR (Anexar CV para externos o ARL)	11a290

1607
742

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.	**REGISTRO DE CAPACITACIÓN**	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página 1 de 1

FECHA	23-08-2019	**TIPO DE CAPACITACION**			
		INTERNA	X	**EXTERNA**	
INTENSIDAD HORARIA		10 MINUTOS	**HORARIO**	6:50 A 7:00 AM	

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: Cuidado de manos en el lugar de Trabajo
- No Utilizar Accesorios en las manos
- Usar elementos de protecion personal
- No usar las manos como Herramienta

EVALUAR EFICACIA: Si X N.A____

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (Marque con una X)

1. Evaluación del desempeño _____ 2. Indicadores X 3. Test de conocimiento _____

Otro:

CERTIFICADO _____ ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA _____

No	NOMBRE DEL ASISTENENTE	FIRMA	CARGO	DEPARTAMENTO
1	Javier Hurtado		Oficial	centro memori
2	Neider M.V	Neider M.V	ayudante	Centro memorial
3	Braton Osorio		celador	centro memoria
4	Paulina Ibar		Auxiliar	Centro memorial
5	Oscar Orlando Garzon	Oscar Garzon	celador	centro memorial

	NOMBRE, FIRMA, CARGO
AREA HSEQ	Natalia Bonilla
INSTRUCTOR (Anexar CV para externos o ARL)	80 1142900

7608
743

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR UNIVERSAL SEC S.A.S.	CONSORCIO PRUNI SEDES 04

INSPECCIONES

1609
744

Codigo:	FORMATO DE INSPECCIÓN HERRAMIENTAS	CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSAL S.A.A.
Versión:		

No.	CONDICIONES DE SEGURIDAD A CONTROLAR		CONDICIÓN ENCONTRADA			OBSERVACIONES
			CONDICIÓN SEGURA (CUMPLE)	CONDICIÓN NO SEGURA (NO CUMPLE)	NO APLICA	
A. SEGURIDAD EN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
1	Se mantienen las herramientas en buenas estado		X			
2	Se seleccionan las herramientas correctamente para el trabajo a realizar		X			
3	Se usan las herramientas correctamente		X			
4	Se transportan adecuadamente		X			
5	Se guardan las herramientas en un lugar seguro		X			
6	Se cumplen Normas generales de seguridad para trabajos con equipos en movimiento:	Cuerpo libre de anillos, cadenas, relojes.	X			
		Overoles abotonados, mangas ajustadas	X			
7	Los equipo tienen guardas que protegen al trabajador de atrapamiento por partes en movimiento		X			
8	Las labores de mantenimiento como: limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados		X			
9	Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje		X			
B. SEGURIDAD EN LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO						
1	Existe adecuada limpieza del piso y sitios de circulación en caso de derramamientos por peligro de deslizamientos		X			
2	Las condiciones de orden y aseo del área son indicadas		X			
C. SEGURIDAD EN ELECTRICIDAD						
1	Existen cables o conexiones adecuadamente aisladas en sitios de trabajo				X	
2	Existen empalmes defectuosos				X	
3	Existen tableros de circuitos adecuadamente cubiertos y puestos				X	
4	Se encuentra señalizadas y aisladas las áreas de alto voltaje		X			

Elaboró:

Firma: _____

Nombre: Natalia Bonaldes

Cargo: Encargado SST

23/08/2019

06 84
114290

1670

745

Codigo:	FORMATO DE INSPECCIÓN HERRAMIENTAS	CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSIDAD S.A.S.
Versión:		

No.	CONDICIONES DE SEGURIDAD A CONTROLAR		CONDICIÓN ENCONTRADA			OBSERVACIONES
			CONDICIÓN SEGURA (CUMPLE)	CONDICIÓN NO SEGURA (NO CUMPLE)	NO APLICA	
A. SEGURIDAD EN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
1	Se mantienen las herramientas en buenas estado		✓			
2	Se seleccionan las herramientas correctamente para el trabajo a realizar		✓			
3	Se usan las herramientas correctamente		✓			
4	Se transportan adecuadamente		✓			
5	Se guardan las herramientas en un lugar seguro		✓			
6	Se cumplen Normas generales de seguridad para trabajos con equipos en movimiento:	Cuerpo libre de anillos, cadenas, relojes.	✓			
		Overoles abotonados, mangas ajustadas	✓			
7	Los equipo tienen guardas que protegen al trabajador de atrapamiento por partes en movimiento		✓			
8	Las labores de mantenimiento como: limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados		✓			
9	Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje			✓		
B. SEGURIDAD EN LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO						
1	Existe adecuada limpieza del piso y sitios de circulación en caso de derramamientos por peligro de deslizamientos		✓			
2	Las condiciones de orden y aseo del área son indicadas		✓			
C. SEGURIDAD EN ELECTRICIDAD						
1	Existen cables o conexiones adecuadamente aisladas en sitios de trabajo		✓			
2	Existen empalmes defectuosos			✓		
3	Existen tableros de circuitos adecuadamente cubiertos y puestos		✓			
4	Se encuentra señalizadas y aisladas las áreas de alto voltaje			✓		

Elaboró:

Firma: Natalia Bermudez

Nombre:

Cargo: Encargado SST

23/08/2019

V.B SST.

114290

746

611

CONSORCIO PRUNI		CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.
INSPECCION DE BOTIQUINES		
CODIGO: F-OT-087	VERSION: 1.0	

MATERIAL DE CURACION	REVISION 1	REVISION 2	REVISION 3
ESPARADRAPO	OK		
GASA	OK		
GASA PRECORTADA	OK		
CURAS			
MICROPORE			
APOSITOS			
COMPRESA			
PARCHE OCLUSOR			
VENDAS EN ROLLO (DE DIFERENTES ANCHOS)	OK		
BAJA LENGUAS	OK		
APLICADORES			
ELEMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	**REVISION 1**	**REVISION 2**	**REVISION 3**
GUANTES DE LATEX	OK		
TERMOMETRO	OK		
CAMILLA	OK		
INMOVILIZADORES EXTREMIDADES	OK		
INMOVILIZADORES CERVICAL	OK		
PITOS			
LINTERNAS CON PILAS			
MALETIN PORTATIL	OK		
TIJERAS			
ANTICEPTICOS	**REVISION 1**	**REVISION 2**	**REVISION 3**
YODOPOBINA SOLUCION			
YODOPOBINA ESPUMA			
AGUA DESTILADA			
SOLUCION SALINA	OK		
SUERO FISIOLOGICO			
DESINFECICIÓN INSTRUMENTOS	**REVISION 1**	**REVISION 2**	**REVISION 3**
ALCOHOL	OK		
DOTACION BRIGADISTAS	**REVISION 1**	**REVISION 2**	**REVISION 3**
CHALECOS			
LIBRETA CON ESFERO			
PITO			

REVISION 1		
OBSERVACIONES:		
NOMBRE DE QUIEN REVISA: Natalia Bedoya	**FECHA**	29/08/2019
REVISION 2		
OBSERVACIONES:		
NOMBRE DE QUIEN REVISA:	**FECHA**	
REVISION 3		
OBSERVACIONES:		
NOMBRE DE QUIEN REVISA:	**FECHA**	

747
11612

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.	CONSORCIO PRUNI FORMATO INSPECCION ORDEN Y ASEO	Versión Codigo fecha

Fecha		
DD	MM	AA
29	08	2019

CONTRATISTA: OLNO INGENIERIA

CONTRATISTA:

FRENTE DE OBRA: Centro Memoria, Area de excavacion ACTIVIDAD: Excavacion

PERIODO EVALUADO: Semana 1

SEMANA	OL-1(100-70%)	OL-2(40-70%)	OL-3(0-40%)	OBSERVACIONES
1	X			
2				
3				
4				
5				

Se debe colocar el valor de OL, de acuerdo al intervalo propuesto y a los siguientes puntos:

OL-1: La planta y/o obra se encuentra perfectamente limpia, sin ningún tipo de residuo o basura.

OL-2: En la planta y/o obra se aprecian algunos residuos, tales como bolsas de concreto, maderas ,colombinas y cintas desechables, residuos de paquetes de comida

OL-3: La obra se encuentra completamente desordenada y el área de la misma con bolsas de concreto, maderas, colombinas, cintas desechables, mallas desechadas, varios montículos pequeños de escombros y restos de materiales en diferentes puntos, materiales de poda, tarros, envases, etc.

ELABORÓ: Natalia Bonadies	REVISO: Natalia Bonadies	APROBÓ:
FECHA: 29/08-2019	FECHA: 29/08-2019	FECHA: 29/08-2019

V.B. 11429

L 748
1673

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.	CONSORCIO PRUNI FORMATO INSPECCION ORDEN Y ASEO	Versión Codigo fecha

Fecha		
DD	MM	AA
29	08	2019

CONTRATISTA: D.P.C electricos

CONTRATISTA:

FRENTE DE OBRA: Centro De mezcla ACTIVIDAD: Instalacion de Tomacos

PERIODO EVALUADO: Semana 1

SEMANA	OL-1(100-70%)	OL-2(40-70%)	OL-3(0-40%)	OBSERVACIONES
1	X			
2				
3				
4				
5				

Se debe colocar el valor de OL, de acuerdo al intervalo propuesto y a los siguientes puntos:

OL-1: La planta y/o obra se encuentra perfectamente limpia, sin ningún tipo de residuo o basura.

OL-2: En la planta y/o obra se aprecian algunos residuos, tales como bolsas de concreto, maderas ,colombinas y cintas desechables, residuos de paquetes de comida

OL-3: La obra se encuentra completamente desordenada y el área de la misma con bolsas de concreto, maderas, colombinas, cintas desechables, mallas desechadas, varios montículos pequeños de escombros y restos de materiales en diferentes puntos, materiales de poda, tarros, envases, etc.

ELABORÓ: Natalia Bermudez	REVISO: Natalia Bermudez	APROBÓ:
FECHA: 29/08/2019	FECHA: 29/08/2019	FECHA: 29/08/2019

U.B. 114290

749
16/4

CONSORCIO PRUNI	CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.
INSPECCIÓN DE EXTINTORES	
CODIGO:	VERSION: 1.0

Consecutivo	Nombre	Cargo	Centro de Trabajo	Ciudad	Fecha D	M	A
01	Natalia B	SST	Centro de Memoria	Bogota	29	8	2019

Ubicación	Clase de extintor	Capacidad Libras	Partes a revisar	Bueno	Malo	Descripción
Campamento	multiproposito	20	Manómetro	X		
			Manijas	X		
			Manguera		X	
			Etiqueta	X		
			Cuerpo	X		
			Seguro	X		
Angarita de vigilancia	multiproposito	20	Manómetro	X		
			Manijas	X		
			Manguera		X	
			Etiqueta	X		
			Cuerpo	X		
			Seguro	X		
— o —	— o —	——	Manómetro			
			Manijas			
			Manguera			
			Etiqueta			
			Cuerpo			
			Seguro			
— o —	—— o —	— o —	Manómetro			
			Manijas			
			Manguera			
			Etiqueta			
			Cuerpo			
			Seguro			
— o —	—— o ——	— o —	Manómetro			
			Manijas			
			Manguera			
			Etiqueta			
			Cuerpo			
			Seguro			
o ——	—— o ——	—— o ——	Manómetro			
			Manijas			
			Manguera			
			Etiqueta			
			Cuerpo			
			Seguro			

OBSERVACIONES

V.B. SST
114290.

CONSORCIO
PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

MANZANA
LIEVANO

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR UNIVERSAL SEC S.A.S.	CONSORCIO PRUNI SEDES 04

1616

PERMISOS DE TRABAJO

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — PRISMA UNIVERSITARIO S.A.S.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

VERSION
FECHA
FORMATO 167

CONTRATISTA: Unicalca — SUPERVISOR: Ignacio Bocanegra
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A EJECUTAR: Instalación de Tubería — UBICACIÓN DEL TRABAJO: Piso 8.
FECHA DE ELABORACIÓN: 26-01-2019
NOMBRES DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN:

Robert Estrada	1022363638	Robert Estrada
Luis Ascencio	79936[illegible]	Luis Ascencio
Luis Gabriel Aldoro Melchor	4618485	[illegible]

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

Actividadeds Criticas: Diligenciar los Formatos de Permiso de Trabajo Seguro

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR
Taladro - pulidora - Manzadora

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
1 Sacar Herramienta de Trabajo	1 Exposición a ruido	✓	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	✓
2 Cortar Tubería	2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	
3 Seleccionar material	3. Contacto superficies calientes	✓	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	✓
4 Biselar el Tubo	4. Deficiencias de ventilación	✓	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	
5 Ranurar.	5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado.	✓
6 Instalar.	6. Proyección de partículas y fragmentos	✓	6. Realizar corte de fluidos	
	7. Mecanismos en movimiento		7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
	8. Manejo de herramientas	/	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	
	9. Caídas de alturas	✓	9. Disponer pantallas protectoras	
	10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	
	11. Levantamiento de cargas	✓	11.Disponer de sistemas de comunicación	
	12. Caída de objetos	/	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos		13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	✓	14.Prevenir y/o contener derrames	
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigía en el exterior	
	17. Inhalación de gases; vapores, humos y neblinas		17. Humedecer con agua el área	
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18.Separar y disponer residuos líquidos	
	19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	
	20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	
	21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	
	22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
	23. Movimientos repetitivos	✓	23.Disponer de sistemas de comunicación	
	24. Posturas inadecuadas de trabajo		24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
	25. Exposición a vibraciones		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
	26. Accidente o incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de		27. Almacenamiento correcto de materiales	✓
	28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
	29. Atropellamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	
	32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	
	33. Espacios reducidos de trabajo		33. otros	
	34. Probabilidad de Lluvia			
	35. Caídas del mismo nivel	/		
	36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Mecanismos de anclaje	☐	Mosquetones	☐	Descendedor ocho	☐
Puntos de anclaje	☐	Eslinga para restricción	☐	Descendedor Jumar	☐
Líneas de vida horizontal cable	☐	Eslinga para posicionamiento	☐	Trolí (frenos)	☐
Líneas de vida horizontal cuerda	☐	Eslinga para detención	☐	Poleas	☐
Líneas de vida vertical cable	☐	Arnés integral de seguridad	☐	Otros	☐
Líneas de vida vertical cuerda	☐	Cuerda	☐		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	✓	Guantes de PVC	✓	Otros:	☐
Botas de seguridad	✓	Protección auditiva	✓	Nota: Casco con barbuquejo solamente para trabajos en altura	
Gafas de seguridad	✓	Careta de soldador	☐		
Guantes de algodón	☐	Protección respiratoria	✓		
Guantes de cuero	☐	Chaleco reflectivo	☐		
Guantes dieléctricos	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓		
Protección facial	☐		☐		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	✓	Kit para derrames	☐	Escaleras tipo tijera	☐
Cinta demarcatoria	✓	Explosímetro	☐	Escalera extensibles	☐
Elementos de señalización	☐	Detector de oxigeno	☐	Escaleras fijas	☐
Radio transmisor/receptor	✓	Andamios	☐	Elevadores	☐
Boliquin y Camilla	✓	Grúas con canasta	☐	Otros	☐

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
Leidy Cardiel HSEQ	1065[illegible]229	

SI EL NUMERO DE TRABAJADORES SUPERA LA CAPACIDAD DEL FORMATO, FIRMAR POR EL RESPALDO

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE, CORTE Y SOLDADURA

Código: D-SST-TA01
Versión: 01
Fecha: 08/05/2017
Página 1 de 1

ÁREA: Piso 3	**LUGAR:** Edificio Nevado
FECHA DE EXPEDICIÓN: 27-08-2019	**FECHA DE EJECUCIÓN:** 27-08-2019
HORA DE INICIO: 7:00 AM	**HORA TERMINACIÓN:**
NOMBRE JEFE SOLICITANTE: Mario Ofa	**PERSONAS ASIGNADAS:** 5

Uso htas automáticas manuales

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	FIRMA
1	Luis Orlando Pimate	79 414 421	
2	Jairo McAmaul	4786363	
3	Jairo Asencio	92.098927	
4	Alvaro Palechor	4698483	
5	Luis Gabriel Alfonso Torres	79913617	

Careta facial	Respirador	Gorro para soldar
Chaqueta de cuero	Traje de Seguridad Antichispa	Protección auditiva X
Gafas X	Guantes de cuero	Botas de Seguridad X
Polainas	Otro	

CUMPLE	NO CUMPLE
X	

El emisor certifica que la zona de trabajo ha sido analizada, que las precauciones analizadas en la lista han sido tomadas y autoriza el trabajo

Nombre del emisor: Leidy Natalia Jhon Bermudez	CC: 1105682294	FIRMA:	
Nombre del jefe de sección:	CC:	FIRMA:	

Marque con una (X) en la casilla que corresponda para el permiso

¿La persona encargada de realizarla labor ha recibido capacitación y entrenamiento para la ejecución de la misma?	X		
¿Se requiere diligenciar otros permisos (trabajos en alturas, aseguramiento de energias peligrosas)?		X	
El área 10 metros a la redonda está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser conbustibles o inflamables (si es necesario utilice el medidor de gases)	X		
¿El trabajo esta planeado y coordinado entre ejecutores, vigias y supervisores encargados?	X		
Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos con lonas, láminas u otro material ignífugo	X		
Se han instalado mamparas para proteger y aislar a las personas y maquinari vecina			X
Se han dispuesto de extintores diferentes a los dispuestos en la zona, de ser posible diferentes a los existentes en la zona	X		
Se realizó conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos			X
Están los equipos eléctricos a utilizar con sus cables y conexiones encauchetados, sin líneas vivas, con cintas aislantes	X		
La zona donde se realizará el trabao ha sido demarcada con cinta, conos, etc.	X		
¿Se ha revisado y se tiene los EPP necesarios para el trabajo a realizar?	X		
Se ha diligenciado la lista de chequeo de preuoso diario del equipo de soldadura electrica o de oxiacetileno			X

760

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE, CORTE Y SOLDADURA

Código: D-SST-TA01
Versión: 01
Fecha: 08/05/2017
Página 1 de 1

AREA: Piso 3	**LUGAR:** Piso 3 Edificio Nevado
FECHA DE EXPEDICION: 27-08-2019	**FECHA DE EJECUCIÓN:** 27-08-2019
HORA DE INICIO: 7:00 AM	**HORA TERMINACIÓN:**
NOMBRE JEFE SOLICITANTE: Hitio Ospa	**PERSONAS ASIGNADAS:** 2

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	FIRMA
1	Luis Asencio	1.100.395224	
2	Pedro Posada	79146381	
3			
4			
5			

Careta facial	Respirador	Gorro para soldar
Chaqueta de cuero	Traje de Seguridad Antichispa	Protección auditiva X
Gafas X	Guantes de cuero	Botas de Seguridad X
Polainas	Otro	

CUMPLE	NO CUMPLE
X	

El emisor certifica que la zona de trabajo ha sido analizada, que las precauciones analizadas en la lista han sido tomadas y autoriza el trabajo

Nombre del emisor: Leidy Rotavo Jhon Bercutes	CC: 1100395224	FIRMA:
Nombre del jefe de sección:	CC:	FIRMA:

Marque con una (X) en la casilla que corresponda para el permiso

¿La persona encargada de realizarla labor ha recibido capacitación y entrenamiento para la ejecución de la misma?	X		
¿Se requiere diligenciar otros permisos (trabajos en alturas, aseguramiento de energias peligrosas)?		X	
El área 10 metros a la redonda está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser conbustibles o inflamables (si es necesario utilice el medidor de gases)	X		
¿El trabajo esta planeado y coordinado entre ejecutores, vigias y supervisores encargados?	X		
Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos con lonas, láminas u otro material ignífugo	X		X
Se han instalado mamparas para proteger y aislar a las personas y maquinari vecina			X
Se han dispuesto de extintores diferentes a los dispuestos en la zona, de ser posible diferentes a los existentes en la zona	X		
Se realizó conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos			X
Están los equipos eléctricos a utilizar con sus cables y conexiones encauchetados, sin líneas vivas, con cintas aislantes	X		
La zona donde se realizará el trabao ha sido demarcada con cinta, conos, etc.	X		
¿Se ha revisado y se tiene los EPP necesarios para el trabajo a realizar?	X		
Se ha diligenciado la lista de chequeo de preuoso diario del equipo de soldadura electrica o de oxiacetileno			X

762

1620

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR UNIVERSAL SEC S.A.S.	CONSORCIO PRUNI SEDES 04

EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS

763

162

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Bogotá D.C. 25 de julio de 2019

Señores:
CONSTRUENCOFRADOS Y EQUIPOS - COENEQ S.A.S.
Carrera 17 19 A – 13
Bogotá D.C.

Asunto: **UNE-EN 12810-1:2005**

Estimados señores:

Nos complace informarles que su compañía ha sido certificada por Bureau Veritas Certification, ubicándose dentro de las empresas en nuestro país que han decidido hacer de la certificación un factor de competitividad y crecimiento.

Es por ello que una vez realizado el proceso de la auditoria de CERTIFICACIÓN tenemos el agrado de adjuntar los certificados que le hemos otorgado bajo la acreditación de ONAC de acuerdo con los requisitos de las normas **UNE-EN 12810-1:2005**

Logro que Bureau Veritas Certification apoya completamente a través del uso de la marca de certificación; cuyo manual se puede consultar a través de nuestra página de internet:

http://www.bureauveritascertification.com.co/.

Como parte del mejoramiento continuo, le invitamos a diligenciar la encuesta de satisfacción que recibirá a través de correo electrónico.

Cordialmente,

Carolina Prieto Carranza
Gerente Técnico

764

162

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Bogotá D.C. 25 de julio de 2019

Señores:
CONSTRUENCOFRADOS Y EQUIPOS - COENEQ S.A.S.
Carrera 17 19 A – 13
Bogotá D.C.

Asunto: **UNE-EN 12810-1:2005**

Estimados señores:

Nos complace informarles que su compañía ha sido certificada por Bureau Veritas Certification, ubicándose dentro de las empresas en nuestro país que han decidido hacer de la certificación un factor de competitividad y crecimiento.

Es por ello que una vez realizado el proceso de la auditoria de CERTIFICACIÓN tenemos el agrado de adjuntar los certificados que le hemos otorgado bajo la acreditación de ONAC de acuerdo con los requisitos de las normas **UNE-EN 12810-1:2005**

Logro que Bureau Veritas Certification apoya completamente a través del uso de la marca de certificación; cuyo manual se puede consultar a través de nuestra página de internet:

http://www.bureauveritascertification.com.co/.

Como parte del mejoramiento continuo, le invitamos a diligenciar la encuesta de satisfacción que recibirá a través de correo electrónico.

Cordialmente,

Carolina Prieto Carranza
Gerente Técnico

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

ANEXO REFERENCIAS CERTFICADAS:

ITEM	REFERENCIA
1	BASE COLLAR
2	DIAGONAL PARA 0,70m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
3	DIAGONAL PARA 0,73m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
4	DIAGONAL PARA 1,40m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
5	DIAGONAL PARA 2,07m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
6	DIAGONAL PARA 2,57m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
7	DIAGONAL PARA3m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
8	ESCALERA EXTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA (tipo gato)
9	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA
10	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m EN ALUMINIO
11	HORIZONTAL DE 0,70m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
12	HORIZONTAL DE 0,73m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
13	HORIZONTAL DE 1,40m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
14	HORIZONTAL DE 1,40m REFORZADA EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
15	HORIZONTAL DE 0,70m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
16	HORIZONTAL DE 2,07m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
17	HORIZONTAL DE 2,07m REFORZADA EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
18	HORIZONTAL DE 3m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
19	HORIZONTAL DE 3m REFORZADA EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
20	MÉNSULA DE 0,73m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
21	PASADOR DE SEGURIDAD GALVANIZADO
22	PASAMANOS PARA ESCALERA INTERNA DE PELDAÑOS
23	PLATAFORMA MARCO EN ALUMINIO Y PISO GALVANIZADO CON PUERTA DE ACCESO DE 0,62m x 1,40m
24	PLATAFORMA MARCO EN ALUMINIO Y PISO GALVANIZADO CON PUERTA DE ACCESO DE 0,62m x 2,07m
25	PLATAFORMA MARCO EN ALUMINIO Y PISO GALVANIZADO CON PUERTA DE ACCESO DE 0,62m x 2,57m
26	PLATAFORMA MARCO Y ESCALERA EN ALUMINIO PISO GALVANIZADO CON PUERTA DE ACCESO DE 0,62m x 3m
27	PLATAFORMA METALICA DE 0,32 X 1,40m GALVANIZADO
28	PLATAFORMA METALICA DE 0,32 X 2,07m GALVANIZADO
29	PLATAFORMA METALICA DE 0,32 X 3m GALVANIZADO
30	PLATAFORMA GALVANIZADA CON PUERTA DE ACCESO DE0,62m x 2,07m DESARMABLE (2 COMPONENTES)
31	RODAPIÉ DE 0,73m X 0,15m
32	RODAPIÉ DE 1,40m X 0,15m
33	RODAPIÉ DE 2,07m X 0,15m
34	RODAPIÉ DE 2,57m X 0,15m
35	RODAPIÉ DE 3m X 0,15m
36	RUEDA DE 6" EN POLIURETANO CON TORNILLO NIVELADOR EN TUBO ROSCADO DE 38mm
37	RUEDA DE 6" EN POLIURETANO
38	RUEDA DE 8" EN POLIURETANO CON TORNILLO NIVELADOR EN TUBO ROSCADO DE 38mm
39	RUEDA DE 8" EN POLIURETANO
40	TORNILLO NIVELADOR BASE U TUBO ROSCADO DE 38 MM
41	TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38 MM
42	TUBO ESTRUCTURAL 0,10 X 0,10m
43	VERTICAL DE 0,50m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 SIN ESPIGO GALVANIZADO
44	VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 SIN ESPIGO GALVANIZADO
45	VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 CON ESPIGO GALVANIZADO
46	VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 SIN ESPIGO GALVANIZADO
47	MELLIZAS

Calle 72 No. 7-82 Piso 3. Bogotá. Colombia
Tel: +57 (1) 312 9191
BVQI COLOMBIA LTDA.
NIT 830.055.069-8

Registered office:
5th Floor. 66 Prescot Street
London
E1 8HG

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

ANEXO REFERENCIAS CERTFICADAS:

ITEM	REFERENCIA
1	BASE COLLAR
2	DIAGONAL PARA 0,70m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
3	DIAGONAL PARA 0,73m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
4	DIAGONAL PARA 1,40m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
5	DIAGONAL PARA 2,07m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
6	DIAGONAL PARA 2,57m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
7	DIAGONAL PARA3m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
8	ESCALERA EXTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA (tipo gato)
9	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA
10	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m EN ALUMINIO
11	HORIZONTAL DE 0,70m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
12	HORIZONTAL DE 0,73m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
13	HORIZONTAL DE 1,40m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
14	HORIZONTAL DE 1,40m REFORZADA EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
15	HORIZONTAL DE 0,70m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
16	HORIZONTAL DE 2,07m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
17	HORIZONTAL DE 2,07m REFORZADA EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
18	HORIZONTAL DE 3m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
19	HORIZONTAL DE 3m REFORZADA EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
20	MÉNSULA DE 0,73m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO
21	PASADOR DE SEGURIDAD GALVANIZADO
22	PASAMANOS PARA ESCALERA INTERNA DE PELDAÑOS
23	PLATAFORMA MARCO EN ALUMINIO Y PISO GALVANIZADO CON PUERTA DE ACCESO DE 0,62m x 1,40m
24	PLATAFORMA MARCO EN ALUMINIO Y PISO GALVANIZADO CON PUERTA DE ACCESO DE 0,62m x 2,07m
25	PLATAFORMA MARCO EN ALUMINIO Y PISO GALVANIZADO CON PUERTA DE ACCESO DE 0,62m x 2,57m
26	PLATAFORMA MARCO Y ESCALERA EN ALUMINIO PISO GALVANIZADO CON PUERTA DE ACCESO DE 0,62m x 3m
27	PLATAFORMA METALICA DE 0,32 X 1,40m GALVANIZADO
28	PLATAFORMA METALICA DE 0,32 X 2,07m GALVANIZADO
29	PLATAFORMA METALICA DE 0,32 X 3m GALVANIZADO
30	PLATAFORMA GALVANIZADA CON PUERTA DE ACCESO DE0,62m x 2,07m DESARMABLE (2 COMPONENTES)
31	RODAPIÉ DE 0,73m X 0,15m
32	RODAPIÉ DE 1,40m X 0,15m
33	RODAPIÉ DE 2,07m X 0,15m
34	RODAPIÉ DE 2,57m X 0,15m
35	RODAPIÉ DE 3m X 0,15m
36	RUEDA DE 6" EN POLIURETANO CON TORNILLO NIVELADOR EN TUBO ROSCADO DE 38mm
37	RUEDA DE 6" EN POLIURETANO
38	RUEDA DE 8" EN POLIURETANO CON TORNILLO NIVELADOR EN TUBO ROSCADO DE 38mm
39	RUEDA DE 8" EN POLIURETANO
40	TORNILLO NIVELADOR BASE U TUBO ROSCADO DE 38 MM
41	TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38 MM
42	TUBO ESTRUCTURAL 0,10 X 0,10m
43	VERTICAL DE 0,50m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 SIN ESPIGO GALVANIZADO
44	VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 SIN ESPIGO GALVANIZADO
45	VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 CON ESPIGO GALVANIZADO
46	VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 SIN ESPIGO GALVANIZADO
47	MELLIZAS

Calle 72 No. 7-82 Piso 3. Bogotá. Colombia
Tel: +57 (1) 312 9191
BVQI COLOMBIA LTDA.
NIT 830.055.049-8

Registered office:
5th Floor, 66 Prescot Street
London
E1 8HG

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Versión: 00 Fecha: 29/07/2019

767
1625

REGISTRO FOTOGRÁFICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	Descripción del Equipo	ARNES DE SEGURIDAD
	Marca	BY PROTECCION
	Referencia	9041769
	Código (SI aplica)	14-06
	Fecha de Fabricación	14/06
	Tiempo de vida útil	
	Cuenta con Ficha técnica (Adjuntaria a la Hoja de vida)	
	Cuenta con certificado del fabricante (Adjuntario a la Hoja de vida del equipo)	

HISTORIAL DE USO

ENTREGA			DEVOLUCION		
Fecha de entrega	Entregado a	Observaciones	Fecha devolución	Devuelto por	Observaciones
26/08/2019	Marino Lopez	Ninguna			

SEGUIMIENTO A INSPECCIONES Y MANTENIMIENTOS

Una vez realizada la inspección o mantenimiento del equipo, relacione los resultados obtenidos en las siguientes columnas con el fin de llevar la trazabilidad del estado del equipo.

Fecha DD/MM/AAAA	Mantenimiento o Inspección	Realizado por	Observaciones /Hallazgos
26/8/2019	Inspeccion	Natalia Bermudez	

ELABORÓ		APROBÓ	
Nombre	Natalia B	Nombre	Natalia B
Cargo	SST	Cargo	SST

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSALSEC S.A.S.	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Código: 768 Versión: 00 Fecha: 29/07/2019

1026

REGISTRO FOTOGRÁFICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	Descripción del Equipo	Arnes de seguridad
	Marca	Armaduras
	Referencia	ARNES
	Código (SI aplica)	3024
	Fecha de Fabricación	Febrero 2018
	Tiempo de vida útil	Febrero 2023
	Cuenta con Ficha técnica (Adjuntaria a la Hoja de vida)	SI
	Cuenta con certificado del fabricante (Adjuntario a la Hoja de vida del equipo)	

HISTORIAL DE USO

ENTREGA			DEVOLUCION		
Fecha de entrega	Entregado a	Observaciones	Fecha devolución	Devuelto por	Observaciones
26/8/2019	Nayno lopez	NO			

SEGUIMIENTO A INSPECCIONES Y MANTENIMIENTOS

Una vez realizada la inspección o mantenimiento del equipo, relacione los resultados obtenidos en las siguientes columnas con el fin de llevar la trazabilidad del estado del equipo.

Fecha DD/MM/AAAA	Mantenimiento o Inspección	Realizado por	Observaciones /Hallazgos
26/8/2019	Inspeccion	Natalia Benavides	

ELABORÓ		APROBÓ	
Nombre	Natalia B	Nombre	Natalia B
Cargo	SST	Cargo	SST

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSALSEC S.A.S.	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Código: 1627
		Versión: 00
		Fecha: 29/07/2019

769

REGISTRO FOTOGRÁFICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	Descripción del Equipo	Eslinga
	Marca	Armada
	Referencia	AO363
	Código (Si aplica)	
	Fecha de Fabricación	Sep 2017
	Tiempo de vida útil	Sep 2022
	Cuenta con Ficha técnica (Adjuntaria a la Hoja de vida)	
	Cuenta con certificado del fabricante (Adjuntario a la Hoja de vida del equipo)	SI

HISTORIAL DE USO

ENTREGA			DEVOLUCION		
Fecha de entrega	Entregado a	Observaciones	Fecha devolución	Devuelto por	Observaciones
26/08/2019	Mario Lopez	NO			

SEGUIMIENTO A INSPECCIONES Y MANTENIMIENTOS

Una vez realizada la inspección o mantenimiento del equipo, relacione los resultados obtenidos en las siguientes columnas con el fin de llevar la trazabilidad del estado del equipo.

Fecha DD/MM/AAAA	Mantenimiento o Inspección	Realizado por	Observaciones /Hallazgos
26/08/2019	Inspeccion	Natalia Bonilla	

ELABORÓ		APROBÓ	
Espacio para la firma		Espacio para la firma	
Nombre	Natalia B	Nombre	Natalia B
Cargo		Cargo	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Codigo: 1628 Versión: 00 Fecha: 29/07/2019

REGISTRO FOTOGRÁFICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	Descripción del Equipo	Eslinga
	Marca	Armstrong
	Referencia	A0356
	Código (Si aplica)	
	Fecha de Fabricación	Mayo 2013
	Tiempo de vida útil	Mayo 2018
	Cuenta con Ficha técnica (Adjuntaria a la Hoja de vida)	
	Cuenta con certificado del fabricante (Adjuntario a la Hoja de vida del equipo)	

HISTORIAL DE USO

ENTREGA			DEVOLUCION		
Fecha de entrega	Entregado a	Observaciones	Fecha devolución	Devuelto por	Observaciones
26/08/2019	Mauro Lopez	NO			

SEGUIMIENTO A INSPECCIONES Y MANTENIMIENTOS

Una vez realizada la inspección o mantenimiento del equipo, relacione los resultados obtenidos en las siguientes columnas con el fin de llevar la trazabilidad del estado del equipo.

Fecha DD/MM/AAAA	Mantenimiento o Inspección	Realizado por	Observaciones /Hallazgos
26/08/2019	Inspección	Natalia Bermudez	

ELABORÓ		APROBÓ	
Espacio para la firma		Espacio para la firma	
Nombre	Natalia Bermudez	Nombre	
Cargo	SST	Cargo	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR UNIVERSAL SEC S.A.S.	CONSORCIO PRUNI SEDES 04

1629

CAPACITACIONES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO DE ASISTENCIA
SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.

DEPENDENCIA: Dirección Talento Humano

Tema: Red contra Incendios

Objetivo: Divulgación de medidas de prevenreón para mitigar el riesgo por Instalacreón de Red contra Incendio.

Fecha: 12/08/19

Lugar: Bicentenario I 2do Piso

Hora inicio: 9:00 am.

Hora terminación: 10:15 am.

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	SEXO			DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN						TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
		MUJER	HOMBRE	INTERSEXUAL			LIBRE NOMBRAMIENTO	CARRERA	PROVISIONAL	TEMPORAL	TRABAJADOR OFICIAL	CONTRATACIÓN / OTRO			
SUSANA RODRIGUEZ	1016055294	X			OAJ	SECRETARIA			X				2487	SPRODRIGUEZ@	
Gustavo Sanchez	15024594		X		OAJ	Contratista						X		Gusanchez	
Julian Murcio	80800467		X		OAJ	Contratista						X		Jmmurcio@	
Dimarley Alvino	1.069.781.142		X		Sub. Financiera	Tecnico			X				1858	dalvalanos@	
Pedro Salcedo	10.176.290		X		Sub-Financ	Prof.			X				1855	pasalcedo@ AG	
Juan F Torres	1012359621		X		Sub Fin	Secret.			X				1850	JF torres@	
Liliana Padraza C.	51.665651	X			Sub fin.	Aux Adtivo		X					1437	lmpadraza@.	

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

1630

772

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO DE ASISTENCIA
SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.

DEPENDENCIA: Dirección de Talento Humano.

Tema: Red contra Incendio

Objetivo: Divulgación de medidas para mitigar riesgo por la instalación de la red contra Incendio.

Fecha: 12/08/19

Lugar: Bicentenario 1 2do Piso

Hora inicio: 9:00 am

Hora terminación: 10:15 am.

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	SEXO: MUJER	SEXO: HOMBRE	SEXO: INTERSEXUAL	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBRAMIENTO	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: TEMPORAL	TIPO DE VINCULACIÓN: TRABAJADOR OFICIAL	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN: OTRO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
María C Reyes C	1010113059		X		Contratos	Contratista						X		1550	mccarr809@gmail	
Nydia Moreno	33011862	X			Contratos	Técnico			X					1547	nymoreno@	
Maria Mercedes Murcia	52410707	X			Contratos	Contratista						X			mpmurcia@	
LIBERMAN BRAVO	11.434.733		X		CONTRATOS	CONTRATISTA						X		1553	hubastos@	
Paula Catalina Prieto	52906[illegible]	X			Contratos	P Universi.			X					1549	PLPrieto @	
Laura Olarte	39727526	X			Contratos	Prof Esp			X					1542	lmolarte@	
Ariel Pinto S	7197584		X		Contratos.	Prof. Espe.			X					1537	arpinto@...	
Carolina Moreno	1010196200	X			Contratos	Contratista						X		1546	lcmoreno@	
Maicol Esteban Paez	1016103612		X		Contratos	Contratista						X			mgpaez@	
[illegible]	7731241		X		Contratos	Profes						X			[illegible]	
Monica Perchan.	1010.172933	X			Dgeridica	Profesional			X					2338	mvmercham@	
Diana Galiano	37.335027	X			OAJ	Contratist						X		2334	dgaliano	
Miguel Donoso	1016003391		X		Secretaria General	Contratista						X			medonoso@	
Ricardo Parra	7173339[illegible]		X		Sub Secretaria Corp	Prof Esp			X					1402	reparag	
Carolina Pinzón	52692768	X			Sub Corporativa	Asesor	X							1403	cpinzona@...	

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

7631

713

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO DE ASISTENCIA
SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.

DEPENDENCIA: Dirección de Talento Humano

Tema: Red contra Incendio

Objetivo: Divulgación de medidas para mitigar riesgo, debido a la Instalación de la Red contra Incendio.

Fecha: 12/08/19. Lugar: Bicentenario F.

Hora inicio: 9:00 am Hora terminación: 10:15 am.

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	SEXO: MUJER	SEXO: HOMBRE	SEXO: INTERSEXUAL	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBRAMIENTO	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: TEMPORAL	TIPO DE VINCULACIÓN: TRABAJADOR OFICIAL	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN: OTRO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Maria Camila Arregoces	1026279887	X			Contratos	Técnico			X					1535	mcarregoces@	
Sandra Barbosa	52832353	X			Contratos	P. Esp			X					1548	slbarbosa@	
Flavia Gustavo Neto	1064988533			X	Contratos.	Contratista						C		1541	mjnieto@	
Fernanda Pachón	52917459	X			Contratos	Contratista								1543	efpachon@alcaldi	
Marcela Montero	1010.88.555	X			O.A.J	contratista.						X		/	cmmontero@alcaldia	
Braulio Palacios	1026285191		X		OAJ	Contratista						X		—	bgpalacios@...	
Camilo Garcia	80.123.338		X		SGAMB	Contratista						X		—	cagarcia@	
Diana Garcia	53.007970	X			sub. Financ.	Prof. Espec			X					1854	dmgarcia@	
Diana Cruz	1032367917	X			Sub. Financ	Prof. Espec			X					1857	dcruz@	
Carolina Rivera M	52032472	X			Sub Fra	Prof Esp			X					1862	jcriviera@	
Claudia P Monzoque	52150875	X			Sub Finan	Prof Esp			X					1861	cpmonzoque@	
Luis A Leal	19423680		X		Sub Fin	Pro Esp		X						1856	laleal@	

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

1632 711

ARQUITECTURA URBANA LTDA.	CONTROL DE ASISTENCIA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO				CÓDIGO	AU-FT-07
					Versión	1
	CAPACITACIÓN ☐	ENTRENAMIENTO ☐	INDUCCIÓN ☐	REINDUCCIÓN ☐	OTRO SOCIALIZACION	
TEMA:	SOCIALIZACIÓN AL PERSONAL CONTRATISTA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., SOBRE LAS ÁREAS A INTERVENIR DADO A LA OBRA DE LA INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIO, LOS RIESGOS Y PELIGROS QUE SE EXPONEN, LAS MEDIDAS A CONTROLAR Y LOS MECANISMOS A UTILIZAR PARA LA MINIMIZACIÓN DE LOS MISMOS.					
FECHA:	12 DE AGOSTO DEL 2019, FRENTE DE OBRA MANZANA LIÉVANO – 2do Piso.					

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Ariel Humberto Pinto Sánchez	Prof. Esp.	7 197 584	
2	Paola Liliana Prieto Garcia	Prof. Universitario	52906471	
3	Laura Marcela Olarte	Prof Especializ	37727526	
4	HERNAN BUSTOS MORALES	CONTRATISTA	11.434.733	
11	María Camila Reyes Cifuentes	Contratista	1010173059	
12	Nydia Morena Buitrago	Técnico	53011867	
13	María Fidel Murcia Pita	Contratista	52410717	
14	Maria Camila Ofegon Cuesta	Técnico	1026278887	
15	Natalia Montaña Jimenez	chofer	53765003	
16	Sandra Barbosa Vela	P. Esp.	52832353	
17	Diana Johana Nieto M.	Contratista	3162886692	
18	Carolina Moreno García	Contratista	1010196700	
19	Alex Alberto Estupiñan G.	Contratista	7320416	
20	Maicol Gomez Paez	Contratista	1016103612	
21	Carmen E Jaramillo	contratista	55.164.768	
22	Diana M. Rivera M.	Contratista	52178.216	
23	Braulio Blanco Lopez	Contratista	1032451221	

1633

24	Monica Viviana Merchan Jimenez	Profesional Espec.	1010172933	
25	Diana Galeano	Contratista	37338027	
26	Miguel Eduardo Danoso Castro	Contratista	1016003391	
27	Yolmarley Alvis Barbosa	Técnico Operativo	1.100781.492	
28	Pedro Salcedo Ruiz	Prof. Universitario	1017.6.290	
29	Luis D Zea B.	Prof Especialis	19423680	
30	Juan F Torres A.	Secretario	1012359621	
31	Camilo A. Garcia	Contratista	80.123.338	
32	Diana Garcia M.	Profesional Esp.	53.007.970	
33	Claudia P Monzoya V	Pro. Esp.	52158875	
34	Carolina Rivera Melo	Prof Esp	52032472	
35	Diana Ley L.	Profesional Esp	1032.362.797	
36				
37				
38				
39				
40				

FIRMA ENCARGADO SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C

FIRMA PROFESIONAL SST CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FIRMA PROFESIONAL SISOMA ARQUITECTURA URBANA LTDA

1691
776

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSAL SEC S.A S.	**REGISTRO DE CAPACITACIÓN**	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página 1 de 1

777
1635

FECHA	23/08/2019	**TIPO DE CAPACITACION**			
		INTERNA	✓	**EXTERNA**	
INTENSIDAD HORARIA		**HORARIO**			

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: Clasificación de Residuos en los frentes de obra

EVALUAR EFICACIA: Si X N.A____

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (Marque con una X)

1. Evaluación del desempeño _____ 2. Indicadores X 3. Test de conocimiento _____

Otro:

CERTIFICADO _____ ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA _____

No	NOMBRE DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jairo Ascencio	42.048927	oficia	
2	Jairo Medina Ul	4786363	oficial	
3	Alvaro Palechor	4698485	plomero	
4	Luis gabriel Alfonso T.	79913617	Plomeria	
5	luis Ascencio	1100.395.224	Oficial	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

	NOMBRE, FIRMA, CARGO
AREA HSEQ	
INSTRUCTOR (Anexar CV para externos o ARL)	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 / PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A S.	**REGISTRO DE CAPACITACIÓN**	Código: 778 Versión: Fecha: Página 1 de 1 7636

FECHA	27-08-2019	**TIPO DE CAPACITACION**			
		INTERNA	✓	**EXTERNA**	
INTENSIDAD HORARIA	10 minutos	**HORARIO**	7:00 AM a 7:10 AM		

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: Proteccion Auditiva

EVALUAR EFICACIA: Si X N.A____

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (Marque con una X)

1. Evaluación del desempeño _____ 2. Indicadores X 3. Test de conocimiento _____

Otro:

CERTIFICADO _____ ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA _____

No	NOMBRE DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Hernan Trujillo	1045273473	oficial	
2	Jose Mario M	7123231	Oficial	
3	Luis Gabriel Alfaro T.	79913617	Plomeria	
4	Pedro Eduardo	79745381	Oficial	
5	Alvaro Palechor	4698485	plomero	
6	Jairo Medina V	4186363	Oficial	
7	Luis Asencio	1.100.395.224	Oficial	
8	Luis Orlando Dimate	79414-421	Plomero	
9				
10				
11				
12				

	NOMBRE, FIRMA, CARGO
AREA HSEQ	Natalia Bernardes
INSTRUCTOR (Anexar CV para externos o ARL)	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.	**REGISTRO DE CAPACITACIÓN**	Código: 779 Versión: Fecha: 1637 Página 1 de 1

FECHA	28-08-2019	**TIPO DE CAPACITACION**			
		INTERNA	✓	**EXTERNA**	
INTENSIDAD HORARIA		10 minutos	**HORARIO**	7:00 A 7:10 AM	

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: Cuidado de manos

EVALUAR EFICACIA: Si X N.A____

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (Marque con una X)

1. Evaluación del desempeño _____ 2. Indicadores X 3. Test de conocimiento _____

Otro:

CERTIFICADO _____ ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA _____

No	NOMBRE DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jair Arturo Mo	7723231	oficial	
2	Oscar Trujillo	1015213417	oficial	
3	Luis gabriel Arroyo Tam	79913812	Plomero	
4	Pedro Rojas	79246281	oficial	Retirado
5	Alvaro Palechor	4698485	plomero	
6	Jairo Medina U	4786363	oficial	
7	Luis Asencio	1.100 395224	oficial	
8	Luis Orlando Duarte	79410-421	Plomero	
9				
10				
11				
12				

	NOMBRE, FIRMA, CARGO
AREA HSEQ	Natalia Rosales
INSTRUCTOR (Anexar CV para externos o ARL)	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR UNIVERSAL SEC S.A.S.	CONSORCIO PRUNI SEDES 04

INSPECCIONES

781 16239

CONSORCIO PRUNI

REGISTRO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CODIGO: | VERSION: 1.0

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — SISEMA — UNIVERSAL SEC S.A.S.

CONSORCION COC, hace entrega formal y material de la siguiente dotación para la protección personal. al señor (a):	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO
	Personal de Trabajo	Hidroalfa	

FECHA DE INSPECCION	REPOICIÓN		CABEZA, OJOS, OIDOS Y CARA					NARIZ			MANOS							PIES		CUERPO			ESPECIALES				FIRMA DEL EMPLEADO
	DETERIORO	PERDIDA	CASCO DIELÉCTRICO CON BARBUQUEJO Y RACHET	GAFAS DE SEGURIDAD	GAFAS DE OXICORTE	PROTECTOR DE INSERCIÓN	PROTECTOR TIPO COPA	MASCARILLA DESECHABLE	RESPIRADOR CON FILTRO	REPIRADOR MEDIA CARA	GUANTE CARNAZA SOLDADOR	GUANTES CARNAZA CORTOS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE HILO Y LATEX	GUANTE DIELÉCTRICO 17000 VOLTIOS	GUANTES DE NITRILO ACPM	GUANTES DE CAUCHO	BOTA DIELÉCTRICA	BOTAS O ZAPATO CON PUNTERA	OVEROL	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES DE SEGURIDAD, CUERPO ENTERO	ARNES DE SEGURIDAD, CUERPO ENTERO	ESLINGA DE ABSORCION	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	
27-08-2019			B	B	N	B	N	B	N	N	N	N	N	N	N	B	N	B	B	B	N	N	N.A	N.A	N.A	N.A	
27-08-2019			B	B	N.A	B	N.A	B	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	B	N.A	B	B	B	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	79913617
27-08-2019			B	B	N	B	N.A	B	N	N	N	N	N	N	N	B	N	N	B	B	N	N	N	N	N	N	
27-08-2019			B	B	N.A	B	N.A	B	N.A	N.A	N	N.A	N.A	N.A	N.A	B	N.A	B	B	B	N.A	N.A	NA	NA	N.A	N.A	1073213473
27-08-2019			B	B	N.A	B	N.A	B	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	B	N.A	B	B	B	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	92.098924
27-08-2019			B	B	N.A	B	N.A	B	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	B	N.A	B	B	B	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	

Dando cumplimiento al Reglamento interno de trabajo y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la compañía, me comprometo a recibir, usar adecuadamente, mantener en buen estado, y que he recibido capacitación sobre como usar los elementos de protección personal que me han entregado y dejo constancia que son elementos sin ningún tipo de uso previo.

De conformidad con lo previsto por el articulo 149 del C.S.T , autorizo me sea descontado de mi salario el costo de los elementos de protección personal que me han sido entregados, en caso de perdida o daño. igualmente, autorizo que sea descontada de mi liquidación de prestaciones sociales, salarios, bonificaciones y/o indemnizaciones, la totalidad del saldo a mi cargo, si para la fecha de mi retiro de la empresa la obligación generada por la perdida o daño no ha sido satisfecha en su totalidad.

CONSORCIO PRUNI

INSPECCION DE BOTIQUINES

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S.

1640

CODIGO: F-OT-087 | VERSION: 1.0

MATERIAL DE CURACION	REVISION 1	REVISION 2	REVISION 3
ESPARADRAPO	OK		
GASA			
GASA PRECORTADA	OK		
CURAS			
MICROPORE			
APOSITOS			
COMPRESA			
PARCHE OCLUSOR			
VENDAS EN ROLLO (DE DIFERENTES ANCHOS)	OK		
BAJA LENGUAS	OK		
APLICADORES			
ELEMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	**REVISION 1**	**REVISION 2**	**REVISION 3**
GUANTES DE LATEX	OK		
TERMOMETRO	OK		
CAMILLA	OK		
INMOVILIZADORES EXTREMIDADES	OK		
INMOVILIZADORES CERVICAL	OK		
PITOS			
LINTERNAS CON PILAS			
MALETIN PORTATIL			
TIJERAS			
ANTICEPTICOS	**REVISION 1**	**REVISION 2**	**REVISION 3**
YODOPOBINA SOLUCION			
YODOPOBINA ESPUMA			
AGUA DESTILADA	OK		
SOLUCION SALINA			
SUERO FISIOLOGICO			
DESINFECICIÓN INSTRUMENTOS	**REVISION 1**	**REVISION 2**	**REVISION 3**
ALCOHOL	OK		
DOTACION BRIGADISTAS	**REVISION 1**	**REVISION 2**	**REVISION 3**
CHALECOS			
LIBRETA CON ESFERO			
PITO			

REVISION 1

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN REVISA: Natalia Bermudez	FECHA	27-08-2019

REVISION 2

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN REVISA: Natalia Bermudez	FECHA	27-08-2019

REVISION 3

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN REVISA:	FECHA	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.	CONSORCIO PRUNI FORMATO INSPECCION ORDEN Y ASEO	Versión Codigo fecha

Fecha		
28	08	2019
DD	MM	AA

CONTRATISTA: Hidroalpa SAS

CONTRATISTA: Hidroalpa sas

FRENTE DE OBRA: Piso 3 Lleno

ACTIVIDAD: Instalacion de tuberia

PERIODO EVALUADO

SEMANA	OL-1(100-70%)	OL-2(40-70%)	OL-3(0-40%)	OBSERVACIONES
1		X		La planta se encontraba con residuos en el alojamiento de la ac
2				
3				
4				
5				

Se debe colocar el valor de OL, de acuerdo al intervalo propuesto y a los siguientes puntos:

OL-1: La planta y/o obra se encuentra perfectamente limpia, sin ningún tipo de residuo o basura.

OL-2: En la planta y/o obra se aprecian algunos residuos, tales como bolsas de concreto, maderas ,colombinas y cintas desechables, residuos de paquetes de comida

OL-3: La obra se encuentra completamente desordenada y el área de la misma con bolsas de concreto, maderas, colombinas, cintas desechables, mallas desechadas, varios montículos pequeños de escombros y restos de materiales en diferentes puntos, materiales de poda, tarros, envases, etc.

ELABORÓ:	REVISO: Natalia Bencudes	APROBÓ: Natalia Bencudes
FECHA:	FECHA: 28-08-2019	FECHA: 28-08-2019

1542
784

Codigo:	FORMATO DE INSPECCIÓN HERRAMIENTAS	CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSITEC S.A.S.
Versión:		

No.	CONDICIONES DE SEGURIDAD A CONTROLAR		CONDICIÓN ENCONTRADA			OBSERVACIONES
			CONDICIÓN SEGURA (CUMPLE)	CONDICIÓN NO SEGURA (NO CUMPLE)	NO APLICA	
A. SEGURIDAD EN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
1	Se mantienen las herramientas en buenas estado		✓			
2	Se seleccionan las herramientas correctamente para el trabajo a realizar		✓			
3	Se usan las herramientas correctamente		✓			
4	Se transportan adecuadamente		✓			
5	Se guardan las herramientas en un lugar seguro		✓			
6	Se cumplen Normas generales de seguridad para trabajos con equipos en movimiento:	Cuerpo libre de anillos, cadenas, relojes.	✓			
		Overoles abotonados, mangas ajustadas	✓			
7	Los equipo tienen guardas que protegen al trabajador de atrapamiento por partes en movimiento		✓			
8	Las labores de mantenimiento como: limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados		✓			
9	Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje			✓		
B. SEGURIDAD EN LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO						
1	Existe adecuada limpieza del piso y sitios de circulación en caso de derramamientos por peligro de deslizamientos			✓		
2	Las condiciones de orden y aseo del área son indicadas			✓		
C. SEGURIDAD EN ELECTRICIDAD						
1	Existen cables o conexiones adecuadamente aisladas en sitios de trabajo		✓			
2	Existen empalmes defectuosos		✓			
3	Existen tableros de circuitos adecuadamente cubiertos y puestos			✓		
4	Se encuentra señalizadas y aisladas las áreas de alto voltaje			✓		

Elaboró:

Firma: Natalia Bermudez

Nombre:

Cargo: Encargado SST

1643

785

CONSORCIO PRUNI	CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.
INSPECCIÓN DE EXTINTORES	
CODIGO:	VERSION: 1.0

Consecutivo	Nombre	Cargo	Centro de Trabajo	Ciudad	Fecha D	M	A
1	Natalia B	SST	Area Jurídica	Bogotá	28	08	2019

Ubicación	Clase de extintor	Capacidad Libras	Partes a revisar	Bueno	Malo	Descripción
Comparento Lievano	Multiproposito	20	Manómetro	X		
			Manijas	X		
			Manguera	X		
			Etiqueta	X		
			Cuerpo	X		
			Seguro	X		
Comparento Lievano	Multiproposito	20	Manómetro	X		
			Manijas	X		
			Manguera	X		
			Etiqueta	X		
			Cuerpo	X		
			Seguro	X		
Piso 3 Area Jurídica	Multiproposito	30	Manómetro	X		
			Manijas	X		
			Manguera	X		
			Etiqueta	X		
			Cuerpo	X		
			Seguro	X		
Piso 3 Area Jurídica.	Gas carbonico Co2	10	Manómetro	X		
			Manijas	X		
			Manguera	X		
			Etiqueta	X		
			Cuerpo	X		
			Seguro	X		
			Manómetro			
			Manijas			
			Manguera			
			Etiqueta			
			Cuerpo			
			Seguro			
			Manómetro			
			Manijas			
			Manguera			
			Etiqueta			
			Cuerpo			
			Seguro			

OBSERVACIONES

CONSORCIO PRUNI SEGRE 04

INSPECCIÓN DE PRE-USO

AREA ; Pad 3 Llevara | SECCIÓN ; 3 | EQUIPO ; TALADRO No. 1 | MES / AÑO ; 02-2019

ÍTEM	VERIFICAR	FRECUE..	PARÁMETRO	CÓD.		DÍAS DEL MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1	CARCASA GENERAL	TURNO ☐	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	2	T1	/ C
					T2	
					T3	
2	PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA(MANDRIL)		Sin golpes, dientes completos, sin exeso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave del mandril.	2	T1	
					T2	/ C
					T3	
3	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y	DIARIO ☐	Que funcione, accionamiento suave de encendido y apagado, que este completo, sin fisuras	1	T1	
					T2	
					T3	C
4	BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.		Verifique opturando el imteruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar opture el interuptor de encendido.	1	T1	
					T2	
					T3	C
5	SELECTOR DE VELOCIDADES		De facil accionamiento, que no este roto, sin fisuras	1	T1	
					T2	
					T3	C
6	TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	ANTES DEL USO EVENTUAL ☐	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la nomenclatura.	1	T1	
					T2	
					T3	C
7	LLAVE PORTA BROCAS		Que sus dientes esten completos, sin golpes, y encagen orificio guia mandril y en corona dentada.	2	T1	
					T2	
					T3	C
8	CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)		sin empalmes	1	T1	
					T2	
					T3	C

RECOMENDACIONES

A. EJECUTAR LAS INSPECCIONES CON LA FRECUENCIA INDICADAO, PARA AEQUIPOS DE USO ESPORADIC, CUANDO SE USE.

B. OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE EJECUTAR LA INSPECCIÓN PRE USO.

C. CERSIORARSE QUE ESTE EQUIPO POSEA LA ETIQUETA DE ATENCIÓN AL PRE USO

OPERADOR T1 C | T2 C | T3 C

EN LA INSPECCIÓN MARQUE

C CONFORME /

NC NO CONFORME

SI SE CONSTATA ALGUNA ANORMALIDAD, DETALLARLA EN LA HOJA DE REGISTRO DE PROBLEMAS, PARA QUE SE REALICE LA ACCIÓN DE CORRECIÓN.

CONDICIÓN/PRÁCTICAS FUERA DE PATRON. UTILICE LOS CAMPOS DE INSPECCIÓN COMO SE MUESTRA AL LADO

1. AJUSTAR EL EQUIPO | 2. NO OPERAR EQUIPO | T1 C | T2 C | T3 C

785/644

Equipo nuevo 1645
750

ARNES	
ESLINGA DETENCIÓN	
ESLINGA POSICIONAMIENTO	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	



1	ARNES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
1.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
1.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
1.4	Partes plásticas presentan roturas, cortadas u otras muestras de desgaste?.		✓		
1.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
2	ESLINGA DETENCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
2.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
2.3	Absorbedor de energía sin impactar?	✓			
2.4	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
2.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
3	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
3.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
3.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
3.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
4.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ NUEVO
4.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
4.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
4.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			

NA: No Aplica

Obra	Centro Manati Pre y Re.	FECHA	02/08/2019
Nombre del inspector equipo	Sara Serrano	Firma	
Cargo	Residente SSI		
Nombre del Trabajador	Hanner Guerrero	Firma	HANNER GUERRERO
Cargo	Of. electrico		

Equipo Nuevo 751

1646

ARNES	
ESLINGA DETENCIÓN	
ESLINGA POSICIONAMIENTO	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	

ARNES CUERPO COMPLETO 4 ARGOLLAS EN X

410019070002

LOTE 1907

LT4C

1	ARNES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
1.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
1.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
1.4	Partes plásticas presentan roturas, cortadas u otras muestras de desgaste?.		✓		
1.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
2	ESLINGA DETENCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
2.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
2.3	Absorbedor de energía sin impactar?	✓			
2.4	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
2.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
3	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
3.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
3.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
3.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
4.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
4.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
4.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
4.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			

NA: No Aplica

Obra	Centro Menori Paz y R.	FECHA	02/05/2019
Nombre del inspector equipo	Sara Serano	Firma	
Cargo	Residente SST		
Nombre del Trabajador	Carlos Guzon	Firma	Carlos Guzon
Cargo	Of. electrico		

Equipo nuevo

752
1647

LINK TECH

ARNES	
ESLINGA DETENCIÓN	
ESLINGA POSICIONAMIENTO	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	



1	ARNES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
1.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
1.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
1.4	Partes plásticas presentan roturas, cortadas u otras muestras de desgaste?.		✓		
1.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
2	ESLINGA DETENCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
2.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
2.3	Absorbedor de energía sin impactar?	✓			
2.4	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
2.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
3	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
3.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
3.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
3.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
4.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
4.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
4.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
4.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			

NA: No Aplica

Obra	Centro Memori Paz y Rec	FECHA	02/08/2019
Nombre del inspector equipo	Sara Serano	Firma	
Cargo	Residente SST		
Nombre del Trabajador	Hanner Guevero	Firma	HANNER GUERRERO
Cargo	Of. electrico		

Equipo Nuevo

753

1648

LINK TECH

ARNES	
ESLINGA DETENCION	
ESLINGA POSICIONAMIENTO	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	



1	ARNES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
1.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
1.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
1.4	Partes plásticas presentan roturas, cortadas u otras muestras de desgaste?.		✓		
1.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
2	ESLINGA DETENCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
2.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
2.3	Absorbedor de energía sin impactar?	✓			
2.4	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
2.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
3	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ. NUEVO
3.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
3.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
3.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
4.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		EQ NUEVO
4.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
4.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
4.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			

NA: No Aplica

Obra	Centro Maraca Paz y R	FECHA	02/08/2019
Nombre del inspector equipo	Sara Serano	Firma	
Cargo	Residente SST		
Nombre del Trabajador	Hanner Guerrero	Firma	HANNER GUERRERO
Cargo	Of. Electrico		

Equipo nuevo

754

LINK TECH

ARNES	
ESLINGA DETENCIÓN	
ESLINGA POSICIONAMIENTO	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	

ESLINGA en Y REGULABLE REATA 25MM

372018100113

LOTE 1810

LT37R

1649

1	ARNES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		ER. NUEVO
1.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
1.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
1.4	Partes plásticas presentan roturas, cortadas u otras muestras de desgaste?.		✓		
1.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
2	ESLINGA DETENCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		ER. NUEVO
2.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
2.3	Absorbedor de energía sin impactar?	✓			
2.4	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
2.5	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
3	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		ER. NUEVO
3.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
3.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
3.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
4.1	Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?		✓		ER. NUEVO
4.2	Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓			
4.3	Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓			
4.4	Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓			

NA: No Aplica

Obra	Centro Menori Paz y Re.	FECHA	02/08/2019
Nombre del inspector equipo	Sara Serano	Firma	
Cargo	Residente SST		
Nombre del Trabajador	Carlos Garzón	Firma	Carlos Garzon
Cargo	Of. electrico		