

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



OBRA:

Imprenta digital
Producción

E. EJECUTOR:

Omo ingeniera

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

Traslado de escombros - Arrastre de ugas - desmonte de andamio

FECHA DE INICIO:

07-01-2020

FECHA DE CIERRE:

12-01-2020

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☒ ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR IZAJE DE CARGAS ☐ MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

Canetilla
pala recatada
pala cuadrada

Andamio

PASOS

PELIGROS POTENCIALES

ACCIONES DE CONTROL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (A) (PLUGA) (NA) (NO APLICA)

1. Exposición a ruido	X	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	X
2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	X
3. Contacto superficies calientes		3. Disponer de elementos de protección personal EPP	X
4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	X
5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado	X
6. Proyección de partículas y fragmentos		6. Realizar corte de fluidos	X
7. Mecanismos en movimiento		7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
8. Manejo de herramientas		8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	X
9. Caídas de alturas	X	9. Disponer pantallas protectoras	
10. Exposición en espacios confinados	X	10. Inspeccionar áreas adyacentes	
11. Levantamiento de cargas		11. Disponer de sistemas de comunicación	
12. Caída de objetos	X	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	
13. Atrapamientos por debajo o entre objetos		13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	X
14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad		14. Prevenir y/o contener derrames	
15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigía en el exterior	
17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	X	17. Humedecer con agua el área	
18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18. Separar y disponer residuos líquidos	
19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	
20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos	X
21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caldos adecuados para labor específica	
22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
23. Movimientos repetitivos	X	23. Disponer de sistemas de comunicación	
24. Posturas inadecuadas de trabajo	X	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas	
25. Exposición a vibraciones		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
26. Accidente o incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
27. Movimiento de equipo pasado en el sitio de trabajo		27. Almacenamiento correcto de materiales	
28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
29. Atrapamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	X
32. Derrames	X	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	X
33. Espacios reducidos de trabajo		33. Otros	
34. Probabilidad de lluvia	X		
35. Caídas del mismo nivel	X		
36. Otros			

1. Usar elementos de protección personal
2. Empacar escombros en la canetilla.
3. Traslado al área de shot.

1. uso de EPP
2. corte de vanillos
3. fijar.
4. Amarrar la uga

1. uso de elementos de protección contra caldos
2. Andarse del mismo "línea de uga" o en acompañamiento de otra persona
3. Retirar pieza de andamio
4. Desmonte total de andamio

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO			
CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)			
Mecanismos de anclaje	X	Mosquetones	X
Puntos de anclaje		Eslinga para restricción	X
Líneas de vida horizontal cable		Eslinga para posicionamiento	X
Líneas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención	X
Líneas de vida vertical cable		Área integral de seguridad	X
Líneas de vida vertical cuerda	X	Cuerda	
		Descendedor ocho	
		Descendedor jumarc	
		Troll (frenos)	
		Polesas	
		Otros	

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



OBRA:

Imprenta Distrital

EJECUTOR:

Ance Constructor

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Administración

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

Aplicación de Estuco en muros

FECHA DE INICIO:

13-01-2020

FECHA DE CIERRE:

19-01-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE



TRABAJO EN ALTURAS



LIZAJE DE CARGAS



MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS:



ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Llave metálica

Espátula

Balde

Palastre

PASOS

PELIGROS POTENCIALES

ACCIONES DE CONTROL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)

1. Traslados a obra
2. Traslado de herramienta
3. Traslado de material al punto
4. Aplicación de estuco en muros
5. Ascenso y descenso por andamios

1. Exposición a ruido
2. Iluminación inadecuada
3. Contacto superficies calientes
4. Deficiencias de ventilación
5. Exposición a vibraciones
6. Proyección de partículas y fragmentos
7. Mecanismos en movimiento
8. Manejo de herramientas
9. Caídas de alturas
10. Exposición en espacios confinados
11. Levantamiento de cargas
12. Caída de objetos
13. Atrapamientos por debajo o entre objetos
14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad
15. Instalaciones eléctricas en mal estado
16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas
17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas
18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas
19. Explosión y/o incendios
20. Emisión de gases explosivos
21. Exposición a vectores transmisores de
22. Contaminación biológica
23. Movimientos repetitivos
24. Posturas inadecuadas de trabajo
25. Exposición a vibraciones
26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial
27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de trabajo
28. Colisión y volcamiento de vehículos
29. Atropellamientos de personas
30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u
31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado
32. Derrames
33. Espacios reducidos de trabajo
34. Probabilidad de Lluvia
35. Caídas del mismo nivel
36. Otros

1. Demarcar y señalizar el área de trabajo
2. Solicitar permisos de trabajo
3. Disponer de elementos de protección personal EPP.
4. Efectuar conexión a tierra de equipos
5. Equipos y herramientas en buen estado.
6. Realizar corte de fluidos
7. Realizar medición de la concentración de gases en el área
8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
9. Disponer pantalones protectores
10. Inspeccionar áreas adyacentes
11. Disponer de sistemas de comunicación
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro
14. Prevenir y/o contener derrames
15. Implantar ventilación mecánica permanente
16. Disponer un vigía en el exterior
17. Humedecer con agua el área
18. Separar y disponer residuos líquidos
19. Cubrimientos de materiales
20. Adecuada disposición de residuos.
21. Equipos de protección caídas adecuados para labor específica
22. Uso de desinfectantes para equipos
23. Disponer de sistemas de comunicación
24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
26. Identificación de los productos químicos
27. Almacenamiento correcto de materiales
28. Disponer de equipos de extinción del fuego
29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
33. Otros

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje

Puntos de anclaje

Líneas de vida horizontal cable

Líneas de vida horizontal cuerda

Líneas de vida vertical cable

Líneas de vida vertical cuerda

Mosquetones

Eslinga para restricción

Eslinga para posicionamiento

Eslinga para detención

Arnés integral de seguridad

Cuerda

Descendedor ocho

Descendedor jumal

Troll (frenos)

Poleas

Otros

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



OBRA:

Ingeniería Distrital

EJECUTOR:

Otro Ingeniería y Construcción SAS

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Fachada Norte

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

Construcción de Alfajías y Rejates a Fachada

FECHA DE INICIO:

13-01-2020

FECHA DE CIERRE:

19-01-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE



TRABAJO EN ALTURAS



EJECUCIÓN DE CARGAS



MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS:



ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

maleta	puntero
carritillo	taladro
martillo	

PASOS	PELIGROS POTENCIALES	ACCIONES DE CONTROL
1. Traslados en obra		
2. Manejo de materiales		
3. Manejo de herramientas		
4. Ascenso y descenso por escalera		
5. Construcción de Alfajías		
6. Rejates a fachada		
7. Rejates en muros		
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (X) APLICA (NA) NO APLICA	
	1. Exposición a ruido	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo
	2. Iluminación inadecuada	2. Solicitar permisos de trabajo
	3. Contacto superficies calientes	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.
	4. Deficiencias de ventilación	4. Efectuar conexión a tierra de equipos
	5. Exposición a vibraciones	5. Equipos y herramientas en buen estado.
	6. Proyección de partículas y fragmentos	6. Realizar corte de fluidos
	7. Mecanismos en movimiento	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área
	8. Manejo de herramientas	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
	9. Caídas de alturas	9. Disponer pantallas protectoras
	10. Exposición en espacios confinados	10. Inspeccionar áreas adyacentes
	11. Levantamiento de cargas	11. Disponer de sistemas de comunicación
	12. Caída de objetos	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	14. Prevenir y/o contener derrames
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	15. Implantar ventilación mecánica permanente
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	16. Disponer un vigía en el exterior
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	17. Humedecer con agua el área
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	18. Separar y disponer residuos líquidos
	19. Explosión y/o incendios	19. Cubrimientos de materiales
	20. Emisión de gases explosivos	20. Adecuada disposición de residuos.
	21. Exposición a vectores transmisores de	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor
	22. Contaminación biológica	22. Uso de desinfectantes para equipos
	23. Movimientos repetitivos	23. Disponer de sistemas de comunicación
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
	25. Exposición a vibraciones	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
	26. Accidente o incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	26. Identificación de los productos químicos
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	27. Almacenamiento correcto de materiales
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
	29. Atropellamientos de personas	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
	32. Derrames	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. Espacios reducidos de trabajo	33. Otros
	34. Probabilidad de Lluvia	
	35. Caídas del mismo nivel	
	36. Otros	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Mecanismos de anclaje	CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)
Puntos de anclaje	Mosquetones
Líneas de vida horizontal cable	Eslinga para restricción
Líneas de vida horizontal cuerda	Eslinga para posicionamiento
Líneas de vida vertical cable	Eslinga para detención
Líneas de vida vertical cuerda	Arnés integral de seguridad
	Cuerda
	Descendedor ocho
	Descendedor Jumar
	Troll (franjos)
	Polesas
	Otros

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO				
CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)				
Casco	X	Guantes de PVC		Otros:
Botas de seguridad	X	Protección auditiva		
Gafas de seguridad	X	Careta de soldador		
Guantes de alodón		Protección respiratoria		
Guantes de cuero	X	Chaleco reflectivo		
Guantes de látex		Ropa de trabajo (overol)	X	
Protección facial				

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO				
CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)				
Extintores	X	Kit para derrames		Escaleras tipo tijera
Cinta demarcatoria	X	Explosímetro		Escalera extensible
Elementos de señalización	X	Detectores de oxígeno		Escaleras fijas
Radio transmisor/receptor		Andamios		Elevadores
Botiquín	X	Grúas con canasta		Otros

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS		
Nombre	Registro o CG	Firma / Fecha
José Daniel Morales Cr	1022091254	José Daniel Morales Cr.
Francklin Cármon	1019033777	etd
Liliana de Valdes	7972264488	
Jairo Mena Mena	1033709264	Jairo

APROBACIÓN		
Nombre	Registro o CG	Firma / Fecha
Willia Vega	74381386	Willia Vega / 13-01-2020
Sebastián Hernández	1077.086.615	Sebastián

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



OBRA:

Iniciativa Digital

EJECUTOR:

Ocho Arce Constructor S.A.S

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Todas las áreas

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

Iniciativa Digital, jornadas de obra y Asco a todas las áreas de la sede

FECHA DE INICIO:

13-01-2020

FECHA DE CIERRE:

19-01-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE



TRABAJO EN ALTURAS



LLEVE DE CARGAS



MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS:



ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Escoba

Espátula

Cepillo

Balde

PASOS	PELIGROS POTENCIALES	ACCIONES DE CONTROL
1. Traskelas e obra 2. Jornada de obra y Asco 3. Insustentamiento de partes de cemento 4. Riesgo de escarba 5. Asco de vidrio 6. Asco a ventanar	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)	
	1. Exposición a ruido	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo
	2. Iluminación inadecuada	2. Solicitar permisos de trabajo
	3. Contacto superficies calientes	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.
	4. Deficiencias de ventilación	4. Efectuar conexión a tierra de equipos
	5. Exposición a vibraciones	5. Equipos y herramientas en buen estado.
	6. Proyección de partículas y fragmentos	6. Realizar corte de fluidos
	7. Mecanismos en movimiento	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área
	8. Manejo de herramientas	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
	9. Caídas de alturas	9. Disponer pantallas protectoras
	10. Exposición en espacios confinados	10. Inspeccionar áreas adyacentes
	11. Levantamiento de cargas	11. Disponer de sistemas de comunicación
	12. Caída de objetos	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	14. Prevenir y/o contener derrames
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	15. Implantar ventilación mecánica permanente
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	16. Disponer un vigia en el exterior
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	17. Humedecer con agua el área
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	18. Separar y disponer residuos líquidos
	19. Explosión y/o incendios	19. Cubrimientos de materiales
	20. Emisión de gases explosivos	20. Adecuada disposición de residuos.
	21. Exposición a vectores transmisores de	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor
	22. Contaminación biológica	22. Uso de desinfectantes para equipos
	23. Movimientos repetitivos	23. Disponer de sistemas de comunicación
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
	25. Exposición a vibraciones	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	26. Identificación de los productos químicos
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	27. Almacenamiento correcto de materiales
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
	29. Atropellamientos de personas	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
	32. Derrames	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. Espacios reducidos de trabajo	33. Otros
	34. Probabilidad de Lluvia	
	35. Caídas del mismo nivel	
	36. Otros	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)	
Mecanismos de anclaje	Mosquetones
Puntos de anclaje	Eslinga para restricción
Líneas de vida horizontal cable	Eslinga para posicionamiento
Líneas de vida horizontal cuerda	Eslinga para detención
Líneas de vida vertical cable	Arnés integral de seguridad
Líneas de vida vertical cuerda	Cuerda
	Descendedor ocho
	Descendedor Jumar
	Troll (frenos)
	Poleas
	Otros

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



OBRA:

Imprenta Distrital

EJECUTOR:

Hidrografía, Ingeniería y Protección

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Áreas de trabajo Pectorales y Bufo

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

Instalación de tubería hidrográficas

FECHA DE INICIO:

13-01-2020

FECHA DE CIERRE:

19-01-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐

TRABAJO EN ALTURAS ☐

IZAJE DE CARGAS ☐

MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Pala

Sierra

Picu

Plástico

Bande

Bande

PASOS

PELIGROS POTENCIALES

ACCIONES DE CONTROL

1. Traslados a obra
2. Instalación de tubería
3. Unión de tubería
4. Pasaje de material al punto.
5. Apertura de regatos
6. Aplicación de mortero en regatos después de instalada la tubería.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)

1. Exposición a ruido	X	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	X
2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	X
3. Contacto superficies calientes		3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	X
5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado.	X
6. Proyección de partículas y fragmentos	X	6. Realizar corte de fluidos	X
7. Mecanismos en movimiento		7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
8. Manejo de herramientas	X	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	X
9. Caídas de alturas	X	9. Disponer pantallas protectoras	
10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	
11. Levantamiento de cargas	X	11. Disponer de sistemas de comunicación	
12. Caída de objetos	X	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	X
13. Atrapamientos por debajo o entre objetos		13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	X
14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad		14. Prevenir y/o contener derrames	
15. Instalaciones eléctricas en mal estado	X	15. Implantar ventilación mecánica permanente	
16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigía en el exterior	
17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	X	17. Humedecer con agua el área	
18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18. Separar y disponer residuos líquidos	
19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	
20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	
21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	
22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
23. Movimientos repetitivos	X	23. Disponer de sistemas de comunicación	
24. Posturas inadecuadas de trabajo	X	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
25. Exposición a vibraciones		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
26. Accidente o incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	X	27. Almacenamiento correcto de materiales	
28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
29. Atropellamientos de personas	X	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	X	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	
32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	
33. Espacios reducidos de trabajo		33. Otros	
34. Probabilidad de lluvia	X		
35. Caídas del mismo nivel	X		
36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	Mosquetones	Descendedor ocho
Puntos de anclaje	Eslinga para restricción	Descendedor Jumar
Líneas de vida horizontal cable	Eslinga para posicionamiento	Troll (frenos)
Líneas de vida horizontal cuerda	Eslinga para detención	Poleas
Líneas de vida vertical cable	Arnés integral de seguridad	Otros
Líneas de vida vertical cuerda	Cuerda	

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



OBRA:

Imprenta Jostitu

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Fuerza de Abito.

EJECUTOR:

Olmo Ingeniería y Construcción SRS

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

construcción de columnas y viguetas en fundado

FECHA DE INICIO:

13-01-2020

FECHA DE CIERRE:

19-01-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE



TRABAJO EN ALTURAS



IZAJE DE CARGAS



MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS:



ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

maceta
suelo
pala

carretilla
bichirape
fundadora

PASOS

PELIGROS POTENCIALES

ACCIONES DE CONTROL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)

1. Presales en obra	1. Exposición a ruido		1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	
2. Anacle de Acero	2. Iluminación inadecuada	X	2. Solicitar permisos de trabajo	X
3. Formateado de Columnas	3. Contacto superficies calientes	X	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
4. Riesgo de hermanich	4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	X
5. Riesgo de materiales	5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado.	X
6. fundado de columnas	6. Proyección de partículas y fragmentos	X	6. Realizar corte de fluidos	X
7. Me 2da de concreto	7. Mecanismos en movimiento	X	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
	8. Manejo de herramientas	X	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	X
	9. Caídas de alturas		9. Disponer pantallas protectoras	
	10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	
	11. Levantamiento de cargas	X	11. Disponer de sistemas de comunicación	X
	12. Caída de objetos	X	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	X
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos		13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	X
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad		14. Prevenir y/o contener derrames	X
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigia en el exterior	
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		17. Humedecer con agua el área	
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18. Separar y disponer residuos líquidos	
	19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	
	20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	
	21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	
	22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
	23. Movimientos repetitivos	X	23. Disponer de sistemas de comunicación	
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	X	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
	25. Exposición a vibraciones	X	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
	26. Accidente o incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	X	27. Almacenamiento correcto de materiales	
	28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
	29. Atropellamientos de personas	X	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	
	32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	X
	33. Espacios reducidos de trabajo		33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia			
	35. Caídas del mismo nivel	X		
	36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	Mosquetones	Descendedor ocho
Puntos de anclaje	Eslinga para restricción	Descendedor Jumar
Líneas de vida horizontal cable	Eslinga para posicionamiento	Troll (frenos)
Líneas de vida horizontal cuerda	Eslinga para detención	Poles
Líneas de vida vertical cable	Ames integral de seguridad	Otros
Líneas de vida vertical cuerda	Cuerda	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO			
CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)			
Casco	X	Guantes de PVC	Otros:
Botas de seguridad	X	Protección auditiva	
Gafas de seguridad	X	Careta de soldador	
Guantes de pladón	X	Protección respiratoria	
Guantes de cuero	X	Chaleco reflectivo	
Guantes de eléctricos	X	Ropa de trabajo (overol)	
Protección facial			

SISTEMAS DE ALBERG, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO			
CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)			
Extintores	X	Kit para derrames	Escaleras tipo tijera
Cinta demarcatoria	X	Explosímetro	Escalera extensible
Elementos de señalización	X	Detectores de oxígeno	Escaleras fijas
Radio transmisor/receptor	X	Andamios	Elevadores
Botiquín	X	Grúas con canasta	Otros

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS		
Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
Saverio Amador	77132 092	Saverio Amador
Sosé Valero	11702366	Sosé Valero
José Giovanni Matiz	1007 614754	José Matiz
Juan Mosquera	4833625	Juan Mosquera
Eribaldo Castro	80103230	Eribaldo Castro
Vicki HUGO G.D.	808912401	Vicki HUGO G.D.
Omar Alvarado	1126119523	Omar Alvarado
Wilson Ortiz Jr.	1030955439	Wilson Ortiz Jr.
Richard José Pizarro	1449930112	Richard José Pizarro
Jose Alexander Ortiz	79971621	Jose Alexander Ortiz

APROBACIÓN		
Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
William Joseca	24081066	William Joseca / 13-01-2020
Esteban Herrera	1077086615	Esteban Herrera

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



72

OBRA: Imprenta Digital EJECUTOR: Servicios de Seguridad Industrial SAS
 UBICACIÓN DEL TRABAJO: Archivo
 DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Sanitarios y descargas de partes eléctricas

FECHA DE INICIO: 13-01-2020 FECHA DE CIERRE: 19-01-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ IZAJE DE CARGAS ☐ MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Pono hacha
hacha
hacha

PASOS	PELIGROS POTENCIALES	ACCIONES DE CONTROL
1. Instalación de obra		
2. Acceso y descenso por andamio		
3. Sanitario de uiga		
4. Sanitario de cadenas		
5. Recorrido de esandr		
6. Recorrido de esandr		
7. Instalación de herramienta		
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)	
	1. Exposición a ruido	X
	2. Iluminación inadecuada	X
	3. Contacto superficies calientes	X
	4. Deficiencias de ventilación	X
	5. Exposición a vibraciones	X
	6. Proyección de partículas y fragmentos	X
	7. Mecanismos en movimiento	X
	8. Manejo de herramientas	X
	9. Caídas de alturas	X
	10. Exposición en espacios confinados	X
	11. Levantamiento de cargas	X
	12. Caída de objetos	X
	13. Atropamientos por debajo o entre objetos	X
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	X
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	X
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	X
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	X
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	X
	19. Explosión y/o incendios	X
	20. Emisión de gases explosivos	X
	21. Exposición a vectores transmisores de	X
	22. Contaminación biológica	X
	23. Movimientos repelitivos	X
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	X
	25. Exposición a vibraciones	X
	26. Accidente o incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	X
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de trabajo	X
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	X
	29. Atropellamientos de personas	X
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	X
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	X
	32. Derrames	X
	33. Espacios reducidos de trabajo	X
	34. Probabilidad de lluvia	X
	35. Caídas del mismo nivel	X
	36. Otros	X
	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	X
	2. Solicitar permisos de trabajo	X
	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	X
	5. Equipos y herramientas en buen estado.	X
	6. Realizar corte de fluidos	X
	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	X
	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	X
	9. Disponer pantallas protectoras	X
	10. Inspeccionar áreas adyacentes	X
	11. Disponer de sistemas de comunicación	X
	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	X
	13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	X
	14. Prevenir y/o contener derrames	X
	15. Implantar ventilación mecánica permanente	X
	16. Disponer un vigia en el exterior	X
	17. Humedecer con agua el área	X
	18. Separar y disponer residuos líquidos	X
	19. Cubrimientos de materiales	X
	20. Adecuada disposición de residuos.	X
	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor específica	X
	22. Uso de desinfectantes para equipos	X
	23. Disponer de sistemas de comunicación	X
	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	X
	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	X
	26. Identificación de los productos químicos	X
	27. Almacenamiento correcto de materiales	X
	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	X
	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	X
	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	X
	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	X
	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	X
	33. Otros	X

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)		
Mecanismos de anclaje	Mosquetones	Descendedor ocho
Puntos de anclaje	Eslinga para restricción	Descendedor Jumar
Líneas de vida horizontal cable	Eslinga para posicionamiento	Troll (frenos)
Líneas de vida horizontal cuerda	Eslinga para detención	Poleas
Líneas de vida vertical cable	Arnés Integral de seguridad	Otros
Líneas de vida vertical cuerda	Cuerda	

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



OBRA:

Invento DDMT

EJECUTOR:

Olmo Ingeniería y Construcción S.R.L.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Producción

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

Escarificación de vigas aéreas

FECHA DE INICIO:

20-01-2020

FECHA DE CIERRE:

26-01-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE



TRABAJO EN ALTURAS



LIZAJE DE CARGAS



MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS:



ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

maqueta
steel
Escalera extensible

PASOS	PELIGROS POTENCIALES	ACCIONES DE CONTROL
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)		
1. Instalados en obra	1. Exposición a ruido	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo
2. Acceso y descenso por andamio	2. Iluminación inadecuada	2. Solicitar permisos de trabajo
3. Acceso y descenso por escalera extensible	3. Contacto superficies calientes	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.
4. Escarificación de vigas aéreas con maqueta y steel	4. Deficiencias de ventilación	4. Efectuar conexión a tierra de equipos
	5. Exposición a vibraciones	5. Equipos y herramientas en buen estado.
	6. Proyección de partículas y fragmentos	6. Realizar corte de fluidos
	7. Mecanismos en movimiento	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área
	8. Manejo de herramientas	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
	9. Caídas de alturas	9. Disponer pantallas protectoras
	10. Exposición en espacios confinados	10. Inspeccionar áreas adyacentes
	11. Levantamiento de cargas	11. Disponer de sistemas de comunicación
	12. Caída de objetos	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	14. Prevenir y/o contener derrames
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	15. Implantar ventilación mecánica permanente
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	16. Disponer un vigia en el exterior
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	17. Humedecer con agua el área
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	18. Separar y disponer residuos líquidos
	19. Explosión y/o incendios	19. Cubrimientos de materiales
	20. Emisión de gases explosivos	20. Adecuada disposición de residuos.
	21. Exposición a vectores transmisores de	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor
	22. Contaminación biológica	22. Uso de desinfectantes para equipos
	23. Movimientos repetitivos	23. Disponer de sistemas de comunicación
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
	25. Exposición a vibraciones	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	26. Identificación de los productos químicos
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	27. Almacenamiento correcto de materiales
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
	29. Atropellamientos de personas	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
	32. Derrames	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. Espacios reducidos de trabajo	33. Otros
	34. Probabilidad de Lluvia	
	35. Caídas del mismo nivel	
	36. Otros	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje		Mosquetones		Descendedor ocho	
Puntos de anclaje	X	Eslinga para restricción		Descendedor Jumar	
Líneas de vida horizontal cable		Eslinga para posicionamiento	X	Troll (frenos)	
Líneas de vida horizontal cuerda	X	Eslinga para detención		Poleas	
Líneas de vida vertical cable		Arnés integral de seguridad	X	Otros	
Líneas de vida vertical cuerda		Cuerda			

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



OBRA:

Imprenta Distrital

EJECUTOR:

Olmo Ingenieros y Construcciones SAS

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Castaño Sur, Caspale Occidental

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

Construcción e instalación de tarleta en andes peatonal

FECHA DE INICIO:

20-01-2020

FECHA DE CIERRE:

26-01-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE



TRABAJO EN ALTURAS



LAZAR DE CARGAS



MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS:



ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

tarleta de concreto
Carpentería
Pala

pica

PASOS

PELIGROS POTENCIALES

ACCIONES DE CONTROL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)

1. Instalada en obra
2. De diseño de piso con tarleta de concreto
3. Muro de escombros
4. Recogido de escombros con pala
5. Derrame de placa

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	A (APLICA)	NA (NO APLICA)
1. Exposición a ruido	X	
2. Iluminación inadecuada		X
3. Contacto superficies calientes	X	
4. Deficiencias de ventilación		X
5. Exposición a vibraciones		X
6. Proyección de partículas y fragmentos	X	
7. Mecanismos en movimiento	X	
8. Manejo de herramientas	X	
9. Caídas de alturas		X
10. Exposición en espacios confinados		X
11. Levantamiento de cargas		X
12. Caída de objetos		X
13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	X	
14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	X	
15. Instalaciones eléctricas en mal estado		X
16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		X
17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	X	
18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		X
19. Explosión y/o incendios		X
20. Emisión de gases explosivos		X
21. Exposición a vectores transmisores de		X
22. Contaminación biológica		X
23. Movimientos repetitivos	X	
24. Posturas inadecuadas de trabajo	X	
25. Exposición a vibraciones		X
26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		X
27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de		X
28. Colisión y volcamiento de vehículos		X
29. Atropellamientos de personas	X	
30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	X	
31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	X	
32. Derrames		X
33. Espacios reducidos de trabajo	X	
34. Probabilidad de Lluvia	X	
35. Caídas del mismo nivel	X	
36. Otros	X	
1. Demarcar y señalizar el área de trabajo		X
2. Solicitar permisos de trabajo		X
3. Disponer de elementos de protección personal EPP.		X
4. Efectuar conexión a tierra de equipos		X
5. Equipos y herramientas en buen estado.		X
6. Realizar corte de fluidos		X
7. Realizar medición de la concentración de gases en el área		X
8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos		X
9. Disponer pantallas protectoras		X
10. Inspeccionar áreas adyacentes		X
11. Disponer de sistemas de comunicación		X
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo		X
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro		X
14. Prevenir y/o contener derrames		X
15. Implantar ventilación mecánica permanente		X
16. Disponer un vigía en el exterior		X
17. Humedecer con agua el área		X
18. Separar y disponer residuos líquidos		X
19. Cubrimientos de materiales		X
20. Adecuada disposición de residuos.		X
21. Equipos de protección caídas adecuados para labor		X
22. Uso de desinfectantes para equipos		X
23. Disponer de sistemas de comunicación		X
24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.		X
25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS		X
26. Identificación de los productos químicos		X
27. Almacenamiento correcto de materiales		X
28. Disponer de equipos de extinción del fuego		X
29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb		X
30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras.		X
31. Empleo de sistemas de acceso como andamios		X
32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas		X
33. Otros		X

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	Mosquetones	Descendedor ocho
Puntos de anclaje:	Eslinga para restricción	Descendedor Jumar
Líneas de vida horizontal cable	Eslinga para posicionamiento	Troíl (frenos)
Líneas de vida horizontal cuerda	Eslinga para detención	Poleas
Líneas de vida vertical cable	Arnés integral de seguridad	Otros
Líneas de vida vertical cuerda	Cuerda	

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



OBRA:

Impresión DSBM

EJECUTOR:

Otro Ingeniero y Construcción

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Costado Norte fachada

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

Construcción de Aljías

FECHA DE INICIO:

20-01-2020

FECHA DE CIERRE:

26-01-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE



TRABAJO EN ALTURAS



LAJE DE CARGAS



MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS:



ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Bates
Bucle
Pulvete

PASOS	PELIGROS POTENCIALES	ACCIONES DE CONTROL
1. Instalación de obra 2. Acceso y descenso por andamio certificado 3. Construcción de Aljías	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)	
	1. Exposición a ruido	1. Demarcar y señalar el área de trabajo
	2. Iluminación inadecuada	2. Solicitar permisos de trabajo
	3. Contacto superficies calientes	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.
	4. Deficiencias de ventilación	4. Efectuar conexión a tierra de equipos
	5. Exposición a vibraciones	5. Equipos y herramientas en buen estado.
	6. Proyección de partículas y fragmentos	6. Realizar corte de fluidos
	7. Mecanismos en movimiento	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área
	8. Manejo de herramientas	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
	9. Caídas de alturas	9. Disponer pantallas protectoras
	10. Exposición en espacios confinados	10. Inspeccionar áreas adyacentes
	11. Levantamiento de cargas	11. Disponer de sistemas de comunicación
	12. Caída de objetos	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	14. Prevenir y/o contener derrames
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	15. Implantar ventilación mecánica permanente
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	16. Disponer un vigía en el exterior
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	17. Humedecer con agua el área
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	18. Separar y disponer residuos líquidos
	19. Explosión y/o incendios	19. Cubrimientos de materiales
	20. Emisión de gases explosivos	20. Adecuada disposición de residuos.
	21. Exposición a vectores transmisores de	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor
	22. Contaminación biológica	22. Uso de desinfectantes para equipos
	23. Movimientos repetitivos	23. Disponer de sistemas de comunicación
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
	25. Exposición a vibraciones	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
	26. Accidente o incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	26. Identificación de los productos químicos
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	27. Almacenamiento correcto de materiales
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
	29. Atropellamientos de personas	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
	32. Derrames	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. Espacios reducidos de trabajo	33. Otros
	34. Probabilidad de Lluvia	
	35. Caídas del mismo nivel	
	36. Otros	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO:

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)			
Mecanismos de anclaje		Mosquetones	Descendedor ocho
Puntos de anclaje		Eslinga para restricción	Descendedor Jumar
Líneas de vida horizontal cable		Eslinga para posicionamiento	Troll (frenos)
Líneas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención	Poleas
Líneas de vida vertical cable		Arnés integral de seguridad	Otros
Líneas de vida vertical cuerda		Cuerda	

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



OBRA:

Ingeniería Distrital

EJECUTOR:

Obras Ingeniería y Construcción

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Baños Administrativos

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

Desmontaje de enchape

FECHA DE INICIO:

20-01-2020

FECHA DE CIERRE:

26-01-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE



TRABAJO EN ALTURAS



IZAJE DE CARGAS



MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS:



ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

mascata
steel
carretilla

pala

PASOS

PELIGROS POTENCIALES

ACCIONES DE CONTROL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)

1. Instalación de obra
2. Escarificación de Bchp
3. Desmontaje de enchape con mascata y steel.
4. Acceso por escalera de tres pasos

1. Exposición a ruido	Y	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	Y
2. Iluminación inadecuada	Y	2. Solicitar permisos de trabajo	Y
3. Contacto superficies calientes	Y	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	Y
4. Deficiencias de ventilación	Y	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	Y
5. Exposición a vibraciones	Y	5. Equipos y herramientas en buen estado.	Y
6. Proyección de partículas y fragmentos	Y	6. Realizar corte de fluidos	Y
7. Mecanismos en movimiento	Y	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	X
8. Manejo de herramientas	X	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Y
9. Caídas de alturas	Y	9. Disponer pantallas protectoras	Y
10. Exposición en espacios confinados	Y	10. Inspeccionar áreas adyacentes	Y
11. Levantamiento de cargas	Y	11. Disponer de sistemas de comunicación	Y
12. Caída de objetos	Y	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	Y
13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	Y	13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	Y
14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	Y	14. Prevenir y/o contener derrames	Y
15. Instalaciones eléctricas en mal estado	Y	15. Implantar ventilación mecánica permanente	Y
16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	Y	16. Disponer un vigia en el exterior	Y
17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	Y	17. Humedecer con agua el área	Y
18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	Y	18. Separar y disponer residuos líquidos	Y
19. Explosión y/o incendios	Y	19. Cubrimientos de materiales	Y
20. Emisión de gases explosivos	Y	20. Adecuada disposición de residuos.	Y
21. Exposición a vectores transmisores de	Y	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	Y
22. Contaminación biológica	Y	22. Uso de desinfectantes para equipos	Y
23. Movimientos repetitivos	Y	23. Disponer de sistemas de comunicación	Y
24. Posturas inadecuadas de trabajo	Y	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	Y
25. Exposición a vibraciones	Y	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	Y
26. Accidente o incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	Y	26. Identificación de los productos químicos	Y
27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	Y	27. Almacenamiento correcto de materiales	Y
28. Colisión y volcamiento de vehículos	Y	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	Y
29. Atropellamientos de personas	Y	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	Y
30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	Y	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	Y
31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	Y	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	Y
32. Derrames	Y	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	Y
33. Espacios reducidos de trabajo	Y	33. Otros	Y
34. Probabilidad de Lluvia	Y		
35. Caídas del mismo nivel	Y		
36. Otros	Y		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	Mosquetones	Descendedor ocho
Puntos de anclaje	Eslinga para restricción	Descendedor Jumar
Líneas de vida horizontal cable	Eslinga para posicionamiento	Troll (frenos)
Líneas de vida horizontal cuerda	Eslinga para detención	Poles
Líneas de vida vertical cable	Arnés integral de seguridad	Otros
Líneas de vida vertical cuerda	Cuerda	

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



OBRA: Impacenta Digital EJECUTOR: Ancor Constructor S.A.S

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Superficie Digital

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Jornadas de orden y aseo en todas las áreas de la Impacenta Digital

FECHA DE INICIO: 20-01-2020 FECHA DE CIERRE: 26-01-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ IZAJE DE CARGAS ☐ MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

<u>Escoba</u>	<u>Espátula</u>
<u>Pala</u>	
<u>Caretilla</u>	

PASOS	PELIGROS POTENCIALES	ACCIONES DE CONTROL
<u>1. Traslado a obra</u> <u>2. Traslado de escombros con caretilla</u> <u>3. Limpieza de ventanas</u> <u>4. Limpieza de áreas</u> <u>5. Levantamiento de cerámico</u> <u>6. Cobrimiento de maquinaria con polietileno</u>	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)	
	1. Exposición a ruido	X 1. Demarcar y señalizar el área de trabajo
	2. Iluminación inadecuada	X 2. Solicitar permisos de trabajo
	3. Contacto superficies calientes	X 3. Disponer de elementos de protección personal EPP.
	4. Deficiencias de ventilación	X 4. Efectuar conexión a tierra de equipos
	5. Exposición a vibraciones	X 5. Equipos y herramientas en buen estado.
	6. Proyección de partículas y fragmentos	X 6. Realizar corte de fluidos
	7. Mecanismos en movimiento	X 7. Realizar medición de la concentración de gases en el área
	8. Manejo de herramientas	X 8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
	9. Caídas de alturas	X 9. Disponer pantallas protectoras
	10. Exposición en espacios confinados	X 10. Inspeccionar áreas adyacentes
	11. Levantamiento de cargas	X 11. Disponer de sistemas de comunicación
	12. Caída de objetos	X 12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	X 13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	X 14. Prevenir y/o contener derrames
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	X 15. Implantar ventilación mecánica permanente
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	X 16. Disponer un vigía en el exterior
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	X 17. Humedecer con agua el área
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	X 18. Separar y disponer residuos líquidos
	19. Explosión y/o incendios	X 19. Cubrimientos de materiales
	20. Emisión de gases explosivos	X 20. Adecuada disposición de residuos.
	21. Exposición a vectores transmisores de	X 21. Equipos de protección caídas adecuados para labor
	22. Contaminación biológica	X 22. Uso de desinfectantes para equipos
	23. Movimientos repetitivos	X 23. Disponer de sistemas de comunicación
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	X 24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
	25. Exposición a vibraciones	X 25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
	26. Accidente o incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	X 26. Identificación de los productos químicos
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	X 27. Almacenamiento correcto de materiales
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	X 28. Disponer de equipos de extinción del fuego
	29. Atropellamientos de personas	X 29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	X 30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	X 31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
	32. Derrames	X 32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. Espacios reducidos de trabajo	X 33. Otros
	34. Probabilidad de Lluvia	
	35. Caídas del mismo nivel	
	36. Otros	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)			
Mecanismos de anclaje	Mosquetones	Descendedor ocho	
Puntos de anclaje	Eslinga para restricción	Descendedor Jumar	
Líneas de vida horizontal cable	Eslinga para posicionamiento	Troll (frenos)	
Líneas de vida horizontal cuerda	Eslinga para detención	Poleas	
Líneas de vida vertical cable	Arnés Integral de seguridad	Otros	
Líneas de vida vertical cuerda	Cuerda		

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



OBRA: Infraestructura EJECUTOR: H. Rodalpa, Ingeniería y Protección
 UBICACIÓN DEL TRABAJO: Baños Areas Externas
 DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Instalación de red hidráulica sanitaria a baños y áreas externas

FECHA DE INICIO: 20-01-2020FECHA DE CIERRE: 26-01-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐TRABAJO EN ALTURAS ☐IZAJE DE CARGAS ☐MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

mascara
 sical
 pegate

PASOS	PELIGROS POTENCIALES	ACCIONES DE CONTROL
1. Traskelas c-obra 2. Regatas para instalar de tubería 3. Sustitución de tubería 4. Acoplamiento de tubería 5. Presiego de escarbo	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)	
	1. Exposición a ruido	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo
	2. Iluminación inadecuada	2. Solicitar permisos de trabajo
	3. Contacto superficies calientes	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.
	4. Deficiencias de ventilación	4. Efectuar conexión a tierra de equipos
	5. Exposición a vibraciones	5. Equipos y herramientas en buen estado.
	6. Proyección de partículas y fragmentos	6. Realizar corte de fluidos
	7. Mecanismos en movimiento	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área
	8. Manejo de herramientas	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
	9. Caídas de alturas	9. Disponer pantallas protectoras
	10. Exposición en espacios confinados	10. Inspeccionar áreas adyacentes
	11. Levantamiento de cargas	11. Disponer de sistemas de comunicación
	12. Caída de objetos	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	14. Prevenir y/o contener derrames
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	15. Implantar ventilación mecánica permanente
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	16. Disponer un vigía en el exterior
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	17. Humedecer con agua el área
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	18. Separar y disponer residuos líquidos
	19. Explosión y/o incendios	19. Cubrimientos de materiales
	20. Emisión de gases explosivos	20. Adecuada disposición de residuos.
	21. Exposición a vectores transmisores de	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor
	22. Contaminación biológica	22. Uso de desinfectantes para equipos
	23. Movimientos repetitivos	23. Disponer de sistemas de comunicación
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
	25. Exposición a vibraciones	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	26. Identificación de los productos químicos
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	27. Almacenamiento correcto de materiales
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
	29. Atropellamientos de personas	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
	32. Derrames	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. Espacios reducidos de trabajo	33. Otros
	34. Probabilidad de Lluvia	
	35. Caídas del mismo nivel	
	36. Otros	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	Mosquetones	Descendedor ocho
Puntos de anclaje	Eslinga para restricción	Descendedor Jumar
Líneas de vida horizontal cable	Eslinga para posicionamiento	Troll (franós)
Líneas de vida horizontal cuerda	Eslinga para detención	Poleas
Líneas de vida vertical cable	Amós integral de seguridad	Otros
Líneas de vida vertical cuerda	Cuerda	

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONVENIO
PRIMAS ESPECIALES DE
SEGURIDAD
UNIÓN DE LA S.

OBRA:

Imprenta Diferencia

EJECUTOR:

Otro Hyatt y G. M. C.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Producen

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

Escritura de columnas

FECHA DE INICIO:

20-01-2020

FECHA DE CIERRE:

26-01-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE



TRABAJO EN ALTURAS



IZAJE DE CARGAS



MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS:



ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

mascet

steel

andamio central

PASOS

PELIGROS POTENCIALES

ACCIONES DE CONTROL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)

1. Fijar cables en obra
2. Escritura de columnas con mascet y steel
3. Ascenso y descenso por andamio central
4. Ascenso y descenso por escalas externas.

1. Exposición a ruido	X	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	X
2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	X
3. Contacto superficies calientes	X	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	
5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado.	X
6. Proyección de partículas y fragmentos	X	6. Realizar corte de fluidos	
7. Mecanismos en movimiento	X	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
8. Manejo de herramientas	X	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	X
9. Caídas de alturas	X	9. Disponer pantalías protectoras	X
10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	
11. Levantamiento de cargas	X	11. Disponer de sistemas de comunicación	
12. Caída de objetos		12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	X
13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	X	13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	
14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	X	14. Prevenir y/o contener derrames	
15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigía en el exterior	
17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	X	17. Humedecer con agua el área	
18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18. Separar y disponer residuos líquidos	
19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	
20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	
21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección calidos adecuados para labor	
22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
23. Movimientos repetitivos	X	23. Disponer de sistemas de comunicación	
24. Posturas inadecuadas de trabajo	X	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
25. Exposición a vibraciones		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
26. Accidente o incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	X	27. Almacenamiento correcto de materiales	
28. Colisión y volcamiento de vehículos	X	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
29. Atropellamientos de personas	X	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	X	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	X	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	X
32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	
33. Espacios reducidos de trabajo		33. Otros	
34. Probabilidad de lluvia			
35. Caídas del mismo nivel	X		
36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	Mosquetones	Descendedor ocho
Puntos de anclaje	Eslinga para restricción	Descendedor Jumar
Líneas de vida horizontal cable	Eslinga para posicionamiento	Troll (frenos)
Líneas de vida horizontal cuerda	Eslinga para detención	Polesas
Líneas de vida vertical cable	Ames integral de seguridad	Otros
Líneas de vida vertical cuerda	Cuerda	

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



RA:

EJECUTOR:

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐TRABAJO EN ALTURAS ☐IZAJE DE CARGAS ☐MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

pala, pica

PASOS	PELIGROS POTENCIALES	ACCIONES DE CONTROL
1. Traslados en obra		
2. Traslado de herramientas		
3. Instalación de caja polo a tierra		
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: SI (APLICA) NA (NO APLICA)	
	1. Exposición a ruido	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo
	2. Iluminación inadecuada	2. Solicitar permisos de trabajo
	3. Contacto superficies calientes	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.
	4. Deficiencias de ventilación	4. Efectuar conexión a tierra de equipos
	5. Exposición a vibraciones	5. Equipos y herramientas en buen estado.
	6. Proyección de partículas y fragmentos	6. Realizar corte de fluidos
	7. Mecanismos en movimiento	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área
	8. Manejo de herramientas	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
	9. Caídas de alturas	9. Disponer pantallas protectoras
	10. Exposición en espacios confinados	10. Inspeccionar áreas adyacentes
	11. Levantamiento de cargas	11. Disponer de sistemas de comunicación
	12. Caída de objetos	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	14. Prevenir y/o contener derrames
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	15. Implantar ventilación mecánica permanente
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	16. Disponer un vigia en el exterior
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	17. Humedecer con agua el área
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	18. Separar y disponer residuos líquidos
	19. Explosión y/o incendios	19. Cubrimientos de materiales
	20. Emisión de gases explosivos	20. Adecuada disposición de residuos.
	21. Exposición a vectores transmisores de	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor
	22. Contaminación biológica	22. Uso de desinfectantes para equipos
	23. Movimientos repetitivos	23. Disponer de sistemas de comunicación
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
	25. Exposición a vibraciones	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
	26. Accidente o incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	26. Identificación de los productos químicos
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	27. Almacenamiento correcto de materiales
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
	29. Atropellamientos de personas	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios.
	32. Derrames	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. Espacios reducidos de trabajo	33. Otros
	34. Probabilidad de Lluvia	
	35. Caídas del mismo nivel	
	36. Otros	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)	
Mechanisms de anclaje	
Puntos de anclaje	
Líneas de vida horizontal cable	
Líneas de vida horizontal cuerda	
Líneas de vida vertical cable	
Líneas de vida vertical cuerda	
Mosquetones	
Eslingas para restricción	
Eslingas para posicionamiento	
Eslingas para detención	
Arnes Integral de seguridad	
Cuerda	
Descendedor ocho	
Descendedor Jumar	
Troll (frenos)	
Poleas	
Otros	

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



RA:

Imprenta distrital
Producción

EJECUTOR:

Consorcio Pium

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

Decalcificación de ugus.

FECHA DE INICIO:

24-01-2020

FECHA DE CIERRE:

26-01-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐TRABAJO EN ALTURAS ☒IZAJE DE CARGAS ☐MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Alcates.
Anillos de Seguridad
Eslinga de posición

PASOS

PELIGROS POTENCIALES

ACCIONES DE CONTROL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (A (APLICA) NA (NO APLICA))

1. Amore de ugus	1. Exposición a ruido	X	1. Demarcar y señalar el área de trabajo	X
2. Cortes de alambre	2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	X
3. Usar elementos de protección personal	3. Contacto superficies calientes		3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
4. Dejar area organizada.	4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	
	5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado.	X
	6. Proyección de partículas y fragmentos		6. Realizar corte de fluidos	
	7. Mecanismos en movimiento		7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
	8. Manejo de herramientas		8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	
	9. Caídas de alturas	X	9. Disponer pantallas protectoras	
	10. Exposición en espacios confinados	X	10. Inspeccionar áreas adyacentes	
	11. Levantamiento de cargas		11. Disponer de sistemas de comunicación	
	12. Caída de objetos	X	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos		13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad		14. Prevenir y/o contener derrames	
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigia en el exterior	
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		17. Humedecer con agua el área	
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18. Separar y disponer residuos líquidos	
	19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	
	20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	
	21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	
	22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
	23. Movimientos repetitivos	X	23. Disponer de sistemas de comunicación	
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	X	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
	25. Exposición a vibraciones		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de		27. Almacenamiento correcto de materiales	X
	28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
	29. Atropellamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	X
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	
	32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	
	33. Espacios reducidos de trabajo		33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia			
	35. Caídas del mismo nivel	X		
	36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	X	Mosquetones	X	Descendedor ocho	X
Puntos de anclaje	X	Eslinga para restricción		Descendedor Jumar	
Líneas de vida horizontal cable		Eslinga para posicionamiento	X	Troll (frenos)	
Líneas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		Poleas	
Líneas de vida vertical cable		Arnés integral de seguridad	X	Otros	
Líneas de vida vertical cuerda	X	Cuerda			

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



OBRA: Proyecto Distrital
 UBICACIÓN DEL TRABAJO: Área de Producción
 DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Construcción de columnas y Muros, fundido de concreto

EJECUTOR: Consortio Prom Seder o y

FECHA DE INICIO: 27-01-2020

FECHA DE CIERRE: 02-02-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☒ CARGA DE CARGAS ☐ MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Palaste	maceta	punta
Sable	martillo	
carretilla	Sichiroque	

PASOS	PELIGROS POTENCIALES	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (A) (APLICA) (NA) (NO APLICA)	ACCIONES DE CONTROL
1. Traslados en obra	1. Exposición a ruido	X	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo
2. Traslado de material al punto de actividad	2. Iluminación inadecuada	X	2. Solicitar permisos de trabajo
3. Encofrado de columnas y muros en el área	3. Contacto superficies calientes	X	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.
4. Levantamiento de partes metálicas	4. Deficiencias de ventilación	X	4. Efectuar conexión a tierra de equipos
5. Fundido de columnas	5. Exposición a vibraciones	X	5. Equipos y herramientas en buen estado.
6. Armado y desarmado de andamios certificados	6. Proyección de partículas y fragmentos	X	6. Realizar corte de fluidos
7. Fundido de Muros	7. Mecanismos en movimiento	X	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área
8. Traslado de concreto al punto de actividad	8. Manejo de herramientas	X	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
9. Aseo en Área de trabajo	9. Caídas de alturas	X	9. Disponer pantallas protectoras
10. Limpieza de equipos y herramientas	10. Exposición en espacios confinados	X	10. Inspeccionar áreas adyacentes
11. Utiliza vibrador para en muros y columnas para llegar a áreas que se necesitan	11. Levantamiento de cargas	X	11. Disponer de sistemas de comunicación
	12. Caída de objetos	X	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	X	13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	X	14. Prevenir y/o contener derrames
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	X	15. Implantar ventilación mecánica permanente
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	X	16. Disponer un vigía en el exterior
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	X	17. Humedecer con agua el área
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	X	18. Separar y disponer residuos líquidos
	19. Explosión y/o incendios	X	19. Cubrimientos de materiales
	20. Emisión de gases explosivos	X	20. Adecuada disposición de residuos.
	21. Exposición a vectores transmisores de	X	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor
	22. Contaminación biológica	X	22. Uso de desinfectantes para equipos
	23. Movimientos repetitivos	X	23. Disponer de sistemas de comunicación
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	X	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
	25. Exposición a vibraciones	X	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	X	26. Identificación de los productos químicos
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	X	27. Almacenamiento correcto de materiales
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	X	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
	29. Atropellamientos de personas	X	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	X	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	X	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios.
	32. Derrames	X	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. Espacios reducidos de trabajo	X	33. Otros
	34. Probabilidad de Lluvia	X	
	35. Caídas del mismo nivel	X	
	36. Otros	X	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Mecanismos de anclaje	CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)
Puntos de anclaje	Mosquetones
Líneas de vida horizontal cable	Eslíngas para restricción
Líneas de vida horizontal cuerda	Eslíngas para posicionamiento
Líneas de vida vertical cable	Eslíngas para detención
Líneas de vida vertical cuerda	Ames integral de seguridad
	Cuerda
	Descendedor ocho
	Descendedor Jumar
	Trall (frenos)
	Poleas
	Otros

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



SRA:

T. Prenta Distrital

EJECUTOR:

Consortio Privilegios 04

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Área de Producción

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

Construcción de Columnas y Muros, fudra de clavos estructurales

FECHA DE INICIO:

27-01-2020

FECHA DE CIERRE:

02-02-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE



TRABAJO EN ALTURAS



IZAJE DE CARGAS



MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS:



ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Palote

naca

punta

Salde

latillo

conchilla

Sichroge

PASOS

PELIGROS POTENCIALES

ACCIONES DE CONTROL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (A) APLICA (N) NO APLICA

1. Pasados en obra
2. Pasado de material al punto de la actividad
3. Ensamblado de columnas y muros en el área de producción
4. Levantamiento de partes metálicas
5. Fudra de columnas
6. Armado y desarmado de Andamios central
7. Fudra de muros
8. Pasado de concreto al punto de actividad
9. Arco e Arcos de trabajo
10. Uso de equipos y herramientas
11. Utilizar vidrioprotector en muros y columnas para llegar a áreas que se necesita

1. Exposición a ruido
2. Iluminación inadecuada
3. Contacto superficies calientes
4. Deficiencias de ventilación
5. Exposición a vibraciones
6. Proyección de partículas y fragmentos
7. Mecanismos en movimiento
8. Manejo de herramientas
9. Caídas de alturas
10. Exposición en espacios confinados
11. Levantamiento de cargas
12. Caída de objetos
13. Atrapamientos por debajo o entre objetos
14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad
15. Instalaciones eléctricas en mal estado
16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas
17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas
18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas
19. Explosión y/o incendios
20. Emisión de gases explosivos
21. Exposición a vectores transmisores de
22. Contaminación biológica
23. Movimientos repetitivos
24. Posturas inadecuadas de trabajo
25. Exposición a vibraciones
26. Accidente o incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial
27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de
28. Colisión y volcamiento de vehículos
29. Atropellamientos de personas
30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u
31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado
32. Derrames
33. Espacios reducidos de trabajo
34. Probabilidad de Lluvia
35. Caídas del mismo nivel
36. Otros

1. Demarcar y señalizar el área de trabajo
2. Solicitar permisos de trabajo
3. Disponer de elementos de protección personal EPP.
4. Efectuar conexión a tierra de equipos
5. Equipos y herramientas en buen estado.
6. Realizar corte de fluidos
7. Realizar medición de la concentración de gases en el área
8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
9. Disponer pantallas protectoras
10. Inspeccionar áreas adyacentes
11. Disponer de sistemas de comunicación
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro
14. Prevenir y/o contener derrames
15. Implantar ventilación mecánica permanente
16. Disponer un vigía en el exterior
17. Humedecer con agua el área
18. Separar y disponer residuos líquidos
19. Cubrimientos de materiales
20. Adecuada disposición de residuos.
21. Equipos de protección caídas adecuados para labor
22. Uso de desinfectantes para equipos
23. Disponer de sistemas de comunicación
24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
26. Identificación de los productos químicos
27. Almacenamiento correcto de materiales
28. Disponer de equipos de extinción del fuego
29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
31. Empleo de sistemas de acceso como andamios.
32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
33. Otros

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO:

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje		Mosquetones		Descendedor ocho	
Puntos de anclaje	X	Eslinga para restricción		Descendedor jumar	
Líneas de vida horizontal cable		Eslinga para posicionamiento	X	Troll (frenos)	
Líneas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		Poleas	
Líneas de vida vertical cable		Arnés integral de seguridad	X	Otros	
Líneas de vida vertical cuerda		Cuerda			

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



SRA:

Imprenta Digital

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Fechada Nor-oriental

EJECUTOR

Hidroalfar Ingeniería y Protección

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

Instalación de tubería hidroalifera

FECHA DE INICIO:

27.01.2020

FECHA DE CIERRE:

2-02-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR:

TRABAJO EN CALIENTE



TRABAJO EN ALTURAS



LIZAJE DE CARGAS



MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS:



ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Pala

Pica

Barra

mascata

sincl.

PASOS

PELIGROS POTENCIALES

ACCIONES DE CONTROL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (A) (APLICA) (NA) (NO APLICA)

1. Traskes e obra
2. Pasarela de heramienta al punto de actividad
3. Excavación manual con pica, barra
4. Pasarela de Escandor a punto de disposición
5. Apertura de Regatos para instalación de tubería
6. Instalación de tubería
7. Unión de tubería

1. Exposición a ruido	Y	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	X
2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	X
3. Contacto superficies calientes	Y	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	X
5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado.	Y
6. Proyección de partículas y fragmentos	Y	6. Realizar corte de fluidos	Y
7. Mecanismos en movimiento	Y	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
8. Manejo de herramientas	Y	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	
9. Caídas de alturas		9. Disponer pantallas protectoras	
10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	
11. Levantamiento de cargas		11. Disponer de sistemas de comunicación	
12. Caída de objetos		12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	Y
13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	Y	13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	Y
14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	X	14. Prevenir y/o contener derrames	Y
15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigia en el exterior	
17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	X	17. Humedecer con agua el área	
18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18. Separar y disponer residuos líquidos	
19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	
20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	X
21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caldas adecuados para labor	
22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
23. Movimientos repetitivos	Y	23. Disponer de sistemas de comunicación	
24. Posturas inadecuadas de trabajo	Y	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
25. Exposición a vibraciones		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de		27. Almacenamiento correcto de materiales	
28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
29. Atropellamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	X	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	Y	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios.	
32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	
33. Espacios reducidos de trabajo		33. Otros	
34. Probabilidad de Lluvia			
35. Caídas del mismo nivel	Y		
36. Otros	Y		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO:

Mecanismos de anclaje	CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)
Puntos de anclaje	Mosquetones
Líneas de vida horizontal cable	Eslingas para restricción
Líneas de vida horizontal cuerda	Eslingas para posicionamiento
Líneas de vida vertical cable	Eslingas para detención
Líneas de vida vertical cuerda	Arnés integral de seguridad
	Cuerda
	Descendedor echo
	Descendedor Jumar
	Troll (frenos)
	Poleas
	Otros

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



TÍTULO:

Interpretación de planos

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Archivo

EJECUTOR:

Servicio de Seguridad Industrial

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

Construcción de cercas

FECHA DE INICIO:

27-01-2020

FECHA DE CIERRE:

02-02-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE



TRABAJO EN ALTURAS



CARGA DE CARGAS



MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS:



ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

carretilla
Pala
Bater

pulverizadora

PASOS

1. Mesados a obra
2. Tránsito de material al punto de actividad
3. Mezcla de cemento y grava para concreto

PELIGROS POTENCIALES

ACCIONES DE CONTROL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (A) (APLICABLE) (NO APLICABLE)

1. Exposición a ruido		1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	
2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	X
3. Contacto superficies calientes		3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	X
5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado.	X
6. Proyección de partículas y fragmentos	X	6. Realizar corte de fluidos	X
7. Mecanismos en movimiento	X	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
8. Manejo de herramientas	Y	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Y
9. Caídas de alturas		9. Disponer pantallas protectoras	
10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	
11. Levantamiento de cargas	X	11. Disponer de sistemas de comunicación	
12. Caída de objetos	X	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	
13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	X	13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	X
14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	X	14. Prevenir y/o contener derrames	
15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigia en el exterior	
17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	Y	17. Humedecer con agua el área	
18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18. Separar y disponer residuos líquidos	
19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	X
20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	
21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	
22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
23. Movimientos repetitivos	X	23. Disponer de sistemas de comunicación	
24. Posturas inadecuadas de trabajo	Y	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
25. Exposición a vibraciones	X	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	X	27. Almacenamiento correcto de materiales	
28. Colisión y volcamiento de vehículos	X	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
29. Atropellamientos de personas	X	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	Y	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	
32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	
33. Espacios reducidos de trabajo		33. Otros	
34. Probabilidad de Lluvia			
35. Caídas del mismo nivel	X		
36. Otros	X		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)		
Mecanismos de anclaje		Descendidos ocho
Puntos de anclaje		Descendidos Jumar
Líneas de vida horizontal cable		Troll (frenos)
Líneas de vida horizontal cuerda		Poleas
Líneas de vida vertical cable		Otros
Líneas de vida vertical cuerda		
Mosquetones		
Estiradores para restricción		
Estiradores para posicionamiento		
Estiradores para detención		
Arneses integrales de seguridad		
Cuerdas		

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



TRA: *Trabajo de pintura*

EJECUTOR: *Enchufes y cables*

UBICACIÓN DEL TRABAJO: *Fuente SW, occidental y Norte.*

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: *Construcción de anda peatonal*

FECHA DE INICIO: *27-01-2020*

FECHA DE CIERRE: *2-02-2020*

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐

TRABAJO EN ALTURAS ☐

IZAJE DE CARGAS ☐

MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

*Tablero de madera
Caretilla
pala*

*pelucho
balde*

PASOS

1. Instalación en obra
2. Tránsito de hormigón al punto.
3. Descarga de andamio existente con tablero demolido
4. Tránsito de materiales al punto con caretilla
5. Recogida de escombros con pala.

PELIGROS POTENCIALES

ACCIONES DE CONTROL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (A (APLICA) NA (NO APLICA))

1. Exposición a ruido	☒	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	☒
2. Iluminación inadecuada	☒	2. Solicitar permisos de trabajo	☒
3. Contacto superficies calientes	☒	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	☒
4. Deficiencias de ventilación	☒	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	☒
5. Exposición a vibraciones	☒	5. Equipos y herramientas en buen estado.	☒
6. Proyección de partículas y fragmentos	☒	6. Realizar corte de fluidos	☒
7. Mecanismos en movimiento	☒	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	☒
8. Manejo de herramientas	☒	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	☒
9. Caídas de alturas	☒	9. Disponer pantallas protectoras	☒
10. Exposición en espacios confinados	☒	10. Inspeccionar áreas adyacentes	☒
11. Levantamiento de cargas	☒	11. Disponer de sistemas de comunicación	☒
12. Caída de objetos	☒	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	☒
13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	☒	13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	☒
14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	☒	14. Prevenir y/o contener derrames	☒
15. Instalaciones eléctricas en mal estado	☒	15. Implantar ventilación mecánica permanente	☒
16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	☒	16. Disponer un vigía en el exterior	☒
17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	☒	17. Humedecer con agua el área	☒
18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	☒	18. Separar y disponer residuos líquidos	☒
19. Explosión y/o incendios	☒	19. Cubrimientos de materiales	☒
20. Emisión de gases explosivos	☒	20. Adecuada disposición de residuos.	☒
21. Exposición a vectores transmisores de	☒	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	☒
22. Contaminación biológica	☒	22. Uso de desinfectantes para equipos	☒
23. Movimientos repetitivos	☒	23. Disponer de sistemas de comunicación	☒
24. Posturas inadecuadas de trabajo	☒	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	☒
25. Exposición a vibraciones	☒	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	☒
26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	☒	26. Identificación de los productos químicos	☒
27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	☒	27. Almacenamiento correcto de materiales	☒
28. Colisión y volcamiento de vehículos	☒	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	☒
29. Atropellamientos de personas	☒	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	☒
30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	☒	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	☒
31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	☒	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	☒
32. Derrames	☒	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	☒
33. Espacios reducidos de trabajo	☒	33. Otros	☒
34. Probabilidad de Lluvia	☒		
35. Caídas del mismo nivel	☒		
36. Otros	☒		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)	
Mecanismos de anclaje	Mosquetones
Puntos de anclaje	Eslingas para restricción
Líneas de vida horizontal cable	Eslingas para posicionamiento
Líneas de vida horizontal cuerda	Eslingas para detención
Líneas de vida vertical cable	Amos integral de seguridad
Líneas de vida vertical cuerda	Cuerda
	Descendedor ocho
	Descendedor Jumar
	Troll (frenos)
	Poleas
	Otros

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



BRA:

Imprenta Distrital

EJECUTOR:

Consorcio Priv. Sedesol

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Fuchada Occidental

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

Construcción de mocheta a fuchada

FECHA DE INICIO:

27-01-2020

FECHA DE CIERRE:

02-02-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE



TRABAJO EN ALTURAS



LIZAJE DE CARGAS



MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS:



ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Polvo de
sal de
etc.

Andamios

PASOS

1. Traslados en obra
2. Armado y desarmado de andamios
3. Ascenso y descenso por andamios certificados
4. Construcción de mocheta a fuchada

PELIGROS POTENCIALES

ACCIONES DE CONTROL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)

1. Exposición a ruido	X	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	X
2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	X
3. Contacto superficies calientes		3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	
5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado.	X
6. Proyección de partículas y fragmentos		6. Realizar corte de fluidos	
7. Mecanismos en movimiento	X	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
8. Manejo de herramientas		8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	X
9. Caídas de alturas	X	9. Disponer pantallas protectoras	
10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	
11. Levantamiento de cargas	X	11. Disponer de sistemas de comunicación	
12. Caída de objetos	X	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	X
13. Atrapamientos por debajo o entre objetos		13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	X
14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	X	14. Prevenir y/o contener derrames	
15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigía en el exterior	
17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	X	17. Humedecer con agua el área	
18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	X	18. Separar y disponer residuos líquidos	
19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	
20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	
21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	X
22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
23. Movimientos repetitivos	X	23. Disponer de sistemas de comunicación	
24. Posturas inadecuadas de trabajo	X	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
25. Exposición a vibraciones		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de		27. Almacenamiento correcto de materiales	
28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
29. Atropellamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	X	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	X
31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	X	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios.	
32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	X
33. Espacios reducidos de trabajo		33. Otros	
34. Probabilidad de Lluvia	X		
35. Caídas del mismo nivel	X		
36. Otros	X		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)	
Mecanismos de anclaje	Mosquetones
Puntos de anclaje	Eslingas para restricción
Líneas de vida horizontal cable	Eslingas para posicionamiento
Líneas de vida horizontal cuerda	Eslingas para detención
Líneas de vida vertical cable	Arneses integrales de seguridad
Líneas de vida vertical cuerda	Cuerdas
	Descendedor ocho
	Descendedor Jumar
	Troll (frenos)
	Poleas
	Otros

Imprenta Digital!

Ancient Constructors SAS

Areas I prefer distributed

dominio de orden y peso en todas las áreas de Impacto Ambiental

0202-10-52

02.02.2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

Escudo

Recorde

False

Careful

PELIGROS POTENCIALES

ACCIONES DE CONTROL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: SI (APLICA) NA (NO APLICA)

1. Traslados a obra
2. Bando de Areas
3. Recogida de escombros con pala
4. Pzicigo de escombros al punto autorizado
5. Traslados a obra con herramienta de trabajo

- | CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (NO APLICABLE) | |
|---|---|
| 1. Exposición a ruido | 1. Demarcar y señalizar el área de trabajo |
| 2. Iluminación inadecuada | 2. Solicitar permisos de trabajo |
| 3. Contacto superficies calientes | 3. Disponer de elementos de protección personal EPP. |
| 4. Deficiencias de ventilación | 4. Efectuar conexión a tierra de equipos |
| 5. Exposición a vibraciones | 5. Equipos y herramientas en buen estado. |
| 6. Proyección de partículas y fragmentos | 6. Realizar corte de fluidos |
| 7. Mecanismos en movimiento | 7. Realizar medición de la concentración de gases en el área |
| 8. Manejo de herramientas | 8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos |
| 9. Caídas de alturas | 9. Disponer pantallas protectoras |
| 10. Exposición en espacios confinados | 10. Inspeccionar áreas adyacentes |
| 11. Levantamiento de cargas | 11. Disponer de sistemas de comunicación |
| 12. Caída de objetos | 12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo |
| 13. Atrapamientos por debajo o entre objetos | 13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro |
| 14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad | 14. Prevenir y/o contener derrames |
| 15. Instalaciones eléctricas en mal estado | 15. Implantar ventilación mecánica permanente |
| 16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas | 16. Disponer un vigía en el exterior |
| 17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas | 17. Humedecer con agua el área |
| 18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas | 18. Separar y disponer residuos líquidos |
| 19. Explosión y/o incendios | 19. Cubrimientos de materiales |
| 20. Emisión de gases explosivos | 20. Adecuada disposición de residuos. |
| 21. Exposición a vectores transmisores de | 21. Equipos de protección caídas adecuados para labor |
| 22. Contaminación biológica | 22. Uso de desinfectantes para equipos |
| 23. Movimientos repetitivos | 23. Disponer de sistemas de comunicación |
| 24. Posturas inadecuadas de trabajo | 24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas. |
| 25. Exposición a vibraciones | 25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS |
| 26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial | 26. Identificación de los productos químicos |
| 27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de | 27. Almacenamiento correcto de materiales |
| 28. Colisión y volcamiento de vehículos | 28. Disponer de equipos de extinción del fuego |
| 29. Atropellamientos de personas | 29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb |
| 30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u | 30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras |
| 31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado | 31. Empleo de sistemas de acceso como andamios. |
| 32. Derrames | 32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas. |
| 33. Espacios reducidos de trabajo | 33. Otros |
| 34. Probabilidad de Lluvia | |
| 35. Caídas del mismo nivel | |
| 36. Otros | |

CRITERIO DE CALIFICACIÓN CUMPLE O NO CUMPLE

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE C NO CUMPLE NC NO APLICABLE

Mecanismos de endei

Puntos de anclaje

Líneas de vida horizontal cable

Líneas de vida horizontal cuerda

Lineas de vida vertical cable
Lineas de vida vertical cuerda

11/22/2014 Verónica Cordero

Mosquetones

Esquina para restricción	
--------------------------	--

Esfinga para posicionamiento

Eslinga para detención
Amplio intervalo de

Ames integral de seguridad
Guerra

CU8101	
--------	--

Descendedor ocho

Descendedor Jumar

Trot (renos)

Poleas	
...	

Olros	
-------	--

[illegible]

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



RA:

Imprenta Distrital

EJECUTOR:

Ance Constructor S.A.S

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Area Administrativa

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:

Aplicación de estuco en paredes桑illos, resacas.

FECHA DE INICIO:

27-01-2020

FECHA DE CIERRE:

02-02-2020

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE



TRABAJO EN ALTURAS



LIZAJE DE CARGAS



MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS:



ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Llana

Espátula

Balde

PASOS

PELIGROS POTENCIALES

ACCIONES DE CONTROL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (A) (APLICA) (NO APLICA)

1. Traslados en obra
2. Traslados de canchales con herramienta.
3. Aplicación de estuco con llana metálica.
4. Traslados a situ

1. Exposición a ruido

2. Iluminación inadecuada

3. Contacto superficies calientes

4. Deficiencias de ventilación

5. Exposición a vibraciones

6. Proyección de partículas y fragmentos

7. Mecanismos en movimiento

8. Manejo de herramientas

9. Caídas de alturas

10. Exposición en espacios confinados

11. Levantamiento de cargas

12. Caída de objetos

13. Atrapamientos por debajo o entre objetos

14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad

15. Instalaciones eléctricas en mal estado

16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas

17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas

18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas

19. Explosión y/o incendios

20. Emisión de gases explosivos

21. Exposición a vectores transmisores de

22. Contaminación biológica

23. Movimientos repetitivos

24. Posturas inadecuadas de trabajo

25. Exposición a vibraciones

26. Accidente o incidentos Vehiculares, aéreo y/o fluvial

27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de

28. Colisión y volcamiento de vehículos

29. Atropellamientos de personas

30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u

31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado

32. Derrames

33. Espacios reducidos de trabajo

34. Probabilidad de Lluvia

35. Caídas del mismo nivel

36. Otros

1. Demarcar y señalizar el área de trabajo

2. Solicitar permisos de trabajo

3. Disponer de elementos de protección personal EPP.

4. Efectuar conexión a tierra de equipos

5. Equipos y herramientas en buen estado.

6. Realizar corte de fluidos

7. Realizar medición de la concentración de gases en el área

8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos

9. Disponer pantallas protectoras

10. Inspeccionar áreas adyacentes

11. Disponer de sistemas de comunicación

12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo

13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro

14. Prevenir y/o contener derrames

15. Implantar ventilación mecánica permanente

16. Disponer un vigía en el exterior

17. Humedecer con agua el área

18. Separar y disponer residuos líquidos

19. Cubrimientos de materiales

20. Adecuada disposición de residuos.

21. Equipos de protección caídas adecuados para labor

22. Uso de desinfectantes para equipos

23. Disponer de sistemas de comunicación

24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.

25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS

26. Identificación de los productos químicos

27. Almacenamiento correcto de materiales

28. Disponer de equipos de extinción del fuego

29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb

30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras

31. Empleo de sistemas de acceso como andamios

32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas

33. Otros

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje

Puntos de anclaje

Líneas de vida horizontal cable

Líneas de vida horizontal cuerda

Líneas de vida vertical cable

Líneas de vida vertical cuerda

Mosquetones

Eslinga para restricción

Eslinga para posicionamiento

Eslinga para detención

Arnés integral de seguridad

Cuerda

Descendedor echo

Descendedor Jumar

Troll (frenos)

Polias

Otros



FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACION O CAPACITACION

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad, Obra y Fecha: Bogotá 02/01/2020

Nombre del Curso de Formación: Oratoria de Esgenidad - Que es un Accidente de Trabajo

Tipo de evento: ☐ Pe-inducción ☐ Charla de motivación ☒ Evaluación ☐ Capacitación ☐

Horario: Inicio 7:00 Fin 7:10

Formador a cargo: Natalia Venadez

Capacitación y Entrenamiento
CONSORCIO PRUNI SEDCS 04

No.	Cédula	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
1	1049930112	Richard Doni Romero	Oficial	[Firma]
2	103284264	Julio Mena Mena	Ayudante	[Firma]
3	1023165797	Christian Fabian Sanchez Mena	ayudante	[Firma]
4	1050955439	YOPSON OPAZ JULIO	Ayudante	[Firma]
5	11705453	Francisco Guerrero	Ayudante	[Firma]
6	4837623	Juanmosquera	Ayudante	[Firma]
7	11709366	so se va. loyes	Oficial	[Firma]
8	1003432556	Carlos Mena	Ayudante	[Firma]
9	802587241	WILSON MENDOZA G. D.	OFICIAL	[Firma]
10	10233471	Pedro Pablo Camilo Andres	Hidraulicos	[Firma]
11	74971621	Jose Alexander Ortiz M	Oficial	[Firma]
12	79246387	Pedro Ortiz	Oficial	[Firma]
13	13567416	Jaime Amado Ospino	Oficial	[Firma]
14	1126119523	Omar Alvarado	Ayudante	[Firma]
15	792014469	Edgar Alvarz	Oficial	[Firma]
16	80068070	José Gabriel González Garión	Plomero	[Firma]
17	93362109	Luis Angel Mendez	ayudante	[Firma]
18	1233495866	Daniel Ayala Taborda	Ayudante	[Firma]
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

		FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN	
Ciudad, Obra y Fecha: Bogotá, Tepeta, 12-07-11		07-01-2019	
Nombre del Curso de Formación: Socialización de las actividades y desarrollo de la lengua			
Tipo de evento:		Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐	
Horario: Inicio 7:00 Fin 01:00 PM		Capacitación y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04	
Formador a cargo: William Jorbec			

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	1.049.930.112	Richard José Pineda	Oficial	[Firma]
2	4887625	JUAN MOSQUERA	Ayudante	[Firma]
3	11107360	JOSÉ VALDEZ	Oficial	[Firma]
4	11705453	FRANCISCO GARCIA	Ayudante	[Firma]
5	1027391234	JOSE VINICIO MORALES CRUZ	Ayudante	[Firma]
6	55571274	VICTOR HUGO D. P.	Oficial	[Firma]
7	1116119523	OMAR ALVARADO R	Ayudante	[Firma]
8	7972267137	LHARDA VALDEZ	Oficial	[Firma]
9	100764754	JOSE GIOVANNY MARTIN	Oficial	[Firma]
10	74971621	JOSE OLIVERA	Oficial	[Firma]
11	79244464	EDGAR ALVAREZ	Oficial	[Firma]
12	80103230	GABRIEL CASTAÑO	Oficial	[Firma]
13	13367416	JOSE GONZALO DUEÑO	Oficial	[Firma]
14	79246381	PABLO PEREZ	Oficial	[Firma]
15	77132092	JOSE AMANIS	HERENCO	[Firma]
16	1030955439	YANSON DÍAZ JULIO	Hidráulico	[Firma]
17	102755987	ANDRÉS GALINDO	Hidráulico	[Firma]
18	1233495066	DANIEL FELIPE AYALA TABORDA	Hidráulico Ayudante	[Firma]
19	106663451	JONATHAN BARRAL BERMUDEZ	Ayudante	[Firma]
20	80068070	JOSE GABRIEL GONZALEZ GARCIA	Plomero	[Firma]
21	93362109	LUIS ANGEL MENDEZ	Ayudante	[Firma]
22	5893456	JOSE GONZALEZ	Electricista	[Firma]
23	80125709	HANNIER QUEZDERO	ELECTRICO	[Firma]
24	1073694493	ADISON MATEUT	Plomeria	[Firma]
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:	
----------------	--

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad, Obra y Fecha: Boyota, I. Santa Fe, 08-01-2019

Nombre del Curso de Formación: Guerra Laboral

Tipo de evento: ☐ Re-inducción ☒ Charla de minutos ☒ Inducción ☐ Capacitación

Horario: Inicio 07:00 Fin 07:30

Formador a cargo: Willie Roca Ungo

Capacitación y Entrenamiento
CONSORCIO PRINI SEDES 04

No.	Cédula	Nombre	Cargo	Firma
1	133676116	Jorge Armando Ospina	Oficial	[Firma]
2	1007614754	Jose Guzman Martinez	Oficial	[Firma]
3	74971621	José Alvarado Moreno	Oficial	[Firma]
4	80103230	Enrique Castro	Oficial	[Firma]
5	71132092	José Armando	HERERO	[Firma]
6	8087014	VICTOR HOB	MAESTRO	[Firma]
7	4050553439	Yelson Ortiz	MAESTRO	[Firma]
8	11707366	JOSÉ VALDERRAMA	Oficial	[Firma]
9	11705453	Fernando Guerra	Asistente	[Firma]
10	7924496	Edgar Alvarez	Oficial	[Firma]
11	77722677	Libardo Valdes	Oficial	[Firma]
12	1233495860	Daniel Ayala	Asistente	[Firma]
13	4837625	Juanmosquera	Asistente	[Firma]
14	1049930112	Richard Espinoza	Oficial	[Firma]
15	79244638	Pedro Pineda	Oficial	[Firma]
16	80068070	José González	Plomero	[Firma]
17	93362107	Luis Angel Mender	ayudante	[Firma]
18	10205987	Andrés Galindo	Plomero	[Firma]
19	5892456	Daniel Rojas	Asistente	[Firma]
20	80125709	HANOVER GONZALEZ	ELECTRICO	[Firma]
21	1019033711	Franklin Ramirez	OT	[Firma]
22	106263451	Jonathan Berrera	OT	[Firma]
23	1019002487	Jonathan Ramirez	OT	[Firma]
24	1022371254	José Daniel Morales Cruz	OT	[Firma]
25	102244493	EDISON ROSE	OT	[Firma]
26	1010708193	Jordy Alfonso	Pintor	[Firma]
27	79654964	Cesar Alfonso P.	PINTOR	[Firma]
28				
29				
30				
31				
32				
33				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad, Obra y Fecha

Bogotá, J. P. de los Rios, 9-01-2019

Nombre del Curso de Formación:

Cuidado de manos

Tipo de evento:

no. de inscripciones:

☐ Charla de minutos:

☒ Vitrina/Exhibición:

☐ Simulación:

☐

Horario: Inicio

7:00

Fin

7:10 PM

Formador a cargo:

William J. Jara

Capacitación y Entrenamiento
COISSORCO PRUNI SEDES 04

No.	Cédula	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
1	80125709	HANNER GUERRERO	ELECTRICISTA	HANNER G
2	13567416	Jorge Armando Osorio	Oficial	Jorge Osorio
3	79654964	CASA ALFONSO P.	PINTOR	CASA ALFONSO P.
4	79246781	Andrés J. Jara	Alfaro Alf	Andrés J. Jara
5	102349443	CRISTINA MATEUS	Oficial plomero	CRISTINA MATEUS
6	1233495866	Daniel Ayala Tobar	Ayudante	Daniel Ayala Tobar
7	1019033777	Franklin Ramírez	Oficial	Franklin Ramírez
8	1030661986	Shirley J. Jimenez Fajardo	Asi. Asco	Shirley J. Jimenez Fajardo
9	1023439775	Gimena Garzon	DOX DSO	Gimena G.
10	1049820112	Richard Jara Fajardo	Oficial	Richard Jara Fajardo
11	80571249	Victor Hugo O. P.	Mecanico	Victor Hugo O. P.
12	80058070	José Gonzalo Garzon	Plomero	José Gonzalo Garzon
13	93362109	Luis Angel Mendez	Ayudante	Luis Angel Mendez
14	1030955439	Yelson Omar J.	Ayudante	Yelson Omar J.
15	74971621	José Alexander Morante M.	Oficial	José Alexander Morante M.
16	1023391254	José Daniel Morales Car	Ayudante	José Daniel Morales Car
17	102222451	Juan Carlos Bernal	Asi.	Juan Carlos Bernal
18	39244966	Edgar Alvarez	Oficial	Edgar Alvarez
19	102028193	Yady Alfonso	Pintor	Yady Alfonso
20	79722641	Liliana Valoyes	Oficial	Liliana Valoyes
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

<p>FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN</p>	
<p>Ciudad, Obra y Fecha: Boyet. Superat Distrito 10-01-2015</p>	<p>Capacitación y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04</p>
<p>Nombre del Curso de Formación: Procedimiento uso de pulido</p>	
<p>Tipo de evento: Re-Inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐</p>	
<p>Horario: Inicio 7:00 Fin 7:20 PM</p>	
<p>Formador a cargo: William Lopez</p>	

No.	Cédula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	13367416	Jorge Simón Espino	Oficial	Jorge
2	7947621	Jose Alexander Ortiz	Oficial	Jose Ortiz
3	1233495866	Daniel Ayala	Ayudante	Daniel Ayala
4	1049930112	Richard Juan Jimenez	Oficial	Richard Jimenez
5	79722671	Libardo Valdez	Oficial	Libardo
6	4837625	Juanmosquera	Ayudante	Juanmosquera
7	1007614756	Jose Giovanni Mutiz	Oficial	Jose Mutiz
8	4050955409	Yanson Ortiz	Ayudante	Yanson Ortiz
9	11707366	Jose Valdez	Oficial	Jose Valdez
10	11705453	Francisco Guerrero	Ayudante	Francisco
11	1019033777	Franklin Ramirez	Oficial	Franklin Ramirez
12	1022391254	Jose Daniel Morales Cruz	Ayudante	Jose Daniel Morales Cruz
13	1126119523	Ornel Alvarado	Ayudante	Ornel Alvarado
14	1053844276	Cristian David Sanchez	Ayudante	Cristian David Sanchez
15	1030661986	Shirleygis Jimenez F.	Aux Aseo	Shirleygis
16	1063939775	Simena Garzon	AUX ASEO	Simena
17	10065987	Andres Galindo	Oficial	Andres Galindo
18	7921635	Pedro Galindo	Oficial	Pedro Galindo
19	80103230	Grilbardo Astudillo	Oficial	Grilbardo
20	93362109	Angel Mendez	Ayudante	Angel Mendez
21	70864177	Victor Hugo GIP	Ayudante	Victor Hugo
22	10106493	Yordy Alfonso	Pintor	Yordy Alfonso
23	79654964	Casao Alfonso P.	Pintor	Casao Alfonso
24	80125709	HANDEL GUERRERO	ELECTRICO	HANDEL
25	5893456	Gerardo Guzman	Electricista	Gerardo
26	106203451	Jonathan Bernal B	AYU	Jonathan
27	7924496	Edgar Alvarez	Oficial	Edgar
28	77132092	Josef Amador S	HERERO	Josef Amador
29				
30				
31				
32				
33				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad, Obra y fecha

Bojotz, Tepic, Jalisco 11-1-2020

Nombre del Curso de Formación:

Gimnasio Ledora

Tipo de evento:

Re-inducción:

☐ Charla de minutos:☒ Divulgación:☐ Capacitación:

Horario:

Inicio

7:00

Fin

7:20 A:

Formador a cargo:

Willa Teresa Vaz

Capacitación y Entrenamiento
CONSORCIO PRUNI SEDES 04

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	1233495866	Daniel Ayala Paborda	Ayudante	Daniel Ayala
2	1050955439	Yoson Omar Zúñiga	Ayudante	Yoson
3	71971621	Jose Ortiz Moreno	Oficial	Jose Ortiz
4	7871274	Willa Hilda G. P.	Oficial	Willa
5	87103230	Enrique Castro	Oficial	Enrique
6	104993012	Richard Jose Ramirez	Oficial	Richard
7	1007614754	JOSE GILBERTO MATIL	Oficial	JOSE MATIL
8	11705453	Francisco Guerrero	Ayudante	Francisco
9	11707366	Sosa Virel y es	Oficial	Sosa
10	797226718	L. Bardo Valdez	Oficial	L. Bardo
11	792441964	Edgar Alvarez	Oficial	Edgar
12	7023939775	Emmanuel Garzon	Aux Aseo	Emmanuel
13	1053844276	Christian David Sanchez	Aux Aseo	Christian David
14	1126119523	Omar Alvarado B.	Ayudante	Omar
15	74246281	Gerardo Pajardo	Oficial	Gerardo
16	4837625	Juanmos Guerra	Ayudante	Juanmos
17	93362109	Luis Angel Mendez	Ayudante	Luis
18	79654964	Cesar Alfonso J.	Pintor	Cesar
19	1010188193	Yardy Alfonso	Pintor	Yardy
20	13562416	Jose omar do P. no	Oficial	Jose
21	1026263451	Jonathan Barral B.	Ayudante	Jonathan
22	1019033344	Fiontdin Ramirez	Oficial	Fiontdin
23	1022391254	José Daniel Morales Cruz	Ayudante	José Daniel
24	1020755987	Andres Galindo	Plomero	Andres
25	1030661986	Shirleydis Jimenez F	Aux Aseo	Shirleydis
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad, Obra y Fecha

Boyo, Tlaxcala, 13-01-2020

Nombre del Curso de Formación:

Socialización de actividades académicas y laborales

Tipo de evento:

Re-inducción:

☐ Charla de minutos:

☒ Vigilancia:

☐ Capacitación:

☐

Capacitación y Entrenamiento
CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Horario: Inicio

7:00

Fin

7:20 AM

Formador a cargo:

Willia Rosca

No.	Cédula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	93362109	Luis Angel Mendez	plomero	Luis
2	1837825	JUDITH MOSQUERA	Saludante	JUDITH
3	11707266	SOSIE VALERO	Oficial	SOSIE
4	90103270	Gyrla de la Cruz	Oficial	Gyrla
5	5057127	VICTORINO	Oficial	VICTORINO
6	100766754	JOSE GARCIA MATA	Oficial	JOSE MATA
7	4126119523	Orma Alvarado R	Asistente	Orma
8	1010208193	Yordy Alfonso	Pintor	Yordy
9	79654964	CASAL ALFONSO P.	pintor	CASAL
10	74246351	Pedro Pareda	Oficial	Pedro
11	101903777	Hector Ramirez	Oficial	Hector
12	1022391254	JOSE DANIEL MORENO CUA	Asistente	JOSE DANIEL
13	7050955439	CRISTIAN DAVID J.	Asistente	CRISTIAN DAVID
14	1053844216	CRISTIAN DAVID SANCHEZ	AUX ASO	CRISTIAN DAVID
15	1023179775	Gimena Garzon	AUX ASO	Gimena G.
16	1030661986	Shirley D S Jimenez F.	AUX ASO	Shirley D S
17	77132092	Javier Armas	HERERO	Javier
18	1024472425	Sandra Milena Pazo	AUX ASO	Sandra
19	1020755987	Andres Galindo	Plomero	Andres
20	80125709	HANNER GUERRERO	ELECTRICO	HANNER
21	5893456	CRISTIAN DAVID SANCHEZ	ELECTRICO	CRISTIAN DAVID
22	1053844276	CRISTIAN DAVID SANCHEZ	AUX ASO	CRISTIAN DAVID
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

FORMULARIO DE ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad, Obra y Fecha: **Bogotá, I. Per. D. 14-01-2020**

Nombre del Curso de Formación: **Nuevo Código de colores por la república de Colombia**

Tipo de evento: ☒ Charla de motivación ☐ Charla de información ☐ Capacitación ☐ Ejercicio

Horario: Inicio **7:00** Fin **7:30 AM**

Formador a cargo: **Willie Fonseca Varg**

Capacitación y Entrenamiento
FORNORIO PRUNI SEDER 04

No.	Cédula	Nombres y Apellidos	Profesión	Firma
1	7984628	Diana Hazalet	Oficial	Pedro Pardo
2	30076454	José Gaudy Mujica	Oficial	José Mujica
3	80871701	Victor Hugo C. D.	Oficial	Victor Hugo
4	77132092	Saverio Amatis	Oficial	Saverio Amatis
5	11202266	José Vázquez	Oficial	José Vázquez
6	4831623	Juan Mosquera	Oficial	Juan Mosquera
7	1233995900	Daniel Ayala	Oficial	Daniel Ayala
8	93362108	Luis Angel Méndez	Oficial	Luis Angel Méndez
9	7972264	Liberda Valoyes	Oficial	Liberda Valoyes
10	80103230	Grisbaldio Castro	Oficial	Grisbaldio Castro
11	1049930112	Richard Pérez Toranzo	Oficial	Richard Pérez Toranzo
12	1126419523	Omar Alvarado R.	Oficial	Omar Alvarado R.
13	100755989	Andrés Galindo	Oficial	Andrés Galindo
14	102391254	José Daniel Morales Cruz	Oficial	José Daniel Morales Cruz
15	1019002467	Jonathan Ramírez	Oficial	Jonathan Ramírez
16	79654964	César Alfonso P.	Oficial	César Alfonso P.
17	7497164	José Alvarado Gutiérrez	Oficial	José Alvarado Gutiérrez
18	1000661986	Shirleydis Jiménez F.	Oficial	Shirleydis Jiménez F.
19	1023939175	Gimena Gaitón	Oficial	Gimena Gaitón
20	1024472415	Sandra Milena Peña	Oficial	Sandra Milena Peña
21	1053844276	Cristian David Sánchez	Oficial	Cristian David Sánchez
22	106208193	Yorby Alfonso	Oficial	Yorby Alfonso
23	1019038777	Thaelin Ramírez	Oficial	Thaelin Ramírez
24	13567406	José Omar de Ocampo	Oficial	José Omar de Ocampo
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXFUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad, Obra y Fecha: Bayamón, Puerto Rico 15-01-2020

Nombre del Curso de Formación: Funciones del COPES

Capacitación y Entrenamiento
CONSORCIO PRUMI SEDS 04

Tipo de evento: ☒ Inducción ☐ Cursos ☐ Capacitación ☐ Evaluación

Horario: Inicio 7:00 Fin 12:00 PM

Formador a cargo: WILLY FOSCO

No.	Cédula	Nombre	Profesión	Firma
1	1007614754	Jose G. Ay. Muriel	Oficial	Jose Muriel
2	74246251	Paula Piteira	Oficial	Paula Piteira
3	1024422425	Sandra Milena Pina	Aux. Aseo	Sandra Pina
4	4837675	TUAN MOSQUE	Ayudante	TUAN MOSQUE
5	88577241	WILLY FOSCO	Oficial	WILLY FOSCO
6	13567416	Jorge Amador Dora	Oficial	Jorge Amador Dora
7	101963377	Fantelm Ramirez	Oficial	Fantelm Ramirez
8	1022371254	José Daniel Morales Cruz	Oficial	José Daniel Morales Cruz
9	1023434775	Simona Sazon	Ay.	Simona Sazon
10	93362107	Luis Angel Mierde	Dox. IDRO	Luis Angel Mierde
11	1020755907	Andres Galindo	plb	Andres Galindo
12	79471621	JOSE ORTIZ	proteccion	JOSE ORTIZ
13	1020955474	Yolanda Ortiz	Oficial	Yolanda Ortiz
14	1048770117	Yolanda Ortiz	Ayudante	Yolanda Ortiz
15	101102730	Orlando Castro	Oficial	Orlando Castro
16	117022266	JOSE VECIA YES	Oficial	JOSE VECIA YES
17	797276743	Libardo Valdes	Oficial	Libardo Valdes
18	1233495806	Daniel Ayala	Oficial	Daniel Ayala
19	80125709	HANMER GUERRERO	Ayudante	HANMER GUERRERO
20	5893456	Carlos Aguirre	ELECTRICO	Carlos Aguirre
21	1053244236	Cristian David Sanchez	Electricista	Cristian David Sanchez
22	1019002487	Jonathan Ramirez	AUX Aseo	Jonathan Ramirez
23	1030661986	Shirleydis Jimenez Fajardo	Oficial	Shirleydis Jimenez Fajardo
24	79654964	CASAY ALFONSO P.	AUX Aseo	CASAY ALFONSO P.
25	101028193	Yordy Alfonso	Plumero	Yordy Alfonso
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:



FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad, Obra y Fecha: Bayamo, Tepesta Dignity, 16-01-2020

Nombre del Curso de Formación: Medio Ambiente "Cuidemos el Agua"

Tipo de evento: Re-Inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐

Horario: Inicio 7:00 Fin 7:20 AM

Formador a cargo: W. Vela Rangel

Capacitación y Entrenamiento
CONSORCIO FRUNI SEDES 04

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	11707266	José Valoyes	Oficial	
2	4837625	Juan Ramos Guerra	Ayudante	
3	39729677135	L. Bayda Valoyes	Oficial	
4	80103230	Gripalao Castro	Oficial	
5	79206381	Pellicano	Oficial	
6	791230179	Oscar Antonio Torres	Oficial	
7	1049930112	Richard Bay	Oficial	
8	107035987	Andrés Galindo	Plomero	
9	79921621	José Alexander Ortiz	Oficial	
10	92362109	Enus Angel Méndez	Ayudante	
11	1233495800	Daniel Ayala	Ayudante	
12	1024472425	Sandra Milena Peña	Aux Aseo	
13	88512141	Vicente Hugo G. D.	Oficial	
14	1002614354	José Giovanni Mutiz	Oficial J	
15	77132098	Israel Brumby	Heberrero	
16	1030661985	Shirleydis Jiménez Fajardo	Aux Aseo	
17	1023.939.775	Simón Galton	Aux Aseo	
18	1019033771	Franklin Olimares	Of	
19	1022391234	José Daniel Morales Cruz	Ay	
20	1050955439	Vicente Díaz Fajardo	Ayudante	
21	1126114523	Omar Alvarado B	Ayudante	
22	1053844236	Cristian David Sánchez	Aux Aseo	
23	5893452	Andrés	Electricista	
24	80125709	HANMER GUEZECERO	Electricista	
25	1010608193	Yordy Alfonso	Pintor	
26	79654964	Cesar Alfonso	Pintor	
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:



FORMATO DE ATENCIÓN DE EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad, Obra y Fecha

Bayamo, Irapuata Distrito 17-01-2020

Nombre del Curso de Formación:

Que es seralitar, Bayamo, Del. L. ta

Tipo de evento:

Re-inducción:

☐ Charla de minutos:

☒ Divulgación:

☐ Práctica:

Horario: Inicio

7:00

Fin

7:20

Formador a cargo:

Wilma Juncos Vargas

Capacitación y Entrenamiento
CONSORCIO PRUNI SEDES 04

No.	Cedula	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
1	1007610754	José Guzmán Matiz	Oficial	José Matiz
2	79471621	José Ortiz M.	Oficial	José Ortiz
3	8027124	Vicente Hugo O. D.	Asesor	Vicente
4	77132092	José A. Pinares	HERENIO	José A.
5	79772644	Liliana Valoyes	Oficial	Liliana
6	11207266	José Valoyes	Oficial	José
7	1126119523	Óscar Alvarado M.	Asistente	Óscar
8	1050955439	Yanet Rosa Pinares	Asistente	Yanet
9	4837625	JUANMOS Guerra	Asistente	Juanmos
10	80103730	Grisbaldo Castro	Asistente	Grisbaldo
11	79446281	Patricia Pinares	Oficial	Patricia
12	93362109	Luis Ángel Mender	Plomero	Luis Ángel
13	1233495866	Daniel Ayala Taborda	Asistente	Daniel Ayala
14	1020755957	Andrés Galindo	Plomero	Andrés
15	1022391254	José Daniel Morales Cu	Plomero	José Daniel
16	104033739	Francklin Pinares	Asistente	Francklin
17	1052930115	Rafael José Pinares	Oficial	Rafael
18	1025472425	Sandra Pinares	Oficial	Sandra
19	102066198	Shirleydis Jiménez F.	Asistente	Shirleydis
20	1023-939-375	Simón Garzon	Asistente	Simón
21	1033789264	Liliana Pinares	Asistente	Liliana
22	1357416	Trigécamara DSENN	Oficial	Trigécamara
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad, Obra y Fecha

Bogotá, Teopate, 18-01-2020

Nombre del Curso de Formación:

Gimnasia

Tipo de evento:

Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Vigilancia: ☐ Ejercitación: ☐

Horario: Inicio

7:00

Fin

7:30 PM

Formador a cargo:

Liliana Roa

Capacitación y Entrenamiento

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

No.	Cédula	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
1	79246281	Pedro Aguado	Oficial	Pedro Aguado
2	13561416	Jorge Armando Ospina	Oficial	Jorge Ospina
3	1030661986	Shirleygis Jimenez F.	Aux Ases	Shirleygis Jimenez
4	1023093775	Simone Estron	Aux ASE	Simone S.
5	1126119573	Dora Alvarado R	Ayudante	Dora Alvarado
6	79971621	Dr. Alexander Ortiz	Oficial	Alexander Ortiz
7	120764754	JOSÉ GONZÁLEZ MATÍZ	Oficial	JOSÉ GONZÁLEZ MATÍZ
8	797996771	L. Baudilio CASTAÑO	Oficial	L. Baudilio CASTAÑO
9	80103230	Graciela CASTAÑO	Oficial	Graciela CASTAÑO
10	11207262	Jose Valdeyes	Oficial	Jose Valdeyes
11	4831625	JUAN MOSQUERA	Ayudante	JUAN MOSQUERA
12	100343256	Carlos Mena	Ayudante	Carlos Mena
13	103289264	Liliana Mena	Ayudante	Liliana Mena
14	71132092	Javier Aguado	Oficial	Javier Aguado
15	80891721	WILSON HERNANDEZ P.	Oficial	Wilson Hernandez
16	680955439	Yelson Ortiz Jairo	Ayudante	Yelson Ortiz
17	104923016	Rafael Barrios	Oficial	Rafael Barrios
18	1133495866	Daniel Ayala Torres	Ayudante	Daniel Ayala
19	93762109	Luis A. Mendieta	Ayudante	Luis A. Mendieta
20	1027391254	Jose Daniel Morales Cruz	Ayudante	Jose Daniel Morales
21	101902777	Jonathan Ramirez	Of	Jonathan Ramirez
22	1019002487	Jonathan Ramirez	Of	Jonathan Ramirez
23	1053844276	Christian David Sanchez	AUX ASE	Christian David Sanchez
24	1024117228	Sandra Milena Pardo	AUX ASE	Sandra Milena Pardo
25	1070755477	Ames Galindo	Primero	Ames Galindo
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:



FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad, Obra y Fecha: Bogotá, Distrito 20-01-2020
 Nombre del Curso de Formación: Soporte técnico de las actividades de desarrollo en la zona
 Tipo de evento: ☒ Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐
 Horario: Inicio 7:00 AM Fin 2:00 PM
 Formador a cargo: William Rosca Vay

Capacitación y Entrenamiento
 CONSEJO PRUNIS CODES 04

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	117072266	Sosa Valoyes	Oficial	
2	797226498	Libardo Valoyes	Oficial	
3	11705453	Francisco Garza	Asistente	
4	4837625	Juanmosquera	Asistente	
5	104993011	Ricardo de la Piedad	Asistente	
6	103789264	Julio Mendez	Asistente	
7	1003032956	Carlos Arana	Asistente	
8	79641381	De la Paz	Asistente	
9	80871241	Victor Hugo D.	Asistente	
10	13557416	Jose Almona Ospina	Asistente	
11	79071621	Jose Almona Ospina	Asistente	
12	1007614754	Jose Gomey Mota	Asistente	
13	1476119523	Omar Alvarado M.	Asistente	
14	1030935439	Yason OPAZ TUBO	Asistente	
15	71132092	Yev Arana	Asistente	
16	73362107	Luis A. Mendez	Asistente	
17	80103730	Equivaldo Castro	Asistente	
18	1233995866	Daniel Ayala Taborda	Asistente	
19	1024472425	Sandra Milcan Peña	Asistente	
20	1023939735	Simena Garzon	Asistente	
21	103066158	Shirleydis Jimenez F.	Asistente	
22	1053844226	Cristian David Sanchez	Asistente	
23	79654164	Cesar Alfonso P.	Asistente	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

Ciudad, Obra y Fecha: **Bogotá, T. Preta, 21-01-2020**
 Nombre del Curso de Formación: **Socialización de Sedes e. ASES**
 Tipo de evento: Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐
 Horario: Inicio **7:00** Fin **3:20**
 Formador a cargo: **William Tascera Uyes**

Capacitación y Entrenamiento
CONSORCIO PRUNI SEDES 04

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	1033784264	DUPA Mena	Ayudante	Lina
2	1024472125	Sandra Milena Perea	AUX ASES	Sandra Perea
3	918541210	VICTOR BLANCO G.	MAESTRO	Victor
4	50103230	Grisbaldio castro	OFICIAL	Grisbaldio
5	11705453	Francisco D. Garcia	ACU	Francisco
6	7979267788	Liliana Valdes	OFICIAL	Liliana
7	4837675	JUAN MOSQUERA	Ayudante	Juan Mosquera
8	79246781	Rafael Pineda	OFICIAL	Rafael Pineda
9	77132092	Yolanda Pineda	HERCULO	Yolanda Pineda
10	73362009	Luis A. Mendez	PIRME SU	Luis A. Mendez
11	102791254	José Daniel Morales Cruz	Ayudante	José Daniel Morales Cruz
12	1019033777	Franklin Ramirez	OF	Franklin Ramirez
13	11707266	José Velez	OFICIAL	José Velez
14	1003432556	CARLOS MELIA	Ayudante	Carlos Melia
15	1049872115	Richard Jose Ramirez	OFICIAL	Richard Jose Ramirez
16	1050955439	Yerson Ortiz	Ayudante	Yerson Ortiz
17	1007614754	José Giovanni Matiz	OFICIAL	José Giovanni Matiz
18	70971621	José Alexander Ortiz M.	OFICIAL	José Alexander Ortiz M.
19	1030661986	Shirleydis Jimenez	AUX ASES	Shirleydis Jimenez
20	1023939775	Simena Galzon	DUX ASES	Simena Galzon
21	1023971277	Zsuzsanna Herrera	HERCULO	Zsuzsanna Herrera
22	70747861	DAVID SOLOZ	Ayudante	David Soloz
23	1053844276	Christian David Sanchez	AUX ASES	Christian David Sanchez
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:



FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad, Obra y Fecha: Boyotz, Tipreata Distrito 22-01-2020

Nombre del Curso de Formación: Gimnasia Lúdica

Tipo de evento: ☐ Re-Inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐

Capacitación y Entrenamiento
CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Horario: Inicio 7:00 Fin 2:20

Formador a cargo: William Forseca Vargas

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	022391254	Jose Daniel Morales Carr	Ayudante	
2	80103230	Gabriel Castro	Oficial	
3	11705453	Francisco Gervasio	Ayudante	
4	297226228	Libardo Valoyes	Oficial	
5	887226	Victor Hugo O. P.	Ayudante	
6	77152092	Souey Huars	HERERO	
7	1003437536	Carlos Manu	Ayudante	
8	703742861	DAVID SOLCA	Ayudante	
9	4837625	JUAN MOSQUERA	Ayudante	
10	100764754	Jose Garry Matiz	Oficial	
11	11702266	Jose Valoyes	Oficial	
12	102392127	Jose Rafael H.S.	HERERO	
13	1030.661986	Shirleydis J. Marez	AUX Aseo	
14	93362109	Luis A. Mendez	plomero	
15	79241381	Pedro Aguado	plomero	
16	1033789264	Julio Manu	Ayudante	
17	1050953439	Yelson Diaz Jairo	Ayudante	
18	7997162	Jose Ortiz	Oficial	
19	1023939775	Simena Garzon	AUX Aseo	
20	1053844276	Cristian David Sanchez	AUX Aseo	
21	13567416	Jose Ramando Diano	Oficial	
22	1123730397	Luis Eduardo Munoz	Oficial	
23	1126119523	Omur Alvarado A	Oficial	
24	104993112	Richard Luis Ramirez	Oficial	
25	ELIAS	91151231	Oficial	
26	91343172	Petrocinio Castellanos	Oficial	
27	101033777	Franklin Ramirez	Oficial	
28	1019021187	Jonathan Ramirez	Oficial	
29	79654964	Cesar Alfonso R.	Oficial	
30	1010208193	Yordy Alfonso	Plomero	
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad, Obra y Fecha: **BOGOTÁ IMPRENTA DIGITAL 23/01/2020**

Nombre del Curso de Formación: **PRESENTACION AUX. en OOT JIDA GONZALEZ**

Tipo de evento: Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Inauguración: ☐ Capacitación: ☐

Horario: Inicio **7:00** Fin **09:30**

Formador a cargo: **William Fonseca**

Capacitación y Entrenamiento
CONSEJO PUNTO SEDES 04

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	102391254	José Daniel Morales Cruz	Ayudante	José Daniel Morales Cruz
2	101903377	Franklin Ramirez	OT	Franklin Ramirez
3	1023939775	Simona Garzon	AUX. ASEO	Simona G.
4	1053844276	CRISTIAN DAVID SANCHEZ	AUX. ASEO	CRISTIAN DAVID S.
5	1030661986	Shirleydis Jimenez Fajardo	AUX. ASEO	Shirleydis
6	103709264	Julio Medina	Auxiliar	Julio
7	91343171	RODOLFO CASTELLANO	OT	Rodolfo
8	91151231	ANTHONY CASTAÑO	OT	Anthony
9	1176119573	Omar Alvarado R.	OT	Omar
10	4837075	JUAN MOSQUERA	Ayudante	Juan
11	100760754	JOSÉ GABRIEL MARTÍ	Oficial	José Gabriel
12	100393255	CARLOS PEREZ	CAJERO	Carlos
13	11705453	FRANCISCO GUERRERO	Ayudante	Francisco
14	1049970112	Richard José Larios	Oficial	Richard
15	1037472861	DAVID SOLAN	Ayudante	David
16	1023971231	José Rafael H.	HERRERO	José
17	1123770397	Luis Eduardo Muñoz	Oficial	Luis
18	11707366	José Valda Vas	Oficial	José
19	1000933439	YORSON AMAT.	Ayudante	Yorson
20	77132092	SOLVER AMAN	HERRERO	Solver
21	79071621	José Alexander Ortiz M.	Oficial	José
22	80871229	VICTOR LUIS G.P.	MAESTRO	Victor
23	10764419	JUAN REYES	Ayudante	Juan
24	79246231	JOSE LUIS	Oficial	Jose Luis
25	93362109	Luis AMIENDEZ	Oficial	Luis Amienandez
26	80103230	EXIBALDO CASTRO	Oficial	Exibaldo
27	79654964	Cesar ALFONSO P.	Pintor	Cesar
28	100708193	Yordy ALFONSO	Pintor	Yordy
29	79772674	Libby de Vela YES	Oficial	Libby
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD		FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN		
Ciudad, Obra y Fecha		Bogotá 24 - de enero del 2020		Capacitación y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04
Nombre del Curso de Formación:		Juego de comunicación		
Tipo de evento:		Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Vulgarización: ☐ Capacitación: ☐		
Horario: Inicio		2:00 Fin 4:15		
Formador a cargo:		Natalia Venadiez		
No.	Cedula	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
1	4837625	JUAN MOSQUERA	Ayudante	[Firma]
2	103389264	JULIO MORA	Ayudante	[Firma]
3	1003432556	CAYLOS MORA	Ayudante	[Firma]
4	797226748	LIDIA LOVALLOS	Oficial	[Firma]
5	8089419	VICTOR LUCIO C. D	Maestro	[Firma]
6	80103270	Enrildo Castro	Oficial	[Firma]
7	11707766	JOSE VALDERRAMA	Oficial	[Firma]
8	4126119523	OMAR ALVARADO R	Oficial	[Firma]
9	11705453	FRANCISCO GERRERO	Ayudante	[Firma]
10	1123730397	LUIS EDUARDO MUÑOZ	Oficial	[Firma]
11	91343142	RODRIGO CASTELLANOS	Oficial	[Firma]
12	91151831	ERIKS PARRAS	Oficial	[Firma]
13	1023921272	JOSE FERRERO	Ferrero	[Firma]
14	10769469	LUIS REYES	Ay	[Firma]
15	1007614754	JOSE GABRIEL MUÑOZ	Oficial	[Firma]
16	79246381	JOSE PARRAS	Oficial	[Firma]
17	7037472861	DANIEL SOLAR	Ayudante	[Firma]
18	1053844276	CRISTIAN DAVID SANCHEZ	AUX ASCO	[Firma]
19	1024472425	SANDRA MILENA PEÑA	AUX ASCO	[Firma]
20	1050955489	YANSON D. M. TULO	Ayudante	[Firma]
21	1089930110	RICHARD D. M. PARRAS	Oficial	[Firma]
22	1030661986	SHIRLEYDIS JIMENEZ FAJARDO	AUX ASCO	[Firma]
23	79971621	JOSE ALEXANDER CASTELLANOS	Oficial	[Firma]
24	77132092	JOSE ALVARO MUÑOZ	HERERO	[Firma]
25	93362108	LUIS A. MENDEZ	Plomero	[Firma]
26	80125709	HANMER GUERRERO	ELECTRICISTA	[Firma]
27	5893456	JOSE A. GARCIA	Of. Electricista	[Firma]
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:	
----------------	--

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN	
Ciudad, Obra y Fecha	Bogotá Imprenta Distrital 25-01-2019
Nombre del Curso de Formación:	Procedimiento para trabajar en alturas
Tipo de evento:	Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☐ Divulgación: ☒ Capacitación: ☐
Horario: Inicio	07:00 Fin 09:30
Formador a cargo:	William Iván Vergara

Capacitación y Entrenamiento
CONSORCIO PRUFI SEDES 04

No.	Cédula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	1223921243	Jorge Martínez	Asistente	Jorge Martínez
2	77132092	Jorge A. Vanegas	Asistente	Jorge A. Vanegas
3	8.536785	Juan Valenzuela	Asistente	Juan Valenzuela
4	13382416	Alfonso Bernal	Asistente	Alfonso Bernal
5	1022391254	Jorge Daniel Morales Cruz	Asistente	Jorge Daniel Morales Cruz
6	1019033711	Francisco Rentería	Asistente	Francisco Rentería
7	1037472861	DAVID SOLAR	Asistente	DAVID SOLAR
8	1019002487	Jonathan Ramírez	Asistente	Jonathan Ramírez
9	1022932550	Cecilia RENE NITA	Asistente	Cecilia RENE NITA
10	11705453	Francisco GERMÁN	Asistente	Francisco GERMÁN
11	11707366	Jose Valero	Asistente	Jose Valero
12	4837675	JUANMOSFOROVAL	Asistente	JUANMOSFOROVAL
13	65095328	YANSON ORAZ	Asistente	YANSON ORAZ
14	79971621	Jose Alexander Ortiz	Asistente	Jose Alexander Ortiz
15	1023789264	Jairo MORA	Asistente	Jairo MORA
16	1002611351	JOSÉ GABRIEL MARTÍ	Asistente	JOSÉ GABRIEL MARTÍ
17	4426114573	Orlando Alvarado B.	Asistente	Orlando Alvarado B.
18	80591249	VICTOR HUGO G. D.	Asistente	VICTOR HUGO G. D.
19	1123730342	Luis EDUARDO MORA	Asistente	Luis EDUARDO MORA
20	93267109	Luis A. Mierles	Asistente	Luis A. Mierles
21	1144993011	Richard Quiñero	Asistente	Richard Quiñero
22	10769469	Luis REYES	Asistente	Luis REYES
23	91343172	Zatocenia Castellanos	Asistente	Zatocenia Castellanos
24	1023937775	Camila GARCIA	Asistente	Camila GARCIA
25	1030661986	ShirleyDIS JIMENEZ F	Asistente	ShirleyDIS JIMENEZ F
26	1114500	GUILLERMO	Asistente	GUILLERMO
27	102472425	Sandra Milena Peña	Asistente	Sandra Milena Peña
28	80103230	Orlando GARCIA	Asistente	Orlando GARCIA
29	79729677	Libardo Valenzuela	Asistente	Libardo Valenzuela
30	19246251	Rebeca Fajardo	Asistente	Rebeca Fajardo
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

Logo		FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN	
Ciudad, Obra y Fecha		BOQUETE, EL PRONTO INSTANTE 22-01-2020	
Nombre del Curso de Formación:		Socialización Actividades a Descartar en la Escuela	
Tipo de evento:		Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐	
Horario: Inicio		Fin	
Formador a cargo:		William Dorca	
Capacitación y Entrenamiento		CONSORCIO PRUMI SEDES 04	

No.	Cédula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	105095549	YERSON ORTIZ JULIO	Asistente	Yerson Ortiz
2	11702266	SOL VALDEZ	Oficial	Sol Valdez
3	79797679	Liliana Valdez	Oficial	Liliana Valdez
4	11705452	Fernando Guerrero	Asistente	Fernando Guerrero
5	80871240	Vicente Hugo C. D.	Asistente	Vicente Hugo
6	JUVIN	J 4837625	Asistente	JUVIN
7	1007932556	JUAN MORA	Asistente	JUAN MORA
8	1007932556	JUAN MORA	Asistente	JUAN MORA
9	1030661986	Shirleydis Jimenez	Asistente	Shirleydis Jimenez
10	1014472415	Sandra Milena Pineda	Asistente	Sandra Milena Pineda
11	1023971747	Jose Herrera	Asistente	Jose Herrera
12	13567416	Jose Ramon Ascan	Asistente	Jose Ramon Ascan
13	1007644511	Jose Bibiano MATIZ	Asistente	Jose Bibiano MATIZ
14	1123930341	Luis EDUARDO MINOPE	Asistente	Luis EDUARDO MINOPE
15	74132097	Sandra Pineda	Asistente	Sandra Pineda
16	1007932556	Ricardo Jose Pineda	Asistente	Ricardo Jose Pineda
17	74921671	Jose Alcantara Ortiz M.	Asistente	Jose Alcantara Ortiz M.
18	10169469	Jose Reyes	Asistente	Jose Reyes
19	7072473061	David Sosa	Asistente	David Sosa
20	102393977	Simón GARCÓN	Asistente	Simón GARCÓN
21	79246281	Pedro Pineda	Asistente	Pedro Pineda
22	1126110523	Ornel Alvarado P	Asistente	Ornel Alvarado P
23	93362109	Jose A Mendez	Asistente	Jose A Mendez
24	102391254	Jose Daniel Morales Cruz	Asistente	Jose Daniel Morales Cruz
25	1019037777	Franklin Ramirez	Asistente	Franklin Ramirez
26	801037317	Orlando Castro	Asistente	Orlando Castro
27	79654960	Cesar ALFONSO J.	Asistente	Cesar ALFONSO J.
28	1023933850	Manoel Rubio	Asistente	Manoel Rubio
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

		FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN	
Ciudad, Obra y Fecha: Boyot, I. preta Ciudad 28-01-2020		Capacitación y Entrenamiento CONSORCIO PRUMI SEDES 01	
Nombre del Curso de Formación: Artes de Muros		Tipo de evento: ☐ Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐	
Horario: Inicio 7:00 Fin 2:20		Formador a cargo: Wilma Roscan	

No.	Cédula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	1.023939735	Simona Garzon	AUX Aseo	Simona G
2	1024472425	Sandra Milcar. Perez	AUX Aseo	Sandra Perez
3	80841241	Victor Hugo G. P.	Mateo	Victor Hugo
4	797986770	Libardo Valde	Mateo	Libardo
5	4837625	Juanmos JUDYA	AUX Aseo	Juanmos
6	1030661986	Shirley Jimenez F	AUX Aseo	Shirley
7	77132092	Javier Amaris	HERRERO	Javier Amaris
8	10769469	Luis Reyes	AY	Luis
9	707717861	DAVID SOLAR	AY	DAVID
10	45232123	Jose Herrera	HERRERO	Jose
11	100764754	Jose Gavany MATR	Oficial	Jose MATR
12	112730702	Luis Edgardo Munoz	Oficial	Luis
13	79971621	Jose Alvarado Ortiz Moreno	Oficial	Jose Alvarado
14	79654964	Cesar ALFARO P.	platero	Cesar
15	93362107	Luis A Mendez	platero	Luis A Mendez
16	1356746	JOSE GONZALO OSPINA	Oficial	JOSE
17	1022391259	Jose Daniel Morales Cruz	Ay.	Jose Daniel
18	1019002482	Jonathan Ramirez	Oficial	Jonathan
19	1010708193	Yanny ALFARO	Platero	Yanny ALFARO
20	79241381	Pedro Fajardo	Herrero	Pedro
21	80103730	Grisbaldo CASTRO	Oficial	Grisbaldo
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN		Capacitación y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04		
Ciudad, Obra y Fecha: BOGOTÁ - IMPRENTA OJETA 29/01/2020				
Nombre del Curso de Formación: CAMPAÑA LABORAL				
Tipo de evento: ☐ Re-Inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Vigilancia: ☐ Capacitación: ☐				
Horario: Inicio 07:00 Fin 07:30				
Formador a cargo: WILLIAM FONSECA				
No.	Cedula	Nombres y apellido	Cargo	Firma
1	1.049.932.112	Richard José Tumbaco	Oficial	[Firma]
2	1033789264	José María	Asistente	[Firma]
3	10223 91754	José Daniel Morales Carr	Asistente	[Firma]
4	11705457	Francisco Gomez	Asistente	[Firma]
5	50841719	Wilson Hugo G. D.	Nº 0220	[Firma]
6	1037472801	DAVID SORCE	AS	DAVID
7	1223871231	Edu Herrera	AS	[Firma]
8	71132092	José y Pina	HERERO	[Firma]
9	1123730342	José Eduardo Muñoz	Oficial	[Firma]
10	10769469	José Reyes	AS	[Firma]
11	11207266	José María López	Oficial	[Firma]
12	79211381	Rodrigo Lataido	Oficial	[Firma]
13	93362109	Rubén A. Méndez	OF	[Firma]
14	1050955409	YAPSON DPAZ JULIO	Asistente	[Firma]
15	13562416	José Armando Ospino	Oficial	[Firma]
16	101903877	Franklin Obando	Oficial	[Firma]
17	1003432596	Cayetano MENA	ALTO	[Firma]
18	80103230	Enrique Castro	Oficial	[Firma]
19	1023939778	Simona Garzon	Oficial	[Firma]
20	1030.661986	Shirleydis Jimenez	Aux ASO	[Firma]
21	10241172425	Sandra Nilesa Pardo	Aux ASO	[Firma]
22	1126119523	Amor Alvarado B	Oficial	[Firma]
23	1019002487	Jonathan Páez	Of	[Firma]
24	7994621	José Alexander Ortiz	Oficial	[Firma]
25	8067614754	José Geovany Matti	Oficial	[Firma]
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN				
Ciudad, Obra y Fecha: <u>Boquete Insprete Distrito 30-01-2020</u>				
Nombre del Curso de Formación: <u>Autocuidado</u>				
Tipo de evento: Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐				
Horario: Inicio <u>7:00</u> Fin <u>3:00 PM</u>				
Formador a cargo: <u>William Joseca</u>				
Capacitación y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 01				
No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	11705453	Francisco Guerra	Ayudante	[Firma]
2	7571249	Vicente Hugo C. D.	Maestro	[Firma]
3	4837625	Juanmo Sanguera	Ayudante	[Firma]
4	797226778	Libardo Valle	Maestro	[Firma]
5	79246281	Pedro Lora	Oficial	[Firma]
6	1002932556	Cory los Mena	Ayudante	[Firma]
7	1123730391	Luis Eduardo Muñoz	Oficial	[Firma]
8	10769459	Luis Reyes	Ayudante	[Firma]
9	1037389264	Julio Mena	Ayudante	[Firma]
10	80103230	Grigorio Castro	Oficial	[Firma]
11	11707366	José Valoyes	Oficial	[Firma]
12	1049930112	Richard José Ponce	Ayudante	[Firma]
13	1077472861	Darín Soler	Ayudante	[Firma]
14	102391277	José Herrera	Maestro	[Firma]
15	79971621	José Alexander Ortiz Moreno	Oficial	[Firma]
16	100764354	José Giovanni Matiz	Oficial	[Firma]
17	1030955439	Yoson OPAZ TUPO	Ayudante	[Firma]
18	1426119523	Omar Alvarado Ruidiaz	Oficial	[Firma]
19	103066198	Shirleydis Jimenez Ayala	AUX ASEO	[Firma]
20	1023939775	Simena Garzon	AUX ASEO	[Firma]
21	102442425	Sandra Milena Peña	AUX ASEO	[Firma]
22	77132092	Sover Amaris	HERCERO	[Firma]
23	93362109	Luis A. Mendez	plomero	[Firma]
24	13567416	Jorge Amado Osorio	Oficial	[Firma]
25	1019033777	Franklin Lora	OF	[Firma]
26	102391254	José Daniel Morales Cruz	Ay	[Firma]
27	5893456	Gerardo Guzmán	O. Electricista	[Firma]
28	80125709	HANNER GUERRERO	ELECTRICISTA	[Firma]
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ÉSTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.				
OBSERVACIONES:				

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN		Capacitación y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04		
Ciudad, Obra y Fecha: <u>Boquete, Imprenta Distrital, 31-01-2020</u>				
Nombre del Curso de Formación: <u>Socialización de Capacidades Pedagógicas</u>				
Tipo de evento: ☒ Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐				
Horario: Inicio <u>7:00</u> Fin <u>7:00 PM</u>				
Formador a cargo: <u>WILNE TORRES</u>				
No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	1049930110	Richard José Rivas	Asesor	[Firma]
2	103389264	José R. Mena	Asistente	[Firma]
3	1003240026	EDITHS. MORTILLO	Asistente	[Firma]
4	11705453	Francisca Guerrero	Asistente	[Firma]
5	797226778	Liliana Valero	Asistente	[Firma]
6	90103230	Guillermo Castro	Oficial 2	[Firma]
7	80811719	Victor Hugo C. D.	Asistente	[Firma]
8	4837625	Tuommos Quera	Asistente	[Firma]
9	100332556	Carla Mena	Asistente	[Firma]
10	101903371	Franklin Riquelme	OF	[Firma]
11	13567416	José Amador Ospino	OF	[Firma]
12	10769469	José R. Reyes	OF	[Firma]
13	1123730397	Luis Muñoz	Oficial	[Firma]
14	11707366	José Valero	Oficial	[Firma]
15	707742289	DAVID SORZA	AS	[Firma]
16	79241781	Roberto Laguarda	Oficial	[Firma]
17	100714754	José G. V. Matiz	Oficial	[Firma]
18	107771273	José Herrera	Herrero	[Firma]
19	112611957	Orlando Alvarado R.	Oficial	[Firma]
20	74971621	José Hernández	Oficial	[Firma]
21	77132092	José Aramis	Herrero	[Firma]
22	1014472425	Sandra Milena Peña	Asistente	[Firma]
23	103066198	Shirley D. Jiménez Jarama	Aux Ases	[Firma]
24	1023439775	Simena Barón	Aux Ases	[Firma]
25	93362167	Luis A. Méndez	Plomero	[Firma]
26	1047385619	José A. Méndez	Herrero	[Firma]
27	1050933439	José A. Méndez	Asistente	[Firma]
28	79654464	César Alfonso I.	Plomero	[Firma]
29	5893456	Osvaldo G. G.	Of. Electrico	[Firma]
30	80125709	HANER GUERRERO	ELECTRICO	[Firma]
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:	
----------------	--



INSPECCION DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

CONSORCIO PAUS SEDES SA PUS UNIVERSIDAD DE LAS		INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS									
Fecha: 28/01/2020		Ubicación del botiquín: Campamento					Ubicación de la camilla: Fachada nor occidente				
Marque con una X según las condiciones observadas:											
El botiquín se encuentra en un lugar visible?		SI	X	NO	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?		SI	X	NO		
El botiquín se encuentra señalizado?		SI	X	NO	El botiquín es portátil?		SI	X	NO		
Bueno		B	-	Regular	R	-	Malo	M			
INSPECCIÓN DE BOTIQUINES											
Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios		B	R	M	No tiene	Cantidad	Observaciones				
1	Estado del botiquín	X									
2	Manual uso de botiquín	X									
3	Collar cervical	X				1					
4	Guantes de látex / nitrilo	X				1 caja					
5	Lodopovidona solución	X				1					
6	Suero fisiológico	X				1					
7	Gasa estéril	X				8					
8	Aposito de algodón estéril	X				2					
9	Venda triangular tipo cabestrillo	X				2					
10	Venda de algodón	X				2					
11	Venda elástica	X				2					
12	Tapabocas	X				2					
13	Esparadrapo de tela	X				1 rollo					
14	Esparadrapo micropore	X				1 rollo					
15	Aplicadores de algodón	X				1 tamo					
16	Curas	X				10					
17	Bajalenguas	X				3					
18	Parches oculares	X				6					
19	Termometro	X				1					
20	Linterna	X				1					
21	Tijera antitrauma	X				1					
22											
23											
24											
25											
INSPECCIÓN DE CAMILLA											
Descripción del elemento		B	R	M	No tiene	Observaciones					
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X									
2	Señalización	X									
3	Estado del soporte	X									
4	Correas de seguridad	X									
5	Sugetadores para agarre	X									
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X									
Elaboró:											
Nombre:		William Fonseca									
Firma:		William Fonseca									
Cargo:		Residente SS									



INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

INSPECCIÓN DE PORTE Y USO DE EPP																		
NOMBRE	CEDULA	OVEROL	BOTAS	CASCO	CHALECO	CALIFICAR EL ESTADO COMO B: BUENO, M: MALO, NT: NO TIENE EL EPP										ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
						PROTECTOR VISUAL	PROTECTOR RESPIRATORIO (MASCARILLA O TAPABOCAS)	PROTECTOR AUDITIVO (INSERCIÓN Y/O COPA)	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE HILAZA/LATEX	GUANTES DE CAUCHO	PROTECTOR FACIAL	CARETA PARA SOLDAR	PETO CARNAZA	¿USA LOS EPP ADECUADAMENTE DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD QUE REALIZA?			
Guillermo García	102393975	B	B	B			B								Asco	OK	Guillermo García	
Ernesto Cárdenas	801037300	B	B	B			B								Escritorio	OK	Ernesto Cárdenas	
Giovanny Ortiz	10076147371	B	B	B			B								Escritorio	OK	Giovanny Ortiz	
Richard Perdomo	1045960111	B	B	B			B								Almuerzo	OK	Richard Perdomo	
Jose Ortiz	799971621	B	B	B			B								Almuerzo	OK	Jose Ortiz	
Julio Méndez	1033789714	B	B	B			B								Escritorio	OK	Julio Méndez	
Diego Alvarado	112911523	B	B	B			B								Escritorio	OK	Diego Alvarado	
Yelson Díaz	105085834	B	B	B			B								Escritorio	OK	Yelson Díaz	
Shirley Jiménez	103068184	B	B	B			B								Asco	OK	Shirley Jiménez	
Andrés Páez	102442455	B	B	B			B								Asco	OK	Andrés Páez	
Juan Martínez	4837623	B	B	B			B								Asco	OK	Juan Martínez	
Jose Velázquez	11707366	B	B	B			B								Almuerzo	OK	Jose Velázquez	
César Alvarado	79651964	B	B	B			B								Pinto	OK	César Alvarado	
Yordy Alvarado	1010208193	B	B	B			B								Asco	OK	Yordy Alvarado	
Jonathan Ramírez	1019001487	B	B	B			B								Almuerzo	OK	Jonathan Ramírez	
Lisardo Velázquez	79722611	B	B	B			B								Pinto	OK	Lisardo Velázquez	
Sebastián Ortiz	13567416	B	B	B			B								Almuerzo	OK	Sebastián Ortiz	
Francisco Ramírez	1019033779	B	B	B			B								Almuerzo	OK	Francisco Ramírez	
ELABORÓ:	William Páez																	
FIRMA:	William Páez																	
CARGO:	Residente SGT																	




HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS (ARNES)

CONSORCIO PRUNI SEDES 04  PRIMA UNIVERSAL SEC S.A.S.	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Código:
		Versión: 00
		Fecha: 29/07/2019

REGISTRO FOTOGRÁFICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	Descripción del Equipo	ARNES
	Marca	INSAFE
	Referencia	IN 8004
	Código (Si aplica)	125
	Fecha de Fabricación	01/2020
	Tiempo de vida útil	5 AÑOS
	Cuenta con Ficha técnica (Adjuntarla a la Hoja de vida)	01
Cuenta con certificado del fabricante (Adjuntarlo a la Hoja de vida del equipo)	01	

HISTORIAL DE USO					
ENTREGA			DEVOLUCIÓN		
Fecha de entrega	Entregado a	Observaciones	Fecha devolución	Devuelto por	Observaciones
23-01-20	Richa Peñ	APTO.			

SEGUIMIENTO A INSPECCIONES Y MANTENIMIENTOS			
Una vez realizada la inspección o mantenimiento del equipo, relacione los resultados obtenidos en las siguientes columnas con el fin de llevar la trazabilidad del estado del equipo.			
Fecha DD/MM/AAAA	Mantenimiento o Inspección	Realizado por	Observaciones /Hallazgos
22-01-20	inspeccion	William Forbica	

ELABORÓ		APROBÓ	
			
Nombre	William Forbica	Nombre	William Forbica
Cargo	Residente OT.	Cargo	Residente OT.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04  PRIMA UNIVERSAL SEC S.A.S.	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Código:
		Versión: 00
		Fecha: 29/07/2019

REGISTRO FOTOGRÁFICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	Descripción del Equipo	HARNES MULTIPROPOSITO
	Marca	WSAFE
	Referencia	W 8004
	Código (Si aplica)	124
	Fecha de Fabricación	01/2020
	Tiempo de vida útil	5 AÑOS
	Cuenta con Ficha técnica (Adjuntarla a la Hoja de vida)	SI
Cuenta con certificado del fabricante (Adjuntarlo a la Hoja de vida del equipo)	DI	

HISTORIAL DE USO					
ENTREGA			DEVOLUCIÓN		
Fecha de entrega	Entregado a	Observaciones	Fecha devolución	Devuelto por	Observaciones
23-01-20	LOIS HENEA	APTO.			

SEGUIMIENTO A INSPECCIONES Y MANTENIMIENTOS			
Una vez realizada la inspección o mantenimiento del equipo, relacione los resultados obtenidos en las siguientes columnas con el fin de llevar la trazabilidad del estado del equipo.			
Fecha DD/MM/AAAA	Mantenimiento o Inspección	Realizado por	Observaciones /Hallazgos
22-01-20	Inspeccion	William Fonseca	

ELABORÓ		APROBÓ	
Nombre	William Fonseca	Nombre	William Fonseca
Cargo	Residente DOT.	Cargo	Residente SGT



HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS (ESLINGA)

CONSORCIO PRUNI SEDES 04  PRIMA UNIVERSAL SEC S.A.S.	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código:
		Versión: 00
	Fecha: 20/07/2019	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	Descripción del Equipo	EOLINGA CON ABSORBEDOR
	Marca	INSAFE
	Referencia	IN 8021
	Código (Si aplica)	196
	Fecha de Fabricación	09/19
	Tiempo de vida útil	5 AÑOS
	Cuenta con Ficha técnica (Adjuntarla a la Hoja de vida)	SI
Cuenta con certificado del fabricante (Adjuntarlo a la Hoja de vida del equipo)	SI	

HISTORIAL DE USO					
ENTREGA			DEVOLUCIÓN		
Fecha de entrega	Entregado a	Observaciones	Fecha devolución	Devuelto por	Observaciones
23-01-20	Genar PEREZ	APTO.			

SEGUIMIENTO A INSPECCIONES Y MANTENIMIENTOS			
Una vez realizada la inspección o mantenimiento del equipo, relacione los resultados observados en las siguientes columnas con el fin de llevar la trazabilidad del estado del equipo.			
Fecha DD/MM/AAAA	Mantenimiento o Inspección	Realizado por	Observaciones /Hallazgos
22-01-20	Inspeccion	William Zorveca	


ELABORÓ		APROBÓ	
			
Nombre	William Zorveca	Nombre	William Zorveca
Cargo	Residente SST	Cargo	Residente SST

CONSORCIO PRUNI SEDES 04  PRIMA UNIVERSAL SEC S.A.S.	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS		Código:
			Versión: 00
			Fecha: 20/07/2019

REGISTRO FOTOGRÁFICO		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Descripción del Equipo		EOLINGA CON ABSORBEDOR.
Marca		INDAFE.
Referencia		IN 8021
Código (Sperilica)		123
Fecha de fabricación		12/2019
Tiempo de vida útil		5 AÑOS
Cuenta con ficha técnica (Adjuntar a la Hoja de vida)		SI
Cuenta con certificado de garantía (Adjuntar a la Hoja de vida del equipo)		SI

HISTORIAL DE USO					
ENTREGA			DEVOLUCIÓN		
Fecha de entrega	Entregado a	Observaciones	Fecha devolución	Devuelto por	Observaciones
23-01-20	OMAR ALVARADO	APTO			

SEGUIMIENTO A INSPECCIONES Y MANTENIMIENTOS			
Una vez realizada la inspección o mantenimiento del equipo, relacione los resultados obtenidos en las siguientes columnas con el fin de llevar la trazabilidad del estado del equipo.			
Fecha DD/MM/AAAA.	Mantenimiento o Inspección	Realizado por	Observaciones / Hallazgos
22-01-20	inspección	william fonsaca	

ELABORÓ		APROBÓ	
			
Nombre	william fonsaca	Nombre	william fonsaca
Cargo	Residente OCT.	Cargo	Residente SST



HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS (LINEA DE VIDA)

CONSORCIO PRUNI SEDES 04  PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código:
		Versión: 00
	Fecha: 29/07/2019	

REGISTRO FOTOGRÁFICO		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		Descripción del Equipo	LINEA DE VIDA
		Marca	INSAFE
		Referencia	IN 8080 - 20 M
		Código (Si aplica)	21
		Fecha de fabricación	09/2019
		Tiempo de vida útil	5 AÑOS
Cuenta con Ficha técnica (Adjuntarla a la Hoja de vida)		SI	
Cuenta con certificado del fabricante (Adjuntarlo a la Hoja de vida del equipo)		SI	

HISTORIAL DE USO					
ENTREGA			DEVOLUCIÓN		
Fecha de entrega	Entregado a	Observaciones	Fecha devolución	Devuelto por	Observaciones
23-01-20	Omar Alvarado	Apto.			

SEGUIMIENTO A INSPECCIONES Y MANTENIMIENTOS			
Una vez realizada la inspección o mantenimiento del equipo, relacione los resultados obtenidos en las siguientes columnas con el fin de llevar la trazabilidad del estado del equipo.			
Fecha DD/MM/AAAA	Mantenimiento o Inspección	Realizado por	Observaciones /Hallazgos
22-01-20	inspección	William Fovecca	

LABORÓ		APROBÓ	
Nombre	William Fovecca	Nombre	William Fovecca
Cargo	Residente SST	Cargo	Residente SST

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

ASEO DE BAÑOS



Mantenimiento de Baños

NIT. 830.021.507-3

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	01	20

Nº 1083

Dirección:	Calle 11 # 1-60	Cliente:	CAFECA MURADO
Placa del Vehículo:	550	No. de Baños:	2
Conductor:	Luis	Tipo de Baño:	
Operario:	Grayson R.		
Calidad de Servicio:	☐ Excelente ☐ Bueno ☐ Regular		
Observaciones:		Recibido:	Adriana Pz



Mantenimiento de Baños

NIT. 830.021.507-3

FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	01	20

Nº 1417

Dirección:	Calle 11 # 1-60	Cliente:	CAFECA MURADO
Placa del Vehículo:	550	No. de Baños:	2
Conductor:	Luis	Tipo de Baño:	
Operario:	Grayson R.		
Calidad de Servicio:	☐ Excelente ☐ Bueno ☐ Regular		
Observaciones:		Recibido:	Adriana Pz



Mantenimiento de Ba

NIT. 830.021.507-3

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	01	20

Nº 1252

Dirección:	Calle 11 # 1-60	Cliente:	CAFECA MURADO
Placa del Vehículo:	550	No. de Baños:	2
Conductor:	Luis	Tipo de Baño:	
Operario:	Grayson R.		
Calidad de Servicio:	☐ Excelente ☐ Bueno ☐ Regular		
Observaciones:		Recibido:	Adriana Pz



Mantenimiento de Ba

NIT. 830.021.507-3

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	01	20

Nº 1654

Dirección:	Calle 11 # 1-60	Cliente:	CAFECA MURADO
Placa del Vehículo:	550	No. de Baños:	2
Conductor:	Luis	Tipo de Baño:	
Operario:	Grayson R.		
Calidad de Servicio:	☐ Excelente ☐ Bueno ☐ Regular		
Observaciones:		Recibido:	Adriana Pz



NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	01	20

Nº 0481

Dirección: Calle 14 Este - 60	Cliente: CARLOS MORAÑO
Placa del Vehículo:	No. de Baños: 2
Conductor: Luis C.	Tipo de Baño:
Operario: Bayam B.	
Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐	
Observaciones:	Recibido: [Firma]



NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	01	20

Nº 0689

Dirección: Calle 14 Este - 60	Cliente: CARLOS MORAÑO
Placa del Vehículo: 550	No. de Baños: 2
Conductor: Luis C.	Tipo de Baño:
Operario: Bayam B.	
Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐	
Observaciones:	Recibido: [Firma]



NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	01	20

Nº 0494

Dirección: Calle 14 Este - 60	Cliente: CARLOS MORAÑO
Placa del Vehículo: 550	No. de Baños: 2
Conductor: Luis C.	Tipo de Baño:
Operario: Bayam B.	
Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐	
Observaciones:	Recibido: [Firma]



NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	01	20

Nº 0937

Dirección: Calle 14 Este - 60	Cliente: CARLOS MORAÑO
Placa del Vehículo: 550	No. de Baños: 2
Conductor: Luis C.	Tipo de Baño:
Operario: Bayam B.	
Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐	
Observaciones:	Recibido: [Firma]

COMPRA DE HIDRATACION AL PERSONAL DE OBRA

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad	Bogotá	03	01	2020	No.
Pagado a	William Fonseca				
Concepto	Compra de Agua Botellón				
Valor (en letras)	Veintimil seiscientos pesos				
Código	mdc				
Aprobado	Firma de recibido				
	CC ☒ NIT ☐ No. 78581366				

minerva 20-02 Diseñado y actualizado según la Ley 1474 de 2011

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad	Bogotá	31	01	2020	No.
Pagado a	William Fonseca				
Concepto	Compra de Agua Botellón				
Valor (en letras)	Veintimil seiscientos pesos				
Código	Firma de recibido				
Aprobado	CC ☒ NIT ☐ No. 78581366				

minerva 20-02 Diseñado y actualizado según la Ley 1474 de 2011

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad	Bogotá	13	01	2020	No.
Pagado a	William Fonseca				
Concepto	Compra Agua Botellón				
Valor (en letras)	Veintimil seiscientos pesos				
Código	Firma de recibido				
Aprobado	CC ☒ NIT ☐ No. 78581366				

minerva 20-02 Diseñado y actualizado según la Ley 1474 de 2011

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad	Bogotá	30	03	2020	No.
Pagado a	William Fonseca				
Concepto	Compra de Agua Botellón				
Valor (en letras)	Veintimil seiscientos pesos				
Código	Firma de recibido				
Aprobado	CC ☒ NIT ☐ No. 78581366				

minerva 20-02 Diseñado y actualizado según la Ley 1474 de 2011

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CONSORCIO PRUNI

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VERSION: 1.0

ODIGO:

CONSORCIO PRUNI, hace entrega formal y material de la siguiente dotación para la protección personal al señor:		APELLIDOS		NOMBRES		CARGO	
		Embraga de app		mes de enero 2020			

FECHA DE ENTREGA	REPOSICION		CABEZA, OJOS, OIDOS Y CARA				NARIZ		CUERPO								ESPECIALES				FIRMA DEL EMPLEADO				
	DETERIORO	PERDIDA	CASCO DIELECTRICO CON BARRIDO Y RAOHET	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR DE INSERCIÓN	PROTECTOR TIPO COPA	MASCARILLA DESHACIBLE	RESPIRADOR CON FILTRO	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE HILO Y LATEX	GUANTE DIELECTRICO 17000 VOLTIOS	GUANTES DE NITRULO ACPH	GUANTES DE CAUCHO	BOTA DIELECTRICA	BOTAS O ZAPATO CON PUNTERA	BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA	OVEROL	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ANILLOS DE SEGURIDAD CUERPO ENTERO		ANILLOS DE SEGURIDAD CUERPO ENTERO	ESLINGA DE CUERPO ENTERO	ESLINGA DE ASORCION	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
01-01-2020	x		x	x	x	x	x	x	x	x															Thio
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Eribaldia
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez
01-01-2020	x			x			x	x	x	x															Jose Hernandez

CONSORCIO PRUNI
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

COIG:

VERSION: 1.0

[illegible]

ando cumplimiento al Reglamento Interno de trabajo y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la compañía, me comprometo a recibir, usar adecuadamente, mantener en buen estado, y que he recibido capacitación sobre como usar los elementos de protección personal que me han entregado y dejo constancia que son elementos sin ningún tipo de uso previo.

De conformidad con lo previsto por el artículo 149 del C.S.T., autorizo me sea descontado de mi salario el costo de los elementos de protección personal que me han sido entregados, en caso de pérdida o daño. Igualmente, autorizo que sea descontada de mi liquidación de prestaciones sociales, salarios, bonificaciones y/o indemnizaciones, la totalidad del saldo a mi cargo, si para la fecha de mi retiro de la empresa la obligación generada por pérdida o daño no ha sido satisfecha en su totalidad.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

INSPECCION DE CAMPAMENTOS

**Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.**

OBRA: IMPRESA OIOTETAL

FECHA: 10/01/2020

Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.

ÍTEM	ESTADO			Grado de Acción			OBSERVACIONES
	SI	NO	No Aplica	A	B	C	
El ambiente se encuentra en adecuadas condiciones (pisos, paredes, puertas)?	X						
Las ventanas se encuentran en buen estado?	X						
Los techos son adecuados y están en buenas condiciones?	X						
La pintura de las paredes, puertas y ventanas se encuentra en buen estado?			X				
El pasillo principal se encuentra en orden, limpio y libre de obstáculos?	X						
La iluminación es suficiente?	X						
Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado (cables, tomacorrientes, interruptores, etc.)?	X						
Existe punto de hidratación?	X						
Existen baterías de baños para los trabajadores en la obra?	X						
Existen extintores en el campamento y son adecuados para el área?	X						
Existen canecas o punto ecológicos?	X						
El área se encuentra señalizada, delimitada y demarcada?	X						
Las salidas de emergencia se encuentran despejadas?	X						

CLASE

POTENCIAL DE PÉRDIDAS DE LAS CONDICIONES O ACTOS INSEGUROS IDENTIFICADOS

A

Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo o daños de considerable valor

B

Podría ocasionar lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal o daño a la propiedad menor al de la Clase A

C

Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores

COMPROMISOS

RESPONSABLE

ELABORÓ:

William Fosser

FIRMA:

William Fosser

CARGO:

Residente JST

OBRA: _____

FECHA: 24/01/2020

Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.

ÍTEM	ESTADO			Grado de Acción			OBSERVACIONES
	SI	NO	No Aplica	A	B	C	
El ambiente se encuentra en adecuadas condiciones (pisos, paredes, puertas)?	X						
Las ventanas se encuentran en buen estado?	X						
Los techos son adecuados y están en buenas condiciones?	X						
La pintura de las paredes, puertas y ventanas se encuentra en buen estado?			X				
El pasillo principal se encuentra en orden, limpio y libre de obstáculos?	X						
La iluminación es suficiente?	X						
Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado (cables, tomacorrientes, interruptores, etc.)?	X						
Existe punto de hidratación?	X						
Existen baterías de baños para los trabajadores en la obra?	X						
Existen extintores en el campamento y son adecuados para el área?	X						
Existen canecas o punto ecológicos?	X						
El área se encuentra señalizada, delimitada y demarcada?	X						
Las salidas de emergencia se encuentran despejadas?	X						

CLASE

POTENCIAL DE PÉRDIDAS DE LAS CONDICIONES O ACTOS INSEGUROS IDENTIFICADOS

A

Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo o daños de considerable valor

B

Podría ocasionar lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal o daño a la propiedad menor al de la Clase A

C

Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores

COMPROMISOS

RESPONSABLE

ELABORÓ:

WILLIAM FARIAS

FIRMA:


[Firma]

CARGO:

RESIDENTE DDT



INSPECCION DE ESCALERAS MOVILES

CONSORCIO PURA EDESA CORPORA UNION DE LAS		INSPECCIÓN DE ESCALERAS MOVILES		
Obra: <u>Imprenta Estímulo</u>		Fecha Inspección: <u>20-07-2020</u>		
CONDICIONES DE SEGURIDAD		SI	NO	N/A
1	Los largueros se mantienen libres de obstáculos como sogas, cables, mangueras, alambres, aceite, grasa y basura o desechos	X		
2	La escalera portátil, se está colocando en posición indicada: La distancia del pie de la escalera a la superficie de apoyo no debe ser menor a un $\frac{1}{4}$ con respecto a la longitud del punto de apoyo 	X		
3	La longitud que sobre sale por encima del punto de apoyo es la indicada: entre 0.8 y 1.0 metros	X		
4	La escalera está limpia de aceite, grasa, y otras sustancias peligrosas que pueden causar resbalones	X		
5	El apoyo de las escaleras portátiles es firme y segura en el suelo	X		
6	El punto de apoyo superior tiene la capacidad portante para soportar el peso de la escalera más la carga que se aplica	X		
7	La parte superior esta atada a una estructura (para las escaleras que aplique)	X		
8	Los travesaños y los largueros se encuentran en buenas condiciones, sin fisuras, rotos, sueltos, entre otros	X		
9	Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un soporte para evitar que se corra o se deslice	X		
10	El escalón superior de la escalera de tijera no es usado para pararse			X
11	La parte posterior de la escalera de tijera no es usada para subirse (a menos que la escalera esté diseñada con ese propósito)	X		
12	La unión de peladaños y largueros esta en buen estado			X
13	Los brazos de unión anti-apertura en la escalera tipo tijera son aptos para su uso.	X		
14	Las piezas de ajuste como tornillos o pernos se encuentran en buen estado			X
15	Las escaleras metálicas tienen rótulos visibles que dicen "Cuidado: No usar cerca de equipo eléctrico" u otra advertencia similar			X
16	Los ganchos trabapeladaños y la guías externas para las escaleras extensibles estan en buen estado	X		
17	Las zapatas son antideslizantes y se encuentran en buen estado	X		
18	Los peldaños se encuentran en buen estado y son antideslizantes	X		
19	El área alrededor de la escalera se encuentra señalizadas de manera que los transeúntes o vehículos no las puedan golpear	X		
OBSERVACIONES				
ELABORÓ:		NOMBRE DEL TRABAJADOR:		
CARGO: <u>Residente</u>		CARGO: <u>Joven Amaris</u>		
FIRMA: <u>[Firma]</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>		
CEDULA: <u>24881066</u>		CEDULA: <u>77132097</u>		

INSPECCION DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

SERIE:		MARCA:		REFERENCIA:				
FECHA INSPECCIÓN:		SEMANA 1	OBSERVACIÓN	SEMANA 2	OBSERVACIÓN	SEMANA 3	OBSERVACIÓN	
NOMBRE DEL USUARIO:		SEMANA 4	OBSERVACIÓN	SEMANA 5	OBSERVACIÓN	SEMANA 6	OBSERVACIÓN	
UTILIZADO EN LA LABOR DE:		SEMANA 7	OBSERVACIÓN	SEMANA 8	OBSERVACIÓN	SEMANA 9	OBSERVACIÓN	
ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI/No		SI/No		SI/No		
ARNES	Marca o fabricante	INSAFE						
	Cintas o Correas	Libres Rotura	SI					
		Libre Desgaste	SI					
		Libre Talladuras	SI					
		Libre Torsión	SI					
		Libre Suciedad	SI					
	Costuras	Libre sustancias químicas	SI					
		Están Completas	SI					
	Partes plásticas	Están Reventadas	NO					
		Están Completas	SI					
	Partes metálicas	Libres de Fisuras	SI					
		Están Completas	SI					
		Presentan Corrosión	NO					
		Libre Deformaciones	SI					
	Otros:	Libres de fisuras	SI					
El Estado general es Bueno o Malo								
Observaciones		Bueno						
ESLINGA	Marca o fabricante	INSAFE						
	Mosquetones	Ajustan perfectamente	SI					
		Poseen seguro	SI					
		Libres de fisuras	SI					
		Libres de corrosión	SI					
	Cuerda	Libre de rotura	SI					
		Trenzado completo	SI					
		Libre nudos y empates	SI					
		Libre sustancias químicas	SI					
	El Estado general es Bueno o Malo							
	Observaciones		Bueno					
	LÍNEA DE VIDA	Marca o fabricante						
		Anclaje	Punto fijo diferente estructura de soporte					
			Garantiza resistencia					
			Otros:					
Cuerda		Libre de rotura						
		Trenzado completo						
		Libre nudos y empates						
Esta protegido contra arista								
La línea es Horizontal o vertical?								
Cuanta personas hay aseguradas?								
Otros:								
El Estado general es Bueno o Malo								
Observaciones								
FIRMA DEL TRABAJADOR:								
CEDULA:		1022791284		101963371				
NOTA: Solo una persona asegurada por línea vertical. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por bramos (1 personas por cada uno y cada tramo de 3 metros) y garantizar como mínimo 5000 libras por persona sujeta a ella.								
TRAZABILIDAD DEL EVENTO SUFRIDO								
Marca	Fecha	IT / AT	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO (que incluya Altura, causa, entre otros)			ACCIONES TOMADAS		
NOMBRE RESPONSABLE SST (ELABORÓ):			NOMBRE DEL TRABAJADOR:			OBRA:		
Firma:	William Paez		Firma:	Juan Carlos		3-Prete		
Cedula:	34381366		Cedula:	1022791284 / 101963371		Sanmit		

INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS							
SERIE:	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4			
FECHA INSPECCIÓN:	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN			
NOMBRE DEL USUARIO:	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4			
UTILIZADO EN LA LABOR DE:	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN			
ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No			
ARNES	Marca o fabricante	INSAFE					
	Cintas o Correas	Libres Rotura	Si				
		Libre Desgaste	Si				
		Libre Talladuras	Si				
		Libre Torsión	Si				
		Libre Suciedad	Si				
	Costuras	Libre sustancias químicas	Si				
		Están Completas	Si				
	Partes plásticas	Están Reventadas	NO				
		Están Completas	Si				
	Partes metálicas	Libres de fisuras	Si				
		Están Completas	Si				
		Presentan Corrosión	NO				
	ESLINGA	Libre Deformaciones	Si				
		Libres de fisuras	Si				
Otros:							
El Estado general es Bueno o Malo							
Observaciones		Bueno					
LÍNEA DE VIDA		Marca o fabricante	INSAFE				
		Mosquetones	Ajustan perfectamente	Si			
			Poseen seguro	Si			
			Libres de fisuras	Si			
			Libres de corrosión	Si			
	Cuerda	Libre de rotura	Si				
		Trenzado completo	Si				
		Libre nudos y empates	Si				
		Libre sustancias químicas	Si				
	El Estado general es Bueno o Malo						
Observaciones	Bueno						
LÍNEA DE VIDA	Marca o fabricante						
	Anclaje	Punto fijo diferente estructura de anclaje					
		Garantiza resistencia					
		Otros:					
	Cuerda	Libre de rotura					
		Trenzado completo					
		Libre nudos y empates					
		Libre sustan. químicas					
	Esta protegido contra arista						
	La línea es Horizontal o vertical?						
Cuanta personas hay aseguradas?							
Otros:							
El Estado general es Bueno o Malo							
Observaciones							
FIRMA DEL TRABAJADOR:							
CEDULA:							
NOTA: Solo una persona asegurada por línea vertical. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 personas por cada uno y cada tramo de 3 metros) y garantizar como mínimo 5000 libras por persona sujeta a ella.							
TRAZABILIDAD DEL EVENTO SUFRIDO							
Marca	Fecha	TI / AT	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO (que incluya Altura, causa, entre otros)	ACCIONES TOMADAS			
NOMBRE RESPONSABLE SST (ELABORÓ)			NOMBRE DEL TRABAJADOR				
Firma: Guillermo Becerra			Firma: Tony				
Cedula: 24381266			Cedula: 101020893				
			OBRA				
			Impresión				

INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

SERIE:		MARCA:		MARCA:		REFERENCIAL:		MARCA:		MARCA:		
FECHA INSPECCIÓN:		SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5		
NOMBRE DEL USUARIO:		OBSERVACIÓN		OBSERVACIÓN		OBSERVACIÓN		OBSERVACIÓN		OBSERVACIÓN		
UTILIZADO EN LA LABOR DE:		SI/No		SI/No		SI/No		SI/No		SI/No		
Aspectos a Inspeccionar		SI/No		SI/No		SI/No		SI/No		SI/No		
ARNES	Marca o fabricante	INSATE		INSATE		INSATE						
	Cintas o Correas	Libres Rotura	SI		SI		SI					
		Libre Desgaste	SI		SI		SI					
		Libre Torsión	SI		SI		SI					
		Libre Suciedad	SI		SI		SI					
		Libre sustancias químicas	SI		SI		SI					
	Costuras	Están Completas	SI		SI		SI					
		Están Reventadas	SI		SI		SI					
	Partes plásticas	Están Completas	SI		SI		SI					
		Libres de fisuras	SI		SI		SI					
	Partes metálicas	Están Completas	SI		SI		SI					
		Presentan Corrosión	No		No		No					
		Libre Deformaciones	SI		SI		SI					
	Otros:											
	El Estado general es Bueno o Malo		Bueno		Bueno		Bueno					
Observaciones												
ESLINGA	Marca o fabricante	INSATE		INSATE		INSATE						
	Mosquetones	Ajustan perfectamente	SI		SI		SI					
		Poseen seguro	SI		SI		SI					
		Libres de fisuras	SI		SI		SI					
		Libres de corrosión	SI		SI		SI					
	Cuerda	Libre de rotura	SI		SI		SI					
		Trenzado completo	SI		SI		SI					
		Libre nudos y empates	SI		SI		SI					
		Libre sustancias químicas	SI		SI		SI					
	El Estado general es Bueno o Malo		Bueno		Bueno		Bueno					
	Observaciones											
	LÍNEA DE VIDA	Marca o fabricante										
		Anclaje	Punto fijo diferente estructura de anclaje									
			Garantiza resistencia									
			Otros:									
Cuerda		Libre de rotura										
		Trenzado completo										
		Libre nudos y empates										
		Libre sustan. químicas										
Esta protegido contra arista												
La línea es Horizontal o vertical?												
Cuanta personas hay aseguradas?												
Otros:												
El Estado general es Bueno o Malo												
Observaciones												
FIRMA DEL TRABAJADOR:		[Firma]		[Firma]		[Firma]						
CEDULA:		1126119673		7713092		1030955489						
NOTA: Solo una persona asegurada por línea vertical. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por bramos (1 personas por cada uno y cada tramo de 3 metros) y garantizar como mínimo 5000 libras por persona sujeta a ella.												
TRAZABILIDAD DEL EVENTO SUFRIDO												
Marca	Fecha	II / AT	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO (que incluya Altura, causa, entre otros)						ACCIONES TOMADAS			
NOMBRE RESPONSABLE SST (ELABORA)			NOMBRE DEL TRABAJADOR						OBRA			
Firma:	[Firma]		Firma:	[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		
Cedula:	1126119673		Cedula:	1126119673		7713092		1030955489		[Firma]		

INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

SERIE:		MARCA:		MARCA:		REFERENCIAL:		REFERENCIAL:		
Fecha Inspección:		SEMANA 1	OBSERVACIÓN	SEMANA 2	OBSERVACIÓN	SEMANA 3	OBSERVACIÓN	SEMANA 4	OBSERVACIÓN	
Nombre del usuario:		Jhonatan								
Utilizado en la labor de:		Alf. PES								
Aspectos a Inspeccionar		SI/No		SI/No		SI/No		SI/No		
ARNES	Marca o fabricante	JANPE								
	Cintas o Correas	Libre Rotura	Si							
		Libre Desgaste	Si							
		Libre Tallas duras	Si							
		Libre Torsión	Si							
		Libre Suciedad	Si							
	Costuras	Libre sustancias químicas	Si							
		Están Completas	Si							
	Partes plásticas	Están Reventadas	Si							
		Están Completas	Si							
	Partes metálicas	Libres de fisuras	Si							
		Están Completas	Si							
		Presentan Corrosión	No							
	Otros:	Libre Deformaciones	Si							
	Libres de fisuras	Si								
El Estado general es Bueno o Malo										
Observaciones		Bueno								
ESLINGA	Marca o fabricante									
	Mosquetones	Ajustan perfectamente	Si							
		Poseen seguro	Si							
		Libres de fisuras	Si							
		Libres de corrosión	Si							
	Cuerda	Libre de rotura	Si							
		Trenzado completo	Si							
		Libre nudos y empates	Si							
		Libre sustancias químicas	Si							
	El Estado general es Bueno o Malo									
Observaciones		Bueno								
Línea de vida	Marca o fabricante									
	Anclaje	Punto fijo referente estructura de anclaje								
		Garantiza resistencia								
		Otros:								
	Cuerda	Libre de rotura								
		Trenzado completo								
		Libre nudos y empates								
		Libre sustan. químicas								
	Esta protegido contra arista									
	La línea es Horizontal o vertical?									
Cuanta personas hay aseguradas?										
Otros:										
El Estado general es Bueno o Malo										
Observaciones										
FIRMA DEL TRABAJADOR:		Jhonatan								
CEDULA:		1010007187								
NOTA: Solo una persona asegurada por línea vertical. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 personas por cada uno y cada tramo de 3 metros) y garantizar como mínimo 5000 libras por persona sujeta a ella.										
TRABAJABILIDAD DEL EVENTO SUFRIDO										
Marca	Fecha	IT / AT	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO (que incluya Altura, causa, entre otros)				ACCIONES TOMADAS			
NOMBRE RESPONSABLE SST (ELABORÓ)										
NOMBRE DEL TRABAJADOR										
Firma:	William Rosas		Firma:	Jhonatan		OBRAS				
Cedula:	24301366		Cedula:	1010007187		Imprenta		Drsomacel		

SISTEMA NACIONAL DE SEGUROS		INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS								
SERIE:...		SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		
FECHA INSPECCIÓN:		OBSERVACIÓN		OBSERVACIÓN		OBSERVACIÓN		OBSERVACIÓN		
NOMBRE DEL USUARIO:										
UTILIZADO EN LA LABOR DE:										
ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI/No		SI/No		SI/No		SI/No		
ARNES	Marca o fabricante									
	Cintas o Correas	Libres Rotura	SI							
		Libre Desgaste	SI							
		Libre Torsión	SI							
		Libre Suciedad	SI							
		Libre sustancias químicas	SI							
	Costuras	Están Completas	SI							
		Están Reventadas	SI							
	Partes plásticas	Están Completas	SI							
		Libres de fisuras	SI							
	Partes metálicas	Están Completas	SI							
		Presentan Corrosión	SI							
		Libres Deformaciones	SI							
	Otros:									
	El Estado general es Bueno o Malo		Bueno							
Observaciones										
ESLINGA	Marca o fabricante									
	Mosquetones	Ajustan perfectamente	SI							
		Poseen seguro	SI							
		Libres de fisuras	SI							
		Libres de corrosión	SI							
	Cuerda	Libre de rotura	SI							
		Trenzado completo	SI							
		Libre nudos y empates	SI							
		Libre sustancias químicas	SI							
	El Estado general es Bueno o Malo		Bueno							
	Observaciones									
	LÍNEA DE VIDA	Marca o fabricante								
		Anclaje	Punto fijo referente estructura de anclaje	SI						
			Garantiza resistencia	SI						
			Otros:							
Cuerda		Libre de rotura	SI							
		Trenzado completo	SI							
		Libre nudos y empates	SI							
		Libre sustan. químicas	SI							
Esta protegido contra arista										
La línea es Horizontal o vertical?		SI								
Cuenta personas hay aseguradas?		SI								
Otros:										
El Estado general es Bueno o Malo		Bueno								
Observaciones										
FIRMA DEL TRABAJADOR:		Yoris-Din								
CEDULA:		107061350								
NOTA: Solo una persona asegurada por línea vertical. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 personas por cada uno y cada tramo de 3 metros) y garantizar como mínimo 5000 libras por persona sujeta a ello.										
Marca	Fecha	IT / AT	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO (que incluya Altura, causa, entre otros).					ACCIONES TOMADAS		
NOMBRE RESPONSABLE SST (ELABORÓ)			NOMBRE DEL TRABAJADOR			FOTOGRAFÍA				
Firma: [Firma]			Firma: [Firma]			Firma: [Firma]				
Cedula: 1110700709			Cedula: 107061350			Cedula: 107061350				

SERIE:		INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS									
FECHA INSPECCIÓN:		SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4			
NOMBRE DEL USUARIO:		OBSERVACIÓN		OBSERVACIÓN		OBSERVACIÓN		OBSERVACIÓN			
UTILIZADO EN LA LABOR DE:											
Aspectos a Inspeccionar		SI/No		SI/No		SI/No		SI/No			
ARRES	Marca o fabricante	ENSHITE									
	Cintas o Correas	Libre Rotura	Si								
		Libre Desgaste	Si								
		Libre Torsión	Si								
		Libre Suciedad	Si								
		Libre sustancias químicas	Si								
	Costuras	Están Completas	Si								
		Están Reventadas	No								
	Partes plásticas	Están Completas	Si								
		Libres de fisuras	Si								
	Partes metálicas	Están Completas	Si								
		Presentan Corrosión	No								
		Libres de deformaciones	Si								
	Otros:										
	El Estado general es Bueno o Malo										
Observaciones		Bueno									
ESLINGA	Marca o fabricante	INSATE									
	Mosquetones	Ajustan perfectamente	Si								
		Poseen seguro	Si								
		Libres de fisuras	Si								
		Libres de corrosión	Si								
	Cuerda	Libre de rotura	Si								
		Trenzado completo	Si								
		Libre nudos y empates	Si								
		Libre sustancias químicas	Si								
	El Estado general es Bueno o Malo										
	Observaciones		Bueno								
	Línea de vida	Marca o fabricante									
		Anclaje	Punto fijo diferente								
			Estructura de soporte								
			Garantiza resistencia								
Otros:											
Cuerda		Libre de rotura									
		Trenzado completo									
		Libre nudos y empates									
		Libre sustan. químicas									
Esta protegido contra arista											
La línea es Horizontal o vertical?											
Cuenta personas hay aseguradas?											
Otros:											
El Estado general es Bueno o Malo											
Observaciones											
FIRMA DEL TRABAJADOR:											
CEDULA:											
NOTA: Solo una persona asegurada por línea vertical. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 personas por cada uno y cada tramo de 3 metros) y garantizar como mínimo 5000 libras por persona sujeta a ella.											
Marca	Fecha	IT / AT	TRAZABILIDAD DEL EVENTO SUFRIDO				ACCIONES TOMADAS				
			DESCRIPCIÓN DEL EVENTO (que incluye Altura, causa, entre otros).								
NOMBRE RESPONSABLE SST (ELABORÓ)			NOMBRE DEL TRABAJADOR				OBSERVACIONES				
Firma:	Walter Ingea		Firma:	J. P. A. 2011		OBSERVACIONES					
Cédula:	24381266		Cédula:	24381266							

INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS		MARCA: <u>INSAFE</u>		REFERENCIA: <u>SEMANA 1</u>		REFERENCIA: <u>SEMANA 2</u>		REFERENCIA: <u>SEMANA 3</u>		REFERENCIA: <u>SEMANA 4</u>			
FECHA INSPECCIÓN: <u>13-11-2020</u>		NOMBRE DEL USUARIO: <u>Modesto</u>		OBSERVACIÓN		OBSERVACIÓN		OBSERVACIÓN		OBSERVACIÓN			
UTILIZADO EN LA LABOR DE: <u>Modesto</u>		SÍ/NO		SÍ/NO		SÍ/NO		SÍ/NO		SÍ/NO			
ARNES	Aspectos a Inspeccionar												
	Marca o fabricante	<u>INSAFE</u>											
	Cintas o Correas	Libre Rotura	<u>Si</u>										
		Libre Desgaste	<u>Si</u>										
		Libre Torsión	<u>Si</u>										
		Libre Suciedad	<u>Si</u>										
		Libre sustancias químicas	<u>Si</u>										
	Costuras	Están Completas	<u>Si</u>										
		Están Reventadas	<u>Si</u>										
	Partes plásticas	Están Completas	<u>Si</u>										
		Libres de fisuras	<u>Si</u>										
	Partes metálicas	Están Completas	<u>Si</u>										
		Presentan Corrosión	<u>No</u>										
		Libre Deformaciones	<u>Si</u>										
		Libres de fisuras	<u>Si</u>										
Otros:													
El Estado general es Bueno o Malo													
Observaciones		<u>Bueno</u>											
ESLINGA	Marca o fabricante	<u>INSAFE</u>											
	Mosquetones	Ajustan perfectamente	<u>Si</u>										
		Poseen seguro	<u>Si</u>										
		Libres de fisuras	<u>Si</u>										
		Libres de corrosión	<u>Si</u>										
	Cuerda	Libre de rotura	<u>Si</u>										
		Trenzado completo	<u>Si</u>										
		Libre nudos y empates	<u>Si</u>										
		Libre sustancias químicas	<u>Si</u>										
	El Estado general es Bueno o Malo												
	Observaciones		<u>Bueno</u>										
	Línea de vida	Marca o fabricante											
		Anclaje	Punto fijo diferente										
			Estructura de soporte										
			Garantiza resistencia										
Otros:													
Cuerda		Libre de rotura											
		Trenzado completo											
		Libre nudos y empates											
		Libre sustan. químicas											
Esta protegido contra la lista													
La línea es Horizontal o vertical?													
Cuanta personas hay aseguradas?													
Otros:													
El Estado general es Bueno o Malo													
Observaciones													
FIRMA DEL TRABAJADOR:		<u>[Firma]</u>											
CEDULA:		<u>29.722.74</u>											
NOTA: Solo una persona asegurada por línea vertical. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 personas por cada uno y cada tramo de 3 metros) y garantizar como mínimo 5000 libras por persona sujeta a ella.													
Marca	Fecha	IT / AT	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO (que incluya Altura, causa, entre otros).							ACCIONES TOMADAS			
NOMBRE RESPONSABLE SST (ELABORÓ)			NOMBRE DEL TRABAJADOR										
<u>William Rangel</u>			<u>[Firma]</u>										
Firma:			Firma:										
<u>24.381.366</u>			<u>29.722.74</u>										
Cedula:			Cedula:										
			<u>[Firma]</u>										



INSPECCION DE EXTINTORES



LISTA DE CHEQUEO ANDAMIOS


TRABAJO: Producción
UBICACIÓN: Escaleras de Vigas
OBRA: Impulso Sotomayor

FECHA: 20-01-2020
HORA: 7:00 AM
USUARIO: Ona Alvarado

Marca:	Referencia:		
PARTES A EXAMINAR		ESTADO	OBSERVACIONES
Se realizó capacitación sobre el montaje del andamio previamente		✓	
El Andamio es metálico multidireccional certificado		✓	
Las escaleras son aptas para uso		✓	
Todos los componentes del andamio son aptos para uso (verticales, diagonales, horizontales)ect		✓	
Bases niveladas, duras y rígidas		✓	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá		✓	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)		✓	
Las Plataformas del andamio están aseguradas y la superficie es antideslizantes		✓	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)		✓	
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios		✓	
Plataformas son resistentes, están completas y son antideslizantes		✓	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)		✓	
Cuenta con baranda superior		✓	
Cuenta con baranda intermedia		✓	
Cuenta con rodapiés		N/A	
Cuenta con tarjetas de información		✓	
Se evidencia la ficha técnica		✓	
		JUSTIFICACIÓN:	
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST: <u>William Torres Vargas</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>	


LEYENDA (ESTADO):

V	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica




TRABAJO: Construcción de Alférez
UBICACIÓN: Fachada Norte
OBRA: Depósito de Alférez

FECHA: 20-01-2020
HORA: 7:00 PM
USUARIO: Shonett Ramirez

Marca:	Referencia:		
PARTES A EXAMINAR		ESTADO	OBSERVACIONES
Se realizó capacitación sobre el montaje del andamio previamente		✓	
El Andamio es metálico multidireccional certificado		✓	
Las escaleras son aptas para uso		✓	
Todos los componentes del andamio son aptos para uso (verticales, diagonales, horizontales)ect		✓	
Bases niveladas, duras y rígidas		✓	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá		✓	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)		✓	
Las Plataformas del andamio están aseguradas y la superficie es antideslizantes		✓	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)		✓	
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios		✓	
Plataformas son resistentes, están completas y son antideslizantes		✓	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)		✓	
Cuenta con baranda superior		✓	
Cuenta con baranda intermedia		✓	
Cuenta con rodapiés		N/A	
Cuenta con tarjetas de información		✓	
Se evidencia la ficha técnica		✓	
		JUSTIFICACIÓN:	
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST: William Fonseca Vargas		FIRMA: 	

LEYENDA (ESTADO):	
✓	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica




TRABAJO: Construcción de Alhajeros
UBICACIÓN: Producción
OBRA: Imprenta Distrital

FECHA: 21-01-2020
HORA: 7:00 AM
USUARIO: Shoneth Ramirez

Marca:	Referencia:	ESTADO	OBSERVACIONES
PARTES A EXAMINAR			
Se realizó capacitación sobre el montaje del andamio previamente		✓	
El Andamio es metálico multidireccional certificado		✓	
Las escaleras son aptas para uso		✓	
Todos los componentes del andamio son aptos para uso (verticales, diagonales, horizontales)		✓	
Bases niveladas, duras y rígidas		✓	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá		✓	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)		✓	
Las Plataformas del andamio están aseguradas y la superficie es antideslizante		✓	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)		✓	
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios		✓	
Plataformas son resistentes, están completas y son antideslizantes		✓	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)		✓	
Cuenta con baranda superior		✓	
Cuenta con baranda intermedia		✓	
Cuenta con rodapiés		NA	
Cuenta con tarjetas de información		✓	
Se evidencia la ficha técnica		✓	
		JUSTIFICACIÓN:	
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST: <u>William Rosea Vargas</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>	

LEYENDA (ESTADO):	
✓	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica




TRABAJO: Escarpada de Vigas
UBICACIÓN: Proyectos
OBRA: Interpretación

FECHA: 21-01-2020
HORA: 2:00 PM
USUARIO: Ona Alvarado

Marca:	Referencia:
PARTES A EXAMINAR	
ESTADO	OBSERVACIONES
✓	Se realizó capacitación sobre el montaje del andamio previamente
✓	El Andamio es metálico multidireccional certificado
✓	Las escaleras son aptas para uso
✓	Todos los componentes del andamio son aptos para uso (verticales, diagonales, horizontales)
✓	Bases niveladas, duras y rígidas
✓	Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá
✓	Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)
✓	Las Plataformas del andamio están aseguradas y la superficie es antideslizante
✓	Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)
✓	No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios
✓	Plataformas son resistentes, están completas y son antideslizantes
✓	Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)
✓	Cuenta con baranda superior
✓	Cuenta con baranda intermedia
NA	Cuenta con rodapiés
✓	Cuenta con tarjetas de información
✓	Se evidencia la ficha técnica
JUSTIFICACIÓN:	
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST:	FIRMA:
<u>Willia Lopez</u>	<u>[Firma]</u>

LEYENDA (ESTADO):	
✓	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica




TRABAJO: Industria Occidental
UBICACIÓN: Cuicuilán de México
OBRA: Industria Occidental

FECHA: 22-01-2020
HORA: 7:00
USUARIO: Shonatha

Marca:	Referencia:		
PARTES A EXAMINAR		ESTADO	OBSERVACIONES
Se realizó capacitación sobre el montaje del andamio previamente		✓	
El Andamio es metálico multidireccional certificado		✓	
Las escaleras son aptas para uso		✓	
Todos los componentes del andamio son aptos para uso (verticales, diagonales, horizontales)ect		✓	
Bases niveladas, duras y rígidas		✓	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá		✓	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)		✓	
Las Plataformas del andamio están aseguradas y la superficie es antideslizantes		✓	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)		✓	
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios		✓	
Plataformas son resistentes, están completas y son antideslizantes		✓	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)		✓	
Cuenta con baranda superior		✓	
Cuenta con baranda intermedia		✓	
Cuenta con rodapiés		N/A	
Cuenta con tarjetas de información		✓	
Se evidencia la ficha técnica		✓	
		JUSTIFICACIÓN:	
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST: <u>William Rosca</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>	

LEYENDA (ESTADO):


V	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



TRABAJO: Descalificación de ygg FECHA: 24-01-2020
 UBICACIÓN: piso HORA: 7:00 Am - 5:00 pm
 OBRA: Imprenta distrital USUARIO: CONSORCIO prunti

Marca:	Referencia:	ESTADO	OBSERVACIONES
PARTES A EXAMINAR			
Se realizo capacitación sobre el montaje del andamio previamente		✓	
El Andamio es metálico multidireccional certificado		✓	
Las escaleras son aptas para uso		N/A	
Todos los componentes del andamio son aptos para uso (verticales, diagonales, horizontales)ect		✓	
Bases niveladas, duras y rígidas		✓	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá		✓	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)		✓	
Las Plataformas del andamio estan aseguradas y la superficie es antideslizantes		✓	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)		✓	
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios		✓	
Plataformas son resistentes, están completas y son antideslizantes		✓	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)		✓	
Cuenta con baranda superior		✓	
Cuenta con baranda intermedia		✓	
Cuenta con rodapiés		N/A	
Cuenta con tarjetas de información		✓	
Se evidencia la ficha técnica		✓	
		JUSTIFICACIÓN:	
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST: <u>Natalia Vencudez</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>	

LEYENDA (ESTADO):	
✓	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica





LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS



LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Infraestructura de Mangueras DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Construcción de Mangueras FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 13-01-2020		13 14 15 16 17 18 19 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
ITEM	ASPECTO A EVALUAR							
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C	C	C	C	/	/	/
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	N/A	N/A	N/A	N/A	/	/	/
Los equipos que se utilizarán en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere el uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de cantidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C	C	C	C	/	/	/
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C	C	C	C	/	/	/
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	I	C	C	C	/	/	/
Los andamios son certificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas sus partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	C	C	C	C	/	/	/
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C	C	C	C	/	/	/
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C	C	C	C	/	/	/
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizará la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C	C	C	C	/	/	/
Se realizarán trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	N/A	N/A	N/A	N/A	/	/	/
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizar otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico	C	C	C	C	/	/	/
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	C	C	C	C	/	/	/
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C	C	C	C	/	/	/
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva capacitación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C	C	C	C	/	/	/
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C	C	C	C	/	/	/
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud médica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C	C	C	C	/	/	/
RESPONSABLE DEL TRABAJO	NOMBRE: Juan José Leal	COORDINADOR DE ALTURAS		NOMBRE: Wilfredo				
	FIRMA: [Firma]			FIRMA: [Firma]				
	CARGO: Asesor Legal							



LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Imprenta Distrital								
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Aplicación de Estuco en muros								
FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 13-01-2020								
ITEM	ASPECTO A EVALUAR	13	14	15	16	17	18	19
		DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C	C	C	C	C	C	
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Los equipos ha utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C	C	C	C	C	C	
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, estinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C	C	C	C	C	C	
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Los andamios son certificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas sus partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	C	C	C	C	C	C	
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C	C	C	C	C	C	
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C	C	C	C	C	C	
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizar otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico	C	C	C	C	C	C	
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	C	C	C	C	C	C	
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C	C	C	C	C	C	
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C	C	C	C	C	C	
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C	C	C	C	C	C	
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C	C	C	C	C	C	
RESPONSABLE DEL TRABAJO	NOMBRE: Juan José León FIRMA: [Firma] CARGO: Artesano Plastero	COORDINADOR DE ALTURAS			NOMBRE: Wilfredo Escobar FIRMA: [Firma]			

CONSORCIO
PRAS SICOH SA
CALLE
WWW.PRAS.COM

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: <u>Impresión Distrital</u>								
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: <u>Escalificación de vigas aéreas</u>								
FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: <u>10-01-2020</u>								
ITEM	ASPECTO A EVALUAR	20 21 22 23 24 25 26						
		DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)								
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C	C	/	/	/	/	/
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	C	C	/	/	/	/	/
Los equipos que utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C	C	/	/	/	/	/
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, estinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C	C	/	/	/	/	/
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	C	C	/	/	/	/	/
Los andamios son certificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas sus partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	C	C	/	/	/	/	/
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C	C	/	/	/	/	/
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C	C	/	/	/	/	/
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizará la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C	C	/	/	/	/	/
Se realizarán trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	N/A	N/A	/	/	/	/	/
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizar otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico	C	C	/	/	/	/	/
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	C	C	/	/	/	/	/
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C	C	/	/	/	/	/
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C	C	/	/	/	/	/
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C	C	/	/	/	/	/
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud médica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C	C	/	/	/	/	/
RESPONSABLE DEL TRABAJO	NOMBRE: <u>Sebastián Heredia</u>	COORDINADOR DE ALTURAS						
	FIRMA: <u>[Firma]</u>							
	CARGO: <u>Residente</u>							
		NOMBRE: <u>William Lopez</u>						
		FIRMA: <u>[Firma]</u>						



LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: <u>Trabaja de pintura</u> DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: <u>Conservación de mamparas</u> FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: <u>20-01-2020</u>		<u>20 21 22 23 24 25 26</u>						
ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C	C	C	/	/	/	/
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	N/A	N/A	N/A	/	/	/	/
Los equipos que se utilizarán en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C	C	C	/	/	/	/
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C	C	C	/	/	/	/
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	N/A	N/A	N/A	/	/	/	/
Los andamios son certificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas sus partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	C	C	C	/	/	/	/
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C	C	C	/	/	/	/
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C	C	C	/	/	/	/
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizará la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C	C	C	/	/	/	/
Se realizarán trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	N/A	N/A	N/A	/	/	/	/
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizar otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico	C	C	C	/	/	/	/
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	C	C	C	/	/	/	/
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C	C	C	/	/	/	/
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C	C	C	/	/	/	/
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C	C	C	/	/	/	/
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud médica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C	C	C	/	/	/	/
RESPONSABLE DEL TRABAJO	NOMBRE: <u>Sebastián Hernández</u>	COORDINADOR DE ALTURAS			NOMBRE: <u>William Torres</u>			
	FIRMA: <u>[Firma]</u>				FIRMA: <u>[Firma]</u>			
	CARGO: <u>Residente Admín</u>							



LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: <u>Impresión digital</u>								
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: <u>Descalificación de vigas</u>								
FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: <u>24-01-2020</u>								
24 25								
ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)								
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C	C	/	/	/	/	/
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	C	C	/	/	/	/	/
Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C	C	/	/	/	/	/
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C	C	/	/	/	/	/
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	C	C	/	/	/	/	/
Los andamios son certificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas sus partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	C	C	/	/	/	/	/
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C	C	/	/	/	/	/
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C	C	/	/	/	/	/
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C	C	/	/	/	/	/
Se realizarán trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	C	N/A	/	/	/	/	/
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizar otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico	C	C	/	/	/	/	/
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	C	C	/	/	/	/	/
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C	C	/	/	/	/	/
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C	C	/	/	/	/	/
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C	C	/	/	/	/	/
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud médica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C	C	/	/	/	/	/
RESPONSABLE DEL TRABAJO	NOMBRE: <u>Juan Jose Ica</u>	COORDINADOR DE ALTURAS		NOMBRE: <u>William...</u>				
	FIRMA: <u>[Firma]</u>							
	FIRMA: <u>[Firma]</u>							
	FIRMA: <u>[Firma]</u>							
	CARGO: <u>Residente</u>							

COMERCIO PRIMA SECTORIAL CUBA MINISTERIO DE LA CONSTRUCCIÓN		LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS							
OBRA: <u>Tramita Distrito</u>									
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: <u>Castores de columnas y rines, fondo de cimientos</u>									
FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: <u>27-01-2020</u>									
ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)							
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C	C						
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	C	C						
Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C	C						
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, estinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C	C						
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	N/A	N/A						
Los andamios son certificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas sus partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	C	C						
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C	C						
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C	C						
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C	C						
Se realizarán trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	N/A	N/A						
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizar otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico	C	C						
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	C	C						
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C	C						
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C	C						
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C	C						
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud médica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C	C						
RESPONSABLE DEL TRABAJO	NOMBRE: <u>Juan José Ica</u>	COORDINADOR DE ALTURAS			NOMBRE: <u>Armando</u>				
	FIRMA: <u>[Firma]</u>				FIRMA: <u>[Firma]</u>				
	CARGO: <u>Asesor Técnico</u>								



LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Impresora digital
FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: Construcción de Modulo de fudadero
27-01-2020

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7						
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o animales de la empresa	C	C					
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	C	C					
Los equipos que se utilizarán en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C	C					
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, estinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C	C					
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	N/A	N/A					
Los andamios son certificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas sus partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	C	C					
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C	C					
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C	C					
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizará la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C	C					
Se realizarán trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	N/A	N/A					
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizar otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico	C	C					
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	C	C					
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C	C					
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva capacitación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C	C					
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C	C					
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud médica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C	C					
RESPONSABLE DEL TRABAJO	NOMBRE: <u>Juan José Leal</u>	COORDINADOR DE ALTURAS						
	FIRMA: <u>[Firma]</u>							
	CARGO: <u>Auxiliar Técnico</u>							
		NOMBRE: <u>William Fonseca</u>						
		FIRMA: <u>[Firma]</u>						

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

**Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.**

174

CONSORCIO PRUNI SEDES 04  UNIVERSIDAD NACIONAL		PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS												
OBRA: <u>Imprenta distrital</u>		FECHA: <u>02/01/2020</u>												
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: <u>mampostera, ponete, hne de ugas</u>														
OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe contar el permiso de trabajo correspondiente y documentarlo)														
TRABAJO EN CALIENTE ☐		IZAJE DE CARGAS ☐		USO DE PRODUCTOS QUIMICOS ☐		OTRO CUAL:								
DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS														
REGISTRO		SI	NO	N/A	REGISTRO		SI	NO	N/A	REGISTRO		SI	NO	N/A
ATS		X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (OTROS) CUAL:				X	PLAN DE IZAJE DE CARGAS				X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)		X			LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES				Y	OTROS (CUALES)				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMITO)		X			LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS				Y					
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)					LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO				X					
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA		<u>4</u>		m										
CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA		<u>150</u>		kg										
EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))														
Puntos de anclaje		X			Descendedor					Otros, cuales?				
Mecanismos de anclaje		X			Ascendedor									
Líneas de vida horizontal cable		X			Arrestador (freno)									
Líneas de vida horizontal cuerda		X			Poleas									
Líneas de vida vs. local cable		X			Sileta									
Líneas de vida vertical cuerda		X			Cuerda certificada para rescate									
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD														
Casco con barbuquejo de 3 puntos		X			Guantes dieléctricos					Protección respiratoria				
Botas de seguridad		X			Guantes, Tipo					Chaleco reflectivo				
Gafas de seguridad		X			Protección facial					Ropa de trabajo (overol)				
Guantes de algodón		X			Protección auditiva					Peto de camaza				
Guantes de cuero		X			Careta de soldador					Impermeable				
SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA														
Extintores		X			Kit ambiental					Escaleras tipo Utera				
Elementos para delimitación		X			Kit Lava ojos					Escalera extensible				
Elementos de señalización		X			Detectores de gases					Escaleras fijas				
Equipos de Comunicación		X			Andamios					Elevadores				
Botiquín		X			Grúas con canasta									
FECHA DE INICIO DEL PERMISO		<u>02/01/2020</u>		<u>4</u>		FECHA FINALIZACIÓN DEL PERMISO		<u>04/01/2020</u>		<u>12</u>		<u>00</u>		
LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)														
VERIFICACION IMPLEMENTACION		ASPECTO A TENER EN CUENTA						SI	NO	N/A				
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.						X						
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área						X						
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas						X						
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.						X						
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por la empresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.						X						
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETTE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conduce.	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto						X						
7	Se realizarán trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.						X						
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados						X						
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuentan con el certificado de aptitud médica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados.						X						

175

CONSORCIO PUERTO RICO DE SERVICIOS  UNIVERSAL S.C.S.A.S		PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS												
OBRA: <u>Implementa distrital</u>		FECHA: <u>07/01/2020</u>												
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: <u>Desmonte de andamio</u>														
OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexo)														
TRABAJO EN CALIENTE ☐		IZAJE DE CARGAS ☐		USO DE PRODUCTOS QUIMICOS ☐		OTRO CUAL:								
DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS														
REGISTRO		SI	NO	N/A	REGISTRO		SI	NO	N/A	REGISTRO		SI	NO	N/A
ATS		☒	☐	☐	LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (OTROS) CUAL:		☐	☐	☒	PLAN DE IZAJE DE CARGAS		☐	☐	☐
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)		☐	☐	☒	LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES		☐	☐	☒	OTROS (CUALES)		☐	☐	☐
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)		☐	☐	☒	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS		☐	☐	☒			☐	☐	☐
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)		☐	☐	☒	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO		☐	☐	☒			☐	☐	☐
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA		<u>4</u> m												
CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA		<u>150</u> kg												
EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o I/A (no aplica))														
Puntos de anclaje		☒	Mosquetones		☐		Descendedor		☐		Otros, cuales?			
Mecanismos de anclaje		☒	Eslinga para restricción		☐		Ascendedor		☐					
Lineas de vida horizontal cable		☐	Eslinga para posicionamiento		☐		Arrestador (freno)		☐					
Lineas de vida horizontal cuerda		☐	Eslinga para detención		☐		Poleas		☐					
Lineas de vida vertical cable		☐	Arnes integral de seguridad		☐		Sileta		☐					
Lineas de vida vertical cuerda		☒	Cuerda certificada para rescate		☐				☐					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD														
Casco con barbuquejo de 3 puntos		☒	Guantes dieléctricos		☒		Protección respiratoria		☒		Otros, cuales?			
Botas de seguridad		☒	Guantes Tipo		☐		Chaleco reflectivo		☐					
Gafas de seguridad		☐	Protección facial		☐		Ropa de trabajo (overall)		☐					
Guantes de algodón		☐	Protección auditiva		☒		Peto de camaza		☐					
Guantes de cuero		☐	Careta de soldador		☐		Impermeable		☐					
SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA														
Extintores		☒	Kit ambiental		☐		Escaleras tipo tijera		☐		Otros, cuales?			
Elementos para delimitación		☐	Kit Lava ojos		☐		Escalera extensibles		☐					
Elementos de señalización		☐	Detector de gases		☐		Escaleras fijas		☐					
Equipos de Comunicación		☐	Andamios		☐		Elevadores		☐					
Botiquín		☒	Grúas con canasta		☐				☐					
FECHA DE INICIO DEL PERMISO		<u>07/01/2020</u>				FECHA FINALIZACIÓN DEL PERMISO		<u>10/01/2020</u>						
LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)														
VERIFICACION IMPLEMENTACION		ASPECTO A TENER EN CUENTA						SI	NO	N/A				
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.						☒	☐	☐				
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.						☒	☐	☐				
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas						☒	☐	☐				
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.						☒	☐	☐				
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por la empresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.						☒	☐	☐				
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto						☒	☐	☐				
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.						☒	☐	☐				
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados						☒	☐	☐				
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuentan con el certificado de aptitud médica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados						☒	☐	☐				

CONSORCIO PRIMA SEDES 04  UNIVERSIDAD S.A.S.		PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS												
OBRA: <u>Imprenta digital</u>		FECHA: <u>07-01-2020</u>												
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: <u>ponete a la vista</u>														
OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para cada actividad se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentarlo debidamente)														
TRABAJO EN CALIENTE ☐		IZAJE DE CARGAS ☐		USO DE PRODUCTOS QUIMICOS ☐		OTRO CUAL:								
DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS														
REGISTRO		SI	NO	N/A	REGISTRO		SI	NO	N/A	REGISTRO		SI	NO	N/A
ATS		X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (OTROS) CUAL:				X	PLAN DE IZAJE DE CARGAS				X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)				X	LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES				X	OTROS (CUALES)				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)		X			LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS				X					
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)				X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO				X					
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA		<u>4</u>		m										
CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA		<u>150</u>		kg										
EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))														
Puntos de anclaje		X			Mosquetones		X			Descendedor				
Mecanismos de anclaje					Eslinga para restricción					Ascendedor				
Líneas de vida horizontal cable					Eslinga para posicionamiento					Arrestador (freno)				
Líneas de vida horizontal cuerda					Eslinga para detención					Poleas				
Líneas de vida vertical cable					Arnes integral de seguridad		X			Sileta				
Líneas de vida vertical cuerda		X			Cuerda certificada para rescate									
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD														
Casco con barbuquejo de 3 puntos		X			Guantes dieléctricos		X			Protección respiratoria				
Botas de seguridad		X			Guantes Tipo					Chaleco reflectivo				
Gafas de seguridad					Protección facial					Ropa de trabajo (overol)				
Guantes de algodón					Protección auditiva					Peto de camuflaje				
Guantes de cuero					Careta de soldador					Impermeable				
SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA														
Extintores		X			RK ambiental					Escaleras tipo tijera				
Elementos para delimitación					RK Lava ojos					Escalera extensible				
Elementos de señalización					Detectores de gases					Escaleras fijas				
Equipos de Comunicación					Andamios					Elevadores				
Botiquín					Grúas con canasta									
FECHA DE INICIO DEL PERMISO		<u>07-01-2020</u>		<u>07-01-2020</u>		FECHA FINALIZACIÓN DEL PERMISO		<u>10-01-2020</u>		<u>18</u>		<u>00</u>		
LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)														
VERIFICACION IMPLEMENTACION		ASPECTO A TENER EN CUENTA						SI	NO	N/A				
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.						X						
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.						X						
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas						X						
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.						X						
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por la empresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.						X						
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETTE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto						X						
7	Se realizarán trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.						X						
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados						X						
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud médica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados						X						

17

CONSORCIO PRUM SEDES S.A.  UNIVERSIDAD DE C.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS																																								
OBRA: <u>Impresión de Hospital</u> FECHA: _____																																									
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: <u>Construcción de 10 pisos y techos en fachadas</u>																																									
OTRAS TAREAS CRÍTICAS SIMULTÁNEAS (Para este trabajador se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentarlo aparte)																																									
TRABAJO EN CALIENTE ☐	IZAJE DE CARGAS ☐																																								
USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS ☐ OTRO CUAL: _____																																									
DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REGISTRO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ATS</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>	REGISTRO	SI	NO	N/A	ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)			X	LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REGISTRO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (OTROS) CUAL:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	REGISTRO	SI	NO	N/A	LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (OTROS) CUAL:			X	LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES			X	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	X		
REGISTRO	SI	NO	N/A																																						
ATS	X																																								
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	X																																								
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)			X																																						
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X																																						
REGISTRO	SI	NO	N/A																																						
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (OTROS) CUAL:			X																																						
LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES			X																																						
LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			X																																						
LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	X																																								
ALTIMETRIA DE TRABAJO AUTORIZADA: <u>8</u> m																																									
CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA: <u>100</u> kg																																									
EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>Puntos de anclaje</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Mecanismos de anclaje</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Lineas de vida horizontal cable</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Lineas de vida horizontal cuerda</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Lineas de vida vertical cable</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Lineas de vida vertical cuerda</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> </tbody> </table>	Puntos de anclaje	X	Mecanismos de anclaje	X	Lineas de vida horizontal cable	X	Lineas de vida horizontal cuerda	X	Lineas de vida vertical cable	X	Lineas de vida vertical cuerda	X	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>Mosquetones</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Estringa para restricción</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Estringa para posicionamiento</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Estringa para detención</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Arnes integral de seguridad</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Cuerda certificada para rescate</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> </tbody> </table>	Mosquetones	X	Estringa para restricción	X	Estringa para posicionamiento	X	Estringa para detención	X	Arnes integral de seguridad	X	Cuerda certificada para rescate	X																
Puntos de anclaje	X																																								
Mecanismos de anclaje	X																																								
Lineas de vida horizontal cable	X																																								
Lineas de vida horizontal cuerda	X																																								
Lineas de vida vertical cable	X																																								
Lineas de vida vertical cuerda	X																																								
Mosquetones	X																																								
Estringa para restricción	X																																								
Estringa para posicionamiento	X																																								
Estringa para detención	X																																								
Arnes integral de seguridad	X																																								
Cuerda certificada para rescate	X																																								
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>Casco con barbuquejo de 3 puntos</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Botas de seguridad</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Gafas de seguridad</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Guantes de algodón</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Guantes de cuero</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> </tbody> </table>	Casco con barbuquejo de 3 puntos	X	Botas de seguridad	X	Gafas de seguridad	X	Guantes de algodón	X	Guantes de cuero	X	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>Protección respiratoria</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Chaleco reflectivo</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Ropa de trabajo (overol)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Feto de camuflaje</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Impermeable</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> </tbody> </table>	Protección respiratoria	X	Chaleco reflectivo	X	Ropa de trabajo (overol)	X	Feto de camuflaje	X	Impermeable	X																				
Casco con barbuquejo de 3 puntos	X																																								
Botas de seguridad	X																																								
Gafas de seguridad	X																																								
Guantes de algodón	X																																								
Guantes de cuero	X																																								
Protección respiratoria	X																																								
Chaleco reflectivo	X																																								
Ropa de trabajo (overol)	X																																								
Feto de camuflaje	X																																								
Impermeable	X																																								
SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>Extintores</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Elementos para delimitación</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Elementos de señalización</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Equipos de Comunicación</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Botiquín</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> </tbody> </table>	Extintores	X	Elementos para delimitación	X	Elementos de señalización	X	Equipos de Comunicación	X	Botiquín	X	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>KIT ambiental</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>KIT Lava ojos</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Detectores de gases</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Andamios</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Grúas con canasta</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> </tbody> </table>	KIT ambiental	X	KIT Lava ojos	X	Detectores de gases	X	Andamios	X	Grúas con canasta	X																				
Extintores	X																																								
Elementos para delimitación	X																																								
Elementos de señalización	X																																								
Equipos de Comunicación	X																																								
Botiquín	X																																								
KIT ambiental	X																																								
KIT Lava ojos	X																																								
Detectores de gases	X																																								
Andamios	X																																								
Grúas con canasta	X																																								
FECHA DE INICIO DEL PERMISO <u>03/01/2020</u>	FECHA FINALIZACIÓN DEL PERMISO <u>13/01/2020</u>																																								
LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)																																									
VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A																																					
1. El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X																																							
2. Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.			X																																					
3. Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas.	X																																							
4. La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X																																							
5. Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso.	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por la empresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X																																							
6. Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen.	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto.	X																																							
7. Se realizarán trabajos simultáneos en la misma área.	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.			X																																					
8. Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados.	X																																							
9. Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud médica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados.	X																																							

17

CONSORCIO PRUM SEDES SA UNIVERSITARIAS		PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS										
OBRA: <u>Impresión digital</u>		FECHA: <u>13-01-2020</u>										
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: <u>Aplicación de estuco en muros</u>												
OTRAS TAREAS CRÍTICAS SIMULTÁNEAS (Para estas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentarlo anexo)												
TRABAJO EN CALIENTE ☐		IZAJE DE CARGAS ☐		USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS ☐		OTRO CUAL: _____						
DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS												
REGISTRO		SI	NO	N/A	REGISTRO		SI	NO	N/A	REGISTRO		
ATS		☒			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (OTROS) CUAL:				☒	PLAN DE IZAJE DE CARGAS		
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)				☒	LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES				☒	OTROS (CUALES)		
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)		☒			LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS				☒			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)				☒	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO		☒					
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA		6 m										
CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA		150 kg										
EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o N/A (No aplica))												
Puntos de anclaje		☒	Mosquetones		Descendedor			Otros, cuales?				
Mecanismos de anclaje		☒	Eslinga para restricción		Ascendedor							
Lineas de vida horizontal cable		☒	Eslinga para posicionamiento		☒	Arrestador (freno)						
Lineas de vida horizontal cuerda		☒	Eslinga para detención			Poleas						
Lineas de vida vertical cable		☒	Arnes integral de seguridad		☒	Sifeta						
Lineas de vida vertical cuerda		☒	Cuerda certificada para rescate									
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD												
Casco con borbuquejo de 3 puntos		☒	Guantes dieléctricos		☒	Protección respiratoria	☒	Otros, cuales?				
Botas de seguridad		☒	Guantes, Tipo <u>nitilo</u>		☒	Chaleco reflectivo						
Gafas de seguridad		☒	Protección facial			Ropa de trabajo (overol)	☒					
Guantes de algodón		☒	Protección auditiva			Feto de camaza						
Guantes de cuero		☒	Careta de soldador			Impermeable						
SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA												
Extintores		☒	RIR ambiental			Escaleras tipo tijera		Otros, cuales?				
Elementos para demarcación		☒	RIR Lava ojos			Escaleras extensibles						
Elementos de señalización		☒	Detector de gases			Escaleras fijas						
Equipos de Comunicación		☒	Ancamos		☒	Elevadores						
Botiquín		☒	Grúas con canasta									
FECHA DE INICIO DEL PERMISO		<u>13-01-2020</u>				FECHA		FINALIZACION DEL PERMISO				
		<u>13-01-2020</u>						<u>13-01-2020</u>				
LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)												
VERIFICACION IMPLEMENTACION		ASPECTO A TENER EN CUENTA		SI	NO	N/A						
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.		☒								
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.				☒						
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas		☒								
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.		☒								
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por la empresa) del diligenciamiento de permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.		☒								
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto		☒								
7	Se realizarán trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.			☒							
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados		☒								
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud médica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados		☒								

17

<p>CONSORCIO PRUNI EDEE 04  UNIVERSAL M.C.S.A.S.</p>	<p>PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS</p>											
<p>OBRA: <u>Infraestructura Distrital</u> FECHA: <u>20-01-2020</u></p>												
<p>DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: <u>Construcción de Alhajeros</u></p>												
<p>OTRAS TAREAS CRÍTICAS SIMULTÁNEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anejos)</p>												
<p>TRABAJO EN CALIENTE ☐ IZAJE DE CARGAS ☐ USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS ☐ OTRO: <u>CUÁL:</u></p>												
<p>DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS</p>												
<p>REGISTRO</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>	<p>N/A</p>	<p>REGISTRO</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>	<p>N/A</p>	<p>REGISTRO</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>	<p>N/A</p>	
ATS	☒			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (OTROS) CUAL:				PLAN DE IZAJE DE CARGAS				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)			☒	LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES			☒	OTROS (CUALES)				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)	☒			LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			☒					
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			☒	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO			☒					
<p>ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA <u>10</u> m</p>												
<p>CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA <u>150</u> kg</p>												
<p>EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))</p>												
Puntos de anclaje	☒	Mosquetones		Descendedor				Otros, cuales?				
Mecanismos de anclaje		Eslinga para restricción		Ascendedor								
Líneas de vida horizontal cable		Eslinga para posicionamiento		Arrestador (freno)								
Líneas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		Poleas								
Líneas de vida vertical cable		Arnes integral de seguridad		Silla								
Líneas de vida vertical cuerda		Cuerda certificada para rescate										
<p>ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD</p>												
Casco con barbuquejo de 3 puntos	☒	Guantes dieléctricos		Protección respiratoria				Otros, cuales?				
Botas de seguridad	☒	Guantes, Tipo <u>seguridad</u>		Chaleco reflectivo								
Gafas de seguridad	☒	Protección facial		Ropa de trabajo (overol)								
Guantes de algodón		Protección auditiva		Peto de camara								
Guantes de cuero		Careta de soldador		Impermeable								
<p>SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA</p>												
Extintores	☒	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera				Otros, cuales?				
Elementos para delimitación		Kit Lava ojos		Escalera extensible								
Elementos de señalización	☒	Detectores de gases		Escaleras fijas								
Equipos de Comunicación		Andamios		Elevadores								
Botiquín	☒	Grúas con canasta										
<p>FECHA DE INICIO DEL PERMISO <u>20 01 2020</u></p>				<p>FECHA FINALIZACIÓN DEL PERMISO <u>26 01 2020</u></p>				<p><u>HB</u> <u>OM</u></p>				
<p>LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una 'X')</p>												
<p>VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN</p>				<p>ASPECTO A TENER EN CUENTA</p>				<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>N/A</p>		
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente			Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.				☒				
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.			Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.						☒		
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones			Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas				☒				
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea			La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.				☒				
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso			Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por la empresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.				☒				
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen			Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto				☒				
7	Se realizarán trabajos simultáneos en la misma área			Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.				☒				
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.			Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados				☒				
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud médica para trabajos en altura.			Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados				☒				

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 UNIVERSIDAD SEC S.A.S.		PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS													
OBRA: <u>Impulso Distribuido</u>		FECHA: <u>20-01-2020</u>													
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: <u>Exercitación de Uque-aerreas</u>															
OTRAS TAREAS CRÍTICAS SIMULTÁNEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anejos)															
TRABAJO EN CALIENTE ☐		IZAJE DE CARGAS ☐		USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS ☐		OTRO CUAL:									
DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS															
REGISTRO		SI		No		N/A		REGISTRO		SI		No		N/A	
ATS		☒		☐		☐		LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:		☒		PLAN DE IZAJE DE CARGAS		☒	
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)		☒		☐		☐		LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES		☒		OTROS (CUALES)		☐	
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)		☒		☐		☐		LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS		☒		☐		☐	
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)		☐		☒		☐		LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO		☒		☐		☐	
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA		<u>10</u>		m											
CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA		<u>150</u>		kg											
EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))															
Puntos de anclaje		☒		Mosquetones		☐		Descendedor		☐		Otros, cuales?		☐	
Mecanismos de anclaje		☒		Eslinga para restricción		☐		Ascendedor		☐		☐		☐	
Líneas de vida horizontal cable		☒		Eslinga para posicionamiento		☒		Arrestador (freno)		☐		☐		☐	
Líneas de vida horizontal cuerda		☒		Eslinga para detención		☐		Poleas		☐		☐		☐	
Líneas de vida vertical cable		☒		Arnes integral de seguridad		☒		Sileta		☐		☐		☐	
Líneas de vida vertical cuerda		☒		Cuerda certificada para rescate		☒		☐		☐		☐		☐	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD															
Casco con barbuquejo de 3 puntos		☒		Guantes dieléctricos		☐		Protección respiratoria		☐		Otros, cuales?		☐	
Botas de seguridad		☒		Guantes Tipo		☐		Chaleco reflectivo		☐		☐		☐	
Gafas de seguridad		☒		Protección facial		☐		Ropa de trabajo (overol)		☐		☐		☐	
Guantes de algodón		☒		Protección auditiva		☒		Peto de camara		☐		☐		☐	
Guantes de cuero		☒		Careta de soldador		☐		Impermeable		☐		☐		☐	
SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA															
Edifitores		☐		Kit ambiental		☐		Escaleras tipo tijera		☐		Otros, cuales?		☐	
Elementos para delimitación		☐		Kit Lava ojos		☐		Escalera extensible		☐		☐		☐	
Elementos de señalización		☐		Detectores de gases		☐		Escaleras fijas		☐		☐		☐	
Equipos de Comunicación		☐		Andamios		☐		Elevadores		☐		☐		☐	
Botiquín		☐		Grúas con canasta		☐		☐		☐		☐		☐	
FECHA DE INICIO DEL PERMISO		<u>20-01-2020</u>		<u>07</u>		<u>00</u>		FECHA FINALIZACIÓN DEL PERMISO		<u>26-01-2020</u>		<u>18</u>		<u>00</u>	
LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)															
VERIFICACION IMPLEMENTACION				ASPECTO A TENER EN CUENTA				SI		NO		N/A			
1		El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente		Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.				☒		☐		☐			
2		Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.		Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.				☒		☐		☐			
3		Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones		Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas.				☒		☐		☐			
4		La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea		La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.				☒		☐		☐			
5		Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso		Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por la empresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.				☒		☐		☐			
6		Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen		Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto.				☒		☐		☐			
7		Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área		Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.				☒		☐		☐			
8		Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.		Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados.				☒		☐		☐			
9		Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.		Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados.				☒		☐		☐			

CONSORCIO PRUNI SEDES 04  URBANISMO, S.C.S.A.		PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS					
OBRA: <u>Imparcialidad</u>		FECHA: <u>24-01-2020</u>					
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: <u>Descaifración de ugrs</u>							
OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anejos)							
TRABAJO EN CALIENTE ☐		IZAJE DE CARGAS ☐		USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS ☐		OTRO CUAL:	
DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS							
REGISTRO	SI	NO	N/A	REGISTRO	SI	NO	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (OTROS) CUAL:			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)			X	LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)	X			LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO			X
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA <u>150</u> m				CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA <u>150</u> kg			
EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))							
Puntos de anclaje	X			Mosquetones	X		
Mecanismos de anclaje	X			Eslinga para restricción			X
Lineas de vida horizontal cable			X	Eslinga para posicionamiento			X
Lineas de vida horizontal cuerda			X	Eslinga para detención	X		
Lineas de vida vertical cable			X	Arnes integral de seguridad	X		
Lineas de vida vertical cuerda	X			Cuerda certificada para rescate			X
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD							
Casco con barbuquejo de 3 puntos	X			Guantes dieléctricos	X		
Botas de seguridad	X			Guantes, Tipo			X
Gafas de seguridad	X			Protección facial			X
Guantes de algodón			X	Protección auditiva	X		
Guantes de cuero			X	Careta de soldador			X
SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA							
Extintores	X			Kit ambiental			X
Elementos para delimitación	X			Kit Lava ojos			X
Elementos de señalización	X			Detector de gases			X
Equipos de Comunicación	X			Andamios	X		
Botiquín	X			Grúas con canasta			X
FECHA DE INICIO DEL PERMISO <u>24-01-2020</u> HH MM		FECHA FINALIZACIÓN DEL PERMISO <u>26-01-2020</u> HH MM					
LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)							
VERIFICACION IMPLEMENTACION		ASPECTO A TENER EN CUENTA		SI	NO	N/A	
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X				
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	X				
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X				
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X				
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por la empresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X				
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	X				
7	Se realizarán trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	X				
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X				
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud médica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X				

CONSORCIO PRUNI SEDES SA PRIMA UNIVERSAL S.C.S.A.S.		PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS							
OBRA: <u>Imprenta Digital</u>		FECHA: <u>27-01-2020</u>							
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: <u>Reparación de columnas y vigas</u>									
OTRAS TAREAS CRÍTICAS SIMULTÁNEAS (Para estas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anejos)									
TRABAJO EN CALIENTE ☐		IZAJE DE CARGAS ☐		USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS ☐		OTRO CUAL:			
DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS									
REGISTRO		SI	No	N/A	REGISTRO		SI	No	N/A
ATS		☒	☐	☐	LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (OTROS) CUAL:		☐	☐	☐
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)		☐	☐	☒	LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES		☐	☐	☒
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)		☒	☐	☐	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS		☐	☐	☒
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)		☐	☐	☒	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO		☒	☐	☐
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA		<u>7</u>		m					
CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA		<u>180</u>		kg					
EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (no aplica))									
Puntos de anclaje		☒	Mosquetones		Descendedor				
Mecanismos de anclaje		☐	Eslings para restricción		Ascendedor				
Líneas de vida horizontal cable		☐	Eslings para posicionamiento		☒	Arrestador (freno)		Otros, cuales?	
Líneas de vida horizontal cuerda		☐	Eslings para detención		☐	Poleas			
Líneas de vida vertical cable		☐	Arnes integral de seguridad		☒	Sileta			
Líneas de vida vertical cuerda		☐	Cuerda certificada para rescate		☐				
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD									
Casco con barbuquejo de 3 puntos		☒	Guantes dieléctricos		Protección respiratoria				
Botas de seguridad		☒	Guantes Tipo		Chaleco reflectivo		Otros, cuales?		
Gafas de seguridad		☒	Protección facial		Ropa de trabajo (overol)		☒		
Guantes de algodón		☐	Protección auditiva		☒	Peto de camaza			
Guantes de cuero		☒	Careta de soldador		☐	Impermeable			
SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA									
Extintores		☒	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera				
Elementos para delimitación		☒	Kit Lava ojos		Escalera extensible		Otros, cuales?		
Elementos de señalización		☒	Detector de gases		Escaleras fijas				
Equipos de Comunicación		☒	Andamios		☒	Elevadores			
Botiquín		☒	Grúas con canasta		☐				
FECHA DE INICIO DEL PERMISO		<u>27 01 2020</u>		FECHA FINALIZACIÓN DEL PERMISO		<u>02 02 2020</u>			
LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)									
VERIFICACION IMPLEMENTACION		ASPECTO A TENER EN CUENTA		SI	NO	N/A			
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.		☒	☐	☐			
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.		☒	☐	☐			
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas		☒	☐	☐			
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.		☒	☐	☐			
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por la empresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.		☒	☐	☐			
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto		☒	☐	☐			
7	Se realizarán trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.		☐	☐	☒			
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados		☒	☐	☐			
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud médica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados		☒	☐	☐			

CONSORCIO PRUM SEDES SA SISTEMA UNIVIASA SUCS.A.S.		PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS									
OBRA: <u>Imprenta Distributa</u>		FECHA: <u>27-01-2020</u>									
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: <u>Construcción de rocheta en fachada</u>											
OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anejos):											
TRABAJO EN CALIENTE ☐		IZAJE DE CARGAS ☒		USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS ☐		OTRO CUÁL: _____					
DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS											
REGISTRO	SI	NO	N/A	REGISTRO	SI	NO	N/A	REGISTRO	SI	NO	N/A
ATS	☒			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:	☒			PLAN DE IZAJE DE CARGAS			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)			☒	LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES			☒	OTROS (CUALES)			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)	☒			LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			☒				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			☒	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO			☒				
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA		<u>8</u> m									
CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA		<u>150</u> kg									
EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))											
Puntos de anclaje	☒	Mosquetones		Descendedor				Otros, cuales?			
Mecanismos de anclaje	☒	Eslinga para restricción		Ascendedor							
Líneas de vida horizontal cable		Eslinga para posicionamiento	☒	Arrestador (freno)							
Líneas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		Poleas							
Líneas de vida vertical cable		Arnes Integral de seguridad	☒	Silla							
Líneas de vida vertical cuerda		Cuerda certificada para rescate									
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD											
Casco con barbuquejo de 3 puntos	☒	Guantes dieléctricos		Protección respiratoria				Otros, cuales?			
Botas de seguridad	☒	Guantes, Tipo		Chaleco reflectivo		☒					
Gafas de seguridad	☒	Protección facial		Ropa de trabajo (overall)		☒					
Guantes de algodón		Protección auditiva	☒	Peto de camuflaje							
Guantes de cuero	☒	Careta de soldador		Impermeable							
SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA											
Extintores	☒	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera				Otros, cuales?			
Elementos para delimitación	☒	Kit Lava ojos		Escalera extensible							
Elementos de señalización	☒	Detectores de gases		Escaleras fijas							
Equipos de Comunicación		Andamios	☒	Elevadores							
Botiquín	☒	Grúas con canasta									
FECHA DE INICIO DEL PERMISO		<u>27-01-2020</u>		FECHA FINALIZACIÓN DEL PERMISO		<u>02-02-2020</u>		<u>19-01-2020</u>			
LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)											
VERIFICACION IMPLEMENTACION		ASPECTO A TENER EN CUENTA		SI	NO	N/A					
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	☒								
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	☒								
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	☒								
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	☒								
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por la empresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	☒								
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	☒								
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.				☒					
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	☒								
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuentan con el certificado de aptitud médica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	☒								

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE

**Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.**

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Fecha de inicio: 02-01-2020 Fecha Fin: 04-02-2020
 Hora de inicio: 11:00 Hora de finalización: 4:30 Duración estimada: 8 H.

Ubicación específica del sitio de trabajo: Producen
 Descripción del trabajo a realizar: Corte de varillas

Nombre del responsable de la actividad: Olmo Ingenua

Nombre de los trabajadores que ejecutan la actividad:

Nombre: <u>JUAN MOSQUERA</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I.: <u>14837056</u>	Nombre: <u>FRANCISCO GARCIA</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I.: <u>11705455</u>	Nombre: <u>ROSE VAQUERO</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I.: <u>11701266</u>
--	---	---

Elementos de Protección Personal Necesarios para la Actividad

	SI	NO	N/A
Casco de seguridad:	☒		
Botas:	☒		
Protector auditivo:	☒		
Gafas de protección:	☒		
Mascarilla y/o tapabocas con filtro:			☒
Guantes manga larga de cuero:	☒		
Guantes corto de cuero:	☒		
Peto o delantal del cuero:	☒		
Careta de soldadura:	☒		

Otro. Cual:

Lista de verificación

	SI	NO	N/A
1. ¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	☒		
2. ¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	☒		
3. ¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	☒		
4. ¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	☒		
5. ¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	☒		
6. ¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	☒		
7. ¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	☒		
8. ¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad de la empresa durante la ejecución de la labor?	☒		
9. ¿Se ha verificado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	☒		
10. ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo?	☒		
11. Los manómetros de los cilindros de acetileno y oxígeno se encuentran en buenas condiciones y son legibles?	☒		
12. Las salidas de los cilindros de acetileno y oxígeno cuenta con válvulas antirretroceso?	☒		
13. Los cilindros están perfectamente identificados en todo momento, en caso contrario deben inutilizarse y devolverse al proveedor.	☒		
14. Los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno se encuentran situados de forma que sus bocas de salida apunten en direcciones opuestas?	☒		☒
15. Las botellas están a una distancia entre 5 y 10 m de la zona de trabajo	☒		
16. Se verificó antes de empezar que el manómetro de los cilindros marque "cero" con el grifo cerrado	☒		
17. Antes de colocar el manorreductor, se purgo el grifo de la botella de oxígeno, abriendo un cuarto de vuelta y cerrando a la mayor brevedad?	☒		☒
18. Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y aseguradores correctamente?	☒		
19. Se verificó que no existieran fugas utilizando agua jabonosa, pero nunca con flama?	☒		
20. Se cerraron los grifos de los cilindros después de terminada la sesión de trabajo?. Después de cerrar el grifo de la botella se debe descargar siempre el manorreductor, las mangueras y el soplete	☒		
21. Se cuenta con cables a tierra para los equipos de soldadura de arco?	☒		
22. Se verificó que el circuito de alimentación tenga la capacidad suficiente para conectar los equipos de soldadura?	☒		☒
23. Las pinzas sujetan adecuadamente los electrodos?	☒		
24. Se cuenta con un interruptor cercano al área de trabajo?	☒		
25. Los trabajos de soldadura de arco se realizan sobre suelos libres de agua o humedad?	☒		☒
26. Los cables de la masa y la pinza no debe encontrarse expuestos en zonas de circulación, como pasos peatonales o vehiculares.	☒		☒
27. ¿Se ha consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos en caso de trabajar en alturas o en espacios confinados?	☒		
28. ¿La persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para desarrollar la tarea?	☒		

Se autoriza el trabajo SI (X) NO ()

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Responsable del Trabajo (Solicitante) Nombre: <u>[Firma]</u> Firma: <u>[Firma]</u> Cargo: <u>[Firma]</u>	Persona Competente (Responsable Técnico de la Labor) Nombre: <u>[Firma]</u> Firma: <u>[Firma]</u> Cargo: <u>[Firma]</u>	Avaló (Responsable SST) Nombre: <u>[Firma]</u> Firma: <u>[Firma]</u> Cargo: <u>[Firma]</u>
---	--	---

La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre sólo una solicitud de trabajo. El cambio de turno y/o persona responsable del trabajo REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN.

Cierre del trabajo

	SI	NO
Todo el trabajo se terminó?	☒	
El área quedó ordenada y limpia?	☒	
Se avisó al personal interesado sobre la terminación de las actividades?	☒	

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE			
Fecha de inicio: <u>02-01-2020</u>	Fecha Fin: <u>04-01-2020</u>		
Hora de inicio: <u>7:00</u>	Hora de finalización: <u>07:00</u>	Duración estimada: <u>18:00</u>	
Ubicación específica del sitio de trabajo: <u>Buñus</u>			
Descripción del trabajo a realizar: <u>Regatas - demoler piso</u>			
Nombre del responsable de la actividad: <u>Hidalgo SAS</u>			
Nombre de los trabajadores que ejecutan la actividad			
Nombre	C.C.	Firma	
<u>JOSÉ GARCÍA / González / GARCÍA</u>	<u>20068070</u>	<u>[Firma]</u>	
Elementos de Protección Personal Necesarios para la Actividad			
Casco de seguridad: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A Botas: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A Protector auditivo: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A Gafas de protección: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A	Mascarilla y/o tapabocas con filtro: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A Guantes manga larga de cuero: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A Guantes corto de cuero: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A Peto o delantal del cuero: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A Careta de soldadura: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A		
Otro. Cual:			
Lista de verificación			
	SI	NO	N/A
1. ¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	☒		
2. ¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	☒		
3. ¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	☒		
4. ¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	☒		
5. ¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	☒		
6. ¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	☒		
7. ¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	☒		
8. ¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad de la empresa durante la ejecución de la labor?	☒	☒	
9. ¿Se ha verificado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	☒		
10. ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo?	☒		
11. Los manómetros de los cilindros de acetileno y oxígeno se encuentran en buenas condiciones y son legibles?	☒		
12. Las salidas de los cilindros de acetileno y oxígeno cuenta con válvulas antirretroceso?	☒		
13. Los cilindros están perfectamente identificados en todo momento, en caso contrario deben inutilizarse y devolverse al proveedor.			☒
14. Los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno se encuentran situados de forma que sus bocas de salida apunten en direcciones opuestas?			☒
15. Las botellas están a una distancia entre 5 y 10 m de la zona de trabajo			☒
16. Se verificó antes de empezar que el manómetro de los cilindros marque "cero" con el grifo cerrado			☒
17. Antes de colocar el manorreductor, se purgo el grifo de la botella de oxígeno, abriendo un cuarto de vuelta y cerrando a la mayor brevedad?	☒		
18. Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y aseguradores correctamente?	☒		
19. Se verificó que no existieran fugas utilizando agua jabonosa, pero nunca con flama?	☒		
20. Se cerraron los grifos de los cilindros después de terminada la sesión de trabajo? Después de cerrar el grifo de la botella se debe descargar siempre el manorreductor, las mangueras y el soplete	☒		
21. Se cuenta con cables a tierra para los equipos de soldadura de arco?			☒
22. Se verificó que el circuito de alimentación tenga la capacidad suficiente para conectar los equipos de soldadura?			☒
23. Las pinzas sujetan adecuadamente los electrodos?			☒
24. Se cuenta con un interruptor cercano al área de trabajo?			☒
25. Los trabajos de soldadura de arco se realizan sobre suelos libres de agua o humedad?			☒
26. Los cables de la masa y la pinza no debe encontrarse expuestos en zonas de circulación, como pasos peatonales o vehiculares.	☒		
27. ¿Se ha consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos en caso de trabajar en alturas o en espacios confinados?			☒
28. ¿La persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para desarrollar la tarea?	☒		
Se autoriza el trabajo SI (X) NO ()			
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO			
Responsable del Trabajo (Solicitante)	Nombre	Firma	Cargo
	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
Persona Competente (Responsable Técnico de la Labor)	Nombre	Firma	Cargo
	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
Avaló (Responsable SST)	Nombre	Firma	Cargo
	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre sólo una solicitud de trabajo. El cambio de turno y/o persona responsable del trabajo REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN.			
Cierre del trabajo			
Todo el trabajo se terminó? ☒ SI ☐ NO El área quedó ordenada y limpia? ☒ SI ☐ NO Se aviso al personal interesado sobre la terminación de las actividades? ☒ SI ☐ NO			

VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD

Obra Trabajo de BOMBA

Año 2020

Trabajador Jorge Daniel Morde

c.c. 1022391284

Cargo Ayudante

Edad 24 Años

No	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio			
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trabajos en Alturas																								
2	Izaje de Cargas																								
3	Trabajos en Caliente																								
4	Otros. Cuáles																								

Marque S (SI) o N (No) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

No	Condiciones de Salud Actual	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo																								
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito																								
3	Trastorno visual																								
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)																								
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes																								

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

Jorge Daniel Morde

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN

William Fonseca Cruz

No	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trabajos en Alturas																								
2	Izaje de Cargas																								
3	Trabajos en Caliente																								
4	Otros. Cuáles																								

Marque S (SI) o N (No) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

No	Condiciones de Salud Actual	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo																								
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito																								
3	Trastorno visual																								
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)																								
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes																								

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN

Obra Reparación de tuberíasAño 2020Trabajador Jordy AlonsoC.C. 1010208193Cargo AyudanteEdad 22 Años

No	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio			
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trabajos en Alturas		X																						
2	Izaje de Cargas																								
3	Trabajos en Caliente																								
4	Otros. Cuáles																								

Marque S (SI) o N (No) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

No	Condiciones de Salud Actual	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo	No																							
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito	No																							
3	Trastorno visual	No																							
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)	No																							
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes	No																							

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

Jordy Alonso

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN

William Rosea Vargas

No	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trabajos en Alturas																								
2	Izaje de Cargas																								
3	Trabajos en Caliente																								
4	Otros. Cuáles																								

Marque S (SI) o N (No) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

No	Condiciones de Salud Actual	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo																								
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito																								
3	Trastorno visual																								
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)																								
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes																								

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN

Obra Impedimento de la

Año 2020

Trabajador Don Alvarado

C.C. 1126119523

Cargo afcm

Edad 30 Años

Nº	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio			
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trabajos en Alturas				X																				
2	Izaje de Cargas																								
3	Trabajos en Caliente																								
4	Otros. Cuáles																								

Marque S (SI) o N (No) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

Nº	Condiciones de Salud Actual	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo				N																				
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito				N																				
3	Trastorno visual				N																				
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)				N																				
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes				N																				

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

[Firma]

Luis Carlos Wilson

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN

William Ponce

Nº	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trabajos en Alturas																								
2	Izaje de Cargas																								
3	Trabajos en Caliente																								
4	Otros. Cuáles																								

Marque S (SI) o N (No) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

Nº	Condiciones de Salud Actual	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo																								
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito																								
3	Trastorno visual																								
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)																								
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes																								

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

[Firma]

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN

[Firma]

Obra Imprenta Distrital

Año 2020

Trabajador Shonathan Ramirez

C.C. (01900248)

Cargo Oficial

Edad 32 Años

Nº	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Mayo												Junio			
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trabajos en Alturas																
2	Izaje de Cargas																
3	Trabajos en Caliente																
4	Otros. Cuáles																

Marque S (SI) o N (NO) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

Nº	Condiciones de Salud Actual																				
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo																				
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito																				
3	Trastorno visual																				
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)																				
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes																				

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

Shonathan Ramirez

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN

William Torres Vargas

Nº	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		
1	Trabajos en Alturas																								
2	Izaje de Cargas																								
3	Trabajos en Caliente																								
4	Otros. Cuáles																								

Marque S (SI) o N (NO) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

Nº	Condiciones de Salud Actual																				
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo																				
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito																				
3	Trastorno visual																				
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)																				
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes																				

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN

Obra Imprenta distrital

Año 2020

Trabajador Jesús Díaz

C.C.

Cargo

Edad

Años

Nº	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio			
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trabajos en Alturas	SI				SI																			
2	Izaje de Cargas	NO				NO																			
3	Trabajos en Caliente	NO				NO																			
4	Otros. Cuáles																								

Marque S (SI) o N (No) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

Nº	Condiciones de Salud Actual	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo	NO				NO																			
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito	NO				NO																			
3	Trastorno visual	NO				NO																			
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)	NO				NO																			
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes	NO				NO																			

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

Jesús Díaz

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN

Nº	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trabajos en Alturas																								
2	Izaje de Cargas																								
3	Trabajos en Caliente																								
4	Otros. Cuáles																								

Marque S (SI) o N (No) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

Nº	Condiciones de Salud Actual	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo																								
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito																								
3	Trastorno visual																								
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)																								
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes																								

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN

Obra Impresa Distrital

Año 2020

Trabajador Richard Pereira

c.c. 6049430-112

Cargo Oficial

Edad 25 Años

Nº	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio			
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trabajos en Alturas																								
2	Izaje de Cargas																								
3	Trabajos en Caliente																								
4	Otros. Cuáles																								

Marque S (SI) o N (No) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

Nº	Condiciones de Salud Actual	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo																								
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito																								
3	Trastorno visual																								
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)																								
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes																								

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

[Firma]

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN

Wilma Forero Uney

Nº	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trabajos en Alturas																								
2	Izaje de Cargas																								
3	Trabajos en Caliente																								
4	Otros. Cuáles																								

Marque S (SI) o N (No) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

Nº	Condiciones de Salud Actual	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo																								
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito																								
3	Trastorno visual																								
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)																								
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes																								

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

[Firma]

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN

Obra Imprenta DistritoAño 2020Trabajador Libardo ValoyezC.C. 79722699Cargo operarioEdad 45 Años

Nº	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio			
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trabajos en Alturas				X																				
2	Izaje de Cargas																								
3	Trabajos en Caliente																								
4	Otros. Cuáles																								

Marque S (SI) o N (No) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

Nº	Condiciones de Salud Actual	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo																								
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito																								
3	Trastorno visual																								
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)																								
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes																								

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN

William Fonseca Vargas

Nº	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trabajos en Alturas																								
2	Izaje de Cargas																								
3	Trabajos en Caliente																								
4	Otros. Cuáles																								

Marque S (SI) o N (No) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

Nº	Condiciones de Salud Actual	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo																								
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito																								
3	Trastorno visual																								
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)																								
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes																								

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



UNIVERSAL SEC S.A.S.

INSPECCION DE PRE-USO PULIDORA

**Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.**

CONSORCIO PRUNI SEDES 54 EMPRESA UNIVERSITARIA DE LAS		INSPECCION DE PULIDORA			
Obra: <u>Imprenta distrital</u>		Fecha: <u>09/10/2020</u>		Placa/ Ref: <u>OWS 26-230</u>	
Equipo: <u>Pulidora</u>		Marca/Modelo: <u>Bosch</u>			
Trabajador: <u>Andrés comilo</u>		Cédula: <u>10201955987</u>			
Los ítems sombreados son críticos y deben estar buenos. Si se encuentran Regulares o Malos generan Inmovilización del Equipo hasta que sean corregidos.					
Convenciones : V: Bueno, X: Malo, R: Regular, F: Falta, N: No aplica					
ESTIMA	ITEM	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
EQUIPO	Aseo y Limpieza	<u>09-01-2020</u>			
	Estado de la carcasa	<u>✓</u>			
	Manijas de sujeción (laterales y Trasera)	<u>✓</u>			
	Operación del Switch de encendido	<u>✓</u>			
	Cable y clavija de Conexión a la red eléctrica	<u>✓</u>			
	Guarda protectora en el disco	<u>✓</u>			
	Estado del disco	<u>✓</u>			
	Mecanismo de aseguramiento del disco para cambio.	<u>✓</u>			
	Leñeros e Indicadores	<u>✓</u>			
	Estado General de la Estructura del equipo	<u>✓</u>			
EPI	Tapa oídos de copa	<u>✓</u>			
	Tapa oídos de inserción	<u>✓</u>			
	Careta	<u>✓</u>			
	Pelo	<u>N/A</u>			
	Mangas	<u>✓</u>			
	Guantes de vaqueta / camaza	<u>✓</u>			
	FIRMA DEL TRABAJADOR				
Vo. Bo. RESPONSABLE SST					
OBSERVACIONES:					
<u>Andrés Comilo</u> <u>Nortonia U.</u>					
Equipo Operativo Si: _____ NO: _____					

INSPECCION DE PULIDORA

Obra: Imprenta distrital Fecha: 07-01-2020 Placa/ Ref: D2849

Equipo: Pulidora Marca/Modelo: Dewalt

Trabajador: Faber Jazc Perez Cédula: 1049930112

Los ítems sombreados son críticos y deben estar buenos. Si se encuentran Regulares o Malos generan Inmovilización del Equipo hasta que sean corregidos.

Convenciones: √ Bueno, X: Malo, R: Regular, F: Falta, N: No aplica

ITEM	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
EQUIPO	Aseo y Limpieza	07-01-2020		
	Estado de la carcasa	✓		
	Manijas de sujeción (laterales y Trasera)	✓		
	Operación del Switch de encendido	✓		
	Cable y clavija de Conexión a la red eléctrica	✓		
	Guarda protectora en el disco	✓		
	Estado del disco	✓		
	Mecanismo de aseguramiento del disco para cambio.	✓		
	Leitros e Indicadores	✓		
	Estado General de la Estructura del equipo	✓		
EPI	Tapa aídos de copa	✓		
	Tapa aídos de inserción	✓		
	Careta	✓		
	Pelo	N/A		
	Mangas	X		
	Guantes de vaqueta / camaza	✓		
FIRMA DEL TRABAJADOR				
Vo. Bo. RESPONSABLE SST				

OBSERVACIONES:

Equipo Operativo Si: X NO:

INSPECCION DE PULIDORA

Obra: Infraestructura Distrital Fecha: 20-01-2020 Placa/Ref: CN-355
 Equipo: Tronzadora Marca/Modelo: WSTTOOLS CM-355
 Trabajador: Julio Mena Cédula: 1030850615

Los ítems sombreados son críticos y deben estar buenos. Si se encuentran Regulares o Malos generan Inmovilización del Equipo hasta que sean corregidos.

Convenciones: √ Bueno, X: Malo, R: Regular, F: Falla, N: No aplica

SITUA	ITEM	FECHA	FECHA	FECHA
EQUIPO	Aseo y Limpieza	70-1-2020	27-01-2020	
	Estado de la carcasa	✓	✓	
	Manijas de sujeción (laterales y Trasera)	✓	✓	
	Operación del Switch de encendido	✓	✓	
	Cable y clavija de Conexión a la red eléctrica	✓	✓	
	Guarda protectora en el disco	✓	✓	
	Estado del disco	✓	✓	
	Mecanismo de aseguramiento del disco para cambio.	✓	✓	
	Letreros e Indicadores	✓	✓	
	Estado General de la Estructura del equipo	✓	✓	
EPI	Tapa oídos de copa	✓	✓	
	Tapa oídos de inserción	✓	✓	
	Careta	✓	✓	
	Peto	N/A	N/A	
	Mangas	N/A	N/A	
	Guantes de vaqueta / camoza	✓	✓	

FIRMA DEL TRABAJADOR

Vo. Bo. RESPONSABLE SST

OBSERVACIONES:

Equipo Operativo Si: X NO:

CONSORCIO
PRONTOSERVICIO SA
FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA SAS

INSPECCION DE PUJIDORA

Obra: Imprenta Digital

Equipo: Pontabola

Trabajador: Orma Alvarado

Fecha: 02-01-2020

Placa/Rel: 2414MB

Marca/Modelo: Multitec

Cédula: 1129119523

Los items sombreados son criticos y deben estar buenos. Si se encuentran Regulares o Malos generan Inmovilización del Equipo hasta que sean corregidos.

Convenciones : V: Bueno, X: Malo, R: Regular, F: Falta, N: No aplica

SITUA	ITEM	FECHA	FECHA	FECHA
EQUIPO	Aseo y Limpieza	02-01-2020	13-01-2020	20-01-2020
	Estado de la carcasa	✓	✓	✓
	Manijas de sujeción (lateral y Trasera)	✓	✓	✓
	Operación del Switch de encendido	✓	✓	✓
	Cable y clavija de Conexión a la red eléctrica	✓	✓	✓
	Guarda protectora en el disco	✓	✓	✓
	Estado del disco	✓	✓	✓
	Mecanismo de aseguramiento del disco para cambio.	✓	✓	✓
	Letreros e Indicadores	✓	✓	✓
	Estado General de la Estructura del equipo	✓	✓	✓
EPI	Tapa oídos de copa	✓	✓	✓
	Tapa oídos de insercion	✓	✓	✓
	Careta	✓	✓	✓
	Pelo	N/A	N/A	N/A
	Mangas	N/A	N/A	N/A
Guantes de vaqueta / camaza		✓	✓	✓
FIRMA DEL TRABAJADOR		Orma Alvarado		
Vo. Bo. RESPONSABLE SST		Wendy		
OBSERVACIONES:				

Equipo Operativo Si: X NO:

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



UNIVERSAL SEC S.A.S.

INSPECCION DE PRE-USO TALADRO

**Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.**

INSPECCION PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO

Obra: Ingeniería Distrital Fecha: 20-01-2020

Equipo: Cotomatillo Marca/Modelo: Bosch Placa/Ref: 880 W

Operador: Giovanny Mchiz Cédula: 1.007.614.754

Los items sombreados son críticos y deben estar buenos. Si se encuentran Regulares o Malos generan inmovilización del Equipo hasta que sean corregidos.

Convenciones : ✓ Bueno, X: Malo, R: Regular, F: Falta, N: No aplica

SISTEMA	ITEM	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
EQUIPO	Aseo y Limpieza	✓	20-01-2020	20-01-2020	
	Estado de la carcasa	✓			
	Manijas de sujeción (laterales y/o trasera)	✓			
	Operación del Switch de encendido	✓			
	Cable y clavija de Conexión a la red eléctrica	✓			
	Estado del Mandril	✓			
	Llave para ajuste y cambio de brocas	✓			
	El enchufe se encuentra en buenas condiciones	✓			
	Leñeros e indicadores	✓			
	Estado General de la Estructura del equipo	✓			
EPI	Protectores auditivos de inserción	✓			
	Guaantes de vaqueta / poliuretano tipo ingeniero	✓			
	Gafas (claras / oscuras)	✓			
FIRMA DEL TRABAJADOR		Jose Maria	Jose Maria		
Vo. Bo. RESPONSABLE SST		Wagner	Wagner		

OBSERVACIONES:

Equipo Operativo Si: ✓ NO: _____

INSPECCION PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO

Obra: <u>Imprenta Distrital</u>	Fecha: <u>20-01-2020</u>
Equipo: <u>Taladro de alfiler</u>	Marca/Modelo: <u>American Power</u>
Operador: <u>Sosa Valoyez</u>	Cédula: <u>11.707.366</u>
Placa/Ref: <u>AP-DH-65</u>	

Los items sombreados son críticos y deben estar buenos. Si se encuentran Regulares o Malos generan Inmovilización del Equipo hasta que sean corregidos.

Convenciones : √ Bueno, X: Malo, R: Regular, F: Falta, N: No aplica

SISTEMA	ITEM	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
EQUIPO	Aseo y Limpieza	20-01-2020	27-01-2020		
	Estado de la carcasa	✓	✓		
	Manijas de sujeción (laterales y/o Trasera)	✓	✓		
	Operación del Switch de encendido	✓	✓		
	Cable y clavija de Conexión a la red eléctrica	✓	✓		
	Estado del Mandril	✓	✓		
	Llave para ajuste y cambio de brocas	✓	✓		
	El enchufe se encuentra en buenas condiciones	✓	✓		
	Leñeros e Indicadores	✓	✓		
	Estado General de la Estructura del equipo	✓	✓		
EPI	Protectores auditivos de insercion	✓	✓		
	Guantes de vaqueta / poliuretano tipo Ingeniero	✓	✓		
	Gafas (claras / oscuras)	✓	✓		
FIRMA DEL TRABAJADOR		<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>		
Vo. Bo. RESPONSABLE SST		<u>Willie Josa</u>	<u>Willie Josa</u>		

OBSERVACIONES:

Equipo Operativo Si: X NO:

CONSORCIO PRUNI SEDES 04  PRUNISMA UNIVERSIDAD DE LAS		INSPECCION PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO			
Obra: <u>Imprenta Distrito</u>		Fecha: <u>02-01-2020</u>			
Equipo: <u>Hilti Tr 1500-AUR</u>		Marca/Modelo: <u>Hilti</u>		Placa/Rel: <u>TE 1500-19012</u>	
Operador: <u>Sosa Valoyes</u>		Cédula: <u>11.707.366</u>			
Los items sombreados son críticos y deben estar buenos. Si se encuentran Regulares o Malos generan inmovilización del Equipo hasta que sean corregidos.					
Convenciones: √ Bueno, X: Malo, R: Regular, F: Falta, N: No aplica					
SISTEMA	ITEM	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
EQUIPO	Aseo y Limpieza	07-01-2020	13-01-2020	20-01-2020	28-01-2020
	Estado de la carcasa	✓	✓	✓	✓
	Manijas de sujeción (lateral y/o trasera)	✓	✓	✓	✓
	Operación del Switch de encendido	✓	✓	✓	✓
	Cable y clavija de Conexión a la red eléctrica	✓	✓	✓	✓
	Estado del Mandril	N/A	N/A	N/A	N/A
	Llave para ajuste y cambio de brocas	N/A	N/A	N/A	N/A
	El enchufe se encuentra en buenas condiciones	✓	✓	✓	✓
	Letreros e Indicadores	✓	✓	✓	✓
	Estado General de la Estructura del equipo	✓	✓	✓	✓
EPI	Protectores auditivos de inserción	✓	✓	✓	✓
	Guantes de vaqueta / poliuretano tipo ingeniero	✓	✓	✓	✓
	Gafas (claras / oscuras)	✓	✓	✓	✓
FIRMA DEL TRABAJADOR					
V.o. Bo. RESPONSABLE SST					
OBSERVACIONES:					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Equipo Operativo Si: <u>✓</u></div> <div>NO: <u> </u></div> </div>					

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

ANEXO 6 SSTA

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

DOCUMENTACION TRIPODE

*Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.*

TRIPODE PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

- Marca: DBI-SALA
- Modelo: 8000000
- Peso: 47 Lbs
- Longitud de guaya 18.30 mts por 1/4 de espesor
- Resistencia: 130- 310 lbs (59-140 kg) para detección de caídas y 350 lbs (159 kg) para posición de trabajo
- Fabricado en Estados Unidos
- Cumple con los estándares:
ANSI Z359.1
ANSI Z359.4
ANSI Z117.1 y
Requerimientos OSHA
- Propietario del equipo
MASIF S.A.S



® User Instruction Manual Tripod Anchorage Connectors

This manual is intended to meet the Manufacturer's Instructions as required by ANSI Z359.1 and ANSI A10.14, and should be used as part of an employee training program as required by OSHA.

WARNING: This product is part of a personal fall arrest, work positioning, personnel riding, material handling, or rescue and evacuation system. The user must read and follow the manufacturer's instructions for each component or part of the complete system. These instructions must be provided to the user of this equipment. The user must read and understand these instructions or have them explained to them before using this equipment. Manufacturer's instructions must be followed for proper use and maintenance of this product. Alterations or misuse of this product or failure to follow instructions may result in serious injury or death.


IMPORTANT: If you have any questions on the use, care, application, or suitability for use of this safety equipment, contact DBI/SALA immediately.

IMPORTANT: Before using this equipment, record the product identification information found on the ID label of the tripod on the inspection and maintenance log in section 9.0 of this manual.

* If additional information on this product is necessary, supplemental instructions will be included.



Figure 2



DESCRIPTIONS

8001717 Tripod: 7 ft. maximum height to eye bolt, 5 ft. minimum. Aluminum construction with adjustable locking legs and safety chains. Fitted rubber safety shoes with spiked edges.

8001718 Tripod: 9 ft. maximum height to eye bolt, 7 ft. minimum. Aluminum construction with adjustable locking legs and safety chains. Fitted rubber safety shoes with spiked edges.

8000000 Tripod: 7 ft. maximum height to eye bolt, 5 ft. minimum. Aluminum construction with adjustable locking legs and safety chains. Fitted rubber safety shoes with spiked edges. Includes head mount pulley assembly and mounting bracket for DBI/SALA Satellite Winch or Self Retracting Lifeline.


8000010 Tripod: 9 ft. maximum height to eye bolt, 7 ft. minimum. Aluminum construction with adjustable locking legs and safety chains. Fitted rubber safety shoes with spiked edges. Includes head mount pulley assembly and mounting bracket for DBI/SALA Satellite Winch or Self Retracting Lifeline.

IMPORTANT: For special (custom) versions of this product, follow the instructions herein. If enclosed, see attached supplement for additional instructions to be followed when using a custom product.

1.0 APPLICATIONS

- 1.1 **PURPOSE:** DBI/SALA tripods are to be used as part of a work positioning, personnel rigging, personal fall arrest, material handling, or rescue and evacuation system. The tripod is a support structure or anchorage for these systems.
- 1.2 **LIMITATIONS:** The following application limitations must be considered before using this product. Failure to observe product limitations could result in serious injury or death.
 - A. **INSTALLATION:** The tripod must be properly installed in accordance with the requirements stated in section 3.0 of this manual.
 - B. **CAPACITY:** The maximum working load for this product is 350 lbs. (160 kg).
 - C. **PERSONAL FALL ARREST SYSTEMS:** Personal fall arrest systems used in combination with the tripod must meet applicable state and federal regulations and the requirements in section 3.3.

Figure 4 - Inappropriate Connections



manufacturer's instructions for both the lanyard and connector specifically allows such a connection).

- F. To any object which is shaped or dimensioned such that the snap hook or carabiner will not close and lock, or that roll-out could occur.

- 24 **STRUCTURAL STRENGTH:** The structure (mounting surface) onto which the tripod is erected (floor, tank top, roof, etc.) must meet minimum strengths given below for the applications selected:

Fall Arrest: From ANSI Z359.1, "The structure (mounting surface) selected for personal fall arrest systems (PFAS) shall have a strength capable of sustaining static loads in the direction(s) permitted by the PFAS when in use of at least (A) 3,600 lbs. (16kN) when certification exists (see ANSI Z359.1 for certification definition), or (B) 5,000 lbs. (22.2kN) in absence of certification. When more than one tripod is installed on a structure for fall arrest, and the systems will be used simultaneously, the strengths set forth in (A) and (B) above shall be multiplied by the number of systems attached to the structure." From OSHA 1926.500 and 1910.66, "Anchorages (mounting surface) used for attachment of personal fall arrest systems (PFAS) shall be independent of any anchorage being used to support or suspend platforms, and capable of supporting at least 5,000 lbs. (22.2kN) per user attached, or be designed, installed, and used as part of a complete PFAS which maintains a safety factor of at least two and is under the supervision of a qualified person."

Work Positioning: The structure (mounting surface) selected for work positioning applications must sustain a static load of at least 5,000 lbs. applied in the directions permitted by the work positioning system when in use. Each tripod installation must independently sustain this load.

Personnel Riding: The structure (mounting surface) selected for personnel riding applications must sustain a static load of at least 2,500 lbs. applied in the directions permitted by the personnel riding system when in use. Each tripod installation must independently sustain this load.

Material Handling: The structure (mounting surface) selected for material handling applications must sustain a static load of at least 2,500 lbs. applied in the directions permitted by the material handling system when in use. Each tripod installation must independently sustain this load.


Rescue: The structure (mounting surface) selected for rescue applications must be capable of sustaining a static load of at least 2,500 lbs. applied in the directions permitted by the rescue system when in use. Each tripod installation must independently sustain this load.

3.0 OPERATION AND USE

WARNING: Do not alter or intentionally misuse this equipment. Consult DBI/SALA when using this equipment in combination with components or subsystems other than those described in this manual. Some sub-system and component combinations may interfere with the operation of this equipment. Use caution when using this equipment around moving machinery, electrical hazards, chemical hazards, and sharp edges.

WARNING: Consult your doctor if there is reason to doubt your fitness to safely absorb the shock from a fall arrest. Age and fitness seriously affect a worker's ability to withstand falls. Pregnant women or minors must not use the DBI/SALA tripods except for emergency situations.

- 3.1 **BEFORE EACH USE:** Before each use of this equipment carefully inspect it to ensure that it is in good working condition. Check for worn or damaged parts. Ensure all parts (nuts, bolts, etc.) are present and secure. Check legs to ensure they are straight, free of cracks, dents, etc. Ensure pulleys rotate freely and entire system is free of corrosion. Refer to section 5.0 for further inspection details. Do not use if inspection reveals an unsafe condition.




12

IMPORTANT: The tripod must be positioned so the working line will be directly over the intended work area. It must be positioned to ensure a safe working area for the operator.

WARNING: Do not use the tripod if one or more of the legs are not locked into the erect position (completely spread out).


3.5 CONNECTING EQUIPMENT TO THE TRIPOD: The tripod has been designed for multi-purpose applications that may involve the use of one or more systems attached to the tripod. The following details the connection of equipment to DBUSALA tripods. See associated equipment instructions for further information.

A. EYE-BOLT: A component (self retracting lifeline, rope grab/ lifeline system) can be attached to either one of the eye-bolt anchorage points. See Figure 6. Connect equipment to the eye bolt anchorage point by using a clovis and pin (minimum breaking strength of 5,000 lbs.), self locking carabiners or self locking snap hooks.




B. LEG MOUNT PULLEY:

Figures 7 and 8 shows the optional leg mount pulley model 8003238. This pulley is used when more than one device is mounted to the tripod leg requiring a directional pulley. The leg mount pulley will accommodate up to 1/4 inch diameter line. Install the leg mount pulley on the desired tripod leg as shown in Figure 7. Position the leg mount pulley directly under the leg lock near the top of the tripod. The pulley may be positioned on either side of the tripod leg. It may be necessary to remove one of the eye bolts to gain clearance for the lifeline. Tighten the clamp plate bolts to 15 ft.-lbs. Do not use or install more than one system on a single tripod leg.



13


Figure 9



Two Salalift® Winches Mounted to Tripod
Lifelines routed through Head Mount Pulley and Leg Mount Pulley

16

Figure 10



Salalift® Winch and Self Retracting Lifeline Mounted to Tripod
Lifelines routed through Head Mount Pulley and Snatch Block Pulley

17

Note: Tripods will span a larger opening; the leg chains will cross over a portion of the opening.


These tripods meet ANSI Z359.1, ANSI A10.14, and OSHA requirements.

8.0 LABELING

8.1 The following labels must be present and fully legible:



Warning Label




Specification Label
Models 8001717 and 8001718




Overtighten
Label Model
1001190



I-Safe



DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR CONTROLADO



Oficinas 3M

ARSEG S.A.S
Carrera 37A # 7 - 38/48
Bogotá-Colombia
(571) 593 4747



arseg PROTECTA

3M

Certificación

Fecha: 27 de Enero de 2017

Vendido a: SOLMAQ S.A.S.

Orden de Compra No: 062382

Factura No / Remisión No: 179897

Producto: Winche DBI SALA

Modelo No: 8102001

Serial No: 26681

Lot No: 13081265

F.M. Agosto / 2013

Log: 60 FT Galv.

Mantenimiento Realizado: Cambio de cable completo, resortes y trinquetes del sistema de freno, tornillería, verificación de torques y limpieza general del mismo. Equipo se entrega con manija de operación.

Fecha de Vencimiento del Mantenimiento Recertificación:

VER NOTA: Si no hay fecha escrita, la fecha de vencimiento es cuando el SRL falle en una inspección pre operacional o en una inspección anual realizada por una Persona Competente. Ver el Manual de Instrucciones del Usuario para detalles de la inspección.

El (los) ítem(s) anotados arriba han sido reparados recertificados y cumplen con los estándares aplicables, incluyendo: Requerimientos de Capital Safety para Reparación y Mantenimiento ANSI Z359.1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502.

Cordialmente

3M Science.
Applied to Life.™

Wilmar Camargo Garcia Maintenance and Repair - Colombia
3M Fall Protection

Cra. 37a #7-38/48 | Bogotá | Colombia

Oficina: +57 601 4777 Ext.233

wcamargo@mmm.comserviciotecnico@mmm.com

APÉNDICE 1: REGISTROS/LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN

REGISTRO/LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN

Modelo de: 8000000 tripod Anchorage Connectors Fecha de fabricación: 13/NOV
 Número de serie: E00401007F9F8806 Número de lote: 13/NOV Fecha de compra: 24/12/2013
 Comentarios: equipo utilizado en levado de tanques como sistema de rescate y de acceso a espacios confinados, propietario MASIF S.A.S
equipo remitido para inspección por persona autorizada por el fabricante, inspección 003.
 NOTA: El inspector declina cualquier responsabilidad en caso de inexactitud en la información, relativa al historial de la revisión, facilitada por el usuario.

FACTORES GENERALES	ACEPTADO/RECHAZADO	DETALLES DE APOYO O COMENTARIOS
1) estado de la cabeza del trípode (golpes, rotura, deformaciones, corrosión, ausencia de partes)	☒ ACEPTADO ☐ RECHAZADO	Elemento no presenta daños evidentes en su estructura.
2) Poleas de cabeza.	☒ ACEPTADO ☐ RECHAZADO	No presentan daño evidente, se recomienda lubricar los ejes de polea.
3) Brazos (brazo doblado, pines sueltos, abolladuras, golpes, corrosión, bloqueo de brazo alterado.)	☒ ACEPTADO ☐ RECHAZADO	Se recomienda verificar el estado de los bridas constantemente En el almacenamiento evitar cargas sobre los brazos.
4) Brazos ajustables(brazo doblado, pines sueltos, abolladuras, golpes, corrosión, bloqueo de brazo alterado, cadens de seguridad)	☒ ACEPTADO ☐ RECHAZADO	No presenta daño Todas sus partes se encuentran en buen estado.
5) Montante del Winches (estado de los tornillos, estado de las placas, presencia de corrosión, ausencia de la barra de soporte, ausencia de tornillos de ajuste)	☒ ACEPTADO ☐ RECHAZADO	No se evidencia daño se recomienda no retirar Todas sus partes se encuentran en buen estado.
6) Patas de soporte (oxidación, corrosión, zapatas antideslizantes, tornillos de ajuste, dobles en laminas.	☒ ACEPTADO ☐ RECHAZADO	No evidencia daño Se recomienda no retirar el mosqueton de cierre.
7) Estado de las etiquetas del fabricante (ausencia, modificación, legibilidad.)	☒ ACEPTADO ☐ RECHAZADO	los marcados y etiquetas se encuentran en buen estado.
DISPOSICIÓN GENERAL	☒ ACEPTADO ☐ RECHAZADO	INSPECCIÓN REALIZADA POR: <u>Elmer Aguilar</u> FECHA: <u>29-08-2019</u>



Safety Training

Certificado de Finalización

La división de Seguridad Personal de 3M Fall Protection, basado en los requisitos de protección contra caídas OSHA y ANSI certifica que:



Elmer Blaiser Aguilar Montilla

1.022.939.715

Perdono

Ha finalizado con éxito el siguiente curso:
Inspector de equipos

Fecha

4142018

Serial

Camilo Zamudio
Entrenador

Uniendo fuerzas | Ahora orgullosamente parte de 3M

arseg

SALA

PROTECTOR

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

ANEXO 7 SSTA

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.



DOCUMENTACION VINCULACION PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



UNIVERSAL SEC S.A.S.

Bogotá D.C 31 de enero del 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Referencia: **CONTRATO 4233000-731-2019**

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS DE INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

En mi calidad de representante legal del Consorcio Pruni Sedes 04, el cual ejecuta el contrato de la referencia, manifiesto que GERMAN CAMILO RODRIGUEZ ALVAREZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.010.204.184, hace parte de la nómina del GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA SAS, empresa consorciada.

GERMAN CAMILO RODRIGUEZ ALVAREZ, presenta condición de discapacidad y fue certificado por el ministerio de trabajo, según documento adjunto. Se hace entrega igualmente, de la planilla de pago de aportes parafiscales en la que consta el pago de la seguridad social del trabajador.

Cordialmente.

ING SAMUEL CARRILLO

Representante Legal

CONSORCIO PRUNI SEDES 04.

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.



El empleo
es de todos

Mi trabajo

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ**

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:		36383
FECHA RADICADO:		18/10/2019
NOMBRE – RAZON SOCIAL:		GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA SAS
IDENTIFICACIÓN:		830110735-8

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	4
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: (Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: (Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: (C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.	25,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control.CD0252

OBSERVACIONES:

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el martes, 29 de octubre de 2019

IVAN MANUEL ARANGO PÀEZ

Verificó y Elaboró: IVANEGAS.

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD
NI	830110735-8	GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA SAS	CALLE 98 N 70-91 OFI 812	7441529	asistente@primanival.com	2020-01	EMPLEADOR 4
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA
UNICA	B - menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	SI	2018-12	39688677
						FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	TOTAL A PAGAR
						10/01/2020	\$1.902.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PERSONA				SALUD				RESERVA LABORALES				CCF				PARAMORALES			
No.	Type	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Contrato	Estado	Clasificación	Comercio	Ciudad APP	IBC APP	Calificación	Voluntario o Afiliado	Voluntario o Afiliado	Fondo pensional de subsidio	Ciudad EPS	IBC EPS	Calificación	Ciudad ANIL	IBC ANIL	Calificación	Ciudad de Residencia	Calificación	IBC CCF	Acción CCF	IBC otros parafiscales	Acción SENIA	Acción KCBF	Acción MEN												
1	CC	1010204184	RODRIGUEZ ALVAREZ GERMAN CAMILO	1	0	S		230301	999.000	105.900	0	0	0	0	EPS002	990.000	28.400	14.23	940.000	1	3.500	CC721	860.000	28.400	0	0	0	0											
2	CC	1010204184	RODRIGUEZ ALVAREZ GERMAN CAMILO	1	0	S		230301	240.000	96.400	0	0	0	0	EPS002	240.000	9.600	14.23	240.000	1	0	CC721	240.000	9.600	0	0	0	0											
3	CC	1013614046	ESCOBAR PINOON NATALIA ESPERANZA	1	0	S		25-14	1.500.000	0	0	0	0	EPS005	0	0	0	0	0	7.900	CC721	1.500.000	86.000	0	0	0	0												
4	CC	1014264109	ORTIZ LANDREZ ANDREA CATALINA	1	0	S		25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS006	1.080.000	48.000	14.23	1.200.000	1	1.900	CC721	1.200.000	48.000	0	0	0	0											
5	CC	76221873	CASTAÑO BARRETO OSCAR	1	0	S		25-14	4.000.000	840.000	0	0	20.000	0	EPS005	4.000.000	180.000	14.23	4.000.000	1	20.900	CC721	4.000.000	180.000	0	0	0	0											

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

ANEXO 8 SSTA

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.



CERTIFICADOS DE CALIDAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS



SGS COLOMBIA S.A.S.

CRS-F490101

ORDEN No. 4510-31004

CERTIFICADO No. 10696

ORDEN CERT. No. CO-CERT191101677-02

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Global Safety Supplies S.A.S.

Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como **Eslingas de Detención Contra Caídas**, fabricados en Colombia por **Global Safety Supplies S.A.S.** con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento han sido evaluados de conformidad con:

ANSI/ASSE Z359.13:2013 Personal Energy Absorbers and Energy Absorbing Lanyards

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma **ISO/IEC 17067:2013**.

Resultados obtenidos: CONFORME

Andres Felipe Payan

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Andres Payan

SGS Colombia S.A.S.

**Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia**

Fecha de Emisión: 2016-09-28

Fecha de Vencimiento: 2024-11-22

Versión 5; 2019-11-27

Página 1 de 4



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, request or inquiry about the validity of this certification may be sent to complaints@sgs.com via phone No. 7422214 ext. 43022 and it will only be checked at <http://www.sgs.com/certificates-and-products>

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service, accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions.htm>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not entitle any parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, falsification or reproduction of this document or its contents is strictly prohibited.





229

SGS COLOMBIA S.A.S.

CRS-F490101

ORDEN No. 4510-31004

CERTIFICADO No. 10696

ORDEN CERT. No. CO-CERT191101677-02

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Global Safety Supplies S.A.S.

Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Eslingas de Detención Contra Caldas

Fabricadas por Global Safety Supplies S.A.S.

Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Referencia	Descripción
IN 8020	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR
IN 8020-1	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR Y MOSQUETÓN MIXTO
IN 8020-1R	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR REGULABLE CON MOSQUETÓN MIXTO
IN 8020-1RD	ESLINGA SENCILLA REGULABLE CON ABSORBEDOR MOSQUETONES DIELECTRICOS MIXTOS
IN 8020-2-1R	ESLINGA SENCILLA REGULABLE CON ABSORBEDOR ARGOLLA EN REATA Y MOSQUETÓN DE 2 1/4 DE APERTURA
IN 8020-2ARC	ESLINGA SENCILLA PARA ARCO ELECTRICO CON ABSORBEDOR Y ARGOLLA EN REATA
IN 8020-2D	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR DE ARGOLLA EN REATA DIELECTRICA
IN 8020-2K	ESLINGA SENCILLA EN KEVLAR CON ABSORBEDOR Y ARGOLLA EN REATA
IN 8020-2R	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR REGULABLE Y ARGOLLA EN REATA
IN 8020-2R-1ARC	ESLINGA SENCILLA REGULABLE PARA ARCO ELECTRICO CON ABSORBEDOR Y ARGOLLA EN REATA MOSQUETÓN DE 2 1/4
IN 8020-2R1D	ESLINGA DIELECTRICA CON ABSORBEDOR SENCILLA REGULABLE MOSQUETÓN DIELECTRICO
IN 8020-2R-ARC	ESLINGA SENCILLA REGULABLE PARA ARCO ELECTRICO CON ABSORBEDOR Y ARGOLLA EN REATA
IN 8020-2RD	ESLINGA SENCILLA REGULABLE MOSQUETÓN 3/4 DIELECTRICO CON ABSORBEDOR Y ARGOLLA EN REATA
IN 8020-AL	ESLINGA SENCILLA CON AMORTIGUADOR MOSQUETONES EN ALUMINIO
IN 8020-ARC	ESLINGA SENCILLA PARA ARCO ELECTRICO CON ABSORBEDOR
IN 8020-C	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR EN CUERDA
IN 8020-D	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR Y MOSQUETONES DIELECTRICOS
IN 8020-G	ESLINGA SENCILLA EN GUAYA CON ABSORBEDOR
IN 8020-K	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR EN KEVLAR
IN 8020-KR	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR REGULABLE EN KEVLAR
IN 8020-KR-SE	ESLINGA SENCILLA REGULABLE EN KEVLAR CON ABSORBEDOR HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE
IN 8020-P	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR EN POLIURETANO
IN 8020-PR	ESLINGA SENCILLA REGULABLE EN POLIURETANO CON ABSORBEDOR
IN 8020-PR-SE	ESLINGA SENCILLA REGULABLE EN POLIURETANO CON ABSORBEDOR EN ACERO INOXIDABLE
IN 8020-R	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR REGULABLE
IN 8020-R-ARC	ESLINGA SENCILLA REGULABLE PARA ARCO ELECTRICO CON ABSORBEDOR

Fecha de Emisión: 2016-09-28

Fecha de Vencimiento: 2024-11-22

Versión 5; 2019-11-27

Página 2 de 4



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or inquiry about the validity of this certificate report may be sent to the SGS Colombia S.A.S. phone No. 1422274 ext. 3502 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/colombia/certificates-and-products>This document is issued by the Company under the General Conditions of Service accessible at <https://www.sgs.com/colombia/certificates-and-products>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The Company's sole responsibility is to its Client and the document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the respective documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is prohibited and offenders may be prosecuted in the future.



2392



SGS COLOMBIA S.A.S.

CRS-F490101

ORDEN No. 4510-31004

CERTIFICADO No. 10696

ORDEN CERT. No. CO-CERT191101677-02

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Global Safety Supplies S.A.S.

Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Referencia	Descripción
IN 8020-RD	ESLINGA SENCILLA REGULABLE CON ABSORBEDOR Y MOSQUETONES DIELECTRICOS
IN 8020-SE	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR Y MOSQUETONES EN ACERO INOXIDABLE
IN 8020-T	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR TUBULAR RESORTADO
IN 8020-T3	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR TUBULAR
IN 8021	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR
IN 8021-1	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR Y MOSQUETONES 3/4
IN 8021-1R TIE-BACK	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR MOSQUETONES 3/4 REGULABLE CON TIE-BACK
IN 8021-1SE	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR Y MOSQUETONES 3/4 EN ACERO INOXIDABLE
IN 8021-2ARC	ESLINGA EN Y PARA ARCO ELECTRICO CON ABSORBEDOR DE ARGOLLA EN REATA
IN 8021-2K	ESLINGA EN Y EN KEVLAR CON ABSORBEDOR DE ARGOLLA EN REATA
IN 8021-2R	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR REGULABLE Y ARGOLLA EN REATA
IN 8021-2R-ARC	ESLINGA EN Y REGULABLE PARA ARCO ELECTRICO CON ABSORBEDOR DE ARGOLLA EN REATA
IN 8021-2RD	ESLINGA DIELECTRICA CON ABSORBEDOR EN Y REGULABLE Y MOSQUETON DIELECTRICO
IN 8021-AL	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR Y MOSQUETONES EN ALUMINIO
IN 8021-ARC	ESLINGA EN Y PARA ARCO ELECTRICO CON ABSORBEDOR
IN 8021-C	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR EN CUERDA
IN 8021-D	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR Y MOSQUETONES DIELECTRICOS
IN 8021-ESP	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR MOSQUETONES EN ALUMINIO DE 110 mm DE APERTURA
IN 8021-G	ESLINGA EN Y EN GUAYA CON ABSORBEDOR
IN 8021-K	ESLINGA EN Y EN KEVLAR CON ABSORBEDOR
IN 8021-KR	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR REGULABLE EN KEVLAR
IN 8021-P	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR EN POLIURETANO
IN 8021-PR	ESLINGA EN Y REGULABLE EN POLIURETANO CON ABSORBEDOR
IN 8021-R	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR REGULABLE
IN 8021-R-ARC	ESLINGA EN Y REGULABLE PARA ARCO ELECTRICO CON ABSORBEDOR
IN 8021-RD	ESLINGA EN Y REGULABLE CON ABSORBEDOR Y MOSQUETONES DIELECTRICOS
IN 8021-R-ESP	ESLINGA EN Y REGULABLE CON ABSORBEDOR Y MOSQUETONES EN ALUMINIO DE 110MM DE APERTURA
IN 8021-SE	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR Y MOSQUETON EN ACERO INOXIDABLE
IN 8021-T	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR TUBULAR RESORTADO
IN 8021-T3	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR TUBULAR

Fecha de Emisión: 2016-09-28

Fecha de Vencimiento: 2024-11-22

Versión 5; 2019-11-27

Página 3 de 4



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate report may be sent to our service desk by email at sgs.colombia@sgs.com or by phone No. 7422274 ext. 3502 and its validity can be checked at <http://www.sgs.com/colombia> or by email at sgs.colombia@sgs.com.

This document is issued by the Company under the General Conditions of Service accessible at <http://www.sgs.com/colombia> and conditions of use. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and when the limits of Client's instructions apply. The Company's sole responsibility is to its Client and the document does not constitute an offer of insurance or any other financial product. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.





SGS COLOMBIA S.A.S.

CRS-F490101

ORDEN No. 4510-31004

CERTIFICADO No. 10696

ORDEN CERT. No. CO-CERT191101677-02

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Global Safety Supplies S.A.S.

Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Referencia	Descripción
SL 5020	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR
SL 5020-R	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR REGULABLE
SL 5021	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR
SL 5021-R	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR REGULABLE

FIN DEL DOCUMENTO

Fecha de Emisión: 2016-09-28

Fecha de Vencimiento: 2024-11-22

Versión 5; 2019-11-27

Página 4 de 4



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate may be sent to complaints@sgs.com via phone No. 7422274 ext. 15602 and its validity can be checked at www.sgs.com/verify or www.sgs.com/verify

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions.htm>. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a warranty from exercising all their rights and obligations under the applicable documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the contents of this document will render it void.



YOKE

Safety is our first priority

**SABS****YOKE INDUSTRIAL CORP.**#39,33rd Road, Taichung Industrial Park,

TAICHUNG 407, TAIWAN

TEL: +886-4-2350 8088

FAX: +886-4-2350 1001

Test Certificate

80046627-000060

TO:

GLOBAL SAFETY SUPPLIES SAS

Calle 18 A # 69-52

Barrio Montevideo

Nit 900.894.399-3

Colombia

Tel: 12629618

Invoice NO:

90045188

Description:

ITEM: N-610

Open Type Rope Grab, SS Polished

Batch No : AVL/YVL

Quantity : 148 PC

Material:

stainless steel

Plating:

Polished

Mini. Breaking

Load:

16kN

(3600LBS)

TESTING ACCORDING TO ANSI Z359.1, CSA Z259.2.1-98, EN 353-1/2

TEST RESULT

Pass

YOKE INDUSTRIAL CORP.

Dated: October 24, 201



SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101

ORDEN No. 4510-31004

CERTIFICADO No. 10697

ORDEN CERT. No. CO-CERT191101699-01

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Global Safety Supplies S.A.S.

Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como Líneas de Vida importados y/o fabricados y comercializados en Colombia por Global Safety Supplies S.A.S., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

ANSI/ASSE Z359.15:2014 Safety Requirements for Single Anchor Lifelines and Fall Arresters for Personal Fall Arrest and Rescue Systems

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: **CONFORME**

Autorizado por:

Andrés Felipe Payán G

SGS COLOMBIA S.A.S.

Andrés Payán
SGS Colombia S.A.S.

Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2024-12-02
Versión 4; 2019-12-02

Página 1 de 2



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate report may be sent to complaints@sgs.com via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at www.sgs.com/verify for certified clients and products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions.htm>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and under the limits of the Client's instructions. Any other Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.





SGS COLOMBIA S.A.S.

CRS-F490101

ORDEN No. 4510-31004

CERTIFICADO No. 10697

ORDEN CERT. No. CO-CERT191101699-01

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Global Safety Supplies S.A.S.

Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Líneas de Vida

Fabricadas por Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Referencias	Descripción
IN 8080	LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA 16 mm
IN 8080-D	LÍNEA DE VIDA DIELECTRICA VERTICAL EN CUERDA DE 16 mm
IN 8080-D-GM	LÍNEA DE VIDA DIELECTRICA VERTICAL EN CUERDA EN GAMA MARINA 16 mm
IN 8080-GM	LÍNEA DE VIDA EN CUERDA DE 16mm
IN 8081	LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA 14 mm
IN 8081-ARC	LÍNEA DE VIDA VERTICAL ARCO ELÉCTRICO EN CUERDA DE 14 mm
IN 8081-D	LÍNEA DE VIDA DIELECTRICA VERTICAL EN CUERDA DE 14 mm
IN 8081-KEV	LÍNEA DE VIDA DIELECTRICA VERTICAL EN CUERDA 13mm EN KEVLAR
IN 8083	LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA DE 13 mm
SL 5080	LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA 16 mm
SL 5081	LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA 14 mm

FIN DEL DOCUMENTO

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2024-12-02
Versión 4; 2019-12-02

Página 2 de 2



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate report may be sent to csa@sgs.com or by phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products>

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <https://www.sgs.com/terms-and-conditions.htm>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not absolve parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.





ACREDITADO
ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE
REGISTRACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
10 CFR 009



SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10695
ORDEN CERT. No. CO-CERT191101698-01
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como **Eslinga de Posicionamiento**, fabricados en Colombia por **Global Safety Supplies S.A.S.**, con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

ANSI/ASSE Z359.3:2017 Safety Requirements for Positioning and Travel Restraint Systems

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma **ISO/IEC 17067:2013**.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

Andrés Felipe Payán

SGS COLOMBIA S.A.S.

Andrés Payán
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2024-11-21
Versión 4; 2019-11-28

Página 1 de 3



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by **SGS Colombia S.A.S.**

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to sgs@sgs.com or by phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certificates-and-reports>

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <http://www.sgs.com/en/certificates-and-reports>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a basis for a transaction, nor a representation of the rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.





SGS COLOMBIA S.A.S.

CRS-F490101

ORDEN No. 4510-31004

CERTIFICADO No. 10695

ORDEN CERT. No. CO-CERT191101698-01

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Global Safety Supplies S.A.S.

Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Eslinga de Posicionamiento

Fabricadas por Global Safety Supplies S.A.S.

Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Referencia	Descripción
IN 8040	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA
IN 8040-1	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA MOSQUETÓN MIXTO
IN 8040-1D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA CON MOSQUETONES MIXTOS DIELÉCTRICO
IN 8040-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA CON HERRAJE DIELÉCTRICO
IN 8040-ECO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA TORCIDA DE 16mm
IN 8040-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA REGULABLE
IN 8040-R-ARC	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA ARCO ELÉCTRICO
IN 8040-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA CON MOSQUETONES DIELÉCTRICOS
IN 8040-R-ECO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA TORCIDA DE 16 mm
IN 8040-RF	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA 16 MM CON FRENO
IN 8040-RFE	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA 14 MM CON FRENO
IN 8040-RN	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE CON NUDO
IN 8041	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA
IN 8041-1R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE CON MOSQUETÓN MIXTO
IN 8041-2R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON ARGOLLA EN REATA
IN 8041-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIELÉCTRICA EN REATA
IN 8041-KR	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN KEVLAR
IN 8041-PR	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE EN POLIURETANO
IN 8041-PR-SE	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE
IN 8041-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE
IN 8041-RAL	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON MOSQUETONES EN ALUMINIO
IN 8041-R-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN REATA ARCO ELÉCTRICO
IN 8041-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE DIELÉCTRICA EN REATA
IN 8041-RSE	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON MOSQUETONES EN ACERO INOXIDABLE
IN 8042	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL GRADUABLE
IN 8042-1	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN Y CON MOSQUETONES 3/4
IN 8042-C	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN CUERDA
IN 8042-CD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN CUERDA

Fecha de Emisión: 2016-09-28

Fecha de Vencimiento: 2024-11-21

Versión 4; 2019-11-28

Página 2 de 3



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate may be sent to cs@sgs.com via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at www.sgscertificates.com

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at www.sgscertificates.com. Attention is drawn to the importance of labelling and identification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a warranty. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



SGS COLOMBIA S.A.S.

CRS-F490101

ORDEN No. 4510-31004

CERTIFICADO No. 10695

ORDEN CERT. No. CO-CERT191101698-01

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Global Safety Supplies S.A.S.

Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Referencia	Descripción
IN 8042-D	CON MOSQUETONES DIELECTRICOS
IN 8042-ESP	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN Y DIELECTRICA
IN 8042-G	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN Y CON MOSQUETONES EN ALUMINIO DE 110mm DE APERTURA
IN 8042-K	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN Y EN GUAYA CON MOSQUETONES MIXTOS
IN 8042-MF	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN Y EN KEVLAR
IN 8042-MF-1	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE DE 3/4
IN 8042-MF-1D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE DE 2 1/4
IN 8042-MF-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE 2/4 DIELECTRICO
IN 8042-P	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE 3/4 DIELECTRICO
IN 8043	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y EN POLIURETANO
SL 5040	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN GUAYA
SL 5040-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA
SL 5041	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA REGULABLE
SL 5041-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA
SL 5042	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE
	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL GRADUABLE

FIN DEL DOCUMENTO

Fecha de Emisión: 2016-09-28

Fecha de Vencimiento: 2024-11-21.

Versión 4; 2019-11-28

Página 3 de 3



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to sgs.colombia@sgs.com via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at <http://www.sgs.com/en/certificates-and-reports>


This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions.htm>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any intentional or negligent falsification, forgery or totalization of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



INSAFE	FICHA TECNICA BARBUQUEJO 3 PUNTOS REF. IN 8098-MP	Página 1 de 1
		FTP-184 Versión: 01
	PROCESO: PRODUCCIÓN	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




DESCRIPCIÓN
Fabricado reata negra poliéster de 17mm de ancho para una máxima duración y comodidad con un sistema de ajuste mediante hebillas plásticas de enganche rápido y graduación por corredera, 3 puntos de enganche tipo mosquetón para mayor comodidad. Por sus características de diseño es ideal para ser usado en empresas de servicios públicos, en electrificadoras, en cableado estructurado y tendido de redes, en linieros, en el sector petrolero, Metalmecánico, construcción, astilleros, explotación de minas, en perforación de túneles, aserraderos y en la industria en general donde exista posibilidad de caída del casco.
COMPONENTES DE FABRICACIÓN
<ul style="list-style-type: none">• Reata negra 17 mm en poliéster• 3 mosquetones plásticos de enganche• Hebillas de ajuste• Mentonera Ergonómica• Costuras en Hilo Nylon negro
COMPONENTES DEL SISTEMA
<ul style="list-style-type: none">• IN 1406, IN 1406-R

Elabora: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento	Reviso: Gerente General	Aprobó: Gerente General
---	--------------------------------	--------------------------------

INSAFE	FICHA TECNICA CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TIPO I CLASE E Y G REF: IN 1406-R	Página 1 de 3
		FTP-183
		Version: 01 Emisión: 2018-01-15

CARACTERISTICAS TECNICAS



USO		
El casco tipo I es apropiado para ser utilizado en las empresas de servicios públicos, en electrificadoras, en cableado estructurado y tendido de redes, en linieros, en el sector petrolero, Metalmecánico, construcción, astilleros, explotación de minas, en perforación de túneles, aserraderos y en la industria en general.		
DESCRIPCION		
Elemento parte de un sistema de protección para la cabeza tipo I clase E y G certificado con los lineamientos de la Norma ANSI Z89.1 2014.		
COMPONENTES DE FABRICACIÓN		
Elabora: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento	Reviso: Gerente General	Aprobó: Gerente General

IN SAFE	FICHA TECNICA		Página 2 de 3
	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TIPO I CLASE E Y G		FTP-183
	REF: IN 1406-R		Versión: 01
			Emisión: 2018-01-15

COMPONENTE		RESISTENCIA					
<ul style="list-style-type: none">Material en polietilenoReata en poliéster de 20mm	<ul style="list-style-type: none">Resistencia al impacto vertical, reduce la fuerza de impacto resultante de un golpe en la parte superior del casco-choques eléctricos, golpes contra objetos fijos, salpicaduras de químicos, chispas radiación luminica solar térmica, agua viento.Resistencia eléctrica desde 20.000 voltios hasta 30.000 voltios						
COMPONENTES DEL SISTEMA							
<p>1. Casquete fabricado en Polietileno, contiene un canal para evacuar líquidos, permite el ensamble del protector auditivo tipo copa posee 5 Orificios para anclar los ganchos del Barbuquejo de 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos.</p> <p>2. Suspensión fabricada en cinta poliéster de 20mm disponible 6 apoyos ref. IN 406-R</p> <p>3. Sistema de ajuste en Ratchet, facilita el ajuste cómodo, rápido y seguro.</p> <p>4. Tiene una banda frontal acolchada para mayor comodidad absorción del sudor es intercambiable, resistente y de fácil mantenimiento</p> <p>5. Soporte interno del Ratchet en silicona mayor comodidad para la Cabeza.</p> <p>6. Barbuquejo de 2 puntos (Ref: IN 8097-MP), 3 puntos (Ref: IN 8098-MP), 4 puntos (Ref: IN 8099-MP) fabricado en reata rígida para una mayor duración y comodidad, el sistema de enganche rápido se realiza por medio de hebillas plásticas la graduación pasando por un tensor plástico.</p> <p>7. Colores Disponibles:</p>							
IN 1406R-AM		IN 1406R-AZ		IN 1406R-AZR		IN 1406R-BL	
IN 1406R-CA		IN 1406R-FU		IN 1406R-GR		IN 1406R-NA	
IN 1406R-NE		IN 1406R-MO		IN 1406R-RS		IN 1406R-RO	
IN 1406R-VE		IN 1406R-VI					
Elabora: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento				Reviso: Gerente General		Aprobó: Gerente General	

INSAFE	FICHA TECNICA CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TIPO I CLASE E Y G REF: IN 1406-R	Página 3 de 3
		FTP-183
		Versión: 01
		Emisión: 2018-01-15

IN 1406R-NF	Naranja fluorescente	IN 1406R-VF	Verde fluorescente
Observaciones: Se recomienda realizar inspección al casco antes de cada uso diario, verificando cada una de sus partes y reemplazando aquellas que presenten deterioro.			
Cumple con Normatividad: ANSI Z89.1 -2014 TIPO I CLASE E Y G			
 ANSI Z89.1-2014 CASCOS DE SEGURIDAD Certificado N° CRS11838		 ANSI American National Standards Institute	
NORMATIVIDAD			
TIPO I-CLASE E Y G			
ENSAYOS APLICADOS			
ENSAYO	RESULTADO	REQUISITO DE NORMA	
Impacto Vertical	Cumple	Atenuación de impacto y resistencia a la penetración en la parte superior.	
Riesgo Eléctrico	Cumple	Son probados para resistir desde 20.000 voltios hasta 30.000 voltios	

Elabora: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento	Reviso: Gerente General	Aprobó: Gerente General
--	-------------------------	-------------------------



SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT191001588-01
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia.

Certifica que el producto identificado como **Arnés de Seguridad**, fabricados en Colombia por **Global Safety Supplies S.A.S.** con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

ANSI/ASSE Z359.11:2014 Safety Requirements for Full Body Harnesses

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma **ISO/IEC 17067:2013**.

Resultados obtenidos: CONFORME


Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2019-10-30
Fecha de Vencimiento: 2024-10-30
Versión 4; 2019-10-30

Página 1 de 6



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by **SGS Colombia S.A.S.**

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to sgs.colombia@sgs.com via phone No. 7422274 ext 33602 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certificates/track-and-verify>

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <https://www.sgs.com/en/certificates/track-and-verify>

Any holder of this document is advised that the information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any, The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document to induce or mislead others may be considered to be a criminal offence in the jurisdiction of the issuer of this document.





SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101

ORDEN No. 4510-31004

CERTIFICADO No. 10694

ORDEN CERT. No. CO-CERT191001588-01

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Global Safety Supplies S.A.S.

Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Arnés de Seguridad marca INSAFE

Fabricadas por Global Safety Supplies S.A.S.

Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Referencia	Descripción
IN 8004	ARNÉS 4 ARGOLLAS
IN 8004-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1-2K	ARNÉS EN KEVLAR 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA CON SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1A	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR CON ASENTADERA
IN 8004-1AL	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO CON SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1E	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO Y SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1K	ARNÉS EN KEVLAR 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1P	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN POLIURETANO Y SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1PSE	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1RX	ARNÉS EN REATA REFLECTIVA 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1SE	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE LUMBAR
IN 8004-2	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA
IN 8004-2K	ARNÉS EN KEVLAR 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA
IN 8004-AL	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO
IN 8004-E	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO
IN 8004-K	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN KEVLAR
IN 8004-P	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN POLIURETANO
IN 8004-PE	ARNÉS EN POLIURETANO 4 ARGOLLAS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO
IN 8004-PSE	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE
IN 8004-RX	ARNÉS EN REATA REFLECTIVA 4 ARGOLLAS
IN 8004-SE	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE
IN 8005	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H
IN 8005-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR
IN 8005-15	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR Y SILLA SUSPENSIÓN
IN 8005-1A	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR CON ASENTADERA
IN 8005-1AL	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO CON SOPORTE LUMBAR

Fecha de Emisión: 2019-10-30

Fecha de Vencimiento: 2024-10-30

Versión 4; 2019-10-30

Página 2 de 6



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to cs@sgs.com.co via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at <http://www.sgs.com/en/certificates-and-products>

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions.htm>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and the document does not constitute parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.





SGS COLOMBIA S.A.S.

CRS-F490101

ORDEN No. 4510-31004

CERTIFICADO No. 10694

ORDEN CERT. No. CO-CERT191001588-01

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Global Safety Supplies S.A.S.

Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

IN 8005-1ARC	ARNÉS EN H PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8005-1RX	ARNÉS EN H REATA REFLECTIVA 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8005-1SE	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE LUMBAR
IN 8005-AL	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO
IN 8005-ARC	ARNÉS EN H PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS
IN 8005-P	ARNÉS EN H EN POLIURETANO 4 ARGOLLAS
IN 8005-RX	ARNÉS EN H REATA REFLECTIVA 4 ARGOLLAS
IN 8005-SE	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE
IN 8006	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-1	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8006-1A	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR Y ASENTADERA
IN 8006-1-ARC	ARNÉS 6 ARGOLLAS ARCO ELÉCTRICO PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8006-1D	ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELECTRICO PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8006-1DL	ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELECTRICO LIGHT PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8006-1P	ARNÉS 6 ARGOLLAS EN POLIURETANO PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8006-ARC	ARNÉS 6 ARGOLLAS ARCO ELÉCTRICO PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-D	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS DIELECTRICO
IN 8006-DL	ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELECTRICO LIGHT PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-E	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO
IN 8006-H	ARNÉS 6 ARGOLLAS EN H PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-HE	ARNÉS EN H 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO
IN 8006-HK	ARNÉS EN H EN KEVLAR 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS IN 8006-HK
IN 8006-HSE	ARNÉS EN H 6 ARGOLLAS CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-K	ARNÉS EN KEVLAR 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-P	ARNÉS 6 ARGOLLAS EN POLIURETANO PARA ESPACIOS CONFINADOS

Fecha de Emisión: 2019-10-30

Fecha de Vencimiento: 2024-10-30

Versión 4; 2019-10-30

Página 3 de 6



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/verifying-certificate>

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <https://www.sgs.com/en/verifying-certificate>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The Company's sole responsibility is to its Client and the document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



SGS

SGS

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101

ORDEN No. 4510-31004

CERTIFICADO No. 10694

ORDEN CERT. No. CO-CERT191001588-01

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Global Safety Supplies S.A.S.

Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

IN 8007-1	ARNÉS 7 ARGOLLAS PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1*	ARNÉS 5 ARGOLLAS PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1-1L	ARNÉS PARA PODA CUERPO COMPLETO LIGHT
IN 8007-1AL	ARNÉS 7 ARGOLLAS EN ALUMINIO PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1AL*	ARNÉS 5 ARGOLLAS EN ALUMINIO PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1ARC*	ARNÉS DE RESCATE PARA ARCO ELÉCTRICO 5 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1D	ARNÉS 7 ARGOLLAS DIELECTRICO PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1D*	ARNÉS 5 ARGOLLAS DIELECTRICO PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1D-E	ARNÉS 7 ARGOLLAS DIELECTRICO CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO PARA ESPACIOS CONFINADOS Y SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1DL	ARNÉS 7 ARGOLLAS DIELECTRICO LIGHT PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1DL*	ARNÉS 5 ARGOLLAS PARA RESCATE DIELECTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1K	ARNÉS EN KEVLAR 7 ARGOLLAS PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1K*	ARNÉS EN KEVLAR 5 ARGOLLAS PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1KSE	ARNÉS EN KEVLAR 7 ARGOLLAS EN ACERO INOXIDABLE PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1KSE*	ARNÉS EN KEVLAR 5 ARGOLLAS EN ACERO INOXIDABLE PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR
IN 8008-1	ARNÉS DE ENCUELLADOR
IN 8008-1P	ARNÉS DE ENCUELLADOR EN POLIURETANO
IN 8008-1PSE	ARNÉS DE ENCUELLADOR EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE
IN 8009	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO CON ARGOLLA DORSAL EN REATA
IN 8009-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO CON ARGOLLA DORSAL EN REATA Y SOPORTE LUMBAR
IN 8009-12	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO ARGOLLAS EN REATA Y SOPORTE LUMBAR
IN 8009-12*	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN REATA DIELECTRICO CON SOPORTE LUMBAR Y PORTA HERRAMIENTAS

Fecha de Emisión: 2019-10-30

Fecha de Vencimiento: 2024-10-30

Versión 4; 2019-10-30

Página 4 de 6



SGS

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate, report may be sent to certification@sgs.com via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at <http://www.sgs.com/certified-clients-and-products>

This document is issued by the Company, under the General Conditions of Service, accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions.htm>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.






SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT191001588-01
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

IN 8009-12-A	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO ARGOLLAS EN REATA Y SOPORTE LUMBAR CON ASENTADERA
IN 8009-1ARC	ARNÉS PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA CON SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1H	ARNÉS 5 ARGOLLAS DIELECTRICO EN H 2 ARGOLLAS FRONTALES EN REATA Y SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1HPH	ARNÉS 5 ARGOLLAS DIELECTRICO EN H 2 ARGOLLAS FRONTALES EN REATA Y SOPORTE LUMBAR CON PORTA HERRAMIENTAS
IN 8009-1M	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO Y SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1M-A	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO CON SOPORTE LUMBAR Y ASENTADERA
IN 8009-1M-ARC	ARNÉS 4 ARGOLLAS ARCO ELÉCTRICO Y SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1MH	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS DIELECTRICO Y SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1MHL	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS DIELECTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1ML	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1ML*	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR Y PORTA HERRAMIENTAS
IN 8009-1ML-A	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR Y ASENTADERA
IN 8009-1M-RX-A	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO Y SOPORTE LUMBAR EN REATA REFLECTIVA CON ASENTADERA
IN 8009-2	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN REATA DIELECTRICO
IN 8009-2ARC	ARNÉS PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS EN REATA
IN 8009-ARC	ARNÉS PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA
IN 8009-M	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO
IN 8009-M-ARC	ARNÉS 4 ARGOLLAS PARA ARCO ELÉCTRICO
IN 8009-ME	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO
IN 8009-ME-ARC	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO PARA ARCO ELÉCTRICO
IN 8009-MH	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H DIELECTRICO
IN 8009-MHL	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS DIELECTRICO LIGHT
IN 8009-ML	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO LIGHT
SL 5004	ARNÉS 4 ARGOLLAS

Fecha de Emisión: 2019-10-30
Fecha de Vencimiento: 2024-10-30
Versión 4; 2019-10-30

Página 5 de 6



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products>

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions.htm>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its elaboration only and within the limits of Client's instructions. If any of the Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and





SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT191001588-01
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

SL 5004-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
SL 5004-V	ARNÉS 4 ARGOLLAS
SL 5005	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS
SL 5005-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR
SL 5006	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS
SL 5006-DL	ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELECTRICO LIGHT PARA ESPACIOS CONFINADOS
SL 5007-1	ARNÉS 7 ARGOLLAS PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
SL 5007-1*	ARNÉS 5 ARGOLLAS PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR
SL 5009	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO LIGHT CON ARGOLLA DORSAL EN REATA
SL 5009-1L	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO LIGHT CON ARGOLLA DORSAL EN REATA Y SOPORTE LUMBAR
SL 5009-1ML	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR
SL 5009-ML	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO LIGHT

FIN DEL DOCUMENTO

Fecha de Emisión: 2019-10-30
Fecha de Vencimiento: 2024-10-30
Versión 4; 2019-10-30

Página 6 de 6



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate can be sent to sgs.colombia@sgs.com via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at <http://www.sgs.com/en/certificates-and-reports>

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions.htm>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute evidence of a transaction from SGS.



CERTIFICADO DE CALIBRACION DE MULTIDETECTOR DE GAS



Código: F-GPV-12
Versión: 3
Página: 1 de 1

Bogotá D.C., 09/12/2019

RESULTADO AJUSTE DE LECTURA
REGISTRO BOG-2019 - 2298

EQUIPO : MULTIDETECTOR DE GAS
MARCA: BW
MODELO : GASALERT MICROCLIP XL
SERIE : KA417-1046435
CLIENTE : MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACION S.A.S.
F. CALIBRACION 09/12/2019

El instrumento fue ajustado cumpliendo con las especificaciones del fabricante y de acuerdo con el procedimiento técnico.

GAS DE PATRON	LECTURA DETECTOR
GAS COMBUSTIBLE	50% LEL
OXIGENO	18% V/V
MONOXIDO DE CARBONO	100 ppm
SULFURO DE HIDROGENO	25 ppm

CONDICIONES AMBIENTALES

Altitud 2600 M Temperatura 19°C Humedad 63%

CERTIFICACIÓN DEL GAS PATRON

Lote utilizado 1172076
Nombre del fabricante CALGAZ
Identificación del cilindro A-0924282
Trazabilidad Nist Kit# 92231, Test# 2740564, Kit# 03610, Test# VA-19-1135, T3 Test# VA-19113508, T5, VA-19-

Calibrado por:

JAROL SIERRA
SERVICIO TÉCNICO

Revisado Por:

Fin de reporte

URIGO SAS NIT: 860.006.237-6

Bogotá: Cl 15 No. 33-18 Barranquilla: Carrera 22 No. 48-54 Cartagena: Km 1 Vía Maronei - Bellavista - Bloc Port Oficina 26
PBX: (57-1) 9850085

Lo escuchamos en: calidad@urigo.com

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO 4233000-730 DEL 2019 INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA	Versión	Código	Página	 ARQUITECTURA URBANA LTDA. ARQUITECTURA URBANA LTDA.
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7 MES DE ENERO DE 2020 "CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONOMICA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA"	0			

ANEXO No. II

IMPLEMENTACION AMBIENTAL



PRISMA
GROUP CONSTRUCTOR

UNIVERSAL-SEC S.A.S.

INGRESOS DE MATERIAL A LAS SEDES

*Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.*

ngie Romero Duquino

SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO

SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO Dentro y Fuera de la Ciudad

Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376
E-mail: martaduquino1@hotmail.com

FECHA: 21 de enero 2020

SEÑORES: Comandante Puma Sede C4

OBRA: Imprenta Digital

MATERIAL SUMINISTRADO: 1) Transporte de material de granito

VOLQUETA PLACA Nº: 908 HORA: 12:00

OBSERVACIONES: FIRMADA

FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI: [Firma]

C.C. Nº: 24501366

IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA * TELS. 814 7000 - 671 1807

ngie Romero Duquino

SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO

SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO Dentro y Fuera de la Ciudad

Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376
E-mail: martaduquino1@hotmail.com

FECHA: 21-01-2020

SEÑORES: Comandante Puma Sede C4

OBRA: Imprenta Digital

MATERIAL SUMINISTRADO: 1) Transporte de material de granito

VOLQUETA PLACA Nº: 908 HORA: 12:00

OBSERVACIONES: FIRMADA

FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI: [Firma]

C.C. Nº: 24501366

IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA * TELS. 814 7000 - 671 1807

ngie Romero Duquino

SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO

SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO Dentro y Fuera de la Ciudad

Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376
E-mail: martaduquino1@hotmail.com

FECHA: 20-01-2020

SEÑORES: [Firma]

OBRA: [Firma]

MATERIAL SUMINISTRADO: [Firma]

VOLQUETA PLACA Nº: 681 HORA: 12:00

OBSERVACIONES: FIRMADA

FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI: [Firma]

C.C. Nº: 24501366

IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA * TELS. 814 7000 - 671 1807

ngie Romero Duquino

SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO

SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO Dentro y Fuera de la Ciudad

Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376
E-mail: martaduquino1@hotmail.com

FECHA: 20-01-2020

SEÑORES: Comandante Puma Sede C4

OBRA: Imprenta Digital

MATERIAL SUMINISTRADO: 1) Transporte de material de granito

VOLQUETA PLACA Nº: 681 HORA: 12:00

OBSERVACIONES: FIRMADA

FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI: [Firma]

C.C. Nº: 24501366

IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA * TELS. 814 7000 - 671 1807

ngie Romero Duquino

 SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO
 Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376
 E-mail: martaduquino1@hotmail.com

FECHA: 29-01-2000 N° 1367

SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO
 Dentro y Fuera de la Ciudad

SEÑORES: *Señores*

OBRA: *Trabajo de limpieza*

MATERIAL SUMINISTRADO: *Carbón*

VOLQUETA PLACA N° *1367* HORA: *10:00*

OBSERVACIONES: *Will 6-500*

C.C. N° *7931306*

FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI

IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA * TELS. 814 7000 - 671 1807

ngie Romero Duquino

 SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO
 Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376
 E-mail: martaduquino1@hotmail.com

FECHA: *29-01-2000* N° 1368

SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO
 Dentro y Fuera de la Ciudad

SEÑORES: *Señores*

OBRA: *Trabajo de limpieza*

MATERIAL SUMINISTRADO: *Carbón*

VOLQUETA PLACA N° *1368* HORA: *10:00*

OBSERVACIONES: *Will 6-500*

C.C. N° *7931306*

FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI

IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA * TELS. 814 7000 - 671 1807

ngie Romero Duquino

 SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO
 Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376
 E-mail: martaduquino1@hotmail.com

FECHA: *29-01-2000* N° 1369

SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO
 Dentro y Fuera de la Ciudad

SEÑORES: *Señores*

OBRA: *Trabajo de limpieza*

MATERIAL SUMINISTRADO: *Carbón*

VOLQUETA PLACA N° *1369* HORA: *10:00*

OBSERVACIONES: *Will 6-500*

C.C. N° *7931306*

FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI

IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA * TELS. 814 7000 - 671 1807

ngie Romero Duquino

 SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO
 Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376
 E-mail: martaduquino1@hotmail.com

FECHA: *29-01-2000* N° 1369

SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO
 Dentro y Fuera de la Ciudad

SEÑORES: *Señores*

OBRA: *Trabajo de limpieza*

MATERIAL SUMINISTRADO: *Carbón*

VOLQUETA PLACA N° *1369* HORA: *10:00*

OBSERVACIONES: *Will 6-500*

C.C. N° *7931306*

FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI

IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA * TELS. 814 7000 - 671 1807



REMISIÓN DE SALIDA DE PLANTA

NIT: 900.974.337-0

Teléfono: +57 1 418 2819 PLANTA FONTIBON

Dirección: CR 123 #13 21 LOTE C 10 EL DORMILON

Fecha: 03/01/2020 Comprobante de entrega No.: 17840
Cliente: IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS.
N. I. T.:
Obra: CARRERA 1A ESTE # 9A-34SUR/ BARRIO uh12.
Dirección: LA MARÍA

Mixer: FSQ936 PLANTA OBRA
Conductor: LUIS TELLES Salida: 05:51 a. m. Llegada: 6:55
Tipo mezcla: 4000 PSI GC B Salida: 8:32
Resistencia: 280 KGF/CM GC MD BOMBEO
Asentamiento: 5" +/- 1 6" sello - 6"
Metros cúbicos: 18334"

Observaciones: Elemento a fundir:
Adiciones en obra:

TIEMPO MAXIMO
DE DESCARGUE
60 MINUTOS

IGNATIAN STEVEN

Recibi Conforme.



REMISION DE SALIDA DE PLANTA

NIT: 900.974.337-0

Teléfono: +57 1 418 2819 PLANTA FONTIBON

Dirección: CR 123 #13-21 LOTE C 10 EL DORMILON

Fecha: 03/01/2020 Comprobante de entrega No.: 17841
Cliente: IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS
N.I.T.:
Obra: CARRERA 1A ESTE # 9A-34SUR/ BARRIO uh12.
Dirección: LA MARIA

Mixer: T10298
Conductor: HENRY GOMEZ
Tipo mezcla: 4000 PSI GC B
Resistencia: 280 KGF/CM GC MD BOMBEO
Asentamiento: 5" +/- 1 6" sello 7"
Metros cúbicos: 6

PLANTA OBRA
Salida: 06:39 a. m.
Llegada: 07:38
Salida: 07:10
Elemento a fundir:

Observaciones:

TIEMPO MAXIMO
DE DESCARGA:
60 MINUTOS

Adiciones en obra:

JHONATAN STEVEN

Recibi Conforme.



REMISIÓN DE SALIDA DE PLANTA


NIT: 900.974.337-0

Teléfono: +57 1 418 2819 PLANTA FONTIBON

Dirección: CR 123 #13 21 LOTE C 10 EL DORMILON

Fecha: 03/01/2020 Comprobante de entrega No.: 17843
Cliente: IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS
N.I.T.:
Obra: CARRERA LA ESTE # 9A-34SUR/ BARRIO LA MARIA uh12.
Dirección:

Mixer: FSQ935 OBRA
Conductor: CESAR RODRIGUEZ Salida: 07:11 a. m. Llegada: 8:23
Tipo mezcla: 4000 PSI GC 8 Salida: 10:10
Resistencia: 280 KGF/CM GC MD BOMBEO
Asentamiento: 5" +/- 1 6" sello 8"
Elemento a fundir:
Metros cúbicos: 6

Observaciones: 
TIEMPO DE DESCARGUE 60 MINUTOS
Adiciones en obra: 

JHONATAN STEVEN
Recibi Conforme.



REMISIÓN DE SALIDA DE PLANTA

NIT: 900.974.337-0

Teléfono: +57 1 418 2819 PLANTA FONTIBON

Dirección: CR 123 #13 21 LOTE C 10 EL DORMILON

Fecha:	03/01/2020	Comprobante de entrega No.:	17847
Cliente:	IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS		
N.I.T.:			
Obra:	CARRERA LA ESTE # 9A-34SUR/ BARRIO LA MARIA uh12.		
Dirección:			
Mixer:	TTO 592	PLANTA	OBRA
Conductor:	DUVAN ORTIZ	Salida:	09:29 a. m.
Tipo mezcla:	4000 PSI GC B	Llegada:	Llegada: 10:35 am
Resistencia:	280 KGF/CM GC MD BOMBEO		Salida: 11:50
Asentamiento:	5" +/- 1 6" sello 7"	Elemento a fundir:	
Metros cúbicos:	7		
Observaciones:	TIEMPO MAXIMO DE DESCARGUE 60 MINUTOS		

JHONATAN STEVEN


Recibi Conforme.



ja
F006

FECHA
27/01/2020

Despacho
172168625
F0060000067034



KM. 7 VIA AL LLANO - COSTADO ORIENTAL

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50972190	66842946	CONSORCIO PRUNNI SEDES 04	
ATS ALCALDIA SEDES IMPRENTA DISTRITAL			
PEDIDO		DIRECCION OBRA	
8009641006		CL 11 SUR 1 ESTE 60 BOGOTA IMPRENTA DISTRITAL	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
6.250		1-280-3-28-20	
SELLOS		CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN	
50474		CARGO DE SOSTENIBILIDAD	
CODIGO		CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1/2 Pulgada 28 DIAS AS20cm(8")	
20018271		8 DE ASENTAMIENTO (8")	
VEHICULO		COD. CONDUCTOR	
CR-1836		1428584	
HRC		HLLD	
09:35:00		10:00:00	
OBSERVACIONES		ADICIONALES	
"		Muro M-5, columnas (-8 (x2) ejes L-11, N-11. Columna (-10 ejes M-11, columnas (-11 (x2) eje 7.	
CONCRETO DEVUELTO			
NO		SI	
Nombre y firma del Cliente			

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

Administrator User

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA



ta
F006

FECHA
27/01/2020

Despacho
172166731
F0060000067024



40.

KM. 7 VIA AL LLANO - COSTADO ORIENTAL

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50972190	66842946	CONSORCIO PRUNNI SEDES 04	
ATS ALCALDIA SEDES IMPRENTA DISTRITAL			
PEDIDO		DIRECCION OBRA	
8009641002		CL 11 SUR 1 ESTE 60 BOGOTA IMPRENTA DISTRITAL	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
6.500		1-280-5-28-15	
SELLOS		CODIGO	
50475		20017322	
VEHICULO		COD. CONDUCTOR	
CR-1836		1428584	
HRC		HPE	
06:23:00		07:00:00	
OBSERVACIONES		CONCRETO DEVUELTO	
"		NO	
		SI	
		Nombre y firma del Cliente	

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

Administrator User

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA



SANTA TERESA
Arcilla y Acabados

ARCILLA SANTA TERESA S.A.S.

NIT. 900.341.363-6

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD COMERCIAL CIU - 51411

TARIFA 6.9 X 1000

PRINCIPAL: Carrera 23 No. 142 - 10 Esquina PBX: 745 4154 Tel.: 615 8022

CHIA: Vía a Cajicá Km. 1 Sector El 40

TELS.: 862 0837 / 862 0836 / 862 1223 - CEL.: 313 893 1330

REMISIÓN N° 18418

SEÑOR (ES) Don Juan Prieto	C.C. O NIT. 801214255	FECHA 28.12.19	VENDEDOR OZ
DIRECCIÓN Calle	TELÉFONO 312418410	CIUDAD Bogotá	
OBRA Tubo	ENCARGADO Sergio M. Mora	TRANSPORTADOR	PLACA VEHICULO

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

REFERENCIA	CANTIDAD	UNID. MED.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ORDEN DE PEDIDO
	125 (144)	pa	Solomina Rustica 2x10	21751

EL GRES ES UN MATERIAL RÚSTICO, POR ESTO SUS TONOS Y TAMAÑOS NO SON EXACTOS. • DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. SI SU MATERIAL NO LLEGA COMPLETO POR FAVOR HACER LA ANOTACIÓN CORRESPONDIENTE EN ESTE FORMATO.					
AUTORIZADO POR Diana	DESPACHO	TRANSPORTADO POR	RECIBIDO POR	No. DE CAJAS	NOMBRE Y C.C. LEGIBLE

IMPRESORES CREATIVO NIT. 51960502-1 PBX: 758 5427



Acta Entrega Nota Pedido

Copia para Almacén

22 January 2020. 08:53:38

Nota Pedido: 99-941335	No. Sticker: 269901031746	No. Ruta: 62069	Tipo REGULAR
------------------------	---------------------------	-----------------	--------------

Estado	MERCANCIA COMPLETA PENDIENTE POR CARGAR Tipo Entrega	DOMICILIOS	Valor Nota PCE
Almacén	VENTA A DISTANCIA BOGOTA	Asesor	Fecha Entrega 1/22/20 12:00 AM
Tipo Cliente	REGULAR	NIT 901294259	Rango Horario
Departament	CUNDINAMARCA	Ciudad BOGOTA, D.C.	Fecha Creación 1/20/20 6:29 PM
Dirección	CL 11 SUR #1 ESTE - 60	Teléfono 3506972957	Nombre CONSORCIO PRUNI SEDES
Email	comprasuniversalsec@gmail.com	Fax 3506972957	Barrio BOGOTA
na	ZONA 3 SUBA BOGOTA	Contacto	

Observaciones

LINKPSE_#551310526_\$1.225.000_RECIBE_ARQUITECTA_INGRID BOLAÑOS_TEL_3214493803_GRACIAS

Orden	Cod Barras	Cod.HC	Ref. Prov.	Descripción	Cent	Cent Ruta	Cent. Pendiente x Enviar	Peso
☐	770717092510	13846	50GRIS ARGOS	CEMENTO ARGOS	50	50	0	2500

Estimado cliente, firme con número de cedula en señal de aceptación como constancia de haber recibido los productos relacionados en este documento en óptimas condiciones de entrega. En caso contrario, escriba la inconsistencia presentada y regrese la mercancía de inmediato. Después de la entrega de los productos relacionados en este documento y la firma del mismo, absténgase de entregar su mercancía a terceros. Cualquier inquietud adicional favor

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI ESTA ACOMPAÑADO DEL ACTA DE ENVIO DE LA TRANSFERENCIA

FIRMA

NOMBRE CLIENTE

CÉDULA o NIT

Persona que entregó

SODIMAC COLOMBIA S.A.	
Misión:	Dom:
Misión Lda:	Transferencia:
22 ENE 2020	
NOMBRE Y CÉDULA DE LA PERSONA DE CERRACHOS QUE	
CERRA ESTA MERCANCIA	
Firma:	
Código:	

Atienda 12
22/01/2020



Distribución para el por Mayor y al Detalle de Materiales para la Construcción
materialesysoluciondeobra@gmail.com

Calle 12 No. 16 -
Tels.: 304 574 4466
314 316 3164

REMISIÓN

0048

FECHA	
20	01/20

Señor (es): Concepción Pineda Saldar CA
Dirección: CL 98 # 30914912 Correo E: _____
Teléfono: 3441329 350697295 Nit./CC No. 90294259-1

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1000 500	ladrillo flete Comyn Recocido (620) Bloque # S Sander Rulo (30)
CL 11 Sur # 1 casa	



FECHA _____
NOMBRE _____
CÓDIGO _____


NOTA: EL PEDIDO SERÁ ENTREGADO EN EL LUGAR DONDE PUEDA ACEPTAR EL PRODUCTO QUE LO TRANSPORTE VERIFIQUE CORRECTAMENTE SU SOLICITUD. POSTERIOR A LA REALIZACIÓN DEL PAGO Y LA ENTREGA DEL PEDIDO, NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 04100014128 A NOMBRE DE DAVID MAURICIO CRUZ BONILLA

TOTAL \$

FIRMA MATSOL: _____

FIRMA CLIENTE: _____



SANTA TERESA
Arcilla y Acabados

ARCILLA SANTA TERESA S.A.S.

NIT. 900.341.363-6
IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD COMERCIAL CIU - 51411
TARIFA 6.9 X 1000
CHIA: Carrera 1 No. 2 - 105
TELS.: 647 7953 / 54

REMISIÓN N° 18504

SEÑOR (ES)	90129A259-1	FECHA	18-01-17	VENDEDOR
DIRECCIÓN	Industria Primi Seta	TELÉFONO	3241185140	CIUDAD
OBRA	Refino de la chicha	TRANSPORTADOR		PLACA VEHICULO
	Reb. Chica	ENCARGADO	Juan Carlos Teller	

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

REFERENCIA	CANTIDAD	UNID. MED.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ORDEN DE PEDIDO
	2160	und.	ladrillo Enchape 1/4 de metro	21760
	2160	und.	ladrillo Enchape 1/4 de ojo	

EL GRES ES UN MATERIAL RUSTICO, POR ESTO SUS TONOS Y TAMAÑOS NO SON EXACTOS. * DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
SI SU MATERIAL NO LLEGA COMPLETO POR FAVOR HACER LA ANOTACIÓN CORRESPONDIENTE EN ESTE FORMATO.

AUTORIZADO POR	DESPACHO	TRANSPORTADO POR	RECIBIDO POR	No. DE CAJAS	NOMBRE Y C.C. LEGIBLE
Díaz			ATV		

AM FERRETERIA

ANDRES MARTINEZ

NIT: 900 034 102 - 4

GRANDES CONTRIBUYENTES - AUTORRETENEDORES

TEJAS - HIERRO - TANQUES - TUBERIA - MALLAS - LAMINAS - CEMENTO - SOLDADURAS - FLEJES

CLIENTE:	CONSORCIO PRUNI SEDE 04	OBRA:	CRUCES	FECHA:	20/01/2020
NIT:	901.294.259	CIUDAD:	BOGOTA	CARTILLA No	
CONTACTO:	SANDRA AVENDAÑO	DIRECCION:	CALLE 11 SUR No 1 ESTE 60	FORMA DE PAGO	CONTADO
DIRECCION:		RESPONSABLE:	SANDRA AVENDAÑO		
CIUDAD:	BOGOTA	TELEFONO:	3506972957		
TELEFONO:	3506972957	E-mail:			
ASESOR:	Yenny Vargas COD17				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	Cantidad	Valor	Subtotal
1	ALAMBRE NEGRO	KL	250	3,235	\$808,750
2	VARILLA CORR 1/2 SD	UND	180	12,899	\$386,970
3	VARILLA CORR 3/8 PDR	UND	1008	8,059	\$241,770
4	VARILLA CORR 3/4 SD	UND	675	29,571	\$1,478,550
5	MALLA 6 MM 15*15	UND	338	109,664	\$877,312
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
			Total Peso Kg	75119,5	

El mejor precio

SUBTOTAL \$1,793,352
IVA 19% \$720,731
TOTAL \$4,514,089

ACERO FIGURADO CON NORMA DE SISMORESISTENCIA NTC 2289

CONDICIONES COMERCIALES:

- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. SOMOS AUTORRETENEDORES Y GRANDES CONTRIBUYENTES por favor no practicar Retencion en la Fuente. Res. 1164 del 12/05/2008
- ENTREGA DE FIGURADO: La entrega se hará según programación entre (8) ocho y (10) diez días hábiles una vez enviada la OC y cumplidas las condiciones de pago.0
- TRANSPORTE: Los pedidos inferiores a \$2,000,000 están sujetos a cobro de flete.
- FIGURADO: Los pedidos se pasaran a producción una vez se encuentre verificado el desplce y la cartilla se encuentre aprobada.
- DESCARGUE: El descargue lo asume el cliente, el material se entrega en obra sobre plataforma del vehículo y únicamente hasta donde este mismo pueda ingresar. El descargue se hace únicamente en primer piso, nuestro personal no está autorizado para subir material.
- El destinatario debe garantizar el fácil y seguro acceso de los vehículos en el sitio de descargue, de lo contrario asumirá los sobrecostos que se generen.
- El tiempo promedio de descargue en obra es de 5 TON hora, si se presentan demoras en obra el destinatario asumirá el costo por el tiempo de espera adicional del vehículo
- Por favor enviar soporte del pago ESCANEADO al correo electronico jefecartera@amferreteria.com y copiar a ventasbogota@amferreteria.com
- A LOS PEDIDOS CON LARGOS SUPERIORES A SEIS METROS E INFERIORES A 8 TONELADAS SE COBRARA FLETE ADICIONAL

Consignar a nombre de FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S NIT: 900.034.102-4

Banco Bogotá Cuenta Corriente No 054240569
Banco Davivienda Cuenta Corriente No 46216999-9895

Corpbanca Cuenta Corriente No 03906914-1
Bancolombia Cuenta Corriente No 041-277-91998

Ferreiro Flouredo S.A.S.

0.804

FÊCHA

SEÑORES:

NIT: 20057902

OBRA:

DIRECCIÓN:

FACTURA:

06:

O. C.: 10/11/1930

DA
Hierro Figurado S.A.S.

20 ENE 2020

FIRMA Y SELLO DE ENTREGADO

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

TEL: (1) 466 1502 ventas@yahierroflourado.com Cra. 28 No. 6-14 Bogotá-Colombia

Acta Entrega Nota Pedido**Copia para Almacén**

28 January 2020. 08:13:43

Nota Pedido: 99-947770	No. Sticker: 269901040031	No. Ruta: 169489	Tipo REGULAR
------------------------	---------------------------	------------------	--------------

Estado MERCANCIA COMPLETA PENDIENTE POR CARGAR Tipo Entrega DOMICILIOS EN VEHÍCULO Valor Nota PCE

Almacén VENTA A DISTANCIA BOGOTA Asesor Fecha Entrega 1/28/20 12:00 AM

Tipo Cliente REGULAR NIT 901294259 Rango Horario

Departament CUNDINAMARCA Ciudad BOGOTA, D.C. Fecha Creación 1/27/20 5:12 PM

Dirección CL 11 SUR # 1 ESTE - 60 Teléfono 3506972957 Nombre CONSORCIO PRUNI SEDES

Email comprasuniversalsec@gmail.com Fax 3506972957 Barrio BOGOTA

Zona ZONA 3 SUBA BOGOTA Contacto

Observaciones

LINKPSE_#554390971_\$1.240.000_RECIBE_ARQUITECTA INGRID BOLAÑOS _GRACIAS

Orden	Cod Barras	Cod HC	Ref. Prov.	Descripción	Cant	Cant Ruta	Cant. Pendiente x Enviar	Peso
☐	770717092510	13846	50GRIS ARGOS	CEMENTO ARGOS	50	50	0	2500

Estimado cliente, firme con número de cedula en señal de aceptación como constancia de haber recibido los productos relacionados en este documento en óptimas condiciones de entrega. En caso contrario, escriba la inconsistencia presentada y regrese la mercancía de inmediato.


Después de la entrega de los productos relacionados en este documento y la firma del mismo, absténgase de entregar su mercancía a terceros. Cualquier inquietud adicional favor


**ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI
ESTA ACOMPAÑADO DEL ACTA DE ENVIO DE LA
TRANSFERENCIA**


FIRMA**NOMBRE CLIENTE****CÉDULA o NIT**

Persona que entregó


AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA	
		Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas	
FECHA	DD MM AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen	
	2/01/2020	36803	
CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			
INFORMACION DEL PRODUCTOR DEL MINERAL			
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		Titular Minero	
(Selección una opción)		☒ Beneficiario de Área de Reserva Especial	
CÓDIGO EXPEDIENTE		Solicitante de Legalización	
		☐ Subcontrato de Formalización	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		TITULO MINERO Nro. 16432	
TIPO DE IDENTIFICACION DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR		RICARDO ALFONSO MATA LLANA ANDRADE Y MINER GROUP SAS	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR		NIT	
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACION		CÉDULA DE EXTRANJERÍA	
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION		RUT	
MINERAL EXPLOTADO		CC. 3.228.300 - NIT. 900.200.056-5	
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO		CUNDINAMARCA	
UNIDAD DE MEDIDA		BOGOTA	
		B600	
		15	
		M ³	
INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL			
CASTERRA INGENIEROS Y CIA SAS			
TIPO DE IDENTIFICACION		NIT	
COMPRADOR		CÉDULA DE EXTRANJERÍA	
(Selección una opción)		RUT	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD		COMERCIALIZADOR	
No. RUCOM		CONSUMIDOR	
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		900.447.439	
		RUCOM-	

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas		CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLORADOR MINERO AUTORIZADO	
FECHA	DD MM A.A.A.A.	Nº. Certificado del certificado de origen	36843
INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL			
EXPLORADOR MINERO AUTORIZADO		Titular Minero ☒ Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐ (Seleccione una opción) Solicitante de Legalización ☐ Subcontrato de Formalización ☐	
CÓDIGO EXPEDIENTE		TÍTULO MINERO Nro. 16432	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL EXPLORADOR MINERO AUTORIZADO		RICARDO ALFONSO MATAI ANA ANDRADE Y MINER GROUP SAS	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLORADOR MINERO AUTORIZADO	NIT	CÉDULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA RUT
Nº. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLORADOR MINERO AUTORIZADO	CC. 3.228.300 - NIT. 900.200.056-5		
DEPARTAMENTO(S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CUNDINAMARCA		
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	BOGOTÁ		
MINERAL EXPLORADO	8600		
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO	15		
UNIDAD DE MEDIDA	mt ³		
INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL		CASTERRA INGENIEROS Y CIA SAS	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	CÉDULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA RUT
COMPRADOR (Seleccione una opción)		COMERCIALIZADOR	CONSUMIDOR ☒
Nº. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	300.447.423		
Nº. RUCOM			
FIRMA DEL EXPLORADOR MINERO AUTORIZADO			

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA	
		Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas	
FECHA		No. Consecutivo del certificado de origen	
DD	MM	36869	
4/01/2020	A.A.A.A		
CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			
INFORMACION DEL PRODUCTOR DEL MINERAL			
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)		☒ Titular Minero ☐ Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐ Solicitante de Legalización ☐ Subcontrato de Formalización	
CÓDIGO EXPEDIENTE		TÍTULO MINERO No. 18432	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		RICARDO ALFONSO MATA LLANA ANDRADE Y MINER GROUP SAS	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		NIT ☒ CÉDULA ☒ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ RUT ☐	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		CC. 3.228.300 - NIT. 900.200.056-5	
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN		CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN		BOGOTÁ	
MINERAL EXPLOTADO		B600	
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO		15	
UNIDAD DE MEDIDA		M ³	
INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL CASTERRA INGENIEROS Y CIA SAS			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		NIT ☐ CÉDULA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ RUT ☐	
COMPRADOR (Seleccione una opción)		COMERCIALIZADOR ☐ CONSUMIDOR ☒	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD		900.447.403	
No. RUCOM		RUCOM-	
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA	
		Grupo de Regalias y Contraprestaciones Económicas	
FECHA		DD	MM
		7/01/2020	AAAA
Nº. Consecutivo del certificado de origen		36873	
CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			
INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL			
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Selección una opción)	Titular Minero	☒ Beneficiario de Área de Reserva Especial	☐
CÓDIGO EXPEDIENTE	Solicitante de Legalización	☐ Subcontrato de Formalización	☐
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	TÍTULO MINERO Nro. 16432		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	NIT	CÉDULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA
Nº. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	CC. 3.228.300 - NIT. 900.200.056-5		
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CUNDINAMARCA		
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	BOGOTÁ		
MINERAL EXPLOTADO	B600		
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO	14		
UNIDAD DE MEDIDA	M³		
INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	CASTERRA INGENIEROS Y CIA SAS		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	CÉDULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA
COMPRADOR (Selección una opción)	☒	☐	☐
Nº. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	800.447.403	COMERCIALIZADOR	CONSUMIDOR
Nº. RUCOM	RUCOM-		
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			


AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas	
CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		No. Consecutivo del certificado de origen	
FECHA	DD MM AAAA	36871	
INFORMACION DEL PRODUCTOR DEL MINERAL			
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	TITULAR MINERO	Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐	
CÓDIGO EXPEDIENTE	Solicitante de Legalización	Subcontrato de Formalización ☐	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	TÍTULO MINERO No. 16432		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	NIT	CÉDULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	CC. 3.228.300 - NIT. 900.200.056-5		
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CUNDINAMARCA		
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	BOGOTÁ		
MINERAL EXPLOTADO	Triturado 1 1/2		
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO	15		
UNIDAD DE MEDIDA	M ³		
INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	CASTERRA INGENIEROS Y CIA SAS		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	CÉDULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR		CONSUMIDOR ☒
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SGO.447.439		
No. RUCOM	RUCOM-		
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			

 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA Grupo de Regalias y Contraprestaciones Económicas	
CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		37024	
FECHA	DD	MM	AAAA
		9/01/2020	
		No. Consecutivo del certificado de origen	
INFORMACION DEL PRODUCTOR DEL MINERAL			
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)		Titular Minero ☒ Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐ Solicitante de Legalización ☐ Subcontrato de Formalización ☐	
CODIGO EXPEDIENTE		TITULO MINERO Nro. 18432	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		RICARDO ALFONSO MATA LLANA ANDRADE Y MINER GROUP SAS	
TIPO DE IDENTIFICACION DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		NIT ☒ CÉDULA ☒ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ RUT ☐	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		CC. 3.228.300 - NIT. 900.200.056-5	
DEPARTAMENTO(S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACION		CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION		BOGOTA	
MINERAL EXPLOTADO		Triturado 1 1/2	
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO		14	
UNIDAD DE MEDIDA		M ³	
INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL		CASTERRA INGENIEROS Y CIA SAS	
TIPO DE IDENTIFICACION		NIT ☐ CÉDULA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ RUT ☐	
COMPRADOR (Seleccione una opción)		COMERCIALIZADOR ☐ CONSUMIDOR ☒	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD		900.447.439	
No. RUCOM		RUCOM-	
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA		VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA	
		Grupo de Regalias y Contraprestaciones Económicas	
FECHA	DD MM AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen	
	11/01/2020	37149	
CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			
INFORMACION DEL PRODUCTOR DEL MINERAL			
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)		Titular Minero ☒ Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐	
CÓDIGO EXPEDIENTE		Solicitante de Legalización ☐ Subcontrato de Formalización ☐	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		TÍTULO MINERO Nro. 18432	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		RICARDO ALFONSO MATA LLANA ANDRADE Y MINER GROUP SAS	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		NIT	CÉDULA ☒ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ RUT ☐
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN		CC. 3.228.300 - NIT. 900.200.056-5	
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN		CUNDINAMARCA	
MINERAL EXPLOTADO		BOGOTÁ	
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO		8600	
UNIDAD DE MEDIDA		15	
		M ³	
INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL		CASTERRA INGENIEROS Y CIA SAS	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	CÉDULA ☒ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ RUT ☐	CONSUMIDOR ☒
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR ☐		
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	900.447.439		
No. RUCOM	RUCOM-		
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA	
		Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas	
CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		37165	
FECHA	DD MM AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen	
	11/01/2020		
INFORMACION DEL PRODUCTOR DEL MINERAL			
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)		Titular Minero ☒ Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐	
CÓDIGO EXPEDIENTE		Solicitante de Legalización ☐ Subcontrato de Formalización ☐	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		TÍTULO MINERO No. 16432	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		RICARDO ALFONSO MATA LLANA ANDRADE Y MINER GROUP SAS	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		NIT	CÉDULA ☒ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ RUT ☐
DEPARTAMENTO(S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN		CC. 3.228.300 - NIT. 900.200.056-5	
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN		CUNDINAMARCA	
MINERAL EXPLOTADO		BOGOTÁ	
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO		B600	
UNIDAD DE MEDIDA		15	
		M ³	
INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL		CASTERRA INGENIEROS Y CIA SAS	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		NIT	CÉDULA ☒ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ RUT ☐
COMPRADOR (Seleccione una opción)		COMERCIALIZADOR ☐ CONSUMIDOR ☒	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD		900.447.439	
No. RUCOM		RUCOM-	
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			

 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA Grupo de Regalias y Contraprestaciones Económicas	
CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		37188	
FECHA DD MM AAAA 11/01/2020	No. Consecutivo del certificado de origen		
INFORMACION DEL PRODUCTOR DEL MINERAL			
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Selección una opción)	Titular Minero ☒ Solicitante de Legalización ☐ Subcontrato de Formalización	Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐	
CODIGO EXPEDIENTE NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION MINERAL EXPLOTADO CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO UNIDAD DE MEDIDA			
RICARDO ALFONSO MATA LLANA ANDRADE Y MINER GROUP SAS NIT ☒ CEDULA ☒ CEDULA DE EXTRANJERIA ☐ RUT ☐ CC. 3.228.300 - NIT. 900.200.056-5 CUNDINAMARCA BOGOTA Triturado 1 1/2 15 M ³			
INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL CASTERRA INGENIEROS Y CIA SAS			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN COMPRADOR (Selección una opción)	NIT ☒ CEDULA ☐ CEDULA DE EXTRANJERIA ☐ RUT ☐	CONSUMIDOR ☒	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. RUCOM 900.447.439 RUCOM-			
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			



AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA	
		Grupo de Regalias y Contraprestaciones Económicas	
FECHA	DD MM AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen	
	11/01/2020	37184	
EXPLORADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)		INFORMACION DE PRODUCTORES DE MINERAL	
CÓDIGO EXPEDIENTE		Titular Minero	
		☒ Beneficiario de Área de Reserva Especial	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLORADOR MINERO AUTORIZADO		Solicitante de Legalización	
		☐ Subcontrato de Formalización	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLORADOR MINERO AUTORIZADOR		TÍTULO MINERO Nro. 16432	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLORADOR MINERO AUTORIZADOR		RICARDO ALFONSO MATA LLANA ANDRADE Y MINER GROUP SAS	
DEPARTAMENTO(S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN		NIT	CÉDULA DE EXTRANJERÍA
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN		☒	☐
MINERAL EXPLOTADO		C.C. 3.228.300 - NIT. 900.200.056-5	
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO		CUNDINAMARCA	
UNIDAD DE MEDIDA		BOGOTÁ	
		B600	
		15	
		M ³	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL		INFORMACION DE COMPRADOR DE MINERAL	
CASTERRA INGENIEROS Y CIA SAS			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	CÉDULA DE EXTRANJERÍA	RUT
COMPRADOR (Seleccione una opción)	☒	☐	☐
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMERCIALIZADOR	CONSUMIDOR	
	900.447.439	☒	
No. RUCOM	RUCOM-		
NOMBRE DEL EXPLORADOR MINERO AUTORIZADO			

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA	
GRUPO DE REGALÍAS Y CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS		GRUPO DE REGALÍAS Y CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS	
FECHA	DD	MM	AAAA
		11/01/2020	
No. Consecutivo del certificado de origen		37150	
INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL			
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Substituya una opción)		Titular Minero ☒ Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐	
CÓDIGO EXPEDIENTE		Solicitante de Legalización ☐ Subcontrato de Formalización ☐	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		TÍTULO MINERO Nro. 16432	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		RICARDO ALFONSO MATA LLANA ANDRADE Y MINER GROUP SAS	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		NIT	CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ RUT ☐
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN		CC. 3.228.300 - NIT. 900.200.056-5	
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN		CUNDINAMARCA	
MINERAL EXPLOTADO		BOGOTÁ	
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO		B600	
UNIDAD DE MEDIDA		14	
		M ³	
INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL		CASTERRA INGENIEROS Y CIA SAS	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		NIT	CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ RUT ☐
COMPRADOR (Substituya una opción)		COMERCIALIZADOR ☐ CONSUMIDOR ☒	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD		900.447.439	
No. RUCOM		RUCOM-	
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			

[Firma manuscrita]

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA	
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas		No. Consecutivo del certificado de origen	
FECHA	DD MM AAAA	13/01/2020	
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)			
CÓDIGO EXPEDIENTE		TITULAR MINERO	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		Solicitante de Legalización ☒ Subcontrato de Formalización ☐	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		TÍTULO MINERO Nro. 16432	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		RICARDO ALFONSO MATALLANA ANDRADE Y MINER GROUP SAS	
DEPARTAMENTO(S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN		NIT	CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☒ RUT ☐
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN		CC. 3.228.300 - NIT. 900.200.056-5	
MINERAL EXPLOTADO		CUNDINAMARCA	
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO		BOGOTÁ	
UNIDAD DE MEDIDA		B600	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL		15	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		M ³	
COMPRADOR (Seleccione una opción)		NIT. 900.200.056-5	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD		CASTERRA INGENIEROS Y CIA SAS	
No. RUCOM		NIT	CÉDULA ☒ GEDULA DE EXTRANJERÍA ☐ RUT ☐
RUCOM-		COMERCIALIZADOR ☐ CONSUMIDOR ☒	
No. RUCOM		900.447.439	
RUCOM-		RUCOM-	

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA Grupo de Regalias y Contraprestaciones Económicas		No. Consecutivo del certificado de origen 37533	
CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			
FECHA DD MM AAAA 16/01/2020		No. Consecutivo del certificado de origen 37533	
INFORMACION DEL PRODUCTOR DEL MINERAL			
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)		Titular Minero ☒ Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐ Solicitante de Legalización ☐ Subcontrato de Formalización ☐	
CÓDIGO EXPEDIENTE		TÍTULO MINERO Nro. 18432	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		RICARDO ALFONSO MATA LLANA ANDRADE Y MINER GROUP SAS	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		NIT ☒ CÉDULA ☒ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ RUT ☐	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		CC. 3.228.300 - NIT. 900.200.056-5	
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN		CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN		BOGOTÁ	
MINERAL EXPLOTADO		B600	
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO		14	
UNIDAD DE MEDIDA		M³	
INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL		CASTERRA INGENIEROS Y CIA SAS	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		NIT ☒ CÉDULA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ RUT ☐	
COMPRADOR (Seleccione una opción)		COMERCIALIZADOR ☐ CONSUMIDOR ☒	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD		900.447.439	
No. RUCOM		RUCOM-	
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA	
		Grupo de Regalias y Contraprestaciones Económicas	
FECHA	DD MM AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen	
	17/01/2020	37598	
CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			
INFORMACION DEL PRODUCTOR DEL MINERAL			
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)		Titular Minero ☐ Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐	
CÓDIGO EXPEDIENTE		Solicitante de Legalización ☐ Subcontrato de Formalización ☐	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		TITULO MINERO Nro. 16432	
TIPO DE IDENTIFICACION DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		RICARDO ALFONSO MATA LLANA ANDRADE Y MINER GROUP SAS	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		NIT	CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ RUT ☐
DEPARTAMENTO(S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACION		CC. 3.228.300 - NIT. 900.200.056-5	
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION		CUNDINAMARCA	
MINERAL EXPLOTADO		BOGOTA	
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO		8600	
UNIDAD DE MEDIDA		14	
		M ³	
INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL		CASTERRA INGENIEROS Y CIA SAS	
TIPO DE IDENTIFICACION	NIT	CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐	RUT ☐
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR ☐		CONSUMIDOR ☒
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	900.447.439		
No. RUCOM	RUCOM-		
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA		VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA Grupo de Regalias y Contraprestaciones Económicas	
FECHA	DD MM AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen	
	25/01/2020	38218	
CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			
INFORMACION DEL PRODUCTOR DEL MINERAL			
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)		Titular Minero ☒ Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐	
CODIGO EXPEDIENTE		Solicitante de Legalización ☐ Subcontrato de Formalización ☐	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO		TITULO MINERO Nro. 18432	
TIPO DE IDENTIFICACION DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR		RICARDO ALFONSO MATA LLANA ANDRADE Y MINER GROUP SAS	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR		NIT	CÉDULA ☒ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ RUT ☐
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACION		CC. 3.228.300 - NIT. 900.200.056-5	
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION		CUNDINAMARCA	
MINERAL EXPLOTADO		BOGOTA	
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO		Triturado 1 1/2	
UNIDAD DE MEDIDA		15 M ³	
INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL CASTERRA INGENIEROS Y CIA SAS			
TIPO DE IDENTIFICACION	NIT	CÉDULA ☒ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ RUT ☐	
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR ☐		CONSUMIDOR ☒
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	900.447.439		
No. RUCOM	RUCOM-		
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			

SALIDAS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

RELACIÓN DE VIAJES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

FECHA	PLACAS	PM	Nº RECIBO	CANTIDAD RETIRADA	RESPONSABLE DE DESPACHO	NOMBRE SITIO DE RECEPCION	DIRECCIÓN SITIO DE RECEPCIÓN
17/01/2020	UFY222	4419	498908	15 M3	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	FUNDACIÓN ANTONIO	San Antonio Boyacá No. 73- 00 Sur
22/01/2020	WFH217	4419	499224	15 M3	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	FUNDACIÓN ANTONIO	San Antonio Boyacá No. 73- 00 Sur
25/01/2020	WFH216	7976	499460	15 M3	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	FUNDACIÓN ANTONIO	San Antonio Boyacá No. 73- 00 Sur
25/01/2020	WFH216	7976	499492	15 M3	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	FUNDACIÓN ANTONIO	San Antonio Boyacá No. 73- 00 Sur
7/01/2020	AFE 908	7638	1479	7 M3	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
8/01/2020	OEO 168	15540	1186	7 M3	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
13/01/2020	AFE 908	7638	1486	7 M3	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
16/01/2020	OEO 168	15540	1195	7 M3	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
20/01/2020	BYF 681	650	1412	7 M3	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
22/01/2020	OEO 168	15540	1356	7 M3	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
23/01/2020	OEO 168	15540	1357	7 M3	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
25/01/2020	AFE 908	7638	1252	7 M3	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
25/01/2020	AFE 908	7638	1253	7 M3	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito

SAN ANTONIO

FESA 3235

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
 RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
 RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
 REGISTRO SDA PIN 9730
 REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

498908FECHA: DÍA MES AÑO 17/01/2020 CONTRATO IDU: Registro N° 306131EMPRESA GENERADORA N.A.OBRA/FRENTE Particular PIN 0PLACAS VEHICULO UFY222 PIN 4419

TIPO DE MATERIAL	TIPO DE VEHICULO	
Escombro ☐	Sencillo ☐	17/01/2020 08:53:09 p.m. Escombro Doble Troque Pin 4419 Placa UFY222 Particular Espacio Para Timbre
Excavación ☒	Doble Troque ☐	
Capa Vegetal ☐	Tracto Camión ☒	
T. Negra ☐		
Lodo ☐		

CLIENTE

Centro Memoria

SAN ANTONIO**VALE POR UN VIAJE**

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
 RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
 RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
 REGISTRO SDA PIN 9730
 REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

499224FECHA: DÍA MES AÑO 17/01/2020 CONTRATO IDU: Registro N° 307506EMPRESA GENERADORA N.A.OBRA/FRENTE Particular PIN 0PLACAS VEHICULO WFH217 PIN 7974

TIPO DE MATERIAL	TIPO DE VEHICULO	
Escombro ☐	Sencillo ☐	17/01/2020 04:32:30 p.m. Escombro Doble Troque Pin 7974 Placa WFH217 Particular Espacio Para Timbre
Excavación ☐	Doble Troque ☒	
Capa Vegetal ☐	Tracto Camión ☐	
T. Negra ☐		
Lodo ☐		

CLIENTE

Centro Memoria
SAN ANTONIO

FESP 3766

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

499460

FECHA: DÍA MES AÑO

CONTRATO IDU:

Registro N° 308392

EMPRESA GENERADORA

N.A.

OBRA/FRENTE

PIN

PLACAS VEHICULO

PIN

TIPO DE MATERIAL

Escombro ☐

Excavación ☒

Capa Vegetal ☐

T. Negra ☐

Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Sencillo ☐

Doble Troque ☐

Tracto Camión ☒

25/01/2020 01:14:18 am

Doble Troque

Placa WFH216

Espacio Para Fijarse

CLIENTE

Asinado Por: Fernando Grande

SAN ANTONIO

Centro Memoria
FESP 3794

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

499492

FECHA: DÍA MES AÑO

CONTRATO IDU:

Registro N° 308490

EMPRESA GENERADORA

N.A.

OBRA/FRENTE

PIN

PLACAS VEHICULO

PIN

TIPO DE MATERIAL

Escombro ☐

Excavación ☒

Capa Vegetal ☐

T. Negra ☐

Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Sencillo ☐

Doble Troque ☐

Tracto Camión ☒

25/01/2020 01:35:03 p.m.

Escombro Doble Troque

Pin 7976


Placa WFH216

Particular

Espacio Para Fijarse

CLIENTE


Asinado Por: Fernando Grande

 <p>SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO</p> <p>Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376 E-mail: martaduquino1@hotmail.com</p>		<p>SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO</p> <p>SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO Dentro y Fuera de la Ciudad</p>	
FECHA:	07 de enero 2020	N° 1479	
SEÑORES:	Concepcion Piumin Sedes		
OBRA:	Imprenta digital		
MATERIAL SUMINISTRADO:	1) Retro de escambio Con cargue 7mts		
VOLQUETA PLACA N°	115908	HORA:	
OBSERVACIONES:	FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI Willian - 16-5522-44		
		C.C. N°	

IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA * TELS. 814 7000 - 671 1807

 <p>SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO</p> <p>Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376 E-mail: martaduquino1@hotmail.com</p>		<p>SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO</p> <p>SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO Dentro y Fuera de la Ciudad</p>	
FECHA:	13 de enero 2020	N° 1486	
SEÑORES:	Concepcion Piumin Sedes 04		
OBRA:	Imprenta digital		
MATERIAL SUMINISTRADO:	1) Retro de escambio Con cargue 7mts		
VOLQUETA PLACA N°	115908	HORA:	
OBSERVACIONES:	FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI Willian - 16-5522-44		
		C.C. N°	

IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA * TELS. 814 7000 - 671 1807

 <p>SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO</p> <p>Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376 E-mail: martaduquino1@hotmail.com</p>		<p>SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO</p> <p>SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO Dentro y Fuera de la Ciudad</p>	
FECHA:	02 de enero 2020	N° 1186	
SEÑORES:	Concepcion Piumin Sedes 04		
OBRA:	Imprenta digital		
MATERIAL SUMINISTRADO:	1) Retro de escambio Con cargue 7mts		
VOLQUETA PLACA N°	115908	HORA:	
OBSERVACIONES:	FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI Willian - 16-5522-44		
		C.C. N°	

IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA * TELS. 814 7000 - 671 1807

 <p>SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO</p> <p>Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376 E-mail: martaduquino1@hotmail.com</p>		<p>SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO</p> <p>SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO Dentro y Fuera de la Ciudad</p>	
FECHA:	16 de enero 2020	N° 1195	
SEÑORES:	Concepcion Piumin Sedes 04		
OBRA:	Imprenta digital		
MATERIAL SUMINISTRADO:	1) Retro de escambio Con cargue 7mts		
VOLQUETA PLACA N°	115908	HORA:	
OBSERVACIONES:	FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI Willian - 16-5522-44		
		C.C. N°	

IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA * TELS. 814 7000 - 671 1807

 Angie Romero Duquino		SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO	
Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376 E-mail: martaduguino1@hotmail.com		SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO Dentro y Fuera de la Ciudad	
FECHA:	20-01-20	Nº	1412
SEÑORES:	Carrasco Puma Sede 09		
OBRA:	Imprenta Distrital		
MATERIAL SUMINISTRADO:	1) Retiro de escombros		
VOLQUETA PLACA Nº	25 de enero 2020	HORA:	
OBSERVACIONES:	FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI Willie Góchez		
C.C. Nº		44551506	


IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA • TELS. 814 7000 - 671 1807

 Angie Romero Duquino		SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO	
Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376 E-mail: martaduguino1@hotmail.com		SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO Dentro y Fuera de la Ciudad	
FECHA:	23-01-2020	Nº	1357
SEÑORES:	Carrasco Puma Sede 09		
OBRA:	Imprenta Distrital		
MATERIAL SUMINISTRADO:	1) Retiro de escombros		
VOLQUETA PLACA Nº	25 de enero 2020	HORA:	
OBSERVACIONES:	FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI Willie Góchez		
C.C. Nº		44551506	

IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA • TELS. 814 7000 - 671 1807

 Angie Romero Duquino		SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO	
Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376 E-mail: martaduguino1@hotmail.com		SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO Dentro y Fuera de la Ciudad	
FECHA:	27-01-2020	Nº	1356
SEÑORES:	Carrasco Puma Sede 09		
OBRA:	Imprenta Distrital		
MATERIAL SUMINISTRADO:	1) Retiro de escombros		
VOLQUETA PLACA Nº	25 de enero 2020	HORA:	
OBSERVACIONES:	FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI Willie Góchez		
C.C. Nº		44551506	

IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA • TELS. 814 7000 - 671 1807

 Angie Romero Duquino		SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO	
Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376 E-mail: martaduguino1@hotmail.com		SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO Dentro y Fuera de la Ciudad	
FECHA:	25 de enero 2020	Nº	1252
SEÑORES:	Carrasco Puma Sede 09		
OBRA:	Imprenta Distrital		
MATERIAL SUMINISTRADO:	1) Retiro de escombros		
VOLQUETA PLACA Nº	25 de enero 2020	HORA:	
OBSERVACIONES:	FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI Willie Góchez		
C.C. Nº		44551506	

IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA • TELS. 814 7000 - 671 1807

 <p>Angie Romero Duquino SUMINISTRO DE ARENAS, GRAVILLAS, TRITURADOS, RECEBO, EXCAVACIONES MANUAL Y CON RETRO SERVICIO DE VOLQUETAS 7 M. Y RETRO Dentro y Fuera de la Ciudad Tels. 311 470 2556 - 320 227 8376 E-mail: martadukuino1@hotmail.com</p>		N° 1253
FECHA: 13 de enero 2020		
SEÑORES: concejio Pionera sedes 04		
OBRA: Imprenta digital		
MATERIAL SUMINISTRADO: 1) felpo de escombrio Con carga 7mb		
VOLQUETA PLACA N° Are 908 HORA:		
OBSERVACIONES:		FIRMA AUTORIZADA OBRA, RECIBI  C.C. N° 7438506

IMPRESO POR LITOGRAFIA TERESITA • TELS. 814 7000 - 671 1807



DOCUMENTACION RETRO - EXCAVADORA

		Declaración de Importación		Privada		500	
2007 o reservado para la DIAN				Número de formulario 352007100175446-6			

3. Número de identificación Tributaria (NIT) 830118807		5. DV. 7		11. Apellidos y nombres o Razón Social CONALQUIP LTDA	
13. Dirección CL 83 70 D 42		15. Teléfono 2522700		17. Cód. Ciudad Municipio 001	
24. Número de identificación Tributaria (NIT) 800242502		25. DV. 6		26. Razón social del declarante autorizado F.H.M. ADUANAS LTDA S.A.	
28. Número documento de identificación 14994686		30. Apellidos y nombres ALARCON VELASQUEZ FERNANDO		27. Tipo usuario 26	
32. Tipo declaración Inicial		33. Cód. 1		34. No. Formulario anterior XXXXXXXXXXXXXX	
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cód. Admín. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX	
38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		39. Cód. Admín. XX		40. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	
41. Cód. Depósito 20950		42. Manifesto de carga No. 352007100001348		43. Año - Mes - Día 2007 - 09 - 21	
44. Documento de transporte No. JPUKB000811071X		45. Año - Mes - Día 2007 - 08 - 27		46. Año - Mes - Día 2007 - 08 - 27	

Nombre exportador o proveedor en el exterior CHI CONSTRUCTION MACHINERY TRADING CO. LTD		47. Ciudad TOKYO	
48. Cód. País Exportador 399		49. Cód. País Exportador 399	
50. 2-CHOME, YUSHIMA, BUNKYO-KU TOKYO 131, JAPAN		51. E-mail 0356885389	

52. Año - Mes - Día 2007 - 08 - 20		53. Cód. país procedencia 399		54. Cód. Modo Transporte 1		55. Código de Bandera 434		56. Cód. Depósito 11		57. Empresa transportadora MARITRANS LTDA		58. Tasa de cambio \$ cve 2.042	
59. Suplemento arancelario 8429520000		60. Cód. Complementario XX		61. Cód. Complementario XX		62. Cód. Modalidad C100		63. No. cuotas XX		64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX	
66. Cód. país de origen 399		67. Cód. Acuerdo XXX		68. Cód. país de compra 399		69. Cód. unidad comercial U		70. Cantidad de 3		71. Cód. país de compra 399		72. Cód. país de compra 399	
73. Cód. país de compra 399		74. Cód. país de compra 399		75. Cód. país de compra 399		76. Cód. país de compra 399		77. Cód. país de compra 399		78. Cód. país de compra 399		79. Cód. país de compra 399	

80. Valor FOB USD 33,781.44		81. Valor Otros Gastos USD 50.00		82. Valor FOB USD 33,781.44		83. Valor Otros Gastos USD 50.00		84. Valor FOB USD 33,781.44		85. Valor Otros Gastos USD 50.00		86. Valor FOB USD 33,781.44		87. Valor Otros Gastos USD 50.00	
88. Valor FOB USD 33,781.44		89. Valor Otros Gastos USD 50.00		90. Valor FOB USD 33,781.44		91. Valor Otros Gastos USD 50.00		92. Valor FOB USD 33,781.44		93. Valor Otros Gastos USD 50.00		94. Valor FOB USD 33,781.44		95. Valor Otros Gastos USD 50.00	
96. Valor FOB USD 33,781.44		97. Valor Otros Gastos USD 50.00		98. Valor FOB USD 33,781.44		99. Valor Otros Gastos USD 50.00		100. Valor FOB USD 33,781.44		101. Valor Otros Gastos USD 50.00		102. Valor FOB USD 33,781.44		103. Valor Otros Gastos USD 50.00	
104. Valor FOB USD 33,781.44		105. Valor Otros Gastos USD 50.00		106. Valor FOB USD 33,781.44		107. Valor Otros Gastos USD 50.00		108. Valor FOB USD 33,781.44		109. Valor Otros Gastos USD 50.00		110. Valor FOB USD 33,781.44		111. Valor Otros Gastos USD 50.00	
112. Valor FOB USD 33,781.44		113. Valor Otros Gastos USD 50.00		114. Valor FOB USD 33,781.44		115. Valor Otros Gastos USD 50.00		116. Valor FOB USD 33,781.44		117. Valor Otros Gastos USD 50.00		118. Valor FOB USD 33,781.44		119. Valor Otros Gastos USD 50.00	
120. Valor FOB USD 33,781.44		121. Valor Otros Gastos USD 50.00		122. Valor FOB USD 33,781.44		123. Valor Otros Gastos USD 50.00		124. Valor FOB USD 33,781.44		125. Valor Otros Gastos USD 50.00		126. Valor FOB USD 33,781.44		127. Valor Otros Gastos USD 50.00	
128. Valor FOB USD 33,781.44		129. Valor Otros Gastos USD 50.00		130. Valor FOB USD 33,781.44		131. Valor Otros Gastos USD 50.00		132. Valor FOB USD 33,781.44		133. Valor Otros Gastos USD 50.00		134. Valor FOB USD 33,781.44		135. Valor Otros Gastos USD 50.00	
136. Valor FOB USD 33,781.44		137. Valor Otros Gastos USD 50.00		138. Valor FOB USD 33,781.44		139. Valor Otros Gastos USD 50.00		140. Valor FOB USD 33,781.44		141. Valor Otros Gastos USD 50.00		142. Valor FOB USD 33,781.44		143. Valor Otros Gastos USD 50.00	
144. Valor FOB USD 33,781.44		145. Valor Otros Gastos USD 50.00		146. Valor FOB USD 33,781.44		147. Valor Otros Gastos USD 50.00		148. Valor FOB USD 33,781.44		149. Valor Otros Gastos USD 50.00		150. Valor FOB USD 33,781.44		151. Valor Otros Gastos USD 50.00	
152. Valor FOB USD 33,781.44		153. Valor Otros Gastos USD 50.00		154. Valor FOB USD 33,781.44		155. Valor Otros Gastos USD 50.00		156. Valor FOB USD 33,781.44		157. Valor Otros Gastos USD 50.00		158. Valor FOB USD 33,781.44		159. Valor Otros Gastos USD 50.00	
160. Valor FOB USD 33,781.44		161. Valor Otros Gastos USD 50.00		162. Valor FOB USD 33,781.44		163. Valor Otros Gastos USD 50.00		164. Valor FOB USD 33,781.44		165. Valor Otros Gastos USD 50.00		166. Valor FOB USD 33,781.44		167. Valor Otros Gastos USD 50.00	
168. Valor FOB USD 33,781.44		169. Valor Otros Gastos USD 50.00		170. Valor FOB USD 33,781.44		171. Valor Otros Gastos USD 50.00		172. Valor FOB USD 33,781.44		173. Valor Otros Gastos USD 50.00		174. Valor FOB USD 33,781.44		175. Valor Otros Gastos USD 50.00	
176. Valor FOB USD 33,781.44		177. Valor Otros Gastos USD 50.00		178. Valor FOB USD 33,781.44		179. Valor Otros Gastos USD 50.00		180. Valor FOB USD 33,781.44		181. Valor Otros Gastos USD 50.00		182. Valor FOB USD 33,781.44		183. Valor Otros Gastos USD 50.00	
184. Valor FOB USD 33,781.44		185. Valor Otros Gastos USD 50.00		186. Valor FOB USD 33,781.44		187. Valor Otros Gastos USD 50.00		188. Valor FOB USD 33,781.44		189. Valor Otros Gastos USD 50.00		190. Valor FOB USD 33,781.44		191. Valor Otros Gastos USD 50.00	
192. Valor FOB USD 33,781.44		193. Valor Otros Gastos USD 50.00		194. Valor FOB USD 33,781.44		195. Valor Otros Gastos USD 50.00		196. Valor FOB USD 33,781.44		197. Valor Otros Gastos USD 50.00		198. Valor FOB USD 33,781.44		199. Valor Otros Gastos USD 50.00	
200. Valor FOB USD 33,781.44		201. Valor Otros Gastos USD 50.00		202. Valor FOB USD 33,781.44		203. Valor Otros Gastos USD 50.00		204. Valor FOB USD 33,781.44		205. Valor Otros Gastos USD 50.00		206. Valor FOB USD 33,781.44		207. Valor Otros Gastos USD 50.00	
208. Valor FOB USD 33,781.44		209. Valor Otros Gastos USD 50.00		210. Valor FOB USD 33,781.44		211. Valor Otros Gastos USD 50.00		212. Valor FOB USD 33,781.44		213. Valor Otros Gastos USD 50.00		214. Valor FOB USD 33,781.44		215. Valor Otros Gastos USD 50.00	
216. Valor FOB USD 33,781.44		217. Valor Otros Gastos USD 50.00		218. Valor FOB USD 33,781.44		219. Valor Otros Gastos USD 50.00		220. Valor FOB USD 33,781.44		221. Valor Otros Gastos USD 50.00		222. Valor FOB USD 33,781.44		223. Valor Otros Gastos USD 50.00	
224. Valor FOB USD 33,781.44		225. Valor Otros Gastos USD 50.00		226. Valor FOB USD 33,781.44		227. Valor Otros Gastos USD 50.00		228. Valor FOB USD 33,781.44		229. Valor Otros Gastos USD 50.00		230. Valor FOB USD 33,781.44		231. Valor Otros Gastos USD 50.00	
232. Valor FOB USD 33,781.44		233. Valor Otros Gastos USD 50.00		234. Valor FOB USD 33,781.44		235. Valor Otros Gastos USD 50.00		236. Valor FOB USD 33,781.44		237. Valor Otros Gastos USD 50.00		238. Valor FOB USD 33,781.44		239. Valor Otros Gastos USD 50.00	
240. Valor FOB USD 33,781.44		241. Valor Otros Gastos USD 50.00		242. Valor FOB USD 33,781.44		243. Valor Otros Gastos USD 50.00		244. Valor FOB USD 33,781.44		245. Valor Otros Gastos USD 50.00		246. Valor FOB USD 33,781.44		247. Valor Otros Gastos USD 50.00	
248. Valor FOB USD 33,781.44		249. Valor Otros Gastos USD 50.00		250. Valor FOB USD 33,781.44		251. Valor Otros Gastos USD 50.00		252. Valor FOB USD 33,781.44		253. Valor Otros Gastos USD 50.00		254. Valor FOB USD 33,781.44		255. Valor Otros Gastos USD 50.00	
256. Valor FOB USD 33,781.44		257. Valor Otros Gastos USD 50.00		258. Valor FOB USD 33,781.44		259. Valor Otros Gastos USD 50.00		260. Valor FOB USD 33,781.44		261. Valor Otros Gastos USD 50.00		262. Valor FOB USD 33,781.44		263. Valor Otros Gastos USD 50.00	
264. Valor FOB USD 33,781.44		265. Valor Otros Gastos USD 50.00		266. Valor FOB USD 33,781.44		267. Valor Otros Gastos USD 50.00		268. Valor FOB USD 33,781.44		269. Valor Otros Gastos USD 50.00		270. Valor FOB USD 33,781.44		271. Valor Otros Gastos USD 50.00	
272. Valor FOB USD 33,781.44		273. Valor Otros Gastos USD 50.00		274. Valor FOB USD 33,781.44		275. Valor Otros Gastos USD 50.00		276. Valor FOB USD 33,781.44		277. Valor Otros Gastos USD 50.00		278. Valor FOB USD 33,781.44		279. Valor Otros Gastos USD 50.00	
280. Valor FOB USD 33,781.44		281. Valor Otros Gastos USD 50.00		282. Valor FOB USD 33,781.44		283. Valor Otros Gastos USD 50.00		284. Valor FOB USD 33,781.44		285. Valor Otros Gastos USD 50.00		286. Valor FOB USD 33,781.44		287. Valor Otros Gastos USD 50.00	
288. Valor FOB USD 33,781.44		289. Valor Otros Gastos USD 50.00		290. Valor FOB USD 33,781.44		291. Valor Otros Gastos USD 50.00		292. Valor FOB USD 33,781.44		293. Valor Otros Gastos USD 50.00		294. Valor FOB USD 33,781.44		295. Valor Otros Gastos USD 50.00	
296. Valor FOB USD 33,781.44		297. Valor Otros Gastos USD 50.00		298. Valor FOB USD 33,781.44		299. Valor Otros Gastos USD 50.00		300. Valor FOB USD 33,781.44		301. Valor Otros Gastos USD 50.00		302. Valor FOB USD 33,781.44		303. Valor Otros Gastos USD 50.00	
304. Valor FOB USD 33,781.44		305. Valor Otros Gastos USD 50.00		306. Valor FOB USD 33,781.44		307. Valor Otros Gastos USD 50.00		308. Valor FOB USD 33,781.44		309. Valor Otros Gastos USD 50.00		310. Valor FOB USD 33,781.44		311. Valor Otros Gastos USD 50.00	
312. Valor FOB USD 33,781.44		313. Valor Otros Gastos USD 50.00		314. Valor FOB USD 33,781.44		315. Valor Otros Gastos USD 50.00		316. Valor FOB USD 33,781.44		317. Valor Otros Gastos USD 50.00		318. Valor FOB USD 33,781.44		319. Valor Otros Gastos USD 50.00	
320. Valor FOB USD 33,781.44		321. Valor Otros Gastos USD 50.00		322. Valor FOB USD 33,781.44		323. Valor Otros Gastos USD 50.00		324. Valor FOB USD 33,781.44		325. Valor Otros Gastos USD 50.00		326. Valor FOB USD 33,781.44		327. Valor Otros Gastos USD 50.00	
328. Valor FOB USD 33,781.44		329. Valor Otros Gastos USD 50.00		330. Valor FOB USD 33,781.44		331. Valor Otros Gastos USD 50.00		332. Valor FOB USD 33,781.44		333. Valor Otros Gastos USD 50.00		334. Valor FOB USD 33,781.44		335. Valor Otros Gastos USD 50.00	
336. Valor FOB USD 33,781.44		337. Valor Otros Gastos USD 50.00		338. Valor FOB USD 33,781.44		339. Valor Otros Gastos USD 50.00		340. Valor FOB USD 33,781.44		341. Valor Otros Gastos USD 50.00		342. Valor FOB USD 33,781.44		343. Valor Otros Gastos USD 50.00	
344. Valor FOB USD 33,781.44		345. Valor Otros Gastos USD 50.00		346. Valor FOB USD 33,781.44		347. Valor Otros G									

Bogotá, Enero 23 de 2020

SEÑORES:
AL INTERESADO
La Ciudad

REF. CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y ESTADO DEL EQUIPO

Apreciados Señores:

Con la presente certifico que he realizado los siguientes mantenimientos preventivos y correctivos al equipo Excavadora Hitachi EX40U Modelo 2000, durante el último mes:

- Cambio de Aceites y Filtros de motor
- Cambio de aceite y filtros hidráulicos
- Cambio de filtro de combustible
- Cambio de Valvulina de Transmisiones
- Revisión y Chequeo General del Sistema Hidráulico
- Corrección de fugas hidráulicas,

Último Horómetro durante el Mantenimiento: 9270 Hrs, a Diciembre 05 de 2019.

Cordialmente,



ALEXANDER GONGORA RIOS
CC 11388495 de Fusagasugá
Ingeniero Civil



PROSEGUR GPS S.A.S
NIT: 830.045.348-2
REGISTRO ANTE EL RUNT No 15397701
CODIGO PROVEDOR ACTIVO GPS No 30

CERTIFICA QUE:

El Sr. **ALEXANDER GONGORA RIOS** Identificado con número de cedula 11.388.495 es cliente activo de **PROSEGUR GPS S.A.S**,

Que actualmente la máquina relacionada se encuentra protegida mediante el sistema de rastreo y monitoreo GPS con transmisión de datos bajo la modalidad GPRS, Administrado por **PROSEGUR GPS S.A.S** la cual cuenta con un seguimiento las 24 horas del día a través de nuestra central de monitoreo.

PLACA	HIT184
FECHA DE INSTALACION	29 DE ABRIL DE 2016
TIPO MAQUINARIA	EXCAVADORA
MARCA DE LA MAQUINA	HITACHI
MODELO DE LA MAQUINA	EX40U AÑO:2000
NUMERO SERIAL DE LA MAQUINA	IBGP002604
NUMERO DE MOTOR DE LA MAQUINA	128184
MARCA DE UNIDAD GPS	SKYPATROL TT8750N
IMEI GPS	862894020520881

Este certificado se expide a solicitud del cliente el día 03 de Mayo de 2016.

FABIAN MARQUEZ GARCIA
JEFE CENTRAL DE MONITOREO
PROSEGUR GPS S.A.S



Teléfonos Central de Monitoreo

4378001 OPCION 2 – 3138282408- 3138282409 – 3134223409 – 3134223413 - 3134223415





Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 23127

No. DE REGISTRO
MC038774

MARCA
HITACHI

LINEA
EX40U

AÑO MODELO
2000

TIPO DE MAQUINARIA
CONSTRUCCION

CLASE
MINI EXCAVADORA

No. SERIE
1BGP002604

COLORES
AZUL

No. MOTOR
128184

RODAJE
ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO
4210 Kg

ALTO
2610 mm

ANCHO
1980 mm

LARGO
5330 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
GONGORA RIOS ALEXANDER

IDENTIFICACIÓN
C.C. 11.388.495



**CERTIFICADOS DE
RESIDUOS
APROVECHABLES,
NO
APROVECHABLES
EN OBRA Y
FORMATOS DEL
PIGA**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BITÁCORA DE RESIDUOS NO APROVECHABLES

SEDE: Imprenta Distrital DIRECCIÓN Calles y Urbanismo 1 Este TELÉFONO 3057078721

GENERACIÓN						ENTREGA DEL MATERIAL	
Nombre del residuo	Cantidad generada (Kg) (Sin decimales)	Cantidad generada (unidades, en caso de desconocer Kg)	Características, observaciones particulares	Área o proceso de generación	Fecha de generación	Prestador de servicio	
						Nombre, denominación o razón social	Fecha entrega
PAPEL ARCHIVO							
PAPEL PERIÓDICO							
CARTÓN							
VIDRIO							
PLÁSTICO PET							
PLÁSTICO PP							
PLÁSTICO PVC							
OTROS PLÁSTICOS							
CHATARRA							
OTROS (Elegir Cero)	45		bozas de cemento	Producción	23-1-2020	PROSAMCOL	23-01-2020
Total			Nombre y cargo del responsable de la bitácora: <u>Wilma Torres Vargas</u>				
Observaciones generales:							

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Calle 10b N° 89 a - 04 TEL:3095030

Cadena de custodia de residuos

N° 3295

1. Datos generales.

Cliente o razón social	CONSUMO PUNTO (RPA) SA	NIT	901.294-2 (91-1
Dirección	CALLE 17501 # 1-60 ESTE	Persona de contacto	WILLIAM BARRERA
Ciudad	Bogotá	Fecha de recolección	23-02-2020
Teléfono		Correo electrónico	

2. Datos del residuo

Nº	CODIGO	Tipo de Residuos	CANTIDAD KG	UNIDADES	ESTADO DEL RESIDUO	TIPO DE EMBALAJE	Codificación Anexos Decreto
1		sólidos contaminados (bolsas de cemento)	45	8	solido	lonas	4741/2005
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
TOTAL							

Observaciones:

3. Información de control y registro

NOTA 1: La información estipulada en este documento por parte del generador está sujeta a verificación por parte de PROMASCOL SAS. NOTA 2: La firma de este documento por parte del generador genera la aceptación de los términos para la presentación del servicio por parte de PROMASCOL SAS. NOTA 3: Si la información estipulada en este documento no es coincidente con el residuo, el generador asume la responsabilidad del cambio de los términos para la prestación del servicio por parte de PROMASCOL SAS.

Responsable de entregar el residuo			Responsable de transportar el residuo		
Nombre	WILLIAM BARRERA	NOMBRE	BOGOTAN	CARGO	CONDUCTOR
Cargo	Residente 554	CEDULA	1002556234	FIRMA	(Firma)
Firma	(Firma)	PLACA	WVV 702	TIPO DE VEHICULO	camion

4. Recepción de residuos

Empresa receptora	Observaciones de recepción:
Nombre	
Cargo	
Firma	

RECIBO NO. TRA7934

TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

NIT: 900.962.813-3

INFORMA QUE:

La empresa CONSORCIO PRUNI SEDES 04 identificado con NIT No. 901294259 de la sede CALLE 11 SUR N 1 -60 ESTE, por intermedio de PROSAMCOL SAS quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. 900900403, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Nombre Declarado	Fecha De Recepción	Peso Kg
TRA7934	BOLSAS DE CEMENTO	NO APLICA	25/01/2020	45

RECIBO DE RECEPCIÓN NO VALIDA COMO ACTA DE DISPOSICIÓN FINAL

Nota. El peso relacionado es peso aproximado generado en la solicitud, el real será entregado en el acta de disposición final.

El material se tratará de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

- 1.Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:" Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos"
- 2.Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

Cualquier información adicional relacionada con este Recibo, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Planta
Km 4 via La Mesa Sector Los Puentes Vereda
Balsillas - Mosquera

Oficina principal
Calle 3 No. 17-03 LI-187
Parque Industrial San Jorge - Mosquera

Contacto
304 593 5404
info@tracolsas.com
www.tracolsas.com



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BITÁCORA DE RESIDUOS APROVECHABLES

SEDE: Imprenta Digital DIRECCIÓN Calle 11 Sur # 15B-60 TELÉFONO 30577512

GENERACIÓN						ENTREGA DEL MATERIAL	
Nombre del residuo	Cantidad generada (Kg) (Sin decimales)	Cantidad generada (unidades, en caso de desconocer Kg)	Características, observaciones particulares	Área o proceso de generación	Fecha de generación	Prestador de servicio	
						Nombre, denominación o razón social	Fecha entrega
PAPEL ARCHIVO							
PAPEL PERIÓDICO							
CARTÓN	35		Cartón Comigado	Producción	31-12-2019	PROSAMCOL	23-1-2020
VIDRIO							
PLÁSTICO PET							
PLÁSTICO PP							
PLÁSTICO PVC							
OTROS PLÁSTICOS	19		Plástico	Producción	31-12-2019	PROSAMCOL	23-1-2020
CHATARRA	391		Chatarra	Producción	31-12-2019	PROSAMCOL	23-1-2020
OTROS							
Total			Nombre y cargo del responsable de la bitácora: <u>Wilma Rosa Ojeda</u>				
Observaciones generales:							

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Fecha: 23-07-2020		Cliente: Comercio Puntalcode 04			
Placas: WNY 7103		Nombre de Conductor: Piter JIMENEZ			
MATERIAL:	TARIFAS	CANTIDAD	MATERIAL:	TARIFAS	CANTIDAD
Corrugado		35	Vidrio		
Plegadiza			Chatarra Ferrosa		
Periodico			Acete vegetal		
Archivo			Acete usado		
Plastico		19	Rec Metalico 55 Gal		
Plastico Alta			Rec Plastico 55 Gal		
Pet			Recipientes 5 Gal		

Nombre de quien entrega: William Jorge Daza	Nombre de quien recibe: Piter Jimenez	Observaciones:
--	--	-----------------------

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES


Constancia No:	PRO000865
Fecha de Expedición:	31 DE ENERO DE 2020
Generador:	CONSORCIO PRUNI CEDE 04
Identificación	NIT: 901.294.259-1

PROSAMCOL SAS identificada con **NIT.: 900.900.403-1** hace constar que el día **Jueves 23 de enero de 2020** se realizó la recolección, y transporte de material aprovechable generados por **CONSORCIO PRUNI CEDE 04, SEDE: CALLE 11 sur # 1-60 este**, el material que se relaciona a continuación.

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD (kg)	RECEPTOR	TRATAMIENTO
CARTÓN	35	PROSAMCOL	SELECCIÓN Y RECUPERACION DE FIBRA
PLÁSTICO	19	PROSAMCOL	SELECCIÓN Y MOLIDO
CHATARRA FERROSA	391	PROSAMCOL	SELECCIÓN Y FUNDICIÓN CÓDIGO DIACO 0100859211

Contamos con un equipo humano especializado dándole cumplimiento a la normatividad

El material fue transportado por los vehículos y funcionarios que cumplen con los requerimientos establecidos en el decreto 1609 de 2002.



ING. CRISTIAN DAVID GALLO JIMENEZ
Coordinador Logístico

PROSAMCOL S.A.S
Calle 10 b n 89 a – 04 Tintal Móvil: 321 4186318 - 3095030
Email: logistica@prosamcol.co
Web: www.prosamcol.co
Bogotá D.C Colombia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BITÁCORA DE RESIDUOS NO APROVECHABLES

SEDE: Centro Memorias DIRECCIÓN Cra 19B # 24-40 TELÉFONO 3017924387

GENERACIÓN						ENTREGA DEL MATERIAL	
Nombre del residuo	Cantidad generada (Kg) (Sin decimales)	Cantidad generada (unidades, en caso de desconocer Kg)	Características, observaciones particulares	Área o proceso de generación	Fecha de generación	Prestador de servicio	
						Nombre, denominación o razón social	Fecha entrega
PAPEL ARCHIVO							
PAPEL PERIÓDICO							
CARTÓN							
VIDRIO							
PLÁSTICO PET							
PLÁSTICO PP							
PLÁSTICO PVC							
OTROS PLÁSTICOS							
CHATARRA							
OTROS (Residuos Especiales)	625		Lamina de PVC	Espesos	31-12-2019	MAAT	28-01-2020
Total			Nombre y cargo del responsable de la bitácora: Tania Erika Roero				
Observaciones generales:							

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



DOCUMENTO DE ENTREGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

Maat Soluciones Ambientales

Nit 900.162 510-4

Aut. Medellín Km. 3.9 Vía Siberia - Bogotá

Teléfono: 7425414

www.maat.com.co

No Consecutivo

36143

53

FECHA		28 DE 2020		Hora de Llegada		Hora de Salida		
IDENTIFICACIÓN GENERADOR	Nombre de la empresa		Construcción Prom. Sede. Alm.		N°. PIN			
	Punto de Generación		Cento Memoria		N°. PIN			
	Dirección		Cra 19B N. 24-86		Teléfono			
IDENTIFICACIÓN TRANSPORTADOR	Tipo de Vehículo		Volvo		No Placa		SP0218	
	Capacidad Aproximada (mts³)		32 mts³		N°. PIN		9999	
	Nombre Conductor		Luis Enrique Pineda		N°. Cédula		79019329	
	Firma				SELLO			
IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS	RESIDUOS ESPECIALES/PELIGROSOS							
	Grupo	Descripción		Peso Kg	Volumen m³			
	Residuos Petreos o Tierras: Mampostería, ladrillo, concreto, hormigón, cerámicos, Excavación							
	Madera							
	Aglomerado							
	Drywall							
	Icopor							
	Residuos Peligrosos							
	Residuos Especiales							
	Residuos Especiales Alto Vol.							
Otros, cual?	Residuo especial		520 kg	77 kg				
Otros, cual?								
Destino								
Reuso ☐ Reciclaje ☐ Recuperación ☐ Disposición ☐								
Gestores Finales								
Nombre y/o Razón social:				No Pin				
Contacto:								
Teléfono:								
Dirección:								
OBSERVACIONES								
Escriba en este campo cualquier comentario referente a nuestro servicio o cualquier comentario que considere importante dejar por escrito.								
FIRMA DEL APROBADO		Nombre del Responsable		Tania Romero				
		Numero de Cedula		3750531				
		Cargo		Residente SST				
ACLARACIONES NORMATIVAS								
Maat Soluciones Ambientales actúa como transportador de RCD y no es poseedor de los mismos, según lo contemplado en la resolución 01115 de 2012, Artículo 9.								
Además de cumplir con lo estipulado en el decreto 586 de 2015, artículo 19.								
El presente DETR cumple con lo estipulado en la resolución 01115 de 2012, artículo 9, numeral 2								
El transporte de Residuos Peligrosos y Especiales se realiza amparado en el decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera. La firma de este documento certifica que el generador autoriza la evacuación del material relacionado en el y que está de acuerdo con las cantidades y tipo de material a evacuar.								
Original: Cliente		Amarillo: Contabilidad		Verde: Logística		Azul: Gestor		



SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

NOMBRE DE LA SEDE: Centro Memoria Paz y Reconciliación TELÉFONO:

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

NOMBRE DE LA SEDE: Univerta Dorsal TELÉFONO: 305707612

FECHA DE GENERACION	CANTIDAD GENERADA (KG) (Sin decimales)	ÁREA O PROCESO DE GENERACIÓN	COLOR DE BOLSA	HORA DE ENTREGA A SHUT	OBSERVACIONES
24-01-2020	35	Administración	Vidrio Templado		Material acopiado en situ para su disposición
29-01-2020	5	Producción	Bolsas de Cemento (Bupage)		Material acopiado en situ para su disposición
Total		NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE: <u>Wilfrido Rosas Vargas</u> OBSERVACIONES GENERALES:			

SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

NOMBRE DE LA SEDE: Imprenta Distrital TELÉFONO: 805 707 5121

FECHA DE GENERACION	CANTIDAD GENERADA (KG) (Sin decimales)	ÁREA O PROCESO DE GENERACIÓN	COLOR DE BOLSA	HORA DE ENTREGA A SHUT	OBSERVACIONES
28-01-2020	10	Producción	Cartón		Materia prima acopiada en obra
28-01-2020	50	Producción	Chatarra		Materia prima acopiada en obra
Total		NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE:	Willya Torres / Representante SS		
		OBSERVACIONES GENERALES:			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BITÁCORA DE RESIDUOS NO APROVECHABLES

SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

NOMBRE DE LA SEDE: Imprenta Distrito TELÉFONO: 300 707 5121

FECHA DE GENERACION	CANTIDAD GENERADA (KG) (Sin decimales)	ÁREA O PROCESO DE GENERACIÓN	COLOR DE BOLSA	HORA DE ENTREGA A SHUT	OBSERVACIONES
03-01-2020	5	Producción	Verde		Entregado a la empresa de Asco de Bogotá
07-01-2020	3	Café	Verde		Entregado a la empresa de Asco de Bogotá
12-01-2020	5	Administración	Verde		Entregado a la empresa de Asco de Bogotá
17-01-2020	5	Producción	Verde		Entregado a la empresa de Asco de Bogotá
24-01-2020	3	Producción	Azul		Entregado a la empresa de Asco de Bogotá
31-01-2020	5	Producción	Verde		Entregado a la empresa de Asco de Bogotá
Total		NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE: <u>Wilma Roser Jarama / Presidente</u>			
		OBSERVACIONES GENERALES:			

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BITÁCORA DE RESIDUOS NO APROVECHABLES
SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

58

NOMBRE DE LA SEDE: Centro Memoria Paz y Reconciliación TELÉFONO: _____

FECHA DE GENERACION	CANTIDAD GENERADA (KG) (Sin decimales)	ÁREA O PROCESO DE GENERACIÓN	COLOR DE BOLSA	HORA DE ENTREGA A SHUT	OBSERVACIONES
03/01/2020	2 KG	OFICINA Y OBRA	AZUL	2 PM	
03/01/2020	2 KG	OFICINA Y OBRA	GRIS	2 PM	
03/01/2020	2 KG	OFICINA Y OBRA	VERDE	2 PM	
08/01/2020	2 KG	OFICINA Y OBRA	AZUL	2 PM	
08/01/2020	2 KG	OFICINA Y OBRA	GRIS	2 PM	
10/01/2020	2 KG	OFICINA Y OBRA	VERDE	2 PM	
15/01/2020	2 KG	OFICINA Y OBRA	AZUL	2 PM	
15/01/2020	2 KG	OFICINA Y OBRA	GRIS	2 PM	
15/01/2020	2 KG	OFICINA Y OBRA	VERDE	2 PM	
18/01/2020	2 KG	OFICINA Y OBRA	AZUL	2 PM	
22/01/2020	2 KG	OFICINA Y OBRA	GRIS	2 PM	
22/01/2020	2 KG	OFICINA Y OBRA	VERDE	2 PM	
29/01/2020	2 KG	OFICINA Y OBRA	AZUL	2 PM	
29/01/2020	2 KG	OFICINA Y OBRA	GRIS	2 PM	
30/01/2020	2 KG	OFICINA Y OBRA	VERDE	2 PM	
Total		NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE: TANIA ROMERO -RESIDENTE SST			
		OBSERVACIONES GENERALES:			

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



RADICADOS DE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y APROBACIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



UNIVERSAL SEC S.A.S.
PSO4-289-19

Bogotá, 09 de enero del 2019

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CIUDAD

Rad. SDM : 3543

Fecha: 2020-01-09 08:50:52
Destino: SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO
Asunto: 354 - AUTORIZAR O NO LOS PLANES D
Nro. Folios: 1 Anexos: 1
Origen: CONSORCIO PRUNI SEDES 04
Modo: M

Referencia: CONTRATO 4233000-731-2019

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS DE INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

Asunto: PRORROGA DEL PMT SEGÚN EL COI 42, N° DE APROBACION 45497 DE LA SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04, CON BASE AL RADICADO SDM 265044-2019.

Cordial Saludo

De manera atenta solicito a ustedes la renovación según asunto de este documento, para la obra sede CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION, DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04.

Se entrega la siguiente documentación.

1. Registro fotográfico.
2. Aprobación del PMT bajo el COI N° 42
3. Formato consolidado obras de infraestructura COI nuevo.
4. Plano de señalización aprobado por la SDM.
5. Radicado IDPC informativo obras Centro Memoria Paz y Reconciliación.
6. Modificación n°1 adición n° 1 y prórroga n°1 al contrato de obra N° 4233000-731-2019

Agradezco la atención prestada.

Atte


SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS.

Representante Legal.

Consortio Pruni Sedes 04

9 ene. 2020 8:52:48 a. m.
18-39 Carrera 28
Los Mártires

Calle 98 No. 18-39
PBX 7441529
BOGOTÁ Bogotá

Bogotá, 09 de enero del 2019

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CIUDAD

Rad. SDM : 3544

Fecha: 2020-01-09 08:50:53
Destino: SUBSCRIPCIÓN DE PLANES DE MANEJO
Asunto: 304 - AUTORIZAR O NO LOS PLANES
Tipo Folios: 1 Archivo: 1
Origen: CONSORCIO PRUNI SEDES 04
Uso: M

Referencia: CONTRATO 4233000-731-2019

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS DE INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

Asunto: PRORROGA DEL PMT SEGÚN EL COI 42, N° DE APROBACION 45498 DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04, CON BASE AL RADICADO SDM 265038-2019.

Cordial Saludo

De manera atenta solicito a ustedes la renovación según asunto de este documento, para la obra sede IMPRENTA DISTRITAL, DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04. Se entregara la siguiente información.

1. Registro fotográfico.
2. Aprobación del PMT bajo el COI N° 42
3. Formato consolidado obras de infraestructura COI nuevo.
4. Plano de señalización aprobado por la SDM.
5. Licencia de Construcción sede Imprenta Distrital.
6. Modificación n°1 adición n° 1 y prórroga n°1 al contrato de obra N° 4233000-731-2019

Agradezco la atención prestada.

Atte


RAFAEL EDUARDO CARRILLO ROJAS.

Representante Legal.

Consortio Pruni Sedes 04

9 ene. 2020 8:52:57 a. m.
18-39 Carrera 28
Los Mártires

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DISTRICTAL BAJO EL ESTÁNDAR MPG											
PROCESO GESTIÓN DE TRANSITO Y CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE											
Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)											
CÓDIGO: PM02-PRO1-F04											
COI No. 03											
ENERO 16 DE 2020											
SECRETARIA DISTRICTAL DE MOVILIDAD											
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO											
OBSERVACIONES											
NO.	DIRECCIÓN DE LA OBRA	FECHA	CONTRATISTA	FECHA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	NO. CONTRATO	AUTORIZADO	LOCALIZADO	ING. RESPONSABLE	NO. RADICADO
1141	VARIOS KENNEDY		CONSORCIO PARQUES KENNEDY				FDJK-456-2018	NO	KENNEDY	MANUEL G. RODRIGUEZ G.	4337-2020
1142	KR 188 No 24 86		CONSORCIO PUENTES SAN ANTONIO	17-ene-20	07:00-17:00	07:00-17:00	SG-4233000-731-2018	SI	LOS MARTIRES	NASLY L. GUZMAN B.	3543-2020
1143	KR 14 ESTE No 84-45 SUR		CONSORCIO PUENTES SAN ANTONIO	30-ene-20	07:00-17:00	07:00-17:00	SG-4233000-731-2019	SI	SAN CRISTOBAL	INGRIEL A. SUAREZ N.	3544-2020
1144	VARIOS ANTONIO NARIÑO		CONSORCIO PUENTES SAN ANTONIO				PRIVADO	NO	ANTONIO NARIÑO	DIANA C. GARCIA R.	4435-2020

NORMATIVIDAD
El plan de manejo de tránsito (PMT) debe cumplir con lo establecido en el manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) se recuerda que la calidad de contratista no lo define, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público.
Se recuerda que la calidad de contratista no lo define, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público.

A. ESPECIFICACIONES
Según Ley 160 de 2002 "Código Nacional de Tránsito Terrestre": Artículos 65-69, 70-76, 89-91, 102-103, 104-109, 112-114, 115-127, 131.
Decreto 034 del 05 de febrero 2009 "Por el cual se establecen disposiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".
Decreto 575 del 17 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se establecen disposiciones para el mejoramiento del tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".
Decreto 528 del 12 de noviembre 2013 "Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".
Decreto 980 del 31 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se modifica el Decreto 520 de 2013, que establece restricciones y condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la implementación del cumplimiento de la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameritan se debe garantizar la iluminación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas establecidas en el Concepto Técnico 17 de la SDM.
5. Para evacuaciones con profundidad superior a 1.5m, deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de señalización vial vigente.
6. En caso de construcción vial superior a 1.5m por actividad superior a 1.5m, deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de señalización vial vigente.
7. En caso de construcción vial superior a 1.5m por actividad superior a 1.5m, deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de señalización vial vigente.
8. La longitud de la obra deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Concepto Técnico 18 de la SDM.

Ing. Marcela Neira Medina
Directora de Ingeniería de Tránsito
PM02-PRO1-F04 V1.0

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Página 25 de 118

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



UNIVERSAL SEC S.A.S.
PS04-311-19

Bogotá, 24 de enero del 2020

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CIUDAD

Referencia: CONTRATO 4233000-731-2019

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS DE INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

Rad. SDM : 17051
Fecha : 2020-01-27 09:18:57
Destino : SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO
Asunto : 364 - AUTORIZAR O NO LOS PLANES D
Nro Folios : 1 Anexos : 1
Origen : CONSORCIO PRUNI SEDES 04
Modo : 1

Asunto: PRORROGA DEL PMT SEGÚN EL COI No. 03, N° DE APROBACION 1143 DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04, CON BASE AL RADICADO SDM 3544-2020.

Cordial Saludo

De manera atenta solicito a ustedes la renovación según asunto de este documento, para la obra sede IMPRENTA DISTRITAL, DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04. Se entregará la siguiente información.

1. Registro fotográfico.
2. Aprobación del PMT bajo el COI N° 03 2020
3. Formato consolidado obras de infraestructura COI nuevo.
4. Plano de señalización aprobado por la SDM.
5. Licencia de Construcción sede Imprenta Distrital.
6. Modificación adición y prórroga No. 1

Agradezco la atención prestada.

Atte


SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS.

Representante Legal.

Consortio Pruni Sedes 04

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

**RADICADOS PARA
CERTIFICACION DE
RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y
DEMOLICION
MESES DE ENERO
2020 Y DICIEMBRE
DEL 2019**

Bogotá, 31 de enero del 2020

Señores

ARQUITECTURA URBANA LTDA

ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO – Director De Interventoría

Calle 38 # 8 – 12 of. 301

Tel. 7035370

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION DE GENERACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Respetado arquitecto

Por medio de la presente me permito certificar como representante legal del **CONSORCIO PRUNI SEDES 04**, que, durante el mes de enero del 2020, se generaron 18 viajes de la siguiente manera (107.1 TON (63 M3 CERT 625-2020; $63 * 1.7 = \text{TOTAL } 107.1 \text{ TON}$), (103.32 TON (63 M3 CERT 356-2020), ($63 \text{ M3} * 1.64 = \text{TOTAL } 103.32 \text{ TON}$) de residuos de construcción y demolición, certificados emitidos por la empresa MAQUINAS AMARILLAS con NIT 900.459.311-1; adicional se acopiaron 8 TON de ladrillo cemento proveniente que fue retirado mientras se realizaban las excavaciones para la red hidrosanitaria así como para la red eléctrica; así también se certifica que se dispuso con la empresa PROSAMCOL (0.054 TON) DE CARTON Y PLASTICO, y (0.391 TON) CHATARRA se puede verificar con la certificación PRO 000865; con la empresa MAAT soluciones ambientales se dispuso (0.097 TON) DE PARTES ELECTRICAS, se puede verificar con la certificación Certificado 464; con la empresa TRACOL se dispuso los residuos contaminados de la siguiente manera (0.528 TON) con la certificación TRA 7979, y (0.045 TON) con la certificación TRA 7934; con base en el contrato cuyo objeto es CONTRATO 4233000-731-2019 REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS DE INTEVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



UNIVERSAL SEC S.A.S.

Adicionalmente se informa, que se certificara debidamente su disposición de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición con el pin ambiental n° 17450, en escombrera certificada.

Como se puede observar la disposición de residuos de construcción y demolición, de residuos aprovechables y de residuos contaminados fue de 211.44 TON, y para este mes se reutilizaron 8 TON DE LADRILLO CEMENTO (ADOQUIN), como se puede observar en el ANEXO 3. APROVECHAMIENTO EN SITU MES DE ENERO 2020.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente.

ING. SAMUEL CARRILLO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

RECIBO NO. TRA7979

TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP
NIT: 900.962.813-3

INFORMA QUE:

La empresa Consorcio Pruni Sedes 04 identificado con NIT No. 901294259 de la sede Centro Memoria, por intermedio de MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. 900162510, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Nombre Declarado	Fecha De Recepción	Peso Kg
TRA7979	Sólidos Impregnados O Contaminados (Especiales)	NO APLICA	29/01/2020	528

RECIBO DE RECEPCIÓN NO VALIDA COMO ACTA DE DISPOSICIÓN FINAL

Nota. El peso relacionado es peso aproximado generado en la solicitud, el real será entregado en el acta de disposición final.

El material se tratará de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

- 1.Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: "Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos"
- 2.Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

Cualquier información adicional relacionada con este Recibo, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Planta
Km 4 vía La Mesa Sector Los Puentes Vereda
Balsillas - Mosquera

Oficina principal
Calle 3 No 17-03 LI-187
Parque Industrial San Jorge - Mosquera

Contacto
304 593 5404
info@tracolsas.com
www.tracolsas.com



Certificación No.: CERT-625-2020

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
NIT: 900.459.311-1

SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTERILES LAS MANAS
(Residuos de construcción y demolición) PIN 8418-SDA SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE
AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 1480 DE 2014 ANLA

CERTIFICA QUE

La firma CASTERRA INGENIEROS Y CIA S.A.S Identificada con NIT. 900447439-3, ingreso al sitio de reconfiguración morfológica Minas las Manas durante el periodo comprendido entre el día 13 de enero de 2020 hasta el día 31 de enero de 2020 Ingresando un total de (91 Viajes para un volumen de SESENTA Y TRES M3. (63 0 M3) sueltos de material como se relaciona a continuación, provenientes de la obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - NIT.901.294.259-1,PIN OBRA. 17450

Id	Descripción Viaje	Total M3	Total Viajes
2	Sencillo- Excavación, Tierras, Arcillas, Recebos	63,0	9,0

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 19 de febrero de 2020

NICOLE STEFFANY GUZMAN LAVERDE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTO

YURY DAYANA OTALORA MUÑOZ
ASISTENTE DE FACTURACION

La presente certificación tendrá 30 días de validez a partir de su expedición para solicitud de permisos

www.ccminter.gov.co

Bogotá/ Cra 17 # 142-25
Tel 302 3055
Cel. 321-459-0705
gerencia@maquinasamarillas.com
www.maquinasamarillas.com





Certificación No.: CERT-356-2020

MÁQUINAS AMARILLAS S.A.S.
NIT: 900.459.311-1


SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE RESCUELOS Y ESTERILES LAS MANAS
(Proyecto de construcción y demolición) PIN 8418-SDA SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE
AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO 1480 DE 2014 ANLA

CERTIFICA QUE

La firma TRANSPORTES ANGIE ROMERO SAS identificada con NIT: 901149645-1 ingreso al sitio de reconfiguración morfológica Minas las Manas durante el periodo comprendido entre el día 07 de enero de 2020 hasta el día 25 de enero de 2020 ingresando un total de (9) Viajes para un volumen de SESENTA Y TRES M3 (63 O M3) suelos de material como se relaciona a continuación provenientes de la obra PRUNI IMPRENTA DISTRITAL PIN QBRA 17450

Id	Descripción Viaje	Total M3	Total Viajes
05	Sección Demolición, Concreto, Manpostero	63.0	9(1)

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 03 de febrero de 2020


NICOLE STEFANY GUTMAN LAVERDE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTO


YURY DAYANA OTALORA MUÑOZ
ASISTENTE DE FACTURACION

La presente certificación tendrá 30 días hábiles a partir de su expedición para efectos de validez.

www.mamachines.com

Sede: Calle 37 # 442-11
Tel: 761-3034
Cel: 311-459-9723
www.mamachines.com



CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES



Constancia No:	PRO000865
Fecha de Expedición:	31 DE ENERO DE 2020
Generador:	CONSORCIO PRUNI CEDE 04
Identificación	NIT: 901.294.259-1

PROSAMCOL SAS identificada con **NIT.: 900.900.403-1** hace constar que el día **Jueves 23 de enero de 2020** se realizó la recolección, y transporte de material aprovechable generados por **CONSORCIO PRUNI CEDE 04, SEDE: CALLE 11 sur # 1-60 este**, el material que se relaciona a continuación.

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD (kg)	RECEPTOR	TRATAMIENTO
CARTÓN	35	PROSAMCOL	SELECCIÓN Y RECUPERACION DE FIBRA
PLÁSTICO	19	PROSAMCOL	SELECCIÓN Y MOLIDO
CHATARRA FERROSA	391	PROSAMCOL	SELECCIÓN Y FUNDICIÓN CÓDIGO DIACO 0100859211

Contamos con un equipo humano especializado dándole cumplimiento a la normatividad

El material fue transportado por los vehículos y funcionarios que cumplen con los requerimientos establecidos en el decreto 1609 de 2002.

ING. CRISTIAN DAVID GALLO JIMENEZ
Coordinador Logístico

PROSAMCOL S.A.S
Calle 10 b n 89 a – 04 Tintal Móvil: 321 4186318 - 3095030
Email: logistica@prosamcol.co
Web: www.prosamcol.co
Bogotá D.C Colombia

RECIBO NO. TRA7934

TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP
NIT: 900.962.813-3

INFORMA QUE:

La empresa CONSORCIO PRUNI SEDES 04 identificado con NIT No. 901294259 de la sede CALLE 11 SUR N 1 -60 ESTE, por intermedio de PROSAMCOL SAS quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. 900900403, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Nombre Declarado	Fecha De Recepción	Peso Kg
TRA7934	BOLSAS DE CEMENTO	NO APLICA	25/01/2020	45

RECIBO DE RECEPCIÓN NO VALIDA COMO ACTA DE DISPOSICIÓN FINAL

Nota. El peso relacionado es peso aproximado generado en la solicitud, el real será entregado en el acta de disposición final.

El material se tratará de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

- 1.Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: "Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos"
- 2.Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

Cualquier información adicional relacionada con este Recibo, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Planta
Km 4 vía La Mesa Sector Los Puentes Vereda
Balsillas - Mosquera

Oficina principal
Calle 3 No 17-03 LI-187
Parque Industrial San Jorge - Mosquera

Contacto
304 593 5404
info@tracolsas.com
www.tracolsas.com



Certificado No **464**
Fecha de Emisión: 13 de febrero de 2020

CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Maat Soluciones Ambientales S.A.S.
Nit. 900.162.510-4

CERTIFICA

Que recolectó y dispuso de manera adecuada los residuos presentados por:

DATOS BASICOS DEL GENERADOR			
Nombre o Razón Social Del	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		
No De Identificación o NIT:	901294259-1	Sector:	Construcción
Nombre del proyecto:	Centro Memoria, Paz y Reconciliación; PIN17450; Carrera 19 B No. 24 - 86	PIN:	17450
Teléfono de contacto:	7441529		
Dirección del proyecto:	Carrera 19 B No. 24 - 86		
Municipio o distrito:	BOGOTÁ DC		

Disposición y Aprovechamiento:

Maat declara que los residuos aprovechables han sido comercializados con gestores que cumplen con los requerimientos de ley. Para el caso de los residuos de excavación, residuos pétreos y residuos peligrosos/especiales, se llevaron a sitios de disposición final que cuentan licencia ambiental vigente.

PERIODO DEL REPORTE					ENERO-2020		
FECHA DE RECOLECCIÓN	VEHICULO		TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD	U.M	DESTINO*	
	PLACA	PIN				APRV	DF
28/01/2020	SPP218	9992	RAEE	97	Kg	X	
28/01/2020	SPP218	9992	Residuos especiales	528	Kg		X

APRV: Aprovechamiento

DF: Disposición final

U.M: Unidad de Medida





Resumen Cantidades Generadas			
Tipo De Material	Cant. Mt ³	Cant. Kg	Unidad
RAEE		97	
Residuos especiales		528	
Total	0	625	0

Datos básicos de los gestores finales:

TIPO DE RESIDUO	NOMBRE DEL GESTOR	DATOS DEL GESTOR				LICENCIA AMBIENTAL	
Residuos Aprovechables	Maat Soluciones Ambientales SAS	Nit:	900.162.510-4			<u>Punto Limpio No 002</u>	
		Rep Legal:	Gina Juliana Ponguta Cordero				
		Tel:	7425414				
		Dir:	Autopista Medellín Km 3.9, vía Siberia – Bogotá (Costado sur)				
		PL	x	P.Aprv		DF	
Residuos especiales	TRACOL SAS Tratamientos Y Rellenos Ambientales De Colombia SAS ESP.	Nit:	900.962.813-3			<u>Resolución 0989 de 26 de mayo de 2015</u> <u>Licencia ambiental resolución 1821 de julio 2017</u>	
		Rep Legal:	Jonathan Rodríguez				
		Tel:	3045935404				
		Dir:	Calle 3 No. 17-05 L1-187 Parque Industrial San Jorge-Mosquera				
		PL		P.Aprv		DF	x

PL: Punto Limpio

P.Apr: Planta de aprovechamiento

DF: Disposición Final

- Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Resolución 1115 de 2012 de la Secretaria de Ambiente de Bogotá
- Decreto 586 de 2015 de la Secretaria de Ambiente de Bogotá
- Resolución 932 de 2015 de la Secretaria de Ambiente de Bogotá
- Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

En constancia se firma a los 13 días de mes de febrero del año 2020



Gina Juliana Pongutá Cordero

Representante legal

Maat Soluciones ambientales SAS.

Autopista Medellín Km 3.9, vía Siberia – Bogotá (Costado sur). Cota-Cundinamarca.

Tel: 742 5410/14 – 742 5446/47

Cel: 317 4035690

Email: info@maat.com.co



CONSORCIO PRUNI SEDES 04

NUMERO DE CONTRATO 731 DEL 2019: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C."

CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C

INDICADORES DE RCD MES DE ENERO DEL 2020

Gastos mensuales de la implementación del PG RCD (\$) X 100

INDICADOR DE EFICIENCIA = Presupuesto planeado para el PG RCD (\$)

INDICADOR DE EFICIENCIA = \$ 10.549.870 X 100

\$ 49.523.200

INDICADOR DE EFICIENCIA = 21.30 %

"Los gastos mensuales de implementación del PG-RCD es la sumatoria de los gastos descritos por el manejo y gestión de los RCD en planta y con disposición final descritos.

El presupuesto es aquel proyectado en el PG-RCD. "

Cantidad de residuos aprovechados en la obra mes (ton) X 100

INDICADOR DE EFICIENCIA = Cantidad de residuos generados en la obra por mes (ton)

INDICADOR DE EFICIENCIA = 8 X 100

211.44

INDICADOR DE EFICIENCIA = 3.8 %

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



PRIMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes (ton) X 100

INDICADOR DE EFICACIA = Cantidad de material usado para la ejecución de la obra (ton)

INDICADOR DE EFICACIA = 8 X 100
534.515

INDICADOR DE EFICACIA = 1.5 %

La cantidad de material usado corresponde al valor relacionado en el consolidado por materiales por mes."

Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes (ton) X 100

INDICADOR DE EFECTIVIDAD = Cantidad estimada de RCD a generar en el mes (ton)

INDICADOR DE EFECTIVIDAD = 211.44 X 100
240

INDICADOR DE EFECTIVIDAD = 88.1 %

La cantidad estimada de RCD a generar en el mes hace referencia a aquella cantidad proyectada para la obra inicialmente dividida entre los meses de duración inicial del proyecto.

Elaboró: TANIA ERIKA ROMERO LEAL

Cargo: RESIDENTE SST

Firma TANIA ROMERO

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.



DOCUMENTACION PARA LA PLATAFORMA DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



UNIVERSAL SEC S.A.S.

Bogotá, 31 de diciembre del 2019

Señores

ARQUITECTURA URBANA LTDA

ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO – Director De Interventoría

Calle 38 # 8 – 12 of. 301

Tel. 7035370

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION DE GENERACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Respetado arquitecto

Por medio de la presente me permito certificar como representante legal del **CONSORCIO PRUNI SEDES 04**, que, durante el mes de diciembre del 2019, se generaron 33 viajes de la siguiente manera (272 TON (90 M3 CERT 355-2020; 70 M3 CERT 67-2020, TOTAL DE 160 M3 * 1.70 = 272 TON), (300.12 TON (63 M3 CERT 67-2020), 120 M3 CERT-2700-2019, TOTAL 183 M3 * 1.64 = 300.12) de residuos de construcción y demolición, certificados emitidos por la empresa MAQUINAS AMARILLAS con NIT 900.459.311-1, y certificación de la escombrera de SAN ANTONIO (REX INGENIERIA S.A); así también se certifica que se dispuso con la ASOCIACION DE RECICLADORES EL TRIUNFO ASORETRIUNFO con fecha 18-12-2019 (326) kilos de cartón, y con fecha del 30-12-2019 (427) de cartón y plástico, esto se puede observar con sus respectivas certificaciones; también se certifica que se dispuso con la RECUPERADORA E.C.A S.A.S 280 kilos de chatarra certificado N 00019-2019 y con la RECUPERADORA DE METALES H.G.SAS 154 kilos de chatarra certificado HGDF - 20191228006, con base en el contrato cuyo objeto es CONTRATO 4233000-731-2019 REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS DE INTEVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

Adicionalmente se informa, que se certificara debidamente su disposición de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición con el pin ambiental n° 17450, en escombrera certificada.

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

71 CONSORCIO PRUNI SEDES 04



UNIVERSAL SEC S.A.S.

Como se puede observar la disposición de residuos de construcción y demolición, así como de residuos aprovechables fue de 573.31 ton, y para este mes no hubo reutilización, como se puede observar en el ANEXO 3. APROVECHAMIENTO EN SITU MES DE DICIEMBRE.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente.

ING. SAMUEL CARRILLO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04				FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLUCIÓN EN OBRA					ANEXO 2						
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO															
Fecha del diligenciamiento:	DICIEMBRE DEL 2019	Nombre del proyecto:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	Nombre del responsable del diligenciamiento del formato:	ING. SAMUEL EDUARDO CARRILLO	Dirección:	MANZANA LLEVANO, IMPRENTA DISTRICTAL CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION	Número de PIN:	17450	Número de contrato:	731 DEL 2019				
Responsable del despacho de RCD:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04			Nombre del responsable del diligenciamiento del formato:	Firma del responsable del diligenciamiento del formato: TANIA ERIKA ROMERO										
Descripción del material		Volumenes proyectados en P&RCD				3. Aprovechamiento o tratamiento de RCD			4. Lugar de disposición final			5. Acumulado		6. Mes de reporte: DICIEMBRE DEL 2019	
Tipo de residuo	Componente	Observaciones Descripción del RCD	1. Volumen total de materiales de construcción o uso en obra (TON)	2. Cantidad de RCD o genero en obra (TON)	Disposición final de RCD (TON)	Volumen de RCD aprovechado (TON)	Volumen de RCD Reutilizado (TON)	Otros aprovechamientos (TON)	Volumen total de materiales de construcción usados en obra (TON)	Cantidad final generada (TON)	Justificación	Volumen total de materiales de construcción usados en obra (TON)	Cantidad final de RCD generada (TON)	Justificación	7
Demolición	RCD Peligros	Concreto, cerámicas, ladrillos, arena, grava, cantos, bloques o fragmentos de roca, metales, plásticos, cartón y material de desecho.	22.76	65.6	300.12				0	344	Se realizó disposición final de residuos siendo 63 m3 certificado No. 67-2020, de MAQUINAS AMARILLAS 720 m3 certificado No. 67-2020, de MAQUINAS AMARILLAS 200-2020, de RECIPIENTES DE				

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

ANEXO3. INFORME DE APROVECHAMIENTO EN SITU DICIEMBRE 2019

Nombre del Proyecto: CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **PIN:** 17450


1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:
2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's
3. Tipo de material a emplear en la reutilización: material de excavación.
4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.
5. Registro fotográfico durante la reutilización:
6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:
7. Volumen total reutilizado: _____ 0 _____ (TON)
8. Duración del proceso: _____ 0 _____ (meses)
9. Área final recuperada: _____ 0 _____ (m2)
10. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____ (%)
11. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación por no hacer reutilización:

EN ESTE MES NO SE REUTILIZO DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION DEL MATERIAL DE EXCAVACION YA SE TERMINARON EN LA SEDE DE IMPRENTA DISTRITAL, ADICIONAL EL MATERIAL QUE SE ESTA UTILIZANDO PARA CONSTRUCCION DE MUROS Y OTRAS ACTIVIDADES DE OBRA ES BLOQUE # 4, ASI COMO EL LADRILLO TOLETTE, LADRILLO TABLETA, Y MATERIAL COMO ARENA DE RIO, ARENA DE PEÑA, ARENA DE POZO, GRAVILLA, RECEBO.

Firma del Representante Legal o Director de obra

Nota: El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma.

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.



RECUPERADORA E.C.A SAS

COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE
MATERIALES RECICLABLES Y METALES
NIT. 901.259.858-3

74

CERTIFICADO N.º 00019-2019

Fecha de Emisión: 19-12-2019

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PIN: 17450

NIT: 901294259-1

La empresa **RECUPERADORA ECA SAS** autorizada por la secretaría del medio ambiente bajo el número de Pin: **16852** certifica que desarrolladora de oficinas 1592 s.as, entrego el siguiente material aprovechable el cual se da constancia a través del siguiente comunicado y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 586 de 2015 y la (Resolución 01115 de 2012); los siguientes materiales nombrados:

Marca	Placa del vehículo	Tipo de Residuo	Cantidad	Unidad de medidas
FORD	BUC556	Chatarra	280	KILOGRAMOS

El material ferroso recolectado fue dispuesto en las en las instalaciones de la empresa **CHATARRERIA AMBIENTAL F.M. S.A.S.** la cual es la encargada de hacer la entrega en la planta de **SIDENAL S.A.**, como material de posconsumo para fundición para la elaboración de materiales necesarios.

Cordialmente.

Belarmino Lizarazo C.

Belarmino Lizarazo Corredor.
Representante Legal.

CARRERA 69 No 75 – 46 BARRIO LAS FERIAS BOGOTA - COLOMBIA

CELULAR: 311 466 20 52

EMAIL: recuperadorayestaciondeclasi@gmail.com

ASOCIACION DE RECICLADORES EL TRIUNFO**ASORETRIUNFO**

Nit: 900237033-6
Organización de Recicladores Autorizada
Registró SSPD No. 20171437427359909
ID: 37427



Bogotá. D.C. diciembre 18 de 2019

Señores,
CONSOCIO PRUNI SEDES 04
Ciudad

Respetados Señores, Reciba de la Asociación de Recicladores el Triunfo, -
ASORETRIUNFO, nuestros más sinceros deseos de éxito en toda su gestión.

REF: Informe de materiales reciclables del mes diciembre de 2.019.

Adjunto remitimos informe de los materiales reciclables retirados de las instalaciones de la
CONSORCIO PRUNI SEDES 04, Correspondiente al mes de diciembre de 2.019.
Adjuntamos:

- **CERTIFICACION.**

Cualquier inquietud al respecto estaremos prestos a solucionar. Atentamente,

DAIRO MARTINEZ GUERRA
Representante Legal ASORETRIUNFO.

Carrera 34A No 10 - 93 / Carrera 34 A No. 10 - 20 Tels. (1) 7069527 - 4051652 Cel. 3142268535

Email: ecasoretriunfo.aprovechamiento@gmail.com - dmartinezguerra@gmail.com

Zona Industrial Pensilvania – Bogotá D.C. - Colombia

ASOCIACION DE RECICLADORES EL TRIUNFO

ASORETRIUNFO



Nit: 900237033-6

Organización de Recicladores Autorizada
Registró SSPD No. 20171437427359909

ID: 37427



ASOCIACION DE RECICLADORES EL TRIUNFO - ASORETRIUNFO

NIT.900.237.033-6

CERTIFICADO DE DONACION PARA EFECTOS DE LA DECLARACION DE RENTA Y PATRIMONIO POR EL AÑO GRAVABLE DE 2019

1. Que la **Asociación de Recicladores el Triunfo – ASORETRIUNFO.**, es una organización sin ánimo de lucro, con registro en Cámara de Comercio No. S0032697 del **27 de agosto de 2.008**, bajo el Número **142197** del **Libro I** de la Entidades sin ánimo de Lucro en cumplimiento de ordenado por el Decreto 2150 de diciembre 5 de 1995.
2. Que la **Asociación de Recicladores el triunfo - Asoretriunfo**, no tiene fines de lucro y que su objeto social de acuerdo con sus estatutos vigentes es: **La Defensa de los intereses comunes de los Recicladores en la Regional y a nivel Nacional cuando las circunstancias los ameriten.**
3. Que la **Asociación de Recicladores EL TRIUNFO - Asoretriunfo**, está sometida a la Vigilancia de la **Alcaldía Mayor de Bogotá**, ante la cual se encuentra inscrita.
4. Que de acuerdo con lo estipulado en los artículos 356 a 364, del Estatuto Tributario, la **Asociación de Recicladores el triunfo - Asoretriunfo**, se encuentra sometida al Régimen Tributario Especial.
5. Que la **Asociación de Recicladores el triunfo - Asoretriunfo**, ha cumplido en forma ininterrumpida con la obligación de presentar declaración de renta y patrimonio.
6. Que todos los ingresos de la **Asociación de Recicladores el triunfo - Asoretriunfo**, son aplicados en el desarrollo del Objeto Social, dentro del territorio nacional.
7. Que, durante el mes de diciembre de 2019, recibimos un aporte de **326 kilos** de material (**Cartón**) potencialmente reciclables, de la entidad **CONSORCIO PRUNI SEDES 04**, con Nit: 901.294.259-1. localizada en la Carrera 8 N° 10 – 65, edificio Manzana Lievano. Dicho aporte de MPR es considerada una acción comprendida en el ámbito de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y de Responsabilidad Ambiental Empresarial. Que el mencionado aporte se destinó al desarrollo del objeto social de la **Asociación de Recicladores el triunfo –ASORETRIUNFO**. beneficiándose (1) una Familia Recicladora.
8. Que la disposición final de estos materiales es la industria nacional descrita así:
 - PAPELES - COMPAÑÍA COLOMBIANA RECICLADORA S.A.
 - VIDRIO – I-O PELDAR.
 - PLASTICO – APROPLAST S.A.
 - METALES – GERDAU –DIAGIO.

La presente certificación se expide al **CONSORCIO PRUNI SEDES 04**, en la Ciudad de Bogotá, a los diez y ocho (18) días del mes de diciembre de 2.019.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink.

DAIRO ALFONSO MARTINEZ GUERRA
Representante Legal – ASORETRIUNFO.

Carrera 34A No 10 - 93 / Carrera 34 A No. 10 - 20 Tels. (1) 7069527 - 4051652 Cel. 3142268535

Email: ecasoretriunfo.aprovechamiento@gmail.com - dmartinezguerra@gmail.com

Zona Industrial Pensilvania – Bogotá D.C. - Colombia

ASOCIACION DE RECICLADORES EL TRIUNFO

ASORETRIUNFO



Nit: 900237033-6
Organización de Recicladores Autorizada
Registró SSPD No. 20171437427359909
ID: 37427



Bogotá. D.C. diciembre 30 de 2019

Señores,
CONSOCIO PRUNI SEDES 04
Ciudad

Respetados Señores, Reciba de la Asociación de Recicladores el Triunfo, -
ASORETRIUNFO, nuestros más sinceros deseos de éxito en toda su gestión.

REF: Informe de materiales reciclables del mes diciembre de 2.019.

Adjunto remitimos informe de los materiales reciclables retirados de las instalaciones de la
CONSORCIO PRUNI SEDES 04, Correspondiente al mes de diciembre de 2.019.
Adjuntamos:

- **CERTIFICACION.**

Cualquier inquietud al respecto estaremos prestos a solucionar. Atentamente,

ASOCIACION DE RECICLADORES EL TRIUNFO
ASORETRIUNFO
NIT 900237033-6 Licencia de Comercio 20032697

DAIRO MARTINEZ GUERRA
Representante Legal ASORETRIUNFO.

Carrera 34A No 10 - 93 / Carrera 34 A No. 10 - 20 Tels. (1) 7069527 - 4051652 Cel. 3142268535

Email: ecasoretriunfo.aprovechamiento@gmail.com - dmartinezguerra@gmail.com

Zona Industrial Pensilvania – Bogotá D.C. - Colombia

ASOCIACION DE RECICLADORES EL TRIUNFO

ASORETRIUNFO



Nit: 900237033-6
Organización de Recicladores Autorizada
Registró SSPD No. 20171437427359909
ID: 37427



ASOCIACION DE RECICLADORES EL TRIUNFO - ASORETRIUNFO

NIT.900.237.033-6

CERTIFICADO DE DONACION PARA EFECTOS DE LA DECLARACION DE RENTA Y PATRIMONIO POR EL AÑO GRAVABLE DE 2019

1. Que la Asociación de Recicladores el Triunfo – ASORETRIUNFO., es una organización sin ánimo de lucro, con registro en Cámara de Comercio No. S0032697 del 27 de agosto de 2.008, bajo el Número 142197 del Libro I de la Entidades sin ánimo de Lucro en cumplimiento de ordenado por el Decreto 2150 de diciembre 5 de 1995.
2. Que la Asociación de Recicladores el triunfo - Asoretriunfo, no tiene fines de lucro y que su objeto social de acuerdo con sus estatutos vigentes es: **La Defensa de los intereses comunes de los Recicladores en la Regional y a nivel Nacional cuando las circunstancias los ameriten.**
3. Que la Asociación de Recicladores EL TRIUNFO - Asoretriunfo, está sometida a la Vigilancia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ante la cual se encuentra inscrita.
4. Que de acuerdo con lo estipulado en los artículos 356 a 364, del Estatuto Tributario, la Asociación de Recicladores el triunfo - Asoretriunfo, se encuentra sometida al Régimen Tributario Especial.
5. Que la Asociación de Recicladores el triunfo - Asoretriunfo, ha cumplido en forma ininterrumpida con la obligación de presentar declaración de renta y patrimonio.
6. Que todos los ingresos de la Asociación de Recicladores el triunfo - Asoretriunfo, son aplicados en el desarrollo del Objeto Social, dentro del territorio nacional.
7. Que, durante el mes de diciembre de 2019, recibimos un aporte de 427 kilos de material (Cartón y Plásticos) potencialmente reciclables, de la entidad CONSORCIO PRUNI SEDES 04, con Nit: 901.294.259-1, localizada en la Carrera 8 N° 10 – 65, edificio Manzana Lievano. Dicho aporte de MPR es considerada una acción comprendida en el ámbito de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y de Responsabilidad Ambiental Empresarial. Que el mencionado aporte se destinó al desarrollo del objeto social de la Asociación de Recicladores el triunfo –ASORETRIUNFO, beneficiándose (1) una Familia Recicladora.
8. Que la disposición final de estos materiales es la industria nacional descrita así:
 - PAPELES - COMPAÑÍA COLOMBIANA RECICLADORA S.A.
 - VIDRIO – I-O PELDAR.
 - PLASTICO – APROPLAST S.A.
 - METALES – GERDAU –DIAGIO.

La presente certificación se expide al CONSORCIO PRUNI SEDES 04, en la Ciudad de Bogotá, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2.019.

Atentamente,



DAIRO ALFONSO MARTINEZ GUERRA
Representante Legal – ASORETRIUNFO.

Carrera 34A No 10 - 93 / Carrera 34 A No. 10 - 20 Tels. (1) 7069527 - 4051652 Cel. 3142268535

Email: ecasoretriunfo.aprovechamiento@gmail.com - dmartinezguerra@gmail.com

Zona Industrial Pensilvania – Bogotá D.C. - Colombia

RECUPERADORA DE METALES HG SAS

¡RECICLA, REUTILIZA Y REDUCE!

HGDF-201912280061

CERTIFICADO DE DESTINO FINAL

RECUPERADORA DE METALES HG S.A.S

NIT: 900.862.400-6

Certifica que:

HIDROALFA S.A.S

NIT: 800.230.346 - 1

OBRA: LÍBANO - ALCADÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Entregó a RECUPERADORA DE METALES HG S.A.S la cantidad de material relacionada a continuación:

Fecha	Material aprovechable	Cant
28.12.2019	CHATARRA	140 Kg
	BRONCE	14 Kg

Estas cantidades fueron entregadas a las empresas DIACO S.A, ACERÍAS PAZ DEL RÍO y INVERMETALES DE COLOMBIA S.A.S S.A para ser aprovechadas como materia prima en la fundición de hierro y acero para la fabricación de nuevos productos.

Este documento se expide el 28 de diciembre de 2019 como constancia del manejo adecuado del material.

Atentamente,

Hilda María Gutiérrez

Representante legal

Nota: La presente constancia no tiene validez sin sello seco.




Calle. 167 D No. 7- 58

Tel. 669 96 84

Cel. 310 248 96.47

recupmetaleshg@hotmail.com



Boletín No. 21 de Enero de 2020

REX INGENIERIA S.A.

CER-SA-2700-2019

Señores:

A quien interese

Ciudad

Asunto: Certificación de material dispuesto

De la manera más atenta nos permitimos certificar que la empresa CONSORCIO PRUNI SEDES 04 identificada con NIT: 901294259-1 ingresó al sitio de disposición final de RCD (Residuos de construcción y demolición) San Antonio aprobado mediante resolución 0836 de Julio de 2015 y resolución 1110 de Septiembre de 2017 de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencia Ambientales), PIN 9730 de la SDA, en el periodo comprendido entre el domingo, 1 de diciembre de 2019 y el martes, 31 de diciembre de 2019 un total de 8 viajes, que representan aproximadamente 120 m³ de acuerdo con la siguiente relación.

Material	Sencilla		Doble Troque		Tracto Camión		Totales	
	Cant.	Vol.	Cant.	Vol.	Cant.	Vol.	Cant.	Vol.
Escombro			8 Vj	120 m ³			8 Vj	120 m ³
Excavación								
Capa Vegetal								
Tierra Negra								
Lodo								
Asfalto								

Total Viajes

8 Vj

Volumen Total

120 m³

Los cuales son provenientes de la Obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 pin 17450

Cordialmente

Ing. Juliana Pinzón
Residente de Obra
REX INGENIERIA S.A.

Nota: El volumen calculado es un estimativo de acuerdo con volqueta sencilla 7 m³, volqueta dobletroque 15 m³ y mula 22 m³. Para la verificación, ajustes o cambios del certificado se tendrá una fecha máxima de 30 días calendario a partir de la fecha de entrega.



Cra. 27 No. 47A - 35
 Tel: (571) 337 87 26/28/56
 Fax: (571) 335 65 30
 info@rexingenieria.com - administracion@rexingenieria.com
 www.rexingenieria.com



Certificación No.: CERT-355-2020

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
NIT. 900.459.311-1

SITIO DE DISPOSICION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTERILES LAS MANAS
(Residuos de construcción y demolición) PIN 8418-SDA SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE
AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 1480 DE 2014 ANLA

CERTIFICA QUE

La firma CASTERRA INGENIEROS Y CIA S.A.S identificada con NIT. 900447439-3, ingreso al sitio de reconfiguración morfológica Minas las Manas durante el periodo comprendido entre el día 06 de diciembre de 2019 hasta el día 18 de diciembre de 2019, ingresando un total de (6) Viajes, para un volumen de NOVENTA M3 (90,0 M3) sueltos de material, como se relaciona a continuación, provenientes de la obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - CENTRO MEMORIA, PIN OBRA: 17450.

Id	Descripción Viaje	Total M3	Total Viajes
1	Doble- Excavación, Tierras, Arcillas, Recebos	90,0	6,0

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 03 de febrero de 2020.

NICOLE STEFFANNY GUZMAN LAVERDE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTO

YURY DAYANA OTALORA MUÑOZ
ASISTENTE DE FACTURACION

La presente certificación tendrá 33 días calendario a partir de su expedición para solicitud de cambios.

www.cohirivsc.com

Bogotá/ Dts 17 # 142-25
Tel: 752-3058
Cel: 321-069-9799
cohen@maquinamarillas.com
www.maquinamarillas.com



ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS
Certification
COHIVSC/COHIVSC



Link de verificación



Certificación No.: CERT-67-2020

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
NIT: 900.459.311-1

SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTERILES LAS MANAS
(Residuos de construcción y demolición) PIN 8418-SDA SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE
AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 1480 DE 2014 ANLA

CERTIFICA QUE

La firma TRANSPORTES ANGIE ROMERO SAS identificada con NIT. 901149648-1, ingreso al sitio de reconfiguración morfológica Minas las Manas durante el periodo comprendido entre el día 02 de diciembre de 2019 hasta el día 30 de diciembre de 2019, Ingresando un total de (19) Viajes, para un volumen de CIENTO TREINTA Y TRES M3. (133,0 M3) sueltos de material, como se relaciona a continuación, provenientes de la obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, PIN OBRA: 17450.

<u>Id</u>	<u>Descripción Viaje</u>	<u>Total M3</u>	<u>Total Viajes</u>
2	Sencillo- Excavación, Tierras, Arcillas, Recebos	70,0	10,0
5	Sencillo- Demolición, Concreto, Mampostería	63,0	9,0

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 10 de enero de 2020.

NICOLE STEFANNY GUZMAN LAVERDE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTO

YURI CAROLINA MEJIA BENJUMEA
ASISTENTE DE GERENCIA

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de su expedición para solicitud de cambios.

www.cohintec.com

Bogotá/ Cra 17 # 142-25
Tel 702-3060
Cel: 321-469-0709
gerencia@maquiamarillas.com
www.maquiamarillas.com



fechatransporte	placatransporte	pintransportador2798	clasifititidis	etaparCD	responsablesdespacho	nombresitiocep	dirsitiocep
06/12/2019	WFH217	7974	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
9/12/2019	UFY222	4419	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
10/12/2019	WFH217	7974	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
11/12/2019	WFH217	7974	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
13/12/2019	WFH217	7974	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
13/12/2019	UFY222	4419	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
18/12/2019	WFH217	7974	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	FUNDACIÓN SAN ANTONIO	Avenida Boyacá No. 73- 00 Sur
18/12/2019	UFY222	4419	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	FUNDACIÓN SAN ANTONIO	Avenida Boyacá No. 73- 00 Sur
18/12/2019	WFH217	7974	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	FUNDACIÓN SAN ANTONIO	Avenida Boyacá No. 73- 00 Sur
18/12/2019	WFH216	7976	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	FUNDACIÓN SAN ANTONIO	Avenida Boyacá No. 73- 00 Sur
19/12/2019	WFH216	7976	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	FUNDACIÓN SAN ANTONIO	Avenida Boyacá No. 73- 00 Sur
19/12/2019	UFY222	4419	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	FUNDACIÓN SAN ANTONIO	Avenida Boyacá No. 73- 00 Sur
21/12/2019	UFY222	4419	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	FUNDACIÓN SAN ANTONIO	Avenida Boyacá No. 73- 00 Sur
23/12/2019	UVM572	16231	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	FUNDACIÓN SAN ANTONIO	Avenida Boyacá No. 73- 00 Sur
2/12/2019	AFE908	7638	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	FUNDACIÓN SAN ANTONIO	Avenida Boyacá No. 73- 00 Sur
4/12/2019	OEO168	15540	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
6/12/2019	AFE908	7638	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
8/12/2019	OEO168	15540	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
10/12/2019	AFE908	7638	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
12/12/2019	OEO168	15540	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
14/12/2019	AFE908	7638	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
16/12/2019	OEO168	15540	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
18/12/2019	AFE908	7638	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
20/12/2019	OEO168	15540	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
22/12/2019	AFE908	7638	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
24/12/2019	OEO168	15540	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
26/12/2019	AFE908	7638	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
28/12/2019	OEO168	15540	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
30/12/2019	AFE908	7638	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
1/01/2020	OEO168	15540	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
3/01/2020	AFE908	7638	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
5/01/2020	OEO168	15540	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito
7/01/2020	OEO168	15540	3	3	2 CONSORCIOPRUNISEDES04	LAS MANAS HOLCIM	Sur de la Ciudad, Ribera Rio Tunjuelito

CONSORCIO PRUNI SEDES 04				FORMATO ESTIMACIÓN DE COSTOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA				ANEXO 3					
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				DATOS GENERALES DEL GENERADOR				SEDES DEL CONTRATO MANZANA LLEVANO, IMPRENTA DISTRITAL, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION					
Nombre del proyecto:		17450		731 DEL 2019		dic-19							
Número de PIN:													
RCD GENERADO		Estimación según FG-RCD		Cantidad Generada en el periodo		Unidad		Costo por unidad		Costo total		% del presupuesto de la obra	
Demolición		1.00		0		TON		\$		\$		0.0000%	
Excavación y Cimentación		800.00		272		TON		\$		\$ 41.714,29		\$ 11.346.285,71 22,91%	
		40.00		300		TON		\$		\$ 41.714,29		\$ 12.519.291,43 25,28%	
		0.00		0		TON		\$		\$		0.0000%	
		0.00		1.2		TON		\$		\$ 2.142.857,14		\$ 2.543.571,43 5,14%	
Construcción		7.00		0.00		TON		\$		\$ 1.428.571,43		\$ 0.0000%	
TOTAL		848.00		573.31						3.654.857		26.409.149 63,127%	
												26.409.148,57	

TANIA ROMERO

DICIEMBRE DEL 2019 / TANIA ERIKA ROMERO

CONSORCIO PRUNI SEDES 04



UNIVERSAL SEC. S.A.S.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

NÚMERO DE CONTRATO 731 DEL 2019: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C."

CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C

INDICADORES DE RCD MES DE DICIEMBRE DEL 2019

INDICADOR DE EFICIENCIA = $\frac{\text{Gastos mensuales de la implementación del PG RCD (\$) X 100}}{\text{Presupuesto planeado para el PG RCD (\$)}}$

INDICADOR DE EFICIENCIA = \$ 26.409.148 X 100

\$ 49.523.200

INDICADOR DE EFICIENCIA = 53.32 %

"Los gastos mensuales de implementación del PG-RCD es la sumatoria de los gastos descritos por el manejo y gestión de los RCD en planta y con disposición final descritos.

El presupuesto es aquel proyectado en el PG-RCD. "

INDICADOR DE EFICIENCIA = $\frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados en la obra mes (ton) X 100}}{\text{Cantidad de residuos generados en la obra por mes (ton)}}$

INDICADOR DE EFICIENCIA = 0 X 100

573.31

INDICADOR DE EFICIENCIA = 0 %

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
FACILITANDO CONSTRUCCIONES

UNIVERSAL SEC S.A.S.

INDICADOR DE EFICACIA = $\frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes (ton)} \times 100}{\text{Cantidad de material usado para la ejecución de la obra (ton)}}$

INDICADOR DE EFICACIA = $\frac{0}{292.34} \times 100$

INDICADOR DE EFICACIA = 0 %

La cantidad de material usado corresponde al valor relacionado en el consolidado por materiales por mes."

INDICADOR DE EFECTIVIDAD = $\frac{\text{Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes (ton)} \times 100}{\text{Cantidad estimada de RCD a generar en el mes (ton)}}$

INDICADOR DE EFECTIVIDAD = $\frac{573.31}{240} \times 100$

INDICADOR DE EFECTIVIDAD = 238.88 %

La cantidad estimada de RCD a generar en el mes hace referencia a aquella cantidad proyectada para la obra inicialmente dividida entre los meses de duración inicial del proyecto.

Elaboró: TANIA ERIKA ROMERO LEAL

Cargo: RESIDENTE SST

Firma: TANIA ROMERO

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Calle 98 No. 70-95 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.



SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN RCD

V.1 18/10/2017

Fecha de solicitud 30 de Enero de 2020

I. DATOS DE QUIEN SOLICITA LA CERTIFICACION

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL

CASTERRA INGENIEROS Y CIA S.A.S

N° NIT Y /CC

900.447.439-3

PERSONA DE CONTACTO

SAMUEL CARRILLO

TELEFONO

3202331827

CORREO ELECTRÓNICO

Casterra.ing@gmail.com

II. DATOS DEL GENERADOR DEL ESCOMBRO

NOMBRE DE LA OBRA Y/O N° CONTRATO

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 Centro Memoria

N° PIN QUE EMITE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

17450

III. DATOS DE LA CERTIFICACIÓN

PERIODO

DICIEMBRE

IV. VOLUMEN A CERTIFICAR

VIAJES POR SISTEMA

VIAJES EN EFECTIVO

VIAJES

M3

DOBLES (EQ A 15M3/VIAJE)

SENGILLOS (EQ A 7M3/VIAJE)

6

15

TOTAL 90

V. OBSERVACIONES



HORA

30 ENE 2020

RECIBO

RECIBIDO PARA ESTUDIO
IMPLICA SU ACEPTACIÓNFIRMA
CC