CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MARZO

CONTRATO DE OBRA 032-SG-2023

OBJETO: "REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DELA SEDE REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA"

CONTRATISTA: CONSORCIO TECALINAS
R/L: JOSE EDGAR SALINAS

BARRANQUILLA – ATLANTICO 2024

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONTENIDO

1) INTRODUCCIÓN 6
2) OBJETIVO 6
3) ALCANCE 6
4) Evaluaciones medicas ocupacionales: 6
5) Egresos 8
6) Afiliaciones al sistema de seguridad social: 8
7) Inducciones y notificaciones de riesgo 10
5) Entrega e inspección de dotación y elementos de protección personal: 12
6) Programa de capacitaciones y charlas de seguridad 13
7) Calistenia: 14
8) Control de ausentismo 15
9) Estadística de accidentalidad 16
10) COPASST 16
11) Comité de convivencia laboral: 17
12) Inspección pre operacional de maquinaria 17
13) Atención de emergencias: 18

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Personal de obra mes Febrero 2024 6
Tabla 2. Listado de personal desafiliado 8
Tabla 3. Listado de personal afiliado a seguridad social 9
Tabla 4. Listado de dotación y EPP..... 12
Tabla 5. Listado de charlas de seguridad y capacitaciones..... 13

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Inducción al personal de obra 11
Ilustración 2. Entrega de dotación 12
Ilustración 3. Evidencia charlas semanales 13
Ilustración 4. Evidencia calistenia 15
Ilustración 5. Evidencia inspecciones pre operacionales. 17
Ilustración 6. Elementos de emergencia 18

LISTA DE GRAFICOS

Gráfico 1. Ausentismo laboral marzo 16
Gráfico 2. Accidentes de Trabajo 16

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MARZO DE 2024

1) INTRODUCCIÓN

La información presentada en este informe corresponde a las actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo realizadas por parte de Consorcio Tecalinas, quien ejecuta el contrato 032-SG-2023 **"REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA".** Razón por la cual se requiere aplicar los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para este tipo de actividades, cumpliendo con el plan de trabajo propuesto.

2) OBJETIVO

Evidenciar la gestión de consorcio Tecalinas, con referencia al cumplimiento dela normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo.

3) ALCANCE

El presente informe se presenta con el fin de que sean verificadas las actividadesaplicadas por Consorcio Tecalinas, referente a los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo en el contrato 032-SG-2023.

4) Evaluaciones medicas ocupacionales:

Para el ingreso del personal es requisito realizar los exámenes médicos ocupacionales. Ya que estos constituyen un instrumento importante en la elaboración del diagnóstico de condiciones de salud de la población trabajadora,y por ende es información vital para el desarrollo de los diferentes programas degestión para la prevención y control de las enfermedades relacionadas con el trabajo.

Durante el presente periodo se le realizo exámenes ocupacionales al siguiente personal:

Tabla 1. Personal de obra mes marzo 2024

ITEM	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

1	GARCIA NAVARRO LUISA LEONOR	1.045.677.218	AUXILIAR HSEQ	1/02/2024
2	MANOTAS MATEUS ROLDAN	72.280.904	ARQUITECTO	02/02/2024
3	RODRIGUEZ CASTILLO CESAR AUGUSTO	80.006.889	OFICIAL	9/01/2024
4	PERSY REDONDO ALEXANDER	1.079.661.099	AYUDANTE	9/01/2024
5	CORTES HERNANDEZ HOOOVER YOFRE	11.381.665	MAESTRO	10/01/2024
6	DIANA CRISTINA REYES DIAZ	65.707.341	PROFESIONAL SISO	18/12/2023
7	SALINAS MARTINEZ JOSE EDGAR	17.344.965	DIRECTOR DE OBRA	18/12/2023
8	RAMBAO AHUMADA JORJE LUIS	1.048.272.589	OFICIAL	10/01/2024
9	AVILA COBA ALEX ENRIQUE	72.153.339	AYUDANTE	10/01/2024
10	JIMENEZ CHARRIZ WILFRIDO	8.603338	OFICIAL	16/01/2024
11	WILLIAM ANDRES CAVIEDES CAHUEÑO	1.115.853.833	RESIDENTE DE OBRA	18/12/2023

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

12	HERNANDEZ IBAÑEZ RAFAEL APOLONIO	72.159.923	AYUDANTE	1/24/2024
13	CASTRO VARGAS PEDRO JAVIER	72.044.019	OFICIAL	1/25/2024
14	GUTIERREZ HERNANDEZ JHON JAIRO	1.024.505.559	OFICIAL	1/26/2024
15	WILLIAM AREVALO CASALLAS	79594878	MAESTRO	18/12/2023
16	ISRAEL ENRIQUE BELTRAN MARTINEZ	72.019.809	OFICIAL	20/02/2024
17	ISRAEL ENRIQUE BELTRAN RADA	1.001.782.073	AYUDANTE	20/02/2024
18	LUIS EDUARDO CANTILLO MENDOZA	72.192.824	OFICIAL	20/02/2024

Fuente: El autor.

5) Egresos

Tabla 2. Listado de personal desafiliado
En el mes de MARZO no hubo personal desafiliado

6) Afiliaciones al sistema de seguridad social:

El CONSORCIO TECALINAS realizo la afiliación al sistema de seguridad socialy así mismo los pagos de seguridad social de todo el personal que está activo durante el periodo. Así mismo, solicito la seguridad social del personal contratista. **Ver:** *Anexo - Planilla de seguridad social.*

Tabla 3. Listado de personal afiliado a seguridad social
Fuente: El autor

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

ITEM	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	GARCIA NAVARRO LUISA LEONOR	1.045.677.218	AUXILIAR HSEQ	1/02/2024
2	MANOTAS MATEUS ROLDAN	72.280.904	ARQUITECTO	02/02/2024
3	RODRIGUEZ CASTILLO CESAR AUGUSTO	80.006.889	OFICIAL	9/01/2024
4	PERSY REDONDO ALEXANDER	1.079.661.099	AYUDANTE	9/01/2024
5	CORTES HERNANDEZ HOOOVER YOFRE	11.381.665	MAESTRO	10/01/2024
6	DIANA CRISTINA REYES DIAZ	65.707.341	PROFESIONAL SISO	18/12/2023
7	SALINAS MARTINEZ JOSE EDGAR	17.344.965	DIRECTOR DE OBRA	18/12/2023
8	RAMBAO AHUMADA JORJE LUIS	1.048.272.589	OFICIAL	10/01/2024
9	AVILA COBA ALEX ENRIQUE	72.153.339	AYUDANTE	10/01/2024
10	JIMENEZ CHARRIZ WILFRIDO	8.603338	OFICIAL	16/01/2024
11	WILLIAM ANDRES CAVIEDES CAHUEÑO	1.115.853.833	RESIDENTE DE OBRA	18/12/2023
12	HERNANDEZ IBAÑEZ RAFAEL APOLONIO	72.159.923	AYUDANTE	1/24/2024
13	CASTRO VARGAS PEDRO JAVIER	72.044.019	OFICIAL	1/25/2024
14	GUTIERREZ HERNANDEZ JHON JAIRO	1.024.505.559	OFICIAL	1/26/2024
15	WILLIAM AREVALO CASALLAS	79594878	MAESTRO	18/12/2023
16	ISRAEL ENRIQUE BELTRAN MARTINEZ	72.019.809	OFICIAL	20/02/2024
17	ISRAEL ENRIQUE BELTRAN RADA	1.001.782.073	AYUDANTE	20/02/2024
18	LUIS EDUARDO CANTILLO MENDOZA	72.192.824	OFICIAL	20/02/2024

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

7) Inducciones y notificaciones de riesgo:

Al ingreso del personal al proyecto el consorcio realiza la inducción en **HSEQ**, donde se exponen temas tales como:

- ✓ Presentación de la empresa, actividad económica.
- ✓ Sistema de Gestión integrado (seguridad y salud, medio ambiente y calidad)
- ✓ Política HSEQ
- ✓ Objetivos del Sistema de Gestión integral
- ✓ Organigrama
- ✓ Procedimientos operativos
- ✓ Reglamento interno de trabajo
- ✓ Manual de funciones
- ✓ Contrato de trabajo, salario, horario de trabajo
- ✓ Solicitud de permisos
- ✓ Reporte de incidentes y accidentes de trabajo
- ✓ Peligros y riesgos del cargo (Matriz de peligros y riesgos)
- ✓ Uso de dotación, EPI. Herramientas y equipos.
- ✓ Exámenes de ingreso, periódicos, post incapacidad y seguimientos a

casos médicos

- ✓ COPASST
- ✓ Reglamento de higiene y seguridad industrial
- ✓ Política de no consumo de alcohol ni sustancias psicoactivas
- ✓ Plan de emergencias
- ✓ Aspectos e impactos ambientales, separación de residuos
- ✓ Procedimiento de comunicaciones.

Así mismo, realiza la inducción HSEQ registrada en el formato **FO-SST-011** con el fin de socializar los trabajos de seguridad del personal a ingresar.
Durante el periodo se realizó inducción y evaluación de inducción a las personas que ingresaron al proyecto.

Ilustración 1. Inducción al personal de obra

Fuente: El autor

5) Entrega e inspección de dotación y elementos de protecciónpersonal:

CONSORCIO TECALINAS, realizo la entrega de la dotación y elementos de protección individual, los cuales se encuentran registrados en el formato **FO-SST-006**. Ver *Anexo Entrega de Dotación y EPP*
Los elementos de protección individual entregados, los cuales están dentro de la matriz de EPP son:

Tabla 4. Listado de dotación y EPP

DOTACIÓN Y EPP	CANTIDAD X PERSONA
Camisa manga larga – tela tipo jean	2
Jean 14 oz	2
Bota de seguridad con puntera en Composite	1
Casco	1
Gafas de seguridad	1
Protección auditiva	2
Guantes nylon-nitrilo	1
Guantes de vaqueta	1
Botas pantanero con punta de acero	1
Impermeable	1
Tapabocas	1

Fuente: El autor.

Estos elementos de protección son reemplazados cada vez que se requiere por uso y/o desgaste.

Ilustración 2. Entrega de dotación

Fuente: El autor

6) Programa de capacitaciones y charlas de seguridad:

El CONSORCIO TECALINA realiza charlas cada inicio de semana (todos los lunes) y capacitaciones al personal, con el fin de sensibilizarlos sobre los riesgos y peligros a los cuales están expuestos, así como los controles para prevenirlos.

La evidencia de estas actividades se registra en el formato FO-

SST-002Tabla 5. Listado de charlas de seguridad y capacitaciones


FECHA	TEMA
14/03/2024	IMPORTANCIA DE LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA
18/03/2024	USO DE LOS E.P.P
25/03/2024	IMPORTANCIA DE LA HORA DE INGRESO A LOS PUESTOS DE TRABAJOS

Fuente: El autor

Ilustración 1. Evidencia charlas semanales

Ilustración 2. Evidencia charlas semanales

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

7) Calistenia:

Se trata de una serie de ejercicios suaves que se deben realizar antes decualquier actividad física, incluso la laboral, con los objetivos de:

- ✓ Eliminar la rigidez muscular del reposo.

- ✓ Evitar lesiones osteomusculares.

8) Calistenia:

Se trata de una serie de ejercicios suaves que se deben realizar antes decualquier actividad física, incluso la laboral, con los objetivos de:


- ✓ Eliminar la rigidez muscular del reposo.
- ✓ Evitar lesiones osteomusculares.
- ✓ Poner en funcionamiento de manera progresiva el corazón y los pulmones.
- ✓ Incrementar poco a poco el flujo de sangre a los músculos.
- ✓ Estirar los músculos y los tendones.
- ✓ Prepararte psicológicamente.

CONSORCIO TECALINAS, realiza calentamiento con los colaboradores previoa la jornada laboral

8 Control de ausentismo:

A continuación, se muestra la gráfica, donde se evidencia los días de ausentismo del personal del contrato de acuerdo al tipo de ausentismo y el número de casos presentados durante la ejecución del proyecto


Gráfico 1. Ausentismo laboral marzo



Fuente: El autor

9) Estadística de accidentalidad:

Gráfico 2. Accidentes de Trabajo



Fuente: El autor

10) COPASST:

De acuerdo a la resolución 2013 de 1986 establece que para la conformación del comité debe haber representantes del empleador y trabajador por igual número en ambas partes, para ello la resolución ha dispuesto lo siguiente de acuerdo al número de funcionarios de la empresa:

Por lo cual, CONSORCIO TECALINAS, Se realizó la primera reunión el 23 de enero de 2024.

11) Comité de convivencia laboral:

El Comité de Convivencia Laboral tiene por objeto prevenir las conductas de acoso laboral y atenderlas en caso de presentarse. El Comité procurará promover relaciones laborales propicias para la salud mental y el respeto a la dignidad de los empleados de todos los niveles jerárquicos de la Corporación, mediante estrategias de promoción, prevención e intervención para la resolución de conflictos, es de esta manera como desarrollará actividades de sensibilización, capacitación y vigilancia periódica.
CONSORCIO TECALINAS, tiene Conformado su comité de convivencia laboral y se realizara su primera reunión el 23 de enero de 2024.

12) Inspección pre operacional de equipo, herramienta, arnés, eslingas Las inspecciones pre operativas se pueden definir como las exploraciones físicasque se deben realizar previo a la ejecución de funciones con el equipo a fin de identificar fallas físicas existentes o potenciales en el mismo que puedan derivar
en reparaciones, accidentes o tiempo de inactividad. CONSORCIO TECALINAS,
verifica la realización de las inspecciones de los arnés, eslingas y línea de vida se registran en el formato FO-SST-005.
Ver anexo. Inspección de equipos, arnés, eslingas y líneas de vida.

Ilustración 5. Evidencia Inspecciones






Fuente: El autor.

Inspección en el área de trabajo: Durante la ejecución de las labores, se hacen inspecciones con el objetivo de identificar los factores de riesgo

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ


Inspección en el área de trabajo: Durante este periodo se realizaron labores de mantemiento de 11 consultorios

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

ORDEN Y ASEO: Durante la ejecución de labores de mantenimiento, en conjunto con el personal de servicios genéreles se entregaban las áreas ilustradas (se utilizaba acido, viruta, aspiradora
Se entregaba a satisfacción.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

Instalación de cartelera oficial SINDI-MEDI

Después de ejecutar labores de mantenimiento posteriormente se procede a instalar la cartelera del instituto



Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

13) Atención de emergencias:

El CONSORCIO TECALINAS cuenta con plan de emergencias para darle respuesta a las mismas y con los siguientes equipos en el sitio de obra:

Elemento	Cantidad
Botiquín tipo B	1
Extintor multipropósito 20Lb	1
Camilla de emergencia	1

Ilustración 6. Elementos de emergencia



Fuente: El autor.

Tabla 6. Clínicas de atención de emergencias

HOSPITAL NAZARE	Cra. 16#47B-06
SURA URGENCIAS	CL.47 #18-70

Fuente: El autor.

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

ANEXO

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901776945-3	CONSORCIO TECALINAS	CLL 47 A 45-60	3107664	consorciotecalinas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	000000212	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	10/04/2024	76635365	$4.133.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	152.800	0		0		0	0	0	0	152.800	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	3
ESSC24	Coosalud Ess	900226715-3	41.600	0		0		0	0	0	0	41.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	59.000	0		0		0	0	0	0	59.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	55.600	0		0		0	0	0	0	55.600	2
ESSC07	Asoc. Mut. Ser Empresa Sol. Ess	806008394-7	7.000	0		0		0	0	0	0	7.000	1
EPS010	Cia Suramericana De Servicios De Salud	800088702-2	65.900	0		0		0	0	0	0	65.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	797.400	0	0	0	0	0	0	0	797.400	4
230301	Porvenir	800224808-8	763.000	0	0	0	0	0	0	0	763.000	8
231001	Colfondos	800227940-6	395.400	0	0	0	0	0	0	0	395.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	166.400	0	0	0	0	0	0	0	166.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	935.100				935.100	0	0	935.100			0	935.100	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF06	COMBARRANQUILLA	890102002-2	537.900	0	0	537.900	16

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901776945-3	CONSORCIO TECALINAS		CLL 47 A 45-60	3107664	consorciotecalinas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	000000212	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	10/04/2024	76635365	$4.133.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	537.900	537.900
Pensión	4	2.122.200	2.122.200
Riesgos Laborales	1	935.100	935.100
CCF	1	537.900	537.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	4.133.100	4.133.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901776945-3	CONSORCIO TECALINAS		CLL 47 A 45-60	3107664	consorciotecalinas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	000000212	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	10/04/2024	76635365	$4.133.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006797875	SALINAS CARRILLO NICOLAS FARID	1	0			S	X																230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS002	173.334	7.000	14-11	173.334	5	12.100	CCF06	173.334	7.000	0	0	0	0	0
2	CC	1045677218	GARCIA NAVARRO LUISA LEONOR	1	0			S	X	X															230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS037	173.334	7.000	14-11	173.334	5	12.100	CCF06	173.334	7.000	0	0	0	0	0
3	CC	1079661099	PERSY REDONDO ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.040.000	166.400	0	0	0	0	ESSC24	1.040.000	41.600	14-11	1.040.000	5	72.400	CCF06	1.040.000	41.600	0	0	0	0	0
4	CC	1105670394	URIZA SOTO JENNIFER ALEJANDRA	1	0			S		X															230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS017	173.334	7.000	14-11	173.334	5	12.100	CCF06	173.334	7.000	0	0	0	0	0
5	CC	1115853833	CAVIEDES CAHUEÑO WILLIAM ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF06	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	11381665	CORTES HERNANDEZ HOOOVER YOFRE	1	0			S																	25-14	1.213.334	166.400	0	0	0	0	EPS002	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	5	84.500	CCF06	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
7	CC	17344965	SALINAS MARTINEZ JOSE EDGAR	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF06	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	65707341	REYES DIAZ DIANA CRISTINA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF06	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	72019809	BELTRAN MARTINEZ ISRAEL ENRIQUE	1	0			S	X	X															230301	346.667	27.800	0	0	0	0	EPS010	346.667	13.900	14-11	346.667	5	24.200	CCF06	346.667	13.900	0	0	0	0	0
10	CC	72153339	AVILA COBA ALEX ENRIQUE	1	0			S																	231001	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS037	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	5	84.500	CCF06	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
11	CC	72192824	CANTILLO MENDOZA LUIS EDUARDO	1	0			S	X																230301	173.334	27.800	0	0	0	0	ESSC07	173.334	7.000	14-11	173.334	5	12.100	CCF06	173.334	7.000	0	0	0	0	0
12	CC	72234050	REALES HERRERA GIOVANNI ENRIQUE	1	0			S		X															230201	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS002	173.334	7.000	14-11	173.334	5	12.100	CCF06	173.334	7.000	0	0	0	0	0
13	CC	72280904	MANOTAS MATEUS ROLDAN HERNAN	1	0			S	X	X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF06	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
14	CC	79594878	AREVALO CASALLAS WILLIAM	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF06	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	80006889	RODRIGUEZ CASTILLO CESAR AUGUSTO	1	0			S																	231001	1.083.334	173.400	0	0	0	0	EPS002	1.083.334	43.400	14-11	1.083.334	5	75.500	CCF06	1.083.334	43.400	0	0	0	0	0
16	CC	8603338	JIMENEZ CHARRIZ WILFRIDO	1	0			S	X																230201	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS002	1.170.000	46.800	14-11	1.170.000	5	81.500	CCF06	1.170.000	46.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

ANEXO

LISTAS DE ASISTENCA Y CHARLAS SEMANALES

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL											TECALINAS
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											CÓDIGO: FO-SST-001 VERSION: 01
PROYECTO: Medicina Legal				ACTIVIDAD: Resane, Estuco, pintura							
DATOS DEL TRABAJADOR				SEMANA del: de 26 al: 2 de: Marzo año: 2024							
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA:	CARGO:	LUNES: D: N:	MARTES: D: N:	MIERCOLES: D: N:	JUEVES: D: N:	VIERNES: D: N:	SABADO: D: N:	DOMINGO: D: N:	
1	Rodriguez castillo cesar Augusto	80.006.889	oficial								
2	Persi Redondo Alexander	1.079.661.099	Ayudante								
3	Cortes Hernandez Hoover Yofre	11.381.665	Maestro								
4	Avila Coba Alex	72.153.339	Ayudante								
5	Jimenez Charriz Wilfrido	8.603.338	oficial								
6	Reales Herrera Giovany Enrique	72.234.050	Ayudante								
7	Hernandez Ibañes Rafael Apolonio	72.159.923	Ayudante								
8	Castro Vargas Pedro Javier	72.044.019	oficial								
9	Gutierres Hernandez John Jairo	1.024.505.559	oficial								
10	Manotas Mateus Roldan	72.280.904	Residente								
11	Beltran Martinez israel	72.019.809	oficial								
12	Beltran Rada Israel	1.001.782.073	Ayudante								
13	Cantillo Mendoza Luis Eduardo	72.192.824	oficial								
TOTAL DE TRABAJADORES:											
CONVENCIONES:		DIRUNO	D	NOCHE	N						
OBSERVACIONES:											
ELABORO: Diana Cristina Reyes Diaz				Aprobo : Diana Cristina Reyes Diaz							

+

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL										TECALINAS
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										CÓDIGO: FO-SST-001 VERSION: 01
PROYECTO:	Medicina Legal		ACTIVIDAD:	Resane, Estuco, Pintura						
DATOS DEL TRABAJADOR			SEMANA del: 11 de: MARZO al: 16 de: MARZO año: 2024							
N.	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA:	CARGO:	LUNES: D: N:	MARTES: D: N:	MIERCOLES: D: N:	JUEVES: D: N:	VIERNES: D: N:	SABADO: D: N:	DOMINGO: D: N:
1	Rodriguez castillo cesar Augusto	80.006.889	oficial							
2	Persi Redondo Alexander	1.079.661.099	Ayudante	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	Cortes Hernandez Hoover Yofre	11.381.665	Maestro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	Avila Coba Alex	72.153.339	Ayudante	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	Jimenez Charriz Wilfrido	8.603.338	oficial	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	Hernandez Ibañes Rafael Apolonio	72.159.923	Ayudante	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
7	Castro Vargas Pedro Javier	72.044.019	oficial	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	Manotas Mateus Roldan	72.280.904	Residente	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Roldan	Roldan	Roldan	
9	Beltran Martinez israel	72.019.809	oficial							
10	Beltran Rada israel	1.001.782.073	Ayudante	ISRAEL	ISRAEL	ISRAEL	ISRAEL	ISRAEL	ISRAEL	
11	Cantillo Mendoza Luis Eduardo	72.192.824	oficial	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Oscar Hoyos Guisado	10.882604	oficial	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
TOTAL DE TRABAJADORES:										
CONVENCIONES:	DIRUNO	D	NOCHE	N						
OBSERVACIONES:										
ELABORO: Diana Cristina Reyes Diaz					Aprobo : Diana Cristina Reyes Diaz					

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL										TECALINAS
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										CÓDIGO: FO-SST-001 VERSION: 01
PROYECTO:		Medicina Legal		ACTIVIDAD:	Resane, Estuco, Pintura					
DATOS DEL TRABAJADOR				SEMANA del	de: 19 al 23 de MARZO año: 2024					
N.	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA:	CARGO:	LUNES: D: N:	MARTES: D: N:	MIERCOLES: D: N:	JUEVES: D: N:	VIERNES: D: N:	SABADO: D: N:	DOMINGO: D: N:
1	Rodriguez castillo cesar Augusto	80.006.889	oficial							
2	Persi Redondo Alexander	1.079.661.099	Ayudante		Apoyo					
3	Cortes Hernandez Hoover Yofre	11.381.665	Maestro							
4	Avila Coba Alex	72.153.339	Ayudante							
5	Jimenez Charriz Wilfrido	8.603.338	oficial							
6	Hernandez Ibañes Rafael Apolonio	72.159.923	Ayudante							
7	Castro Vargas Pedro Javier	72.044.019	oficial							
8	Manotas Mateus Roldan	72.280.904	Residente							
9	Beltran Martinez israel	72.019.809	oficial	ISRael	ISRael	ISRael				
10	Beltran Rada israel	1.001.782.073	Ayudante							
11	Cantillo Mendoza Luis Eduardo	72.192.824	oficial							
	Oscar Mopos		Oficial							
TOTAL DE TRABAJADORES:										
CONVENCIONES:		DIRUNO D	NOCHE N							
OBSERVACIONES: 22 de MARZO el SR. ISRael se nevo los MORUNOS										
ELABORO: Diana Cristina Reyes Diaz				Aprobo : Diana Cristina Reyes Diaz						

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL											TECALINAS
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											CÓDIGO: FO-SST-001 VERSIÓN: 01
PROYECTO:	Medicina Legal		ACTIVIDAD:	Reparo, Pintura							
DATOS DEL TRABAJADOR			SEMANA del	do 26 al 31 de MAYO de 2024							
N.	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA:	CARGO:	Festivo LUNES: D: N:	MARTES: D: N:	MIERCOLES: D: N:	JUEVES: D: N:	VIERNES: D: N:	SABADO: D: N:	DOMINGO: D: N:	
1	Rodriguez castillo cesar Augusto	80.006.889	oficial								
2	Persi Redondo Alexander	1.079.661.099	Ayudante								
3	Cortes Hernandez Hoover Yofre	11.381.665	Maestro								
4	Avila Coba Alex	72.153.339	Ayudante								
5	Jimenez Charriz Wilfrido	8.603.338	oficial								
6	Hernandez Ibañes Rafael Apolonio	72.159.923	Ayudante								
7	Castro Vargas Pedro Javier	72.044.019	oficial								
8	Manotas Mateus Roldan	72.280.904	Residente								
9	Beltran Martinez israel	72.019.809	oficial								
10	Beltran Rada israel	1.001.782.073	Ayudante								
11	Cantillo Mendoza Luis Eduardo	72.192.824	oficial								
12	OSCAR HUYOS G.	10.882.604	OF.								
TOTAL DE TRABAJADORES:											
CONVENCIONES:		DIRUNO D	NOCHE N								
OBSERVACIONES:	Lunes festivo no se trabajo, Jueves y Viernes Santos.										
ELABORO: Diana Cristina Reyes Diaz						Aprobo : Diana Cristina Reyes Diaz					

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

CONSORCIO TECALINAS	LISTA ASISTENCIA A CHARLA	FECHA:
		VERSIÓN
		CODIGO: FO-SST-002

TEMA: Importancia de las señalizaciones en obra

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLA


Fecha: 19 MARZO/2024 | Dirigido por: Viana Cristina Reyes

Hora de inicio: 7:00 AM | Hora de Finalizacion: 7:20 AM

Nombre y Apellido	Cedula	Cargo	Firma
Vargas parejo francisco Jose	1.042.352.346	oficial	
Rodriguez castillo cesar Augusto	80.006.889	oficial	
Persi Redondo Alexander	1.079.661.099	AYUDANTE	
Cortes Hernandez Hoover Yofre	11.381.665	Maestro	Hoover Cortes H
Avila Coba Alex	72.153.339	Ayudante	AVILA COBA
Rambao Haumada Harol David	72.055.915	oficial	
Jimenez Charriz Wilfrido	8.603.338	oficial	Wilfrido Charriz.
Raales Herrera Giovany Enrique	72.234.050	Ayudante	
Hernandez Ibañes Rafael Apolonio	72.159.923	Ayudante	Pedro Javier
Castro Vargas Pedro Javier	72.044.019	oficial	
Gutierres Hernandez John Jairo	1.024.505.559	oficial	
Manotas Mateus Roldan	72.280.904	Residente	Roldan Manotas
oscar Hoyos Giraldo		oficial	Oscar Hoyos

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ



CONSORCIO TECALINAS	LISTA ASISTENCIA A CHARLA	FECHA:	
		VERSIÓN	
		CODIGO: FO-SST-002	

TEMA: Uso de los E.P.P.

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLA


Fecha: 18 MARZO 2024 | Dirigido por: RAMON CASTAÑO Reyes

Hora de inicio: 7:00 AM | Hora de Finalizacion: 7:20 AM

Nombre y Apellido	Cedula	Cargo	Firma
Vargas parejo francisco Jose	1.042.352.346	oficial	
Rodriguez castillo cesar Augusto	80.006.889	oficial	
Persi Redondo Alexander	1.079.661.099	AYUDANTE	
Cortes Hernandez Hoover Yofre	11.381.665	Maestro	Hoover Cortes. H
Avila Coba Alex	72.153.339	Ayudante	Alex coba
Rambao Haumada Harol David	72.055.915	oficial	
Jimenez Charriz Wilfrido	8.603.338	oficial	Wilfrido Charris
Raales Herrera Giovany Enrique	72.234.050	Ayudante	
Hernandez Ibañes Rafael Apolonio	72.159.923	Ayudante	
Castro Vargas Pedro Javier	72.044.019	oficial	Pedro Javier
Gutierres Hernandez John Jairo	1.024.505.559	oficial	
Manotas Mateus Roldan	72.280.904	Residente	Roldan Mateus
Oscar Reyes Quintero		Oficial	Oscar Reyes

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ



CONSORCIO TECALINAS	LISTA ASISTENCIA A CHARLA	FECHA:
		VERSIÓN
		CODIGO: FO-SST-002

TEMA: Importancia de la Hora de Ingreso a Los Puestos de Trabajos

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLA

Fecha: 29 marzo 2024	Dirigido por: Dana Cristina Reyes
Hora de inicio: 7:00 am	Hora de Finalizacion: 7:20 am

Nombre y Apellido	Cedula	Cargo	Firma
Vargas parejo francisco Jose	1.042.352.346	oficial	
Rodriguez castillo cesar Augusto	80.006.889	oficial	
Persi Redondo Alexander	1.079.661.099	AYUDANTE	
Cortes Hernandez Hoover Yofre	11.381.665	Maestro	
Avila Coba Alex	72.153.339	Ayudante	
Rambao Haumada Harol David	72.055.915	oficial	
Jimenez Charriz Wilfrido	8.603.338	oficial	
Raales Herrera Giovany Enrique	72.234.050	Ayudante	
Hernandez Ibañes Rafael Apolonio	72.159.923	Ayudante	
Castro Vargas Pedro Javier	72.044.019	oficial	
Gutierres Hernandez John Jairo	1.024.505.559	oficial	
Manotas Mateus Roldan	72.280.904	Residente	

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ


ANEXO

INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, Y ANDAMIOS

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

+



TECALINAS

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
CODIGO:FO-SST-010
SG-SST

FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS

Fecha:
Version:
Pagina 1 de 1

FECHA: 4/MARZO/2024
OBRA
AREA INSPECCIONADA: Oficina legal - Consorcio Tecalinas
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana Cristina Reyes

B = BUENO
M = MALO

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES			
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Las mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sueltas	✓		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fondas	✓		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de boquillas y ajustables	✓		
2	No observan en la llave bordes y palancas	✓		
3	Se disponen de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas aplanas o deformadas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probados frecuentemente	✓		
6	La punta y cubo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se disponen de herramientas que no produzcan chispas	✓		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Estan limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Poseen aislamiento doble o conexion a tierra por enchufe de tres polos	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En las taladros se observa el mandil con griper	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para labores pequeñas	✓		
9	Las esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Se observa deterioro en las rosca o tuerca en las ruedas abrasivas	✓		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y abrazos se encuentran en buen estado	✓		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	✓		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	✓		
4	La herramienta se descargada al terminar	✓		


OBSERVACIONES: Inspeccion de herramientas en Sitio

Diana Cristina R. — RESPONSABLE DE LA INPECCION
Diana Cristina Reyes — RESPONSABLE DEL SG-SST

,

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ



TECALINAS	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo CODIGO:FO-SST-010 SG-SST
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS	Fecha: Version: Página 1 de 1

FECHA: 11/marzo/2024
OBRA: oficina tecalinas
AREA INSPECCIONADA
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana Cristina Reyes

B = BUENO M = MALO


ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES			
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente			
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.			
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las seguetas están correctamente tensionadas y no presentan defectos	✓		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sueltas	✓		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de quijadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas			
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o desgastadas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no producen chispas.	✓		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Poseen aseguramiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandril con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Las esmeriles cuentan con guardas y sus soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Se observa desgaste en las roscas o tornillo en las muelas abrasivas	✓		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y grapas se encuentran en buen estado	✓		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	✓		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	✓		
4	La herramienta es descargada al terminar	✓		

OBSERVACIONES: Inspección del area de trabajo e Inspección de Herramientas.

Diana Cristina Reyes
RESPONSABLE DE LA INPECCION

Diana Cristina Reyes
RESPONSABLE DEL SG-SST

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com



TECALINAS

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
CODIGO:FO-SST-010
SG-SST

FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS

Fecha:
Versión:
Página 1 de 1

FECHA: 18/MARZO/2024
OBRA: Mercados Juan XXIII
AREA INSPECCIONADA:
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana Cristina Reyes

B = BUENO M = MALO


ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES			
1	Se usa la adecuada al trabajo			
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente			
4	Los mangos de madera no presentan astillas, se fisuras y están firmemente adheridos			
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados			
3	Las segueras están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o suelas	✓		
5	Las serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de ajustes y mármoles			
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓		
3	Se impone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o desgastadas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probados frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los desarmadores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se impone de herramientas que no producen chispas			
F	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas según Las aforradas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			
3	Están limpias y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Poseen aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres polos			
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En las taladros se observa el mandril con grippa			
8	Brocas en filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Las esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Se observa desgaste en las ruecas o tornillo en las muelas abrasivas	✓		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y pasajes se encuentran en buen estado	✓		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	✓		
3	Se maneja a las presiones indicadas			
4	La herramienta se desenergiza al terminar			

OBSERVACIONES: Se Realiza Inspeccion de Herramientas

Diana Cristina Reyes
RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Diana Cristina Reyes
RESPONSABLE DEL SG-SST

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ



TECALINAS	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo CODIGO:FO-SST-010 SG-SST
FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS	Fecha: Versión: Página 1 de 1

FECHA: 29/marzo/2024
OBRA: Medicina laboral
AREA INSPECCIONADA:
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana Cristina

B = BUENO M = MALO

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES			
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente			
4	Los mangos de madera no presentan astillas, rajaduras y están firmemente adheridos.			
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sueltas			
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	-		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo			
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y pelances	✓		
3	Se dispone de llaves para golpear			
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			
6	La punta y dado de los destornilladores se encuentran en buen estado			
7	Se dispone de herramientas que no producen chispas			
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas seguir Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			
3	Estan limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres polos			
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En las taladros se observa el mandil con golpes			
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			
10	Se observa deterioro en las mezas o cornilla en las ruedas abrasivas			
11	Se almacenan las puntillas y discos en sitios donde pueden ser golpeados			
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	✓		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			
3	Se trabaja a las presiones indicadas			
4	La herramienta es descargada al terminar			


OBSERVACIONES

Diana Cristina R
RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Diana Cristina R.
RESPONSABLE DEL SG-SST

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ



TECALINAS

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
CODIGO:FO-SST-010
SG-SST
Fecha:
Version:
Pagina 1 de 1

FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS

FECHA: 1 de Abril 2024
OBRA: Medicina Legal
AREA INSPECCIONADA:
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana Cristina

B = BUENO M = MALO

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES			
1	Se usa la adecuada al trabajo			
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente			
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.			
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sueltas	✓		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo			
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas			
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deformadas			
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En las taladros se observa el mandil con golpes			
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y las soportes de las discos o piedras son los adecuados			
10	Se observa deterioro en las rosca s tornillo en las ruedas abrasivas.			
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	✓		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	✓		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	✓		
4	La herramienta se descargada al terminar.			

OBSERVACIONES

Diana Cristina R
RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Diana Cristina Reyes
RESPONSABLE DEL SG-SST

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

TECALINAS	INSPECCION DE ANDAMIOS	CODIGO FO-SST-003

Nombre de quien Inspección: Diana Cristina Reyes Diaz Cargo: Profesional SST

Fecha de la inspección: 26/Abr/2024 Hora de la inspección: 7:00 AM Hrs.

Ubicación del andamio: En Casa, No. De andamio: _____

Nombre del Contratista: Consorcio - Tecalinas.

Actividad que se realiza en el andamio: Resane, Pintura,

Marque con una X según corresponda.

Andamio convencional	Cumplimiento		
	Si	No	No Aplica
Estructura			
Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales.	✓		
Existen pasamanos.	X		
Existen rodapiés	X		
Los pasamanos están a 1 metro de altura.	X		
Existe baranda intermedia a 0.5 metros (50 cm.)	X		
Los pasamanos son de cable de acero de ½" o mayor	X		
La baranda intermedia es de cable de acero, cuerda o madera.	X		
Está amarrado horizontalmente a una estructura estable cada 3 metros de altura.	X		
Está nivelado y aplomado sobre una base firme.	X		
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escala.	X		
El andamio esta libre de piezas anexas soldadas.	X		
Están instalados todos los pines de las crucetas o tijeras.	X		
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados mínimo 3mts	X		
Las secciones se encuentran aseguradas entre si por tensores o cuerda.	X		
Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales etc.	X		
Se comprueba que fue realizado orden y limpieza del andamio, sus plataformas y del área de trabajo en jornada anterior.	X		
Tablones			
Los tablones usados son de madera resistente	X		
Están libres de nudos sueltos o mayores de ¼" de diámetro (no deben tener más de dos nudos por cada 50 cm. lineales).	X		
Están libres de partiduras, astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural.	X		
Están colocados lo más junto posible de manera de cubrir toda la luz entre los soportes.	X		
Están amarrados cada uno en sus extremos con alambre tortoneado a manera de prevenir desplazamientos.	X		
Cada tablón sobrepasa su punto de soporte por una longitud no menor de 15 ni mayor de 30 cm.	✓		

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

TECALINAS	INSPECCION DE ANDAMIOS	CODIGO: FO-SST-003

Andamio con diseño	Cumplimiento		
	Si	No	No Aplica
La primera comida de largueros, afianzados con abrazaderas a los verticales, tienen una altura no mayor de 50 cm, con respecto a la superficie o piso.	✓		
La distancia vertical entre el primer larguero y la primera plataforma es de 1,5 metros aproximadamente.	✓		
El ancho entre largueros es mayor o igual a 3 tablones, (0,60 mts)	✓		
En la plataforma superior de trabajo, los tablones (3 mínimos) están debidamente afianzados y asegurados.	✓		

Nota:
- Si una o más respuestas son negativas (NO), la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio.
- Esta lista de verificación debe realizarse diariamente y permanecer en terreno.

Observaciones:
Inspeccion en el area de Trabajo, Inspeccion a andamios se realiza Aprobo en Terreno Firma.

VALIDACION DIARIA PERMISO DE TRABAJO

Fecha 26/feb/2024 Aprobación: Aprobó
Fecha 27/feb/2024 Aprobación: Aprobó
Fecha 28/feb/2024 Aprobación: Aprobo
Fecha 29/feb/2024 Aprobación: Aprobo
Fecha 1/marzo/2024 Aprobación: Aprobó
Fecha 2/marzo/2024 Aprobación: Aprobo

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

TECALINAS	INSPECCION DE ANDAMIOS	CODIGO: FO-SST-003

Nombre de quien Inspección: Diana Cristina Reyes **Cargo:** Profesional viso

Fecha de la inspección: 4/MAY 2018 Hora de la inspección: 7:00 Hrs.

Ubicación del andamio: En Piso No. De andamio: #1

Nombre del Contratista: Consorcio Tecalinas

Actividad que se realiza en el andamio: Resane, Estuco, Pintura

Marque con una X según corresponda.

Andamio convencional	Cumplimiento		
	Si	No	No Aplica
Estructura			
Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales.	X		
Existen pasamanos	X		
Existen rodapiés	X		
Los pasamanos están a 1 metro de altura.	X		
Existe baranda intermedia a 0,5 metros (50 cm.)	X		
Los pasamanos son de cable de acero de ½" o mayor	X		
La baranda intermedia es de cable de acero, cuerda o madera.	X		
Está amarrado horizontalmente a una estructura estable cada 3 metros de altura.	X		
Está nivelado y aplomado sobre una base firme.	X		
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escala.	X		
El andamio esta libre de piezas anexas soldadas.	X		
Están instalados todos los pines de las crucetas o tijeras.	X		
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados mínimo 3mts	X		
Las secciones se encuentran aseguradas entre si por tensores o cuerda.	X		
Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales etc.	X		
Se comprueba que fue realizado orden y limpieza del andamio, sus plataformas y del área de trabajo en jornada anterior.	X		
Tablones			
Los tablones usados son de madera resistente	X		
Están libres de nudos sueltos o mayores de ¼" de diámetro (no deben tener más de dos nudos por cada 50 cm. lineales).	X		
Están libres de partiduras, astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural.	X		
Están colocados lo más junto posible de manera de cubrir toda la luz entre los soportes.	X		
Están amarrados cada uno en sus extremos con alambre torioneado a manera de prevenir desplazamientos.	X		
Cada tablón sobrepasa su punto de soporte por una longitud no menor de 15 ni mayor de 30 cm.	X		

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

TECALINAS	INSPECCION DE ANDAMIOS	CODIGO: FO-SST-003

Andamio con diseño	Cumplimiento		
	Si	No	No Aplica
La primera corrida de largueros, afianzados con abrazaderas a los verticales, tienen una altura no mayor de 50 cm. con respecto a la superficie o piso.	X		
La distancia vertical entre el primer larguero y la primera plataforma es de 1,5 metros aproximadamente.	X		
El ancho entre largueros es mayor o igual a 3 tablones, (0,60 mts)			
En la plataforma superior de trabajo, los tablones (3 mínimos) están debidamente afianzados y asegurados.	X		

Nota:
- Si una o más respuestas son negativas (NO), la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio.
- Esta lista de verificación debe realizarse diariamente y permanecer en terreno.

Observaciones:
Se inspecciona el area de Trabajo,
se Inspecciona que el andamio este en terreno
firme.

VALIDACION DIARIA PERMISO DE TRABAJO

Fecha: 4/MARZO/2024 Aprobación: Aprobó
Fecha: 5/MARZO/2024 Aprobación: Aprobo
Fecha: 6/MARZO/2024 Aprobación: Aprobó
Fecha: 7/MARZO/2024 Aprobación: Aprobó
Fecha: 8/MARZO/2024 Aprobación: Aprobo
Fecha: 9/MARZO/2024 Aprobación: Aprobo

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

TECALINAS	INSPECCION DE ANDAMIOS	CODIGO: FO-SST-003

Nombre de quien Inspección: Diana Cristina Reyes **Cargo:** Profesional SIGO

Fecha de la inspección: 11 /marzo 2024 Hora de la inspección: 7:00 Hrs.

Ubicación del andamio: En Pueo firme No. De andamio: #1

Nombre del Contratista: Consorcio Tecalinas

Actividad que se realiza en el andamio: Resane, pintura

Marque con una **X** según corresponda.

Andamio convencional	Cumplimiento		
	Si	No	No Aplica
Estructura			
Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales.	X		
Existen pasamanos	X		
Existen rodapiés	X		
Los pasamanos están a 1 metro de altura.	X		
Existe baranda intermedia a 0,5 metros (50 cm.)	X		
Los pasamanos son de cable de acero de ½ " o mayor	X		
La baranda intermedia es de cable de acero, cuerda o madera.	X		
Está amarrado horizontalmente a una estructura estable cada 3 metros de altura.	X		
Está nivelado y aplomado sobre una base firme.	X		
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escala.	X		
El andamio esta libre de piezas anexas soldadas.	X		
Están instalados todos los pines de las crucetas o tijeras.	X		
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados mínimo 3mts	X		
Las secciones se encuentran aseguradas entre si por tensores o cuerda.	X		
Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales etc.	X		
Se comprueba que fue realizado orden y limpieza del andamio, sus plataformas y del área de trabajo en jornada anterior.	X		
Tablones			
Los tablones usados son de madera resistente	X		
Están libres de nudos sueltos o mayores de ¼" de diámetro (no deben tener más de dos nudos por cada 50 cm. lineales).	X		
Están libres de partiduras, astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural.	X		
Están colocados lo más junto posible de manera de cubrir toda la luz entre los soportes.	X		
Están amarrados cada uno en sus extremos con alambre tortoneado a manera de prevenir desplazamientos.	X		
Cada tablón sobrepasa su punto de soporte por una longitud no menor de 15 ni mayor de 30 cm.	X		

++

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

TECALINAS	INSPECCION DE ANDAMIOS	CODIGO: FO-SST-003

Andamio con diseño	Cumplimiento		
	Si	No	No Aplica
La primera corrida de largueros, afianzados con abrazaderas a los verticales, tienen una altura no mayor de 50 cm. con respecto a la superficie o piso.	X		
La distancia vertical entre el primer larguero y la primera plataforma es de 1,5 metros aproximadamente.	X		
El ancho entre largueros es mayor o igual a 3 tablones. (0,60 mts)	X		
En la plataforma superior de trabajo, los tablones (3 mínimos) están debidamente afianzados y asegurados.	X		

Nota:
- Si una o más respuestas son negativas (NO), la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio.
- Esta lista de verificación debe realizarse diariamente y permanecer en terreno.

Observaciones:
Inspeccion en el Area de Trabajo
Inspeccion de el terreno, se arma andamio en terreno firme.

VALIDACION DIARIA PERMISO DE TRABAJO

Fecha: 11/MARZO/2024 Aprobación: Aprobo
Fecha: 12/MARZO/2024 Aprobación: Aprobo
Fecha: 13/MARZO/2024 Aprobación: Aprobo
Fecha: 14/MARZO/2024 Aprobación: Aprobo
Fecha: 15/MARZO/2024 Aprobación: Aprobo
Fecha: 16/MARZO/2024 Aprobación: Aprobo

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

TECALINAS	INSPECCION DE ANDAMIOS	CODIGO: FO-SST-003

Nombre de quien inspección: Diana Cristina R. **Cargo:**

Fecha de la inspección: 18/marzo/2024 **Hora de la inspección:** 7:00 Hrs.

Ubicación del andamio: En piso **No. De andamio:** # 1

Nombre del Contratista: Consorcio Tecalis

Actividad que se realiza en el andamio: Resane, Pintura

Marque con una X según corresponda.

Andamio convencional	Cumplimiento		
	Si	No	No Aplica
Estructura			
Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales.	X		
Existen pasamanos	X		
Existen rodapiés	X		
Los pasamanos están a 1 metro de altura.	X		
Existe baranda intermedia a 0,5 metros (50 cm.)	X		
Los pasamanos son de cable de acero de ½ " o mayor	X		
La baranda intermedia es de cable de acero, cuerda o madera.	X		
Está amarrado horizontalmente a una estructura estable cada 3 metros de altura.	X		
Está nivelado y aplomado sobre una base firme.	X		
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escala.	X		
El andamio esta libre de piezas anexas soldadas.	X		
Están instalados todos los pines de las crucetas o tijeras.	X		
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados mínimo 3mts	X		
Las secciones se encuentran aseguradas entre si por tensores o cuerda.	X		
Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, desperdicios, materiales etc.	X		
Se comprueba que fue realizado orden y limpieza del andamio, sus plataformas y del área de trabajo en jornada anterior.	X		
Tablones			
Los tablones usados son de madera resistente	X		
Están libres de nudos sueltos o mayores de ½" de diámetro (no deben tener más de dos nudos por cada 50 cm. lineales).	X		
Están libres de partiduras, astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural	X		
Están colocados lo más junto posible de manera de cubrir toda la luz entre los soportes.	X		
Están amarrados cada uno en sus extremos con alambre torloneado a manera de prevenir desplazamientos	X		
Cada tablón sobrepasa su punto de soporte por una longitud no menor de 15 ni mayor de 30 cm.	X		

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

TECALINAS	INSPECCION DE ANDAMIOS	CODIGO FO-SST-003

Andamio con diseño	Cumplimiento		
	Si	No	No Aplica
La primera corrida de largueros, afianzados con abrazaderas a los verticales, tienen una altura no mayor de 50 cm. con respecto a la superficie o piso.	✓		
La distancia vertical entre el primer larguero y la primera plataforma es de 1,5 metros aproximadamente.	✓		
El ancho entre largueros es mayor o igual a 3 tablones. (0,60 mts)	✓		
En la plataforma superior de trabajo, los tablones (3 mínimos) están debidamente afianzados y asegurados.			

Nota:
- Si una o más respuestas son negativas (NO), la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio.
- Esta lista de verificación debe realizarse diariamente y permanecer en terreno.

Observaciones:
Inspeccion del area de Trabajo, Inspeccion de Terreno para armado de Andamio

VALIDACION DIARIA PERMISO DE TRABAJO

Fecha: 18/MARZO/2024 Aprobación: DIEGO
Fecha: 19/MARZO/2024 Aprobación: DIEGO
Fecha: 20/MARZO/2024 Aprobación: DIEGO
Fecha: 21/MARZO/2024 Aprobación: DIEGO
Fecha: 22/MARZO/2024 Aprobación: DIEGO
Fecha: 23/MARZO/2024 Aprobación: DIEGO

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

TECALINAS	INSPECCION DE ANDAMIOS	CODIGO: FO-SST-003

Nombre de quien Inspección: Diana Cristina Reyes **Cargo:** Profesional SST

Fecha de la inspección: 21/3/2024 Hora de la inspección: 7:00 Hrs.

Ubicación del andamio: Ea. Puyo No. De andamio: _____

Nombre del Contratista: Consorcio Tecalinas

Actividad que se realiza en el andamio: _____

Marque con una X según corresponda.

Andamio convencional	Cumplimiento		
	Si	No	No Aplica
Estructura			
Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales.	✓		
Existen pasamanos	✓		
Existen rodapiés	✓		
Los pasamanos están a 1 metro de altura.	✓		
Existe baranda intermedia a 0.5 metros (50 cm.)	✓		
Los pasamanos son de cable de acero de ½" o mayor	✓		
La baranda intermedia es de cable de acero, cuerda o madera.	✓		
Está amarrado horizontalmente a una estructura estable cada 3 metros de altura.	✓		
Está nivelado y aplomado sobre una base firme.	✓		
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escala.	✓		
El andamio esta libre de piezas anexas soldadas.	✓		
Están instalados todos los pines de las crucetas o tijeras.	✓		
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados mínimo 3mts	✓		
Las secciones se encuentran aseguradas entre si por tensores o cuerda.	✓		
Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales etc.	✓		
Se comprueba que fue realizado orden y limpieza del andamio, sus plataformas y del área de trabajo en jornada anterior.	✓		
Tablones			
Los tablones usados son de madera resistente	✓		
Están libres de nudos sueltos o mayores de ½" de diámetro (no deben tener más de dos nudos por cada 50 cm. lineales)	✓		
Están libres de partiduras, astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural.	✓		
Están colocados lo más junto posible de manera de cubrir toda la luz entre los soportes.	✓		
Están amarrados cada uno en sus extremos con alambre tortoneado a manera de prevenir desplazamientos.	✓		
Cada tablón sobrepasa su punto de soporte por una longitud no menor de 15 ni mayor de 30 cm.	✓		

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

TECALINAS	INSPECCION DE ANDAMIOS	CODIGO: FO-SST-003

Andamio con diseño	Cumplimiento		
	SI	No	No Aplica
La primera corrida de largueros, afianzados con abrazaderas a los verticales, tienen una altura no mayor de 50 cm. con respecto a la superficie o piso.	✓		
La distancia vertical entre el primer larguero y la primera plataforma es de 1,5 metros aproximadamente.	✓		
El ancho entre largueros es mayor o igual a 3 tablones. (0,60 mts)	✓		
En la plataforma superior de trabajo, los tablones (3 mínimos) están debidamente afianzados y asegurados.	✓		

Nota:
- Si una o más respuestas son negativas (NO), la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio.
- Esta lista de verificación debe realizarse diariamente y permanecer en terreno.

Observaciones:
Inspeccion de andamio en Sitio

VALIDACION DIARIA PERMISO DE TRABAJO

Fecha: 25/marzo/2024 Aprobación: Aprobó
Fecha: 26/marzo/2024 Aprobación: Aprobó
Fecha: 27/marzo/2024 Aprobación: Aprobó
Fecha: _____ Aprobación: _____
Fecha: _____ Aprobación: _____
Fecha: _____ Aprobación: _____

TECALINAS	INSPECCION DE ANDAMIOS	CODIGO: FO-SST-003

Nombre de quien Inspección: Diana Cristina R. **Cargo:** Profesional SISO

Fecha de la inspección: 1 abril 2024 **Hora de la inspección:** 7:00 Hrs.

Ubicación del andamio: En techo **No. De andamio:**

Nombre del Contratista: Consorcio Tecalinas

Actividad que se realiza en el andamio: Resane, pintura

Marque con una X según corresponda.

Andamio convencional	Cumplimiento		
	Si	No	No Aplica
Estructura			
Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales.	X		
Existen pasamanos	X		
Existen rodapiés	X		
Los pasamanos están a 1 metro de altura.	X		
Existe baranda intermedia a 0,5 metros (50 cm.)	X		
Los pasamanos son de cable de acero de ½ " o mayor	X		
La baranda intermedia es de cable de acero, cuerda o madera.	X		
Está amarrado horizontalmente a una estructura estable cada 3 metros de altura.	X		
Está nivelado y aplomado sobre una base firme.	X		
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escala.	X		
El andamio esta libre de piezas anexas soldadas.	X		
Están instalados todos los pines de las crucetas o tuercas.	X		
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados mínimo 3mts	X		
Las secciones se encuentran aseguradas entre sí por tensores o cuerda.	X		
Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales etc.	X		
Se comprueba que fue realizado orden y limpieza del andamio, sus plataformas y del área de trabajo en jornada anterior.	X		
Tablones			
Los tablones usados son de madera resistente	X		
Están libres de nudos sueltos o mayores de ½" de diámetro (no deben tener más de dos nudos por cada 50 cm. lineales).	X		
Están libres de partiduras, astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural.	X		
Están colocados lo más junto posible de manera de cubrir toda la luz entre los soportes.	X		
Están amarrados cada uno en sus extremos con alambre tortoneado a manera de prevenir desplazamientos.	X		
Cada tablón sobrepasa su punto de soporte por una longitud no menor de 15 ni mayor de 30 cm.	X		

TECALINAS	INSPECCION DE ANDAMIOS	CODIGO: FO-SST-003

Andamio con diseño	Cumplimiento		
	Si	No	No Aplica
La primera corrida de largueros, afianzados con abrazaderas a los verticales, tienen una altura no mayor de 50 cm. con respecto a la superficie o piso.	✓		
La distancia vertical entre el primer larguero y la primera plataforma es de 1,5 metros aproximadamente.	✓		
El ancho entre largueros es mayor o igual a 3 tablones. (0,60 mts)	✓		
En la plataforma superior de trabajo, los tablones (3 mínimos) están debidamente afianzados y asegurados.	✓		

Nota:
- Si una o más respuestas son negativas (NO), la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio.
- Esta lista de verificación debe realizarse diariamente y permanecer en terreno.

Observaciones:

VALIDACION DIARIA PERMISO DE TRABAJO

Fecha: 1-abril-2024 Aprobación: APROBO
Fecha: 2-abril-2024 Aprobación: APROBO
Fecha: 3-abril-2024 Aprobación: APROBO
Fecha: 4-abril-2024 Aprobación: APROBO
Fecha: 5-abril-2024 Aprobación: APROBO
Fecha: 6-abril-2024 Aprobación: APROBO

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

ANEXO CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD N/A

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com