HIDROPROB

Laboratorio de Pruebas Hidrostáticas

REPORTE DE ENSAYO

Inspección Visual a Cilindros para Gases Comprimidos

NTC 2699:2007 Anexo B; NTC 5136:2002 Num. 4; NTC 5137:2002 Nums. 4, 5 y 6; CGA C-6:2007 Nums. 5, 6 y 7; CGA C-6.1:2006 Num. 5; CGA C-6.2:2005 Nums. 6 - 12; CGA C-6.3:2005 Num. 5 y CGA C-8:2005 Num. 6

Fecha de Emisión del Informe: 2024-07-16
Orden de Trabajo No.: MOS2187
Solicitante: FAC-COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Teléfono / Fax: 3104538314 / 0

Fecha Orden: 2024-07-15
C.C. ó NIT: 800141641-8
Dirección: CRA 5 # 2 SUR- 91 MADRID

Requalifier's Identification Number: D958

Serial No.	Part Number	Especificación	Tamaño	Fecha de Fabricación	Fabricante	Gas	Tara Original [kg]	Tara Actual [kg]	Ultima Revisión	Peso con Carga [kg]	Tipo de Recubrimiento	Estado Recubrimiento	Válvula	Fusibles	Abolladuras	Cortes - Canales Surcos	Contaminación Interna	Daños por Fuego	Protuberancias	Defectos en el Cuello	Corrosión y Picaduras	Defectos en la Rosca	Soportes Soldados	Código de Disposición	Operario Técnico	Fecha de Inspección	Próxima Inspección
ATM641809	570E39	DOT 4BW 450 900	16" X 37 1/2"	2015-12-01	ANSUL ASSY	NOVEC1230	0.00	0.00	2024-07-01	0.00	PINT	OK	N.A	N.A	No	No	No	No	No	No	No	No	No	P	YR	2024-07-16	2029-07-16
Según las especificaciones técnicas del CFR 49 180.205,180.209:2024, la norma CGA C-6:2022 y la especificación DOT 4BW, el cilindro cumple los requisitos para inspección visual y prueba hidrostática realizada.																											

Total Cilindros: 1

Realizó: Yefri Rincon
Operario Técnico

HIDROPROB
NIT. 830.000.354-4

Revisó: John Ramirez Calderón
Director SAR

FLH-023 Rev.03 Vigente desde: 2009-07

CONVENCIONES:
Disposición del Cilindro. P: Aprobó la Inspección. F: No Aprobó la Inspección.

Este informe solo afecta al material sometido a ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial de este informe sin la aprobación por escrito de nuestro laboratorio.