INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Alaejor
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Sagares.	CARGO:	Aux. SST.
PERIODO:	04 al 09 Marzo 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable: Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Mayor.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares.	CARGO:	Aux. SST.
PERIODO:	11 al 16 Marzo 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion Implementada :

Responsable : Angelica.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Alaejor.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Jaques	CARGO:	Aux. SST.
PERIODO:	18 al 23 de Marzo 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion Implementada :

Responsable : Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Rondon
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares.	CARGO:	OVXSST.
PERIODO:	04 al 09 marzo 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable:

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	colegio Rondon.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Jagares	CARGO:	Aux. SST.
PERIODO:	11 al 16 marzo 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :
Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Rondon.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Jagares.	CARGO:	Aux. SST.
PERIODO:	18 al 23 de marzo 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Angelica

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: I & D Carrizal **FECHA:** 11-03-2026

NOMBRE	CARGO	CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Boris olivero.	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Douglas Jimenez	Ayudante.	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Alex Lopez	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Hober vasques	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Kevin Machado	Ayudante.	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Jose ortiz.	Contratista	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Jhonatan Rojas	Ayudante.	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Ricardo Mosquera	Contratista	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Jose Guarnizo	Ayudante.	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Luis Moreno.	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Dony Quinto.	Oficial	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Jorge Ramirez	Contratista	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Candido.	Ayudante.	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Jose Briseño	Ayudante.	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Pedro Tapias.	Oficial	C	B.	C	B.	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				

CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO

CONVENSIONES:

ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO

USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME

USO : U - ESTADO : E

OBSERVACIONES: Todos los EPP se encuentran en Buen estado

INSPECCIONADO POR: Mary Sal.

Mary Sal.

RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: IED. Camilo **FECHA:** 18-03-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
		CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
NOMBRE	CARGO	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Boris Olivera	Ayudante	B	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Diglas Jimenez.	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Holme vasquez.	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Rein Machado.	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Jose ortiz.	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Jhonatan Roura.	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Ricardo Mosquera	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Jose Guarnizano.	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Luis Moreno	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Alex Lopez.	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Dany Quintero	Oficial	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
ever	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Fernando escorcia.	Oficial	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Jorge Ramirez	Oficial	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				
Candido	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B				

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Mary Sol Tomagrosa	Mary Sol Tomagrosa.
INSPECCIONADO POR:	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA Reuven	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO: Tronzadora	MARCA: Owasp	MODELO	FT-055
INSPECCIONÓ: Reuven D	SEMANA DEL: 01-02 Marzo	AL: 07 Marzo	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓											
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓									
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓											
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓									
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓											
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓									
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓											
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓											
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☑ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: Reuven D

OBSERVACIONES:

Reuven D

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA Revven	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA	DeWALT	MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Andys	SEMANA DEL:	04-03-24	AL: 09-03-24	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☑ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: Stick

OBSERVACIONES:

Andys

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA Revver	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO: Tronzadora	MARCA Stanley	MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ: Cardelo	SEMANA DEL: 11-03-24	AL: 16-03-24	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: Cardelo

OBSERVACIONES:

Cardelo

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA Reuven	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO: Tronzadora	MARCA: DEWALT	MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ: Camilo	SEMANA DEL: 18-03-24	AL: 22-03-24	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: Erick

OBSERVACIONES:

Camilo

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA Mayor	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISIÓN: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA	Bosh.	MODELO		FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica	SEMANA DEL:	04 de Marzo	AL:	09 Marzo 2024	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] [X] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica.

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA Mayor	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA	Bosh.	MODELO	2021	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica	SEMANA DEL:	11 de marzo	AL:	16 Marzo 2024.	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [X] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica.

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO: Tronzadora Mayor MARCA: Bosh. MODELO: FT-055.

INSPECCIONÓ: Angelica SEMANA DEL: 18 de marzo AL: 23 de Marzo 2024

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [X] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica.

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA Mayor	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO: Tronzadora	MARCA: Bosh	MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ: Angelica	SEMANA DEL: 26 y 27 Marzo 2024.		

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓									
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓									
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓									
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓		✓									
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓		✓									
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓		✓									
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓		✓									
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓									
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [X] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica

FIRMA

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Reuten **MARCA:** DeWALT

TIPO DE EQUIPO: Pulidora **PERIODO:** 01/02/2020

FECHA DE INSPECCION: 01/03/21 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** [illegible]

NOMBRE OPERADOR: Rafael C



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: [illegible] **Firma:** [illegible]

Cargo: Analista SST

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Power MARCA: DeWALT

TIPO DE EQUIPO: Pulidora PERIODO: 04/09 Marzo 2024

FECHA DE INSPECCION: 05/03/24 RESPONSABLE DE INSPECCION: [illegible]

NOMBRE OPERADOR: Rafael C



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)			
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: [illegible]

Cargo: Analista SST

Firma: [illegible]

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.[illegible].235	**INSPECCIÓN PULIDORA**	Version: 00 Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021 FT-002-2021

PROYECTO: Reyes **MARCA:** DeWALT

TIPO DE EQUIPO: Pulidora **PERIODO:** 11-16 Abril 2024

FECHA DE INSPECCION: 12/04/24 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Cesar D

NOMBRE OPERADOR: Rafael C



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Cesar D **Firma:** Cesar D

Cargo: Analista SST

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Renta MARCA: DeWALT

TIPO DE EQUIPO: Pulidora PERIODO: 18-23 Marzo 2024

FECHA DE INSPECCION: 18/03/24 RESPONSABLE DE INSPECCION: Cuadro

NOMBRE OPERADOR: Rafael C



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Cuadro

Cargo: Analista SST

Firma: Cuadro

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.038.338	**INSPECCIÓN PULIDORA**	Version: 00 Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021 FT-002-2021

PROYECTO: Cable	**MARCA:** Dewalt		
TIPO DE EQUIPO: Pulidora	**PERIODO:** 11 - 16 Marzo /2024		
FECHA DE INSPECCION: 12/03/24	**RESPONSABLE DE INSPECCION:** Cindy P		
NOMBRE OPERADOR: Roberto Garc			

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:	
Inspeccionado por: Cindy P	**Firma:** Cindy
Cargo: Analista SST	

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Cobro. **MARCA:** Dwalt

TIPO DE EQUIPO: Pulidora **PERIODO:** 24-27 · Marzo/24

FECHA DE INSPECCION: 24/03/24 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Cuevas

NOMBRE OPERADOR: Rodolfo Garcia



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Cuevas

Cargo: Auxiliar SST

Firma: Cuevas

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.230

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Rondon MARCA: Deluxa H.

TIPO DE EQUIPO: Pulidora PERIODO: 04 al 09 marzo 2024

FECHA DE INSPECCION: 08. RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

NOMBRE OPERADOR: Wilfrido



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Jaquares. Firma: Angelica.

Cargo: Aux. SST.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.220	**INSPECCIÓN PULIDORA**	Version: 00 Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021 FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Rondon MARCA: Deluxalt.

TIPO DE EQUIPO: pulidora PERIODO: 11 al 16 marzo 2024

FECHA DE INSPECCION: Semanal RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Jaguaren.

Cargo: Aux. SST.

Firma: Angelica SST

CONSORCIO CONSTRUCTIVO HOSPITAL NIT 901 638.230	**INSPECCIÓN PULIDORA**	Version: 00 Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021 FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Rondon MARCA: Delwat.

TIPO DE EQUIPO: Pulidora. PERIODO: 18 al 23 marzo 2021

FECHA DE INSPECCION: 21 RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)			

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Lagares

Cargo: Aux. SST.

Firma: Angelica

CONSORCIO CONCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.330

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Mayor MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Pulidora. PERIODO: 26 y 27 de Marzo.

FECHA DE INSPECCION: 27 Marzo. RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

NOMBRE OPERADOR: Wilfredo.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Sagare. Firma: Angelica

Cargo: Aux. SST.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.038.330

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Colegio Mayor MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Pulidora PERIODO: 04 al 09 Marzo 2021.

FECHA DE INSPECCION: 05 M. RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Lagares

Cargo: Aux. SST.

Firma: Angelica

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.639.330	**INSPECCIÓN PULIDORA**	Version: 00 Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021 FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Mayor MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Pulidora. PERIODO: 11 al 16 Marzo 2024.

FECHA DE INSPECCION: 12 Marzo RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

NOMBRE OPERADOR: Wilfrido.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Jaques. Firma: Angelica

Cargo: AUX. SST.

CONSORCIO CONSTRUCTIVO HOSPITAL
NIT 901.638.030

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboracion: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Mayor. MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Pulidora PERIODO: 18 al 23 Marzo 2024

FECHA DE INSPECCION: 19 M. RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

NOMBRE OPERADOR: Wilfrido



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Lagares

Cargo: Aux. SST.

Firma: Angelica.

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
		Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		B	B	B	B	B	B	B			
6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		B	B	B	B	B	B	B			
6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD		B	B	B	B	B	B	B			
6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		B	B	B	B	B	B	B			
6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		B	B	B	B	B	B	B			
6.6	PIEZAS FALTANTES		B	B	B	B	B	B	B			
6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		B	B	B	B	B	B	B			
6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		B	B	B	B	B	B	B			
6.9	OTROS											
6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	N/A										
6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	N/A										
6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	N/A										
6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	N/A										
6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	N/A										
6.6	PIEZAS FALTANTES	N/A										
6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	N/A										
6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	N/A										
6.9	OTROS	N/A										
7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	N/A										
7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	N/A										
7.3	GRIETAS O PICADURAS	N/A										
7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)	N/A										
7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)	N/A										
7.5	DETERIORO GENERAL	N/A										
7.6	CORROSIÓN	N/A										
7.7	PRESENCIA DE MOHO	N/A										
7.8	OTROS	N/A										
8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		B	B	B	B	B	B	B			
8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		B	B	B	B	B	B	B			
8.3	QUEMADURAS EN CASCO		B	B	B	B	B	B	B			
8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		B	B	B	B	B	B	B			
8.5	ROTOS EN GUANTES		B	B	B	B	B	B	B			
8.6	OTROS											
9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		B	B	B	B	B	B	B			
9.2	PICADURAS, GRIETAS		B	B	B	B	B	B	B			
9.3	PRESENTA DESGASTE		B	B	B	B	B	B	B			
9.4	CORROSIÓN U OXIDACION		B	B	B	B	B	B	B			
9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		B	B	B	B	B	B	B			
9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		B	B	B	B	B	B	B			
9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD		B	B	B	B	B	B	B			
9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		B	B	B	B	B	B	B			
9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		B	B	B	B	B	B	B			
9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		B	B	B	B	B	B	B			
9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		B	B	B	B	B	B	B			
9.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		B	B	B	B	B	B	B			
9.13	PRESENCIA DE MOHO		B	B	B	B	B	B	B			
9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		B	B	B	B	B	B	B			
9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN		B	B	B	B	B	B	B			
9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		B	B	B	B	B	B	B			

Coordinador Certificado Contratista	Nombre: Mary Sol Torrejoso	Cédula: 1043123322	Firma: Mary Sol

OBSERVACIONES:

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
		Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

ENDENCIA:	I.E. D Carrizal.
SPONSABLE DEL EQUIPO:	Ricardo Mosquera.
ECHA O PERIODO:	11-03-2023 / 23-03-2024.

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

	EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1 TEJIDO O CORREA																
	1.1 FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS. Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	1.2 CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	1.3 GRIETAS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	1.4 ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	1.5 DETERIORO GENERAL	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	1.6 CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	1.7 QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS. Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	1.8 DECOLORACIÓN DEL MATERIAL. Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	1.9 PRESENCIA DE MOHO	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	1.10 OTROS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	2 COSTURAS																
	2.1 CORTADURAS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	2.2 DESHILACHAMIENTO	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	2.3 HILOS FALTANTES	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	2.4 QUEMADURAS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	2.5 EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	2.6 OTROS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	3 ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1 CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	3.2 PICADURAS, GRIETAS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	3.3 DETERIORO GENERAL	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	3.4 DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	3.5 CORROSIÓN	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	3.6 OTROS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	4.1 FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	4.2 CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	4.3 AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	4.4 ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	4.5 DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	4.6 PIEZAS FALTANTES	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	4.7 QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS. Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	4.8 PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
	4.9 OTROS	✓															

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521 Versión: 1 Fecha: 02/01/2023

| | | |

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
		Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

| | | |

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521 Versión: 1 Fecha: 02/01/2023

| | | |

CONSORCIO EDUCATIVO CENTRAL NIT 901.638.639	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521 Versión: 1 Fecha: 02/01/2023

DEPENDENCIA:	I.E.D Carrizal.
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Ricardo Mosquera.
FECHA O PERIODO:	18-03-2024 | 23-03-2024.

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

	EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO		Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo.													
		PRE	POST	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7	
				B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
ARNÉS	1 TEJIDO O CORREA																
	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS																
1.1	Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	✓		B		B		B		B		B		B		B	
1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
1.3	GRIETAS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓		B		B		B		B		B		B		B	
1.5	DETERIORO GENERAL	✓		B		B		B		B		B		B		B	
1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	✓		B		B		B		B		B		B		B	
1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.	✓		B		B		B		B		B		B		B	
1.9	PRESENCIA DE MOHO	✓		B		B		B		B		B		B		B	
1.10	OTROS	✓		B										B		B	
2	COSTURAS																
2.1	CORTADURAS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
2.2	DESHILACHAMIENTO	✓		B		B		B		B		B		B		B	
2.3	HILOS FALTANTES	✓		B		B		B		B		B		B		B	
2.4	QUEMADURAS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
2.6	OTROS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	✓		B		B		B		B		B		B		B	
3.2	PICADURAS, GRIETAS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
3.3	DETERIORO GENERAL	✓		B		B		B		B		B		B		B	
3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO	✓		B		B		B		B		B		B		B	
3.5	CORROSIÓN	✓		B		B		B		B		B		B		B	
3.6	OTROS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4																
4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓		B		B		B		B		B		B		B	
4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓		B		B		B		B		B		B		B	
4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	✓		B		B		B		B		B		B		B	
4.6	PIEZAS FALTANTES	✓		B		B		B		B		B		B		B	
4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	✓		B		B		B		B		B		B		B	
4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	✓		B		B		B		B		B		B		B	
4.9	OTROS	✓		B		B		B		B		B		B		B	

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
		Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

:	I E D CAMPAL
LE DEL EQUIPO:	Ricardo Mosquera
RIODO:	04-03-2024 | 09-03-2024

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

	EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
1	TEJIDO O CORREA																
1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.			B		B		B		B		B		B		B	
1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			B		B		B		B		B		B		B	
1.3	GRIETAS			B		B		B		B		B		B		B	
1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			B		B		B		B		B		B		B	
1.5	DETERIORO GENERAL			B		B		B		B		B		B		B	
1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS			B		B		B		B		B		B		B	
1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			B		B		B		B		B		B		B	
1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.			B		B		B		B		B		B		B	
1.9	PRESENCIA DE MOHO			B		B		B		B		B		B		B	
1.10	OTROS	X															
2	COSTURAS																
2.1	CORTADURAS			B		B		B		B		B		B		B	
2.2	DESHILACHAMIENTO			B		B		B		B		B		B		B	
2.3	HILOS FALTANTES			B		B		B		B		B		B		B	
2.4	QUEMADURAS			B		B		B		B		B		B		B	
2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS			B		B		B		B		B		B		B	
2.6	OTROS	X															
3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			B		B		B		B		B		B		B	
3.2	PICADURAS, GRIETAS			B		B		B		B		B		B		B	
3.3	DETERIORO GENERAL			B		B		B		B		B		B		B	
3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			B		B		B		B		B		B		B	
3.5	CORROSIÓN			B		B		B		B		B		B		B	
3.6	OTROS	X															
4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			B		B		B		B		B		B		B	
4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			B		B		B		B		B		B		B	
4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			B		B		B		B		B		B		B	
4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			B		B		B		B		B		B		B	
4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			B		B		B		B		B		B		B	
4.6	PIEZAS FALTANTES			B		B		B		B		B		B		B	
4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			B		B		B		B		B		B		B	
4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	X		B		B		B		B		B		B		B	
4.9	OTROS																

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE EMERGENCIA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/09/2021
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección: Marzo 13 / 2024.

Inspección realizada por: Ruddy D

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				Agente extintor				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Recepción.	Mar	2024	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		X				Actualizar
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma del responsable de la inspeccion Ruddy D

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.698.830	**INSPECCION DE CAMILLA DE EMERGENCIA**	VERSIÓN: 01 FECHA: 01/09/2021 Página 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN: DD/MM/AAA 20-03-24

PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN: Mary Sol Toro

AREA O SECCIÓN: Piso 1

ITEM	CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	¿La camilla se encuentra visible?	✓		
2	¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓		
3	¿La camilla se encuentra señalizada?	✓		
4	¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓		
5	¿Cuenta con correas de seguridad?	✓		
6	¿Cuenta con sujetadores para agarre?	✓		
7	¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓		

Mary Sol Toro Osa

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION

ORGANISMO EDUCATIVO DISTRITAL NIT: 901.038.830	**INSPECCION DE CAMILLA DE EMERGENCIA**	VERSIÓN: 01 FECHA: 01/09/2021 Página 1 de 1

DE INSPECCIÓN: DD/MM/AAA	11 - 03 - 2024
PANTES DE LA INSPECCIÓN:	Mary Sol Tornagosa
AREA O SECCIÓN:	Piso 1 - Oficina

CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
	SI	NO	
¿La camilla se encuentra visible?	✓		
¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓		
¿La camilla se encuentra señalizada?	✓		
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓		
¿Cuenta con correas de seguridad?	✓		
¿Cuenta con sujetadores para agarre?	✓		
¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓		

Mary Sol Tornagosa

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.038.830	**INSPECCION DE CAMILLA DE EMERGENCIA**	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/09/2021
		Página 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN: DD/MM/AAA	04/03/2024.
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN:	Mary Sol Torrijos.
AREA O SECCIÓN:	Piso 1 – Oficina.

ITEM	CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	¿La camilla se encuentra visible?	✓		
2	¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓		
3	¿La camilla se encuentra señalizada?	✓		
4	¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓		
5	¿Cuenta con correas de seguridad?	✓		
6	¿Cuenta con sujetadores para agarre?	✓		
7	¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓		

Mary Sol Torrijos.

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION

	INSPECCION DE CAMILLA DE EMERGENCIA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/09/2021
		Página 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN: DD/MM/AAA	26-03-24.
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN:	Mary Sol Torres Usa
AREA O SECCIÓN:	Piso 1 - Oficina

ITEM	CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	¿La camilla se encuentra visible?	✓		
2	¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓		
3	¿La camilla se encuentra señalizada?	✓		
4	¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓		
5	¿Cuenta con correas de seguridad?	✓		
6	¿Cuenta con sujetadores para agarre?	✓		
7	¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓		

Mary Sol Torres Usa

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE EMERGENCIA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/09/2021
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 11-03-2024

Inspección realizada por: Mary Sol Jaramillo Ospina

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				Agente extintor				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	IED Corral	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma del responsable de la inspeccion Mary Sol

CONSORCIO RENTARIO CENTRAL NIT: 901.436.930	**INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE EMERGENCIA**	VERSIÓN: 01 FECHA: 01/09/2021 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 17-03-2024

Inspección realizada por: Mary Sol Tomayrosa

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				Agente extintor				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Piso 1	Mar	2024	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma del responsable de la inspeccion Mary Sol Tomayrosa

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE EMERGENCIA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/09/2021
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 04-03-2024

Inspección realizada por: Mary Sol Torres

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				Agente extintor				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	CFD Corvial	03	24	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓				
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE EMERGENCIA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/09/2021
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 26-03-2024

Inspección realizada por: Mary Sol Torrijos

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						Agente extintor				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	I.E.D. Cali 201	Marzo	2024	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 01 MODELO: _____ MARCA: _____

INSPECCIONADO POR: Cirodel O. LOCALIZACION: Reten EQUIPO: _____

PERIODO: DEL 01 AL 02 DE 02 2024

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP	01-03-			02-03			04-03-														
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓														
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓														
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓														
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓														
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓														
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓														
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓														
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓														
	Extintor de incendios 5 lbs POS		✓			✓			✓														
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓														
MECANICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓														
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓														
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓														
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓														
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓														
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓														
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓														
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓														
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓														
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓														
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección: _____

Cirodel O.
NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL **MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO**	Codigo: FT-025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 01 MODELO: _____ MARCA: _____

INSPECCIONADO POR: Cuadro LOCALIZACION: Reten. EQUIPO: _____

PERIODO: DEL 04 AL 09 DE 03 2024.

	ITEM	DIAS	LUN. 04-03			MAR. 05-03			MIER. 06-03			JUEV. 07-03			VIER. 08-03.			SAB. 09-03.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección: _____

Cuadro.
NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 01 MODELO: _____ MARCA: _____

INSPECCIONADO POR: Ciudad LOCALIZACION: Recten. EQUIPO: _____

PERIODO: DEL 11 AL 16 DE 03 2024.

	ITEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP	11-03			12-03.			14-03			15-03			16-03.								
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓								
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor de incendios 5 lbs POS		✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓								
MECÁNICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos correas motor		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓								
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas hidraulicos		✓			✓			✓			✓			✓								
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☑ Fecha de Corrección: _____

Ciudad
NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 02. MODELO: _____ MARCA: _____

INSPECCIONADO POR: Cuadros LOCALIZACION: Denver EQUIPO: _____

PERIODO: DEL 18 AL DE 03 2024

	ÍTEM	DÍAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER			SAB.			DOM.		
		HORAS OP	18-03			19-03			20-03			21-03			22-03			23-03					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs POS		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECANICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección: _____

Cuadros

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 01 MODELO: _____ MARCA: _____

INSPECCIONADO POR: Leidy LOCALIZACION: Reuven EQUIPO: _____

PERIODO: DEL 26 AL 27 DE 03 2024

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR. 26-03			MIER. 27-03			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado					✓			✓														
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)					✓			✓														
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición					✓			✓														
	* Balinera y bujes de rotación					✓			✓														
	* Mecanismo de giro para vaciado					✓			✓														
	* Palanca de giro para vaciado					✓			✓														
	* Seguro en buen estado					✓			✓														
	Corona de rotación del trompo					✓			✓														
	Extintor de incendios 5 lbs POS					✓			✓														
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones					✓			✓														
MECÁNICO	*Motor en buena condicion					✓			✓														
	Tubo de escape en buena condicion					✓			✓														
	Estado de pasadores (bastidor)					✓			✓														
	Resguardos correas motor					✓			✓														
	Resguardos mecanismos de giro trompo					✓			✓														
	Tapa del motor con seguro					✓			✓														
	Clutch de giro del trompo					✓			✓														
	Corona de arranque del motor					✓			✓														
	Control de fugas de combustible					✓			✓														
	Control de fugas hidraulicas					✓			✓														
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección: _____

Cleiber
NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT-025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 02 MODELO: _____ MARCA: _____

INSPECCIONADO POR: Ciudad LOCALIZACION: CMPO. EQUIPO: _____

PERIODO: DEL 01 AL 04 DE 03 2024

	ÍTEM	DIAS / HORAS OP / Estado	LUN. 01-03			MAR. 02-03			MIER. 03-03			JUEV. 04-03.			VIER.			SAB.			DOM.		
			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓											
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓											
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓											
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓											
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓											
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓											
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓											
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓											
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓											
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓											
MECANICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓											
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓											
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓											
	Resguardos correas motor		✓			✓			✓			✓											
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓											
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓											
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓											
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓											
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓											
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓											
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección: _____

Ciudad O.
NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES: