CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboracion: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Abello MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: taladro PERIODO: 06 al 11 mayo

FECHA DE INSPECCION: 9 mayo RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Lagares

Cargo: AUX SST

Firma: Angelica

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.630.239	**INSPECCIÓN TALADRO**	Version: 00 Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021 FT-001-2021

PROYECTO: Abello MARCA: Bgh

TIPO DE EQUIPO: Taladro PERIODO: 20 al 27 mayo

FECHA DE INSPECCION: 21 mayo RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica S

Cargo: AUX-SST

Firma: Angelica

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Abello MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: taladro PERIODO: 27 al 31 de mayo

FECHA DE INSPECCION: RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Lagares

Cargo: AUX SST

Firma: Angelica

CONSTRUCTORA EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.230

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: colegio Justo Sede 2 MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: taladro PERIODO: 02 al 04 Mayo 2024

FECHA DE INSPECCION: RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Lagares. Firma: Angelica

Cargo: AUX SST.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Libertad MARCA: Bosh.

TIPO DE EQUIPO: taladro PERIODO: 06 al 11 mayo 2024.

FECHA DE INSPECCION: RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Lagares.

Cargo: Aux SST.

Firma: Angelica.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Las Nieves MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: Taladro PERIODO: 20 al 25 mayo 2024

FECHA DE INSPECCION: 23 Mayo RESPONSABLE DE INSPECCION: Carlos

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Carlos Aníbal

Cargo: Residente

Firma:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Isaac MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecánico PERIODO: 29-04-24 al 04-05-24

FECHA DE INSPECCION: 29 Abril RESPONSABLE DE INSPECCION: [illegible]

NOMBRE OPERADOR: Diego Taladro



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: [illegible]

Cargo: Arquitecta SST

Firma: [illegible]

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.639.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Iseth. **MARCA:** Bossh

TIPO DE EQUIPO: Taladro **PERIODO:** 06-05-24 Hasta 11-05-24

FECHA DE INSPECCION: 06-05-24 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Mitchel J.

NOMBRE OPERADOR: Jhover Talavera



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Mitchel Jimenez
Cargo: Auxiliar SST

Firma: Mitchel J.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.230

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: Colegio Idath **MARCA:** Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** del 14 al 18 de mayo

FECHA DE INSPECCION: **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Hitchel J

NOMBRE OPERADOR: Jhon Vasquez



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Hitchel Linares

Cargo: Analista SST

Firma: Hitchel J

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.658.236

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Isath **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** 20-05-24 Hasta 25-05-24

FECHA DE INSPECCION: 20-05-24 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Mitchel J.

NOMBRE OPERADOR: Diover Talavera



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Mitchel Linares

Cargo: Analista SST

Firma:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Idith MARCA: Bassh

TIPO DE EQUIPO: Taladro mecanico PERIODO: 27-05 al 01-06-2024

FECHA DE INSPECCION: 27 mayo RESPONSABLE DE INSPECCION: Mitchel Jimenez

NOMBRE OPERADOR: Jesus Vasquez



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Mitchel Jimenez

Cargo: Analista SST

Firma: Mitchel

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.339

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: Colegio Isatea MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Alcances PERIODO: 15-05 al 18-05-2024

FECHA DE INSPECCION: 15 mayo RESPONSABLE DE INSPECCION: [signature]

NOMBRE OPERADOR: Marcial



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: [signature]

Cargo: Auxiliar SST

Firma: [signature]

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.339

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: Colegio Fusteco MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 20-05 al 25-05-2024

FECHA DE INSPECCION: 21 mayo RESPONSABLE DE INSPECCION: Hstebel B

NOMBRE OPERADOR: Benjamin V.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Hstebel B

Cargo: Analista SST

Firma: Hstebel B

CONSORCIO EDUCATIVO HISTORAL
NIT 901.630.339

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: Colegio Instaco **MARCA:** Bosch

TIPO DE EQUIPO: Percutor **PERIODO:** 27-05 al 01-06-2024

FECHA DE INSPECCION: 27 mayo **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Natalia J

NOMBRE OPERADOR: Natalia Padilla



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Natalia J

Cargo: Analista SST

Firma: Natalia J

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.330

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: Colegio Sonia A MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 23-05-24 al 25-05-24

FECHA DE INSPECCION: 23 Mayo RESPONSABLE DE INSPECCION: [signature]

NOMBRE OPERADOR: Dario Alcazar



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: [signature]

Cargo: Analista SST

Firma: [signature]

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.339

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Soria A MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 25-05 al 01-06-2024

FECHA DE INSPECCION: 27-05 RESPONSABLE DE INSPECCION: Astrid L

NOMBRE OPERADOR: Jairo



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Astrid Jimenez

Cargo: Auxiliar SST

Firma: Astrid L

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.230	**INSPECCIÓN TALADRO**	Version: 00 Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021 FT-001-2021

PROYECTO: Colegio carlos meisel MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: taladro PERIODO: 20 al 25 Marzo 2024

FECHA DE INSPECCION: 20 marzo RESPONSABLE DE INSPECCION: [signature]

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: [signature] Jonnes

Cargo: Auxiliar SST

Firma: [signature]

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: **MARCA:** Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** 17-05 al 18-05-2024

FECHA DE INSPECCION: 17-05 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** [signature]

NOMBRE OPERADOR: Andres ayala



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Mitchel Jimenez **Firma:** [signature]

Cargo: Analista SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: **MARCA:** Bosch

TIPO DE EQUIPO: Recorrido **PERIODO:** 06-05 al 07-05

FECHA DE INSPECCION: 06-05 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** [signature]

NOMBRE OPERADOR: Alexander Bello



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: [signature]

Cargo: Auxiliar SST

Firma: [signature]

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.230

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecánico **PERIODO:** 06-05 al 09-05-2024

FECHA DE INSPECCION: 06-05 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** [signature]

NOMBRE OPERADOR: Brener Valero



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo: Auxiliar SST

Firma: [signature]

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901 638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** 20-05 al 21-05-2024

FECHA DE INSPECCION: 20-05 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Natalia G

NOMBRE OPERADOR: Jhonatan Manuel



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo: Analista SST

Firma: Natalia G

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
		Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

DEPENDENCIA:

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Mary Sol Torreyrosa

FECHA O PERIODO: 20-05-24 / 22-05-2024

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

	EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO		Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo.													
		PRE	POST	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7	
				B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
ARNÉS																	
1	TEJIDO O CORREA																
1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	✓		✓		✓		✓									
1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓		✓		✓		✓									
1.3	GRIETAS	✓		✓		✓		✓									
1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓		✓		✓		✓									
1.5	DETERIORO GENERAL	✓		✓		✓		✓									
1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	✓		✓		✓		✓									
1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	✓		✓		✓		✓									
1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.	✓		✓		✓		✓									
1.9	PRESENCIA DE MOHO	✓		✓		✓		✓									
1.10	OTROS	✓		✓													
2	COSTURAS																
2.1	CORTADURAS	✓		✓		✓		✓									
2.2	DESHILACHAMIENTO	✓		✓		✓		✓									
2.3	HILOS FALTANTES	✓		✓		✓		✓									
2.4	QUEMADURAS	✓		✓		✓		✓									
2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	✓		✓		✓		✓									
2.6	OTROS																
ADAPTADOR DE ANCLAJE																	
3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	✓		✓		✓		✓									
3.2	PICADURAS, GRIETAS	✓		✓		✓		✓									
3.3	DETERIORO GENERAL	✓		✓		✓		✓									
3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓									
3.5	CORROSIÓN	✓		✓		✓		✓									
3.6	OTROS																
4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	✓		✓		✓		✓									
4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓		✓		✓		✓									
4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓									
4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓		✓		✓		✓									
4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	✓		✓		✓		✓									
4.6	PIEZAS FALTANTES	✓		✓		✓		✓									
4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	✓		✓		✓		✓									
4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	✓		✓		✓		✓									
4.9	OTROS																

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
		Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

| | | |

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
		Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

DEPENDENCIA:

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Mary Sol, tornyros

FECHA O PERIODO: 27-05-24 / 29-05-24.

		CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS															
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO		Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo.												
			PRE	POST	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7	
					B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.			/		/		/									
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			/		/		/									
	1.3	GRIETAS			/		/		/									
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			/		/		/									
	1.5	DETERIORO GENERAL			/		/		/									
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS			/		/		/									
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			/		/		/									
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.			/		/		/									
	1.9	PRESENCIA DE MOHO			/		/		/									
	1.10	OTROS			/													
	2	COSTURAS			/		/		/									
	2.1	CORTADURAS			/		/		/									
	2.2	DESHILACHAMIENTO			/		/		/									
	2.3	HILOS FALTANTES			/		/		/									
	2.4	QUEMADURAS			/		/		/									
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS			/		/		/									
	2.6	OTROS			/													
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES			/		/		/									
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			/		/		/									
	3.2	PICADURAS, GRIETAS			/		/		/									
	3.3	DETERIORO GENERAL			/		/		/									
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			/		/		/									
	3.5	CORROSIÓN			/		/		/									
	3.6	OTROS			/													
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			/		/		/									
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			/		/		/									
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			/		/		/									
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			/		/		/									
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			/		/		/									
	4.6	PIEZAS FALTANTES			/		/		/									
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			/		/		/									
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS			/		/		/									
	4.9	OTROS																

		Código: FOR-521
	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

| | | |

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

1. GENERALIDADES

FECHA DE EXPEDICIÓN:	20	05	24	7:30	REVALIDACIÓN:	21	05	24	7:30	FINALIZACIÓN:	22	05	24	5pm	
CIUDAD: Barranquilla	OBRA O LÍNEA: LED Carrizal				ÁREA DE OBRA O ÁREA DE PLANTA: Planta 1					ALTURA APROXIMADA: 5 mt					

2. LUGAR DE TRABAJO

3. HERRAMIENTAS A UTILIZAR

CHUPA ___ | TALADRO ___ | PISTOLA DE SILICONA ___ | OTRO(S):


4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO ___ | POSICIONAMIENTO ___ | TRABAJO RESTRINGIDO ___ | DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL ___ | TRABAJO EN SUSPENSIÓN (DESCENSO EN SILLA) ___


BORDE DE LOZA ___ | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL ___ | ANDAMIO TUBULAR ___ | MANLIFT/ ELEVADOR ___ | PLATAFORMA TIJERA ___ | TECHOS ___ | ESCALERAS ___

PLATAFORMA COLGANTE ___ | EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE:

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR

 PROTECCIÓN RESPIRATORIA Cumple ___ No aplica ✓	 PROTECCIÓN VISUAL Cumple ✓ No aplica ___	 CASCO CON BARBUQUEJO Cumple ✓ No aplica ___	 ARNÉS CUERPO COMPLETO Cumple ✓ No aplica ___	 ESLINGA DOBLE GANCHO EN Y Cumple ✓ No aplica ___	 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN Cumple ___ No aplica ✓	 SILLA DE DESCENSO Cumple ___ No aplica ✓
 TECCIÓN AUDITIVA Cumple ___ No aplica ✓	 BOTAS DE SEGURIDAD Cumple ✓ No aplica ___	 PROTECCIÓN DE MANOS Cumple ✓ No aplica ___	 LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE CUERDA Cumple ✓ No aplica ___	 LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL Cumple ___ No aplica ✓	 LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL Cumple ___ No aplica ✓	 ARRESTADOR DE CAÍDA Cumple ___ No aplica ✓

6. MEDIDAS DE PREVENCION

 PUNTOS DE ANCLAJES FIJOS Cumple ___ No aplica ✓	 PUNTO DE ANCLAJE PORTÁTIL Cumple ___ No aplica ___	 SEÑALIZACIÓN Cumple ___ No aplica ___	 ELEVADORMANLIFT Cumple ___ No aplica ___	 PLATAFORMA TIJERA Cumple ___ No aplica ✓	 ANDAMIO COLGANTE Cumple ___ No aplica ___	 ESCALERAS TIJERA Cumple ___ No aplica ___
 ESCALERA TIPO AVION Cumple ___ No aplica ___	 ANDAMIO MULTIDIRECIONAL Cumple ✓ No aplica ___	 ANDAMIO TUBULAR Cumple ✓ No aplica ___	EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE:	**OBSERVACIONES:**		

7. CONTROLES GENERALES

	SI	NO	N/A
¿Cuentan con el Análisis de Trabajo Seguro escrito para realizar el trabajo?	✓		
caso que se realice tarea de alto riesgo adicional ¿se cuenta con el iso de trabajo?	✓		
¿Las condiciones atmosféricas se presentan libres de fuertes vientos, lluvias, granizada, tormentas eléctricas u otras que afecten el desarrollo de las actividades de forma segura?	✓		
¿El área de trabajo está señalizada y delimitada?			✓

8. SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	SI	NO	N/A
¿El sistema de acceso está acorde con la labor especifica a desarrollar?	✓		
¿Se realizó el pre-operacional con el que se garantice la resistencia a las cargas de acuerdo a la máxima fuerza a soportar, la estabilidad y seguridad para el trabajo en alturas?			
¿El equipo de superficie de trabajo es certificado por la norma correspondiente según aplique?			
¿El montaje y operación del sistema de acceso es realizado por personal idóneo según recomendaciones del fabricante?			
¿Se cuenta con el documento de trasferencia del equipo?			

9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

	SI	NO	N/A
¿El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea?	✓		
¿El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fue inspeccionado?	✓		✓
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente?			✓
¿Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de Vehículos o persona?	✓		
¿Para Protección contra caídas, ¿La eslinga o línea de vida a utilizar cuenta con absorbedor de energía, ganchos de doble seguridad y certificados?	✓		
¿El casco de seguridad tiene su respectivo barbuquejo de 3 puntos de apoyo?	✓		
¿Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida?	✓		
¿Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.	✓		
¿Los mosquetones están certificados y tienen una resistencia mínima de 22.2 KN y tienen cierre de bloqueo automático?	✓		
¿Las cuerdas se encuentran libres de nudos?	✓		
¿Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos?	✓		
¿Los EPCC tienen las marquillas de certificación ANSI Z359.1 y han sido inspeccionados por el usuario de cada equipo?	✓		

	SI	NO	N/A
¿Para Trabajos en suspensión, se cuenta con un punto de anclaje adicional para la línea de vida y la línea de trabajo?	✓		
¿Para líneas de vida horizontales, se garantizan máximo dos personas conectadas?	✓		
¿El sistema de posicionamiento evita que el trabajador tenga una caída libre superior a 60 cm?			✓
¿El sistema de restricción evita que el trabajador se acerque al borde de caída?			✓
¿Para restricción y posicionamiento la eslinga a utilizar cuenta con ganchos de doble seguridad, longitud máxima de 1,80 m y está certificada?	✓		
¿Los EPP se encuentran aptos para el uso (Gafas, Guantes, Botas)?	✓		
¿Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta?	✓		
¿Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?	✓		
¿Está presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario?	✓		
¿El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?	✓		
¿El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate?	✓		
¿Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios?	✓		

como anclajes, eslingas, conectores, arnés, son compatibles etro, forma, tamaño, material?	✓			¿Están operando los frenos de las ruedas de los andamios?		✓	
e un conector de anclaje portátil certificado y con una sima de22.2 KN por persona conectada?	✓			¿Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio?		✓	
le puntos de anclajes fijos con resistencia de 5000 libras por ctada?	✓			¿Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos?		✓	
vida vertical (portátil o fija) es certificada acorde con la norma .?	✓			¿Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas?		✓	
de vida y líneas de trabajo, se encuentran protegidas de bordes ñen?	✓			¿Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y aseguradas en forma correcta?		✓	
pos para trabajo en suspensión (silla, descendedores, mosquetón, trabajo) fueron inspeccionados y están aptos para el uso?	✓			¿Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas?			

10. PASOS A PASO

PECIFIQUE EL PASO A PASO DE LABOR A REALIZAR:

1. Inspección de Area
2. Alistamiento de Herramientas
3. Anclajes Revisados
4. Revisión de estado de escalera
5. Andada de escalera
6. Cabuchó final de escalera
7.
8.
9.
10. Orden y aseo.

OBSERVACIONES

12. INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE FIRMAR

Certificamos que el equipo y área adyacente del trabajo han sido inspeccionado y se han encontrado en condiciones seguras y preparadas para la ejecución del mismo, avala con nuestra firma, que nos sentimos física y emocionalmente aptos para desarrollar las tareas de trabajo en altura de que consta el presente permiso, así como también que hemos ingerido medicación que provoque somnolencia, alcohol o ninguna otra clase de sustancia psicoactiva, previo a la realización del trabajo. Hacemos constar que he participado en la elaboración de este permiso y que hemos comprendido y asegurado que todas las condiciones descritas en él, se cumplen y se le seguirán dando cumplimie hasta el final de la actividad.

13. NOMBRE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	No. DE CERTIFICADO EN TSA	FIRMA
Josedunis Orlis PARETO- Jorge Perez P.	72198123 8792498		Josedunis Orlis

14. AUTORIZACIONES

Las personas que hemos firmado aquí, verificamos las medidas de control que se han establecido para los peligros identificados, por lo anterior **se auto ejecución del trabajo**

RESPONSABLE DEL TRABAJO	WILSE. Vanegas B NOMBRE LEGIBLE	1042.427.825 IDENTIFICACIÓN	R de Obra. CARGO	Wils PVB FIRMA
AYUDANTE DE SEGURIDAD	Mary Sol NOMBRE LEGIBLE	1043123377 IDENTIFICACIÓN	INP. SST CARGO	Mary Sol FIRMA
COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Mary Sol NOMBRE LEGIBLE	1043123372 IDENTIFICACIÓN	INP. SST CARGO	Mary Sol FIRMA

Se expide el presente permiso de trabajo en atención a su compromiso de garantizar la seguridad y salud de las personas, la protección del medio ar la calidad y estabilidad de las operaciones de nuestra empresa, lo cual no debe entenderse de ninguna manera como subordinación o relación labora personas que ejecutan la actividad relacionada en este permiso, por el simple hecho de relacionarlos en el formato del permiso de trabajo.

14. SUSPENSIÓN

	SI	NO	N/A		SI	NO
Omisión de medidas de control establecidas en el ATS				Órdenes administrativas		
Cambio en las condiciones establecidas en el permiso de rabajo				Emergencia operacional u orden de evacuación		

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

1. GENERALIDADES

FECHA DE EXPEDICIÓN: 27 05 24 7:30 | REVALIDACIÓN: 29 05 24 7:30 | FINALIZACIÓN: 29 05 24 5:00

2. LUGAR DE TRABAJO

CIUDAD: Barranquilla | OBRA O LÍNEA: IED Carrizal | ÁREA DE OBRA O ÁREA DE PLANTA: 1 | ALTURA APROXIMADA: 2mt - 3.50mt

3. HERRAMIENTAS A UTILIZAR

CHUPA ___ | TALADRO ___ | PISTOLA DE SILICONA ___ | OTRO(S):

4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO ___ | POSICIONAMIENTO ___ | TRABAJO RESTRINGIDO ___ | DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL ___ | TRABAJO EN SUSPENSIÓN (DESCENSO EN SILLA) ___

BORDE DE LOZA ___ | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL ___ | ANDAMIO TUBULAR ___ | MANLIFT/ ELEVADOR ___ | PLATAFORMA TUERA ___ | TECHOS ___ | ESCALERAS ___

PLATAFORMA COLGANTE ___ | EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE: ___

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR

PROTECCIÓN RESPIRATORIA	PROTECCIÓN VISUAL	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNÉS CUERPO COMPLETO	ESLINGA DOBLE GANCHO EN Y	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN	SILLA DE DESCENSO
Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓	Cumple ✓ No aplica __	Cumple ✓ No aplica __	Cumple ✓ No aplica __	Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓
PROTECCIÓN AUDITIVA	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCIÓN DE MANOS	LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE CUERDA	LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL	ARRESTADOR DE CAÍDA
Cumple __ No aplica ✓	Cumple ✓ No aplica __	Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN

PUNTOS DE ANCLAJES FIJOS	PUNTO DE ANCLAJE PORTÁTIL	SEÑALIZACIÓN	ELEVADORMANLIFT	PLATAFORMA TUERA	ANDAMIO COLGANTE	ESCALERAS TUERA
Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓
ESCALERA TIPO AVION	ANDAMIO MULTIDIRECIONAL	ANDAMIO TUBULAR	EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE:	**OBSERVACIONES:**		
Cumple __ No aplica	Cumple __ No aplica	Cumple __ No aplica				

7. CONTROLES GENERALES

	SI	NO	N/A
¿Cuentan con el Análisis de Trabajo Seguro escrito para realizar el trabajo?	✓		
En caso que se realice tarea de alto riesgo adicional ¿se cuenta con el permiso de trabajo?	✓		
¿Las condiciones atmosféricas se presentan libres de fuertes vientos, lluvias, granizada, tormentas eléctricas u otras que afecten el desarrollo de las actividades de forma segura?			✓
¿El área de trabajo está señalizada y delimitada?	✓		

8. SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	SI	NO	N/A
¿El sistema de acceso está acorde con la labor específica a desarrollar?	✓		
¿Se realizó el pre-operacional con el que se garantice la resistencia a las cargas de acuerdo a la máxima fuerza a soportar, la estabilidad y seguridad para el trabajo en alturas?	✓		
¿El equipo de superficie de trabajo es certificado por la norma correspondiente según aplique?	✓		
¿El montaje y operación del sistema de acceso es realizado por personal idóneo según recomendaciones del fabricante?	✓		
¿Se cuenta con el documento de trasferencia del equipo?	✓		

9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

	SI	NO	N/A
¿El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea?	✓		
¿El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fue inspeccionado?	✓		
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente?			✓
¿Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señallizar la zona y no permitir el paso de Vehiculos o persona?			✓
¿Para Protección contra caidas, ¿La eslinga o línea de vida a utilizar cuenta con absorbedor de energia, ganchos de doble seguridad y certificados?	✓		
¿El casco de seguridad tiene su respectivo barbuquejo de 3 puntos de apoyo?	✓		
¿Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida?	✓		
¿Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.	✓		
¿Los mosquetones están certificados y tienen una resistencia mínima de 22.2 KN y tienen cierre de bloqueo automático?	✓		
¿Las cuerdas se encuentran libres de nudos?	✓		
¿Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos?	✓		
¿Los EPCC tienen las marquillas de certificación ANSI Z359.1 y han sido inspeccionados por el usuario de cada equipo?	✓		

	SI	NO
¿Para Trabajos en suspensión, se cuenta con un punto de anclaje adicional para la línea de vida y la línea de trabajo?	✓	
¿Para líneas de vida horizontales, se garantizan máximo dos personas conectadas?	✓	
¿El sistema de posicionamiento evita que el trabajador tenga una caida libre superior a 60 cm?		
¿El sistema de restricción evita que el trabajador se acerque al borde de caida?		
¿Para restricción y posicionamiento la eslinga a utilizar cuenta con ganchos de doble seguridad, longitud máxima de 1,80 m y está certificada?	✓	
¿Los EPP se encuentran aptos para el uso (Gafas, Guantes, Botas)?	✓	
¿Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta?		✓
¿Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?		✓
¿Está presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario?		✓
¿El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?		✓
¿El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate?		✓
¿Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios?		✓

...nio anclajes, eslingas, conectores, arnés, son compatibles ...tro, forma, tamaño, material?	✓			¿Están operando los frenos de las ruedas de los andamios?	✓		
... un conector de anclaje portátil certificado y con una ...ima de 22.2 KN por persona conectada?	✓			¿Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio?	✓		
...e puntos de anclajes fijos con resistencia de 5000 libras por ...ctada?	✓			¿Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos?	✓		
...vida vertical (portátil o fija) es certificada acorde con la norma ...1?	✓			¿Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas?	✓		
...s de vida y líneas de trabajo, se encuentran protegidas de bordes ...añen?	✓			¿Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y asegurados en forma correcta?			—
...uipos para trabajo en suspensión (silla, descendedores, mosquetón, ...e trabajo) fueron inspeccionados y están aptos para el uso?	✓			¿Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas?			✓

10. PASOS A PASO

ESPECIFIQUE EL PASO A PASO DE LABOR A REALIZAR:

1. Inspección de Arn.
2. Inspección de equipo.
3. Inspección de Puntos de Anclaje.
4. preparación de Malla.
5. En piso
6. Acabado Final.
7.
8.
9.
10. Orden y aseo.

OBSERVACIONES

12. INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE FIRMAR

Certificamos que el equipo y área adyacente del trabajo han sido inspeccionado y se han encontrado en condiciones seguras y preparadas para la ejecución del mismo, avalamos con nuestra firma, que nos sentimos física y emocionalmente aptos para desarrollar las tareas de trabajo en altura de que consta el presente permiso, así como también que NO hemos ingerido medicación que provoque somnolencia, alcohol o ninguna otra clase de sustancia psicoactiva, previo a la realización del trabajo. Hacemos constar que hemos participado en la elaboración de este permiso y que hemos comprendido y asegurado que todas las condiciones descritas en él, se cumplen y se le seguirán dando cumplimiento hasta el final de la actividad.

13. NOMBRE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	No. DE CERTIFICADO EN TSA	FIRMA
Josh Luis Ortiz PAREJO	7219872		Josue Ortiz
Jorge Ruiz P.	8792498		

14. AUTORIZACIONES

Las personas que hemos firmado aquí, verificamos las medidas de control que se han establecido para los peligros identificados, por lo anterior **se autoriza la ejecución del trabajo**

	NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
RESPONSABLE DEL TRABAJO				
AYUDANTE DE SEGURIDAD	Mary sal	1043123327	Inp. SST	Mary sal
COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Mary Sal	1043123327	MP. 557	Mary sal

Se expide el presente permiso de trabajo en atención a su compromiso de garantizar la seguridad y salud de las personas, la protección del medio ambiente, la calidad y estabilidad de las operaciones de nuestra empresa, lo cual no debe entenderse de ninguna manera como subordinación o relación laboral con las personas que ejecutan la actividad relacionada en este permiso, por el simple hecho de relacionarlos en el formato del permiso de trabajo.

14. SUSPENSIÓN

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
Omisión de medidas de control establecidas en el ATS				Órdenes administrativas			
Cambio en las condiciones establecidas en el permiso de trabajo				Emergencia operacional u orden de evacuación			

NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	FIRMA

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL **MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO**	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 001 MODELO: 2023 MARCA: —

INSPECCIONADO POR: Angelica Lagares LOCALIZACION: colegio libertad EQUIPO: —

PERIODO: DEL 06 AL 11 DE Mayo 2024

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓								
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓								
MECÁNICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓								
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓								
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección: —

Angelica.

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 001 MODELO: 2023 MARCA: —

INSPECCIONADO POR: Angelica Lagares LOCALIZACION: colegio libertad EQUIPO: —

PERIODO: DEL 14 AL 18 DE marzo 2023

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓								
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓								
MECÁNICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓								
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓								
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección:

Angelica

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 001 MODELO: 2023 MARCA: _____

INSPECCIONADO POR: Angelica LOCALIZACION: Libertad EQUIPO: _____

PERIODO: DEL 20 AL 25 DE Marzo 2023

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		/			/			/			/			/								
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		/			/			/			/			/								
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		/			/			/			/			/								
	*Balinera y bujes de rotación		/			/			/			/			/								
	*Mecanismo de giro para vaciado		/			/			/			/			/								
	*Palanca de giro para vaciado		/			/			/			/			/								
	*Seguro en buen estado		/			/			/			/			/								
	Corona de rotación del trompo		/			/			/			/			/								
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		/			/			/			/			/								
ESTADO MECÁNICO	Patas de anclaje en buenas condiciones		/			/			/			/			/								
	*Motor en buena condicion		/			/			/			/			/								
	Tubo de escape en buena condicion		/			/			/			/			/								
	Estado de pasadores (bastidor)		/			/			/			/			/								
	Resguardos correas motor.		/			/			/			/			/								
	Resguardos mecanismos de giro trompo		/			/			/			/			/								
	Tapa del motor con seguro		/			/			/			/			/								
	Clutch de giro del trompo		/			/			/			/			/								
	Corona de arranque del motor		/			/			/			/			/								
	Control de fugas de combustible		/			/			/			/			/								
	Control de fugas hidraulicas		/			/			/			/			/								
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒

Fecha de Corrección: _____

Angelica

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 001 MODELO: 2023 MARCA: —

INSPECCIONADO POR: Angelica LOCALIZACION: Colegio Libertad EQUIPO: —

PERIODO: DEL 27 AL 31 DE mayo 2025

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		/			/			/			/			/								
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		/			/			/			/			/								
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		/			/			/			/			/								
	*Balinera y bujes de rotación		/			/			/			/			/								
	*Mecanismo de giro para vaciado		/			/			/			/			/								
	*Palanca de giro para vaciado		/			/			/			/			/								
	*Seguro en buen estado		/			/			/			/			/								
	Corona de rotación del trompo		/			/			/			/			/								
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		/			/			/			/			/								
ESTADO MECÁNICO	Patas de anclaje en buenas condiciones																						
	*Motor en buena condicion																						
	Tubo de escape en buena condicion																						
	Estado de pasadores (bastidor)																						
	Resguardos correas motor.																						
	Resguardos mecanismos de giro trompo																						
	Tapa del motor con seguro																						
	Clutch de giro del trompo																						
	Corona de arranque del motor																						
	Control de fugas de combustible																						
	Control de fugas hidraulicas																						
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: —

Angelica

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL **MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO**	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 001 **MODELO:** 2023 **MARCA:** —

INSPECCIONADO POR: Carlos Rambal **LOCALIZACION:** colegio las nieves **EQUIPO:** —

PERIODO: DEL 27 **AL** 31 **DE** mayo **2024**

	ÍTEM	DIAS / HORAS OP / Estado	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓								
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO MECÁNICO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓								
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓								
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ **no** ☑ **Fecha de Corrección:**

Carlos Rambal

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 001 MODELO: 2023 MARCA: —

INSPECCIONADO POR: Angelica Lagares LOCALIZACION: Colegio Mayor EQUIPO: —

PERIODO: DEL 02 AL 04 DE Mayo 2024

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓								
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓								
MECÁNICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓								
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓								
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección:

Angelica

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 001 MODELO: 2023 MARCA: —

INSPECCIONADO POR: Angelica Vaquiro LOCALIZACION: Colegio Mayor EQUIPO: —

PERIODO: DEL 06 AL 11 DE mayo 2023

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓								
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO MECANICO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓								
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓								
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección:

Angelica
NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 001 MODELO: 2023 MARCA: —

INSPECCIONADO POR: Angelica Vasquez LOCALIZACION: Colegio Mayor EQUIPO: —

PERIODO: DEL 14 AL 18 DE Mayo 2024

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓								
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓								
MECÁNICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓								
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓								
OTROS	OBSERVACIONES:																						

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: —

Angelica.

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 001 MODELO: 2023 MARCA: —

INSPECCIONADO POR: Angelica Lozano LOCALIZACION: Colegio Klaver EQUIPO: —

PERIODO: DEL 20 AL 25 DE Mayo 2024

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓								
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	*Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓								
MECÁNICO	*Motor en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓								
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓								
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección:

Angelica.

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Ibeth FECHA: 29-04-24

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Jesus Vasquez	Obrero	C	B	C	B					C	B	C	B	C	B										
Dilber Tibaduiza	Obrero	C	B	C	B					C	B	C	B	C	B										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA
Mitchel Jimenez	

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Edith FECHA: 14 mayo - 2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Jesus Vasquez	Obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Diego Valentin	Obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E

OBSERVACIONES:	

Mitchel Jimenez	
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Delta. FECHA: 06-05-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Diover Talaverra	obrero	C	B	C	B					C	B	C	B	C	B										
Jesus Vasquez	obrero	C	B	C	B					C	B	C	B	C	B										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Mitchell Jimenez.	
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: colegio idrth FECHA: 20 - 05 2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Jesus Vasquez	obrero	C	B	C	B					C	B	C	B	C	B										
Diover talaverA	obrero	C	B	C	B					C	B	C	B	C	B										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Michel Jimenez	
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Isath FECHA: 27-05-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Jesus Vasquez	Obrero	C	B	C	B					C	B	C	B	C	B										
Dieter Taborda	Obrero	C	B	C	B					C	B	C	B	C	B										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Santero FECHA: 16 Mayo

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Aquiles Hentel	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Benjamin V.	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Marcial Padilla	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	B	B	C	B										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E

OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Instaco FECHA: 27-05-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Benjamin U	Obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Mario Padilla	Obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Santa Librada FECHA: 23 de mayo

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Barry Barraza	Obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Dorian Lopez	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Hector Pacheco	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Davis Alvarez	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E

OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Santa Armada FECHA: 27 Mayo

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Jairy Barraza	Obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	B	B	C	B										
Martin Lopez	Obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Hector Pacheco	Obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Dario Alcazar	Obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT: 901.038.836	**INSPECCION DE CAMILLA DE EMERGENCIA**	VERSIÓN: 01 FECHA: 01/09/2021 Página 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN: DD/MM/AAA 06-03-2024

PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN: Mary Sol Formoso

AREA O SECCIÓN: Planta 1.

ITEM	CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	¿La camilla se encuentra visible?	✓		
2	¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓		
3	¿La camilla se encuentra señalizada?	✓		
4	¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓		
5	¿Cuenta con correas de seguridad?	✓		
6	¿Cuenta con sujetadores para agarre?	✓		
7	¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓		

Mary Sol Formoso

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.608.880	INSPECCION DE CAMILLA DE EMERGENCIA	VERSIÓN: 01 FECHA: 01/09/2021 Página 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN: DD/MM/AAA | 14-05-24.

PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN: | Mary Sol Formygosa

AREA O SECCIÓN: | Planta 1.

ITEM	CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	¿La camilla se encuentra visible?	✓		
2	¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓		
3	¿La camilla se encuentra señalizada?	✓		
4	¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓		
5	¿Cuenta con correas de seguridad?	✓		
6	¿Cuenta con sujetadores para agarre?	✓		
7	¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓		

Mary Sol Formygosa

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION



	INSPECCION DE CAMILLA DE EMERGENCIA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/09/2021
		Página 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN: DD/MM/AAA 27-05-24

PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN: Mary Sol Tomayasa

AREA O SECCIÓN: Planta 1

ITEM	CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	¿La camilla se encuentra visible?	✓		
2	¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓		
3	¿La camilla se encuentra señalizada?	✓		
4	¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓		
5	¿Cuenta con correas de seguridad?	✓		
6	¿Cuenta con sujetadores para agarre?	✓		
7	¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓		

Mary Sol Tomayasa

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE EMERGENCIA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/09/2021
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 20-05-2024

Inspección realizada por: Mary Sol Fonseca

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						Agente extintor				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Pasillo Planta 1 bora.	Mayo	2024	✓		✓		✓		✓		✓	-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												

Firma del responsable de la inspeccion Mary Sol

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE EMERGENCIA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/09/2021
		Página 1 de 1

ha de Inspección: 06 - 05 - 2024

pección realizada por: Mary Sol Torrey Rosa

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						Agente extintor				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Oficina de obra	Mayo	2024	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/				
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma del responsable de la inspeccion Mary Sol

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboración: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: LED Cyclo 241 **MARCA:** Dewalt

TIPO DE EQUIPO: electrica **PERIODO:** 06-05-2024 / 11-05-2024

FECHA DE INSPECCION: 06-05-2024. **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Mary Sol

NOMBRE OPERADOR: Boris Olivera



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Mary Sol Torreyrosa

Cargo: Insp. SST.

Firma: Mary Sol.

NEGOCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

YECTO: IE D. Corrizal MARCA: Devolt

PO DE EQUIPO: electrico PERIODO: 14-05-2024 / 28-05-2024

FECHA DE INSPECCION: 14-05-2024 RESPONSABLE DE INSPECCION: Duvan

NOMBRE OPERADOR: Duvan Martinez



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR		✓	
ESTADO DEL CABEZAL		✓	
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Se hizo Correcion y se envio Para mantenimiento

Inspeccionado por: Duvan Martinez

Cargo: Oficial

Firma: Yany Sal

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901 638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: IED Camizal **MARCA:** Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Electrico **PERIODO:** 20-05-2024 / 25-05-2024

FECHA DE INSPECCION: 20-05-24 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Mary Sol tormegrosa

NOMBRE OPERADOR: Duvan Martinez.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Todo en Buen estado.

Inspeccionado por: Mary Sol Tormegrosa **Firma:** Mary Sol

Cargo: Inp. SST

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: IE D Comical MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: electrico. PERIODO: 27-05-24 / 01-06-2024

FECHA DE INSPECCION: 27-05-24 RESPONSABLE DE INSPECCION: Mary Sol.

NOMBRE OPERADOR: Omar Vargas.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Mary Sol

Cargo: Dnp-SST

Firma: Mary Sol



CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.230

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00

Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021

FT-002-2021

PROYECTO: I.E.D Carrizal **MARCA:**

TIPO DE EQUIPO: Electrico. **PERIODO:** 06-05-24 / 06-05-24

FECHA DE INSPECCION: 06-05-24 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Mary Sol

NOMBRE OPERADOR: Boris Oliveira.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
CTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Todo en Buen estado

Inspeccionado por: Mary Sol Tomagosa

Cargo: Inp. SST

Firma: Mary Sol

O EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.839

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

RO: IED Curri 24 | MARCA:

E EQUIPO: Electrico | PERIODO: 14-05-24 / 18-05-24.

A DE INSPECCION: 14-05-24 | RESPONSABLE DE INSPECCION: Mary Sol

BRE OPERADOR: Boris Olivera



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
CTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Mary Sol Torneyrosa

Cargo: INP. SST

Firma: Mary Sol

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

CIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.230

CTO: IED Campiña MARCA:

E EQUIPO: Electrico PERIODO: 20-05-24 / 25-05-24.

HA DE INSPECCION: 20-05-24 RESPONSABLE DE INSPECCION: Mary Sol.

MBRE OPERADOR: Boris Oliveros



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
UCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Mary Sol Jaimes Rosa

Cargo: Mp. SST

Firma: Mary Sol

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

CTO: IED Carrizal **MARCA:**

E EQUIPO: electrico **PERIODO:** 27-05-24 / 01-06-24.

A DE INSPECCION: 27-05-24 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Jose ortiz.

MBRE OPERADOR: Jose ortiz



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
CTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Jose Ortiz

Cargo: Oficial

Firma: Jose ortiz.

Tipo de documento: Formato		Fecha de elaboración: 02/09/2021
Código: FT-MN-005		Fecha de última modificación: 26/01/2022
Versión: 02		Página: 1 de 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

Código interno:

Equipo: | Horas: 8 horas | Fecha: 25-05-2024

Nombre del conductor: Yeison Solar | Marca/Modelo: | Placa:

Los Items sombreados son críticos y deben estár buenos. Si se encuentran Regulares o Malos informar inmediatamente al responsable de los vehículos

Convenciones : √ Bueno, **X**: Malo, **F**: Falta, **N**: No aplica

SISTEMA	ITEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
MOTOR	**Niveles de aceite de motor**					√		√
	Nivel de liquido refrigerante					√		√
	Detectar fugas visibles					√		√
ELECTRICO	**Luces Delanteras y traseras**					√		√
	Pito y Alarma de Reversa					√		√
	Encendido y Apagado del Equipo					√		√
	Luz Interna cabina					√		√
	Funcionamiento de tablero de instrumentos					√		√
	Estado de baterias (Sulfatación, ajuste de terminales y deformación)					√		√
	Gps (alarma sonora, desactivacion llave)					√		√
FRENOS	**Funcionamiento del freno de parqueo**					√		√
	Funcionamiento de ponzabrasos seguridad					√		√
TREN DE FUERZA	Funcionamiento de control translacion					√		√
	Detectar ruidos anormales en tren de fuerza					√		√
	Detectar fugas de aceite (lubricacion cadenas traslación)					√		√
	Detectar fugas de aceite motores hidraulicos					√		√
SISTEMA HIDRAULICO	**Niveles de aceite hidraulico tanque**					√		√
	Detectar fugas de aceite en los cilindros de levante					√		√
	Detectar fugas de aceite en las mangueras cilindros de levante					√		√
LLANTAS Y RODAJE	**Estado de Llantas (huella, deformaciones, Cortes)**					√		√
	Verificar ajuste de pernos de ruedas					√		√
	Detectar ruidos anormales en el sistema de traslación					√		√
CABINA	**Cinturón de Seguridad**					√		√
	Retrovisores Central					√		√
	Ajuste de sillas					√		√
	Funcionamiento y estado pedal de acelerador					√		√
	Funcionamiento y estado manilar de aceleración					√		√
	Funcionamiento control balde					√		√
	Estado Marcacion Mandos					√		√
	Aseo y Limpieza					√		√
	Control Elementos sueltos en la cabina					√		√
	Estado consolas operador					√		√
	Estado guardapolvos mandos					√		√
	Estado de guardas cabina					√		√
	Estado de vidrios					√		√
	Cierre de puertas y Capot Funcionando, Ganchos en buen estado					√		√
DOCUMENTOS Y VARIOS	**Vigencia de poliza extra/contractual**					√		√
	Matricula del equipo					√		√
	Vigencia Licencia de conducción (disponibilidad y categoria C2 PUBLICO)					√		√
	Funcionamiento guarda bloqueo equipo					√		√
	Sujecion balde, garras					√		√
	Vigencia y Carga Extintor					X		√
	Operativo (SI / No)							√
	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN					Yeison Solar		

OBSERVACIONES:

Equipo Operativo SI: X **NO:**____

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al ingeniero o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado por cada conductor que vaya a operar el vehículo.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	IED Carmelo
RESPONSABLE INSPECCION:	Mary Sol Tapia Rosa	CARGO:	INP. SST
PERIODO:	06-05-2024 / 11-05-2024	TIPO INSPECCION:	Rutina Rut.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.		✓		Su mango esta Dañado.
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.	✓			
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.	✓			
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.	✓			
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.	✓			
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.	✓			
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.	✓			
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.	✓			
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado	✓			
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada : Se Cambio la Mona por una Nueva

Responsable : Mary Sol

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022	
FECHA: 1/11/2022	
VERSION: 1	

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	I E D Curri 2
RESPONSABLE INSPECCION:	Mary Sol Tornezzen	CARGO:	JDSP. SST
PERIODO:	14-05-2024 / 18-05-2024	TIPO INSPECCION:	Rutinaria

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.	✓			
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado	✓			
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : Mary Sol



INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: [illegible]
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	I E D Carrizal
RESPONSABLE INSPECCION:	Mayrel Jompoza	CARGO:	INP. SST
PERIODO:	20-05-24 / 23-05-24	TIPO INSPECCION:	Rutinaria

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.	✓			
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado	✓			
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : Mayrel

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SGTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	I.E.D Carr. 21
RESPONSABLE INSPECCION:	Yan Sol Tompuosa	CARGO:	PPSST
PERIODO:	22-05-2024 / 01-06-2024	TIPO INSPECCION:	Rutinaria

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
ERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.	✓			
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado	✓			
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Yan Sol