PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
UNIDAD OPERATIVA		CENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
Convenio	8224	AÑO	2024
EQUIPO		Nevera mixta	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		1,30 x fondo 0,80 x alto 2,05mt, Acero Inoxidable	
CAPACIDAD		Mínimo 1000 litros	
FECHAS ESTIMADA DE MANTENIMIENTO		cada 6 meses	
OBSERVACIONES		ninguna	

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
UNIDAD OPERATIVA		CENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
Convenio	8224	AÑO	2024
EQUIPO		Congelador	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		Inoxidable	
CAPACIDAD		Mínimo 250 litros	
FECHAS ESTIMADA DE MANTENIMIENTO		Cada 6 meses	
OBSERVACIONES		ninguna	

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO

UNIDAD OPERATIVA		CENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
Convenio	8224	AÑO	2024
EQUIPO		Nevera	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		electrolux	
CAPACIDAD		100 litros	
FECHAS ESTIMADA DE MANTENIMIENTO		Cada 6 meses	
OBSERVACIONES		ninguna	

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO

UNIDAD OPERATIVA		CENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
Convenio	8224	AÑO	2024
EQUIPO		Nevera	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		phillips 1 División congelación y 3 refrigeración	
CAPACIDAD		150 litros	
FECHAS ESTIMADA DE MANTENIMIENTO		Cada 6 meses	
OBSERVACIONES		ninguna	

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO

UNIDAD OPERATIVA		CENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
Convenio	8224	AÑO	2024
EQUIPO		Nevera	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		1 División congelación y 3 refrigeración	
CAPACIDAD		150 litros	
FECHAS ESTIMADA DE MANTENIMIENTO		Cada 6 meses	
OBSERVACIONES		ninguna	

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO

UNIDAD OPERATIVA		CENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
Convenio	8224	AÑO	2024
EQUIPO		Báscula electrónica industrial	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		Diseñada para trabajo continuo, con plataforma robusta. Plataforma en acero inoxidable.	
CAPACIDAD		150 kg	
FECHAS ESTIMADA DE MANTENIMIENTO		Cada 6 meses	
OBSERVACIONES		Ninguna	

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	
UNIDAD OPERATIVA	CENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA
Convenio 8224	AÑO 2024
EQUIPO	Báscula electrónica industrial
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	Material: acero inoxidable. División/ precisión mínima: 50 g., Precisión máxima: 100g. Dimensión plataforma de mínimo 80cm x 60 cm o más. Indicador: electrónico con función de TARA/HOLD.
CAPACIDAD	Capacidad máxima entre 150 kg o más.
FECHAS ESTIMADA DE MANTENIMIENTO	Cada 6 meses
OBSERVACIONES	ninguna

PLAN DE MANTENIMIENTO DE QUIPOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVO			
UNIDAD OPERATIVA		CENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
CONVENIO	8224	AÑO	2024
EQUIPO		nevera vertical de refrigeración	
FECHA DEL MANTENIMIENTO		6 de julio de 2024	
FECHA ESTIMADA PROXIMO MANTENIMIENTO		cada 2 meses	
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO		- limpieza del condensador - nivelación del gas	
NOMRE Y FIRMA DEL TECNICO		Luis Alberto Avendaño	
NOMBRE Y CARGO DE PROFESIONAL QUE ATIENDE		Vanessa Barrantes/nutricionista	

Powered by CamScanner

INDUSTRIAS FORMAX E.U

NIT. 900.023.349-9
Cra. 26 No 5-50
Tel 5668854

REFRIFORMAX

SERVICIO TECNICO A DOMICILIO

ODS. Nº 1308

REFRIFORMAX	FECHA DEL SELVICIO	DIA	MES	AÑO
PV. 1 ☐ PV. 2 ☒		05	JUL	2024

DATOS DEL SERVICIO:

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EQUIPO	
NOMBRE	Fundacion Conchuyelitos	EQUIPO	Vertical refrigeracion
DIRECCIÓN	Calle 32 Sur 29A-75	CODIGO	
CONTACTO	3202234339 Yeimy Martinez	TIPO DE SERVICIO	Servicio

DETALLE DEL PROBLEMA (CLIENTE): Equipo no esta refrigerando.

DIAGNOSTICO DEL TÉCNICO	CORRECCIÓN DEL TÉCNICO
Falta de mantenimiento Preventivo	* limpieza del condensador * Nivelacion de gas cada 2 meses Luis Alberto Avendaño

REPUESTOS REQUERIDOS EN EL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO
$ 80.000	Revision.	Vanessa Barrantes Martinez	$ 80.000
		TOTAL	$ 80.000

NOMBRE TECNICO	CLIENTE
Luis A. Avendaño 4.286.622	Vanessa Barrantes Martinez FIRMA Y C.C 1018491016

Powered by CamScanner