NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023

VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA



ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PROYECTO:
REPARACIONES LOCATIVAS DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y OTROS DE LA UNIDAD BÁSICA DE TUMACO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - REGIONAL SUROCCIDENTE.

PERIODO

20 DE DICIEMBRE DE 2023 A 26 DE FEBRERO DE 2024

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023

ANÁLISIS FINAL DEL PROYECTO

CONTRATO No.	:	0035-DRNR-2023
MODALIDAD	:	OBRA
CONTRATISTA	:	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS - VEICCON SAS
NIT	:	900.811.229-4
OBJETO	:	REPARACIONES LOCATIVAS DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y OTROS DE LA UNIDAD BÁSICA DE TUMACO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - REGIONAL SUROCCIDENTE.
VALOR	:	$ 42.833.740,53
PLAZO DE EJECUCION	:	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIACION	:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
OTROSI No. 1		
RAZON	:	MODIFICAR LA FECHA DE INICIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
OTROSI No. 2		
RAZON	:	PRÓRROGA DEL CONTRATO
PRÓRROGA SOLICITADA	:	14 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	HASTA EL 12 DE ENERO DE 2024

OTROSI No. 3		
RAZON	:	PRÓRROGA DEL CONTRATO
PRÓRROGA SOLICITADA	:	30 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	12 DE FEBRERO DE 2024
OTROSI No. 4	:	
RAZON	:	ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO
ADICION	:	9.264.292,64
NUEVO VALOR DEL CONTRATO		52.098.033,17
PRÓRROGA SOLICITADA	:	14 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	26 DE FEBRERO DE 2024
SUPERVISION	:	Ing. July Alexandra Daza Rodríguez- Coordinadora GNGEI - INMLYCF. Ing. Oscar Londoño Muñoz Prof. Especializado GNGEI - INMLYCF Dra. Jovana Ivonne Cortes Prof. Especializado Forense
ASEGURADORA	:	SEGUROS DEL ESTADO

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)

Se realizaron trabajos de reparación en el sistema de red de suministro de agua potabley actividades de mantenimiento de reparaciones locativas de acuerdo con lo contractual, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normas de seguridad industrial y salud ocupacional propias del proyecto.

.

DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1.	Desmonte de redes hidráulicas existentes. Incluye tubería, valvulas, cheques, flotadores de tanques, universales y demas accesorios de la red de suministro
1.2.	Lavado de tanques de polietileno de almacenamiento de agua
1.3.	Raspado de pintura. Incluye cargue y el retiro de escombros a botadero autorizado.
1.4.	Raspado de estuco y pintura hasta encontrar pañete. Incluye limpieza de pañete. Incluye cargue y el retiro de escombros a botadero autorizado.
1.5.	Limpieza de cubierta con hidrolavadora. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución.
2.	CIMENTACION
2.1.	Excavación manual y disposicion de sobrantes en el predio.
2.2.	Subbase Granular, incluye suministro, disposición y compactación
2.3.	Placa base tanques en concreto de 3000 PSI espesor e= 0,20 m. Incluye nivelación, refuerzo superior e inferior en varilla 1/2" cada 20 cm en ambos sentidos y todos los elementos requeridos para su ejecución
3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
3.1.	Suministro e instalación de valvula bola PVCP de 1/2" tipo pesada PCP
3.2.	Suministro e instalación de valvula bola PVCP de 3/4" tipo pesada PCP
3.3.	Suministro e instalación de valvula bola PVCP de 1" tipo pesada PCP
3.4.	Suministro e instalación de valvula bola PVCP de 1 1/2" tipo pesada PCP
3.5.	Suministro e instalación unión universal PVCP 1/2"
3.6.	Suministro e instalación unión universal PVCP 3/4"
3.7.	Suministro e instalación unión universal PVCP 1"
3.8.	Suministro e instalación unión universal PVCP 1 1/2"
3.9.	Suministro e Instalación Cheque horizontal de 1" 150 PSI
3.10.	Suministro e Instalación Cheque horizontal de 1 1/2 " 150 PSI
3.11.	Suministro e Instalación flanche tanque de agua 1/2"
3.12.	Suministro e Instalación flanche tanque de agua 1"
3.13.	Suministro e instalación tanque cónico de agua 1000 LT Polietileno
3.14.	Suministro e instalación tanque cónico de agua 2000 LT Polietileno
3.15.	Suministro e instalación válvula de llenado para tanque de almacenamiento FM (flotador vertical)
3.16.	Tubería PVC-P 1/2" RDE 13.5-315 PSI Incluye accesorios
3.17.	Tubería PVC-P 3/4" RDE 21-200 PSI Incluye accesorios

3.18.	Tubería PVC-P 1" RDE 21-200 PSI Incluye accesorios
3.19.	Tubería PVC-P 1 1/2" RDE 21-200 PSI Incluye accesorios
3.20.	Mantenimiento de equipo hidroflo de agua potable, incluye: a) mantenimiento de tablero de control, revisión y ajustes de cableado de potencia y control desde tablero de distribución y desde tablero de control a motor de la bomba, revisión y ajustes del cableado de sensores de presión y de nivel; b) mantenimiento de electrobomba IHM de 1.5 hp, revisión de bobinado, mediciones de parámetros eléctricos antes y después de realizar el mantenimiento, revisión y cambio de sellos mecánicos, alineación para evitar vibraciones, revisión de manómetros, cambio de rodamientos, ajuste de pernos de sujeción, engrase de cojinetes,pintura exterior del equipo, revisión de válvulas, cambio de flotador, limpieza, lubricación, pruebas y puesta en operación, etc.; c) mantenimiento de tanque hidroacumulador incluyendo cambio de membrana, limpieza, pintura exterior.
3.21.	Limpieza tubería enterrada de 4", perforaciones e instalación de geotextil boca inferior
3.22.	Sondeo y destaponamiento red aguas sanitarias del area de patología
4	MAMPOSTERIA
4.1.	Descolgado en lamina superboard 6 mm para alero perimetral de la fachada. Incluye canales, perfileria, platinas de soporte, cintas, tornillos, masilla, cordón sellante flexible, primeriado, desmonte del elemento existente y todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento
5	PAÑETES
5.1.	Pañete liso impermeabilizado 1:3, incluye filos, dilataciones, cantos y cartera de vanos. incluye medidas inferiores a 1.00m
6	PINTURAS
6.1.	Estuco plástico, incluye filos (esquineras plásticas), dilataciones (juntas de control plasticas en "Z" y "U"), carteras de vanos y medidas inferiores a 1.0 m
6.2.	Suministro e instalación de pintura acrilica alta asepsia acabado mate tres manos para muros (color a escoger) incluye medidas menores a 1.00 m incluye filos y dilataciones. Incluye resanes en estuco plástico y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución.
6.3.	Suministro e instalación de pintura koraza 5 años para exteriores, dos manos, color a escoger, incluye filos y dilataciones. Incluye medidas inferiores a 1.00 m
6.4.	Suministro y aplicación de imprimante acrilico de alto contenido de sólidos base de pinturas de muros y techos
6.5.	Lavado de muros con acido acético, suministro y aplicación de impermeabilizante bloqueador de humedad ascendente dos capas (Impermur)
7	CERRADURAS

7.1.	**Suministro e instalación de cerraduras de palanca. Incluye desmonte cerraduras existentes**
8	**GRIFERIAS**
8.1.	**Suministro e instalación de grifería 8". Incluye desmonte y desconexión grifería existente, montaje, acople flexible y conexión a punto hidráulico.**
8.2.	**Suministro e instalación de arbol de entrada y salida sanitaros FM. Incluye desconexión arboles existentes y acople flexible con llave.**
8.3.	**Suministro e instalación de regadera de duchas con brazo. Incluye tubería acople a muro y retiro elementos existentes.**
8.4.	**Suministro e instalación de asiento sanitario para inodoros exitentes. Incluye retiro de elementos instalados..**
9.	**NO PREVISTOS**
9.1.	**Arreglo portón vehicular descarga de cuerpos. Incluye cambio de bisagras de 5-6"", refuerzo con platinas en puntos de instalación de bisagras, ajuste de hojas, pasadores, pelado, anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte similar a la existente**
9.2.	**Arreglo portón vehicular exterior acceso de cuerpos. Incluye cambio de todas las chumaceras, cambio de barras corroidas, ajuste de hojas, pelado, anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte similar a la existente**
9.3.	**Instalación cordón de sifaflex gris de 1.5 a 2.0 cms de ancho en puntos donde se encuentra suelta la membrana impermeabilizante de cubierta contra antepechos perimetrales**
9,4,	**Suministro e instalación de presostado y válvula 4 vías equipo de presión**

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

2. ESTADO DE LA OBRA: LA OBRA FUE TERMINADA EL 26 DE FEBRERO DE 2024, ENTREGADA A LA SUPERVISION DEL CONTRATO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		ESTADO DE LA OBRA
ACTUAL %	ACUMULADO %	ACTUAL %	ACUMULADO %	
100	100	100	100	LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y ENTREGADA

3. RESUMEN INFORME FINANCIERO

VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
$52.098.033,17	$ 51.556.192,48

VALORES FACTURADOS Y POR FACTURAR

DESCRIPCION	VALOR FACTURADO
VALOR DE PAGO CONTRA RECIBO A SATISFACCION	$ 48.978.382,86
VALOR PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN 5% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.577.809,62
TOTAL	$ 51.556.192,48

VALOR DEL CONTRATO-VALOR FACTURAR -VALOR A LIBERAR

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 52.098.033,17	
VALOR TOTAL FACTURADO		$ 51.556.192,48
SALDO A LIBERAR		$ 541.840,69
TOTALES IGUALES	$ 52.098.033,17	$ 52.098.033,17

NOTA: La diferencia de $ 541.840,69 corresponde a menores cantidades de obra requeridas, por lo cual debe ser liberado.

4. PERSONAL DE OBRA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 100% DE DISPONIBILIDAD

NOMBRE	CARGO
Miguel Ángel Amaya Amaya	Oficia de Obra
Daniel David Chacón García	Oficial de Obra
Luis Diego Mercado García	Oficial de Obra
Segundo Florentino Zambrano	Maestro de Obra

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO
Jessica Johanna Vanegas Moscoso	Residente Sisoma
Guillermo Vega Sotelo	Residente de Obra

5. EQUIPO UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA OBRA

EQUIPO DE OBRA	
ANDAMIO CERTIFICADO	TORRE DE 8M
ESCALERA	32 PASOS
HIDROLAVADORA	(1) UNA
MANGUERA	200 m
EXTENCIONES ELECTRICAS	200m
EQUIPO TRABAJO EN ALTURAS	4 Unidades
TALADROS DEMOLEDORES	3 Unidades
HERRAMIENTA DE MANO	3 Unidades

6.COMPRAS Y SUMINISTROS

Las compras y suministros de insumos, accesorios y demás materiales se encuentran en un 100% de adquisición y puestos en obra de acuerdo a las especificaciones técnicas y fichas técnicas aprobadas.

7.PRUEBAS Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE SUMINISTRO

Con el fin de garantizar la correcta operación se realiza pruebas de presión, estanqueidad y flujo en tuberías,aparatos sanitarios. Por otra parte se efectuó el mantenimiento del equipo hidrofó cambiando la membrana del tanque hidroacomulador, efectuando el mantenimiento de motor , bomba y cambiando todos los registros y cheques a fin de garantizar el correcto funcionamiento y presurización del sistema.

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA INTERVENCIONES REALIZADAS

ANTES	DESPUES
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.	
	
	


VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023

ANTES	DESPUES
PINTURAS	
	
	

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023

ANTES	DESPUES
	
	

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023

ANTES	DESPUES
	
	

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023

ANTES	DESPUES
Suministro e instalación de pintura koraza 5 años para exteriores	
	
	

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023

ANTES	DESPUES
Limpieza de cubierta con hidrolavadora. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución.	
	
	

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023

	
ANTES	**DESPUES**
Limpieza tubería enterrada de 4", perforaciones e instalación de geotextil boca inferior	
	


VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023





ANTES	DESPUES
Sondeo y destaponamiento red aguas sanitarias del area de patología	





VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad


NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023





ANTES	DESPUES
CERRADURAS	







VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad


NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023

ANTES	DESPUES
CIMENTACION	
	

ANTES	DESPUES
	

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023








ANTES	DESPUES

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad


NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023

ANTES	DESPUES
	

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción S.A.S
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

9. INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REF. CONTRATO DE OBRA N° 0035-DRSR-2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES – DIRECCIÓN REGIONAL SUROCCIDENTE Y VEGA INGENIERIA CONSTRUCCIÓN SAS – VEICCON SAS, NIT. 9008011229-4

TUMACO – NARIÑO 2024

INTRODUCCIÓN

La prevención de riesgos laborales, en la seguridad y salud en el trabajo que contribuye en el contrato celebrado entre **EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – DIRECCION REGIONAL SUROCCIDENTE Y VEGA INGENIERIA CONSTRUCCIÓN SAS – VEICCON SAS,** en el Departamento de (Tumaco), Nariño contó con el compromiso de los trabajadores y los directivos para ejecutar las actividades propuestas basadas en los principios de seguridad y salud en el trabajo y conservación del medio ambiente, cumpliendo así con la normatividad colombiana para mantener el bienestar y la salud de los trabajadores.

OBJETIVO

Evidenciar la gestión de acciones que contribuyan a la prevención de accidentes de trabajo, y enfermedades laborales en las actividades desarrolladas por los trabajadores de **VEGA INGENIERIA CONSTRUCCIÓN SAS – VEICCON SAS**, con referencia a seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente durante la ejecución del contrato.

ALCANCE

Se inicia con la identificación de las condiciones de salud, peligros y valoración del riesgo asociados a las actividades desarrolladas del trabajador en cuanto a los procesos aplicados por todo el personal que labora en el contrato celebrado entre el I**NSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES Y VEGA INGENIERIA CONSTRUCCIÓN SAS – VEICCON SAS, r**eferente a seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, y finaliza con el seguimiento de las acciones reflejadas en los indicadores para la mejora continua del mismo.

VEGA INGENIERIA CONSTRUCCIÓN SAS – VEICCON SAS. Cuenta con un total de 6 trabajadores, distribuido, tal como se observa en la tabla:

DEPARTAMENTO	PERSONAL
TUMACO (NARIÑO)	
PERSONAL OBRA	4
PERSONAL ADMINISTRATIVO	2
TOTAL	**6**

PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	CARGO
Miguel Ángel Amaya Amaya	Oficia de Obra
Daniel David Chacón García	Oficial de Obra
Luis Diego Mercado García	Oficial de Obra
Segundo Florentino Zambrano	Maestro de Obra

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO
Jessica Johanna Vanegas Moscoso	Residente Sisoma
Guillermo Vega Sotelo	Residente de Obra

HORARIO DE TRABAJO

AREA	LUNES – VIERNES	SABADO
ADMINISTRATIVO	8:00 am – 5:00 pm	8:00 am – 12:00 m
OPERATIVO	7:00 am – 7:00 pm	7:00 am – 7:00 pm

VACUNAS

El personal de obra, administrativo cuenta con la actualización del esquema de vacunación solicitado, según las recomendaciones y de acuerdo con la evaluación de riesgo que permita la protección ante los peligros biológicos a los que pueden estar expuesto en el área de trabajo.

- ✓ **TT:** Toxoide Tetánico
- ✓ **Anti-HBc (Ac HBc)**: Anticuerpo frente al antígeno “core” del virus HEPATITIS B
- ✓ COVID 19

TRABAJO EN ALTURAS

De acuerdo con la **Resolución 4272 de 2021**, todos los trabajos en alturas deben seguir una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados que debe verse reflejada en los controles administrativos como el permiso de trabajo en alturas según la tarea específica.

PERSONAL CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE	CARGO
Miguel Ángel Amaya Amaya	Oficial Obra
Jessica Vanegas	Residente Sisoma

ACTIVIDADES DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se relacionan las actividades **VEGA INGENIERIA CONSTRUCCIÓN SAS – VEICCON SAS** ejecutadas durante la duración del contrato.

N°	ACTIVIDADES	CANTIDAD
1	Inducciones	1
2	Charlas y/o Capacitaciones	4
3	Permisos de Trabajo	4
4	Inspecciones	4
5	Entrega de EPP	8
6	Entrega de Dotación	1
7	ATS	4
8	Orden y Aseo	20
9	Retiro de Escombro	1

En la ejecución de todas las actividades el trabajador cuenta con todos sus EPP (gafas, botas de seguridad, casco, guantes, tapa oídos, ropa adecuada) para la realización de pintura evitando así la exposición al polvo derivado del trabajo de lija y poder cumplir con la tarea asignada sin llegar a ocasionar Resbalones, Tropezones y Caídas a nivel por exposición de pintura en suelo.
















.

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción S.A.S
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

INDICADORES DE GESTIÓN

OBJETIVO GENERAL: Establecer un sistema de Gestión en Seguridad, Salud, Seguridad en el trabajo y medio ambiente, con el fin de brindar protección y seguridad a los trabajadores de **VEGA INGENIERIA CONSTRUCCIÓN SAS – VEICCON SAS**., para la prevención y bienestar de las enfermedades ocupacionales, accidentes de trabajo, mitigando así el impacto ambiental a través del mejoramiento continuo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS SST	NOMBRE INDICADOR	DEFINICION	COMO SE MIDE	TIPO DE INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD	INTERPRETACION	META	Resultado 2023
Evidenciar el compromiso de la empresa con la Seguridad y salud en el trabajo a través de la declaración de la Política y los objetivos.	Política de SST	Divulgación de la política de SST	Documento de la Política de SST firmada, divulgada y fechada. Cumplimiento de requisitos de norma.	ESTRUTURA	SG-SST	Coordinador de SST	Anual	Cumplimiento	El documento de la Política de SST se firmada, divulgada y fechada.	100%	100%
	Objetivos y metas	Objetivos y metas de seguridad divulgados	Objetivos y metas de seguridad escritos y divulgados.	ESTRUTURA	SG-SST	Coordinador de SST Gerencia	Mensual	Cumplimiento	Los objetivos y metas de seguridad se encuentran escritos y divulgados.	100%	100%
Garantizar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo basado en el cumplimiento de la legislación aplicable a la compañía	Plan de trabajo anual	Áreas con Plan de Trabajo anual en SST	No de áreas de la empresa con Plan anual de trabajo en SST/Total áreas de la empresa.	ESTRUTURA	SG-SST	Coordinador de SST Gerencia	Semestral	Número	Número de actividades del plan anual de trabajo cumplidos	100%	98%
	Requisitos legales	cumplimiento de requisitos legales	N. de requisitos legales aplicables / N. de requisitos legales cumplidos	ESTRUTURA	MATRIZ LEGAL	Coordinador de SST Gerencia	Anual	Cumplimiento	Numero de requisitos legales cumplidos	100%	100%

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

OBJETIVOS ESPECIFICOS SST	NOMBRE INDICADOR	DEFINICION	COMO SE MIDE	TIPO DE INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD	INTERPRETACION	META	Resultado 2023
Identificar, evaluar y controlar los agentes y factores de riesgos derivados de condiciones peligrosas y actos subestándares presentes en el medio de trabajo, que puedan causar accidentes o alteraciones en la salud de los empleados»	Identificación de peligros y riesgos	Método definido para la identificación de peligros	Método definido para la identificación de peligros.	ESTRUTURA	SG-SST	Coordinador de SST	Anual	Cumplimiento	Identificación de peligros realizado	100%	100%
Motivar la participación de los trabajadores a través del Vigía SST	Funcionamiento del Vigía SST	Funcionamiento del VIGIA SST	La empresa cuenta con un VIGIA SST en funcionamiento y con delegación de funciones.	ESTRUTURA	SG-SST	Vigía SST	Semestral	Número	Número de reuniones anuales del VIGIA SST	6	100%
Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias.	Plan de emergencias	Sedes con Plan de emergencia	No de sedes con plan de emergencia/Nro. total de trabajadores.	ESTRUTURA	SG-SST	Coordinador de SST Comité de emergencias	Anual	Número	Número de sedes con plan de emergencias	4	100%
Desarrollar un plan de capacitación y entrenamiento orientado a prevenir los peligros y riesgos propios de la actividad	Capacitación en SST	plan de capacitación	No de Áreas con plan de capacitación anual en SST/Total de áreas	ESTRUTURA	SG-SST	Coordinador de SST	Anual	Porcentaje	100% de personas capacitadas	100%	100%
	Cobertura Inducción	Muestra el porcentaje de personas que reciben la inducción	Número de personas que asisten a la Id / 100 Número de personas que ingresan en el periodo	RESULTADO	SG-SST	Coordinador de SST	Mensual	Porcentaje	100 % de las personas nuevas que asistieron a la inducción	100%	100%

OBJETIVOS ESPECIFICOS SST	NOMBRE INDICADOR	DEFINICION	COMO SE MIDE	TIPO DE INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD	INTERPRETACION	META	Resultado 2023
Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de todos los requisitos del Decreto 1072.	Ejecución del plan de trabajo	Ejecución del plan de trabajo en el SGSST	(N° de actividades desarrolladas en el periodo en el plan/Nro de actividades propuestas en el periodo en el plan de trabajo) x 100	PROCESO	PLANA ANUAL DE TRABAJO EN SST	Coordinador de SST	SEMESTRAL	Porcentaje	88% de actividades cumplidas del plan de trabajo	100%	100%
	Intervención de peligros y riesgos	Intervención de los peligros identificados	N° total de peligros intervenidos en el periodo/total de peligros identificados	PROCESO	INSPECCIONES DE SEGURIDAD MATRIZ DE RIESGOS INVESTIGACIONES DE AT REPORTES DEL VIGIA SST	Coordinador de SST	SEMESTRAL	Porcentaje	100% de peligros intervenidos	100%	100%
	Examen médicos ocupacionales	Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la empresa realizada en el último año;	(No. Trabajadores con EMO/ Total trabajadores) x 100	PROCESO	PERFIL SOCIODEMORAFICO DEL TRABAJADOR	Coordinador de SST	Anual	Porcentaje	100% De trabajadores con EMO vigente	100%	100%
	Investigación de accidentes e incidentes	Porcentaje de accidentes/ incidentes investigados	N° de accidentes /incidentes investigados/Nro de accidentes/incidentes reportados	PROCESO	REPORTE DE ACCIDENTES/INCIDENTES	Gerente Jefes de Área VIGIA SST Área de Gestión de la SST	SEMESTRAL	Porcentaje	Durante la obra no se han presentado accidente por lo cual no ha sido necesario hacer investigación	100%	0%

OBJETIVOS ESPECIFICOS SST	NOMBRE INDICADOR	DEFINICION	COMO SE MIDE	TIPO DE INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD	INTERPRETACION	META	Resultado 2023
Mantener en cero los índices de accidentalidad por AT	Índices de ausentismo sin incapacidad	Número de días perdidos por ausentismos sin incapacidad de trabajo en el mes	IASIN = Numero de días de ausentismo en el mes sin incapacidad * 100 # de trabajadores en el mes	RESULTADO	INDICES DE AUSENTISMO	Coordinador de SST	Mensual	Número	Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 0 días por ausentismo sin incapacidad	100	0
	Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Incapacidad	Expresa el total de AT incapacitantes ocurridos durante el último año, por cada 100 trabajadores de tiempo completo.	IFAT = Numero de AT reportados en el mes # de trabajadores en el mes	RESULTADO	INDICES DE AUSENTISMO	Coordinador de SST	Anual	Número	por cada 100 trabajadores, se presentan 0 Accidentes de Trabajo con incapacidad en el año	0	0
	Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo	Es la relación entre el número de días perdidos y cargados por accidentes de Trabajo, durante un periodo y el total de HHT durante un periodo y multiplicado por K	ISAT = Numero de días de incapacidad por AT en el mes + # días cargados en el mes * 100 # de trabajadores en el mes	RESULTADO	INDICES DE AUSENTISMO	Coordinador de SST	Anual	días	por XXX horas trabajadas al año se pierden por accidente de trabajo XX días (365,68 horas)	0%	0
	Proporción de AT mortales	Número total de Accidentes de Trabajo Mortales en el año	LAT = # de accidentes mortales en el año # de AT en el año * 100	RESULTADO	INDICES DE AUSENTISMO	Coordinador de SST	Mensual	Porcentaje	En el año, el 0% de AT fueron mortales	0%	0
	Proporción de incidencia de enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	RESULTADO	INDICES DE AUSENTISMO	Coordinador de SST	Anual	Número	Por 960 horas trabajadas al año se presentan 0eventos incapacitantes por enfermedad común	10	0
	Prevalencia de Enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	Número de casos existentes reconocidos (nuevos y antiguos) de EL en el periodo * 100000 / Número promedio de trabajadores en el periodo	RESULTADO	INDICES DE AUSENTISMO	Coordinador de SST	Anual	Número	por 960 horas programadas en el año se pierden días por incapacidad de enfermedad común (0 horas)	10	0
	Ausentismo Laboral	Ausentismo es la no ausencia al trabajo por incapacidad medica	(# días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / # Días programados en mes) * 100	RESULTADO	INDICES DE AUSENTISMO	Coordinador de SST	Mensual	Porcentaje	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica	5%	0

OBJETIVOS ESPECIFICOS SST	NOMBRE INDICADOR	DEFINICION	COMO SE MIDE	TIPO DE INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD	INTERPRETACION	META	Resultado 2023
Promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y de trabajo en la Organización, con el fin de preservar un estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo, que mejore la productividad de la misma	% Cubrimiento EPP	Proporción de trabajadores que reciben los EPP	Número de EPP entregados x 10 / Número de EPP requeridos	RESULTADO	SG-SST	Coordinador de SST	Mensual	Porcentaje	100% de los EPP requeridos fueron entregados	100%	100%
	%Inspecciones realizadas	Muestra el porcentaje de Inspecciones	Número de inspecciones realizadas x 100 / Número de inspecciones planeadas	RESULTADO	SG-SST	Coordinador de SST	Bimensual	Porcentaje	El 100% de las inspecciones planeadas se realizaron	100%	100%
	% Condiciones mejoradas	Muestra el porcentaje de condiciones mejoradas	Numero de condiciones mejoradas x 100 / Número de condiciones encontradas	RESULTADO	SG-SST	Coordinador de SST	Anual	Porcentaje	100% de los EPP requeridos fueron entregados	100%	100%
	Acciones correctivas	Muestra el porcentaje de acciones correctiva realizadas	Acciones correctivas realizadas x 100 / No de No Conformidades encontradas	RESULTADO	SG-SST	Coordinador de SST	Anual	Porcentaje	100% de las no conformidades tienen acciones X correctivas	100%	100%
	Mantenimiento	Muestra el porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos realizados	Mantenimientos realizados x 100 / No de mantenimientos programados	RESULTADO	SG -SST	SUPERVISOR	Anual	Porcentaje	100% de los mantenimientos solicitados fueron realizados	100%	100%

Durante el año 2023 en temas de seguridad y salud en el trabajo la empresa **VEICCON** Ingeniería y Construcción SAS tiene un cumplimento del 100% de todos los estándares mínimos requeridos.

Evidencia: o% Accidentes o incidentes labores - 0% Ausentismo Laboral y/o Enfermedad Laboral.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. ENTREGA DE DOTACIÓN



2. CHARLAS DE SEGURIDAD





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se puede apreciar que el personal cumple con las normas de seguridad y salud en el trabajo a cabalidad.

- Se ejecutarán las actividades programadas en materia de seguridad y salud en el trabajo a cabalidad.

- Se cuenta con el material capacitado para la ejecución de la obra en cumplimiento al contrato.

- Se crea cultura y se concientiza a los empleados a la prevención y cuidado de su integración física y mental.

- Mantener en buen estado los elementos de seguridad y salud en el trabajo del trabajador.

- Crear cultura en el trabajador sobre la prevención de accidentes laborales.

ANEXOS



CERTIFICADO
DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CENTRO DE ENTRENAMIENTO HACE CONSTAR QUE:

JESSICA JOHANNA VANEGAS MOSCOSO

Identificado con Cédula de ciudadanía
Nº 1110505831

Registrado por la empresa VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS , con NIT 900811229-4, dicha afiliada a la ARL POSITIVA
, empresa representada por JOSE FERNANDO VEGA PAVA

Cursó y aprobó la acción de formación en
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL COORDINADOR

Con una intensidad de 80 horas

Realizado del (31) del mes de agosto de 2023 al (09) del mes de septiembre de 2023 en la ciudad de Bogotá.

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (09) del mes de septiembre de 2023

Giovanni Avella Gomez
C.C. 79.857.058
Entrenador
Licencia SO N° 13176

Yeritza Zulien Romero Avila
C.C. 1030646887
Representante Legal
JRD CONSULTORES SAS

JRD-C 1018

De conformidad con la AUTORIZACIÓN N° 08SE2019220000000041782 del 09 de Octubre de 2019 emitida por el ministerio de trabajo, con certificación de calidad # 30.359 emitida por CELAC con acreditación de la ONAC 18-CPR-002. licencia en salud ocupacional LIC. SST N° 5409 DE 31/05/2019 que autoriza a la empresa JRD CONSULTORES SAS ubicada en Bogotá D.C en Av. Boyacá 73 A - 90,con NIT 900975732-1. Para la capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas en cumplimiento a la resolución 4272 de 2021
VERIFICACIÓN
3046191742-8050587
WWW.JRDCONSULTORES.COM



CERTIFICADO
DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CENTRO DE ENTRENAMIENTO HACE CONSTAR QUE:

MIGUEL ANGEL AMAYA AMAYA

Identificado con Cédula de ciudadanía
Nº 1057184834

Registrado por la empresa VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS , con NIT 900811229-4, dicha afiliada a la ARL POSITIVA, empresa representada por JOSE FERNANDO VEGA PAVA

Cursó y aprobó la acción de formación en
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272

Con una intensidad de 8 horas

Realizado del (19) del mes de julio de 2023 al (19) del mes de julio de 2023 en la ciudad de Bogotá.


En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (19) del mes de julio de 2023

Dayan Stephanie Sanchez Perez
C.C. 1.000.619.268
Entrenador TSA
Licencia SO N° 5103

Yeritza Zulien Romero Avila
C.C. 1030646887
Representante Legal
JRD CONSULTORES SAS

JRD-RD5214

De conformidad con la AUTORIZACIÓN N° 08SE2019220000000041782 del 09 de Octubre de 2019 emitida por el ministerio de trabajo, con certificación de calidad # 30.359-2 emitida por CELAC con acreditación de la ONAC 18-CPR-002. licencia en salud ocupacional LIC. SST N° 5409 DE 31/05/2019 que autoriza a la empresa JRD CONSULTORES SAS ubicada en Bogotá D.C en Av. Boyacá 73 A - 90,con NIT 900975732-1. Para la capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas en cumplimiento a la resolución 4272 de 2021
VERIFICACIÓN
3046191742-8050587
WWW.JRDCONSULTORES.COM



FORMATO NTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Jhese Antoni Amaya
CARGO: Oficial obra
CEDULA: 1057184834

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA DE RECIBO
1	Guantes de nitrilo	1	09/01/24	
1	Gafas de seguridad	1	09/01/24	
1	tapabocas con carbon filtro	1	09/01/24	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: Jessica Vanegas
CARGO: Profesional SST
CEDULA No.: 1110505831
FIRMA: Jessica Vanegas

COMPROMISO


Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979, Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas, penales o disciplinarias.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:



FORMATO NTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Daniel David Chacon
CARGO: Oficial obra
CEDULA: 1051.654.478

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA DE RECIBO
1	Par guantes Nitrilo	1	09/01/24	Daniel chg
1	Gafas de seguridad	1	09/01/24	Daniel chg
1	tapabocal mascara filtro	1	09/01/24	Daniel chg

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: Jessica Vanegas
CARGO: Profesional SST
CEDULA No.: 1110505831
FIRMA: Jessica Vanegas

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979, Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas, penales o disciplinarias.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 105 654 478

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción S.A.S
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

FORMATO NTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CODIGO VEI-SS-FO-08
VERSION 01
PAG 1 DE 1
Jul 23

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Luis Diego Mercado Garcia — CEDULA: 1007.172.968
CARGO: Oficial obra

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Kit Guantes Nitrilo	1	09/01/24	Luis Garcia
1	Gafas de Seguridad.	1	09/01/24	Luis Garcia
1	Tapabocas - mascarilla filtro.	1	09/01/24	Luis Garcia

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: Jessica Carreño — CEDULA No. 1118585837
CARGO: Profesional SST — FIRMA: Jessica Carreño

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7. LEY 9 DE 1979, Art. 88. DECRETO 1295 DE 1994. Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Luis Garcia

CEDULA No: 1007.172.968

FORMATO NTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CODIGO VEI-SS-FO-08
VERSION 01
PAG 1 DE 1
Jul 23

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Segundo Florentino Zambrano — CEDULA: 89.490.208
CARGO: Maestro obra

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Kit Guantes Nitrilo	1	09/01/24	
1	Gafas de Seguridad.	1	09/01/24	
1	Tapabocas o mascarilla filtro	1	09/01/24	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: Jessica Carreño — CEDULA No. 1118585837
CARGO: profesional SST — FIRMA: Jessica Carreño

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7. LEY 9 DE 1979, Art. 88. DECRETO 1295 DE 1994. Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 89.490.208

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO: VEI-SS-FO-08
VERSIÓN: 01
PAG 1 DE 1
Julio 2023

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Tumaco Nariño	Instituto medicina legal	09	01	24

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción - Reinducción	
Charla de seguridad	X
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación y Entrenamiento en SST	
Capacitación especifica al cargo	
Otra	

TEMAS TRATADOS

- Calistenia
- Prevencion de Accidentes y Condiciones Inseguras

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Miguel Angel Arroyo	1059.834.834	Oficial obra	
2	Daniel David Chaverra	1051659.478	Oficial obra	
3	Luis Diego Mercado Garcia	1007.172.968	Oficial obra	
4	SegundoAbsentino Zambrano	89.490.208	Maestro obra	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: Jessica Carreño — Firma: Jessica Carreño

REGISTRO DE PAUSAS ACTIVAS

DURACION DE PAUSA ACTIVA: 15 minutos — HORA: 7:15 AM — FECHA DE ACTIVIDAD: DIA 09 — MES 01 — AÑO 2024
OBJETO: Mejor desempeño del Trabajador

CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1007172968	Luis Diego Mercado Garcia	Oficial obra	Luis Garcia
1059834834	Miguel Angel Arroyo Arroyo	Oficial obra	
1051659478	Daniel chaverra Garcia	Oficial obra	Daniel ch a.
89.490.208	Segundo florentino Zambrano	Maestro Obra	

Responsable:
Jessica Carreño
Profesional SST

RESPONSABLE DE OBRA
ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA

VEICCON	FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO: VEI-SS-FO-13 VERSION 01 PAG 01 Jul-23

Empresa: Veiccon
Area:
Persona que Autoriza: Jessica Arevalo S
Administradora de riesgos laborales: Positiva
Fecha: 21 Diciembre 2023
Nombre(s) de la(s) persona(s) que ejecutara(s) las labores, motivo de este permiso:

1. Miguel Angel Amaya	cc: 1057194834	Firma:	
2. Daniel Charon	cc: 1057659470	Firma:	
3.	cc:	Firma:	
4.	cc:	Firma:	

Descripción de la Actividad:
Ubicación especifica del sitio donde se realizará el trabajo:
Altura aproximada a la cual se va realizar la actividad: mts
Sistema de acceso a utilizar:
Andamio | Escalera | Elevador personal con grua canasta | Otro

Requerimiento de Aptitud:
1. CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL
3. CERTIFICADO CURSO ALTURAS ACTUALIZADO
2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
4. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

Elementos de protección individual (EPI) que serán requeridos
1. Casco de seguridad
2. Protectores auditivos
3. Arnes y accesorios
4. Gafas de seguridad
5. Careta de Protección
6. Mosquetones y eslingas 9. Línea de vida
7. Guantes
8. Botas de seguridad
9. Línea de vida

Herramientas a Utilizar:
Limpia cabrio
Bicicleta Multi, cinta, cepillo

2. - INSPECCION PREOPERACIONAL
Riesgos asociados a la labor de trabajo
Aislamiento de Proceso Excavación
Atmosferas peligrosas
Espacio Confinado
Trabajo en Caliente
Manejo de cargas
Prueba Hidrostatica
Transporte de Cargas-Pasajeros
Aislamiento Eléctrico Izajes grúa
No aplica

CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO	SI	NO	N/A	CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO	SI	NO	N/A
El sitio se encuentra debidamente aislado	✓			Se han elaborado permisos de trabajo	✓		
Las herramientas a utilizar no interfieren con los E.P.I	✓			Se realiza adecuada manipulación de cargas	✓		
Los equipos y herramientas utilizados en la labor se encuentran en buenas condiciones (calidad y seguridad).	✓			Los trabajadores cumplen con las acciones para un trabajo en alturas, (aseguramiento de la escalera, buen uso de EPI, buen uso de equipo contra caídas).	✓		
Los prestados a utilizar se encuentran en buen estado (no presentan deterioro, están seco y limpios)			✓	Los trabajadores cumplen con el procedimiento seguro para trabajo en altura según la tarea.	✓		
Hace uso adecuado de los prestados (incluida la cinta de	✓			Hay orden y aseo en el área de trabajo	✓		
Se observa en los trabajadores cuidados psiquicas y físicas adecuados para la tarea.	✓			Se realiza el trabajo en buenas condiciones ambientales	✓		
Saber cómo actuar en caso de emergencias, accidentes o incidentes de trabajo.	✓			Se cuenta con los medios de comunicación necesarios	✓		

Firma del Coordinador de TA:
Jessica Arevalo M.
Nombre/ cargo:

Firma del Jefe Inmediato:
Nombre/ Cargo: Residente Obra

VEICCON	TALENTO HUMANO / SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL FORMATO CHEQUEO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP	Código FTH.123 Versión 1 Página 1 de 1

1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	CALIFICACION
1.1	Esta en buen estado el Casquete	X			Excelente
1.2	Esta en buen estado el tafilte o araña	X			Excelente
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	CALIFICACION
2.1	Esta en buen estado la cubierta			X	
2.2	Esta en buen estado la suela	X			Excelente
2.3	Son adecuadas para el riesgo	X			Excelente
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	CALIFICACION
3.1	Estado Material				
3.2	Son adecuados para el riesgo	X			Excelente.
3.3	Presenta deterioro general		X		
4	BARBUQUEJO DE 3 PUNTOS	SI	NO	NA	CALIFICACION
4.1	Deformaciones (dobladuras, etc)		X		
4.2	Estado general				
4.3	Buen funcionamiento	X			Excelente
4.4	Buen estado: Estiramiento o elongación				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	CALIFICACION
5.1	Cortes o rotura		X		
5.2	Desgaste, deformación o rayadura de lentes		X		
5.3	Cuenta con cordon de seguridad	X			Excelente.
5.4	Montura partida o vencida		X		
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	CALIFICACION
6.1	Desgaste o deformaciones		X		
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		X		
6.3	Adecuado para el riesgo	X			Excelente.
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	CALIFICACION
7.1	Aseo e Higiene	X			Excelente
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		X		
7.3	Estado General				Excelente

NA: No aplica CALIFICACION: M. Malo, E.Excelente

Obra		FECHA	21 Diciembre 2023
Nombre del Supervisor		Firma	Jessica Arevalo SST
Cargo			
Nombre del Trabajador		Firma	Daniel Charon
Cargo			

VEICCON	TALENTO HUMANO / SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL FORMATO CHEQUEO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP	Código FTH.123 Versión 1 Página 1 de 1

1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	CALIFICACION
1.1	Esta en buen estado el Casquete	X			Excelente
1.2	Esta en buen estado el tafilte o araña	X			Excelente
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	CALIFICACION
2.1	Esta en buen estado la cubierta	X			Excelente
2.2	Esta en buen estado la suela	X			Excelente
2.3	Son adecuadas para el riesgo	X			Excelente
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	CALIFICACION
3.1	Estado Material	X			Excelente
3.2	Son adecuados para el riesgo	X			Excelente.
3.3	Presenta deterioro general		X		
4	BARBUQUEJO DE 3 PUNTOS	SI	NO	NA	CALIFICACION
4.1	Deformaciones (dobladuras, etc)		X		
4.2	Estado general	X			Excelente
4.3	Buen funcionamiento	X			Excelente.
4.4	Buen estado: Estiramiento o elongación				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	CALIFICACION
5.1	Cortes o rotura		X		
5.2	Desgaste, deformación o rayadura de lentes		X		
5.3	Cuenta con cordon de seguridad	X			Excelente.
5.4	Montura partida o vencida		X		
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	CALIFICACION
6.1	Desgaste o deformaciones		X		
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		X		
6.3	Adecuado para el riesgo	X			Excelente
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	CALIFICACION
7.1	Aseo e Higiene	X			Excelente
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		X		
7.3	Estado General	X			Excelente

NA: No aplica: CALIFICACION: M. Malo, E.Excelente

Obra		FECHA	21 Diciembre 2023
Nombre del Supervisor		Firma	Jessica Arevalo SST
Cargo			
Nombre del Trabajador		Firma	
Cargo			

VEICCON	TALENTO HUMANO / SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL FORMATO CHEQUEO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP	Código FTH.123 Versión 1 Página 1 de 1

1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	CALIFICACION
1.1	Esta en buen estado el Casquete	X			Excelente.
1.2	Esta en buen estado el tafilte o araña	X			Excelente
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	CALIFICACION
2.1	Esta en buen estado la cubierta				
2.2	Esta en buen estado la suela	X			Excelente
2.3	Son adecuadas para el riesgo	X			Excelente
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	CALIFICACION
3.1	Estado Material				
3.2	Son adecuados para el riesgo	X			Excelente
3.3	Presenta deterioro general		X		
4	BARBUQUEJO DE 3 PUNTOS	SI	NO	NA	CALIFICACION
4.1	Deformaciones (dobladuras, etc)		X		
4.2	Estado general	X			Excelente.
4.3	Buen funcionamiento	X			Excelente.
4.4	Buen estado: Estiramiento o elongación				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	CALIFICACION
5.1	Cortes o rotura		X		
5.2	Desgaste, deformación o rayadura de lentes		X		
5.3	Cuenta con cordon de seguridad	X			Excelente.
5.4	Montura partida o vencida		X		
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	CALIFICACION
6.1	Desgaste o deformaciones		X		
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		X		
6.3	Adecuado para el riesgo	X			Excelente
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	CALIFICACION
7.1	Aseo e Higiene	X			Excelente.
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		X		
7.3	Estado General	X			Excelente

NA: No aplica: CALIFICACION: M. Malo, E.Excelente

Obra		FECHA	21 Diciembre 2023
Nombre del Supervisor		Firma	Jessica Arevalo SST
Cargo			
Nombre del Trabajador		Firma	Luis Garcia
Cargo			

REGISTRO DE CAPACITACIONES

DURACION DE PAUSA ACTIVA	FECHA DE ACTIVIDAD		
HORA	DIA	MES	AÑO
15 minutos	21	12	23

OBJETO: Recuperar energía y mejorar desempeño en el área de trabajo

CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1007172968	Luis Diego Mercado Garcia	Oficial obra	Luis García
1051654978	Miguel Angel Amaya Amaya	Oficial obra	
1051659478	Daniel chacon Garcia	Oficial obra	Dan Ch.a
87.490.208	Segundo Florentino Zambrano	Maestro obra.	

Responsable:
Jessica Arnedas
Profesional SST.

RESPONSABLE DE OBRA

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO: VEI-SS-FO-08
VERSIÓN: 01
PAG 1 DE 1
Julio 2023

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Tumaco Nariño	Instituto medicina legal	22	12	23

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		
Charla de seguridad	X	- Calistenia
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		- Charla Sobre cuidado de trabajo en alturas, EPP.
Seminario / Taller / Curso		- Golpe de calor.
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Miguel Angel Amaya A.	1007.194.834	Oficial obra	
2	Daniel Dayel Chacon.	1051.654.478	Oficial obra	
3	Luis Diego Mercado.	1.007.172.968	Oficial obra	Luis García
4	Segundo Florentino Zambrano	87.490.208	Maestro Obra	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad
Nombre: Jessica Arnedas Profesional SST. Firma: Jessica Arnedas

FORMATO NTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CODIGO: VEI-SS-FO-03
VERSIÓN: 01
PAG 1 DE 1
Jul 23

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Segundo Florentino Zambrano CEDULA: 87.490.208
CARGO: Maestro obra

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Par guantes Nitrilo	1	21/12/23	
1	Mascarilla con filtro	1	21/12/23	
1	tapa oidos de insercion	1	21/12/23	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Jessica Arnedas	CEDULA No.	1110505831
CARGO	Profesional SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7, LEY 9 DE 1979, Art. 88, DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 87.490.208

FORMATO NTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CODIGO VEI-SS-FO-03
VERSIÓN: 01
PAG 1 DE 1
Jul 23

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Luis Diego Mercado Garcia CEDULA: 1007.172.968
CARGO: Oficial de obra

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Par guantes Nitrilo	1	21/12/23	Luis García
1	Mascarilla con filtro	1	21/12/23	Luis García
1	tapa oidos de insercion	1	21/12/23	Luis García

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Jessica Arnedas	CEDULA No.	1.110505831
CARGO	Profesional SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7, LEY 9 DE 1979, Art. 88, DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:
Luis García

CEDULA No: 1007.172.968

VEICCON	FORMATO NTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CODIGO: REGISTRO VERSION: 01 FECHA: 1 pág: 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	Daniel David chacón García	CEDULA:	1051654478
CARGO:	Oficial de Obra		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Par Guantes Nitrilo	1	21/12/23	Daniel ch.g
1	Mascarilla con filtro	1	21/12/23	Daniel ch.g
1	tapaoidos de inserción	1	21/12/23	Daniel ch.g

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Jessica Cabrera	CEDULA No.	1140835837
CARGO	Profesional SST	FIRMA	Jessica C.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador delimidos en la ley a través de la siguiente normatividad. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Art. 56 y Art. 58 numeral 7. LEY 9 DE 1979. Art. 88. DECRETO 1295 DE 1994. Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: Daniel DAVID Chacón García 1051654478

VEICCON	FORMATO NTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CODIGO: REGISTRO VERSION: 01 FECHA: 1 pág: 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	Miguel Angel Amaya Amaya	CEDULA:	1057184839
CARGO:	Oficial de obra		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Par Guantes Nitrilo	1	21/12/23	
1	Mascarilla con filtro	1	21/12/23	
1	tapaoidos de inserción	1	21/12/23	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Jessica Cabrera	CEDULA No.	1140835837
CARGO	Profesional SST	FIRMA	Jessica C

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador delimidos en la ley a través de la siguiente normatividad. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Art. 56 y Art. 58 numeral 7. LEY 9 DE 1979. Art. 88. DECRETO 1295 DE 1994. Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: Miguel Angel Amaya Amaya