ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carmen Perdomo — SEDE: Parque Alimento

CARGO: Apoyo SST — FECHA: 26-05-24

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multipropósito	Recepción	10Lb	Sep 2024	XB	XB	XB	BX	XB	B	B	B	B	B	
2	Gas Carbónico	Recepción	10Lb	Nov 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	Acetato Potasio	Recepción	2.5Gl	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4	Acetato Potasio	Cocina	2.5Gl	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
5	Acetato Potasio	Bodega	2.5Gl	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
6	Multipropósito	Bodega	20L	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
7	Multipropósito	Bodega	10Lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
8	Agua a presión	Bodega	2.5Gl	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Carmen Perdomo

FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCCION

Fecr

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carmen Pardomo — SEDE: inspeccion funza

CARGO: Apoyo SST — FECHA: 26 Mayo 2024

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multi propósito	Recepción	10lb	5/Sep/2024	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Carmen Pardomo

FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCION

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carmen Perdomo — SEDE: Palacio

CARGO: Apoyo SST — FECHA: 27-05-2024

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multip	Control	20Lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Agua Presión	Ambat.	2.5GL	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	Alta Presión	Secret. Juridi.	2.5GL	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4	Multip.	Tesorería	20Lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
5	Agua Presión	Patio	2.5GL	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
6	CO2	Patio	10Lb	Nov 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
7	Multipropósito	Cocina	10Lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Carmen Perdomo

FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCCION

Ver
Fecha: 11/
F

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carmen Pardomo — SEDE: Oficial

CARGO: Apoyo SST — FECHA: 27-05-2024

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multipro	Entrada principal	10lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Multipro	Entrada Frente	20lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	Co2	Cocina	2lb		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4	Acetato	Almacen	25lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
5	Acetato	Pinacoteca	25lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
6	Multipro	Oficina	20L	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
7	Multipro	Oficina	10L	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
8	Multipro	Parrilla	20lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
9	Multipro														
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Carmen Pardomo

FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCCIÓN

Ver
Fecha: 11
R

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Karen Franco
CARGO: Practicante de apoyo
SEDE: Polivalente San Antonio
FECHA: 2/05/2024

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multipro	1 piso	10lb	Vencido	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
2	Multipro	2 piso	10lb	Vencido	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
3	Multipro	3 piso	10lb	Vencido	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
4	Multipro	4 piso	10lb	Vencido	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Vencidos.
5															
6															2 meses.
7															para recarga
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Karen Franco
FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCION

Versi
Fecha: 11/0-
Pá

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carmen Pardomo | SEDE: Bienestarías

CARGO: Apoyo SST | FECHA: 24-05-24

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Co2	Recepción	10LB	Nov 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Multiproposito	Oficina	20LB	Sept 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Carmen Pardomo

FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCCION

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carmen Pardomo — SEDE: Sede Gobierno - Funza

CARGO: Apoyo SST — FECHA: 24-05-24

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Agua Presion	Gobierno	2.5Kl	Sept 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Multipr	Baños	20Lb	Sept 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	Co2 Carbonico	Despacho Comis.	10Lb	Nov 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4	Multipr.	Puesto Comis.	20Lb	Sept 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
5	Multipr.	Puesto Comis.	20Lb	Sept 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
6	Multipro	Gobierno	10Lb	Sept 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Carmen Pardomo

FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCION

Fecha

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carmen Pardomo — SEDE: Secretaria Ambiente

CARGO: Apoyo SST — FECHA: 29-05-24

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multiproposito	Secretaria Ambiental	20lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Carbonico	Cafeteria	10lb	Nov 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Carmen Pardomo

FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCION

Versión
Fecha: 11/04/
Pág

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carmen Pardomo — SEDE: Secretaría Infraestructura

CARGO: Apoyo SST — FECHA: 29-05-24

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multipro	Escuela Infantil	10Lb	Sep 2024	B	B	No Tiene	No Tiene	B	B	B	B	B	B.	
2	Multipro	Aula 4 Primera Infancia	20Lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Carmen Pardomo

FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCCION

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carmen Parbomo | SEDE: Sede Admin

CARGO: Apoyo SST | FECHA: 29-05-24

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multipropósito	Area Admin	10lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Multipropósito	Recepción	10lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Carmen Parbomo

FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCCION

Versión
Fecha: 11/04/
Pági

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Kelen Tatiana Apoyo SST. -> Carmen Cardona

CARGO:

SEDE: Grupos integrados de salud Funza

FECHA: 30 mayo 2024

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multiple ABC	Patios	10Lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Cabro	Almacen	20Lb		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	2 Extintores Satelite	Ritos Almacen	150Lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
5	Multiple ABC	Auditivo	10L	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Carmen Cardona

FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCCION

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Karen Franco - Carmen Perdomo | SEDE: Centro integrado Servio Social
CARGO: Profesional Seguridad y Salud en trabajo | FECHA: 30-05-24

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multiproposito	Primer piso	20lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Multiproposito	Primer piso	10lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	Solkaflam	Primer piso	2.5lb		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4	Multiproposito	Primer piso	10lb	Sep 24	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
5	Agua	Primer piso	2.5GL	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
6	Multiproposito	Primer piso	20lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
7	Multiproposito	Segundo piso	20lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
8	Multiproposito	Segundo piso	10lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCCION

Fecha: 1

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Kamen Pardomo | SEDE: Inspección Segunda

CARGO: Apoyo SST | FECHA: 24-05-24

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC Presión	Oficina	2.5Kg	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Multiproposito	Inspección Seguridad	10Lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Kamen Pardomo

FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCION

Fecha

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carmen Pardomo — SEDE: Secretaría Educación

CARGO: Apoyo SST — FECHA: 29-05-2024

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multipro	Recepción	10Lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Multipro	Recepc.	10Lb	Sep 24	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	Multipro	Oficina	10Lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4	Co2	Oficina	10Lb	Nov 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
5	Multipro	Oficina	10Lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
6	Multipro	Oficina	20Lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Carmen Pardomo

FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCCION

Ve
Fecha: 11

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Ramiro Ramos - Carmen Perdomo
CARGO: Apoyo SST
SEDE: Bomberos Segunda
FECHA: 30-05-24

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multipro	Corredor Pasillo	10Lb	SEP 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Multipro	Corredor 2 Piso	90Lb	SEP 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Carmen Perdomo
FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCION

Fecha: 1

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carmen Perdomo
CARGO: Apoyo SST
SEDE: Comisaría 1
FECHA: 31-05-24

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Solkaflam	Comisaría 1-	20Lb	Nov 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Agua	Comisaría 1	2.5GL	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	Multipropósito	Comisaría Segundo Piso	20Lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4		Piso													
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Carmen Perdomo
FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCCION

Fec

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Ingeniero Ramiro Osmen Pardomo
CARGO: Inspectora Apoyo SST
SEDE: Movilidad
FECHA: 02-05-24

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multiproposito	Segundo Piso	10lb	Sept 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Multiproposito	Primer Piso	20lb	Sept 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	Cocina	Primer Piso	20	Sept 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCION

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carmen Pardomo
CARGO: Apoyo SST
SEDE: Patios Vehiculos
FECHA: 06-06-24

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multipro	Placa	5Lb	Marco	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Vencido 1 mes Recarga.
2		OCF212		24 Vencido	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	Multipro	OCF212	10Lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4	Multipro	ODR558	10Lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
5	Multipro	ODR786	10b	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
6	Multipro		20Lb	Sep 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Carmen Pardomo
FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCCION

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carmen Perdomo . Karen Forero
CARGO: Apoyo SST
SEDE: Plaza Naranjo (Hacienda)
FECHA: 13-06-24

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Agua Pres.	Segundo Piso	2.5GL	Sep 2024	X	X	/		√	√	X	X	Malo	Malo	No hay Equipo
2	Carbono		10LB	May 2024	X	X	X	X	√	√	X	√	Malo	Malo	"
3	Agua Presión	Segundo Piso	2.5GL	Sep 2024	X	X	X		X	X	X	X	Malo	Malo	"
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Carmen Perdomo
FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCION

Fecha

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTORES

03-SST-FR-5

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Karen Franco, Adriana Ruban | SEDE: Mujer y Juventud.

CARGO: SST, Capacit. | FECHA: 13-06-2024

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Gas clase CO2	Pasillo multiuso	10Lb	Noviembre 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Cumple
2	multiuso	Cocineta Piso 1	10Lb.	SEP 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Cumple
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Karen Franco.

FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCCION

Powered by CamScanner