

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ¨SIGI¨ **REGISTRO DE EVIDENCIAS PARA ACTA DE SEGUIMIENTO CPS** CPS-130-12-09-012 RUBEN OLIVEROS MONTAÑO AÑO 2024	Código: FO-GJU-62 Versión: 1 Fecha: 20/08/2021 Página **1** de **1**

MES:	**AGOSTO**	**No. CONTRATO:**	**CPS-130-12-09-012-2024**
NOMBRE CONTRATISTA:	**RUBEN OLIVEROS MONTAÑO**		
NOMBRE SUPERVISOR:	**JORGE HERNAN JIMENEZ**		
TIPO DE REGISTRO:	**DOCUMENTO** ☐ **FOTOGRAFIA** ■ **DIGITAL** ☐		





DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD**
Capacitación: trabajo en Equipo	Lista de asistencia de capacitación trabajo en Equipo
LUGAR: IMVIYUMBO	**LUGAR:** IMVIYUMBO



DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	
Visita técnica para evaluar el grado de vulnerabilidad y riesgo de colapso de un muro de contención en la manzana 30 del barrio de Pizarro.	
LUGAR:	Muro de contención en la manzana 30 del barrio de Pizarro.

Este documento es propiedad del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Gerencia