Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EICE EDUH-APARTADÓ
Nit: 901445176-0

COMPROBANTE DE EGRESO N. 000030

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00030	03/04/2024

Fecha de Expedición: 03/04/2024

Nit ò Cedula:	1.077.427.408
Beneficiario:	WILMAR LOZANO MOSQUERA

Concepto de este Egreso

PAGO DE FACTURA No. WLM 65, CONTATO DE INTERVENTORIA No.042-2023,INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CUIDAD_DÓ, NODO ORTIZ – VELEZ FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN**		**195.560.361,99**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	195.560.361,99
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	4301009	Parques recreativos construidos	195.560.361,99
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.9.1.00	RECURSOS DE REGALIAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	195.560.361,99
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	195.560.361,99
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	195.560.361,99

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
101	INVERSION	2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	195.560.361,99
			TOTAL:	**195.560.361,99**

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
195.560.361,99	37.222.204,00	158.338.157,99

Valor en letras:

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
201	RECURSOS REGALIAS	00000EGR30	158.338.157,99

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
EST. PRO-CULTURA	0,00	3.286.729,00
EST. PRO-ADULTO MAYOR	0,00	4.930.093,00
EST. PRO-UNIVERSIDAD	1,00	1.643.364,00
RETENCION ICA	0,00	1.314.692,00
TASA PRO-DEPORTE	2,00	3.286.729,00
RETENCION IVA	15,00	4.683.589,00
HONORARIOS	11,00	18.077.008,00

GERENTE

Firma del Interesado(a)
Nit / C.C.

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00030

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00007	05/09/2023

Fecha de Expedición: 03/04/2024

Nit ò Cedula:	1.077.427.408
Beneficiario:	WILMAR LOZANO MOSQUERA

Por Concepto de:

PAGO DE FACTURA No. WLM 65, CONTATO DE INTERVENTORIA No.042-2023,INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CUIDAD_DÓ, NODO ORTIZ – VELEZ FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN**		**195.560.361,99**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	195.560.361,99
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	4301009	Parques recreativos construidos	195.560.361,99
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.9.1.00	RECURSOS DE REGALIAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	195.560.361,99
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	195.560.361,99
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	195.560.361,99

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
101	INVERSION	2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	195.560.361,99
			TOTAL:	**195.560.361,99**

Valor en letras:

CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
EST. PRO-CULTURA	0,00	3.286.729,00
EST. PRO-ADULTO MAYOR	0,00	4.930.093,00
EST. PRO-UNIVERSIDAD	1,00	1.643.364,00
RETENCION ICA	0,00	1.314.692,00
TASA PRO-DEPORTE	2,00	3.286.729,00
RETENCION IVA	15,00	4.683.589,00
HONORARIOS	11,00	18.077.008,00

Total IVA
31.223.923,34

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
195.560.361,99	37.222.204,00	158.338.157,99

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHepalacio — EDGAR ANTONIO PALACIOS PANESSO

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-050451 — EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-03-4:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	169495424	**Fecha Registro:**	2024-03-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-050451 EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ				
Estado:		Pagada		**Nro Obligación:**	624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2024-03-26		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			
Valor Bruto:	195.560.361,99	**Valor Deducciones:**	37.222.204,00	**Valor Neto:**	158.338.157,99	**Saldo x Pagar:**	0,00		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**195.560.361,99**	Valor Deducciones	37.222.204,00	Valor Neto	**158.338.157,99**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1077427406	**Razón Social:**	WILMAR LOZANO MOSQUERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	83178439092	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	**Número:**		**Tipo:**	**Fecha:**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-050451 EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ / 00IL-3205-0900-2022-05045-0076 CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDADDÓ NODO ORTIZ - VÉLEZ FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ									
	Nación	IL05045	CSF	195.560.361,99	0,00	195.560.361,99			

OP 5

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,800 %	1.314.692,00	1.314.692,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	18.077.008,00	18.077.008,00	
2-01 04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.683.589,00	4.683.589,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	2,000 %	3.286.729,00	3.286.729,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	1,000 %	1.643.364,00	1.643.364,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	3,000 %	4.930.093,00	4.930.093,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	2,000 %	3.286.729,00	3.286.729,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-050451 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	SGR-AIL - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2024-03-26	195.560.361,99	05 NINGUNO	Pagada

Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EICE EDUH-APARTADÓ
Nit: 901445176-6

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00007

Fecha de Expedición: 05/09/2023

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00005	30/05/2023

La Tesorera General CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia 2023, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	1.077.427.408
Beneficiario:	WILMAR LOZANO MOSQUERA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN**		**624.950.108,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	624.950.108,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	4301009	Parques recreativos construidos	624.950.108,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.9.1.00	RECURSOS DE REGALIAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	624.950.108,00
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	624.950.108,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	624.950.108,00

Valor en letras:

SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

CONTATO DE INTERVENTORIA No.042-2023,INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CUIDAD_DÓ, NODO ORTIZ – VELEZ FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.

Subgerente Administrativa y Financiera

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_crp_eduh_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EICE EDUH-APARTADÓ
Nit: 901445176-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00005

Fecha de Expedición: 30/05/2023

Nit ò Cedula:	901.445.176
Beneficiario:	EICE EDUH-APARTADÓ

En el presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2023 del EICE EDUH-APARTADÓ, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN**		**624.950.108,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	624.950.108,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	4301009	Parques recreativos construidos	624.950.108,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.9.1.00	RECURSOS DE REGALIAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	624.950.108,00
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	624.950.108,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	624.950.108,00

Valor en letras:

SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

GARANTIZRA UNA CONTRATACION EN INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CUIDAD_DÓ, NODO ORTIZ – VELEZ FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.

Subgerente Administrativa y Financiera

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHpberrio	PEDRO LUIS BERRIO SERNA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-050451	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-13-12:18 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1023 de fecha 2023-05-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1223	Fecha Registro:	2023-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-050451 EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	624.950.108,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	624.950.108,00	Saldo x Obligar:	429.389.746,01

TERCERO

Identificacion:	1077427408	Razon Social:	WILMAR LOZANO MOSQUERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	83178439092	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	1027966514	Nombre:	YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO	Cargo:	GERENTE GENERAL

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	042	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2023-08-08

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
03-050451 EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	00IL-3205-0900-2022-05045-0076 CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDADDÓ NODO ORTIZ - VÉLEZ FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ	Nación	IL05045	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-09-05	624.950.108,00	0,00		
Total:	624.950.108,00	0,00	624.950.108,00	429.389.746,01

Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DE LOS PARQUES CIUDAD DO NODO ORTIZ VELEZ FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE APARTADO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-050451	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	SGR-AIL	ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2023-09-05	624.950.108,00	429.389.746,01	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpberrio	PEDRO LUIS BERRIO SERNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-050451	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-13-11:32 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	1023	**Fecha Registro:**	2023-05-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-050451 EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto	
Valor Inicial:	624.950.108,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	624.950.108,00	**Saldo x Comprometer:** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1123	**Fecha Registro:**	2023-05-30	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

VIGENCIA ANTERIOR							
Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
03-050451 EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	00IL-3205-0900-2022-05045-0076 CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDADDÓ NODO ORTIZ - VÉLEZ FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ	Nación	IL05045	CSF	2023-05-30				
					Total:	624.950.108,00	0,00	624.950.108,00	0,00

Objeto:	CDP INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CUIDAD_DÓ, NODO ORTIZ – VELEZ FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE APARTADO

Firma Responsable

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT 1.077.427.408-6
Calle 95 No. 101-06 Ofc-304
Tel: (604) 8150438
Apartadó - Colombia
ingewilmar0684@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. WLM 65

Señores	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ		
NIT	901.445.176-6	**Teléfono**	(604) 3212535935
Dirección	CALLE 97 Nº 104-04 PISO 2	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/03/2024, 16:54
Expedición	14/03/2024, 16:54
Vencimiento	15/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA N°1 CONTRATO N° 042-2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA ,ADMINISTRATIVA Y FIANACIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDAD_DÓ NODO ORTIZ- VÉLEZ FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ	1.00	195,560,361.99

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento noventa y cinco millones quinientos sesenta mil trescientos sesenta y un pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Total Bruto	164,336,438.65
IVA 19%	31,223,923.34
Total a Pagar	195,560,361.99

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-15 por $ 195,560,361.99

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No.83178439092
A NOMBRE DE WILMAR LOZANO MOSQUERA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059682710 aprobado en 20231109 prefijo WLM desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 9a3aaa2ddc61e0edbed7511fba428f161b0fb5ef363b888d228e6fc1852b46b0d1e3eed81b870d5f6f365f1513f36aff

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Certificado
Bancario

Jueves, 01 de Febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que WILMAR LOZANO MOSQUERA identificado(a) con CC 1077427408, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	83178439092	2017/06/23	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores:
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAD DE APARTADO
Ciudad

Asunto: **CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONT SA-042-2023**

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PARQUES CIUDAD_DÓ NODO ORTÍZ – VÉLEZ FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

El suscrito representante legal y contador hacen saber que la empresa persona natural **WILMAR LOZANO MOSQUERA** identificado con **Nit. 1.077.427.408 - 6**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, caja de compensación y pensión, así mismo certifico el cumplimiento del pago de los salarios y prestaciones sociales de los empleados de la empresa.

La anterior certificación se expide a los doce (12) días del mes de marzo del año 2024 Para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003.

Atentamente,

Firma Representante legal
WILMAR LOZANO MOSQUERA
C.C. **1077427408**

Contadora Pública
INDIRA PEREA MORENO
TP.136043-T

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

Valido únicamente para anexar a CERTIFICADO PARAFISCALES de WILMAR LOZANO MOSQUERA NIT. 1.077.427.408 COBRO ACTA 1 CONTRATO 042-2023 PARQUES DEL RIO





WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
39424167
NUMERO
PEREA MORENO
APELLIDOS
INDIRA DEL SOCORRO
NOMBRES
FIRMA


12-MAY-1982
APARTADO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52
A+
F
SEXO
APARTADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
P-0103500-14084303-F-0039424167-20001003
14799 00278A 01 090740624

Valido únicamente para anexar a CERTIFICADO PARAFISCAL
de WILMAR LOZANO MOSQUERA NIT. 1.077.427.408
COBRO ACTA 1 CONTRATO 042-2023 PARQUES DEL RIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B5C0765C2982C7CB5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **INDIRA DEL SOCORRO PEREA MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39424167 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 136043-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	1077427408-6	WILMAR LOZANO MOSQUERA	CALLE 95 # 101-06	5247393	ingewilmar0684@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			ANTIOQUIA	APARTADÓ	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 9 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-03	2024-02	E	12/03/2024	75520568	$4.732.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	190.000	0		0		0	7	1.200	0	191.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	401.200	0		0		0	7	2.500	0	403.700	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	52.000	0		0		0	7	400	0	52.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	608.000	0	0	0	0	7	3.700	0	611.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.964.600	0	0	0	0	7	11.800	0	1.976.400	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	945.300				945.300	7	5.700	951.000			9.453	951.000	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	543.200	7	3.300	546.500	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	643.200	647.300
Pensión	2	2.572.600	2.588.100
Riesgos Laborales	1	945.300	951.000
CCF	1	543.200	546.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.704.300	4.732.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	1077427408-6	WILMAR LOZANO MOSQUERA		CALLE 95 # 101-06	5247393	ingewilmar0684@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429			ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	12/03/2024	75520568	$4.732.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Extranjero Con Residencia en Colombia	Extranjero Sin Residencia en Colombia	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001026882	BERRIO ACOSTA JEAN CARLOS	1	0		S																	230301	1.649.465	264.000	0	0	0	0	EPS037	1.649.465	66.000	14-11	1.649.465	5	114.900	CCF03	1.649.465	66.000	0	0	0	0	0
2	CC	1045493516	CORDOBA RUIZ NABOR	1	0		S																	230301	3.278.400	524.600	0	0	0	0	EPS037	3.278.400	131.200	14-11	3.278.400	5	226.200	CCF03	3.278.400	131.200	0	0	0	0	0
3	CC	1007815782	ESPITIA MURILLO ANDRES ENRIQUE	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF03	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1029028504	DOMINGUEZ OSORNO LAURA KATERINE	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF03	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1041850146	ORTEGA SANTOS ADRIANA MARCELA	1	0		S										X							230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	0	CCF03	2.500.000	0	0	0	0	0	0
6	CC	71241370	ALVAREZ MONTIEL JOSE ALFREDO	1	0		S																	230301	1.649.465	264.000	0	0	0	0	EPS010	1.649.465	66.000	14-11	1.649.465	5	114.900	CCF03	1.649.465	66.000	0	0	0	0	0
7	CC	1040379373	MENDEZ PALACIOS JUAN DAVID	1	0		S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF03	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	1001670561	HINESTROZA ASPRILLA GERALDINE ANDREA	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF03	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	1028009498	VERGARA CARDENAS YINA TATIANA	1	0		S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF03	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1077427408
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			WILMAR LOZANO MOSQUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 95 N 101 06 OFC 304	TELÉFONO:	8150438
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79152142 44	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			36		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/03/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	509042190

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.900	$ 0	$ 560.000	$ 17.900	$ 577.900
SUBTOTALES:										**$ 560.000**	**$ 17.900**	**$ 577.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 437.500	$ 0	$ 14.000	$ 0	$ 437.500	$ 14.000	$ 0	$ 451.500
SUBTOTALES:													**$ 437.500**	**$ 14.000**	**$ 0**	**$ 451.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																														PENSIÓN								SALUD								ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR UAF/FA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1077427408	LOZANO MOSQUERA WILMAR	INDEPEND		$ 3.500.000				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 3.500.000	$ 437.500	$ 0	$ 437.500			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.029.400**

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1077427408
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILMAR LOZANO MOSQUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 95 N 101 66 OF C 304	TELÉFONO:	8150438
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7919141731	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/03/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			509049331

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 0	$ 560.000	$ 3.400	$ 563.400
SUBTOTALES:										**$ 560.000**	**$ 3.400**	**$ 563.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 437.500	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 437.500	$ 2.700	$ 0	$ 440.200
SUBTOTALES:													**$ 437.500**	**$ 2.700**	**$ 0**	**$ 440.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD							ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1077427408	LOZANO MOSQUERA WILMAR	INDEPEND		$ 3.500.000				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	COLSURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 3.500.000	$ 437.500	$ 0	$ 437.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.003.600

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12022304
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			JUAN CARLOS RAMIREZ RUIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	BRR NUEVO APARTADO	TELÉFONO:	8250000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4536159413	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	enero AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/02/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9997556350

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 217.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.600	$ 0	$ 217.600
SUBTOTALES:										**$ 217.600**	**$ 0**	**$ 217.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 170.000
SUBTOTALES:													**$ 170.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 170.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 27.200	$ 0	$ 27.200
SUBTOTALES:			**$ 27.200**	**$ 0**	**$ 27.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EN EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD							ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 12022304	RAMIREZ RUIZ JUAN CARLOS	INDEPEND		$ 1.360.000			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.360.000	$ 217.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 217.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.360.000	$ 170.000	$ 0	$ 170.000		30	$ 0		$ 0	30	$ 1.360.000	SCCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 27.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 414.800**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12022304		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RAMIREZ RUIZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA		
DIRECCIÓN:	BRR NUEVO APARTADO	TELÉFONO:	8260000		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4542618942	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			3					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/03/07	NUMERO AUTORIZACIÓN:				9997941391

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 352.000	$ 1.000	$ 353.000
SUBTOTALES:										**$ 352.000**	**$ 1.000**	**$ 353.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 800	$ 0	$ 275.000	$ 800	$ 0	$ 275.800
SUBTOTALES:													**$ 275.000**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 275.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 53.600	$ 53.600	$ 200	$ 0	$ 53.800
SUBTOTALES:									**$ 53.600**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 53.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 13.200	$ 100	$ 13.300
SUBTOTALES:			**$ 13.200**	**$ 100**	**$ 13.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																											PENSIÓN							SALUD							ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 12022304	RAMIREZ RUIZ JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.380.000				NO							01-38										230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 2.200.000	$ 12022304	$ 53.600	30	$ 2.200.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 695.900**

planilla Pagada SOI planilla Pagada

ACTA DE INTERVENTORIA NUMERO PARCIAL # 1		FECHA DEL ACTA	11/03/2024
CONTRATO N° 042 - 2023	CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADO "EDUHA"	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDAD_DÓ NODO ORTIZ - VÉLEZ FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ	CONTRATISTA:	WILMAR LOZANO MOSQUERA	
	SUPERVISION	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADO "EDUHA"	
	VALOR DEL CONTRATO	$ 624.950.108	
	PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	
	FECHA DE INICIO:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
	FECHA DE TERMINACION:	05 DE ABRIL DE 2023	

CONDICIONES INICIALES									ACTA PARCIAL # 1		VALOR POR EJECUTAR
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR MENSUAL	PREST. SOC. (solo informativo)	DEDIC. %	PLAZO	VALOR PARCIAL	PORCENTAJE (%) CONTRATO DE OBRA	VALOR EJECUTADO	
A	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**							**$ 461.245.621**		**$ 142.340.399**	**$ 318.905.222**
1	**EQUIPO PROFESIONAL**							**$ 192.734.000**		**$ 59.477.712**	**$ 133.256.288**
1,1	MO002	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 7.772.000	$ 4.585.480	50%	9,00	$ 34.974.000	30,86%	$ 10.792.976	$ 24.181.024
1,2	MO004	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 4.640.000	$ 2.737.600	100%	9,00	$ 41.760.000	30,86%	$ 12.887.136	$ 28.872.864
1,3	MO004	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 4.640.000	$ 2.737.600	100%	8,00	$ 37.120.000	30,86%	$ 11.455.232	$ 25.664.768
1,4	MO008	TECNÓLOGO SST	1,00	$ 1.740.000	$ 1.305.000	100%	8,00	$ 13.920.000	30,86%	$ 4.295.712	$ 9.624.288
1,5	MO006	RESIDENTE SOCIAL	1,00	$ 4.640.000	$ 2.737.600	50%	8,00	$ 18.560.000	30,86%	$ 5.727.616	$ 12.832.384
1,6	MO005	RESIDENTE AMBIENTAL	1,00	$ 4.640.000	$ 2.737.600	50%	8,00	$ 18.560.000	30,86%	$ 5.727.616	$ 12.832.384
1,7	MO007	AUXILIAR DE RESIDENCIA	1,00	$ 3.480.000	$ 2.088.000	100%	8,00	$ 27.840.000	30,86%	$ 8.591.424	$ 19.248.576
2	**PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA**							**$ 12.646.680**		**$ 3.902.765**	**$ 8.743.915**
2,1	MO013	SECRETARIA	1,00	$ 1.580.835	$ 1.217.243	100%	8,00	$ 12.646.680	30,86%	$ 3.902.765	$ 8.743.915
3	**APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR**										
3,1		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 205.380.680**		**$ 63.380.478**	**$ 142.000.202**
3,2		FACTOR MULTIPLICADOR						**2,09**		**2,09**	2,09
3,3		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 429.245.621**		**$ 132.465.199**	**$ 296.780.422**
4	**OTROS COSTOS DE PERSONAL**							**$ 32.000.000**		$ 9.875.200	$ 22.124.800
4,1		VALOR ESTIMADO PARA PROVISIÓN DE HORAS EXTRAS DEL EQUIPO DE TECNÓLOGOS. (PROVISIÓN QUE SE UTILIZARÁ SIEMPRE Y CUANDO LAS HORAS EXTRAS HAYAN SIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE ESTRICTAMENTE SE REQUIERAN. EL VALOR DE LA HORA SE CALCULARÁ DE ACUERDO CON EL SALARIO DE LOS TECNÓLOGOS OFRECIDO EN ESTE FORMULARIO POR EL CONTRATISTA, EL CUAL Y EL MISMO SERÁ AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO POR ÉSTE. POR NINGÚN MOTIVO PODRÁN SUPERAR EL MONTO ESTABLECIDO.)										
4,2		GASTOS DE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN.	5,00	$ 800.000			8,00	$ 32.000.000	30,86%	$ 9.875.200	$ 22.124.800
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							**$ 461.245.621**		**$ 142.340.399**	**$ 318.905.222**
B	**OTROS COSTOS DIRECTOS**							**$ 63.922.537**		**$ 21.996.041**	**$ 41.926.496**

5	**GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA):**							**$ 52.640.000**		**$ 16.244.704**	**$ 36.395.296**
5,1	GE013	ARRIENDO OFICINA DE CAMPO + DOTACIÓN	1,00	$ 2.500.000			8,00	$ 20.000.000	30,86%	$ 6.172.000	$ 13.828.000
5,2	GE007	MOTO ALQUILER MODELO 2014 O SUPERIOR - TARIFA DE ALQUILER	2,00	$ 1.000.000			8,00	$ 16.000.000	30,86%	$ 4.937.600	$ 11.062.400
5,3		PAPELERÍA	1,00	$ 500.000			8,00	$ 4.000.000	30,86%	$ 1.234.400	$ 2.765.600
5,4	GE010	COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, INTERNET, ETC.) MENSUAL EN CAMPO	1,00	$ 200.000			8,00	$ 1.600.000	30,86%	$ 493.760	$ 1.106.240
5,5	GE008	TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE UN (1) EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, ESCRITORIO, SILLA Y OTROS ENSERES DE OFICINA POR PUESTO DE TRABAJO	4,00	$ 320.000			8,00	$ 10.240.000	30,86%	$ 3.160.064	$ 7.079.936
5,6	GE009	IMPRESORA EN OBRA (ALQUILER)	1,00	$ 100.000			8,00	$ 800.000	30,86%	$ 246.880	$ 553.120
5,7	GE019	ADQUISICIÓN DE CARTOGRAFIA (IMÁGENES DE SATELITE Y FOTOS AÉREAS EXISTENTES) S/COMPROBANTE PAGO		$ 0				$ 0			
5,8	SA020	COMISIÓN TOPOGRÁFICA (1 TOP. + 1 CAD. 1 + 1 CAD. 2). Comisión de topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con estación total, un (1) topógrafo, dos (2) cadeneros		$ 14.728.281				$ 0			
		SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO: LÍMITES DE ATTERBERG, GRANULOMETRÍA, CBR, COMPRESIÓN SIMPLE, ENTRE OTROS QUE SE SOLICITEN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y SEAN REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA.									
6	**OTROS COSTOS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA):**							**$ 11.282.537**		**$ 5.751.337**	**$ 5.531.200**
6,1		ASESORÍAS ESPECIALIZADAS	1,00	$ 1.000.000			8,00	$ 8.000.000	30,86%	$ 2.468.800	$ 5.531.200
6,2		PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS)						$ 3.282.537	100,00%	$ 3.282.537	$ 0
								$ 0			
VALOR BÁSICO TOTAL								**$ 525.166.158**		**$ 164.336.439**	**$ 360.831.718**
IVA							**19%**	**$ 99.781.950**		**$ 31.223.923**	**$ 68.558.026**
TOTAL INTERVENTORÍA								**$ 624.950.108**		**$ 195.560.362**	**$ 429.389.744**

BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO	$	**624.950.108**
ANTICIPO	$	-
VALOR EJECUTADO A LA 11 DE MARZO DE 2024	$	**195.560.362**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	**195.560.362**
VALOR POR EJECUTAR	$	**429.389.744**

WILMAR LOZANO MOSQUERA
Contratista

GIOVANY CORREA
Supervisión

Seguimiento			X	Final	
Fecha:	13	de	MARZO	del	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 042 DEL 08 DE AGOSTO DE 2023
Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DE LOS PARQUES CIUDAD_DO NODO ORTIZ – VELEZ FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ	
Valor del contrato: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHO PESOS M.L ($624.950.108)	
Plazo del contrato: SIETE (07) MESES	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor:	N.A		
Supervisor:	GIOVANY CORREA VALENCIA – PROFESIONAL UNIVERSITARIO EDUH		
Por parte del contratista:	WILMAR LOZANO MOSQUERA		
Lugar donde se realiza la reunión	Oficina EICE-EDUH Apartadó		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**08:30 a.m.**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**09:45 a.m.**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones especificas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Revisar y aprobar los Análisis de Precios Unitarios (APU) de todas las propuestas presentadas en el proceso de licitación	100%	El interventor reviso y aprobó los APU presentados por el contratista en la propuesta
2. Supervisar la calidad de materiales, los equipos y la tecnología que el contratista utilizará en la obra	30.86%	El interventor viene realizando seguimiento a la ejecución de las actividades por el contratista de obra de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratista para combatir la propagación del COVID-19	30.86%	El interventor está velando por el cumplimiento de los protocolos de seguridad
4. Rechazar y hacer retirar de la obra los materiales y equipos que no reúnan las condiciones o especificaciones para ser utilizados o incorporados a la obra.	30.86%	El interventor verifica los materiales y equipos que el contratista viene utilizando en el desarrollo de la obra, así como de la calidad de la obra
5. Fiscalizar los trabajos que ejecute el contratista y la buena calidad de las obras concluidas o en proceso de ejecución, y su adecuación a los planos, a las especificaciones particulares, al presupuesto original o a sus modificaciones, a las instrucciones de la EICE-EDUH y a todas las características exigibles para los trabajos que ejecute el contratista	30.86%	El interventor lleva control a los trabajos ejecutados por el contratista, el proceso constructivo de acuerdo a las especificaciones y el presupuesto inicial de del contrato de obra.

Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104 - 04 Piso 1

6. Suspender la ejecución parcial o total de la obra cuando las actividades no se estén ejecutando conforme a los documentos y normas técnicas, planos y especificaciones de la misma	30.86%	El interventor realiza control a las actividades ejecutadas por el contratista, a la fecha se vienen desarrollando la obra con normalidad de acuerdo a las normas, planos y especificaciones.
7. Recibir las observaciones y solicitudes que formule por escrito EL CONTRATISTA en relación con la ejecución de la obra, e indicarle las instrucciones, acciones o soluciones que estime convenientes, dentro de los plazos previstos en el contrato o con la celeridad que demande la naturaleza de la petición.	30.86%	El interventor da respuesta oportuna a las solicitudes del contratista.
8. Informar, mensualmente, el avance técnico, administrativo y financiero de la obra y notificar de inmediato, por escrito, a la EICE-EDUH de cualquier paralización o anormalidad que observe durante la ejecución de la obra.	30.86%	El interventor viene presentando el avance mensual oportunamente para ser reportado al Gesproy, informando de las dificultades que se vienen presentando en la ejecución de la obra.
9. Coordinar con la EICE-EDUH para prever, con la debida anticipación, las modificaciones que pudieren surgir durante la ejecución la obra	30.86%	El interventor ha hecho saber a la Eduh, las modificaciones que se vienen presentando en el desarrollo de la obra de manera oportuna.
10. Conocer cabalmente el contrato que rija la ejecución de la obra.	30.86%	El interventor conoce toda la información referente a la ejecución del contrato de obra.
11. Elaborar y firmar el acta de terminación parcial o definitiva de la obra conjuntamente con el contratista y el supervisor por parte de la EICE-EDUH.	0%	A la fecha el contrato se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance del 30.86%.
12. Velar por el estricto cumplimiento de las normas laborales, de seguridad industrial y de condiciones en el medio ambiente de trabajo.	30.86%	El interventor viene verificando el cumplimiento de las normas laborales, de seguridad industrial y medio ambiente
13. Elaborar, firmar y tramitar, conforme al procedimiento establecido, las actas de suspensión y reinicio de los trabajos y las que deban levantarse en los supuestos de prórroga, conjuntamente con el contratista y el supervisor por parte de la EICE-EDUH.	30.86%	A la fecha no se han presentado suspensiones ni modificaciones al contrato de obra.
14. Estudiar, comprender, analizar y solicitar modificaciones si fuera el caso del contrato de obra.	30.86%	A la fecha no se han presentado modificaciones ni solicitudes por parte del contratista de obra para ello
15. Colaborar con EL CONTRATISTA con miras a la correcta ejecución y cumplimiento del contrato	30.86%	El interventor viene trabajando de la mano del contratista para dar estricto cumplimiento al contrato de obra
16. Controlar las vigencias de las pólizas y solicitar su ampliación, si fuere el caso, en tal sentido debe constatar que el Constructor siempre esté amparado por la póliza única de cumplimiento del contrato, la cual se mantendrá vigente durante los límites establecidos	30.86%	El interventor hace seguimiento a la vigencia de las pólizas.
17. Exigir el cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes.	30.86%	El interventor viene exigiendo el cumplimiento del contrato de obra.

Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104 - 04 Piso 1

18. Determinar la necesidad de ejecutar obra adicional o extra, para esta última revisar y aprobar los A.P.U presentados por el Contratista e informar dicha situación a la EICE-EDUH	30.86%	El interventor hace control a las obras ejecutadas y determina la necesidad de realizar las actividades que se encuentran por fuera de las cantidades iniciales de la obra.
19. Revisar, aprobar y hacer seguimiento al programa de trabajo presentado por el Contratista	30.86%	El interventor viene haciendo seguimiento a la programación presentada por el contratista de obra.
20. Revisar, evaluar y aprobar las hojas de vida de profesionales del equipo de trabajo que requieran ser reemplazados por solicitud del Contratista, acorde con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo, de la obra. Notificar a la EICE-EDUH dichos cambios especificando la fecha a partir de la cual se aprueba el reemplazo; así mismo adjuntar la evaluación	30.86%	El interventor revisa y aprueba las hojas de vida presentadas por el contratista de acuerdo a las exigencias de los pliegos de condiciones.
21. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el Plan de Acción socio Ambiental presentado	30.86%	El interventor verifica el plan de acción socio ambiental presentado por el contratista de obra.
22. Exigir que la obra sea ejecutada dando protección al medio ambiente y cumpliendo con todas las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en la legislación colombiana	30.86%	El interventor viene exigiendo que la obra se desarrolle de acuerdo a la normatividad vigente, frente a la protección del medio ambiente.
23. Verificar y certificar en asocio con EL CONTRATISTA, la medición y cómputo de las cantidades de obra ejecutadas, sus valores y precios para efectos de elaboración de las actas de pago.	30.86%	El interventor revisa y aprueba las actas parciales presentadas por el contratista de obra.
24. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con todas las obligaciones laborales tales como: no contratar personas menores de edad; suscripción del contrato de trabajo del personal empleado en la ejecución de la obra; el pago oportuno del salario cotizado y que éste no sea inferior al mínimo legal vigente; el pago de las horas extras y del descanso dominical o festivo; pago del subsidio de transporte; afiliación del personal empleado y pago oportuno de los aportes a las empresas Promotoras de Salud E.P.S., a las Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. y a las Administradoras de Riesgos Profesionales A.R.L., de acuerdo con lo establecido en la Ley, 100 de 1993; filiación del personal empleado y pago oportuno de los aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.	30.86%	El interventor viene verificando que el contratista de obra cumpla con las obligaciones laborales

Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104 - 04 Piso 1

25. Verificar que EL CONTRATISTA responda por el pago de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los períodos y plazos estipulados por la ley, entre ellas: prima de servicios, intereses a las cesantías, vacaciones. Además, velar por el suministro de los elementos y herramientas necesarias para el desarrollo de su labor, así como de los implementos de seguridad tales como cascos, botas, guantes, mascarillas, cinturones de seguridad, tapones auditivos, gafas, etcétera., y exigir su utilización durante el desarrollo de los trabajos	30.86%	El interventor viene verificando que el contratista de obra realice el pago de las obligaciones laborales y que se entreguen los implementos de seguridad a los trabajadores de la obra.
26. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con todas las disposiciones legales aplicables al personal empleado en la ejecución del contrato, con todas las regulaciones establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo y normas que lo complementen, para lo cual podrá revisar los libros de contabilidad de EL CONTRATISTA con el fin de verificar los respectivos pagos	30.86%	El interventor viene verificando que el contratista de obra cumpla con las disposiciones legales aplicables al personal empleado
27. Llevar las bitácoras de campo que sean necesarias durante la ejecución de la obra, las cuales deberán ser firmadas cada día por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR. En caso de existir desacuerdo con lo expresado por el Interventor en la bitácora, EL CONTRATISTA deberá dejar constancia de su inconformidad en la misma	30.86%	El interventor lleva, en conjunto con el contratista de obra, la respectiva bitácora de obra
28. Coordinar los comités de obra los cuales se realizarán con la frecuencia acordada entre el interventor y la EICE-EDUH, los cuales tendrán la función de velar por el cumplimiento del programa de trabajo, aprobar cambios de obra, aclarar dudas sobre las especificaciones y en general hacer seguimiento al desarrollo de la obra. Los comités serán integrados por los directores y residentes, tanto de obra como de interventoría. A estos comités podrán asistir los representantes del municipio.	30.86%	El interventor viene coordinado los comités de obra programados entre las partes, y en ellos se verifica el cumplimiento del cotrato.
29. Dar aviso oportuno a la entidad en caso de incumplimiento para que esta proceda a aplicar las multas o sanciones	30.86%	A la fecha no se han presentado incumplimientos por parte del contratista de obra
30. Liquidar el contrato de obra, por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma	0%	La obra tiene fecha de terminación del día 04 de abril de 2024
31. Vigilar la ejecución de las obras señaladas tanto en el alcance del objeto como en el presupuesto de conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los diseños	30.86%	El interventor viene vigilando la ejecución del contrato de conformidad con el presupuesto y las especificaciones técnicas.

Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104 - 04 Piso 1

32. Tener a disposición los. planos y diseños para la ejecución de las obras, desde el inicio del contrato	100%	El interventor tiene a disposición los planos para la ejecución del proyecto
33. Presentar, informe mensual de avance de obra, el cual contenga: Descripción general del contrato de obra, estado y porcentaje de avance de la construcción, estado de la facturación y pago de la obra, situación crítica y acción correctiva, obras adicionales y/o modificaciones y conclusiones	30.86%	El interventor viene presentando los informes mensuales de la ejecución del proyecto
34. Convocar a la comunidad a reuniones de socialización del proyecto antes, durante y después de la ejecución de las obras	30.86%	El interventor a convocado a las reuniones de socialización del proyecto, a la fecha se han realizado las socializaciones antes y durante de la ejecución del proyecto

Datos Generales:

Se realiza el pago parcial de la interventoría por el 30.86% del valor del contrato de interventoría, dicho avance es el que se lleva a la fecha.

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
Balance General del Contrato			**Pagos realizados al contratista**		
Concepto	Valor		Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	**$ 624.950.108,00**				
Valor Adiciones y/o modificaciones					
Valor Total del Contrato	**$ 624.950.108,00**				
Valor pagado	**$ 0,00**				
Valor causado que no se ha pagado	**$ 195.560.362,00**				
Valor total ejecutado (Cantidad y porcentaje)	**$ 195.560.362,00 (31%)**				
Valor saldo por ejecutar	**$ 429.389.746,00**				
Tiempo ejecutado corte al 11 de marzo de 2024 (Cantidad y porcentaje)	**Seis (06) meses y siete (07) días (89%)**		**Total**		**$ 0,00**

Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104 - 04 Piso 1

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
13 días	del mes de	marzo	de	2024

GIOVANY CORREA VALENCIA
Supervisor
EDUHA

WILMAR LOZANO MOSQUERA
CONTRATISTA

Elaboró: Giovany Correa.
Reviso: Edgar Palacios.

Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104 - 04 Piso 1

	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	
	ACTA DE PAGO	

No:	01	Fecha:	13	de	Marzo	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: INTERVENTORIA		**No. Contrato: 042 DEL 08 DE AGOSTO DE 2023**	
No. Compromiso Presupuestal	Nº 00007 del 05/09/2023	**Rubro Presupuestal:**	2.3.2.02.02.005
Objeto del contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMIISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DE LOS PARQUES CIUDAD_DO NODO ORTIZ – VELEZ FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ			
Interventor:	N.A		
Supervisor:	GIOVANY CORREA VALENCIA – PROFESIONAL UNIVERSITARIO EDUH		
Contratista:	WILMAR LOZANO MOSQUERA		

Valor del contrato:	**SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHO PESOS M.L ($624.950.108)**
Duración del contrato: SIETE (07) MESES	

CONSIDERANDO:

- Que entre la **EICE-EDUH APARTADO,** y por la otra **WILMAR LOZANO MOSQUERA,** identificado con la c.c. Nº 1.077.427.408, en calidad de contratista, se celebró el **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 042 de 2023,** cuyo objeto es **" INTERVENTORIA TECNICA, ADMIISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DE LOS PARQUES CIUDAD_DO NODO ORTIZ – VELEZ FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ "** Por un valor de **SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHO PESOS M.L ($624.950.108)**

- Que el día 05 de septiembre de 2023 se firmó el acta de inicio, quedando como fecha de terminación el día 04 de abril de 2024.

- Que de acuerdo a la **CLÁUSULA OCTAVA** del Contrato de Obra Nº 042 de 2023:

> *"...**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será pagado por la EICE – EDUH Apartadó al CONTRATISTA, por medio de actas parciales, de acuerdo al informe de avance mensual del contrato de obra, previa presentación del acta de interventoría y de la cuenta de cobro debidamente aprobada por la supervisión del contrato, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio, expedida por el supervisor del contrato y presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al*

día en el pago de la nómina y los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Nota: El valor del Contrato de la interventoría comprende el 100% del valor inicial de la Obra, independiente de las prorrogas del contrato de Obra.

Los pagos se realizarán al contratista una vez se tenga el recurso girado en las cuentas por parte del municipio de Apartadó en el marco del convenio interadministrativo.

***Parágrafo 1:** Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Apartadó, lo autoriza para que al momento del pago automáticamente la EICE – EDUH Apartadó y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.*
***Parágrafo 2:** Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.*
***Parágrafo 3:** Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor y autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas internas de la Secretaría de Hacienda en lo relacionado con pagos.*
***Parágrafo 4:** El contratista asumirá el costo de las retenciones a que tenga lugar: **(1) Estampilla Proadulto mayor 3%** de acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal. **(2) RETEICA: 0,8%** De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal. **(3) PROCULTURA: 2%** De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal. **(4) PROUNIVERSIDAD: 1%** De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal. **(5) PRODEPORTE: 2%** De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal. **(6) RETENCIÓN EN LA FUENTE:** De acuerdo a la norma tributaria del orden nacional.*
***Parágrafo 5:** La periodicidad de los pagos se efectuará de conformidad con la certificación de la disponibilidad de PAC programado por la Tesorera de la EICE - EDUH Apartadó.*

***Reglas comunes a todas las opciones:** La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrase incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato*

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentra al día en el pago de Aportes Parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda…"

- Que el interventor y/o supervisor recibe a satisfacción el servicio por parte del contratista.
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)

	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	
	ACTA DE PAGO	

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR A PAGAR DESPUES DE AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO	SALDO
1	Valor contrato	$ 624.950.108,00				
2	Acta de Pago Nº 1	$ 195.560.362,00	$ 0,00	$ 195.560.362,00	$ 0,00	$ 429.389.746,00

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN –	**2.3.2.02.02.005**	**$ 624.950.108,00**

ACUERDAN:

- **Pagar al Contratista la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ML ($195.560.362,00) correspondientes al Acta de Pago Nº 1 según tabla adjunta.**

GIOVANY CORREA VALENCIA
Supervisor
EDUHA

WILMAR LOZANO MOSQUERA
CONTRATISTA

Elaboró: Giovany Correa. _____
Reviso: Edgar Palacios. _____

INTERVENTORÍA
PARQUES DEL RIO

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

Apartadó, 29 de febrero de 2024.

Señores:
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT - EDUH
Supervisor. **ING. GIOVANY CORREA**
Apartadó– Antioquia.
Dirección: Calle 97 # 104-04. Piso 2.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega del Informe parcial número 6, cumpliendo así con las condiciones del contrato N° **042-2023** de objeto contractual **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDAD_DÓ NODO ORTIZ – VÉLEZ FASE I, EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.**

Este informe comprende los días entre el 01 de febrero del 2024 al 29 de febrero del 2024, donde esta interventoría efectuó el seguimiento técnico, administrativo y financiero, con los conocimientos y la aplicación de las normas vigentes, con estas características se ejercieron las diferentes actividades en obra, teniendo un alto nivel de moral y dando cumplimiento a las normas del código de ética profesional.

Por lo anterior, en este informe se observa nuestra labor técnica, administrativa y financiera el cual exige de nosotros las mejores cualidades, honestidad, idoneidad y autoridad que, combinadas con excelente preparación y experiencia, nos permiten ser justos en nuestras decisiones.

En el presente informe se consigna la información correspondiente a la ejecución parcial de la construcción del parque del rio Apartado, Donde se construirán obras de mitigación de socavamiento lateral en el sector del barrio Vélez, acompañado de un urbanismo como lo es el parque y el puente peatonal que comunicara el barrio Vélez con el barrio Ortiz.

Este informe recopila lo sucedido en el transcurso de la ejecución de obra con anexos, y registro fotográfico los cuales evidencian el proceso de desarrollo del proyecto.

Atentamente,


Ing. Wilmar Lozano Mosquera.
Director de Interventoría.



TABLA DE CONTENIDO

1.1.1. Contenido

INTRODUCCIÓN 5
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7
2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 7
2.1.1. INFORME CONTRACTUAL 7
2.1.2. GARANTÍAS DEL PROYECTO 8
2.1.3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 9
2.1.4. ALCANCE 9
2.1.5. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 9
2.2. INFORME TÉCNICO 10
2.2.1. CRONOGRAMA 10
2.2.2. DIFICULTADES, PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS 12
2.2.3. ACTIVIDADES REALIZADAS 13
2.2.3.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 16
2.2.3.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 16
2.2.4. CLIMATOLOGÍA 17
2.3. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL 17
2.3.1. REGISTRO DE PERSONAL, PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL 17
2.3.2. MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 18
2.3.3. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 20
2.4. INFORME ADMINISTRATIVO 21
2.4.1. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO 21



2.4.2. OFICINA DEL CONTRATO 22
2.4.3. RELACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 22
2.4.4. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO 23
2.4.4.1. INFORMES SEMANAL 23
2.4.4.2. ACTAS DE COMITÉ OBRA 23
2.4.4.3. CORRESPONDENCIA 23
2.4.4.4. COPIA DE LA BITÁCORA 24
2.5. INFORME FINANCIERO 24
2.5.1. MANEJO DEL ANTICIPO 24
2.6. INFORME LEGAL 94
2.6.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL OBJETO Y SUS OBLIGACIONES 94
2.6.2. CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN 94
2.7. DIFICULTADES PRESENTADAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS 95
2.8. CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES 95
2.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 96
ANEXOS 97

INTRODUCCIÓN


La obra contempla un alcance que consiste en la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDAD_DÓ NODO ORTIZ – VÉLEZ FASE I, EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.**

En este sentido y mediante el desarrollo de las acciones adelantadas por la administración del Municipio de Apartadó, se da como resultado el proyecto del parque del rio, y se pretende realizar la fase 1 que comprende la construcción de los parques ciudad_dó nodo ortiz – vélez fase 1, en el Municipio de Apartadó

El Río Apartadó es el mayor activo natural con el que cuenta el municipio, esta subcuenca del Río León nace en la Reserva Biológica Municipal Alto de Carepa en la Serranía de Abibe a 1.089 m.s.n.m., desciende cerca de San José de Apartadó a 120 m.s.n.m., luego recorre 28 Km hasta la cabecera municipal a 25 m.s.n.m. para finalmente desembocar en el rio León a 3 m.s.n.m. Es la principal fuente de abastecimiento de agua, presentando cuatro (4) captaciones de aguas superficiales, que permiten la disponibilidad de agua al casco urbano y a más del 50% del municipio.

Es importante identificar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad del municipio de Apartadó, los eventos amenazantes de origen natural y/o socio naturales, tales como: inundación, avenidas torrenciales, movimientos en masa, incendios de cobertura y vendavales; A lo anterior, se suman aquellas acciones generadas por el hombre y el crecimiento poblacional acelerado, que aumentan la vulnerabilidad, exposición y condiciones de riesgo para el municipio, que de no gestionarse integralmente transformarían nuestro escenario prospectivo en un territorio "multiamenaza", y en aumento de la misma, más aún, cuando las amenazas biológicas a las que nos enfrentamos hoy, nos piden una transformación de la gestión del riesgo , en la que no solo se incorpore el conocimiento, prevención y respuesta sino una gestión inteligente de la información que permita la toma oportuna de decisiones para la consolidación de una Ciudad Líder, inteligente, resiliente al cambio climático y segura.

Las amenazas de inundaciones, deslizamientos y avenidas torrenciales en el municipio han crecido, debido a la intervención humana sobre el territorio y al consecuente deterioro ambiental. El desarrollo económico, a pesar de los grandes esfuerzos realizados para fortalecer los procesos de planificación y protección de los componentes ecológicos, ha generado que la intervención sobre el territorio haya estado acompañada de acciones como la pérdida de



bosques y cobertura vegetal, con las consecuencias que esto tiene en términos de erosión y aumento de escorrentías, afectando de manera importante las fuentes de agua y la estabilidad del terreno, lo que lo hace susceptible a deslizamientos, inundaciones y avenidas torrenciales en zonas que antes no lo eran. El Rio Apartado se encuentran atravesando el casco urbano del municipio. Quien ha sufrido el rigor de las fuertes y prolongadas lluvias, causando a su paso el desbordamiento de las fuentes hídricas. En el caso específico del municipio, esta ha presentado diferentes periodos de inundaciones producto del volumen de agua escurrido siendo los más relevantes los ocurridos en octubre de 2019 con 8.000 damnificados. Esta ha traído como consecuencia pérdidas y daños materiales, problemas de tipo psicológico por la incertidumbre cuando se presentan lluvias que en esta región y el evento presentado en el 2022 superando significativamente el número de afectados del último evento.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

2.1.1. INFORME CONTRACTUAL

Entidad Contratante:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, **"EDUH"**
NIT	901.445.176-6
Interventor:	WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT	1.077.427.408
Supervisión:	ING. LUIS CARLOS MOSQUERA
Objeto del Contrato:	**CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDAD_DÓ NODO ORTIZ – VÉLEZ FASE I, EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.**
Contrato No:	041 DE 2023.
Contratista de la obra:	CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023
NIT	901.737.986-9
Representante Legal:	JORGE ALEJANDRO GONZALES SÁNCHEZ
Valor del Contrato:	$ 8.949.434.502
Valor del Anticipo (30%):	$ 2,684,830,350.60
Plazo de Ejecución Inicial:	7 meses
Fecha Inicial:	05 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	05 de abril 2023
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición Valor del Contrato:	$ 00,00
Valor del Contrato + Adicional:	$ 8.949.434.502
Otrosí 1	-
Suspensión	0.00
Plazo actualizado	-
Fecha de Terminación Actualizada:	05 de abril 2024
Fecha de Corte del Informe:	**29 de febrero de 2024.**
Días Transcurridos de Ejecución:	**177**



INFORMACION FINANCIERA		
	Porcentaje (%)	Valor ($)
Acta parcial 1	0.0%-	$ 0.0 -
Acumulado	0.0%-	$ 0.0 -
Anticipo	**30.00%**	**$ 2,684,830,350.60 -**
Anticipo desembolsado:	00.00%	$ 0.0 -
Fecha de desembolso	------	
Amortización Acta parcial 1		$ 0.0 -
Saldo pendiente por pagar		$ 8.949.434.502-
Pendiente por amortizar o Pagar		$ 0.0 -

2.1.2. GARANTÍAS DEL PROYECTO

Pólizas contrato de obra

	CONDICIONES INICIALES				
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101223655	02/08/2023	02/09/2024	$ 1.789.886.900,40
ANTICIPO		65-44-101223655	02/08/2023	02/09/2024	$ 2.684.830350,60
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES		65-44-101223655	02/08/2023	02/08/2027	$ 894.993.450,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO		Se AMPARA 5 AÑOS, DESPUES DE RECIBIDA LA OBRA.			$ 1.789.886.900,40

Pólizas contrato de interventoría

	CONDICIONES ACTUALIZADAS				
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S	M-100206109	08/08/2023	08/08/2024	$ 62.495.010,80
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES		M-100206109	08/08/2023	08/08/2027	$ 62.495.010,80
CALIDAD DEL SERVICIO		M-100206109	08/08/2023	08/08/2029	$ 62.495.010,80

2.1.3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO


Construcción de los parques ciudad_dó nodo Ortiz – Vélez fase 1, en el municipio de Apartadó

2.1.4. ALCANCE

Consiste en realizar el parque del rio, Fase 1, el cual contempla obras de mitigación de socavación del talud del barrio Vélez, y la construcción del puente peatonal que comunica el barrio Vélez y el barrio Ortiz, Urbanismo en el barrio Vélez y pavimentación de la calle 101, con andenes y paisajismo.

2.1.5. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se localiza en el Municipio de Apartadó, zona urbana del Municipio.



Localización de la zona de ejecución del contrato, nodo Ortiz – Vélez en el municipio de Apartadó.

2.2. INFORME TÉCNICO

2.2.1. CRONOGRAMA

A la fecha ha transcurrido **177 días;** Desde el inicio de las actividades lo que nos da un avance en tiempo de ejecución del **83.10 %** del plazo contractual, el avance ejecutado que se registra es de **30.59%** vs programado del **82.44%,** lo que refleja un retraso del **51.85%.**

- Se sigue presentando retraso debido a que no se están cuantificando actividades no previstas que están aprobadas mas no legalizadas.

- El proceso de desalojo y/o compra de vivienda ya se culminó y se tienen todos los permisos para poder adelantar las labores de pilotaje.

En la siguiente tabla 2, se realiza seguimiento de la programación por semanas que a continuación se muestra:


Tabla 2_Ejecución Física Vs Ejecución Programada a corte 29-febrero 2024.


OBRA	SEMANA ACUMULADA	% ACUMULADO PROGRAMADO	% ACUMULADO EJECUTADO	OBSERVACIÓN
Construcción de los parques ciudad_de_nodo Ortiz – Vélez fase 1, en el municipio de Apartadó.	1	0.35%	0.30%	atraso
	2	0.45%	0.50%	adelanto
	3	0.61%	0.70%	adelanto
	4	1.13%	0.85%	atraso
	5	1.65%	0.90%	atraso
	6	2.39%	0.90%	atraso
	7	3.33%	0.91%	atraso
	8	4.23%	0.91%	atraso
	9	5.22%	0.94%	atraso
	10	6.24%	1.85%	atraso
	11	7.26%	2.48%	atraso
	12	8.39%	3.59%	atraso
	13	10.08%	4.28%	atraso
	14	12.32%	5.48%	atraso
	15	14.70%	13.74%	atraso

16	16.91%	16.26%	atraso
17	18.83%	18.00%	atraso
18	20.26%	19.54%	atraso
19	22.42%	20.17%	atraso
20	29.48%	20.89%	atraso
21	38.46%	21.06%	atraso
22	48.82%	21.18%	atraso
	60.65%	24.83%	atraso
	70.27%	27.71%	atraso
	76.21%	29.02%	atraso
	82.44%	30.59%	atraso

Fuente: Autor.

Gráfico 1_Curva De Avance Físico vs Programado






Fuente: Autor.

Indicadores del avance físico:

- % Programado: **82.44%**
- % Ejecutado: **30.59%**
- Variación Porcentual: 51.85% (Puntos porcentuales)
- Estado: Atrasado
- Días: 110
- Fecha de terminación estimada: 24 de julio de 2024.

2.2.2. DIFICULTADES, PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS.

Dificultad Presentada: La interventoría le sugiere al contratista avanzar de manera rápida la instalación de la colcha gaviones ya que se tiene tiempo seco y es mejor terminar la instalación de la parte de abajo cerca al rio en todo su perímetro con el fin que si llueve ya se tiene esa parte instalada y no afectara tanto las corrientes de aguas del rio Solución **Adoptada:** El



contratista acata las ordenes de interventoría y realiza las labores lo más rápido posible, el cual se sigue avanzando de manera ágil.

Dificultad Presentada: La interventoría le solicita al contratista iniciar las labores de los pilotes ya que se tienen las áreas desocupadas y también se tiene buen clima. **Solución Adoptada:** El contratista menciona que ya se está programando la llegada de la piloteadora para el día 26 de febrero, pero se tuvieron inconvenientes, y ya preciso que se hablo con la empresa precomprimidos que se iniciaran el 4 de marzo los trabajos de pilotaje.

Dificultad Presentada: La entidad contratante menciona que como son recursos de regalías el alcance no se puede disminuir. **Solución Adoptada:** Pero que se harán los trámites pertinentes para la adición requerida según balance, se enviara un documento a la Gobernación de Antioquia sobre la solicitud de los recursos; esta solicitud sigue en trámites, por lo cual se le pide a la empresa contratante agilizar este proceso ya que los tiempos del contrato se están por mas del 80% de avance y si no toca recortar el alcance del objeto contractual.

Dificultad Presentada: El contratista solicita legalización de las obras no previstas ya aprobadas y que se están ejecutando. **Solución Adoptada:** La interventoría presenta ante la entidad contratante estas solicitudes de las obras no previstas ya aprobadas, para legalización, la entidad contratante aduce que se está realizando los trámites pertinentes de estos recursos, se continua en los tramites.

2.2.3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la ejecución se logró realizar las siguientes actividades:

- Localización, trazado y replanteo se utilizará equipo de precisión, incluye las carteras, planos y demás elementos.
- Cerramiento provisional en tela verde Saran H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino cipres C/1.50 M
- Excavación mecánica para estructuras varias en material común en seco, incluye entibado, cargue y disposición final. No incluye transporte
- Lleno manual para estructuras con material de préstamo (tipo arenilla) hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de material, conformación, compactación. No incluye transporte

- Lleno mecánico compactado con afirmado (Compactado cada 0.30m y confinado con Geotextil T 2400) hasta obtener una densidad minima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material. No incluye transporte. El Geotextil se pagará en su respectivo item.
- Transporte de materiales de afirmado para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)
- Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).
- Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe, cargue y disposición de los materiales provenientes de la demolición. No incluye transporte
- Demolición de mampostería en cualquier tipo de material. Incluye cargue y disposición de los materiales provenientes de la demolición. No incluye transporte
- Instalación de Cerramiento provisional en tela verde Saran H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino cipres C/1.50 M
- Excavación mecánica para estructuras varias en material común en seco, incluye entibado, cargue y disposición final. No incluye transporte
- Lleno manual para estructuras con material de préstamo (tipo arenilla) hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de material, conformación, compactación. No incluye transporte
- Suministro e izada de pilote en concreto reforzado de 4000 PSI - Diametro de 0.40 m, incluye acero de refuerzo.
- Suministro y construcción de Estructura metálica, incluye: Elaboración Planos de Taller, de Proyecto, de Anclajes y de Montaje y detalles, según disposiciones de la NSR-10 y NTC 5832, láminas, perfiles, perlines, soldadura, tornillos, tuercas y arandelas para las conexiones atornilladas, Pernos de Anclaje + Plantillas para la correcta Instalación de los Pernos de Anclaje, preparación del Acabado Superficial (Limpieza Mecánica) y Aplicación de Pintura de todos los elementos de la Estructura Metálica, de acuerdo a las especificaciones, equipo de logística y transporte desde la Planta de Fabricación hasta el sitio de la obra, cargue y descargue, Equipos de Isaje durante su Pre-Ensamble e Instalación Final, Montaje y soldadura de las Estructuras Metálicas en el sitio de la Obra.

- Transporte de materiales de base y sub-base para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)

- Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).
- Tala, cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condición, altura entre 1.0 a 10.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, transporte y disposición del material resultante.
- Botada de material sobrante a cualquier distancia para actividades correspondientes a la zona 2 del Proyecto
- Transporte de materiales granulares para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)
- Lleno con material proveniente de la zanja. Incluye personal y equipo necesario para su correcta ejecucion.
- Entibado permanente en madera
- Lleno con material proveniente de la zanja. Incluye personal y equipo necesario para su correcta ejecucion.
- Perfilamiento del talud, incluye perfilamiento, cargue y disposición final del material proveniente del perfilamiento.
- Excavacion mecanica para estructuras varias en material común en seco, incluye entibado, cargue y disposición final. No incluye transporte
- Cerramiento provisional en tela verde Saran H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino cipres C/1.50 M
- Suministro, colocación, conformación y compactación de sub-base granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad minima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.
- Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2100 o similar. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su item respectivo.
- Suministro, transporte y construcción de Gaviones, incluye transporte material.

- Horas de Retroexcavadora de Oruga CAT 320 o equivalente para desviación de cauce y construcción de jarillón provisional. Incluye Combustible, operador y Transporte de la Maquina al sitio de trabajo
- Suministro, transporte e instalación de concreto ciclopeo, 60% de concreto de 21 Mpa210 kg/cm2 y 40% de piedra de canto rodado. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Hasta se han realizado actividades no previstas, las cuales han sido aprobadas en reuniones en la entidad contratante (EDUH Apartado), las cuales son:

1. Estructura de contención del rio, un sistema de ataguía el cual consiste en una estructura de frente al rio de una instalación de Geobag que son bolsas rellenas de material de la excavación a una altura de 3.45m, posterior una estructura de contrafuerte de enrocado del lado contrario al rio, que seria el lado seco del sistema para la ejecución de las actividades. (Oficio del 30 de octubre 2023, Informe anexo por el ingeniero hidráulico Javier Valencia).
2. Sistema de entibado con elementos metálicos, se realizo un entibado de sistemas metálico, ya que con las cantidades estipuladas en el presupuesto son menores, y son en entibado en madera no dan abasto para las presiones requeridas, y es imposible realizarlas con este entibado.

PROCESOS CONSTRUCTIVOS

De acuerdo al proceso constructivo, el proyecto presenta problemas de diseños, debido a que no se tuvieron en cuentas ciertas actividades importantes:

1. Que el Jarillón para contención del rio, se está realizando con otro método ya aprobado por la entidad contratante, de conformidad a oficio OFC 13-10-2023, y su anexo (informe del Ingeniero Hidráulico).

2. El puente se realizará con muros de contención en gaviones. Para mejor flexibilidad.

2.2.3.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES

El contratista entrego certificados de materiales de cemento, materiales en acopio como piedra, triturado y arena concreta. **Anexo 1.**

2.2.3.2. ENSAYOS DE LABORATORIO

El contratista realizo entrega de los ensayos realizados de resistencia del concreto. **Anexo 2.**

2.2.4. CLIMATOLOGÍA

El clima en general que se ha presentado de manera lluviosa, ya que nos encontramos en invierno, llueve todos los días y se siguen presentando parálisis constantes de ejecución por las fuertes lluvias.

2.3. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES
	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	x		El contratista entrego las afiliaciones del personal de la obra.
Los vehículos maquinaria y equipo del contratista cumplen con los siguientes requisitos: SOAT Tarjeta de propiedad Licencia de conducción de la persona responsable	x		En este periodo los vehículos que entran a la obra son vehículos de proveedores de material.
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	x		Se realiza en el informe final.

2.3.1. REGISTRO DE PERSONAL, PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El personal de obra es verificado por esta interventoría de acuerdo con la distribución que tiene el constructor.

A la fecha el contratista ha entregado las afiliaciones del personal. **Anexo 7. CONTROL MENSUAL PERSONAL (Planillas de Seguridad Social).**

2.3.2. MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL.

A la fecha ha adelantado en obra lo siguiente, de acuerdo al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) **Ver Anexo 9**:

- ✓ **Personal Encargado:** El contratista cuenta con un profesional en salud ocupacional encargada del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

- ✓ **Salud ocupacional y seguridad industrial:** De acuerdo a este item el contratista cumple con la entrega de dotación de trabajo al personal, Aunque faltan accesorios que se van perdiendo o gastando, que debe de seguir suministrando.

- ✓ **El profesional de Salud ocupacional y seguridad industrial:** en momento se ha realizado 6 capacitación con respecto en este mes, las cuales se describen a continuación.

En este mes se realizaron acondicionamiento al personal de obra, en los siguientes aspectos.

- Acopio de madera: se dispone un sitio para almacenar la madera de forma ordenada.
- Acopio de hierro: se adecua un sitio para disponer las varillas de hierro y malla para gaviones con el fin de mantener el orden.
- Área de corte: velando por el bienestar y la seguridad de los trabajadores se organiza un sitio donde el personal pueda manipular de forma segura las herramientas de corte como la radial y pulidora.

- ✓ **Se realizaron inducciones y reinducciones.**
  - Inducción general: Cuenta con 6 ítems los cuales son
  - Reseña historia de la empresa
  - Derechos y deberes de los trabajadores
  - Obligaciones de los trabajadores
  - Prohibiciones
  - Reglamento interno de trabajo
  - Sistema de seguridad social

  Se les da información clara y veraz de cada de los ítems anteriores

• Seguridad y salud en el trabajo: En este punto de la inducción cuenta con o ítems y damos la información de todo el tema de seguridad y salud en el trabajo que tenemos implementado en la empresa

- Reglamento de higiene y seguridad industrial
- Funciones COPASST
- Definiciones en seguridad y salud en el trabajo
- Política en seguridad y salud en el trabajo
- Roles y responsabilidades SST. Según el cargo
- Notificación de peligros, riesgos y accidentes
- Acoso laboral
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
- Procedimiento de trabajo seguro

Y se termina con una evaluación sobre la inducción de seguridad y salud en el trabajo para saber que conocimientos adquirió el empleado mediante la inducción y retroalimentar la información al empleado

✓ **También se les capacito en trabajo en alturas.**

Fecha	Temas de capacitaciones	Observaciones
3-02-2024	Retroalimentación de normas de seguridad para trabajos de equipos y maquinarias	
13-02-2024	Reglamentos TI SST políticas	
20-02-2024	Importancias del consumo de agua e hidratación.	
24-02-2024	Pausas activas	
04-03-2024	Obesidad, enfermedades y recomendaciones	

✓ **GESTION HSE**

INDICADORES HSE			
Total de HHTT Mes:		Total, HHTT acumuladas:	
Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes:	2	Días de ausentismo por Incapacidad:	15



Accidentes de trabajo sin lesiones:	0	Incidentes de trabajo:	0
Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo Mes:	0	Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado:	2
Observaciones: Se presentaron 3 enfermedades generales, 2 accidentes de trabajo, 0 ausencias y 0 suspensiones.			

2.3.3. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En este mes se generaron residuos sólidos de diferentes tipos: (Ordinarios, sacos de cemento, retales de madera y entre otros. según el cronograma de actividades del programa de manejo de residuos sólidos, dentro de las medidas que se tomó se realizaron las siguientes actividades:

- En el frente de trabajo se cuenta con un acopio de sustancias químicas RESPEL de acuerdo con el Decreto 1496 de 2018 por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. está construida con materiales no combustibles, piso rígido, techo, cerramiento que permite la ventilación y protección del sol y se encuentra debidamente demarcadas y señalizadas.
- El acopio de sustancias químicas peligrosas cuenta con una matriz de compatibilidad instalada.
- Se rotuló recipientes de sustancias químicas para la identificación de estas.
- El acopio de sustancias químicas peligrosa cuenta con un extintor para caso de emergencias.
- Se hizo limpieza y mantenimiento en el acopio de sustancias químicas para mantener un ambiente agradable.

- Se realizó mantenimiento a los puntos ecológico instalados en la obra el cual dicha actividad consistió en realizar lavado de las canecas y cambio de bolsas, para evitar olores ofensivos y proliferación de vectores, también a cada cuadrilla del frente de trabajo se les instaló bolsas según el código de colores establecido en la resolución 2184 de 2019 para la disposición de los residuos sólidos generados endicha actividad. Además, en la obra se cuenta con puntos ecológicos debidamente demarcados y señalizados de acuerdo con la Resolución anteriormente mencionada donde establece el nuevo código de colores (Blanco, Negro y Verde).

➢ Se realizó pesaje de residuos sólidos en frente de obra, generando las siguientes cantidades: ordinarios 73.9kg, sacos de cemento 73.3kg, y otros 71.9kg. Ver anexo 1. control de residuos en obra.

➢ Se dispuso los residuos sólidos generados dos veces por semana para la recolección de estos por parte de la empresa prestadora de servicio de recolección FUTURASEO.

➢ Se hizo jornada de recolección de residuos en el frente de la obra.

➢ Se verifico señalización informativa en punto ecológico y acopio temporal de residuos (acopio de residuos sólidos y código de colores para la separación de residuos a nivel nacional, acopio temporal de residuos sólidos).

➢ Se retiro material RCD y llevado a un sitio de disposición final para lleno de terreno.

➢ Se instalo canecas en diferentes puntos de la obra para facilidad de disposición de los residuos de las diferentes cuadrillas.

➢ Se construyó acopio temporal de residuos de madera para posterior destino final.

Observaciones de la Interventoría ver Anexo 9:

- Es importante que el contratista revise y valide las calificaciones aquí dadas de acuerdo a lo observado durante el periodo de ejecución, para que se entere de las falencias y mejora continua de su misión empresarial y manejo de la parte de seguridad laboral y del medio ambiente.
- Se refleja una buena actuación de los manejos de las actividades de seguridad y salud en el trabajo.

2.4. INFORME ADMINISTRATIVO

2.4.1. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Se realizo verificación de los equipos de trabajo que ingresa el contratista al proyecto, este mes el contratista mantiene personal y herramientas menores en el área de trabajo, Se cuenta también una retroexcavadora para las excavaciones para la construcción de ciclópeo anti socavación.

Y se tienen las siguientes actividades realizadas:

➢ Los vehículos ingresados a la obra se les verificó la documentación legal. (Soat, Tecno mecánica, Seguridad social y Licencia de conducción). Sin ninguna novedad.



➢ Se carpo las volquetas transportadoras de material, para evitar la dispersión de material particulado o evitar riegos de estos en la vía o en las zonas externas a la obra que estos transitan.

➢ Cabe resaltar que el ministerio de transporte tras la expedición de la circular número 20221010000601 del 3 de enero de 2022, ya no es necesario que los conductores en el país porten en físico la licencia de conducción y la licencia de tránsito del vehículo, esta información aparte de la revisión técnico mecánica y el Soat pueden ser consultada en la página del RUNT. dicha información la verificamos en la página del RUNT y así verificar que todo esté en regla.

➢ El frente de trabajo cuenta con un baño portátil para caballeros en el cual se realiza limpieza dos veces por semana para evitar malos olores en el área directa e indirecta, además se instaló dos unidades sanitarias para caballeros de la obra y también se cuenta con un baño para damas en el área administrativa el cual está conectado al alcantarillado municipal y también se le realiza limpieza cada vez que se requiere. Para evitar olores ofensivos e incomodidad al personal de la obra y a la comunidad en general.

➢ Los materiales pétreos y no pétreos de la obra se protegieron con plástico negro para evitar la dispersión de material particulado en el aire dentro y fuera de la obra.

➢ Se verificó revisión y mantenimiento de maquinarias y herramientas para evitar exceso de ruido en las actividades de la obra.

2.4.2. OFICINA DEL CONTRATO

El contratista cuenta con oficina principal para el recibo de la correspondencia y control del proyecto, esta queda cerca de la obra.

2.4.3. RELACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

El contratista cuenta en obra con los siguientes profesionales y colaboradores relacionados a continuación con cargo respectivo.

PROFESIONAL	CANTIDAD	DEDICACIÓN	IDONEIDAD	CUMPLE
Director de obra	1	100%	SI	SI
Residente de obra	1	100%	SI	SI
Residente Ambiental	1	100%	SI	SI
Residente social	1	100%	SI	SI
Tecnólogo SST	1	100%	SI	SI



Ingeniero electricista	1	100%	NO	NO
Auxiliar de residencia	1	100%	NO	NO

Fuente: Autor

2.4.4. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO

2.4.4.1. INFORMES SEMANAL

Se realizaron informes semana a semana de acuerdo a las actividades realizadas y registro diarios que la interventoría lleva de las obras en ejecución y/o ejecutadas por el Contratista de obra, que sirven como base para realizar los informes mensuales exigidos en el contrato.

ACTAS DE COMITÉ OBRA

Durante la ejecución de la obra se realizó 1 comité de obra.

2.4.4.2. CORRESPONDENCIA

Se realizaron registro de correspondencia con observaciones radicadas en medio digital (vía internet y físico) al Contratista. **Anexo 4. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y/O RECIBIDA.**

Documentación enviada
Estos oficios recibidos se remitieron a la entidad contratante.

Documentación recibida

Fecha	No Radicado	Asunto	Entidad	Objeto
		Remisión de acta parcial No 1.	Consorcio parque del rio	Dar tramite al acta parcial No 1.



2.4.4.3. COPIA DE LA BITÁCORA

Durante la ejecución de este periodo se llevó el libro de obra actualizado de la obra, está fue diligenciada y se mantiene en poder de la interventoría, donde se registran las actividades diarias ejecutadas de los frentes de trabajo, para el buen desarrollo de las obras del proyecto. **Anexo 5. COPIA LIBRO DE OBRA DEL PERÍODO DE INFORME.**

2.5. INFORME FINANCIERO

2.5.1. MANEJO DEL ANTICIPO

Por este concepto, el contrato presenta anticipo de conformidad a la **CLAUDULA 8. (ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO).** Del 30%.

PAGOS REALIZADOS

Al contratista hasta la fecha se le han realizado 1 pago, de la siguiente manera según tabla.

AVANCE FISICO Y FINANCIERON			
ACTA DE AVANCE	**% AVANCE**	**VALOR**	**FECHA**
Pago 1 (Anticipo)	**0.00**	**$ 2,684,830,350.60**	**Septiembre de 2023**


AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

El contratista a la fecha ha realizado una inversión de **$ 2,669,637,796.16** que equivale al **30.59 %** del presupuesto total del proyecto.

En este periodo se realiza el acta de pago No 1.

Acta de obra parcial No 1.

1.3.1	Cerramiento provisional en tela verde Saran H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino ciprés C/1.50 M	m	140.00	$ 20,911	$ 2,927,540	390.00	8,155,290.00	140.00	$ 2,927,540	140.00	$ 2,927,540
1.4	MOVIMIENTOS DE TIERRA										
1.4.1	Excavacion mecanica para estructuras varias en material común en seco, incluye entibado, cargue y disposición final. No incluye transporte	m3	174.60	$ 57,142	$ 9,976,993	178.20	10,182,704.00	174.60	$ 9,976,993	174.60	$ 9,976,993
1.4.2	Lleno manual para estructuras con material de préstamo (tipo arenilla) hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de material, conformación, compactación. No incluye transporte	m3	115.20	$ 178,530	$ 20,566,656	148.41	26,495,637.00	115.20	$ 20,566,656	115.20	$ 20,566,656
1.4.3	Lleno mecanico compactado con afirmado (Compactado cada 0.30m y confinado con Geotextil T 2400) hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material. No incluye transporte. El Geotextil se pagará en su respectivo item.	m3	1,190.00	$ 95,439	$ 113,572,410	1,198.83	114,415,136.00	624.67	$ 59,636,968	624.67	$ 59,636,968




GRUPO DE AJUSTE	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. _1___ de fecha 5/12/2023		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	PUENTE No 2 Y RAMPAS DE ACCESO										
1.1	PRELIMINARES										
1.1.1	Localización, trazado y replanteo se utilizara equipo de precision, incluye las carteras, planos y demas elementos.	DIA	12.00	$ 761,339	$ 9,136,068	22.00	$ 16,749,458	12.00	$ 9,136,068	12.00	$ 9,135,068
1.2	DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS										
1.2.1	Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3. Incluye cemento demoledor, desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye cargue y disposición final del material. No incluye transporte.	m3	3.00	$ 1,126,837	$ 3,380,511	13.00	14,648,681.00				
1.3	CERRAMIENTOS										


INTERVENTORÍA
PARQUES DEL RÍO

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

ETOTAL OBRAS (A)	$ 8,727,158,536.00		$ 8,727,158,536		$ 1,086,460,096.00		$ 1,086,460,096
N DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 59,727,080.00		$ 59,727,080	0.30	$ 17,918,124.00		$ 17,918,124
N DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	$ 123,608,680.00		$ 123,608,680	0.30	$ 37,082,604.00		$ 37,082,604
OVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS)	$ 38,940,206.00		$ 38,940,206		$ -		
OR OBRA EXTRA							
OR TOTAL (F+I+J+K)	$ 8,949,434,502.00		$ 8,949,434,502		$ 1,141,460,824.00		$ 1,141,460,824
ortización 30%	$ 2,684,830,351.00				$ 342,438,247.00		$ 342,438,247
TAL ACTA A PAGAR					$ 799,022,577.00		$ 799,022,577.00
						Porcentaje de avance=	12.75%



6.12	Suministro e instalación de especie menor tipo Zebrina de 40-60 cm 20und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie	m2	115.20	$ 21,953	$ 2,528,986	115.20	2,528,986.00				
6.13	Suministro e instalación de especie mayor tipo Jagua de 1.5-2.5 m,para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	und	5.00	$ 208,905	$ 1,044,525	5.00	1,044,525.00				
6.14	Suministro e instalación de especie mayor tipo Bala de Cañon de 1.5-2.5 m,para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	und	5.00	$ 222,042	$ 1,110,210	5.00	1,110,210.00				
		SUBTOTAL			$ 8,727,158,536		$ 8,727,158,536		$ 1,086,460,096		$ 1,086,460,096




6.9	Suministro, transporte e instalación de concreto ciclopeo, 60% de concreto de 21 Mpa210 kg/cm2 y 40% de piedra de canto rodado. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	570.00	$ 711,431	$ 405,515,670	607.04	431,867,074 00	434.22	$ 308,917,569	434.22	$ 308,917,569
1.8.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3*km	17,550.00	$ 2,049	$ 35,959,950						
6.11	Suministro e instalación de especie menor tipo Hiedra de 40-50 cm 18und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	m2	162.00	$ 27,478	$ 4,451,436	162.00	4,451,436.00				



2.7.1	Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2100 o similar. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	m2	3,230.00	$ 11,910	$ 38,469,300	3,642.24	43,379,076.00	1,066.92	$ 12,695,107	1,066.92	$ 12,695,107
6.6	Suministro, transporte e instalación de anclajes sobre talud. Separación transversal de 2 m y separación por línea de pernos de 1 m en tresbolillo y resistencia a la tracción de 60 kN. Incluye pernos de 1/2" acero corrugado de 2 m de longitud, lechada de concreto 28 Mpa y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	3,616.00	$ 56,850	$ 205,593,300	3,638.00	206,820,300.00				
6.7	Suministro, transporte y construcción de Gaviones, incluye transporte material.	m3	931.00	$ 627,595	$ 584,291,876	948.98	594,320,860.00	325.00	$ 203,968,700	325.00	$ 203,968,700
6.8	Horas de Retroexcavadora de Oruga CAT 320 o equivalente para desviación de cauce y construcción de jarillón provisional. Incluye Combustible, operador y Transporte de la Maquina al sitio de trabajo	HM	160.00	$ 304,844	$ 48,775,040	1,402.41	427,516,274.00	160.00	$ 48,775,040	160.00	$ 48,775,040

5.4	TRÁMITES Y LEGALIZACIÓN										
5.4.1	Tramies de energia electrica del operador de red EPM.	und	1.00	$ 957,663	$ 957,663						
5.4.2	Certificación RETIE.	und	1.00	$ 4,866,562	$ 4,866,562						
5.4.3	Certificación RETILAP.	und	1.00	$ 7,147,656	$ 7,147,656						
6	OBRAS DE MITIGACION										
6.1	Perfilamiento del talud, incluye perfilamiento, cargue y disposición final del material proveniente del perfilamiento.	m2	2,850.00	$ 19,853	$ 56,581,050	1,821.12	36,154,695.00	2,850.00	$ 56,581,050	2,850.00	$ 56,581,050
1.4.1	Excavacion mecanica para estructuras varias en material común en seco, incluye entibado, cargue y disposición final. No incluye transporte	m3	587.10	$ 57,142	$ 33,548,068	2,229.32	127,387,803.00	298.41	$ 17,051,744	298.41	$ 17,051,744
1.3.1	Cerramiento provisional en tela verde Saran H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino ciprés C/1.50 M	m	220.00	$ 20,911	$ 4,600,420	220.00	4,600,420.00	140.03	$ 2,928,167	140.03	$ 2,928,167
2.4.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de sub-base granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1,235.00	$ 141,905	$ 175,252,675	2,241.28	318,048,838.00	822.28	$ 116,685,643	822.28	$ 116,685,643

5.3	ILUMINACIÓN										
5.3.1	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Nova Ave o su equivalente, fabricada en tubería cuadrada estructural PTS 90X90, Altura de 3 mts acabado con pintura electrostática color NEGRO (otros bajo pedido), conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled cal. 22, difusor en acrílico opal, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso exterior, grado de hermeticidad IP65, flujo luminico 2913 LM	und	81.00	$ 1,886,719	$ 152,824,158						
5.3.2	Suministro, transporte e instalación de Luminaria ANTORCHA SLIM Esta luminaria debe cumple con la certificación RETILAP.	und	64.00	$ 1,857,494	$ 118,879,616						
5.3.3	Suministro, transporte e instalación de caja metalica 4x4" tipo RAWELT o su equivalente	und	17.00	$ 47,094	$ 800,590						
5.3.5	Suministro, transporte e instalación de tubería imc ø 1", para alimentador de tablero electrico. con sus respectivos accesorios de uniones, conduletas, terminalesa cajas, aerosol de pintura naranja y grapas de fijacion de tubería, etcetera. que garanticen su correcta instalación. los materiales deben ser aptos para uso intemperie. Incluye indentificacion: franja naranja para potencia	ml	32.00	$ 87,677	$ 2,805,664						



5.2.3	Suministro, transporte e instalación de cable de Cu encauchetado 3x14 THHN-THWN. Incluye todos los insumos necesarios para su correcta instalación	ml	748.00	$ 20,254	$ 15,149,992						
5.2.4	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra. Incluye varilla Copper Weld 2400 mm y grapa de 5/8" para su correcta instalación y funcionamiento.	und	3.00	$ 352,401	$ 1,057,203						
5.2.5	Suministro, transporte e instalación de caja piso en concreto según norma EPM RS3-001.. Incluye conectores tipo C de cobreN terminal tipo campana de 2" pvc y todos los insumos necesarios para su correcta instalacion.	und	148.00	$ 606,738	$ 89,797,224						
5.2.6	Suministro, transporte e instalación de canalización en tubería PVC-DB de Ø 2". Incluye curva, soldadura, limpiador, cinta de riesgo electrico y todos lo necesario para su correcta instalación.	ml	1,033.00	$ 43,597	$ 45,035,701						
5.2.7	Suministro, transporte e instalación de canalización en tubería PVC-DB de Ø 2" CRUCE DE VÍA. Incluye curva, soldadura, entrada a caja, limpiador, cinta de riesgo electrico y todos lo necesario para su correcta instalación	ml	24.00	$ 104,968	$ 2,519,232						


WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

5.1.2	Suministro, transporte e instalación de Gabinete de medida y protección. Incluye contador de energía 480-277 V - Activa - Reactiva - 5(100)A, breaker de 2x30A con Ics 10 kA y pedestal en concreto para su correcta instalación y funcionamiento.	und	1.00	$ 2,502,419	$ 2,502,419						
5.1.3	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra según norma EPM RA6-010. Incluye varilla Copper Weld 2400 mm, grapa de 5/8" y cable de Cu THWN No. 8 AWG para su correcta instalación y funcionamiento.	und	1.00	$ 666,057	$ 666,057						
5.1.4	Suministro, transporte e instalación de acometida en cable de Cu THWN 2No8+1No10 AWG. Incluye marcación, terminales, cinta aislante para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	25.00	$ 52,492	$ 1,312,300						
5.2	**RED ELÉCTRICA**										
5.2.1	Suministro, transporte e instalación de acometida en cable de Cu THWN 2No8 (F) Y (N) + 1No10 (T) AWG. Incluye marcación, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	ml	1,033.00	$ 52,061	$ 53,778,618						

6.9	Suministro, transporte e instalación de concreto ciclopeo, 60% de concreto de 21 Mpa210 kg/cm2 y 40% de piedra de canto rodado. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	0.72	$ 575,354	$ 414,255						
.3 7 6	Suministro, transporte e instalacion de válvula antiretorno plana instalada en pared. Para diametro de 30"	und	1.00	$ 12,280,719	$ 12,280,719						
.1.6 1	Rotura y emboquillado de MH o sumidero	und	9.00	$ 118,041	$ 1,062,369						
5	**COMPONENTE ELECTRICO**										
5.1	**TRANSFORMADOR Y EQUIPO DE MEDIDA**										
5.1.1	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería galvanizada IMC de Ø 2" x 6 metros. Incluye curvas, uniones y elementos de fijación para su correcta instalación y funcionamiento	und	1.00	$ 728,507	$ 728,507						


.1.5.5	Cilindro para MH diametro 1.5m	ml	3.83	$ 1,297,070	$ 4,970,076						
.2.6.9	Caja Domiciliar Aguas Lluvias seccion externa 0,6*0,6*0,6	und	9.00	$ 598,269	$ 5,384,421						
4.3.7	VARIOS										
.2.7.1	Construccion de Sumidero tipo B, incluye rejilla con marco en HD. Incluye refuerzo y todos los insumos para su correcta instalacion	und	4.00	$ 2,118,468	$ 8,473,872						
.2.7.2	Construccion de Sumidero tipo C, incluye rejilla con marco en HD Incluye refuerzo y todos los insumos para su correcta instalacion	und	2.00	$ 1,750,505	$ 3,501,010						
.3.7.3	Construccion de Carcamo en concreto, con seccion interna ancho 0,4m, altura promedio = 0,4m , incluye rejillas en concreto tipo trafico pesado	ml	13.00	$ 674,309	$ 8,766,017						
.3.7.4	Construccion de Carcamo en concreto, con seccion interna de ancho 0,25m, altura promedio = 0,45m, espesor de la pared 0.10 m. incluye rejillas tipo trafico liviano en concreto	ml	196.16	$ 725,646	$ 142,342,719	0.39	283,002.00				

2.9.2	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (XX-084)	m2	319.00	$ 17,138	$ 5,467,022	260.16	4,458,622.00				
3.2.8	**TRANSPORTE DE MATERIAL**										
1.8.1	Transporte de materiales granulares para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (incluye 30% de expansión)	m3*km	3,488.00	$ 2,049	$ 7,146,912	40,000.00	$1,960,000,000	3,488.00	$ 7,146,912	3,488.00	$ 7,146,912
1.8.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3*km	770.00	$ 2,049	$ 1,577,730	1,001.66	2,052,401.00				
1.8.3	Botada de material sobrante a cualquier distancia para actividades correspondientes a la zona 3 del Proyecto	m3	200.00	$ 32,842	$ 6,568,400	200.00	6,568,400.00				
3.2.9	**URBANISMO**										




1.9.1	Construcción de piso en Loseta deck 60 x 25 x 4.5 cm color ocre, acorde al esquema de diseño y especificación definida, mortero de pega (1:3) de 0.04 m y arena fina para sellado de juntas entre loseta Incluye transporte	m2	319.50	$ 299,210	$ 95,597,595	82.72	24,749,631.00				
2.5.7	Suministro e instalacion de Bordillo en concreto 21 MPA vaciado IN SITU 15*35*100. El concreto debe ser acabado a la vista	m	53.00	$ 80,474	$ 4,265,122						
2.5.4	Construcción de cajas domiciliarias de 0.60m x 0.60m en concreto de 21 Mpa210 kg/cm2 Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye refuerzo.	UNIDAD	10.00	$ 680,603	$ 6,806,030						
2.5.5	Realce De Cajas Domiciliarias Medidor.	UNIDAD	10.00	$ 48,547	$ 485,470						
3.2.7	ACERO DE REFUERZO										
1.6.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	KG	272.00	$ 9,905	$ 2,694,160	272.00	2,694,160.00				


2.4.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de sub-base granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	61.80	$ 141,905	$ 8,769,729	79.41	11,269,314.00				
2.4.3	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	46.35	$ 134,015	$ 6,211,595	58.76	7,874,721.00				
3.2.6	CONCRETO, MORTEROS Y PISOS										
1.5.6	Suministro e instalacion de Concreto Clase D (21 MPa). Urbanismo E=0.10 m. La actividad consiste en el suministro, transporte y colocación de concreto pendientado y llaneado, vaciado alternado para generar junta fria, para la construcción nuevos andenes, comprende el curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo item	m3	31.95	$ 854,108	$ 27,288,751	31.95	27,288,751.00				
1.5.2	Suministro e instalacion de Concreto Clase F (14 Mpa) solado E: 0.05 m. Incluye mano de obra y todos los items necesarios para su correcta instalacion.	m2	15.90	$ 43,332	$ 688,979	15.90	688,979.00				



2.1.1	Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe, cargue y disposición de los materiales provenientes de la demolición. No incluye transporte	m3	11.52	$ 67,261	$ 774,847	11.52	774,847.00				
3.2.3	**CERRAMIENTOS**										
1.3.1	Instalacion de Cerramiento provisional en tela verde Saran H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino ciprés C/1.50 M	m	140.00	$ 20,911	$ 2,927,540	141.00	2,948,451.00				
3.2.4	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**										
2.3.1	Excavación sin clasificar de la explanación, canales y prestamos. Incluye cargue y disposición final de los materiales.	m	77.25	$ 51,411	$ 3,971,500	91.06	4,681,486.00				
3.2.5	LLENOS										




1.1.9.5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BICICLETERO EN U INVERTIDA, para Cicloparqueadero, con medidas sobre superficie de 0.75m de alto (más 0,30m para empotrar en cada pata) x 0.70m de ancho en tubo de 2" en acero inoxidable tipo 304 calibre 16 , según diseño. Incluye Cimentacion en concreto de 3000 psi, y acero de refuerzo	UNIDAD	28.00	$ 212,264	$ 5,943,952	28.00	5,943,952.00				
3.2	ZONA URBANA 3										
3.2.1	PRELIMINARES										
1.1.1	Localización, trazado y replanteo se utilizara equipo de precision, incluye las carteras, planos y demas elementos.	DIA	10.00	$ 761,339	$ 7,613,390	12.00	9,136,068.00				
3.2.2	DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS										
1.2.1	Demolición de pavimento rígido, de cualquier resistencia y espesor. Incluye retiro de entresuelo adherido, de acero de refuerzo, de cordones, de bordillos, el cargue y disposición final. Se debe realizar recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que indique la Interventoría. No incluye transporte.	m3	8.40	$ 196,910	$ 1,654,044	8.40	1,654,044.00				




1.10.2	Construcción de banca Tipo 2_600, corrida sin espaldar según diseño (Asiento 50cm en concreto vaciado de 21 MPa, adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente calidad, con espesor de 0.10m, acabado superficial pulido a la vista logrado por desmolde o por medios abrasivos, pero no se admite esmaltado, El acero de refuerzo se paga en su respectivo ítem	m	65.60	$ 508,512	$ 33,358,387	65.60	33,358,387.00				
1.9.2	Suministro, transporte e instalación de loseta de cemento guia tactil, formato 20 x 20, incluye mortero de pega (1:3) y arena fina para sellado de juntas entre losetas.	m2	22.25	$ 143,035	$ 3,182,529	22.25	3,182,529.00				
2.12.6	Suministro, transporte e instalación de bolardo en concreto gris tipo MALMO de 0.17 x 0.60 x 0.17 m	un	8.00	$ 744,008	$ 5,952,064	8.00	5,952,064.00				
2.12.7	Suministro, transporte e instalación de papelera en concreto y Fibra de vidrio tipo AEERO de 0.45m x 0.92m x 0.45m, incluy todos los elementos para anclaje.	UNIDAD	3.00	$ 2,831,418	$ 8,494,254	4.00	11,325,672.00				

1.6.1	Suministro, transporte y colocaciòn de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	KG	698.84	$ 9,905	$ 6,922,010	2,160.65	21,401,238.00				
2.9.2	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (XX-084)	m2	653.00	$ 17,138	$ 11,191,114	653.00	11,191,114.00				
3.1.8	**TRANSPORTE DE MATERIAL**										
.1.8.1	Transporte de materiales granulares para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (incluye 30% de expansión)	m3*km	7,456.00	$ 2,049	$ 15,277,344	7,456.00	15,277,344.00				
1.8.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (incluye 30% de expansión).	m3*km	420.00	$ 2,049	$ 860,580	2,238.50	4,586,687.00				
.1.8.3	Botada de material sobrante a cualquier distancia para actividades correspondientes a la zona 2 del Proyecto	m3	610.00	$ 32,842	$ 16,749,420	2,229.32	73,215,327.00	510.00	$ 16,749,420	510.00	$ 16,749,420
3.1.9	**URBANISMO**										



1.5.2	Suministro e instalacion de Concreto Clase F (14 Mpa) solado E: 0.05 m. Incluye mano de obra y todos los items necesarios para su correcta instalacion.	m2	65.33	$ 43,332	$ 2,830,980	65.33	2,830,680.00				
1.9.1	Construcción de piso en Loseta deck 60 x 25 x 4.5 cm color ocre, acorde al esquema de diseño y especificación definida, mortero de pega (1:3) de 0.04 m y arena fina para sellado de juntas entre loseta. Incluye transporte	m2	653.00	$ 299,210	$ 195,384,130	653.00	195,384,130.00				
2.5.7	Suministro e instalacion de Bordillo en concreto 21 MPA vaciado IN SITU 15*35*100. El concreto debe ser acabado a la vista	m	161.00	$ 80,474	$ 14,565,794	214.35	17,249,602.00				
2.5.4	Construcción de cajas domiciliarias de 0.60m x 0.60m en concreto de 21 Mpa210 kg/cm2. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye refuerzo.	UNIDAD	12.00	$ 690,603	$ 8,167,236	12.00	8,167,236.00				
2.5.5	Realce De Cajas Domiciliarias Medidor.	UNIDAD	12.00	$ 48,547	$ 582,564	12.00	582,564.00				
3.1.7	ACERO DE REFUERZO										




2.4.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de sub-base granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	132.60	$ 141,905	$ 18,816,603	132.60	18,816,603.00				
2.4.3	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	99.45	$ 134,015	$ 13,327,792	106.74	14,304,761.00				
3.1.6	CONCRETO, MORTEROS Y PISOS										
1.5.6	Suministro e instalacion de Concreto Clase D (21 MPa) Urbanismo E=0.10 m. La actividad consiste en el suministro, transporte y colocación de concreto pendientado y llaneado, vaciado alternado para generar junta fria, para la construcción nuevos andenes, comprende el curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo item	m3	64.43	$ 854,108	$ 55,030,178	64.43	55,030,178.00				

1.2.1	Demolición de pavimento rígido, de cualquier resistencia y espesor. Incluye retiro de entresuelo adherido, de acero de refuerzo, de cordones, de bordillos, el cargue y disposición final. Se debe realizar recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que indique la interventoría. No incluye transporte.	m3	6.40	$ 198,910	$ 1,260,224	27.89	5,491,820.00				
2.1.1	Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe, cargue y disposición de los materiales provenientes de la demolición. No incluye transporte	m3	50.52	$ 67,261	$ 3,398,026	50.52	3,398,026.00				
3.1.3	CERRAMIENTOS										
1.3.1	Instalacion de Cerramiento provisional en tela verde Saran H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino cipres C/1.50 M	m	211.00	$ 20,911	$ 4,412,221	211.00	4,412,221.00				
3.1.4	MOVIMIENTOS DE TIERRA										
2.3.1	Excavación sin clasificar de la explanación, canales y prestamos. Incluye cargue y disposición final de los materiales	m	44.10	$ 51,411	$ 2,267,225	203.48	10,461,110.00				
3.1.5	LLENOS										

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar968-h@gmail.com

.13.32	Suministro e instalación de especie mayor tipo Táparo de 1.5-2.5 m,para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivetación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	und	2.00	$ 123,515	$ 247,030	2.00	247,030.00				
.13.33	Tala, cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condición, altura entre 1.0 a 10.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, transporte y disposición del material resultante	un	8.00	$ 244,487	$ 1,955,896	8.00	1,955,896.00	8.00	$ 1,955,896	8.00	$ 1,955,896
3	ZONA URBANA 2 Y 3										
3.1	ZONA URBANA 2										
3.1.1	PRELIMINARES										
1.1.1	Localización, trazado y replanteo se utilizara equipo de precisión, incluye las carteras, planos y demas elementos	DIA	10.00	$ 761,339	$ 7,613,390	10.00	7,613,390.00				
3.1.2	DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS										

13.29	Suministro e instalación de especie mayor tipo Palma Iraca de 1.5-2.5 m,para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	und	6.00	$ 169,494	$ 1,016,964	6.00	1,016,964.00				
13.30	Suministro e instalación de especie mayor tipo Corocito de 1.5-2.5 m,para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	und	4.00	$ 222,042	$ 888,168	4.00	888,168.00				
13.31	Suministro e instalación de especie mayor tipo Chonta de 1.5-2.5 m,para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	und	1.00	$ 228,611	$ 228,611	1.00	228,611.00				



13.26	Suministro e instalación de especie mayor tipo Indio Desnudo de 1.5-2.5 m,para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	und	2.00	$ 248,316	$ 496,632	2.00	496,632.00				
13.27	Suministro e instalación de especie mayor tipo Palma Amarga de 1.5-2.5 m,para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	und	3.00	$ 248,316	$ 744,948	3.00	744,948.00				
13.28	Suministro e instalación de especie mayor tipo Palma Areca de 1.5-2.5 m,para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	und	1.00	$ 208,905	$ 208,905	1.00	208,905.00				

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

13.23	Suministro e instalación de especie mayor tipo Yarumo de 1.5-2.5 m,para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardineria , suministro de especie.	und	4.00	$ 208,905	$ 835,620	4.00	835,620.00				
13.24	Suministro e instalación de especie mayor tipo Oití de 1.5-2.5 m,para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	und	3.00	$ 208,905	$ 626,715	3.00	626,715.00				
13.25	Suministro e instalación de especie mayor tipo Drago de 1.5-2.5 m,para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardineria , suministro de especie.	und	2.00	$ 208,905	$ 417,810	2.00	417,810.00				

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar0684@gmail.com

.13.20	Suministro e instalación de especie menor tipo Uña de Gato de 30-50 cm 1und x m, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería, suministro de especie.	m2	25.00	$ 24,471	$ 611,775	25.00	611,775.00				
13.21	Suministro e instalación de especie mayor tipo Cámbulo de 1.5-2.5 m,para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería, suministro de especie.	und	1.00	$ 208,905	$ 208,905	1.00	208,905.00				
.13.22	Suministro e instalación de especie mayor tipo Guayacán de bola de 1.5-2.5 m,para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería, suministro de especie.	und	1.00	$ 294,296	$ 294,296	1.00	294,296.00				

.13.17	Suministro e instalación de especie menor tipo Hiedra de 40-60 cm 18und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	m2	180.00	$ 27,478	$ 4,946,040	180.00	4,946,040.00				
.13.18	Suministro e instalación de especie menor tipo Aristoloquia de 30-50 cm 1und x m, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	m2	18.00	$ 27,230	$ 490,140	18.00	490,140.00				
.13.19	Suministro e instalación de especie menor tipo Jadel Azul de 30-50 cm 1und x m,para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	m2	6.00	$ 64,473	$ 386,838	6.00	386,838.00				

13.14	Suministro e instalación de especie menor tipo Helecho Culantrillo de 40-60 cm 3und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie	m2	36.00	$ 24,719	$ 889,884	36.00	889,884.00				
13.15	Suministro e instalación de especie menor tipo Alocasia de 30-50 cm 2und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades. Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	m2	26.00	$ 48,169	$ 1,252,394	26.00	1,252,394.00				
13.16	Suministro e instalación de especie menor tipo Filodendro Xelium de 40-60 cm 2und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	m2	24.00	$ 38,513	$ 924,312	24.00	924,312.00				

13.11	Suministro e instalación de especie menor tipo Gunera de 30-50 cm 1und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	m2	16.00	$ 26.099	$ 417,584	16.00	417,584.00				
13.12	Suministro e instalación de especie menor tipo Ave del Paraiso de 30-50 cm 2und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	m2	12.00	$ 38,513	$ 462,156	12.00	462,156.00				
13.13	Suministro e instalación de especie menor tipo Helecho Boston de 40-60 cm 3und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie.	m2	42.00	$ 26,099	$ 1,096,158	42.00	1,096,158.00				

13.8	Suministro e instalación de especie menor tipo Platanillo, Heliconia de 30-50 cm 5und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie	m2	60.00	$ 26.099	$ 1,565,940	60.00	1,565,940.00				
13.9	Suministro e instalación de especie menor tipo Platanillo de 30-50 cm 5und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades. Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie	m2	60.00	$ 26.099	$ 1,565,940	60.00	1,565,940.00				
13.10	Suministro e instalación de especie menor tipo Ginger de 30-50 cm 3und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería suministro de especie	m2	36.00	$ 30,287	$ 1,090,332	36.00	1,090,332.00				

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

.13.5	Suministro e instalación de especie menor tipo Bijao de 30-50 cm 5und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades. Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie	m2	70.00	$ 21.961	$ 1,537,270	70.00	1,537,270.00				
.13.6	Suministro e instalación de especie menor tipo Heliconia Mini de 30-50 cm 3und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie	m2	123.00	$ 21,053	$ 2,589,519	123.00	2,589,519.00				
.13.7	Suministro e instalación de especie menor tipo Heliconia Pendula de 30-50 cm 5und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie	m2	40.00	$ 26,099	$ 1,043,960	40.00	1,043,960.00				

.13.2	Suministro e instalación de especie menor tipo Bore de 60-80 cm 1und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelacion del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie	m2	10.08	$ 30,237	$ 304,789	10.08	304,789.00				
13.3	Suministro e instalación de especie menor tipo Mafafa de 60-80 cm 2und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie	m2	42.84	$ 30,237	$ 1,295,353	42.84	1,295,353.00				
.13.4	Suministro e instalación de especie menor tipo Singonio verde de 30-50 cm 3und x m2, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de especie	m2	36.00	$ 21,951	$ 790,596	36.00	790,596.00				


WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

12.9	Construcción de banca Tipo 3_620 en concreto reforzado aligerado, Forma trapezoidal, don dimensiones de 0.45m x 0.55m x 0.55m; transporte y colocación del concreto, formaleta para acabado a la vista, molduras, biseles, vibrado, protección curado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se paga en su respectivo item	und	11.00	$ 544,219	$ 5,986,409	11.00	5,986,409.00				
.12.10	Construcción de banca Tipo 4_614, alistonada en madera EKOWOOD horizontal de 2.10 m x 0.60 m.Dos soportes en Perfilería IPE 300 , Platinas, Rigizadores, tornillos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	und	2.00	$ 1,391,626	$ 2,783,252	2.00	2,783,252.00				
2.13	MANEJO DE ESPECIES VEGETALES										
13.1	Suministro, transporte y riego de TIERRA NEGRA MEZCLADA CON ARENA LAVADA 50% Y 50% para ALCORQUES Y JARDINERAS y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	6.38	$ 86,412	$ 724,133	47.80	4,130,494.00				

1.12.7	Suministro, transporte e instalación de papelera en concreto y Fibra de vidrio tipo AEERO de 0.45m x 0.92m x 0.45m, incluy todos los elementos para anclaje	un	10.00	$ 2,831,418	$ 28,314,180	10.00	28,314,180.00				
1.7.1	Suministro y construcción de Estructura metálica incluye: Elaboración Planos de Taller, de Proyecto, de Anclajes y de Montaje y detalles, según disposiciones de la NSR-10 y NTC 5832, láminas, perfiles, perlines, soldadura, tornillos, tuercas y arandelas para las conexiones atornilladas, Pernos de Anclaje + Plantillas para la correcta Instalación de los Pernos de Anclaje, preparación del Acabado Superficial (Limpieza Mecánica) y Aplicación de Pintura de todos los elementos de la Estructura Metálica, de acuerdo a las especificaciones	Kg	2,438.48	$ 26,180	$ 63,839,406	2,438.48	63,839,406.00				
1.10.2	Construcción de banca Tipo 2_600, corrida sin espaldar según diseño (Asiento 50cm en concreto vaciado de 21 MPa, adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente calidad, con espesor de 0.10m, acabado superficial pulido a la vista logrado por desmolde o por medios abrasivos, pero no se admite esmaltado; transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19 mm, o equivalente para acabado a la vista	m	58.99	$ 508,512	$ 29,997,123	58.99	29,997,123.00				

.12.3	Suministro, transporte e instalación de loseta de cemento alerta táctil, formato 20 x 20, incluye mortero de pega (1:3) y arena fina para sellado de juntas entre losetas.	m2	22.40	$ 138,169	$ 3,094,986	22.40	3,094,986.00				
.12.4	Suministro, transporte y colocación de adoquín de concreto tipo demarcadora visual de 0,10 x 0,20 x 0,06 m, color sepia. Incluye suministro, transporte de los materiales, cortes a máquina, mortero para cama de asiento con espesor de 4 cm compactados, sello con boquilla con látex, cortes con equipo manual y/o mecánico y todas las demás actividades necesarias para su correcta colocación y funcionamiento	m	150.00	$ 46,891	$ 7,033,650	150.98	7,079,603.00				
.10.1	Suministro, transporte e instalación de banca Tipo 1_580. en concreto tipo alistonada inclinada, incluye concreto de 21 Mpa, madera EKOWOOD, apoyos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	m	31.00	$ 1,494,366	$ 46,325,346	31.00	46,325,346.00				
.12.6	Suministro, transporte e instalación de bolardo en concreto gris tipo MALMO de 0.17 x 0.60 x 0.17 m	un	32.00	$ 744,008	$ 23,808,256	32.00	23,808,256.00				


.11.1	Transporte de materiales de préstamo para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3*km	11,777.92	$ 2,049	$ 24,132,958	18,266.00	37,427,034.00				
.11.2	Transporte de materiales de base y sub-base para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3*km	17,551.68	$ 2,049	$ 35,963,392	16,762.25	34,345,850.00	17,551.68	$ 35,963,392	17,551.68	$ 35,963,392
1.8.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3*km	7,455.60	$ 2,049	$ 15,337,994	8,639.15	17,701,618.00	6,534.55	$ 13,389,293	6,534.55	$ 13,389,293
2.12	URBANISMO Y PAISAJISMO										
12.1	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x45x80 prefabricado	m	183.28	$ 91,606	$ 16,789,548	211.27	19,353,600.00				
.9.2	Suministro, transporte e instalación de loseta de cemento guia tactil, formato 20 x 20, incluye mortero de pega (1:3) y arena fina para sellado de juntas entre losetas.	m2	80.20	$ 143,035	$ 11,471,407	80.20	11,471,407.00				



2.8.2	Realce entre 0.4m y 1.0m de cajas de inspección ocular tipo MH Diametro externo de 1.5m Incluye ipermeabilizante, y acero de anclaje el cono y la tapa se reutilizan	un	2.00	$ 1,112,389	$ 2,224,778	2.00	2,224,778.00				
2.9	ACEROS DE REFUERZO										
1.6.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	1,389.14	$ 9,905	$ 13,759,432	4,805.85	47,601,944.00				
2.9.2	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (XX-084)	m2	1,079.69	$ 17,138	$ 18,503,727	1,231.39	21,103,562.00				
2.10	MURO ARQUITECTONICO										
10.1	Suministro y construcción de muro arquitectonico con malla electrosoiada y angulos. Incluye suministro de malla electrosoldada D-188.6 mm y separación 150x150mm y angulos 2"X2"X1/4".	Und	2.00	$ 2,474,882	$ 4,949,764	2.00	4,949,764.00				
2.11	TRANSPORTE DE MATERIAL Y SOBRANTES										


2.6.2	Suministro, transporte e instalación de PASAMANOS Tipo 4 metálico de 0.35m de alto, con dos pletinas de soportes horizontales y dos pletinas de soportes verticales. En la parte superior se Instalara panel Metalico en aluminio de 2.00m x 0.40m con sus respectivos soportes. Fundación en concreto de 21 Mpa de 0.30m x 0.30m x 0.30m cada 1.0mts o según requerimientos técnicos y de seguridad. Tiene un acabado negro mate. Perno metálico según diseño estructural y todos los elementos necesarios pasa su correcta instalación.	m	36.63	$ 375,790	$ 13,765,188	36.63	13,765,188.00				
17.5	Suministro, transporte e instalación de rejilla metalica con separación de de Rejilla T30x100 Platina Portante de 1.1/2 x 3/4 x 3/16	m2	57.68	$ 1,031,456	$ 59,494,382	57.68	59,494,382.00				
2.7	OBRAS DE DRENAJES, SUB DRENAJE Y PROTECCIÓN										
27.1	Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2100 o similar. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su item respectivo.	m2	1,640.28	$ 11,910	$ 21,917,735	1,666.71	22,232,516.00				
2.8	POZOS/CAJAS/SUMIDEROS Y REJILLAS										

2.6	MALLA ORGANICA, MIRADORES Y PASAMANOS										
2.6.1	Suministro, transporte e instalación de malla organica con dimensiones: Alto: 1.5 m, Ancho: 1.60m y Largo: 7.5 m. Incluye transporte	Und	1.00	$ 46,476,998	$ 46,476,998	1.00	46,476,998.00				
1.7.2	Suministro, transporte e instalación de PASAMANOS Tipo 1 metálico de 1.10m de alto, con dos pletinas de soportes horizontales y dos pletinas de soportes verticales. Internamente son 9 pletinas de 5/16" x1.00 m de longitud. Fundación en concreto de 21 Mpa de 0.30m x 0.30m x 0.30m cada 1.0mts o según requerimientos técnicos y de seguridad. Tiene un acabado negro mate. Perno metálico según diseño estructural, todos los elementos necesarios pasa su correcta instalación	m	91.55	$ 643,536	$ 58,915,721	147.64	95,011,655.00				



5.12	Suministro, trasnsporte e instalación de Piso en caucho EPDM granulado color según diseño, incluye concreto 21 MPa acorde al esquema de diseño y especificación definida, base arena compactada y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye transporte	m2	106.37	$ 765,885	$ 81,443,786	106.37	81,443,786.00				
5.13	Suministro e instalacion de Pavimento en concreto hidráulico MR 40 KGF/CM2 (Compresión 24.5 MPA). Incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	m3	71.33	$ 937,144	$ 66,846,492	71.33	66,846,482.00				
5.14	Construcción de Viga de Fundación, Columnas y Zapatas en concreto de 21 Mpa210 kg/cm2. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	10.78	$ 795,669	$ 8,577,312	16.55	13,168,322.00				
5.15	Construcción de Bordillo de 1.5m x 0.20m con zapata de 0.25m x 0.75 m, en concreto de 21 Mpa210 kg/cm2. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m	18.30	$ 478,956	$ 8,764,895	20.29	9,718,017.00				

1.9.1	Construcción de piso en Loseta deck 60 x 25 x 4.5 cm color ocre, acorde al esquema de diseño y especificación definida, mortero de pega (1:3) de 0.04 m y arena fina para sellado de juntas entre loseta. Incluye transporte	m2	589.34	$ 299,210	$ 176,336,421	589.34	176,336,421.00				
2.5.9	Construcción de piso en Piedra Laja de tamaño irregular de 15 a 45 cm, incluye piedra de diferentes tonos de grises, incluye alertas, acorde al esquema de diseño y especificación definida, mortero de pega (1:3) de 0.04 m y granito para sellado de juntas entre loseta. Incluye transporte	m2	353.66	$ 394,758	$ 139,610,114	353.66	139,610,114.00				
2.5.10	Suministro, transporte e instalación de Piso en concreto permeable, incluye formaleta, tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones) y transporte de materiales requeridos.	m2	214.24	$ 182,624	$ 39,125,366	214.24	39,125,366.00				
2.5.11	Suministro, transporte e instalación de Piso en canto rodado, incluye piedra en canto rodado de todas las dimensiones acorde al esquema de diseño y especificación definida, granito para sellado de juntas y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye transporte	m2	112.98	$ 153,667	$ 17,361,296	116.26	17,865,325.00				



2.5.4	Construcción de cajas domiciliarias de 0.60m x 0.60m en concreto de 21 Mpa210 kg/cm2. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye refuerzo.	un	14.00	$ 680,603	$ 9,528,442	14.00	9,528,442.00				
2.5.5	Realce De Cajas Domiciliarias Medidor.	un	14.00	$ 48,547	$ 679,658	14.00	679,658.00				
1.5.6	Suministro e instalacion de Concreto Clase D (21 MPa). Urbanismo E=0.10 m. La actividad consiste en el suministro, transporte y colocación de concreto pendientado y llaneado, vaciado alternado para generar junta fria, para la construcción nuevos andenes, comprende el curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem	m3	86.55	$ 854,108	$ 73,923,047	86.55	73,923,047.00				
2.5.7	Construccion de Bordillo en concreto 21 MPA vaciado IN SITU 15*35*100. El concreto debe ser acabado a la vista	m	542.00	$ 87,648	$ 47,513,616	542.00	47,513,616.00				

2.4.3	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	460.07	$ 134,015	$ 61,656,261	460.07	61,656,261.00				
2.5	**CONCRETO, MORTEROS Y PISOS**										
1.5.2	Suministro e instalacion de Concreto clase F (14MPA). Solados de E=0.05 m. Incluye mano de obra y todos los items para su correcta instalacion.	m2	2.21	$ 43,332	$ 95,764	46.56	2,017,536.00				
1.9.1	Construcción de piso en Loseta deck 60 x 25 x 4.5 cm color ocre, acorde al esquema de diseño y especificación definida, mortero de pega (1:3) de 0.04 m y arena fina para sellado de juntas entre loseta. Incluye transporte	m2	589.34	$ 299,210	$ 176,336,421	589.34	176,336,421.00				
2.5.3	Suministro e instalacion de Concreto clase D (21 MPA). Rampa o vado de acceso peatonal o ciclorruta de espesor 10 cm con franjas antideslizantes, según diseño o indicación de interventoria. No incluye estructura de soporte.	m2	84.80	$ 123,862	$ 10,511,978	291.97	36,193,185.00				

1.3.1	Instalacion de Cerramiento provisional en tela verde Saran H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino ciprés C/1.50 M	m	324.76	$ 20,911	$ 6,791,056	346.62	7,248,171.00	324.76	$ 6,791,056	324.76	$ 6,791,056
2.3	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**										
1.4.1	Excavacion mecanica para estructuras varias en material común en seco, incluye entibado, cargue y disposición final. No incluye transporte	m3	748.56	$ 57,142	$ 42,774,216	788.57	45,060,467.00	531.57	$ 30,374,973	531.57	$ 30,374,973
2.4	**LLENOS, CONFORMACIÓN, AFIRMADOS Y SUB-BASES**										
1.4.2	Lleno manual para estructuras con material de préstamo (tipo arenilla) hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de material, conformación, compactación. No incluye transporte	m3	368.06	$ 178,530	$ 65,709,752	710.16	126,784,865.00	368.06	$ 65,709,752	368.06	$ 65,709,752
2.4.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de sub-base granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	68.42	$ 141,905	$ 12,547,240	360.49	51,155,333.00				

11.1	Suministro, transporte e instalación de Geotextil T 2400 o similar. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	m2	2,862.00	$ 16,008	$ 45,814,896	2,862.00	45,814,896.00				
.11.2	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.6 m x 1.0 m, con Geotextil y Grava de 1/2" a 3". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.	m	70.00	$ 150,044	$ 10,503,080	110.03	16,509,341.00				
2	SECTOR 3 - BARRIO VELEZ										
2.1	DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS										
2.1.1	Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe, cargue y disposición de los materiales provenientes de la demolición. No incluye transporte	m3	15.41	$ 67,261	$ 1,036,492	57.18	3,845,934.00	15.41	$ 1,036,492	15.41	$ 1,036,492
2.1.2	Demolición de mampostería en cualquier tipo de material. Incluye cargue y disposición de los materiales provenientes de la demolición. No incluye transporte	m2	152.50	$ 19,140	$ 2,918,850	302.93	5,798,080.00	152.50	$ 2,918,850	152.50	$ 2,918,850
2.2	CERRAMIENTOS										

1.9.1	Construcción de piso en Loseta deck 60 x 25 x 4.5 cm color ocre, acorde al esquema de diseño y especificación definida, mortero de pega (1:3) de 0.04 m y arena fina para sellado de juntas entre loseta. Incluye transporte	m2	422.00	$ 299,210	$ 126,266,620	422.00	126,266,620.00				
1.9.2	Suministro, transporte e instalación de loseta de cemento guia tactil, formato 20 x 20, incluye mortero de pega (1:3) y arena fina para sellado de juntas entre losetas.	m2	27.60	$ 143,035	$ 3,947,766	27.60	3,947,766.00				
1.9.3	Suministro, transporte e instalación de loseta de cemento alerta táctil, formato 20 x 20, incluye mortero de pega (1:3) y arena fina para sellado de juntas entre losetas.	m2	10.00	$ 143,035	$ 1,430,350	10.00	1,430,350.00				
1.10	URBANISMO										
.10.1	Suministro, transporte e instalación de banca Tipo 1_580 en concreto tipo alistonada inclinada, incluye concreto de 21 Mpa, madera EKOWOOD, apoyos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m	12.00	$ 1,854,366	$ 22,252,392	12.00	22,252,392.00				
1.11	OBRAS DE DRENAJE, SUBDRENAJE Y PROTECCION										

1.7.6	Suministro, transporte e instalación de PASAMANOS Tipo 4 combinado. Parte inferior de muro en concreto reforzado de 1.10m de alto y 0.15m de espesor. Parte superior en vidrio templado doble de seguridad de 5mm cada lámina (total 10mm) 1.15m de alto con anclajes a muro y todos los elementos necesarios pasa su correcta instalación.	m	26.82	$ 1,829,011	$ 49,054,075	26.82	49,054,075.00				
1.8	**TRANSPORTE DE MATERIAL**										
1.8.1	Transporte de materiales de afirmado para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3*km	38,080.00	$ 2,049	$ 78,025,920	38,080.00	78,025,920.00	10,008.00	$ 20,506,392	10,008.00	$ 20,506,392
1.8.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3*km	14,010.00	$ 2,049	$ 28,706,490	14,010.00	28,706,490.00	6,324.15	$ 12,958,183	6,324.15	$ 12,958,183
1.9	PISOS										

1.7.2	Suministro, transporte e instalación de PASAMANOS Tipo 1 metálico de 1.10m de alto, con dos pletinas de soportes horizontales y dos pletinas de soportes verticales. Internamente son 9 pletinas de 5/16" x1.00 m de longitud. Fundación en concreto de 21 Mpa de 0.30m x 0.30m x 0.30m cada 1.0mts o según requerimientos técnicos y de seguridad. Tiene un acabado negro mate. Perno metálico según diseño estructural, todos los elementos necesarios pasa su correcta instalación.	m	111.48	$ 678,428	$ 75,631,153	111.48	75,631,153.00				
1.7.3	Suministro, transporte y colocación de lámina Metal Deck de 3" calibre 20, incluye conectores de 3/4" + malla electrosoldada D-84 y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	258.56	$ 126,396	$ 32,680,950	258.56	32,680,950.00				
1.7.4	Suministro, transporte e instalación de Fachada tipo Miniwave Perforado Aluminio Color verde Limon. Incluye todos lo elementos requeridos para su instalación	m2	126.00	$ 589,343	$ 74,257,218	126.00	74,257,218.00				
1.7.5	Suministro, transporte e instalación de rejilla metalica con separación de de Rejilla T30x100 Platina Portante de 1.1/2 x 3/4 x 3/16	m2	22.40	$ 1,031,455	$ 23,104,614	22.40	23,104,614.00				

1.6.3	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 6.5mm (XX-221)	m2	344.00	$ 37,749	$ 12,985,656	344.00	12,965,656.00				
1.6.4	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 5.0mm (XX-131)	m2	149.00	$ 19,253	$ 2,868,697	149.00	2,868,697.00				
1.7	**ELEMENTOS METÁLICOS**										
1.7.1	Suministro y construcción de Estructura metálica, incluye: Elaboración Planos de Taller, de Proyecto, de Anclajes y de Montaje y detalles, según disposiciones de la NSR-10 y NTC 5832, láminas, perfiles, perfines, soldadura, tornillos, tuercas y arandelas para las conexiones atornilladas, Pernos de Anclaje + Plantillas para la correcta instalación de los Pernos de Anclaje, preparación del Acabado Superficial (Limpieza Mecánica) y Aplicación de Pintura de todos los elementos de la Estructura Metálica, de acuerdo a las especificaciones, equipo de logistica	kg	83,136.00	$ 26,160	$ 2,176,552,840	87,329.85	2,286,295,581				

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com


1.5.6	Suministro e instalacion de Concreto Clase D (21 MPa). Urbanismo E=0.10 m. La actividad consiste en el suministro, transporte y colocación de concreto pendientado y llaneado, vaciado alternado para generar junta fría, para la construcción nuevos andenes, comprende el curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento El acero de refuerzo se pagará en su respectivo item.	m3	42.10	$ 854,108	$ 35,957,947	42.10	35,957,947.00				
1.5.7	Suministro e instalacion de Concreto Clase D (21 Mpa) . Escaleras, espesor losa: 0.18m, Huella 0.15 y contrahuella 0.30 m. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo item.	m3	10.80	$ 1,198,500	$ 12,943,800	13.68	16,395,480.00				
1.5.8	Suministro e instalacion de Concreto Clase D (21 Mpa) . Concreto para revestimiento de muros en tierra armada, espesor : 0.10 m	m2	98.00	$ 170,807	$ 16,739,086	114.46	19,550,569.00				
1.6	ACEROS DE REFUERZO										
1.6.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	12,060.62	$ 9,905	$ 119,462,422	16,784.37	166,249,185.00				
	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada (D-257)	m2	240.00	$ 34,815	$ 8,355,600	245.10	8,533,157.00				

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

1.5	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS (CONCRETOS, MORTEROS)										
1.5.1	Suministro e izada de pilote en concreto reforzado de 4000 PSI - Diametro de 0.40 m, incluye acero de refuerzo.	m	336.00	$ 1,250,021	$ 420,007,056	360.00	450,007,560.00				
1.5.2	Suministro e instalacion de Concreto Clase F (14 Mpa). Solados de E=0.05m, incluye mano de obra y todos los insumos necesarios para su correcta instalacion	m2	24.00	$ 43,332	$ 1,039,968	24.00	1,039,968.00				
1.5.3	Suministro e instalacion de Concreto Clase C (28 Mpa) Viga Cabezal y apoyo. Incluye suministro, transporte, colocación, formaleta, obra falsa para puentes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	m3	48.00	$ 1,114,424	$ 53,492,352	48.49	54,038,420.00				
1.5.4	Suministro e instalacion de Concreto Clase D (21 Mpa). Losa Steel Deck E: 0.12. Incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	m2	250.00	$ 160,811	$ 40,202,750	245.89	39,541,617.00				
1.5.5	Suministro e instalacion de Concreto Clase D (21 Mpa). Cordones en concreto, bordillo, cunetes y losa inferior materas según diseño arquitectonico	m3	49.75	$ 745,723	$ 37,099,719	49.12	36,629,914.00				

Gráfico 4_ Totales programados VS Totales ejecutados.





Fuente: Autor

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

- **Indicadores del avance de presupuesto**

CPTP = Costo Presupuestado del Trabajo Programado. **(PV)**
CPTR = Costo Presupuestado del Trabajo Realizado. **(EV)**

Indicadores de Programación:

VP (Variación de la Programación)
(SV) = CPTR - CPTP
% de Variación de la Programación
%VP = VP / CPTP
IRP (Índice de rendimiento de la programación)
(SPI) = CPTR / CPTP
(Es un índice de desempeño)

Rangos:

VP(SP)	< 1 (Atraso)	(Valor ganado menor que el valor planificado)
VP(SP)	> 1 (Adelanto)	(Valor ganado mayor que el valor planificado)
IRP (SPI)	< 1 (atraso)	(baja eficiencia)


Indica que la cantidad de trabajo realizado es menor que el planeado [tomar medidas correctivas: considerar ampliar horarios, reevaluar duración de actividades, evaluar la incorporación de personal (frentes independientes), etc.]

IRP (SPI)	> 1 (Adelanto)	(Eficiente)

- **Datos del avance de presupuesto:**

CPTP =	$ 7,194,720,923.27 (82.44% del valor total del presupuesto)
CPTR =	$ 2,669,637,796.16 (30.59% del valor total del presupuesto)
VP=	4,525,083,127.10
%VP=	-0.62
IRP=	0.37

Conclusión = VP > 1 (retraso), (valor ganado menor)
IR > 1 (retraso), ejecución del presupuesto deficiente.



De conformidad con los índices evaluados se tiene una ejecución a este periodo respectos al valor ganado menor al programado, y una deficiente ejecución, es claro mencionar que estos valores son aceptables de conformidad al porcentaje de ejecución reflejado.

2.6. INFORME LEGAL

2.6.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL OBJETO Y SUS OBLIGACIONES

El contratista adelanto actividades, pero no tan conforme a la programación estipuladas en el contrato. Pero es claro mencionar que al inicio de las actividades estábamos en invierno y que por la falta de información constructiva se presentaron varios retrasos, que él entre el contratista, interventoría y entidad contratante toco tomar decisiones con el fin de avanzar.

Lo que significa que estaría terminando según la variación de la programación 110 días después de la fecha programada fecha tentativa (24 de julio 2024).

2.6.2. CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN

Para este tipo de proyectos se tienen las siguientes licencias:

- Permiso de ocupación de cauce definitivo. Resolución 1984 – 2023, del 01 de septiembre de 2023.
- Permiso de Aprovechamiento Forestal. (El salvoconducto Único Nacional SUNL requerido para el transporte del material residual de las talas y libro de operaciones forestales). Se obtuvo ante la SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE (SAMA). VER ANEXO 2. Permiso de aprovechamiento forestal.
- Permiso Cantera: Registro minero y/o Certificación de autoridad ambiental. Como proveedor se contrató a la EXTRACTORA Y CLASIFICADORA DE MATERIALES DE URABÁ SAS con NIT número 901548541 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el registro único de comercializadora de minerales y también esta cantera cuenta con licencia ambiental otorgada ante la corporación regional de Urabá (CORPOURABA). Ver ANEXO 3. Registro único minero y ANEXO 3.1. Licencia ambiental, ANEXO 3.2 remisiones de material pétreos y ANEXO 3.3. planilla de control de materiales pétreos.
- Permiso Gestor de Residuos convencionales. Se realizó contrato de recolección de residuos ordinarios y aprovechables con la empresa FUTURASEO SA.ESP. Ver ANEXO 4. Aplicación de aforo futuraseo.
- Plan de manejo de Tránsito. Se obtuvo respuesta de la secretaria de movilidad solicitud de aprobación del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO. Estado aprobado. Ver ANEXO 7 APROBACION DE PMT.

2.7. DIFICULTADES PRESENTADAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

En este numeral se muestran los inconvenientes relacionados el presente periodo de la obra y su posible y/o correspondiente solución:

- ✓ **Dificultad Presentada:** Se inicio la izada de los pilotes de lado del barrio el Ortiz, y se le recomendó tener mucha precaución con la manipulación de la maquina y estar evaluando las viviendas vecinas. **Solución adoptada:** El contratista menciona que todo esta muy bien coordinado y que se esta realizando los respectivos monitoreos.

- ✓ **Dificultad Presentada:** El contratista sigue preocupado por el proceso de legalización de las obras no previstas. **Solución adoptada:** La interventoría también esta preocupada y le reporta a la entidad contratante, y ella menciona que están realizando todo lo posible ante la Gobernación para dar solución al incoveniente.
- ✓

2.8. CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

- ✓ Según el avance de la obra se refleja un atraso considerable el cual se aumentó debido a que se están realizando actividades las cuales no se consideran en los avances, por no estar legalizadas, persiste el problema.

- ✓ La entidad contratante sigue realizando las gestiones ante la alcaldía Municipal y la Gobernación para dar respuesta a las actividades no previstas, cabe anotar que estas actividades ya están aprobadas, falta solo legalizarlas. Continúan em tramite.

- ✓ El contratista de obra, sigue realizando las inversiones pertinentes para salir de estas actividades con el fin de avanzar ya que las actividades críticas y actividades más importantes son las de mitigación y en este caso la construcción de la llave anti socavación.

- ✓ El contratista aduce que se requiere realizar el cobro del acta No 1, para continuar con los avances de las obras.

- ✓ El contratista acata las recomendaciones realizadas por esta interventoría.
- ✓ La nueva administración menciona que están con toda la disposición de dar solución a la problemática y que se están haciendo los respectivos tramites, pero que también hay que tener un poco de paciencia ya que también son administraciones nuevas tanto local como Departamental.

2.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

El registro fotográfico constituye la evidencia de la realización de las actividades de las obras. En el anexo 8 se presenta dicho registro ordenado, mostrando el desarrollo de las actividades ejecutadas durante la etapa de construcción de este periodo. **Anexo 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO.**

Atentamente,

Ing. WILMAR LOZANO MOSQUERA
Interventor

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

ANEXOS

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

ANEXO 1. TRAZABILIDAD DE MATERIALES Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD.

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

ANEXO 2. RESULTADOS DE LABORATORIOS.

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

ANEXO 3. ACTAS DE COMITÉ DEL PERIODO DE INFORME.

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

ANEXO 4. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y/O RECIBIDA.

INTERVENTORÍA
PARQUES DEL RÍO

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

Apartadó, 20 de febrero de 2024.

Ingeniero
JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ
Representante legal
Consorcio parques Apartadó 2023
Municipio de Apartadó

Referencia: CONTRATO DE OBRA 041 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDAD_DÓ, NODO ORTIZ –VÉLEZ FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ:

ASUNTO: Solicitud de información de ejecución de contrato.

Cordial saludo,

De acuerdo con el asunto, y en aras de realizar un seguimiento y control de la obra de referencia, y en cumplimiento del contrato de Interventoría 042-20023 Interventoría técnica, administrativa y financiera de contrato de obra 041 de 2023 - construcción de los parques ciudad_dó, nodo ortiz –vélez fase 1, en el Municipio de Apartadó, esta interventoría solicita de manera cordial la siguiente información:

1. Certificados de calidad de los materiales tales como: Cemento, Tuberías, Acero de refuerzo, acero estructural del puente etc.
2. Informes seguridad y salud en el trabajo por mes
3. Informes ambientales por mes
4. Certificados de calidad de los materiales
5. Ensayos de laboratorios (especificación del material de lleno con sus respectivos resultados de Proctor, ensayos de resistencia del concreto utilizado)
6. Planillas y pagos de seguridad social
7. Presupuesto del plan ambiental
8. Copia de las capacitaciones realizadas de seguridad y salud en el trabajo y las capacitaciones ambientales

9. Entregar el certificado de botadero del material (Localización, permisos y distancias)

Agradeciendo de ante mano su atención y esperando su pronta respuesta.

Atentamente,

Ing. **WILMAR LOZANO MOSQUERA**
Interventoría

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

ANEXO 5. COPIA LIBRO DE OBRA DEL PERÍODO DE INFORME.

ANEXO 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INTERVENTORÍA

FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO

WILMAR LOZANO MOSQUERA

HOJA No 1

OBRA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDAD_DÓ NODO ORTIZ – VÉLEZ FASE I, EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

INFORME PARCIAL N° 6

DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	No. FOTO



OBSERVACIONES
Construccion de colchagavieones

DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	No. FOTO



OBSERVACIONES
Construccion de colchagavieones

DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	No. FOTO



OBSERVACIONES
Construccion de colchagavieones

DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	No. FOTO



OBSERVACIONES
Lleno compactado con muro de geobag para hincado de pilotes del puente

DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	No. FOTO



OBSERVACIONES
Armado de canastas de muro en gaviones, como llave antisocavacion

DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	No. FOTO



OBSERVACIONES
Lleno compactado con muro de geobag para hincado de pilotes del puente

INTERVENTORÍA
PARQUES DEL RÍO

FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO

WILMAR LOZANO MOSQUERA

HOJA No 2

OBRA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDAD_DÓ NODO ORTIZ – VÉLEZ FASE I, EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.


INFORME PARCIAL Nº 6

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Armado de colchagaviones en talud

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Demolicion de viviendas, ubicadas en el area de la obra

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO




OBSERVACIONES
Demolicion de viviendas, ubicadas en el area de la obra

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Lleno compactado y perfilamiento del talud

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Construccion de muros en gaviones - zona del puente existente

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Construccion de muros en gaviones - zona del puente existente

INTERVENTORÍA
PARQUES DEL RIO

FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO

WILMAR LOZANO MOSQUERA

HOJA No 3

OBRA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDAD_DÓ NODO ORTIZ – VÉLEZ FASE I, EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.


INFORME PARCIAL N° 6

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Descargue de lleno de material de prestamo para llenos del talud

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Extendida de tela asfaltica para separacion de estructura de lleno y colchagaviones

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Extendida de tela asfaltica para separacion de estructura de lleno y colchagaviones

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Construccion de gaviones a las 21 metros cerca al puente

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Demolicion de andenes calle del Gordo - barrio Ortiz

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Acondicionamiento del terreno para entrar la maquina piloteadora

INTERVENTORÍA
PARQUES DEL RIO

FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO

WILMAR LOZANO MOSQUERA

HOJA No 4

OBRA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDAD_DÓ NODO ORTIZ – VÉLEZ FASE I, EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

INFORME PARCIAL N° 6

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Vista del rio desde la orilla del barrio ortiz

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Vista del rio desde la orilla del barrio ortiz

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO




OBSERVACIONES
Avance de colchagaviones

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Avance de colchagaviones

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Avance de muros en gaviones

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Avance de muros en gaviones y colchagaviones

INTERVENTORÍA

FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO

WILMAR LOZANO BOSQUERA

HOJA No 5

OBRA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDAD_DÓ NODO ORTIZ – VÉLEZ FASE I, EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

INFORME PARCIAL N° 6

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Vista e instalacion de colchagaviones

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Vista desde el ortiz colchagaviones y muros en geobag para pilotes

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Avance de colchagaviones

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Mediciones de espaciamiento de pilotes para hincada, zona del barrio ortiz

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Hincada de pilotes de concreto

DIA	MES	AÑO	UBICACION	No. FOTO



OBSERVACIONES
Pilotes hincados

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

ANEXO 7. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
ingewilmar0684@gmail.com

ANEXO 8. INFORME SISO Y AMBIENTAL
Seguridad industrial y salud ocupacional

B INFORME MENSUAL SST

Contenido

ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA 2
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CAPACITACION 3
EXAMENES OCUPACIONALES 4
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SST 5
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN GENERAL 6
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 7
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 7
TRABAJO DE ALTO RIESGO 8
TRABAJOS EN ALTURAS 8
CARACTERIZACIÓN DE AUSENTISMO 9
PREOPERACIONALES 10
INSPECCIONES 10
COPASST 11
BRIGADA DE EMERGENCIA 11
REGISTROS FOTOGRÁFICOS 12

B INFORME MENSUAL SST

INFORME MENSUAL DE SST

: Desde (2024/01/06) Hasta: (2024/02/05)

CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDAD_DO, NODO ORTIZ-VELEZ APARTADO 2023

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ

Estefanis Negrete Vásquez

ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA

ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA	
No CONTRATO	041.2023
NOMBRE DE CONTRATISTA	JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ
NOMBRE DE CONTRATANTE	EMPRESAS DE DESARROLLO URBANO DE APARTADÓ
INTERVENTORIA	WILMAR LOZANO MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO	8.949.434.502
FECHA DE INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

B INFORME MENSUAL SST

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CAPACITACION
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo a los avances de la obra construcción del parque ciudad_ do, nodo Ortiz-Vélez Apartadó 2023, en el mes de enero se realizaron contrataciones en el área operativa, 16, 7 retirados quedando en total un personal en obra de 29 , 1 residente de obra, 1 social, 1 residente ambiental, 1 residente SST, 1 maestro de obra, 1 almacenista, 4 oficiales, 6 ayudantes entendidos 13 ayudante de obra , que ejecutan las actividades planeadas; se anexa información del personal afiliado a la seguridad social durante el mes de enero 2024.

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO
JUAN DAVID RIVERA CORREA	71,353,834	Maestro de obra
HECTOR JAIME MARTINEZ RIVERA	1146434790	Oficial de obra
JOSE DEL CARMEN GOMEZ	1128272552	Oficial de obra
GIOVANNI GOMEZ	98763471	Oficial de obra
JOHN NELSON CORRALES	15337135	Oficial de obra
LUIS FERNANDO OSPINA ROMERO	1040510560	Ayudante entendido
HENRY ALONSO AREIZA ESPINOSA	98591313	Ayudante entendido
FERNANDO ANTONIO DAVID	1027941240	Ayudante entendido
JAIRO ANDRES ASPRILLA SERNA	1007567958	Ayudante de obra
ESNEIDER MUENTE MARTINEZ	1,027,943,562	Ayudante de obra
VICTOR ALFONSO SALAS PALACIOS	1193462777	Ayudante de obra
JHON ALEXANDER VALNCIA PATIÑO	1,001,025,723	Ayudante de obra
HERNAN BLANQUICET SERPA	1,027,942,929	Ayudante de obra
JHOAN DANOVER MEDRANO MORENO	1,028,015,523	Ayudante de obra
ERIC YESID CORRALES BARON	1027943546	Ayudante de obra
ANDRES FELIPE OYOLA QUINTERO	1,063,652,536	Ayudante de obra

Anexo 1. Seguridad social

B INFORME MENSUAL SST

EXAMENES OCUPACIONALES

CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023 durante el mes de enero se realizaron exámenes médicos ocupacionales a los empleados que ingresan y se retiran de la obra construcción de los parques ciudad_ do, nodo Ortiz - Vélez Apartadó2023 en el municipio de Apartadó – Antioquia, para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación.

Anexo 2. Exámenes ocupacionales

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Consorcio Parques Apartadó 2023 reconociendo la responsabilidad de proporcionar acciones para preservar, mantener la salud y bienestar de sus colaboradores, el orden y el aseo se adecuaron acopios para el almacenamiento de materiales y área de corte con el fin de mantener en completo orden y aseo las instalaciones de la obra

- Acopio de madera: se dispone un sitio para almacenar la madera de forma ordenada.
- Acopio de hierro: se adecua un sitio para disponer las varillas de hierro y malla para gaviones con el fin de mantener el orden.
- Área de corte: velando por el bienestar y la seguridad de los trabajadores se organiza un sitio donde el personal pueda manipular de forma segura las herramientas de corte como la radial y pulidora.

B INFORME MENSUAL SST

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SST

Dando cumplimiento al programa de capacitación de seguridad y salud en el trabajo, el mes de enero se ejecutaron las siguientes capacitaciones, formando al personal en materia de seguridad y salud en el trabajo, manipulación de herramientas y maquinaria, autocuidado, actos y condiciones inseguras, promoviendo así buenas prácticas y conductas seguras que reduzcan la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo.

TEMA	FECHA
Retroalimentación de normas de seguridad para trabajos de equipos y maquinarias	17/01/2024
Pausas activas	18/01/2024
Reglamento de HIS y política de alcohol y drogas	19/01/2024
Retroalimentación de la importancia de la inspección de maquinaria	20/01/2024
Autocuidado, actos y condiciones inseguras	23/01/2024
Retroalimentación de riesgos, medidas preventiva de las actividades realizada en el rio	02/02/2024

Anexo 3. Capacitaciones

B INFORME MENSUAL SST

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN GENERAL.

La inducción laboral es uno de los procesos más importantes para la empresa y para los trabajadores que van a ingresar al mundo laboral ya sea por primera vez, por cambio de actividades o de un cargo, ya que, a través de esta, se les proporciona toda la información de la empresa para que puedan realizar un buen desempeño laboral

Nuestro proceso de inducción cuenta con tres etapas básicas las cuales son:

- **Inducción general:** Cuenta con ó ítems los cuales son
- Reseña historia de la empresa
- Derechos y deberes de los trabajadores
- Obligaciones de los trabajadores
- Prohibiciones
- Reglamento interno de trabajo
- Sistema de seguridad social

Se les da información clara y veraz de cada de los ítems anteriores

- **Seguridad y salud en el trabajo:** En este punto de la inducción cuenta con o ítems y damos la información de todo el tema de seguridad y salud en el trabajo que tenemos implementado en la empresa
- Reglamento de higiene y seguridad industrial
- Funciones COPASST
- Definiciones en seguridad y salud en el trabajo
- Política en seguridad y salud en el trabajo
- Roles y responsabilidades SST. Según el cargo
- Notificación de peligros, riesgos y accidentes
- Acoso laboral
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
- Procedimiento de trabajo seguro

  Y se termina con una evaluación sobre la inducción de seguridad y salud en el trabajo para saber que conocimientos adquirió el empleado mediante la inducción y retroalimentar la información al empleado

NOTA: a los trabajadores se le exige las inducciones al subcontratista.

Anexo 4. Inducciones

B INFORME MENSUAL SST

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Dando cumplimiento a la normatividad vigente del código sustantivo del trabajo art 230 a 234, CONSORCIO PARQUES APARATDÓ 2023 en el mes de enero se hace entrega de los elementos de protección personal, gafas, guantes, casco, protector auditivo, hombreras para carga, traje para manipular el cemento, botas con platina para el personal, y botas plásticas con platina para el personal que va realizar actividades en el área del rio, garantizando así que estén protegidos para la ejecución de las actividades.

Anexo 5. Entrega de Epp

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023 dando cumplimiento a la resolución 1401 2007 que reglamenta la investigación de accidentes e incidentes de trabajo; realiza la investigación bajo la modalidad del árbol de causas con el fin de conocer la causas básicas e inmediatas identificar el origen del accidente, así mismo se establecen las medidas de prevención para minimizar la ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo. Durante el mes de enero no se presentaron accidentes de trabajo.

B INFORME MENSUAL SST

TRABAJO DE ALTO RIESGO

TRABAJOS EN ALTURAS

Los días 04, 05, del mes de enero se realizaron actividades de altura negativa la cual consistía en realizar muros de contención, los operarios deben descender verticalmente a la excavación que tiene una altura de 4 metros aproximadamente: deben armar y desarmar formaletas de madera para el vaciado del concreto y relleno manual de piedras, de acuerdo a las condiciones de la tarea CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023 proporciono un entibado como medida de intervención ante posibles deslizamientos de tierra así mismo se proporcionaron elementos de protección anticaídas (arnés, mosquetón y linea de vida) dando cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos por la resolución 4272 del 2021, realizando un análisis de trabajo seguro para determinar las condiciones de trabajo, identificar los riesgos existentes y establecer medidas preventivas que minimicen la ocurrencia de accidentes e incidentes laborales, de igual manera se hizo una charla explicando los riesgos a los cuales se encontraban expuestos.

Anexo 6 Permisos de alturas

B INFORME MENSUAL SST

CARACTERIZACIÓN DE AUSENTISMO

Para determinar la tasa de frecuencia y severidad del ausentismo en la obra durante el mes de enero, se establecen los siguientes indicadores de accidentalidad en el que se registran los incidentes, accidentes, enfermedad general, días ausentes ocurridos durante la ejecución del contrato a la fecha.

ITEM	Contratista	
	N°	Días Inca
Enfermedad General	2	34
Incidente de Trabajo	0	0
Accidente de Trabajo	1	30
Enfermedad Laboral	0	0
Ausencia	0	0
Suspensión	0	0
Totales	3	64

B INFORME MENSUAL SST

PREOPERACIONALES

Durante el mes de enero en la obra se realizaron los siguientes preoperacionales para identificar que los equipos fueran seguros al momento de ejecutar la labor y se encontraran en buen estado.

- Pulidora.
- Sierra circular.
- Taladro
- Retro excavadora.
- Excavaciones
- Bomba sumergible
- Concretadora

Anexo 7. Preoperacional

INSPECCIONES

Las inspecciones de seguridad son una herramienta que nos permite identificar condiciones inseguras en la obra, relacionadas con el estado de los equipos, herramientas, equipos de protección personal entre otros y se realizan de acuerdo con el cronograma que se tiene establecido en general o las necesidades que se vayan presentando en las ejecuciones de la obra.

Las inspecciones que se realizaron durante el mes de enero fueron las siguientes

- Orden y aseo.
- General de obra.
- Elementos de protección personal.
- Inspección de productos químicos.
- Inspección de herramientas manuales.
- Inspección de camilla y botiquín.

Anexo 8. Inspecciones

B INFORME MENSUAL SST

COPASST


Es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo que constituye un medio importante para promocionar la Salud laboral en todos los niveles de la institución, buscar acuerdos con las directivas y responsables del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas y objetivos concretos, divulgar y sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. Se realiza la reunión mensual con el fin de identificar las necesidades, requerimientos de los trabajadores y empleador logrando mejorar las condiciones y el bienestar de la población trabajadora. Durante el mes de enero se abordaron las problemáticas del personal referente a la perdida de objetos y dinero por lo tanto se hizo una reunión con todos los trabajadores y la parte administrativa para llegar a un acuerdo para que no se volviera a presentar la situación.

Anexo 9. *Acta de reunión del COPASST.*

BRIGADA DE EMERGENCIA

la brigada de emergencia tiene como objetivo identificar, evaluar, prevenir y controlar las condiciones de riesgo para disminuir la ocurrencia de situaciones que ponga en peligro el bienestar de los trabajadores y de las instalaciones, implementando y manteniendo las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia. Se realiza una reunión con todos los trabajadores con el fin de informar y crear una alerta sobre los riesgos -y amenazas que se pueden presentar en la obra y las medidas preventivas que se están tomando.


Anexo *10. Acta de reunión.*





NOMBRE: Charlas de seguridad
LUGAR: Obra





NOMBRE: Capacitaciones
LUGAR: Comedor


	
NOMBRE: Labores **LUGAR:** Obra	**NOMBRE:** Labores **LUGAR:** Obra


	
NOMBRE: Capacitaciones **LUGAR: Comedor**	**NOMBRE: Cartelera** **LUGAR: Obra**

	
NOMBRE: Pausas Activas LUGAR: Obras	NOMBRE: Labores LUGAR: Obras

	
NOMBRE: Inspecciones **LUGAR: Almacén**	**NOMBRE: Capacitaciones** **LUGAR: Comedor**

	
NOMBRE: Charla de seguridad **LUGAR: Obra**	**NOMBRE: Labores** **LUGAR: Obra**


	
NOMBRE: Inspecciones **LUGAR: Obra**	**NOMBRE: Instalación de puntos de anclaje** **LUGAR: Obra**

	
NOMBRE: Acopio de madera **LUGAR: obra**	**NOMBRE: Acopio de hierro** **LUGAR: obra**

B INFORME MENSUAL SST

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

	
NOMBRE Inspecciones **LUGAR: Comedor**	**NOMBRE: Adecuación de área de corte** **LUGAR: Obra**

	
NOMBRE: Actividades **LUGAR: Obra**	**NOMBRE: Inducción al personal contratista** **LUGAR: Comedror**

Elaboró informe

ESTEFANIS NEGRETE

ESTEFANIS NEGRETE VASQUEZ
Cargo: RESIDENTE SST
Email: sst.infraestructuraing@gmail.com
Celular: 3017238725

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



Cedisalud

[illegible]

EVALUACION MÉDICO OCUPACIONAL

Certificado de aptitud: 1040057388-72566

INFORMACION GENERAL

Fecha y Lugar:	20/01/2021 APARTADO		**Tipo de Examen:**	INGRESO	
Paciente:	[illegible]		**Identificación:**	1040057388	
Genero	MASCULINO	**Edad:** 35	**Telefono**	NO TIENE	**Movil:** 3146313854
Estado Civil:	CASADO(A)		**Cargo:**	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	
Dirección	BARRIO VILLA HORTA		**EPS:**	NUEVA EPS - Nuevo Protocolo de Salud	
Empresa	CONSORCIO PARQUES APARTADO 2020 -		**Escolaridad:**	TECNOLÓGICO	

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

AUDIOMETRIA TAMIZ	CAPACIDAD AUDITIVA ACTUAL NORMAL . ADECUADA PARA EL CARGO; 1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA EN AMBIENTES CON RUIDO SEGUN TABLAS DE RUIDO DE LA EMPRESA.
VISIOMETRIA TAMIZ	CON ALTERACION VISUAL NO CORREGIDA, QUE NO INTERFIERE CON SU CAPACIDAD PARA DESEMPEÑAR EL CARGO. CONTROL CON OPTOMETRIA.
EXAMEN OCUPACIONAL ENFASIS OSTEOMUSCULAR	PARA DEFINIR EL CONCEPTO DE APTITUD LABORAL, SE REALIZO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN SISTEMA OSTEOMUSCULAR, SE HAN TENIDO EN CUENTA TODOS LOS SEGMENTOS CORPORALES. SE EMITIERON OBSERVACIONES SEGUN LOS HALLAZGOS PRESENTES AL MOMENTO DE LA ATENCION POR EL MEDICO ESPECIALISTA EN SST. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL (LOS) ESPECIALISTA(S) EN CASO DE QUE SE PRESENTEN. SE RECOMIENDA EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN CORRESPONDA AL CARGO Y/O LABOR DEL EMPLEADO, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN PROGRAMA DE LA EMPRESA, ADOPTAR ADECUADA HIGIENE POSTURAL, HABITOS DE VIDA SALUDABLE, INDUCCIONES PROPIAS PARA EL CARGO A REALIZAR. REPORTE OPORTUNO ACCIDENTES O EVENTOS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO. RECOMENDAMOS REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS ADOPTANDO UNA ADECUADA POSTURA EN TODOS LOS SEGMENTOS CORPORALES, DURANTE LA EJECUCION DE LA LABORA EVITAR MOVIMIENTOS IMPRUDENTE QUE PONGAN EN RIESGO SU INTEGRIDAD FISICA O MENTAL , DIETA PARA EN CASO NECESARIOS Y DESEAR, EJERCICIO AL MENOS 3 VECES POR SEMANA POR 30 MINUTOS A HORA AL DIA., PRESENTA ALTERACION VISUAL, SEGUIR RECOMENDACIONES SEGUN OPTOMETRIA PARA EL USO DE LENTES, CONTROL PERIODICO ANUAL.

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

PUEDE LABORAR CON RECOMENDACIONES , SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO.

Observaciones: RECOMENDACIONES VISUALES QUE EN EL MOMENTO NO LIMITAN SU CAPACIDAD PARA DESEMPEÑAR EL CARGO, USO DE LENTES O GAFAS DE CORRECCION PARA LABORES DE PRECISION CERCANA Y LEJANA DURANTE JORNADA LABORAL.

RECOMENDACIONES PARA EL CARGO: REPORTAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER INCIDENTE O ACCIDENTE QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION DE SUS LABORES, CONSERVAR POSTURAS ERGONOMICAS QUE PERMITAN PREVENIR ACCIDENTES, MOLESTIAS Y LESIONES ORIGINADOS POR MALAS POSTURAS, RECIBIR INDUCCION Y/O REINDUCCION SOBRE EL MANEJO ADECUADO DEL CARGO, REQUIERE SIEMPRE ADOPTAR POSTURA ADECUADA PARA LEVANTAMIENTOS DE PESO, REALICE AGARRE FIRME, LEVANTAMIENTOS SUAVES, EVITE GIROS, LA CARGA DEBE IR PEGADA AL CUERPO, COLOCAR LOS PIES SEPARADOS PROPORCIONA ESTABILIDAD PARA EL LEVANTAMIENTO, APOYAR LOS PIES TOTALMENTE, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SON UN COMPONENTES ESENCIALES PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD, UTILICE CORRECTAMENTE, REALICE PAUSAS ACTIVAS EN EL TRANSCURSO DE LA JORNADA LABORAL, SUPERIORES E INFERIORES, SEGUN PROGRAMA DE PAUSA EN LA EMPRESA, REQUIERA, SOLICITE, SOLICITAR AYUDA A OTRAS PERSONAS CUANDO LA CARGA SEA EXCESIVA O SE DEBEN ADOPTAR POSTURAS INCOMODAS DURANTE EL LEVANTAMIENTO, EN RELACION CON LA ROTACION O VARIACION DE TAREAS, SE TIENEN LOS PERIODOS DE TRABAJO FISICO MODERADO ALTO CON OTROS EN LOS QUE NO LOS HAYA DE TAL MANERA QUE ESTAS DEMANDAS FISICAS NO COMPROMETAN A LOS MUSCULOS ESQUELETICOS CORPORALES, APLICA PARA TODAS AQUELLAS LABORES QUE ESTEN DEFINIDAS COMO MOVIMIENTOS REPETITIVOS, SOLICITE CAPACITACION SOBRE EL CORRECTO MANEJO DE LA HIGIENE POSTURAL QUE ESTAN EN SU PUESTO DE TRABAJO, INFORME OPORTUNAMENTE EN EL FUNCIONAMIENTO

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular No. 000043 del 15 de Septiembre de 2014 de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, la historia clínica ocupacional del trabajador únicamente puede ser consultada por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. En ningún caso, el empleador puede tener acceso a dicho documento.

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Recomendamos Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPP)

VISUAL	USO DE LENTES O GAFAS DE CORRECCION VISUAL SEGUN PRESCRIPCION EN JORNADA LABORAL, ACTUALIZAR FORMULA ANUALMENTES. USO DE GAFAS DE PROTECCION OCULAR EN AMBIENTE LABORAL SEGUN SE REQUIERA.	PYP

Información de Remisiones

OPTOMETRIA	PRESENTA TRASTORNO REFRACTARIO LEJANA Y CERCANA QUE REQUIERE CORRECCION VISUAL


Recomendaciones al Empleador

- Recibir inducción de acuerdo al cargo a desempeñar
- Capacitación y entrenamiento de prevención de los riesgo según su ocupación
- Suministrar todos los elementos de protección personal requeridos para realizar su trabajo de manera segura
- Acatar el trabajador en las visitas de vigilancia epidemiológica que requiera (Conservación auditiva, Riesgo cardiovascular, Riesgo Biomecanico, Biologico, Inmunidad, Respiratorio y Visual)
- Evaluar los exámenes de intervención para enfermedades inmunoprevenibles.
- Verificar en el desarrollo del trabajo que las actividades y tareas a realizar no excedan las capacidades físicas del trabajador.

Consentimiento Informado del Aspirante o Trabajador

Autorizo al doctor(a) abajo mencionado(a) a realizar en mi examen médico y/o paraclínicos ocupacionales registrados en este documento. El (la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y el propósito del examen medico y/o paraclinicos. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínicos ocupacionales, a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de la prueba. Entiendo que la realización de estas pruebas es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que se realizara el o los exámenes. Fui informado de las medidas que tomara la IPS para proteger la confidencialidad de mis resultados. Recibí copia de la valoración médica ocupacional. Las respuestas dadas por mí en este examen están completas y son verídicas. Autorizo a la IPS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento para el buen cumplimiento del programa de salud ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remita su historia clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados ante mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento:

Médico Especialista en Salud Laboral SANDRA MILENA SEGURA GONZALEZ 1600408020222	Firma y cédula del Paciente NOEL CORDOBA PALMA 1040357380



Certificado Médico Laboral

SERVICIOS MÉDICOS SAN IGNACIO S.A.S. - NIT 890933726-1

Fecha Cierre: 6/01/2024 10:46:57 a. m.

Certificado de aptitud: 98763471-1483766

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL

Información del Paciente

Fecha y Lugar:	06 ene 2024 - MEDELLIN	**Tipo de Examen:**	INGRESO
Paciente:	GIOVANNI GOMEZ	**Identificación:**	98763471
Género	MASCULINO **Edad:** 39	**Teléfono**	NO REPORTA **Móvil:** 3114132615
Fecha	15/05/1984	**Cargo:**	OFICIAL DE OBRA
Estado Civil:	UNION LIBRE	**EPS:**	SALUD TOTAL S.A. EPS ARS
Dirección	CRA 91 134A	**ARL:**	NO REPORTA
Escolaridad:	PRIMARIA	**AFP:**	COLPENSIONES
Empresa	CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023	**AREA: OPERATIVA**	
		Peso: 91 Talla: 167 IMC: 32.63	

Examenes Diagnósticos Realizados

AUDIOMETRIA TAMIZ	AMBIENAL LEVE BILATERAL NO CONVERSACIONALES	1. CONTROL PERIÓDICO, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
VISIOMETRIA	AGUDEZA VISUAL HIPOCORRECTIDA	
MEDICINA OCUPACIONAL		DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS Y GRASAS, EJERCICIO AL MENOS 3 VECES POR SEMANA POR LO MENOS 1 HORA AL DIA, CAPACITACIÓN EN MANEJO ADECUADO DE CARGAS, CONTROL NUTRICIONAL PARA DIETA DE REDUCCION DE PESO, CREAR Y/O MANTENER HABITOS SALUDABLES, USO DE LABORAR CON LENTES DE CORRECCION VISUAL APROPIADOS, EDUCACION EN HIGIENE VISUAL Y PAUSAS ACTIVAS VISUALES, MANTENER UNA ADECUADA HIGIENE POSTURAL, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO A LOS RIESGOS DE SU OFICIO, MONITOREO DE TENSION ARTERIAL POR EPS
APTITUD OCUPACIONAL ACLARACION	APLAZADO PARA EL CARGO, DEBE VOLVER CON HISTORIA CLINICA DE EPS DONDE SE EVIDENCIE ESTUDIOS, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LABORATORIO ALTERADO, ESTO DEBE TRAERLO ANTES DE 1 MES PARA LEVANTAR APLAZAMIENTO	
TRIGLICERIDOS	NORMAL	
COLESTEROL TOTAL	NORMAL	
GLICEMIA EN AYUNO	NORMAL	
EVALUACION OSTEOMUSCULAR	NORMAL	
ESQUEMA VACUNACION COVID-19	COMPLETO	
VERIFICACION DE SINTOMAS Y PREEXISTENCIAS DE RIESGO PARA COVID-19	SIN RIESGO	
ANEXO ALTURAS	NO REQUIERE ALTURAS	

Concepto Laboral

APLAZADO PARA EL CARGO

Observaciones: APLAZADO PARA EL CARGO, DEBE VOLVER CON HISTORIA CLINICA DE EPS DONDE SE EVIDENCIE ESTUDIOS, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LABORATORIO ALTERADO, ESTO DEBE TRAERLO ANTES DE 1 MES PARA LEVANTAR APLAZAMIENTO.

RECOMENDACIONES PARA EL CARGO: DEBE TRAER LO SOLICITADO ANTES DE UN MES PARA LEVANTAR APLAZAMIENTO, TENER EN CUENTA QUE SERA A TRAVES DE UNA NOTA ACLARATORIA A ESTE CONCEPTO.

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPyP)

PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE ACUERDO A LOS RIESGOS LABORALES PRIORITARIOS PARA EL CARGO DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE PELIGROS DE LA EMPRESA | SVE

Información de Remisiones

NUTRICION	CONTROL DEL PESO
MEDICINA GENERAL EPS	CONTROL DE LABORATORIO ALTERADO Y CONTROL DE CIFRAS TENSIONALES , DEBE VOLVER CON HISTORIA CLINICA

Consideraciones Jurídicas

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Las resoluciones 2346 de 11 de julio de 2007 y la 1918 de enero de 2009, la resolución 679 de 2017 y decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2 del ministerio de trabajo y salud y protección social y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen que reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones medicas ocupacionales, con el objetivo de determinar la aptitud para el trabajo a desempeñar acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo y establecer la existencia de restricciones o limitaciones del evaluado. También establece que la empresa solo puede realizar el CERTIFICADO MEDICO del paciente. Los documentos completos de la historia clínica ocupacional están bajo nuestra guarda y custodia, acorde con lo establecido en la resolución 3100 de enero 30 de 2019 del Ministerio de Protección Social y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hace parte integral de su historial médico.

Se informa al trabajador la interpretación de los resultados, pruebas y valoraciones complementarias ocupacionales dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 Art. 10 y Resolución 0312 de 2019 y las normas que la reemplacen, modifiquen, sustituyan o deroguen, con la ética y lealtad en la protección de la salud de los trabajadores y de las recomendaciones de prevención y control de alteraciones de la salud.

Los resultados (datos, pruebas y valores) examinados están completos y son verídicos. Autoriza a la IPS SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO para que emita su concepto de aptitud con o sin restricciones laborales (indicar capacidades de cada trabajador), dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015 y las normas que la reemplacen, adicionen, sustituyan o deroguen, para el programa de seguridad y salud en el trabajo y de requerirse realizar exámenes ocupacionales acorde a la matriz de peligros y profesiograma.

Médico Especialista en Salud Laboral
NELYS JUDITH AMARANTO CONRADO
LIC. S 2016060090279 REG 05 3

Firma y cédula del Paciente
GIOVANNI GOMEZ
Identificación: 98763479

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL

Cedisalud



[illegible]
LSST. N° 20[illegible]

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL

Certificado de aptitud: 1027942929-72653

INFORMACION GENERAL

Fecha y Lugar:	29/01/2024 APARTADO		**Tipo de Examen:**	INGRESO	
Paciente:	[illegible]		**Identificación:**	1027942929	
Género	MASCULINO	**Edad:** 19	**Teléfono**	NO TIENE	**Movil:** 3107419098
Estado Civil:	UNION LIBRE		**Cargo:**	AYUDANTE	
Direccion	BARRIO [illegible]		**EPS:**	EPS SURA	
Empresa	[illegible]		**Escolaridad:**	SECUNDARIA	

EXAMENES DE DIAGNOSTICO LABORAL REALIZADOS

AUDIOMETRIA TAMIZ	CAPACIDAD AUDITIVA ACTUAL NORMAL, ADECUADA PARA EL CARGO, 1. CONTROL ANUAL, 2. PAUSAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA EN AMBIENTES CON RUIDO SEGUI GUIAS DE MANEJO DE LA EL PRESA.
VISIOMETRIA TAMIZ	CON ALTERACION VISUAL NO CORREGIDA, QUE NO INTERFIERE CON SU CAPACIDAD PARA DESEMPEÑAR EL CARGO. CONTROL CON OPTOMETRIA
EXAMEN OCUPACIONAL ENFASIS OSTEOMUSCULAR	PARA DEFINIR EL CONCEPTO DE APTITUD LABORAL, SE REALIZO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN SISTEMA OSTEOMUSCULAR, SE HAN TENIDO EN CUENTA TODOS LOS SEGMENTOS CORPORALES. SE EFECTUARON OBSERVACIONES SEGUN LOS HALLAZGOS PRESENTES AL MOMENTO DE LA ATENCION POR EL MEDICO ESPECIALISTA EN SST. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL (LOS) ESPECIALISTA(S), EN CASO DE QUE SE PRESENTEN SE RECOMIENDA: EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN CONDICIONES DEL CARGO Y/O LABOR DEL EMPLEADO, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN PROGRAMA DE LA EMPRESA, ADOPTAR ADECUADA HIGIENE POSTURAL, HABITOS DE VIDA SALUDABLE, INDUCCIONES PROPIAS PARA EL CARGO A DESEMPEÑAR, PERIODO DE DESCANSO AL CUMPLIR 50 EVENTOS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO., RECOMENDAMOS REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES ADOPTANDO UNA ADECUADA POSTURA EN TODOS LOS SEGMENTOS CORPORALES QUE ANTE LA EJECUCION DE LA LABORA EVITAR ALGORES INHERENTE QUE PONGAN EN RIESGO SU INTEGRIDAD FISICA O PATOLOGIA , DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS Y GRASAS, EJERCICIO AL MENOS TRES VECES POR SEMANA POR LO MENOS 1 HORA AL DIA., PRESENTA ALTERACION VISUAL, SEGUIR RECOMENDACIONES SEGUN OPTOMETRIA PARA EL USO DE LENTES, CONTROL PERIODICO ANUAL. ACTUALMENTE NO PRESENTA ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES SIGNIFICATIVAS DE CONSECUENCIA DURANTE EL DESEMPEÑO DEL CARGO, SEGUN LA EVALUACION REALIZADA EN LOS DIFERENTES SEGMENTOS CORPORALES (EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES, COLUMNA VERTEBRAL)

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

PUEDE LABORAR CON RECOMENDACIONES , SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO.

Observaciones: RECOMENDACIONES VISUALES QUE EN EL MOMENTO NO LIMITAN SU CAPACIDAD PARA DESEMPEÑAR EL CARGO, USO DE LENTES O GAFAS DE CORRECCION PARA LABORES DE PRECISION LEJANA DURANTE JORNADA LABORAL.

RECOMENDACIONES PARA EL CARGO: REPORTAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER INCIDENCIA O ACCIDENTE QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION DE SUS LABORES CONSERVE POSTURAS ERGONOMICAS QUE PERMITAN PREVENIR ACCIDENTES, MOLESTIAS Y LESIONES ORIGINADOS POR MALAS POSTURAS. RECIBIR INDUCCION Y/O REINDUCCION SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE CARGAS. RECUERDE SIEMPRE ADOPTAR POSTURA ADECUADA PARA LEVANTAMIENTOS DE PESO, REALICE AGARRE FIRME, LEVANTAMIENTOS SUAVES, EVITE GIROS. LA CARGA SIEMPRE DEBE IR PEGADA AL CUERPO. COLOCAR LOS PIES SEPARADOS PROPORCIONA ESTABILIDAD PARA EL LEVANTAMIENTO. APOYAR LOS PIES TOTALMENTE EN EL SUELO. LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, SON UN COMPONENTES ESENCIALES PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD, UTILICE CORRECTAMENTE. REALICE PAUSAS ACTIVAS (ESTIRAMIENTO, COLUMNA, EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, SEGUN PROGRAMA DE PAUSA EN LA EMPRESA). RECUERDE SIEMPRE SOLICITAR AYUDA A OTRAS PERSONAS SI EL PESO DE LA CARGA ES EXCESIVO O SE DEBEN ADOPTAR POSTURAS INCOMODAS DURANTE EL LEVANTAMIENTO. EN RELACIÓN CON LA ROTACIÓN O VARIACIÓN DE TAREAS, ALTERNAR LOS PERIODOS DE TRABAJO MEDIO MODERADAMENTE LO CON OTROS EN LOS QUE NO LOS HAYA DE TAL MANERA QUE ESTAS DEMANDAS FISICAS NO COMPROMETAN A LOS MISMOS SEGMENTOS CORPORALES APLICA PARA TODAS AQUELLAS LABORES QUE ESTEN DEFINIDAS COMO MOVIMIENTOS REPETITIVOS. SOLICITE CAPACITACION SI DESCONOCE EL CORRECTO MANEJO DE LA DIFERENTE MAQUINARIA QUE ESTAN EN SU PUESTO DE TRABAJO, INFORME NOVEDADES EN EL FUNCIONAMIENTO.

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular No. 000543 del 15 de Septiembre de 2014 de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, la historia clínica ocupacional del trabajador únicamente puede ser conocida por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. En ningún caso, el empleador puede tener acceso a dicho documento.

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Recomendamos Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPP)

VISUAL	USO DE LENTES O GAFAS DE CORRECCION VISUAL SEGUN PRESCRIPCION EN JORNADA LABORAL. ACTUALIZAR FORMULA ANUALMENTES, USO DE GAFAS DE PROTECCION OCULAR EN AMBIENTE LABORAL SEGUN SE REQUIERA.	PPyP

Información de Remisiones

OPTOMETRÍA	PRESENTA TRASTORNO REFRACTARIO LEJANA QUE REQUIERE CORRECCION VISUAL.

Recomendaciones al Empleador

- Realizar inducción de acuerdo al cargo a desempeñar.
- Capacitación y entrenamiento de prevención de los riesgo según su ocupación.
- Suministrar todos los elementos de protección personal requeridos para realizar su trabajo de manera segura.
- Incluir al trabajador en los sistemas de vigilancia epidemiológica que requiera (Conservación Auditiva, Riesgo cardiovascular, Riesgo biomecanico, Riesgo psicosocial, Respiratorio y Visual)
- Evaluar los esquemas de vacunación para enfermedades inmunoprevenibles.
- Verificar en el desarrollo del trabajo que las actividades y tareas a realizar no excedan las capacidades físicas del trabajador.

Consentimiento Informado del Aspirante o Trabajador

Autorizo al doctor(a) arriba mencionado(a) a realizar en mi examen medico y/o paraclinicos ocupacionales registrados en este documento. El (la) doctor(a) arriba mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y el propósito del examen medico y/o paraclinicos. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen medico y/o paraclinicos ocupacionales, a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de la prueba. Entiendo que la realización de estas pruebas es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que se realicen el o los exámenes. Fui informado de las medidas que tomara la IPS para proteger la confidencialidad de mis resultados. Recibí copia de la valoración médica ocupacional. Las respuestas dadas por mí en este examen están completas y son validas. Autorizo a la IPS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento para el fiel cumplimiento del programa de salud ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remita la historia clínica a la EPS a la cual me encuentre actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de firmar y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Medico Especialista en Salud Laboral	Firma y cedula del Paciente
SANDRA MILENA SECURA GONZALEZ	HERNAN BLANQUICET SERPA
1000480202222	1027042829

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



Cedisalud

900957430-3
LSST. [illegible] del

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL

Certificado de aptitud: 98591313-72657

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha y Lugar:	31/01/2024 APARTADO	**Tipo de Examen:**	INGRESO
Paciente:	HENRY ALONSO AREIZA ESPINOSA	**Identificación:**	98591313
Género	MASCULINO **Edad:** 59	**Teléfono**	NO TIENE **Móvil:** 3146640356
Estado Civil:	UNION LIBRE	**Cargo:**	AYUDANTE
Dirección	BARRIO TERCERA DEL CONSEJO CLL 78-94	**EPS:**	NUEVA EPS - Nueva Promotora de Salud
Empresa	CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023	**Escolaridad:**	SECUNDARIA

EXAMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

AUDIOMETRIA TAMIZ	CAPACIDAD AUDITIVA ACTUAL NORMAL, ADECUADA PARA EL CARGO; 1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA EN AMBIENTES CON RUIDO SEGUN GUIAS DE MANEJO DE LA EMPRESA.
VISIOMETRIA TAMIZ	CON ALTERACION VISUAL NO CORREGIDA, QUE NO INTERFIERE CON SU CAPACIDAD PARA DESEMPEÑAR EL CARGO, CONTROL CON OPTOMETRIA
EXAMEN OCUPACIONAL ENFASIS OSTEOMUSCULAR	PARA DEFINIR EL CONCEPTO DE APTITUD LABORAL, SE REALIZO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN SISTEMA OSTEOMUSCULAR, SE HAN TENIDO EN CUENTA TODOS LOS SEGMENTOS CORPORALES, SE EMITIERON OBSERVACIONES SEGUN LOS HALLAZGOS PRESENTES AL MOMENTO DE LA ATENCION POR EL MEDICO ESPECIALISTA EN SST ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL (LOS) ESPECIALISTA(S) EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, SE RECOMIENDA EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN CORRESPONDA, AL CARGO Y/O LABOR DEL EMPLEADO, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN PROGRAMA DE LA EMPRESA, ADOPTAR ADECUADA HIGIENE POSTURAL, HABITOS DE VIDA SALUDABLE, INDICACIONES PROPIAS PARA EL CARGO A REALIZAR, REPORTE OPORTUNO ACCIDENTES O EVENTOS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO, RECUERDE NUNCA REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES ADOPTANDO UNA INCORRECTA POSTURA EN TODOS LOS SEGMENTOS CORPORALES, DURANTE LA EJECUCION DE LA LABOR EVITAR ACCIONES IMPRUDENTES QUE PONGAN EN RIESGO SU INTEGRIDAD FISICA O MENTAL, PRESENTA ALTERACION VISUAL, SEGUIR RECOMENDACIONES SEGUN OPTOMETRIA PARA EL USO DE LENTES, CONTROL PERIODICO ANUAL, ACTUALMENTE NO PRESENTA ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES SUSCEPTIBLES DE COMPLICARSE DURANTE EL DESEMPEÑO DEL CARGO, SEGUN LA EVALUACION REALIZADA EN LOS DIFERENTES SEGMENTOS CORPORALES (EXTREMIDADES SUPERIORES,INFERIORES,COLUMNA VERTEBRAL)

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

PUEDE LABORAR CON RECOMENDACIONES , SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

Observaciones: RECOMENDACIONES VISUALES QUE EN EL MOMENTO NO LIMITAN SU CAPACIDAD PARA DESEMPEÑAR EL CARGO: USO DE LENTES O GAFAS DE CORRECCION PARA LABORES DE PRECISION CERCANA Y LEJANA DURANTE JORNADA LABORAL.

RECOMENDACIONES PARA EL CARGO: REPORTAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER INCIDENTE O ACCIDENTE QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION DE SUS LABORES, CONSULTE DOCTRINAS EL LOGICAMOS QUE PERMITAN PREVENIR ACCIDENTES, MOLESTIAS Y LESIONES ORIGINADOS POR MALAS POSTURAS, RECIBA INDUCCION Y/O REINDUCCION SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE CARGAS, RECUERDE SIEMPRE ADOPTAR POSTURA ADECUADA PARA LEVANTAMIENTOS DE PESO, REALICE SIEMPRE FLEXIONES, LEVANTAMIENTOS SUAVES, PARTE DE LA CARGA SIEMPRE DEBE IR PEGADA AL CUERPO, COLOCAR LOS PIES SEPARADOS PROPORCIONA ESTABILIDAD PARA EL LEVANTAMIENTO, APOYAR LOS PIES TOTALMENTE EN EL SUELO, LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL, SON UN COMPONENTES ESENCIALES PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD, UTILICE CORRECTAMENTE, REALICE PAUSAS ACTIVAS DURANTE EL DESEMPEÑO DEL CARGO, SEGUN LA EVALUACION REALIZADA EN LOS DIFERENTES SEGMENTOS CORPORALES (EXTREMIDADES SUPERIORES,INFERIORES,COLUMNA VERTEBRAL)

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Recomendamos Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPP)

VISUAL	USO DE LENTES O GAFAS DE CORRECCION VISUAL SEGUN PRESCRIPCION EN JORNADA LABORAL ACTUALIZAR FORMULA ANUALMENTES, USO DE GAFAS DE PROTECCION OCULAR EN AMBIENTE LABORAL SEGUN SE REQUIERA.	PPyP

Información de Remisiones

OPTOMETRIA	PRESENTA TRASTORNO REFRACTARIO LEJANA Y CERCANA QUE REQUIERE CORRECCION VISUAL

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular No. 000543 del 15 de Septiembre de 2014 de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, la historia clínica ocupacional del trabajador únicamente puede ser conocida por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. En ningún caso, el empleador puede tener acceso a dicho documento.

Recomendaciones al Empleador

- Realizar inducción de acuerdo al cargo a desempeñar.
- Capacitación y entrenamiento de prevención de los riesgo según su ocupacion
- Suministrar todos los elementos de protección personal requeridos para realizar su trabajo de manera segura
- Incluir al trabajador en los sistemas de vigilancia epidemiológica que requiera (Conservación Auditiva, Riesgo cardiovascular Riesgo Biomecanico, Biologico, musculoe, Respiratorio e Visual)
- Evaluar los esquemas de vacunación para enfermedades inmunoprevenibles.
- Verificar en el desarrollo del trabajo que las actividades y tareas a realizar no excedan las capacidades físicas del trabajador.

Consentimiento Informado del Aspirante o Trabajador

Autorizo al doctor(a) abajo mencionado(a) a realizar en mi examen medico y/o paraclinicos ocupacionales registrados en este documento. El (la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y el proposito del examen medico y/o paraclinicos, he comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propasito, los beneficios la interpretación las limitaciones y riesgos del examen medico y/o paraclinicos ocupacionales, a partir de la asesoria brindada antes de la respectiva toma de la prueba. Entiendo que la realización de estas pruebas es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que se realizara el o los examenes. Fui informado de las medidas que tomara la IPS para proteger la confidencialidad de mis resultados. Recibi copia de la valoración médica ocupacional. Las respuestas dadas por mi en este examen estan completas y son verídicas. Autorizo a la IPS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento para el buen cumplimiento del programa de salud ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remita la historia clinica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leido y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico Especialista en Salud Laboral
SANDRA MILENA SEGURA GONZALEZ
1600-08020222

Firma y cedula del Paciente
HENRY ALONSO AREIZA ESPINOSA
98581513

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



Cedisalud

0934674203
ERSI Nº 202/IVA/2024 del

EVALUACIÓN MEDICO OCUPACIONAL

Certificado de aptitud: 1193462777-72638

INFORMACION GENERAL

Fecha y Lugar:	24/01/2024 APARTADO		**Tipo de Examen:**	INGRESO	
Paciente:	VICTOR ALFONSO SALAS PALACIOS		**Identificación:**	1193462777	
Género	MASCULINO	**Edad:** 37	**Teléfono**	NO TIENE	**Movil:** 3011601476
Estado Civil:	UNION LIBRE		**Cargo:**	AYUDANTE	
Dirección	BARRIO POLICARPA		**EPS:**	NUEVA EPS - Nueva Promotora de Salud	
Empresa	CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023		**Escolaridad:**	SECUNDARIA	

EXAMENES DE DIAGNOSTICO LABORAL REALIZADOS

AUDIOMETRIA TAMIZ	CAPACIDAD AUDITIVA ACTUAL IDONEA, ADECUADA PARA EL CARGO. 1. CONTROL ANUAL. 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO. 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN AMBIENTES CON RUIDO SEGÚN GUIAS de MANEJO DE LA EMPRESA
VISIOMETRIA TAMIZ	SIN ALTERACION VISUAL ACTUAL QUE INTERFIERA CON SU CAPACIDAD PARA DESEMPEÑAR EL CARGO. CONTROL ANUAL
EXAMEN OCUPACIONAL ENFASIS OSTEOMUSCULAR	PARA DETERMINAR EL CONCEPTO DE APTITUD LABORAL, SE REALIZO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN SISTEMA OSTEOMUSCULAR, SE HAN TENIDO EN CUENTA TODOS LOS SEGMENTOS CORPORALES, SE EMITIERON OBSERVACIONES SEGUN LOS HALLAZGOS PRESENTES AL MOMENTO DE LA ATENCION POR EL MEDICO ESPECIALISTA EN SST. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL (LOS) ESPECIALISTA(S) EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, SE RECOMIENDA EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN CORRESPONDAN, AL CARGO Y/O LABOR DEL EMPLEADO, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN PROGRAMA DE LA EMPRESA, ADOPTAR ADECUADA HIGIENE POSTURAL, HABITOS DE VIDA SALUDABLE, INDUCCION A TAREAS PROPIAS PARA EL CARGO A REALIZAR, REPORTE OPORTUNO ACCIDENTES O EVENTOS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO , RECOMENDAMOS REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES ADOPTANDO UNA ADECUADA POSTURA EN TODOS LOS SEGMENTOS CORPORALES, DURANTE LA EJECUCION DE LA LABORA EVITAR ACCIDENTES LABORALES QUE PONGAN EN RIESGO SU INTEGRIDAD FISICA O MENTAL , ACTUALMENTE NO PRESENTA ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES DISCAPACITANTES DE CUALQUIER ORDEN DURANTE EL DESEMPEÑO DEL CARGO, SEGUN LA EVALUACION REALIZADA EN LOS DIFERENTES SEGMENTOS CORPORALES (EXTREMIDADES SUPERIORES,INFERIORES,COLUMNA VERTEBRAL)

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

PUEDE LABORAR SIN RESTRICCIONES NI RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL CARGO

Observaciones:

RECOMENDACIONES: PARA EL CARGO INDICADO OPORTUNAMENTE EVALUANDO RIESGOS EL ACCIDENTE QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION DE SUS LABORES, CONSERVE POSTURAS APROPIADAS DE QUE PUEDAN PREVENIR ACCIDENTES, LESIONES ORIGINADOS POR ESTAS POSTURAS, PEDIR AYUDA CON SU HERRAMIENTA SOBRE EL MANEJO POR CARGAS, RECUERDE SIEMPRE ADOPTAR POSTURA ADECUADA PARA LEVANTAMIENTOS DE PESO, REALICE AGARRE FIRME, LEVANTAMIENTOS DURANTE ENTRE CARGA, LA CARGA SIEMPRE DEBE REPEGADA AL CUERPO, COLOCAR LOS PIES SEPARADOS PROPORCIONA ESTABILIDAD PARA EL LEVANTAMIENTO, APOYAR LOS PIES TOTALMENTE EN EL PISO, LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL SON UN COMPONENTES ESENCIALES PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD, USELOS CORRECTAMENTE, REALICE PAUSAS ACTIVAS ESTIRAMIENTO, COLUMNA , EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, SEGUN PROGRAMA DE PAUSA EN LA EMPRESA, RECUERDE SIEMPRE SOLICITAR AYUDA A OTRAS PERSONAS SI EL PESO DE LA CARGA ES EXCESIVO O SE DEBEN ADOPTAR POSTURAS INCOMODAS DURANTE EL LEVANTAMIENTO, EN RELACIÓN CON LA ROTACION O VARIACION DE TAREAS, ALTERNAR LOS PERIODOS DE TRABAJO FISICO MODERADO/ALTO CON OTROS EN LOS QUE NO LOS HAYA DE TAL MANERA QUE ESTAS DEMANDAS FÍSICAS NO COMPROMETAN A LOS DISTINTOS SEGMENTOS CORPORALES APLICA PARA TODAS AQUELLAS LABORES QUE ESTEN DEFINIDAS COMO MOVIMIENTOS REPETITIVOS, SOLICITE CAPACITACION SI DESCONOCE EL CORRECTO MANEJO DE LA DIFERENTE MAQUINARIA QUE ESTAN EN SU PUESTO DE TRABAJO, INFORME NOVEDADES EN EL FUNCIONAMIENTO

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular No. 000543 del 15 de Septiembre de 2014 de la Secretaria Seccional de Salud y Proteccion Social de Antioquia, la historia clínica ocupacional del trabajador únicamente puede ser conocida por terceros previa autorizacion del paciente o en los casos previstos por la ley. En ningún caso, el empleador puede tener acceso a dicho documento.

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Recomendamos Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPP)

NO

Información de Remisiones

NO

Recomendaciones al Empleador

- Realizar inducción de acuerdo al cargo a desempeñar.
- Capacitación y entrenamiento de prevención de los riesgos según su ocupación.
- Suministrar todos los elementos de protección y personal requeridos para realizar su trabajo de manera segura.
- Incluir al trabajador en los programas de vigilancia epidemiológica que requiera (Conservación Auditiva, Riesgo Cardiovascular, Riesgo Biomecánico, Ergonomía, Psicosocial, Respiratoria y Visual).
- Evaluar las exposiciones de vacunación para enfermedades inmunoprevenibles.
- Verificar en el desarrollo del trabajo que las actividades y tareas a realizar no excedan las capacidades físicas del trabajador.

Consentimiento Informado del Aspirante o Trabajador

Autorizo al doctor(a) Medico mencionado(a) a realizar en mi examen médico y/o paraclínicos ocupacionales registrados en este documento. El (la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y el propósito del examen médico y/o paraclínicos. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen medico y/o paraclínicos ocupacionales, a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de la prueba. Entiendo que la realización de estas pruebas es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que se realizara el o los examenes. Fui informado de las medidas que tomara la IPS para proteger la confidencialidad de mis resultados. Recibí copia de la valoración médica ocupacional. Las respuestas dadas por mi en este examen están completas y son verídicas. Autorizo a la IPS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento para el buen cumplimiento del programa de salud ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remita la historia clínica a la EPS a la cual me encuentre actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados ante mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico Especialista en Salud Laboral	Firma y cedula del Paciente
SANDRA MILENA SEGURA GONZALEZ	VICTOR ALFONSO SALAS PALACIOS
1000169926427	1193462777

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



Cedisalud

900[illegible]
ISSI [illegible]

EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL

Certificado de aptitud: 1027943562-72666

INFORMACION GENERAL

Fecha y Lugar:	27/01/2024 APARTADO	**Tipo de Examen:**	INGRESO
Paciente:	ESNEIDER MUENTE MARTINEZ	**Identificación:**	1027943562
Genero	MASCULINO **Edad:** 23	**Teléfono**	NO TIENE **Móvil:** 3004695947
Estado Civil:	SOLTERO(A)	**Cargo:**	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
Dirección	BARRIO OBRERO BLOQUE 5	**EPS:**	NUEVA EPS - Nueva Promotora de Salud
Empresa	CONSORCIO PARQUES APARTADO 2022 -	**Escolaridad:**	PRIMARIA

EXAMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

AUDIOMETRIA TAMIZ	CAPACIDAD AUDITIVA ACTUAL NORMAL, ADECUADA PARA EL CARGO; 1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN AMBIENTES CON RUIDO SEGÚN GUIAS DE MANEJO DE LA EMPRESA.
VISIOMETRIA TAMIZ	SIN ALTERACION VISUAL ACTUAL QUE INTERFIERA CON SU CAPACIDAD PARA DESEMPEÑAR EL CARGO. CONTROL ANUAL
EXAMEN OCUPACIONAL ENFASIS OSTEOMUSCULAR	PARA DICTAR EL CONCEPTO DE APTITUD LABORAL, SE REALIZO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN SISTEMA OSTEOMUSCULAR, SE HAN TENIDO EN CUENTA TODOS LOS SEGMENTOS CORPORALES, SE EMITIERON OBSERVACIONES SEGUN LOS HALLAZGOS PRESENTES AL MOMENTO DE LA ATENCION POR EL MEDICO ESPECIALISTA EN SST. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL (LOS) ESPECIALISTA(S) EN CASO DE QUE SE PRESENTEN. SE RECOMIENDA EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN CORRESPONDAN, AL CARGO Y/O LABOR DEL EMPLEADO. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN PROGRAMA DE LA EMPRESA, ADOPTAR ADECUADA HIGIENE POSTURAL, HABITOS DE VIDA SALUDABLE, INDUCCIONES PROPIAS PARA EL CARGO A REALIZAR, REPORTE OPORTUNO ACCIDENTES O PUNTOS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO, INFORMAR ANTES REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES NO ADECUADA POSTURA EN TODOS LOS SEGMENTOS CORPORALES, DURANTE LA EJECUCION DE LA LABOR EVITAR ACCIONES IMPRUDENTE QUE PONGAN EN RIESGO SU INTEGRIDAD FISICA O MENTAL. ACTUALMENTE NO PRESENTA ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES SUSCEPTIBLES DE COMPLICACION DURANTE EL DESEMPEÑO DEL CARGO, SEGUN LA EVALUACION REALIZADA EN LOS DIFERENTES SEGMENTOS CORPORALES (EXTREMIDADES SUPERIORES,INFERIORES,COLUMNA VERTEBRAL)

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

PUEDE LABORAR SIN RESTRICCIONES NI RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL CARGO

Observaciones:

RECOMENDACIONES PARA EL CARGO: REPORTAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER INCIDENTE O ACCIDENTE QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION DE SUS LABORES. CONSERVE POSTURAS ERGONOMICAS QUE PERMITAN PREVENIR MOLESTIAS Y LESIONES ORIGINADOS POR MALAS POSTURAS. RECIBIR INDUCCION Y/O REINDUCCION SOBRE EL MANEJO CORRECTO DE CARGAS. RECUERDE SIEMPRE ADOPTAR POSTURA ADECUADA PARA LEVANTAMIENTOS DE PESO, REALICE MOVIMIENTOS SUAVES, EVITE GIROS. LEVANTE SIEMPRE DEBE LA ESPALDA AL CUERPO, COLOCAR LOS PIES SEPARADOS PROPORCIONA ESTABILIDAD PARA EL LEVANTAMIENTO. APOYE LOS PIES FIRMEMENTE EN EL SUELO. LOS GUANTES DE PROTECCION INDIVIDUAL, SON UN COMPONENTES ESENCIALES PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD. UTILICE CORRECTAMENTE, REALICE PAUSAS ACTIVAS PARA EVITAR CANSANCIO, CALAMBRES, SUPERIORES E INFERIORES, SEGUN INDICACIONES DE PAUSA EN LA EMPRESA. RECUERDE SIEMPRE SOLICITAR AYUDA A OTRAS PERSONAS SI EL PESO DE LA CARGA ES EXCESIVO O SE DEBER ADOPTAR POSTURAS INCOMODAS DURANTE EL LEVANTAMIENTO. EN RELACION CON LA RUTINA O VARIACION DE LABORES, DURANTE LOS PERIODOS DE TRABAJO FISICO MODERADO/ALTO CONTEMPLADOS EN LOS QUE NO LOS HAYA DE TAL MANERA QUE ESTAS DEMANDAS FISICAS NO COMPROMETAN A LOS TEJIDOS SUBYACENTES CORPORALES APLICA PARA TODAS AQUELLAS LABORES QUE ESTEN DEFINIDAS COMO MOVIMIENTOS REPETITIVOS, SOLICITE CAPACITACION ACERCA DE LA CORRECTA MANEJO DE LA DIFERENTE MAQUINARIA QUE ESTAN EN SU PUESTO DE TRABAJO. INFORME NOVEDADES EN EL FUNCIONAMIENTO

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular No. 000545 del 15 de Septiembre de 2014 de la Secretaria Seccional de Salud y Proteccion Social de Antioquia, la historia clinica ocupacional del trabajador unicamente podra ser consultada por terceros previa autorizacion del paciente o en los casos previstos por la ley. En ningun caso, el empleador puede tener acceso a dicho documento.

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Recomendamos Sistema de Vigilancia Epidemiologica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPP)

NO

Información de Remisiones

NO

Recomendaciones al Empleador

- Realizar inducción de acuerdo al cargo a desempeñar.
- Capacitación y entrenamiento de prevención de los riesgo según su ocupación.
- Suministrar todos los elementos de protección personal requeridos para realizar su trabajo de manera segura
- Incluir al trabajador en los sistemas de vigilancia epidemiológica que requiera (Conservación Auditiva, Riesgo cardiovascular, Riesgo Biomecanico, Biológico, Psicosocial, Respiratorio y Visual).
- Evaluar los esquemas de vacunación para enfermedades inmunoprevenibles.
- Verificar en el desarrollo del trabajo que las actividades y tareas a realizar no excedan las capacidades físicas del trabajador.

Consentimiento Informado del Aspirante o Trabajador

Autorizo al doctor(a) abajo mencionado(a) a realizar en mi examen médico y/o paraclínicos ocupacionales registrados en este documento. El (la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y el propósito del examen médico y/o paraclínicos. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínicos ocupacionales, a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de la prueba. Entiendo que la realización de estas pruebas es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que se realizara el o los examenes. Fui informado de las medidas que tomara la IPS para proteger la confidencialidad de mis resultados. Recibí copia de la valoración medica ocupacional. Las respuestas dadas por mi en este examen estan completas y son verídicas. Autorizo a la IPS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento para el bien cumplimiento del programa de salud ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que consulte la historia clínica a la EPS a la cual me encuentra actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados ante mi firma y que me encontro en capacidad de expresar mi consentimiento:

ESNEIDER

Médico Especialista en Salud Laboral
SANDRA MILENA SEGURA GONZALEZ
1000408020222

Firma y cédula del Paciente
ESNEIDER MUENTE MARTINEZ
1027943562



Certificado Médico Laboral

SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO S.A.S. - NIT 8909377261

Fecha Cierre: 15/01/2024

Certificado de aptitud: 1146434790-1489913

TRABAJO EN ALTURAS

Información del Paciente

Fecha y Lugar:	15 ene. 2024 - MEDELLIN	Tipo de Examen:	INGRESO
Paciente:	HECTOR JAIME MARTINEZ RIVERA	Identificación:	1146434790
Genero:	MASCULINO Edad: 32	Telefono	2556151 Movil: 3025110707
Fecha	7/07/1991	Cargo:	OFICIAL DE OBRA
Estado Civil:	UNION LIBRE	EPS:	SALUD TOTAL S.A. EPS ARS
Dirección	CLL 148 99 20	ARL:	NO REPORTA
Escolaridad:	PRIMARIA	AFP:	COLPENSIONES
Empresa	CONSORCIO PARQUES APARTADO 2025	AREA: OPERATIVA Peso: 66 Talla: 168 IMC: 30.47	

Exámenes Diagnósticos Realizados

AUDIOMETRIA TAMIZ	NORMAL	1. CONTROL PERIODICO 2. PAUSAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
VISIOMETRIA	NORMAL	
MEDICINA OCUPACIONAL		IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AUTO CUIDADO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SALUD HAGA USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REALICE PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO CON EL SG SST DE LA EMPRESA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA UNA HORA DIARIA 3 VECES POR SEMANA CONTROLE SU PESO CORPORAL CAPACITACION Y TRABEJO SEGURO DE CARGAS, DIETA BAJA EN GRASAS ANIMALES, COMER CARNES SIN PIEL Y EVITAR ALIMENTOS FRITOS EVITAR AZUCARES PROCESADOS Y ALIMENTOS RICOS EN CARBOHIDRATOS
TRIGLICERIDOS	ANORMAL NO LIMITANTE	
COLESTEROL TOTAL	NORMAL	
GLUCOSA EN SUERO	NORMAL	
EVALUACION ORTOPEDICA CLINICA	NORMAL	
ESQUEMA VACUNACION COVID-19	ESQUEMA COMPLETO, NO APORTA CARNET	
VERIFICACION DE SINTOMAS Y PREEXISTENCIAS DE RIESGO PARA COVID-19	SIN RIESGO	
ANEXO ALTURAS	CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS PARA DESEMPEÑAR TRABAJOS EN ALTURAS	

Concepto Laboral

PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO
DESEMPEÑAR TRABAJOS EN ALTURAS

Observaciones:

RECOMENDACIONES Para EL CARGO: DEBE RECIBIR CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION
SI LABORA A LA INTEMPERIE (EXPUESTO AL SOL) UTILIZAR MONOGAFAS CON FILTRO UV, BLOQUEADOR SOLAR DIARIAMENTE EN CARA Y CUELLO, SOCIALIZAR ANTES DE COMENZAR A LABORAR.
ADOPTAR BUENAS POSTURAS Y NO SOBREPASAR EL LÍMITE DE PESOS ESTIPULADOS A LEVANTAR O TRANSPORTAR, UTILIZACIÓN DE AYUDAS MECANICAS A NECESIDAD.
CAPACITAR SOBRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE EMERGENCIA
EN CASO DE HABER INGERIDO LICOR, MEDICAMENTOS QUE OCASIONEN SOMNOLENCIA O SUSTANCIAS ALUCINOGENAS, SE DEBE EVITAR LABORAR EN ALTURAS O ESPACIOS CONFINADOS
CUMPLE CON LOS PERIODICOS CURSOS Y PARACLINICOS CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 4272 DE 2021.

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPyP)

Información de Remisiones

NUTRICIONAL	SOLICITE VALORACIÓN AMBULATORIA. REQUIERE ASESORIA NUTRICIONAL Y SEGUIMIENTO DE SU PESO CORPORAL
MEDICINA GENERAL	SOLICITE VALORACION AMBULATORIA EN 3 MESES. SE LE DEBE REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PERFIL LIPIDICO.

Consideraciones Jurídicas

CONSIDERACIONES JURIDICAS


Las resoluciones 2346 de 11 de julio de 2007 y la 1918 de julio de 2009, la resolucion 839 de 2017 y decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2 del ministerio de trabajo y salud y proteccion social - los cuales se modifican, adicionan, sustituyen o derogan que reglamentan la practica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales, con el objetivo de determinar la aptitud para el trabajo a desempeñar, de acuerdo con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo y establecer la existencia de restricciones o limitaciones del aspirante. También establece que la conducta final puede expresarse en CERTIFICADO MEDICO del paciente. Los documentos completos de la historia clínica ocupacional están bajo nuestra guarda y custodia, acorde con lo establecido en la resolucion 1918 de julio 5 de 2009 del Ministerio de Protección Social y el empleador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hace parte integral de su historia médica.

Se entrega al Empleador la información de las recomendaciones, preventivas o valoraciones complementarias ocupacionales dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 Art. 10 y Resolución 312 de 2019 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de enfermedades de la salud.

Las recomendaciones dadas por los evaluadores están dirigidas y son aplicables únicamente a la IPS SERVICIOS MEDICOS SAS NIT 9010 para que dicha IPS conforme con el aspecto con mira hacia la adecuada gestión ocupacional dentro de la empresa, dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, para el programa de vigilancia y salud en el trabajo y se recomienda realizar exámenes ocupacionales acorde a la matriz de peligros y profesiograma.

Médico Especialista en Salud Laboral
PODOLEO SERRATO BONILLA
LC 25118505-10-2015 REG 205-2

Firma y cédula del Paciente
HECTOR JAIME MARTINEZ RIVERA
Identificación: 1140434700



Certificado Médico Laboral

SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO S.A.S. - NIT: 890913728-1

Fecha Cierre: 23/05/2024

Certificado de aptitud: 1040510560-1497617

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL

Información del Paciente

Fecha y Lugar:	23 may. 2024 - MEDELLIN	Tipo de Examen:	INGRESO
Paciente:	LUIS EDUARDO OSPINA ROMERO	Identificación:	1040510560
Género:	MASCULINO Edad: 29	Telefono	Móvil: 3184167261
Fecha	29/12/93	Cargo:	AYUDANTE DE OBRA
Estado Civil:	UNION LIBRE	EPS:	EPS SURA
Direccion	CRA 91 133 52	ARL:	NO REPORTA
Escolaridad:	BACHILLERATO	AFP:	NO REPORTA
Empresa	CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023	AREA: No Reporta Peso: 65 Talla: 170 IMC: 22.49	

Exámenes Diagnósticos Realizados

AUDIOMETRIA TAMIZ	NORMAL	1. CONTROL PERIODICO, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA EN EXPOSICION A RUIDO
VISIOMETRIA	NORMAL	
MEDICINA OCUPACIONAL		ACTIVIDAD FISICA: EJERCICIO 30 MINUTOS MINIMO 4 VECES POR SEMANA CREAR (NO MANTENER) HABITOS SALUDABLES, MANTENER UNA ADECUADA HIGIENE POSTURAL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL De ACUERDO A LOS RIESGOS DE SU OFICIO
VERIFICACION DE SINTOMAS Y PREEXISTENCIAS DE RIESGO PARA COVID 19	SIN RIESGO	
EVALUACION OSTEOMUSCULAR	NORMAL	
ESQUEMA VACUNACION COVID 19	ESQUEMA COMPLETO	

Concepto Laboral

[redacted]

Observaciones:

Tipo de Restricción — Condiciones, Factores, Agentes Asociados — Permanente

NO

Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPyP)

PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE ACUERDO A LOS RIESGOS LABORALES PRIORITARIOS PARA EL CARGO DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA EMPRESA — SVE

Información de Remisiones

NO

Consideraciones Jurídicas

CONSIDERACIONES JURIDICAS

La ley 1562 de 2012 y la 1918 de julio de 2003, la resolución 491 de 2017 y decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.15 numerales 1 y 2 del ministerio de trabajo y salud y protección social, los invitamos que se encargue, seleccione, contrate o designe aquí reglamentan la practica y realizado de los exámenes medicos ocupacionales, con el objetivo de determinar la aptitud física del trabajador, el desempeño seguro con los riesgos inherentes del puesto de trabajo y establecer la existencia de restricciones o limitaciones del individuo. También establece que la empresa será quien asuma los COSTOS DEL EXAMEN MEDICO del postulado. Los documentos completos de la ficha clínica ocupacional están bajo nuestra custodia y confidencialidad acorde con lo establecido en la resolución 1918 de julio 5 de 2009 del Ministerio de Protección Social y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hace parte historial médico.

Se entrega al Colaborador la información de los exámenes practicados, pueden ser solicitados dentro cumplimiento a la Ley 23 de 1981 Art. 10 y Resolución 0312 de 2019 y las normas que la modifiquen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la prevención de la salud de los trabajadores y de las recomendaciones de prevención y control de efectos sobre la salud.

Las respuestas dadas por el (la) colaborador(a) son completas y son verídicas. Autorizo a la IPS SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO para que emita un certificado de aptitud con unas recomendaciones medicas ocupacionales dirigidas únicamente, dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, para el programas de seguridad y salud en el trabajo, se recomienda realizar valoración ocupacional acorde a la matriz de peligros y profesiograma.

Cindy V Dugue P

Médico Especialista en Salud Laboral
CINDY VANESA DUGUE PEREZ
LIC 20210601326B3 RG. 1152206

Firma y cedula del Paciente
LUIS FERNANDO OSPINA ROMERO
Identificación: 1040510560

enlace

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-09, 09:37:16 PM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numero Planilla: 6865[illegible]

Periodo Cotización: enero de 2024 Periodo Servicio: febrero de 2024

PAGADO 30/01/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023		
Documento	NI901737986	Dirección	CR 76 #46 - 40 EDIFICIO SAN FELIPE 301
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5773774
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	GONZALEZ SANCHEZ JORGE ALEJANDRO	Identificación	CC 71799803
Total Afiliados	41	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

Pagado: 30/01/2024

Empresa NI901737986
CONSORCIO PARQUES

Planilla Nro: 68551637

Periodo Cotización: enero de 2024

Periodo Servicio: febrero de 2024

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones				Salud				Riesgos		Cajas				Parafiscales				
Identificación	Afiliado y Beneficiario	Tipo	Cotiz.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP							Aportes	IBC Pensión	Cuenta	Administradora	IBC Salud	Cotiz. Salud	Cuenta	Administradora	Tarifa	IBC Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	IBC Cajas	Tarifa Cajas	Aportes ICBF	IBC Parafiscales	Tarifa Parafiscales	Aportes ESAP	Aportes Mintransporte	Total
[redacted]																																											

consorcio parques aparicio	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FT-SST-021 VERSIÓN: 001 FECHA: 27 DE MAYO DE 2022

Fecha: 02/02/2024 OBRA: Construcción de los parques Ciudad

Realizado por: Estefani Negrete Ujueta

Tema general: Retroalimentacion de los riesgos y amenazas, medidas preventivas frente del trabajo

No.	Documento	Nombre y apellido	Firma
1	1028003+243	Yeiver Andres Portocarrero	
2	Yeiver Andres	Fernando Ochoa	
3	1040510560	Luis Fernando Osma Ramos	
4	1027943756	edil residentiales	edil residentiales
5	1193467797	yuleth Bibiana Bolaños	
6	1063652530	Andres ocoba	Andres
7	1061068	Estefani negrete	
8	1023 941 924	Hermes Blanco Carpeta	
9	1001 074 659	Jhonatan Andres Ibarra Castillo	
10	1098031682	Julian Pino	
11	1128 282 552	Jose ochoa	
12	1143 447 1	Cristian Gomez	
13	1001 030 097	Carlos Cardenas Jimenez	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

CODIGO: FT-SST-021
VERSIÓN: 001
FECHA: 27 DE MAYO DE 2022

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 18/04/2024	OBRA: Construccion de los parques ciudad de
Realizado por	Estefani negrete

Tema general: pausas activas

No.	Documento	Nombre y apellido	Firma
1			
2	7021886.7	Alvaro CARDENAS SSALENTE	
3	7001021 078	Carlos Manuel Celada	
4	10898823	Omar Apistaye	
5	1021122021	José Ramiro Medina Villadiego	
6	1045 [illegible]	Aura [illegible]	
7	1001030 042	Carlos Cardenas Jimenez	
8	1001021509	[illegible]	
9	1078076682	Isidro Moo	
10	15309346	David Peña	
11	[illegible]	[illegible]	
12	15337135	John Nelson Corrales	
13	1133794824	Daniel Daza E.	
14	1137941935	Juan David	
15	10932906	[illegible]	
16	1063652536	Andres Ospina	
17	[illegible]		
18	1150737229	Anyuci Yo Mateus	
19	1200136	mosquera cuesta Roberto	
20	1148143197	Yeiler Perea M	
21			

	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FT-SST-021 VERSIÓN: 001 FECHA: 27 DE MAYO DE 2022

Fecha: 23/01/2024

OBRA: Construccion de los parques Ciudad Edelmi negrete.

Realizado por:

Tema general: Acto Cuidado, actos y condiciones inseguras

No.	Documento	Nombre y apellido	Firma
1			
2	1178277552	Jose Gomez	
3	1128.377443	Alexander Pena Pita	
4	1116411790	Hector Tejada	
5	1044357380	Noel Cordoba Albaez	
6	1041030497	Carlos Cardenas Jimenez	
7	1041045691	Jhonatan Andres Lozano Castro	
8	12001360	Rebuba Mosquera Cuesta	
9	1148143897	Yerler Perea M	
10	1040036832	Jediel Moreno Ramirez	
11	[illegible]	[illegible]	
12	1041041098	Carlos Manuel Criada Cortes	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FT-SST-021 VERSIÓN: 001 FECHA: 27 DE MAYO DE 2022

Fecha: 10/01/2024

OBRA: Construcción de los parques ciudad de Estefanía negrete

Tema general: Reglamento HSI y política Alcohol y drogas.

No.	Documento	Nombre y apellido	Firma
1			
2	7091856[illegible]	ALVARO BARDENAS SALAZAR	
3	7001024090	Carlos Manuel Celedón Cotes	
4	10898829	OMAR APistante	
5	1033225951	Jairo Enrique Nadar Villadiego	
6	9211629211	Arturo Agudelo	
7	1001036042	Carlos Cadenas Jimenez	
8	1001074509	Jhonnier Andrés Jaramillo Carrill	Jhonnier Mola
9	1078901682	Isidro Toro	
10	15309346	David Peña	David Peña
11	[illegible]	[illegible]	
12	15337135	John Nelson corrales	John Nelson
13	1133704826	Daniel Daza C.	
14	1133741826	Jhon Daniel	
15	1093[illegible]906	[illegible]	
16	1063652536	Andres Oyola	Andres
17	~~[illegible]~~		
18	1550[illegible]729	OMAR CIRO MAZO	
19	12001360	mosquera cuesta Roberto	
20	1148193197	YULBER PEREA M	
21			

	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FT-SST-021 VERSIÓN: 001 FECHA: 27 DE MAYO DE 2022

Fecha: 26/01/2024	**OBRA:** Construccion de los parques cadd.
Realizado por:	Estefani Ruiz
Tema general: Feria alimentacion de la importancia de las inspecciones de Maquinas.	

No.	Documento	Nombre y apellido	Firma
1			
2	1078037213	Juan Andres Cano Ruiz	
3	1007 021 098	Carlos Manuel Pineda Cortes	
4	1001025723	JHON ALEXANDER VARELA MATEO	
5	1027945562	ESTEFANI RUIZ	
6	1001 030 097	Carlos Cardenas Jimenez	
7	1001 021 509	Jhonatan Andres Lotero G.	
8	1001 567 958	Dairo Andres Asprilla Serna	
9	1148143197	Yeiler Perea Moreno	
10	1148 [illegible] 240	Hector [illegible]	
11	71575834	[illegible]	
12	78591 718	Henry Alonso Arriza	
13	1193102779	victor cabal	
14	1078031688	Jadir Mejia	
15	1 [illegible] 52	[illegible]	
16	1 [illegible] 491	Cristian Comas	
17	1040505560	Jonathan Duran Romero	
18	1078 [illegible] 929	Hernan [illegible]	
19	12 001 360	Roberto moreno	
20			
21			

	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FT-SST-021 VERSIÓN: 001 FECHA: 27 DE MAYO DE 2022

Fecha: 17/01/2024.	OBRA:
Realizado por: 17/01/2024.	-Estefani Registro-N°5900E -Delbi Ruiz Tecnico Andamio y equipos
Tema general: Retro alimentacion de normas de seguridad para trabajos de equipo y maquinaria	

No.	Documento	Nombre y apellido	Firma
1	1065339851	Jose Francisco	
2	[illegible]	[illegible]	
3	98468424	Pedro Agudelo	
4	1035159083	Eduardo Gordeta.	
5	1148143191	Yeiver Perez.	
6	1130047	Carlos Cardona Jimenez.	
7	1089462629	Danny Restrepo	
8	1001104098	Carlos Manuel Colon.	
9	1128634521	Yader Muñoz	
10	1001024569	Jhonatan Tobon	
11	1000136	Roberto Cerro.	
12	1028031213	Jair Perez.	
13	1071851607	Alvaro Cardenal.	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033 Versión 02 Fecha 05 de agosto de 2019 Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- [x] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- [x] Funciones del COPASST
- [x] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [x] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [ ] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo
- [x] Notificación de peligros, riesgos y accidentes
- [ ] Acoso Laboral
- [x] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
- [ ] Procedimientos de trabajo seguro

ESNEIDER

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	Esneida Muñoz	Fecha	24/04/2024
		Cedula	1027943562.

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÓN GENERAL

- [x] Reseña Histórica de la empresa
- [x] Derechos y deberes de los trabajadores
- [x] Obligaciones de los trabajadores
- [x] Prohibiciones
- [x] Reglamento Interno de Trabajo
- [x] Sistema de Seguridad Social

ESNEIDER
Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código: FT-SST-034 Versión: 02 Fecha: 5 de agosto de 2019 Página 2 de 2

5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Área de SST	 Informarle al Jefe inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el área de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
X Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
c. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
d. Ninguna de las anteriores

Victor Salas
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C 1193 462 777

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

Digitized by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código FT-SST-034 Versión 02 Fecha 5 de agosto de 2019 Página 1 de 2

INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL EVALUADO	Victor Salas
CEDULA	1011400478
OFICIO	Ayudante
AREA/SECCION	Obra

1. Que ARL se encuentra afiliado

[X] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLÍVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

( ) Falso (X) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (X) Verdadero

4. Relacione con una linea la parte del cuerpo donde debemos colocarnos cada elemento de protección personal



consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033 Versión 02 Fecha: 05 de agosto de 2019 Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- [X] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- [X] Funciones del COPASST
- [X] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [X] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [X] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo
- [X] Notificación de peligros, riesgos y accidentes
- [X] Acoso Laboral
- [X] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
- [X] Procedimientos de trabajo seguro

VICTOR Salas

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	VICTOR ALFONSO SALAS PORTACIO	Fecha	26
		Cedula	1193462777

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.


INDUCCIÓN GENERAL

- [X] Reseña Histórica de la empresa
- [X] Derechos y deberes de los trabajadores
- [X] Obligaciones de los trabajadores
- [X] Prohibiciones
- [X] Reglamento Interno de Trabajo
- [X] Sistema de Seguridad Social

VICTOR SALAS
Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa



6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

X a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
c. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
d. Ninguna de las anteriores

Henry Alonso
FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 98591317

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código: FT-SST-034 Versión: 02 Fecha: 5 de agosto de 2019 Página 1 de 2

INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐

NOMBRE DEL EVALUADO	Henry Alonso Ariza Espinosa
CEDULA	98591313 Sello, A-T
OFICIO	Auxiliar. Entendido
AREA/SECCION	Obra

1. Que ARL se encuentra afiliado

☒ ARL sura ☐ POSITIVA ☐ SEGUROS BOLÍVAR

☐ Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(X) Falso ( ) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

(X) Falso ( ) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocamos cada elemento de protección personal



consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- [X] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- [X] Funciones del COPASST
- [X] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [X] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [X] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo
- [X] Notificación de peligros, riesgos y accidentes
- [X] Acoso Laboral
- [X] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
- [X] Procedimientos de trabajo seguro

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FI-SST-033 Versión: 02 Fecha: 05 de agosto de 2019 Página 1 de 2

Nombre	Henry Alonso Arcia	Fecha	31-26-2024
		Cedula	98591317

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.



INDUCCIÓN GENERAL

- [X] Reseña Histórica de la empresa
- [X] Derechos y deberes de los trabajadores
- [X] Obligaciones de los trabajadores
- [X] Prohibiciones
- [X] Reglamento Interno de Trabajo
- [X] Sistema de Seguridad Social

Henry Alonso A
Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Área de SST	 Informarle al Jefe inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el área de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas X	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

   a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
   b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
   X Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
   d. Ninguna de las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C 1061025923

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código FT-SST-034 Versión 02 Fecha: 5 de agosto de 2019 Página 1 de 2

INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL EVALUADO	JHON ALEXANDER VALENCIA PATIÑO
CEDULA	1006025423
OFICIO	OBRERO
AREA/SECCION	CASA

1. Que ARL se encuentra afiliado

[X] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLÍVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

[X] Falso (X) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (X) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocarnos cada elemento de protección personal



consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[X] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

[X] Funciones del COPASST

[X] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo

[X] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

[X] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo

[X] Notificación de peligros, riesgos y accidentes

[X] Acoso Laboral

[X] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo

[X] Procedimientos de trabajo seguro

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	JHON MARQUEZ VALENCIA PINTO	Fecha	25/01/2023
		Cedula	1061075223

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÓN GENERAL

[X] Reseña Histórica de la empresa

[X] Derechos y deberes de los trabajadores

[X] Obligaciones de los trabajadores

[X] Prohibiciones



[X] Reglamento Interno de Trabajo

[X] Sistema de Seguridad Social

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Área de SST	 Informarle al Jefe Inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el área de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

   a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
   b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
   c. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
   d. Ninguna de las anteriores

Hernan Serna

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código: FT-SST-034 Versión: 02 Fecha: 5 de agosto de 2019 Página 1 de 2

INDUCCION [ ] REINDUCCION [X]

NOMBRE DEL EVALUADO	Hernan
CEDULA	1021942929
OFICIO	Ayudante
AREA/SECCION	obra

1. Que ARL se encuentra afiliado

[X] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLÍVAR [ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(X) Falso ( ) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (X) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocamos cada elemento de protección personal



consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Codigo: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	Hernan Blanquicet Serra	Fecha	01.26.2024
		Cedula	1027942939

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÓN GENERAL

- [X] Reseña Histórica de la empresa
- [X] Derechos y deberes de los trabajadores
- [X] Obligaciones de los trabajadores
- [X] Prohibiciones
- [X] Reglamento Interno de Trabajo
- [X] Sistema de Seguridad Social

Hernan
Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[X] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

[X] Funciones del COPASST

[X] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo

[X] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

[X] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo

[X] Notificación de peligros, riesgos y accidentes

[X] Acoso Laboral

[X] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo

[X] Procedimientos de trabajo seguro


Herman

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código FT-SST-034 Versión 02 Fecha 5 de agosto de 2019 Página 2 de 2

5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Área de SST	 Informarle al Jefe inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el área de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
c. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
d. Ninguna de las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C 98.763.471

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

Powered by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código: FT-SST-034
		Versión: 02
		Fecha: 5 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL EVALUADO	Brayan Gomez.
CEDULA	1037634731.
OFICIO	Oficial
AREA/SECCION	Casa

1. Que ARL se encuentra afiliado

[X] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLIVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(V) Falso ( ) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (V) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocarnos cada elemento de protección personal



Powered by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	Jhonier Gomez	Fecha	25/01/2024.
		Cedula	98.27.491

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÓN GENERAL

- [x] Reseña Histórica de la empresa
- [x] Derechos y deberes de los trabajadores
- [x] Obligaciones de los trabajadores
- [x] Prohibiciones
- [x] Reglamento Interno de Trabajo
- [x] Sistema de Seguridad Social

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[X] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

[X] Funciones del COPASST

[X] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo

[X] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

[X] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo

[X] Notificación de peligros, riesgos y accidentes

[X] Acoso Laboral

[X] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo

[X] Procedimientos de trabajo seguro

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código: FT-SST-034
		Versión: 02
		Fecha. 5 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL EVALUADO	Johan medrano
CEDULA	1129015523
OFICIO	Ayudante
AREA/SECCION	02.03.

1. Que ARL se encuentra afiliado

[X] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLÍVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(X) Falso ( ) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (X) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocarnos cada elemento de protección personal



consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código: FT-SST-034
		Versión: 02
		Fecha: 5 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL EVALUADO	Johan medrano
CEDULA	1029015523
OFICIO	Auxiliar
AREA/SECCION	OBRAS

1. Que ARL se encuentra afiliado

[X] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLÍVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(X) Falso ( ) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (X) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocarnos cada elemento de protección personal



consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[V] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

[V] Funciones del COPASST

[V] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo

[V] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

[V] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo

[V] Notificación de peligros, riesgos y accidentes

[X] Acoso Laboral

[X] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo

[V] Procedimientos de trabajo seguro

Sabon medina
Firma del Trabajador

Stefan N. U
Firma Encargado de la Inducción

Powered by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	Johan Danaber medrano moreno	Fecha	24 mayo 2021
		Cedula	1028025523

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÓN GENERAL

☒ Reseña Histórica de la empresa

☑ Derechos y deberes de los trabajadores

☑ Obligaciones de los trabajadores

☒ Prohibiciones



☑ Reglamento Interno de Trabajo

☑ Sistema de Seguridad Social

Johan Danaber medrano
Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Área de SST	 Informarle al Jefe Inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el área de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

   a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
   b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
   X. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
   d. Ninguna de las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código: FT-SST-034 Versión: 02 Fecha: 5 de agosto de 2019 Página 1 de 2

INDUCCION ☒ REINDUCCION ☐

NOMBRE DEL EVALUADO	Juan David Rincón
CEDULA	1135[illegible]84
OFICIO	maestro
AREA/SECCION	Fuga

1. Que ARL se encuentra afiliado

☒ ARL sura ☐ POSITIVA ☐ SEGUROS BOLÍVAR

☐ Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(X) Falso ( ) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (X) Verdadero

4. Relacione con una linea la parte del cuerpo donde debemos colocamos cada elemento de protección personal



consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[X] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

[X] Funciones del COPASST

[X] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo

[X] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

[X] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo

[X] Notificación de peligros, riesgos y accidentes

[X] Acoso Laboral

[X] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo

[X] Procedimientos de trabajo seguro

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

Powered by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	Juan David	Fecha	18-01-2024
		Cedula	1358834

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.


INDUCCIÓN GENERAL

- [X] Reseña Histórica de la empresa
- [X] Derechos y deberes de los trabajadores
- [X] Obligaciones de los trabajadores
- [X] Prohibiciones
- [X] Reglamento Interno de Trabajo
- [X] Sistema de Seguridad Social

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la inducción

5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Área de SST	 Informarle al Jefe inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el área de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
c. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
d. Ninguna de las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C 1128278552

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

Powered by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código: FT-SST-034
		Versión: 02
		Fecha: 5 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL EVALUADO	Jose de C. Gomez
CEDULA	1128276552
OFICIO	oficial de obras civiles
AREA/SECCION	obra

1. Que ARL se encuentra afiliado

[X] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLÍVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(X) Falso ( ) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (X) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocamos cada elemento de protección personal



consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- [x] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- [x] Funciones del COPASST
- [x] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [x] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [x] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo
- [x] Notificación de peligros, riesgos y accidentes
- [x] Acoso Laboral
- [x] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
- [x] Procedimientos de trabajo seguro

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	Josidel C. Gómez	Fecha	19-01-24
		Cedula	1128274552

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.




INDUCCIÓN GENERAL

- [x] Reseña Histórica de la empresa
- [x] Derechos y deberes de los trabajadores
- [x] Obligaciones de los trabajadores
- [x] Prohibiciones
- [x] Reglamento Interno de Trabajo
- [x] Sistema de Seguridad Social

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Área de SST	 Informarle al Jefe inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el área de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

   a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
   b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
   c. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
   d. Ninguna de las anteriores

HECTOR JAIME
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C 1116631790

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

Powered by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código: FT-SST-034
		Versión: 02
		Fecha: 5 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL EVALUADO	HECTOR Jaime martinez
CEDULA	1146424740
OFICIO	OFICIAL
AREA/SECCION	OBRA

1. Que ARL se encuentra afiliado

[X] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLÍVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(F) Falso ( ) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (V) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocarnos cada elemento de protección personal



Powered by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[V] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

[V] Funciones del COPASST

[V] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo

[V] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

[V] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo

[V] Notificación de peligros, riesgos y accidentes

[V] Acoso Laboral

[V] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo

[V] Procedimientos de trabajo seguro

HECTOR Firma

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

Digitized by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	HECTOR JAIME MARTINEZ	Fecha	6/19
		Cedula	1146434780

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÓN GENERAL

[X] Reseña Histórica de la empresa

[X] Derechos y deberes de los trabajadores

[X] Obligaciones de los trabajadores

[X] Prohibiciones

[X] Reglamento Interno de Trabajo

[X] Sistema de Seguridad Social

HECTOR JAIME
Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

Escaneado con CamScanner

5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Área de SST	 Informarle al Jefe inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el área de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
c. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
d. Ninguna de las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C 1040 357 390

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

consorcio parques apartado	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Codigo FT-SST-034 Versión 02 Fecha 5 de agosto de 2019 Pagina 1 de 2

INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL EVALUADO	Noal Cordoba P
CEDULA	1040 357 300
OFICIO	Ayudante
AREA/SECCION	Obra

1. Que ARL se encuentra afiliado

[X] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLIVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(X) Falso ( ) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (X) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocarnos cada elemento de protección personal



consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[X] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

[X] Funciones del COPASST

[X] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo

[X] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

[X] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo

[X] Notificación de peligros, riesgos y accidentes

[X] Acoso Laboral

[X] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo

[X] Procedimientos de trabajo seguro

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartado	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033 Versión: 02 Fecha: 05 de agosto de 2019 Página 1 de 2

Nombre	Noel Cordoba Palma	Fecha	23/09/2024.
		Cedula	1040357380

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÓN GENERAL

- [X] Reseña Histórica de la empresa
- [X] Derechos y deberes de los trabajadores
- [X] Obligaciones de los trabajadores
- [X] Prohibiciones
- [X] Reglamento Interno de Trabajo
- [X] Sistema de Seguridad Social

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

Powered by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código FF-SST-034 Versión 02 Fecha 5 de agosto de 2019 Página 1 de 2

INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL EVALUADO	ESNEIDER
CEDULA	1077443566
OFICIO	Aprendiz
AREA/SECCION	Obra

1. Que ARL se encuentra afiliado

[X] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLÍVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(X) Falso ( ) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (X) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocarnos cada elemento de protección personal



5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Area de SST	 Informarle al Jefe inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el area de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

   a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
   b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
   c. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
   d. Ninguna de las anteriores

.ES

ESNEIDER .
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C 1027-913562

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	Fernando David	Fecha	29
		Cedula	1027941240

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÒN GENERAL

- [x] Reseña Histórica de la empresa
- [x] Derechos y deberes de los trabajadores
- [x] Obligaciones de los trabajadores
- [x] Prohibiciones
- [x] Reglamento Interno de Trabajo
- [x] Sistema de Seguridad Social

Fernando
Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código FT-SST-033 Versión 02 Fecha 05 de agosto de 2019 Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- [x] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- [x] Funciones del COPASST
- [x] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [x] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [x] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo
- [x] Notificación de peligros, riesgos y accidentes
- [x] Acoso Laboral
- [x] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
- [x] Procedimientos de trabajo seguro

Fernando

Firma del Trabajador

Esteban O.

Firma Encargado de la Inducción

Powered by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código FT-SST-034 Versión 02 Fecha 5 de agosto de 2019 Página 1 de 2

INDUCCION [ ] REINDUCCION [X]

NOMBRE DEL EVALUADO	Fernando
CEDULA	1027911240
OFICIO	Auxiliar enfermería
AREA/SECCION	SSTA

1. Que ARL se encuentra afiliado

[X] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLÍVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(F) Falso ( ) Verdadero


3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

(V) Falso ( ) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocarnos cada elemento de protección personal



5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Área de SST	 Informarle al Jefe inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el área de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

   a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
   b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
   x c. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
   d. Ninguna de las anteriores

Fernando
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C 1027941240

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	Luis Fernando Ospina Ramirez	Fecha	24-01-2024
		Cedula	1040610560

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÓN GENERAL

- [x] Reseña Histórica de la empresa
- [x] Derechos y deberes de los trabajadores
- [x] Obligaciones de los trabajadores
- [x] Prohibiciones
- [x] Reglamento Interno de Trabajo
- [x] Sistema de Seguridad Social

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

Powered by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	Luis Fernando Ospina Pimienta	Fecha	24-01-2024
		Cedula	1040810580

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÓN GENERAL

- [x] Reseña Histórica de la empresa
- [x] Derechos y deberes de los trabajadores
- [x] Obligaciones de los trabajadores
- [x] Prohibiciones
- [x] Reglamento Interno de Trabajo
- [x] Sistema de Seguridad Social

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

Escaneado con CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033 Versión: 02 Fecha: 05 de agosto de 2019 Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- [x] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- [x] Funciones del COPASST
- [x] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [x] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [x] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo
- [x] Notificación de peligros, riesgos y accidentes
- [ ] Acoso Laboral
- [x] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
- [x] Procedimientos de trabajo seguro

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

Escaneado con CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código: FT-SST-034
		Versión: 02
		Fecha: 5 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL EVALUADO	Luis Fernando Obando Romero
CEDULA	1040510350
OFICIO	Ayudante enfendido
AREA/SECCION	Obra.

1. Que ARL se encuentra afiliado

[x] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLÍVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(x) Falso ( ) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.



( ) Falso (x) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocarnos cada elemento de protección personal



Powered by CamScanner

5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Área de SST	 Informarle al Jefe inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el área de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Selecciona con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

   a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
   b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
   c. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
   [X] Ninguna de las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C 1000310360.

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	Jairo ANDRES ASPRILLA Serna	Fecha	24/01/2024
		Cedula	1007567958

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÓN GENERAL

[√] Reseña Histórica de la empresa

[√] Derechos y deberes de los trabajadores

[√] Obligaciones de los trabajadores

[√] Prohibiciones

[√] Reglamento Interno de Trabajo

[√] Sistema de Seguridad Social

Jairo
Firma del Trabajador

Edwin alv.
Firma Encargado de la Inducción

5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Área de SST	 Informarle al Jefe inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el área de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
c. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
d. Ninguna de las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C 1128272552

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

Powered by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código: FT-SST-034
		Versión: 02
		Fecha: 5 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL EVALUADO	Jose de J. Gomez
CEDULA	1128278558
OFICIO	oficial de obras civiles
AREA/SECCION	obra

1. Que ARL se encuentra afiliado

[X] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLÍVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(X) Falso ( ) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (X) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocamos cada elemento de protección personal



consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- [x] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- [x] Funciones del COPASST
- [x] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [x] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [x] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo
- [x] Notificación de peligros, riesgos y accidentes
- [x] Acoso Laboral
- [x] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
- [x] Procedimientos de trabajo seguro

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	José del C. Gómez	Fecha	19-01-24
		Cedula	1128274552

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÓN GENERAL

- [x] Reseña Histórica de la empresa
- [x] Derechos y deberes de los trabajadores
- [x] Obligaciones de los trabajadores
- [x] Prohibiciones
- [x] Reglamento Interno de Trabajo
- [x] Sistema de Seguridad Social

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Área de SST	 Informarle al Jefe inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el área de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

   a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
   b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
   c. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
   d. Ninguna de las anteriores

HECTOR Jaime
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C 1112643790

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

Scanned by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código: FT-SST-034 Versión: 02 Fecha: 5 de agosto de 2019 Página 1 de 2

INDUCCION [ ] REINDUCCION [X]

NOMBRE DEL EVALUADO	HECTOR Jaime Montoya
CEDULA	11861374
OFICIO	Of. Ctl
AREA/SECCION	OBra

1. Que ARL se encuentra afiliado

[X] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLÍVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(F) Falso ( ) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (V) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocamos cada elemento de protección personal



consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[V] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

[V] Funciones del COPASST

[V] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo

[V] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

[V] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo

[V] Notificación de peligros, riesgos y accidentes

[V] Acoso Laboral

[V] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo

[V] Procedimientos de trabajo seguro

HECTOR Jiménez

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033 Versión: 02 Fecha: 05 de agosto de 2019 Página 1 de 2

Nombre	HECTOR ITAIME ORTIZ	Fecha	6/19
		Cedula	1066124780

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÓN GENERAL

[V] Reseña Histórica de la empresa

[V] Derechos y deberes de los trabajadores

[V] Obligaciones de los trabajadores

[V] Prohibiciones

[V] Reglamento Interno de Trabajo


[V] Sistema de Seguridad Social

HECTOR Jaime
Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

Escaneado con CamScanner

5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Área de SST	 Informarle al Jefe inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el área de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

X a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
c. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
d. Ninguna de las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C 1040 857 390

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

consorcio parques apartado	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Codigo FT-SST-034 Versión 07 Fecha 5 de agosto de 2019 Página 1 de 2

INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL EVALUADO	Noel cordoba A
CEDULA	1040 357 380
OFICIO	Ayudante
AREA/SECCION	obra

1. Que ARL se encuentra afiliado

[X] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLIVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(X) Falso ( ) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (X) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocarnos cada elemento de protección personal



consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[X] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

[X] Funciones del COPASST

[X] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo

[X] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

[X] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo

[X] Notificación de peligros, riesgos y accidentes

[X] Acoso Laboral

[X] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo

[X] Procedimientos de trabajo seguro

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartado	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033 Versión: 02 Fecha: 05 de agosto de 2019 Página 1 de 2

Nombre	Noel Cordoba Palma	Fecha	23/04/2024.
		Cedula	1040357380

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÓN GENERAL

- [X] Reseña Histórica de la empresa
- [X] Derechos y deberes de los trabajadores
- [X] Obligaciones de los trabajadores
- [X] Prohibiciones
- [X] Reglamento Interno de Trabajo
- [X] Sistema de Seguridad Social

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

Scanned by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código FT-SST-034 Versión 02 Fecha. 5 de agosto de 2019 Página 1 de 2

INDUCCION [x] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL EVALUADO	[illegible]
CEDULA	[illegible]
OFICIO	[illegible]
AREA/SECCION	[illegible]

1. Que ARL se encuentra afiliado

[x] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLÍVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(x) Falso ( ) Verdadero


3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (x) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocarnos cada elemento de protección personal



5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Area de SST	 Informarle al Jefe inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el area de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

   a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
   b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
   c. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
   d. Ninguna de las anteriores

   ES

ESNEIDER .
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C 1027943562

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	Fernando David	Fecha	29
		Cedula	1027942140

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÒN GENERAL

- [x] Reseña Histórica de la empresa
- [x] Derechos y deberes de los trabajadores
- [x] Obligaciones de los trabajadores
- [x] Prohibiciones
- [x] Reglamento Interno de Trabajo
- [x] Sistema de Seguridad Social

Fernando
Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- [x] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- [x] Funciones del COPASST
- [x] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [x] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [x] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo
- [x] Notificación de peligros, riesgos y accidentes
- [x] Acoso Laboral
- [x] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
- [x] Procedimientos de trabajo seguro

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

Powered by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código FT-SST-034 Versión 02 Fecha 5 de agosto de 2019 Página 1 de 2

INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL EVALUADO	Fernanda
CEDULA	1027941240
OFICIO	Auxiliar enfermeria.
AREA/SECCION	Obra

1. Que ARL se encuentra afiliado

[X] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLÍVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(X) Falso ( ) Verdadero

3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

(X) Falso ( ) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocarnos cada elemento de protección personal



5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Área de SST	 Informarle al Jefe inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el área de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
c. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
d. Ninguna de las anteriores

Fernando
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C 1027941240

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	Luis Fernando Ospino Romero	Fecha	24-01-2024
		Cedula	1040610560

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÓN GENERAL

- [x] Reseña Histórica de la empresa
- [x] Derechos y deberes de los trabajadores
- [x] Obligaciones de los trabajadores
- [x] Prohibiciones
- [x] Reglamento Interno de Trabajo
- [x] Sistema de Seguridad Social

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

Powered by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	Luis Fernando Osorno Moreno	Fecha	24-01-2024
		Cedula	1040650580

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÓN GENERAL

- [x] Reseña Histórica de la empresa
- [x] Derechos y deberes de los trabajadores
- [x] Obligaciones de los trabajadores
- [x] Prohibiciones
- [x] Reglamento Interno de Trabajo
- [x] Sistema de Seguridad Social

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

Digitalizado con CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 2 de 2

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- [x] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- [x] Funciones del COPASST
- [x] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [x] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [x] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo
- [x] Notificación de peligros, riesgos y accidentes
- [ ] Acoso Laboral
- [x] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
- [x] Procedimientos de trabajo seguro

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartadó	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código: FT-SST-034 Versión: 02 Fecha: 5 de agosto de 2019 Página 1 de 2

INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL EVALUADO	Luis Fernando Ochoa Romero
CEDULA	1040818360
OFICIO	Ayudante entendido
AREA/SECCION	Obra.

1. Que ARL se encuentra afiliado

[X] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLÍVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(X) Falso ( ) Verdadero


3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (X) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocarnos cada elemento de protección personal



5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Área de SST	 Informarle al Jefe inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el área de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Selecciona con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
c. Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
[X] Ninguna de las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C 1000310360.

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

Digitized by CamScanner

consorcio parques apartadó	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código: FT-SST-033
		Versión: 02
		Fecha: 05 de agosto de 2019
		Página 1 de 2

Nombre	Jairo Andres Asprilla Serna	Fecha	24/01/2024
		Cedula	1007567958

Cada uno de los facilitadores instruye sobre los diferentes temas que deben ser conocidos por los nuevos y antiguos trabajadores de la empresa **CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023** mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada uno de los mismos, en el momento en que es firmado.

INDUCCIÓN GENERAL

[x] Reseña Histórica de la empresa

[x] Derechos y deberes de los trabajadores

[x] Obligaciones de los trabajadores

[x] Prohibiciones

[x] Reglamento Interno de Trabajo

[x] Sistema de Seguridad Social

Jairo
Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción



INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- [X] Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- [X] Funciones del COPASST
- [X] Definiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [X] Política en Seguridad y Salud en el Trabajo
- [X] Roles y Responsabilidades SST. Según el cargo
- [X] Notificación de peligros, riesgos y accidentes
- [X] Acoso Laboral
- [X] Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
- [X] Procedimientos de trabajo seguro

Firma del Trabajador

Firma Encargado de la Inducción

consorcio parques apartado	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST	Código FT-GEI-034 Versión 02 Fecha 5 de agosto de 2019 Página 1 de 2

INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL EVALUADO	Saido Andres Aspilla Gomo .
CEDULA	1002 567 958
OFICIO	Aydant
AREA/SECCION	Olao

1. Que ARL se encuentra afiliado

[x] ARL sura [ ] POSITIVA [ ] SEGUROS BOLÍVAR

[ ] Ninguna de las anteriores


2. El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas, responda falso o verdadero según corresponda:

(X) Falso ( ) Verdadero


3. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

( ) Falso (X) Verdadero

4. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocarnos cada elemento de protección personal



5. Señale con una X que NO se debe de hacer en la empresa

 Trabajar en Alturas sin permiso por escrito	 Asistir a las Capacitaciones del Área de SST	 Informarle al Jefe Inmediato los accidentes de trabajo
 Señalizar y Demarcar el área de trabajo	 Consumir licor o sustancias alucinógenas	 Pelearse con los compañeros de trabajo

6. Seleccione con una X la respuesta correcta ¿Que es un Incidente de trabajo?

a. Es un hecho que ocurre con relación a la labor que se está realizando que pudo haber ocasionado una lesión en el trabajador
b. Herida, Fractura una lesión en el cuerpo
X Acto Con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores
d. Ninguna de las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C 1001 567 958

ENCARGADO DE LA INDUCCION

¡Recuerda: La Seguridad y Salud En El Trabajo, Es Compromiso De Todos!

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: FEST-04
Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio Parques A	NIT	901737986
DIRECCIÓN	Dir Ucetes	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Hernan blanquicet	CEDULA	1027942924.
OBRA			

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Casco	Ingafe	1	26/01/2024
Gafas	Worseb	1	26/01/2024
Guantes	worsa	1	26/01/2024
Botas	Pobosta	1	26/01/2024.
Manga	tipo a lycra	1	29/01/2024
protector Auditivo	Worsel	1	29/01/2024.

Firma Quien Entrega _____

Firma Quien Recibe Hernan Serra

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: PSST-04
Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio Parques Arauka	NIT	901737966
DIRECCIÓN	Km calor	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Giovani Gomez	CEDULA	901637471
OBRA	Construccion de lo puro.		

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Casco	Insafe	1	entregado 25/01/2024
Guantes	Worski	1	entregado 25/01/2024
gafas	Wurth	1	25/01/2024
protector auditivo	Wurth	1	25/01/2024.
Manga	tipo delgador	1	29/01/2024

Firma Quien Entrega _____

Firma Quien Recibe entregado

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Codigo: FSST-04
	Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio Parques A.	NIT	901732[illegible]
DIRECCIÓN	Bll cele	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Jhon Danvel Valencia	CEDULA	1028015523
OBRA	Construccion de los parques Ciudad de		

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Casco	Insafe	1	24/01/2024
Guantes	Tipo Ingeniero	1	24/01/2024
Gafas	Workec	1	24/01/2024
Protector Aud.	Workfi	1	24/01/2024.
Manga.	Algodon	1.	24/01/2024

Firma Quien Entrega: Stefani N.V.

Firma Quien Recibe: Johan

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: FEST-04

Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio Parques Parla	NIT	.901137986.
DIRECCIÓN	Bri Galez	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Andres felipe Ortiz	CEDULA	1063 652536
OBRA	Construccion de los parque Ciudadelas		

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
casco	Insafe.	1	04/12/2024
Gafas	tipo ingenieril	1	04/01/2024
Botas	Robusta	1	04/01/2024
gafas.	Steel.	1	04/01/2024
Protector auditivo.	Uvex	1	04/01/2024

Firma Quien Entrega Andrea

Firma Quien Recibe Andres Ayola

Scanned by CamScanner

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: FEST-04

Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio parques Aparta.	NIT	901351906.
DIRECCIÓN	Bll celeb	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Jesus Fernand. Suarez	CEDULA	1553674
OBRA	Construcción de los parques Ciudad do		

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Casco	Ingsafe	1	05/01/2024
Gafas	Leuseb	1	05/01/2024
Protector oidos	Wurksi	1	05/01/2024
Guantes	tipo ingeniero	1	05/01/2024
Botas	Rubyta.	1	05/01/2024

Firma Quien Entrega Esteban M.C.

Firma Quien Recibe Eudo sanchez

Codigo: FSST-04
Fecha: Abril 2017

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

RAZON SOCIAL	Consorcio parques 2023	NIT	901737484-
DIRECCIÓN	Bm Usaquén	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Jhon nelson (conde)	CEDULA	1533155
OBRA	Construccion de los parques Usaquén.		

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Guante	Insafe.	1	05/01/2023
Casco	Insafe	1	05/01/2023
Gafas	Curscee.	1	05/01/2023
Botas	Robusta.	1	05/01/2023
protector auditivo	Work Si.	1	05/01/2023

Firma Quien Entrega: Estefania negrete.

Firma Quien Recibe: Jhon Nelson

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: FSST-04

Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio parques digital	NIT	901339486
DIRECCIÓN	Bar vela	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Wilfer A. Lopez cerro	CEDULA	1013641440
OBRA	Construcción de los parques ciudad del sí		

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Guantes	tipo ingeniero	1	04/07/2024
casco	Insafe	1	04/07/2024
Gafas	Worker	1	04/07/2024
Botas	Rebasto	1	04/07/2024
Tapo oidos	Works.	1	04/07/2024

Firma Quien Entrega _____

Firma Quien Recibe Wilfer A. Lopez

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: FSST-04

Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio Pagos Aarlod	NIT	9017378926
DIRECCIÓN	Bll vda	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Miguel E. madera H.	CEDULA	10932926
OBRA	Construccion de la pagoel Ciudad de		

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
CASCO	Insafe	1	04/01/2024
Guantes	Tipo lugar	1	04/01/2024
Tapa oido	workSi	1	04/209/2024
Gafas	Wrseg	1	04/01/2024
Botas	Robusta	1	04/01/2024

Firma Quien Entrega Estefani Negrete

Firma Quien Recibe Miguel Madera

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: FSST-08

Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consucio Papel Mach	NIT	901739986.
DIRECCIÓN	Bio Color	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Juan david Estrada	CEDULA	1133794825
OBRA	Construccion de la Planta Ciudad de

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Guantes	Tipolingeniero	7	04/01/2024
Casco	Ingelte.	7	04/01/2024
Gafa	Worksafe	7	04/01/2024
Botas	Robusta	1	04/01/2024
Protector auditivo	Worksi	1	04/01/2024.

Firma Quien Entrega Estefani Negrete

Firma Quien Recibe Juan david

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: FSST-04
Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Cuadrilla parques Apartó	NIT	9343986.
DIRECCIÓN	Barrio velez.	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Sofer E. Fernandez P.	CEDULA	1000084822
OBRA	Construcción de los parques Ciudad de		

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Guantes	tipo ingeniero	7	04/01/2024
Cascos	Ingate.	7	04/01/2024
Gafas	Uvisel	7	04/01/2024
Botas	Robusta	1	04/01/2024
protector auditivo	Workst.	1	04/01/2024.

Firma Quien Entrega: Estefeni negrete

Firma Quien Recibe: Sofer Fernandez P.

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: FSST-06

Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio parques Arauca	NIT	901379986
DIRECCIÓN	Bar Velez	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Alberto Tangarife	CEDULA	98454951
OBRA	Construcción de los parques ciudad de		

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Guantes	tipo ingeniero	1	04/01/2024
Cascos	Infarte	1	04/01/2024
Protector auditivo	WORKSI	1	04/01/2024
Gafas	WORKS	1	04/01/2024
Botas	Robusta	1	04/01/2024

Firma Quien Entrega Estefani negrete

Firma Quien Recibe Alberto

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: FBST-04
Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio Parques Antioquia	NIT	901337988
DIRECCIÓN	Bir vela	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Anibal guzmán guz	CEDULA	71761585
OBRA	Construccion de los parques ciudadelas		

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Casco	Insafe	1	04/01/2024
Guantes	tipo ingeniero	1	04/01/2024
Gafas	worksec	1	04/01/2024
Botas	Robusta	1	04/01/2024
Tapa oidos	worksi	1	04/01/2024.

Firma Quien Entrega Esteban negrete

Firma Quien Recibe ANIBAL GUZMAN

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: FSST-06

Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio proyectos Pacto	NIT	901737926
DIRECCIÓN	Bruselas	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Daniel estrada	CEDULA	1133794084
OBRA	Construcción de las portes ciudad de

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Cascos	hsafe.	1	04/01/2024
guantes	tipo ingeniero	1	04/01/2024
protector auditivo	3M	1	04/01/2024
botas	Bubuqta	1	04/01/2024
gafas	wase6.	1	04/01/2024

Firma Quien Entrega Estefanny

Firma Quien Recibe Estrada

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Codigo: PSST-04
	Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio Parques Piedra	NIT	901733906
DIRECCIÓN	Bri Nuevo Apartado	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Duqueiro Mazo	CEDULA	1550772 29
OBRA			

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Casco	Insafe	1	18/01/2024
Gafas	Univet	4	18/01/24
Guante.	Tipo ingeniero	1	18/01/2024

Firma Quien Entrega Esteban NV

Firma Quien Recibe Duqueiro Mazo

...ATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

...TEMPORALIDAD

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: FSST-04

Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio Puentes A	NIT	901737986.
DIRECCIÓN	Bir celal	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Fernando Antonio Duval	CEDULA	1027941246
OBRA	Construccion de los puentes Ciudad de		

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Casco	Ingafe.	1	29/01/2024
gafas	Workec	1	29/01/2024
guante.	tipo ingenio.	1	29/01/2024
Monja	tipo Algodon	1	29/01/2024
protector auditi	Workek	1	29/01/2024

Firma Quien Entrega _____

Firma Quien Recibe _____

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: FSST-04

Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio parques A	NIT	901737996.
DIRECCIÓN	Bir Veleta.	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Ednacler Muente	CEDULA	1027943562
OBRA	Consorcio parques apartado		

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Casco	insafe	1	24/01/2024
Guartel	tipo ingeniero	1	24/01/2024
protector auditivo	winuski.	1	24/01/2024.
Botas plasticas	Robusta	1	24/01/2024
gafas	Worsc.	1	24/01/2024
MONJA	tipo Algodon	1	29/01/2024

Firma Quien Entrega _____

Firma Quien Recibo EDNACIDER

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: PEST-04

Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Cusvica forestpaldo	NIT	d01737926.
DIRECCIÓN	B11 Celez	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Victor Salas palacios	CEDULA	1193462779.
OBRA	Construccion de los Parques.		

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Casco	Insafe	1	26/01/2024.
Guantes	Tipo Ingeniero	1	26/01/2024
Gafas	Worsel	1	26/01/2024
Botas	Robusta	1	26/01/24.
Mono	Algodon	1	29/01/2024
Protector auditivo	Wuxi	1	29/01/2024

Firma Quien Entrega _____

Firma Quien Recibe VICTOR Salas

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: FEST-04

Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio Parques	NIT	901337906.
DIRECCIÓN	Bri Vdez.	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Henry Alonso Arteta	CEDULA	98591313.
OBRA	Construcción de los parques.		

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Casco	Insafe	1	26/01/2024
Guantes	Full Ingeniería	1	26/01/2024.
gafas	Worsec	1	26/01/2024
Botas.	Robusta	1	26/01/2024.
Manga	Tipo Alguda	1	29/01/2024
protector Auditivo	Worski	1	29/01/2024.

Firma Quien Entrega Estefani N.U.

Firma Quien Recibe Henry Alonso Arteta

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: FSST-04

Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio Parque la A	NIT	901737985
DIRECCIÓN	Bir vela	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Jhon Alexander Ulloa	CEDULA	1001095723
OBRA			

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Casco	Insafe	1	26/01/2024
Guantes	tipo ingeniero	1	26/01/2024
Gafas	Wuseo	1	26/01/2024
Botas	Robusta	1.	26/01/2024
Mujer	tipo Algodon	1	29/01/2024
protector auditivo	Wuki	1	29/01/2024

Firma Quien Entrega Estefani N.U.

Firma Quien Recibe

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: FSST-08
Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio porles A 2023	NIT	901337946
DIRECCIÓN	Bir velez	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Jairo Asprilla Seina	CEDULA	1007563758
OBRA	Construccion de los porles Ciudad clo		

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Casco	Insete	1	24/01/2024
guantes	tipo ingenio	1	24/01/2024
proteccion ocular	Worksk	1	24/01/2024
Gafas	Worksec	1	24/01/2024
Mangas	tipo algodon	1	24/01/2024

Firma Quien Entrega: Estefani N.U.

Firma Quien Recibe: Jairo

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo: FSST-04

Fecha: Abril 2017

RAZON SOCIAL	Consorcio Parques Aguilera	NIT	901731986.
DIRECCIÓN	Bicentenario	TELEFONO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	Luis Fernando Ospina	CEDULA	1045810560.
OBRA	Construccion de los parques Ciudad de		

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Casco	Infaite.	1	24/01/2024
Guantes	Tipo ingeniero	1	24/01/2024
Proteccion ocular	Leuriski	1	24/01/2024.
Gafas	Corsafe.	1	24/01/2024.
Manga	Tipo Algodon	1	24/01/2024.

Firma Quien Entrega Esteban N.C

Firma Quien Recibe Luis Fernando Ospina Ramirez.

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Yeiler Yeiler Perea Moreno
IDENTIFICACIÓN	1.143.143.197
CARGO	Ayudante
ÁREA	Obra Parque del río 2022

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Puntos de caucho talla 9	Gafas lente oscuro	Tapa oídos tipo inserción tipo Buso	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
X					Yeiler Perea Moreno	26-04-2023
		X			Yeiler Perea Moreno	30-10-2023
X					Yeiler	14-11-2023
	X				Yeiler	30-11-2023
X					Yeiler	11/12/2023
					Yeiler	03/01/2024
X						05/01/2024.
X			X			05/04/2024
X						15/07/2024.
	X					31/01/2024.

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Henry Alonso
IDENTIFICACIÓN	98591317
CARGO	Ayudante entubado
ÁREA	Obra

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Guantes de caucho talla S	Gafas lente oscuro	Tapa oidos tipo insercion	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
X		X		4	Henry Alonso	30-01-2024

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	[illegible]
IDENTIFICACIÓN	[illegible]
CARGO	[illegible]
ÁREA	[illegible]

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Guantes de caucho talla 9	Gafas lente oscuro	Tapa oídos tipo inserción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
X					[illegible]	20/01/2024.
X					[illegible]	02/01/2024.

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR	
NOMBRE COMPLETO	Alexander Mendoza Pulgarin
IDENTIFICACIÓN	1081.915.733
CARGO	Ayudante
ÁREA	Obra

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Guantes de caucho talla 9	Gafas lente oscuro	Tapa oídos tipo inserción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
X						26/01/2024

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR	
NOMBRE COMPLETO	Fernando Cabrera Ruiz
IDENTIFICACIÓN	1022941240
CARGO	Aprendiz
ÁREA	DVSG

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Guantes de caucho talla G	Gafas lente oscuro	Tapa oídos tipo inserción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
X					Fernando	26/9/2024

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Hernan Blasides Serna
IDENTIFICACIÓN	1027940499
CARGO	Ayudante
ÁREA	Obra

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Guantes de caucho talla	Gafas lente oscuro	Tapa oidos tipo inserción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
1					Hernan Blasides Serna	29-01-2024

Sacar copia 12 APUS

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	[illegible]
IDENTIFICACIÓN	1007624729
CARGO	[illegible]
AREA	[illegible]

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Guantes de caucho talla G	Gafas lente oscuro	Tapa oídos tipo inserción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
2					[illegible]	20/01/2024

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Daniel Ospina.
IDENTIFICACIÓN	1153 794 824
CARGO	Aydante
ÁREA	Jon.

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Guantes de caucho talla 9	Gafas lente oscuro	Tapa oidos tipo inserción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
X					Recibido	28/07/2024

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Jhonatan Lozano
IDENTIFICACIÓN	1001 024 509
CARGO	Auxiliar.
ÁREA	Obra

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	guantes de caucho talla G	Gafas lente oscuro	Tapa oídos tipo inserción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
X					Jhonatan	23/01/2024
X					Jhonatan	27/01/2024
X					Jhonatan.	01/02/2024

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Roberto Mosquera.
IDENTIFICACIÓN	12.001.360
CARGO	Ayudante
ÁREA	Construccion de los parqueaderos DS

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	guantes de caucho talla g	Gafas lente oscuro	Tapa oidos tipo inserccion	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
	X				Roberto M C	19/07/2024.
X					Firma	01/02/2024

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR	
NOMBRE COMPLETO	Jhon estrada Valle
IDENTIFICACIÓN	CC 1128460827
CARGO	Auxiliar
ÁREA	Construcción de los Parques Ciudad Paz

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Guantes de caucho talla 9	Gafas lente oscuro	Tapa oídos tipo inserción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
X					Jam	8/01/2024

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Andres Felipe Ortiz.
IDENTIFICACIÓN	1063 652 536.
CARGO	Aprendiz.
AREA	Obra Construcción de los parques Ciudad de

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo Ingeniero	Guantes de caucho talla G	Gafas lente oscuro	Tapa oidos tipo insercion	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
2					Andres Ortiz	17/01/2024
2					Andres Ortiz	26/01/2024

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICION ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR	
NOMBRE COMPLETO	Miguel Madera
IDENTIFICACIÓN	1042132906
CARGO	Contratista
ÁREA	Obra Cra Antigua de la pradera Ciudad de

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Guantes de caucho talla G	Gafas lente oscuro	Tapa oidos tipo inserccion	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
2					miguel madera	16-01-2024
2					miguel madera	20-01-2024

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR	
NOMBRE COMPLETO	Omar Andrei Restrepo Polo.
IDENTIFICACIÓN	1049609429.
CARGO	Oficial
ÁREA	Obra Construcción de los Parques Ciudadelas

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo Ingeniero	Guantes de caucho talla G	Gafas lente oscuro	Tapa oidos tipo insercion	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
X					Omar Restrepo	04-11-2024

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Jader Moreno Ramos
IDENTIFICACIÓN	1025 021 682
CARGO	Aprendiz
ÁREA	Obra - Construcción de los parques Ciudad Mío

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Guantes de caucho talla G	Gafas lente oscuro	Tapa oídos tipo inserción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
	2				Jader Moreno	05/01-2024
	2				Jader Moreno	19/01/2024
	2				Jader Moreno	23/01/2024
2					Jader Moreno	02/02/2024

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Alvaro Cardenal
IDENTIFICACIÓN	1035-454 393
CARGO	Oficial
ÁREA	Obra Construcción de los parques Ciudad do.

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Guantes de caucho talla g	Gafas lente oscuro	Tapa oidos tipo inserción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
X						03-02-2023.
		X				11-01-2024

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	José Francisco Mecha.
IDENTIFICACIÓN	10 3332 958
CARGO	Oficial.
ÁREA	Obra.

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Guantes de caucho talla M	Gafas lente oscuro	Tapa oídos tipo inserción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
	X				José Francisco Espinosa V.	25-11-2023
X					José Francisco Mendoza V.	22-12-2023
	X				José Francisco M.	05-04-2023

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Carlos Cardenas Jimenez
IDENTIFICACION	1001030447
CARGO	Ayudante
ÁREA	Obras Parques Apartado

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo lagartero	guantes de caucho talla G	Gafas lente oscuro	Tapa oidos tipo Incrustacion	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
		X			Carlos Cardenas Jimenez	01-11-2023
		X			Carlos Cardenas Jimenez	14-11-2023
X					[illegible]	7/12/2023
X					[illegible]	19/12/23
					[illegible]	09/01/2024
			2		[illegible]	05/01/2024
		X			[illegible]	05/01/2024
			X		[illegible]	09/01/2024
	X		X		[illegible]	11/01/2024
X					[illegible]	30/1/2024

Equipo

2 x

14

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Andrey de Jesus Agudelo
IDENTIFICACIÓN	98 468 929
CARGO	Oficial
ÁREA	Obra parques apartado

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Guantes de caucho talla 9	Gafas lente oscuro	Tapa oidos tipo inserción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
X						13-10-2023
X						09-10-2023
	X					09-11-2023.
X						26-11-2023
X						11-12-2023
X						03--01-2023.
X						09-01-2023

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Cesillon Salas Chavarro
IDENTIFICACIÓN	1028 013 959
CARGO	Auxiliar
ÁREA	Cons parques Apartadó

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Guantes de caucho talla 9	Gafas lente oscuro	Tapa oidos tipo inserccion Multifunción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
X						13-10-2023
X						24-10-2023
		X				31-10-2023
X						07-11-2023
	X					15-11-2023
	X					20-11-2023
		X				22-11-2023
X						29-11-2023
		X				04-01-2024
	X		X			01-01-2024

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Jhonatan Mejia Castil.
IDENTIFICACIÓN	1001.024.504.
CARGO	Ayudante
AREA	Consorcio parques Apartado

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Juanetes de caucho talla 9	Gafas lente oscuro	Tapa oidos tipo inserción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
X					Jhonatan.	11-10-2023
X					Jhonatan.	19-10-2023
X					Jhonatan.	30-10-2023.
X					Jhonatan.	01-11-2023
	X				Jhonatan.	18-11-2023
		X			Jhonatan.	24-11-2023
X					Jhonatan.	30-11-2023
X					Jhonatan.	12/12-2023
X					Jhonatan.	17-12-2023
X					Jhonatan	20-12-2023
	X				Jhonatan.	05-01-2024

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR	
NOMBRE COMPLETO	Jair perez perez
IDENTIFICACIÓN	1029 037 243
CARGO	Almacenista -
ÁREA	Obra.

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Guantes de caucho talla 8	Gafas lente oscuro	Tapa oídos tipo inserción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
x						04-oct-2023
x						29-01-2024

PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR	
NOMBRE COMPLETO	Carlos Celada Cortes
IDENTIFICACION	1001 021049
CARGO	Ayudante
ÁREA	Obra Parque del río 2023

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo ingeniero	Guantes de caucho talla 9	Gafas lente oscuro	Tapa oidos tipo inserción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
X					Carlos Celada Cortes	26-09-2023
	X				Carlos Celada Cortes	05-10-2023
X					Carlos Celada Cortes	14-10-2023
X		X			Carlos Celada Corte	24-10-2023
X					Carlos Cadenas	22-11-2023
X					Carlos Celada Cortes	14-12-2023
	X				Carlos Celada Cortes	05/0-2024
	X				Carlos Celada Cortes	19-01-2024
X					Carlos Celada Cortes	30/-01-2024

FORMATO	REGISTRO DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

DATOS TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Luis Fredy Ospina Canal
IDENTIFICACIÓN	1020 [illegible] 560
CARGO	Ayudante
ÁREA	Obra

DATOS EPP			ELEMENTO DE		RECIBIDO	
Guantes tipo Ingeniero	Guantes de caucho talla 9	Gafas lente oscuro	Tapa oídos tipo inserción	Casco de seguridad	FIRMA	FECHA
X					[signature]	31-01-2024
	X				[signature]	1-02-2024

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

FECHA: 04/09/2023

HORA: 08:00

EL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y LEGAL DE CADA EMPLEADOR, CONTRATISTA O CONTRATANTE, DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 1409 DE 2012 "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS" Por acuerdo con la Resolución 4272 de 2021

PERMISO N°: 3 | TIPO DE TRABAJO: RUTINARIO (X) | NO RUTINARIO ( )

LUGAR / PROYECTO: Construcción de la parque Ciudad Club

FECHA (DD-MM-AA): 04/09/2023 | HORA INICIAL: 7:00 | HORA FINAL: 5:00

PERSONAL CAPACITADO Y AUTORIZADO PARA TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE	TIPO Y No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Luis Eduardo G.		Oficial	
Guillermo Soto		Ayudante	
Alfonso Cardona		Oficial	
Andres Agudelo		Oficial	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (Describa en detalle en la forma y el sitio donde se va a realizar)

Realizar Levantado de Columnas en las que los operarios deben desarrollar actividades desde altura de 4 metros donde deben armar y desarmar formaletas, para el vaciado de concreto y retiro mensualmente.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Taladro, Sierra manual, Clavos

ZONA EN LA QUE SE VA A TRABAJAR: 4 metros

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Casco con Barbuquejo	X	Gafas de visa		Protección Auditiva	X	Arnés de Cuerpo completo	X	Punto de Anclaje		Hidratación	X		
Calzado de Seguridad	X	Guantes Antideslizantes		Protección Respiratoria		Eslinga con Absorbedor		Eslinga de Posicionamiento		Anclaje Portátil			

LISTA DE VERIFICACIÓN

1	Se realizó la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos presentes en la actividad – ATS	SI X	NA
2	Se cuenta en sitio evidencia del último pago a seguridad social o afiliación vigente	SI X	NA
3	El (los) trabajador (es) declara (n) encontrarse en buen estado físico y que no hay ningún factor físico o mental que pueda afectar su desempeño, declara (n) no haber consumido sustancias psicoactivas (alcohol, drogas)	SI X	NA
4	El (los) trabajador (es) declara (n) no estar consumiendo medicamentos que puedan afectar su atención o capacidad	SI X	NA
5	Se han capacitado y conocido los equipos y señales de emergencia	SI X	NA
6	Se conoce el procedimiento en caso de accidente, teléfonos de emergencia y centros de atención cercana	SI X	NA
7	Se han instalado barreras o cinta para aislar la zona y no permite el paso de vehículos o personas	SI X	NA
8	Se discutieron todas las posibles de fallas en trabajo realizados	SI X	NA
9	El área de posicionamiento de la escalera está debidamente delimitada y señalizada	SI X	NA
10	Las travesaños y parales de la escalera están en buenas condiciones, libres de fisuras, sin daños visibles, los peldaños están libres de aceites o materiales deslizantes	SI X	NA
11	La escalera está asegurada contra movimientos en su base y en la parte superior	SI X	NA
12	Las tapetas se encuentran en buen estado y tienen material antideslizante	SI X	NA
13	Los andamios se encuentran en buenas condiciones y son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	SI X	NA
14	El andamio está plataformado sobre una superficie nivelada, firme, estable y conserva su verticalidad, y está asegurado contra movimientos en su base y parte superior	SI X	NA
15	Tiene barandas en todos los lados abiertos	SI X	NA
16	Las superficies de apoyo o plataformas están libres de grietas, piedras, grasas o cualquier otro elemento que no permita inspeccionar y verificar el buen estado de la superficie	SI X	NA
17	El área de trabajo está cerca de líneas o equipos de redes energizadas y se cuenta con los EPP necesarios?	SI X	NA

19	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea ha(n) recibido instrucciones y procedimientos a seguir en la ejecución de la tarea	19	N/A
20	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor se encuentra(n) certificada para realizar trabajos en alturas según la Resolución 1072 de 2021 y normas posteriores que la sustituyan	20	N/A
21	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor es conocedora de la actividad (riesgos, controles, trabajos en caliente, energías peligrosas)	21	N/A
22	Se garantiza que las personas que realizan el trabajo cumplen el equipo y los procedimientos	22	N/A
23	El lugar donde se realizará la tarea, tiene disponible un alimento o una estructura de anclaje que sea resistente y de tamaño suficiente, acorde con el Decreto 1072 de 2021	23	N/A
24	Se ha realizado la evaluación de aires respecto al entorno o actividad a desarrollar	24	N/A
25	El (los) Trabajador (es) cuentan(n) con todos los elementos de protección personal (Casco, Barbuquejo, guantes, cuerdas, botas) y estos están en buen estado. EPP específicos para trabajos de soldadura u otros que lo ameriten.	25	N/A
26	Se han implementado el Andamio y las barreras con todos sus componentes y se verifica que se encuentren en buenas condiciones, cinta libre de rasgos, quebraduras o desgastes y sus apoyos para la realización del trabajo. Nombre de quien inspecciona:	26	N/A
27	Las hojas de vida están libres de anillos, aretes, pulseras, relojes, etc.	27	N/A
28	Posee un Sistema de restricción, posicionamiento o retención de caídas? Cual?	28	N/A

PUESTO DE OBRA	Firma
Jefe Obra	Jefe Obra

OBSERVACIONES ADICIONALES

Los integrantes del permiso de trabajo responsable por la verificación de este formato y personalmente hemos divulgado la guía para trabajos en alturas; verificado el cumplimiento de los estándares de seguridad de nuestra área, consideramos que están dadas las condiciones para ejecutar el trabajo en forma segura. Se le ha dado al grupo de trabajo la siguiente consigna: "Por ninguna razón ninguna persona del personal en ejecución riesgo a cargo, tiene la autoridad para ejecutar control y suspender el trabajo de cualquier compañero que crea inconveniente las normas de seguridad"

COORDINADOR DE ALTURAS	Esteban Negrete	No. CERTIFICADO y FECHA DE VIGENCIA	84114062 - 23-04-2024

Confirmo que las zonas han sido revisadas y examinadas, y que las precauciones señaladas han sido cumplidas y quienes al trabajo

La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre sólo una jornada de trabajo. Cambios de turno y/o persona responsable del trabajo REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN.

PERSONA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		
ASIGNATE DE SEGURIDAD	**CEDULA**	**FIRMA**
Jeller Perea	1143 (93)	Jeller

CLAUSULA DE RESERVA: El titular se reserva la confidencialidad, el manejo de calidad de acuerdo en esta propuesta en el tiempo y el buen cumplimiento del trabajo y entrega

PERSONA RESPONSABLE QUE CIERRA EL PERMISO	Firma	Fecha y Hora
Esteban Negrete	Esteban	05/01/25 4:30 pm

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Empresa: Consorcio Parque Apartadó 2023	Ciudad: Apartadó
Área/Proceso: Obra	Ubicación donde se realiza el trabajo: Rio Apartado
Fecha de realización del Trabajo	Lugar de Trabajo: parques del río nodo cruz-velez
Hora de Inicio 7:00a.m	Hora de Finalización 5:00 pm

Descripción de la tarea a realizar: Realizar un muro de contención en el que los operarios deben descender verticalmente a una altura de 4 metros donde deben armar, desarmar formaletas metalicas y de madera para el vaciado del concreto y relleno manual con piedras

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	x	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
William Salas	
Luis Alvaro Cadavid	
Andres Agudelo	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	x	Martillo, pala, machete
Eléctricas	x	Sierra circular
Neumáticas		
Hidráulicas	x	Moto bomba
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	4 metros
¿Cual es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Escalera manual
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	Si
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Anclaje, arnes, entibado
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Barbuquejo, Gafas, Guantes
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2

¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Teleras, Clavos,piedras,Concreto
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	NO

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Armar embudo para vaciar el concreto.	- Caida a distinto nivel -Caida de objetos.	- Golpes, heridas, raspaduras, contusiones.	-Arnes. -Casco, barbuquejo,calzo de seguridad guantes, gafas. -Barreras de seguridad.
Descender por la esacalera a la excavación.	- Atrapamiento. - Caidas a distinto nivel. - Contacto con aguas contaminadas.	- Golpes, heridas, muerte. - Alergia, irritacion en la piel.	-Arnes. -Casco, barbuquejo,calzado de seguridad guantes, gafas. -Barreras de seguridad.
Encender La moto bomba.	- Corto electrico.	- Incendio. - Quemadura	- Verificación de los empaques y sellos mecanico. - Inspección preoperacional de la moto bomba.
Armar Formaletas.	- Atrapamiento. -Desbordamiento del rio. - Caida de objetos. - Caida a distinto nivel. - Postura forzada. -Contacto con aguas contaminadas.	- Golpes, heridas, muerte,fracturas, contusiones. - Dolores musculares, lumbagias. Alergia, irritación salpullido en la piel.	-Arnes. -Casco, barbuquejo,calzado de seguridad guantes, gafas. - Manipular la carga entre dos operarios -Barreras de seguridad. -Lavado y desinfeción de la piel.
Vaciado de concreto.	- Salpicadura. -Atrapamiento. -Desbordamiento del rio.	- Irritación. -Quemaduras. - Golpes, heridas, fracturas muerte.	- Casco, barbuquejo,calzado de seguridad guantes, gafas. - Vestuario adecuado.
Relleno manual con piedras.	- Sobre esfuerzo. - Movimientos repetitivos - caida de piedras	- Golpes, heridas, muerte. - Dolores musculares, lumbagias.	- Ayuda con maquinaria. - Carga manual entre dos operarios - Casco, barbuquejo,calzado de seguridad guantes, gafas.

	- Atrapamiento Desbordamiento del río - Caída de objetos - Caída a distinto nivel. - Postura forzada. - Contacto con aguas contaminadas.	- Golpes, heridas, muerte, fracturas, contusiones - Dolores musculares, lumbagias Alergia, irritación, salpullido en la piel	Arnes Casco, barbuquejo, Calzado de seguridad guantes, gafas - Manipular la carga entre dos operarios -Barreras de seguridad Lavada y desinfección de la piel
Desarmar formaletas. Subir a la superficie.	- Caída a distinto nivel -Caída de objetos.	- Golpes, heridas, raspaduras, contusiones.	-Arnes. -Casco, barbuquejo,calzado de seguridad guantes, gafas. -Barreras de seguridad

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y respon

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Yuslan Acevedo negrete Andres Acevedo	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Esteban negrete	

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ
CONCRETADORA

SEMANA DEL: 08 al 14 DE SEPTIEMBRE OBRA O PROYECTO: Reforzamiento de 5 pisos ciudad Bolívar MZ 7
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Fundición de tal piso
UBICACIÓN: Bolívar CONTRATO: 1075 (Cal 7m)

OPERARIOS AUTORIZADOS

NOMBRE	CEDULA
Nelson Luna	1075 (Cal 7m)

CALIFICAR: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

ITEM	FECHA / DIA / PARAMETRO A REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO	Malla protección, instalaciones eléctricas (220v) con descarga a tierra, encauchetadas, libre de empates y sin cables sueltos									✓					
	Estaca anclando - apagado									✓					
	El sistema de transmisión de fuerza se encuentra en buen estado									✓					
	El pistón de engrase se encuentra lleno de concreto y engrasado									✓					
	Verifique el estado general del equipo (estructura y partes móviles, guardas de seguridad, ajuste de tornillos y tuercas)									✓					
	Presión de funcionamiento del tiempo en buen estado y adecuados									✓					
	Protector elementos pro									✓					
	Uniones, acoples y mangueras									✓					
	Agarre de anganche o tira									✓					
	Zapata de estabilización									✓					
	Manivelas o rueda del tiempo y tuercas									✓					
	Sistema de accionamiento y freno del tiempo									✓					
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Persona estable, revisado o equipo asegurado									✓					
	El pozo de la concretadora se encuentra vacío y con bomba para evacuar las aguas									✓					
	La conexión eléctrica se realiza de forma segura									✓					
	El área donde se ejecutara el trabajo está libre de obstáculos, señalada, demarcada y señalizada (cinta y avisos)									/					
	La limpieza de la concretadora se realiza con el pistón apagado y desenergizado									✓					
EPP	El operador cuenta con casco de seguridad, tapabocas contra polvo, doble protección auditiva, gafas, guantes y botas de PVC y botas con puntera									/					

FIRMAS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	FIRMA OPERARIO					Nelson		
	FIRMA SUPERVISOR SISO							

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO		FECHA
REPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR				
REPARADO POR EL ENCARGADO EN EL CAMPO				
REPARADO Y ENVIADO AL ALMACÉN				

FIRMA _____

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Codigo # 551-29 Version: 01 Septiembre 03 de 2019

EQUIPO Retro Caterpillar MARCA Caterpillar

INSPECCIONO Yeison HH SEMANA DEL 15 AL 21 Enero

ITEM	CARACTERISTICAS	LUN		MART		MIERC		JUEV		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	*De trabajo delantera (Nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* De trabajo traseras (Nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	*Tabla de carga en lugar visible	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Indicadores (Hidraulicos - refrigerantes- Horometro - combte- Aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control exceso humo (tubo escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso - Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO	Baterias y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas/ Vena 1/2"	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando final	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodelos Inferiores - Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Balde y gancho original y buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR C: Conforme NC : No conforme

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO [ ]

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizar UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda edicional debe informarlo a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Codigo FSST-29 Version: 01 Septiembre 03 de 2019

EQUIPO: Retro excavadora marca | MARCA: [illegible]

INSPECCIONO: [illegible] | SEMANA DEL: [illegible] AL [illegible]

ITEM	CARACTERISTICAS	LUN		MART		MIERC		JUEV		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LLANTAS	Estado de llantas (delanteras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado llantas (traseras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Palanca de cambios en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor (vigente)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de espejos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrios panoramicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel de refrigerante, aceite motor, combustible (diesel), aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso - pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor y botiquin de caso	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO	Baterias y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cambio de luces adelante	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cintas reflectivas (Verde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Torniquete)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cuchara en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Martillo de romper	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Martillo de estabilizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general (pegamento / base)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Martillo de rompe de concreto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bocina	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturon en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cuchilla (estado del filo de corte)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores y ejes (pines)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de cilindros hidraulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturon y gancho seguro y buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

C: Conforme NC: No conforme

FIRMA DE CONFORME: SI [✓] NO [ ]

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizar UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Codigo FESI 70 Version: 01 Septiembre 03 de 2019

EQUIPO Retro Mixta MARCA [illegible]

INSPECCIONO [illegible] SEMANA DEL [illegible]

ITEM	CARACTERISTICAS	LUN		MART		MIERC		JUEV		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	*De trabajo delantera (frontales)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* De trabajo traseras (Mocharno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	*Tabla de carga en lugar visible	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Indicadores (Hidraulicos - refrigerantes- Horometro - corriente- Aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso - Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO	Baterias y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Chapas tensionadas/ Vena 1/2"	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tamaneza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Corona de tamaneza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Freno de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general estabilizador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando final	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos Inferiores - Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Balde y gancho original y buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR C: Conforme NC : No conforme

FUERA DE SERVICIO SI [✓] NO [ ]

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizar UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarlo a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Preoperacional patinetas

SEMANA DEL: 22 al 27 de mayo DEPENDENCIA: Construcción de las Aulas Ciudad de ...

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Cycle de Cuello Pie Brazo

UBICACIÓN: Al valle

OPERADORES AUTORIZADOS

NOMBRES	CEDULA
Julio Acosta	1003 662 458
Yeider perez	1098 963 176
Jose Ebado	1132 464 622
Jacobo Salas	1003 962 777

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casillas

ITEM	FECHA / DIA / PARAMETRO A REVISAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
EQUIPO	Elementos de protección							✓		✓					
	Manillar							✓		✓					
	Pito para tránsito de aviso							✓		✓					
	Luz frontal de visibilidad y alcance							✓		✓					
	Señalizaciones reflectivas							✓		✓					
	Llantas de las bicicletas							✓		✓					
	Freno de mano de giro							✓		✓					
	Retrovisor							✓		✓					
	Cinta antideslizante (cubierta del piso)							✓		✓					
	Selector de velocidades							✓		✓					
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Verifica que el operario este libre de accesorios, ropa suelta y otros elementos que puedan ser atrapados por las partes móviles							✓		✓					
	El operario observa el estado del gato y la velocidad del disco cumple con las especificaciones de fabricante							✓		✓					
	El operario determina, antes de comenzar el libre de trabajo para ver si alguna condición podría estar contra la operación que se está realizando							✓		✓					
EPP	El equipo usa Usara la protección auditiva, visual y respiratoria para las tareas de alto riesgo, guantes de seguridad. Careta para partículas							✓		✓					

FIRMAS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	FIRMA OPERARIOS				Samuel	Julio		
					Jam	Jam		
					Yam			
	FIRMA SUPERVISOR SST				Edelar	Edelar		

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO		FECHA
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR				
REVISADO POR EL RESPONSABLE EN EL CLIMA				
SEPARADO Y PUESTO EN ALMACEN				

OTRO: _____

FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA	

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO

Preoperacional pulidora

SEMANA DEL 15 AL 20 MES Enero OBRA O PROYECTO Construcción de la pavimentación de

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Corte de bordillo para calzadas

UBICACIÓN Bar (Cele) CÓD EQUIPO 116 629

OPERARIOS AUTORIZADOS

NOMBRE	CEDULA
Juan Daniel Espinosa	1133194875
Jaider Mejia	1024.031.682
Jose Hernando Montilla	1033 333 451
Oscar Pestana	1098 68 824

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casillas

ITEM	FECHA / DIA / PARAMETRO A REVISAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
EQUIPO	Guarda de protección			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manija lateral			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedal doble sobre de cierre			✓		✓		✓		✓		✓			
	Suiche de encendido y apagado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Instalaciones eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las cuchillas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedal de bloqueo de giro			✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda de piñon conductor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tuca Auxiliares (estado del Palo)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cable de las velocidades			✓		✓		✓		✓		✓			
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Verificar que el operario sus libre de accesorios, ropa suelta y otros elementos que puedan ser atrapados por las partes móviles			✓		✓		✓		/		/			
	El operario observa el sentido de giro y la velocidad del disco, cumple con las especificaciones del fabricante			✓		✓		✓		/		/			
	El operario delimita, aisla o demarca el área de trabajo para que ninguna persona este cerca a la operación que se esta realizando			✓		/		✓		/		/			
EPP	El operario usa la protección auditiva, visual y mascarilla para particulas de polvo, guantes de seguridad, botas para particulas			✓		/		✓		/		/			
FIRMAS		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FIRMA OPERARIOS			Juan Daniel						DM2					
				ENSM						Mejia					
				DM2											
	FIRMA SUPERVISOR SISO			Edelso		Edelso		Edelso		Edelso		Edelso			

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO		FECHA
RETIRADO Y BLOQUEADO POR EL OPERARIO				
REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO				
RETIRADO Y ENTREGADO AL ALMACEN				

OTRO: _____

FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA	

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO

Preoperacional pulidora

SEMANA DEL 9 AL 15 MES Enero OBRA O PROYECTO Construcción de la portería Ciudad de
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Corte de concreto (Disco Diamantado)
UBICACIÓN Dpto. Cartagena COD EQUIPO 11612 V

OPERARIOS AUTORIZADOS

NOMBRE	CEDULA
Antonio Baena	12021360

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para antes cesta

ITEM	FECHA / DIA / PARAMETRO A REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO	Guarda de protección									✓					
	Mango lateral									✓					
	Pipeo para bajada de disco									✓					
	Ducha de emergencia y lavaojos									✓					
	Instalaciones eléctricas									✓					
	Estado de las ruedas									✓					
	Freno de sentido de giro									✓					
	Botón de giro sin bloqueo									✓					
	Otros operativos (estado del disco)									✓					
	Graduación de velocidades									✓					
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Verificar que el operario esta libre de, accesorios, ropa suelta y otros elementos que puedan ser atrapados por las partes móviles									✓					
	El operario observa el sentido de giro y la velocidad del disco, siempre con sus especificaciones del fabricante									✓					
	El operario delimita, aísla o demarca el área de trabajo para que ninguna persona este cerca a la operación que se esta realizando									✓					
EPP	El operario utiliza la protección auditiva, visual y Respiratoria para disminuir los ruidos, gomas de seguridad, casco para partículas									✓					
FIRMAS	FIRMA OPERARIOS	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
										Aprobado					
	FIRMA SUPERVISOR SISO									[signature]					

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO		FECHA
REPARADO Y ALISTADO POR EL OPERADOR:				
REPARADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO:				
REPARADO Y RETIRADO AL ALMACEN:				

CARGO

FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO PARQUES APARTADÓ

COMPACTADORA MANUAL

SEMANA No: 29 AL 01 de octubre DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Compactar los residuos

UBICACIÓN: Ruta Vda

EQUIPO No: BMG

OPERARIOS AUTORIZADOS

NOMBRE	CEDULA
Luis Cadavid Zapata	1037590017

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambos casillo

ITEM	FECHA / DIA / PARÁMETRO A REVISAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
EQUIPO	Nivel de combustible (agua)	✓													
	Aceite	✓													
	Fugas de combustible	✓													
	Fugas de aceite	✓													
	Fugas de aceite hidráulico	✓													
	Estado de la manguera	✓													
	Estado de la tolva de carga	✓													
	Sistema	✓													
	Estado de frenos	✓													
	Tanque de combustible	✓													
	Tapón de combustible	✓													
	Silenciador	✓													
	Pedales de parte	✓													
	Bocina para dar alerta	✓													
CONDICIONES DE SEGURIDAD	El área de trabajo se encuentra en condiciones para ejecutar la labor	✓													
	Se implementan barreras para limitar el paso del personal en el área de trabajo	✓													
	Se realizan mantenimientos periódicos	✓													
	El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de obstáculos demarcado y señalizado (cinta y avisos)	✓													
	El cambio de combustible y aceite de la compactadora realiza con alta seguridad y cuidadosamente	✓													
EPP	El operador cuenta con todos los seguridad, protección auditiva, gafas, guantes y botas de seguridad con punteras	✓													

ITEM		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMAS	FIRMA OPERARIOS							
	FIRMA SUPERVISOR SISO							

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO		FECHA
REPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR				
REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO				
REPARADO Y ENVIADO AL ALMACEN				

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAO CONSORCIO PARQUES APARTADÓ
COMPACTADORA MANUAL

SEMANA DEL 21 AL 27 MES marzo OBRA O PROYECTO Construcción de los parques cuadrados
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Compactar de tierra
UBICACIÓN Zona Urbana CÓD EQUIPO D 1165

OPERARIO AUTORIZADO

NOMBRE	CEDULA
Carlos Cardenas Jaramillo	1041311913

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ninguna casilla

ITEM	FECHA / DIA / PARÁMETRO A REVISAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
EQUIPO	Sistema encendido - apagado											✓			
	Nivel											✓			
	Fugas de aceite											✓			
	Fugas de aceite											✓			
	Fugas del tanque de combustible											✓			
	Cables con o sueltos											✓			
	Cubiertas de Filtro de aire											✓			
	Bujías											✓			
	Tapones de aceite											✓			
	Tanque de combustible											✓			
	Fugas de combustible											✓			
	Silenciador											✓			
	Tapones de aceite											✓			
	Ruedas para desplazarse											✓			
CONDICIONES DE SEGURIDAD	El área de trabajo se encuentra en condiciones para ejecutar la labor											✓			
	Se encuentran todas las herramientas para realizar el paso del personal en la zona de trabajo											✓			
	Se realizan mantenimientos periódicos											✓			
	El área donde se ejecuta el trabajo está libre de obstáculos, delimitado y señalizado (cinta y avisos).											✓			
	El control de combustible y aceite de la compactadora realiza con alta seguridad y documentado											✓			
EPP	El operador cuenta con casco de seguridad, protección auditiva, gafas, guantes aislantes de vibración, botas de seguridad con puntera											✓			

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA OPERADOR						[illegible]	
FIRMA SUPERVISOR SISO						Este	

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO		FECHA
REPARADO Y ALISTADO POR EL OPERARIO				
REPARADO POR EL ENCARGADO DE EL EQUIPO				
REPARADO Y ALISTADO AL ALMACEN				

Firma: _____

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAO COSORCIO PARQUES APARTADÓ
COMPACTADORA MANUAL

SEMANA DEL 15 AL 19 MES ENERO OBRA O PROYECTO Confinamiento Parques Ciudad de
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Compactación de terreno
UBICACIÓN Bar Vista COD EQUIPO 0166

OPERARIOS AUTORIZADOS

NOMBRE	CEDULA
Carlos Cardona Jaramillo	1041032613

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambos casos

ITEM	FECHA / DIA / PARAMETRO A REVISAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
EQUIPO	Sistema de arranque - ajustes											✓			
	Motor											✓			
	Sistema de refrigeración											✓			
	Transmisión											✓			
	Fugas de líquidos del combustible											✓			
	Sistema para trabajadores											✓			
	Cabina de filtros de aire											✓			
	Pedales											✓			
	Dispositivo de seguridad											✓			
	Tanque de combustible											✓			
	Espejos de retrovisión											✓			
	Señalización											✓			
	Mecanismo de alerta											✓			
	Cabina para trabajador											✓			
CONDICIONES DE SEGURIDAD	El área de trabajo se encuentra en condiciones para ejecutar la labor											✓			
	Se implementan barreras para tratar el paso del personal en el área de trabajo											✓			
	Se realizan mantenimientos periódicos											✓			
	El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de obstáculos señalizado y señalizado (cinta y avisos).											✓			
	El estado de combustible y aceite de la compactadora realiza con alta exigencia y concentración											✓			
EPP	El operador cuenta con casco de seguridad, protección auditiva, gafas, guantes aislantes de vibraciones, botas de seguridad con puntera											✓			

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA OPERARIO							
FIRMA SUPERVISOR SISO							

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO		FECHA
ENTREGADO Y ALMACENADO POR EL OPERARIO				
REVISADO POR EL RESPONSABLE DEL EQUIPO				
REPARADO Y ENTREGADO AL RESPONSABLE				

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ

Preoperacional taladro

SEMANA DEL 3 AL 13 MES Enero OBRA O PROYECTO Construcción de los pupes

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Elaboración de turcas

UBICACIÓN Bty Vda COD EQUIPO 484695

OPERARIOS AUTORIZADOS

NOMBRE	CEDULA
Jhon Perdomo	1058 [illegible]
Jose Familia Medina	1033513 [illegible]

CALIFIQUE: B; Bueno M: Malo - NA; No aplica para ambos casillo

ITEM	FECHA / DIA / PARAMETRO A REVISAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
EQUIPO	Aceites adecuados para los engranes	✓								✓					
	Instalación del arranque de tuja	✓								✓					
	Interruptor de encendido y apagado	✓								✓					
	Cableado	✓								✓					
	Portaherramientas	✓								✓					
	Accesorios apropiados para las rpm	✓								✓					
	Cuerpo del equipo (fisuras, rupturas)	✓								✓					
	Broca	✓								✓					
	Inspección de abrazaderas	✓								✓					
CONDICIONES DE SEGURIDAD	El operario delimita, aísla o demarca el área de trabajo para que ninguna persona esté cerca a la operación que se está realizando	✓								✓					
	Verificar la instalación de la broca	✓								✓					
	En caso de suspensión el equipo es asegurado	✓								✓					
	En caso de daño se retira el operario	✓								✓					
	Durante la perforación se encuentra libre de materiales peligrosos o explosivos	✓								✓					
	Existe una señalización perimetral que indique la peligrosidad de dicha actividad	✓								✓					
EPP	El operario utiliza la protección facial, visual y manos la para perforación de pozos, gafas de seguridad	✓								✓					

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA OPERARIO	[signature]				[signature]		
FIRMA SUPERVISOR SISO	[signature]				[signature]		

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO		FECHA
REPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR				
ENVIADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO				
REPARADO Y REMITIDO AL ALMACEN				

OTRO: _____

FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA	

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ

Preoperacional taladro

SEMANA DEL 22 AL 27 MES Enero OBRA O PROYECTO Construcción de los patios

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Arreglo de filtros

UBICACIÓN Vda Velez COD EQUIPO 484C05

OPERARIOS AUTORIZADOS

NOMBRE	CEDULA
Luis Fernando Ospina	1040 [illegible]

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

ITEM	FECHA / DIA / PARAMETRO A REVISAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
EQUIPO	Aceites adecuados para las exigencias									✓					
	Instalación del manejo de cipa									✓					
	Mantenimiento de encendido y apagado									✓					
	Sonido									✓					
	Parachoques									✓					
	Accesorios apropiados para las ejecución									✓					
	Cuerpo del equipo (Pisadera, capuchon)									✓					
	Broca									✓					
	Instalaciones eléctricas									✓					
CONDICIONES DE SEGURIDAD	El operario delimita, aísla o asegura el área de trabajo para que ninguna persona este cerca a la operación que se esta realizando									✓					
	Verificar la instalación de la broca									✓					
	En pausas de suspensión el equipo se apagara									✓					
	En caso de sismo accionar el bloqueo									✓					
	El área de trabajo se encuentra libre de materiales peligrosos o inflamables									✓					
	Existe una adecuada ventilación que reduzca la concentración de material particulado									✓					
EPP	El operario usara la protección auditiva, visual y mascarilla para ambientes de polvo, guantes de seguridad									✓					

ITEM		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMAS	FIRMA OPERARIOS					[signature]		
	FIRMA SUPERVISOR SISO					[signature]		

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

SI EQUIPO FUE:	SI	NO		FECHA
REPARADO Y REGRESADO POR EL OPERADOR				
REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO				
ALMACENADO Y DEBIDO AL MANTEN				

OTRO: _____

FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA	

Escaneado con CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ
SIERRA CIRCULAR

SEMANA DEL 8 AL 14 MES Enero OBRA O PROYECTO Construcciones proyecto Ciudad Ut
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Corte de madera para entibado
UBICACIÓN Bu Cotes CÓD EQUIPO OS1339

OPERARIOS AUTORIZADOS

NOMBRE	CEDULA
Fabian Ruiz Perez	1.200.1360

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para estas casillas

	PARÁMETRO A REVISAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
REVISIÓN	FECHA														
	DÍA														
EQUIPO	Cuenta con protección					✓				✓					
	Conexión física general					✓				✓					
	Salidas de emergencia y extintor					✓				✓					
	protector automático					✓				✓					
	El cuchillo del disco esta libre de defectos					✓				✓					
	El cuchillo no tiene rodamiento					✓				✓					
	Cuenta con alarma					✓				✓					
	Cuenta para el cambio de disco					✓				✓					
	Cuenta apropiado tensado del disco					✓				✓					
CONDICIONES DEL OPERARIO	Verificar que el operario esta libre de consumo de sustancias psicoactivas que puedan ser detectadas por los pares visuales					✓				✓					
	El operario se encuentra completamente para manejar el equipo					✓				✓					
	El operario determina cuales o diferentes el tipo de riesgo para que asegure durante esta tarea o la operación que se esta realizando					✓				✓					
EPP	El operario utiliza la protección auditiva, visual y respiratoria para realizar las tareas, cuenta con seguridad tarea para personas					✓				✓					

		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMAS	FIRMA OPERARIO			Fabian		Fabian		
	FIRMA SUPERVISOR SST			Edilson		Edilson		

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO		FECHA
REPARADO Y ENTREGADO POR EL OPERARIO		X		
LLEVADO POR EL ALUNCO EN EL SANTO		X		
LLEVADO Y RETIRADO AL ALMACÉN		X		

OTRO _____

FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA	

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO
JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ
SIERRA CIRCULAR

SEMANA DEL 8 AL 12 MES Mayo OBRA O PROYECTO Cortes de los postes Tucho de.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Cortes de Formaletas
UBICACIÓN Mi Celo COD EQUIPO 00339.

OPERARIOS AUTORIZADOS

NOMBRE	CEDULA
Roberto Mosquera.	12001360.
Juan Estrada	1033941825

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

ITEM	FECHA / DIA / PARAMETRO A REVISAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
EQUIPO	Guarda de protección	✓						✓		✓					
	Conexión fase general	✓						✓		✓					
	Guarda de seguridad y empuje	✓						✓		✓					
	Extractor automático	✓						✓		✓					
	La hoja sin daño ante libre de defectos	✓						✓		✓					
	Estado de las cuchillas	✓						✓		✓					
	Cuña de empuje	✓						✓		✓					
	Llave para el cambio de disco	✓						✓		✓					
	Disco apropiado (estado del disco)	✓						✓		✓					
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Verifique que el aparato este libre de, astillas, ropa suelta y otros elementos que puedan ser enredados por las partes móviles	✓						✓		✓					
	El espacio no es el adecuado para manejar el equipo	✓						✓		✓					
	El aparato evidencia daño o deficiencia en el área de trabajo para que requiera parar esta clase a la operación que se esta realizando	✓						✓		✓					
EPP	El operario utiliza la protección auditiva, visual y el calzado de para protegerse de polvo, guantes de seguridad, ropa sean partículas	✓						✓		✓					

FIRMAS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FIRMA OPERARIOS	Roberto			Ruth	Juan		
	FIRMA SUPERVISOR SST							

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO		FECHA
REPORTADO Y ALMACENADO POR EL OPERARIO				
REVISADO POR EL MECANICO EN EL TALLER				
ENTREGADO Y REMITIDO AL ALMACEN				

Otro _____

FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ
CONCRETADORA

SEMANA DEL 26 AL 30 MES Enero OBRA O PROYECTO Cafetería de los profes.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Barrido Zona Corredores
UBICACION Uan Valle CODIGO Uanch A(E)

OPERARIOS AUTORIZADOS

NOMBRE	CEDULA
Luis Alfredo Cortes	1093851503

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo N: No aplica para ambos casos

ITEM	FECHA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	DIA / PARAMETROS A REVISAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO	[illegible]	✓													
	[illegible]	✓													
	[illegible]	✓													
	[illegible]	✓													
	[illegible]	✓													
	[illegible]	✓													
	[illegible]	✓													
	[illegible]	✓													
	[illegible]	✓													
	[illegible]	✓													
CONTACTO DE EL OPERARIO	[illegible]	✓													
	[illegible]	✓													
	[illegible]	✓													
	[illegible]	✓													
	[illegible]	✓													
EPP	[illegible]	✓													

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA OPERARIO	[illegible]						
FIRMA SUPERVISOR SST	[illegible]						

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO SE	SI	NO		FECHA
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				

OTRO

FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ
CONCREVADORA

SEMANA DEL 09 AL 13 MES ENERO OBRA O PROYECTO Construcción de las torres
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Construcción de Torre de Enfriamiento
UBICACION: Rin (Cali) COD EQUIPO Hack N°7

OPERARIOS AUTORIZADOS

NOMBRE	CEDULA
Luis Alberto Gutierrez	16.941.051 607

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

ITEM	FECHA / DIA / PARÁMETRO A REVISAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
EQUIPO	Malla protegida, instalaciones eléctricas (220v) con descarga a tierra, encauchetadas, libre de empates y sin cables sueltos			✓				✓				✓			
	Sistema encendido - apagado			✓				✓				✓			
	El sistema de ventilación de fuerza se encuentra en buen estado			✓				✓				✓			
	El sistema de engrase se encuentra libre de contacto y engrasado			✓				✓				✓			
	Uso hace al equipo general del equipo (estructura y partes móviles, guantes de seguridad, ajuste de correas y cuerpos)			✓				✓				✓			
	Uso de casco, arnés del tiempo en buen estado y actualizado			✓					N				N		
	Protección auditiva (tapa			✓				✓				✓			
	Guantes, botas y antiparras			✓				✓				✓			
	Ajuste de seguridad o uso			✓				✓				✓			
	Correa de estabilización			✓				✓				✓			
	Elevador o fuente del tiempo y tuercas			✓				✓				✓			
	Sistema de estabilización y viaje del tiempo			✓				✓				✓			
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Tercero estable nivelado o equipo asegurado			✓				✓				✓			
	El piso de la concretadora se encuentra vacíado y con cubierta para evacuar las aguas			✓				✓				✓			
	La conexión eléctrica se realiza de forma aérea			✓				✓				✓			
	El sitio donde se ejecutará el trabajo esta libre de obstáculos, cerrado, demarcado y señalizado (caída y avance)			✓				✓				✓			
	La limpieza de la concretadora se realiza con ella apagada y desenchufada			✓				✓				✓			
EPP	El operador cuenta con casco de seguridad, la mascarilla contra polvo, doble protección auditiva, gafas, guantes y botines en PVC y todo en buen estado			✓				✓				✓			

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA OPERARIOS		[signature]		[signature]			
FIRMA SUPERVISOR SST		[signature]		[signature]		[signature]	

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO		FECHA
REPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:		N		
REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO:		N		
REPARADO Y REMITIDO AL ALMACÉN:		N		

FIRMA

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Codigo FSST-29 Version: 01 Septiembre 03 de 2012

EQUIPO: Retro excavadora MARCA: Volvo

MODELO: Ec 140 B LC SEMANA DEL: 23 AL: 27 de Enero

ITEM	CARACTERISTICAS	LUN		MART		MIERC		JUEV		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Luz Stop/ Direccion (Adelante)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Luz trabajo/ Balizas (Atras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	*Tabla de carga en lugar visible	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Indicadores / Hidraulicos - refrigerantes- Horometro - corriente- Aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso - Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO	Baterias y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas/ Vena 1/2"	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando final	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimento del motro aseado			✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos inferiores - Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Balde y gancho original y buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR FUERA DE SERVICIO

C: Conforme NC : No conforme

SI [X] NO [ ]

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizar UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Codigo FSST-23 Version: 01 Septiembre 03 de 2015

EQUIPO Cat 416 D | MARCA Caterpillar

INSPECCIONO Edgar AV | SEMANA DEL: 02 AL 6 ENERO 2017

ITEM	CARACTERISTICAS	LUN		MART		MIERC		JUEV		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	*De trabajo delantera (Nocturno)					✓		✓		✓		✓	
	* De trabajo traseras (Nocturno)					✓		✓		✓		✓	
CABINA	*Tabla de carga en lugar visible					✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales					✓		✓		✓		✓	
	*Cinturon de seguridad					✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendio					✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado					✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado					✓		✓		✓		✓	
	*Indicadores (Hidraulicos - refrigerantes- Horometro - corriente- Aceite motor)					✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo escape)					✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso - Pito					✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso					✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO	Baterias y cables					✓		✓		✓		✓	
	*Control de fugas hidraulicas					✓		✓		✓		✓	
	Estado pasadores					✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas/ Varia 1/2"					✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornamesa)					✓		✓		✓		✓	
	*Corona de tornamesa en buen estado					✓		✓		✓		✓	
	Varillas de avance					✓		✓		✓		✓	
	*Manijo de estacionamiento					✓		✓		✓		✓	
	Estado general de cucharon (balde)					✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo					✓		✓		✓		✓	
	*Pasador final					✓		✓		✓		✓	
	*Cuadros en buen estado					✓		✓		✓		✓	
	Compartimento del motor aseado					✓		✓		✓		✓	
	Vaneanta de agua y alta presion					✓		✓		✓		✓	
	Zapatas					✓		✓		✓		✓	
	Rodillos Inferiores - Superiores					✓		✓		✓		✓	
	*Balde y gancho original y buen estado					✓		✓		✓		✓	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR FUERA DE SERVICIO


C: Conforme NC : No conforme

SI [X] NO [ ]

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizar UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de requerir ayuda adicional debe informarlo a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura



PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR — C: Conforme NC: No conforme

FUERA DE SERVICIO — SI [ ] NO [ ]

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizar UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Codigo FSST-20 Version 01 Septiembre 01 de 2019

EQUIPO Retroexcavadora MARCA [illegible]

INSPECCIONO [illegible] SEMANA DEL: 01 AL 07 [illegible]

ITEM	CARACTERISTICAS	LUN		MART		MIERC		JUEV		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	*De trabajo delantera (Nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*De trabajo traseras (Nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	*Tabla de carga en lugar visible	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Indicadores (Hidraulicos - refrigerados - horometro - corriente- Aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso - Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y apoyos de acuerdo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO	Bujerias y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cargas balancines/ Vena 1/2"	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando final	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos Inferiores - Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Balde y gancho original y buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR C: Conforme NC : No conforme

FUERA DE SERVICIO SI [✓] NO [ ]

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizar UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN PRECOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Código FOR-SST-09
Versión 01
Septiembre 03 de 2018

EQUIPO
MARCA
INSPECCIONO
SEMANA DEL AL

BIEN	CARACTERISTICAS	LUN		MART		MIERC		JUEV		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	*De trabajo delantera (Nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*De bahos traseras (Nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	*Tabla de carga en lugar visible	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Indicadores / Hidráulicos - refrigerantes (temperatura - corriente- Aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso - Pito	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO	Baterías y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orejas templadas/ Vena 1/2"	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Corona de tornamesa en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (cable)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando final	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Comportamiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos Inferiores - Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Balde y gancho original y buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR FUERA DE SERVICIO

C: Conforme NC: No conforme

SI [✓] NO [ ]

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizar UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Codigo 1551-20
Version 01
Septiembre 03 de 2018

EQUIPO [illegible] MARCA [illegible]
INSPECCIONO [illegible] SEMANA DEL [illegible] AL [illegible]

ITEM	CARACTERISTICAS	LUN		MART		MIERC		JUEV		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	*De trabajo delantera (No. luces)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*De trabajo traseras (No.luces)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	*Tabla de carga en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Indicadores (hidraulicos - refrigerantes- tanometro - cornento- Aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso - Pito	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE CARGO	Baterias y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas/ Vena 1/2"	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando final	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos Inferiores - Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Balde y gancho original y buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR C: Conforme NC : No conforme

FUERA DE SERVICIO SI [✓] NO [ ]

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizar UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Codigo FSST-15 Version 01 Septiembre 03 de 2019

EQUIPO [illegible] MARCA [illegible]

INSPECCIONO [illegible] SEMANA DEL [illegible] AL [illegible]

ITEM	CARACTERISTICAS	LUN		MART		MIERC		JUEV		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	*De trabajo delantera (Nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*De trabajo traseras (Nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Tabla de carga en lugar visible	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicadores / Hidraulicos - refrigerantes - motor(aceite - corriente- Aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo escape)	✓				✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso - Pito		OK		OK		OK		OK		OK	OK	OK
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO	Baterias y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas/ Vena 1/2"	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (pelde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando final	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos inferiores - Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bocina y pito de reversa original y buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR FUERA DE SERVICIO

C: Conforme NC : No conforme

SI [✓] NO [ ]

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizar UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarlo a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Codigo FOST-78 Version 01 Septiembre 01 de 2019

EQUIPO Retro excavadora MARCA Caterpillar

INSPECCIONO SEMANA DEL 2-1 AL 6-5 Septiembre

ITEM	CARACTERISTICAS	LUN		MART		MIERC		JUEV		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	*De trabajo delantera (Nocturno)	✓		✓		✓							
	* De trabajo traseras (Nocturno)	✓		✓		✓							
CABINA	*Tabla de carga en lugar visible	✓		✓		✓							
	Espejos laterales	✓		✓		✓							
	*Cinturon de seguridad	✓		✓		✓							
	*Extintor de incendio	✓		✓		✓							
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓							
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓							
	*Indicadores (Hidraulicos - refrigerantes- Hermometro - corriente- Aceite motor)	✓		✓		✓							
	Control ingreso humo (tubo escape)	✓		-		✓							
	Alarma de retroceso - Pito	✓	✗	-	✗	-	✗						
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓							
ESTADO MECANICO	Bateria y cables	✓		✓		✓							
	*Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓							
	Estado pasadores	✓		✓		✓							
	Orugas bien ajustadas/ vena 1/2"	✓		✓		✓							
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	✓		✓		✓							
	*Corona de tornamesa en buen estado	✓		✓		✓							
	Mandos de avance	✓		✓		✓							
	*Mando de estacionamiento	✓		✓		✓							
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓							
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓							
	Mando halar	✓		✓		✓							
	*Cilindros en buen estado	✓		✓		✓							
	Compartimento del motor aseado	✓		✓		✓							
	Manguera de agua y alta presion	✓		✓		✓							
	Zapatas	✓		✓		✓							
	Rodillos Inferiores - Superiores	✓		✓		✓							
	*Balde y garcho original y buen estado	✓		✓		✓							

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR C: Conforme NC : No conforme

FUERA DE SERVICIO SI [✓] NO [ ]

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion precoparacional debe realizar UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarlo a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

Escaneado con CamScanner

consorcio parques apartadó

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO
CONSORCIO PARQUES APARTADO
PREOPERACIONAL EXCAVACIONES

SEMANA DEL 9 AL 13 MES enero OBRA O PROYECTO Construcción de (2) parque Ciudad 85

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavación para Construir las zapatas Cadenas

UBICACIÓN: Bar Vereda

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambos casos

ITEM	FECHA / DIA / PARÁMETRO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
1	Se realiza verificación de desmonte o encolación de suministros existentes de servicios publicos en el área de excavación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Se ha asegurado la estabilidad de la excavación y su area de influencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	La excavación se encuentra señalizada y demarcada (como mínimo a 1m del borde de la brecha) y tiene avisos de advertencia				✓			✓			✓			✓			✓					
4	Existen obras preventivas y proteccion entre calzada (barandas, puntales, mallas,et)				✓						✓			✓			✓					
5	En las excavaciones que superen 1,20 metros de profundidad las paredes estan entibadas o apuntaladas para impedir el derrumbamiento				✓			✓			✓			✓			✓					
6	La madera utilizada para el entibado son cortas o planchones de madera sólida, libre de clavos, nudos, astillas y sus extremos debidamente zunchados				✓			✓			✓			✓			✓					
7	Los cables electricos que se utilizan en las zonas de excavación se encuentran debidamente encauchetados				✓			✓			✓			✓			✓					
8	Cuando hay presencia de agua en la excavación esta es retirada para iniciar o continuar labor				✓			✓			✓			✓			✓					
9	El material extraido de la excavación, se dispone en las escombreras autorizadas por las autoridades competentes				✓			✓			✓			✓			✓					
10	El centro de acopio de materiales extraidos esta a mas de 2 metros del borde de la excavación, al igual que los equipos o maquinaria				✓			✓			✓			✓			✓					
11	La excavación cuenta con accesos y salidas seguras y en cantidades suficientes en caso de una emergencia				✓			✓			✓			✓			✓					
12	En excavaciones de un profundidad mayor a 1.5 metros hay vigia del compañero que se encuentra dentro de ella				✓			✓			✓			✓			✓					
13	Existen sistemas de anclaje para el aseguramiento de personal				✓			✓			✓			✓			✓					

consorcio parques apartado

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO
CONSORCIO PARQUES APARTADO
PREOPERACIONAL EXCAVACIONES

SEMANA DEL 2 AL 6 MES Enero OBRA O PROYECTO Construcción de los Parques Cuadra
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Excavación para construcción de muro cubierta
UBICACION: Br Suiet

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - N/A: No aplica para ambas casilla

ITÉM	FECHA / DIA / PARAMETRO A REVISAR	LUNES SI	LUNES NO	LUNES NA	MARTES SI	MARTES NO	MARTES NA	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	MIERCOLES NA	JUEVES SI	JUEVES NO	JUEVES NA	VIERNES SI	VIERNES NO	VIERNES NA	SABADO SI	SABADO NO	SABADO NA	DOMINGO SI	DOMINGO NO	DOMINGO NA
1	Se realizo verificación de desconte o anclajación de suministros existentes de servicios publicos en el área de excavación							✓			✓			✓			✓					
2	Se ha asegurado la estabilidad de la excavación y su area de influencia							✓			✓			✓			✓					
3	La excavación se encuentra señalizada y demarcada (como mínimo a 1m del borde de la misma) y tiene avisos de advertencia							✓			✓			✓			✓					
4	Existen pasos peatonales y protección entre calles (barandas cuerdas, malla, etc)							✓			✓			✓			✓					
5	En las excavaciones que excedan 1,20 metros de profundidad las paredes estan entibadas o apuntaladas para impedir el derrumbamiento							✓			✓			✓			✓					
6	La madera utilizada para el entibado son tablas o planchones de madera sólida, libre de clavos, nudos, astillas y sus extremos debidamente zunchados							✓			✓			✓			✓					
7	Los cables electricos que se utilizan en las zonas de excavación se encuentran debidamente aislados/protegidos							✓			✓			✓			✓					
8	Cuando hay presencia de agua en la excavación esta es retirada para iniciar o continuar labor							✓			✓			✓			✓					
9	El material extraido de la excavación, se dispone en las escombreras autorizadas por las autoridades competentes							✓			✓			✓			✓					
10	El cordon de acopio de materiales extraidos esta a mas de 2 metros del borde de la excavación, al igual que los equipos o maquinaria							✓			✓			✓			✓					
11	La excavación cuenta con escalas y señales seguras y en cantidades suficientes en caso de una emergencia							✓			✓			✓			✓					
12	En excavaciones de un profundidad mayor a 1,5 metros hay vigia del compañero que se encuentre dentro de ella							✓			✓			✓			✓					
13	Existen sistemas de anclaje para el aseguramiento de personal							✓			✓			✓			✓					

CONSORCIO

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO
PARQUES APARTADO 2015
PREOPERACIONAL EXCAVACIONES

Semana 15 al 20 enero

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Construcción demuro ciclopeo

UBICACIÓN: Las Avellanas

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

ITÉM	FECHA / DIA / PARÁMETRO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
1	Se realizo verificación de desmonte o protección de suministros existentes de servicios públicos en el área de excavación	✓			✓																	
2	Se ha asegurado la estabilidad de la excavación y su área de influencia	✓			✓																	
3	La excavación se encuentra señalizada y demarcada (cinta reflectiva a 1m del borde de la excavación) y tiene avisos de advertencia	✓			✓																	
4	Existen pisos peatonales o protección entre celdas (barandas puentes, mallas etc)	✓			✓																	
5	En las excavaciones que excedan 1.20 metros de profundidad las paredes estan entibadas o apuntaladas para impedir el derrumbamiento	✓			✓																	
6	La madera utilizada para el entibado son tablas o planchones de madera sólida, libre de clavos, nudos,astillas y sus extremos debidamente zunchados	✓			✓																	
7	Los cables electricos que se utilizan en las zonas de excavación se encuentran debidamente encauchetados	✓			✓																	
8	Cuando hay presencia de agua en la excavación esta es retirada para labrar o continuar labor	✓			✓																	
9	El material extraido de la excavación, se dispone en las escombreras autorizadas por las autoridades competentes	✓			✓																	
10	El centro de acopio de materiales extraidos esta a mas de 2 metros del borde de la excavación, al igual que los equipos u maquinaria	✓			✓																	
11	La excavación cuenta con accesos y salidas seguras y en cantidades suficientes en caso de una emergencia	✓			✓																	
12	En excavaciones de un profundidad mayor a 1.5 metros hay vigia del compañero que se encuentra dentro de ella	✓			✓																	
13	Existen sistemas de anclaje para el aseguramiento de cables	✓			✓																	

CONSORCIO PARQUES BOYACÁ

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO
JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ
BOMBA SUMERGIBLE

SEMANA DEL 03 AL 06 MES Enero OBRA O PROYECTO Construcción de la parque ciudad de
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Bomba de agua
UBICACIÓN: PAV Tibet. COD EQUIPO A-334 - A-234

OPERARIOS AUTORIZADOS	
NOMBRE	CEDULA
Andrei Agudelo	92466941
Alvaro Cadena	1013851504

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casillas

ITÉM	FECHA / DIA / PARAMETRO A REVISAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
EQUIPO	Estado general					✓		✓		✓		✓			
	Estado de conexiones electricas					✓		✓		✓		✓			
	Suiche de encendido y apagado					✓		✓		✓		✓			
	Estado de manguera					✓		✓		✓		✓			
	Estado general del motor					✓		✓		✓		✓			
EPP	El operario use de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo					✓		✓		✓		✓			

FIRMAS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FIRMA OPERARIOS			Andrei	Andrei	Andrei	Andrei	
				Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	
	FIRMA SUPERVISOR SISO			Stefan	Stefan	Stefan	Stefan	

consorcio portales capitales

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO
JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ
BOMBA SUMERGIDLE

SEMANA DEL 5 AL 13 MES Enero OBRA O PROYECTO D-35H D-23H.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Bombeo de agua Aguas Claras Cisterna
UBICACIÓN: Rev vela COD EQUIPO D-35H - A23H.

OPERARIOS AUTORIZADOS

NOMBRE	CEDULA
Andres Agudelo	98,609,915
Eduardo Giraldo	1035154083

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

ITEM	FECHA / DIA / PARAMETRO A REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Switche de encendido y apagado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de manguera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EPP	El operario usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

FIRMAS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FIRMA OPERARIOS	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	
		Eduardo	Eduardo	Eduardo	Eduardo	Edu	Eduar	
	FIRMA SUPERVISOR SISO	Esteban	Esteban	Esteban	Esteban	Esteban	Esteban	

CONSORCIO parques bonitos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO
JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ
BOMBA SUMERGISLE

SEMANA DEL 15 AL 20 MES Enero OBRA O PROYECTO La Silvestre de los parques Ciudad Bolívar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Bombeo desagüe Rio Fucha

UBICACIÓN: Bir Velez COD EQUIPO: D-33-H 23-H

OPERARIOS AUTORIZADOS

NOMBRE	CEDULA
Andres Agudelo	99 068 924
Jose Francisco Alarcon	1033 372 952

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambos casillo

ITÉM	FECHA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	DIA														
	PARAMETRO A REVISAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suiche de encendido y apagado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de manguera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EPP	El operario usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

FIRMAS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FIRMA OPERARIOS	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	
		Jose F	Jose F	Jose F	Jose F	Jose F	Jose F.	
	FIRMA SUPERVISOR SISO	Estefan	Estefan	Estefan	Estefan	Estefan	Estefan.	

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO
JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ
BOMBA SUMERGIBLE

consorcio parques apartadó

SEMANA DEL 22 AL 28 MES Enero OBRA O PROYECTO Cubierta de los Parques Ciudad de
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Bombeo de agua para Dar galones
UBICACIÓN: Bl U-Cz COD EQUIPO B-33 HA-231-H

OPERARIOS AUTORIZADOS	
NOMBRE	CEDULA
Jose Fromet	1.129.27.252
Yeiler pena	1149.143.197.

CALIFIQUE: B. Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

ITEM	FECHA / DIA / PARÁMETRO A REVISAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suiche de encendido y apagado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de manguera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general del motor	✓		✓		✓				✓		✓		✓	
EPP	El operario usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMAS		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	FIRMA OPERARIOS	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
		Yeiler		Yeiler		Yeiler		Yeiler		Yeiler		[illegible]		[illegible]	
	FIRMA SUPERVISOR SISO	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

consorcio parques apartado

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO
JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ
BOMBA SUMERGIBLE

SEMANA DEL 29 AL 3 MES Febrero OBRA O PROYECTO Construcción de parques Cuadrados
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Bombeo de agua de pila quimez
UBICACIÓN: Barkley
COD EQUIPO AB23 - AB23 H

OPERARIOS AUTORIZADOS	
NOMBRE	CEDULA
Uso quimez	1072235526
Ignacio Lora	1001124569

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

ITÉM	FECHA / DIA / PARÁMETRO A REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO	Estado general	✓		✓		✓		✓							
	Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓							
	Suiche de encendido y apagado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de manguera	✓		✓		✓		✓							
	Estado general del motor	✓		✓		✓		✓							
EPP	El operario usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		✓		✓		✓							

FIRMAS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FIRMA OPERARIOS							
	FIRMA SUPERVISOR SISO							

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS	Codigo FS31-11 Version: 01 Fecha: Septiembre 07 de 2018

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA:	CARGO:
E Stefan N.V	Residente SST.
UBICACIÓN DEL LOS PRODUCTOS QUIMICOS:	FECHA DE INSPECCIÓN
Acopio de Sustancias Quimicas.	15/01/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
AREA DE ALMACENAMIENTO				
1	El área de almacenamiento de los productos cuenta con buena ventilación	✓		
2	El lugar es adecuado para la cantidad de productos que se almacena	✓		
3	El lugar de almacenamiento esta debidamente señalizado	✓		
4	Se encuentra expuesta la matriz de compatibilidad de químicos	✓		
5	Los diferentes tipos de sistemas de almacenamiento son seguros	✓		
6	Las estanterías tienen una altura no superior a 1,50 metros	✓		
7	Se disponen las fichas de seguridad de los productos químicos	✓		
PRODUCTOS QUIMICOS				
1	Los productos están embazados en su recipiente original	✓		
3	Los productos cuentan con su respectiva hoja de seguridad	✓		
3	Todos los productos están incluidos en la matriz de compatibilidad	✓		
4	Los envases están en buen estado, sin fisuras, abolladuras o daños en la tapa	✓		
5	Los productos tienen el rotulo de seguridad de la empresa	✓		
6	Existe tarjetas de emergencia de los productos químicos existentes	✓		
7	Los trabajadores conocen los riesgos de los productos químicos	✓		
8	Los trabajadores están capacitados en el actuar en caso de accidente	✓		

Observaciones:

INSPECCIONO E.

NOMBRE: E Stefan N.V FIRMA: E Stefan N.V

Elaboró: Valentina Ramirez Sanclemente

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN GENERAL EN OFICINA	Codigo : FSST -13 Version 01 Fecha : Septiembre 03 de 2019

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Estefani NIÑO. CARGO: Residente SST

OBRA: Casa Nueva de los Pinos Cajicá FECHA DE INSPECCION: 15/01/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	CONDICIONES LOCATIVAS				
1	Las oficinas estan libres de elementos almacenados debajo de escritorios	✓			
2	El escritorio de trabajo o mesas tienen solo los recursos necesarios, se ve libre de congestio o cargado de objetos personales. El escritorio está libre de vasos o residuos de comida	✓			
3	los computadores estan limpios, en buen estado	✓			
4	la impresora esta limpia y en buen estado	✓			
5	la oficina esta libre de afiches papeles pegados en la pared	✓			
6	las carpetas estan limpias, ordenadas y en buen estado cuentan con señalizacion	✓			
7	los puestos de trabajo se encuentran debidamente aseados	✓			
8	las sillas estan limpias y en buen estado	✓			
9	se tienen control para evitar reflejos en la pantalla de los computadores	✓			
10	se tiene un mantenimiento adecuado en las lamparas	✓			
11	los cables estan protegidos y canalizados	✓			
12	los cables estan armados de forma ordenada bajo el puesto de trabajo	✓			
	HERRAMIENTAS				
1	las herramientas de trabajo (uñas, perforadoras, grapadores) se encuentran en buen estado	✓			
	PUESTO DE TRABAJO				
1	se cuenta con descansa pies en todos los puestos de trabajo que lo requieren		X		
2	las sillas (rodachinas, cojinera) se encuentran en buen estado		X		
	ENERGENCIA				
1	todas las areas cuentan con señalizacion de emergencia clar ay visble	✓			
2	la salida de emergencia se encuentra libre de obstaculos	✓			
3	el area de los extintores estan libres de objetos y obstaculos		X		

Observaciones:

INSPECCIONO

NOMBRE: Estefani NIÑO. FIRMA: Estefani NIÑO

CARGO: Residente SST

Elaboró: Valentina Ramirez Sanclemente

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	CODIGO SGST 08 VERSION 01 FECHA : Septiembre 03 de 2018

NOMBRE DE QUIEN REALIZA INSPECCIONA: Estefani Nuñez CARGO: Residente SST.

LUGAR: Obra FECHA DE INSPECCIÓN: 15/01/2019

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	NO APLICA
	HERRAMIENTAS MANUALES			
1	Las herramientas estan hechas en material resistente de acuerdo a su uso	✓		
2	Los mangos de madera de las herramientas se encuentran en buen estado (sin astillas o fisuras)	✓		
3	Los mangos se encuentran acopladas y asegurados a la herramienta	✓		
4	Las herramientas cortantes se encuentran debidamente afiladas	✓		
5	Las herramientas no tiene partes oxidadas	✓		
6	Las herramientas cuentan con mangos antideslizante	✓		
7	Se realiza mantenimiento preventivo a las herramientas	✓		
8	Las herramientas se encuentran en su condición original (sin modificaciones de ningun tipo)	✓		
9	Las herramientas estan almacenadas en un lugar seco, que evite deterioros	✓		
10	El área de almacenamiento se encuentra señalizado	✓		
11	Se realiza limpieza de las herramientas despues de terminada su labor	✓		
12	Las herramientas con riesgo electrico cuentan con ficha tecnica de uso	✓		
	EQUIPOS			
1	Todas las partes moviles, cortantes, transmisionales y piezas salientes estan adecuadamente protegidas	✓		
2	El equipo se encuentra en condiciones adecuadas para su utilización (cables sin fisuras)	✓		
3	Los trabajadores cuentan con un espacio adecuado para manipular los equipos	✓		
4	Los equipos cuentan con aislamiento a tierra	✓		
5	Los equipos se encuentran limpios, libres de grasa o aceites	✓		
6	El personal que opera los equipos se encuentran capacitados para manipularlos	✓		
7	Los equipos se conservan en su condición original sin modificaciones	✓		
8	Los equipos estan almacenados en un espacio que evite su deterioro	✓		
9	Los trabajadores utilizan los EPP acordes al riesgo (trabajo con herramientas o equipos)	✓		
10	Los equipos tiene fichas tecnicas para su correcto uso	✓		
11	Se realiza mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos	✓		

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION ORDEN Y ASEO	Codigo FSST-18 Version 01 Fecha Septiembre 03 de 2019

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Estefani Ayo — CARGO: Residente SST

LUGAR: Obra — FECHA DE INSPECCIÓN: 15/01/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
	CONDICIONES DE SEGURIDAD			
1	Las áreas de acopio de materiales estan señalizadas y demarcadas	✓		
2	Los senderos y escaleras estan libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales	✓		
3	Los puestos de trabajo estan libres de escombros de materiales (concreto, hierro, madera)	✓		
4	El Funcionamiento de las luminarias estan en buen estado	✓		
5	Las Cajas electricas estan canalizadas	✓		
6	Los pedestales de las escaleras cuentan con pasamanos, antideslizante y estan en buen estado	✓		
7	Las áreas de almacenamiento se encuentran señalizadas	✓		
8	Los Extintores o equipos contra incendios estan señalizados	✓		
9	Los espacios para realizar los trabajo son adecuados	✓		
10	Los tomas corrientes estan protegidos e identificados de voltaje	✓		
11	Los EPP estan en buen estado	✓		
12	No se observan elementos tirados o regados en las áreas de trabajo	✓		
13	Los elementos y materiales se encuentran almacenados o archivados y se tienen identificados	✓		
14	En el área de almacenamiento los objetos (materiales, herramientas o archivo), se clasifican por tamaño, forma y peso	✓		
15	Se realiza mantenimiento preventivo a las herramientas y/o equipos de trabajo	✓		
16	Se observa orden general en la obra	✓		
17	Los Baños se encuentran en buen estado	✓		
18	Las vias de circulación y evacuacion estan libre de obstaculos	✓		
19	Los pisos se encuentran limpios	✓		
20	Los implementos de aseo estan almacenados de forma visible para todo el personal	✓		
21	El área de escombros esta señalizada	✓		
22	Los objetos personales estan ubicados en el lugar determinado	✓		
23	La señalización existente esta en buen estado y limpia	✓		
24	Los servicios sanitarios estan dotados de papeleras	✓		
25	Los trabajadores tienen buena presentacion personal	✓		

	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
1	Las herramientas y equipos se lavan despues de terminar la Labor	✓		
3	Las herramientas se guardan limpias y en buen estado	✓		
4	Las herramientas y equipos que no se estan utilizando estan almacenados en el lugar determinado	✓		
	MANEJO DE RESIDUOS			
1	Los recipientes existentes son suficientes	✓		
2	Los recipientes se encuentran marcados con el color correspondiente	✓		
3	Los recipientes estan identificados y debidamente señalizados	✓		
4	El personal hace seleccion y separación adecuada de los residuos	✓		
5	Los recipientes estan ubicados en un sitio que no obstruyen las vias de circulacion	✓		
6	Las areas de trabajo estan libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acomular escombros	✓		
7	Se cumple con la frecuencia para la recolección de los residuos y escombros	✓		
	ESTADO DE LAS INSTALACIONES			
1	Las paredes se encuentran en buen estado			✓
2	Los pisos se encuentran en buen estado			✓
3	Las ventanas y vidrios estan en buen estado			✓
4	Techos en buen estado			✓
5	Las luminarias estan en buen estado			✓
6	Lavaplatos, pocetas y lavamanos estan en buen estado			✓
7	Las puertas estan en buen estado			✓
8	Se realiza fumigacion periodicamente			✓

Observaciones:

INSPECCIONO	
NOMBRE: Estefani NV	FIRMA: Estefani NV
CARGO: Presidente SST.	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN EXTINTOR	Codigo: FSST-10 Version: 01 Fecha : Septiembre 02 de 2019
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Estefen negrete		CARGO: Resident SST.
UBICACIÓN DEL EXTINTOR: Acopio de Quimicos		FECHA DE INSPECCIÓN: 15/01/2023
TIPO DE EXTINTOR: ABC 10 lb.		FECHA DE VENCIMIENTO: Octubre 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
1	El extintor esta instalado correctamente	✓		
2	El extintor no presenta obstáculos para su acceso	✓		
3	El extintor esta cargado	✓		
4	Las placas de instrucción estan legibles	✓		
5	El extintor esta en buen estado, sin oxidación,golpes o deformaciones	✓		
6	La manguera del extintor esta en buen estado	✓		
7	El extintor se encuentra señalizado	✓		

Observaciones:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION BOTIQUIN Y CAMILLA	Codigo: FSST- 07 Agosto 02 de 2019

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Estefani Nu	CARGO: Residente SST
UBICACIÓN DEL BOTIQUIN N/A	UBICACIÓN CAMILLA Almacen
FECHA DE INSPECCIÓN 15/01/2024	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN		
1	El botiquín se encuentra instalado correctamente	✓	
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos		
3	El botiquín se encuentra señalizado		
4	El botiquín se encuentra en un lugar visible		
5	El botiquín se encuentra con los elementos con vigencia		
	INSPECCIÓN DE CAMILLA		
1	Instalación de la camilla	✓	
2	Estado del soporte	✓	
3	La Camilla se encuentra debidamente señalizada	✓	
4	Correas de seguridad	✓	

Observaciones:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION BOTIQUIN Y CAMILLA	Codigo: FSST- 07 Agosto 02 de 2019

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Estefani N.V | CARGO: Residente SST

UBICACIÓN DEL BOTIQUIN: Almacen | UBICACIÓN CAMILLA: Almacen

FECHA DE INSPECCIÓN: 15/01/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN		
1	El botiquín se encuentra instalado correctamente	✓	
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos	✓	
3	El botiquín se encuentra señalizado	✓	
4	El botiquín se encuentra en un lugar visible	✓	
5	El botiquín se encuentra con los elementos con vigencia	✓	
	INSPECCIÓN DE CAMILLA		
1	Instalación de la camilla	✓	
2	Estado del soporte	✓	
3	La Camilla se encuentra debidamente señalizada	✓	
4	Correas de seguridad	✓	

Observaciones: Se hizo compra de medicamentos que en implementos que ya se habian agotado

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Codigo FSST-15 Version:01 Fecha: Septiembre 03 de 2018

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Stefan R.A.O. CARGO: Residente S.S.T.

OBRA: Construcción de las parqueaderos FECHA DE INSPECCIÓN: 16/01/2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
CASCO DE SEGURIDAD				
1	El casco de seguridad se encuentra en buen estado (sin fisuras, ni abolladuras)	✓		
2	La parte interna del casco se encuentra sin fisuras	✓		
3	El casco utilizado para trabajos en alturas cuenta con barbuquejo	✓		
4	Se encuentra en buen estado la arana del casco	✓		
5	Todos los empleados de la obra cuentan con el casco de seguridad adecuados a la labor que realizan	✓		
BOTAS DE SEGURIDAD				
1	Las botas de seguridad estan en perfecto estado (sin fisuras en la suela, el antideslizante no esta desgastado, se ajustan correctamente al trabajador)	✓		
2	Las botas son adecuadas para realizar la labor correctamente	✓		
3	Los guantes de vaqueta y/o anticorte estan en buen estado (sin fisuras, desgaste)	✓		
GUANTES DE SEGURIDAD				
1	El guante presenta deterioro general	✓	✓	
2	Los guantes son adecuados para el trabajo	✓		
GAFAS DE SEGURIDAD				
1	Las gafas de seguridad estan en buen estado (permiten una buena visibilidad)	✓		
2	Las gafas protegen cortes o roturas	✓		
3	Las gafas presentan desgaste, rayaduras del lente	✓	✓	
EPP GENERAL				
1	Se reportan en el formato establecido la reposicion de EPP	✓		
2	Los trabajadores tienen capacitacion en el uso, mantenimiento y reposicion de EPP	✓		
3	Los EPP nuevos se encuentran debidamente almacenados	✓		
4	Se tiene actualizado el inventario de los EPP	✓		

Observaciones:	Las Se encontraron 6 cajas Sin Grasa, la cual Se hubo la compra de grasa para dicho cilindro, las grasas y aceites en mal estado Se cambiaron.
INSPECCIONO	
NOMBRE: Estefani Acevedo	FIRMA: Estefani N.U
CARGO: Residente SST.	
Elaboro: Valentina Ramirez Sanclemente	

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN GENERAL EN OBRA	Codigo FSST 12 Version 01 Fecha Septiembre 02 de 2019

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Esteban Angel Vasquez | CARGO: Residente SST

OBRA: Construccion de las parques | FECHA DE INSPECCIÓN: 16/01/2020.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	REQUISITOS BASICOS				
1	Se encuentran disponibles los soportes de pagos de la Seguridad Social de los trabajadores	✓			
2	Se cuenta con un programa de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicado a la obra	✓			
3	Esta estipulado el reglamento de higiene industrial	✓			
4	El personal cuenta con los elementos de protección personal para desarrollar sus actividades	✓			
5	Se tiene registro de la entrega de los elementos de protección personal de cada trabajador	✓			
	CONDICIONES LOGATIVAS				
1	la construccion se encuentra en buenas condiciones y garantiza la seguridad de los trabajadores	✓			
2	Se cuenta con baños camibas y estibar	✓			
3	Se encuentran grietas visibles en las paredes	✓			
4	La obra cuenta con agua potable apta para el consumo de los trabajadores	✓			
5	El area de trabajo se encuentra sin derrames de sustancias	✓			
6	El área de trabajo se encuentra libre de obstaculos y material en desuso	✓			
7	Los desniveles se encuentran señalizados	✓			
8	Las areas de trabajo cuentan con suficiente iluminacion	✓			
9	Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas	✓			
10	El área de almacenamiento se encuentra demarcada y señalizada	✓			
11	Las materias primas, herramienta y equipos se encuentran debidamente almacenados	✓			
12	La obra cuenta con sanitarios, lavamanos y duchas para los trabajadores	✓			
13	La caja de interruptores se encuentra señalizada indicando peligro	✓			
14	Las instalaciones electricas provicionales se encuentran debidamente protegidas	✓			
15	Las áreas donde se realizan trabajos electricos estan señalizadas	✓			
16	Las instalaciones electricas en mal estado se encuentran protegidas y señalizadas	✓			
	MAQUINAS Y EQUIPOS				
1	La maquinaria utilizada cuenta con guardas de seguridad	✓			
2	La maquinaria y equipo se encuentra almacenada correctamente para evitar su deterioro	✓			
3	El personal que manipula la maquinaria y/o equipo esta capacitado para ejecutar la labor	✓			
4	se cuenta con un listado de la maquinaria y equipos utilizados	✓			
5	se cuenta con un registro de mantenimiento preventivo a los equipos	✓			

HERRAMIENTAS DE MANO					
1	Las herramientas con filo o punta tienen algún tipo de protección		✓		
2	Las herramientas están en las condiciones de seguridad para su uso	✓			
3	se encuentran herramientas abandonadas en lugares por donde transitan las personas	✓			
4	Las herramientas que usan electricidad están en buenas condiciones a las adecuadas	✓			
5	se realiza mantenimiento a las herramientas manuales	✓			
6	Las condiciones de limpieza de las herramientas es la adecuada	✓			
7	se cuenta con un sitio de almacenamiento adecuado para las herramientas	✓			
PRODUCTOS QUIMICOS					
1	Los productos químicos utilizados en la obra cuentan con la hoja de seguridad	✓			
2	Los productos químicos se encuentran debidamente rotulados	✓			
3	El personal se encuentra capacitado para reaccionar en caso de accidentes con productos químicos	✓			
4	se cuenta con un listado de los productos químicos utilizados	✓			
5	El area de almacenamiento de los productos químicos se encuentra adecuada	✓			
DESECHOS Y ESCOMBROS					
1	El area de desechos se encuentra demarcada	✓			
2	Se cuenta con recipientes identificados para la correcta disposición de los desechos	✓			
3	Se realiza la remoción de escombros de forma constante	✓			
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
1	La obra en general cuenta con señales informativas de uso de EPP	✓			
2	La obra cuenta con cartelera de SST	✓			
3	Se tiene expuestas las normas para trabajo seguro	✓			
4	Se realizan pausas activas durante la jornada de trabajo	✓			
5	Los trabajadores estan capacitados en temas de SST	✓			
EXTINTORES					
1	Los extintores se encuentran en buen estado	✓			
2	Los extintores estan señalizados y a menos de 1.50 metros a nivel del piso	✓			
3	se realiza mantenimiento a los extintores	✓			
4	los extintores tienen fecha de recarga vigente	✓			
5	El personal esta capacitado en el uso de extintores	✓			

Observaciones:

INSPECCIONO

NOMBRE: Estefani NU. FIRMA: Estefani NU

CARGO: Residente SST

Consorcio parques apartadó	ACTA DE REUNION COPASST	Código: FT-SST-011 Versión: 01 Fecha: septiembre 04 de 2019 Página 1 de 2

Tema:	Reunion mensual		
Lugar:	Consedo		Acta No 5
Fecha:	20/01/2024		
Hora de inicio:		Hora de finalización:	

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo	Firma
Carlos Celada	Representante	
Stefania Reyes	Secretaria	

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

La reunion dio inicio el dia 20/01/2024 a las 7:00 a presencia del representante se realizo la reunion con los trabajadores, para tratar una problematica que se viene presentando y es el tema de la perdida de objetos y dinero, de el representante tomo la vocera diciendo que se hizo que vigilar los objetos personales, puesto que se han venido perdiendo en varios ocasiones, el personal tomo la palabra y comento sus inconformidades con el tema, por lo que se llego a un acuerdo de que en dichos laboratorios no puede ingresar al vestier para asi evitar que se sigan perdiendo el dinero y los objetos.

consorcio parques apartadó	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTA DE REUNION BRIGADISTA

Tema:	Alerta Sobre los riesgo del vio		
Lugar:	Comedor		Acta No 5.
Fecha:	02/01/2024		
Hora de inicio:	7:00	Hora de finalización: 7:30	

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo	Firma
Jair Perez	brigadista	
Estefani Negrete	Brigadista	

ORDEN DEL DIA

la reunion dio inicio a las 7:00 am con todos los trabajadores, se hizo el saludo y se comenzo a socializar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos debido a las actividades que se estan realizando en el vio, se hizo un llamado al autocuidado, y que estuvieran Alertas a los niveles del vio para monitorearlo y asi poder evitar posibles incidentes, se les hablo nuevamente de los medidas de precaucion que se estan tomando, y la importancia de tenerlas presente, la reunion concluyo con los trabajadores dando su aprobacion y recomendaciones para evitar que Suceda una situacion que ponga en peligro la vida y la integridad de los trabajadores

INFORME MENSUAL AMBIENTAL MES DE ENERO DE 2024.

NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE LOS PARQUES CIUDAD DO_ NODO ORTIZ -VELEZ FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

PRESENTADO POR:

BERTA FRANCISCA MELENDEZ PESTAÑA

RESIDENTE AMBIENTAL

DIRECTOR DE OBRA

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA


JHONATAN STIVENS QUINTERO ZAPATA

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe plantea el plan de Adaptación a la Guía Ambiental -PAGA, del proyecto Construcción de los parques Ciudad Dó, Nodo Ortiz - Vélez impulsado por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Apartadó, este es un proyecto que busca integrar y articular a través de las dinámicas sociales y ambientales del rio Apartadó los escenarios que fortalezcan el espacio público y la apropiación de las determinantes ambientales como fuentes hídricas y corredores verdes. Además, busca la conectividad transversal para la consolidación del borde urbano y la conservación ecológica de cara a la restauración del eje del río Apartadó. También, este proyecto articulado con los diferentes planes de desarrollo de la ciudad pretende dinamizar el área de influencia del proyecto generando zonas pacificas de movilidad sostenible, apropiación del espacio y estancia, acercando a la comunidad al rio Apartadó. Por las características del proceso constructivo, este proyecto no requiere licencia ambiental de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2041 de 2015. Aun así, el proyecto debe cumplir con los términos de referencia que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación de Antioquia y el Instituto Nacional de Vías – Invias plantean en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial 2011. Con lo cual, esta direccionada a plantear medidas de manejo ambiental (prevenir, mitigar, corregir o compensar) a los posibles impactos ambientales que, a partir de un análisis ambiental del proyecto y orientado a determinar la demanda de recursos naturales, se puedan identificar.

2. PROGRAMA DE MATERIALES E INSUMOS

- Se cuenta con un acopio de cemento debidamente identificado, donde los mismos se encuentran bajo techo, protegidos de la lluvia y la humedad.
- Los materiales pétreos se encuentran protegidos de la lluvia y el sol dependiendo el que lo requiera.
- Se protegió la estructura de la construcción del puente colgante que comunica del barrio Vélez al Ortiz.
- Se protegió la estructura de los gaviones.
- El hierro se encuentra señalizado, protegido y aislado del piso para evitar afectación de este.




FOTOGRAFIA N°1. CEMENTO PROTEGIDO.



FOTOGRAFIA N°2 MATERIAL PETREO PROTEGIDO



FOTOGRAFIA N°3 ESTRUCTURA DE GAVIONES PROTECIDOS.




FOTOGRAFIA N°4 HIERRO SEÑALIZADO Y PROTEGIDO.




FOTOGRAFIA N°5 ESTRUCTURA METALICA DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE.

3. PROGRAMA DE SUSTANCIA QUÍMICAS


- En el frente de trabajo se cuenta con un acopio de sustancias químicas RESPEL de acuerdo con el Decreto 1496 de 2018 por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. esta construida con materiales no combustibles, piso rígido, techo, cerramiento que permite la ventilación y protección del sol y se encuentra debidamente demarcadas y señalizadas.
- El acopio de sustancias químicas peligrosas cuenta con una matriz de compatibilidad instalada.
- Se rotuló recipientes de sustancias químicas para la identificación de estas.
- El acopio de sustancias químicas peligrosa cuenta con un extintor para caso de emergencias.
- Se hizo limpieza y mantenimiento en el acopio de sustancias químicas para mantener un ambiente agradable.




FOTOGRAFIA N°6 ACOPIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y EXTINTOR.



FOTOGRAFIA N°7 MATRIZ DE COMPATIBILIDAD.



FOTOGRAFIA N°8 LIMPIEZA EN ACOPIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS.



FOTOGRAFIA N°9 ROTULO DE RECIPIENTES DE SUSTANCIAS.


4. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE SÓLIDOS CONVENCIONALES

En este mes se generaron residuos sólidos de diferentes tipos (Ordinarios, sacos de cemento, retales de madera y entre otros. según el cronograma de actividades del programa de manejo de residuos sólidos, dentro de las medidas que se tomó se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó mantenimiento a los puntos ecológico instalados en la obra el cual dicha actividad consistió en realizar lavado de las canecas y cambio de bolsas, para evitar olores ofensivos y proliferación de vectores, también a cada cuadrilla del frente de trabajo se les instaló bolsas según el código de colores establecido en la resolución 2184 de 2019 para la disposición de los residuos sólidos generados endicha actividad. Además, en la obra se cuenta con puntos ecológicos debidamente demarcados y señalizados de acuerdo con la Resolución anteriormente mencionada donde establece el nuevo código de colores (**Blanco, Negro y Verde**).
- Se realizó pesaje de residuos sólidos en frente de obra, generando las siguientes cantidades: **ordinarios 73.9kg, sacos de cemento 73.3kg,** y **otros 71.9kg. Ver anexo 1. control de residuos en obra.**
- Se dispuso los residuos sólidos generados dos veces por semana para la recolección de estos por parte de la empresa prestadora de servicio de recolección FUTURASEO.
- Se hizo jornada de recolección de residuos en el frente de la obra.
- Se verifico señalización informativa en punto ecológico y acopio temporal de residuos (acopio de residuos sólidos y código de colores para la separación de residuos a nivel nacional, acopio temporal de residuos sólidos).
- Se retiro material RCD y llevado a un sitio de disposición final para lleno de terreno.
- Se instalo canecas en diferentes puntos de la obra para facilidad de disposición de los residuos de las diferentes cuadrillas.
- Se construyó acopio temporal de residuos de madera para posterior destino final.




FOTOGRAFIA N°10. MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE PUNTO ECOLOGICO.




FOTOGRAFIA N°11. PUNTO ECOLOGICO DE LA OBRA.



FOTOGRAFIA N°12. PESAJE DE RESIDUOS SOLIDOS.




FOTOGRAFIA N°13. INSTALACION DE CANECAS PARA DISPONER RESIDUOS.




FOTOGRAFIA N°14. SEÑALIZACION INFORMATIVA Y ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS.



FOTOGRAFIA N°15.RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.



FOTOGRAFIA N°16. ACOPIO DE RESIDUOS DE MADERA.



FOTOGRAFIA N°17. JORNADA DE RECOLECCION DE RESIDUOS DENTRO DE LA OBRA.




FOTOGRAFIA N°18. RETIRO DE MATERIAL RCD.

4. PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

- Los vehículos ingresados a la obra se les verificó la documentación legal. (SOAT, Tecno mecánica. Seguridad social y Licencia de conducción). Sin ninguna novedad. **Ver anexo 2. Fr-81 base de datos de los vehículos ingresados a la obra.**
- Se humectó el suelo dentro de la obra para evitar dispersión de material particulado.
- Se cargo las volquetas transportadoras de material, para evitar la dispersión de material particulado o evitar riegos de estos en la vía o en las zonas externas a la obra que estos transitan.
- Cabe resaltar que el ministerio de transporte tras la expedición de la circular número 20221010000601 del 3 de enero de 2022, ya no es necesario que los conductores en el país porten en físico la licencia de conducción y la licencia de tránsito del vehículo, esta información aparte de la revisión técnico-mecánica y el SOAT pueden ser consultada en la página del RUNT. dicha información la verificamos en la página del RUNT y así verificar que todo esté en regla.
- El frente de trabajo cuenta con dos unidades sanitarias para caballeros y una para damas con sus respectivos lava manos, y una ducha para el personal de obra lo cual están conectados al alcantarillado municipal. También se les realiza limpieza cada vez que se requiere para evitar olores ofensivos en el área directa e indirecta de la obra.
- Los materiales pétreos y no pétreos de la obra se protegieron con plástico negro para evitar la dispersión de material particulado en el aire dentro y fuera de la obra.
- Se verificó revisión y mantenimiento de maquinarias y herramientas para evitar exceso de ruido en las actividades de la obra.



FOTOGRAFIA N°19. HUMECTACION DE SUELO.



FOTOGRAFIA N°20. PROTECCION DE MATERIAL PETREOS.



FOTOGRAFIA N°21. VOLQUETA CARPADA.



FOTOGRAFIA N°22. LIMPIEZA DE UNIDADES SANITARIAS.



FOTOGRAFIA N°23. VERIFICACION DE DOCUMENTOS A VEHICULOS.



FOTOGRAFIA N°24. REVISION DE MAQUINA PARA EVITAR EXCESO DE RUIDO.

5. PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y ENERGÍA

- Se inspeccionó todos los medios de suministros de agua dentro de la obra como mangueras para evitar pérdidas de agua en la realización de actividades.
- Se verificó señalizaciones informativas sobre el uso racional de agua y energía. (cuando salgas apaga la luz y gota a gota el agua se agota).



FOTOGRAFIA N°25. INSPECCION DE SEÑALIZACION DE URE




FOTOGRAFIA N°26. USO RACIONAL DE URA

7. PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA Y FLORA

- Se hizo mantenimientos a la protección de individuos arboreos ubicados dentro de la obra para evitar intervención a los mismos en la ejecución de las actividades laborales.
- Se verifico señalización preventiva de fauna en el frente de trabajo.




FOTOGRAFIA N°27. PROTECCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS



FOTOGRAFIA N°28. SEÑALIZACION DE FAUNA.

8. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL

se hizo capacitacion al personal de obra tema: ORDEN Y ASEO EN EL FRENTE DE TRABAJO.



FOTOGRAFIA N°29. CAPACITACION AMBIENTAL DEL MES DE ENERO 2024.

9. PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

- Todos los días de la semana durante la jornada laboral se ejecutaron actividades de orden y limpieza para mantener una buena organización en la obra.
- Se hizo capacitación al personal de obra tema: orden y aseo en frente de trabajo.
- Se realizó jornadas de limpieza general en el frente de trabajo




FOTOGRAFIA N°30. BARRIDO DEL SUELO EN EL FRENTE DE TRABAJO.



FOTOGRAFIA N°31. ASEO EN FRENTE DE TRABAJO 2024.



FOTOGRAFIA N°32. ASEO EN EL COMEDOR DE LA OBRA.



FOTOGRAFIA N°33. ASEO EN ALMACEN DE LA OBRA

10. PROGRAMA PARA LA PROTECCION DEL SUELO

Se coloco protección en el suelo (plástico negro) en el suelo para evitar que con las fuertes lluvias provoquen deslizamiento de tierra o remoción de suelo.




FOTOGRAFIA N°34. PROTECCION EN EL SUELO BARRIO ORTIZ.

11. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓNDE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PUBLICOS.

En el frente de trabajo se cuenta con dos (2) unidades sanitarias para caballeros y una (1) para damas en el área administrativa con sus respectivos lava manos la cual están conectados directamente del alcantarillado municipal.



FOTOGRAFIA N°36. UNIDAD SANITARIA DE DAMAS.



FOTOGRAFIA N°37. UNIDADES SANITARIAS PARA CABALLEROS.

12. PROGRAMA ADECUACION DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES Y SEÑALIZACION.

- Se realizó mantenimiento a la delimitación del frente de obra con sarán verde para evitar acceso de personal no autorizado.
- En el frente de trabajo se encuentra un almacén o bodega debidamente con estanterías señalizada y cubierto, donde permite que se acopien herramientas de la obra, también con una oficina para la realización de actividades administrativas y posteriormente con un espacio para disposición del personal operativo para guardar sus pertenencias y demás.
- Se cuenta con un comedor para el personal de la obra.
- Se verifico señalización preventiva (sendero peatonal) para transitar residentes del sector.
- Se verifico señalización vertical preventiva para conductores.
- Se hizo manejo de tránsito en la vía para ingreso de volqueta con material pétreo a la obra.




FOTOGRAFIA N°38. MANEJO DE TRANSITO EN LA VIA.




FOTOGRAFIA N°39.SEÑALIZACION VERTICAL PREVENTIVA



FOTOGRAFIA N°.40 DELIMITACION EN FRENTE DE OBRA



FOTOGRAFIA N°41 SEÑALIZACION VERTICAL EN EL FRENTE DE TRABAJO EN BARRIO ORTIZ.



FOTOGRAFIA N°42. SEÑALIZACION PREVENTIVA (SENDERO PEATONAL).



FOTOGRAFIA N°43. ALMACEN DEL LA OBRA

ANEXOS

Anexo 1. CONTROL DE RESIDUOS EN OBRA.

Anexo 2 FR-81 BASE DE DATOS DE LOS VEHÍCULOS V.05

Anexo 3. PLANILLA DE CONTROL DE MATERIALES PETREOS

ANEXO 4. REMISIONES DE MATERIAL PETREOS.

ANEXO 5 REGISTRO DE CAPACITACIONES

Bertha melendez

BERTA FRANCISCA MELENDEZ PESTAÑA
RESIDENTE AMBIENTAL

CONTROL DE RESIDUOS EN OBRA

EMPRESA:	CONSORCIO P/CONSTRUCCION DE LOS PARQUES CIUDAD D						
FECHA	ORDINARIOS		SACOS DE CEMENTO		OTROS		GESTOR
dd-mm-aaaa	Cant.	Und.	Cant.	Und.	Cant.	Und.	
06/01/2024	6	Kg			3.5	Kg	FUTURASEO
10/01/2024	64	Kg	42.2	Kg	31.0	Kg	FUTURASEO
13/01/2024	6	Kg					FUTURASEO
17/01/2024			20	Kg			FUTURASEO
20/01/2024	34.2	Kg	11.1	Kg	15	Kg	FUTURASEO
27/01/2024	6.4	Kg			7.2	Kg	FUTURASEO
28/01/2024	2.1	Kg			7.3	Kg	FUTURASEO

| | | |


CONTROL DE MATERIALES PETREOS

OBRA: CONSTRUCCION DE LOS PARQUES CIUDAD DE_ NODO ORTIZ VELEZ FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE APARTADO

RESPONSABLE: GESTION AMBIENTAL

FECHA	CANTIDAD	UNID	MATERIAL	FUENTE	RECIBO #
5/11/2024	16	M3	SUB BASE	ECMUS.A.S	3284
5/11/2024	16	M3	SUB BASE	ECMUS.A.S	3285
9/11/2024	16	M3	ARENA LAVADA	ECMUS.A.S	09
9/11/2024	16	M3	TRITURADO	ECMUS.A.S	08
10/11/2024	16	M3	TRITURADO	ECMUS.A.S	10
13/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	947
13/11/2024	16	M3	ARENA LAVADA	ECMUS.A.S	24
15/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	936
16/11/2024	16	M3	TRITURADO	ECMUS.A.S	20
16/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	938
16/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	939
16/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	940
16/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	941
17/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	951
18/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	512
19/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	460
19/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	511
19/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	943
19/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	949
19/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	944
19/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	469
19/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	459
19/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	457
19/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	442
19/11/2024	15	M3	LIMO	ECMUS.A.S	430
19/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	1387
19/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	1356
19/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	1355
19/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	35
19/11/2024	15	M3	LIMO	ECMUS.A.S	33
19/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	34
19/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	35
19/11/2024	15	M3	LIMO	ECMUS.A.S	491
19/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	514
19/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	948
19/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	516
19/11/2024	15	M3	LIMO	ECMUS.A.S	497
19/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	465
19/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	467
19/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	947
19/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	946
19/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	945
19/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	939
19/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	1389
19/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	1390
19/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	1391
19/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	1371
20/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	1370
20/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	1373
20/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	473
20/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	1372
20/11/2024	8	M3	LIMO	ECMUS.A.S	950
20/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	492
20/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	475
20/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	519
20/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	472
20/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	532
20/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	531
20/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	37
20/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	36
20/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	38
20/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	39
20/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	176
20/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	177
22/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	47
22/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	183
22/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	178
22/11/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	179

22/1/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	45
23/1/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	100
23/1/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	151
23/1/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	201
23/1/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	49
23/1/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	46
23/1/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	182
23/1/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	44
23/1/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	41
23/1/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	43
23/1/2024	16	M3	LIMO	ECMUS.A.S	42
23/1/2024	8	M3	LLENO	ECMUS.A.S	958
23/1/2024	8	M3	LLENO	ECMUS.A.S	952
23/1/2024	16	M3	LLENO	ECMUS.A.S	476
23/1/2024	16	M3	LLENO	ECMUS.A.S	520
23/1/2024	16	M3	LLENO	ECMUS.A.S	475
23/1/2024	8	M3	LLENO	ECMUS.A.S	1378
23/1/2024	8	M3	LLENO	ECMUS.A.S	1379
23/1/2024	15	M3	LLENO	ECMUS.A.S	494
23/1/2024	8	M3	LLENO	ECMUS.A.S	1380
23/1/2024	8	M3	LLENO	ECMUS.A.S	954
23/1/2024	16	M3	LLENO	ECMUS.A.S	523
23/1/2024	16	M3	LLENO	ECMUAS.A.S	522
23/1/2024	16	M3	LLENO	ECMUAS.A.S	521
23/1/2024	8	M3	LLENO	ECMUAS.A.S	1381
23/1/2024	16	M3	LLENO	ECMUAS.A.S	477
23/1/2024	16	M3	LLENO	ECMUAS.A.S	523
23/1/2024	8	M3	LLENO	ECMUAS.A.S	955
23/1/2024	8	M3	LLENO	ECMUAS.A.S	1382
23/1/2024	8	M3	LLENO	ECMUAS.A.S	956
24/1/2024	8	M3	LLENO	ECMUAS.A.S	464
24/1/2024	16	M3	LLENO	ECMUS.A.S	540
24/1/2024	15	M3	LLENO	ECMUS.A.S	499



Wilson Zapata Correa

MOVIMIENTO DE TIERRA, MATERIAL Y ALQUILER DE MAQUINARIA

CELULAR: 320 672 90 54

REMISIÓN

FECHA		
DIA	MES	AÑO

HORA

Nº 06

Obra: _____


Placa No. _____

Tipo Material: _____

Cubo / Horas: _____

Recibido: _____

Graficas



Wilson Zapata Correa

MOVIMIENTO DE TIERRA, MATERIAL Y ALQUILER DE MAQUINARIA

CELULAR: 320 672 90 54

REMISIÓN

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
5	1	24

HORA

Nº 3283

Obra: Posgres del Río

Placa No. SWT 570

Tipo Material: Sub Base.

Cubo / Horas: 16 m3

Recibido: Sonia Cespedes

Gráficas C815 01 46

Powered by CamScanner



Wilson Zapata Correa

MOVIMIENTO DE TIERRA, MATERIAL Y ALQUILER DE MAQUINARIA

CELULAR: 320 672 90 54

REMISIÓN

FECHA		
DIA	MES	AÑO
5	1	24

HORA

Nº 3284

Obra: Progreso del Río

Placa No. SWT 570

Tipo Material: Subbase


Cubo / Horas: 16 m³

Recibido: Soil Expert

Graficas

Powered by CamScanner

TRANSPORTE DE MATERIAL



DIEGO LEÓN GONZALEZ MARÍN

NIT: 70.256.981-4

Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975

B/ Serranía - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
16	1	24

Nº 942

Cliente:

Obra: PARQUEZ APTO

Placa: XZB 136

Cantera:

Volumen: 8 MTS

Cargue:

Material: LLENO

Hora de Salida:


Hora de Llegada:

Despachador:

71.976.517 VBO

CamScanner

TRANSPORTE DE MATERIAL



DIEGO LEÓN
GONZÁLEZ MARÍN
NIT: 70.256.981-4
Tel: 320 690 8162 - 304 591 4975
B/ Serranía - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
16	1	24

No 939

Obra: PARQUES APTO

Placa: XZB 136

Capacidad: 8 MTS

Cargue: LLENO

Cantera:

Cargué:

Hora de Salida:

Conductor:

71.976.517 TBO

Scanned by CamScanner



TRANSPORTE DE MATERIAL

DIEGO LEÓN GONZÁLEZ MARÍN

NIT: 70.256.981-4

Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975
B/ Serrania - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
16	01	24

Nº 938

Obra: PARQUES APTO

Placa: XZB 136

Cantera: 8 MTS

Cargue: LLENO

Hora de Salida:

Conductor: 71.976.517

Powered by CamScanner

TRANSPORTE DE MATERIAL



DIEGO LEÓN GONZÁLEZ MARÍN

NIT: 70.256.981-4

Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975

B/ Serranía - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
15	01	24

Nº 936

Cliente: _____ Obra: PARQUES APTO

Placa: XZB 136 Cantera: _____

Volumen: 8 MTS Cargue: _____


Material: LLENO Hora de Salida: _____

Hora de Llegada: _____

Firma de: _____ Descargador: _____

71.976.517 TBO

Powered by CamScanner



TRANSPORTE DE MATERIAL

DIEGO LEÓN GONZÁLEZ MARÍN

NIT: 70.256.981-4

Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975

B/ Serrania - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
13	03	24

No. 937

Placa: XZB 136

Numero: 8 HTS

Material: LLENO

Sitio de Llegada:

Obra: PARQUES APDO

Cantera:


Cargue:

Hora de Salida:

Conductor: Jdl. Andres Pena

Despachador:

71.976.517 TBO



Wilson Zapata Correa

MOVIMIENTO DE TIERRA, MATERIAL Y ALQUILER DE MAQUINARIA

CELULAR: 320 672 90 54

REMISIÓN

FECHA		
DIA	MES	AÑO
1	1	24

HORA

Nº 24

Obra:


Placa No.

Tipo Material:

Cubo / Horas:

Recibido:

Gráficas



Wilson Zapata Correa

REMISIÓN

FECHA

HORA

Nº

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 460

DÍA	MES	AÑO
18	01	20

Obra: CONSORCIO PARQUES

Material: LIMO - TOBA

Cantidad: 16 M3

No. Viajes: 1

Vehículo: TFO 868

Hora: 2:00 PM

Nombre Conductor: ALONSO


SOLY OCAMPO

DESPACHA:

RECIBE:

Powered by CamScanner

TRANSPORTE DE MATERIAL



DIEGO LEÓN GONZALEZ MARÍN

NIT: 70.256.981-4

Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975

B/ Serrania - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
18	1	24

Nº 944

Obra: PARQUES APTO

Placa: X2B 136

Cantera:

8 MTS

Cargue:


Material: LLENO

Hora de Salida:

Conductor:

Powered by CamScanner

TRANSPORTE DE MATERIAL



DIEGO LEÓN GONZÁLEZ MARÍN

NIT: 70.256.981-4

Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975

B/ Serranía - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
18	1	24

Nº 940

Cliente:

Obra: PARQUEZ APTO

Placa: XZB 136

Cantera:

Volumen: 8 MTS

Cargue:

Material: LLENO

Hora de Salida:


Hora de Llegada:

Recibido:

Despachador:

+1.976.517 TBO

Scanned by CamScanner



DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 512

DÍA	MES	AÑO
18	07	2024

Obra: Parque de Aparicio

Material: Recebo

Cantidad: 16 M3

No. Viajes: 7

Vehiculo: [illegible] C27


Hora:

Nombre Conductor: [illegible]

DESPACHA

RECIBE:

Powered by CamScanner



TRANSPORTE DE MATERIAL

DIEGO LEÓN GONZÁLEZ MARÍN

NIT: 70.256.981-4

Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975

B/ Serrania - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
16	1	24

Nº 941

Cliente: _____ Obra: PARQUES APTO

Placa: XZB 136 Cantera: _____

Volumen: 8 MTS Cargue: _____

Material: LLENO Hora de Salida: _____

Hora de Llegada: _____

Recibido: _____ Despachador: _____

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS
TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 1387

DÍA	MES	AÑO
18	01	24

Obra: Apartado - porgur

Material: tierra - turbo

Cantidad: 5 M3

No. Viajes: 1

Vehículo: SN4 018

Hora:

Nombre Conductor: Jeinson 6

Jeinson 6.

DESPACHA:

RECIBE:

Scanned by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 490

DÍA	MES	AÑO
18	01	24

Obra: CONSORCIO PARQUE

Material: LLENO - TORSO

Cantidad: 15 M3

No. Viajes: 1

Vehículo: TFO 868

Hora: 11:39 AM

Nombre Conductor: ALONSO PARRA

Soni Ocampo

DESPACHA:

RECIBE:

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 462

DÍA	MES	AÑO
18	01	24

Obra: CONSORCIO PARQUES

Material: LLENO - TODO

Cantidad: 16 M3

No. Viajes: 1

Vehículo: TFO 868

Hora: 4:00

Nombre Conductor: ALONSO PAREJA

DESPACHA:

RECIBE:

Scanned by CamScanner

DONNIE TRUCKS

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 457

DÍA	MES	AÑO
18	01	24

Obra: CONSTRUCCIONES PARQUES 2024

Material: LLENO TOPOS

Cantidad: 16 M3 — No Viajes: 1

Vehículo: SEX 960 — Hora: 5:52

Nombre Conductor: LEONARDO

Son cuarenta y

DESPACHA

RECIBE

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 459

DÍA	MES	AÑO
18	01	24

Obra: CONSORCIO PARQUES

Material: 11800 - 70280

Cantidad: 16 M3

No. Viajes: 1

Vehículo: SZX 906

Hora: 2:24 PM

Nombre Conductor: [signature]


[signature]

DESPACHA:

RECIBE:

Optima Lo Imprenta Nit. 71947811-1 Tel: 828 51 35

Powered by CamScanner



DONNIE TRUCKS
TRANSPORTE Y MAQUINARIA
NIT: 1045508542 - 7
SERVICIO DE VOLQUETA
donnie780@hotmail.com
313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 491

DÍA	MES	AÑO
19	01	2024

Obra: Consorcio Parques

Material: Limo

Cantidad: 15 M3

No. Viajes:

Vehículo: TFO868

Hora: 2:45 pm

Nombre Conductor: Alonso P

Solo copia

DESPACHA:

RECIBE:

Escaneado con CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 1385

DÍA	MES	AÑO
18	01	24

Obra: Parque - Apartado

Material: Tierra - tubo

Cantidad: 8 M3

No. Viajes: 1

Vehículo: SNA 018

Hora:

Nombre Conductor: Jeinson G.

Jeinson G.

DESPACHA:

RECIBE:

Digitalizado con CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 1386

DÍA	MES	AÑO
18	01	24

Obra: Apartado - puigot

Material: tierra - tubo.

Cantidad: 8 M3

No. Viajes: 1

Vehiculo: SNA 018

Hora:

Nombre Conductor: Jeinson G.

Jeinson G.

DESPACHA

RECIBE:

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 514

DÍA	MES	AÑO
17		

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehículo:

Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE:

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 461

DÍA	MES	AÑO
18	01	24

Obra: CONSORCIO PARQUES

Material: LIBRO - TORRE

Cantidad: 16 M3

No. Viajes: 1

Vehículo: SZX 906

Hora: 4:15 PM

Nombre Conductor: DONNY

DESPACHA:

RECIBE:

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 511

DÍA	MES	AÑO

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehiculo:

Hora:

Nombre Conductor.

DESPACHA

RECIBE

Scanned by CamScanner

TRANSPORTE DE MATERIAL



DIEGO LEÓN
GONZÁLEZ MARÍN
NIT: 70.256.981-4
Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975
B/ Serrania - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
18	1	24

Nº 943

Cliente:

Obra: PARQUEZ APTO

Placa XZB 136

Cantera:

Volumen 8 MTS

Cargue:

Material LLENO

Hora de Salida


Hora de Llegada

Observaciones 50% apoy

Despachador

71976.517 TBO

CamScanner



TRANSPORTE DE MATERIAL

DIEGO LEÓN GONZÁLEZ MARÍN

NIT: 70.256.981-4

Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975

B/ Serrania - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
19	1	24

Nº 945

Cliente:

Obra: PARQUEZ APTO

Placa: X2B 136

Cantera:

Volumen: 8 MTS

Cargue:

Material: LLENO

Hora de Salida:

Hora de Llegada:

Recibió: SOFI CAMPO

Firma Conductor:

71.976.517 TBO

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 516

DÍA	MES	AÑO
17	04	2021

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehículo:

Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA.

RECIBE:

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS
TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 497

DÍA	MES	AÑO
19	07	2024

Obra: Consorcio parques

Material:

Cantidad: 15 M3

No. Viajes:

Vehiculo: TFO 86B

Hora: 09 Am

Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE:

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS
TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 465

DIA	MES	AÑO
19	01	24

Obra: CONSORCIO PATRIOTAS

Material: LLENO - TODO

Cantidad: 16 M3

No. Viajes: 1

Vehiculo: SZX 906

Hora: 8:30 am

Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE

CamScanner

DONNIE TRUCKS

SERVICIO DE VOLQUETAS

NIT: 1045506542 - 7

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 467

DÍA	MES	AÑO
1º	0	2-

CLIENTE: CONSTRUC PAZCOR

PLACA: ZNC-708D

CANTIDAD: 6 M3

VIAJES:

DETALLE: SEXDEC

FECHA: 2-12


OBSERVACIONES:

FIRMA

RECIBE

$ 1'750.000

Digitalizado con CamScanner



TRANSPORTE DE MATERIAL

DIEGO LEÓN
GONZÁLEZ MARÍN
NIT: 70.256.981-4
Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975
B/ Serranía - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
19	1	24

Nº 947

Cliente:

Obra PARQUEZ APDO

Placa: XZB 136

Cantera:

Volumen: 8 MTS

Cargue:

Material: LLENO


Hora de Salida:

Hora de Llegada:

Recibido:

Despachado: 71.976.517 TBO

Powered by CamScanner



TRANSPORTE DE MATERIAL

DIEGO LEÓN
GONZALEZ MARÍN
NIT: 70.256.981-4
Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975
B/ Serranía - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
19	1	24

Nº 916

Cliente:

Obra: PARQUES APTO

Placa: XZB 136

Cantera:

Volumen: 8 MTS

Cargua:

Material: LLENO

Hora de Salida:

Hora de Llegada:

Recibido:

Despachado:

71.976.517 TBO

Scanned by CamScanner

TRANSPORTE DE MATERIAL



DIEGO LEÓN GONZÁLEZ MARÍN

NIT: 70.256.981-4

Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975

B/ Serrania - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
19	1	24

Nº 915

Obra: PARQUES APDO

Cliente

Placa: X2B 136

Cantera

Volumen: 8 MTS

Cargue

Material: LLENO

Hora de Salida


Hora de Llegada

Conductor

71.976.517 TBO

Powered by CamScanner

TRANSPORTE DE MATERIAL



DIEGO LEÓN
GONZÁLEZ MARÍN
NIT: 70.256.981-4
Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975
B/ Serrania - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
19	1	24

Nº 949

Cliente

Obra: PARQUEZ APDO

Placa: X2B 136

Cantera

Volumen: 8MTS

Cargue

Material: 2LENO

Hora de Salida

Hora de Llegada

Firma

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 1391

DÍA	MES	AÑO
19	01	24

Obra: Parques - Apartado

Material: tierra - turbo

Cantidad: 8 M3

No. Viajes: 1

Vehiculo: SNA 018

Hora:

Nombre Conductor: Jeinson G.

Jeinson G.

DESPACHA

RECIBE:

Digitalizado con CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 1390

DÍA	MES	AÑO
19	01	24

Obra: Parques — Apartado

Material: tierra - turbo

Cantidad: 8 M3

No. Viajes: 1

Vehículo: SNA 018

Hora:

Nombre Conductor: Jeinson G.

Jeinson G.

DESPACHA:

RECIBE:

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 1339

DÍA	MES	AÑO
19	01	24

Obra: Porgors Apartado

Material: tierra - tubo

Cantidad: 8 M3

No. Viajes: 1

Vehículo: SNA 018

Hora:

Nombre Conductor: Jcinson G.

Jrinson G.

DESPACHA.

RECIBE.

Scanned by CamScanner



TRANSPORTE DE MATERIAL

DIEGO LEÓN GONZÁLEZ MARÍN

NIT: 70.256.981-4
Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975
B/ Serranía - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
17	01	24

Nº 951

Cliente: consorcio parques

Obra: parques de apartadó

Placa: omf 124

Cantera: turbo

Tipo de: 8 mts

Cargue:

Material: lleno tierra

Hora de Salida

Firma de Recibido

Despachador



DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 1371

DÍA	MES	AÑO

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehículo:

Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE:

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 1376

DÍA	MES	AÑO
20	1	24

Obra: PARQUEZ APTO

Material: LLENO

Cantidad: 8 M3

No. Viajes:

Vehículo: XZB 136

Hora:

Nombre conductor:

DESPACHA:

RECIBE: 3125 853 4

DONNIE TRUCKS
TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

NO. 1376

DÍA	MES	AÑO
20	1	24

Obra: PARQUEZ APTO

Material: LLENO

Cantidad: 8 M3

No. Viajes:

Vehículo: XZB 136

Hora:

Nombre Conductor:

71.976.517-TBO

DESPACHA:

RECIBE:

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 473

DÍA	MES	AÑO
20	01	25

Obra: CONSORCIO PARQUES

Material: LLENO - TODO

Cantidad: 10 M3

No. Viajes: 1

Vehículo: SBX 906

Hora: 1:05 pm

Nombre Conductor: DONNIE LOPEZ

DESPACHA:

RECIBE:

Digitized by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 1372

DÍA	MES	AÑO

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehículo:

Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA

RECIBE:



TRANSPORTE DE MATERIAL

DIEGO LEÓN GONZÁLEZ MARÍN

NIT: 70.256.981-4

Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975

B/ Serrania - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
20	1	24

No. 950

Obra: PARQUEZ APDO

Cliente:

Placa: XZB 136

Cantera:

Volumen: 8 MTS

Cargue:

Material: LLENO

Hora de Salida:

Hora de Llegada:

Nombre: Jan Andres Pino

Despachador:

71.976.517 TBD

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie730@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 492

DIA	MES	AÑO
20	07	2022

Obra: Consorcio Parques

Material: limo

Cantidad: 15 M3

No. Viajes:

Vehiculo: TFO 868

Hora: 7:20 am

Nombre Conductor: Alonso P

DESPACHA:

RECIBE: Jose Ocampo

Digitized by CamScanner



DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

13 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 473

DÍA	MES	AÑO

Obra:

erial:

dad: M3 No. Viajes:

ulo: Hora:

re
tor:

DESPACHA: RECIBE:

Propiedad de CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 532

DIA	MES	AÑO
20	01	23

Obra: CONSORCIO PARQUES

Material: lleno turbo

Cantidad: 16 M3

No. Viajes:

Vehículo: TGK 021

Hora:


Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE:

Original La Imprenta Nit. 71937811-1 Tel: 829 51 35

CamScanner



DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 472

DÍA	MES	AÑO

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehiculo:

Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA

RECIBE

Digitalizado con CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 518

DÍA	MES	AÑO
20	01	2024

Obra: Parques de Apartado

Material: Lleno

Cantidad: 16 M3

No Viajes: 7

Vehiculo: T6K 027

Hora: 9`10 Am

Nombre Conductor: Christian G

DESPACHA

RECIBE

Powered by CamScanner

REMISIÓN

DONNIE TRUCKS
TRANSPORTE Y MAQUINARIA
NIT: 1045508542 - 7
SERVICIO DE VOLQUETA
donnie780@hotmail.com
313 734 69 22 / 312 866 73 52

Nº 531

DÍA	MES	AÑO
2	07	

Obra: Pavimento Pandeo

Material: Base Triturada

Cantidad: 16 M3

No. Viajes:

Vehículo: SRO 106

Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE:

Optima La Imprenta Nit. 71947811-1 Tel: 828 51 35

Digitalizado con CamScanner

TRANSPORTE DE MATERIAL



DIEGO LEÓN GONZÁLEZ MARÍN

NIT: 70.256.981-4

Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975

B/ Serranía - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
22	1	24

Nº 953

Obra: PARQUEZ APTO

Cliente:

Placa: XZB 136

Cantera:

Volumen: 8 MTS

Cargue:

Material: LLENO

Hora de Salida:

Hora de Llegada:

Recibido: JUAN Andres Ruiz

Despachado:

71.976.517 TBO

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

3 313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 476

DIA	MES	AÑO
22	01	24

Obra: CONSTRUCCION PARQUES

Material: 1 1/2 LD - TORSO

Cantidad: 1 C M3 ✓ No. Viajes: 1

Vehículo: S2X 106 Hora: 1:00 PM


Nombre conductor: LUIS [illegible]

DESPACHA

RECIBE

Powered by CamScanner

TRANSPORTE DE MATERIAL



DIEGO LEÓN GONZÁLEZ MARÍN

NIT: 70.256.981-4

Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975

B/ Serrania - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
22	1	24

Nº 9521

Cliente:

Obra: PARQUEA ADO

Placa: X2B 136

Cantera:

Volumen: 8 MTS

Cargue:

Material: LLENO

Hora de Salida:

Hora de Llegada:

Recibido: Tallmadrigal

Despachador:

71976.517 TBO

Forma La Imprenta Nº 760...

Scanned by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 520

DÍA	MES	AÑO
27		

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehículo:

Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE:

Original lo imprento Nit. 3194781E-1 Tel: 828 51 35

CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 475

DÍA	MES	AÑO
22	01	24

Obra: CONSORCIO PARQUES

Material: TRIPLE - TURBO

Cantidad: 16 M3

No. Viajes: 1

Vehículo: SZK 906

Hora: 11:07

Nombre Conductor: DONNIE


DONNIE

DESPACHA:

JUAN ANDRES PAEZ

RECIBÉ:

Digitized by CamScanner



DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 1379

DÍA	MES	AÑO

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehículo:


Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE:

Powered by CamScanner



DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 491

DÍA	MES	AÑO

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehículo:

Hora:


Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE:

Powered by CamScanner

TRANSPORTE DE MATERIAL



DIEGO LEÓN
GONZÁLEZ MARÍN
NIT: 70.256.981-4
Tel: 320 690 8162 - 304 591 4975
B/ Serranía - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
22	1	24

Nº 954

Obra: PARQUEZ APTO

Cliente:

Placa: XZB 136

Cantera:

Volumen: 8 MTS

Cargue:

Material: LLENO

Hora de Salida:

Hora de Llegada:

Recibido: Juan Pablo Ruiz

Despachador:

71976517 TBO

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie730@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 523

DÍA	MES	AÑO
22	07	2016

Obra: Parque de Apartadó

Material: Playa

Cantidad: 15 M3

No. Viajes: 3

Vehículo: TVT 031

Hora:


Nombre Conductor: Gustavo [illegible]

DESPACHA:

RECIBE:

Original la Imprenta Nit. 71.947.811-1 Tel. 828 51 35

Digitized by CamScanner



DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 522

DÍA	MES	AÑO

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehículo:

Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE:

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie760@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 521

DÍA	MES	AÑO
22	01	[illegible]

Obra:

Material:

Cantidad: 16 M3

No. Viajes:

Vehículo:

Hora:


Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE:

Optimal Ia Impresiones Nit 71947811-1 Tel. 8285135

Digitalizado con CamScanner



DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie760@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 1381

DÍA	MES	AÑO

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehículo:

Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA

RECIBE

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 477

DÍA	MES	AÑO
22	01	24

Obra: CONSORCIO PARQUES

Material: LASTRO - TOBAS

Cantidad: 16 M3 No. Viajes: 1

Vehículo: SZX 906 Hora: 3:15

Nombre Conductor: [illegible]

DESPACHA

RECIBE

Digitalizado con CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 524

DÍA	MES	AÑO
22		

Obra: Parques de Apartad...

Material: Mano

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehiculo:

Hora:


Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE:

Original sin impuesto Nit 71947881-3 Tel 8285135

Powered by CamScanner



TRANSPORTE DE MATERIAL

DIEGO LEÓN GONZÁLEZ MARÍN

NIT: 70.256.981-4

Tel: 320 690 8162 - 304 591 4975

B/ Serranía - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
2		

Nº 955

Cliente: _____ Obra: _____

Placa: _____ Cantera: _____

Volumen: _____ Cargue: _____

Material: _____ Hora de Salida: _____

Hora de Llegada: _____

Obrador: _____ Despachador: _____

N: _____



DONNIE TRUCKS

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

NO 1382

DÍA	MES	AÑO

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehículo:

Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE:

Escaneado con CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 480

DÍA	MES	AÑO
28	01	24

Obra: CONSORCIO PARQUES

Material: LIMO - TORSO

Cantidad: 16 M3

No. Viajes: 1

Vehículo: SZX 106

Hora: 8:40


Nombre Conductor: [illegible]

DESPACHA:

RECIBE:

Cabeza de Ingeniería Nit. 1045508542-1 Tel 8285145

Digitized by CamScanner



DONNIE TRUCKS

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie760@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 528

DÍA	MES	AÑO

Obra

Material

Cantidad M3

No. Viajes:

Vehiculo

Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA

RECIBE

CamScanner



DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 528

DÍA	MES	AÑO

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehiculo:


Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA

RECIBE

Powered by CamScanner



DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 831

DÍA	MES	AÑO

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehículo:


Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE:

Digitized by CamScanner



DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 816

DÍA	MES	AÑO

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehículo:


Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE:

Digitalizado con CamScanner



DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 830

DÍA	MES	AÑO

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehículo:

Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE:

Escaneado con CamScanner



TRANSPORTE DE MATERIAL

DIEGO LEÓN GONZÁLEZ MARÍN

NIT: 70.256.981-4

Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975

B/ Serrania - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO

Nº 957

Cliente: _____ Obra: _____

Placa: _____ Cantera: _____

Volumen: _____ Cargue: _____

Material: _____ Hora de Salida: _____

Hora de Llegada: _____

Conductor: _____ Despachado: _____

Powered by CamScanner

REMISIÓN

DONNIE TRUCKS
TRANSPORTE Y MAQUINARIA
NIT: 1045508542 - 7
SERVICIO DE VOLQUETA
donnie780@hotmail.com
313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 495

DÍA	MES	AÑO

Obra:

Material:

Cantidad: M3

No. Viajes:

Vehículo:

Hora:

Nombre Conductor:

DESPACHA:

RECIBE:

Escaneado con CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 542

DÍA	MES	AÑO

Obra: Parque [illegible] Matado

Material: Hpm

Cantidad: 16 M3

No. Viajes:

Vehículo: [illegible] 121

Hora:

Nombre Conductor: [illegible]

DESPACHA:

RECIBE:

Optima Ia Imprenta Nit. 71947811-1 Tel: 828 51 3

Powered by CamScanner

ON

139

MES | AÑO

01 | 24


demo - piedra

No Viajes | 1


Hora |

6.

6.



Scanned by CamScanner



TRANSPORTE DE MATERIAL

DIEGO LEÓN GONZÁLEZ MARÍN

NIT: 70.256.981-4

Tel: 320 690 8182 - 304 591 4975

B/ Serranía - Apartado, Antioquia

DIA	MES	AÑO
20	1	3

Nº 964

Cliente: _____ Obra: _____

Placa: _____ Cantera: _____

Volumen: _____ Cargue: _____

Material: _____ Hora de Salida: _____

Hora de Llegada: _____

Recibió: _____ Despachador: _____

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 853

DÍA	MES	AÑO
26	01	2024

Obra: Consorcio Parques

Material: Lleno de tuBo

Cantidad: 16 M3

No. Viajes: 7

Vehículo: TFO868

Hora:

Nombre Conductor: Alonso

DESPACHA:

RECIBE:

Powered by CamScanner

DONNIE TRUCKS

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

NIT: 1045508542 - 7

SERVICIO DE VOLQUETA

donnie780@hotmail.com

313 734 69 22 / 312 866 73 52

REMISIÓN

Nº 499

DÍA	MES	AÑO
26	07	2024

Obra: Consorcio Parques

Material: Lleno de Turbo

Cantidad: 7.5 M3

No. Viajes: 1

Vehiculo: TFO868

Hora:

Nombre Conductor: Alonso

DESPACHA:

RECIBE.

Digitized by CamScanner

	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FT-SST-031 VERSION: 001 FECHA: 27 DE MAYO DE 2022

Fecha: 17 de junio de 2022

OBRA: Construcción de los Reparos ciudad de Nada Gris, Jerez Cabecera Municipal

Presidente: Perlita Melendez Betoña

Tema general: Orden y aseo en el frente de trabajo.

No.	Documento	Nombre y apellido	Firma
1	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	Alvaro Cardenas Salazar	
3	[illegible]	Carlos Manuel Celada Cortes	
4	1069383823	Omar Arbeláez	
5	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	Carlos Cadenas Jaramillo	
8	[illegible]	Evangelina Arboleda Jaramillo Castillo	
9	[illegible]	Isidro Toro	
10	1553934[illegible]	David Peña	
11	[illegible]	[illegible]	
12	15 337 135	John Nelson Corrales	
13	[illegible]	[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	
15	1092[illegible]906	[illegible]	
16	1063[illegible]536	Andres Ocola	
17	[illegible]	[illegible]	
18	15[illegible]3229	[illegible]	
19	[illegible]	[illegible]	
20	[illegible]	[illegible]	
21			

Powered by CamScanner



ANEXO 9. RESULTADOS DE VERIFICACION

- Ambiental
- Siso

INTERVENTORÍA

INSPECCION INTERNA SSST Y AMBIENTAL DE INTERVENTORIA DE OBRAS

Fecha de inspección: 29 de febrero del 2024

Nombre del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDAD_EO NODO ORTIZ – VELEZ FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE APARTADO."

Contrato de obra No.: 041 del 2023

Nombre Contratista de Obra: CONSORCIO PARQUES APARTADÓ 2023

Contrato de interventoría No.: del 2023

Nombre Contratista de Interventoria: WILMAR LOZANO MOSQUERA

Contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ

Supervisor EDURHA: LUIS CARLOS

Supervisor Municipio:

Plazo de ejecución: 7 MESES

Cargo de la persona que realize la inspección: RESIDENTE SISO Y AMBIENTAL

Instructivo: Califique como 1 las caracteristicas que cumplen y 0 las caracteristicas que no cumplen con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado asi:

90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.
70% - 89% Cumple medianamente y arrogara una alerta amarilla
00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja

Nota 1: Cuando el item no aplica en el periodo, no digitar ningun valor.

Nota 2: Los items contenidos en esta inspección de obra, no reflejan todas las obligaciones que en materia de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo, debe cumplir el contratista, por lo cual la interventoria debe exigir y verificar el cumplimiento de toda la normatividad vigente para el desarrollo del proyecto.

	CARACTERISTICA A INSPECCIONAR	NO APLICA	CALIFICACION	INDIQUE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO O DE INCUMPLIMIENTO
COMPONENTE DE CALIDAD				
1	Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministradas por el supervisor del contrato?		1	
2	Existe por parte del **constructor**, Residente para la obra y cumple con el perfil y dedicación.		1	
3	Se está llevando en obra el formato del plan de CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD, con los respectivos soportes o registros. Esta bien diligenciado. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.		0	
4	Existe por parte del **constructor**, el personal requerido para la implementación del PGIO en la obra y cumple con el perfil y dedicación?		1	
5	Encuentra en la obra diseños de mezcla? Corrobora que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo en obra.		1	
6	Se encuentra en obra la última versión del cronograma de obra aprobado por la interventoría? Cual es el % de obra programado y ejecutado.		1	
7	Verifique que **estén en obra** los planos vigentes del proyecto y que se encuentre actualizado el control de versiones en el PGIO?		1	
8	Verifique que **estén en obra** las especificaciones técnicas del proyecto.		1	
9	Se está registrando diariamente en bitacora mínimo los siguientes aspectos: actividades de obra desarrolladas y localizadas, personal de obra, Estado del tiempo, controles, inspeccion y liberacion de actividades?		1	
10	Se han hecho ensayos y pruebas de calidad: verifique que esten registrados en la bitácora y que coincidan con los propuestos en el plan de control operativo de calidad?		1	
11	Se tienen los certificados de calibración de los equipos con que se validan los resultados de los ensayos de laboratorio y los equipos de topografia utilizados en la obra?		0	
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD			83%	
COMPONENTE AMBIENTAL				

13	Se encuentra conformado el COPASO y o asignado el Vigía Ocupacional y mensualmente se registran las actividades realizadas por estos.		1	
14	Los trabajadores cuentan con: inducción, capacitación, entrenamiento, son notificados de los riesgos a los que están expuesto, de acuerdo al cargo/actividad a realizar, de acuerdo con el cronograma? Se cuenta documento.		1	
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST			100%	
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO				
	COMPONENTE DE CALIDAD		82%	
	COMPONENTE AMBIENTAL		100%	
	COMPONENTE DE SST		100%	
TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST			94%	Cumple

PLANES DE ACCION A IMPLEMENTAR	
Hasta el momento el contratista cumple con las obligaciones respectivas de estos componentes	
Firma:	Firma:
Nombre: ESTAFANI NEGRETE	Nombre: LAURA KATERINE DOMINGUEZ
Cargo: Residente Sso	Cargo: Residente Sso
PERSONA DEL CONTRATISTA DE OBRA QUE RECIBIO LA INSPECCIÓN	PERSONA DE INTERVENTORIA QUE REALIZO LA INSPECCIÓN