CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Junio
LUGAR	Soledad OBRA	CONTRATISTA	Marcelo de la Paz	SEMANA	DEL:	11	AL:	17

TEMAS:			
	L- Buenas Posturas	J- Residuos Peligrosos	
	M- Pausas de 5 minutos	V- Extensiones electricas	D
	M- Importancia de la Vista	S Uso de alcoholes	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Reinaldo Torres	Obrero	Reinaldo	Reinaldo	Reinaldo	Reinaldo	Reinaldo	Reinaldo	
2	Julio Jimenez	Ayudante	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	
3	Jhon Jimenez	Maestro	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	
4	Julian Polo	Oficial	Julian	Julian	Julian	Julian	Julian	Julian	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Mitchel Jimenez	Analista SST	Mitchel J.
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

Scanned with CamScanner

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Junio
LUGAR	Sabra	CONTRATISTA	Parcelo de la luz	SEMANA	DEL:	17	AL:	22

TEMAS:	L- Uso de celulares	J- Como Inspeccionar el area
	M- Manejo de bahas de	V- Protección de datos personales
	M- Importancia cuidado	S Cuidar saludable

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Willis Jimenez	Ayudante	Willis	Willis	Willis	Willis	Willis	Willis	
2	Reinaldo Torres	obrero	REINALDO	REINALDO	REINALDO	REINALDO	REINALDO	REINALDO	
3	Jhon Jimenez	Maestro	JHON	JHON	JHON	JHON	JHON	JHON	
4	Julian Polo	Oficial	Julian	Julian	Julian	Julian	Julian	Julian	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes	4	4	4	4	4	4	

INSPECTOR SST	Mitchel Jimenez	Asistente SST	Mitchel J
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

Scanned with CamScanner

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Junio
LUGAR	Soledad OBRA	CONTRATISTA	Marcelo de la Hoz	SEMANA	DEL:	24	AL:	29

TEMAS:			
L- De hoy hasta en la noche	J- Actos Inseguros		
M- Cuidados del Ruido	V- cuidarse en casa	D	
M- Orden y aseo	S Tomar agua es Importante		

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Reinaldo Torres	Obrero	Reinaldo	Reinaldo	Reinaldo	Reinaldo	Reinaldo	Reinaldo	
2	Julian Polo	Oficial	Julian	Julian	Julian	Julian	Julian	Julian	
3	Duvan Jimenez	Ayudante	Jovan	Julian	Julian	Julian	Jovan	Julian	
4	Jhon Jimenez	Maestro	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Hatchel Jimenez	Analista SST	Hatchel
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

Scanned with CamScanner

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Junio
LUGAR	OBRA Institución 1	CONTRATISTA	Marcelo de la Hoz	SEMANA	DEL:	01	AL:	08

TEMAS:			
	L- Pausas activas	J- Ergonomico	
	M- Seguridad electrica	V- Pausas activas	D
	M- Primeros Auxilios	S Prevención contra robos	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Antonio Perez	obrero	antonio	antonio	antonio	antonio	antonio	antonio	
2	Yair Guerrero	obrero	Yair	Yair	Yair	Yair	Yair	Yair	
3	Jose Carmona	obrero	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose.	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes	3	3	3	3	3	3	

INSPECTOR SST	Mabel Jimenez	Analista SST	Mabel F
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

Scanned with CamScanner

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Junio
LUGAR	Instituto 1	CONTRATISTA	Parcelo de la luz	SEMANA	DEL:	11	AL:	17

TEMAS:		
L- Buenas Posturas	J- Residuos Peligrosos	
M- Pausas activas 5 min	V- Extinciones electricas	D
M- Importancia de la Charla	S Uso de Guantes	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Jose Carmona	Obrero	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	
2	Yair Guerrero	Obrero	Yair	Yair	Yair	Yair	Yair	Yair	
3	Antonio Perez	Obrero	antonio	antonio	antonio	antonio	antonio	antonio	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes	3	3	3	3	3	3	

INSPECTOR SST	[illegible]	Analista SST	[signature]
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

Scanned with CamScanner

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
		Versión: 01
		01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Junio
LUGAR	OBRA	1	CONTRATISTA	Alcalde de la paz	SEMANA	DEL:	17	AL:	22

TEMAS:	L- Uso de elementos	J- Como prevenir accidentes
	M- manejo de basuras de ca	V- Protección de datos personales
	M- Importancia curso altu	S- Lenguaje saludable
		D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Antonio Perez	obrero	antonio	antonio	antonio	antonio	antonio	antonio	
2	Jose Carmona	obrero	jose	jose	jose	jose	jose	jose	
3	Yair Guerrero	obrero	Yair	Yair	Yair	Yair	Yair	Yair	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes		3	3	3	3	3	3	

INSPECTOR SST	Natalia J	Auxiliar SST	Natalia J
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

Scanned with CamScanner

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Junio
LUGAR	Institución 1	CONTRATISTA	Marcelo de la Hoz	SEMANA	DEL:	22	AL:	29

TEMAS:			
L- La basura en la canec	J- Actos inseguros		
M- Cuidado de ojos	V- Cuidado en casa	D	
M- Orden y aseo	S Tomar agua es importante		

Item	Nombre	Cargo	DÍAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	José Carmona	Obrero	jose	jose	jose	jose	jose	jose.	
2	Yair Guerrero	Obrero	Yair	Yair	Yair	Yair	Yair	Yair	
3	Antonio Perez	Obrero	antonio	antonio	antonio	antonio	antonio	antonio	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes	3	3	3	3	3	3	

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
		Auxiliar SST	

Scanned with CamScanner

INSPECCIONES

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Soledad
RESPONSABLE INSPECCION:	[illegible]	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	01 al 08 de Julio	TIPO INSPECCION:	semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.				
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : [illegible]

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Ciudad
RESPONSABLE INSPECCION:	[illegible]	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	11 al 17 Junio	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable: [illegible]

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Istlo
RESPONSABLE INSPECCION:	Hotelo Jimenez	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	17 al 22 Junio	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.				
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Ditch
RESPONSABLE INSPECCION:	Yisbel Jimenez	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	24 al 29 Junio	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.				
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :	Responsable :
	Yisbel J

Scanned with CamScanner

PROYECTO: IED Carrizal	**MARCA:**
TIPO DE EQUIPO: Electrico.	**PERIODO:** 24 A 29 Junio 2024
FECHA DE INSPECCION: 24-06-24	**RESPONSABLE DE INSPECCION:** May Sol
NOMBRE OPERADOR: Dony Quinkio.	



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: May Sol Tarazona.	**Firma:** May Sol Tarazona
Cargo: SST.	

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Rondon
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Salgado	CARGO:	SST
PERIODO:	04 al 08 de Junio 2024	TIPO INSPECCION:	semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable : Angelica.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Rondon
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares	CARGO:	SST
PERIODO:	11 al 15 junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable : Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Rondon
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Jagares	CARGO:	SST.
PERIODO:	17 al 22 junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable:
Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	colegio londono
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares	CARGO:	SST
PERIODO:	24 al 29 de julio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable : Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Libertad
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares.	CARGO:	SST
PERIODO:	03 al 08 junio 2021.	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable : Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Libertad
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares.	CARGO:	SST.
PERIODO:	11 al 15 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable : Angelica Lagares

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Libertad
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares	CARGO:	SST.
PERIODO:	17 al 22 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable : Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio libertad
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares.	CARGO:	SST.
PERIODO:	24 al 28 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable : Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Ciudadela
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares.	CARGO:	SST.
PERIODO:	21 al 22 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.				
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.				
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
Baldes		✓			

Accion implementada :

Responsable : Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	colegio ciudadela 557
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Luquares.	CARGO:	
PERIODO:	24 al 29 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.				
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.				
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
Baldes		✓			

Accion implementada :

Responsable :

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Tusteeo sede 2
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares.	CARGO:	SST
PERIODO:	03 al 08 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	✓			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓		✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable : Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	colegio Jesus de la Buena Esperanza
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares	CARGO:	SST
PERIODO:	11 al 15 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	✓			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.	✓			
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable : Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Justo sede 2
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares	CARGO:	SST
PERIODO:	17 al 22 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	✓			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable : Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Justeo sede2
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica lagares	CARGO:	SST
PERIODO:	24 al 29 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	✓			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable : Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Abello
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lapare	CARGO:	SST.
PERIODO:	03 al 07 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	✓			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable : Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	colegio Abello
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares.	CARGO:	SST.
PERIODO:	11 al 15 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal

RTA DE IMPACTO	ASPECTO A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	✓			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable : Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	colegio Abello
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares	CARGO:	sst.
PERIODO:	17 al 22 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTO A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	✓			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable : Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	colegio Abello.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Jaguaren	CARGO:	SST
PERIODO:	24 al 29 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	✓			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :
Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	colegio los nieves
RESPONSABLE INSPECCION:	Carlos.	CARGO:	Residente
PERIODO:	03 al 08 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable :
Carlos.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	colegio las nieves
RESPONSABLE INSPECCION:	carlos Daniel-	CARGO:	Residente
PERIODO:	11 al 15 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable :
Carlos R.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio las Nieves
RESPONSABLE INSPECCION:	Carlos Ramos	CARGO:	Residente
PERIODO:	17 al 22 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable :
Carlos R.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1


PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	colegio las Nieves
RESPONSABLE INSPECCION:	Carlos Ramos	CARGO:	Residente
PERIODO:	24 al 29 de junio 2024	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable :
Carlos R.

TIPO DE EQUIPO: Sierra Circular	MARCA: Stanly
FECHA DE INSPECCION: 24-06-24	PERIODO: 20 AL 25 Junio
NOMBRE OPERADOR: Jeffry Vargas.	RESPONSABLE DE INSPECCION: Mary Sol.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:


Inspeccionado por: Jeffry Vargas	Firma: Mary Sol.
Cargo: AUX. de obra.	

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
	Colegio Pondon	REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA	Dewalt.	MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica	SEMANA DEL:	04 al 08 de junio 2024		

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓					
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☒ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica S.

FIRMA

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

Colegio Rondon

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022


REVISION: 01

FT-055.

EQUIPO:	tronzadora	MARCA	Dewalt.	MODELO	
INSPECCIONÓ:	Angelica.	SEMANA DEL:	11 al 15 de junio	2024	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☒ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
	Colegio Rondon	REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA	Dewalt.	MODELO		FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelia	SEMANA DEL:	17 al 22 de junio	DEL:	2024	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [X] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:


Angelica


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA Colegio Rondon	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022 REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA	Dewa H.	MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica	SEMANA DEL:	24 al 29 de junio 2024		

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica.

FIRMA

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

Jas Nieves

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01

FT-055.

EQUIPO: tronzadora. MARCA Delixald. MODELO 2024.

INSPECCIONÓ: Carlos SEMANA DEL: 03 al 08 de junio DEL 2024

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [X] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Carlos D

FIRMA

3058634317

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
	Las nieves	REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA	Deluxe H.	MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Carlos.	SEMANA DEL:	11 al 15 junio 2024 AL:		

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓				✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓				✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓				✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓				✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓				✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓				✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓				✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓				✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓				✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓				✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☑ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA Jas Arevalo.	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA	Dewalt.	MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Carlos	SEMANA DEL:	17 al 22 de junio 2022		

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [X] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Carlos Z.

FIRMA

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

Colegio los nievel

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01

FT-055

EQUIPO: tronzadora | MARCA: Dewalt | MODELO:

INSPECCIONÓ: | SEMANA DEL: 24 al 29 de junio del 2024

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☑ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Carlos R.

FIRMA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Sopia Urbanda. FECHA: 05 - 06 - 2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Hatler Cerda	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Hector Pacheco	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Davis Alcazar	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.838.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

ROYECTO: MARCA: Bossh.

IPO DE EQUIPO: Rocuiel PERIODO: 01 al 08 de junio

ECHA DE INSPECCION: 01-06-21 RESPONSABLE DE INSPECCION: Mitchel Jimenez

IOMBRE OPERADOR: Martin Cooper



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

spеccionado por: Mitchel Ramirez. Firma:

argo: Auxiliar SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: MARCA: Bossh

TIPO DE EQUIPO: Tecnico PERIODO: del 01/1/08 de junio

FECHA DE INSPECCION: 01-06-24 RESPONSABLE DE INSPECCION: Mitchel Jimenez

NOMBRE OPERADOR: Hector Pacheco



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Mitchel Jimenez

Cargo: Analista SST.

Firma:

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

OYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Sano Alumnado
SPONSABLE INSPECCION:	Hitchel Simanca	CARGO:	Analista SST
RIODO:	01 al 08 de Junio	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
RRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.	✓			
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	✓			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.	✓			
AVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.	✓			
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.	✓			
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.	✓			
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.	✓			
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	✓			
RAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.	✓			
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado	✓			
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	✓			
RAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

ccion implementada :

Responsable :

Hitchel

Lavar equipo

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI o NO					
Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Sana Ufuna SL FECHA: 13 - 06 - 2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUÉ) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Hector Pacheco	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Hortan Ospa	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Dues Arcos	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Hector Jimenez	
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: **MARCA:** Bosch

TIPO DE EQUIPO: Recurso **PERIODO:** Del 11 al 15 de Junio

FECHA DE INSPECCION: 11-06-24 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Mitchell J.

NOMBRE OPERADOR: Rojas Cooper



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Mitchell Jimenez

Cargo: Analista SST

Firma: Mitchell J.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.259

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO:

MARCA: Bossh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 11 al 15 de Junio

FECHA DE INSPECCION: 11-06-21 RESPONSABLE DE INSPECCION: Rutelle Florencio

NOMBRE OPERADOR: H-06



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

Seleccionado por: Rutelle Florencio

Cargo: Auxiliar SST

Firma: Rutelle F

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Villa Ahumada
RESPONSABLE INSPECCION:	Natalia D.	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	11 al 15 de Junio	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.	✓			
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	✓			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.	✓			
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.	✓			
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.	✓			
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.	✓			
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.	✓			
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.	✓			
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado	✓			
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :	Responsable :
	Natalia D.

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Sauna Humedad FECHA: 19-06-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Hector Padrero	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Nathan Ospina	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Salud Humana
RESPONSABLE INSPECCION:	[illegible]	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	17/1/22 Al [illegible]	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.	✓			
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	✓			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.	✓			
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.	✓			
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.	✓			
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.	✓			
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.	✓			
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.	✓			
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado	✓			
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : [illegible]

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.230

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: MARCA: Bossh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 17 al 22 de junio

FECHA DE INSPECCION: 17-06-22 RESPONSABLE DE INSPECCION: Mitchel Jimenez

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo: Analista SST

Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.230

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Sonia Acevedo MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Recuaico PERIODO: Del 17 al 22 de junio

FECHA DE INSPECCION: 17-06-24 RESPONSABLE DE INSPECCION: Natalia Jimenez

NOMBRE OPERADOR: Robin Cuba



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: Natalia J

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Sanidad Alumnado FECHA: 24-06-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Arturo Valoria	Obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Hector Pacheco	Obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Martin Ortiz	Obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Natalia Jimenez	
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: **MARCA:** Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** 24-06-29-06-2024

FECHA DE INSPECCION: 24 Junio **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Natalia Jimenez

NOMBRE OPERADOR: Arturo Velosa



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Natalia Jimenez

Cargo: Auxiliar SST

Firma: Natalia J

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901 630 239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Sonia Alexandra MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecánico PERIODO: 24-06-29-06-2024

FECHA DE INSPECCION: 24 Junio RESPONSABLE DE INSPECCION: [signature]

NOMBRE OPERADOR: Arturo Velosa



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: [signature]

Cargo: Analista SST

Firma: [signature]

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022	
FECHA: 1/11/2022	
VERSION: 1	

YECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Sede Alemada
PONSABLE INSPECCION:	Rafael Jimenez.	CARGO:	Analista SST
IODO:	24 al 29 de Junio	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
RRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
AVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
TRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
TRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable :

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboracion: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Coro MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 01-06 al 08-06

FECHA DE INSPECCION: 04-06 RESPONSABLE DE INSPECCION: Astrid Gomez

NOMBRE OPERADOR: Oscar Gomez



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo: Auxiliar SST

Firma:

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboracion: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Cato MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecánico PERIODO: 11-06 al 17-06-2024

FECHA DE INSPECCION: 11-06 RESPONSABLE DE INSPECCION: [illegible]

NOMBRE OPERADOR: Juan Pablo Vasquez



DESCRIPCION	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

Inspeccionado por:

ARGO: [illegible]

Firma: [illegible]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.430.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Usaquén MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecánico PERIODO: 17 al 22 Junio

FECHA DE INSPECCION: 17-06 RESPONSABLE DE INSPECCION: [signature]

NOMBRE OPERADOR: Juan Pablo Vargas



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo: Analista SST

Firma: [signature]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901 838 239

INSPECCIÓN PULIDORA


Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Coxo MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 22 al 29 Junio

FECHA DE INSPECCION: 22-06 RESPONSABLE DE INSPECCION: [signature]

NOMBRE OPERADOR: Oscar Gomez



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

speccionado por:

rgo: Auxiliar SST

Firma: [signature]

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022	
FECHA: 1/11/2022	
VERSION: 1	

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Instituto L
RESPONSABLE INSPECCION:	[illegible]	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	01 de 09 [illegible]	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	—			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			—	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓		—	
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Instituto
RESPONSABLE INSPECCION:	[illegible] Jimenez	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	11 al 17 Junio	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable : [illegible]

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Instituto 1
RESPONSABLE INSPECCION:	Hotchel J.	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	17 al 22 Junio	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓		—	
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Hotchel J.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Fecha de Elaboracion: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: IED Quiroga **MARCA:**

TIPO DE EQUIPO: Electrico. **PERIODO:** 17 Al 21 Junio 2024

FECHA DE INSPECCION: 17-06-24 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Mary Sol.

NOMBRE OPERADOR: Dayra Linares.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL			
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE			

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Mary Sol Fonseca Su. **Firma:** Mary Sol

Cargo: Ing. SST

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901 638 239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

ROYECTO: Colegio Rondon MARCA: Dewalt.

IPO DE EQUIPO: pulidora PERIODO: 03 al 08 de junio 2024

ECHA DE INSPECCION: — RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

IOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES

speccionado por: Angelica Zagares

argo: SST

Firma: Angelica Z.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.839.230

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Rondon MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: pulidora PERIODO: 11 al 15 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: — RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

NOMBRE OPERADOR: —



DESCRIPCION	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

spseccionado por: Angelica Lagares Firma: Angelica.

argo: SST

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.830.230

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Rondon MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Pulidora . PERIODO: 17 al 22 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: — RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Lagares
Cargo 557

Firma: Angelica L.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: colegio Rondon MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: pulidora PERIODO: 24 al 29 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: —— RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

spseccionado por: Angelica Jaqares
argo SST

Firma: Angelica J.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.230

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Libertad MARCA: Dewalt

TIPO DE EQUIPO: Pulidora PERIODO: 03 al 08 de junio 2021

FECHA DE INSPECCION: 05 junio RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCION	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES

speccionado por: Angelica Lagares

argo: SST

Firma: Angelica L

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Libertad MARCA: Dewalter

TIPO DE EQUIPO: pulidora PERIODO: 1 al 15 de junio 2021

FECHA DE INSPECCION: 13 junio RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

spseccionado por: Angelica J.

rgo: SST

Firma: Angelica J.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

ROYECTO: Colegio Libertad | MARCA: Dewalt

IPO DE EQUIPO: Pulidora | PERIODO: 17 al 22 junio 2024

ECHA DE INSPECCION: | RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

IOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCION	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

spseccionado por: Angelica J. | Firma: Angelica

argo: SST

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Instec sede 2. MARCA: Dewalts

TIPO DE EQUIPO: pulidora PERIODO: 03 al 08 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: 04 junio RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

NOMBRE OPERADOR: _____



DESCRIPCION	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES

speccionado por: Angelica Vagares

argo: SST

Firma: Angelica.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.650.230

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Justeo sede 2. MARCA: Dewalts.

TIPO DE EQUIPO: pulidora PERIODO: 11 al 15 de junio 2021

FECHA DE INSPECCION: 12 junio RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

NOMBRE OPERADOR: —



DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES.

speccionado por: Angelica Aguirre. Firma: Angelica I.

argo: SST

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.698.830

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Justeco Sede 2. MARCA: Dewalts.

TIPO DE EQUIPO: pulidora PERIODO: 17 al 22 de junio 2024.

FECHA DE INSPECCION: 18 Junio RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCION	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES

speccionado por: Angelica Lugares

argo: SST

Firma: Angelica.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.639.259

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Abello MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: pulidora PERIODO: 03 al 08 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: 04 junio RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCION	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

speccionado por: Angelica Lagares. SST

Firma: Angelica.

ergo:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.230

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

ROYECTO: adegio Abelo MARCA: Dewalt.

IPO DE EQUIPO: Pulidora PERIODO: 11 al 15 de junio 2024

ECHA DE INSPECCION: 12 Junio RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

OMBRE OPERADOR: ——



DESCRIPCION	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES

spseccionado por: Angelica J. SST

argo:

Firma: Angelica.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.038.230

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Abelo MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Pulidora. PERIODO: 17 al 22 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: 18 junio RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

NOMBRE OPERADOR: _____



DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	/		

BSERVACIONES:

spseccionado por: Angelica Lagos

argo: SST

Firma: Angelica

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901 638 230

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Los Nogales MARCA: Dewalt

TIPO DE EQUIPO: Pulidora PERIODO: 03 al 08 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: RESPONSABLE DE INSPECCION: Carlos

NOMBRE OPERADOR: ———



DESCRIPCION	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

spеccionado por: Carlos R.

argo: Presidente

Firma: Carlos R.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.230

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

ROYECTO: Colegio Las Nieves MARCA: Dewa 14

IPO DE EQUIPO: pulidora PERIODO: 11 al 15 junio 2024

ECHA DE INSPECCION: — RESPONSABLE DE INSPECCION: Carlos

IOMBRE OPERADOR: /



DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES

speccionado por: Carlos R

argo: Presidente

Firma: Carlos R

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Las Nieves MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Pulidora. PERIODO: 17 al 22 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: — RESPONSABLE DE INSPECCION: Carlos

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

speccionado por: Carlos R. Firma: Carlos R.

argo: Residente

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.830

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Colegio Las Nieves MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Pulidora PERIODO: 24 al 29 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: — RESPONSABLE DE INSPECCION: Carlos

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES

Inspeccionado por: Carlos R.

Cargo: SST

Firma: Carlos R.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Edith MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 01-06- al 03-06-24

FECHA DE INSPECCION: 01-06 RESPONSABLE DE INSPECCION: Natalia

NOMBRE OPERADOR: Pedro Taborda



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

spseccionado por:

argo: Analista SST

Firma: Natalia

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.230

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Idtb MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 11 al 17 Junio

FECHA DE INSPECCION: 11-06 RESPONSABLE DE INSPECCION: [signature]

NOMBRE OPERADOR: Jesus V



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

speccionado por:

argo: Auxiliar SST

Firma: [signature]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.838.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Idrd MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 17 al 22 Junio

FECHA DE INSPECCION: 17-06 RESPONSABLE DE INSPECCION: Hector J.

NOMBRE OPERADOR: Aquiles Martinez



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

speccionado por:

argo: Auxiliar SST

Firma:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.838.339

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: 1 Jetth MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: Reconito PERIODO: 14 al 29 Junio

FECHA DE INSPECCION: 24-06 RESPONSABLE DE INSPECCION: [signature]

NOMBRE OPERADOR: Jose Vargas



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

spеccionado por:

argo: Auxiliar SST Firma: [signature]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.339	**INSPECCIÓN TALADRO**	Version: 00 Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021 FT-001-2021

PROYECTO: colegio Ronda **MARCA:** Bosh.

TIPO DE EQUIPO: taladro **PERIODO:** 03 al 08 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: 04 julio **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Angelica

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Sugaren

Cargo: SST.

Firma: Angelica L.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.358

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: colegio taladro MARCA: Bosh.

TIPO DE EQUIPO: taladro PERIODO: 11 al 18 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: — RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Lagares

Cargo: SST

Firma: Angelica L.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.259

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: Colegio Rondon MARCA: Bosh.

TIPO DE EQUIPO: taladro PERIODO: 17 al 22 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: — RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Lagares. Firma: Angelica L.

Cargo: SST

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.330

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Libertad MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: Taladro PERIODO: 03 al 08 de junio 2021

FECHA DE INSPECCION: 08 junio RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

NOMBRE OPERADOR: _____



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica L. Firma: Angelica

Cargo: SST

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.230

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: Colegio Libertad **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: taladro **PERIODO:** 11 al 15 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Angelica

NOMBRE OPERADOR: ———



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Lagares

Cargo: SST

Firma: Angelica Lagares

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.658.539

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Libertad **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: taladro **PERIODO:** 17 al 22 junio 2024

FECHA DE INSPECCION: 19 junio **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Angelica

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Lagares.

Cargo: SST.

Firma: Angelica.

CONSORCIO EDUCATIVO INTEGRAL NIT 901 638 335	**INSPECCIÓN TALADRO**	Version: 00 Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021 FT-001-2021

PROYECTO: Justeeosede2. MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: taladro PERIODO: 03 al 08 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: 05 junio RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

NOMBRE OPERADOR: —



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica J.	Firma: Angelica J.
Cargo: SST.	

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.230

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: Institucional sede 2. MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: Taladro PERIODO: 11 al 15 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: 12 junio RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

NOMBRE OPERADOR: ———



DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES

Inspeccionado por: Angelica J

Cargo: SST.

Firma: Angelica.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.339

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: Justeco sede 2. MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: taladro PERIODO: 17 al 22 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: 18 junio RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica.

NOMBRE OPERADOR: —



DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica J

Cargo: SST.

Firma: Angelica

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.658.230

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Abel MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: Taladro PERIODO: 03 al 08 Junio 2024

FECHA DE INSPECCION: 04 junio RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES

Inspeccionado por: Angelica S

Cargo: SST

Firma: Angelica S.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.430.559

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: colegio Abelly MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: taladro PERIODO: 11 al 15 junio 2021

FECHA DE INSPECCION: 12 junio RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica

Cargo: SST

Firma: Angelica.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.230

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: Colegio Abelo MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: taladro PERIODO: 17 al 22 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica J

Cargo: SST

Firma: Angelica

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.330

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: colegio las nieves MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: taladro PERIODO: 03 al 08 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: 05 junio RESPONSABLE DE INSPECCION: carlos

NOMBRE OPERADOR: ——



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Carlos Bonilla

Cargo: Residente

Firma: Carlos. Bonilla

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.338

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: colegio las nieves MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: taladro PERIODO: 1 al 15 junio 2024

FECHA DE INSPECCION: 12 junio RESPONSABLE DE INSPECCION: carlos

NOMBRE OPERADOR: ——



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Carlos Ram

Cargo: SST - Residente.

Firma: Carlos R.

CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL
NIT 901.630.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: colegio las nieves MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: taladro PERIODO: 17 al 22 de junio 2024

FECHA DE INSPECCION: — RESPONSABLE DE INSPECCION: carlos

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Carlos Ramos Firma: Carlos Ramos

Cargo: Residente

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.339

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: colegio las nieves **MARCA:** Bosh.

TIPO DE EQUIPO: Taladro **PERIODO:** 24 al 29 de junio 2024.

FECHA DE INSPECCION: **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Carlos

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Carlos Rambal

Cargo: Residente

Firma: Carlos Rambal

PROYECTO:	MARCA: .	FT-002-2021
TIPO DE EQUIPO: electrico.	PERIODO: 3 Al 13 de Junio.	
FECHA DE INSPECCION: 04-06-24	RESPONSABLE DE INSPECCION: Mary Sol.	
NOMBRE OPERADOR: Luis Moreno		



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	/		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	/		
CABLE DE CONEXIÓN	/		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	/		
SWICHT DE ENCENDIDO	/		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	/		
ESTADO DE LA CARCAZA	/		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	/		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	/		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	/		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	/		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	/		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Luis Moreno	Firma: Luis.
Cargo: Auxiliar de Obra.	

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901 630 329

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Instalaciones MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 01 al 08 Junio

FECHA DE INSPECCION: 01-06 RESPONSABLE DE INSPECCION: Natalia F

NOMBRE OPERADOR: Marcos P



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo: Analista SST

Firma:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901 038.230

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Proteco 1 MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 01 al 08 Junio

FECHA DE INSPECCION: 01-06 RESPONSABLE DE INSPECCION: Mitchel J.

NOMBRE OPERADOR: Marcial P



DESCRIPCIÒN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo: Auxiliar SST

Firma:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.839.339

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: Instalaciones **MARCA:** Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** 11 al 17 Junio

FECHA DE INSPECCION: 11-06 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** [signature]

NOMBRE OPERADOR: Benjamin J



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

speccionado por:

rgo: Analista SST

Firma: [signature]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Proteco 1 MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 11 al 17 Junio

FECHA DE INSPECCION: 11-06 RESPONSABLE DE INSPECCION: [illegible]

NOMBRE OPERADOR: Benjamin J



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo: Auxiliar SST

Firma: [illegible]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL
NIT 901 430 238

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

'ROYECTO: Instec A. MARCA: Bosh

IPO DE EQUIPO: Herramienta PERIODO: 17 al 22 Junio

'ECHA DE INSPECCION: 17 - 06 RESPONSABLE DE INSPECCION: Natalia J.

IOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

speccionado por:

rgo: Analista SST

Firma:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.230

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Interco 1 MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 17 al 22 Junio

FECHA DE INSPECCION: 17-06 RESPONSABLE DE INSPECCION:

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo: Auxiliar SST

Firma:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901 630 230

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Proyecto 1 MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 12 al 29 Junio

FECHA DE INSPECCION: 12-06 RESPONSABLE DE INSPECCION: Mikel J.

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
STADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
ABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
ISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
STADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
STRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
ABLE DE CONEXIÓN	✓		
NCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
WICHT DE ENCENDIDO	✓		
STADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
STADO DE LA CARCAZA	✓		
STADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
STADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
STADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
STADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
STADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

BSERVACIONES:

speccionado por:

rgo: Auxiliar SST

Firma:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.838.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Instes MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Percutor PERIODO: 22 al 29 junio

FECHA DE INSPECCION: 22 Junio RESPONSABLE DE INSPECCION: [illegible] J.

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: [illegible] Firma: [illegible]

Cargo: Analista SST

Scanned with CamScanner

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Piso 1
RESPONSABLE INSPECCION:	Mary Sol Tarragona.	CARGO:	Inp. SST
PERIODO:	11 al 15 - Junio 2024	TIPO INSPECCION:	Rutinario.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	/			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	/			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	/			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	/			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	/			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	/			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	/			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.	/			
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			/	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	/			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	/			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			/	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.	/			
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.	/			
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.	/			
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			/	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			/	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.	/			
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	/			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	/			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	/			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	/			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	/			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	/			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			/	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	/			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	/			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	/			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			/	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada : Seguimiento de inspeccion

Responsable : Mary Sol

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.230

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Edith MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 01 al 08 Junio

FECHA DE INSPECCION: 01-06-21 RESPONSABLE DE INSPECCION: [signature]

NOMBRE OPERADOR: Jesus V.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: [signature]

Cargo: Auxiliar SST

Firma: [signature]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.230

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Ubth MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 11 al 17 Junio

FECHA DE INSPECCION: 11-06 RESPONSABLE DE INSPECCION: Asistente SST

NOMBRE OPERADOR: Diana



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo: Auxiliar SST

Firma: Asistente SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.339

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Idiln MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 17 al 22 Junio

FECHA DE INSPECCION: 17-06 RESPONSABLE DE INSPECCION: [illegible]

NOMBRE OPERADOR: Jesus U.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: [illegible]

Cargo: Auxiliar SST

Firma: [illegible]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.838

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Isath MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 24 a 29 Junio

FECHA DE INSPECCION: 24-06 RESPONSABLE DE INSPECCION: Ilegible

NOMBRE OPERADOR: Diego T



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Ilegible

Cargo: Analista SST

Firma: Ilegible

Scanned with CamScanner

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25	
FECHA: JUN/ 06 /2022	
VERSION: 01	

PROYECTO ó AREA: Colegio Judith FECHA: 01-06-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
DIOVER	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Jesus V.	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Jaqules M.	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										
Edwin Ramos.	obrero	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Scanned with CamScanner