ACTA N° 057

FECHA: Fusagasugá, junio, 28 de 2024.

HORA: 08:00 pm.

LUGAR: Comunidad de Cuidado Caminos de Vida

TEMA: Evidencia fotográfica planes de mantenimiento junio 2024

ASISTENTES: Coordinador y delegado ambientes adecuados y seguros

ORDEN DEL DÍA:

1. Relación de evidencias fotográficas planes de mantenimiento preventivo y correctivo junio 2024.

DESARROLLO:

1. Siendo las 08:00 pm del día de 28 de junio del 2024, se da apertura a la reunión entre el coordinador Raúl Armando Martínez Moreno y delegado de ambientes adecuados y seguros Jhonatan Mosquera con el fin de consolidar las evidencias fotográficas de las actividades realizadas en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente al mes de junio del año 2024 y a las observaciones dejadas en la visita del equipo supervisión realizada el día 25 de junio del 2024.

Evidencia fotográfica plan de mantenimiento preventivo FOR-PSS-417

Cableado no expuesto





Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energia tipo LED), sensores de movimiento





Duchas electricas (incluye cableado no expuesto)





Sistema eléctrico general





Equipos eléctricos y electrodomésticos






Suministro (tubería, grifería, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas, registros, lavaplatos, perlizadores (sistema de ahorrador de agua)





Desagüe (tubería, sifones, rejillas, bajantes, canales)





Trampas de grasa



Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)





Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas





Cubiertas (Tejas, impermeabilización cubierta en concreto, pintura impermeable, manto asfáltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) sin filtraciones







Techos (Material acabado de facil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, emboquillado, humedades)






Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)





Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)





Zonas verdes (poda de césped y jardinería)







Señalética (señalización de cambios de nivel, incluye rampas y escaleras, demarcación de extintores, rutas de evacuación y seguridad, señalización informativa)





Sistemas antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas antideslizantes, tapetes limpiapiés firmemente asegurados





Pasamanos en buen estado firmemente asegurados (circulaciones, duchas, sanitarios, rampas y escaleras)





Circuito de cámaras en funcionamiento





Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control)






Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora)






Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad)





Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)





Mesas de noche (Pintura en buen estado, completas, firmes y ajustadas)





Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes y ajustados)





Colchones, forros y lencería (En buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas)


2/06/2024 11:30:01 a. m.
Calle Los Ocobos
Chinauta
La Serena
Fusagasugá
Cundinamarca


5 jun. 2024 9:48:50 a. m.
Centro Comunidad de Cuidado Caminos de Vida

Piscina


21/06/2024 11:27:13 a. m.
305° NW
Boqueron-Fusagasuga
Chinauta
La Serena
Fusagasugá
Cundinamarca
Altitud:1193.9m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 252


21/06/2024 11:27:01 a. m.
291° W
Boqueron-Fusagasuga
Chinauta
La Serena
Fusagasugá
Cundinamarca
Altitud:1184.9m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 251

Lago






Gas propano





Equipos lúdico recreativos (gimnasio, tenis de mesa, billar, etc)





Ductos de ventilación





Fumigación y control de plagas





Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas pato y caminadores)





Evidencia fotográfica plan de mantenimiento correctivo FOR PSS 418

Pintar marcos de ventanas oxidados





Pintar puerta oxidada en baños sociales





Falta de agua en área de cabañas





Pintar patas de estantes en cocina





Realizar corte de césped





Arreglo de energía en área de cabañas







Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Raúl Armando Martínez Moreno	Coordinador	CC Caminos de Vida	
Jhonatan Jair Mosquera Diaz	Responsable Ambiental	CC Caminos de Vida	

Elaboró: Jhonatan Jair Mosquera Diaz, delegado ambientes adecuados y seguros Comunidad de Cuidado Caminos de Vida