

ACTA N° 006

FECHA: Bogotá, 29 de julio de 2024
HORA: 07:00 a. m - 09:30 a. m
LUGAR: Centro de cuidado transitorio Villa Kennedy
TEMA: Visita de supervisión

ASISTENTES:

Marcela Acosta
Coordinadora CCT Villa Kennedy

Guillermo Acevedo
Apoyo a la Supervisión – SDIS

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación cumplimiento de los compromisos realizados en el Acta No. 4

DESARROLLO:


1. Verificación cumplimiento de los compromisos realizados en el Acta No. 4

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución	Cumplimiento
Reemplazar Bienes NO consumibles deteriorados que hacen parte de la dotación para la adecuada prestación del Servicio: Sillas y mesa del área de Comedor	Representante Legal del CCT	Inmediato	OK, verificado en visita de supervisión
Mantenimiento Infraestructura: Filtración de agua en Enfermería Filtración de agua desde la terraza Rejilla sifón habitación primer piso Hueco en cielo raso Anclaje Pasamanos de acceso al segundo piso Medias cañas salón Multisensorial Teja más larga en primer piso	Representante Legal del CCT Coordinadora del CCT	Antes de finalizar el mes de julio	OK, verificado en visita de supervisión

Socialización capacitación Manejo de residuos Uso adecuado del baño Recoger sillas después del servicio de comedor No dejar toallas y pijamas sobre las camas	Coordinadora del CCT	Inmediato	Acta No. 059 de 24-07-2023 manejo de residuos Acta No. 057 de 23-07-2023 Socialización PAI, uso del baño y espacios ordenados y seguros Acta No. 046 del 15-07-2024, (Manejo de Toalla y pijama)
Publicar al ingreso la población objetivo y criterios de priorización del servicio	Publicar al ingreso la población objetivo y criterios de priorización del servicio	Antes de finalizar el mes de julio	OK, verificado en visita de supervisión
Orden y Aseo Se evidencia un calcetín sobre la cubierta Aseo en general áreas comunes de la unidad operativa Aseo Baños Asignación de camas para el descanso después de almuerzo, por ficha y ocupación de abajo hacia arriba	Coordinadora del CCT	Inmediato	OK, verificado en visita de supervisión
Instalación Blackout en ventana del salón multisensorial que comunica con la cocina	Coordinadora del CCT	Inmediato	OK, verificado en visita de supervisión

Se da cierre a las actividades pendientes, con cumplimiento por parte del asociado a los compromisos realizados.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Marcela Acosta	Coordinadora	CCT Villa Kennedy	
Guillermo Acevedo	Apoyo a la Supervisión	SDIS	

Elaboró: Guillermo Acevedo – Apoyo a la supervisión