ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	8225:2024	del	24/05/2024
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO – FUDESOL		
Nombre del Servicio:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DIA - NOCHE		
Nombre de la Unidad Operativa:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DIA - NOCHE VILLA KENNEDY		
Dirección de la Unidad Operativa:	CALLE 41 SUR # 78 B - 54		
Teléfono de la Unidad Operativa:	3107558099		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	fudesoltransitorio@gmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	CINDY MARCELA ACOSTA		
Cargo:	COORDINADORA	Celular:	3107558099

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	**31**	**7**	**2024**	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Inspección del edificio:		

Descripción del evento:

1. Encerramiento de las áreas de talleres del piso 6
2. Mantenimiento general al Sistema eléctrico
3, Cambios de cerraduras
4. Mantenimiento al sistema hidraúlico

Posibles causas del evento y medidas para no repetición:

1. Se realiza mantenimiento correctivoen las áreas de talleres del piso 6, para mejorar el confort y participación de los participantes en las actividades ejecutadas
2. Afectación a luminarias y sistema eléctrico asociado a fallas en el suministro de energia
3. Cambios de cerraduras deterioradas o bloqueadas por el manejo inadecuado de los participantes
4. Taponaientos del sistema hidraúlico por manejo inadecuado de los participantes

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	50	Población afectada por el evento:	0	Porcentaje de población afectada:	0%

Descripción de la afectación del servicio:

Sin afectación del servicio

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	XX	

Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:

No se requirió ajustes en las actividades


4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin		Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Cerramiento con policarbonato del área de talleres del piso 6	13/07/2024	14/07/2024		Trabajo en horas de menor circulación y demarcación de las zonas de trabajo
Cambio de luminarias, cambio de breakers eléctricos,	20/07/2024	21/07/2024		Trabajo en horas de menor circulación y demarcación de las zonas de trabajo
Cambio de cerraduras	23/07/2024	26/07/2024		Trabajo en horas de menor circulación y demarcación de las zonas de trabajo
Mantenimiento sistema hidraulico	27/07/2024	28/07/2024		Trabajo en horas de menor circulación y demarcación de las zonas de trabajo

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO		
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	4	
Actividades Ejecutadas	4	100%
Actividades Aplazadas	0	0%
Cumplimiento del periodo	4	100%
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje
Cumplimiento anterior	N/A	
Cumplimiento periodo actual	N/A	
Total de actividades programadas	N/A	
Total de actividades ejecutadas	N/A	
Actividades aplazadas NO ejecutadas	N/A	
Nuevo cumplimiento acumulado	N/A	

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:
Mantenimiento realizado de acuerdo a lo planificado y sin novedades en su ejecución

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO	Nombres y Apellidos:	J GUILLERMO ACEVEDO RINCÓN
Cargo:	COORDINADORA	Cargo:	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Firma:		Firma:	