

MUESTRAS FISICAS Y ROTULADAS ACORDE A ESPECIFICACIONES TECNICAS
DOTACIÓN INTEP VESTUARIO Y CALZADO

VESTUARIO

FUNCIONARIAS	DESCRIPCIÓN	KOSTA AZUL	NCS S.A.S	KOSTA AZUL	NCS S.A.S
		OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	IMAGEN MUESTRAS	IMAGEN MUESTRAS
Supernumerarias Administrativas	MODELO: Blusa camisera, manga larga o manga corta (50 % algodón 50% poliéster), con logo Institucional. Pantalón Clásico o en Dril pretina 6 cm, con bolsillo lateral (97% lino, 3% spandex).	* BLUSA CAMISERA, MANGA LARGA: ES UNA PRENDA QUE CUMPLE EL STANDAR EXIGIDO, SE PUEDE EVIDENCIAR EXCELENTES ACABADOS, CONFECCIÓN Y TELA, CUENTA CON SU RESPECTIVA ROTULACIÓN. * PANTALON CLASICO O EN DRIL: LA PRENDA SE PUEDE CONSTATAR COMO LO MUESTRA LA IMAGEN FOTOGRAFICA. CUENTA CON SU RESPECTIVA ROTULACION, SE EVIDENCIA BUENA CONFECCIÓN , EXCELENTE ACABADO ACORDE CON LO REQUERIDO ***CUMPLE***	* BLUSA CAMISERA, MANGA LARGA: ES UNA PRENDA QUE AL DETALLAR SUS COSTURAS Y ACABADOS, SE NOTA QUE NO EXISTE CIMETRIA EN LA COSTURA DE LOS PUÑOS, SE EVIDENCIA SU COSTURA TORCIDA, Y FRUNCIDA. NO CUMPLE EL STANDAR EXIGIDO, NO TIENE SU RESPECTIVA ROTULACIÓN, DIFICULTANDO LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRENDA * PANTALON CLASICO O EN DRIL: LA MUESTRA NO ESTA ROTULAS Y SU CONFECCIÓN Y COSTURAS NO ESTAN ACORDE CON LAS EXIGENCIAS, SUS ACABADOS NO ESTAN ACORDE CON LO REQUERIDO - SE EVIDENCIA EN LA PRENDA HILOS SUELTOS, COSTURAS ANUDADAS- TELAS CON IMPERFECCIÓN POR AGUJA NO TIENEN SU RESPECTIVA ROTULACIÓN, DIFICULTANDO LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRENDA ***NO CUMPLE*** ***SUBSANABLE***		
FUNCIONARIAS	**DESCRIPCIÓN**	**KOSTA AZUL**	**NCS S.A.S**	**KOSTA AZUL**	**NCS S.A.S**
		OBSERVACIONES	**OBSERVACIONES**	**IMAGEN MUESTRAS**	**IMAGEN MUESTRAS**
Servicios Generales	Chaqueta en Anti-fluido, con botones o cierres, bolsillos, con vivos de otro color en cuello, manga, bolsillos y cremallera, , con logo Institucional , con peto blanco largo. Pantalón en anti fluido, con caucho - cordón, bolsillos y bota corte recto, con logo institucional, tallas, colores y modelos a escoger por la institución.	* CHAQUETA ANTIFLUIDO Y PETO: ES UNA PRENDA EN ANTIFLUIDO,CON UNA CONFECCIÓN PULCRA, MUY BUENOS TERMINADOS - LA MUESTRA CUENTA CON SU RESPECTIVA ROTULACION * PANTALON ANTIFLUIDO: ES UN PRENDA EN ANTIFLUIDO,CON EXCELENTE CONFECCIÓN, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO - LA MUESTRA CUENTA CON SU RESPECTIVA ROTULACION ***CUMPLE***	* CHAQUETA ANTIFLUIDO Y PETO ES UNA PRENDA EN ANTIFLUIDO, RELATIVAMENTE ACEPTABLE, AL IGUAL QUE LAS ANTERIORES PRENDAS, NO SE EVIDENCAN BUENOS ACABADOS EN LA CONFECCIÓN - NO PRESENTA MUESTRA DEL PETO * PANTALON ANTIFLUIDO: ES UN PRENDA EN ANTIFLUIDO, RELATIVAMENTE ACEPTABLE, AL IGUAL QUE LAS ANTERIORES PRENDAS, NO SE EVIDENCAN BUENOS ACABADOS EN LA CONFECCIÓN. NO TIENEN SU RESPECTIVA ROTULACIÓN, DIFICULTANDO LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRENDA ***NO CUMPLE*** ***SUBSANABLE***		
FUNCIONARIOS	**DESCRIPCIÓN**	**KOSTA AZUL**	**NCS S.A.S**	**KOSTA AZUL**	**NCS S.A.S**
		OBSERVACIONES	**OBSERVACIONES**	**IMAGEN MUESTRAS**	**IMAGEN MUESTRAS**

Supernumerarios administrativos	MODELO: Camisa manga larga o manga corta (50 % algodón 50% poliéster), con logo Institucional. Pantalón Clásico (en lino, poliéster o gabardina) o pantalon en Dril.	* CAMISA MANGA LARGA: ES UNA PRENDA QUE CUMPLE CON ACABADO, CONFECCIÓN, TELA Y ESPECIFICACIONES TECNICA AL IGUAL QUE LA PRESENTACIÓN REQUERIDA PARA QUE LA PORTE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CUENTA CON SU RESPECTIVA ROTULACIÓN. * PANTALON CLASICO O EN DRIL: LA PRENDA SE PUEDE CONSTATAR COMO LO MUESTRA LA IMAGEN FOTOGRAFICA. CUENTA CON SU RESPECTIVA ROTULACION, SE EVIDENCIA BUENA CONFECCIÓN , EXCELENTE ACABADO ACORDE CON LO REQUERIDO ***CUMPLE***	* CAMISA MANGA LARGA: ES UNA PRENDA RELATIVAMENTE ACEPTABLE, PERO DE IGUAL MANERA AL DETALLAR SE PRESENTAN NOTORIAS IMPERECCIONES EN SU COSTURAS, SE VIDENCIA SU COSTURA TORCIDA, Y FRUNCIDA. * PANTALON CLASICO O EN DRIL: LA MUESTRA NO ESTA ROTULAS Y SU CONFECCIÓN Y COSTURAS NO ESTAN ACORDE CON LAS EXIGENCIAS, SUS ACABADOS NO ESTAN ACORDE CON LO REQUERIDO - SE EVIDENCIA (VER IMAGEN) EN LA PRENDA HILOS SUELTOS, COSTURAS ANUDADAS- TELAS CON IMPERFECCIÓN POR AGUJA NO TIENEN SU RESPECTIVA ROTULACIÓN, DIFICULTANDO LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRENDA ***NO CUMPLE*** ***SUBSANABLE***		
FUNCIONARIOS	**DESCRIPCIÓN**	**KOSTA AZUL** **OBSERVACIONES**	**NCS S.A.S** **OBSERVACIONES**	**KOSTA AZUL** **IMAGEN MUESTRAS**	**NCS S.A.S** **IMAGEN MUESTRAS**
Supernumerarios Celadores	MODELO: Camisa manga larga o manga corta (50 % algodón 50% poliéster) , con logo Institucional. Pantalón Clásico (en lino, poliéster, gabardina) o pantalón en Dril	* CAMISA MANGA LARGA: ES UNA PRENDA QUE CUMPLE CON ACABADO, CONFECCIÓN, TELA Y ESPECIFICACIONES TECNICA AL IGUAL QUE LA PRESENTACIÓN REQUERIDA PARA QUE LA PORTE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO,CUENTA CON SU RESPECTIVA ROTULACIÓN. * PANTALON CLASICO O EN DRIL: LA PRENDA SE PUEDE CONSTATAR EL LA IMAGEN FOTOGRAFICA,PRESENTADA POR KOSTA ZAUL, CUENTA CON SU RESPECTIVA ROTULACION, SE EVIDENCIA BUENA CONFECCIÓN ***CUMPLE***	* CAMISA MANGA LARGA: ES UNA PRENDA RELATIVAMENTE ACEPTABLE, PERO DE IGUAL MANERA AL DETALLAR SE PRESENTAN NOTORIAS IMPERECCIONES EN SU COSTURAS, SE VIDENCIA SU COSTURA TORCIDA, Y FRUNCIDA. * PANTALON CLASICO O EN DRIL: LA MUESTRA NO ESTA ROTULAS Y SU CONFECCIÓN Y COSTURAS NO ESTAN ACORDE CON LAS EXIGENCIAS, SUS ACABADOS NO ESTAN ACORDE CON LO REQUERIDO - SE EVIDENCIA EN LA PRENDA HILOS SUELTOS, COSTURAS ANUDADAS- TELAS CON IMPERFECCIÓN POR AGUJA NO TIENEN SU RESPECTIVA ROTULACIÓN, DIFICULTANDO LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRENDA ***NO CUMPLE*** ***SUBSANABLE***		
FUNCIONARIOS	**DESCRIPCIÓN**	**KOSTA AZUL** **OBSERVACIONES**	**NCS S.A.S** **OBSERVACIONES**	**KOSTA AZUL** **IMAGEN MUESTRAS**	**NCS S.A.S** **IMAGEN MUESTRAS**
	MODELO 1: Camisa manga larga y pantalón en tela ignífuga con logo Institucional.	*CAMISA MANGA LARGA EN TELA IGNIFUGA: ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO SA-008-2024 - CON SU RESPTECTIVA ROTULACIÓN. ***CUMPLE***	* LA EMPRESA NCS S.A.S. NO PRESENTO MUESTRA DE LA PRENDA REQUERIDA EN ESTE MATERIAL (TELA IGNIFUGA) ***NO CUMPLE*** ***SUBSANABLE***		SIN MUESTRA

Personal de mantenimiento y servicios generales	MODELO 2: Camisa manga larga y pantalón en drill con logo Institucional.	* CAMISA MANGA LARGA: ES UNA PRENDA QUE CUMPLE CON ACABADO, CONFECCIÓN, TELA Y ESPECIFICACIONES TECNICA AL IGUAL QUE LA PRESENTACIÓN REQUERIDA PARA QUE LA PORTE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CUENTA CON SU RESPECTIVA ROTULACIÓN. * PANTALON CLASICO O EN DRIL: LA PRENDA SE PUEDE CONSTATAR COMO LO MUESTRA LA IMAGEN FOTOGRAFICA. CUENTA CON SU RESPECTIVA ROTULACION, SE EVIDENCIA BUENA CONFECCIÓN ***CUMPLE***	* CAMISA MANGA LARGA: ES UNA PRENDA RELATIVAMENTE ACEPTABLE, PERO DE IGUAL MANERA AL DETALLAR SE PRESENTAN NOTORIAS IMPERECCIONES EN SU COSTURAS, SE VIDENCIA SU COSTURA TORCIDA, Y FRUNCIDA. NO TIENE SU RESPECTIVA ROTULACIÓN, DIFICULTANDO LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRENDA. * PANTALON CLASICO O EN DRIL: LA MUESTRA NO ESTA ROTULAS Y SU CONFECCIÓN Y COSTURAS NO ESTAN ACORDE CON LAS EXIGENCIAS, SUS ACABADOS NO ESTAN ACORDE CON LO REQUERIDO - SE EVIDENCIA EN LA PRENDA HILOS SUELTOS, COSTURAS ANUDADAS- TELAS CON IMPERFECCIÓN POR AGUJA. NO TIENEN SU RESPECTIVA ROTULACIÓN, DIFICULTANDO LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRENDA		
	MODELO 3: Camiseta tipo polo y jeans de 14 onzas	ES UNA PRENDA QUE NO PRESENTA IMPERFECCION - CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS - CON SU RESPECTIVA ROTULACIÓN JEANS: ES UN PANTALÓN DE JEAN ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -CON SU RESPECTIVA ROTULACION CUMPLE	* CAMISETA TIPO POLO: PRENDA CON FRUNCIDO EN EL ESPACIO DE LA CARTERA - DEFICIENCIA EN SUS TERMINADOS * JEANS: ES UN PANTALON DE JEAN ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO TIENEN SU RESPECTIVA ROTULACIÓN, DIFICULTANDO LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRENDA ***NO CUMPLE*** ***SUBSANABLE***		
FUNCIONARIOS	**DESCRIPCIÓN**	**KOSTA AZUL** **OBSERVACIONES**	**NCS S.A.S** **OBSERVACIONES**	**KOSTA AZUL** **IMAGEN MUESTRAS**	**NCS S.A.S** **IMAGEN MUESTRAS**
Personal de CEDEAGRO	OPCIÓN: Camisa Manga larga (M. L.) en Dril,con logo Institucional y Jeans Clásico.	* CAMISA MANGA LARGA EN DIRL: PRESENTARON PRENDA EN DRIL PÓKER, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS - CON SU RESPECTIVA ROTULACIÓN * JEANS: ES UN PANTALON DE JEAN ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -CON SU RESPECTIVA ROTULACION ***CUMPLE***	* CAMISA MANGA LARGA EN DRIL: LA EMPRESA NCS S.A.S. NO PRESENTO MUESTRA DE LA PRENDA REQUERIDA EN ESTE MATERIAL * JEANS: ES UN PANTALON DE JEAN ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO TIENEN SU RESPECTIVA ROTULACIÓN, DIFICULTANDO LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRENDA ***NO CUMPLE*** ***SUBSANABLE***		CAMISA MANGA LARGA EN DRIL: LA EMPRESA NCS S.A.S. NO PRESENTO MUESTRA
FUNCIONARIOS	**DESCRIPCIÓN**	**KOSTA AZUL** **OBSERVACIONES**	**NCS S.A.S** **OBSERVACIONES**	**KOSTA AZUL** **IMAGEN MUESTRAS**	**NCS S.A.S** **IMAGEN MUESTRAS**

Personal de CEDEAGRO	Overoles en Dril con logo Institucional, color a escoger por la institución.	* OVEROL EN DRIL: ES UNA PRENDA ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - CON SU RESPECTIVA ROTULACIÓN ROTULACIÓN. ***CUMPLE***	* OVEROL EN DRIL: ES UNA PRENDA ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - NO TIENEN SU RESPECTIVA ROTULACIÓN, DIFICULTANDO LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRENDA ***NO CUMPLE*** ***SUBSANABLE***	 	
FUNCIONARIOS	**DESCRIPCIÓN**	**KOSTA AZUL** **OBSERVACIONES**	**NCS S.A.S** **OBSERVACIONES**	**KOSTA AZUL** **IMAGEN MUESTRAS**	**NCS S.A.S** **IMAGEN MUESTRAS**
Supernumerarios Celadores	Chalecos en Dril, con apellido, cargo y logo Institucional, con cierre y bolsillos internos, color a escoger por la institución.	* CHALECO EN DRIL: ES UNA PRENDA ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - CON SU RESPECTIVA ROTULACIÓN ROTULACIÓN ***CUMPLE***	* LA EMPRESA NCS S.A.S. NO PRESENTO MUESTRA DE LA PRENDA REQUERIDA ***NO CUMPLE*** ***SUBSANABLE***	 	SIN MUESTRA
CALZADO					
FUNCIONARIAS	**DESCRIPCIÓN**	**KOSTA AZUL** **OBSERVACIONES**	**NCS S.A.S** **OBSERVACIONES**	**KOSTA AZUL** **IMAGEN MUESTRAS**	**NCS S.A.S** **IMAGEN MUESTRAS**
Supernumerarias Administrativas	Zapato cerrado, tacón medio, Capellada en piel natural de origen bovino, lisa o grabada, en todos los casos de primera selección, es decir, que no presente daños considerables y notables en el producto fabricado. Forro interno: Totalmente fabricado en cuero, pigmentado o natural que garantice transpirabilidad al pie del usuario y en tonos acordes con el color de la capellada. En la zona del talón deben llevar un calzador en cuero, colocado por el lado de la carnaza que actúe como freno para evitar deslizamiento del pie. Hilos de costura en la capellada: en poliéster y/o nylon bordeado. Diseños sobrios y elegantes acordes con las tendencias, material suave y de buena calidad, excelente acabado, colores y modelo a escoger. - Resistencia a esfuerzos de tracción. Tacones: Fabricados en polipropileno (plástico) de excelente calidad, los cuales deben ser forrados en piel natural	* ZAPATO CERRADO: CALZADO EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO EN SU TOTALIDAD - CON SU RESPECTIVA ROTULACIÓN. ***CUMPLE***	* ZAPATO CERRADO: SE PIDE QUE EL CAZADO SEA EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO Y EN EL OFERTADO SE EVIDENCIA MATERIAL SINTETICO EN ALGUNAS PARTES, TAL COMO LO RELACIONAN EN LA FICHA TECNICA DEL CALZADO . LA MUESTRA NO TIENE ROTULACION, DIFICULTANDO SU IDENTIFICACIÓN ***NO CUMPLE*** ***SUBSANABLE***	 	
FUNCIONARIAS	**DESCRIPCIÓN**	**KOSTA AZUL** **OBSERVACIONES**	**NCS S.A.S** **OBSERVACIONES**	**KOSTA AZUL** **IMAGEN MUESTRAS**	**NCS S.A.S** **IMAGEN MUESTRAS**

Servicios Generales Femenino	Zapato en cuero el exterior y el forrado, con cordones, suela cosida y goma, material suave y de buena calidad, excelente acabado, con puntera en silicona, colores y modelos a escoger por la Institución.	* ZAPATO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - EL EXTERIOR Y EL FORRADO SON EN CUERO - MUESTRA CON SU RESPECTIVA ROTULACIÓN	* EL CALZADO NO CUMPLE NO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS - TANTO EXTERIOR Y EL FORRADO NO SON EN CUERO - LA MUESTRA NO TIENE ROTULACION, DIFICULTANDO SU IDENTIFICACIÓN ***NO CUMPLE*** ***SUBSANABLE***	 	
FUNCIONARIOS	**DESCRIPCIÓN**	**KOSTA AZUL** **OBSERVACIONES**	**NCS S.A.S** **OBSERVACIONES**	**KOSTA AZUL** **IMAGEN MUESTRAS**	**NCS S.A.S** **IMAGEN MUESTRAS**
Supernumerarios Administrativos	Zapato formal, con cordón o mocasín, en cuero el exterior y el forrado, suela cosida en goma o material, con y sin tacón, material suave y de buena calidad, excelente acabado, colores y modelo a escoger por la Institución.	* ZAPATO FORMAL: CALZADO EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO EN SU TOTALIDAD - CON SU RESPECTIVA ROTULACIÓN ***CUMPLE***	* ZAPATO FORMAL: CALZADO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - LA MUESTRA NO TIENE ROTULACION, DIFICULTANDO SU IDENTIFICACIÓN ***NO CUMPLE*** ***SUBSANABLE***	 	
FUNCIONARIOS	**DESCRIPCIÓN**	**KOSTA AZUL** **OBSERVACIONES**	**NCS S.A.S** **OBSERVACIONES**	**KOSTA AZUL** **IMAGEN MUESTRAS**	**NCS S.A.S** **IMAGEN MUESTRAS**
Supernumerarios Celadores	Zapato formal, con cordón o mocasín, en cuero el exterior y el forrado, suela cosida en goma o material, con y sin tacón, material suave y de buena calidad, excelente acabado, colores y modelo a escoger.	* ZAPATO FORMAL: CALZADO EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO EN SU TOTALIDAD - CON SU RESPECTIVA ROTULACIÓN ***CUMPLE***	* ZAPATO FORMAL: CALZADO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - LA MUESTRA NO TIENE ROTULACION, DIFICULTANDO SU IDENTIFICACIÓN ***NO CUMPLE*** ***SUBSANABLE***	 	
FUNCIONARIOS	**DESCRIPCIÓN**	**KOSTA AZUL** **OBSERVACIONES**	**NCS S.A.S** **OBSERVACIONES**	**KOSTA AZUL** **IMAGEN MUESTRAS**	**NCS S.A.S** **IMAGEN MUESTRAS**

Personal de Mantenimiento	Bota en cuero con puntera de seguridad en silicoa, suela cosida y goma, material suave y de buena calidad, excelente acabado, colores y modelo a escoger.	* BOTA EN CUERO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - CON SU REPECTIVA ROTULACIÓN ***CUMPLE***	* BOTA EN MATERIAL SINTETICO (DE ACUERDO A FICHA TECNICA PRESENTADA POR LA EMPRESA NCS S.A.S. - NO CUMPLE EN CUANTO AL MATERILA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - LA MUESTRA NO TIENE ROTULACION, DIFICULTANDO SU IDENTIFICACIÓN ***NO CUMPLE*** ***SUBSANABLE***	 	 
FUNCIONARIOS	**DESCRIPCIÓN**	**KOSTA AZUL** **OBSERVACIONES**	**NCS S.A.S** **OBSERVACIONES**	**KOSTA AZUL** **IMAGEN MUESTRAS**	**NCS S.A.S** **IMAGEN MUESTRAS**
Personal de CEDEAGRO	Bota en cuero con puntera de seguridad en silicona, suela cosida y goma, material suave y de buena calidad, excelente acabado, colores y modelo a escoger.	* BOTA EN CUERO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - EXCELENTE ACABADO - CON SU REPECTIVA ROTULACIÓN ***CUMPLE***	* BOTA EN MATERIAL SINTETICO (DE ACUERDO A FICHA TECNICA PRESENTADA POR LA EMPRESA NCS S.A.S. - NO CUMPLE EN CUANTO AL MATERILA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - LA MUESTRA NO TIENE ROTULACION, DIFICULTANDO SU IDENTIFICACIÓN ***NO CUMPLE*** ***SUBSANABLE***	 	 