

Fecha de Inspección:06/04/2024										Hora:9:00 am										Área/Unidad operativa:120 mt								Localidad:San Cristobal							
Inspección realizada por: Nury Sarmiento																						Nombre responsable unidad:Nury Sarmiento													
No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																		AGENTE EXTINTOR								Observaciones							
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación											Visibilidad		Acceso al extintor				
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada								
1	salon comedor	10	2024	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x					Recarga en octubre de 2023						
2	salon comedor	10	2024	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x					Recarga en octubre de 2023						
3	pasillo comedor	10	2024	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x					Recarga en octubre de 2023						
4																																			
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa