



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VAS DEL EJE CAFETERO: AMA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELSA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

Código
0-581

Fecha
ENERO 2024

VERSIÓN:
001

ENTREGA DE DOTACION VIO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO
JUAN ENRIQUE CONTRERAS N	12.123132		Oficial

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION VIO EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION DESGASTE	REPOSICION PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1	X	X	Casco	1	X			14/02/2024	JUAN ENRIQUE CONTRERAS	[Firma]	
2	X	X	Chaleco	1	X				JUAN ENRIQUE CONTRERAS	[Firma]	
3	X	X	Botas	1	X				JUAN ENRIQUE CONTRERAS	[Firma]	
4	X	X	Guantas	1	X				JUAN ENRIQUE CONTRERAS	[Firma]	
5	X	X	Gafas.	1	X				JUAN ENRIQUE CONTRERAS	[Firma]	
6	X	X	Overol 30 y L	1	X			02/03/2024	JUAN ENRIQUE CONTRERAS	[Firma]	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer uso correcto de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez finalice actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerare de toda responsabilidad, que si no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSIÓN: 001
	"MANTENIMIENTO DE LAS VAS DEL EJE CAFETERO: APA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELMA, RUTA 2598, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		

ENTREGA DE DOTACION VIO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)			
NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO
<i>Jose Henry Bolivar Caro</i>	<i>15264036</i>		<i>Oficial</i>

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION VIO EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION DESGASTE	REPOSICION PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1	X	X	Casco	1	X			<i>14/01/2024</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
2	X	X	Chaleco	1	X			<i>" "</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
3	X	X	Botas	1	X			<i>" "</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
4	X	X	Guanites	1	X			<i>" "</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
5	X	X	Gafas	1	X			<i>" "</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
6	X	X	Overol 28 y 5	1	X			<i>02/03/2024</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer uso correcto de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicia actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VAS DEL EJE CAFETERO: APA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; RECOLTOS - CAJUYA, RUTA 2507; CAJUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

Código: 0-5817
Fecha: ENERO 2024
VERSIÓN: 001

ENTREGA DE DOTACION VIO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEPULA	RH	CARGO
HON / AIRO SUAREZ SANCHEZ	9.993.236		Ayudante.

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION VIO EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION DESGASTE	REPOSICION PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	X	X	Casco	1	X			24/02/2024			
2	X	X	GAFAS	1	X						
3	X	X	CHUBASCO	1	X						
4	X	X	BUNTAS	1	X						
5	X	X	BOTAS	1	X						
6	X	X	OVEROL 30 y XL	1	X			02/03/2024			
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer uso correcto de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerado de toda responsabilidad, que si no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S CALLE 100 # 100-100	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código 0-551	VERSIÓN: 001
	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAJETERO: APÍA - VITERBO - ASUA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		Fecha ENERO 2024	

ENTREGA DE DOTACION VIO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)		CEDULA	PH	CARGO
HOISSES GUERRERO		14218623	OT	Supervisor SST y OSHA

Nº	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION VIO EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION DESGASTE	REPOSICION PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1	X	X	Botas	1	X			04/02/2024	[Firma]	[Firma]	
2	X	X	CHA/Leco	1	X			14/02/2024	[Firma]	[Firma]	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer uso correcto de la Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados una vez finalice actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, también reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exoneró de toda responsabilidad, que al no uso cause en mi salud y en mi seguridad.



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - APIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2587; CAUYA LA FELISA, RUTA 2509, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

Código
O-551
Fecha
ENERO 2024
VERSIÓN:
001

ENTREGA DE DOTACION V/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

NOMBRE DEL TRABAJADOR

CEDULA

RH

CARGO

JUAN PABLO ARENDO VALENZUELA 1.004.565.833

01

Ayudante

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION V/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION DESGASTE	REPOSICION PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1	X	X	Casco	1				27/02/2024	Juan A.		
2	X	X	CHUZO	1				11	Juan A.		
3	X	X	GUANTES	1				11	Juan A.		
4	X	X	TAPABOIBOS INSECC	1				11	Juan A.		
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

3158786467

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer uso correcto de la Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados una vez hice actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, también reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exoneró de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código	0-657	VERSIÓN:	001
"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAJETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 3003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		Fecha	ENERO 2024		

ENTREGA DE DOTACION VIO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEPILA	RH	CARGO
GERMAN ANTONIO ZULIBARAY	1.088.537.207	A -	AYUDANTE

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION VIO EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION DESGASTE	REPOSICION PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	X	X	Casco	1	X			27/01/2024			
2	X	X	Chaleco	1	X			"			
3	X	X	Tapabrazos	1	X			"			
4	X	X	Gloves	1	X			"			
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

30/2020548

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer uso correcto de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicio actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerare de toda responsabilidad que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

“MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APMA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELMA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”

Código
0-587

VERSIÓN:
001

ENTREGA DE DOTACION VIO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDELA	RH	CARGO
DENRO ANGEL CASALAS C	3.231.849	04	MAESTRO

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION VIO EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION DESGASTE	REPOSICION PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1	X	X	Casco	1	X			27/02/2024	[Firma]	[Firma]	3135046325
2	X	X	Chaleco	1	X			11	[Firma]	[Firma]	
3	X	X	Puantes	1	X			17	[Firma]	[Firma]	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer uso correcto de la Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados una vez inicia actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, también reconozco que se me ha indicado como usuarios y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exoneró de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código	VERSIÓN:
			0-567	
"MANTENIMIENTO DE LAS VAS DEL EJE CAFETERO: AVIA - VITERBO - ASUA, RUTA 8003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELDA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"			Fecha ENERO 2024	001

ENTREGA DE DOTACION VIO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)		CEDULA	RH	CARGO
NOMBRE DEL TRABAJADOR				
OSCAR CHAVEZ		6010512	GT	Oficial

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION VIO EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION DESGASTE	REPOSICION PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1	X	X	Casco	1	X			02/02/2024	Oscar		
2	X	X	Chaleco	X	X			' '			
3	X	X	Tapabocas	1	X			' '			
4	X	X	Guantas ligeros	1	X			"			
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer uso correcto de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerare de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

31279926

 CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código	VERSIÓN: 001
			0-551	
	"MANTENIMIENTO DE LAS VAS DEL EJE CAFETERO: APA - VITERBO - ASUA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUNTERES"		Fecha ENERO 2024	

ENTREGA DE DOTACION VIO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)			
NOMBRE DEL TRABAJADOR	CECILLA	RH	CARGO
Carlos Heider Echeverrey	1.130.615.318	At	Ayudante

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION VIO EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION DESGASTE	REPOSICION PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUEJEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1	X	X	Casco	1	X			27/02/2024	Carlos H. Echeverrey		3162670054
2	X	X	CHALECO	1	X			" "	Carlos H. Echeverrey		
3	X	X	EUVANTES	1	X			" "	Carlos H. Echeverrey		
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer uso correcto de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerio de toda responsabilidad, que si no uso cause en mi salud y en mi seguridad.



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 03
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.29. Comités SG SST.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO “MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

ACTA DE NOMBRAMIENTO VIGÍA SST
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

El día **23** de **Enero** del **2024** se reúnen Representante Legal y sus trabajadores para informar acerca de la designación del Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 del 2015, la resolución 2013 de 1986 “Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo” y a las exigencias de la división de salud ocupacional del Ministerio de Trabajo, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Se designa como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en calidad de principal a: ANA MARIA CARDONA RAMIREZ, así mismo SERGIO ANDRES PACHON CASTIBLANCO, se designa como vigía suplente.

En virtud de lo anterior, los referidos actuarán como vigía principal y suplente en Seguridad y Salud en el Trabajo por el término de 2 años de conformidad con el Decreto 1295 de 1994, período durante el cual el empleador se obliga a facilitar el tiempo necesario dentro de la jornada laboral para que realice sus respectivas funciones.

La presente se firma en Viterbo, Caldas el 23 de enero del 2024.

Ana Maria Cardona R.

Vigía Principal
ANA MARIA CARDONA
CC: 1.088.324.014

Sergio Andres Pachon

Vigía Suplente
SERGIO ANDRES PACHON
CC: 1.110.455.520

Franco David Escudero Monterroza

Representante Legal
FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC: 1.234.094.319

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO “MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

ACTA DE NOMBRAMIENTO VIGÍA DE COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

El día **23 de enero del 2024** se reúnen Representante Legal y sus trabajadores para informar acerca de la designación del Vigía en CCL (comité de convivencia laboral) en cumplimiento a lo establecido en la **Resolución 1356 de 2012 MINISTERIO DE TRABAJO “Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones”**. y a las exigencias de la división de salud ocupacional del Ministerio de Trabajo, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Se designa como Vigía en CCL en calidad de principal a: ANA MARIA CARDONA RAMIREZ, así mismo SERGIO ANDRES PACHON CASTIBLANCO, se designa como vigía suplente.

En virtud de lo anterior, los referidos actuarán como vigía principal y suplente en Seguridad y Salud en el Trabajo por el término de 2 años de conformidad con la normatividad, período durante el cual el empleador se obliga a facilitar el tiempo necesario dentro de la jornada laboral para que realice sus respectivas funciones.

La presente se firma en Viterbo, Caldas el 23 de enero del 2024.

Ana Maria Cardona R.


Vigía Principal
ANA MARIA CARDONA
CC: 1.088.324.014

Sergio Andres Pachon

Vigía Suplente
SERGIO ANDRES PACHON
CC: 1.110.455.520

Franco David Escudero Monterroza

Representante Legal
FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC: 1.234.094.319

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN		FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"			
EMPRESA:	ENDD construcciones		OBRA:	Viterbo
FECHA:	DI 13 MI 01 A 24		AREA:	SST
HORA INICIO:	03:00 PM		DURACION:	30 min
HORA FIN:	03:30 PM			
RESPONSABLE:	Vanessa Castillo A.		INTERNO ☒ EXTERNO ☐	
ASUNTO:	CHARLA ☒ CAPACITACIÓN ☒ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ REUNIÓN ☐ OTROS ☐			
TEMAS:	COPASST o Vigia SST, CCL Inspecciones SST riesgo Locativo entre otras, como investigar un AT, Normatividad Vigente Vigia y COPASST. y CCL.			
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.			
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Ases. Administrativo	ANA MARIA CARDONA RAMIREZ	108832404	Arcángela C.
2	Ases. Técnico	SERGIO ANDRES PACHECA CASTIBLANCO	1.110.455.520	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				


Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado tanto en normas relacionadas con las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y SST. Autorizo explícitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Así mismo manifiesto que he sido informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AREA SST	VERSIÓN 001
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	CODIGO G-SST-F	FECHA ENERO 2024

REUNIÓN

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL _____ COMITÉ PARITARIO SST ✓

EMPRESA: ENDD Construcciones LUGAR: Viterbo
 Fecha: Febrero 09/24 Hora: 8 am Acta No: 1

Asistentes	
NOMBRE	FIRMA
Vanessa Castillo A	Vanessa Cr.
Ana María Cardona R.	Ana María C.
Sergio Andrés Pachon	

Orden del día
Verificación asistencia Temas a tratar: Análisis accidentalidad - retroalimentación tareas de alto riesgo Compromisos y Varios Programación próxima reunión Fin de la reunión

Comentarios y desarrollo
Presentación y Saludo asistentes, ingreso a plataforma de la ARL para verificar accidentalidad evidenciando sus registros. Se solicita realizar actividades para mantener el orden y el aseo resaltando que este es un aspecto positivo al que se le debe dar continuidad. Se enfatiza en el buen uso de los EPP que tienen los trabajadores

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AREA SST	VERSIÓN 001
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	CODIGO G-SST-F	FECHA ENERO 2024

[Faint handwritten notes and diagrams are visible in this section, including a sketch of a road layout with labels like 'APIA', 'VITERBO', 'ASIA', 'REMOLINOS', 'CAUYA', 'LA FELISA', 'RUTA 5003', 'RUTA 2507', 'RUTA 2508', 'Caldas', 'Risaralda', 'Puentes', 'Mantenimiento', 'Seguridad', 'Salud', 'Trabajo', 'SST', 'G-SST-F', 'Enero 2024', 'Versión 001', 'Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo']

Compromisos	Responsable	Fecha de cumplimiento
Inspeccion documentada orden y Aseo.	Area SST	Marzo 22


Fecha y hora de la próxima reunión: Marzo 22 - 1 pm

Ana Lucía C.

Firma presidente del comité

[Signature]

Firma secretario

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN		FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
EMPRESA: ENDD construcciones			OBRA: Viterbo	
FECHA:		D/ 09 M/ 02 A/ 2024	AREA: SST	
HORA INICIO:		08:00	DURACION: 1 hora 30 min	
HORA FIN:		09:30		
RESPONSABLE:		Angela Castillo	INTERNO <u>1</u> EXTERNO <u> </u>	
ASUNTO:	CHARLA <u>1</u> CAPACITACIÓN <u> </u> INDUCCIÓN <u> </u> REINDUCCIÓN <u> </u> REUNIÓN <u> </u> OTROS <u> </u>			
TEMAS:	Socialización de: Matriz de Peligros y Riesgos. Reunión: COPASST			
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.			
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Arquitecto	Sergio Andres Pachón C.	1110465520	
2	Aux. Administrativo	Ana María Cardona F.	1088324014	Ana María C.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado tanto en normas relacionadas con las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y SST.				
Autorizo explícitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Así mismo manifiesto que he sido informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AREA SST	VERSIÓN 001
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	CODIGO G-SST-F	FECHA ENERO 2024

REUNIÓN


COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL ☒ COMITÉ PARITARIO SST ☐

EMPRESA: ENDD Construcciones LUGAR: Viterbo
 Fecha: Febrero 14 / 24 Hora: 8 am Acta No: 1

Asistentes	
NOMBRE	FIRMA
Ana Maria Cardona	<i>Ana Maria C.</i>
Sergio Andres Pachon	<i>Sergio A. Pachon</i>
Angela Castillo A	<i>Angela C.</i>

Orden del día
<ul style="list-style-type: none"> - Verificación asistencia - Temas a tratar: Comunicación asertiva - Acoso laboral - Revisión quejas clima organizacional - Compromisos y Varios - Programación próxima reunión - Fin de la reunión

Comentarios y desarrollo
<p>Asista Vigia y Suplente a reunión con acompañamiento del profesional SST. No se tienen reportes o quejas que afecten las relaciones laborales o interpersonales. Se hace retroalimentación de la ley 1010 de acoso laboral. Se sugiere programar la charla de trabajo en equipo para el mes de abril</p>

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
		FORMACIÓN		FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"					
EMPRESA: ENDD Construcciones			OBRA: Vitarbo		
FECHA:		DI 14 MI 02 A 24		AREA: SST	
HORA INICIO:		08:00		DURACION: 1 hora 30 min	
HORA FIN:		09:30			
RESPONSABLE:		Angela Castillo			INTERNO ☒ EXTERNO ☐
ASUNTO:		CHARLA ☒ CAPACITACIÓN ☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ REUNIÓN ☐ OTROS ☐			
TEMAS:		Socialización: Ley 1010 de 2006: Acoso Laboral. Reunion: CCL.			
OBJETIVO:		PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.			
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA	
1	Asesor Técnico	Sergio Andres Pachon Castiblanco	1.110.955.520		
2	Aux Administrativo	Angela Carolina R.	1088324014	Angela C.	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado tanto en normas relacionadas con las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y SST.					
Autorizo explícitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Asi mismo manifiesto que he sido informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.					



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 03
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**


CONSORCIO ETSA-SIGA

8.30. Matrices de control SST obra.


Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

CONTROL DE CAMBIOS	
---------------------------	--


FORMADOR: PROFESIONAL SST
POBLACIÓN OBJETIVO: PERSONAL DE OBRA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**PERIODO: AÑO 2024**


El "X" % de Trabajadores presentaron Accidentes de Trabajo en "mes" de "año"

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**PERIODO: AÑO 2024**

Se presentaron "X" Accidentes de Trabajo en "mes" de "año" por cada 20,000 Horas Hombre Trabajadas

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**PERIODO: AÑO 2024**

Se presentaron "X" Días Perdidos en "mes" de "año" por cada 20,000 Horas Hombre Trabajadas


SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**PERIODO: AÑO 2024**

Indice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no posee unidades

Comparar diferentes periodos


SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO: AÑO 2024




El "X" % de Trabajadores presentaron Accidentes Comunes o Enfermedades Generales en "mes" de "año"

"X" casos nuevos de Accidentes Comunes o Enfermedades Generales por cada 100 trabajadores en "mes" de "año"


SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**PERIODO: AÑO 2024**

El "X" % de Trabajadores presentaron Accidentes Comunes o Enfermedades Generales entre "meses" de "año"

"X" casos nuevos y antiguos de Accidentes Comunes o Enfermedades Generales por cada 100 trabajadores entre "meses" de "año"

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**PERIODO: AÑO 2024**

Comparar numero por diferentes eventos

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**PERIODO: AÑO 2024**

Comparar numero de días por diferentes eventos

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE AUSENTISMO LABORAL

El **AUSENTISMO LABORAL**: Es la suma de los períodos en los que los empleados de una organización no están en el trabajo según lo programado, con o sin justificación (NTC 3793).

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: Ingrese el nombre o razón social de la empresa en la hoja "Base de Datos", la hoja de cálculo lo proyectará en las demás hojas del libro.

MES DEL EVENTO: Seleccione el mes donde se presentó el evento que generó ausencia.

ÁREA: Asigne el nombre respectivo del área a cada una de las letras, estas van de la "A" a la "J". Por ejemplo, A = Corte, B = Doblado, etc. y seleccione entonces el área donde labora el trabajador que presentó el evento que generó ausencia. Tenga en cuenta que la plantilla está diseñada para discriminar diez áreas de la "A" a la "J" y un espacio opcional denominado "OTRAS ÁREAS", para asignarle a esta las áreas menos relevantes, bien sea por un reducido número de trabajadores o de ausencias, etc. Otra manera de hacerlo es situarse en la hoja "Base de Datos" y buscar la celda "A2023" para cambiar las opciones predeterminadas realizando el remplazo, una vez termine en esta hoja, es necesario realizarlo también en la hoja "Indicadores por Causa Médica comenzando en la celda A8".

TIPO DE EVENTO (A.T., E.L., A.C. - E.G.): Seleccione el tipo de evento que generó ausencia.

ACCIDENTE DE TRABAJO (A.T.): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.

El que se produzca durante el traslado de trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

El ocurrido durante el ejercicio de la función sindical.

(Ley 1562 de 2012, Ministerio de Trabajo).

ENFERMEDAD LABORAL (E.L.): La contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideren como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.

(Ley 1562 de 2012, Ministerio de Trabajo).

ACCIDENTE COMÚN (A.C.): Evento de salud repentino no relacionado con el trabajo, incluye sucesos en el hogar, vía pública, recreativos, entre otros. (NTC 3793).

ENFERMEDAD GENERAL (E.G.): Todo estado patológico que no esté considerado como enfermedad profesional. (NTC 3793).

DÍAS DE INCAPACIDAD: Número de días calendario durante los cuales el trabajador está inhabilitado para laborar según concepto expedido por el médico de la EPS. Para el cálculo de índices, cuando los días de incapacidad médica de un caso determinado difieran con los días cargados, se tomará únicamente el valor más alto de los dos. (NTC 3701).

PERIODO DE INCAPACIDAD INICIAL: Ingrese la fecha donde comienza la incapacidad expedida por el medico de la EPS.

PERIODO DE INCAPACIDAD FINAL: Ingrese la fecha donde termina la incapacidad expedida por el medico de la EPS.

PRORROGA: Ingrese el número de días expedido en una incapacidad posterior a la inicial, por la misma enfermedad o lesión, o por otra que tenga relación directa con ésta, así se trate de código diferente y en el caso de EG, siempre y cuando entre una y otra no haya una interrupción mayor a treinta (30) días calendario. (Decreto 770 de 1975).

DÍAS CARGADOS: Ingrese el número de días que se cargan o asignan a una lesión ocasionada por un Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional siempre que la lesión origine muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial. Los días cargados se utilizan solamente para el cálculo de los índices de severidad como un estimativo de la pérdida real causada. (NTC 3701).

TABLA DE CARGOS POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE					
A. Por pérdida traumática o quirúrgica de miembros. (Por pérdida funcional del miembro, ver la nota **)					
Dedos y mano (ver figura 1)					
Amputación que comprende Todo o parte del hueso *	Pulgar (Días)	Dedos (días)			
		Índice	Medio	Anular	Meñique
Falange distal	300	100	75	60	50
Falange media	---	200	150	120	100
Falange proximal	600	400	300	240	200
Metacarpo	900	600	500	450	400
Mano hasta la muñeca	3000				
Dedos, pie y tobillo (ver la figura 1)					
Amputación que comprende todo o parte del hueso **	Dedo Gordo (días)	Cualquiera de los otros dedos del pie (días)			
Falange distal	150	35			
Falange media	---	75			
Falange proximal	300	150			
Metatarsos	600	350			
Pie hasta el tobillo 2400					
Brazo					
Cualquier punto arriba *** del codo, incluyendo la articulación del hombro	Días				
Cualquier punto arriba de la muñeca y hasta o debajo del codo	4500				
Pierna					
Cualquier punto sobre *** de la rodilla	Días				
Cualquier punto sobre el tobillo y hasta o debajo de la rodilla	4500				
B. Pérdida de función					
Un ojo (pérdida de vista) haya o no visión en el otro	Días				
Ambos ojos en un accidente (pérdida de la vista)	1800				
Un oído (pérdida auditiva total) haya o no percepción en el otro	6000				
Ambos oídos, en un accidente (pérdida total del sentido auditivo)	600				
Permis no reducida	3300				
Permis no reducida	50				
C. Accidente fatal					
	6000				




Figura 1. Carga para la mano y el pie.

(NORMA ANSI Z 16)

CÓDIGO DE DIAGNOSTICO Y DESCRIPCIÓN: Ingrese el código de diagnostico que aparece en la incapacidad expedida por el médico, en la celda siguiente se evidenciará la descripción de la categoría o grupo al que se asigna la condición de salud, esto con el fin de establecer posibles conexiones entre las causas del ausentismo con la exposición laboral, de salud pública y ambiental.

N° TOTAL DE TRABAJADORES: Ingrese el número promedio de trabajadores por mes en la hoja "Indicadores por Causa Médica"

HORAS HOMBRE TRABAJADAS: Ingrese el numero de horas hombre trabajadas por mes en la hoja "Indicadores por Causa Médica". Estas se obtienen mediante la sumatoria de las horas que cada trabajador efectivamente laboró durante el periodo evaluado, incluyendo horas extras y cualquier periodo suplementario.

HHT: $(XT \times HTD \times DTM) + NHE - NHA$

HHT: Número de horas hombre trabajadas

XT: Número promedio de trabajadores

HTD: Número de horas hombre trabajadas al día

DTM: Días trabajados en el mes

NHE: Número total de horas extras y otro tiempo suplementario laborado durante el mes

NHA: Número total de horas de ausentismo durante el mes

(NTC 3701).

SALARIO BASE: Ingrese el salario base mensual devengado por el trabajador.

COSTOS ASEGURADOS A.T.: La hoja de calculo realiza la operación para determinar el valor del pago de la incapacidad temporal por parte de la ARL desde el segundo día con un cubrimiento del 100%.

COSTOS ASEGURADOS A.C. - E.G.: La hoja de calculo realiza la operación para determinar el valor del pago de la incapacidad temporal por parte de la EPS desde el cuarto día con un cubrimiento del 66,66% siempre y cuando el Salario Diario Mínimo Legal Vigente (SDMLV) sea superior al Salario Mínimo; De lo contrario, la Corte Constitucional ratifica en su Sentencia C-543/07 que se debe pagar el 100% del valor del SDMLV si la base de liquidación es de un salario mínimo.

COSTOS ASUMIDOS A.T.: La hoja de calculo realiza la operación para determinar el valor del pago de la incapacidad temporal por parte de la empresa (el primer día de incapacidad).

COSTOS ASUMIDOS A.C. - E.G.: La hoja de calculo realiza la operación para determinar el valor del pago de la incapacidad temporal por parte de la empresa (los tres primeros días de incapacidad).

INDICADORES DE IMPACTO: Miden los cambios en el fenómeno intervenido.

TASA DE ACCIDENTALIDAD (T.A.)

Definición: Expresa la relación porcentual existente entre los accidentes de trabajo y el promedio de trabajadores por mes.

Interpretación: Porcentaje (%) de trabajadores que presentaron accidente de trabajo en el periodo evaluado.

Método de cálculo: T.A.: $(N^{\circ} \text{ de A.T. en el mes} / N^{\circ} \text{ de promedio de trabajadores en el mes}) \times 100$

Fuente de la información para el cálculo: Servicios en línea ARL SURA para el numerador y el denominador.

Periodicidad del reporte: Mensual.

Personas que deben conocer el resultado:

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO (I.F. A.T.):

Definición: Es la relación entre el número total de accidentes de trabajo, con y sin incapacidad, registrados en un periodo y el total de horas hombre trabajadas durante el periodo considerado multiplicado por K. Esta constante es igual a 240.000 y resulta de multiplicar 100 trabajadores que laboran 48 horas semanales por 50 semanas que tiene el año.

Interpretación: Número de eventos de accidente de trabajo ocurridos en el periodo evaluado por cada 100 trabajadores de tiempo completo.

Método de cálculo: I.F. A.T.: $(N^{\circ} \text{ de A.T. en el mes} / \text{HHT en el mes}) \times K$

Fuente de la información para el cálculo: Servicios en línea ARL SURA para el numerador.

Periodicidad del reporte: Mensual.

Personas que deben conocer el resultado:

ÍNDICE DE SEVERIDAD (I.S. A.T.)

Definición: Es la relación entre el número de días perdidos y cargados por los accidentes durante un periodo y el total de horas hombre trabajadas durante el periodo considerado multiplicado por K. Esta constante es igual a 240.000 y resulta de multiplicar 100 trabajadores que laboran 48 horas semanales por 50 semanas que tiene el año.

Interpretación: Número de días de incapacidad por accidente de trabajo ocurridos en el periodo evaluado por cada 100 trabajadores de tiempo completo.

Método de cálculo: I.S. A.T.: $(N^{\circ} \text{ de días perdidos o cargados en el mes} / \text{HHT en el mes}) \times K$

Fuente de la información para el cálculo: Servicios en línea ARL SURA para el numerador.

Periodicidad del reporte: Mensual.

Personas que deben conocer el resultado:

ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES (I.L.I. A.T.)

Definición: Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con incapacidad. Es un índice global del comportamiento de lesiones incapacitantes, que no tiene unidades.

Interpretación: Su utilidad radica en la comparabilidad entre diferentes secciones de la misma empresa, con ella misma en diferentes periodos, con diferentes empresa o con el sector económico a la que pertenece.

Método de cálculo: I.L.I. A.T.: (I.F. A.T.) (I.S. A.T.)/1000

Fuente de la información para el cálculo: Índice de Frecuencia (I.F. A.T.) e índice de Severidad (I.S. A.T.)

Periodicidad del reporte: Mensual.

Personas que deben conocer el resultado:

PROPORCIÓN DE INCIDENCIA GENERAL DE ENFERMEDAD LABORAL (P.I.G. E.L.)

Definición: Expresa la relación porcentual existente entre los casos nuevos de cualquier tipo de enfermedad laboral y el promedio de trabajadores por mes.

Interpretación: Porcentaje (%) de trabajadores que presentaron casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo evaluado.

Método de cálculo: P.I.G. E.L.: (N° de casos nuevos de E.L. en el mes/N° de promedio de trabajadores en el mes) x 100

Fuente de la información para el cálculo: Servicios en línea ARL SURA para el numerador y el denominador.

Periodicidad del reporte: Mensual.

Personas que deben conocer el resultado:

PROPORCIÓN DE PREVALENCIA GENERAL DE ENFERMEDAD LABORAL (P.P.G. E.L.)

Definición: Expresa la relación porcentual existente entre los casos nuevos y antiguos de cualquier tipo de enfermedad laboral y el promedio de trabajadores en un periodo de tiempo determinado.

Interpretación: Porcentaje (%) de trabajadores que presentaron casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo evaluado.

Método de cálculo: P.P.G. E.L.: (N° de casos nuevos y antiguos de E.L. en un periodo de tiempo determinado/N° de promedio de trabajadores en el mismo periodo de tiempo determinado) x 100

Fuente de la información para el cálculo: Servicios en línea ARL SURA para el numerador y el denominador.

Periodicidad del reporte: Mensual.

Personas que deben conocer el resultado:

PROPORCIÓN DE INCIDENCIA GENERAL DE ACCIDENTE COMÚN O ENFERMEDAD GENERAL (P.I.G. A.C. E.G.)

Definición: Expresa la relación porcentual existente entre los casos nuevos de cualquier tipo de accidente común o enfermedad general y el promedio de trabajadores por mes.

Interpretación: Porcentaje (%) de trabajadores que presentaron casos nuevos de accidente común o enfermedad general en el periodo evaluado.

Método de cálculo: P.I.G. A.C. E.G.: (N° de casos nuevos de A.C. E.G. en el mes/N° de promedio de trabajadores en el mes) x 100

Fuente de la información para el cálculo:

Periodicidad del reporte: Mensual.

Personas que deben conocer el resultado:

PROPORCIÓN DE PREVALENCIA GENERAL DE ACCIDENTE COMÚN O ENFERMEDAD GENERAL (P.P.G. A.C. E.G.)

Definición: Expresa la relación porcentual existente entre los casos nuevos y antiguos de cualquier tipo de accidente común o enfermedad general y el promedio de trabajadores en un periodo de tiempo determinado.

Interpretación: Porcentaje (%) de trabajadores que presentaron casos nuevos y antiguos de accidente común o enfermedad general en el periodo evaluado.

Método de cálculo: P.P.G. A.C. E.G.: $(N^{\circ} \text{ de casos nuevos y antiguos de A.C. E.G. en un periodo de tiempo determinado} / N^{\circ} \text{ de promedio de trabajadores en el mismo periodo de tiempo determinado}) \times 100$

Fuente de la información para el cálculo:

Periodicidad del reporte: Mensual.

Personas que deben conocer el resultado:

<div><div>ENDD</div><div>CONSTRUCCIONES S.A.S</div><div>NIT. 901.361.235-0</div></div>					
PERSONAL DE OBRA:(Estimado)	31	13	Personal administrativo		
		3	Oficiales		
		12	Ayudantes		
		3	Controladoras Viales		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP					
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION
CHALECO NARANJA EN MALLA CON REFLECTIVO	Un	4	\$ 12.815	\$ 51.260	Personal operativo
CASCO DIELECTRICO (Con Barbuquejo)	Un		\$ 30.515	\$ -	Amarillo (Ayudante)
			\$ 30.515	\$ -	Azul (Oficiales)
		15	\$ 20.611	\$ 309.165	Blancos
			\$ 30.515	\$ -	Naranja (Controladores V.)
			\$ 30.515	\$ -	
			\$ 30.515	\$ -	
BOTAS PUNTERA ACERO	Par	7	\$ 73.780	\$ 516.460	Según Tallaje y actividades a realizar
GUANTES VAQUETA	Par		\$ 11.813	\$ -	
GUANTES NITRILO	Par	9	\$ 6.188	\$ 55.692	
TAPABOCAS	Un		\$ 857	\$ -	
TAPAOIDOS DE INSERCIÓN	Un	9	\$ 1.875	\$ 16.875	
PROTECTOR AUDITIVO COPA	Un		\$ 27.365	\$ -	
GAFAS DE PROTECCIÓN	Un	9	\$ 3.043	\$ 27.387	oscuras o claras
SUBTOTAL				\$ 976.839	
EQUIPOS DE SEGURIDAD					
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION
EXTINTOR	Un	1	\$ 95.319	\$ 95.319	Multiproposito de 20 lb c/u
	Un	2	\$ 66.081	\$ 132.162	Multiproposito de 10 lb c/u
BOTIQUIN	Un	1	\$ 94.997	\$ 94.997	TIPO A
CAMILLA	Un	3	\$ 182.070	\$ 546.210	
INMOVILIZADORES	Un	3	\$ 62.653	\$ 187.959	Paquete completo
CANECAS PLASTICAS - Punto ecológico	Un			\$ -	Lo define la asesora ambiental
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA	Un		\$ 14.019	\$ -	
			\$ 14.019	\$ -	Señal Botiquin INCLUIDO
			\$ 14.019	\$ -	Señal Extintor INCLUIDO
			\$ 14.019	\$ -	Señal Camilla INCLUIDO
			\$ 14.019	\$ -	Señal USO EPP
			\$ 14.019	\$ -	Señal Punto Ecologico
			\$ 14.019	\$ -	Señal Ruta de Evacuación
			\$ 14.019	\$ -	Señal Punto de Encuentro
			\$ 14.019	\$ -	Señal Sendero Peatonal
SUBTOTAL				\$ 1.056.647	
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA					

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION
SEÑALIZACIÓN TUBULAR	Un	20	\$ 41.531	\$ 830.620	Plasticas con reflectivo (bombones)
SEÑALES VERTICALES o LAMINADAS (establecidas en el PMT o PSV)	Un	4	\$ 63.724	\$ 254.896	Lamina con reflectivo 40 cm x 70 cm
	Un	8	\$ 262.990	\$ 2.103.920	Lamina reflectiva de 60 x 60 recta con mastil
	Un	4	\$ 324.870	\$ 1.299.480	Lamina con mastil de 60 cm x 90 cm
	Un	2	\$ 414.239	\$ 828.478	Lamina galvanizada calibre 22 de 80 x 120 con reflectivo
	Un	10	\$ 317.611	\$ 3.176.110	Lamina con mastil y reflectivo de 75 cm x 75 cm
CONO VIAL	Un		\$ 39.123	\$ -	Alto, con reflectivo COTIZACIÓN : 70 CM
MALETIN PLASTICO O BARRERA	Un		\$ 396.667	\$ -	De 2 mts con reflectivo
CINTA SEÑALIZACION	Rollo	10	\$ 23.562	\$ 235.620	De 500 mts (amarilla de peligro)
SUBTOTAL				\$ 8.729.124	
TOTAL PRESUPUESTO SG-SST				\$ 10.762.610	
NOTA: El presupuesto se realiza como un estimativo de cantidades, el mismo puede variar de acuerdo a las actividades a realizar en los diferentes contratos y las condiciones contractuales de los mismos					
ADICIONALES					
ITEM		Observaciones	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	
Computador portatil		PORTATIL CORPORATIVO ASUS P1412CEA-EK0884X Procesador: Intel® Core™ i7-1165G Processor 2.8 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 4 cores) Graficos: Intel Iris Xe Graphics	\$ 2.664.835	\$ -	
Computador portatil		Portatil Hp 14-dq2529la i3-1115G4 8GB 512GB SSD FREEDOS	\$ 3.327.775	\$ -	
Computador portatil		HP PROBOOK 445 G9 Procesador AMD Ryzen™ 5 5625U. 6 núcleos de CPU, 7 núcleos de GPU, 12 hilos, 2.3GHz hasta 4.2GHz, 19MB de Cache L2+L3, Sistema Operativo Windows 11 Pro de 64 bits en Español, Pantalla LCD delgada de 14" en FUL HD,Gráficos AMD Radeon™ Graphics, Memoria RAM 8GB (1x8GB) DDR4 3200 Soporta hasta 32GB en (2) slots SODIMM,Almacenamiento SSD 512GB	\$ 3.857.692	\$ -	

Computador portatil		Portatil Lenovo IP 3 14IAU/ Intel Core I3 1115U 15,6" Pulgadas FHD Memoria 8GB Estado Solido 512GB Linux con Lector de Huella Color Gris	\$ 3.417.981	\$ -
Impresora		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON ECOTANK L3250	\$ 1.032.554	\$ -
Impresora		IMPRESORA KYOCERA MA2000W	\$ 889.631	\$ -
Lapiceros	1	Caja X12	\$ 9.000	\$ 9.000
Marcadores	1	Sharpie color negro	\$ 2.500	\$ 2.500
Corrector		Tipo cinta	\$ 6.700	\$ -
Cinta transparente		Ancha 48X100	\$ 12.805	\$ -
Cinta de enmascarar		12X40	\$ 5.100	\$ -
Tablas con pinza			\$ 7.309	\$ -
Carpetas tipo A-Z	2	Tamaño carta	\$ 7.500	\$ 15.000
Resma de papel	1	Tamaño carta	\$ 20.000	\$ 20.000
Libro tipo bitacora	1	Tamaño ofc 300 folios	\$ 20.000	\$ 20.000
SUBTOTAL				\$ 55.000
ADICIONALES				
ITEM		Observaciones	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
Chalecos		Con bolsillos, reflectivo y logo de la empresa	\$ 261.000	\$ -
Viseras para cascos	31	Con pava		\$ -
Puntos de hidratacion	4	Porrones con soporte		\$ -
Paletas de pare y siga	4	Medianas	\$ 52.726	\$ 210.904
Radios	4	Radio 2 vias	\$ 182.070	\$ 728.280
Sillas altas	6	Para controladoras Viales		\$ -
SUBTOTAL				\$ 939.184

	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PACORA (CALDAS)								
	ANEXO. EJECUCIÓN MENSUAL PRESUPUESTO SG-SST								

PRESUPUESTO SG-SST		\$ 30.527.692,00
--------------------	--	------------------

		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24		TOTAL
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP	P	\$ 1.562.336	\$ 781.168	\$ 585.876	\$ 585.876	\$ 195.292	\$ 195.292		\$ 3.905.840
	E	\$ -	\$ 976.839	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
EQUIPOS DE SEGURIDAD	P	\$ 424.288	\$ 169.715	\$ 127.286	\$ 84.858	\$ 42.429	\$ -		\$ 848.575
	E	\$ -	\$ 1.056.647	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	P	\$ 3.401.478	\$ 850.370	\$ 850.370	\$ 566.913	\$ -	\$ -		\$ 5.669.130
	E	\$ -	\$ 8.729.124	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
ADICIONALES	P	\$ 4.020.829	\$ 4.020.829	\$ 3.015.622	\$ 3.015.622	\$ 3.015.622	\$ 3.015.622		\$ 20.104.147
	E	\$ -	\$ 994.184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL PROYECTADO	P	\$ 9.408.931	\$ 5.822.082	\$ 4.579.154	\$ 4.253.269	\$ 3.253.343	\$ 3.210.914		\$ 30.527.692
TOTALEJECUTADO	E	\$ -	\$ 11.756.794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 11.756.794
PORCENTAJE		0,00%	201,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		38,51%



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 03
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.31. Afiliaciones interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUa en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1087989256
NOMBRES	JENNY CAROLINA
APELLIDOS	LENIS MARULANDA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	RISARALDA
MUNICIPIO	DOS QUEBRADAS

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ASMET SALUD EPS S.A.S.	SUBSIDIADO	01/10/2015	07/03/2024	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión:	03/07/2024 19:45:37	Estación de origen:	192.168.70.220
----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

 [IMPRIMIR CERRAR VENTANA](#)



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JENNY CAROLINA LENIS MARULANDA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.087.989.256**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 7 de Marzo del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 07/02/2024

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901053528	Cédula Usuario:	CC 52085445
Nombre:	CONSORCIO ETSa -SIGA				
Dirección:	KR 100 25 C 11				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	yenny.parra@sgs.com				
Teléfono:	6069292		Tarifa:	0.522	
Actividad Económica:	1711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERIA CONSULTORIA RELATIVAS A: MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA SIN PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (SIN INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS)				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 52085445	GARZON LINARES DIANA PATRICIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	91	08/02/2024	CC 1087989256	LENIS MARULANDA JENNY	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FEB15_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

9207983922DCB7792B81EFECCF053FD7

Certificado impreso el día 2/7/2024 2:42:28 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros

@PositivaCol

PositivaColombia



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Instituci  n Prestadora de Salud (IPS) asignada en la l  nea Positiva **01 8000 941 541**, en Bogot   (**601**) **6000 811**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

JENNY CAROLINA

LENIS MARULANDA

1087989256

CONSORCIO ETSA -SIGA

901053528

Esta card   es personal e intransferible.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/02/2024

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
 DE COLOMBIA

VIGILADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901053528	Cédula Usuario:	CC 52085445
Nombre:	CONSORCIO ETSA -SIGA				
Dirección:	KR 100 25 C 11				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	yenny.parra@sgs.com				
Teléfono:	6069292		Tarifa:	0.522	
Actividad Económica:	1711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERIA CONSULTORIA RELATIVAS A: MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA SIN PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (SIN INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS)				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 52085445	GARZON LINARES DIANA PATRICIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	92	09/02/2024	CC 1004739222	MONCADA ANGIE	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FEB15_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

25F09AE10D3D10B1312F8AA34C9C24C1

Certificado impreso el día 2/8/2024 4:37:01 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
 Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

 Positiva Compañía de Seguros

 @PositivaCol

 PositivaColombia



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Instituci  n Prestadora de Salud (IPS) asignada en la l  nea Positiva **01 8000 941 541**, en Bogot   (**601) 6000 811**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

ANGIE CAMILA

MONCADA

1004739222

CONSORCIO ETSA -SIGA

901053528

Esta c  mide es personal e intransferible.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **MONCADA OSORIO ANGIE CAMILA** identificado(a) con **CC** número **1.004.739.222** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 22 de febrero de 2022 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 07 de marzo de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**

Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**

www.proteccion.com

2024030719431



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1004739222
NOMBRES	ANGIE CAMILA
APELLIDOS	MONCADA OSORIO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	RISARALDA
MUNICIPIO	PEREIRA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/05/2021	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	03/07/2024 19:42:23	Estación de origen:	192.168.70.220
---------------------	------------------------	---------------------	----------------

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

 [IMPRIMIR](#) [CERRAR VENTANA](#)



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1086299296
NOMBRES	MAURA XIMENA
APELLIDOS	CHACUA CUARAN
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	NARINO
MUNICIPIO	PUERRES

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	22/02/2022	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	03/07/2024 19:41:11	Estación de origen:	192.168.70.220
---------------------	------------------------	---------------------	----------------

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**,

establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

 [IMPRIMIR CERRAR VENTANA](#)



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

MAURA XIMENA CHACUA CUARAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.086.299.296**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir** y al **Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 7 de Marzo del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 19/01/2024

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901053528	Cédula Usuario:	CC 52085445
Nombre:	CONSORCIO ETSA -SIGA				
Dirección:	KR 100 25 C 11				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	yenny.parra@sgs.com				
Teléfono:	6069292		Tarifa:	0.522	
Actividad Económica:	1711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERIA CONSULTORIA RELATIVAS A: MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA SIN PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (SIN INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS)				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 52085445	GARZON LINARES DIANA PATRICIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	85	22/01/2024	CC 1086299296	CHACUA CUARAN MAURA	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

6D2626BE223794421F06C3C8E66AE5BF

Certificado impreso el día 1/19/2024 4:33:04 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
 Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros

@PositivaCol

PositivaColombia



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

MS_4_1_3_FEB15_v_04



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Instituci  n Prestadora de Salud (IPS) asignada en la l  nea Positiva **01 8000 941 541**, en Bogot   (**601**) **6000 811**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

MAURA XIMENA

CHACUA CUARAN

1086299296

CONSORCIO ETSA -SIGA

901053528

Esta c  mide es personal e intransferible.



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1054559701
NOMBRES	JULIETH MARLEN
APELLIDOS	CAMPOS ESCOBAR
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	RISARALDA
MUNICIPIO	PEREIRA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/08/2014	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	03/07/2024 19:37:43	Estación de origen:	192.168.70.220
----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.



[IMPRIMIR](#) [CERRAR VENTANA](#)

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **CAMPOS ESCOBAR JULIETH MARLEN** identificado(a) con **CC** número **1.054.559.701** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a **PROTECCIÓN**, desde el día 02 de abril de 2012 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 07 de marzo de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**

Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**

www.proteccion.com

2024030719362



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **YULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR** identificado con **CC No. 1054559701**, registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
CONSORCIO ETSA -SIGA - NI. 901053528	Fecha de afiliación: 18/01/2024 Fecha de inicio de cobertura : 18/01/2024 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5 Cargo : PROFESIONAL

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401012353597.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 13 días del mes de febrero de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1053770212
NOMBRES	EDUARDO
APELLIDOS	OROZCO LOPEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	CALDAS
MUNICIPIO	MANIZALES

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	01/02/2015	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	03/07/2024 19:28:47	Estación de origen:	192.168.70.220
----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

 [IMPRIMIR](#) [CERRAR VENTANA](#)



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

EDUARDO OROZCO LOPEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.053.770.212**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 7 de Marzo del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 26/01/2024

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 VIGILADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901053528	Cédula Usuario:	CC 52085445
Nombre:	CONSORCIO ETSa -SIGA				
Dirección:	KR 100 25 C 11				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	yenny.parra@sgs.com				
Teléfono:	6069292		Tarifa:	0.522	
Actividad Económica:	1711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERIA CONSULTORIA RELATIVAS A: MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA SIN PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (SIN INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS)				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 52085445	GARZON LINARES DIANA PATRICIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	88	29/01/2024	CC 1053770212	OROZCO LOPEZ EDUARDO	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FEB15_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

9275F11B2B73C974F9E0883D4EFC4508

Certificado impreso el día 1/26/2024 5:49:13 PM por el portal de empresas Edesk


 Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
 Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

 Positiva Compañía de Seguros

 @PositivaCol

 PositivaColombia

El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Instituci  n Prestadora de Salud (IPS) asignada en la l  nea Positiva **01 8000 941 541**, en Bogot   (**601**) **6000 811**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

EDUARDO

OROZCO LOPEZ

1053770212

CONSORCIO ETSA -SIGA

901053528

Esta c  mide es personal e intransferible.



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	79255131
NOMBRES	ARLES ELBERTO
APELLIDOS	SOTO CALLEJAS
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	SANTIAGO DE CALI

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.	CONTRIBUTIVO	01/12/2020	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: 02/14/2024 18:33:28 Estación de origen: 192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

 [IMPRIMIR](#) [CERRAR VENTANA](#)



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 20/12/2023

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901053528	Cédula Usuario:	CC 52085445
Nombre:	CONSORCIO ETSa -SIGA				
Dirección:	KR 100 25 C 11				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	yenny.parra@sgs.com				
Teléfono:	6069292		Tarifa:	0.522	
Actividad Económica:	1711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERIA CONSULTORIA RELATIVAS A: MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA SIN PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (SIN INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS)				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 52085445	GARZON LINARES DIANA PATRICIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	81	21/12/2023	CC 79255131	SOTO CALLEJAS ARLES	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FEB15_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CC52E84D3E242A0E6D4488286FBEAF9A

Certificado impreso el día 12/20/2023 5:00:47 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros

@PositivaCol

PositivaColombia



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Instituci  n Prestadora de Salud (IPS) asignada en la l  nea Positiva **01 8000 941 541**, en Bogot   (**601**) **6000 811**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

**ARLES ELBERTO
SOTO CALLEJAS**

79255131

CONSORCIO ETSA -SIGA

901053528

Esta c  mide es personal e intransferible.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **SOTO CALLEJAS ARLES ELBERTO** identificado(a) con **CC** número **79.255.131** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de septiembre de 2002 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN CONSERVADOR**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 14 de febrero de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**

Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**

www.proteccion.com

2024021418573

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	75107973
NOMBRES	JOHN DEYBER
APELLIDOS	QUICENO LOPEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	RISARALDA
MUNICIPIO	PEREIRA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/05/2019	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: 02/14/2024 19:12:19 Estación de origen: 192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.



[IMPRIMIR](#) [CERRAR VENTANA](#)

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 20/12/2023

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
 DE COLOMBIA

VIGILADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901053528	Cédula Usuario:	CC 52085445
Nombre:	CONSORCIO ETSA -SIGA				
Dirección:	KR 100 25 C 11				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	yenny.parra@sgs.com				
Teléfono:	6069292		Tarifa:	0.522	
Actividad Económica:	1711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERIA CONSULTORIA RELATIVAS A: MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA SIN PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (SIN INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS)				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 52085445	GARZON LINARES DIANA PATRICIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	80	21/12/2023	CC 75107973	QUICENO LOPEZ JOHN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FEB15_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CC52E84D3E242A0E6D4488286FBEAF9A

Certificado impreso el día 12/20/2023 4:20:46 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
 Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

 Positiva Compañía de Seguros

 @PositivaCol

 PositivaColombia



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Instituci  n Prestadora de Salud (IPS) asignada en la l  nea Positiva **01 8000 941 541**, en Bogot   **(601) 6000 811**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

JOHN DEYBER

QUICENO LOPEZ

75107973

CONSORCIO ETSA -SIGA

901053528

Esta c  mide es personal e intransferible.



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JOHN DEYBER QUICENO LOPEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **75.107.973**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 14 de Febrero del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **ORTIZ CARVAJAL ANDRES MAURICIO** identificado(a) con **CC** número **1.054.916.885** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a **PROTECCIÓN**, desde el día 05 de junio de 2009 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 07 de marzo de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**

Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**

www.proteccion.com

2024030719541



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1054916885
NOMBRES	ANDRES MAURICIO
APELLIDOS	ORTIZ CARVAJAL
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	CALDAS
MUNICIPIO	VITERBO

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/02/2023	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	03/07/2024 19:52:04	Estación de origen:	192.168.70.220
---------------------	------------------------	---------------------	----------------

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.



[IMPRIMIR](#) [CERRAR VENTANA](#)



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 07/02/2024

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901053528	Cédula Usuario:	CC 52085445
Nombre:	CONSORCIO ETSA -SIGA				
Dirección:	KR 100 25 C 11				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	yenny.parra@sgs.com				
Teléfono:	6069292		Tarifa:	0.522	
Actividad Económica:	1711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERIA CONSULTORIA RELATIVAS A: MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA SIN PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (SIN INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS)				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 52085445	GARZON LINARES DIANA PATRICIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	90	08/02/2024	CC 1054916885	ORTIZ CARVAJAL ANDRES	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

9207983922DCB7792B81EFECCF053FD7

Certificado impreso el día 2/7/2024 2:40:59 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros

@PositivaCol

PositivaColombia



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Instituci  n Prestadora de Salud (IPS) asignada en la l  nea Positiva **01 8000 941 541**, en Bogot   (**601**) **6000 811**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

ANDRES MAURICIO

ORTIZ CARVAJAL

1054916885

CONSORCIO ETSA -SIGA

901053528

Esta c  mide es personal e intransferible.



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **ANA MARIA ALVAREZ GIL** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1061372602**, se encuentra afiliado/a desde **01/04/2018** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 07 de marzo de 2024.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1061372602
NOMBRES	ANA MARIA
APELLIDOS	ALVAREZ GIL
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	CALDAS
MUNICIPIO	MANIZALES

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.	CONTRIBUTIVO	03/07/2023	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	03/07/2024 19:49:07	Estación de origen:	192.168.70.220
----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.



[IMPRIMIR CERRAR VENTANA](#)



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 25/01/2024

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901053528	Cédula Usuario:	CC 52085445
Nombre:	CONSORCIO ETSA -SIGA				
Dirección:	KR 100 25 C 11				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	yenny.parra@sgs.com				
Teléfono:	6069292		Tarifa:	0.522	
Actividad Económica:	1711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERIA CONSULTORIA RELATIVAS A: MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA SIN PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (SIN INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS)				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 52085445	GARZON LINARES DIANA PATRICIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	87	26/01/2024	CC 1061372602	ALVAREZ GIL ANA	1	0.52200	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FEB15_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

883A226FA7EF10EB687644E841FB0A1E

Certificado impreso el día 1/25/2024 4:16:34 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros

@PositivaCol

PositivaColombia



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Instituci  n Prestadora de Salud (IPS) asignada en la l  nea Positiva **01 8000 941 541**, en Bogot   (**601**) **6000 811**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

ANA MARIA

ALVAREZ GIL

1061372602

CONSORCIO ETSA -SIGA

901053528

Esta c  mida es personal e intransferible.



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 03
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.32. Inducciones SST interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

SGS**RECURSOS HUMANOS
REGISTRO DE ASISTENCIA**

Código:	RH-F-03-01
Versión:	5
Fecha:	Julio 2012
Autor:	Angélica Rincón
Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 28-02-2024

Ciudad: Uteiba Cabán Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Camila Moncada Formación: Inducción - Capacitación

Tema: Inducción y Reinducción 01

Subtemas: Evaluación

Personas capacitadas: 7 30 1 Costo total: Horas efectivas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	AFIRMA
1	Julieth Campas E.	1'054.559.701	A. Social	Industrial	
2	Jenny Cardinale	1087989256	Supervisore		
3	Eduardo Ochoa	105377022	Wq aux		
4	María Ximena Charva	1086299296	A Ambiental		
5	Azules Santo Calloja	79'25-131	R. Intermedia		
6	Ana María Álvarez Gil	1061372602	Auxiliar Admon.		
7	John Deyber Quintero	75.107.973	Dir. Intermedio	Industrial	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Se Realiza Evaluación de esta formación

Firma del capacitador: Camila Moncada

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1

CONFIDENCIAL

	OPERATIONAL INTEGRITY		Código:	OI-F-PGR-08-01
	EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN		Versión:	1
			Fecha:	Enero 2022
			Elaborado por:	Juliana Cediel
			Revisado por:	Tatiana Mendoza
			Aprobado por:	Leidy Díaz

Fecha: 28-Feb-2024 Ciudad: Villaboa Sector: Industria e Infraestructura
 Nombre del Colaborador: John Deyber Guzmán Identificación: 75.107.973
 Cargo: Director de Interventoría
 Tema Capacitación: INDUCCION/REINDUCCION OI

1. ¿Qué significa la sigla OI?

- a) Integridad Opcional
- ☒ b) Integridad Operacional
- c) Integridad Operativa
- d) Ninguna de las anteriores

2. Es un componente de la política OI (Salud, Seguridad y medio ambiente)

- a) Promover un entorno de trabajo sano y seguro
- b) Reportar actos y condiciones seguras
- c) Mejorar continuamente la gestión en HSE y proteger el medio ambiente
- d) Generar accidentes de trabajo.
- ☒ a y c son correctas

3. ¿Cuáles son las funciones del COPASST?

- a. Promoción
- b. Reconciliación
- c. Evaluación
- d. Dirección
- e. Vigilancia
- ☒ a, c, e son correctas

4. Las responsabilidades de los colaboradores en el sistema son:

- a. Accidentarse en horas de trabajo y no reportar a HSE
- b. Colaborar y participar activamente en las actividades del programa HSE
- c. Reportar Actos y Condiciones inseguras.
- d. Atender Incendios cuando estos se presenten
- ☒ b y c son correctas

5. De las siguientes cuales son reglas para la vida

- a) Seguir los límites de velocidad - Control en trabajo en altura - Usar casco y ropa de alta visibilidad - Control de trabajo alrededor de equipos móviles
- b) No usar equipos de flotación - Uso el celular así este conduciendo
- c) Peligros de atrapamiento y sofocación - Salir de la línea de fuego - Control de espacios confinados
- d) Todas las anteriores
- ☒ a y c son correctas

6. En caso de emergencia debe conocer:

- a. Las rutas y salidas de emergencias, punto de hidratación, identificación de brigadistas, cafetería y alarmas.

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
 La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point
CONFIDENCIAL

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN

Código:	OT-F-PGR-08-01
Versión:	1
Fecha:	Enero 2022
Elaborado por:	Juliana Cediel
Revisado por:	Tatiana Mendoza
Aprobado por:	Leidy Diaz

- b. Salidas de emergencias, identificación de brigadistas, cafetería y alarmas.
c. Las rutas y salidas de emergencias, punto de encuentro, identificación de brigadistas, plan de emergencias y alarmas
d. Conocer El plan de emergencias.
e. Ninguna de las anteriores

7. Escriba verdadero o falso:

Acto inseguro: Son aquellas que realizan las personas por las herramientas y condiciones de trabajo (✓).

Condición Insegura: Son aquellas condiciones físicas y materiales presentes en cualquier instalación que puedan originar un accidente para las personas (✓)

8. De acuerdo con la clasificación del plan de gestión integral de residuos seleccione los tipos de residuos y los recipientes donde se deben depositar:

- a) Negra: residuos no aprovechables.
b) Verde: residuos orgánicos aprovechables.
c) Blanca: residuos reciclables.
d) Roja: residuos peligrosos
e. Todas las anteriores.

9. Dentro del plan de gestión ambiental se encuentra el ahorro de recursos naturales dentro de los cuales están:

- a) Ahorro de residuos
b) Ahorro y uso racional de la energía
c) Ahorro y uso eficiente del agua
d. B y c son correctas

10. ¿Cuáles son los riesgos a los que se encuentra expuesto en su labor?

Locativo, Psicosociales, físicos (iluminación, Temperatura), Públicos ergonomicos

Doy constancia que he sido informado de los peligros y riesgos expuestos en mi trabajo y me comprometo a cumplir con los controles establecidos para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

John Payber Quiroz
Nombres y Apellidos:

Firma:

Fecha:

28-feb-2024

Esta evaluación será aprobada con una calificación igual o superior a 8 sobre 10 si este número no es aprobado deberá repetirla inducción Este espacio es para ser diligenciado por el instructor.

Nota Evaluación:

10

Aprobó ✓

Si

X

No

Aprobó:

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point

CONFIDENCIAL

	OPERATIONAL INTEGRITY	Código:	OI-F-PGR-08-01
	EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN	Versión:	1
		Fecha:	Enero 2022
		Elaborado por:	Juliana Cediell
		Revisado por:	Tatiana Mendoza
		Aprobado por:	Leidy Diaz

Fecha: 28-02-2024 Ciudad: Vitebo Sector: industrial
 Nombre del Colaborador: Eduardo Ochoa I. Identificación: 60377022
 Cargo: ingeniero auxiliar intervenciones
 Tema Capacitación: INDUCCION/REINDUCCION OI

1. ¿Qué significa la sigla OI?

- a) Integridad Opcional
- ☒ b) Integridad Operacional
- c) Integridad Operativa
- d) Ninguna de las anteriores

2. Es un componente de la política OI (Salud, Seguridad y medio ambiente)

- a) Promover un entorno de trabajo sano y seguro
- b) Reportar actos y condiciones seguras
- c) Mejorar continuamente la gestión en HSE y proteger el medio ambiente
- d) Generar accidentes de trabajo.
- ☒ e) a y c son correctas

3. ¿Cuáles son las funciones del COPASST?

- a. Promoción
- b. Reconciliación
- c. Evaluación
- d. Dirección
- e. Vigilancia
- ☒ f) a, c, e son correctas

4. Las responsabilidades de los colaboradores en el sistema son:

- a. Accidentarse en horas de trabajo y no reportar a HSE
- b. Colaborar y participar activamente en las actividades del programa HSE
- c. Reportar Actos y Condiciones inseguras.
- d. Atender Incendios cuando estos se presenten
- ☒ e) b y c son correctas

5. De las siguientes cuales son reglas para la vida

- a) Seguir los límites de velocidad - Control en trabajo en altura - Usar casco y ropa de alta visibilidad - Control de trabajo alrededor de equipos móviles
- b) No usar equipos de flotación - Uso el celular así este conduciendo
- c) Peligros de atrapamiento y sofocación - Salir de la línea de fuego - Control de espacios confinados
- d) Todas las anteriores
- ☒ e) a y c son correctas

6. En caso de emergencia debe conocer:

- a. Las rutas y salidas de emergencias, punto de hidratación, identificación de brigadistas, cafetería y alarmas.

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point

CONFIDENCIAL

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN

Código:	OI-F-PGR-08-01
Versión:	1
Fecha:	Enero 2022
Elaborado por:	Juliana Cediell
Revisado por:	Tatiana Mendoza
Aprobado por:	Leidy Diaz

- b. Salidas de emergencias, identificación de brigadistas, cafetería y alarmas.
 c. Las rutas y salidas de emergencias, punto de encuentro, identificación de brigadistas, plan de emergencias y alarmas
 d. Conocer El plan de emergencias.
 e. Ninguna de las anteriores

7. Escriba verdadero o falso:

Acto inseguro: Son aquellas que realizan las personas por las herramientas y condiciones de trabajo (V).

Condición Insegura: Son aquellas condiciones físicas y materiales presentes en cualquier instalación que puedan originar un accidente para las personas (V)

8. De acuerdo con la clasificación del plan de gestión integral de residuos seleccione los tipos de residuos y los recipientes donde se deben depositar:

- a) Negra: residuos no aprovechables.
 b) Verde: residuos orgánicos aprovechables.
 c) Blanca: residuos reciclables.
 d) Roja: residuos peligrosos
 e) Todas las anteriores.

9. Dentro del plan de gestión ambiental se encuentra el ahorro de recursos naturales dentro de los cuales están:

- a) Ahorro de residuos
 b) Ahorro y uso racional de la energía
 c) Ahorro y uso eficiente del agua
 d) B y c son correctas

10. ¿Cuáles son los riesgos a los que se encuentra expuesto en su labor?

- riesgos físicos
 - laborales
 - químicos
 - públicos

Doy constancia que he sido informado de los peligros y riesgos expuestos en mi trabajo y me comprometo a cumplir con los controles establecidos para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Nombres y Apellidos: Edgardo Ochoa López Firma: [Firma] Fecha: 20-02-2024

Esta evaluación será aprobada con una calificación igual o superior a 8 sobre 10 si este número no es aprobado deberá repetirla inducción Este espacio es para ser diligenciado por el instructor.

Nota Evaluación:

10 Aprobó ✓

Aprobó:

Si
X

No

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point

CONFIDENCIAL

	OPERATIONAL INTEGRITY		Código:	OI-F-PGR-08-01
	EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN		Versión:	1
			Fecha:	Enero 2022
			Elaborado por:	Juliana Cediell
			Revisado por:	Tatiana Mendoza
			Aprobado por:	Leidy Diaz

Fecha: 28/02/24 Ciudad: Viterbo Sector: Industrial e Infraestructura
 Nombre del Colaborador: Juleth Campos Identificación: 1054-559-70-1
 Cargo: Profesional Social Intervenidora
 Tema Capacitación: INDUCCION/REINDUCCION OI

1. ¿Qué significa la sigla OI?

- a) Integridad Opcional
- ☒ b) Integridad Operacional
- c) Integridad Operativa
- d) Ninguna de las anteriores

2. Es un componente de la política OI (Salud, Seguridad y medio ambiente)

- a) Promover un entorno de trabajo sano y seguro
- b) Reportar actos y condiciones seguras
- c) Mejorar continuamente la gestión en HSE y proteger el medio ambiente
- d) Generar accidentes de trabajo.
- ☒ e) a y c son correctas

3. ¿Cuáles son las funciones del COPASST?

- a. Promoción
- b. Reconciliación
- c. Evaluación
- d. Dirección
- e. Vigilancia
- ☒ f) a, c, e son correctas

4. Las responsabilidades de los colaboradores en el sistema son:

- a. Accidentarse en horas de trabajo y no reportar a HSE
- b. Colaborar y participar activamente en las actividades del programa HSE
- c. Reportar Actos y Condiciones inseguras.
- d. Atender Incendios cuando estos se presenten
- ☒ e) b y c son correctas

5. De las siguientes cuales son reglas para la vida

- a) Seguir los límites de velocidad - Control en trabajo en altura - Usar casco y ropa de alta visibilidad - Control de trabajo alrededor de equipos móviles
- b) No usar equipos de flotación - Uso el celular así este conduciendo
- c) Peligros de atrapamiento y sofocación - Salir de la línea de fuego - Control de espacios confinados
- d) Todas las anteriores
- ☒ e) a y c son correctas

6. En caso de emergencia debe conocer:

- a. Las rutas y salidas de emergencias, punto de hidratación, identificación de brigadistas, cafetería y alarmas.

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
 La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point
CONFIDENCIAL

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

Código:	OI-F-PGR-08-01
Versión:	1
Fecha:	Enero 2022
Elaborado por:	Juliana Cediell
Revisado por:	Tatiana Mendoza
Aprobado por:	Ledy Diaz

EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN

- b. Salidas de emergencias, identificación de brigadistas, cafetería y alarmas.
 c. Las rutas y salidas de emergencias, punto de encuentro, identificación de brigadistas, plan de emergencias y alarmas
☒ d. Conocer El plan de emergencias.
 e. Ninguna de las anteriores

7. Escriba verdadero o falso:

Acto inseguro: Son aquellas que realizan las personas por las herramientas y condiciones de trabajo ☒.

Condición Insegura: Son aquellas condiciones físicas y materiales presentes en cualquier instalación que puedan originar un accidente para las personas ☒.

8. De acuerdo con la clasificación del plan de gestión integral de residuos seleccione los tipos de residuos y los recipientes donde se deben depositar:

- a) Negra: residuos no aprovechables.
 b) Verde: residuos orgánicos aprovechables.
 c) Blanca: residuos reciclables.
 d) Roja: residuos peligrosos
☒ e. Todas las anteriores.

9. Dentro del plan de gestión ambiental se encuentra el ahorro de recursos naturales dentro de los cuales están:

- a) Ahorro de residuos
 b) Ahorro y uso racional de la energía
 c) Ahorro y uso eficiente del agua
☒ d. B y c son correctas

10. ¿Cuáles son los riesgos a los que se encuentra expuesto en su labor?

psicosocial, Ergonomicas, Locativo, publico,

Doy constancia que he sido informado de los peligros y riesgos expuestos en mi trabajo y me comprometo a cumplir con los controles establecidos para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Nombres y Apellidos:

Joheth M. Campos E.

Firma:

Fecha:

28/02/24

Esta evaluación será aprobada con una calificación igual o superior a 8 sobre 10 si este número no es aprobado deberá repetirla inducción Este espacio es para ser diligenciado por el instructor.

Nota Evaluación:

10 Aprobó ☒

Sí

No

Aprobó:

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point

CONFIDENCIAL

	OPERATIONAL INTEGRITY		Código:	OI-F-PGR-08-01
	EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN		Versión:	1
			Fecha:	Enero 2022
			Elaborado por:	Juliana Cediel
			Revisado por:	Tatiana Mendoza
			Aprobado por:	Leidy Diaz

Fecha: 28-02-2024 Ciudad: VHervo Sector: Industria e infraestructura
 Nombre del Colaborador: Marta Jimena Chacud Identificación: 1086244246
 Cargo: Profesional Ambiental
 Tema Capacitación: INDUCCION/REINDUCCION OI

1. ¿Qué significa la sigla OI?

- a) Integridad Opcional
- ☒ b) Integridad Operacional
- c) Integridad Operativa
- d) Ninguna de las anteriores

2. Es un componente de la política OI (Salud, Seguridad y medio ambiente)

- a) Promover un entorno de trabajo sano y seguro
- b) Reportar actos y condiciones seguras
- c) Mejorar continuamente la gestión en HSE y proteger el medio ambiente
- d) Generar accidentes de trabajo.
- ☒ e) a y c son correctas

3. ¿Cuáles son las funciones del COPASST?

- a. Promoción
- b. Reconciliación
- c. Evaluación
- d. Dirección
- e. Vigilancia
- ☒ f) a, c, e son correctas

4. Las responsabilidades de los colaboradores en el sistema son:

- a. Accidentarse en horas de trabajo y no reportar a HSE
- b. Colaborar y participar activamente en las actividades del programa HSE
- c. Reportar Actos y Condiciones inseguras.
- d. Atender Incendios cuando estos se presenten
- ☒ e) b y c son correctas

5. De las siguientes cuales son reglas para la vida

- a) Seguir los límites de velocidad - Control en trabajo en altura - Usar casco y ropa de alta visibilidad - Control de trabajo alrededor de equipos móviles
- b) No usar equipos de flotación - Uso el celular así este conduciendo
- c) Peligros de atrapamiento y sofocación - Salir de la línea de fuego - Control de espacios confinados
- d) Todas las anteriores
- ☒ e) a y c son correctas

6. En caso de emergencia debe conocer:

- a. Las rutas y salidas de emergencias, punto de hidratación, identificación de brigadistas, cafetería y alarmas.

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN

Código:	OI-F-PGR-08-01
Versión:	1
Fecha:	Enero 2022
Elaborado por:	Juliana Cediell
Revisado por:	Tatiana Mendoza
Aprobado por:	Leidy Diaz

- b. Salidas de emergencias, identificación de brigadistas, cafetería y alarmas.
 c. Las rutas y salidas de emergencias, punto de encuentro, identificación de brigadistas, plan de emergencias y alarmas
☒ d. Conocer El plan de emergencias.
 e. Ninguna de las anteriores

7. Escriba verdadero o falso:

Acto inseguro: Son aquellas que realizan las personas por las herramientas y condiciones de trabajo (M).

Condición Insegura: Son aquellas condiciones físicas y materiales presentes en cualquier instalación que puedan originar un accidente para las personas (M)

8. De acuerdo con la clasificación del plan de gestión integral de residuos seleccione los tipos de residuos y los recipientes donde se deben depositar:

- a) Negra: residuos no aprovechables.
 b) Verde: residuos orgánicos aprovechables.
 c) Blanca: residuos reciclables.
 d) Roja: residuos peligrosos
☒ e) Todas las anteriores.

9. Dentro del plan de gestión ambiental se encuentra el ahorro de recursos naturales dentro de los cuales están:

- a) Ahorro de residuos
 b) Ahorro y uso racional de la energía
 c) Ahorro y uso eficiente del agua
☒ d) B y c son correctas

10. ¿Cuáles son los riesgos a los que se encuentra expuesto en su labor?

Sico-Social Locutivo B. Biológico
 Ergonómico Riesgo Público

Doy constancia que he sido informado de los peligros y riesgos expuestos en mi trabajo y me comprometo a cumplir con los controles establecidos para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Nombres y Apellidos: MAURA XIMENA CHUQUA Firma:  Fecha: 28-02-2024

Esta evaluación será aprobada con una calificación igual o superior a 8 sobre 10 si este número no es aprobado deberá repetirla inducción Este espacio es para ser diligenciado por el instructor.

Nota Evaluación:

10 Aprobó ✓

Aprobó:

Si

No

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point

CONFIDENCIAL

	OPERATIONAL INTEGRITY		Código:	OI-F-PGR-08-01
	EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN		Versión:	1
			Fecha:	Enero 2022
			Elaborado por:	Juliana Cediell
			Revisado por:	Tatiana Mendoza
			Aprobado por:	Leidy Diaz

Fecha: 28/02/2024 Ciudad: Vitopo Caldos. Sector: Industrial e Infraestructura
 Nombre del Colaborador: Arb. Mario Alvarado Gil. Identificación: 1061372602
 Cargo: Auxiliar Administrativo.
 Tema Capacitación: INDUCCION/REINDUCCION OI

1. ¿Qué significa la sigla OI?

- a) Integridad Opcional
- ☒ b) Integridad Operacional
- c) Integridad Operativa
- d) Ninguna de las anteriores

2. Es un componente de la política OI (Salud, Seguridad y medio ambiente)

- a) Promover un entorno de trabajo sano y seguro
- b) Reportar actos y condiciones seguras
- c) Mejorar continuamente la gestión en HSE y proteger el medio ambiente
- ☒ d) Generar accidentes de trabajo.
- ☒ e) a y c son correctas

3. ¿Cuáles son las funciones del COPASST?

- a. Promoción
- b. Reconciliación
- c. Evaluación
- d. Dirección
- ☒ e. Vigilancia
- ☒ f) a, c, e son correctas

4. Las responsabilidades de los colaboradores en el sistema son:

- a. Accidentarse en horas de trabajo y no reportar a HSE
- b. Colaborar y participar activamente en las actividades del programa HSE
- c. Reportar Actos y Condiciones inseguras.
- d. Atender Incendios cuando estos se presenten
- ☒ e) b y c son correctas

5. De las siguientes cuales son reglas para la vida

- a) Seguir los límites de velocidad - Control en trabajo en altura - Usar casco y ropa de alta visibilidad - Control de trabajo alrededor de equipos móviles
- b) No usar equipos de flotación - Uso el celular así este conduciendo
- c) Peligros de atrapamiento y sofocación - Salir de la línea de fuego - Control de espacios confinados
- ☒ d) Todas las anteriores
- ☒ e) a y c son correctas

6. En caso de emergencia debe conocer:

- ☒ a. Las rutas y salidas de emergencias, punto de hidratación, identificación de brigadistas, cafetería y alarmas.

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
 La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point
CONFIDENCIAL

EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN

Código	OI-F-PGR-08-01
Versión	1
Fecha	Enero 2022
Elaborado por	Juliana Cediell
Revisado por	Tatiana Mendoza
Aprobado por	Leidy Diaz

- b. Salidas de emergencias, identificación de brigadistas, cafetería y alarmas.
c. Las rutas y salidas de emergencias, punto de encuentro, identificación de brigadistas, plan de emergencias y alarmas
☒ d. Conocer El plan de emergencias.
e. Ninguna de las anteriores

7. Escriba verdadero o falso:

Acto inseguro: Son aquellas que realizan las personas por las herramientas y condiciones de trabajo (✓).

Condición Insegura: Son aquellas condiciones físicas y materiales presentes en cualquier instalación que puedan originar un accidente para las personas (✓)

8. De acuerdo con la clasificación del plan de gestión integral de residuos seleccione los tipos de residuos y los recipientes donde se deben depositar:

- a) Negra: residuos no aprovechables.
b) Verde: residuos orgánicos aprovechables.
c) Blanca: residuos reciclables.
d) Roja: residuos peligrosos
☒ e. Todas las anteriores.

9. Dentro del plan de gestión ambiental se encuentra el ahorro de recursos naturales dentro de los cuales están:

- a) Ahorro de residuos
b) Ahorro y uso racional de la energía
c) Ahorro y uso eficiente del agua
☒ d. B y c son correctas

10. ¿Cuáles son los riesgos a los que se encuentra expuesto en su labor?

- Riesgo locativo. • Riesgo Biológico.
• Riesgo Público.

Doy constancia que he sido informado de los peligros y riesgos expuestos en mi trabajo y me comprometo a cumplir con los controles establecidos para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Nombres y Apellidos:

Ana Maria Alvarez Gil

Firma:

Fecha:

28/02/24

Esta evaluación será aprobada con una calificación igual o superior a 8 sobre 10 si este número no es aprobado deberá repetirla inducción Este espacio es para ser diligenciado por el instructor.

Nota Evaluación:

10

Aprobo ✓

Aprobó:

Si ✓

No

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point

CONFIDENCIAL

	OPERATIONAL INTEGRITY		Código:	OI-F-PGR-08-01
	EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN		Versión:	1
			Fecha:	Enero 2022
			Elaborado por:	Juliana Cediel
			Revisado por:	Tatiana Mendoza
			Aprobado por:	Leidy Diaz

Fecha: Febrero 28/24 Ciudad: Viterbo Sector: Industrial Infraestructura
 Nombre del Colaborador: Arles Soto Calleja Identificación: 79'255131
 Cargo: Residente de Intervenorio
 Tema Capacitación: INDUCCION/REINDUCCION OI

1. ¿Qué significa la sigla OI?

- a) Integridad Opcional
- ☒ b) Integridad Operacional
- c) Integridad Operativa
- d) Ninguna de las anteriores

2. Es un componente de la política OI (Salud, Seguridad y medio ambiente)

- a) Promover un entorno de trabajo sano y seguro
- b) Reportar actos y condiciones seguras
- c) Mejorar continuamente la gestión en HSE y proteger el medio ambiente
- d) Generar accidentes de trabajo.
- ☒ e) a y c son correctas

3. ¿Cuáles son las funciones del COPASST?

- a. Promoción
- b. Reconciliación
- c. Evaluación
- d. Dirección
- e. Vigilancia
- ☒ f) a, c, e son correctas

4. Las responsabilidades de los colaboradores en el sistema son:

- a. Accidentarse en horas de trabajo y no reportar a HSE
- b. Colaborar y participar activamente en las actividades del programa HSE
- c. Reportar Actos y Condiciones inseguras.
- d. Atender Incendios cuando estos se presenten
- ☒ e) b y c son correctas

5. De las siguientes cuales son reglas para la vida

- a) Seguir los límites de velocidad - Control en trabajo en altura - Usar casco y ropa de alta visibilidad - Control de trabajo alrededor de equipos móviles
- b) No usar equipos de flotación - Uso el celular así este conduciendo
- c) Peligros de atrapamiento y sofocación - Salir de la línea de fuego - Control de espacios confinados
- d) Todas las anteriores
- ☒ e) a y c son correctas

6. En caso de emergencia debe conocer:

- a. Las rutas y salidas de emergencias, punto de hidratación, identificación de brigadistas, cafetería y alarmas.

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point

CONFIDENCIAL

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN

Código:	OI-F-PGR-08-01
Versión:	1
Fecha:	Enero 2022
Elaborado por:	Juliana Cediell
Revisado por:	Tatiana Mendoza
Aprobado por:	Leidy Diaz

- b. Salidas de emergencias, identificación de brigadistas, cafetería y alarmas.
 c. Las rutas y salidas de emergencias, punto de encuentro, identificación de brigadistas, plan de emergencias y alarmas
 d. ☒ Conocer El plan de emergencias.
 e. Ninguna de las anteriores

7. Escriba verdadero o falso:

Acto inseguro: Son aquellas que realizan las personas por las herramientas y condiciones de trabajo (✓).

Condición Insegura: Son aquellas condiciones físicas y materiales presentes en cualquier instalación que puedan originar un accidente para las personas (✓)

8. De acuerdo con la clasificación del plan de gestión integral de residuos seleccione los tipos de residuos y los recipientes donde se deben depositar:

- a) Negra: residuos no aprovechables.
 b) Verde: residuos orgánicos aprovechables.
 c) Blanca: residuos reciclables.
 d) Roja: residuos peligrosos
 e. ☒ Todas las anteriores.

9. Dentro del plan de gestión ambiental se encuentra el ahorro de recursos naturales dentro de los cuales están:

- a) Ahorro de residuos
 b) Ahorro y uso racional de la energía
 c) Ahorro y uso eficiente del agua
 d. ☒ B y c son correctas

10. ¿Cuáles son los riesgos a los que se encuentra expuesto en su labor?

Ergonomico.
 Inocuo
 Público
 Químico
 Biológico

Doy constancia que he sido informado de los peligros y riesgos expuestos en mi trabajo y me comprometo a cumplir con los controles establecidos para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Nombres y Apellidos:

Firma:

Fecha: 28-02-2024

Arles Elberto Soto Callejas

Esta evaluación será aprobada con una calificación igual o superior a 8 sobre 10 si este número no es aprobado deberá repetirla inducción Este espacio es para ser diligenciado por el instructor.

Nota Evaluación:

10 Aprobó ✓

Si

No

Aprobó:

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point

CONFIDENCIAL

	OPERATIONAL INTEGRITY	Código:	OI-F-PGR-08-01
	EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN	Versión:	1.
		Fecha:	Enero 2022
		Elaborado por:	Juliana Cediel
		Revisado por:	Tatiana Mendoza
		Aprobado por:	Leidy Diaz

Fecha: 28 febrero Ciudad: Viterbo Sector: Industrial
 Nombre del Colaborador: Jenny Cardina leno M Identificación: 1087989256
 Cargo: Supervisor de obra.
 Tema Capacitación: INDUCCION/REINDUCCION OI

1. ¿Qué significa la sigla OI?

- a) Integridad Opcional
- ☒ b) Integridad Operacional
- c) Integridad Operativa
- d) Ninguna de las anteriores

2. Es un componente de la política OI (Salud, Seguridad y medio ambiente)

- a) Promover un entorno de trabajo sano y seguro
- b) Reportar actos y condiciones seguras
- ☒ c) Mejorar continuamente la gestión en HSE y proteger el medio ambiente
- d) Generar accidentes de trabajo.
- ☒ e) a y c son correctas

3. ¿Cuáles son las funciones del COPASST?

- a. Promoción
- b. Reconciliación
- c. Evaluación
- d. Dirección
- e. Vigilancia
- ☒ f. a, c, e son correctas

4. Las responsabilidades de los colaboradores en el sistema son:

- a. Accidentarse en horas de trabajo y no reportar a HSE
- b. Colaborar y participar activamente en las actividades del programa HSE
- c. Reportar Actos y Condiciones inseguras.
- d. Atender Incendios cuando estos se presenten
- ☒ e. b y c son correctas

5. De las siguientes cuales son reglas para la vida

- ☒ a) Seguir los límites de velocidad - Control en trabajo en altura - Usar casco y ropa de alta visibilidad - Control de trabajo alrededor de equipos móviles
- b) No usar equipos de flotación - Uso el celular así este conduciendo
- ☒ c) Peligros de atrapamiento y sofocación - Salir de la línea de fuego - Control de espacios confinados
- d) Todas las anteriores
- e) a y c son correctas

6. En caso de emergencia debe conocer:

- a. Las rutas y salidas de emergencias, punto de hidratación, identificación de brigadistas, cafetería y alarmas.

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
 La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point
CONFIDENCIAL

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN

Código:	OI-F-PGR-08-01
Versión:	1
Fecha:	Enero 2022
Elaborado por:	Juliana Cediel
Revisado por:	Tatiana Mendoza
Aprobado por:	Leidy Diaz

- b. Salidas de emergencias, identificación de brigadistas, cafetería y alarmas.
 c. Las rutas y salidas de emergencias, punto de encuentro, identificación de brigadistas, plan de emergencias y alarmas
 d. Conocer El plan de emergencias.
 e. Ninguna de las anteriores

7. Escriba verdadero o falso:

Acto inseguro: Son aquellas que realizan las personas por las herramientas y condiciones de trabajo ().

Condición Insegura: Son aquellas condiciones físicas y materiales presentes en cualquier instalación que puedan originar un accidente para las personas ()

8. De acuerdo con la clasificación del plan de gestión integral de residuos seleccione los tipos de residuos y los recipientes donde se deben depositar:

- a) Negra: residuos no aprovechables.
 b) Verde: residuos orgánicos aprovechables.
 c) Blanca: residuos reciclables.
 d) Roja: residuos peligrosos
 e) Todas las anteriores.

9. Dentro del plan de gestión ambiental se encuentra el ahorro de recursos naturales dentro de los cuales están:

- a) Ahorro de residuos
 b) Ahorro y uso racional de la energía
 c) Ahorro y uso eficiente del agua
 d) B y c son correctas

10. ¿Cuáles son los riesgos a los que se encuentra expuesto en su labor?

Doy constancia que he sido informado de los peligros y riesgos expuestos en mi trabajo y me comprometo a cumplir con los controles establecidos para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

NO Adaptación
 Orden y Adec
 Riesgo Público

Nombres y Apellidos:

Firma:

Fecha: 28-2-24

Jenny Carolina lenis Florobando

Jenny

Esta evaluación será aprobada con una calificación igual o superior a 8 sobre 10 si este número no es aprobado deberá repetirla inducción Este espacio es para ser diligenciado por el instructor.

Nota Evaluación:

10 Aprobado ✓

Aprobó:

Si

No

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point

CONFIDENCIAL

	OPERATIONAL INTEGRITY	Código:	OI-F-PGR-08-01
	EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN	Versión:	1
		Fecha:	Enero 2022
		Elaborado por:	Juliana Cediel
		Revisado por:	Tatiana Mendoza
		Aprobado por:	Leidy Diaz

Fecha: 29-02-2024 Ciudad: Vilebo Sector: Industrial e infraestructura
 Nombre del Colaborador: Angie Camila Obacado Identificación: 1004739222
 Cargo: Inspector GSI
 Tema Capacitación: INDUCCION/REINDUCCION OI

1. ¿Qué significa la sigla OI?

- a) Integridad Opcional
- ☒ b) Integridad Operacional
- c) Integridad Operativa
- d) Ninguna de las anteriores

2. Es un componente de la política OI (Salud, Seguridad y medio ambiente)

- a) Promover un entorno de trabajo sano y seguro
- b) Reportar actos y condiciones seguras
- c) Mejorar continuamente la gestión en HSE y proteger el medio ambiente
- d) Generar accidentes de trabajo.
- ☒ e) a y c son correctas

3. ¿Cuáles son las funciones del COPASST?

- a. Promoción
- b. Reconciliación
- c. Evaluación
- d. Dirección
- e. Vigilancia
- ☒ f) a, c, e son correctas

4. Las responsabilidades de los colaboradores en el sistema son:

- a. Accidentarse en horas de trabajo y no reportar a HSE
- b. Colaborar y participar activamente en las actividades del programa HSE
- c. Reportar Actos y Condiciones inseguras.
- d. Atender Incendios cuando estos se presenten
- ☒ e) b y c son correctas

5. De las siguientes cuales son reglas para la vida

- a) Seguir los límites de velocidad - Control en trabajo en altura - Usar casco y ropa de alta visibilidad - Control de trabajo alrededor de equipos móviles
- b) No usar equipos de flotación - Uso el celular así este conduciendo
- c) Peligros de atrapamiento y sofocación - Salir de la línea de fuego - Control de espacios confinados
- d) Todas las anteriores
- ☒ e) a y c son correctas

6. En caso de emergencia debe conocer:

- a. Las rutas y salidas de emergencias, punto de hidratación, identificación de brigadistas, cafetería y alarmas.

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point

CONFIDENCIAL

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN

Código:	OI-F-PGR-08-01
Versión:	1
Fecha:	Enero 2022
Elaborado por:	Juliana Cediell
Revisado por:	Tatiana Mendoza
Aprobado por:	Leidy Diaz

- b. Salidas de emergencias, identificación de brigadistas, cafetería y alarmas.
 c. Las rutas y salidas de emergencias, punto de encuentro, identificación de brigadistas, plan de emergencias y alarmas
☒ Conocer El plan de emergencias.
 e. Ninguna de las anteriores

7. Escriba verdadero o falso:

Acto inseguro: Son aquellas que realizan las personas por las herramientas y condiciones de trabajo (v).

Condición Insegura: Son aquellas condiciones físicas y materiales presentes en cualquier instalación que puedan originar un accidente para las personas (v)

8. De acuerdo con la clasificación del plan de gestión integral de residuos seleccione los tipos de residuos y los recipientes donde se deben depositar:

- a) Negra: residuos no aprovechables.
 b) Verde: residuos orgánicos aprovechables.
 c) Blanca: residuos reciclables.
 d) Roja: residuos peligrosos
☒ Todas las anteriores.

9. Dentro del plan de gestión ambiental se encuentra el ahorro de recursos naturales dentro de los cuales están:

- a) Ahorro de residuos
 b) Ahorro y uso racional de la energía
 c) Ahorro y uso eficiente del agua
☒ B y c son correctas

10. ¿Cuáles son los riesgos a los que se encuentra expuesto en su labor?

Locativa, Ergonomica, Po cosocial, Publica

Doy constancia que he sido informado de los peligros y riesgos expuestos en mi trabajo y me comprometo a cumplir con los controles establecidos para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Nombres y Apellidos:

Angie Camila Macceda

Firma:

[Firma manuscrita]

Fecha:

28-02-2024

Esta evaluación será aprobada con una calificación igual o superior a 8 sobre 10 si este número no es aprobado deberá repetirla inducción Este espacio es para ser diligenciado por el instructor.

Nota Evaluación:

10	Aprobado ✓
----	------------

Aprobó:

☒ Si

☐ No

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point

CONFIDENCIAL



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 03
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.33. Capacitaciones e inspecciones SST interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 23-02-2024

Ciudad: Vitebo






Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Camila Arca Formación: Capacitación

Tema: Higiene Postural

Subtemas: Levantamiento y Manejo de Cargas

Personas capacitadas: 6 M 1 Costo total: 0 Horas efectivas: 1 Hora

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Maura Ximena Chacua	1086249296	Ing. Ambiental		
2	Jenny Carolina Benish	1087989256	Inspectora		
3	Eduardo Durazo I.	1053770272	WY Auxiliar		
4	Ana Maria Alvarez Gil	1061372602	Asa Administrativo		
5	John Deyber Caceres	75.107.973	Dir. Intergobio		
6	Julieth Campos E.	1054.559.704	A. Socio		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador: 

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1

CONFIDENCIAL

77	3/22/24 15:35:46	3/22/24 15:37:24	anonymous	22/02/2024	Barrancabermeja	Barrancabermeja	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Alexander Guvare Vilas	13722702	Profesional HS	Industrial & Environment	Industrial
78	3/22/24 15:36:23	3/22/24 15:38:50	anonymous	22/02/2024	Viterbo	Viterbo	Sergio Rodriguez	Higiene postural, riesgo: Juliet Marlen campos E	1054559701	Profesional social	Industrial & Environment	Industrial
79	3/22/24 15:37:20	3/22/24 15:39:22	anonymous	22/02/2024	CARTAGENA	REFINERIA CARTAGENA	SERGIO RODRIGUEZ	Riesgo biotecnológico - Hig. ERIK PEREZ	72030551	INSPECTOR PROFESIONA	Industrial & Environment	INDUSTRIAL
80	3/22/24 15:36:33	3/22/24 15:39:31	anonymous	22/02/2024	BOGOTÁ	HOME OFFICE	SERGIO RODRIGUEZ	Riesgo biotecnológico - Hig. ADRIANA MILENA FLORE	52823024	PROFESIONAL EXPERTO	Industrial & Environment	ECOPETROL - HUB ANDINA ORIENTE
81	3/22/24 15:38:57	3/22/24 15:39:49	anonymous	22/02/2024	CARTAGENA	REFINERIA CARTAGENA	SERGIO RODRIGUEZ	Riesgo biotecnológico - Hig. HECTOR DE LA OSSA	73189483	INSPECTOR PROFESIONA	Industrial & Environment	INDUSTRIAL
82	3/22/24 15:36:53	3/22/24 15:40:43	anonymous	22/02/2024	Viterbo - caldas	Viterbo	Sergio Rodriguez	Riesgo mecánico e Higien: Maura Kimena Chacua	1086299296	Profesional ambiental	Industrial & Environment	Infraestructura
83	3/22/24 15:40:17	3/22/24 15:43:15	anonymous	22/02/2024	BOGOTÁ	CASA	Dr Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. JUANITA ARENAS MONT.	1075309410	PROFESIONAL LOGISTICO	Industrial & Environment	CONSULTORIA
84	3/22/24 15:39:46	3/22/24 15:43:26	anonymous	22/02/2024	Bogotá	Bogotá	Sergio Rodriguez	Riesgo mecánico - Julio Cesar Velasquez Va	79512106	SI43013 ANI	Industrial & Environment	Industrial
85	3/22/24 15:41:55	3/22/24 15:45:05	anonymous	22/02/2024	ALBANIA LA GUAJIRA	LA MINA CERREJON	SERGIO RODRIGUEZ	Riesgo biotecnológico - Hig. VICENTE ARTURO RAMIR	1124007227	INSPECTOR ELECTRICIST	Industrial & Environment	S&C
86	3/22/24 15:44:11	3/22/24 15:46:25	anonymous	22/02/2024	Bogotá	HOME OFFICE	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Farid Johanna Vargas Sa	53001452	Planación CyC	Industrial & Environment	Industrial
87	3/22/24 15:20:10	3/22/24 15:47:28	anonymous	22/02/2024	ALBANIA	CERREJON	SERGIO RODRIGUEZ	Riesgo biotecnológico - Hig. JESUS ALBERTO CRISPO	1123403843	PROFESIONAL IO	Industrial & Environment	Industrial & Environment (S&C)
88	3/22/24 15:50:21	3/22/24 15:51:43	anonymous	22/02/2024	Albania, La Mina - La Gu	Puerto Bolívar, Cerrejón	Dr. Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Rafael Andrés Fuentes N	1047392150	Profesional Civil Experto	Industrial & Environment	Industrial Environmental
89	3/22/24 15:47:05	3/22/24 15:52:51	anonymous	22/02/2024	Albania-Guajira	Mina- Cerrejón	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. William Jose Palma Padil	72434355	PROFESIONAL EXPERTO I	Industrial & Environment	Industrial & Environment (S&C)
90	3/22/24 15:45:49	3/22/24 15:53:07	anonymous	22/02/2024	Cartagena	Refinería	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Juan Enrique Godoy San	1051211521	Auxiliar de Inspección	Industrial & Environment	SG HER
91	3/22/24 15:52:07	3/22/24 15:53:24	anonymous	22/02/2024	Bogotá	Casa	Sergio Rodriguez	Riesgo Biomecánico - Clara Hinestraza López	52266647	Estimación de Costos	Industrial & Environment	Industrial
92	3/22/24 15:52:13	3/22/24 15:53:28	anonymous	22/02/2024	ALBANIA - LA GUAJIRA	LA MINA - CERREJÓN	SERGIO RODRIGUEZ	Riesgo biotecnológico - Hig. LUIS EDUARDO PEDROZC	1140864520	INSPECTOR PROFESIONA	Industrial & Environment	SG
93	3/22/24 15:34:01	3/22/24 15:54:59	anonymous	22/02/2024	Bogotá	Bogotá	Dr. Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Lizbeth Catalina Triana JI	53031685	Profesional de calidad	Industrial & Environment	Interventoría
94	3/22/24 15:12:35	3/22/24 15:55:55	anonymous	22/02/2024	Albania	Cerrejón Mina	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Fabio Alexander Mesa Ri	79841596	Interventor profesional	Industrial & Environment	Cerrejón SG
95	3/22/24 15:55:10	3/22/24 15:56:16	anonymous	22/02/2024	Albania	Cerrejón - La Mina	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Josué David Martínez Gu	1118866670	Inspector Profesional Ob	Industrial & Environment	S&C
96	3/22/24 15:55:02	3/22/24 15:56:23	anonymous	22/02/2024	ALBANIA LA GUAJIRA	MINA CERREJON	SERGIO RODRIGUEZ	Riesgo biotecnológico - Hig. IVAN DAVID OSORIO GOI	1140869818	PROFESIONAL ELECTRIC	Industrial & Environment	Industrial & Environment (S&C)
97	3/22/24 15:55:04	3/22/24 15:56:25	anonymous	22/02/2024	Coveñas	Terminal Petrolero OCEA	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Mauricio Eduardo Robles	1143245094	Supervisor de Operacion	Industrial & Environment	Industrial & Environment
98	3/22/24 15:54:48	3/22/24 15:56:37	anonymous	22/02/2024	Albania	La mina Cerrejón	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Martha Feizola	32724793	Inspector Civil	Industrial & Environment	Industrial & Environment (S&C)
99	3/22/24 15:54:25	3/22/24 15:56:41	anonymous	22/02/2024	Coveñas	Terminal Marítimo de Oc	Sergio Rodriguez	Higiene Postural - María Claudia Gallego	1103106514	Profesional HSE	Industrial & Environment	OGC
100	3/22/24 15:57:25	3/22/24 15:58:19	anonymous	22/02/2024	Albania	Cerrejón	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Andres Felipe Tapia Vert	1067919918	Profesional Mecanico	Industrial & Environment	Industrial & Environment (S&C)
Riesgo biotecnológico - Higiene postural, levantamiento y manejo de cargas,												
101	3/22/24 15:55:07	3/22/24 15:59:05	anónimo	22/02/2024	Yaguajay	Estación Los Mangos - Yaguajay	Dr Sergio Rodriguez	Pausas activas - Jorge Alberto Vallejo Jim	3806767	Inspector profesional	Industrial & Environment	OGC
102	3/22/24 15:57:51	3/22/24 15:59:08	anónimo	22/02/2024	BOGOTÁ	BOGOTÁ	SERGIO RODRIGUEZ	Riesgo biotecnológico - Hig. OSCAR ANDRES ROA ROI	12370636	ASESOR PROFESIONAL U	Knowledge	KNOWLEDGE
103	3/22/24 15:26:22	3/22/24 16:00:28	anónimo	22/02/2024	Bogotá D.C.	Bogotá D.C., remote	Dr. Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Fanny Isabel Escoria Co	51897417	Apoyo control proyecto	Industrial & Environment	N.A.
104	3/22/24 15:55:40	3/22/24 16:01:37	anónimo	22/02/2024	Bogotá D.C.	Bogotá D.C. Home Office	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Fernando Villamil Rodrig	79465578	Profesional Experto (Pro	Industrial & Environment	ACCENTORIE - Interventoría
105	3/22/24 16:00:29	3/22/24 16:01:58	anónimo	22/02/2024	Bogotá	Fontibón	Dr. Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Anyel Ueth Franeque Qi	1011682528	Profesional de calidad	Calidad	Industries and Environment
106	3/22/24 16:00:41	3/22/24 16:02:10	anónimo	22/02/2024	Bogotá	Homeoffice	Rodriguez Sergio	Posturas en cargas - Julian Andres Acero Rodi	80167391	Soporte Plano	Industrial & Environment	HUB ECOPETROL
Riesgo biotecnológico - Higiene postural, levantamiento y manejo de cargas,												
107	3/22/24 16:01:44	3/22/24 16:02:47	anónimo	22/02/2024	Albania	La mina Cerrejón	Sergio Rodriguez	Pausas ac - Yamil Sarmiento	8572780	Profesional eléctrico	Industrial & Environment	Industrial & Environment (S&C)
108	3/22/24 16:01:25	3/22/24 16:04:09	anónimo	22/02/2024	Bogotá	SGS-Fontibón	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Paola Andrea Olas Herná	53107104	Profesional Biólogo - Pro	Industrial & Environment	IAE-ENVI-HIDROBIOLOGIA
109	3/22/24 16:02:47	3/22/24 16:04:37	anónimo	22/02/2024	Bogotá	Tele trabajo	Sergio Rodriguez	Tu salud es primero - Mayra Alejandra Charry	1075226075	apoyo control proyectos OI		N/A
110	3/22/24 16:03:37	3/22/24 16:04:43	anónimo	22/02/2024	Albania La Guajira	La Mina Cerrejón	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Isaac Daniel Álvarez Guli	1141235152	Inspector mecánico	Industrial & Environment	SG
111	3/22/24 16:03:55	3/22/24 16:04:54	anónimo	22/02/2024	Bogotá	Bogotá	Dr. Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Germán Sánchez	79957588	Coord. de proyectos	Industrial & Environment	Consultoría
112	3/22/24 16:03:33	3/22/24 16:05:06	anónimo	22/02/2024	Albania	Cerrejón LMI	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Dalmarth Lopez Buelvas	49792833	Inspector IO	Industrial & Environment	SG
113	3/22/24 16:04:09	3/22/24 16:05:44	anónimo	22/02/2024	Albania	La mina Cerrejón	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Mariela Gonzalez	49784351	Profesional civil	Industrial & Environment	SG
114	3/22/24 16:04:10	3/22/24 16:06:01	anónimo	22/02/2024	Nolva	trabajo remoto	Dr. Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Leny Diana González Eñ	36384757	Apoyo Presupuestal	Industrial & Environment	HUB Ecopetrol
Riesgo biotecnológico - Higiene postural, levantamiento y manejo de cargas,												
115	3/22/24 16:01:21	3/22/24 16:06:08	anónimo	22/02/2024	Albania, La Guajira	La Mina Cerrejón	Sergio Rodriguez	Pausas activas - Yamil Ovelo De Moya	72246374	Profesional Civil	Industrial & Environment	Industrial & Environment (S&C)
116	3/22/24 15:33:05	3/22/24 16:07:34	anónimo	22/02/2024	TAURAMENA	CUSIANA	SERGIO RODRIGUEZ	Riesgo biotecnológico - MARIA CONSUELO RAMI	46454174	PROFESIONAL HSE	Industrial & Environment	OGC
117	3/22/24 15:11:55	3/22/24 16:08:58	anónimo	22/02/2024	Cartagena de Indias	Refinería de Cartagena	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Diana Marcela De la Rosa	1047473495	Profesional Integridad	Industrial & Environment	Servicios Industriales
118	3/22/24 15:23:49	3/22/24 16:11:26	anónimo	22/02/2024	Cartagena	Refinería Cartagena	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Lesly Daniela De la Cruz I	63558157	Profesional Junior en Int	Industrial & Environment	Servicios Industriales
119	3/22/24 16:12:56	3/22/24 16:15:48	anónimo	22/02/2024	ALBANIA	Mina cerrejón	SERGIO RODRIGUEZ	Riesgo biotecnológico - Hig. Marvela Fabón Quintan	49697381	INSPECTOR IO	Industrial & Environment	SG
120	3/22/24 16:15:29	3/22/24 16:16:32	anónimo	22/02/2024	Albania	Cerrejón	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Dulis Suarez Agamez	54056416	Inspector IO	Industrial & Environment	Industria - SG
121	3/22/24 16:15:21	3/22/24 16:17:07	anónimo	22/02/2024	Bogotá	Bogotá	Sergio Rodriguez	Riesgo Biomecánico - Olga Lucia Rey Godoy	52178759	Profesional Hse	Industrial & Environment	Hidrocarburos
122	3/22/24 16:17:55	3/22/24 16:19:36	anónimo	22/02/2024	Barrancabermeja	Crs Infantas	Sergio Rodriguez	Tu salud es Primero - Phoe Freddy Vera James	1098612553	Profesional de apoyo tec	Industrial & Environment	Industria
123	3/22/24 16:18:57	3/22/24 16:20:02	anónimo	22/02/2024	Albania	cerrejón	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Juan Carlos Tonzal Pach	17957433	Interventor SHO	Industrial & Environment	IBE
124	3/22/24 16:19:32	3/22/24 16:20:18	anónimo	22/02/2024	ALBANIA	MINA CERREJON	SERGIO RODRIGUEZ	Riesgo biotecnológico - Hig. AURA MARIA CUBIDES	1022369088	INSPECTOR IO	Industrial & Environment	SG
125	3/22/24 16:18:24	3/22/24 16:20:38	anónimo	22/02/2024	ALBANIA LA GUAJIRA	ALBANIA LA MINA	SERGIO RODRIGUEZ	Riesgo biotecnológico - Hig. RAFAEL RICARDO PNEDE	17990239	INTERVENTORI IO	Industrial & Environment	CERREJON SG
126	3/22/24 16:23:07	3/22/24 16:24:26	anónimo	22/02/2024	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	Sergio Rodriguez	Riesgo Biomecánico - Dessy Natalia Moreno A	1057465738	Ingeniero técnico	Industrial & Environment	SI43 013ANI
127	3/22/24 16:20:41	3/22/24 16:24:44	anónimo	22/02/2024	Nolva	Hilario	Doctor Sergio Rodriguez	Riesgo Biomecánico - Myriam Janeth Villalob	52428566	Profesional de Maefurad	Industrial & Environment	Apoyos Ecopetrol
128	3/22/24 15:28:52	3/22/24 16:26:09	anónimo	22/02/2024	Nolva	CAL	Sergio	Riesgo biotecnológico - Sergio Gonzalez Suarez	1101686419	Control proyectos	Industrial & Environment	Industrial
129	3/22/24 16:46:44	3/22/24 16:50:34	anónimo	22/02/2024	Yondó Antioquia	Casule	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Manuel Fernando Moral	13853244	Profesional aseguramien	Industrial & Environment	Industrial
130	3/22/24 16:47:58	3/22/24 16:51:05	anónimo	22/02/2024	Yondó-Antioquia	Yondó- Antioquia	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Luis Javier Pupo Contr	72258455	Aseguramiento técnico	Industrial & Environment	Industrial oil and Gas
131	3/22/24 16:46:26	3/22/24 17:16:49	anónimo	22/02/2024	Tibú	Tibú	Sergio Rodriguez	Tu salud es Primero - Juan Carlos Córdoba Dui	95474012	Profesional Aseguramier	Industrial & Environment	Hidrocarburos
GRITO												
132	3/22/24 17:43:22	3/22/24 17:45:49	anónimo	22/02/2024	ESTACION ORITO	ESTACION ORITO	Dr. Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Andres Grijalbe Lara	5208514	Inspector profesional	Industrial & Environment	OGC
133	3/22/24 17:55:52	3/22/24 17:57:44	anónimo	22/02/2024	Urbib	PIV Cerrejón	Sergio Rodriguez	Riesgo biotecnológico - Hig. Edward Andres Torres Gr	1098624946	Profesional mecanico	Industrial & Environment	SG
134	3/22/24 18:06:08	3/22/24 18:07:29	anónimo	22/02/2024	Bogotá	Home Office	Martin Polo	Higiene postural, levant: Diana Carolina Triana Si	35424915	Profesional C&C	Industrial & Environment	HUB Andina Oriente - Ecopetrol

REGISTRO DE ASISTENCIA

Versión:	5
Fecha:	Julio 2012
Autor:	Angélica Rincón
Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 21-febrero-2023 Ciudad: Viterbo Caba Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Maria Jimena Chacón Formación: Capacitación

Tema: Clasificación de Residuos

Subtemas:

Personas capacitadas: 7 30 11 Costo total: N/A Horas efectivas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Camila Mancada	1004739222	Inspectora SST	Industrial	
2	AROLINA LEON Narancho	1077989256	Inspectora	Industrial	
3	Edgardo Ochoa L.	1053770212	MJ CUP	Industrial	
4	Julian Campos E.	1054559402	A. Social	Industrial	
5	Ana Maria Alvarez Gil	1061332602	Asesoría Adm	Industrial	
6	John Deybar Cuenca	75.107973	Director. Inten	Industrial	
7	Arles Soto Calleja	79255131	Residente Inten	Industrial	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador:

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1

CONFIDENCIAL



21 feb 2024 5:59:31 p. m.
8-29 Carrera 9
Viterbo
Caldas
Inspector SST

Fecha: 26-02-2024

Ciudad: Vitebo

Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Camila Rincón Formación: Socialización

Tema: Hábitos del sueño.

Subtemas:

Personas capacitadas: 7 30 11 Costo total: N/A Horas efectivas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Julieth Campos E.	1054559701	A. Social	Industrial	[Firma]
2	Ricardo Jimenez Chucuy	1086299296	A. Ambiental		[Firma]
3	Edwardo Ochoa	105377020	mg aux		[Firma]
4	Jenny Carlini Lenz	105798925	Supervisore		[Firma]
5	Adrian Elbert Soto	79'25131	Res Intervent		[Firma]
6	John Deyber Pulgaro	75.107.973	Dir Intervento		[Firma]
7	Ana Maria Alvarado Gil	1061372602	Auxiliar Admon.	Industrial	[Firma]
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador: [Firma]

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1

CONFIDENCIAL





**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 03
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.34. Inspección equipos de emergencia SST.

	OPERATIONAL INTEGRITY	Código	OLF-PGR-02-02
	INSPECCION DE BOTIQUIN, CAMILLA Y ALARMA PROYECTO	Versión	8
		Fecha	Mayo 2018
		Elaborado por	Alexandra Moreno
		Revisado por	Jhon Beltrán
		Aprobado por	Jhon Beltrán

Fecha (Día/Mes/Año): 23-02-2024
 Sucursal o Proyecto: 5143058 IAR
 Ciudad: Viterbo Caldas
 Área específica de ubicación del botiquín: Oficina (L)

Mes de la Inspección: febrero
 Responsable de la Inspección: Camila Obacada
 Cargo: Inspector a.s.f

ELEMENTOS	CANTIDAD MINIMA	FECHA VENCIMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
GASAS LIMPIAS	1 Paquete*20	2023	X			Cambiar
ESPARADRAPO TELA ROLLO DE 4"	Unidad			X		Añadir a Botiquin
BAJALENGUAS	1 Paquete*20	2023		X		Reemplazar
GUANTES DE LATEX	1 Caja*100	2026	X			
VENDA ELASTICA 2*5 YARDAS	Unidad	2023	X			Cambiar Venda
VENDA ELASTICA 3*5 YARDAS	Unidad	2023	X			Cambiar Venda
VENDA ELASTICA 5*5 YARDAS	Unidad			X		Añadir a Botiquin
VENDA DE ALGODON 3*5 YARDAS	Unidad	2023	X			Cambiar
YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	1 Frasco *120 ml			X		Añadir a Botiquin
SOLUCION SALINA 250 cc ó 500 cc	2 Unidades	2023	X			Cambiar
TERMOMETRO DIGITAL	Unidad		X			
ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad		X			Añadir (Caso Pequeño)
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	4 Unidades			X		Añadir a Botiquin
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	20 Unidades			X		Añadir
TIJERAS DE TRAUMA	Unidad			X		Añadir
ALGODON	Paquete	2023	X			Cambiar
BOLSAS ROJAS	3 Unidades			X		Añadir
GEL FRIO	Unidad			X		Aplica según matriz de peligros y riesgos
SUERO ANTIOFIDICO	Unidad			X		Aplica según matriz de peligros y riesgos
PARCHE OCULAR	Paquete*30		X			
TAPA BOCAS	Paquete*50			X		Añadir
MICROPOR ROLLO DE 4"	Unidad			X		Añadir
JERINGA 10 cc	Unidad		X			

OBSERVACIONES ADICIONALES BOTIQUIN

SI: Cumple No: No cumple NA: No Aplica

DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
ESTADO GENERAL DEL BOTIQUIN		X		Debe ser actualizado
ORDEN Y ASEO, ORGANIZACIÓN, PROTECCION DE LA INTEMPERIE	X			
UBICACIÓN DE FÁCIL ACCESO Y SEÑALIZADO	X			
PRESENCIA DE ELEMENTOS VENCIDOS O EN MAL ESTADO	X			Se debe eliminar y Reemplazar
PRESENCIA DE MEDICAMENTOS DE FORMULACION		X		Si la respuesta es positiva, retire y disponga de forma adecuada los medicamentos
CAMILLA	X			
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)	X			
ARANA (SIN FIBRAS ROTAS)		X		
SEÑALIZACIÓN		X		
INMOVILIZADOR CERVICAL		X		
INMOVILIZADORES EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES	X			
COBIJA		X	X	Aplica solo para las sucursales
ALARMA O MEGAFONO			X	Según aplique en el proyecto o sucursal
ESTADO Y FUNCIONAMIENTO			X	
SEÑALIZACIÓN			X	
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)			X	

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada mas reciente de este documento se encuentra en Share Point
Pag 1 de 2



La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point
DOCUMENTO CONFIDENCIAL
pag 1 de 1

	OPERATIONAL INTEGRITY		Código	CI-F-PGR-02-03
	INSPECCION DE BOTIQUIN, CAMILLA Y ALARMA		Versión	6
	PROYECTO		Fecha	Mayo 2018
			Elaborado por	Alejandra Moreno
			Revisado por	Jhon Beltran
			Aprobado por	Jhon Sotelo

Fecha (Día/Mes/Año): 23-02-2024
 Sucursal o Proyecto: 514305B INV
 Ciudad: Viterbo Caldas
 Área específica de ubicación del botiquín: Oficina (2)

Mes de la inspección: febrero
 Responsable de la inspección: Camila Moncada
 Cargo: Inspector asr

ELEMENTOS	CANTIDAD MINIMA	FECHA VENCIMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
GASAS LIMPIAS	1 Paquete*20	2026	X			
ESPARADRAPO TELA ROLLO DE 4"	Unidad		X			
BAJALENGUAS	1 Paquete*20		X			
GUANTES DE LATEX	1 Caja*100		X			
VENDA ELÁSTICA 2*5 YARDAS	Unidad	2023	X			Cambiar
VENDA ELÁSTICA 3*5 YARDAS	Unidad	2023	X			Cambiar
VENDA ELÁSTICA 5*5 YARDAS	Unidad	11/2024	X			
VENDA DE ALGODÓN 3*5 YARDAS	Unidad	2023	X			Cambiar
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRURGICO)	1 Frasco *120 ml			X		Añadir
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	2 Unidades	03/2024	X			Cambiar
TERMÓMETRO DIGITAL	Unidad		X			
ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad		X			
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	4 Unidades			X		Añadir
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	20 Unidades					
TIJERAS DE TRAUMA	Unidad			X		Añadir
ALGODÓN	Paquete			X		Añadir
BOLSAS ROJAS	3 Unidades			X		Añadir
GEL FRÍO	Unidad			X		Aplica según matriz de peligros y riesgos
SUERO ANTIOFIDICO	Unidad			X		Aplica según matriz de peligros y riesgos
PARCHE OCULAR	Paquete*30			X		Añadir
TAPA BOCAS	Paquete*50			X		Añadir
MICROPORE ROLLO DE 4"	Unidad			X		Añadir
JERINGA 10 cc	Unidad			X		Añadir

OBSERVACIONES ADICIONALES BOTIQUIN


si: Cumple No: No cumple NA: No Aplica

No diligencie la casilla Gris

DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
ESTADO GENERAL DEL BOTIQUIN		X		Deben ser Actualizado
ORDEN Y ASEO, ORGANIZACIÓN, PROTECCION DE LA INTEMPERIE	X			
UBICACIÓN DE FÁCIL ACCESO Y SEÑALIZADO	X			
PRESENCIA DE ELEMENTOS VENCIDOS O EN MAL ESTADO	X			Se deben Reemplazar
PRESENCIA DE MEDICAMENTOS DE FORMULACION		X		Si la respuesta es positiva, retire y disponga de forma adecuada los medicamentos
CAMILLA				
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)	X			
ARANA (SIN FIBRAS ROTAS)	X			
SEÑALIZACION		X		
INMOVILIZADOR CERVICAL	X			
INMOVILIZADORES EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES	X			
COBIJA			X	Aplica solo para las sucursales
ALARMA O MEGAFONO			X	Según aplique en el proyecto o sucursal
ESTADO Y FUNCIONAMIENTO			X	
SEÑALIZACION			X	
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)			X	

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point
 Pag 1 de 2



La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point
 DOCUMENTO CONFIDENCIAL
 pag1 de 1





	OPERATIONAL INTEGRITY	Código	OLF-PGR-02-02
	INSPECCION DE BOTIQUIN, CAMILLA Y ALARMA PROYECTO	Versión	8
		Fecha	Mayo 2018
		Elaborado por	Alejandra Moreno
		Revisado por	Jhon Beltran
		Aprobado por	Jhon Sotelo

Fecha (Día/Mes/Año): 23-02-2024Sucursal o Proyecto: 5143058 INUCiudad: Vitebo CaldasArea específica de ubicación del botiquín: CamionetaMes de la Inspección: FebreroResponsable de la Inspección: Camila MorenaCargo: Inspector SAT

ELEMENTOS	CANTIDAD MINIMA	FECHA VENCIMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
GASAS LIMPIAS	1 Paquete*20			X		
ESPARADRAPO TELA ROLLO DE 4"	Unidad			X		
BAJALENGUAS	1 Paquete*20			X		
GUANTES DE LATEX	1 Caja*100		X			
VENDA ELASTICA 2*5 YARDAS	Unidad		X			
VENDA ELASTICA 3*5 YARDAS	Unidad			X		
VENDA ELASTICA 5*5 YARDAS	Unidad			X		
VENDA DE ALGODÓN 3*5 YARDAS	Unidad			X		
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRURGICO)	1 Frasco *120 MI			X		
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	2 Unidades			X		
TERMÓMETRO DIGITAL	Unidad			X		
ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad		X			
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	4 Unidades			X		
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	20 Unidades			X		
TIJERAS DE TRAUMA	Unidad			X		
ALGODÓN	Paquete		X			
BOLSAS ROJAS	3 Unidades			X		
GEL FRIO	Unidad		X			Aplica según matriz de peligros y riesgos
SUERO ANTIOFIDICO	Unidad			X		Aplica según matriz de peligros y riesgos
PARCHE OCULAR	Paquete*30			X		
TAPA BOCAS	Paquete*50		X			
MICROPOR ROLLO DE 4"	Unidad	2023	X			Vencido
JERINGA 10 cc	Unidad					
OBSERVACIONES ADICIONALES BOTIQUIN						
SI: Cumple No: No cumple NA: No Aplica			No diligencie la casilla Gris			
DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES		
ESTADO GENERAL DEL BOTIQUIN	X					
ORDEN Y ASEO, ORGANIZACIÓN, PROTECCION DE LA INTEMPERIE	X					
UBICACIÓN DE FÁCIL ACCESO Y SEÑALIZADO		X				
PRESENCIA DE ELEMENTOS VENCIDOS O EN MAL ESTADO	X					
PRESENCIA DE MEDICAMENTOS DE FORMULACION		X		Si la respuesta es positiva, retire y disponga de forma adecuada los medicamentos		
CAMILLA			X			
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)			X			
ARAÑA (SIN FIBRAS ROTAS)			X			
SEÑALIZACION			X			
INMOVILIZADOR CERVICAL			X			
INMOVILIZADORES EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES			X			
COBIJA				Aplica solo para las sucursales		
ALARMA O MEGAFONO			X	Según aplique en el proyecto o sucursal		
ESTADO Y FUNCIONAMIENTO			X			
SEÑALIZACION			X			
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)			X			

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada mas reciente de este documento se encuentra en Share Point

Pag 1 de 2

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

pag1 de 1



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 03
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.35. Inspección SST.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

Responsable de la Inspección, Camila Mancada

corp. Professional Ambiental

Este es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint
DOCUMENTO CONFIDENCIAL
Pag 1 de 1

Camila Mancada

comp. Inspector SST Intervention

Este es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint
DOCUMENTO CONFIDENCIAL
Pag 1 de 1

Sector: Industrial

Report # 5143058 INU

Responsable de la impresión: Camila Moncada

Nombre del Trabajador Jenny Carolina

Number 1087989295 Copy Inspector

[illegible]

Industrial

Proprietate a Naturii: 5143058 inv

Responsable de la Inspección: Camila Mancada

Nombre del Trabajador: Alex Elberto Soto Calleja

Case 79255131

com Residente de obra

[illegible]

sector Industrial

Projects & Business

5143058 Inv

Responsable de la transaction:

Camila Moncada

Nombre del Trabajador: Eduardo Ojeda Lopez

Case# 1055770212

Corpo Residente auxiliar

[illegible]



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 03
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.36. Entrega EPP interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA

Código:	23-P-02-01
Versión:	0
Fecha:	Agosto 2013
Elaborado por:	Héctor Gutiérrez
Aprobado por:	Roberto Moreno
Aprobado por:	Fanny Panto

Sector/Area

Industrial

[illegible]

	Firmado por:	Firma:
USO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN		
Por favor, marcar con una X si recibe el elemento.		

CASCO	SI
<p>1. Uso: No lo utilice con elementos adicionales (gorras, pañuelos, etc.) que no estén diseñados para uso o acoplamiento.</p> <p>1.1. Ajuste el tamaño de su cabeza, de forma que cuando se incline no se caiga.</p> <p>1.2. No haga perforaciones o marcas que afecten la rigidez del casco.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón de baño y agua. (NO use productos químicos para su lavado)</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco lejos de la exposición directa del sol.</p> <p>4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentra en mal estado o recibió un golpe fuerte.</p>	

MASCARILLA O RESPIRADOR	SI
<p>1. Uso: Ajuste el tamaño del aros a su cabeza.</p> <p>1.1. Coloque el respirador cubriendo boca y nariz.</p> <p>1.3. Ubique las bandas inferiores del aros atrás de su cuello y asegúrelas.</p> <p>1.4. Ajuste de los extremos de las bandas.</p> <p>1.5. Realice prueba de sellado con presión positiva y negativa.</p> <p>2. Mantenimiento: Desarme la mascarilla por piezas y lave con Jabón Neutro y agua. (NO use agua caliente ni químicos para su lavado)</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, guárdelo en una bolsa preferiblemente con cierre.</p> <p>4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentra en mal estado, el aros no ajusta adecuadamente.</p>	

VISOR / CARETA	SI
<p>1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.</p> <p>1.2. Ajuste a su cabeza o al casco, según sea la necesidad.</p> <p>1.3. Verifique que el lente o visora este libre de rayones o fisuras.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón neutro y agua.</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco.</p> <p>4. Cambio: Si los elementos regulables o de ajuste presentan desgaste, fisuras o envejecimiento.</p>	

GAFAS DE SEGURIDAD	SI
<p>1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.</p> <p>1.2. Verifique el ajuste lo más cerca de los ojos sin que las pestañas entren en contacto con los lentes.</p> <p>1.3. Las piezas de agarre deben tocar cada lado de la cabeza y ajustarse detrás de las orejas, de forma que cuando incline la cabeza no se caigan.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave el lente con agua y jabón neutro.</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, si es posible en un estuche.</p> <p>4. Cambio: si el lente presenta fisuras, o alguna de sus piezas no ajusta adecuadamente.</p>	

PROTECTOR AUDITIVO	SI
<p>1. Uso: Verifique su estado antes de usar.</p> <p>1.2. Manipule con las manos limpias.</p> <p>1.3. Ajuste a los oídos para evitar la filtración de ruido.</p> <p>1.4. No retire en áreas con altos niveles de ruido.</p> <p>2. Mantenimiento: Tapacoides de inserción: Lavar con agua y jabón neutro.</p> <p>Tapacoides de copa: limpiar con una tela húmeda.</p> <p>3. Almacenamiento: Mantener en su estuche, en un lugar limpio seco y fresco.</p> <p>4. Cambio: Mal ajuste en alguna de sus piezas, grietas o deterioro en el material.</p>	

BOTAS	SI
<p>1. Uso: Verifique su talla y el material de acuerdo con el trabajo a realizar.</p> <p>1.1. Verifique el estado antes de usar.</p> <p>2. Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo.</p> <p>3. Mantenimiento: Conserve limpios y secos cuando no se utilicen. Colocar en sitios secos y lejos de fuentes de calor.</p> <p>4. Cambio: Si presentan deterioro o deformaciones en el material, suela o puntera.</p>	

Yo, Maira Ximena Chacón C. Identificado (a) con CC: 1086299296 Recibo a conformidad la dotación, elementos de protección personal, y de Seguridad física.

ME COMPROMETO a: utilizarlos y cuidarlos siempre en el desempeño de mis funciones, para lo cual me indicaron la suficiente información de uso, mantenimiento, almacenamiento y cambio de los mismos.

AJ finalizar mi contrato con la compañía, Me comprometo a entregar la dotación, Elementos de Protección Personal, Carnets y demás elementos de seguridad asignados a mi cargo

Ana Maura Alvarez Gil

1061372602

Vitebo

5143058 INV

Industries)

[illegible]

	Firmado por: <u>Flavio Pineda</u>
USO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	
Por favor, marcar con una X si recibe el elemento,	

CASCO	☒ SI
<p>1. Uso: No lo utilice con elementos adicionales (gorras, pañuelos, etc.) que no estén diseñados para uso o acoplamiento.</p> <p>1.1. Ajuste al tamaño de su cabeza, de forma que cuando se inclina no se caiga.</p> <p>1.2. No haga perforaciones o marcas que afecten la rigidez del casco.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón de baño y agua. (NO use productos químicos para su lavado)</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco lejos de la exposición directa del sol.</p> <p>4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentra en mal estado o recibe un golpe fuerte.</p>	

MASCARILLA O RESPIRADOR	☐ SI
<p>1. Uso: Ajuste el tamaño del arnés a su cabeza.</p> <p>1.1. Coloque el respirador cubriendo boca y nariz.</p> <p>1.3. Ubique las bandas inferiores del arnés atrás de su cuello y asegúrelas.</p> <p>1.4. Ajuste de los extremos de las bandas.</p> <p>1.5. Realice prueba de sellado con presión positiva y negativa.</p> <p>2. Mantenimiento: Desarme la mascarilla por piezas y lave con jabón Neutro y agua. (NO use agua caliente ni químicos para su lavado)</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, guárdelo en una bolsa preferiblemente con cierre.</p> <p>4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentra en mal estado, el arnés no ajusta adecuadamente.</p>	

VISOR / CARETA	☐ SI
<p>1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.</p> <p>1.2. Ajuste a su cabeza o al casco, según sea la necesidad.</p> <p>1.3. Verifique que el lente o visora este libre de rayones o fisuras.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón neutro y agua.</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco.</p> <p>4. Cambio: Si los elementos regulables o de ajuste presentan desgaste, fisuras o envejecimiento.</p>	

GAFAS DE SEGURIDAD	☐ SI
<p>1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.</p> <p>1.2. Verifique el ajuste lo más cerca de los ojos sin que las pestañas entren en contacto con los lentes.</p> <p>1.3. Las piezas de agarre deben tocar cada lado de la cabeza y ajustarse detrás de las orejas, de forma que cuando incline la cabeza no se caigan.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave el lente con agua y jabón neutro.</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, si es posible en un estuche.</p> <p>4. Cambio: si el lente presenta fisuras, o alguna de sus piezas no ajusta adecuadamente.</p>	

PROTECTOR AUDITIVO	☐ SI
<p>1. Uso: Verifique su estado antes de usar.</p> <p>1.2. Manipule con las manos limpias.</p> <p>1.3. Ajuste a los oídos para evitar la filtración de ruido.</p> <p>1.4. No retire en áreas con altos niveles de ruido.</p> <p>2. Mantenimiento: Tapaoídos de inserción: Lavar con agua y jabón neutro. Tapaoídos de copa: limpiar con una tela húmeda.</p> <p>3. Almacenamiento: Mantener en su estuche, en un lugar limpio seco y fresco.</p> <p>4. Cambio: Mal ajuste en alguna de sus piezas, grietas o deterioro en el material.</p>	

BOTAS	☒ SI
<p>1. Uso: Verifique su talla y el material de acuerdo con el trabajo a realizar.</p> <p>1.1. Verifique el estado antes de usar.</p> <p>2. Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo.</p> <p>3. Mantenimiento: Conserve limpios y secos cuando no se utilicen. Colocar en sitios secos y lejos de fuentes de calor.</p> <p>4. Cambio: Si presentan deterioro o deformaciones en el material, suela o puntera.</p>	

Yo, <u>Ana María Arboleda Gil</u> Identificado (a) con CC: <u>1.061.372.602</u> Recibo a conformidad la dotación, elementos de protección personal, y de Seguridad física.	
ME COMPROMETO a: utilizarlos y cuidarlos siempre en el desempeño de mis funciones, para lo cual me indicaron la suficiente información de uso, mantenimiento, almacenamiento y cambio de los mismos.	
Al finalizar mi contrato con la compañía, Me comprometo a entregar la dotación, Elementos de Protección Personal, Carnets y demás elementos de seguridad asignados a mi cargo	

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA

Configo	Ch.P. 42-43
Versione	4
Pacchi	Agosto 2013
Endovale per	Palma Collopa
Realizzato per	Indiana Milano
Spese per	Fanny Paris

Cedula

Cited

Proyecto o Sucursal

SectorArea

1054559701

Viterbo

3143052 INV

Industrial

Conforme a la normatividad en seguridad y en especial, al Art. 230 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado y reglamentado por la Ley 11 de 1984, Dec. 982 de 1984, Dec. 658 de 1970 y Res. 48 de 1952 del Ministerio de la Protección Social y conforme a lo establecido en el Art. 176 de la Res. 2400 de 1976, le estamos haciendo entrega de los siguientes elementos de protección personal y/o dotación:

[illegible]

Aprobado por: Henry Pardo

USO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

Por favor, marcar con una X si recibe el elemento.

CASCO	SI
1. Uso: No lo utilice con elementos adicionales (gorras, pañuelos, etc.) que no estén diseñados para uso o acoplamiento.	
1.1. Ajuste al tamaño de su cabeza, de forma que cuando se incline no se caiga.	
1.2. No haga perforaciones o marcas que afecten la rigidez del casco.	
2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón de baño y agua. (NO use productos químicos para su lavado)	
3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco lejos de la exposición directa del sol.	
4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentre en mal estado o recibe un golpe fuerte.	

MASCARILLA O RESPIRADOR	SI
1. Uso: Ajuste el tamaño del arnés a su cabeza.	
1.1. Coloque el respirador cubriendo boca y nariz.	
1.3. Ubique las bandas inferiores del arnés atrás de su cuello y asegúrelas.	
1.4. Ajuste de los extremos de las bandas.	
1.5. Realice prueba de sellado con presión positiva y negativa.	
2. Mantenimiento: Desarme la mascarilla por piezas y lave con jabón Neutro y agua. (NO use agua caliente ni químicos para su lavado)	
3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, guárdelo en una bolsa preferiblemente con cierre.	
4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentre en mal estado, el arnés no ajusta adecuadamente.	

VISOR / CARETA	SI
1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.	
1.2. Ajuste a su cabeza o al casco, según sea la necesidad.	
1.3. Verifique que el lente o visera este libre de rayones o fisuras.	
2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón neutro y agua.	
3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco.	
4. Cambio: Si los elementos regulables o de ajuste presentan desgaste, fisuras o envejecimiento.	

GAFAS DE SEGURIDAD	SI
1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.	
1.2. Verifique el ajuste lo más cerca de los ojos sin que las pestañas entren en contacto con los lentes.	
1.3. Las piezas de agarre deben tocar cada lado de la cabeza y ajustarse detrás de las orejas, de forma que cuando incline la cabeza no se caigan.	
2. Mantenimiento: Lave el lente con agua y jabón neutro.	
3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, si es posible en un estuche.	
4. Cambio: si el lente presenta fisuras, o alguna de sus piezas no ajusta adecuadamente.	

PROTECTOR AUDITIVO	SI
1. Uso: Verifique su estado antes de usar.	
1.2. Manipule con las manos limpias.	
1.3. Ajuste a los oídos para evitar la filtración de ruido.	
1.4. No retire en áreas con altos niveles de ruido.	
2. Mantenimiento: Tapacoides de inserción: Lavar con agua y jabón neutro.	
Tapacoides de copa: limpiar con una tela húmeda.	
3. Almacenamiento: Mantener en su estuche, en un lugar limpio seco y fresco.	
4. Cambio: Mal ajuste en alguna de sus piezas, grietas o deterioro en el material.	

BOTAS	SI
1. Uso: Verifique su talla y el material de acuerdo con el trabajo a realizar.	
1.1. Verifique el estado antes de usar.	
2. Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo.	
3. Mantenimiento: Conserve limpios y secos cuando no se utilicen. Colocar en sitios secos y lejos de fuentes de calor.	
4. Cambio: Si presentan deterioro o deformaciones en el material, suela o puntera.	

Yo, Juleth Campos E. identificado (a) con CC: 1054.559.701 Recibo a conformidad la dotación, elementos de protección personal, y de Seguridad física.

ME comprometo a: utilizarlos y cuidarlos siempre en el desempeño de mis funciones, para lo cual me indicaron la suficiente información de uso, mantenimiento, almacenamiento y cambio de los mismos.

Al finalizar mi contrato con la compañía, Me comprometo a entregar la dotación, Elementos de Protección Personal, Carnets y demás elementos de seguridad asignados a mi cargo

Apellidos y Nombres Completos	Cedula	Ciudad	Proyecto o Sucursal	Sector/Área
Eduardo Orozco Lopez	1053770212	Viteiba	5143058 INU	Industrial

[illegible]

USO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

Por favor, marcar con una X si recibe el elemento.

CASCO	SI
1. Uso: No lo utilice con elementos adicionales (gomas, pañuelos, etc.) que no estén diseñados para uso o acoplamiento.	
1.1. Ajuste al tamaño de su cabeza, de forma que cuando se incline no se caiga.	
1.2. No haga perforaciones o marcas que afecten la rigidez del casco.	
2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón de baño y agua. (NO use productos químicos para su lavado)	
3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco lejos de la exposición directa del sol.	
4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentra en mal estado o recibió un golpe fuerte.	

MASCARILLA O RESPIRADOR	SI
1. Uso: Ajuste el tamaño del arnés a su cabeza.	
1.1. Coloque el respirador cubriendo boca y nariz.	
1.3. Ubique las bandas inferiores del arnés atrás de su cuello y asegúrelas.	
1.4. Ajuste de los extremos de las bandas.	
1.5. Realice prueba de sellado con presión positiva y negativa.	
2. Mantenimiento: Desarme la mascarilla por piezas y lave con jabón neutro y agua. (NO use agua caliente ni químicos para su lavado)	
3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, guárdelo en una bolsa preferiblemente con cierre.	
4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentra en mal estado, el arnés no ajusta adecuadamente.	

VISOR / CARETA	SI
1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.	
1.2. Ajuste a su cabeza o al casco, según sea la necesidad.	
1.3. Verifique que el lente o visor esté libre de rayones o fisuras.	
2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón neutro y agua.	
3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco.	
4. Cambio: Si los elementos regulables o de ajuste presentan desgaste, fisuras o envejecimiento.	

GAFAS DE SEGURIDAD	SI
1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.	
1.2. Verifique el ajuste lo más cerca de los ojos sin que las pestañas entren en contacto con los lentes.	
1.3. Las piezas de agarre deben tocar cada lado de la cabeza y ajustarse detrás de las orejas, de forma que cuando incline la cabeza no se caigan.	
2. Mantenimiento: Lave el lente con agua y jabón neutro.	
3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, si es posible en un estuche.	
4. Cambio: si el lente presenta fisuras, o alguna de sus piezas no ajusta adecuadamente.	

PROTECTOR AUDITIVO	SI
1. Uso: Verifique su estado antes de usar.	
1.2. Manipule con las manos limpias.	
1.3. Ajuste a los oídos para evitar la filtración de ruido.	
1.4. No retire en áreas con altos niveles de ruido.	
2. Mantenimiento: Tapaoidos de inserción: Lavar con agua y jabón neutro.	
Tapaoidos de copa: limpiar con una tela húmeda.	
3. Almacenamiento: Mantener en su estuche, en un lugar limpio seco y fresco.	
4. Cambio: Mal ajuste en alguna de sus piezas, grietas o deterioro en el material.	

BOTAS	SI
1. Uso: Verifique su talla y el material de acuerdo con el trabajo a realizar.	
1.1. Verifique el estado antes de usar.	
2. Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo.	
3. Mantenimiento: Conserve limpios y secos cuando no se utilicen. Colocar en sitios secos y lejos de fuentes de calor.	
4. Cambio: Si presentan deterioro o deformaciones en el material, suela o puntera.	

Yo, Edson Ochoa identificado (a) con CC: 1037901 Recibo a conformidad la dotación, elementos de protección personal, y de Seguridad física.

ME COMPROMETO a: utilizarlos y cuidarlos siempre en el desempeño de mis funciones, para lo cual me indicaron la suficiente información de uso, mantenimiento, almacenamiento y cambio de los mismos.

Al finalizar mi contrato con la compañía, Me comprometo a entregar la dotación, Elementos de Protección Personal, Carnet y demás elementos de seguridad asignados a mi cargo.

Apellidos y Nombres Completos	Cedula	Ciudad	Proyecto o Sucursal	Sector/Área
Asles Elberto Soto Calleja	79255131	Viterbo	3143058 INU	Industrial

Conforme a la normatividad en seguridad y en especial, al Art. 230 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado y reglamentado por la Ley 11 de 1984, Dec. 682 de 1984, Dec. 686 de 1970 y Res. 46 de 1952 del Ministerio de la Protección Social y conforme a lo establecido en el Art. 178 de la Res. 2400 de 1979, le estamos haciendo entrega de los siguientes elementos de protección personal y/o dotación:

[illegible]

USO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

Por favor, marcar con una X si recibe el elemento.

CASCO	SI
<p>1. Uso: No lo utilice con elementos adicionales (gomas, pañoletas, etc.) que no estén diseñados para uso o acoplamiento.</p> <p>1.1. Ajuste al tamaño de su cabeza, de forma que cuando se incline no se caiga.</p> <p>1.2. No haga perforaciones o marcas que afecten la rigidez del casco.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón de baño y agua. (NO use productos químicos para su lavado).</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco lejos de la exposición directa del sol.</p> <p>4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentra en mal estado o recibo un golpe fuerte.</p>	

MASCARILLA O RESPIRADOR	SI
<p>1. Uso: Ajuste el tamaño del arnés a su cabeza.</p> <p>1.1. Coloque el respirador cubriendo boca y nariz.</p> <p>1.3. Ubique las bandas inferiores del arnés atrás de su cuello y asegúrelas.</p> <p>1.4. Ajuste de los extremos de las bandas.</p> <p>1.5. Realice prueba de sellado con presión positiva y negativa.</p> <p>2. Mantenimiento: Desarme la mascarilla por piezas y lave con jabón Neutro y agua. (NO use agua caliente ni químicos para su lavado).</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, guárdelo en una bolsa preferiblemente con cierre.</p> <p>4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentra en mal estado, el arnés no ajusta adecuadamente.</p>	

VISOR / CARETA	SI
<p>1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.</p> <p>1.2. Ajuste a su cabeza o al casco, según sea la necesidad.</p> <p>1.3. Verifique que el lente o visor este libre de rayones o fisuras.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón neutro y agua.</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco.</p> <p>4. Cambio: Si los elementos regulables o de ajuste presentan desgaste, fisuras o envejecimiento.</p>	

GAFAS DE SEGURIDAD	SI
<p>1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.</p> <p>1.2. Verifique el ajuste lo más cerca de los ojos sin que las pestañas entren en contacto con los lentes.</p> <p>1.3. Las piezas de agarre deben tocar cada lado de la cabeza y ajustarse detrás de las orejas, de forma que cuando incline la cabeza no se caigan.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave el lente con agua y jabón neutro.</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, si es posible en un estuche.</p> <p>4. Cambio: Si el lente presenta fisuras, o alguna de sus piezas no ajusta adecuadamente.</p>	

PROTECTOR AUDITIVO	SI
<p>1. Uso: Verifique su estado antes de usar.</p> <p>1.2. Manipule con las manos limpias.</p> <p>1.3. Ajuste a los oídos para evitar la filtración de ruido.</p> <p>1.4. No retire en áreas con altos niveles de ruido.</p> <p>2. Mantenimiento: Tapacoides de inserción: Lavar con agua y jabón neutro. Tapacoides de copa: Limpiar con una tela húmeda.</p> <p>3. Almacenamiento: Mantener en su estuche, en un lugar limpio seco y fresco.</p> <p>4. Cambio: Mal ajuste en alguna de sus piezas, gomas o deterioro en el material.</p>	

BOTAS	SI
<p>1. Uso: Verifique su talla y el material de acuerdo con el trabajo a realizar.</p> <p>1.1. Verifique el estado antes de usar.</p> <p>2. Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo.</p> <p>3. Mantenimiento: Conserve limpios y secos cuando no se utilicen. Colocar en sitios secos y lejos de fuentes de calor.</p> <p>4. Cambio: Si presentan deterioro o deformaciones en el material, suela o puntera.</p>	

Yo, Arles E. Soto Calleja identificado (a) con CC: 79 25131 recibo a conformidad la dotación, elementos de protección personal, y de Seguridad física.

ME COMPROMETO a: utilizarlos y cuidarlos siempre en el desempeño de mis funciones, para lo cual me indicaron la suficiente información de uso, mantenimiento, almacenamiento y cambio de los mismos.

Al finalizar mi contrato con la compañía, Me comprometo a entregar la dotación, Elementos de Protección Personal, Carnets y demás elementos de seguridad asignados a mi cargo

Apellidos y Nombres Completos

Jenny Carolina Lewis Newland

Cedula

1087 989 255

Cluded

U. Teubner

Proyecto o Sucursal

5143058 inv

Sector/Area

industrial

[illegible]

Section/Area

Industrial

[illegible]

USO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN									
Por favor, marcar con una X si recibe el elemento.									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">CASCO</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">SI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p>1. Uso: No lo utilice con elementos adicionales (gorras, pañuelos, etc.) que no estén diseñados para uso o acoplamiento.</p> <p>1.1. Ajuste al tamaño de su cabeza, de forma que cuando se incline no se caiga.</p> <p>1.2. No haga perforaciones o marcas que afecten la rigidez del casco.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón de baño y agua. (NO use productos químicos para su lavado)</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco lejos de la exposición directa del sol.</p> <p>4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentra en mal estado o recibe un golpe fuerte.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	CASCO	SI	<p>1. Uso: No lo utilice con elementos adicionales (gorras, pañuelos, etc.) que no estén diseñados para uso o acoplamiento.</p> <p>1.1. Ajuste al tamaño de su cabeza, de forma que cuando se incline no se caiga.</p> <p>1.2. No haga perforaciones o marcas que afecten la rigidez del casco.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón de baño y agua. (NO use productos químicos para su lavado)</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco lejos de la exposición directa del sol.</p> <p>4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentra en mal estado o recibe un golpe fuerte.</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">MASCARILLA O RESPIRADOR</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">SI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p>1. Uso: Ajuste el tamaño del arnés a su cabeza.</p> <p>1.1. Coloque el respirador cubriendo boca y nariz.</p> <p>1.2. Ubique las bandas inferiores del arnés atrás de su cuello y asegúrelas.</p> <p>1.3. Ajuste de los extremos de las bandas.</p> <p>1.4. Realice prueba de sellado con presión positiva y negativa.</p> <p>2. Mantenimiento: Desarme la mascarilla por piezas y lave con jabón Neutro y agua. (NO use agua caliente ni químicos para su lavado)</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, guárdelo en una bolsa preferiblemente con cierre.</p> <p>4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentra en mal estado, el arnés no ajusta adecuadamente.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	MASCARILLA O RESPIRADOR	SI	<p>1. Uso: Ajuste el tamaño del arnés a su cabeza.</p> <p>1.1. Coloque el respirador cubriendo boca y nariz.</p> <p>1.2. Ubique las bandas inferiores del arnés atrás de su cuello y asegúrelas.</p> <p>1.3. Ajuste de los extremos de las bandas.</p> <p>1.4. Realice prueba de sellado con presión positiva y negativa.</p> <p>2. Mantenimiento: Desarme la mascarilla por piezas y lave con jabón Neutro y agua. (NO use agua caliente ni químicos para su lavado)</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, guárdelo en una bolsa preferiblemente con cierre.</p> <p>4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentra en mal estado, el arnés no ajusta adecuadamente.</p>	
CASCO	SI								
<p>1. Uso: No lo utilice con elementos adicionales (gorras, pañuelos, etc.) que no estén diseñados para uso o acoplamiento.</p> <p>1.1. Ajuste al tamaño de su cabeza, de forma que cuando se incline no se caiga.</p> <p>1.2. No haga perforaciones o marcas que afecten la rigidez del casco.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón de baño y agua. (NO use productos químicos para su lavado)</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco lejos de la exposición directa del sol.</p> <p>4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentra en mal estado o recibe un golpe fuerte.</p>									
MASCARILLA O RESPIRADOR	SI								
<p>1. Uso: Ajuste el tamaño del arnés a su cabeza.</p> <p>1.1. Coloque el respirador cubriendo boca y nariz.</p> <p>1.2. Ubique las bandas inferiores del arnés atrás de su cuello y asegúrelas.</p> <p>1.3. Ajuste de los extremos de las bandas.</p> <p>1.4. Realice prueba de sellado con presión positiva y negativa.</p> <p>2. Mantenimiento: Desarme la mascarilla por piezas y lave con jabón Neutro y agua. (NO use agua caliente ni químicos para su lavado)</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, guárdelo en una bolsa preferiblemente con cierre.</p> <p>4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentra en mal estado, el arnés no ajusta adecuadamente.</p>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">VISOR / CARETA</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">SI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p>1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.</p> <p>1.2. Ajuste a su cabeza o al casco, según sea la necesidad.</p> <p>1.3. Verifique que el lente o visera esté libre de rayones o fisuras.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón neutro y agua.</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco.</p> <p>4. Cambio: Si los elementos regulables o de ajuste presentan desgaste, fisuras o envejecimiento.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	VISOR / CARETA	SI	<p>1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.</p> <p>1.2. Ajuste a su cabeza o al casco, según sea la necesidad.</p> <p>1.3. Verifique que el lente o visera esté libre de rayones o fisuras.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón neutro y agua.</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco.</p> <p>4. Cambio: Si los elementos regulables o de ajuste presentan desgaste, fisuras o envejecimiento.</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">GAFAS DE SEGURIDAD</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">SI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p>1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.</p> <p>1.2. Verifique el ajuste lo más cerca de los ojos sin que las pestañas entren en contacto con los lentes.</p> <p>1.3. Las piezas de agarre deben tocar cada lado de la cabeza y ajustarse detrás de las orejas, de forma que cuando incline la cabeza no se caigan.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave el lente con agua y jabón neutro.</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, si es posible en un estuche.</p> <p>4. Cambio: si el lente presenta fisuras, o alguna de sus piezas no ajusta adecuadamente.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	GAFAS DE SEGURIDAD	SI	<p>1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.</p> <p>1.2. Verifique el ajuste lo más cerca de los ojos sin que las pestañas entren en contacto con los lentes.</p> <p>1.3. Las piezas de agarre deben tocar cada lado de la cabeza y ajustarse detrás de las orejas, de forma que cuando incline la cabeza no se caigan.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave el lente con agua y jabón neutro.</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, si es posible en un estuche.</p> <p>4. Cambio: si el lente presenta fisuras, o alguna de sus piezas no ajusta adecuadamente.</p>	
VISOR / CARETA	SI								
<p>1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.</p> <p>1.2. Ajuste a su cabeza o al casco, según sea la necesidad.</p> <p>1.3. Verifique que el lente o visera esté libre de rayones o fisuras.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón neutro y agua.</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco.</p> <p>4. Cambio: Si los elementos regulables o de ajuste presentan desgaste, fisuras o envejecimiento.</p>									
GAFAS DE SEGURIDAD	SI								
<p>1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.</p> <p>1.2. Verifique el ajuste lo más cerca de los ojos sin que las pestañas entren en contacto con los lentes.</p> <p>1.3. Las piezas de agarre deben tocar cada lado de la cabeza y ajustarse detrás de las orejas, de forma que cuando incline la cabeza no se caigan.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave el lente con agua y jabón neutro.</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, si es posible en un estuche.</p> <p>4. Cambio: si el lente presenta fisuras, o alguna de sus piezas no ajusta adecuadamente.</p>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">PROTECTOR AUDITIVO</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">SI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p>1. Uso: Verifique su estado antes de usar.</p> <p>1.2. Manipule con las manos limpias.</p> <p>1.3. Ajuste a los oídos para evitar la filtración de ruido.</p> <p>1.4. No retire en áreas con altos niveles de ruido.</p> <p>2. Mantenimiento: Tapacillos de inserción: Lavar con agua y jabón neutro. Tapacillos de copa: limpiar con una tela húmeda.</p> <p>3. Almacenamiento: Mantener en su estuche, en un lugar limpio seco y fresco.</p> <p>4. Cambio: Mal ajuste en alguna de sus piezas, grietas o deterioro en el material.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	PROTECTOR AUDITIVO	SI	<p>1. Uso: Verifique su estado antes de usar.</p> <p>1.2. Manipule con las manos limpias.</p> <p>1.3. Ajuste a los oídos para evitar la filtración de ruido.</p> <p>1.4. No retire en áreas con altos niveles de ruido.</p> <p>2. Mantenimiento: Tapacillos de inserción: Lavar con agua y jabón neutro. Tapacillos de copa: limpiar con una tela húmeda.</p> <p>3. Almacenamiento: Mantener en su estuche, en un lugar limpio seco y fresco.</p> <p>4. Cambio: Mal ajuste en alguna de sus piezas, grietas o deterioro en el material.</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">BOTAS</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">SI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p>1. Uso: Verifique su talla y el material de acuerdo con el trabajo a realizar.</p> <p>1.1. Verifique el estado antes de usar.</p> <p>2. Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo.</p> <p>3. Mantenimiento: Conserve limpios y secos cuando no se utilicen. Colocar en sitios secos y lejos de fuentes de calor.</p> <p>4. Cambio: Si presentan deterioro o deformaciones en el material, suela o puntas.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	BOTAS	SI	<p>1. Uso: Verifique su talla y el material de acuerdo con el trabajo a realizar.</p> <p>1.1. Verifique el estado antes de usar.</p> <p>2. Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo.</p> <p>3. Mantenimiento: Conserve limpios y secos cuando no se utilicen. Colocar en sitios secos y lejos de fuentes de calor.</p> <p>4. Cambio: Si presentan deterioro o deformaciones en el material, suela o puntas.</p>	
PROTECTOR AUDITIVO	SI								
<p>1. Uso: Verifique su estado antes de usar.</p> <p>1.2. Manipule con las manos limpias.</p> <p>1.3. Ajuste a los oídos para evitar la filtración de ruido.</p> <p>1.4. No retire en áreas con altos niveles de ruido.</p> <p>2. Mantenimiento: Tapacillos de inserción: Lavar con agua y jabón neutro. Tapacillos de copa: limpiar con una tela húmeda.</p> <p>3. Almacenamiento: Mantener en su estuche, en un lugar limpio seco y fresco.</p> <p>4. Cambio: Mal ajuste en alguna de sus piezas, grietas o deterioro en el material.</p>									
BOTAS	SI								
<p>1. Uso: Verifique su talla y el material de acuerdo con el trabajo a realizar.</p> <p>1.1. Verifique el estado antes de usar.</p> <p>2. Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo.</p> <p>3. Mantenimiento: Conserve limpios y secos cuando no se utilicen. Colocar en sitios secos y lejos de fuentes de calor.</p> <p>4. Cambio: Si presentan deterioro o deformaciones en el material, suela o puntas.</p>									

Yo, JUAN DEIBER VILLANO identificado (a) con CC: 75.107.997 Recibo a conformidad la dotación, elementos de protección personal, y de Seguridad física.

ME comprometo a: utilizarlos y cuidarlos siempre en el desempeño de mis funciones, para lo cual me indicaron la suficiente información de uso, mantenimiento, almacenamiento y cambio de los mismos.

Al finalizar mi contrato con la compañía, me comprometo a entregar la dotación, Elementos de Protección Personal, Carnets y demás elementos de seguridad asignados a mi cargo

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA

Código	DS-F-02-01
Versión	6
Fecha	Agosto 2023
Elaborado por	Halter Goolgoy
Revisado por	Holman Monaro
Aprobado por	Tancy Pardo

Apellidos y Nombres Completos

Angie Camila Mancada Osorio

Cedula

1004739122

Cluded

U.ferbo

Proyecto e Sucursal

5143058 INU

SectorArea

Industrial

Conforme a la normatividad en seguridad y en especial, al Art. 230 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado y reglamentado por la Ley 11 de 1984, Dec. 982 de 1984, Dec. 686 de 1970 y Res. 46 de 1952 del Ministerio de la Protección Social y conforme a lo establecido en el Art. 176 de la Res. 2400 de 1979, le estamos haciendo entrega de los siguientes elementos de protección personal y/o dotación:

[illegible]

	Aprobado por: <u>Tony Pardo</u>
USO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	
Por favor, marcar con una X si recibe el elemento.	

CASCO	SI
<p>1. Uso: No lo utilice con elementos adicionales (gorras, pañuelos, etc.) que no estén diseñados para uso o acoplamiento.</p> <p>1.1. Ajuste el tamaño de su cabeza, de forma que cuando se incline no se caiga.</p> <p>1.2. No haga perforaciones o marcas que afecten la rigidez del casco.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón de baño y agua. (NO use productos químicos para su lavado)</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco lejos de la exposición directa del sol.</p> <p>4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentra en mal estado o recibió un golpe fuerte.</p>	

MASCARILLA O RESPIRADOR	SI
<p>1. Uso: Ajuste el tamaño del arnés a su cabeza.</p> <p>1.1. Coloque el respirador cubriendo boca y nariz.</p> <p>1.3. Ubique las bandas inferiores del arnés atrás de su cuello y asegúrelas.</p> <p>1.4. Ajuste de los extremos de las bandas.</p> <p>1.5. Realice prueba de sellado con presión positiva y negativa.</p> <p>2. Mantenimiento: Desarme la mascarilla por piezas y lave con jabón Neutro y agua. (NO use agua caliente ni químicos para su lavado)</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, guárdelo en una bolsa preferiblemente con cierre.</p> <p>4. Cambio: Si presenta fisuras, se encuentra en mal estado, el arnés no ajusta adecuadamente.</p>	

FILTROS O CARTUCHOS	SI
<p>1. Uso: Verifique que sea el filtro adecuado para el tipo de exposición (Gas, Vapor o Solvente).</p> <p>1.2. Ajuste los filtros al respirador.</p> <p>2. Mantenimiento: Limpie el exterior con una tela húmeda.</p> <p>3. Almacenamiento: Retire diariamente del respirador y almacene en una bolsa con cierre.</p> <p>4. Cambio: Desechar cuando se note un aumento de resistencia a la respiración, o cuando detecte olor o sabor al gas, vapor o solvente.</p>	

VISOR / CARETA	SI
<p>1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.</p> <p>1.2. Ajuste a su cabeza o al casco, según sea la necesidad.</p> <p>1.3. Verifique que el lente o visor este libre de rayones o fisuras.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave por lo menos cada 30 días, con Jabón neutro y agua.</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco.</p> <p>4. Cambio: Si los elementos regulables o de ajuste presentan desgaste, fisuras o envejecimiento.</p>	

GAFAS DE SEGURIDAD	SI
<p>1. Uso: Compruebe el buen estado antes de usar.</p> <p>1.2. Verifique el ajuste lo más cerca de los ojos sin que las pestañas entren en contacto con los lentes.</p> <p>1.3. Las piezas de agarre deben tocar cada lado de la cabeza y ajustarse detrás de las orejas, de forma que cuando incline la cabeza no se caigan.</p> <p>2. Mantenimiento: Lave el lente con agua y jabón neutro.</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve en un lugar limpio, seco y fresco, si es posible en un estuche.</p> <p>4. Cambio: si el lente presenta fisuras, o alguna de sus piezas no ajusta adecuadamente.</p>	

GUANTES	SI
<p>1. Uso: Verifique que no tengan perforaciones o grietas.</p> <p>1.1. Son de uso personal.</p> <p>1.2. Verifique el tipo de guante de acuerdo al trabajo a realizar.</p> <p>1.3. Verifique la talla adecuada.</p> <p>2. Mantenimiento: Guantes de caucho o Solventes: Lávelos con agua y jabón neutro.</p> <p>3. Almacenamiento: Conserve limpios y secos.</p> <p>4. Cambio: Si presentan fisuras, desgaste o impregnación de químicos.</p>	

PROTECTOR AUDITIVO	SI
<p>1. Uso: Verifique su estado antes de usar.</p> <p>1.2. Manipule con las manos limpias.</p> <p>1.3. Ajuste a los oídos para evitar la filtración de ruido.</p> <p>1.4. No retire en áreas con altos niveles de ruido.</p> <p>2. Mantenimiento: Tapacoides de inserción: Lavar con agua y jabón neutro. Tapacoides de copa: limpiar con una tela húmeda.</p> <p>3. Almacenamiento: Mantener en su estuche, en un lugar limpio seco y fresco.</p> <p>4. Cambio: Mal ajuste en alguna de sus piezas, grietas o deterioro en el material.</p>	

BOTAS	SI
<p>1. Uso: Verifique su talla y el material de acuerdo con el trabajo a realizar.</p> <p>1.1. Verifique el estado antes de usar.</p> <p>2. Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo.</p> <p>3. Mantenimiento: Conserve limpios y secos cuando no se utilicen. Colocar en sitios secos y lejos de fuentes de calor.</p> <p>4. Cambio: Si presentan deterioro o deformaciones en el material, suela o puntas.</p>	

DOTACIÓN			
CAMISA	SI	ESCAPANDIA	SI
CHAQUETA	SI	CHALECO	SI
OVEROL	SI	BATA	SI
PANTALON	SI	GORRA	SI
IMPERMEABLE	SI	OTRO	SI

SEGURIDAD FISICA			
Carné	SI	Tarjeta de Acceso	SI

Yo, Camila Olmeda Osorio Identificado (a) con CC: 1804739221 Recibo a conformidad la dotación, elementos de protección personal, y de Seguridad física.

ME COMPROMETO a: utilizarlos y cuidarlos siempre en el desempeño de mis funciones, para lo cual me indicaron la suficiente información de uso, mantenimiento, almacenamiento y cambio de los mismos.

Al finalizar mi contrato con la compañía, Me comprometo a entregar la dotación, Elementos de Protección Personal, Carnets y demás elementos de seguridad asignados a mi cargo




**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 03
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.37. Incapacidades interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.





INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com>

para Linda, Dolly ▾

jue, 22 feb, 11:35 a.m.



Buenos Días.

Me permito informar que realizando seguimiento al estado actual del Conductor ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL identificado con Número de cédula 1.054.916.885 el día de hoy se notifica que el trabajador continúa hospitalizado en la Ciudad de Manizales.

El día de ayer tuvo valoración por urología quien genera un diagnóstico de cálculo en la parte del riñón y la uretra el cual debe ser extraído por medio de cirugía, el trabajador debe estar hospitalizado hasta ese día, estamos en espera de la autorización por parte de la EPS para valoración con anestesiólogo y programación de cirugía.

El día de hoy me comuniqué con Hector Aldana para informar el tema y solicitarle indicaciones para el manejo de la plataforma SAP y así cargar los respectivos documentos.

Muchas gracias

Quedo atenta



INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com>
para Linda, Dolly ▾

📧 · vie, 23 feb, 2:30 p.m. (hace 13 días)



Buenas tardes


El día de hoy realizando seguimiento al estado actual del Conductor ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL Identificado con Número de cédula 1.054.916.885 se notifica que el trabajador se encuentra en espera de ingreso a cirugía programada para el día de hoy en la Ciudad de Manizales. Estamos a la espera de la documentación remitida por la EPS.

Adjunto resultados de exámenes realizados

Muchas Gracias

Quedo Atenta

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail ⓘ



Buenos días

Me permito informar que el Conductor ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL identificado con Número de cédula 1.054.916.885 fue operado el día sábado 24 de Febrero, se encuentra en estado óptimo, le generan 7 días de Incapacidad con diagnóstico N23X (cólico renal no especificado) la cual finaliza el 01/03/2024, el Trabajador deberá presentarse a consulta de control por especialista de urología en 20 días.

Adjunto documentos de historia clínica - Incapacidad.

Muchas gracias

Quedo atenta

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9 Actividad Económica: 8610 Régimen: Común

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601



ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL
 Identificación CC 1054916885 Sexo al nacer Hombre
 Fecha nac. 26/12/1986(37 años) Edad Ingreso 37 años
 Tel. 3117938169 - 3117938169
 Dirección CRA 8#4-66
 Municipio VITERBO
 Departamento CALDAS
 Tipo de zona Zona Urbana

ADMISION No. 1137027

Fecha ingreso 20/02/2024 3:12:00 p. m.
 Contrato NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
 NIT 900156264
 Plan CONTRIBUTIVO 2023- Cotizante

ORDEN MÉDICA DE EGRESO

Dx. N23X

#	Procedimientos NO Qx	Cantidad
1	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE VIAS URINARIAS [UROTAC] (879430) Observaciones: EN 2 SEMANAS FECHA PRESCRIPCIÓN: 2024/02/24 15:15. VIGENCIA: 2024/03/25 15:15	1(Un)
2	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA (890394) Observaciones: CONTROL POP EN 20 DÍAS CON RESULTADO DE UROTAC AGENDAR CITA LLAMANDO AL NUMERO 8933943 - 8968239 FECHA PRESCRIPCIÓN: 2024/02/24 15:15. VIGENCIA: 2024/03/25 15:15	1(Un)

VICTOR IVAN ROMERO NIETO
 Urología
 R.M. 1032371386-CC1032371386

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal exigidos por el personal de salud.***

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES - CALDAS - Tel. (6) 8990000

Impreso: VICTOR IVAN ROMERO NIETO Fecha Imp: 24/02/2024 3:16:00 p. m.

Generado por: COMEDINYS - Razón social: WELJI COLOMBIA SAS NIT: 908.723.896-3



AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -

CALDAS - Tel: (6) 8990000

PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)

ADMISION No. 1137027

Identificación	CC 1054916885	Sexo al nacer	Hombre	Fecha ingreso	20/02/2024 3:12:00 p. m.
Fecha nac.	26/12/1986	Edad	37 años	Ubicación	CAM-Sala de Cirugía 2
Tel.	3117938169 - 3117938169	Ingreso		Clase de ingreso	Urgencias
Dirección	CRA 8#4-66			Origen	Otro
Municipio	VITERBO			Servicio	Servicio de Urgencias
Departamento	CALDAS			Contrato	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
Tipo de zona	Zona Urbana			NIT	900156264
				Plan	CONTRIBUTIVO 2023- Cotizante

INSTRUCCIONES DE EGRESO UBICACIÓN: CAM-SALA DE CIRUGÍA 2. FECHA EVENTO: 24/02/2024 3:11:00 p. m.

Educación

CONTROL POP EN 20 DÍAS CON RESULTADO DE UROTAC AGENDAR CITA LLAMANDO AL NUMERO 8933943 - 8968239
 ACETAMINOFÉN 1 GR VO CADA 8 HORAS POR 10 DÍAS
 HIOSCINA 10 MG VO CADA 8 HORAS POR 5 DÍAS
 NAPROXENO 250 MG VO CADA 8 HORAS POR 3 DÍAS
 TAMSULOSINA 0.4MG VO CADA DIA POE 30 DÍAS
 CEFALEXINA 500 MG VO CADA 6 HORAS POR 5 DÍAS
 UROTAC EN 15 DÍAS
 RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA
 INCAPACIDAD 7 DÍAS
 RETIRO CATETER JJ EN 4 SEMANAS DEPENDIENDO UROTAC

NOTA: EL CATÉTER PUEDE PRODUCIR DOLOR ABDOMINAL, ARDOR AL ORINAR, SANGRADO EN LA ORINA, ORINA DE FORMA FRECUENTE. LOS SÍNTOMAS AUMENTAN SI TOMA POCO LÍQUIDO Y HACE ESFUERZO FÍSICO O AGUANTA LAS GANAS DE ORINAR. ESTÁ DISEÑADO PARA DURAR HASTA 3 MESES.

SE EXPLICA DE FORMA CLARA LA PRESENCIA DEL CATÉTER, LA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA A SU USO, EL TIEMPO DE USO ESTABLECIDO Y LA NECESIDAD DE RETIRO AMBULATORIO

RECOMENDACIONES GENERALES EN LA DIETA (UROLITIASIS)

- CONSUMIR ABUNDANTE LÍQUIDOS EN LA DIETA, AL MENOS 2 LITRO DE AGUA AL DÍA
- NO CONSUMIR GASEOSAS NI JUGOS INDUSTRIALES
- CONSUMIR DIETA RICA EN FIBRA
- CONSUMIR ABUNDANTE JUGO DE LIMÓN
- CONSUMIR CON MODERACIÓN PROTEÍNAS DE ORIGEN ANIMAL
- CONSUMO DE VITAMINA C (JUGO DE NARANJA)
- DISMINUIR EL CONSUMO DE OXALATO (ESPINACAS, SALVADO DE TRIGO, CACAHUETES, APIO, CHOCOLATE).

SIGNOS PARA IR A URGENCIAS: FIEBRE TEMPERATURA $>38.5^{\circ}\text{C}$, DOLOR INTENSO QUE NO CEDE CON ANALGÉSICOS, SANGRADO ABUNDANTE CON COÁGULOS EN LA ORINA, DIFICULTAD PARA RESPIRAR, RETENCIÓN DE ORINA, SALIDA DE CATÉTER DOBLE J

VICTOR IVAN ROMERO NIETO

UROLOGIA

R.M. 1032371386-CC1032371386

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicados por el personal de salud.***

Imprime: VICTOR IVAN ROMERO NIETO Fecha Imp: 24/02/2024 3:16:00 p. m.
 Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELLI COLOMBIA SAS NIT: 908.723.696-3

Página 1 de 1

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -
CALDAS - Tel: (6) 8990000

PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)

ADMISION No. 1137027

Identificación	CC 1054916885	Sexo al nacer	Hombre	Fecha ingreso	20/02/2024 3:12:00 p. m.
Fecha nac.	26/12/1986	Edad	37 años	Ubicación	CAM-Sala de Cirugía 2
Tel.	3117938169 - 3117938169	ingreso		Clase de ingreso	Urgencias
Dirección	CRA 8#4-66			Origen	Otro
Municipio	VITERBO			Servicio	Servicio de Urgencias
Departamento	CALDAS			Contrato	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
Tipo de zona	Zona Urbana			NIT	900156264
				Plan	CONTRIBUTIVO 2023- Cotizante

DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS UBICACIÓN: CAM-SALA DE CIRUGÍA 2. FECHA EVENTO: 24/02/2024 3:04:00 p. m.

Sala de cirugía	CAM-Sala de Cirugía 2	Prioridad	Normal
Inicio de cirugía	2024-02-24 14:00	Fin de cirugía	2024-02-24 14:00

Tipo de anestesia: Regional

PRE-Operatorio

Código

N23X

COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO

Diagnóstico

Equipo Quirúrgico

MARIA TERESA GOMEZ ARISTIZABAL

VICTOR IVAN ROMERO NIETO

DANIEL ALBERTO VILLOTA BACCA

Cargo

Auxiliar

Cirujano

Anestesiologo

Especialidad

Auxiliar de Enfermería

Urología

Anestesiología

Procedimiento	Tipo de herida	Finalidad	Lateralidad	Duración (Min.)	Cirujano principal	Tipo acto Qx
LITOTRICIA (FRAGMENTACION) INTRACORPOREA DE CALCULOS EN VIA URINARIA(592401) - PRINCIPAL	Limpia-Contaminada	Terapeutico	Izquierdo	90	VICTOR IVAN ROMERO NIETO	Básica

Descripción: PARADA DE SEGURIDAD. ANESTESIA GENERAL, POSICIÓN DE LITOTOMÍA, ASEPSIA Y ANTISEPSIA. LUBRICACIÓN URETRAL CON LIDOCAINA JALEA. EVACUACIÓN VESICAL CON Sonda NELATON 16 FR. PASO DE URETEROSCOPIO SEMIRRÍGIDO, UBICACIÓN DE MEATO URETERAL izquierdo SE AVANZA GUIA SENSOR HACIA PROXIMAL. SE REALIZA URETEROSCOPIA EVIDENCIANDO HALLAZGOS. SE AVANZA FIBRA LÁSER. ENERGÍA 0.6 JULIO * 8 HERTZ. SE REALIZA FRAGMENTACIÓN LÁSER DE CÁLCULO DESCRITO. NO SE LOGRA AVANZAR POR REGION ESTRECHA DE CALCULO URETERAL. RETIRO DE URETEROSCOPIO SOBRE GUIA SENSOR SE AVANZA CATÉTER JJ 6 X24 SIN HILOS. OBSERVANDO LOOP DISTAL EN VEJIGA, LUBRICACIÓN URETRAL CON LIDOCAINA JALEA. EVACUACIÓN VESICAL CON Sonda NELATON 16 FR. FINALIZA PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES.

Hallazgos: URETEROSCOPIA IZQUIERDA:

ESTRECHEZ EN REGION INTRAMUJAR QUE SE LOGRA FRANQUEAR CON EL EQUIPO.

EN TECIO MEDIO HAY CALCULO DE APROX 1 CM EL CUAL SE FRAGMENTA, LA ZONA URETRAL ALREDEDOR DEL CALCULO ES FOBROTICA, PALIDA Y DE BAJO CALIBRE PERISTALTICO, NO SE LOGRA AVANZAR POSTERIOR A ESTA ZONA QUEDA CATETER JJ 6 X 24 SIN HILOS

Anotaciones: PLAN

SALIDA

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicados por el personal de salud.***

Imprime: VICTOR IVAN ROMERO NIETO Fecha Imp: 24/02/2024 3:17:00 p. m.
Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELLI COLOMBIA SAS NIT: 900.723.896-3

Página 1 de 2

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -

CALDAS - Tel: (6) 8990000



PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)

Identificación	CC 1054916885	Sexo al nacer	Hombre	Fecha Ingreso	20/02/2024 3:12:00 p. m.
Fecha nac.	26/12/1986	Edad	37 años	Ubicación	CAM-Sala de Cirugía 2
Tel.	3117938169 - 3117938169	Ingreso		Clase de ingreso	Urgencias
Dirección	CRA 8#4-66			Origen	Otro
Municipio	VITERBO			Servicio	Servicio de Urgencias
Departamento	CALDAS			Contrato	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
Tipo de zona	Zona Urbana			NIT	900156264
				Plan	CONTRIBUTIVO 2023- Cotizante

ADMISION No. 1137027

INCAPACIDAD UBICACIÓN: CAM-SALA DE CIRUGÍA 2. FECHA EVENTO: 24/02/2024 3:14:00 p. m.

Incapacidad

No 79646

Modalidad del servicio	Intramural
Origen de incapacidad	Común
Diagnostico principal	N23X
Diagnóstico relacionado	R104
Fecha de inicio	24 - feb. - 2024
Días	7
Fecha hasta	01 - mar. - 2024
Dirigido a	A QUIEN CORRESPONDA

VICTOR IVAN ROMERO NIETO

CC 1032371386

UROLOGIA

R.M. 1032371386-CC1032371386

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todas las lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicados por el personal de salud.***

Imprime: VICTOR IVAN ROMERO NIETO Fecha Imp. 24/02/2024 3:16:00 p. m.
Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELLI COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

Página 1 de 1

AVIDANTI S.A.S.

NTT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -

CALDAS - Tel: (6) 8990000

**PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)****ADMISION No. 1137027**

Identificación	CC 1054916885	Sexo al nacer	Hombre	Fecha ingreso	20/02/2024 3:12:00 p. m.
Fecha nac.	26/12/1986	Edad	37 años	Ubicación	CAM-Urgencias
Tel.	3117938169 - 3117938169	Ingreso		Clase de ingreso	Urgencias
Dirección	CRA 8#4-66			Origen	Otro
Municipio	VITERBO			Servicio	Servicio de Urgencias
Departamento	CALDAS			Contrato	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
Tipo de zona	Zona Urbana			NTT	900156264
				Plan	CONTRIBUTIVO 2023- Cotizante

CONSULTA INICIAL DE URGENCIAS UBICACIÓN: CAM-URGENCIAS. INGRESO 1137027. FECHA EVENTO: 20/02/2024 3:14:00 p. m.

Finalidad: No aplica

Razón principal: Enfermedad general

Anamnesis**Motivo de consulta:** REMITIDO DE HOSITAL SAN JOSE DE VITERBO CALDAS EN CONTEXTO DE COLICO RENAL**Enfermedad actual:** Masculino de 35 años de edad remitido de hospital de Viterbo Caldas por cuadro de dolor abdominal intenso en hemiabdomen inferior asociado a nauseas y emesis en 4 oportunidades.**Revisión por sistemas**

Sistema	Anotaciones	No refiere	Refiere
Cabeza/Cuello	No cefalea, no fosfenos, no tinnitus	X	-
Cardiopulmonar	No disnea, ni palpitaciones	X	-
Gastrointestinal	No disfagia, no alteraciones del hábito intestinal, no dolor, no flatulencias	X	-
Genitourinario	No disuria, no nicturia, no urgencia miccional	X	-
Osteomuscular	No mialgias, arcos de movimientos normales	X	-
Vascular Periférico	No dolor en extremidades, no intermitencia en la caminata	X	-
Piel y Faneras	No lesiones, no prurito	X	-
Hematopoyético	No astenia, no adinamia, no temblores, no lipotimias	X	-
Endocrino	No polifagia, sueño sin alteración	X	-
Neurológico	No pérdidas de memoria, no desorientación, no alteraciones de la fuerza o la sensibilidad	X	-

Examen Físico

Zona	Anotaciones	Normal	Anormal	Sin evaluar
Cabeza	Normocéfalo, cuero cabelludo bien implantado, íntegro	X	-	-
Organos de los sentidos	Mucosa oral húmeda, orofaringe sin edema ni eritema. Tabique nasal alineado. Otoscopia: sin alteraciones	X	-	-
Cuello	Sin masas ni adenomegalias, no ingurgitación yugular	X	-	-
Corazón	Rs Cs rítmicos, no taquicárdicos, no desdoblamientos, no soplos	X	-	-
Pulmones	RsRs murmullo claro, sin agregados. No hay signos de dificultad respiratoria	X	-	-
Mamas		-	-	X
Abdomen	Blando, depresible, no masas ni megalias, no hay dolor ni signos de irritación peritoneal Peristaltismo presente	X	-	-
Genitourinario		-	-	X
Extremidades	Eutróficas, simétricas, sin edemas. Pulsos distales presentes, simétricos	X	-	-

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención por esta razón se le indica al paciente seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicados por el personal de salud.***

Impreso: JOSE URUEL GERALDO GERALDO Fecha Imp: 22/02/2024 11:10:00 a. m.
Generado por: GUMEDISYS - Renta social: WELB COLOMBIA SAS Nit: 908.723.696-3

Página 1 de 15

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -

CALDAS - Tel: (6) 8990000



PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)

Neurológico	Alerta, orientado en tiempo, persona y lugar, pupilas isocóricas,	X	-	-
Piel y Faneras	reactivas a la luz. ROT normales, simétricos	X	-	-
	Integra, sin lesiones visibles			
Diagnóstico	Diagnóstico	Tipo de diagnóstico		Principal Secundario
Código		Confirmado	Repetido	X
R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOSNO ESPECIFICADOS			

Análisis médico

Paciente valorado previo lavado de manos según indicaciones de la OMS y utilizando todos los elementos de protección personal de acuerdo a protocolo institucional y consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de infección por SARS-COV-2/COVID-19 en establecimiento de atención en salud

Diagnostico

-Dolor abdominal en estudio
——cólico renal ?

Antecedentes:

- *Patológicos: Urolitiasis sin seguimiento ?
- *Quirúrgicos: Niega
- *Alérgicos: Niega
- *Tóxicos: Niega
- *Farmacológicos: Niega
- *Familiars: Niega
- *Ocupación: Conductor
- **Score sad person menor de 5 pts no requiere activación de protocolo institucional.
- *Inmunización: tres dosis para SARSCOV2
- *Procedencia: Viterbo Caldas
- *Acompañante: Sofia Zapata
- *Teléfono: 3114552439

ANÁLISIS

Masculino de 35 años de edad remitido de hospital de Viterbo Caldas por cuadro de dolor abdominal intenso en hemiabdomen inferior asociado a nauseas y emesis en 4 oportunidades. Al ingreso paciente algico, signos vitales en rangos de normalidad, abdomen blando, no doloroso a la palpación, puñopercusión positiva del lado izquierdo, refiere estreñimiento desde hace tres días, resto dentro de rangos de normalidad. Se ingresa para manejo integral. Se explica a paciente y familiar conducta a seguir, dicen entender y aceptar.

Plan de tratamiento

Hospitalización 4+
Nada vía oral
Acceso venoso
Monitoreo signos vitales de rutina
Medicamentos según formula medica
Ss Paraclínicos
Avisar si deterioro
Muchas gracias
Destino Observación

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención personal en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicados por el personal de salud.***

Impreso: JOSE URIEL GIBALDO GIBALDO Fecha Imp:22/02/2024 11:10:06 a. m.
Generado por: COMEDISYS - Razón social: WELBI COLOMBIA SAS NIT: 908.723.696-3

Página 2 de 15

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -

CALDAS - Tel: (6) 8990000



PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)

ALEJANDRO VELEZ DUQUE

MEDICINA GENERAL

R.M. 1053864220-CC1053864220

INTERCONSULTA UBICACIÓN: CAM-URGENCIAS. INGRESO 1137027. FECHA EVENTO: 21/02/2024 6:14:00 p. m.

Subjetivo

Respuesta Interconsulta Urología

Paciente de 35 años de edad remitido de hospital de Viterbo Caldas por cuadro de dolor abdominal intenso en hemiabdomen inferior asociado a náuseas y emesis en 4 oportunidades. Se revisan paraclínicos con aumento de azoados, hemograma sin alteraciones, proteína C reactiva elevada sin embargo uroanálisis y gram no patológicos infecciosos. UROTAC con evidencia de urolitiasis izquierda con repercusión urodinámica.

Antecedentes:

- *Patológicos: Urolitiasis sin seguimiento?
- *Quirúrgicos: Niega
- *Alérgicos: Niega
- *Tóxicos: Niega
- *Farmacológicos: Niega
- *Familiares: Niega
- *Ocupación: Conductor
- **Score sad person menor de 5 pts no requiere activación de protocolo institucional.
- *Inmunización: tres dosis para SARSCOV2
- *Procedencia: Viterbo Caldas
- *Acompañante: Sofia Zapata
- *Teléfono: 3114552439

Actualmente paciente hemodinámicamente estable, afebril, hidratado, algico, signos vitales en rangos de normalidad, abdomen blando, no signos de irritación peritoneal, puñopercusión positiva del lado izquierdo,

Paraclínicos 21/02/2024

Estudios:

- Creatinina 1.73 NU 17.95
- Potasio 4.21 Sodio 140.6
- PCR 2.2
- Uroanálisis no patológico
- Hemograma hb 15.5, hcto 44.5, Leucos 13140, Neu 75% linf 16% plaq 281000

21/02/2024 urotac: Se visualizan imágenes con densidad cálcica hacia el sistema colector superior derecho de 1.5 mm y en el sistema colector inferior izquierdo de 1 mm en relación con calculo sin fenómeno obstructivo. Se identifica calculo localizado en la unión en el tercio medio del uréter izquierdo de aproximadamente 7x2.5 mm y proyectado adyacente hacia el proceso transversal de L4 izquierdo.

Vejiga distendida de paredes delgadas sin evidencia de cálculos, coágulos o masas en su interior.

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicada por el personal de salud.***

Impreso: JOSE URIEL GIRALDO GIRALDO Fecha Imp: 22/02/2024 11:30:00 a. m.
Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELBI COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

Página 3 de 15

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -
CALDAS - Tel: (6) 8990000

PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)

Próstata y vesículas seminales sin alteraciones.

Signos vitales

Últimos Signos Vitales	Valor Referencia Mín.	Valor Referencia Máx.	Valor Tomado	Unidades
P.A.Sistolica	50	180	123	mmHg
P.A.Diastolica	30	90	74	mmHg
PAM	0	0	90.3	mmHg
Frecuencia Cardiaca	45	90	73	V x Min
Frecuencia Respiratoria	15	30	16	V x Min
Temperatura	36	37.2	36.2	°C
Saturacion de Oxigeno	90	100	90	%

Examen Físico

Zona	Anotaciones	Normal	Anormal	Sin evaluar
Cabeza		-	-	X
Organos de los sentidos		-	-	X
Cuello		-	-	X

Diagnóstico

Código	Diagnóstico	Tipo de diagnóstico	Principal	Secundario
N23X	COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO	Confirmado Nuevo	X	

Procedimientos/Actividades Realizadas

Análisis médico

Paciente con ureterolitiasis media izquierda, con efecto obstructivo ipsilateral, uropatía obstructiva, modulación parcial de dolor, por lo que es candidato para manejo quirúrgico con litotricia laser intracorporea. se explica a paciente y familiar quienes dicen entender y aceptar. se solicita val por anestesiología

Plan de tratamiento

litotricia laser izquierda
val por anestesiología
hospitalizar por urologia

Destino

Hospitalización

VICTOR IVAN ROMERO NIETO
UROLOGIA
R.M. 1032371386-CC1032371386

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicada por el personal de salud.***

Imprimió: JOSE URIEL GIRALDO GIRALDO Fecha Imp: 22/02/2024 11:10:00 a. m.
Generado por: GOMEDISYS - Renta social: WELH COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

Página 4 de 15

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -
CALDAS - Tel: (6) 8990000**PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)****INTERCONSULTA UBICACIÓN: CAM-URGENCIAS. INGRESO 1137027. FECHA EVENTO: 22/02/2024 7:36:00 a. m.**
Subjetivo

Ver valoración preanestésica.

Signos vitales

Últimos Signos Vitales	Valor Referencia Mín.	Valor Referencia Máx.	Valor Tomado	Unidades
P.A.Sistolica	50	180	163	mmHg
P.A.Diastolica	30	90	104	mmHg
PAM	0	0	123.7	mmHg
Frecuencia Cardiaca	45	90	82	V x Min
Frecuencia Respiratoria	15	30	20	V x Min
Saturación de Oxígeno	90	100	90	%

Examen Físico

Zona	Anotaciones	Normal	Anormal	Sin evaluar
Cabeza	Normocéfalo, cuero cabelludo bien implantado, íntegro	X	-	-
Organos de los sentidos	Mucosa oral húmeda, orofaringe sin edema ni eritema. Tabique nasal alineado. Otoscopia: sin alteraciones	X	-	-
Cuello	Sin masas ni adenomegalias, no ingurgitación yugular	X	-	-
Corazón	Rs Cs rítmicos, no taquicárdicos, no desdoblamientos, no soplos	X	-	-
Pulmones	RsRs murmullo claro, sin agregados. No hay signos de dificultad respiratoria	X	-	-
Mamas	Simétricas, sin masas. no heridas, no secreciones por pezón	X	-	-
Abdomen	Blando, depresible, no masas ni megalias, no hay dolor ni signos de irritación peritoneal Peristaltismo presente	X	-	-
Genitourinario	Genitales externos normoconfigurados	X	-	-
Extremidades	Eutróficas, simétricas, sin edemas. Pulsos distales presentes, simétricos	X	-	-
Neurológico	Alerta, orientado en tiempo, persona y lugar, pupilas isocóricas, reactivas a la luz. ROT normales, simétricos	X	-	-
Piel y Faneras	Íntegra, sin lesiones visibles	X	-	-

Diagnóstico

Código	Diagnóstico	Tipo de diagnóstico	Principal	Secundario
N23X	COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO	Confirmado Nuevo	X	

Procedimientos/Actividades Realizadas

Ver valoración preanestésica.

Análisis médico

Ver valoración preanestésica.

Plan de tratamiento

Ver valoración preanestésica.

Destino Hospitalización

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicada por el personal de salud.***

Imprime: JOSE URIEL GIRALDO GIRALDO Fecha Imp: 22/02/2024 11:10:00 a. m.
Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELBI COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -
CALDAS - Tel: (6) 8990000

PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)

CARLOS ANDRES GALEANO CASTAÑEDA

ANESTESIOLOGÍA

R.M. 16072700-CC16072700

VALORACIÓN PREANESTÉSICA UBICACIÓN: CAM-URGENCIAS. INGRESO 1137027. FECHA EVENTO: 22/02/2024
9:37:00 a. m.

Finalidad: No aplica

Razón principal: Enfermedad general

Anamnesis

Motivo de consulta: Valoración preanestésica.

Enfermedad actual: Valoración preanestésica.

Antecedentes que No refiere: Hospitalarios, Perinatales, Patológicos, Farmacológicos, Alérgicos, Familiares, Hábitos, Otros, Factor de riesgo, Quirúrgicos
Signos vitales

Últimos Signos Vitales	Valor Referencia Mín.	Valor Referencia Máx.	Valor Tomado	Unidades
P.A. Sistólica	50	180	157	mmHg
P.A. Diastólica	30	90	98	mmHg
PAM	0	0	117.7	mmHg
Frecuencia Cardíaca	45	90	78	V x Min
Frecuencia Respiratoria	15	30	18	V x Min
Temperatura	36	37.2	36	°C
Saturación de Oxígeno	90	100	95	%

Revisión por sistemas

Sistema	Anotaciones	No refiere	Refiere
Cabeza/Cuello	No cefalea, no fosfenos, no tinnitus	X	-
Cardiopulmonar	No disnea, ni palpitaciones	X	-
Gastrointestinal	No disfagia, no alteraciones del hábito intestinal, no dolor, no flatulencias	X	-
Genitourinario	No disuria, no nicturia, no urgencia miccional	X	-
Osteomuscular	No mialgias, arcos de movimientos normales	X	-
Vascular Periférico	No dolor en extremidades, no intermitencia en la caminata	X	-
Piel y Faneras	No lesiones, no prurito	X	-
Hematopoyético	No astenia, no adinamia, no temblores, no lipotimias	X	-
Endocrino	No polifagia, sueño sin alteración	X	-
Neurológico	No pérdidas de memoria, no desorientación, no alteraciones de la fuerza o la sensibilidad	X	-

Examen Físico

Zona	Anotaciones	Normal	Anormal	Sin evaluar
Cabeza	Normocéfalo, cuero cabelludo bien implantado, íntegro	X		

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicados por el personal de salud.***

Imprime: JOSE URIEL GIRALDO (GIRALDO) Fecha Imp: 22/02/2024 11:10:00 a. m.
Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELLY COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

Página 6 de 15

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -

CALDAS - Tel: (6) 8990000



PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)

Organos de los sentidos	Mucosa oral húmeda, orofaringe sin edema ni eritema. Tabique nasal alineado. Otoscopia: sin alteraciones	X	-	-
Cuello	Sin masas ni adenomegalias, no ingurgitación yugular	X	-	-
Corazón	Rs Cs rítmicos, no taquicárdicos, no desdoblamientos, no soplos	X	-	-
Pulmones	RsRs murmullo claro, sin agregados. No hay signos de dificultad respiratoria	X	-	-
Mamas	Simétricas, sin masas. no heridas, no secreciones por pezón	X	-	-
Abdomen	Blando, depresible, no masas ni megalias, no hay dolor ni signos de irritación peritoneal Peristaltismo presente	X	-	-
Genitourinario	Genitales externos normoconfigurados	X	-	-
Extremidades	Eutróficas, simétricas, sin edemas. Pulsos distales presentes, simétricos	X	-	-
Neurológico	Alerta, orientado en tiempo, persona y lugar, pupilas isocóricas, reactivas a la luz. ROT normales, simétricos	X	-	-
Piel y Faneras	Integra, sin lesiones visibles	X	-	-

Diagnóstico

Código	Diagnóstico	Tipo de diagnóstico	Principal	Secundario
N23X	COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO	Confirmado Nuevo	X	

Análisis médico

Paciente de 35 años programado para LITOTRIZIA LÁSER IZQUIERDA, con los siguientes diagnósticos:

- URETEROLITIASIS IZQUIERDA.
- NEFROLITIASIS BILATERAL.
- ERC OBSTRUCTIVA (Cr 1.89 mg/dl).
- HTA PRIMARIA vs SECUNDARIA RENOVASCULAR???

Antecedentes:

- *Patológicos: Urolitiasis sin seguimiento ?
- *Quirúrgicos: Niega
- *Alérgicos: Niega
- *Tóxicos: Niega
- *Farmacológicos: Niega
- *Ocupación: Conductor
- *Inmunización: tres dosis para SARSCOV2

Manejo médico actual: B. Hioscina + Dipirona. Tramadol.

Medicación naturista ambulatoria: Ninguna.

Niega síntomas gripales en los últimos días.

Niega disnea o dolor torácico con el esfuerzo físico.

Acepta transfusión de hemocomponentes en caso de requerirlo.

EF: Paciente en aceptables condiciones generales.

Peso: 70 kg. PA: 157/98 mmHg.

RCR, buen tono, sin soplos.

Vía aérea: apertura oral >3 cm, DTM >6 cm, Mallampati II, extensión cervical >35°.

Paraclínicos.

21.feb.2024. BUN 21.5, Creatinina 1.89 mg/dl. Urocultivo Negativo a las 24 horas.

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicados por el personal de salud.***

Imprime: JOSE URIEL GIBALDO GIBALDO Fecha Imp:22/02/2024 11:10:00 a. m.
 Generado por: COMEDSYS - Razón social: WELBI COLOMBIA SAS NIT: 908.723.696-3

AVIDANTI S.A.S.
 NIT: 800185449 - 9
 Sede: Clínica Avidanti Manizales
 Código Habilitación: 170010164601
 CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -
 CALDAS - Tel: (6) 8990000



PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)

20.feb.2024. Hb 15.5, Hto 44%, Leucos 13.000, Plaquetas 289.000/cc. BUN 17.9, Creatinina 1.73 mg/dl. Na 140, K 4.2 mmol/L.

Imágenes.

20.feb.2024. UroTAC. CONCLUSIÓN:

- ESTEATOSIS HEPÁTICA.
- NEFROLITIASIS BILATERAL.
- URETEROLITIASIS IZQUIERDA DESCRITA.

Paciente de 35 años programado para procedimiento Qx de riesgo CV Intermedio, comorbilidad sistémica dada por ERC Obstructiva, sin condiciones cardíacas ni respiratorias activas, con buena clase funcional previa. Paraclínicos con elevación de azoados, resto dentro de límites normales.

Llama la atención cifras de PA elevadas en los últimos registros, sin Dx de HTA.

Escalas de riesgo:

- NYHA I/IV
- ASA 2U
- Lee 0 Ptos (3.9% de probabilidad de complicaciones cardiovasculares mayores en el Postoperatorio).
- Caprini Riesgo Bajo.
- DASI >4 mets.

Se puede programar. Se explican riesgos y posibles complicaciones: trauma de vía aérea, broncoaspiración, trauma de piezas dentales, lesiones de nervios periféricos, hemorragia grave, intubación prolongada, infección por virus Covid-19, infarto, discapacidad permanente, paro cardíaco e incluso la muerte.

Plan

- Programar para cirugía.
- Ayuno de 8 horas antes del procedimiento.
- Continuar medicación de base.
- No administrar HBPM 12h antes de cirugía.
- Seguimiento e cifras de PA para determinar si requiere manejo antihipertensivo.

Pendiente firmar consentimiento informado.

Nota: Paciente valorado previo lavado de manos según indicaciones de la OMS y utilizando todos los elementos de protección personal de acuerdo a protocolo institucional y consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de infección por SARS-COV-2/COVID-19 en establecimiento de atención en salud

Plan de tratamiento

Plan

- Programar para cirugía.
- Ayuno de 8 horas antes del procedimiento.
- Continuar medicación de base.
- No administrar HBPM 12h antes de cirugía.
- Seguimiento e cifras de PA para determinar si requiere manejo antihipertensivo.

Pendiente firmar consentimiento informado.

Destino Hospitalización

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicada por el personal de salud.***

Impreso: JOSE URIEL GIBRALDO GIBRALDO Fecha Imp:22/02/2024 11:10:00 a. m.
 Generado por: GUMEDSYS - Razón social: WELBI COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

Página 8 de 15

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -

CALDAS - Tel: (6) 8990000

**PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)****CARLOS ANDRES GALEANO CASTAÑEDA**

ANESTESIOLOGÍA

R.M. 16072700-CC16072700

EVOLUCIÓN URGENCIAS UBICACIÓN: CAM-URGENCIAS. INGRESO 1137027. FECHA EVENTO: 20/02/2024 9:48:00 p. m.

Subjetivo

S/ Refiere persistir con mucho dolor y vómitos

Signos vitales

Últimos Signos Vitales	Valor Referencia Mín.	Valor Referencia Máx.	Valor Tomado	Unidades
P.A. Sistólica	50	180	138	mmHg
P.A. Diastólica	30	90	99	mmHg
PAM	0	0	112	mmHg
Frecuencia Cardíaca	45	90	79	V x Min
Frecuencia Respiratoria	15	30	21	V x Min
Saturación de Oxígeno	90	100	93	%

Examen Físico

Zona	Anotaciones	Normal	Anormal	Sin evaluar
Cabeza	Normocéfalo, cuero cabelludo bien implantado, integro	X	-	-
Organos de los sentidos	Mucosa oral húmeda, orofaringe sin edema ni eritema. Tabique nasal alineado. Otoscopia: sin alteraciones	X	-	-
Cuello	Sin masas ni adenomegalias, no ingurgitación yugular	X	-	-
Corazón	Rs Cs rítmicos, no taquicárdicos, no desdoblamientos, no soplos	X	-	-
Pulmones	RsRs murmullo claro, sin agregados. No hay signos de dificultad respiratoria	X	-	-
Mamas		-	-	X
Abdomen	Blando, depresible, no masas ni megalias, no hay dolor ni signos de irritación peritoneal Peristaltismo presente	X	-	-
Genitourinario		-	-	X
Extremidades	Eutróficas, simétricas, sin edemas. Pulsos distales presentes, simétricos	X	-	-
Neurológico	Alerta, orientado en tiempo, persona y lugar, pupilas isocóricas, reactivas a la luz. ROT normales, simétricos	X	-	-
Piel y Paneras	Integra, sin lesiones visibles	X	-	-

Diagnóstico

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicada por el personal de salud.***

Imprimió: JOSE URIEL GIRALDO GIRALDO Fecha Imp. 22/02/2024 11:00:00 a. m.
Generado por: COMEDISYS - Razón social: WELLY COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

Página 9 de 15

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -

CALDAS - Tel: (6) 8990000

**PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)**

Código	Diagnóstico	Tipo de diagnóstico	Principal	Secundario
N23X	COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO	Confirmado Nuevo	X	

Procedimientos/Actividades Realizadas

20/02/24 creatinina 1.73 bun 17.95 potasio 4.21 PCR 2.2 sodio 140 hemograma leucocitos 13140 neutrofilos 75% linfocitos 16% HB 15.5 plaquetas 281000

Gram de orina: Sin germen

Uroanálisis: Hematias 2-5xc, leucocitos 2-5xc, bacterias escasas

UROTAC: ureterolitiasis proximal izquierda con leve repercusión urodinámica

Análisis médico

Diagnóstico

- Dolor abdominal en estudio

- Colico renal

- Lesión renal aguda AKIN I TGF CKD-EPI 49.34

Antecedentes:

*Patológicos: Urolitiasis sin seguimiento ?

*Quirúrgicos: Niega

*Alérgicos: Niega

*Tóxicos: Niega

*Farmacológicos: Niega

*Familiares: Niega

*Ocupación: Conductor

**Score salud person menor de 5 pts no requiere activación de protocolo institucional.

*Inmunización: tres dosis para SARS-CoV2

*Procedencia: Viterbo Caldas

*Acompañante: Sofia Zapata

*Teléfono: 3114552439

ANÁLISIS

Masculino de 35 años de edad remitido de hospital de Viterbo Caldas por cuadro de dolor abdominal intenso en hemiabdomen inferior asociado a náuseas y emesis en 4 oportunidades. Se revisan paraclínicos con aumento de azoados, hemograma sin alteraciones, proteína C reactiva elevada sin embargo uroanálisis y gram no patológicos infecciosos. UROTAC con evidencia de urolitiasis con repercusión urodinámica. Se solicita concepto por parte de Urología para definir requerimiento de manejo quirúrgico. Actualmente paciente hemodinámicamente estable, afebril, hidratado, algico, signos vitales en rangos de normalidad, abdomen blando, no signos de irritación peritoneal, puñopercusión positiva del lado izquierdo. Se explica a paciente y familiar conducta a seguir, dicen entender y aceptar.

Plan de tratamiento

Hospitalizar

Dieta suspendida a procedimientos

LEV: Solución salina 0.9% 80 cc hora

Medicamentos según formulación

Valoración por Urología

SS/ Control de azoados en am 21/02/24

Control de signos vitales

Avisar cambios

Muchas gracias!

Destino

Hospitalización

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS-CoV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicados por el personal de salud.***

Imprime: JOSE URIEL GONZALEZ GONZALEZ Fecha Imp: 22/02/2024 11:10:00 a. m.
 Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELLY COLOMBIA SAS NIT: 908.723.696-3

Página 10 de 15

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -

CALDAS - Tel: (6) 8990000



PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)

ADRIANA GABRIELA LIMAS BOHORQUEZ

MEDICINA GENERAL

R.M. 1143389870-CC1143389870

EVOLUCIÓN URGENCIAS UBICACIÓN: CAM-URGENCIAS. INGRESO 1137027. FECHA EVENTO: 21/02/2024 9:33:00 a. m.

Subjetivo

Evolución medicina general

Paciente valorado con elementos de protección personal de acuerdo a protocolo institucional y consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de infección por SARS-COV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud, lavado de manos según lineamientos de OMS

Signos vitales

Últimos Signos Vitales	Valor Referencia Mín.	Valor Referencia Máx.	Valor Tomado	Unidades
P.A.Sistolica	50	180	123	mmHg
P.A.Diastolica	30	90	74	mmHg
PAM	0	0	90.3	mmHg
Frecuencia Cardíaca	45	90	73	V x Min
Frecuencia Respiratoria	15	30	16	V x Min
Temperatura	36	37.2	36.2	°C
Saturación de Oxígeno	90	100	90	%

Examen Físico

Zona	Anotaciones	Normal	Anormal	Sin evaluar
Cabeza	Normocéfalo, cuero cabelludo bien implantado, íntegro	X	-	-
Organos de los sentidos	Mucosa oral húmeda, orofaringe sin edema ni crítema. Tabique nasal alineado. Otoscopia: sin alteraciones	X	-	-
Cuello	Sin masas ni adenomegalias, no ingurgitación yugular	X	-	-
Corazón	Rs Cs rítmicos, no taquicárdicos, no desdoblamientos, no soplos	X	-	-
Pulmones	RsRs murmullo claro, sin agregados. No hay signos de dificultad respiratoria	X	-	-
Mamas		-	-	X
Abdomen	Blando, depresible, no masas ni megalias, no hay dolor ni signos de irritación peritoneal Peristaltismo presente	X	-	-
Genitourinario		-	-	X
Extremidades	Eutróficas, simétricas, sin edemas. Pulsos distales presentes, simétricos	X	-	-
Neurológico	Alerta, orientado en tiempo, persona y lugar, pupilas isocóricas, reactivas a la luz. ROT normales, simétricos	X	-	-
Piel y Faneras	Íntegra, sin lesiones visibles	X	-	-

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicados por el personal de salud.***

Imprime: JOSE URIEL GIRALDO GIRALDO Fecha Imp: 22/02/2024 11:10:00 a. m.
Guardado por: GONEDISYS - Razón social: WELLI COLOMBIA SAS NIT: 908.723.696-3

Página 11 de 15

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES - CALDAS - Tel: (6) 8990000



PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)

Diagnóstico

Código	Diagnóstico	Tipo de diagnóstico	Principal	Secundario
N23X	COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO	Confirmado Nuevo	X	

Procedimientos/Actividades Realizadas

Paraclínicos 21/02/2024

- Creatinina 1.73 NU 17.95
- Potasio 4.21 Sodio 140.6
- PCR 2.2
- Uroanálisis no patológico
- Hemograma hb 15.5, hcto 44.5, Leucos 13140, Neu 75% linf 16% plaq 281000

Análisis médico

Diagnostico

- Dolor abdominal en estudio
- Colico renal
- Lesion renal aguda AKIN I TGF CKD-EPI 49.34

Antecedentes:

- *Patológicos: Urolitiasis sin seguimiento ?
- *Quirúrgicos: Niega
- *Alérgicos: Niega
- *Tóxicos: Niega
- *Farmacológicos: Niega
- *Familiares: Niega
- *Ocupación: Conductor
- **Score sad person menor de 5 pts no requiere activación de protocolo institucional.
- *Inmunización: tres dosis para SARSCOV2
- *Procedencia: Viterbo Caldas
- *Acompañante: Sofia Zapata
- *Teléfono: 3114552439

ANÁLISIS

Masculino de 35 años de edad remitido de hospital de Viterbo Caldas por cuadro de dolor abdominal intenso en hemiabdomen inferior asociado a nauseas y emesis en 4 oportunidades. Se revisan paraclínicos con aumento de azoados, hemograma sin alteraciones, proteína c reactiva elevada sin embargo uroanálisis y gram no patológicos infecciosos. UROTAC con evidencia de urolitiasis con repercusión urodinámica. Se solicita concepto por parte de Urología para definir requerimiento de manejo quirúrgico. Actualmente paciente hemodinámicamente estable, afebril, hidratado, algico, signos vitales en rangos de normalidad, abdomen blando, no signos de irritación peritoneal, puñopercusión positiva del lado izquierdo, pendiente concepto de Urología.

Plan de tratamiento

Hospitalizar

Dieta suspendida a procedimientos

LEV: Solucion salina 0.9% 80 cc hora

Medicamentos segun formulacion

Valoracion por Urologia

Control de signos vitales

Avisar cambios

Muchas gracias!

Destino

Hospitalización

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicados por el personal de salud ***

Imprime: JOSE URIEL GIBRALDO GIBRALDO Fecha Imp: 22/02/2024 11:10:00 a. m.
 Creado por: GOMEDISYS - Razón social: WELLI COLOMBIA SAS NIT: 908.723.696-3

Página 12 de 15

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -

CALDAS - Tel: (6) 8990000



PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)

MARCO ANDRES MUÑOZ RAMIREZ

MEDICINA GENERAL

R.M. 1088007793-CC1088007793

INTERFAZ DE LABORATORIO CLÍNICO. INGRESO 1137027.

CAM-COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA. (Fecha solicitud: 2024/02/20, Fecha respuesta: 2024/02/20)

Código	Parámetro	Valor	Mínimo	Máximo	Unidad
9	COLORACIÓN GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA – Incluye: SEC	MEMO			
	RXN LEUCOCITARIA ESCASA MUESTRA ORINA SIN CENTRIFUGAR BACTERIAS NO SE OBSERVAN GERMESES EN LA MUESTRA ANALIZADA				

CAM-CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS. (Fecha solicitud: 2024/02/20, Fecha respuesta: 2024/02/20)

Código	Parámetro	Valor	Mínimo	Máximo	Unidad
5017	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1.73	0.7	1.3	mg/dL
	Algunos medicamentos tales como las Cefalosporinas pueden interferir generando resultados bajos de creatinina.				

CAM-HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA) AUTOMATIZADO. (Fecha solicitud: 2024/02/20, Fecha respuesta: 2024/02/20)

Código	Parámetro	Valor	Mínimo	Máximo	Unidad
2014	Hemoglobina HB	15.50	12.0	16.9	g/dL
2015	Hematocrito HTO	44.50	36.2	48.0	%
2016	Eritrocitos RBC	4.86	3.91	5.62	10 ⁶ /μL
2017	Volumen Corpuscular Medio VCM	91.50	81.6	97.7	fL
2018	Hemoglobina corpuscular medio HCM	31.80	26.8	33.8	pg
2019	Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media CHCM	34.80	31.1	35.5	g/dL
2020	ANCHO DE DISTRIBUCION DE G.R -CV	12.20	11.5	14.5	%
2021	Leucocitos WBC	13.14	5.2	12.4	10 ³ /μL
2022	Neutrofilos %	75.00	42.9	78.1	%
2026	Neutrofilos Valor Absoluto	9.85	2.43	7.42	10 ³ /μL
2027	Linfocitos %	16.00	14.76	45.4	%
2028	Linfocitos Valor Absoluto	2.10	1.08	3.17	10 ³ /μL
2029	Eosinofilos %	0.50	0.1	7.0	%
2030	Eosinofilos Valor Absoluto	0.07	0.01	0.53	10 ³ /μL
2031	Monocitos %	6.60	2.91	12.1	%

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicada por el personal de salud.***

Imprime: JOSE URBEL GONZALEZ GONZALEZ Fecha Imp: 22/02/2024 11:10:00 a. m.
 Generado por: GOMEDISYS - Rando social WELLI COLOMBIA SAS NIT: 908.723.896-3

Página 13 de 15

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -

CALDAS - Tel: (6) 8990000

**PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)**

4584	Monocitos Valor Absoluto	0.87	0.2	0.91	10 ³ /μL
4585	Basofilos %	0.40	0.15	1.6	%
4586	Basofilos Valor Absoluto	0.06	0.01	0.13	10 ³ /μL
2032	Recuento de Plaquetas PLT	281	151.0	361.0	10 ³ /μL
8915	ANCHO DE DISTRIBUCION DE G.R - SD	2.55	2.2	3.2	g/dL
8916	VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO (VPM)	8.60	7.2	11.1	fL
8951	NOTA				

CAM-NITROGENO UREICO. (Fecha solicitud: 2024/02/20, Fecha respuesta: 2024/02/20)

Código	Parámetro	Valor	Mínimo	Máximo	Unidad
5106	NITROGENO UREICO [BUN]	17.95	7.0	18.0	mg/dL

CAM-POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS. (Fecha solicitud: 2024/02/20, Fecha respuesta: 2024/02/20)

Código	Parámetro	Valor	Mínimo	Máximo	Unidad
5107	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	4.21	3.5	5.1	mmol/L

CAM-PROTEINA C REACTIVA ALTA PRECISION AUTOMATIZADO. (Fecha solicitud: 2024/02/20, Fecha respuesta: 2024/02/20)

Código	Parámetro	Valor	Mínimo	Máximo	Unidad
5109	PROTEINA C REACTIVA ALTA PRECISION AUTOMATIZADO	2.20	0.0	0.3	mg/dL

CAM-SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS. (Fecha solicitud: 2024/02/20, Fecha respuesta: 2024/02/20)

Código	Parámetro	Valor	Mínimo	Máximo	Unidad
5028	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	140.60	136.0	145.0	mmol/L

CAM-UROANALISIS. (Fecha solicitud: 2024/02/20, Fecha respuesta: 2024/02/20)

Código	Parámetro	Valor	Mínimo	Máximo	Unidad
4589	Color	AMARILLO			
4578	Aspecto	LIG TURBIO			
4579	Glucosa	NEGATIVO			mg/dL
4580	Bilirrubina	NEGATIVO			mg/dL
4581	Cetona	NEGATIVO			mg/dL
4582	Densidad	>=1.030			
4583	Sangre	IND.INTACTOS			Células/μL
4587	pH	6.00			
4588	Proteína	NEGATIVO			mg/dL
7010	Urobilinogeno	0.2			mg/dL
7020	Nitrato	NEGATIVO			
7030	Leucocitos	NEGATIVO			Células/μL
4596	SEDIMENTO URINARIO	MEMO			
CELULAS EPITELIALES Bajas:0-2 XC LEUCOCITOS 2-5 XC HEMATIES 2-5 XC BACTERIAS ESCASAS					

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicada por el personal de salud.***

Imprime: JOSE URBEL GONZALEZ GONZALEZ Fecha Imp: 22/02/2024 11:10:50 a. m.
Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELBI COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

Página 14 de 15

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Manizales

Código Habilitación: 170010164601

CALLE 10 # 2C-10 AVENIDA RESTREPO - BARRIO VILLA PILAR, MANIZALES -

CALDAS - Tel: (6) 8990000



PACIENTE: ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL (1054916885)

INTERFAZ DE LABORATORIO CLÍNICO. INGRESO 1137027.

CAM-CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS. (Fecha solicitud: 2024/02/21, Fecha respuesta: 2024/02/21)

Código	Parámetro	Valor	Mínimo	Máximo	Unidad
5017	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1.89	0.7	1.3	mg/dL

Algunos medicamentos tales como las Cefalosporinas pueden interferir generando resultados bajos de creatinina.

CAM-NITROGENO UREICO. (Fecha solicitud: 2024/02/21, Fecha respuesta: 2024/02/21)

Código	Parámetro	Valor	Mínimo	Máximo	Unidad
5106	NITROGENO UREICO [BUN]	20.53	7.0	18.0	mg/dL

CAM-UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO). (Fecha solicitud: 2024/02/20, Fecha respuesta: 2024/02/21)

Código	Parámetro	Valor	Mínimo	Máximo	Unidad
9018	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMA)	MEMO			

RESULTADO NEGATIVO PERIODO DE INCUBACIÓN 24 HORAS FECHA DE TOMA 20/02/2024

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicados por el personal de salud.***

Imprimió: JOSÉ URBEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ Fecha Imp: 22/02/2024 11:10:00 a. m.
 Generado por: GOMEDSYS - Razón social: WELBI COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

Página 15 de 15



ESE HOSPITAL SAN JOSE - VITERBO CALDAS

Nit: 890802978 Dirección: CRA 10 N 345 Tel:

INCAPACIDAD MEDICA

Paciente	ORTIZ CARVAJAL ANDRES MAURICIO		Eps	NUEVA EPS URGENCIAS CONTR
Identificación	CC 1054916885	Fecha de Nac	26/12/1986	Edad 37 A Genero M
Dirección	CRA 8 N 4-66	Ciudad	VITERBO	Barrio ---
Etnia	Otras etnias	Zona	U	Historia 1054916885
Teléfono	3137681635 - 3117938169	Admisión	AD495729	Fecha Atención 15/02/2024 03:09

Dx 1: N23X COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO

Código habilitador del hospital :	178770082701
Puede Desarrollar Activades de la vida diaria:	Incapacidad Parcial
Puede Desarrollar Activades Laborales:	Incapacidad parcial
Puede Desarrollar Activades de Ocio:	Incapacidad parcial
Grado Incapacidad:	Parcial
Causa de la Incapacidad:	Médica
PRORROGA	NO

Fecha de Inicio Incapacidad:	15/02/2024	Tiempo Incapacidad:	1 DIAS	Fecha Finalización :	15/02/2024
-------------------------------------	------------	----------------------------	--------	-----------------------------	------------

Recomendaciones :

Observaciones :

Angie Melissa Hincapié Ramirez

c.c 1004751927
MEDICO GENERAL
Registro médico

Usuario: MANUELA GONZALEZ VELASCO

Impreso el: 15/2/2024 6:36

www.puntoexe.com.co Pagina 1 de 1



AYUDAS DIAGNÓSTICAS

AYUDAS DIAGNOSTICAS

Paciente	ORTIZ CARVAJAL ANDRES MAURICIO		Eps	NUEVA EPS URGENCIAS CONTR	
Identificacion	CC 1054916885	Fecha de Nac	26/12/1986	Edad	37 A Genero M
Direccion	CRA 8 N 4-66	Ciudad	VITERBO	Barrio	---
Etnia	Otras etnias			Zona	U
Teléfono	3137681635 - 3117938169		Admision	AD495729	
				Historia	1054916885
				Fecha Atención	15/02/2024 03:09

Enviado Por: Angie Melissa Hincapie Ramirez

881332 ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA
TRANSABDOMINAL)

Cantidad 1

Observacion:

Fecha Envio 15/02/2024 06:35:14a.m

Diagnostico: N23X COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO

Angie Hincapie R.

Angie Melissa Hincapie Ramirez
Especialidad: MEDICO GENERAL
Registro medico:

Usuario: MANUELA GONZALEZ VELASCO

Impreso el: 15/2/2024 6:36

www.puntoexe.com.co página 1 de 1



ESE HOSPITAL SAN JOSE - VITERBO CALDAS

Nit: 890802978 Dirección: CRA 10 N 345 Tel:

REPORTE DE PARACLÍNICOS

PARACLINICOS

Paciente	ORTIZ CARVAJAL ANDRES MAURICIO		Eps	NUEVA EPS URGENCIAS CONTR	
Identificacion	CC 1054916885	Fecha de Nac 26/12/1986	Edad	37	A Genero M
Direccion	CRA 8 N 4-66	Ciudad VITERBO	Barrio	---	
Etnia	Otras etnias		Zona	U	
Teléfono	3137681635 - 3117938169	Admision AD495729			Historia 1054916885
					Fecha Atención 15/02/2024 03:09

Enviado Por: Angie Melissa Hincapie Ramirez
903857 NITROGENO URÉICO

Observacion: 903895 CREATININA, SUERO ORINA Y OTROS

Observacion: 907106 Uroanalisis

Observacion:

Cantidad	1
Fecha Envio	15/02/2024 6:34:37 AM
Cantidad	1
Fecha Envio	15/02/2024 6:34:37 AM
Cantidad	1
Fecha Envio	15/02/2024 6:34:36 AM

Diagnostico: N23X COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO

Angie Hincapie R

Angie Melissa Hincapie Ramirez

Especialidad: MEDICO GENERAL

Registro Medico:

Usuario: MANUELA GONZALEZ VELASCO

Impreso el: 15/2/2024 6:36

www.puntoexe.com.co Página 1 de 1



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 03
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.38. Políticas de SG-SST.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

POLÍTICA DE CALIDAD

Para las empresas del grupo SGS que operan en Colombia: SGS Colombia S.A.S., Estudios Técnicos S.A.S., SIGA Ingeniería y Consultoría S.A. Sucursal Colombia, SIGA Ingeniería S.A.S., Consultoría e Inspección de Proyectos S.A.S. (CONINSPRO) y Laboratorios Contecon Urbar S.A.S. (LCU), empresas líderes en certificación, inspección, verificación, análisis, calibración, asesoría, pre factibilidad (pre inversión), interventoría (supervisión), diseño, gerencia de proyectos y capacitación, es principio fundamental mejorar continuamente en la prestación de nuestros servicios y mantener nuestra competitividad en el mercado, en concordancia con la dinámica de los negocios y en pro de la excelencia operacional.


SON NUESTROS COMPROMISOS:

- Estar encaminados hacia la legalidad y la ética empresarial de forma permanente e irrevocable, de manera que no se escatimarán esfuerzos en el cumplimiento normativo al que estamos obligados al interior del territorio colombiano y en aquellos países donde prestemos nuestros servicios.

Nuestra política de SAGRILIFT se rige por la no tolerancia a relaciones o vínculos contractuales con terceros que puedan exponernos a riesgos asociados a operaciones relacionadas con el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y/o cualquier otro tipo de actividad ilícita que sea fuente de la comisión de estos delitos. Como tampoco participar en sobornos o actos de corrupción, o acciones que nos puedan llevar a un incumplimiento normativo y que pueda afectar nuestros principios y valores como grupo SGS.

- Cumplir con los requisitos derivados de nuestro sistema de gestión, clientes, normas, regulaciones legales aplicables y otros requerimientos de nuestras partes interesadas, siempre encaminados a prevenir y controlar riesgos.
- Satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes mediante la aplicación de principios de gestión y el efectivo control en las actividades asociadas a la prestación de nuestros servicios, bajo los lineamientos establecidos en el Código de Integridad y Conducta Profesional de SGS.
- No tolerar la ocurrencia de actividades ilícitas en nuestras instalaciones ni en el desarrollo de los diferentes servicios prestados por nuestra organización, gestionando el riesgo de seguridad física de los diferentes procesos y creando cultura de protección, manteniendo las medidas de prevención ante actividades ilícitas, corrupción y soborno.
- Participar activamente en las políticas y actividades en materia de calidad, con el fin de incrementar la productividad y competitividad en los sectores económicos de acción.
- Mantener y mejorar continuamente la gestión y el desempeño de los procesos, buscando la toma de conciencia, el compromiso organizacional y el involucramiento de las partes interesadas.

Nuestra Política de calidad se integra en todos los niveles de la Organización y es responsabilidad de la Gerencia con el respaldo activo de todos nuestros colaboradores.



IVAN DOMÍNGUEZ

Presidente del Grupo SGS Colombia

MARZO 2023

QA-PLC-01

Revisión No. 5

20296

SGS

  	OPERATIONAL INTEGRITY		Código:	OI-PCL-03
	POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE		Versión:	5
			Fecha:	Enero 2023
			Creado por:	John Beltrán
			Revisado por:	Leidy Díaz
			Aprobado por:	Yenny Parra

Para las empresas del Grupo SGS en Colombia; empresas líderes en servicios de inspección, verificación, supervisión, análisis y certificación. El compromiso con el bienestar de nuestros colaboradores, clientes, proveedores, contratistas y demás grupos de interés es primordial, y en relación con ello se han fijado los siguientes principios:

- ✓ La prevención de incidentes, accidentes de trabajo, daño a la propiedad, lesiones personales, deterioro de la salud y enfermedades laborales en nuestros colaboradores, contratistas y visitantes, de acuerdo a la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de los respectivos controles por medio de altos estándares en los programas de OI.
- ✓ El cumplimiento de la legislación nacional vigente en Salud, Seguridad en el trabajo y Ambiente los estándares y otros requisitos suscritos por el Grupo SGS.
- ✓ La provisión de condiciones de trabajo seguras y saludables a todos nuestros empleados (permanentes y temporales), visitantes, contratistas y otros interesados; en el marco de la intervención permanente de nuestros riesgos prioritarios: Locativo, Mecánico, Vial, Químico y demás riesgos valorados como críticos según matrices de peligros, en concordancia con la dinámica de los negocios y en pro de la excelencia operacional.
- ✓ La protección del medio ambiente y las comunidades donde se desarrollan actividades, por medio de la identificación de los impactos socioambientales significativos y la implementación de los controles que sean necesarios y que comprometen a la compañía en la protección del medio ambiente y prevención de la contaminación ambiental.
- ✓ La responsabilidad social enfocada a sus trabajadores y los grupos sociales involucrados en los procesos y servicios que presta la compañía.
- ✓ El compromiso de la Gerencia General para asegurar, los recursos humanos, técnicos y económicos para el mantenimiento y mejoramiento continuo del sistema de gestión OI.
- ✓ Compromiso con el autocuidado ante la aparición de riesgo biológico dentro de la compañía y la implementación de medidas de bioseguridad para evitar contagios.
- ✓ El mejoramiento continuo en nuestros procesos y servicios.
- ✓ Garantizar la consulta y participación de los trabajadores.


Estos compromisos aplican a todos los colaboradores, contratistas, visitantes y demás partes interesadas. El equipo de dirección y todos los colaboradores son responsables de asegurar el completo cumplimiento de esta declaración de política de la compañía.

Firmado en Bogotá a los 03 días del mes de Marzo de 2023

Representante Legal SGS,

Representante Legal ETSA,

Representante legal SIGA


Iván Domínguez


Erika Acosta


Erika Acosta



Seguridad y Salud en el trabajo



Gestión ambiental y cumplimiento de la ley



Gestión de la calidad y cumplimiento de la ley



Gestión de riesgos y cumplimiento de la ley



Compliance legal y cumplimiento de la ley



Gestión de la información y cumplimiento de la ley



Seguridad y cumplimiento de la ley



Seguridad contra incendios y cumplimiento de la ley



Gestión de emergencias y cumplimiento de la ley

	OPERATIONAL INTEGRITY	Código:	OI-PCL-03
		Versión:	5
		Fecha:	Enero 2023
		Creado por	John Beltrán
		Revisado por	Leidy Díaz
		Aprobado por:	Yenny Parra

POLÍTICA DE PREVENCIÓN AL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS

Las empresas del grupo SGS que operan en Colombia, en su permanente compromiso de conservar y proteger la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores, clientes y demás partes interesadas, ha establecido una política de restricción al consumo de tabaco, alcohol y drogas, en pro de garantizar un adecuado desempeño laboral fomentando un estilo de vida saludable, en el marco de lo establecido en la legislación colombiana y en las directrices corporativas del Grupo. Así:

La posesión, comercialización y/o uso de tabaco, alcohol y drogas en el desarrollo del trabajo, dentro de las instalaciones de SGS, al interior de sus operaciones y en las tareas que impliquen la conducción de vehículos y/o otras actividades de impacto dentro de las operaciones de la compañía, Están totalmente prohibidos.

Así mismo, no está permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y de las drogas por cuanto la seguridad y el buen desempeño en el trabajo, al igual que el bienestar personal y colectivo se verán afectados.

SGS podrá realizar de forma autónoma y voluntaria pruebas de alcohol y drogas directamente o a través de terceros de manera aleatoria, por presunción de consumo o en la investigación de accidentes con el fin de descartar relación con estos. En caso de presentarse algún caso positivo SGS aplicará las medidas disciplinarias pertinentes para esta infracción.

La aplicación de la presente política busca:

- Sensibilizar a nuestros colaboradores, contratistas, proveedores y demás partes interesadas en la prevención frente al consumo de tabaco, alcohol y drogas.
- Minimizar y controlar actos inseguros en los sitios de trabajo.
- Mantener altos estándares de seguridad personal en el trabajo.
- Proteger la salud de nuestros trabajadores, el bienestar de sus familias y promover la salud entre nuestros proveedores y contratistas.

Esta política aplicará en todos los niveles de la organización, y su cumplimiento es responsabilidad de todos nuestros colaboradores y demás partes interesadas.

Firmado en Bogotá a los 03 días del mes de Marzo de 2023

Representante Legal SGS,

Representante Legal ETSA

Representante legal SIGA



Iván Domínguez



Erika Acosta



Erika Acosta



No consumir alcohol



No fumar



No consumir drogas



No usar celular al conducir



No usar celular al trabajar



No usar celular al conducir



No usar celular al trabajar



No usar celular al conducir



No usar celular al trabajar

  	OPERATIONAL INTEGRITY		Código:	OI-PCL-03
	POLITICA DE SEGURIDAD VIAL		Versión:	6
			Fecha:	Enero 2023
			Creado por:	John Beltran
			Revisado por:	Ledy Diaz
			Aprobado por:	

Las empresas del grupo SGS que operan en Colombia, destacadas por sus servicios de inspección, verificación, supervisión, análisis y certificación, están comprometidas con el cumplimiento de la reglamentación establecida en la Resolución 40595 de 2022 Planes Estratégicos de Seguridad Vial y lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito: Ley 769 de 2002, Ley 2251 de 2022 Implementación Política de Seguridad Vial es por ello que se han establecido políticas, programas y actividades tendientes a la sensibilización y prevención de accidentes de tránsito, de manera que:

Todo colaborador, contratista, proveedor y demás partes interesadas, que tengan la calidad de actores viales (peatón, conductor de bicicleta, motocicletas, vehículos livianos o pesados) son responsables de participar en las diversas actividades que se programen y desarrollen por parte de SGS, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes que puedan afectar la integridad física, social y bienes de la compañía.

Para cumplir este propósito, SGS se enmarca bajo los siguientes parámetros

1. Uso de Cinturón de Seguridad: se debe utilizar el cinturón de seguridad y verificar que funciona apropiadamente.
2. Uso de Equipos Bidireccionales: Programa de Prevención de la Distracción: mientras se esté en movimiento el vehículo no enviar ni leer mensajes de texto al manejar, nunca hablar por celular mientras se conduce, estacionarse en lugar seguro para contestar.
3. Regulación de Velocidad: (Programa de Gestión de la Velocidad Segura): Verificar las condiciones del vehículo y la ruta antes de iniciar la labor, no sobrepasar la velocidad máxima permitida, respetar los límites de velocidad establecidos; En condiciones de ambiente que así lo exijan y de terrenos adversos, disminuir la velocidad.
4. Prevención al consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas (Programa de Cero Tolerancia a la Conducción bajo los efectos del Alcohol y Sustancias Psicoactivas): Cumplir con la política; No usar, mantener, vender o distribuir drogas ilegales. Además, informar a su supervisor o a la persona a cargo si está tomando medicamentos que puedan afectar su rendimiento.
5. Regulación de horas de conducción y descanso (Prevención de Fatiga): Mantener los horarios de los turnos de acuerdo a lo permitido por las normas laborales. Adicionalmente, todos los colaboradores, contratistas y subcontratistas, por cada 2 horas de conducción, debe tomar 15 minutos de descanso.



	OPERATIONAL INTEGRITY	Código:	OI-PCL-03
	POLITICA DE SEGURIDAD VIAL	Versión:	6
		Fecha:	Enero 2023
		Creado por:	John Beltrán
		Revisado por:	Ledy Diaz
		Aprobado por:	Yenny Parra

6. Uso de elementos de protección personal (regla de vida): uso del casco y ropa de alta visibilidad; Llevar ropa reflectiva de alta visibilidad cuando esté en áreas donde se movilicen equipos pesados. Asegúrese que todos los pasajeros que utilicen una motocicleta lleven casco y ropa reflectiva de alta visibilidad.
7. Programa para la prevención de actores viales vulnerables: sensibilizar a los bici usuarios, motociclistas, peatones, personal en patinetas (eléctricas – manuales) sobre el respeto por las señales de tránsito y el uso adecuado de los Elementos de Protección.

La Gerencia General se compromete, asignando los recursos económicos, tecnológicos, físicos y humanos a contribuir en el cumplimiento y la mejora continua del Plan estratégico de Seguridad Vial.

Todos los colaboradores, contratistas, proveedores deberán dar cumplimiento a esta política y será revisada por lo menos cada año o antes si se presentan cambios normativos o directivos.

Firmado en Bogotá a los 10 días del mes de Marzo de 2023


Representante Legal SGS,

Representante Legal ETSA

Representante legal SIGA


Iván Domínguez Villamil


Erika Liliana Acosta Alzate


Erika Liliana Acosta Alzate





**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 03
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.39. Control personal de interventoría

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	CONTROL PERSONAL DE INTERVENTORÍA		
MODALIDAD: INTERVENTORIA	OBRA / PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, DMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES	CONTRATO N°.	4107 DE 2023
FECHA DE INICIO:	ENTIDAD CONTRATANTE / INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-	DEPARTAMENTO:	CALDAS
FECHA DE FINALIZACION:	CONSORCIO ETSA-SIGA	MUNICIPIO:	VITERBO
	NIT: 901.053.528	UBICACIÓN:	CRA 9 # 9-29

No.	NOMBRE	CC	CARGO	VINCULACIÓN	ARL	DÍAS DEL MES																												MES: FEBRERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ	ᠨ	ᠬ	ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ	ᠧ

OBSERVACIONES:

AT: ACCIDENTE DE TRABAJO
 EC: ENFERMEDAD COMÚN
 R: RETIRO
 I: INCIDENTES DE TRABAJO
 X: ASISTENCIA
 F: FALTA NO JUSTIFICADA



Domingos
Festivos

Firma:

Nombre: John Deyber Quinceno López
 Director de Obra Interventoria

Firma:

Nombre: Angie Camila Moncada
 Inspector SST



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 03
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA



8.40. Documentación camioneta interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

INVIAS		INSPECCION PRE MARCHA VEHICULO										CONSORCIO LTSA SUSA																				
CONTRATO N° 4107 DEL 2023 - OBRA / PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APVA - VITERBO - ASIA, RUTA 3003 REMOLINOS-CAJIA																																
RUTA 2007 CAJIA-YA FELISA, RUTA 2008 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA INCLUYE PUENTES																																
A continuación se detallan los elementos que integran el registro de control de calidad, para el otorgamiento de la obra																																
CRITERIOS DE EVALUACION		B		Buen Estado		SA		No Aplica		E		No Tiene		R		Regular Estado		D		Defectuoso												
NOMBRE DEL CONDUCTOR		ANDRES MAURICIO ORTIZ GARCIA		CARGO		CONDUCTOR										MSE		FEBRERO														
CIUDAD		VITERBO CALDAS		PLACA DEL VEHICULO		QUATM										MSE		FEBRERO														
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
KILOMETRAJE	PROGRESO KILOMETRAJE ACTUAL	19005								19400	19400		19500	19500	19500	19500			19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	
NIVEL DE GASOLINA										F	F		F	F	M	R			R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
DOCUMENTOS	Licencia de Conducir									B	B		B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	SOAT									2025/01/24/2024	2025/01/24/2024		"	"	"	"			"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	STN									2025/01/24/2024	2025/01/24/2024		"	"	"	"			"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	Seguro Todo Riesgo									30/01/2024	30/01/2024		"	"	"	"			"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
DIRIGENCIALES	Detenerse/Trasero									B	B		B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
LUCES	Alta									B	B		B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Baja									B	B		B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Stop									B	B		B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
FRENOS	Detenerse/Trasero									B	B		B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
LLANTAS	Detenerse									B	B		B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Trasero									B	B		B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
ESPEJOS	Lateral Derecho/Izquierdo									B	B		B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
PTO										B	B		B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
PTO DE REVERSA										B	B		B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
KIT DE HERRAMIENTAS										X	X		X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EXTINTOR										B	B		B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
CHALECO REFLECTIVO Y CARNET										B	B		B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
CARGO DE SEGURIDAD CERTIFICADO										B	B		B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
CALZADO DE SEGURIDAD										X	X		X	X	X	X			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
FINA										MAURICIO ORTIZ	MAURICIO ORTIZ		MAURICIO ORTIZ	MAURICIO ORTIZ	MAURICIO ORTIZ	MAURICIO ORTIZ			MAURICIO ORTIZ	MAURICIO ORTIZ	MAURICIO ORTIZ	MAURICIO ORTIZ	MAURICIO ORTIZ	MAURICIO ORTIZ	MAURICIO ORTIZ	MAURICIO ORTIZ	MAURICIO ORTIZ	MAURICIO ORTIZ	MAURICIO ORTIZ	MAURICIO ORTIZ		
OBSERVACIONES	El 15 de febrero la camioneta estuvo a cargo del mg. Mauricio Ortiz ya que el conductor MAURICIO ORTIZ se encontraba incapacitado. El 20 de febrero la camioneta estuvo a cargo del mg. Mauricio Ortiz ya que el conductor MAURICIO ORTIZ se encontraba incapacitado.																															

MODALIDAD:		INTERVENTORIA	CONTROL SALIDA DE VEHICULO								CONCORDIA E.T.S.A. SIDA	
FECHA DE INICIO:			OBRA / PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO- APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003: REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507: CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES								CONTRATO N° 4107 DEL 2023	
FECHA DE TERMINACION:			ENTIDAD CONTRATANTE / INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS								DEPARTAMENTO: CALDAS	
			CONSORCIO E.T.S.A. SIDA								MUNICIPIO: VITERBO	
			NIT. 901.053.528								UBICACIÓN: CARRETERA 9 # 9-29	
PLACA DE VEHICULO	MOTIVO DE DESPLAZAMIENTO	RUTA	FECHA Y HORA DE ENTREGA	KILOMETRAJE DE ENTREGA	FIRMA QUIEN ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE	FECHA Y HORA DE RECIBIDO	KILOMETRAJE DE RECIBIDO	KILOMETROS RECORRIDOS	FIRMA QUIEN RECIBE	FIRMA QUIEN ENTREGA	
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo Apica	9/02/2024									
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	7:30 Am	29379 Km				29408 Km				
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	10/02/2024				10/02/2024					
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	7:30 Am	29408 Km			12:30 PM	29412 Km	36 Km			
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	12/02/2024				12/02/2024					
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	7:00 Am	29412 Km			5:30 PM	29554 Km	142,3 Km			
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	13/02/2024				13/02/2024					
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	7:30 Am	29554 Km			5:30 PM	29554 Km	4 MT			
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	14/02/2024				14/02/2024					
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	7:30 Am	29554 Km			5:30 PM	295.65 Km	11.3 Km			
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	15/02/2024				15/02/2024					
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	9:00 AM	295.67 Km			5: PM	2957.1 Km	4.8 Km			
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	16/02/2024				16/02/2024					
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	7:30 Am	2957.1 Km			5:30 PM	297.13 Km	68.1 Km			
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	19/02/2024				19/02/2024					
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	7:30 Am	29713 Km			5:30 PM	2975.4 Km	41.4 Km			
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	20/02/2024				20-02-2024					
600 784	Transporte de personal de oficina	Viterbo las Meleras	8:15 AM	29755 Km			5:30 PM	29804	9 Km			

		CONTROL SALIDA DE VEHICULO		CONSORCIO ETSA-SIGA
MODALIDAD:	INTERVENTORIA	OBRA / PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES		CONTRATO N: 4107 DEL 2023
FECHA DE INICIO:				DEPARTAMENTO: CALDAS
FECHA DE TERMINACION:				MUNICIPIO: VITERBO
		ENTIDAD CONTRATANTE / INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-		UBICACIÓN: CARRERA 9 # 8-29
		CONSORCIO ETSA-SIGA		
		NIT: 901.053.528		

PLACA DE VEHICULO	MOTIVO DE DESPLAZAMIENTO	RUTA	FECHA Y HORA DE ENTREGA	KILOMETRAJE DE ENTREGA	FIRMA QUIEN ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE	FECHA Y HORA DE RECIBIDO	KILOMETRAJE DE RECIBIDO	KILOMETROS RECORRIDOS	FIRMA QUIEN RECIBE	FIRMA QUIEN ENTREGA
600 784	transporte personal	Viterbo Apia	21-02-2024 8:00 am	29804		Edwardo Orozco	21-02-2024 5:30 pm	29820	16 km		Edwardo Orozco
600 784	transporte personal	Viterbo Apia	22-02-2024 9:00 am	29820		Arles Soto	22-02-24 5:30 pm	29838	18 km		Arles Soto
600 784	transporte personal	Viterbo Apia	23-02-2024 9:00 am	29838		Edwardo Orozco	22-02-24 6:30 pm	29853	15 km		Edwardo Orozco
600 784	transporte personal	Viterbo Apia	24-02-2024 08:54	29853		Arles Soto		30196			Arles Soto

SGS		OPERATIONAL INTEGRITY		CHECK LIST DIARIO VEHICULAR		Fecha: _____ Versión: _____ Fecha: _____ Elaborado por: _____ Revisado por: _____ Aprobado por: _____	
FECHA		Semana del 26 del mes febrero del año 2024		PLACAS DE VEHICULOS		PICO Y PLACO:	
TIPO VEHICULO		Renault		600 304		N/A	
LINEA DE VEHICULO		Duster CRCH		Individual		CIUDAD BASE	
ULTIMO CAMBIO DE ACEITE		30015		03		2024	
PROXIMO CAMBIO DE ACEITE		40015					
		LUNES	MARTES	MIERC.	JUEVES	VIERNES	SABADO
KILOMETRAJE INICIO DIA		29863	30035	30093	30043	30065	30183
KILOMETRAJE FINAL DIA		30025	30082	30043	30065	30185	30196
TOTAL KILOMETROS DEL DIA		262	77	50	23		
NOMBRE Y APELLIDO DEL CONDUCTOR		A/ps Soto					
CARGO		Asistente					
CELULAR:		PROYECTO O AERA:					
ESTADO ACTUAL DEL CONDUCTOR		LUNES	MARTES	MIERC.	JUEVES	VIERNES	SABADO
		SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO
¿Descanso adecuadamente y durmio por lo menos entre 7 y/o 8 horas antes de la conducción?		X	X	X	X	X	X
¿Se encuentra en optimas condiciones de salud y no presenta ningun molestia?		X	X	X	X	X	X
¿Actualmente se encuentra tomando algún medicamento que le provoque somnolencia o altere su capacidad fisica en algún aspecto?		X	X	X	X	X	X
PRESION LLANTAS Y ESTADO DE LAS MISMAS							
DELANTERAS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
TRASERAS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
LLANTA DE REPUESTO	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
ESTADO GENERAL (labrado, defectos, fatiga de material, ETC)	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X
EQUIPO DE EMERGENCIA							
BOTIQUIN	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP
EXTINTOR	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X
DOS TACOS PARA BLOQUEO DEL VEHICULO	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X
ALICATES, DESTORNILLADOR, LLAVE DE EXPANCIÓN, LLAVES FIJAS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP
LINTERNA	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP
GATO PARA ELEVAR EL VEHICULO	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X
SEÑALES DE CARRETERA	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP
CRUCETA	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X
CINTURON DE SEGURIDAD	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X
CHALECOS REFLECTIVOS	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X
AIRBAG	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X
ESPEJOS	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X
SISTEMA MECANICO							
EMBRAGUE (CLOSH)	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X
ACELERADOR	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X
FRENO PEDAL	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X
FRENO MANO	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Pag 1 de 2

CONFIDENCIAL

[illegible]

LUCES DIRECCIONALES	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP	OP	
LUCES STOPS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP	OP	
LUCES LATERALES	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP	OP	
LUCES REVERSA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP	OP	
LUCES FAROLAS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP	OP	
COCUYOS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP	OP	

NOMBRE DE SUPERVISOR QUE VALIDA LA INSPECCIÓN

DOCUMENTOS	SI	NO	N.A.	FECHA DE VENCIMIENTO			OBSERVACIONES
				25	03	2025	
SOAT	X						
TECNOMECANICA			X	D	M	A	
LICENCIA DE TRANSITO	X			D	M	A	
LICENCIA DE CONDUCCIÓN	X			D	M	A	
CURSO DE MANEJO DEFENSIVO		X		D	M	A	
CUENTA CON LA TARJETA DE CARGA DEL VEHÍCULO			X	D	M	A	
POLIZA CONTRACTUAL				D	M	A	
POLIZA EXTRA CONTRACTUAL				D	M	A	
TARJETA DE OPERACIÓN				D	M	A	
PLANILLA DE OPERACIÓN				D	M	A	

Condiciones:	Optimo (OP)	No Optimo (NOP)	Maximo (Max)
<u>Sistema Mecanico.</u>	Minimo (Min)	Optimo (OP)	
<u>Niveles Basicos.</u>	Optimo (OP)	No Optimo (NOP)	
<u>Sistema Electrico.</u>	Optimo (OP)	No Optimo (NOP)	
<u>Sistema de Luces.</u>			

Firma de quien Valida la Información

8.41. Registro fotográfico del avance de las obras.



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 03
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.42. Registro videograbación del avance de las obras.



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 03
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.43. Copia de la bitácora del mes correspondiente.

Libro 1

Contrato N°: 4107 de 2023

Objeto: "Mantenimiento de las vías del eje
Catetero: Apia-Viterbo-Asia, Ruta 5003;
Remolinos-Cauya, Ruta 2507; Cauya-
La Felisa, Ruta 2508, en los departamentos
de Caldas y Risaralda, incluye puentes"

Contratante: Instituto Nacional de Vías
- INVIAS -


Contratista: ENDD Construcciones S.A.S


Valor del contrato: \$ 9.640.165.351.00 M/cte.


Interventoria: Consorcio ETSA SIGA

Fecha de Inicio: 12 diciembre 2023

Fecha de Terminación: 31 diciembre 2023
2023


John Deyber Quiroz
Director Interventoria
Consorcio ETSA SIGA


Director Obra
ENDD Construcciones SAS
HENRY HAHECHA BERNAL
01-FEB-2024



Arles Soto

Residente Interventoria 1
Consortio ETSA SIGA

Residente Obra 1

ENDD Construcciones SAS

Residente Interventoria 2
Consortio ETSA SIGA

Residente Obra 2

ENDD Construcciones SAS



Eduardo Orozco

Ing. Aux. Interventoria 1
Consortio ETSA SIGA

Ing. Aux. Obra 1

ENDD Construcciones SAS

Ing. Aux. Interventoria 2
Consortio ETSA SIGA

Ing. Aux. Obra 2

ENDD Construcciones SAS




Camila Moncada

Inspector SST Interventoria
Consortio ETSA SIGA

Profesional SST Obra

ENDD Construcciones SAS



Ximena Chacua

Ambiental Interventoria
Consortio ETSA SIGA

Ambiental Obra


ENDD Construcciones SAS


Julieth Campos
Social Interventora
Consorcio ETSA SIGA

Paula Andrea Rios
Social Obra
ENDD Construcciones SAS

1 de Febrero de 2024

052 Se realiza comite de obra virtual. Se solicita al contratista remitir, Plan de Contingencia, con acciones a implementar para salir del atraso presentado a la fecha, aproximadamente el 16%.

Confocar. 

2 de febrero de 2024.

053 Contratista no inicia actividades de construcción de obra, a pesar del apremio por parte del supervisor del contrato ingeniero Elkin Mejia, y la Interventoría. Contratista radica el PAGA Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, para revisión de la Interventoría, Plan al que ya se le había echo observaciones.

Clima: Día Seco

Confocar. 

3 de febrero de 2024

054 Continúa la inactividad en obra, por parte del contratista, por lo tanto se le reitera al contratista. la urgencia de implementar un "plan de choque"

Clima: Día Seco

Confocar. 

4 de Febrero de 2024

055 Día festivo, no se realizan actividades por parte de contratista ni Interventoría

Clima: Día Seco

Confocar. 

L

056

5 de febrero de 2024

Contratista radica vía correo electrónico, diligencia de AJO con observaciones ajustadas, de acuerdo a solicitud de la Interventoría. Se solicita información del contrato de obra # 4161 de 2023, por el director o Subdirector de Gestión Integral de Carreteras, del Inviás, donde solicita la gestión adelantada por la Interventoría, para premiar al contratista de obra por lo que corresponde a ejecución del contrato, ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. no inicia actividades de obra durante la jornada. Se reitera al contratista sobre la presentación de los hojas de vida, del personal mínimo requerido.

Clima: lluvioso moderado

Atsoca 

H

057

6 de Febrero de 2024

Se radica ante el Inviás, la información para la creación y capacitación y creación del replicativo CIEB para el proyecto de obra Contrato #161 de 2023. Mediante comunicado 5143058INV-0V-024. 2024, se lo envía al archivo de la valla informativa del proyecto, al contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. de acuerdo a lo aprobado por el Grupo Gerencia de Comunicaciones del INVIAS.

Clima: Sin Eco

Atsoca 

H

058

7 de Febrero de 2024

Interventoría aprueba el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PIGA, presentado por el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.

En cuanto a ejecución de actividades, el contratista no ha iniciado obra. Se le recuerda al contratista que debe implementar el "Plan de Choque" dado que el atraso tiene un aumento.

Clima: Día seco

[Signature]

8 de Febrero de 2024

Contratista presenta el Plan de Calidad con ajustes para revisión de Interventoría. Permanece inactivos los frentes de obra a intervenir, dado que el contratista no ha ingresado personal para la ejecución de actividades. Se realiza comité de obra y se apremia nuevamente al contratista por demora en el inicio de actividades, y el retraso en el cronograma, que supera el 20%.

Clima: Día seco

[Signature]

9 de febrero de 2023.

Contratista radica, vía correo electrónico, cronograma de actividades del Plan de Contingencia, esto para revisión de la Interventoría. Por el mismo medio y a las 7:24 pm radica el Contratista, el flujo de Inversión del Plan de Contingencia. Contratista no ingresa Personal de obra, para ejecución de actividades.

Clima: Día seco

[Signature]

10 de febrero de 2024

Se radican en formato PDF, los informes semanales del 4 al 8, enviados a ingeniero Elkin Mejía y al correo atencion@eduturno.com.co. Interventoría radica ante el J. P. M., el Plan de Contingencia y Programa de Inversión.

radicados en la interventoría, por el Contratista.
No hay actividades de ejecución de obra, durante la jornada.

Clima: Día hermoso de lluvias moderadas

Asocio. Pisco

11 de Febrero de 2024

D
062

Día Festivo, no se realizan actividades por parte de contratista e Interventoría.

Asocio. Pisco

12 de Febrero de 2024

L
063

Interventoría aprueba el PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL entregado por el contratista. Contratista radica vía correo electrónico, y sin Oficio, el PHT plan de manejo de tránsito, vía Prosección - Asesoría de la ruta 2508 hacia la feliza, para revisión de Interventoría se solicita al contratista dar cumplimiento a los requisitos de información de inicio de ocupación de Cauce, para informar a COEPUCOLAS, del inicio de actividades por el puente Viterbo. No se realizan actividades de ejecución de obra, durante la jornada.

Clima: Día con horas de lluvias moderadas

Asocio. Pisco

13 de Febrero de 2024

M
064

Interventoría realiza observaciones al sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y solicita al contratista aplicar los correctivos para la aprobación del documento. EUDU construcciones SAS informa a la Junta sobre la radicación de documentos ante COEPUCOLAS, para informar a la entidad del inicio de la intervención del Puente Viterbo.

Contratista informa de inicio de actividades de topografía, y construcción de Cunetas para el día de mañana, 14 de febrero de 2024.

Clima: día Seco y Soleado

Quiloca.

14 de febrero de 2024

065 Contratista inicia levantamiento topográfico, del tramo PR74514 al PR74788, tramo a pavimentar. Se inicia limpieza de costados del tramo PR73+235 a PR74514 para conformación de a firmado para cunetas nuevas. Contratista radia programación de obra mediante oficio OE-TECNICA-156-2024, en reunión presencial con director de obra y le comunica que la solicitud no procede, por no cumplir con las indicaciones del manual de Interventoría y los requerimientos de Luvios, por el programa de Inversión.

Clima: Día Seco y Soleado.

Quiloca.

15 de febrero de 2024.

065 Se realiza comité técnico virtual con participación del supervisor del contrato ingeniero Elvira Mejía, ingeniera Dolly Romero, coordinadora de Proyecto Construcción ETSA-SIGA, Director de Obra, Ingeniero Deyver Quijano, residente de Interventoría, Director de Obra, Ingeniero Henry Macacha, coordinador de proyectos de FUND CONSTRUCCIONES SAS. Contratista continúa con levantamiento topográfico del tramo PR74514 al PR74788, y limpieza y excavación de costados de vía en PR73+235 a PR74788, para construcción de cunetas

PERSONAL DEL CONTRATISTA: PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 TOPÓGRAFO

1 Ing Residente.

1 Auxiliar de ingeniería

1 auxiliar de ingeniería

1 Escribano

1 Profesional ambiental

2 Maestros

1 Inspector de obra.


2 Supervisor SISO

1 inspectora SISO.

11 conductores

1 conductor. (con licencia)

El anterior personal estaba presente en Obra.
Clima: día seco y soleado.

Obra. 

V

67

Febrero 16 de 2024


Contralista continúa con limpieza y conformación de afirmado para cunetas en PR 73+235 a PR 74+ en la ruta 5003. La comisión de topografía se traslada al PR 40+000 de la ruta 2508, y realiza levantamiento hasta PR 40+300 en el sector que presenta hundimiento, y es sitio crítico. Contralista entrega resultado de levantamiento de CBR del tramo PR 74+988 a PR 74+514.

PERSONAL EN OBRA.

PERSONAL DEL CONTRATISTA.

1 Ingeniero Auxiliar
1 Topógrafo
1 Cadenero
1 Inspector SISO
2 Maestros.
6 oficiales
11 ayudantes.

PERSONAL INTERVENTORA.

1 Ingeniero Residente
1 Ingeniero Auxiliar
1 Profesional Ambiental
1 Inspector SISO
1 Inspector de Obra
1 Conductor. 

Clima: día seco y soleado.

Obra. 

3
68

Febrero 17 de 2024

Contralista continúa con limpieza y conformación de afirmado para cunetas, se solicita a Contratista, la colocación de las señales requeridas, para la intervención en la vía, y reductores de velocidad, dado el tránsito de motocicletas que circulan a altas velocidades por la zona.

PERSONAL EN OBRA

Personal del Contratista

1 Ing. Auxiliar

1 Inspector SISO

2 Maestros

6 Oficiales

11 Ayudantes

Personal de Intervención

1 Ingeniero Residente

1 Ingeniero Auxiliar

1 Inspector SISO

2 Inspectores de Obra

1 Conductor (con vehículo)

Clima: día seco y soleado

Firma: 

Día de Febrero de 2024

Día festivo

Febrero 19 de 2024

Contratista continúa con conformación de base para cunetas, limpieza de vías intermedias, en PR74+514 - PR73+235. Contratista vía correo electrónico, envía PHT para el PR77+100 en el Puente Vlerbo. No se adelantan otras actividades en tramo contractual.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

1 Ingeniero Auxiliar

1 Inspector SISO

2 Maestros

6 Oficiales

11 Ayudantes

PERSONAL DE INTERVENCIÓN

1 Ingeniero Residente

1 Ingeniero Auxiliar


1 Profesional Ambiental

1 Profesional Social

1 Inspectora SISO

1 Conductor (con vehículo)

Clima: Día seco.

Firma: 

Febrero 20 de 2024.

Contratista continúa con excavación y limpieza en PR74+514 a PR73+235, para construcción de cunetas. Contratista no ha intervenido frentes de obra diferentes a cunetas. Se realiza evaluación en campo y se determina ejecutar las siguientes actividades en los márgenes derecha e izquierda

Accesos Vehiculares a predio, descoles de cunetas, dissipadores

ESTRUCTURAS POR EJECUTAR TRAMO PR73+210 A PR74+517					
ABSCISA INICIAL	PR	DERECHO		IZQUIERDO	
		ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL
CONSTRUCCION DE DICIPADOR	73	290			
CONSTRUCCION DE DICIPADOR	73	431		455,5	
DESCOLE CUNETA	73			460	
CONSTRUCCION ACCESO VEHICULAR	73	689	689		
CONSTRUCCION ACCESO VEHICULAR	73	792	792		
CONSTRUCCION ACCESO VEHICULAR	73			887	896
REALCE CABEZAL ALCANTARILLA	74	95			
ACCESO AL TRAPICHE 1	74	130	130		
ACCESO AL TRAPICHE (2)	74	154	154		
ACCESO AL TRAPICHE (3)	74	166	166		
REALCE CABEZAL ALCANTARILLA	74	204			
REALCE CABEZAL ALCANTARILLA	74	400			
FINAL TRAMO	74	517.8		517.8	

En el PR74+166 a PR74+203 se observa 4 individuos forestales que impiden la normal construcción de cunetas por la margen izquierda. El sector se deja en observación, mientras se define cual es la solución para este impan. Se realiza reunión presencial con el contratista e interventoría para revisar compromiso pendientes y acciones a tomar para adelantar obras contractuales. CLima: día seco y soleado. Personal del contratista: Idem día anterior.

Equipo en obra: no presenta equipo durante la jornada.

Febrero 21 de 2024

M
72

El contratista continúa con conformación de afirmado para construcción de cunetas. Se hace visita de la secretaría de agricultura, turismo y desarrollo sostenible de Viterbo, donde se verificó los 4 individuos forestales que se encuentran en PR74+166 al PR74+203, margen izquierda, y manejo de raíces de individuos forestales afectados. Durante la jornada se extiende material de afirmado en el ml de PR73+210 a PR73+271 cofado izquierdo y de PR73+210 a PR73+315

para un total de 105 ml. Los 2 tramos falta por compactar. Se reúne Contratista e Interventoría, en el puente de Viterbo, donde se recomienda escanificar gradas en concreto en estribo izquierdo, para determinar si tienen acero de refuerzo, ya que para construir pilotes serían un obstáculo, de no tener acero, se recomienda demoler en los sitios por donde se va a perforar, para construcción de Pilotes. También se realizan recomendaciones en el componente SST, para el desarrollo de los trabajos.

Clima Seco y Soleado.

Personal del contratista. Personal Interventoría.

1 Ingeniero Auxiliar

1 Ingeniero Residente

1 Inspector SISO

1 Ingeniero Auxiliar

2 Maestros

1 Ingeniera Ambiental

6 Oficiales

1 Profesional Social

11 Ayudantes.

1 Inspectora SISO

1 Conductor. (Con vehículo)

Nota: En el área ambiental: Se recomienda al contratista, realizar un acercamiento con CORPOCAL, dado que no se ha recibido respuesta, para la intervención del puente Viterbo.

Clima: Día (Luz moderada)

Carolina Fure

[Firma]

1 febrero 22 de 2024

76. Se realizó compactación de material extendido el día anterior, previamente se retiró material de sobretamaño. En PR74+079 a PR74+518 se extiende material de afirmado. Se retiró material del filtro en PR74+208 a PR74+400, para profundizar cota de afirmado para cuneta. Se recomienda volver a colocar geotextil. Se solicita a topografía del contratista, presentar planos, con levantamiento del tramo PR74+514 a PR74+998. para realizar ajustes y empezar a intervenir el tramo. Contratista radica ajustes del plan de gestión de calidad, para revisión de la interventoría.

Personal del Contratista
Idem día anterior
Clima: día seco y soleado.

Personal de Intervención
Idem día anterior

Aboca. Dice

✓
73

Febrero 23 de 2024

Se realiza verificación de abscisas desde PR 73+210 a PR 74+518, se establecen abscisas del tramo, quedan registrados con pintura, por el eje de la vía, se continua con confirmación afirmado para cunetas de PR 74+079 a PR 74+518.

Del PR 73+253 a PR 73+267, se presenta un deslizamiento y no se ha intervenido este tramo, dado que no se ha retirado el material sobre la cuneta, se reúne el topógrafo Guillermo López, de ENDD CONSTRUCCIONES para socializar el levantamiento del tramo a pavimento de PR 74+518 a PR 74+993. Se realizan las siguientes observaciones por parte del ingeniero Dayber Quijano, Director de Intervención:

* En la abscisa PR 74+780 se encuentra el punto más alto, se debe hacer una transición de ancho de banca de 7,30 mts a 6 metros.


* Se debe mejorar la curva vertical de entrada y salida del tramo.

* Del PR 74+510 hasta PR 74+780 se construye cuneta y un descole.

* Del PR 74+780 a PR 74+993 se construye sardinel.

* Se reemplaza alcantarilla existente por sumidero y regilla.

* Estructura de Pavimento del tramo:



Clima: día seco y soleado

PERSONAL DEL CONTRATISTA
Idem día anterior

PERSONAL DE INTERVENCIÓN
Idem día anterior.

[Signature]

[Signature]

5 Febrero 24 de 2024.

24 Se realiza compactación de material estendido en PR73+210 a PR74+420 margen derecha, y PR74+420 a PR74+480 margen izquierdo. Se encuentra raíz de árbol, en PR74+166, que invade tramo en construcción de cuneta, contratista debe hacer manejo de raíces, siempre y cuando no afecte el individuo arboreo. Contratista no ha ingresado al proyecto, la totalidad de la señalización para obra.

Se solicita diseño de mezcla para construcción de cunetas, Caracterización del material de soporte de cunetas, ingreso de mezcladora para concreto.
Clima: Cía seco y Soleado.

PERSONAL DEL CONTRATISTA.

PERSONAL DE INTERVENCIÓN.

Idem día anterior

Idem día anterior.

EQUIPO EN OBRA:

- Herramientas Menores.
- 1 Placa compactadora tipo rana.

[Signature]

[Signature]

1 Febrero 25 de 2024

25 Domingo festivo, no se programan actividades, por el contratista

Febrero 26 de 2024

6 Contratista continúa con conformación de afirmado para cunetas, compactación y perfilado. La señalización de obra es deficiente, no se cuenta con aviso de velocidad máxima 30 km/h reductores de velocidad entre otros. Los frentes de obra de muro y pavimento, no se han iniciado, la valla del proyecto, no se ha instalado. Se apresia a contratista

para que allegue informaciones relevante del proyecto en el área social, SISO, ambiental, Técnica, y de Calidad. El contratista a la fecha no ha ingresado residentes de obra, el personal de obra está dirigido por los maestros, y el auxiliar de ingeniería.

Clima: día seco y soleado.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

- 1 Auxiliar de ingeniería.
- 2 Maestros
- 2 Oficiales
- 11 Ayudantes
- 3 inspectores SISO
- 1. cadenero. 1.
- 1 auxiliar S3C
- 1 brigada ola.

Equipo en obra

Herramientas menores

- 1 placa compactadora tiporans.

Clima: Seco y Soleado

PERSONAL DE INTERVENTORA

- 1 Ingeniero Residente
- 1 Ingeniero Auxiliar
- 1 Inspector SISO
- 1 Ingeniera Ambiental
- 1 Profesional Social
- 1 Conductor (con vehículo)

Cuboca

17
77

Febrero 27 de 2024

Se continúa con confirmación de afirmado e instalación de encofrado para perfilado del soporte de los cunetas de PR734290 a mayores. Se realiza comité de obra con profesionales de ENDD CONSTRUCCIONES e INTERVENTORA. Se apremia a contratista por inicio de actividades en el Tramo PR741518 a PR741998, Tramo que se hizo levantamiento de topografía, se socializa y se hizo recomendación por director de Interventoría, ing Deyber Quijano, a pesar de eso, no se inicia cajeo en el respectivo tramo. Se solicita presentar alternativa, para tramo PR741166 donde se encuentran árboles, que destruyen la construcción de cunetas. Se solicita a Contratista, suministrar la totalidad de la señalización obligatoria de obra. Contratista no ha presentado planos y APU's de la construcción.

de la ataguía, para manejo de aguas en el puente de ferbo. la valla informativa del proyecto, no se ha instalado a pesar de llevar 27 días de inicio del proyecto. Contratista ingresa un retrocargador Caterpillar 416D al proyecto, no opera durante el día, por no estar afiliado el operador a seguridad. Clima: día seco y soleado.

PERSONAL DEL CONTRATISTA. PERSONAL INTERVENTORA

IDEM DIA ANTERIOR

IDEM DIA ANTERIOR

EQUIPO EN OBR.

Retrocargador Cat 416D (stand-by)

1 placa compactadora tipo ranca

Herramientas menores.

Clima: Seco y Soleado

Aufeca.

Díaz

Febrero 28 de 2024.

8 Contratista continúa excavación, conformación y compactación de afirmado, para construcción de cunetas, no se inicia vaciado de concreto, por no tener mezcladora de concreto en obra, el Contratista. La pajarita Cat 416D inicia cajeo en PR 73+513,8 hacia mayores, excavando margen izquierdo con un ancho y 3m y profundidad promedio de 0,30mts.

PERSONAL DEL CONTRATISTA idem día anterior

Aufeca.

Díaz

Febrero 29 de 2024.

19 Contratista instala formaleta, para construcción de cunetas de PR 73+340 a PR 73+455. se continúa conformación de afirmado por margen derecha de PR 73+210 hacia mayores. se continúa con cajeo con retrocargador, de PR 74+778 a menores, por margen o carril izquierdo. El contratista regresa cortadura de asfalto y mezcladora de 1 bulto, despues de las 3:00 pm, quedan listos para operar el día viernes 1 de marzo. Se solicita a contratista acopiar material de excavación en predio cercano, para despejar zona intervenida. Clima: día seco y soleado.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

- 1 auxiliar de ingeniería -
- 13 Ayudantes de Obra
- 7 Oficiales
- 2 Maestros
- 1 supervisor SST.
- 1 brigada OSA.
- 1 cocinero
- 1 auxiliar SST

EQUIPO EN OBRA

- 1 cortadora de asfalto.
- 1 Mezcladora de 1 bulto.
- 1 placa compactadora tipo rana
- 1 Retrocargador Caterpillar 416D.

PERSONAL DE INTERVENCIÓN

- 1 Presidente de Intervención
- 1 Auxiliar de Ingeniería
- 1 Profesional Social
- 1 profesional ambiental
- 1 inspectora SISO
- 1 inspectora de obra
- 1 conductor (con vehículo)

Obra: 

V
80 Marzo 1 de 2024

Se continúa con encofrado para cunetas, se alista material para vaciado de concreto de cunetas.

Se realiza toma de densidades con cono de arena, y se toma muestra de afirmado, para determinar la densidad óptima compactada de este material.

Se funden 14 módulos de cuneta de PR731335 a PR734451,5, margen izquierda. En el Tramo PR74151 a PR741818 a mayores; se continúa ciego en la vía. Ingrese el contratista 2 volquetes, para retiro de material de excavación, y se acopia en predio, dentro del municipio de Itebe, en lote alquilado.

Clima: día seco, lluvias en la madrugada, hasta 5:30 am, con lluvias leves de 8:10 am a 8:20 am.

PERSONAL DEL CONTRATISTA


- 1 auxiliar de Ingeniería
- 10 ayudantes de Obra
- 6 oficiales
- 2 maestros
- 1 supervisor SST

PERSONAL DE INTERVENCIÓN

Idem día anterior

8.44. Registro fotográfico y videograbación de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.							
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA								
				FECHA ELABORACIÓN		29 (Día)	2 (Mes)	2024 (Año)
1. DATOS GENERALES								
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023	FICHA PREDIAL ID:				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023					
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES							
								
Descripción: Revisión de personal en obra PR 53+280 LI Ruta 5003				Descripción: Revisió de personal en obra PR 74+100 LD Ruta 5003				
								
Descripción: Señalización zona de trabajo PR 74+040 LD Ruta 5003				Descripción: Señalización zona de trabajo PR 74+115 LI Ruta 5003				

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.								
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA					FECHA ELABORACIÓN		29	2	2024
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023		FICHA PREDIAL ID:				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023						
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES								
									
Descripción: Revisión de puntos intervenidos PR 73+250 LD Ruta 5003					Descripción: Revisión de puntos intervenidos PR 73+250 LI Ruta 5003				
									
Descripción: Revision de puntos intervenidos PR 74+150 LD Ruta 5003					Descripción: Revision de puntos intervenidos PR 74+090 LD Ruta 5003				

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.								
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA					FECHA ELABORACIÓN		29	2	2024
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023		FICHA PREDIAL ID:				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023						
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES								
									
Descripción: Revisión puntos de controlador vial PR 74+518 LI Ruta 5003					Descripción: Señalización zona de trabajo PR 74+518 LD Ruta 5003				
									
Descripción: Revision de puntos a intervenir PR 73+800 LI Ruta 5003					Descripción: Revision de puntos a intervenir PR 73+490 LI Ruta 5003				

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.							
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA								
				FECHA ELABORACIÓN		29 (Día)	2 (Mes)	2024 (Año)
1. DATOS GENERALES								
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023	FICHA PREDIAL ID:				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023					
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES							
								
Descripción: Revisión de maquinaria PR 73+610 LD Ruta 5003				Descripción: Revisión de maquinaria PR 74+700 LD Ruta 5003				
								
Descripción: Instalción punto de hidratación PR 74+100 LI Ruta 5003				Descripción: Instalación equipos de emergencia PR 74+100 LI Ruta 5003				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5			
					VERSIÓN	1			
					PAGINA	1	DE		
					FECHA ELABORACIÓN		29	2	2024
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DE 2023		FICHA PREDIAL ID:	N/A			
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA - SIGA	CONTRATO N°	4107/2023						
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.								
Fotografia 1: Mesa de trabajo asesores del contratista e interventoria.					Fotografia 2: Inicio de actividades de excavacion y limpieza PR 74 +500 LD a PR73+000 LD				
Fotografia 3: identificacion de 4 indivios arboles prioritizados para tala. PR 74+100 LD Ruta 5003					Fotografia 4: Visita para recomendación en el manejo de reices, por construccion de cunetas. PR 74+050 LD Ruta 5003				
Fotografia 5: Comited numero uno de obra con asesores tecnico.					Fotografia 6: Recorrido verificacion de manejo de aguas lluvias. PR 73+515 LI y PR73+800 LI Ruta 5003				

<div><div><div><div><div><div></div><div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div><div>GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA</div><div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div><div>REGISTRO FOTOGRÁFICO</div></div></div><div><div><div></div><div>CÓDIGO</div><div>MSOAMB-MN-IN-5-FR-5</div></div><div><div><div></div><div>VERSIÓN</div><div>1</div></div><div><div><div></div><div>PAGINA</div><div>1</div></div><div><div><div></div><div>DE</div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div><div>29 feb 2024 9:00:44 a. m.</div><div>Número de índice: 365</div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div></div><div>26 feb 2024 1:40:50 p. m.</div><div>Residente Ambiental</div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div><div></div><div>Fotografia 7: Ingreso de una maquina para excavacion de la estructura de la via PR 74+300 LD Ruta 5003</div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div></div><div>Fotografia 8: Recorrido puntos priorizados Municipio de Riosucio. PR 40+150 LD Ruta 2508</div></div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div><div></div><div>28 feb 2024 9:29:13 a. m.</div><div>Viterbo Apfa</div><div>Viterbo</div><div>Caldas</div><div>Residente Ambiental</div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div></div><div>28/02/2024 11:48</div><div>REDMI 9T VITERBO CALDAS</div></div></div><div><div><div></div><div>28/02/2024 09:51</div><div>REDMI 9T VITERBO CALDAS</div></div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div><div></div><div>Fotografia 9: Uso adecuado de los senderos de trabajo autorizados. PR 73+300 LD Ruta 5003</div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div></div><div>Fotografia 10: Manejo de materiales de construccion acopiados. PR 73+300 LD Ruta 5003</div></div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div><div></div><div>15/02/2024 2:50:29 p. m.</div><div>5.07102N 75.87919W</div><div>Caldas</div><div>Altitud: 1025.1m</div><div>Velocidad: 0.0km/h</div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div></div><div>martes, 27 de febrero de 2024, 12:15</div><div>5° 3' 41" N, 75° 52' 20" W</div><div>Carrera 5-8-29</div><div>Viterbo 177020</div><div>Caldas</div></div></div><div><div><div></div><div>miércoles, 28 de febrero de 2024, 9:11</div><div>5° 3' 41" N, 75° 52' 23" W</div><div>Calle 7-7-34</div><div>Viterbo 177020</div><div>Caldas</div></div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div><div></div><div>Fotografia 11: Instalacion de señalizacion portatil en frente de trabajo Municipio de Viterbo. PR 74+518 LD Ruta 5003</div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div></div><div>Fotografia 12: Capacitacion colaboradores contratista.</div></div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div><div></div><div>28/02/2024 08:48</div><div>REDMI 9T VITERBO CALDAS</div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div><div></div><div>Fotografia 13: Capacitacion colaboradores contratista. PR 73+515 LI Ruta 5003</div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div></div><div>Fotografia 14: Capacitacion colaboradores contratista. PR 74+100 LI Ruta 5003</div></div></div></div></div></div>

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE SOCIAL		FECHA ELABORACIÓN		31 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)
1. DATOS GENERALES						
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023	FICHA PREDIAL ID:		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023			
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES					
<div><div><p>19 feb 2024 3:17:47 p. m. 340° N Número de índice: 3</p></div><div><p>27 feb 2024 12:14:40 p. m. 8-29 Carrera 9 Viterbo Caldas Inspector SST</p></div></div>						
Descripción: Reunion con Social de obra						
Descripción: Comité de asesores obra e interventoria						
<div><div><p>Descripción: Acompañamiento Actas de vecindad PR 40+040 LD Ruta 2508</p></div><div><p>6/03/2024 9:43:09 a. m. Altitud:998.7m Velocidad:3.1km/h</p><p>Descripción: Punto de atencion satellite PR 74+700 LI Ruta 5003</p></div></div>						

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apía - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.								
REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE SOCIAL									
					FECHA ELABORACIÓN		31 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023	FICHA PREDIAL ID:					
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023						
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES								
									
Descripción: Punto de Atencion al Usuario					Descripción: Entrega de volante PAC PR 74+650 LD RUTA 5003				
					 <div>2024/02/09 11:46 Risaralda, Colombia Viterbo-Apia Ruta 5003 Km 61.200</div>				
Descripción: Reunion con social obra					Descripción: Visita a predios a intervenir PR 61+200 LI Ruta 5003				