CONTROL DE SANIDAD

CL. 38 B No 78-30 INT.8 PISO No 2
Celulares: (311) 2172015 - (320)9143292

AVALADO POR LA SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA

NIT.: 19.256.378-7

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑOR (ES) | ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ | NIT. o C.C. | 830094708-1 |
| R/LEGAL | NORALBA POLANCO HERNANDEZ | TEL. o MÓVIL | 3016729361 |
| e-mail: | comedorlaaguadita@outlook.com | FECHA-HORA | 01/13/2024 |
| DIRECCION | Calle 128 No 86C 38 COMEDOR LA AGUADITA | BARRIO | GUILLERMO NUÑEZ |

## CERTIFICAMOS QUE:

Ante LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, que el establecimiento arriba anotado con su respectiva dirección y NIT, se le ha realizado lavado y desinfección de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable, contra, bacteriana contra algas, bacterias, hongos y algunos virus, aplicando un desinfectante e hipoclorito al 5%.

## PROCEDIMIENTO:

### TANQUE AEREO

1- Revisión ocular al tanque
2- Abrir tapa (as)
3- instalar escalera
4- Instalación de Motobombas (1", 2",3",4" 5")
5- Aplicación de químico: la mejor fuente de cloros es el HTH (high test hipochlorite) granulado o en polvo,CONTENIDO 50% al 70% de cloro
6- Cepillado de paredes, fondo y tapa con cerda fuerte
7- Enjuagar: techos, paredes y tapa
8 Retiro de Lodos
9- Enjuagar unidad del tanque total
10- Revisión de: registro, varilla y pera.

CONTROL DE SANIDAD
Servicios Integrales

TANQUE AEREO

| CANTIDAD | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

MATERIALES:

PLASTICO

Este procedimiento debe de realizarse cada seis (6) meses

| FIRMA Y CÓDIGO TECNICO OPERADOR | FIRMA CLIENTE |
|---|---|
| WILLIAM ALEXANDER RAMOS MARTINEZ<br>C.C. No. 80.542.523 | |

# Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2020/878/UE

**Sodio hipoclorito en solución 5-10 % Cl, technical**

número de artículo: **6846**
Versión: **6.0 es**
Reemplaza la versión de: 09.09.2021
Versión: (5)

fecha de emisión: 14.07.2016
Revisión: 28.07.2023

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1 Identificador de producto

| | |
|---|---|
| Identificación de la sustancia | **Sodio hipoclorito en solución** 5-10 % Cl, technical |
| Número de artículo | 6846 |
| Número de registro (REACH) | no pertinente (mezcla) |
| Número de clasificación del anexo VI del CLP | [ 017-011-00-1 ] |
| Número CE | [ 231-668-3 ] |
| Número CAS | [ 7681-52-9 ] |

### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

| | |
|---|---|
| Usos pertinentes identificados: | Producto químico de laboratorio<br>Uso analítico y de laboratorio |
| Usos desaconsejados: | No utilizar para inyección o dispersión. No utilizar en productos que son destinados para el contacto directo con la piel. No utilizar para propósitos privados (domésticos). Alimentos, bebidas y piensos. |

### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Alemania

**Teléfono:**+49 (0) 721 - 56 06 0
**Fax:** +49 (0) 721 - 56 06 149
**e-mail:** sicherheit@carlroth.de
**Sitio web:** www.carlroth.de

| | |
|---|---|
| Persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad: | Department Health, Safety and Environment |
| **e-mail (persona competente):** | **sicherheit@carlroth.de** |
| **Proveedor (importador):** | QUIMIVITA S.A.<br>Calle Balmes 245, 6a Planta<br>08006 Barcelona<br>+34 932 380 094<br>-<br>ranguita@quimivita.es<br>www.quimivita.es |

### 1.4 Teléfono de emergencia

| Nombre | Calle | Código postal/ ciudad | Teléfono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de Información Toxicológica (SIT) | | 28232 Madrid | +34 91 562 0420 | https://www.mjusticia.gob.es/es/institucional/organismos/instituto-nacional/servicios/servicio-informacion |

### 1.5 Importador

QUIMIVITA S.A.
Calle Balmes 245, 6a Planta
08006 Barcelona
España

**Teléfono:** +34 932 380 094
**Fax:** -
**e-Mail:** ranguita@quimivita.es
**Sitio web:** www.quimivita.es

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

**Clasificación según el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP)**

| Sección | Clase de peligro | Categoría | Clase y categoría de peligro | Indicación de peligro |
|---|---|---|---|---|
| 2.16 | Corrosivos para los metales | 1 | Met. Corr. 1 | H290 |
| 3.2 | Corrosión o irritación cutáneas | 1 | Skin Corr. 1 | H314 |
| 3.3 | Lesiones oculares graves o irritación ocular | 1 | Eye Dam. 1 | H318 |
| 4.1A | Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro agudo | 1 | Aquatic Acute 1 | H400 |
| 4.1C | Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro crónico | 2 | Aquatic Chronic 2 | H411 |

**Información suplementaria sobre los peligros**

| Código | Información suplementaria sobre los peligros |
|---|---|
| EUH031 | en contacto con ácidos libera gases tóxicos |

Véase el texto completo en la SECCIÓN 16

**Los principales efectos adversos fisioquímicos, para la salud humana y para el medio ambiente**

Corrosión cutánea produce una lesión irreversible en la piel, esto es, una necrosis visible a través de la epidermis que alcanza la dermis. Tanto el derrame como el agua de extinción pueden contaminar los cursos de agua.


### 2.2 Elementos de la etiqueta

**Etiquetado según el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP)**

**Palabra de advertencia** **Peligro**

## Pictogramas

GHS05, GHS09



## Indicaciones de peligro

| | |
|---|---|
| H290 | Puede ser corrosivo para los metales |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos |

## Consejos de prudencia

### Consejos de prudencia - prevención

| | |
|---|---|
| P273 | Evitar su liberación al medio ambiente |
| P280 | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección |

### Consejos de prudencia - respuesta

| | |
|---|---|
| P301+P330+P331 | EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito |
| P303+P361+P353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse] |
| P305+P351+P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado |
| P310 | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico |

### Información suplementaria sobre los peligros

| | |
|---|---|
| EUH031 | En contacto con ácidos libera gases tóxicos. |

**Componentes peligrosos para el etiquetado:** Hipoclorito de sodio, solución ... % cloro activo, Hidróxido de sodio

**Etiquetado de los envases cuyo contenido no excede de 125 ml**

Palabra de advertencia: **Peligro**

Símbolo(s)



| | |
|---|---|
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| P280 | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |
| P301+P330+P331 | EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. |
| P303+P361+P353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. |
| P305+P351+P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
| P310 | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. |
| EUH031 | En contacto con ácidos libera gases tóxicos. |
| contiene: | Hipoclorito de sodio, solución ... % cloro activo, Hidróxido de sodio |

### 2.3 Otros peligros

**Resultados de la valoración PBT y mPmB**

No contiene una sustancia PBT/mPmB a una concentración de ≥ 0,1%.

**Propiedades de alteración endocrina**

No contiene un alterador endocrino (EDC) en una concentración de ≥ 0,1%.

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.1 Sustancias

no pertinente (mezcla)

### 3.2 Mezclas

**Descripción de la mezcla**

| Nombre de la sustancia | Identificador | %M | Clasificación según SGA | Pictogramas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Hipoclorito de sodio, solución ... % cloro activo | No CAS 7681-52-9<br>No CE 231-668-3<br>No de índice 017-011-00-1<br>No de Registro REACH 01-2119488154-34-xxxx | 5 – 15 | Skin Corr. 1B / H314<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410 |  | B(a)<br>GHS-HC |
| Hidróxido de sodio | No CAS 1310-73-2<br>No CE 215-185-5<br>No de índice 011-002-00-6<br>No de Registro REACH 01-2119457892-27-xxxx | 1 – < 2 | Met. Corr. 1 / H290<br>Skin Corr. 1A / H314<br>Eye Dam. 1 / H318 |  | GHS-HC |

**Notas**

B(a): La clasificación se refiere a una solución acuosa
GHS-HC: Clasificación armonizada (la clasificación de la sustancia corresponde a la entrada en la lista conforme a 1272/2008/CE, Anexo VI)

| Nombre de la sustancia | Identificador | Límites de concentración específicos | Factores M | ETA | Vía de exposición |
|---|---|---|---|---|---|
| Hipoclorito de sodio, solución ... % cloro activo | No CAS 7681-52-9<br>No CE 231-668-3<br>No de índice 017-011-00-1 | - | factor M (agudo) = 10<br>factor M (crónica) = 1 | 1.100 $^{mg}/_{kg}$ | oral |

Secretaría Distrito de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

**Acta Número**
**SQ07C 003967**
Fecha 08 06 2023

ESE Subred Sur occidente

## 1 CEDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 76 0696
Número de Inspección: SQ 003967
Número de Carpeta: N 201
Razón social: No aplica
Nombre del establecimiento: control de sanidad
NIT: 79 256 378 7 Sede: Unica
Dirección: CL 38 B Sur 78 30 IN BA
Ubicación: No aplica
Localidad: Kennedy UPZ: Kennedy Central
Barrio: Ciudad Kennedy oriental Teléfono: 3178797955 - 3132542643
super manzana 6
Correo electrónico para notificación: control de sanidad2@gmail.com
Nombre propietario: William Vicente Olachea Segura
Tipo de documento: C.C X C.E NIT PEP PS PTP Número documento: 79256378
Nombre representante legal: No aplica
Tipo de documento: C.C C.E NIT PEP PS PTP Número documento: No aplica
Dirección de notificación: CL 38 B Sur 78 30 IN BA
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI X NO 03058862
Línea de intervención: Seguridad Química
Intervención: Visitación intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable
Tipo de establecimiento: Control de vectores / lavado y desinfección de tanques de agua potable / desinfección ambiental
Días de funcionamiento: Lunes a viernes Domingo a domingo X Fin de semana Otro

| VISITA | DIA | MES | ANO | CONCEPTO | MEDIDA SANITARIA SI | MEDIDA SANITARIA NO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visita 1 | 02 | 03 | 2023 | Favorable con requerimientos | | X |
| Visita 2 | 08 | 05 | 2023 | Desfavorable | | X |
| Visita 3 | / | / | / | / | / | / |
| Visita 4 | | | | | | |

## MOTIVO DE LA VISITA

- Programación: ☐
- Solicitud del interesado: X — Número de radicado: 66773 20230605
- Solicitud oficial — Número de radicado:
- Evento de interes en salud publica: ☐
- Asociada a peticiones, quejas y reclamos: ☐ — Número de radicado:
- Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin: ☐
- Otro: ☐ Especifique

## 2 INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

| Aspecto a verificar | Número | Hallazgos |
|---|---|---|
| 2.1 Número de trabajadores administrativos hombres | 1 | |
| 2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres | 1 | |
| 2.3 Número de trabajadores operativos hombres | 1 | |
| 2.4 Número de trabajadores operativos mujeres | 0 | |
| 2.5 Número de trabajadores menores de edad | 0 | |
| 2.6 Número de turnos de personal operativo por día | 1 | |
| 2.7 Horas por turno por trabajador | 8 | |

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Secretaría Distrito de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 003967

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable X Favorable con requerimientos Desfavorable

9.3 Para el cumplimiento de los requerimientos sanitarios se concede un plazo de ___ días calendario a partir de día ___ del mes de ___ que vence el día ___ del mes de ___ de ___ De acuerdo a la ley 9 de 1979 y demás reglamentarias, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita:

Se socializa alerta de saneamiento y correo del proyecto lider.plagas.dos.tanques@subred.sur.occidente.gov.co se relaciona radicado de respuesta No 2023 de 2009 Aprox 709757 del 08 [illegible] 2023

Se emite concepto Sanitario: FAVORABLE

**VALIDO UNICAMENTE PARA: COMEDOR COMUNTARIO LA AGUADITA 01/13/2024**

## 10 APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

| | |
|---|---|
| Clausura temporal total | Suspensión total de trabajos o servicios |
| Clausura temporal parcial | Decomiso |
| Suspensión parcial de trabajos o servicios | Congelación |
| Destrucción o desnaturalización | |

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita hoy (día/mes/año) 08 6 2023 en Bogotá D.C.

| POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA | POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA |
|---|---|
| Nombre: Daniel Esteban Sarmiento Lemus | Nombre: Stefany Sanchez Quiroga |
| Tipo de documento: CC | Tipo de documento: CC |
| Número de documento: 1022393955 | Número de documento: 1000760414 |
| Profesión u oficio: Ingeniero Químico | Profesión u oficio: Medico veterinario |
| Firma: Daniel Sarmiento L | Firma: |

| POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO | TESTIGO |
|---|---|
| Nombre: William Vicente Olachea Segura | Nombre |
| Tipo de documento: C.C X C.E NIT PEP PS PTP | Tipo de documento: C.C C.E NIT PEP PS PTP |
| Número de documento: 79-256378 | Número de documento |
| Cargo: Representante Legal Propietario Encargado | Firma |
| Firma | |

[illegible] en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de las contraído sanitario desfavorable [illegible] de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.

NOTA 2: La Autoridad no se hace responsable por el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreará las responsabilidades a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario.



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ