





Fecha de Inspección: 27/04/2024				Hora: 10:00 a.m.				Área/Unidad operativa: Parques de Bogota				Localidad: Bosa														
Inspección realizada por: JULIETTE ANDREA CORRALES MOSQUERA								Nombre responsable unidad: Juliette Andrea Corrales M.																		
No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones				
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización							Ubicación		Visibilidad	
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala		ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada
1	PARED OFICINA	12	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	SALON COMEDOR	12	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										


Firma responsable inspección


Firma responsable unidad operativa

Fecha de Inspección: 27/03/2024				Hora: 10:00 a.m.				Área/Unidad operativa: Parques de Bogota				Localidad: Bosa																
Inspección realizada por: JULIETTE ANDREA CORRALES MOSQUERA								Nombre responsable unidad: Juliette Andrea Corrales M.																				
No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones						
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización							Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor	
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala		Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada
1	PARED OFICINA	12	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	SALON COMEDOR	12	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												


Firma responsable inspección



Firma responsable unidad operativa

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006
		Versión: 0
		Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 29/02/2024	Hora: 11:00 a.m.	Área/Unidad operativa: Parques de Bogota	Localidad: Bosa
Inspección realizada por: JULIETTE ANDREA CORRALES MOSQUERA		Nombre responsable unidad: Juliette Andrea Corrales M.	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones					
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización							Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala		Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaffam
1	PARED OFICINA	12	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
2	SALON COMEDOR	12	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											



 Firma responsable inspección



 Firma responsable unidad operativa

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006
		Versión: 0
		Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 31/01/2024	Hora: 10:00 a.m.	Área/Unidad operativa: Parques de Bogota	Localidad: Bosa
Inspección realizada por: JULIETTE ANDREA CORRALES MOSQUERA		Nombre responsable unidad: Juliette Andrea Corrales M.	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones				
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización							Ubicación		Visibilidad	
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala		ABC Multiproposito	CO2	Solkafam	Agua presurizada
1	PARED OFICINA	12	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	SALON COMEDOR	12	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										



 Firma responsable inspección



 Firma responsable unidad operativa

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006
		Versión: 0
		Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016
		Página 1 de 1


Fecha de Inspección: 22/12/2023	Hora: 10:00 a.m.	Área/Unidad operativa: Parques de Bogota	Localidad: Bosa
Inspección realizada por: JULIETTE ANDREA CORRALES MOSQUERA		Nombre responsable unidad: Juliette Andrea Corrales M.	


No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones				
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización							Ubicación		Visibilidad	
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala		ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada
1	PARED OFICINA	12	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	SALON COMEDOR	12	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										


 Firma responsable inspección


 Firma responsable unidad operativa

Fecha de Inspección: 25/11/2023				Hora: 10:00 a.m.				Área/Unidad operativa: Parques de Bogota				Localidad: Bosa																
Inspección realizada por: JULIETTE ANDREA CORRALES MOSQUERA								Nombre responsable unidad: Juliette Andrea Corrales M.																				
No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones						
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización							Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor	
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala		Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada
1	PARED OFICINA	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	SALON COMEDOR	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												


Firma responsable inspección


Firma responsable unidad operativa



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: FOR-TH-006

Versión: 0

Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016

Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 21/10/2023				Hora: 8:00 a.m.				Área/Unidad operativa: Parques de Bogota				Localidad: Bosa																
Inspección realizada por: JULIETTE ANDREA CORRALES MOSQUERA								Nombre responsable unidad: Juliette Andrea Corrales M.																				
No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones						
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad			Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala		Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada
1	PARED OFICINA	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	SALON COMEDOR	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: FOR-TH-006

Versión: 0

Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016

Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 25/9/2023		Hora: 9:00 a.m.		Área/Unidad operativa: Parques de Bogota		Localidad: Bosa																						
Inspección realizada por: JULIETTE ANDREA CORRALES MOSQUERA				Nombre responsable unidad: Juliette Andrea Corrales M.																								
No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones						
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad			Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala		Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada
1	PARED OFICINA	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	SALON COMEDOR	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: FOR-TH-006

Versión: 0

Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016

Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 15/08/2023				Hora: 9:00 a.m.				Área/Unidad operativa: Parques de Bogotá				Localidad: Bosa																
Inspección realizada por: JULIETTE ANDREA CORRALES MOSQUERA								Nombre responsable unidad: Juliette Andrea Corrales M.																				
No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones						
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad			Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala		Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada
1	PARED OFICINA	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	SALON COMEDOR	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: FOR-TH-006

Versión: 0

Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016

Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 08/07/2023		Hora: 8:00 a.m.		Área/Unidad operativa: Parques de Bogota		Localidad: Bosa																						
Inspección realizada por: JULIETTE ANDREA CORRALES MOSQUERA				Nombre responsable unidad: Juliette Andrea Corrales M.																								
No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones						
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización							Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor	
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala		Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada
1	PARED OFICINA	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	SALON COMEDOR	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												


Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006
		Versión: 0
		Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 05/6/2023	Hora: 8:00 a.m.	Área/Unidad operativa: Parques de Bogota	Localidad: Bosa
Inspección realizada por: JULIETTE ANDREA CORRALES MOSQUERA		Nombre responsable unidad: Juliette Andrea Corrales M.	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones						
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Clindro		Pintura		Señalización							Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor	
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala		Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada
1	PARED OFICINA	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	SALON COMEDOR	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												



Firma responsable inspección




Firma responsable unidad operativa


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006
		Versión: 0
		Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 02/5/2023	Hora: 8:00 a.m.	Área/Unidad operativa: Parques de Bogota	Localidad: Bosa
Inspección realizada por: JULIETTE ANDREA CORRALES MOSQUERA		Nombre responsable unidad: Juliette Andrea Corrales M.	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones				
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Clindro		Pintura		Señalización							Ubicación		Visibilidad	
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala		ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada
1	PARED OFICINA	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	SALON COMEDOR	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										



Firma responsable inspección



Firma responsable unidad operativa

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006
		Versión: 0
		Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 24/4/2023	Hora: 8:00 a.m.	Área/Unidad operativa: Parques de Bogota	Localidad: Bosa
Inspección realizada por: JULIETTE ANDREA CORRALES MOSQUERA		Nombre responsable unidad: Juliette Andrea Corrales M.	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones			
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Clindro		Pintura		Señalización							Ubicación		Visibilidad
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala		ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam
1	PARED OFICINA	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
2	SALON COMEDOR	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									

[Signature]

Firma responsable inspección

[Signature]

Firma responsable unidad operativa