
LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	CODIGO: SST 118-6
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 26 al 31 Mes Agosto	
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes Profesional SISOMA	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Varilla de nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tapon del baño de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mirilla del nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Valvula de drenaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Silenciador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manilla de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manillar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fuelle	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

Se encuentra en buenas Condiciones durante la semana.

Jhon Edgar Reyes	Rubicl Hurtado	Francisco A. Hurtado Copasst.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

3-4

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-5
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 26 al 31 Mes Agosto	ÁREA:	Obra.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon edgar Reyes T.	GRUPO DE TRABAJO:	Operativo.

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO ☑

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexión neumática sellada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pin para acople ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manguera sin abolladuras ni ruptura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Unidad de lubricación instalada correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Punta rompedora bien instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas de agarre en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Salida de gases sin obstrucción	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Otro:	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

No presenta Actividad durante la Semana
se encuentra en almacen, en buenas
Condiciones

Jhon Edgar R	Robicl Antonio	Copasst. Francisco A.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 26 al 31 Mes Agosto.	ÁREA:	Obra.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:		GRUPO DE TRABAJO:	Operativos

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☐ O PULIDORA DE MANO ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

Taladros en uso. durante la semana
Pulidoras en uso. durante la semana
buen estado.

Jhon Edgar Ruiz	Robert Antonio	Copasst. Francisco A.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES

INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS

Código: SST 116-3
Fecha: 02/02/2024
Versión: 1
Página: 1

CHECK LIST DE TRONZADORA

FECHA: 26 al 31 Agosto 2024.

TIPO DE HERRAMIEN: Herramienta de corte.

CAPACIDAD: Electrica



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES:

Se. Observa en buenas condiciones mecanicas.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edyar Rojas T

FIRMA: Jhon Edyar Rojas T

OPERADOR:

FIRMA:

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE COMPACTADOR (RANA)	Codigo : SST 118-2 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 26 al 31 de Agosto 2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Compactadora RANA

CAPACIDAD :



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Tanque y tapa de combustible	B
2	Palanca de Acelerador	B
3	Varilla de nivel de aceite	B
4	Filtro de aire	B
5	Filtro de gasolina	B
6	Valvulas de drenaje	B
7	Zapata	M
8	Silcenciador	B
9	Palanca de compresion	B
10	Arranque retractil	B
11	Palanca de la valvula de combustible	B
12	Palanca del ahogador	B
13	Bujia	B
14	Palanca del acelerador	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: Se Programa Para Ntto.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T. **OPERADOR :** Nelson H

FIRMA: **FIRMA:** Nelson H

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 26 al 31 Agosto 2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora

CAPACIDAD : 2 Sacos - Naranja



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** En Funcionamiento, sin imprevistos mecanicos	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Rojas **OPERADOR** Juan Valencia

FIRMA: **FIRMA:** Juan Valencia

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 26 al 31 de Agosto /2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora concreto

CAPACIDAD : 2 sacos - A20L



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** No Presento. imProvistos durante la Semana	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T **OPERADOR :** Osa S

FIRMA: **FIRMA:** Osa S.

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Codigo : SST I18-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 12 al 17 de Agosto 2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora de concreto

CAPACIDAD : 2 sacos - "Color Azul"



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
	OBSERVACIONES: La maquina funciona en buenas condiciones durante la semana.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T. **OPERADOR :**

FIRMA: **FIRMA:**

S2-

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 12 al 17 de Agosto /2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora de Concreto

CAPACIDAD : 2 Sacos - "Color Naranja"



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** La maquina trabaja en buenas condiciones No se presentan cambios negativos	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T. **OPERADOR :** Oscar Sandoval

FIRMA: Jhon Edgar Reyes T. **FIRMA:** Oscar Sandoval

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-5
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 12 al 17 Mes Agosto	ÁREA:	Operativa.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhan Edgar Reyes Tellez	GRUPO DE TRABAJO:	Obra

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO ☑

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión neumática sellada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pin para acople ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera sin abolladuras ni ruptura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Unidad de lubricación instalada correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Punta rompedora bien instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manijas de agarre en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Salida de gases sin obstrucción	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otro:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

La maquina. funciona. de manera correcta Se Conserva sin uso. bajo almacen

Jhan Edgar Reyes T.	Felipe Rios	COPASST.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE COMPACTADOR (RANA)	Codigo : SST 118-2 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 12 al 17 de Agosto /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Compactadora.

CAPACIDAD : N. A .



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Tanque y tapa de combustible	B
2	Palanca de Acelerador	B
3	Varilla de nivel de aceite	B
4	Filtro de aire	B
5	Filtro de gasolina	B
6	Valvulas de drenaje	B
7	Zapata	B
8	Silcenciador	B
9	Palanca de compresion	B
10	Arranque retractil	B
11	Palanca de la valvula de combustible	B
12	Palanca del ahogador	B
13	Bujia	B
14	Palanca del acelerador	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: Maquina en buenas Condiciones durante su actividad.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T. **OPERADOR :** Jhon Jairo A

FIRMA: **FIRMA:** Jhon Jairo A

Powered by CamScanner

LAM

INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS

CHECK LIST DE TRONZADORA

FECHA: 12 al 17 de Agosto 2024

TIPO DE HERRAMIEN: Corte

CAPACIDAD : Electrica



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de Instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES:

la maquina. Funciona. en buen estado.
durante el período de trabajo

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Tello

FIRMA:

OPERADOR:

FIRMA:

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 12 al 17 Mes Agosto	ÁREA:	Operativo
INSPECCIÓN REALIZADA POR:		GRUPO DE TRABAJO:	Obra.

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO [X] . O PULIDORA DE MANO [X]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

DESCRIPCIÓN DE TALADRO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
E UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
E HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
STADO DE LAS BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			


OBSERVACIONES

Se Realiza Seguimiento al estado de las Maquinas

Jhon Edyur Reyes ST	Felipe Rios	ADPASST
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	CODIGO: SST 118-6
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 12 al 17 Mes Agosto	
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes T. Profesional. Sisorna.	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☑

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Varilla de nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapon del baño de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mirilla del nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Valvula de drenaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Silenciador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manilla de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manillar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuelle	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

La maquina. Funciona de manera correcta en los periodos de trabajo

Jhon Edgar Reyes T.	Felipe Rios	COPASST.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 19 al 24 de Agosto. /2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora de concreto

CAPACIDAD : 2 sacos — Azul



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** Se mantiene la maquina en buenas condiciones durante el periodo.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edyar Reyes T **OPERADOR :** Junior V

FIRMA: Jhon Edyar Reyes. **FIRMA:** Junior V.

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 19 al 24 de agosto /2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora de Concreto

CAPACIDAD : 2 sacos - Naranja



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** Se mantiene en buenas condiciones durante la semana	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T **OPERADOR :** Jhon Edison B

FIRMA: **FIRMA:** Jhon Edison B

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE COMPACTADOR (RANA)	Codigo : SST 118-2 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 19 al 24 de agosto. 2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Compactadora

CAPACIDAD : Gasolina



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Tanque y tapa de combustible	B
2	Palanca de Acelerador	B
3	Varilla de nivel de aceite	B
4	Filtro de aire	B
5	Filtro de gasolina	B
6	Valvulas de drenaje	B
7	Zapata	B
8	Silcenciador	B
9	Palanca de compresion	B
10	Arranque retractil	B
11	Palanca de la valvula de combustible	B
12	Palanca del ahogador	B
13	Bujia	B
14	Palanca del acelerador	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: Maquina en buenas condiciones de trabajo sin cambios durante la semana.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes

FIRMA:

OPERADOR : Jaime A

FIRMA: Jaime A

Powered by CamScanner

LAM	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE TRONZADORA**	Código: SST 118-3 Fecha: 02/01/2024 Versión: 1 Página: 1

FECHA: 19 al 24 de agosto /2024.

TIPO DE HERRAMIEN Corte - electrico

CAPACIDAD : No.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES:

La maquina se encuentra en buenas condiciones
No presenta cumblos durante el periodo de trabajo

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Tacho

FIRMA: Jhon Edgar Reyes Tacho

OPERADOR: Yiner Castillo

FIRMA: Yiner Castillo

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118.4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 19 al 24 Mes Agosto	ÁREA:	Obra alojamiento
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes	GRUPO DE TRABAJO:	Operativo

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☒ O PULIDORA DE MANO ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	/		/		/		/		/		/			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL DISCO	/		/		/		/		/		/			

DESCRIPCIÓN DE TALADRO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	/		/		/		/		/		/			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/		/		/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE LAS BROCAS	/		/		/		/		/		/			

OBSERVACIONES

Maquinas Revisadas en orden aleatorio, en buenas condiciones funcionales se encuentran

Jhon Edgar Reyes T	Jairo Martinez	Copasst. Francisco
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-5
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 19 al 24 Mes Agosto	ÁREA:	Obra alojamiento.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:		GRUPO DE TRABAJO:	Operativo

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO [X]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión neumática sellada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pin para acople ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera sin abolladuras ni ruptura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Unidad de lubricación instalada correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Punta rompedora bien instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manijas de agarre en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Salida de gases sin obstrucción	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otro:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES


No se encuentra en uso. la maquina, sin embargo se prendio para observar su condición. la cual es buena. Sin novedad alguna

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO
Jhon Edyur Reyes.	Francisco Antonio	Coprs st Francisco A.

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	CODIGO: SST 118-6
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 19 al 24 Mes agosto
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon E Reyes T Sisoma



REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Varilla de nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapon del baño de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mirilla del nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Valvula de drenaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Silenciador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manilla de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manillar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuelle	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Se Realiza inspección de la maquinas que estan en la obra. y se Verifica su funcionamiento Correcto y adecuado.

Jhon Edgar Reyes	Luis Carlos Asprilla	Copasst. Fernanda A.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 5 al 10 Agosto. | 2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora

CAPACIDAD : 2 sacos "AZUL"



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** En Buen estado durante la Semana.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Rafest. **OPERADOR :** Oscar Sinisterra

FIRMA: **FIRMA:**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 5 al 10. Agosto 12024

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora "Naranja"

CAPACIDAD : 2 sacos



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	OBSERVACIONES: Buen estado durante la semana.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T OPERADOR : Yinner C

FIRMA: Jhon Edgar Reyes FIRMA: Yinner C.

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE COMPACTADOR (RANA)	Codigo : SST 118-2 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 5 al 10 agosto /2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Gasolina.

CAPACIDAD : Compactadora.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Tanque y tapa de combustible	B
2	Palanca de Acelerador	B
3	Varilla de nivel de aceite	B
4	Filtro de aire	B
5	Filtro de gasolina	B
6	Valvulas de drenaje	B
7	Zapata	B
8	Silcenciador	B
9	Palanca de compresion	B
10	Arranque retractil	B
11	Palanca de la valvula de combustible	B
12	Palanca del ahogador	B
13	Bujia	B
14	Palanca del acelerador	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: No Presenta cambios

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes ST. **OPERADOR :** Ermy ortiz

FIRMA: Jhon Edgar Reyes **FIRMA:** Ermy ortiz

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE TRONZADORA**	Codigo SST 118-1 Fecha 02/02/2024 Version 1 Pagina 1

FECHA: 5 al 10 de agosto/2024

TIPO DE HERRAMIEN Corte

CAPACIDAD : Electrica



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES:

durante la serranu. no presenta daño algono.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T

FIRMA: Jhon Edgar Reyes

OPERADOR : Nelson H

FIRMA: Nelson H.

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 5 al 10 Mes Agosto	ÁREA:	Operativa
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyest	GRUPO DE TRABAJO:	Operativo Obra

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☒ O PULIDORA DE MANO ☑

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Se encuentran en Situaciones Aceptables laborales y seguras

Jhon Edgar Reyest	Luis Arboleda	Francisco Antonio M. Copasst.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-6
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 5 al 10 Mes Agosto	ÁREA:	Operativa
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes T	GRUPO DE TRABAJO:	Operativo Obra

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO ☑

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexión neumática sellada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pin para acople ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manguera sin abolladuras ni ruptura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Unidad de lubricación instalada correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Punta rompedora bien instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas de agarre en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Salida de gases sin obstrucción	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Otro:	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES


No se utiliza durante la semana, se verifica el estado en buenas condiciones

Jhon Edgar Reyes	Nelson H.	Francisco Antonio M. Copasst.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	CODIGO: SST 118-6
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 5 al 10 Mes Agosto
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Profesional Sisomo. Jhon Edgar Reyes T.



REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Varilla de nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapon del baño de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mirilla del nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Valvula de drenaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Silenciador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manilla de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manillar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuelle	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Se utilizo el dia Jueves sin. Molestia o novedad alguna durante. la actividad. y Finalizo la Semana en buen estado.

Jhon Edgar Reyes	Junior Valencia.	Francisco. Antonio M. Copasst.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner