| Municipio de Dosquebradas | MACROPROCESO: MISIONAL<br>PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO<br>SUBPROCESO: NO APLICA | DESPACHO ALCALDE-DIGER |
|---|---|---|
| | ACTA DE VISITA DE CAMPO | VERSIÓN: 3<br>FV: 09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 08 | 24 | 12:00pm | CONCEPTO TÉCNICO | S/A | | N/A | X | | CONSECUTIVO INTERNO | No. OPE-0824-336 | | | | | | | | |
| URBANO | X | RURAL | | COORDENADAS | | | | | | RESPUESTA A SOLICITUD | No. | | | | | | | | |
| BARRIO/VEREDA | Los molinos | | | | | DIRECCIÓN/PREDIO | | J. E Pablo Sexto | | | | | | | | | | | |
| USUARIO | Jhon Jairo Jimenez (Coordinador) | | | | | N° IDENTIFICACIÓN | | 18.504.309 | | TELÉFONO | 3146243346 | | | | | | | | |
| MOTIVO DE VISITA | | EVALUACIÓN | | SEGUIMIENTO | | EMERGENCIA | X | OTRO | | | | | | | | | | | |

DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN

| VIVIENDA | | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | VÍA | | CENTRO DE SALUD | | EMPRESA | | ACUEDUCTO | | COLEGIO | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE | | CASALOTE | | CASA | | APARTAMENTO | | ENRAMADA | | OTRO | | SERVICIOS PÚBLICOS | DESCRIBA |

| N° PISOS | | N° HOGARES | | NOMBRE DE JEFE DE HOGAR | PT | PS | AR | OTRO | SERVICIOS PÚBLICOS | | DESCRIBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | | | | | | | ENERGÍA | | |
| 2 | | 2 | | | | | | | ALCANTARILLADO | | |
| 3 | | 3 | | | | | | | ACUEDUCTO | | |
| 4 | | 4 | | | | | | | GAS | | |
| | | | | | | | | | COMUNICACIONES | | |

NOTA: La presente Acta de Visita surte los mismos efectos y reúne los requisitos de un Informe o Concepto Técnico. Sentencia T274 de 2012.

ASPECTOS ENCONTRADOS

- Se evidencia caida de arbol frutal por las fuertes lluvias dentro de la I. E el cual por condiciones de riesgo para la comunidad educativa requiere ser removido
- Daño parcial de diferentes cubiertas del plantel educativo

RECOMENDACIONES Y/O MEDIDAS PREVENTIVAS

- Requiere asistencia de AAHH para garantizar el cuidado de la infraestructura educativa y de los estudiantes para proximos eventos naturales como Vendavales.
- Remover arbol caido y reportar Sec. Educación

| REQUIERE ASISTENCIA HUMANITARIA | X | SI | | NO | | TIPO DE ASISTENCIA | ESPECIE | | ECONÓMICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FECHA DE ENTREGA | MM | AA | |

ENTREGA DE ASISTENCIA HUMANITARIA (ESPECIE)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibrocemento N 6 | | Hoja zinc | | Kit de Aseo | | | Frazadas | | Mercados | | Plástico |
| Fibrocemento N 8 | 6 | Amarras | 24 | Kit de Cocina | | | Colchonetas | | Otro: | | |

| REQUIERE EVACUACIÓN | SI | | NO | X | EL USUARIO ACATA LA NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN | SI | | NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN. De conformidad con la presente visita, se le solicita que a fin de salvaguardar su integridad y la de su núcleo familiar, evacúe la vivienda por las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo que se presentan. De acuerdo a la Ley 1523 de 2012 en su artículo 2, *los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.*

| FUNCIONARIO O CONTRATISTA | BENEFICIARIO ASISTENCIA HUMANITARIA | USUARIO |
|---|---|---|
| NOMBRE: Brandon Sanchez | NOMBRE: Jhon Jairo Jimenez | NOMBRE: Jhon Jairo Jimenez |
| NOMBRE: Alba Sorayda Agudelo. | CÉDULA: 18.504.309 | CÉDULA: 18.504.309 |
| NOMBRE: Bta Fiz Franco. | FIRMA: | FIRMA: |
| NOMBRE: | | TELEFONO |
| NOMBRE: | APROBACIÓN DIRECTOR OPERATIVO (A) | |

REMISIÓN POR COMPETENCIA

| ENTIDAD | RELACIONAR ASUNTO |
|---|---|
| | |
| | |
| | |