Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO SUBPROCESO: NO APLICA	DESPACHO ALCALDE-DIGER
	ACTA DE VISITA DE CAMPO — VERSIÓN: 3 — FV: 09/2023	

28	08	24	10:00 Am	CONCEPTO TÉCNICO	S/A		N/A	X		CONSECUTIVO INTERNO	No. DPE - 0824 391								
URBANO	X	RURAL		COORDENADAS						RESPUESTA A SOLICITUD	No.								

BARRIO/VEREDA	El Balso	DIRECCIÓN/PREDIO	Avenida la Popa - El Balso		
USUARIO	Flor Maria Betancourt	N° IDENTIFICACIÓN	42.055.917	TELÉFONO	310-381-9843
MOTIVO DE VISITA	EVALUACIÓN X	SEGUIMIENTO	EMERGENCIA	OTRO	

DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN

VIVIENDA	X	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		VÍA	X		CENTRO DE SALUD		EMPRESA		ACUEDUCTO		COLEGIO						
LOTE		CASALOTE		CASA	X	APARTAMENTO		ENRAMADA		OTRO		SERVICIOS PÚBLICOS		DESCRIBA					
N° PISOS		N° HOGARES		NOMBRE DE JEFE DE HOGAR				PT	PS	AR	OTRO	ENERGÍA							
1		1										ALCANTARILLADO							
2		2										ACUEDUCTO							
3		3										GAS							
4		4										COMUNICACIONES							

NOTA: La presente Acta de Visita surte los mismos efectos y reúne los requisitos de un Informe o Concepto Técnico. Sentencia T274 de 2012.

ASPECTOS ENCONTRADOS

Se evidencia cobertura vegetal de gran volumen y tamaño que alteran las condiciones de estabilidad de la ladera perimetral del barrio el balso y que se comunica con la avenida La Popa, aderas del mal manejo de aguas lluvias ya que no se cuenta con sumideros que transporte las aguas de escorrentia de manera segura

RECOMENDACIONES Y/O MEDIDAS PREVENTIVAS

- Se recomienda a la comunidad evitar la siembra de cabobos frutales y remover cultivos que se encuentren en el area de influencia.
- Evaluar estrategias para el manejo de aguas lluvias con cooperacion de otras entidades
- Hacer descapote y limpieza de la ladera para mejorar condiciones de estabilidad.

REQUIERE ASISTENCIA HUMANITARIA		SI		NO	X	TIPO DE ASISTENCIA		ESPECIE			ECONÓMICA								
ENTREGA DE ASISTENCIA HUMANITARIA (ESPECIE)										FECHA DE ENTREGA		MM		AA		AA			
Fibrocemento N 6		Hoja zinc		Kit de Aseo			Frazadas			Mercados			Plástico						
Fibrocemento N 8		Amarras		Kit de Cocina			Colchonetas			Otro:									

REQUIERE EVACUACIÓN	SI		NO	X	EL USUARIO ACATA LA NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN	SI		NO

NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN. De conformidad con la presente visita, se le solicita que a fin de salvaguardar su integridad y la de su núcleo familiar, evacúe la vivienda por las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo que se presentan. De acuerdo a la Ley 1523 de 2012 en su artículo 2, *los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.*

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	BENEFICIARIO ASISTENCIA HUMANITARIA	USUARIO
NOMBRE: Brandon Sanchez	NOMBRE:	NOMBRE: Flor Maria Betancourt
NOMBRE:	CÉDULA:	CÉDULA: 42.055.917
NOMBRE:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:		TELEFONO 310-381-9843
NOMBRE:		

APROBACIÓN DIRECTOR OPERATIVO (A)	

REMISION POR COMPETENCIA

ENTIDAD	RELACIONAR ASUNTO
Obras Publicas	Por competencia
SDGA	Por competencia
Tonicas	Por competencia