Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO SUBPROCESO: NO APLICA	DESPACHO ALCALDE-DIGER
	ACTA DE VISITA DE CAMPO	VERSIÓN: 3 FV: 09/2023

13	09	24	3:00 pm	CONCEPTO TÉCNICO		S/A		N/A	X		CONSECUTIVO INTERNO		No. 20240805 1440-E										
URBANO	X		RURAL			COORDENADAS							RESPUESTA A SOLICITUD		No.								
BARRIO/VEREDA		Playa rica					DIRECCIÓN/PREDIO			Pinar de playa rica 1 Cs 26 - 31													
USUARIO		Johana Lievano Heroo								N° IDENTIFICACIÓN		1088255651		TELÉFONO		3117626460							
MOTIVO DE VISITA				EVALUACIÓN			SEGUIMIENTO			EMERGENCIA			OTRO		PQRS							

DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN

VIVIENDA	X	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		VÍA			CENTRO DE SALUD		EMPRESA		ACUEDUCTO		COLEGIO										
LOTE		CASALOTE		CASA	X	APARTAMENTO		ENRAMADA		OTRO		SERVICIOS PÚBLICOS		DESCRIBA									
N° PISOS		N° HOGARES		NOMBRE DE JEFE DE HOGAR				PT	PS	AR	OTRO	ENERGÍA											
1		1										ALCANTARILLADO											
2		2										ACUEDUCTO											
3		3										GAS											
4		4										COMUNICACIONES											

NOTA: La presente Acta de Visita surte los mismos efectos y reúne los requisitos de un Informe o Concepto Técnico. Sentencia T274 de 2012.

ASPECTOS ENCONTRADOS

- Se evidencia socavación progresiva del cuerpo de agua sobre el talud lindante con la casa 26 del conjunto residencial.
- Se evidencian especies vegetales en infraestructura en material liviano que causan presión sobre el talud.
- El comportamiento de la quebrada ha reducido su capacidad hidráulica y aumentado su peligrosidad.

RECOMENDACIONES Y/O MEDIDAS PREVENTIVAS

- Remover estructura liviana y arboles frutales
- Realizar revegetalización con pasto vetiver para evitar erosión superficial
- Reportar a CARDER cualquier mal manejo de la FFP por la empresa vecina.
- Remitir oficio a SDAGA

REQUIERE ASISTENCIA HUMANITARIA		SI		NO	X	TIPO DE ASISTENCIA	ESPECIE		ECONÓMICA	
ENTREGA DE ASISTENCIA HUMANITARIA (ESPECIE)							FECHA DE ENTREGA	MM	AA	AA
Fibrocemento N 6		Hoja zinc		Kit de Aseo		Frazadas		Mercados		Plástico	
Fibrocemento N 8		Amarras		Kit de Cocina		Colchonetas		Otro:			

REQUIERE EVACUACIÓN	SI		NO	X	EL USUARIO ACATA LA NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN	SI		NO	

NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN. De conformidad con la presente visita, se le solicita que a fin de salvaguardar su integridad y la de su núcleo familiar, evacúe la vivienda por las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo que se presentan. De acuerdo a la Ley 1523 de 2012 en su artículo 2, *los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.*

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
NOMBRE:	Brandon Sanchez
NOMBRE:	
NOMBRE:	
NOMBRE:	
NOMBRE:	

BENEFICIARIO ASISTENCIA HUMANITARIA	
NOMBRE:	
CÉDULA:	
FIRMA:	

USUARIO	
NOMBRE:	Johana Lievano
CÉDULA:	1088 255 651
FIRMA:	
TELEFONO	

APROBACIÓN DIRECTOR OPERATIVO (A)	

REMISIÓN POR COMPETENCIA

ENTIDAD	RELACIONAR ASUNTO