Barranquilla, 17 julio 2024

Doctor
NELSON OQUENDO CONSUEGRA
Subsecretario de Prevención y Atención de Desastres del Departamento del Atlántico

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO DE 2024 AL 16 DE JULIO DE 2024.

Mediante el presente, remito a usted Informe de la gestión CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 de JUNIO al 16 de JULIO DE 2024, de acuerdo al contrato No. 202400687.

Objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR EN EL DESARROLLO DE LOS DISTINTOS PROCESOS, PROGRAMAS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y MISIONALES DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
Visita Galapa	
Brindar atención a usuarios internos y externos de la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres de la Gobernación del Atlántico en los asuntos que se pongan a su disposición.	En la visita técnica realizada el día 25 de junio de 2024, en las instalaciones de obra en ejecución (Coopidrogas), se realizaron actividades de observación y reconocimiento, con imágenes y videos captadas por un dron con la finalidad de evidenciar la magnitud del cuerpo de agua, mencionadas fueron proyectadas y socializadas por el arquitecto Víctor Montes Gerente Proyecto Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas-(Coopidrogas). Regional Barranquilla. Es importante mencionar que también se contó con la asistencia de: Cesar (Ingeniero ambiental Coopidrogas), Orlando Severice (Administrador Green Park) y Elías Gonzales (Ingeniero ambiental, profesional universitario CRA). Se efectúa un recorrido sobre el área de estudio, donde se logró identificar que el cuerpo de agua tiene un Jarillón de aproximadamente 10 metros de altura, el cual impide el curso natural de dicho drenaje (Latitud 10,942300 y Longitud -74,865298, Latitud 10,942847 y Longitud -74,86678) lo cual está generando la acumulación de las aguas en dicho cuerpo. Por otra parte, se observó la apertura de una zanja (Latitud 10,9425 y Longitud -74,86527) con profundidad de 7 metros. El cual actúa por sistema de rebose cuando el cuerpo de agua supera la cota del inicio de la zanja y realiza su curso a los predios colindantes, con el objetivo de prevenir inundación el predio puesto que por medio de la zanja se realizaría una evacuación controlada.

	  
Realizar informes con acciones a desarrollar, cantidades y presupuestos de arroyos, canales, estructuras en riesgo que el supervisor del contrato le indique.	• Se realiza informe, dejando evidencia de lo observado y dando el concepto técnico de la posible solución.
Campaña de prevención Playas de Puerto Colombia	
Apoyar a la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres de la Gobernación del Atlántico en el desarrollo de las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, procedimientos, campañas, activaciones pedagógicas, oficios, circulares, comunicaciones y planes de trabajo que corresponda misionalmente desarrollar a la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres de la Gobernación del Atlántico.	   

CLAUDIA YADIRA CORREAL GARZON
C.C. 40.189.257