Fumisex	HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TOP-FOR-011 Versión 00 18/04/2021

		REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 3 PULGADAS - 220 V (1)	
MARCA/REFERENCIA:	BARNES/NE3714220	
CAPACIDAD/POTENCIA:	2 HP	
CODIGO INTERNO:	MAQ01	
FECHA ADQUISICIÓN:	4/04/2018	
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN LAVADO DE TANQUES	
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO MENSUAL Y CORRECTIVO ANUAL	
RESPONSABLE:	GENERAL	
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA, VERIFICACION DE ACEITE Y CABLES	

FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
16/01/2024	X		REVISIÓN Y LIMPIEZA	NINGUNA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO}	
14/02/2024	X		REVISIÓN Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
20/03/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	Julian Andres Sanchez
15/04/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
18/05/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	
24/06/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
16/07/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	

HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOP-FOR-011
Versión 00
18/04/2021

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 3 PULGADAS - 110 V (4)
MARCA/REFERENCIA:	BARNES/NE3514110
CAPACIDAD/POTENCIA:	3 HP
CODIGO INTERNO:	MAQ04
FECHA ADQUISICIÓN:	5/06/2018
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN LAVADO DE TANQUES
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO MENSUAL Y CORRECTIVO ANUAL
RESPONSABLE:	GENERAL
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA, VERIFICACION DE ACEITE Y CABLES

REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO



FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
10/01/2024	X		REVISIÓN Y LIMPIEZA	NINGUNA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
26/02/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
21/03/2024	X		REVISIÓN Y LIMPIEZA	NINGUNA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
5/04/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
18/05/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	
24/06/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
16/07/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	

HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOP-FOR-011
Versión 00
18/04/2021

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 3 PULGADAS - 110 V (5)
MARCA/REFERENCIA:	BARNES/NE3514110
CAPACIDAD/POTENCIA:	3 HP
CODIGO INTERNO:	MAQ05
FECHA ADQUISICIÓN:	3/04/2018
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN LAVADO DE TANQUES
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO MENSUAL Y CORRECTIVO ANUAL
RESPONSABLE:	GENERAL
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA, VERIFICACION DE ACEITE Y CABLES

REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO



FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
19/01/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
21/02/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
12/03/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
8/04/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
18/05/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	
24/06/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
16/07/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	

HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOP-FOR-011
Versión 00
18/04/2021

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	ASPERSOR MANUAL DE 5 LTS
MARCA/REFERENCIA:	ROYAL CONDOR/CO-044
CAPACIDAD/POTENCIA:	5 LITROS
CODIGO INTERNO:	MAQ71
FECHA ADQUISICIÓN:	15/02/2019
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN GENERAL
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO MENSUAL Y CORRECTIVO ANUAL
RESPONSABLE:	GENERAL
MANTENIMIENTO:	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TANQUE, LA MANGUERA EYECTORA Y LA LANZA PLASTICA

REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO



FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
17/01/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
2/02/2024	X		N/A	NINGUNA	BUEN ESTADO	
13/03/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
9/04/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
18/05/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	
24/06/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
16/07/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	

HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOP-FOR-011
Versión 00
18/04/2021

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	FUMIGADORA MANUAL DE 20 LTS
MARCA/REFERENCIA:	ROYAL CONDOR/CO-018
CAPACIDAD/POTENCIA:	20 LITROS
CODIGO INTERNO:	MAQ49
FECHA ADQUISICIÓN:	3/08/2020
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN GENERAL
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO CADA MES Y CORRECTIVO CADA AÑO
RESPONSABLE:	GENERAL
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA, CALIBRACION Y REVISION DE LA BOMBA, PALANCA, LANZA Y MANGUERA

REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO



FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
19/01/2024	X		REVISIÓN Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
22/0/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
14/03/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
16/04/224	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
18/05/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	
24/06/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
16/07/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	

HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOP-FOR-011
Versión 00
18/04/2021

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	NEBULIZADOR ELECTRICO
MARCA/REFERENCIA:	ROOT LOWELL/ULV 1026B
CAPACIDAD/POTENCIA:	2 GALONES/7,6 LITROS
CODIGO INTERNO:	MAQ25
FECHA ADQUISICIÓN:	18/07/2019
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN GENERAL
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO MENSUAL Y CORRECTIVO ANUAL
RESPONSABLE:	GENERAL
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA, CALIBRACION Y REVISION DEL TANQUE, BOQUILLA Y CABLE DE CONEXIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO



FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
29/01/2024	X		REVISIÓN	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
23/02/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
11/03/2024	X		REVISIÓN Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
9/04/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
18/05/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	
24/06/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
16/07/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	

HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOP-FOR-011
Versión 00
18/04/2021

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	NEBULIZADOR ELECTRICO
MARCA/REFERENCIA:	SPECIAL MACHINE/BURE ULV
CAPACIDAD/POTENCIA:	3 LITROS
CODIGO INTERNO:	MAQ52
FECHA ADQUISICIÓN:	20/08/2020
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN GENERAL
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO CADA MES Y CORRECTIVO CADA AÑO
RESPONSABLE:	GENERAL
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA, CALIBRACION Y REVISION DEL TANQUE, BOQUILLA Y CABLE DE CONEXIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO




FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
29/01/2024	X		LIMPIEZA Y ENCENDIDO	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
23/02/2024	X		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	NINGUNA	BUEN ESTADO	
11/03/2024	X		LIMPIEZA Y REVISIÓN	NINGUNA	BUEN ESTADO	
9/04/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
18/05/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	
24/06/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
16/07/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	

HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOP-FOR-011
Versión 00
18/04/2021

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	TERMONEBULIZADOR INDUSTRIAL
MARCA/REFERENCIA:	FOGGING MACHINE/AC-50
CAPACIDAD/POTENCIA:	6 LITROS
CODIGO INTERNO:	MAQ76
FECHA ADQUISICIÓN:	19/03/2021
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN GENERAL
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO CADA MES Y CORRECTIVO CADA AÑO
RESPONSABLE:	GENERAL
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA, REVISION Y MANTENIMIENTO DE EMPAQUES, BUJÍAS, TANQUES Y CABLE DE CONEXIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO



FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
5/01/2024	X		LIMPIEZA Y ENCENDIDO	NINUGNA	BUEN ESTADO	
7/02/2024	X		REVISIÓN Y LIMPIEZA	NINUGNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
18/03/2024	X		REVISIÓN	NINUGNA	BUEN ESTADO	
12/04/2024	X		LIMPIEZA	NINUGNA	BUEN ESTADO	
18/05/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	
24/06/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
16/07/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	

HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOP-FOR-011
Versión 00
18/04/2021

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	HIDROLAVADORA
MARCA/REFERENCIA:	KARCHER/HD 4/9 P
CAPACIDAD/POTENCIA:	1,4 KW
CODIGO INTERNO:	MAQ68
FECHA ADQUISICIÓN:	30/10/2020
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN GENERAL
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO CADA MES
RESPONSABLE:	GENERAL
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA Y VERIFICACION ESTADO DE MANGUERAS, PISTOLA Y RUEDAS, VERIFICACION DE FUGAS/ESCAPES

REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO



FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
8/01/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	EN BUEN ESTADO	
16/02/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	EN BUEN ESTADO	
2/03/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	EN BUEN ESTADO	
20/04/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	EN BUEN ESTADO	
18/05/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	
24/06/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
16/07/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	

HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOP-FOR-011
Versión 00
18/04/2021

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	HIDROLAVADORA ROBUST
MARCA/REFERENCIA:	ROBUST/FB619
CAPACIDAD/POTENCIA:	1900 PSI
CODIGO INTERNO:	MAQ11
FECHA ADQUISICIÓN:	2/04/2019
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN GENERAL
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO MENSUAL
RESPONSABLE:	GENERAL
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA Y VERIFICACION ESTADO DE MANGUERAS, PISTOLA Y RUEDAS, VERIFICACION DE FUGAS/ESCAPES

REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO



FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
7/01/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	EN BUEN ESTADO	
14/02/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	EN BUEN ESTADO	
2/03/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	EN BUEN ESTADO	
22/04/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	EN BUEN ESTADO	
18/05/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	
24/06/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
16/07/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	

HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOP-FOR-011
Versión 00
18/04/2021

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	TALADRO INALAMBRICO
MARCA/REFERENCIA:	BOSCH/GSR 120-LI
CAPACIDAD/POTENCIA:	12V
CODIGO INTERNO:	MAQ65
FECHA ADQUISICIÓN:	31/08/2020
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN GENERAL
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO CADA MES
RESPONSABLE:	GENERAL
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA Y VERIFICACION DE ESTADO ELECTRICO Y CARGA DE LAS BATERIAS

REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO



FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
12/01/2024	X		PRUEBA DE ENCENDIDO	NINGUNA	NINGUNO	
9/02/2024	X		REVISIÓN Y LIMPIEZA	NINGUNA	NINGUNO	
6/03/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	NINGUNO	
15/04/2024	X		REVISIÓN Y LIMPIEZA	NINGUNA	NINGUNO	
18/05/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	
24/06/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
16/07/2024	X		REVISION	NINGUNA	NINGUNA	

HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOP-FOR-011
Versión 00
18/04/2021

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	TESTER DE PH (1)
MARCA/REFERENCIA:	HANNA INSTRUMENTS/HI 98107
COMPONENTES KIT:	(HI7007L/C SOLUCION DE CALIBRACIÓN) (HI70300L SOLUCION DE ALMACENAMIENTO)
CAPACIDAD/POTENCIA:	± 0.1 Ph
CODIGO INTERNO:	MAQ70
FECHA ADQUISICIÓN:	3/10/2020
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN GENERAL
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO CADA MES Y CORRECTIVO CADA AÑO
RESPONSABLE:	GENERAL
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE SENSOR

REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO



FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
9/01/2024	X		OLUCIÓN ALMACENAMIENTO PH GUARDAD	NINGUNA	EL EQUIPO ESTÁ EN BUEN ESTADO	
13/02/2024	X		LIMPIEZA Y AJUSTE DE PH	NINGUNA	EL EQUIPO ESTÁ EN BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
8/03/2024	X		LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN PH EN SLN SALINA	NINGUNA	EL EQUIPO ESTÁ EN BUEN ESTADO	
15/04/2024	X		LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN PH EN SLN SALINA	NINGUNA	EL EQUIPO ESTÁ EN BUEN ESTADO	
18/05/2024	X		LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN PH EN SLN SALINA	NINGUNA	EL EQUIPO ESTÁ EN BUEN ESTADO	
24/06/2024	X		LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN PH EN SLN SALINA	NINGUNA	EL EQUIPO ESTÁ EN BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
16/07/2024	X		LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN PH EN SLN SALINA	NINGUNA	EL EQUIPO ESTÁ EN BUEN ESTADO	

HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOP-FOR-011
Versión 00
18/04/2021

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	COLORIMETRO PARA CLORO LIBRE (1)
MARCA/REFERENCIA:	HANNA INSTRUMENTS/HI 701
COMPONENTES KIT:	(HI 701-11 KIT ESTANDAR CERTIFICADO PARA CLORO LIBRE 0.00 y 1.00 ppm) (HI93701-0 REACTIVO PARA CLORO LIBRE)
PRECISION:	± 0.03 ppm ± 3% de la lectura
CODIGO INTERNO:	MAQ69
FECHA ADQUISICIÓN:	3/10/2020
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN GENERAL
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO CADA MES Y CORRECTIVO CADA AÑO
RESPONSABLE:	GENERAL
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL EQUIPO Y PROBETAS

REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO



FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
10/01/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
20/02/2024	X		REVISIÓN Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
14/03/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
8/04/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
18/05/2024	X		REVISIÓN Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
24/06/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
16/07/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	

Fumisex	HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TOP-FOR-011 Versión 00 18/04/2021

		REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	FUMIGADORA MOTOR (T3)	
MARCA/REFERENCIA:	STIHL/SR200	
CAPACIDAD/POTENCIA:	10 LITROS	
CODIGO INTERNO:	MAQ82	
FECHA ADQUISICIÓN:	12/10/2021	
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN DE FUMIGACIÓN	
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO MENSUAL Y CORRECTIVO ANUAL	
RESPONSABLE:	TÉCNICO 3	
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA, ACELERACION DEL MOTOR, ESTADO DE MANGUERAS Y AJUSTE DE PIEZAS	

FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
25/01/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
14/02/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
13/03/2024	X		LIMPIEZA Y REVISIÓN	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
15/04/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
18/05/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
24/06/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
16/07/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez

HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOP-FOR-011 Versión 00 18/04/2021

		REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	FUMIGADORA MOTOR (T4)	
MARCA/REFERENCIA:	STIHL/SR200	
CAPACIDAD/POTENCIA:	10 LITROS	
CODIGO INTERNO:	MAQ111	
FECHA ADQUISICIÓN:	6/12/2021	
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN DE FUMIGACIÓN	
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO MENSUAL Y CORRECTIVO ANUAL	
RESPONSABLE:	TÉCNICO 4	
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA, ACELERACION DEL MOTOR, ESTADO DE MANGUERAS Y AJUSTE DE PIEZAS	

FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
25/01/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
14/02/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
13/03/2024	X		LIMPIEZA Y REVISIÓN	NINGUNA	BUEN ESTADO	
15/04/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
18/05/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
24/06/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
16/07/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	

Fumisex	HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TOP-FOR-011 Versión 00 18/04/2021

		REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	FUMIGADORA MOTOR (T6)	
MARCA/REFERENCIA:	STIHL/SR200	
CAPACIDAD/POTENCIA:	10 LITROS	
CODIGO INTERNO:	MAQ110	
FECHA ADQUISICIÓN:	6/12/2021	
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN DE FUMIGACIÓN	
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO MENSUAL Y CORRECTIVO ANUAL	
RESPONSABLE:	TÉCNICO 6	
MANTENIMIENTO	LIMPIEZA, ACELERACION DEL MOTOR, ESTADO DE MANGUERAS Y AJUSTE DE PIEZAS	

FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
26/01/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
9/02/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
15/03/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
10/04/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
18/05/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
24/06/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
16/07/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	

HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOP-FOR-011
Versión 00
18/04/2021

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	MOTOBOMBA SUMERGIBLE (T3)
MARCA/REFERENCIA:	GEISER/QSB-JH-750B
CAPACIDAD/POTENCIA:	1 1/2 HP
CODIGO INTERNO:	MAQ14
FECHA ADQUISICIÓN:	14/02/2018
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN LAVADO DE TANQUES
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO MENSUAL
RESPONSABLE:	TÉCNICO 3
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA, VERIFICACION DE ACEITE, FLOTADOR, CODO Y CABLE DE CONEXIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO



FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
22/1/224	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
19/02/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
15/03/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
12/04/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
18/05/2024	X		REVISIÓN Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
24/06/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez
16/07/2024	X		LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	Julian Andres Sanchez

HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOP-FOR-011
Versión 00
18/04/2021

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	MOTOBOMBA SUMERGIBLE (T4)
MARCA/REFERENCIA:	GEISER/QSB-JH-750B
CAPACIDAD/POTENCIA:	1 1/2 HP
CODIGO INTERNO:	MAQ15
FECHA ADQUISICIÓN:	31/03/2019
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN LAVADO DE TANQUES
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO MENSUAL
RESPONSABLE:	TÉCNICO 4
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA, VERIFICACION DE ACEITE, FLOTADOR, CODO Y CABLE DE CONEXIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO



FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
26/01/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
9/02/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
15/03/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
10/04/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
18/05/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
24/06/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
16/07/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	

HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOP-FOR-011
Versión 00
18/04/2021

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA:	MOTOBOMBA SUMERGIBLE (T6)
MARCA/REFERENCIA:	TOOLCRAFT/TC3505
CAPACIDAD/POTENCIA:	1 1/2 HP
CODIGO INTERNO:	MAQ96
FECHA ADQUISICIÓN:	2/11/2021
UBICACIÓN FÍSICA:	ALMACEN LAVADO DE TANQUES
PERIODICIDAD:	PREVENTIVO MENSUAL
RESPONSABLE:	TÉCNICO 6
MANTENIMIENTO:	LIMPIEZA, VERIFICACION DE ACEITE, FLOTADOR, CODO Y CABLE DE CONEXIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPO



FECHA MANTENIMIENTO	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	PARTES CAMBIADAS	OBSERVACIONES	TÉCNICO QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
15/01/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
20/02/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
11/03/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
17/04/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
18/05/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
24/06/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	
16/07/2024	X		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	NINGUNA	BUEN ESTADO	