
REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME 7

- **Parque el San Benito**




Acabado de pintura y demarcacion de canchas

- **Parque el Claret**




Acabado de pintura de canchas

- **Parque Fátima**




Levantamiento topografico y georeferenciación





Demolición de carpeta asfáltica de cancha





Demolición de cárcamos de cancha




Instalación de cañuela para manejo de aguas lluvias de cancha



Nivelación de material remanente

CONSTRUCTORA GED S.A.S.
CUMPLIMIENTO Y CALIDAD