

CONSORCIO BOLIVAR		INSPECCION DE SISTEMAS/ EQUIPOS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN ALTURAS.				FORMATO: CB-SST-FO: 019	
						VERSION 1	
						FECHA: 1/03/2024	
Ciudad y Fecha Inspección: <u>Bogotá / 30, 05, 2024</u>		Obra: <u>Salon futsal</u>		Contratista y/o Operario: <u>Vlao Ingehieta</u>			
Tipo de Inspección: ☐ Inspección de Rutina ☒ Inspección Post Caída							
Equipo a Inspeccionar:		☐ Arnés Serial No <u>4893 - 02</u> ☐ Estlinga en Y de restricción Serial No <u>4930 - 33</u> ☐ Arrestador Serial No _____		☐ Estlinga de Posicionamiento Serial No _____ ☐ Tia off Serial No _____ ☐ Ascendedor Serial No _____		☐ Línea de vida Serial No _____ ☐ Desendador Serial No _____	
Inspeccion Realizada por: <u>Rogelio Berbal</u>		Cargo: <u>Soldador</u>					
Inspeccion Revisada por: <u>ANGEL CUERVO</u>		Cargo: <u>Coordinador 4772</u>		<u>Aux Sst</u>			

ITEM EVALUADO	IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS						ACCIÓN PROPUESTA	SEGUIMIENTO
ARNES	Tiene costuras Rotas	SI	NO	La Etiqueta es legible	SI	NO		FECHA (DD/MM/AA): <u>30/05/2024</u>
	Presenta hebillas Deformadas	SI	NO	Ha sido Impactado	SI	NO		CUMPLIÓ: SI ☒ NO ☐
	Cintas Deformadas	SI	NO	Tiene mas de cinco años de vida	SI	NO		
	Aseo del equipo es el adecuado	SI	NO	El equipo presenta desgaste o deterioro por uso.	SI	NO		
	Resacas trenzadas, deformadas	SI	NO	Presenta desgaste por contacto con sustancias químicas	SI	NO		
	Tiene todos los tensores en las correas y se encuentran en buen estado	SI	NO	Las partes metálicas estan completas, libres de corrosión, sin deformaciones y libres de fisuras.	SI	NO		
MOSQUETONES	Desgaste excesivo, deformaciones	SI	NO	fisuras, grietas	SI	NO		FECHA (DD/MM/AA): <u> / / </u>
	Abertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	SI	NO		Corrosión	SI		NO
	Poseen seguro	SI	NO	Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		SI		NO
				Deterioro general	SI	NO		
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	Presenta decoloración	SI	NO	La Estlinga presenta en sus cierres graduables	SI	NO		FECHA (DD/MM/AA): <u> / / </u>
	Ganchos presenta deformación	SI	NO	La Etiqueta es legible	SI	NO		CUMPLIÓ: SI ☐ NO ☐
	Presenta Perforaciones	SI	NO	Ganchos se encuentran oxidados	SI	NO		
	Ha sido Impactado	SI	NO	Consturas y Ristas en Buen estado.	SI	NO		
ESLINGA EN Y DE RESTRICCION	Presenta decoloración	SI	NO	La estlinga tiene mas de cinco años de vida	SI	NO		FECHA (DD/MM/AA): <u>30/05/2024</u>
	Ganchos presenta deformación	SI	NO	Presenta desgaste por uso	SI	NO		CUMPLIÓ: SI ☒ NO ☐
	Presenta Perforaciones	SI	NO	los ganchos cierran correctamente	SI	NO		
	Ha sido Impactado	SI	NO					

