

LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD LOCATIVAS, MECANICAS Y ELECTRICAS

Código: CB-SSY-FO-020

Versión: 1

Fecha: abr-24

Elaborado por: ANGEI CUERO

Revisado por: ANGEI CUERO

Aprobado por: ANGEI CUERO

Fecha Inspección: 24-04-2024

Responsable de la Inspección: ANGEI CUERO

Area o lugar Inspeccionado: Salon Comunal AUCS

CONDICIÓN DE SEGURIDAD LOCATIVA	CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR	¿CUMPLE?			OBSERVACIONES	PLAN DE MEJORAMIENTO	Responsable del plan de acción	Fecha de seguimiento	Estado (Resuelto, pendiente o en proceso)	¿La acción fue efectiva?
		SI	NO	N/A						
1	Los materiales son almacenados en lugares específicos para ello	X			Desorden	Se organizó material	ANGEI CUERO	24-04-2024	terminado	SI
2	Las áreas de almacenamiento están delimitadas y señalizadas	X			Falta señalización	Se señaliza áreas	ANGEI CUERO	24-04-2024	terminado	SI
3	El piso es resistente, horizontal y homogéneo	X								
4	Los elementos lineales almacenados en el piso disponen de medios de estabilidad y sujeción (separadores, cadenas, catapal y sus extremos están protegidos)	X								
5	La estantería está anclada o asegurada a la pared			X						
6	La estantería está protegida contra choques que puedan ocasionar los equipos de manejo de materiales			X						
7	Los materiales están bien ubicados en los estantes, sin riesgo de caer	X								
8	El material pesado se almacena en los estantes inferiores y no sobresale de los bordes de la estantería	X								
9	Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas altas			X						
10	La carga máxima está marcada en las áreas de almacenamiento en pisos superiores			X						
11	Los pasillos y vías se mantienen limpios, en buen estado y con buena iluminación	X								
12	Las vías y pasillos están libres de obstrucciones que puedan causar riesgos	X								
13	Los pasillos y vías están demarcados apropiadamente	X								
14	El personal cuenta con elementos de protección adecuados	X								
15	El personal ha sido capacitado en la manipulación correcta de cargas	X								
16	La iluminación en general es adecuada	X								
17	La ventilación es adecuada	X								
18	Los pisos son regulares y uniformes, libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes sueltos u otras obstrucciones que causen riesgos		X		Desorden	jornadas de orden y limpieza	ANGEI CUERO	24-04-2024	terminado	SI
19	Los pisos se mantienen limpios y secos	X								
20	Cuando se requiere, se usan señales de advertencia de pisos húmedos			X						
21	Los pisos se encuentran sin desniveles o con rampas apropiadas			X						
22	Si existen, las aberturas en el piso están protegidas	X								
23	Los pasillos y vías permanentes están demarcados apropiadamente	X								
24	Las zonas de tránsito están libres de obstáculos	X								
25	Hay espejos instalados en esquinas ciegas			X						
26	Donde existen instalaciones peligrosas, las zonas de tránsito están protegidas	X								
27	Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los riesgos de Pozos abiertos	X								
28	Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los riesgos de Tanques			X						
29	Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los riesgos de Plataformas			X						
30	Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los riesgos de Zonas	X								
31	Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de otros riesgos similares			X						
32	Existe visibilidad adecuada en zonas de paso de vehículos	X								
33	El nivel de iluminación en los pasillos es adecuado	X								
34	Donde se usan equipos mecánicos, el espacio libre es suficiente y seguro en pasillos, muelles de carga, puertas y donde quiera que se transite o se requiera efectuar otros			X						
35	La superficie de trabajo se encuentra libre de obstáculos, tanto en el piso como en altura	X								
36	Las superficies de trabajo en altura son suficientemente amplias y protegidas con barandas y rodapiés			X						
37	Existe señalización y demarcación en el piso de la planta	X								
38	La pintura de la demarcación de áreas y de la señalización horizontal de las vías esta en buen estado, se observa claramente	X								
39	La señalización es clara y con los colores adecuados			X						
40	Las zonas de parqueo están debidamente señalizadas	X								
41	Los diferentes áreas y espacios están identificados			X						
42	Desde cualquier sitio donde se ubique, identifica una señal que indique la ruta de evacuación y el punto de encuentro	X								

