

ANEXO 3.1

FORMATOS PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

ANEXO 3.1.1 Base de datos de actores sociales

	CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	 
---	--	---

CONSORCIO BOLIVAR

BASE DE DATOS DE ACTORES SOCIALES

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023

No.	VEREDA	NOMBRE	DIRECCIÓN	CORREO	TELEFONO
1	TUNAL ALTO	Giovanny Susa	Vereda Tunal Alto	edgisuto.07@hotmail.com	321 470 26 44
2		Carmen Aide Torres	Vereda Tunal Alto	carmenaide767@gmail.com	3217089863
3		Elcy Nelly vSusa	Vereda Tunal Alto	susaelcynelly@hotmail.com	3224068818
4		Rafael Romero Rey	Vereda Tunal Alto	romeroreyrafa@gmail.com	3202109283
5		Raul Gonzalez	Vereda Tunal Alto	No refiere	3105560848
6		Miriam Gonzalez Torres	Vereda Tunal Alto	No refiere	3203450616
7	LAS AURAS	Norbey Martinez	Vereda Las Auras	norbey-12@hotmail.com	3204225087
8		Roberto Martinez	Vereda Las Auras	No refiere	3125073962
9		Fernando Ospina	Vereda Las Auras	No refiere	3104429660
10		Diana Marcela Pardo	Vereda Las Auras	juntaaccioncomunalauras@gmail.com	312 442 35 48
11		Nancy Ríos - Miembro JAC	Vereda Las Auras	No refiere	3228310751
12		Jenny Ríos	Vereda Las Auras	No refiere	3229341893
13		Arnulfo Martinez	Vereda Las Auras	No refiere	3204427890
14		Miriam Ríos	Vereda Las Auras	No refiere	3112811989
15		Yolanda Garcia Doncel	Vereda Las Auras	No refiere	3142417675
16		Maria Maryínez	Vereda Las Auras	No refiere	3113470020
17		Camilo Hernandez Ortega	Vereda Las Auras	No refiere	3043463224
18		Edi Molina	Vereda Las Auras	No refiere	3228485005
19		Carlos Contreras	Vereda Las Auras	No refiere	3102520925
20		Israel Torres	Vereda Las Auras	No refiere	3134802586
21		Blanca Ines Romero	Vereda Las Auras	No refiere	3132516005
22		Blanca A. Torres	Vereda Las Auras	No refiere	3124138949
23		Laura Sofia Rayo	Vereda Las Auras	No refiere	3118624452
24		Diana Astrid R.	Vereda Las Auras	No refiere	3228129217
25		Yolanda Contreras	Vereda Las Auras	No refiere	3134733724
26		Maria Acelia Martinez	Vereda Las Auras	No refiere	3134733724
27	BETANIA	Carlos Pulido	Vereda Betania	No refiere	310 649 15 37
28		Leidy Johana	Vereda Betania	17ramos03@gmail.com	3202033043
29		Raul Gonzalez	Vereda Betania	No refiere	3002222492
30		Nellyn Morales	Vereda Betania	No refiere	3137589745
31		Leidy Micon	Vereda Betania	No refiere	3102726229
32		Mariana Micon	Vereda Betania	No refiere	3102726229
33		Floriberto	Vereda Betania	No refiere	3217160033
34		Luz Marina Duarte	Vereda Betania	luma.olu1469@hotmail.com	3132498722
35		Wilbert Moises Ramos	Vereda Betania	No refiere	3124910473
36		Dilan Samuel Baron	Vereda Betania	dilanbaron002@gmail.com	3203744278
37		Aana Erly Chavarro	Vereda Betania	chavarrovaquero@gmail.com	3102914065
38		Nelly Chiste	Vereda Betania	No refiere	3123281567

CONSORCIO BOLIVAR

BASE DE DATOS DE ACTORES SOCIALES

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023

No.	VEREDA	NOMBRE	DIRECCIÓN	CORREO	TELEFONO
39	SANTA ROSA	Sandra Suarez	Vereda Santa Rosa	Jacsantarosaplicas@gmail.com	312 570 67 62
40		Daniel Rojas- Presidente JAC	Vereda Santa Rosa	Jacsantarosaplicas@gmail.com	3174765909
41		Alejandro Pinilla	Vereda Santa Rosa	No refiere	3115806473
42		Alvaro Gonzalez	Vereda Santa Rosa	No refiere	3142078301
43		Leonidas Herrera	Vereda Santa Rosa	No refiere	3214589120
44		Martha Cabrera	Vereda Santa Rosa	No refiere	32195011
45		Irma Herrera	Vereda Santa Rosa	No refiere	31156629521
46		Milena Romero	Vereda Santa Rosa	No refiere	3222597884
47		Alberto Moreno	Vereda Santa Rosa	No refiere	3224607357
48		Kevin Herrera	Vereda Santa Rosa	No refiere	3233286132
49		Luz Doria Pulido	Vereda Santa Rosa	No refiere	3228290667
50		Fabian Vejarano	Vereda Santa Rosa	Fabiancho2379@yahoo.com	3114426908
51		Fabian Pulido	Vereda Santa Rosa	No refiere	3208451748
52		Maria Mican Romero	Vereda Santa Rosa	No refiere	3108766803
53		Karen Moreno Morales	Vereda Santa Rosa	No refiere	3209870093
54		Jose Domingo M R	Vereda Santa Rosa	No refiere	312307920
55		Orlando Ramiro Rosas	Vereda Santa Rosa	deiverramirez@gmail.com	3132307004
56		Rosa Moreno	Vereda Santa Rosa	No refiere	3213073037
57		Rosalba Rojas	Vereda Santa Rosa	No refiere	3229183989
58		Aana Sofia Pulido	Vereda Santa Rosa	pulidosofia11@gmail.com	3214640612
59		Gustavo Romero	Vereda Santa Rosa	No refiere	3134662587

	CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	
---	--	---

CONSORCIO BOLIVAR

BASE DE DATOS DE ACTORES INSTITUCIONALES

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023

No.	VEREDA	NOMBRE	DIRECCIÓN	CORREO	TELEFONO
1	ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ	Nelson estrada - Infraestructura	Alcaldía Local - Vereda Betania	No Refiere	3112103978
2		Diana Castañeda - Atención al ciudadano	Alcaldía Local - Vereda Betania	No Refiere	3134985170
3		Danilo Silva - Personeria Sumapaz	Vereda Betania	personeriasumapaz@personeriabogota.gov.co	3202023429
4		Sebastian Saldarriaga - Alcaldia Local de Sumapaz	Alcaldía Local - Vereda Betania	alcalde.sumapaz@gobiernobogota.gov.co	3102928803
		Deisy K. Pulido Martinez - Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz Infraestructura	Alcaldía Local - Vereda Betania	No Refiere	3125533756

Anexo 3.1.2 Volante de convocatoria a reunión extraordinaria salón comunal Las Auras

Volante de invitación a reunión extraordinaria Salón Comunal Las Auras

ES OBRA
LO★
CAL

Contrato de obra No. COP-466-2023

El Fondo de Desarrollo de Rural de Sumapaz y el Consorcio Bolívar, ejecutor del contrato de obra N. COP 466-2023, cuyo objeto es “realizar el diagnóstico, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y reparaciones locativas por precios unitarios fijos y a monto agotable en los salones comunales de la localidad de Sumapaz”, invita a la comunidad de la vereda Las Auras a la reunión de socialización de actividades de obra para las áreas de servicio del salón comunal de la vereda Las Auras..

Más información al celular:

320 950 1961

componentesocial.Sumapaz@gmail.com



Lunes, 24 de Junio de 2024



Salón comunal, vereda Las Auras



3:00 p.m.



ALCALDÍA LOCAL DE
SUMAPAZ





TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>

**VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIÓN LAS AURAS ACTIVIDADES DE OBRA
ÁREAS DE SERVICIO 24 DE JUNIO 2023**

Social Civilpro Interventoria <socialcivilpro2024@gmail.com>

20 de junio de 2024, 11:52

Para: TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>

Cc: CONSORCIO CIVILPRO <consorciocivilpro@gmail.com>

Señores
Consortio Bolivar
Atn, Residente social

Asunto : VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIÓN LAS AURAS ACTIVIDADES DE OBRA
ÁREAS DE SERVICIO 24 DE JUNIO 2023

Cordial saludo

Después de realizar la revisión al volante de convocatoria se verifica que cumple con lo establecido contractualmente, por tal motivo se da aprobación para que se proceda con la respectiva divulgación.

Se solicita que esta convocatoria sea reforzada vía telefónica a las personas registradas en las listas de asistencia de reuniones anteriores realizadas para esta comunidad.

Atentamente

Yesica Agudelo
Profesional Social
CIVILPRO

[El texto citado está oculto]

Anexo 3.1.3 Volante de convocatoria a reunión de finalización Betania y correo electrónico con aprobación

Volante de invitación a reunión de Finalización

ES OBRA
LO★
CAL

Contrato de obra No. COP-466 2023

El Fondo de Desarrollo de Rural de Sumapaz y el Consorcio Bolívar, ejecutor del contrato de obra N. COP 466-2023, cuyo objeto es “realizar el diagnóstico, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y reparaciones locativas por precios unitarios fijos y a monto agotable en los salones comunales de la localidad de Sumapaz”, invita a la comunidad de la vereda Betania a la reunión de Finalización de Obra.

Más información al celular:

320 950 1961

componentesocial.Sumapaz@gmail.com



Jueves, 27 de Junio de 2024



Salón comunal, vereda Betania



11:00 a.m.



TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>

VOLANTE DE CONVOCATORIA REUNIÓN DE FINALIZACIÓN BETANIA _27DE JUNIO 2023

3 mensajes

TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>

21 de junio de 2024, 16:55

Para: Social Civilpro Interventoria <Socialcivilpro2024@gmail.com>

Cc: supervisor tecnico <supervisortecnico@vlaoing.com>, director director <directorproyectos@vlaoing.com>, Eduard Javier <residente.bolivar1@gmail.com>

Cordial Saludo,

Remito la pieza gráfica Volante de Convocatoria a reunión de Finalización de obra del salón comunal de la vereda Betania, la cual se llevará a cabo el Jueves 27 de junio de 2024 a las 11:00 a.m. en el salón comunal de la vereda Betania.

Lo anterior para revisión y aprobación por parte de la interventoría Social.

Para la revisión de la pieza gráfica es importante descargarla, ya que en el previsualizador es probable que las letras se vean superpuestas.

Quedo atenta a tus comentarios y orientaciones.

Cordialmente,

--



PAULA CAMILA GARAY
Trabajadora Social
Residente Social
Consortio Bolívar

E- mail: componentesocial.sumapaz@gmail.com
Dirección: Calle 75ª #29ª-29 Bogotá - Colombia



VOLANTE DE CONVOCATORIA_ R_FINAL_BETANIA_27_06_2024.pptx
2758K

Social Civilpro Interventoria <socialcivilpro2024@gmail.com>

21 de junio de 2024, 21:38

Para: TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>

Cc: CONSORCIO CIVILPRO <consorciocivilpro@gmail.com>

Señores
Consortio Bolívar
Atn, Residente social

Asunto : VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIÓN DE FINALIZACIÓN BETANIA 27 DE JUNIO DE 2024

Cordial saludo

Después de realizar la revisión al volante de convocatoria se verifica que cumple con lo establecido contractualmente, por tal motivo se da aprobación para que se proceda con la respectiva divulgación.

Se solicita se informe a esta interventoría el día en que se hará la convocatoria para realizar el respectivo seguimiento.

Así mismo se recuerdan los siguientes requerimientos contractuales

ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE Las actas de vecindad de cierre tienen por objeto establecer el estado físico de los predios, de tal forma que se establezca claramente en evidencia física y gráfica, el estado de los predios al terminar la intervención y poder responder de manera consecuente en el momento de alguna solicitud de reclamación por parte de los propietarios de los predios en mención.

Segunda reunión: En este evento se rendirá cuentas a la comunidad en general de la ejecución del proyecto en los aspectos financiero, social y técnico y se socializara el pacto de sostenibilidad de la nueva obra que se entrega a la comunidad.

PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD Son herramientas de comunicación que describen aspectos específicos del cuidado y mantenimiento de la obra. El objetivo de estos plegables es brindar información sobre la responsabilidad ciudadana en el buen uso y mantenimiento de las obras construidas, lo que contribuirá al proceso de sostenibilidad de la obra. Estos plegables se entregarán puerta a puerta a los predios ubicados en el eje de la obra y en el Punto de atención .

De acuerdo a lo anterior se requiere que se remite para revisión el acta de cierre de las actas de inicio levantadas para este salón comunal , la presentación de esta reunión de finalización , el folleto de sostenibilidad y el pacto de sostenibilidad que se firmará con la comunidad

Atentamente

Yesica Agudelo

Profesional social

CIVIL PRO

[El texto citado está oculto]

TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>

22 de junio de 2024, 11:14

Para: Eduard Javier <residente.bolivar1@gmail.com>, director director <directorproyectos@vlaoing.com>, gerencia@vlaoing.com, supervisor presupuesto <supervisorpresupuesto@vlaoing.com>, supervisor tecnico <supervisortecnico@vlaoing.com>

Cordial Saludo,

Remito aprobación de la interventora de la pieza gráfica para la convocatoria a la reunión de finalización del Salón comunal de la vereda Betania.

Así mismo, informo que de acuerdo al correo previo a la reunión de Finalización se debe:

1. Informar sobre la fecha en la que se llevará a cabo la convocatoria en campo para dicha reunión.
2. Realizar la convocatoria en campo previo a la reunión mínimo 3 días antes del evento. (Que de acuerdo a la fecha de entrega debe hacerse el Lunes 24 de Junio)
3. Contar con el acta de vecindad de cierre de salón comunal a entregar. (cuerpo de documento y firma del encargado o representante del inmueble, para lo cual solicito me envíen fotografías representativas de cómo quedó el salón comunal y así adelantar la elaboración de este documento, pues requiere 1 foto de fachada y de 10 a 12 fotos de las áreas intervenidas).

Así mismo, solito se haga la visita a la casa con la que colinda el salón comunal y se tomen las fotografías que evidencian que no hubo afectaciones producto de la intervención. Y se solicita me envíen las fotografías para adelantar el documento.

La descripción de cada una estas actas está a cargo del componente técnico, por lo mismo es necesario que se levante dicha descripción y me la envíen para incluirla en el documento.

4. Tener la Presentación power point aprobada. Esta se solicitó por correo electrónico a cada componente del consorcio Bolívar, y para alcanzar a tener posibilidad de aprobación se debe enviar a más tardar el Lunes a la interventoría, por lo que pido que me envíen la presentación de cada componente antes del medio día del lunes 24 de junio.
5. Para la semana laboraron del plegable de sostenibilidad es necesario que el área técnica me remita la descripción de los aspectos específicos de cuidado y mantenimiento del salón comunal de la vereda Betania.

Agradezco la pronta gestión de estos ítems para lograr el objetivo y no incurrir en incumplimientos.

NOTA: Es necesario hacer la convocatoria el lunes 24 de junio por lo que solicito se imprima 20 unidades en tamaño carta a color de la pieza gráfica adjunta para que puedan realizar la actividad. Adicional deben tomar evidencia fotográfica del cumplimiento de la actividad.

En un nuevo correo recordaré esto, y adjuntaré el formato que deben diligenciar en esa actividad

Cordialmente,



PAULA CAMILA GARAY

Trabajadora Social

Residente Social

Consortio Bolívar

E- mail: componentesocial.sumapaz@gmail.com

Dirección: Calle 75ª #29ª-29 Bogotá - Colombia

----- Mensaje reenviado -----

De: **Social Civilpro Interventoria** <socialcivilpro2024@gmail.com>

Fecha: El vie, 21 jun 2024 a la(s) 9:38 p. m.

Asunto: Re: VOLANTE DE CONVOCATORIA REUNIÓN DE FINALIZACIÓN BETANIA _27DE JUNIO 2023

Para: TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>

Cc: CONSORCIO CIVILPRO <consorciocivilpro@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

Anexo 3.1.4 Correo
de invitación a reunión
de finalización
Betania enviado a
presidente JAC Betania



TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>

REUNIÓN DE ENTREGA SALÓN COMUNAL BETANIA CONTRATO 466 DE 2023

TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>

25 de junio de 2024, 22:20

Para: carlosapulidot@gmail.com, aramos03@gmail.com, raulgonzaleztorres27@gmail.com, 17ramos03@gmail.com

Señores:

**COMUNIDAD VEREDA BETANIA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ
BOGOTÁ D.C****REF: CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 “REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ “****Asunto: REUNIÓN DE ENTREGA SALÓN COMUNAL BETANIA CONTRATO 466 DE 2023**

Estimada Comunidad,

Con el debido respeto, el Consorcio Bolívar, en calidad de ejecutor del Contrato mencionado, tiene el agrado de invitar a los habitantes de la vereda Betania a participar en la reunión de entrega del salón comunal Betania en el marco del contrato 466 de 2023. El propósito de esta reunión es hacer entrega oficial del salón comunal a la comunidad posterior a la intervención realizada por el consorcio Bolívar.

Por lo anterior, esperamos contar con su valiosa participación.

La reunión se llevará a cabo el día Jueves **27 de Junio de 2024**, a las **11:00 a.m.**, en el Salón comunal de la vereda Betania de la Localidad de Sumapaz.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional que pueda surgir, y agradecemos la confirmación de la asistencia al encuentro.

Cordialmente,

**Contrato de obra No. COP-466-2023**

El Fondo de Desarrollo de Rural de Sumapaz y el Consorcio Bolívar, ejecutor del contrato de obra N. COP 466-2023, cuyo objeto es "realizar el diagnóstico, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y reparaciones locativas por precios unitarios fijos y a monto agotable en los salones comunales de la localidad de Sumapaz", invita a la comunidad de la vereda Betania a la reunión de Finalización de Obra.

Más información al celular:
320 950 1961
componentesocialSumapaz@gmail.com



Jueves, 27 de Junio de 2024



Salón comunal, vereda Betania



11:00 a.m.



FONDO DE DESARROLLO DE RURAL DE SUMAPAZ



PAULA CAMILA GARAY

Trabajadora Social

Residente Social

Consorcio Bolívar

E- mail: componentesocial.sumapaz@gmail.com

Dirección: Calle 75ª #29ª-29 Bogotá - Colombia



VOLANTE DE CONVOCATORIA_ R_FINAL_BETANIA_27_06_2024.pdf

89K

Anexo 3.1.5 Formato de entrega Volantes de invitación Reunión de finalización salón Betania

CODIGO PGS-COP 466-2023-04-V2		TIPO DE DOCUMENTO FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN				FECHA 18/03/2024	VERSION 2
		CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ				 BOGOTÁ	
CONSORCIO BOLIVAR						CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023	

TIPO DE PIEZA: VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIÓN DE ENTREGA JALÓN COMUNAL VEREDA BETANIA

CONTRATO DE OBRA N. 466 DE 2023

RESPONSABLE: CONSORCIO BOLIVAR

FECHA: 25 JUNIO 2024

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	VEREDA	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Maria Camila Martinez Suarez	Laguna Verde	3114930810	Laguna Verde	<i>[Signature]</i>	6	
2	Elsa Villalobos	Betania	3214735464	Betania	<i>[Signature]</i>	5	
3	Dania Chingate	Betania	313858649	Betania	<i>[Signature]</i>	1	
4	Alejandra Teles A	Betania	3228143488	Betania	<i>[Signature]</i>	2	
5	Carlos Pulido S	Betania	3106149152	Betania	<i>[Signature]</i>	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 15

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA	
NOMBRE	PAULA CAMILA GARAY - PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE	YESICA AGUDELO GONZALEZ - PROFESIONAL SOCIAL
FIRMA	<i>[Signature]</i>	FIRMA	<i>[Signature]</i>

Anexo 3.1.6 Volante de convocatoria para contratación MONC y correo electrónico con aprobación

¿Estás buscando trabajo?

Buscamos personas para trabajar como mano de obra no calificada

Requisitos:

- Ser mayor de edad.
- Residir en la Localidad de Sumapaz
- Experiencia como ayudante en obra mínimo de 6 meses.



Envía tu hoja de vida al correo

Talentoycultura@vlaoing.com

Para más información
comunícate al 315 429 80 41



TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>

VOLANTE DE CONVOCATORIA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

2 mensajes

TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>
Para: Social Civilpro Interventoria <Socialcivilpro2024@gmail.com>

20 de junio de 2024, 8:53

Cordial Saludo,

Remito la pieza gráfica Volante de Convocatoria Mano de obra no calificada, para revisión y aprobación y así difundir la pieza gráfica en Localidad de Sumapaz.

Quedo atenta a tus comentarios y orientaciones.

Cordialmente,

--



PAULA CAMILA GARAY
Trabajadora Social
Residente Social
Consortio Bolívar

E- mail: componentesocial.sumapaz@gmail.com
Dirección: Calle 75ª #29ª-29 Bogotá - Colombia



VOLANTE PERSONAL.pptx
1131K

Social Civilpro Interventoria <socialcivilpro2024@gmail.com>
Para: TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>, CONSORCIO CIVILPRO
<consorciocivilpro@gmail.com>

20 de junio de 2024, 12:23

Señores
Consortio Bolívar
Atn, Residente social

Asunto : Volante de convocatoria mano de obra no calificada

Cordial saludo

Después de realizar la revisión al volante de convocatoria a mano de obra no calificada de verificar que cumple con lo establecido contractualmente, por tal motivo se da aprobación para que se proceda con la respectiva divulgación.

Atentamente

Yesica Agudelo
Profesional social

3/7/24, 23:39

Gmail - VOLANTE DE CONVOCATORIA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Civil Pro

[El texto citado está oculto]

Anexo 3.1.7

Formato control entrega
pieza de divulgación
Volante de convocatoria
para contratación MONC






CÓDIGO PGS-COP 466-2023-04-V2		TIPO DE DOCUMENTO FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN				FECHA 18/03/2024	VERSIÓN 2
		CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ					
CONSORCIO BOLIVAR						CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023	

TIPO DE PIEZA: Volante de divulgación "Búsqueda de empleo" contratación mano



CONTRATO DE OBRA N. 466 DE 2023

RESPONSABLE: CONSORCIO BOLIVAR

FECHA: 26 Junio 2024

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	VEREDA	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	David Contreras M.	Verd. Auras	3208752937	Auras		1	
2	Vincent Sebastian Dando	Verd. Nariño	344412837	Nariño		1	
3	Pedro Antonio Reng-L	Verd. Nariño	313 263754	Nariño		1	
4	Jhon Wilmar Palacios	Verd. Nariño	327275654	Nariño		1	
5	Johana Moreno B	Vereda Auras	3212602394	Auras		1	
6	Marco Aurelio Hilarion Rios	Auras	3224780174	Auras		1	
7	Cludia Patricia Aro-	Auras	3107500351	Auras		1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 7

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA	
NOMBRE	PAULA CAMILA GARAY - PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE	YESICA AGUDELO GONZALEZ - PROFESIONAL SOCIAL
FIRMA		FIRMA	

Anexo 3.1.8
Oficio CCP-2024-168
Respuesta SUM-
Bolivar-151 – “Evidencia
Fotográfica actas de
vecindad inicial CTO
466 de 2024

Bogotá D.C., 19 de junio de 2024.

CCP-2024-168

**SEÑORES
CONSORCIO BOLÍVAR**

Atn, Ing. Laura Mayerly Velandia Blanco
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. COP-466-2023 cuyo objeto es: **“REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”.**

Asunto: Respuesta SUM-Bolivar-151 – **“Evidencia Fotográfica actas de vecindad inicial CTO 466 de 2023”**

Respetado Ingeniera;

En estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de **INTERVENTORÍA**, nos permitimos dar respuesta al oficio SUM-BOLIVAR-151 – **“Evidencia Fotográfica actas de vecindad inicial CTO 466 de 2023”**, adjuntando las actas de vecindad debidamente firmadas por los profesionales de **INTERVENTORÍA**.

Sin otro particular.

Cordialmente,



Arq. Andrés Benito Useche Bustos

Representante Legal.

Arquitecto.

Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura.

CONSORCIO CIVILPRO

NIT. 901.784.624-8

Elaboró: Arq. Roberto Hoyos Cárdenas

Revisó: Ing. Carlos Felipe Correa Barreto

Con Copia

Supervisor de Contrato

Ing. Juan Sebastián Saavedra Riaño

Email: juans.saavedra@gobiernobogota.gov.co

BOGOTÁ D.C.

Carrera 16ª No. 78 - 75 Oficina 507 - Pbx: 601 805 2967 Móvil: 315 559 7866

Email: consorciocivilpro@gmail.com

Anexo 3.1.9 Acta de vecindad inicial salón comunal Tunal Alto

CÓDIGO PGS-COP 466-2023-01-V2			TIPO DE DOCUMENTO FORMATO ACTA DE VECINDAD			FECHA 18/03/2024		VERSIÓN 2		
<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ					<div><div>ALCALDIA MENOR DE BOGOTÁ D.C.</div><div>BOGOTÁ</div></div>		
CONSORCIO BOLIVAR			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023							
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	1	APERTURA	☒		
DD	MM	AA	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023			CIERRE	☐		
25	3	2024								
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA					2. DATOS DEL PREDIO					
					Nombre		Salón Comunal Vereda Tunal Alto			
					Documento de identificación		C.C 1.010.213.873 Giovanni Susa Torres Presidente JAC Tunal Alto			
					Relación con el predio		Propietario ☒ Poseedor ☒			
							Otro- ¿Cual?: Salón de propiedad comunitaria			
					Teléfono		321 470 26 44 Número del Presidente de la JAC Tunal Alto			
					Correo electrónico		edgisuto.07@hotmail.com			
					Dirección		Vereda Tunal Alto No. de pisos 1			
					Long. del frente (mts)		20 metros Estrato 1			
							SI	NO		
					1. Agua		☒	☐		
2. Alcantarillado		☐	☒							
3. Energía		☒	☐							
4. Teléfonos		☐	☒							
5. Gas		☐	☒							
6. TICS		☐	☒							
USO ACTUAL					ACCESOS VEHICULARES					
1. Residencial		☐	6. Baldío		☐	Garaje	SI	☐	NO	☒
2. Comercial		☐	7. Bien de interés cultural*		☐	Cuantos	N.A			
3. Industrial		☐	8. Mixto		☐	Uso del garaje				
4. Institucional		☐	9.Otro?		☒	Comercio	SI	☐	NO	☒
5. Recreacional		☐	Cual: Comunal			Ancho de garajes				
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO										
<p>El salón comunal de la vereda Tunal Alto cuenta con dos modulos estructurales, el primer modulo corresponde al salon principal que la comunidad usa actualmente, en el que se observa presencia de humedad en paredes y una fachada frontal pañetada y pintada en un estado aceptable, el acabado de piso es en baldosa del cual algunas se encuentran deterioradas y quebradas: la cubierta es en teja de Zinc con estructura de madera la cual presenta deterioro y deflexiones considerables, adicional a esto cuenta con carpintería metálica con presencia de oxido; El segundo modulo, se encuentra en obra gris. la cubierta es en teja de zinc con perfiles metálicos de 8,0 cm x 4,0 cm, los muros son el bloque N.5 con revestimiento; el piso se caracteriza por ser en recebo sin compactar con presencia de materia organica, éste módulo no cuenta con carpintería metálica, ni de ningun tipo. En la visita se identifica afectaciones en la cubierta que genera filtraciones de agua sobre la viga principal que genera humedad en uno de los muros. Adicional, la cubierta se encuentra incompleta (no cubre los baños), no existe confinamiento de culatas, se evidencia carencia de sistema electrico, sanitario e hidraulico. El salón comunal no cuenta con andenes, en lugar de este cuenta con una zanja en tierra por la que se canaliza las aguas lluvias constantemente hay ingreso de estas al salon comunal debido a que su nivel se encuentra inferior al de la via colindante.</p>										

[illegible]

CÓDIGO PGS-COP 466-2023-01-V2			TIPO DE DOCUMENTO FORMATO ACTA DE VECINDAD			FECHA 18/03/2024	VERSIÓN 2
			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ			 	
CONSORCIO BOLIVAR						CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023	
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	1	APERTURA ☒
DD	MM	AA	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023			CIERRE ☐
25	3	2024					
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.							
 <p>Salón Comunal Tunal Alto Localidad Sumapaz</p>				 <p>Salón Comunal Tunal Alto Localidad Sumapaz</p>			
Foto No _1_				Foto No _2_			
Descripción				Descripción			
Módulo nuevo sin sistema de canalización de aguas lluvias.				Ausencia de andenes, actualmente la coducción de agua es através de una zanja en tierra.			
				 <p>Salón Comunal Tunal Alto Localidad Sumapaz</p>			
Foto No _3_				Foto No _4_			
Descripción				Descripción			
El piso del módulo nuevo corresponde a una capa de recebo sin compactar, se evidencian contaminantes en el material.				El modulo nuevo no cuenta con carpinteria metálica, ni de ningun tipo.			

CÓDIGO PGS-COP 466-2023-01-V2			TIPO DE DOCUMENTO FORMATO ACTA DE VECINDAD			FECHA 18/03/2024	VERSIÓN 2
			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ			 	
CONSORCIO BOLIVAR						CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023	
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	1	APERTURA ☒ CIERRE ☐
DD	MM	AA	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023			
25	3	2024					
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.							
							
Foto No _5_ Descripción Presencia de humedad en paredes del módulo nuevo por filtraciones de agua en cubierta.				Foto No _6_ Descripción La cubierta del modulo nuevo presenta vacios en su cubierta haciendo evidente la falta de algunas tejas.			
							
Foto No _7_ Descripción El módulo nuevo presenta agrietamiento por falta de traba y confinamiento del muro en la esquina.				Foto No _8_ Descripción El modulo antiguo del salón comunal cuenta con pisos en ceramica, cubierta en zinc y vigas en madera, muros pañetado. Los modulos no tienen comunicación entre ellos.			

CÓDIGO PGS-COP 466-2023-01-V2	TIPO DE DOCUMENTO FORMATO ACTA DE VECINDAD		FECHA 18/03/2024	VERSIÓN 2	
<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>	CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ		<div><div>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA S.C.</div><div>BOGOTÁ</div></div>		
CONSORCIO BOLIVAR		CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023			
FECHA		CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
DD	MM	AA			
25	3	2024	COP 466 - 2023 CIN 518 - 2023	1	
				APERTURA	☒
				CIERRE	☐
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.					
 <p>Salón Comunal Tunal Alto Localidad Sumapaz</p>		 <p>Salón Comunal Tunal Alto Localidad Sumapaz</p>			
Foto No. 9_		Foto No. 10_			
Descripción		Descripción			
En módulo antiguo se observa piso con enchapes en ceramica desgastada.		Área dispuesta para construcción de baños.			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de 03 de 2024.					
ELABORÓ:		REVISIÓN:		(Firma)	
(Firma)	(Firma)	(Firma)	(Firma)		
(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)	
Profesional Técnico - Contratista	Profesional social - Contratista	Director Técnico - Contratista			
(Firma)	(Firma)	(Firma)	(Firma)	(Firma)	
(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)	
Profesional Técnico - Interventor	Profesional Social - Interventoría	Director técnico-Interventoría			
(Firma)	(Firma)	(Firma)	(Firma)	(Firma)	
(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)	
Propietario / Representante del Predio					
Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de la Secretaría del Hábitat que se encuentra publicada en www.habitatbogota.gov.co.					
Lo anterior en					

Anexo 3.1.10 Acta de vecindad inicial salón comunal Las Auras

CÓDIGO			TIPO DE DOCUMENTO				FECHA	VERSIÓN				
PGS-COP 466-2023-01-V2			FORMATO ACTA DE VECINDAD				18/03/2024	2				
<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ				<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div><div>BOGOTÁ</div></div>					
CONSORCIO BOLIVAR							CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023					
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	2	APERTURA	☒				
DD	MM	AA	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023			CIERRE	☐				
25	3	2024										
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA				2. DATOS DEL PREDIO								
				Nombre					Salón Comunal Vereda Las Auras			
				Documento de identificación					C.C 1.001.169.943 Diana Marcela Pardo Presidente JAC Las Auras			
				Relación con el predio					Propietario ☒ Poseedor ☒			
				Teléfono					312 442 35 48 Número de la Presidente de la JAC Las Auras			
				Correo electrónico					juntaaccioncomunalauras@gmail.com			
				Dirección					Vereda Las Auras, Localidad de Sumapaz No. de pisos 1			
				Long. del frente (mts)					15 metros Estrato 1			
									SI NO			
				1. Agua					☒ ☐ Acueducto veredal			
				2. Alcantarillado					☐ ☒			
				3. Energía					☒ ☐			
				4. Teléfonos					☐ ☒			
				5. Gas					☐ ☒			
				6. TICS					☐ ☒			
				USO ACTUAL					ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial ☐					6. Baldío ☐				Garaje SI ☐ NO ☒			
2. Comercial ☐					7. Bien de interés cultural* ☐				Cuantos N.A			
3. Industrial ☐					8. Mixto ☐				Uso del garaje			
4. Institucional ☐					9.Otro? ☒				Comercio SI ☐ NO ☐			
5. Recreacional ☐					Cual: Comunal				Ancho de garajes			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO												
<p>El salón comunal de la vereda Las Auras es una edificación de cuenta con dos modulos estructurales el modulo 1 (antiguo) corresponde al salon princial el cual contempla un sistema de porticos en concreto, piso enchapado con grietas pronunciadas en la zona de la tarima con evidencia de falla en la losa, fachada pañetada y pintada en un color amarillo principalmente, cuenta con una cubierta a dos aguas en teja de fibro cemento con un desgaste considerable, el sistema de recoleccion de aguas lluvias se encuentra en mal estado, canales deflectadas y sin conexion a bajante; El modulo 2 (Nuevo ó mas reciente) presenta fisura y falla en elemenos no estructurales, y fisuras en elementos estructurales que llegan a comprometer la seguridad de la comunidad, estos daños son ocasionados por asentamientos diferenciales del modulo nuevo lo cual ha generado un creciente deterioro en la edificación, cuenta con cubierta arquitectonica en teja termo acustica soportada en una estructura metalica tipo cercha que se encuentra en un estado aceptable. El andén perimetral es en concreto y adoquines con fisuras,se evidencia una dilatacion entre la edificación y el anden todos los elementos perimetrales que componene el anden se encuentra en mal estado y fisurados</p>												

[illegible]

CÓDIGO			TIPO DE DOCUMENTO			FECHA		VERSIÓN											
PGS-COP 466-2023-01-V2			FORMATO ACTA DE VECINDAD			18/03/2024		2											
<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ			<div><div>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div><div>BOGOTÁ</div></div>		CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023											
CONSORCIO BOLIVAR																			
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	2	APERTURA	☒	CIERRE										
DD	MM	AA	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023			☐												
25	3	2024																	
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO																			
* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.																			
<div><div></div><div><p>Foto No _1_</p><p>Descripción</p><p>Fisuras en andén y adoquín colindante al Salón comunal</p></div></div>										<div><div></div><div><p>Foto No _2_</p><p>Descripción</p><p>Modulo 1: cielo raso en madera, estructura de cubierta metálica la edificación actualmente está en uso.</p></div></div>									
<div><div></div><div><p>Foto No _3_</p><p>Descripción</p><p>Modulo 1: fisuras en baldosa (posible falla en placa) próximo a la zona de tarima</p></div></div>										<div><div></div><div><p>Foto No _4_</p><p>Descripción</p><p>Modulo 2: Grietas y falla en elementos no estructurales en área de cocina del salón</p></div></div>									

CÓDIGO			TIPO DE DOCUMENTO				FECHA	VERSIÓN
PGS-COP 466-2023-01-V2			FORMATO ACTA DE VECINDAD				18/03/2024	2
<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ				<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div><div>BOGOTÁ</div></div>	
CONSORCIO BOLIVAR							CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023	
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	2	APERTURA	☒
DD	MM	AA	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023			CIERRE	☐
25	3	2024						

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Salón Comunal Auras
Localidad Sumapaz

Foto No _5_
Descripción
Modulo 2: (Zona de Cocina) Grietas existentes en pared del salón comunal antiguo.



Salón Comunal Auras
Localidad Sumapaz

Foto No __6_
Descripción
Modulo 2: (Zona de Cocina) Grieta en pared de modulo nuevo cerca al baño.



Salón Comunal Auras
Localidad Sumapaz

Foto No _7_
Descripción
Modulo 2: (Zona de comedor) Deterioro en pared de modulo nuevo.



Salón Comunal Auras
Localidad Sumapaz

Foto No _8_
Descripción
Modulo 2: (Zona de comedor) Falla en Elemenos no estructurales

CÓDIGO			TIPO DE DOCUMENTO			FECHA	VERSIÓN
PGS-COP 466-2023-01-V2			FORMATO ACTA DE VECINDAD			18/03/2024	2
<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ			<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div><div>BOGOTÁ</div></div>	
CONSORCIO BOLIVAR						CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023	
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	2	APERTURA ☒
DD	MM	AA	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023			
25	3	2024					

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Salón Comunal Auras
Localidad Sumapaz

Foto No _9_
Descripción
Modulo 2: (Zona de Baño) Grieta en pared del baño del modulo nuevo.

Salón Comunal Auras
Localidad Sumapaz

Foto No _10_
Descripción
Grietas, fisuras y adoquines levantados en área colindante al salón comunal, modulo nuevo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de 03 de 2024.

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Milton Jimenez

Profesional Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre) Cesar Isaza Gomez

Profesional Técnico - Interventoria

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre) PAULA CAMILA PARAY

Profesional social - Contratista

(Firma)

(Nombre) Erika Rodriguez Benavides

Profesional Social - Interventoría

(Firma)

(Nombre) Diana Patricia End R.

Propietario / Representante del Predio

(Firma)

(Nombre) JOSE LUIS VEGA

Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre) Carlos Felipe Correa Barreto


Director técnico-Interventoría


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de la Secretaría del Hábitat que se encuentra publicada en [www.habitatbogota.gov.co](#). Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.








Anexo 3.1.11 Acta de vecindad inicial IED Jaime Garzón

CÓDIGO PGS-COP 466-2023-01-V2		TIPO DE DOCUMENTO FORMATO ACTA DE VECINDAD		FECHA 18/03/2024	VERSIÓN 2																												
CONSORCIO BOLIVAR		CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ			 BOGOTÁ																												
CONSORCIO BOLIVAR		CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023																															
FECHA DD 5 MM 4 AA 2024		CONTRATO OBRA COP 466 - 2023	CONTRATO INTERVENTORIA CIN 518 - 2023	ACTA No 3	APERTURA ☒ CIERRE ☐																												
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO																															
 <p>N 4 170745° W 74 171568° Altitud: 3013.1 meter C/O 466 de 2023 LAS AURAS LOCALIDAD SUMAPAZ</p>		Nombre IED Jaime Garzón																															
		Documento de identificación C.C 20.824.370 ADRIANA BAQUERO VILLALBA - RECTORA IED JAIME GARZÓN																															
		Relación con el predio Propietario ☐ Poseedor ☐																															
		Otro- ¿Cual?: Rectora, Institución Educativa Distrital																															
		Teléfono 3213329397																															
		Correo electrónico iedcampjaimegarzon@educacionbogota.edu.co																															
		Dirección Vereda Las Auras, Localidad de Sumapaz No. de pisos 2																															
		Long. del frente (mts) 25 m Estrato 1																															
		<table><tr><td></td><td>SI</td><td>NO</td><td></td></tr><tr><td>1 Agua</td><td>☒</td><td>☐</td><td>Acueducto veredal</td></tr><tr><td>2 Alcantarillado</td><td>☐</td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>3 Energía</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>4 Teléfonos</td><td>☐</td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>5 Gas</td><td>☐</td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>6 TICS</td><td>☒</td><td>☐</td><td>Punto de Conectividad Digital</td></tr></table>					SI	NO		1 Agua	☒	☐	Acueducto veredal	2 Alcantarillado	☐	☒		3 Energía	☒	☐		4 Teléfonos	☐	☒		5 Gas	☐	☒		6 TICS	☒	☐	Punto de Conectividad Digital
			SI	NO																													
1 Agua	☒	☐	Acueducto veredal																														
2 Alcantarillado	☐	☒																															
3 Energía	☒	☐																															
4 Teléfonos	☐	☒																															
5 Gas	☐	☒																															
6 TICS	☒	☐	Punto de Conectividad Digital																														
USO ACTUAL																																	
1 Residencial ☐ 6. Balcón ☐ 2 Comercial ☐ 7. Bien de interés cultural* ☐ 3 Industrial ☐ 8. Mixto ☐ 4 Institucional ☒ 9. Otro? ☐ 5 Recreacional ☐ Cual ☐																																	
ACCESOS VEHICULARES																																	
Garaje SI ☐ NO ☒ Cuantos N.A																																	
Uso del garaje																																	
Comercio SI ☐ NO ☒ Ancho de garajes																																	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO																																	
Edificación de dos niveles de uso institucional (Colegio), donde se ubica el comedor y las aulas de clase de los cursos sexto a noveno, fachada en mampostería a la vista, sistema estructural de pórticos en concreto reforzado, cubierta arquitectónica en buen estado, la rampa presenta grietas pronunciadas en algunas zonas, la mampostería de fachada colindante al salón comunal refleja grietas menores de aproximadamente 0,5mm, al interior de los salones se evidencia dilatación entre muros y estructura, humedad y grietas especialmente en la zona que da hacia el hall.																																	

[illegible]

CÓDIGO PGS-COP 466-2023-01-V2			TIPO DE DOCUMENTO FORMATO ACTA DE VECINDAD			FECHA 18/03/2024	VERSIÓN 2
			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ				
CONSORCIO BOLIVAR						CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023	
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	3	APERTURA ☒
DD	MM	AA	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023			CIERRE ☐
5	4	2024					
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.							
							
Foto No. 1				Foto No. 2			
Descripción				Descripción			
Aula Octavo: Humedad en muro				Hall: deterioro en filos de pañete ventana,			
							
Foto No. 3				Foto No. 4			
Descripción				Descripción			
Aula Séptimo: grietas menores en vigas y humedad en viga				grietas menor en viga			

CÓDIGO PGS-COP 466-2023-01-V2			TIPO DE DOCUMENTO FORMATO ACTA DE VECINDAD			FECHA 18/03/2024	VERSIÓN 2
			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ				
CONSORCIO-BOLIVAR						CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023	
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	3	APERTURA ☒
DD	MM	AA	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023			CIERRE ☐
5	4	2024					
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
* Remítase al Decreto Número 608 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.							
							
Foto No _5_				Foto No _6_			
Descripción				Descripción			
Baños: Dilatación enchape baños a placa				Aula Octavo: Humedad en muro			
							
Foto No _7_				Foto No _8_			
Descripción				Descripción			
Dilatación entre muros				Hall: Humedad y dilatación entre muros y pórtico			

CÓDIGO PGS-COP 466-2023-01-V2			TIPO DE DOCUMENTO FORMATO ACTA DE VECINDAD			FECHA 18/03/2024	VERSIÓN 2
			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ				
CONSORCIO BOLIVAR			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023				
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	3	APERTURA ☒
DD	MM	AA	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023			CIERRE ☐
5	4	2024					
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
* Remítente al Decreto Número 866 de 2001, Decreto Distrital 435 de 2004 y Decreto Distrital 245 de 2004, el inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.							
							
Foto No <u>9</u>			Foto No <u>10</u>				
Descripción			Descripción				
humedas viga canal			Fisuras en zonas de andén aledaño.				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>25</u> días del mes de <u>03</u> de <u>2024</u> .							
ELABORÓ:		REVISIÓN:					
(Firma)		(Firma)		(Firma)			
(Nombre)	Milton Camilo Jimenez Colmenares	(Nombre)	Paula Camila Garay	(Nombre)	José Luis Vega		
	Profesional Técnico - Contratista		Profesional social - Contratista		Director Técnico - Contratista		
(Firma)		(Firma)		(Firma)			
(Nombre)	Cesar Isaza Gomez	(Nombre)	Erika Rodriguez Benavides	(Nombre)	Carlos Felipe Correa Barreto		
	esional Técnico - Interven		Profesional Social - Interventoria		Director técnico-Interventoria		
(Firma)		(Firma)		(Firma)			
(Nombre)	ADRIANA PAOLA BARRERO V.	(Nombre)	ADRIANA PAOLA BARRERO V.	(Nombre)	ADRIANA PAOLA BARRERO V.		
	Propietario / Representante del Predio		Propietario / Representante del Predio		Propietario / Representante del Predio		
Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de la Secretaría del Hábitat que se encuentra publicada en www.habitatbogota.gov.co , cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.							

Anexo 3.1.12 Acta de vecindad inicial salón comunal Betania

CÓDIGO			TIPO DE DOCUMENTO			FECHA		VERSIÓN									
PGS-COP 466-2023-01-V2			FORMATO ACTA DE VECINDAD			18/03/2024		2									
			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ			 											
CONSORCIO BOLIVAR						CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023											
FECHA			CONTRATO OBRA		CONTRATO INTERVENTORIA		ACTA No		4								
DD 5 MM 4 AA 2024			COP 466 - 2023		CIN 518 - 2023				APERTURA ☒ CIERRE ☐								
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA						2. DATOS DEL PREDIO											
 <p>Salón Comunal Betania</p>						Nombre						Salón Comunal Vereda Betania					
						Documento de identificación						C.C 19.412.720 Carlos Arturo Pulido Presidente JAC Betania					
						Relación con el predio						Propietario ☒ Poseedor ☒					
						Otro- ¿Cual?:						Salón de propiedad comunitaria					
						Teléfono						310 649 1537 Número del Presidente de la JAC Betania					
						Correo electrónico						carlosapulido@gmail.com					
						Dirección						Vereda Betania, Localidad de Sumapaz No. de pisos 1					
						Long. del frente (mts)						26.0 m Estrato 1					
												SI NO					
						1. Agua						☒ ☐ Acueducto veredal					
2. Alcantarillado						☐ ☒											
3. Energía						☒ ☐											
4. Teléfonos						☐ ☒											
5. Gas						☐ ☒											
6. TICS						☒ ☐ Aula Digital Rural											
USO ACTUAL						ACCESOS VEHICULARES											
1. Residencial ☐						6. Baldío ☐						Garaje SI ☐ NO ☒					
2. Comercial ☐						7. Bien de interés cultural* ☐						Cuantos N.A					
3. Industrial ☐						8. Mixto ☐						Uso del garaje					
4. Institucional ☐						9. Otro? ☒						Comercio SI ☐ NO ☐					
5. Recreacional ☐						Cual: Comunal						Ancho de garajes					
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO																	
<p>El salón comunal de Betania es una edificación de un nivel de uso comunitario, que comprende un modulo estructural en pórticos en concreto donde se cuenta con espacios de salón principal, centro de conectividad campesina, cocina y deposito, y un pequeño modulo lateral donde se encuentran ubicados los baños, la edificación no presenta patologías estructurales relevantes, pero si daños menores en pañete y pintura evidenciando grietas superficiales, la totalidad de la edificación cuenta con cubierta arquitectónica y estructura metálica de soporte, la zona de baños presenta problemas en su sistema de desagües.</p>																	

[illegible]

CÓDIGO			TIPO DE DOCUMENTO			FECHA		VERSIÓN	
PGS-COP 466-2023-01-V2			FORMATO ACTA DE VECINDAD			18/03/2024		2	
<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ			<div><div>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.</div><div>BOGOTÁ</div></div>			
CONSORCIO BOLIVAR						CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023			
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	4	APERTURA	☒	
DD	MM	AA	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023			CIERRE	☐	
5	4	2024							

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Salón Comunal Betania

Foto No _1_

Descripción

fachada principal Betania (sin patologías)



Salón Comunal Betania
Localidad Sumapaz

Foto No _2_

Descripción

Entrada principal salón principal (sin patologías)



Salón Comunal Betania
Localidad Sumapaz

Foto No _3_

Descripción

Ubicación de medidor red eléctrica



Salón Comunal Betania
Localidad Sumapaz

Foto No _4_

Descripción

Fachada posterior, presencia de materia vegetal

CÓDIGO			TIPO DE DOCUMENTO			FECHA		VERSIÓN	
PGS-COP 466-2023-01-V2			FORMATO ACTA DE VECINDAD			18/03/2024		2	
			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ			 		CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023	
CONSORCIO BOLIVAR									
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	4	APERTURA	☒	CIERRE
DD	MM	AA	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023					
5	4	2024						☐	
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO									
* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.									
									
Foto No _5_ Descripción Grietas superficiales en salón principal zona de tarma									
									
Foto No _6_ Descripción Daños en pintura muro divisorio salón - cocina									
									
Foto No _7_ Descripción Daños en pintura y presencia de humedad muro interior salón comunal									
									
Foto No _8_ Descripción Zona exterior, presencia de materia orgánica en junta de salón y andén.									

CÓDIGO PGS-COP 466-2023-01-V2	TIPO DE DOCUMENTO FORMATO ACTA DE VECINDAD							FECHA 18/03/2024	VERSIÓN 2	
	CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ									
CONSORCIO BOLIVAR		CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023								
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	4	APERTURA	☒		
DD 5	MM 4	AA 2024	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023			CIERRE	☐		
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO										
* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.										
Foto No _9_ Descripción Fisura en aparato de baño derecho (lavamanos) la fisura no afecta su operación.					Foto No __10_ Descripción Grietas superficiales en salón principal zona de ventana fachada principal cara interior					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de 04 de 2024.										
ELABORÓ: (Firma) (Nombre) Milton Jimenez Profesional Técnico - Contratista			REVISIÓN: (Firma) (Nombre) PAULA CAMILA GARAY Profesional socia - Contratista			(Firma) (Nombre) JOSE LUIS VEGA Director Técnico - Contratista				
(Firma) (Nombre) Cesar Isaza Gomez esional Técnico - Interven			(Firma) (Nombre) Erika Roriguez Benavides Profesional Social - Interventoría			(Firma) (Nombre) Carlos Felipe CORREA BARRETO Director técnico-Interventoría				
			(Firma) (Nombre) Carlos A Pulido Propietario / Representante del Predio							
Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de la Secretaría del Hábitat que se encuentra publicada en www.habitatbogota.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.										

Anexo 3.1.13 Acta de vecindad inicial salón comunal Santa Rosa

CÓDIGO			TIPO DE DOCUMENTO			FECHA	VERSIÓN		
PGS-COP 466-2023-01-V2			FORMATO ACTA DE VECINDAD			18/03/2024	2		
			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ						
CONSORCIO BOLIVAR			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023						
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	5	APERTURA ☒		
DD	MM	AA	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023			CIERRE ☐		
5	4	2024							
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA				2. DATOS DEL PREDIO					
 <p>Salón Comunal Santa Rosa Localidad Sumapaz</p>				Nombre				Salón Comunal Vereda Santa Rosa	
				Documento de identificación				C.C 80.257.346 Daniel Rojas Pulido Presidente JAC Santa Rosa	
				Relación con el predio				Propietario ☒ Poseedor ☒	
				Teléfono				317 476 5909 Número del Presidente de la JAC Santa Rosa	
				Correo electrónico				jacsantarosaplacitas@gmail.com	
				Dirección				Vereda Santa Rosa, Localidad de Sumapaz No. de pisos 1	
				Long. del frente (mts)				6,85 Estrato 1	
								SI NO	
				1. Agua				☒ ☐ Acueducto veredal	
				2. Alcantarillado				☐ ☒	
3. Energía				☒ ☐					
4. Teléfonos				☐ ☒					
5. Gas				☐ ☒					
6. TICS				☐ ☒ Aula Digital Rural					
USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES					
1. Residencial ☐				6. Baldío ☐					
2. Comercial ☐				7. Bien de interés cultural* ☐					
3. Industrial ☐				8. Mixto ☐					
4. Institucional ☐				9. Otro? ☒					
5. Recreacional ☐				Cual: Comunal					
				Garaje SI ☐ NO ☒					
				Cuantos N.A					
				Uso del garaje					
				Comercio SI ☐ NO ☐					
				Ancho de garajes					
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO									
<p>El Salón comunal de Santa Rosa, es una edificación de un nivel con una altura 4,50 m aprox, cuenta con un salón principal y un modulo anexo para la zona de baños. El salón principal cuenta con una estructura en pórticos en concreto, y un sistema de cerchas que soportan el techo de fibrocemento el cual presenta un deterioro considerable, cuenta con carpintería metálica con leves presencias de oxido en las esquinas (puertas y ventanas); en su fachada oriental cuenta con un mural artístico que presenta un desgaste moderado, el piso es rustico con acabado en concreto no afinado y pintado con pintura epoxica; cuentan con un sistema fotovoltaico que no supe las necesidades de la edificación contando con un solo panel; adicionalmente se evidencia que el cielo raso es nuevo en PVC en optimas condiciones, la zona de baño se encuentra debidamente enchapada y funcional; La edificación no cuenta con un sistema de canales y bajantes para la conducción de aguas lluvias, la edificación no presenta patologías estructurales. Los andenes presentan grietas y presencia de material orgánico</p>									

[illegible]

CÓDIGO PGS-COP 466-2023-01-V2			TIPO DE DOCUMENTO FORMATO ACTA DE VECINDAD			FECHA 18/03/2024	VERSIÓN 2								
<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ			<div><div>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ S.C.</div><div>BOGOTÁ</div></div>									
CONSORCIO BOLIVAR						CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023									
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	5	APERTURA ☒								
DD	MM	AA	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023				CIERRE ☐							
5	4	2024													
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO															
* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.															
<div><div><p>Salón Comunal Santa Rosa Localidad Sumapaz</p></div><div><p>Foto No _1_</p><p>Descripción</p><p>Fachada frontal</p></div></div>								<div><div><p>Salón Comunal Santa Rosa Localidad Sumapaz</p></div><div><p>Foto No _2_</p><p>Descripción</p><p>Zona posterior Salón</p></div></div>							
<div><div><p>Salón Comunal Santa Rosa Localidad Sumapaz</p></div><div><p>Salón Comunal Santa Rosa Localidad Sumapaz</p></div><div><p>Foto No _3_</p><p>Descripción</p><p>Anden Agrietado (zona de Baños)</p></div></div>								<div><div><p>Salón Comunal Santa Rosa Localidad Sumapaz</p></div><div><p>Foto No _4_</p><p>Descripción</p><p>Muro en bloque N° 5 sin pañetar Zona occidental de la edificación. Ventana con daño En su carpintería metálica</p></div></div>							

CÓDIGO PGS-COP 466-2023-01-V2			TIPO DE DOCUMENTO FORMATO ACTA DE VECINDAD			FECHA 18/03/2024	VERSIÓN 2
<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ				<div><div> ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div><div> BOGOTÁ</div></div>
CONSORCIO BOLIVAR			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023				
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	5	APERTURA ☒
DD	MM	AA	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023			CIERRE ☐
5	4	2024					
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.							
<div> Salón Comunal Santa Rosa Localidad Sumapaz</div>							
Foto No _5_							
Descripción							
Sistema foto voltaico existente, teja en fibrocemento rota.							
<div> Salón Comunal Santa Rosa Localidad Sumapaz</div>							
Foto No _6_							
Descripción							
Acabado de Piso Salón principal							
<div> Salón Comunal Santa Rosa Localidad Sumapaz</div>							
Foto No _7_							
Descripción							
Columna Central (sin afectaciones estructurales)							
<div> Salón Comunal Santa Rosa Localidad Sumapaz</div>							
Foto No _8_							
Descripción							
grietas superficiales en muro interior.							

CÓDIGO PGS-COP 466-2023-01-V2			TIPO DE DOCUMENTO FORMATO ACTA DE VECINDAD			FECHA 18/03/2024		VERSIÓN 2	
			CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ				 		
CONSORCIO BOLIVAR							CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023		
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	5	APERTURA ☒	CIERRE ☐	
DD	MM	AA	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023					
5	4	2024							
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO									
* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.									
									
Foto No _9_ Descripción Columna de borde con acabado inadecuado. (sin afectación Estructural)			Foto No __10_ Descripción Punto eléctrico sin tomacorrientes.						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de 4 de 2024.									
ELABORÓ: (Firma) (Nombre) Milton Jimenez Z. Profesional Técnico - Contratista			REVISIÓN: (Firma) (Nombre) PAULA CAMILA GARAY Profesional social - Contratista			(Firma) (Nombre) JOSE LUIS VEGA Director Técnico - Contratista			
(Firma) (Nombre) Cesar Isaza Gomez Profesional Técnico - Interventoría			(Firma) (Nombre) Erika Rodriguez Benavides Profesional Social - Interventoría			(Firma) (Nombre) Carlos Felipe Correa Barreto Director técnico-Interventoría			
			(Firma) (Nombre) Daniel Rojas Pulido Propietario / Representante del Predio						
Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de la Secretaría del Hábitat que se encuentra publicada en www.habitatbogota.gov.co . cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.									





Anexo 3.1.14 Acta de vecindad inicial casa colindante salón comunal Betania

CÓDIGO PGS-COP 466-2023-01-V0		TIPO DE DOCUMENTO FORMATO ACTA DE VECINDAD		FECHA 7/03/2024	VERSIÓN 1																					
		CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ		 																						
CONSORCIO BOLIVAR				FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ																						
FECHA		CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA ☒																					
DD	MM	COP 466 - 2023	CIN 518 - 2023	6	CIERRE ☐																					
20	Abril																									
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO																							
			Nombre <u>Wilbert Ramos</u>																							
			Documento de identificación <u>80153969</u>																							
			Relación con el predio <u>Propietario</u> ☒ ☐ seedor ☐																							
			Otro- ¿Cual?:																							
			Teléfono <u>312 4910473</u>																							
			Correo electrónico <u>ramosmunozwilbertmoises@gmail.com</u>																							
			Dirección <u>Betanc</u> No. de pisos <u>1</u>																							
			Long. del frente (mts) Estrato <u>4</u>																							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>				SI	NO	1. Agua	☒	☐	2. Alcantarillado	☐	☒	3. Energía	☒	☐	4. Teléfonos	☒	☐	5. Gas	☐	☒	6. TICS	☒	☐
				SI	NO																					
1. Agua	☒	☐																								
2. Alcantarillado	☐	☒																								
3. Energía	☒	☐																								
4. Teléfonos	☒	☐																								
5. Gas	☐	☒																								
6. TICS	☒	☐																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐ raje SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés</td> <td>☐ antos</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐ o del garfaje</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>9. Otro?</td> <td>☐ mercio SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Cual:</td> <td>Ancho de garajes</td> </tr> </tbody> </table>			USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial	☒	6. Baldío	☐ raje SI ☐ NO ☒	2. Comercial	☐	7. Bien de interés	☐ antos	3. Industrial	☐	8. Mixto	☐ o del garfaje	4. Institucional	☐	9. Otro?	☐ mercio SI ☐ NO ☒	5. Recreacional	☐	Cual:	Ancho de garajes
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																								
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐ raje SI ☐ NO ☒																							
2. Comercial	☐	7. Bien de interés	☐ antos																							
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐ o del garfaje																							
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐ mercio SI ☐ NO ☒																							
5. Recreacional	☐	Cual:	Ancho de garajes																							
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO <u>Es una casa de un nivel en sistema prefabricado se evidencian grietas menores en la zona de patio y una de las ventanas de la fachada principal. tiene un cristal roto; en términos generales la vivienda se encuentra en buenas condiciones no ha daños en baldosa ni pintura solo pequeñas grietas en las juntas de los módulos prefabricados.</u>																										

[illegible]

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN
PGS-COP 466-2023-01-V0	FORMATO ACTA DE VICINDAD	7/03/2024	1
	CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ		
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.			
			
Foto No __1 Descripción Patio Vivienda		Foto No __2 Descripción Daño en cristal de ventana entrada principal	
			
Foto No __3 Descripción Techo en PVC buen estado		Foto No __4 Descripción Grietas menores en zona de junta elementos prefabricados	

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN
PGS-COP 466-2023-01-V0	FORMATO ACTA DE VECINDAD	7/03/2024	1
	CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ		
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.			
			
Foto No __5		Foto No __6	
Descripción		Descripción	
Esquina muros de habitacion		Zona de baño	
			
Foto No __7		Foto No __8	
Descripción		Descripción	
Daños por humedad zona de muros alcoba principal		tuberia electrica a la vista	

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN
PGS-COP 466-2023-01-V0	FORMATO ACTA DE VECINDAD	7/03/2024	1
	CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ		
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.			
			
Foto No <u>9</u> Descripción Junta que divide sala de hall		Foto No <u>10</u> Descripción Muros sin pañetar Zona de cocina	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>20</u> días del mes de <u>04</u> de <u>2024</u> .			
ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Milton Jimenez.</u> Profesional Técnico - Contratista	REVISIÓN: (Firma)  (Nombre) <u>PAULA CAMILA GARAY</u> Profesional social - Contratista	(Firma)  (Nombre) <u>JOSE LUIS VEGA</u> Director Técnico - Contratista	
(Firma)  (Nombre) <u>Cesar Isaza Gomez</u> Profesional Técnico - Interventor	(Firma)  (Nombre) <u>Erika Rodriguez Benavides</u> Profesional Social - Interventoría	(Firma)  (Nombre) <u>Carlos Felipe Correa Barreto</u> Director técnico-Interventoría	
	(Firma)  (Nombre) <u>Wilber Paredes</u> Propietario / Representante del Predio		

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de la Secretaría del Hábitat que se encuentra publicada en www.habitatbogota.gov.co.
 cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Lo anterior en