CONSORCIO BOLIVAR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Consorcio Bolivar	Código:CB-SST-FO 025
		Versión: 01
	INSPECCIÓN EXTINTORES	Fecha de elaboración: Marzo 2024

FECHA: 17 - Julio - 2024 HORA: Santo Rosario

CONVENCIONES

SI (Si Cumple) No (No Cumple) N/A (No Aplica)

Nº	CONCEPTO	EXTINTOR								OBSERVACIONES/ MEJORAMIENTO
		1	2	3	4	5	6	7	10	
1	¿Está el extintor en su lugar?	SI								
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	SI								
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	SI								
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	SI								
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1.5 mts.)	N/A								
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	SI								
7	¿Tiene el sello de seguridad?	SI								
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	SI								
9	¿La pintura está en buen estado?	SI								
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	SI								
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, otros).	SI								
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?	SI								
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples).	N/A								
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	SI								
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	SI								

COMPROMISOS:

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN

Arley Ramos P

CC 1023026932

Powered by CamScanner

CONSORCIO BOLIVAR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Consorcio Bolivar INSPECCIÓN EXTINTORES	Código:CB-SST-FO 025 Versión: 01 Fecha de elaboración: Marzo 2024

FECHA: 19 - Jul - 2024. HORA: 11 00 Arias

CONVENCIONES

Si (Si Cumple) No (No Cumple) N/A (No Aplica)

Nº	CONCEPTO	EXTINTOR 1	2	3	4	5	6	7	10	OBSERVACIONES/ MEJORAMIENTO
1	¿Está el extintor en su lugar?	SI								
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	SI								
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	SI								
4	¿Las calcomanias y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	SI								
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mts.)	N/A								
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	SI								
7	¿Tiene el sello de seguridad?	SI								
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	SI								
9	¿La pintura está en buen estado?	SI								
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	SI								
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, otros).	SI								
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?	SI								
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples).	N/A								
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	SI								
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	SI								

COMPROMISOS:

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN

Arley Ramos

C.C 1023026932

Powered by CamScanner

CONSORCIO BOLIVAR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:CB-SST-FO 025
	Consorcio Bolivar	Versión: 01
	INSPECCIÓN EXTINTORES	Fecha de elaboración: Marzo 2024

FECHA: 21 Julio 2024 **HORA:** 10:00 AM Tunal Alto

CONVENCIONES
Si (Si Cumple) No (No Cumple) N/A (No Aplica)

N°	CONCEPTO	EXTINTOR								OBSERVACIONES/ MEJORAMIENTO
		1	2	3	4	5	6	7	10	
1	¿Está el extintor en su lugar?	SI								
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	SI								
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	SI								
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	SI								
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mts.)	N/A								
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	SI								
7	¿Tiene el sello de seguridad?	SI								
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	SI								
9	¿La pintura está en buen estado?	SI								
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	SI								
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, otros).	SI								
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?	SI								
13.	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples).	N/A								
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	SI								
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	SI								

COMPROMISOS:

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN

Arley Ramos

C.C 1028026732

Scanned with CamScanner

CONSORCIO BOLIVAR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:CB-SST-FO 025
	Consorcio Bolivar	Versión: 01
	INSPECCIÓN EXTINTORES	Fecha de elaboración: Marzo 2024

FECHA: 23 Julio 2024 **HORA:** Belania

CONVENCIONES

Si (Si Cumple) No (No Cumple) N/A (No Aplica)

N°	CONCEPTO	EXTINTOR								OBSERVACIONES/ MEJORAMIENTO
		1	2	3	4	5	6	7	10	
1	¿Está el extintor en su lugar?	SI								
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	SI								
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	SI								
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	SI								
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mts.)	N/A								
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	SI								
7	¿Tiene el sello de seguridad?	SI								
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	SI								
9	¿La pintura está en buen estado?	SI								
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	SI								
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, otros).	SI								
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?	SI								
13.	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples).	N/A								
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	SI								
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	SI								

COMPROMISOS:

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN

Arley Ramos

C.C 1023026732

Scanned with CamScanner