

81

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	☒ ISO 9001 <small>LL-C (Certification)</small>
	INFORME DE SUPERVISION VERSIÓN: 6.0	☒ ISO 14001 <small>LL-C (Certification)</small> ☒ OHSAS <small>LL-C (Certification)</small>


INFORME DE SUPERVISION No. 5
CONTRATO DE SUMINISTRO 085

Nombre del Contratista: INGENIERIAS MÓNACO ZOMAC SAS	Contrato No: 085 DEL 15 DE ABRIL DE 2024
Cedula: 901.159.195 - 1	Periodo de Ejecución: Del 01 de agosto al 31 de agosto de 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO No 085 de 2024, cuyo objeto:

SUMINISTRO Y CAMBIO DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 649 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es por la suma de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (\$ 420.000.000) M/CTE, IVA incluido, los cuales Aguas del Huila S.A. E.S.P, cancelara de la siguiente manera así: a) pagos parciales mensuales conforme a los servicios y consumos realizados por Aguas del Huila S.A. E.S.P, el contratista presentara factura ante la subgerencia técnica y operativa de Aguas del Huila S.A. E.S.P, con el cumplimiento de las especificaciones de ley, previa certificación y visto bueno por el supervisor designado, donde se indique el cumplimiento del contrato en los términos previstos en la contratación y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de Parafiscales.

1. RESUMEN EJECUTIVO	
1.1 Información sobre estado y avance del contrato de Suministro (Describir)	
	



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

INFORME DE SUPERVISION
VERSIÓN: 6.0



GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

REPORTE DE MANTENIMIENTO



FECHA :	14/08/2024	DIRECCION	CALLE 13 SUR # 6A-24
LUGAR:		TELEFONO:	(038) 8601850
N° DE REPORTE MTTO:			

DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA :	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS	EQUIPO:	VOLQUETA CHEVROLET FTR 700 P
NIT :	901159195	MODELO:	
CONTACTO	ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL	N° SERIE:	HORAS:
TEL :	3113892750	N° PLACA:	ODU 255 KM: 129132

TIPO DE MANTENIMIENTO

HIDRAULICO	NEUMATICO	LLANTAS/ACEITES/BATERIAS	MECANICO	ELECTRICO	SOLDADURA	TORNO
		X				

DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION

VEHICULO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE CUMPLIDO DE TRABAJO EN LOS FLUIDOS (ACEITE Y FILTROS), SE HABIA REALIZADO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS EN EL MES DE DICIEMBRE (11-12-23) CON KM CUMPLIDO DE TRABAJO DE 123356 Y SE REALIZA NUEVAMENTE CAMBIO DE FLUIDOS EL DÍA 14-08-24 CON UN KM RECORRIDO DE 129132, POR LO CUAL EL VEHICULO TRABAJO 5776 KM.

EN ESTE MANTENIMIENTO SE CAMBIA ACEITE Y FILTROS AL MOTOR QUEDANDO EL VEHÍCULO EN ADECUADAS CONDICIONES PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCIÓN

REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FILTRO DE ACEITE MOTOR (OLP-029)	1	\$ 95,592	\$ 95,592
FILTRO SECUNDARIO DE AIRE (AIP-821)	1	\$ 163,094	\$ 163,094
FILTRO PRIMARIO DE AIRE (AIP-822)	1	\$ 134,514	\$ 134,514
FILTRO DE COMBUSTIBLE (FLP-432)	1	\$ 69,878	\$ 69,878
FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA (FLP-435)	1	\$ 73,092	\$ 73,092
ACEITE MOTOR DIESEL GALON (15W40)	6	\$ 181,682	\$ 1,090,092
			\$ -
TOTAL			\$ 1,626,262

Recomendaciones:

HACER LOS MANTENIMIENTOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL PARA EVITAR FALLAS

SOPORTE FOTOGRAFICO




...!llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).





AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

INFORME DE SUPERVISION
VERSIÓN: 6.0



	GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	
	REPORTE DE MANTENIMIENTO	

FECHA:	2/08/2024	DIRECCION:	CALLE 13 SUR # 6A-24
LUGAR:		TELEFONO:	(038) 8601850
N° DE REPORTE MITO:			

DATOS DEL CLIENTE			
EMPRESA:	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS	EQUIPO:	VOLQUETA CHEVROLET FTR 700 P
NIT:	901159195	MODELO:	
CONTACTO:	ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL	N° SERIE:	
TEL:	3113892750	N° PLACA:	ODU 263 KM: 132891

TIPO DE MANTENIMIENTO					
HIDRAULICO	NEUMATICO	LLANTAS/ACEITES/BATERIAS	MECANICO	ELECTRICO	SOLDADURA
					TORNO

DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION
VEHICULO PRESENTO BAJO NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE POR FISURA EN MANGUERA. SE PROCEDIO A REALIZAR LA NIELACION DEL LIQUIDO REFRIGENRATE, DEJANDO ASÍ EL VEHICULO EN ADECUADAS CONDICIONES PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCION			
REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REFRIGERANTE LUBRISTONE ROJO X GALON (GENERAL)	1	\$ 50,032	\$ 50,032
		\$	-
		\$	-
		\$	-
TOTAL			\$ 50,032

Recomendaciones:
HACER LOS MANTENIMIENTOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL PARA EVITAR FALLAS


SOPORTE FOTOGRAFICO	

....llevarnos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdellhuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).

		GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO		
		REPORTE DE MANTENIMIENTO		
FECHA:	9/08/2024	DIRECCION:	CALLE 13 SUR # 6A-24	
LUGAR:		TELEFONO:	(038) 8601850	
N° DE REPORTE MITO:				
DATOS DEL CLIENTE				
EMPRESA:	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS	EQUIPO:	VOLQUETA MERCEDES BENZ	
NIT:	901159195	MODELO:		
CONTACTO:	ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL	N° SERIE:		
TEL:	3113892750	N° PLACA:	ODU 312	KM: 59614
TIPO DE MANTENIMIENTO				
HIDRAULICO	NEUMATICO	LLANTAS/ACEITES/BATERIAS	MECANICO	ELECTRICO
		X		
DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION				
<p>VEHICULO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE CUMPLIDO DE TRABAJO EN LOS FLUIDOS (ACEITES Y FILTROS), SE HABIA REALIZA EL CAMBIO DE FLUIDOS EL DÍA 07-02-2024 CON UN KM RECORRIDO DE 52481 Y SE REALIZA NUEVAMENTE ESTE CAMBIO EL DÍA 09/08/24 CON UN KM RECORRIDO DE 59614, POR LO CUAL EL VEHICULO TRABAJO 7133 KM. VEHICULO CON BAJO NIVEL DEL FLUIDO DE LA TRANSMISION POR FUGA EN RETENEDOR.</p> <p>EN ESTE MANTENIMIENTO SE CAMBIO ACEITE Y FILTROS MOTOR, NIVELACIÓN DEL FLUIDO DE LA TRANSMISIÓN, QUEDANDO EL VEHICULO EN ADECUADAS CONDICIONES PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.</p>				
DESCRIPCIÓN				
REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
ACEITE MOTOR DIESEL GALON (15W40)	8	\$ 181.682	\$	1.453.456
ACEITE TRANSMISION 1/4 (85W140)	2	\$ 39.551	\$	79.102
FILTRO PRIMARIO DE AIRE (A-9585280806)	1	\$ 904.316	\$	904.316
FILTRO A/C (A-9738350147)	1	\$ 377.967	\$	377.967
FILTRO DE ACEITE MOTOR (A-9061800209)	1	\$ 212.428	\$	212.428
FILTRO DE COMBUSTIBLE (A-0000901551)	1	\$ 255.332	\$	255.332
FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA (A-0004779915)	1	\$ 242.615	\$	242.615
TOTAL			\$	3,525,216
Recomendaciones:				
HACER LOS MANTENIMIENTOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL PARA EVITAR FALLAS				





	GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO		
	REPORTE DE MANTENIMIENTO		
FECHA :	28/08/2024	DIRECCION	CALLE 13 SUR # 6A-24
LUGAR:		TELEFONO:	(038) 8601850
N° DE REPORTE MITO:			
DATOS DEL CLIENTE			
EMPRESA :	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS	EQUIPO:	VOLQUETA MERCEDES BENZ
NIT :	901159195	MODELO:	
CONTACTO	ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL	N° SERIE:	HORAS:
TEL :	3113892750	N° PLACA:	ODU 315 KM: 57307.6
TIPO DE MANTENIMIENTO			
HIDRAULICO	NEUMATICO	LLANTAS/ACEITES/BATERIAS	MECANICO
		X	
ELECTRICO	SOLDADURA	TORNO	
DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION			
VEHICULO PRESENTO BAJO NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE POR RUPTURA EN MANGUERA.			
SE PROCEDIO A REALIZAR LA NIELACIÓN DEL LIQUIDO REFRIGENRATE, DEJANDO ASÍ EL VEHICULO EN ADECUADAS CONDICIONES PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.			
DESCRIPCION			
REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REFRIGERANTE LUBRISTONE ROJO X GALON (GENERAL)	3	\$ 50,032	\$ 150,096
		\$	-
		\$	-
		\$	-
TOTAL		\$	150,096
Recomendaciones:			
HACER LOS MANTENIMIENDOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL PARA EVITAR FALLAS			



		GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO			
		REPORTE DE MANTENIMIENTO			
FECHA:	5/08/2024		DIRECCION:	CALLE 13 SUR # 6A-24	
LUGAR:			TELEFONO:	(038) 8601850	
N° DE REPORTE MTTO:					
DATOS DEL CLIENTE					
EMPRESA:	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS		EQUIPO:	VOLQUETA MERCEDES BENZ / DOBLE TROQUE	
NIT:	901159195		MODELO:		
CONTACTO	ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL		N° SERIE:	HORAS:	
TEL:	3113892750		N° PLACA:	ODU 322	KM: 37576.5
TIPO DE MANTENIMIENTO					
HIDRAULICO	NEUMATICO	LLANTAS/ACEITES/BATERIAS	MECANICO	ELECTRICO	SOLDADURA
		X			TORNIO
DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION					
VEHICULO EN TALLER PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL VOLCO POR DAÑOS EN EL GATO DE LEVANTE.					
SE PROCEDIO A SUMINISTRAR EL FLUIDO HIDRAULICO PARA SU CAMBIO Y FLUIDO DE LA TRANSMISION PARA SU NIVELACION.					
DESCRIPCION					
REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
ACEITE HIDRAULICO GALON (AW 68)	27	\$ 126.618	\$	3,418.686	
ACEITE TRANSMISION GALON (85W140)	1	\$ 142.480	\$	142.480	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
TOTAL			\$	3,561.166	
Recomendaciones:					
HACER LOS MANTENIMIENOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL PARA EVITAR FALLAS					




 **ISO 9001**
LL-C (Certification)

 **ISO 14001**
LL-C (Certification)

 **OHSAS**
LL-C (Certification)

		GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO		
		REPORTE DE MANTENIMIENTO		
FECHA:	10/08/2024		DIRECCION:	CALLE 13 SUR # 6A-24
LUGAR:			TÉLEFONO:	(038) 8601850
N° DE REPORTE MTTO:				
DATOS DEL CUENTE				
EMPRESA :	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS	EQUIPO:	TRACTOCAMIÓN INTER 7600 CON CAMA BAJA	
NIT :	901159195	MODELO:		
CONTACTO	ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL	N° SERIE:		
TEL :	3113892750	HORAS:		
		N° PLACA:	ODU 256	KM: 280975
TIPO DE MANTENIMIENTO				
HIDRAULICO	NEUMÁTICO	LLANTAS/ACEITES/BATERÍAS	MECANICO	ELECTRICO
		X		SOLDADURA
				TORNO
DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION				
VEHICULO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE CUMPLIDO DE TRABAJO EN LOS FLUIDOS (ACEITES Y FILTROS), SE HABÍA REALIZADO CAMBIO EL DÍA 14/05/2024 CON 274.994 KM CUMPLIDO DE TRABAJO Y SE REALIZA NUEVAMENTE CAMBIO DE FLUIDOS EL DÍA 10/08/2024 CON UN KM RECORRIDO DE 280,975, POR LO CUAL EL VEHICULO TRABAJÓ 5981 KM.				
EN ESTE MANTENIMIENTO SE CAMBIO ACEITE Y FILTROS MOTOR, FILTRO DE A/C Y FILTRO DEL AGUA, QUEDANDO EL VEHICULO EN ADECUADAS CONDICIONES PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.				
REPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
FILTRO DE ACEITE MOTOR (LF-14000)	1	\$	356.235	\$ 356.235
FILTRO PRIMARIO DE AIRE (RS-4862)	1	\$	706.730	\$ 706.730
FILTRO SECUNDARIO DE AIRE (RS-4863)	1	\$	385.266	\$ 385.266
FILTRO CABINA A/C (GENERAL)	1	\$	196.356	\$ 196.356
FILTRO DE COMBUSTIBLE (FS-19765)	1	\$	161.557	\$ 161.557
FILTRO DE AGUA (P-552071)	1	\$	99.353	\$ 99.353
ACEITE MOTOR DIESEL GALON (15W40)	11	\$	181.682	\$ 1.998.502
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
TOTAL			\$	3.903,999
Recomendaciones:				
HACER LOS MANTENIMIENTOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL PARA EVITAR FALLAS				





	GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	
	REPORTE DE MANTENIMIENTO	

FECHA:	14/08/2024	DIRECCION:	CLL 22 No. 12-01
LUGAR:		TELEFONO:	(038) 8601850
N° DE REPORTE MTTO:			

DATOS DEL CLIENTE			
EMPRESA:	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS	EQUIPO:	MOTONIVELADORA CATERPILLAR - CTA120KTSZ01492
NIT:	901159195	MODELO:	
CONTACTO:	ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL	N° SERIE:	
TEL:	3113892750	N° PLACA:	CTA120KTSZ01492
		HORAS:	10181,4
		KM:	

TIPO DE MANTENIMIENTO						
HIDRAULICO	NEUMATICO	LLANTAS/ACEITES/BATERIAS	MECANICO	ELECTRICO	SOLDADURA	OTRO
		X				

DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION

MAQUINA PARA CAMBIO DEL FLUIDO HIDRAULICO CON SU RESPECTIVO FILTRO POR HORAS DE TRABAJO CUMPLIDAS, MAQUINA PARA CAMBIO DEL FLUIDO DEL TANDEM POR TIEMPO DE TRABAJO, MAQUINA PARA CAMBIO DEL FLUIDO DEL MOTOR DE GIRO Y NIVELACION DEL FLUIDO DE LA SERVOTRANSMISION POR FUGA EN MANGUERA.


SE PROCEDIO A REALIZAR EL CAMBIO DEL FLUIDO HIDRAULICO Y SU FILTRO, CAMBIO DEL FLUIDO DEL TANDEM Y DEL FLUIDO DEL MOTOR DE GIRO, SE REALIZO LA NIVELACION DEL FLUIDO DE LA SERVOTRANSMISION, DEJANDO ASÍ LA MAQUINA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.

PARA EL DIA 28 DE AGOSTO LA MAQUINA PRESENTABA BAJO NIVEL DEL ACEITE MOTOR POR CONSUMO DEL MISMO, POR LA ANTERIOR SE PROCEDIO A REALIZAR LA NIVELACION DE ESTE FLUIDO (HORAS: 10185,9).

REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FILTRO HIDRAULICO (1R0774)	1	\$ 559.020	\$ 559.020
ACEITE HIDRAULICO GALON (AW 68)	15	\$ 126.618	\$ 1.899.270
ACEITE SERVOTRANSMISION SAE 50 GALON (8T-9576)	31	\$ 167.706	\$ 5.198.886
ACEITE TRANSMISION GALON (80W90)	2	\$ 150.935	\$ 301.870
ACEITE MOTOR DIESEL GALON (15W40)	2	\$ 181.682	\$ 363.364
			\$ -
			\$ -
TOTAL			\$ 8.322.410

Recomendaciones:
HACER LOS MANTENIMIENTOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL PARA EVITAR FALLAS





	GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO		
	REPORTE DE MANTENIMIENTO		


FECHA:	26/08/2024	DIRECCION:	CLL 22 No. 12-01
LUGAR:		TELEFONO:	(030) 8601850
N° DE REPORTE MITO:			


DATOS DEL CLIENTE			
EMPRESA:	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS	EQUIPO:	MOTONIVELARDORA CATERPILLAR - CTA120KCSZNO1488
NIT:	901159195	MODELO:	C-7
CONTACTO:	ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL	N° SERIE:	1488
TEL:	3113892750	N° PLACA:	CTA120KCSZNO1488
		HORAS:	11081.8
		KM:	

TIPO DE MANTENIMIENTO					
HIDRAULICO	NEUMATICO	LLANTAS/ACEITES/BATERIAS	MECANICO	ELECTRICO	SOLDADURA
		X			TORNO

DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION
MAQUINA SE LE SUMINISTRO BALDE DE GRASA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ENGRANAJES DE LA MISMA.

DESCRIPCION			
REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BALDE DE GRASA COMPLEJA DE LITIO EP AZUL (GENERAL)	1	\$ 1,145,424	\$ 1,145,424
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
TOTAL			\$ 1,145,424
Recomendaciones:			
HACER LOS MANTENIMIENTOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL PARA EVITAR FALLAS			

SOPORTE FOTOGRAFICO
 



....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguadelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

INFORME DE SUPERVISION
VERSIÓN: 6.0



	GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	
	REPORTE DE MANTENIMIENTO	

FECHA:	13/08/2024	DIRECCION	CLL 22 No. 12-01
LUGAR:		TELEFONO:	(038) 8601850
N° DE REPORTE MTTO:			

DATOS DEL CLIENTE					
EMPRESA :	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS	EQUIPO:	MOTONIVELADORA CATERPILLAR - CTA120KCIAP07102		
NIT :	901159195	MODELO:			
CONTACTO	ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL	N° SERIE:	7102	HORAS:	5015,1
TEL :	3113892750	N° PLACA:	CTA120KCIAP07102	KM:	

TIPO DE MANTENIMIENTO					
HIDRAULICO	NEUMATICO	LLANTAS/ACEITES/BATERIAS	MECANICO	ELECTRICO	SOLDADURA
		X			
					TORNO

DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION

MAQUINA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR HORAS CUMPLIDAS DE TRABAJO EN LOS FLUIDOS (ACEITES Y FILTROS), SE HABIA REALIZADO CAMBIO EL DÍA 20/05/24 CON HORAS CUMPLIDAS DE 4781.3 Y SE REALIZA NUEVAMENTE ESTE MANTENIMIENTO EL DÍA 13/08/24 CON HORAS DE TRABAJO CUMPLIDAS DE 5015.1, POR LO CUAL LA MAQUINA TRABAJO 233.8 HORAS. MAQUINA PARA CAMBIO DEL FLUIDO DEL TANDEM, DEL FLUIDO DEL HIDRAULICO Y FILTRO DEL HIDRAULICO, DEL FLUIDO LA SERVOTRANSMISIÓN Y FILTRO DE LA SERVOTRANSMISIÓN, FLUIDO DEL MOTOR DE GIRO, MANDOS FINALES, POR TIEMPOS CUMPLIDOS DE TRABAJO.

SE PROCEDIO A REALIZAR CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS, FILTROS DE A/C, CAMBIO DE LOS FLUIDOS DEL TANDEM, CAMBIO DEL FILTRO HIDRAULICO Y DEL FLUIDO DEL HIDRAULICO, CAMBIO DEL FILTRO DE LA SERVOTRANSMISIÓN Y DEL FLUIDO DE LA SERVOTRANSMISIÓN, CAMBIO DEL FLUIDO DEL MOTOR DE GIRO Y CAMBIO DEL FLUIDO DE LOS MANDOS FINALES, DEJANDO ASÍ LA MAQUINA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, SE SUMINISTRO BALDE DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE LOS ENGRANAJES DE LA MAQUINA.

REPUUESTO		DESCRIPCION		VALOR TOTAL	
	CANTIDAD		VALOR UNITARIO		
BALDE DE GRASA COMPLEJA DE LITIO EP AZUL (GENERAL)	1	\$	1,145,424	\$	1,145,424
FILTRO DE ACEITE MOTOR (1R1807)	1	\$	387,960	\$	387,960
FILTRO DE COMBUSTIBLE (1R0749)	2	\$	333,036	\$	666,072
FILTRO DE COMBUSTIBLE (326-1644)	1	\$	525,479	\$	525,479
FILTRO PRIMARIO DE AIRE (2456375)	1	\$	824,460	\$	824,460
FILTRO SECUNDARIO DE AIRE (2456376)	1	\$	541,800	\$	541,800
FILTRO A/C (231-4487)	2	\$	532,187	\$	1,064,374
FILTRO A/C (7T-7358)	1	\$	532,035	\$	532,035
ACEITE MOTOR DIESEL GALON (15W40)	6	\$	181,682	\$	1,090,092
ACEITE TRANSMISION GALON (80W90)	2	\$	150,935	\$	301,870
ACEITE TRANSMISION 1/4 (80W90)	2	\$	39,131	\$	78,262
FILTRO HIDRAULICO (1R0774)	1	\$	559,020	\$	559,020
ACEITE HIDRAULICO GALON (AW 68)	15	\$	126,618	\$	1,899,270
FILTRO SERVOTRANSMISION (337-5270)	1	\$	1,068,078	\$	1,068,078
ACEITE SERVOTRANSMISION SAE 30 GALON (SAE 30)	15	\$	162,116	\$	2,431,740
ACEITE SERVOTRANSMISION SAE 50 GALON (8T-9576)	26	\$	167,706	\$	4,360,356
				\$	-
				\$	-
TOTAL				\$	17,476,292

Recomendaciones:

HACER LOS MANTENIMIENTOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL PARA EVITAR FALLAS

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

SOPORTE FOTOGRAFICO



....llevarnos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdellhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

		GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO			
		REPORT DE MANTENIMIENTO			
FECHA:	26/08/2024	DIRECCION:	CLL 22 No. 12-01		
LUGAR:		TELEFONO:	(038) 8601850		
N° DE REPORTE MTTO:	X				
DATOS DEL CLIENTE					
EMPRESA:	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS	EQUIPO:	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS LINK BELT 210		
NIT:	901159195	MODELO:	LBX2100SNDHEX2113		
CONTACTO:	ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL	N° SERIE:	2113	HORAS:	
TEL:	3113892750	N° PLACA:		KM:	6997.0
TIPO DE MANTENIMIENTO					
HIDRAULICO	NEUMATICO	LLANTAS/ACEITES/BATERIAS	MECANICO	ELECTRICO	SOLDADURA
		X			TORNO
DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION					
MAQUINA PRESENTÓ BAJO NIVEL DEL FLUIDO DEL SISTEMA HIDRAULICO POR FUGA PERMANENTE EN BANCO DE VALVULAS EN DOS OCASIONES (14 Y 27 DE AGOSTO), POR LO ANTERIOR SE PROCEDIO A REALIZAR LA NIVELACIÓN DE ESTE FLUIDO (HORAS 14/08/24: 6931,8 Y HORAS 27/08/24: 6997,0), PARA GARANTIZAR SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.					
DESCRIPCION					
REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
ACEITE MOTOR DIESEL GALON (15W40)	5	\$ 181.682	\$ 908.410		
ACEITE MOTOR DIESEL GALON (15W40)	5	\$ 181.682	\$ 908.410		
TOTAL			\$ 1.816.820		
Recomendaciones:					
HACER LOS MANTENIMIENOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL PARA EVITAR FALLAS					



92



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

INFORME DE SUPERVISION
VERSIÓN: 6.0



		GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO		
		REPORTE DE MANTENIMIENTO		
FECHA:	16/08/2024		DIRECCION:	CLL 22 No. 12-01
LUGAR:			TELEFONO:	(038) 8601850
N° DE REPORTE MITO:				
DATOS DEL CUENTE				
EMPRESA:	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS		EQUIPO:	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS LINK BELT 210
NIT:	901159195		MODELO:	LBX210QSDHEX2095
CONTACTO:	ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL		N° SERIE:	2095
TEL:	3113892750		HORAS:	9159,6
			N° PLACA:	KM:
TIPO DE MANTENIMIENTO				
HIDRAULICO	NEUMATICO	LLANTAS/ACEITES/BATERIAS	MECANICO	ELECTRICO
		X		
SOLDADURA				
TORNO				
DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION				
MAQUINA PRESENTO BAJO NIVEL DEL FLUIDO DEL SISTEMA HIDRAULICO EN TRES OCASIONES (05, 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2024). POR RUPTURA EN MANGUERA, POR LO ANTERIOR SE PROCEDIO A REALIZAR LA NIVELACION DE ESTE VEHICULO, PARA GARANTIZAR SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.				
DESCRIPCION				
REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
ACEITE HIDRAULICO GALON (AW 68)	15	\$ 126.618	\$	1.899.270
			\$	-
			\$	-
			\$	-
TOTAL			\$	1.899.270
Recomendaciones:				
HACER LOS MANTENIMIENOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL PARA EVITAR FALLAS				
SOPORTE FOTOGRAFICO				

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdeldhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

	GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	
	REPORTE DE MANTENIMIENTO	

FECHA:	5/08/2024	DIRECCION:	CLL 22 No. 12-01
LUGAR:		TELEFONO:	(038) 8601850
N° DE REPORTE MTTO:			

DATOS DEL CLIENTE			
EMPRESA:	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS	EQUIPO:	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CATERPILLAR 41GE
NIT:	901159195	MODELO:	CAT0416EKMFG06501
CONTACTO:	ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL	N° SERIE:	6501
TEL:	3113892750	N° PLACA:	7872
		KM:	

TIPO DE MANTENIMIENTO					
HIDRAULICO	NEUMATICO	LLANTAS/ACEITES/BATERIAS	MECANICO	ELECTRICO	SOLDADURA
		X			TORNO

DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION
MAQUINA EN TALLER PARA REVISAR FALLAS EN LA PRESIÓN DE ACEITE Y CON BAJO NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE POR FISURA EN MANGUERA.
SE PROCEDIO A REALIZAR EL CAMBIO DEL FILTRO MOTOR Y DEL ACEITE MOTOR Y LA NIVELACIÓN DEL LIQUIDO REFRIGERANTE, DEJANDO ASÍ LA MAQUINA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCION			
REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FILTRO DE ACEITE MOTOR (7W-2326)	1	\$ 226,403	\$ 226,403
ACEITE MOTOR GALON (1350)	3	\$ 169,104	\$ 507,312
REFRIGERANTE LUBRISTONE ROJO X GALON (GENERAL)	2	\$ 50,032	\$ 100,064
		\$	-
		\$	-
TOTAL			\$ 833,779

Recomendaciones:
HACER LOS MANTENIMIENOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL PARA EVITAR FALLAS

SOORTE FOTOGRAFICO


Página 25 | 34

94



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

INFORME DE SUPERVISION
VERSIÓN: 6.0

☒ ISO 9001
 Ll-C (Certification)
☒ ISO 14001
 Ll-C (Certification)
☒ OHSAS
 Ll-C (Certification)

SOORTE FOTOGRAFICO



....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

		GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO			
		REPORTE DE MANTENIMIENTO			
FECHA:	26/08/2024	DIRECCION	Cll 22 No. 12-01		
LUGAR:		TELEFONO:	(038) 8601850		
N° DE REPORTE MTO:					
DATOS DEL CLIENTE					
EMPRESA:	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS	EQUIPO:	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS TEREX		
NIT:	901159195	MODELO:	SMFH44TC0EDHM3675		
CONTACTO	ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL	N° SERIE:	3675	HORAS:	6696,8
TEL:	3113892750	N° PLACA:	KM:		
TIPO DE MANTENIMIENTO					
HIDRAULICO	NEUMATICO	LLANTAS/ACEITES/BATERIAS	MECANICO	ELECTRICO	SOLDADURA
		X			TORNO
DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION					
MAQUINA CON BAJO NIVEL DEL FLUIDO HIDRAULICO POR FISURA EN MANGUERA.					
SE PROCEDIO A REALIZAR LA NIVELACION DEL FLUIDO HIDRAULICO, DEJANDO ASÍ LA MAQUINA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.					
DESCRIPCION					
REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
ACEITE HIDRAULICO GALON (AW 68)	1	\$ 126,618	\$ 126,618		
			\$ -		
			\$ -		
TOTAL			\$ 126,618		
Recomendaciones:					
HACER LOS MANTENIMIENOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL PARA EVITAR FALLAS					
SOPORTE FOTOGRAFICO					
					

		GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO		
		REPORTE DE MANTENIMIENTO		
FECHA:	14/08/2024	DIRECCION:	CLL 22 No. 12-01	
LUGAR:		TELEFONO:	(038) 8601850	
N° DE REPORTE MITO:				
DATOS DEL CUENTE				
EMPRESA:	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS	EQUIPO:	VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR	
NIT:	901159195	MODELO:	CATCS44BJRGE00160	
CONTACTO:	ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL	N° SERIE:	160	HORAS:
TEL:	3113892750	N° PLACA:		3341,4
TIPO DE MANTENIMIENTO				
HIDRAULICO	NEUMATICO	LLANTAS/ACEITES/BATERIAS	MECANICO	ELECTRICO
		X		
DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION				
<p>MAQUINA PRESENTÓ BAJO NIVEL DEL FLUIDO HIDRAULICO POR FISURA EN MANGUERA (06/08/24), SE PROCEDIO A REALIZAR LA NIVELACION DE ESTE FLUIDO (HORAS: 3306).</p> <p>MAQUINA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR HORAS CUMPLIDAS DE TRABAJO EN LOS FLUIDOS (ACEITES Y FILTROS), SE HABIA REALIZADO CAMBIO EN EL MES DE MAYO (17-05-24) CON HORAS CUMPLIDAS 3057,8 Y SE REALIZA NUEVAMENTE EL DÍA 14-08-24 ESTE MANTENIMIENTO CON HORAS CUMPLIDAS DE 3341,4, POR LO CUAL LA MAQUINA TRABAJO 283,6 HORAS.</p> <p>SE PROCEDIO A REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE A/C, DEJANDO ASI LA MAQUINA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MAQUINA PRESENTÓ BAJO NIVEL DEL FLUIDO HIDRAULICO POR FISURA EN MANGUERA (29/08/24), SE PROCEDIO A REALIZAR LA NIVELACION DE ESTE FLUIDO.</p>				
DESCRIPCION				
REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
ACEITE HIDRAULICO GALON (AW 68)	2	\$ 126.618	\$	253.236
FILTRO DE ACEITE MOTOR (7W-2326)	1	\$ 226.403	\$	226.403
FILTRO DE COMBUSTIBLE (360-8960)	2	\$ 321.437	\$	642.874
FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA (439-5037)	1	\$ 600.947	\$	600.947
FILTRO PRIMARIO DE AIRE (222-9020)	1	\$ 518.771	\$	518.771
FILTRO SECUNDARIO DE AIRE (222-9021)	1	\$ 434.498	\$	434.498
FILTRO A/C (180-7487)	1	\$ 687.595	\$	687.595
ACEITE MOTOR DIESEL GALON (15W40)	3	\$ 181.682	\$	545.046
TOTAL				\$ 3,909,370
Recomendaciones:				
HACER LOS MANTENIMIENTOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL PARA EVITAR FALLAS				
SOPORTE FOTOGRAFICO				
				

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



	GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	
	REPORTE DE MANTENIMIENTO	

FECHA:	28/08/2024	DIRECCION	CIL 22 No. 12-01
LUGAR:		TELEFONO:	(038) 8601850
N° DE REPORTE MTTO:			

DATOS DEL CUENTE			
EMPRESA:	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS	EQUIPO:	VIBROCOMPACTADOR BOMAG
NIT:	901159195	MODELO:	101584101056
CONTACTO:	ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL	N° SERIE:	1056
TEL:	3113892750	HORAS:	6219,8
		N° PLACA:	KM:

TIPO DE MANTENIMIENTO					
HIDRAULICO	NEUMATICO	LLANTAS/ACEITES/BATERIAS	MECANICO	ELECTRICO	SOLDADURA
		X			TORNIO

DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION

MAQUINA EN TALLER. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR HORAS CUMPLIDAS DE TRABAJO EN LOS FLUIDOS (ACEITES Y FILTROS). SE HABIA REALIZADO CAMBIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (07/09/2023) CON HORAS CUMPLIDAS DE TRABAJO DE 5946 Y SE REALIZA NUEVAMENTE ESTE MANTENIMIENTO EL DÍA 28/08/2024 CON HORAS DE TRABAJO CUMPLIDAS DE 6219,8, POR LO CUAL LA MAQUINA TRABAJO 273,8 HORAS. MAQUINA CON BAJO NIVEL DEL FLUÍDO HIDRAULICO POR FISURA EN MANGUERA.

EN ESTE MANTENIMIENTO SE CAMBIA ACEITE Y FILTROS AL MOTOR, FILTRO DEL HIDRAULICO, DEJANDO ASÍ A LA MAQUINA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO

REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FILTRO DE ACEITE MOTOR (B1405)	1	\$ 55.902	\$ 55.902
FILTRO PRIMARIO DE AIRE (RS-3544)	1	\$ 280.279	\$ 280.279
FILTRO SECUNDARIO DE AIRE (RS-3545)	1	\$ 189.787	\$ 189.787
FILTRO DE COMBUSTIBLE (P-550588)	1	\$ 110.826	\$ 110.826
FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA (FS1242)	1	\$ 152.053	\$ 152.053
ACEITE MOTOR DIESEL GALON (15W40)	3	\$ 181.682	\$ 545.046
FILTRO HIDRAULICO (H-9075)	1	\$ 724.273	\$ 724.273
ACEITE HIDRAULICO GALON (AW 68)	1	\$ 126.618	\$ 126.618
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
TOTAL		\$	2.184.784

Recomendaciones:

HACER LOS MANTENIMIENTOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL PARA EVITAR FALLAS





ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
ACTA DE INICIO ✓	01 ✓	19 de abril de 2024 ✓

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

Los valores facturados pertenecen a suministro y cambio de lubricantes y filtros por (\$62,886,124.00)

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Factura No. FE 920, FE 921, FE 922, FE 923, FE 924, FE 925, FE 926, FE 927, FE 928, FE 929, FE 930, FE 931, FE 932, FE 933, FE 934, FE 935, FE 936, FE 937 y FE 938 (Primer pago)	02/05/2024 ✓	\$26,798,942.00 ✓	\$26,798,942.00 ✓	\$393,201,058.00 ✓
FE 940, FE 941, FE 942, FE 943, FE 944, FE 945, FE 946, FE 947, FE 948, FE 949, FE 950, FE 951, FE 952, FE 953, FE 954, FE 955, FE 956, FE	28/05/2024 ✓	\$62,487,509.00 ✓	\$89,286,451.00 ✓	\$330,713,549.00 ✓

957, FE 958, FE 959 y FE 960 (Segundo pago)				
FE 962, FE 963, FE 964, FE 965, FE 966, FE 967, FE 968, FE 969, FE 970, FE 971, FE 972, FE 973, FE 974, FE 975, FE 976, FE 977, FE 978, FE 979 y FE 980 (Tercer pago)	27/06/2024 ✓	\$31,458,366.00 ✓	\$120,744,817.00 ✓	\$299,255,183.00 ✓
FE 982, FE 983, FE 984, FE 985, FE 986, FE 987, FE 988, FE 989, FE 990, FE 991, FE 992, FE 993, FE 994, FE 995, FE 996, FE 997, FE 998, FE 999, FE 1000, FE 1001 y FE 1002 (Cuarto Pago)	31/07/2024 ✓	\$53,527,297.00 ✓	\$174,272,114.00 ✓	\$245,727,886.00 ✓
FE 1003, FE 1004, FE 1005, FE 1006, FE 1007, FE 1008, FE 1009, FE 1010, FE 1011, FE 1012, FE 1013, FE 1014, FE 1015, FE 1016, FE 1017, FE 1018, FE 1019, FE 1020 y FE 1021 (Quinto Pago)	30/08/2024 ✓	\$62,886,124.00 ✓	\$237,158,238.00 ✓	\$182,841,762.00 ✓
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 420.000.000 ✓	\$ 0 ✓	\$420,000,000.00 ✓	\$237,158,238.00 ✓	\$182,841,762.00 ✓

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (si el contrato lo exige).

En cumplimiento de la cláusula sexta del contrato, ha sido verificada la existencia y aprobación de la garantía única de cumplimiento y calidad de las obligaciones contraídas por parte de la contratista, a través de la póliza No. 560 – 47 – 994000177594 suscrito con Aseguradora Solidaria. ✓

En cumplimiento de la cláusula cuarta del contrato, se verifican los pagos correspondientes al periodo ejecutado, en los sistemas de seguridad social en pensión, salud, caja de compensación familiar y riesgos profesionales, obligación efectuada a través de la planilla No. 9472175011 (julio 2024 – agosto 2024). ✓

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

INFORME DE SUPERVISION
VERSIÓN: 6.0



3.2. Certificado de Cumplimiento


Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato de suministro No 085 de 2024 certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según lo establecido en el objeto del mismo, durante el periodo de ejecución, comprendido entre el 01 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.


OBSERVACIÓN: La Subgerencia Técnica y Operativa y la Profesional asignada para la revisión, realizan un control documental, aclarando que es responsabilidad netamente del personal de campo (Coordinador Técnico y Operativo, Ingeniero mecánico e Inspector general) la verificación de los suministros y mantenimientos realizados a la maquinaria del Departamento del Huila.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el **QUINTO PAGO** correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, el día 02 de septiembre de 2024.


DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO
Supervisor
Subgerente Técnico y Operativo (E)


OSCAR JAVIER MANRIQUE CASTRO
Coordinador Técnico y Administrativo
Contrato 085 de 2024


Vo.Bo. Arles Miguel Canjeyo Manrique
Ingeniero Mecánico


Vo.Bo. Jhon Faver Sanchez Jimenez
Inspector General

Revisado: Edna Pardo Perdomo S.
Contratista Apoyo Maquinaria
Aguas del Huila S.A.S.E.S.P.

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C-17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdellhuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).