

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

COMEDOR COMUNITARIO VILLA LILIANA

KENNEDY

BOGOTA D.C.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo del plan de mantenimiento de equipos del COMEDOR COMUNITARIO VILLA LILIANA, describe la planificación de tareas de mantenimiento periódicas necesarias, facilitando un buen ambiente de trabajo en áreas adecuadas con los equipos necesarios, creando una cultura de preservación y cuidado de los quipos como una actividad permanente y continua.

OBJETIVO

Determinar la metodología para mantener en condiciones adecuadas los recursos físicos (Equipos mobiliarios), atendiendo en forma oportuna los requerimientos de las dependencias de la unidad operativa.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades de mantenimiento necesarias para conservar los recursos físicos en buen estado. Inicia con la identificación de necesidades de mantenimiento de equipos y finaliza con el seguimiento y control del servicio de mantenimiento.

CONDICIONES GENERALES

1. Se realizarán verificaciones periódicas al estado de los equipos por parte de cada área encargada del activo fijo o espacio físico correspondiente.
2. La frecuencia en el mantenimiento de los equipos estarán establecidos en este plan de mantenimiento
3. Las actividades de mantenimiento de aseo, limpieza y desinfección externa de los equipos se realizarán diariamente.
4. El mantenimiento realizado a los equipos debe evidenciarse en las hojas de vida de los mismos.

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

COMEDOR COMUNITARIO VILLA LILIANA											
CONV. 6626/2023											
EQUIPO	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	Feb-24	Mar-24	Abri-24
PORTATIL (APLICATIVO RAD)	X		X		X		X		X		X
PORTATIL COM SOCIAL					X		X		X		X
ESTUFA A GAS (1 PUESTO)					X						
ESTUFA A GAS (4 PUESTOS)					X						
LICUADORA INDUSTRIAL					X						
CONGELADOR							X				
NEVECON INDUSTRIAL							X				
BASCULA PESA PERSONAS	X				X						
BASCULA BODEGA	X				X						
GRAMERA COCINA					X						
MULTIFUNCIONAL					X						
EXTRACTOR	X										

Nota: cuando estos equipos requieran un mantenimiento correctivo se procederá a hacer el proceso pertinente, en algunas actividades mencionadas anteriormente en el cuadro es necesario que un profesional con conocimiento en dicho equipo realice el mantenimiento.

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
COMEDOR VILLA LILIANA
CONTRATO 6626/2023

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLES	CARACTERISTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	COMPUTADOR RAD
MARCA	.ACER
MODELO	C50E3A08
SERIE	00331-10000-00001-AA309
FABRICANTE	.ACER
DESCRIPCION	COLOR NEGRO
DATOS PROVEEDOR	ASONUCOL
MANTENIMIENTO (PERIODICIDAD)	CADA 2 MESES
GARANTIA	N/A
FECHA DE ADQUISICION	12/09/2022

FECHA DE MANTENIMIENTO	29/06/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza software y hardware

FECHA DE MANTENIMIENTO	22/08/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza software y hardware

FECHA DE MANTENIMIENTO	30/10/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza software y hardware

FECHA DE MANTENIMIENTO	30/12/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza software y hardware

FECHA DE MANTENIMIENTO	29/02/2024
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza software y hardware

FECHA DE MANTENIMIENTO	13/04/2024
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza software y hardware

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

COMEDOR VILLA LILIANA

CONTRATO 6626/2023

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLES	CARACTERISTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	COMPUTADOR PORTATIL
MARCA	DELL
MODELO	INTEL
SERIE	42581535518
FABRICANTE	DELL
DESCRIPCION	COLOR NEGRO
DATOS PROVEEDOR	ASONUCOL
MANTENIMIENTO (PERIODICIDAD)	CADA 6 MESES
GARANTIA	N/A
FECHA DE ADQUISICION	01/10/2022

FECHA DE MANTENIMIENTO	29/06/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza software y hardware

FECHA DE MANTENIMIENTO	22/08/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza software y hardware

FECHA DE MANTENIMIENTO	30/10/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza software y hardware

FECHA DE MANTENIMIENTO	30/12/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza software y hardware

FECHA DE MANTENIMIENTO	29/02/2024
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza software y hardware

FECHA DE MANTENIMIENTO	13/04/2024
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza software y hardware

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
COMEDOR VILLA LILIANA
CONTRATO 6626/2023

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLES	CARACTERISTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	ESTUFA TAMALERA
MARCA	-
MODELO	-
SERIE	-
FABRICANTE	-
DESCRIPCION	ESTUFA DE 2 PUESTOS
DATOS PROVEEDOR	ASONUCOL
MANTENIMIENTO (PERIODICIDAD)	CADA 6 MESES
GARANTIA	N/A
FECHA DE ADQUISICION	12/09/2022

FECHA DE MANTENIMIENTO	05/10/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza interna de fogones

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
COMEDOR VILLA LILIANA
CONTRATO 6626/2023

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLES	CARACTERISTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	ESTUFA INDUSTRIAL
MARCA	SUPERIOR
MODELO	-
SERIE	-
FABRICANTE	SUPERIOR
DESCRIPCION	ESTUFA DE 4 PUESTOS
DATOS PROVEEDOR	ASONUCOL
MANTENIMIENTO (PERIODICIDAD)	CADA 6 MESES
GARANTIA	N/A
FECHA DE ADQUISICION	12/09/2022

FECHA DE MANTENIMIENTO	05/10/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza interna de fogones

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
COMEDOR VILLA LILIANA
CONTRATO 6626/2023

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLES	CARACTERISTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	LICUADORA INDUSTRIAL
MARCA	CARDIN
MODELO	2006MOD8
SERIE	-
FABRICANTE	CARDIN
DESCRIPCION	COLOR METAL CAPACIDAD 30 LT
DATOS PROVEEDOR	ASONUCOL
MANTENIMIENTO (PERIODICIDAD)	CADA 6 MESES
GARANTIA	N/A
FECHA DE ADQUISICION	12/09/2022

FECHA DE MANTENIMIENTO	05/10/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Cambio de conector a toma corriente

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
COMEDOR VILLA LILIANA
CONTRATO 6626/2023

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLES	CARACTERISTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	CONGELADOR BLANCO
MARCA	ELECTROLUX
MODELO	EC226NBHW
SERIE	H5201382
FABRICANTE	ELECTROLUX
DESCRIPCION	CAPACIDAD 195 LB
DATOS PROVEEDOR	ASONUCOL
MANTENIMIENTO (PERIODICIDAD)	CADA 6 MESES
GARANTIA	N/A
FECHA DE ADQUISICION	12/09/2022

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	



SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
COMEDOR VILLA LILIANA
CONTRATO 6626/2023

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLES	CARACTERISTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	REFRIGERADOR Y CONGELADOR VERTICAL
MARCA	COLDELEC
MODELO	-
SERIE	-
FABRICANTE	COLDELEC
DESCRIPCION	NEVERA VERTICAL E INDUSTRIAL
DATOS PROVEEDOR	ASONUCOL
MANTENIMIENTO (PERIODICIDAD)	CADA 6 MESES
GARANTIA	N/A
FECHA DE ADQUISICION	12/09/2022

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
COMEDOR VILLA LILIANA
CONTRATO 6626/2023

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLES	CARACTERISTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	BASCULA PESA PERSONA
MARCA	MIRA MATIC
MODELO	ELECTRONIC PERSONAL SCALB EB 9013
SERIE	3164
FABRICANTE	MIRA MATIC
DESCRIPCION	VIDRIO TEMPLADO
DATOS PROVEEDOR	ASONUCOL
MANTENIMIENTO (PERIODICIDAD)	CADA 3 MESES
GARANTIA	N/A
FECHA DE ADQUISICION	12/09/2022

FECHA DE MANTENIMIENTO	30/06/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Cambio de pilas

FECHA DE MANTENIMIENTO	05/10/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Cambio de pila

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	



SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
COMEDOR VILLA LILIANA
CONTRATO 6626/2023

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLES	CARACTERISTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	BASCULA DIGITAL
MARCA	TEK
MODELO	-
SERIE	-
FABRICANTE	TEK
DESCRIPCION	60KL
DATOS PROVEEDOR	MAKRO
MANTENIMIENTO (PERIODICIDAD)	CADA 6 MESES
GARANTIA	NA
FECHA DE ADQUISICION	12/09/2022

FECHA DE MANTENIMIENTO	01/06/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza y verificación con pesa patron

FECHA DE MANTENIMIENTO	05/10/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza y verificación con pesa patron

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
COMEDOR VILLA LILIANA
CONTRATO 6626/2023

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLES	CARACTERISTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	GRAMERA
MARCA	IMC ELECTRODOMESTICOS
MODELO	ACS-B2
SERIE	-
FABRICANTE	IMC ELECTRODOMESTICOS
DESCRIPCION	GRAMERA DIGITAL
DATOS PROVEEDOR	ASONUCOL
MANTENIMIENTO (PERIODICIDAD)	CADA 3 MESES
GARANTIA	6 MESES
FECHA DE ADQUISICION	12/09/2022

FECHA DE MANTENIMIENTO	05/10/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Cambio de pilas

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
COMEDOR VILLA LILIANA
CONTRATO 6626/2023

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLES	CARACTERISTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	MULTIFUNCIONAL
MARCA	EPSON
MODELO	L375
SERIE	WBGK102797
FABRICANTE	EPSON
DESCRIPCION	MULTIFUNCIONAL
DATOS PROVEEDOR	ASONUCOL
MANTENIMIENTO (PERIODICIDAD)	CADA 6 MESES
GARANTIA	N/A
FECHA DE ADQUISICION	12/09/2022

FECHA DE MANTENIMIENTO	22/10/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Limpieza, mantenimiento de cabezales y recarga de tinta.

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
COMEDOR VILLA LILIANA
CONTRATO 6626/2023

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLES	CARACTERISTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	LICUADORA
MARCA	CORONA
MODELO	24920
SERIE	24920
FABRICANTE	CORONA
DESCRIPCION	COLOR NEGRO CAPACIDAD 1,5 LT
DATOS PROVEEDOR	ASONUCOL
MANTENIMIENTO (PERIODICIDAD)	CADA 6 MESES
GARANTIA	N/A
FECHA DE ADQUISICION	12/09/2022

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	



SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
COMEDOR VILLA LILIANA
CONTRATO 6626/2023

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLES	CARACTERISTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	EXTRACTOR CAMPANA
MARCA	EXTRACTORES E&M
MODELO	-
SERIE	-
FABRICANTE	EXTRACTORES E&M
DESCRIPCION	COLOR GRIS 10V
DATOS PROVEEDOR	ASONUCOL
MANTENIMIENTO (PERIODICIDAD)	CADA 2 MESES
GARANTIA	N/A
FECHA DE ADQUISICION	12/09/2022

FECHA DE MANTENIMIENTO	01/06/2023
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	Se desprendió de la campana extractora para realizar limpieza general

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

FECHA DE MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	

BOGOTÁ D.C. 13 DE ABRIL DE 2024

CUENTA DE COBRO N° 091

ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA
NIT: 830.502.017-0

DEBE A:

EDILBERTO CHAPARRO
C.C. 80740396 de Bogotá

Por concepto de:

Mantenimiento equipos de cómputo:


- Equipo portátil marca ACER – Desfragmentación, actualización y limpieza externa.
- Equipo portátil marca DELL – Desfragmentación, actualización y limpieza externa.

Valor total..... \$ 40.000

Son: Cuarenta Mil Pesos M/cte

Se firma en Bogotá a los trece (13) días del mes de abril de 2024.

Cordialmente:



EDILBERTO CHAPARRO
C.C. 80740396 de Bogotá



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO VERIFICACIÓN DE BÁSCULAS Y GRAMERAS

FORMATO NO CONTROLADO

SUBDIRECCIÓN LOCAL / LOCALIDAD: KENNEDY

SERVICIO SOCIAL: COMEDOR COMUNITARIO

UNIDAD OPERATIVA: VILLA LILIANA

OPERADOR:

ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

MES:

ABRIL

AÑO: 2024

NOMBRES Y PERSONAS ENCARGADAS DE LAS TOMAS:

FABIAN ALBERTO HERRERA RINCON


CARGO:

RESPONSABLE DEL SERVICIO

DÍA	TIPO DE INSTRUMENTO		IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO	TOMA UNO				TOMA DOS				TOMA TRES				OBSERVACIONES
	GRAMERA	BÁSCULA		PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	
1	X		cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
1		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
1		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
8	X		cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
8		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
8		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
15	X		cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
15		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
15		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
22	X		cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
22		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
22		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
29	X		cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
29		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
29		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		

FIRMA DEL RESPONSABLE:

Fabian H.



PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO VERIFICACION DE BÁSCULAS Y GRAMERAS

RIMATO NO CONTROLADO

SERVICIO SOCIAL: COMEDOR COMUNITARIO

ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

MES: MARZO AÑO: 2024

FABIAN ALBERTO HERRAR RINCON

CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO

DIA	TIPO DE INSTRUMENTO		IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO	TOMA UNO				TOMA DOS				TOMA TRES				OBSERVACIONES
	GRAMERA	BASCULA		PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	
4	X		rodapi	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
4		X	rodapi	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
4		X	perovitas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
11	X		rodapi	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
11		X	rodapi	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
11		X	perovitas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
11	X		rodapi	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
11		X	perovitas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
11		X	rodapi	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
11	X		perovitas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
26		X	rodapi	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
26	X		perovitas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
26		X	rodapi	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
26	X		perovitas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
FIRMA DEL RESPONSABLE:				Fabián A. Henard												

BOGOTÁ D.C. 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA DE COBRO N° 080

ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA
NIT: 830.502.017-0

DEBE A:

EDILBERTO CHAPARRO
C.C. 80740396 de Bogotá

Por concepto de:

Mantenimiento equipos de cómputo:


- Equipo portátil marca ACER – Desfragmentación, actualización y limpieza externa.
- Equipo portátil marca DELL – Desfragmentación, actualización y limpieza externa.

Valor total..... \$ 40.000

Son: Cuarenta Mil Pesos M/cte

Se firma en Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024.

Cordialmente:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'E. Chaparro', with a large, stylized flourish above the name.

EDILBERTO CHAPARRO
C.C. 80740396 de Bogotá



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO VERIFICACIÓN DE BÁSCULAS Y GRAMERAS

SUBDIRECCIÓN LOCAL / LOCALIDAD: KENNEDY

FORMATO NO CONTROLADO

UNIDAD OPERATIVA: VILLA LILIANA

SERVICIO SOCIAL: COMEDOR COMUNITARIO

OPERADOR:

ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

MES:

ENERO

AÑO: 2024

NOMBRES Y PERSONAS ENCARGADAS DE LAS TOMAS:

FABIAN ALBERTO HERRAR RINCON

CARGO:

RESPONSABLE DEL SERVICIO

DÍA	TIPO DE INSTRUMENTO		IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO	TOMA UNO				TOMA DOS				TOMA TRES				OBSERVACIONES
	GRAMERA	BÁSCULA		PESO PATRÓN (Kg, g)	PESO OBSERVADO (Kg, g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg, g)	PESO OBSERVADO (Kg, g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg, g)	PESO OBSERVADO (Kg, g)	CONFORME	NO CONFORME	
02	X		coquina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
02		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
02		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
09	X		coquina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
09		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
09		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
15	X		coquina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
15		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
15		X	Personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
22	X		coquina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
22		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
22		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
29	X		coquina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
29		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
29		X	Personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		

FIRMA DEL RESPONSABLE:

Fabian H.

BOGOTÁ D.C. 30 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA DE COBRO N° 071

ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA
NIT: 830.502.017-0

DEBE A:

EDILBERTO CHAPARRO
C.C. 80740396 de Bogotá

Por concepto de:

Mantenimiento equipos de cómputo:


- Equipo portátil marca ACER – Desfragmentación, actualización y limpieza externa.
- Equipo portátil marca DELL – Desfragmentación, actualización y limpieza externa.

Valor total..... \$ 40.000

Son: Cuarenta Mil Pesos M/cte

Se firma en Bogotá a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2023.

Cordialmente:



EDILBERTO CHAPARRO
C.C. 80740396 de Bogotá

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	
	PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES	
	FORMATO VERIFICACIÓN DE BÁSCULAS Y GRAMERAS	

FORMATO NO CONTROLADO

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: KENNEDY SERVICIO SOCIAL: COMEDOR COMUNITARIO

UNIDAD OPERATIVA: VILLA ULIANA OPERADOR: ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL MES: DICIEMBRE AÑO: 2023

NOMBRES Y PERSONAS ENCARGADAS DE LAS TOMAS: FABIAN ALBERTO HERRAR RINCON CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO

DIA	TIPO DE INSTRUMENTO		IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO	TOMA UNO				TOMA DOS				TOMA TRES				OBSERVACIONES
	GRAMERA	BÁSCULA		PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	
4	X		coquina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
4		X	Basculas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
4		X	Grameras	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
11	X		coquina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
11		X	Basculas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
11		X	Grameras	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
18	X		coquina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
18		X	Basculas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
18		X	Grameras	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
26	X		coquina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
26		X	Basculas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
26		X	Grameras	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		

FIRMA DEL RESPONSABLE:



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO VERIFICACIÓN DE BÁSCULAS Y GRAMERAS

RMATO NO CONTROLADO

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: KENNEDY

SERVICIO SOCIAL: COMEDOR COMUNITARIO

UNIDAD OPERATIVA: VILLA LILIANA

OPERADOR:

ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

MES:

NOVIEMBRE

AÑO: 2023

NOMBRES Y PERSONAS ENCARGADAS DE LAS TOMAS:

FABIAN ALBERTO HERRAR RINCON

CARGO:

RESPONSABLE DEL SERVICIO

DIA	TIPO DE INSTRUMENTO		IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO	TOMA UNO				TOMA DOS				TOMA TRES				OBSERVACIONES
	GRAMERA	BÁSCULA		PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	
07	X		Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
07		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
07		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
14	X		Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
14		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
14		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
20	X		Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
20		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
20		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
27	X		Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
27		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
27		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		

FIRMA DEL RESPONSABLE:

Fabian A. Herrar

BOGOTÁ D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA DE COBRO N° 046

ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA
NIT: 830.502.017-0

DEBE A:

EDILBERTO CHAPARRO
C.C. 80740396 de Bogotá

Por concepto de:

Mantenimiento equipos de cómputo:


- Equipo portátil marca ACER – Desfragmentación, actualización y limpieza externa.
- Equipo portátil marca DELL – Desfragmentación, actualización y limpieza externa.

Valor total..... \$ 40.000

Son: Cuarenta Mil Pesos M/cte

Se firma en Bogotá a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023.

Cordialmente:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'E. Chaparro', enclosed within a faint, light-colored oval stamp.

EDILBERTO CHAPARRO
C.C. 80740396 de Bogotá



FORMATO VERIFICACION DE BÁSCULAS Y GRAMERAS

RMATO NO CONTROLADO

CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO

Fabian A Herrera



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO VERIFICACIÓN DE BÁSCULAS Y GRAMERAS

SUBDIRECCIÓN LOCAL / LOCALIDAD: KENNEDY

FORMATO NO CONTROLADO

UNIDAD OPERATIVA: VILLA LILIANA

SERVICIO SOCIAL: COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRES Y PERSONAS ENCARGADAS DE LAS TOMAS: FABIAN ALBERTO HERRAR RINCON

OPERADOR: ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2023

CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO

DÍA	TIPO DE INSTRUMENTO		IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO	TOMA UNO				TOMA DOS				TOMA TRES				OBSERVACIONES
	GRAMERA	BÁSCULA		PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	
4	X		Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
5		X	Bodega	2.6	2.7		X	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
5		X	Personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
11	X		Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
11		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
11		X	Personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
15	X		Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
15		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
15		X	Personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
22	X		Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
22		X	Bodega	2.6	2.7		X	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
22		X	Personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		

FIRMA DEL RESPONSABLE:

BOGOTÁ D.C. 30 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA DE COBRO N° 045

ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA
NIT: 830.502.017-0

DEBE A:

EDILBERTO CHAPARRO
C.C. 80740396 de Bogotá

Por concepto de:

Mantenimiento equipos de cómputo:


- Equipo portátil marca ACER – Desfragmentación, actualización y limpieza externa.
- Equipo portátil marca DELL – Desfragmentación, actualización y limpieza externa.

Valor total..... \$ 40.000

Son: Cuarenta Mil Pesos M/cte

Se firma en Bogotá a los treinta (30) días del mes de agosto de 2023.

Cordialmente:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'E. Chaparro', with a stylized flourish above the letters.

EDILBERTO CHAPARRO
C.C. 80740396 de Bogotá



© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO VERIFICACION DE BÁSCULAS Y GRAMERAS

RMATO NO CONTROLADO

OPERADOR:

SERVICIO SOCIAL: COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRES Y PERSONAS ENCARGADAS DE LAS TOMAS:

FABIAN ALBERTO HERRAR RINCON

ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

MES: AGOSTO

AÑO: 2023

CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO

CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO																
DIA	TIPO DE INSTRUMENTO		IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO	TOMA UNO				TOMA DOS				TOMA TRES				OBSERVACIONES
	GRAMERA	BÁSCULA		PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	
000000	X		Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Botella	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
	X		Personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Botella	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
22	X		Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
22		X	Botella	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
22		X	Personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
22	X		Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
22		X	Botella	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
22		X	Personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		



PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO VERIFICACION DE BÁSCULAS Y GRAMERAS

ARMATO NO CONTROLADO

UNIDAD OPERATIVA: VILLA LILIANA

SERVICIO SOCIAL: COMEDOR COMUNITARIO

OPERADOR:

ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

MES:

JULIO

AÑO: 2023

NOMBRES Y PERSONAS ENCARGADAS DE LAS TOMAS:

FABIAN ALBERTO HERRAR RINCON

CARGO:

RESPONSABLE DEL SERVICIO

DIA	TIPO DE INSTRUMENTO		IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO	TOMA UNO				TOMA DOS				TOMA TRES				OBSERVACIONES
	GRAMERA	BÁSCULA		PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	
JUN 09 JUN 10 JUN 11 JUN 12 JUN 13 JUN 14 JUN 15 JUN 16 JUN 17 JUN 18 JUN 19 JUN 20 JUN 21 JUN 22 JUN 23 JUN 24	X	X	Cocina	2.8	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Pedregal	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Batido	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Batido	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Batido	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Batido	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
		X	Personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		

FIRMA DEL RESPONSABLE:

BOGOTÁ D.C. 29 DE JUNIO DE 2023

CUENTA DE COBRO N° 024

ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA
NIT: 830.502.017-0

DEBE A:

EDILBERTO CHAPARRO
C.C. 80740396 de Bogotá

Por concepto de:

Mantenimiento equipos de cómputo:

- Equipo portátil marca ACER – Desfragmentación, actualización y limpieza externa.

Valor total..... \$ 20.000

Son: Veinte Mil Pesos M/cte

Se firma en Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de junio de 2023.

Cordialmente:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'E. Chaparro', with a large, stylized flourish above the name.

EDILBERTO CHAPARRO
C.C. 80740396 de Bogotá

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	
	PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES	
	FORMATO VERIFICACION DE BÁSCULAS Y GRAMERAS	

RMATO NO CONTROLADO

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: KENNEDY

SERVICIO SOCIAL: COMEDOR COMUNITARIO

UNIDAD OPERATIVA: VILLA LILIANA OPERADOR: _____

ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

MES: JUNIO

AÑO: 2023

NOMBRES Y PERSONAS ENCARGADAS DE LAS TOMAS: FABIAN ALBERTO HERRAR RINCON

CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO

DIA	TIPO DE INSTRUMENTO		IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO	TOMA UNO				TOMA DOS				TOMA TRES				OBSERVACIONES
	GRAMERA	BÁSCULA		PESO PATRON (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRON (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRON (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	
05	x		Cocina	2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		
05		x	Bodega	2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		
05		x	Personas	2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		
17	x		Cocina	2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		
17		x	Bodega	2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		
17		x	Personas	2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		
20	x		Cocina	2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		
20		x	Bodega	2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		
20		x	Personas	2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		
26	x		Cocina	2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		
26		x	Bodega	2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		
26		x	Personas	2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		2.6	2.6	x		

FIRMA DEL RESPONSABLE:



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO VERIFICACIÓN DE BÁSCULAS Y GRAMERAS

FORMATO NO CONTROLADO

SUBDIRECCIÓN LOCAL / LOCALIDAD: KENNEDY

SERVICIO SOCIAL: COMEDOR COMUNITARIO COCINA POPULAR

UNIDAD OPERATIVA: 113558-CCCP08002

OPERADOR:

ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

MES:

MAYO

AÑO: 2023


NOMBRES Y PERSONAS ENCARGADAS DE LAS TOMAS:

FABIAN ALBERTO HERRER RINCON

CARGO:

RESPONSABLE DEL SERVICIO

DÍA	TIPO DE INSTRUMENTO		IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO	TOMA UNO				TOMA DOS				TOMA TRES				OBSERVACIONES
	GRAMERA	BÁSCULA		PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg. g)	PESO OBSERVADO (Kg. g)	CONFORME	NO CONFORME	
2	X		Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
3		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
4		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
5	X		Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
6		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
7		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
8	X		Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
9		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
10		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
11	X		Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
12		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
13		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
14	X		Cocina	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
15		X	Bodega	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
16		X	personas	2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		2.6	2.6	X		
FIRMA DEL RESPONSABLE: <u>Fabian A. Herrera</u>																



PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

RMATO NO CONTROLADO

MES: ABRIL AÑO: 2023

CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO

[illegible]