	ATS (Análisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Instalacion de Pintura interior. Fecha : Desde 13 NOV Hasta 17 NOV

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre Laboral	Caida a mismo y distinto nivel.	fracturas y Golpes	Orden y aseo Señalizacion y Delimitacion.
Inspeccion de equipo y herramientas.	Proyeccion de material particulado.	Afeccion Organo pulmonar.	Uso de Mascarillas. y.
Inspeccion de Areas.	Picadura de insectos	fiebre.	gafas de Seguridad.
Preparacion de Pintura. Aplicacion de Pintura toma de detalles Ujacho. orden y aseo	Inhalacion de polvo	Afeccion en los pulmones.	Uso de respirador.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idóneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Borny. Escobar	1.143.948.918.	Ayudante.	Borny. Escob
2	Jose Dita.	8.640.073.	oficial	Jose Dita.
3	Evansto torres	1.114.836.191.	Ayudante	Evansto T.
4	John Cruz	1.115.727.165.	Ayudante.	John Cruz
5				
6				
7				
8				

Powered by CamScanner

	ATS (Análisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Desmonte de lamparas. Fecha: Desde 23 oct Hasta 29 Nov.

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-laboral.	Caida a mismo y Distinto nivel	fracturas y Contusiones.	Orden y Aseo Señalizacion de areas.
Inspeccion de equipos y herramientas	Inspeccion de polvo. Golpes.	Afeccion Cardio pulmonar.	Uso de Mascarillas
Inspeccion de area Desmonte de Lamparas	picadura de insectos.	fiebre.	Uso de repelente.
Acopio de residuos			
Orden y aseo			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idóneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	William. Vega	1 130 657 386	Oficial.	William. Vega
2	Borny. Escobar	1 143 948 915	Ayudante	Borny Escobar.
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Powered by CamScanner

	ATS (Análisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Demolicion de Muro. Drywall Fecha : Desde 23 oct Hasta 29 oct

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-Laboral.	Caida. mismo nivel.	fracturas, y Contusiones.	Orde y Aseo Señalizacion.
Inspeccion de epp y Herramientas.	Golpes. Proyeccion de Material.	Afecciones Oculo Pulmonales.	Uso adecuado y permanente de epp.
Inspeccion de areas.	Inhalacion de polvo Picadura de insectos	Perdida de la Vista.	Uso de Mascarilla uso de repelente.
Demolicion de Drywall		fiebre.	
Acopio de residuos Rcd. Orden y Aseo			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idóneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jose de los Reyes Dit	8 640 093	oficial	Jose Dita.
2	Evaristo Torres	1 114 836 191.	Ayudante.	Evaristo T
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Powered by CamScanner

	ATS (Análisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Demolicion de pisos. Fecha : Desde 23 oct Hasta 29 oct

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad pre-laboral Inspeccion de equip y herramientas Inspeccion de areas Demolicion de pisos acopio de residuos RCD: Senalizacion Orden y Aseo	Caidas a mismo nivel. Golpes. Proyeccion de material particulado Creacion de ruidos Instalacion de Material..	fracturas Contusiones. Perdida de la Vista.. fiebre-dengue. afeccion cardio pulmonar-	Señalizacion Orden y aseo Uso de epp. Gafas de seguridad. Uso de tapones Uso de Mascarillas.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idóneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	John Cruz.	1.115.727.165	OFICIAL	John Cruz
2	Evaristo Torres	1.114.836.191.	Ayudante.	Evaristo Torres
3	Borny Escobar	1.143.948.915	Ayudante.	Borny Escobar.
4				
5				
6				
7				
8				

Powered by CamScanner

	ATS (Análisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Desmonte de cielo raso Fecha : Desde 23 oct Hasta 29 oct

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-laboral	Caida a mismo y distinto Nivel.	fracturas y Cubana	Orden y aseo. Señalizacion.
Inspeccion de equipos y herramientas	Proyeccion de Material particulado	Afecciones Pulmonar.	Uso de Mascarilla.
Inspeccion de areas	Caidora de mismo	Fiebre	Uso de epp.
Desmonte de Cielo raso	Inhalacion de polvo		uso de repelente
Acopio de residuos			
Orden y aseo			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idóneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	John Cruz	1 115 727 165	Ayudante	John Cruz
2	Barny Escobar	1 143 948 915	Ayudante	Barny Escobar
3	Evaristo Torres	1 114 836 191	Ayudante	Evaristo Torres
4				
5				
6				
7				
8				

Powered by CamScanner

	ATS (Análisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Mantenimiento en fachada Fecha : Desde 30 oct Hasta 05 nov.

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-Laboral	Caida a mismo y distinto Nivel	fracturas y Contusiones	Orden y Aseo
Inspeccion de epp y herramientas	Proyeccion de material.	Afecciones Oculo Pulmonales.	Señalizacion de Areas.
Inspeccion de Area Mantenimiento en fachada	Fractura de Incapto	fiebre.	Uso de EPP. Uso de Repelente.
Acopio de residuos	Inhalacion de Polvo		
Orden y Aseo			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idóneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jose Oita.	8 649 073.	Oficial	Jose Oita
2	John Cruz Criollo.	1 115 727 165	Ayudante	John Cruz
3	Evaristo Torres	1 114 826 191	Ayudante	Evaristo Torres
4				
5				
6				
7				
8				

Powered by CamScanner

	ATS (Análisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Instalacion de luminarias Fecha: Desde: 9001 Hasta: 05 NOV.

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad pre-laboral.	Caida a mismo y Distinto nivel.	fracturas y Golpes	Orden y Aseo
Inspeccion de equipo y herramientas.	Cortes	afeccion en la piel	uso de epp. y ropa adecuada (chifuga).
Inspeccion de areas.	descarga electrica.	Electrocucion	uso de repelente.
Instalacion de luminaria.	Picadura de insecto.	fiebre.	
Orden y Aseo			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idóneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	William Vega	1 130 657 386.	oficial.	William Vega
2	Borny Escobar	1 143.948 915.	Modulo	BORNY ESCOBAR
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Powered by CamScanner

	ATS (Análisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Instalacion electrica Fecha : Desde 30 oct Hasta 05 NOV

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre Laboral	Caida a mismo Nivel.	Fracturas y Contusiones.	Orden y Aseo Señalizacion
Inspeccion de equipos y herramientas.	Golpes. Cortes y Laseraciones	A-feccciones. en la piel.	Uso de guantes y ropa adecuada. (Impoga).
Inspeccion de cables toma de medidas en puntos electricos. Sondeo de. Cables por fabricar. Orden y Aseo	Descargas electricas. Picadura de insectos.	electrocucion fiebre.	Uso de repelente

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idóneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	William. Vega.	1 130 657 386	oficial.	William. Vega
2	Borny. escobar.	1 143. 948 915	Ayudante	Borny. escobar
3	Evansto Torres	1 114. 936 191.	Ayudante	Evansto Torres
4				
5				
6				
7				
8				

Powered by CamScanner

	ATS (Análisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Instalacion de pisos. Fecha : Desde 06/001 - Hasta 12/004

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-laboral. Inspeccion de herramientas.	Caida. a mismo nivel. Golpes.	fracturas y Contuciones.	Orden y Aseo Señalizacion
Inspeccion de equipos	Proyeccion de. Material. particulado	Afecciones Cardio Pd manales.	Uso adecuado y permanente de epp.
Planteamiento. toma de medidas Corte de ceramica	Picadora de. insepto Inhalacion de.	Afecciones en la Vista.	Uso de Mascarilla.
Preparacion de. pegacor. Instalacion de.	Material.	fiebre.	Uso Constante. de repelente.
Ceramica. Orden y Aseo.			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idóneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jose Dita.	8 640 073.	Oficial.	Jose Dita.
2	Jon Cruz.	1 115 727 165	Ayudante	Jon Cruz.
3	Ecaristo Torres.	1 114 836 191	Ayudante.	Ecaristo Torres
4				
5				
6				
7				
8				

Powered by CamScanner

	ATS (Análisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Instalacion de cielo raso PVC Fecha : Desde 06/02 Hasta 12/02.

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-laboral	Caidas a distinto nivel	fracturas. Contusiones	Orden y aseo
Inspeccion de equipos y herramientas	Picadora de mat/pto.	fiebre.	Señalizar y delimitar area de area
Inspeccion de areas de trabajo.	Cortes. laseraciones.	afecion en la piel	Uso de guipo Contra caidas.
toma de medidas		Perdida de Miembros	
Instalacion de tejas PVC			Uso de pepetado.
Orden y aseo			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idóneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Willian Vega.	1.130.657.396	oficial	Willian Vega
2	Borny Escobar	1.143.948.915	Ayudante	Borny Escobar
3	John Cruz	1.115.727.165	Ayudante	John Cruz
4	Evanato Torres	1.114.836.191	Ayudante	Evanato T
5				
6				
7				
8				

Powered by CamScanner

	ATS (Análisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Instalacion de puertas. echa : Desde 13 NOV Hasta 17 NOV.

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-laboral.	Caidas a distinto y Mismo nivel	fracturas. y Contusiones	Orden y Aseo.
Inspeccion de equipos y Herramienta	Picadura de insectos.	fiebre	Uso de repelente
Inspeccion de area Instalacion de puertas.	Inhalacion de Material Polvo	afeccion pulmonal.	Uso de Mascarilla.
Orden y Aseo			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idóneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	William Vega.	1 180 657 386	Oficial	William Vega.
2	John. Cruz	1.115 727 165	ayudante	John Cruz
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓD: SG-SST-FOR-81
RANG PROYECTOS SAS		VERSIÓN:
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	FECHA:

OBRA / LUGAR: CALI FECHA: Desde 23 Hasta 30 Oct

Marque con una (x) el estado de la herramienta: (B) Bueno, (M) Malo, NA (No Aplica)

CLASE	HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO	¿Las herramientas manuales tienen sus agarraderas/ sujetadores en buen estado de funcionamiento?			¿Las puntas de las herramientas no presentan superficies que podrían desprenderse o romperse?			¿Las herramientas manuales para trabajos con electricidad presentan sus aislamientos/ coberturas libre de fallas o cortaduras ?			¿Las herramientas eléctricas tiene sus cables y conexiones sin roturas o fallas evidentes?			¿Todo equipo y/o herramienta que necesita un cobertor, funda esta siendo utilizada adecuadamente?			¿Toda herramienta/ equipo rotativo dispone de su respectiva guarda de protección?			¿Las herramientas están almacenadas/ ubicadas en lugares accesibles y libre de cualquier afectación o daño?			¿Las herramientas/ equipos están libres de suciedad, grasa o material que pueda dañarlas?			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA			
SUJECIÓN	Tornillo de banco																											
	Gatos																											
	Mordaza																											
	Entenallas																											
	Tenazas																											
	Alicates	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sargento																											
FIJACIÓN	Destornillador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Llaves fijas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Remachadora	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Pala	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cavador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Pica	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
CORTE	Alicates de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Bisturí																											
	Tijeras																											
	Cizallas																											
	Machete																											
	Motosierra																											
	Guadaña																											
CORTE POR ACERRADO	Segueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Serrucho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Segueta de calar																											
TROCEAR O REBANAR	Formones																											
	Cinceles	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cepillos de carpintería																											
ABRIR HUECOS	Barrena																											
	Broca	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Berbiquí																											
GOLPE	Martillo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mazo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner