INVENTARIO DE VEHÍCULO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869


Nº 0765

Fecha 7-06-24	Marca del Vehiculo TOYOTA		Hora 5:50 PM
Color GRIS	Placa IAL 09L	Lugar Samaria	
Conductor Grua ELKIN Fajardo			Nº Grua 620

	Si	No
Radio		
Antena		
ntes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DO OS DEL VH					
ARTIC NALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES
Inmovilizado

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	NO Firmo

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	RIAÑOS
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONCESION HVR
PARQUEADERO
RECIBIDO

45