CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 0782

Fecha	14-06-24	Marca del Vehiculo	EMPIRE	Hora	11:05 AM
Color	ROJO	Placa	AAJ54H	Lugar	Sevilla
Conductor Grua	ELKIN Fajardo			Nº Grua	620

	Si	No
Radio		
Antena		
[illegible]rlantes		
[illegible]ieria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DO[illegible]TOS DEL VH					
ARTI[illegible]NALES (Cáma[illegible]s, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES
inmovilizada

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	Alejandro Vega

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	CORONEL
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONSORCIO UVR
CONCESIÓN PARQUEADERO
RECIBIDO

62

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 0781

Fecha	14-06-24	Marca del Vehiculo	SUZUKI	Hora	10:20 AM
Color	AZUL	Placa	MLI89B	Lugar	Sevilla
Conductor Grua	ELKIN Fajardo			Nº Grua	620

	Si	No
Radio		
Antena		
[illegible]rlantes		
[illegible]ieria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DO[illegible]TOS DEL VH					
ARTI[illegible]NALES (Cáma[illegible]s, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES
inmovilizada

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	Gabriel Ospina

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	Montaño
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONSORCIO UVR
CONCESIÓN PARQUEADERO
RECIBIDO

61

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 0784


Fecha 14-06-24	Marca del Vehiculo SUZUKI	Hora 11:20 AM	
Color Negra	Placa NKI35F	Lugar Sevilla	
Conductor Grua ELKIN PASCUAL		Nº Grua 620	

	Si	No
Radio		
Antena		
[illegible]rlantes		
[illegible]eria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DO[illegible]TOS DEL VH					
ARTIC[illegible]IALES (Cámara, [illegible]ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES
inmovilizada

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No Firmo

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	montaño
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONSORCIO VIAL
CONCESION
PARQUEADERO
RECIBIDO

64

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

PWG-56G.

Nº 0783


Fecha 14-06-24	Marca del Vehiculo AUTECO	Hora 12:20 PM	
Color AZUL	Placa PWJ566	Lugar Terminal	
Conductor Grua ELKIN PASCUAL		Nº Grua 620	

	Si	No
Radio		
Antena		
[illegible]rlantes		
[illegible]eria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DO[illegible]TOS DEL VH					
ARTIC[illegible]IALES (Cámara, [illegible]ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES
inmovilizada

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	David Tapia

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	[illegible]
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONSORCIO VIAL
CONCESION
PARQUEADERO
RECIBIDO

63

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869


Nº 0786

Fecha 14-06-24	Marca del Vehiculo EXPLORER	Hora 5:55PM	
Color NEGRO	Placa ABS301	Lugar AV Libertadores	
Conductor Grua ERIN Fajardo		Nº Grua 620	

	Si	No
Radio		
Antena		
arlantes		
eria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DO TOS DEL VH					
ARTIC IALES (Cámara, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES
Inmovilizada

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	Eduardo L.

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	perilla
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RECIBIDO
CONSORCIO HVR
CONCESION HVR
PARQUEADERO

69

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869


AVEO
Nº 0785

Fecha 14-06-24	Marca del Vehiculo CHEVROLET	Hora 4:30 PM	
Color NEGRO	Placa RDN182	Lugar PUESTO	
Conductor Grua ERIN Fajardo		Nº Grua 620	

	Si	No
Radio		
Antena		
arlantes		
eria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DO TOS DEL VH					
ARTI ONALES (Cáma as, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES
Inmovilizado

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	mendoza
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONSORCIO HVR
CONCESION HVR
PARQUEADERO
RECIBIDO

25