CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

# INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869


Nº 0788

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha 15-06-24 | Marca del Vehiculo espar | Hora 11:55 AM | |
| Color amarillo | Placa TJO 004 | Lugar aeropuerto | |
| Conductor Grua ELKIN Tejada | | Nº Grua 620 | |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Radio | | |
| Antena | | |
| ntes | | |
| Cojineria | | |
| Plumillas | | |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Llaves | | |
| Llanta Repuesto | | |
| Gato | | |
| Cruceta | | |
| Caja de Herramientas | | |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Copas | | |
| Kit de Carretera | | |
| Tapete | | |
| Bateria | | |
| Espejo Retrovisor | | |





## COMPLEMENTO

| DESCRIPCION | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| CINTURONES | | | | | |
| MARCO BATERIA | | | | | |
| VARILLA ACEITE MOTOR | | | | | |
| TAPA ACEITE | | | | | |
| ESTRIBOS | | | | | |
| TAPA RADIADOR | | | | | |
| TAPA GASOLINA | | | | | |
| ESPEJOS EXTERIORES | | | | | |
| PITO | | | | | |
| ALARMA | | | | | |
| RINES DE LUJO | | | | | |
| DIRECCIONALES | | | | | |
| PLANTA DE SONIDO | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DO OS DEL VH | | | | | |
| ARTICU ONALES (Cámaras, celulares, ipod; entre otros) | | | | | |

Rallones alrededor

## COMPLEMENTO

| DESCRIPCION | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| FAROLA | | | | | |
| ESPEJOS | | | | | |
| TACOMETROS | | | | | |
| FARERO | | | | | |
| TAPAS LATERALES | | | | | |
| COJIN | | | | | |
| DIRECCIONALES | | | | | |
| PLACA | | | | | |
| LLANTAS | | | | | |

OBSERVACIONES
inmovilizado

## CONDUCTOR DEL VEHICULO

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | |
| FIRMA | Yixed carrillo |

## AGENTE

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | perilla |
| Nº COMPARENDO | |
| FIRMA | |

## RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | |
| Nº COMPARENDO | |
| FIRMA | Stevens |

CONSORCIO HVR PARQUEADERO
RECIBIDO

68


CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869


Nº 0787

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha 15-06-24 | Marca del Vehiculo Chevrolet | Hora 10:45 AM | |
| Color amarillo | Placa WDQ016 | Lugar AV 7 motilones | |
| Conductor Grua ELKIN Tejada | | Nº Grua | |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Radio | | |
| Antena | | |
| ntes | | |
| Cojineria | | |
| Plumillas | | |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Llaves | | |
| Llanta Repuesto | | |
| Gato | | |
| Cruceta | | |
| Caja de Herramientas | | |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Copas | | |
| Kit de Carretera | | |
| Tapete | | |
| Bateria | | |
| Espejo Retrovisor | | |





## COMPLEMENTO

| DESCRIPCION | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| CINTURONES | | | | | |
| MARCO BATERIA | | | | | |
| VARILLA ACEITE MOTOR | | | | | |
| TAPA ACEITE | | | | | |
| ESTRIBOS | | | | | |
| TAPA RADIADOR | | | | | |
| TAPA GASOLINA | | | | | |
| ESPEJOS EXTERIORES | | | | | |
| PITO | | | | | |
| ALARMA | | | | | |
| RINES DE LUJO | | | | | |
| DIRECCIONALES | | | | | |
| PLANTA DE SONIDO | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DO OS DEL VH | | | | | |
| ARTICU ONALES (Cámaras, celulares, ipod; entre otros) | | | | | |

## COMPLEMENTO

| DESCRIPCION | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| FAROLA | | | | | |
| ESPEJOS | | | | | |
| TACOMETROS | | | | | |
| FARERO | | | | | |
| TAPAS LATERALES | | | | | |
| COJIN | | | | | |
| DIRECCIONALES | | | | | |
| PLACA | | | | | |
| LLANTAS | | | | | |

OBSERVACIONES
inmovilizado

## CONDUCTOR DEL VEHICULO

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | |
| FIRMA | Ramón TO |

## AGENTE

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | perilla |
| Nº COMPARENDO | |
| FIRMA | |

## RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | |
| Nº COMPARENDO | |
| FIRMA | Stevens |

CONSORCIO HVR PARQUEADERO
RECIBIDO

67

# INVENTARIO DE VEHÍCULO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 0790


| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha 15-06-24 | Marca del Vehiculo AUTECO | Hora 4:40 pm | |
| Color Negra | Placa XPM576 | Lugar pastora | |
| Conductor Grua EIKIN Fajardo | | Nº Grua 620 | |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Radio | | |
| Antena | | |
| [illegible]ntes | | |
| [illegible]ojineria | | |
| Plumillas | | |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Llaves | | |
| Llanta Repuesto | | |
| Gato | | |
| Cruceta | | |
| Caja de Herramientas | | |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Copas | | |
| Kit de Carretera | | |
| Tapete | | |
| Bateria | | |
| Espejo Retrovisor | | |





**COMPLEMENTO**

| DESCRIPCION | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| CINTURONES | | | | | |
| MARCO BATERIA | | | | | |
| VARILLA ACEITE MOTOR | | | | | |
| TAPA ACEITE | | | | | |
| ESTRIBOS | | | | | |
| TAPA RADIADOR | | | | | |
| TAPA GASOLINA | | | | | |
| ESPEJOS EXTERIORES | | | | | |
| PITO | | | | | |
| ALARMA | | | | | |
| RINES DE LUJO | | | | | |
| DIRECCIONALES | | | | | |
| PLANTA DE SONIDO | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DO[illegible]OS DEL VH | | | | | |
| ARTI[illegible]NSONALES (Cámara[illegible]celulares, Ipod; entre otros) | | | | | |

**COMPLEMENTO**

| DESCRIPCION | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| FAROLA | | | | | |
| ESPEJOS | | | | | |
| TACOMETROS | | | | | |
| FARERO | | | | | |
| TAPAS LATERALES | | | | | |
| COJIN | | | | | |
| DIRECCIONALES | | | | | |
| PLACA | | | | | |
| LLANTAS | | | | | |

OBSERVACIONES
accidente francito

**CONDUCTOR DEL VEHICULO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | |
| FIRMA | Robinson |

**AGENTE**

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | Chaparro |
| Nº COMPARENDO | |
| FIRMA | |

**RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | |
| Nº COMPARENDO | |
| FIRMA | |

10

# INVENTARIO DE VEHÍCULO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869


Nº 0789

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha 15-06-24 | Marca del Vehiculo Chevrolet Sail | Hora 12:50 Pm | |
| Color Amarillo | Placa TJP-245 | Lugar Aeropuerto CD | |
| Conductor Grua Miguel Cristancho | | Nº Grua 768. | |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Radio | | |
| Antena | | |
| [illegible]rlantes | sellado | |
| [illegible]eria | | |
| Plumillas | | |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Llaves | | |
| Llanta Repuesto | sellado | |
| Gato | | |
| Cruceta | | |
| Caja de Herramientas | | |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Copas | | |
| Kit de Carretera | sellado | |
| Tapete | | |
| Bateria | | |
| Espejo Retrovisor | | |





**COMPLEMENTO**

| DESCRIPCION | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| CINTURONES | | | | | |
| MARCO BATERIA | | | | | |
| VARILLA ACEITE MOTOR | | | | | |
| TAPA ACEITE | | | | | |
| ESTRIBOS | | | | | |
| TAPA RADIADOR | | | | | |
| TAPA GASOLINA | | | | | |
| ESPEJOS EXTERIORES | | | | | |
| PITO | | | | | |
| ALARMA | | | | | |
| RINES DE LUJO | | | | | |
| DIRECCIONALES | | | | | |
| PLANTA DE SONIDO | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DO[illegible]'TOS DEL VH | | | | | |
| ARTIC[illegible]VALES (Cámar[illegible], Ipod; entre otros) | | | | | |

**COMPLEMENTO**

| DESCRIPCION | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| FAROLA | | | | | |
| ESPEJOS | | | | | |
| TACOMETROS | | | | | |
| FARERO | | | | | |
| TAPAS LATERALES | | | | | |
| COJIN | | | | | |
| DIRECCIONALES | | | | | |
| PLACA | | | | | |
| LLANTAS | | | | | |

OBSERVACIONES
Inmovilizado defensa delantera partida, golpe lateral trasero derecho

**CONDUCTOR DEL VEHICULO** raya puerta izq trasera

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | |
| FIRMA | |

**AGENTE**

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | |
| Nº COMPARENDO | Perilla. |
| FIRMA | |

**RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | |
| Nº COMPARENDO | |
| FIRMA | |

CONCESIONARIO HVR SONCHEZ PARQUEADERO RECIBIDO

9

# INVENTARIO DE VEHÍCULO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 0792

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | 15-06-24 | Marca del Vehiculo | Chevrolet | Hora | 6:55 PM |
| Color | Blanco | Placa | LFZ 854 | Lugar | macro |
| Conductor Grua | ERICK Fajardo | | | Nº Grua | 620 |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Radio | | |
| Antena | | |
| ntes | | |
| ojineria | | |
| Plumillas | | |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Llaves | | |
| Llanta Repuesto | | |
| Gato | | |
| Cruceta | | |
| Caja de Herramientas | | |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Copas | | |
| Kit de Carretera | | |
| Tapete | | |
| Bateria | | |
| Espejo Retrovisor | | |





**COMPLEMENTO**

| DESCRIPCION | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| CINTURONES | | | | | |
| MARCO BATERIA | | | | | |
| VARILLA ACEITE MOTOR | | | | | |
| TAPA ACEITE | | | | | |
| ESTRIBOS | | | | | |
| TAPA RADIADOR | | | | | |
| TAPA GASOLINA | | | | | |
| ESPEJOS EXTERIORES | | | | | |
| PITO | | | | | |
| ALARMA | | | | | |
| RINES DE LUJO | | | | | |
| DIRECCIONALES | | | | | |
| PLANTA DE SONIDO | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DO OS DEL VH | | | | | |
| ART SONALES (Cáma. ulares, Ipod; entre otros) | | | | | |

**COMPLEMENTO**

| DESCRIPCION | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| FAROLA | | | | | |
| ESPEJOS | | | | | |
| TACOMETROS | | | | | |
| FARERO | | | | | |
| TAPAS LATERALES | | | | | |
| COJIN | | | | | |
| DIRECCIONALES | | | | | |
| PLACA | | | | | |
| LLANTAS | | | | | |

OBSERVACIONES
¡Motivisado

**CONDUCTOR DEL VEHICULO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | |
| FIRMA | |

**AGENTE**

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | |
| Nº COMPARENDO | |
| FIRMA | |

**RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | |
| Nº COMPARENDO | |
| FIRMA | |

RECIBIDO
PATRULLERO
CONSORCIO FAVAR

# INVENTARIO DE VEHÍCULO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 0791


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | 15-06-24 | Marca del Vehiculo | PULSAR | Hora | 6:46 PM |
| Color | Blanca | Placa | EY082D | Lugar | Pantoca |
| Conductor Grua | ERICK Fajardo | | | Nº Grua | 620 |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Radio | | |
| Antena | | |
| ntes | | |
| ojineria | | |
| Plumillas | | |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Llaves | | |
| Llanta Repuesto | | |
| Gato | | |
| Cruceta | | |
| Caja de Herramientas | | |

| | Si | No |
|---|---|---|
| Copas | | |
| Kit de Carretera | | |
| Tapete | | |
| Bateria | | |
| Espejo Retrovisor | | |





**COMPLEMENTO**

| DESCRIPCION | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| CINTURONES | | | | | |
| MARCO BATERIA | | | | | |
| VARILLA ACEITE MOTOR | | | | | |
| TAPA ACEITE | | | | | |
| ESTRIBOS | | | | | |
| TAPA RADIADOR | | | | | |
| TAPA GASOLINA | | | | | |
| ESPEJOS EXTERIORES | | | | | |
| PITO | | | | | |
| ALARMA | | | | | |
| RINES DE LUJO | | | | | |
| DIRECCIONALES | | | | | |
| PLANTA DE SONIDO | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DO OS DEL VH | | | | | |
| ART SONALES (Cáma. ulares, Ipod; entre otros) | | | | | |

Tanke suelto

**COMPLEMENTO**

| DESCRIPCION | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| FAROLA | | | | | |
| ESPEJOS | | | | | |
| TACOMETROS | | | | | |
| FARERO | | | | | |
| TAPAS LATERALES | | | | | |
| COJIN | | | | | |
| DIRECCIONALES | | | | | |
| PLACA | | | | | |
| LLANTAS | | | | | |

OBSERVACIONES
accidente Francito

**CONDUCTOR DEL VEHICULO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | |
| FIRMA | Iseth florez R |

**AGENTE**

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | |
| Nº COMPARENDO | |
| FIRMA | Chapeton |

**RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE | |
| CEDULA O NIT | |
| Nº COMPARENDO | |
| FIRMA | |