CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 0811


Fecha 24-06-24	Marca del Vehiculo HONDA	Hora 4:10 PM	
Color Negra	Placa ZSW53F	Lugar Sevilla	
Conductor Grua EIKIN Eduardo		Nº Grua 620	

	Si	No
Radio		
Antena		
Llantas		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULOS DE VALOR (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES
inmovilizada

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No Firmo

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	pedilla
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	RECIBIDO

91

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869


Nº 0810

Fecha 24-06-24	Marca del Vehiculo Daego	Hora 10:30 AM	
Color Blanco	Placa SRY753	Lugar aeropuerto	
Conductor Grua EIKIN Eduardo		Nº Grua 620	

	Si	No
Radio		
Antena		
Llantas		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULOS DE VALOR (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	mendoza
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	0160
Nº COMPARENDO	
FIRMA	RECIBIDO

90