CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869


Nº 6498

Fecha 01-06-24	Marca del Vehiculo Chevrolet	Hora 08:50	
Color AMARILLO	Placa WDN 226	Lugar subida torrecroma	
Conductor Grua Jose luis		Nº Grua 229	

	Si	No
Radio	~	
Antena	~	
Parlantes	~	
[illegible]neria	~	
Plumillas	~	

	Si	No
Llaves	~	
Llanta Repuesto	~	
Gato	~	
Cruceta	~	
Caja de Herramientas	~	

	Si	No
Copas	~	
Kit de Carretera	~	
Tapete	~	
Bateria	~	
Espejo Retrovisor	~	





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

ACC
Rayones por todo lo alrededor + defensa delantera
Partida por impacto

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No firma

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	CHARAVO

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 6497


Fecha 01-06-24	Marca del Vehiculo TVS	Hora 08:50	
Color Negro	Placa C2H 82C	Lugar Subida a torrecroma	
Conductor Grua Jose luis		Nº Grua 229	

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
[illegible]neria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

ACC
Rayones por los lados por el ACC

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No firma

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	CHARAVO

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 6500


Fecha 01-06-24	Marca del Vehiculo YAMAHA	Hora 16:40	
Color Gris	Placa JFY 23F	Lugar CALLE 6 AV 17	
Conductor Grua Jose Luis		Nº Grua 229	

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Antena		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULOS PERSONALES (Cámara, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES
Inmovilizacion
Rayada en su alrededor

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No Firma

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	(ilegible)

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

SUPERVISOR PARQUEADERO RECIBIDO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 6499

Fecha 01-06-26	Marca del Vehiculo AUDI	Hora 11:00	
Color NEGRO	Placa EHP 474	Lugar AVO CALL 12	
Conductor Grua Jose Luis		Nº Grua	

	Si	No
Radio	~	
Antena	—	
Parlantes	—	
Antena	—	
Plumillas	—	

	Si	No
Llaves	—	
Llanta Repuesto	—	
Gato	—	
Cruceta	—	
Caja de Herramientas	—	

	Si	No
Copas	—	
Kit de Carretera	—	
Tapete	—	
Bateria	—	
Espejo Retrovisor	—	





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULOS PERSONALES (Cámara, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES
Inmovilizacion
Rayones en su alrededor y Defensa delantera Rayado por los costados

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	(ilegible)

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	MONTAÑO

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

SUPERVISOR PARQUEADERO RECIBIDO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 6502

Fecha 01-06-24	Marca del Vehiculo Suzuki		Hora 18:30
Color Gris	Placa No tiene	Lugar Cobetran Sevilla	
Conductor Grua Jose luis			Nº Grua 229

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULOS PERSONALES (Cámara, ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES Inmovilización

Tanque Rendido Rayada sin stop trasero, sin espejos sin Direccionales traseros.

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No Firma

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	ARIAS

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONSORCIO HVR CONCESION PARQUEADERO RECIBIDO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 6501

Fecha 01-06-24	Marca del Vehiculo Suzuki		Hora 17:10
Color Rojo	Placa MSN 346	Lugar CAI Acrópolis	
Conductor Grua Jose luis			Nº Grua 229

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULOS PERSONALES (Cámara, ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES Inmovilización

Rayones leves en su alrededor

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No Firma

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	ARIAS

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONSORCIO HVR CONCESION PARQUEADERO RECIBIDO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 6504

Fecha 01-06-24	Marca del Vehiculo AUTECO		Hora 19:40
Color Negro	Placa SGC 996	Lugar BAHIA san eduardo	
Conductor Grua Joseluis			Nº Grua 224

	Si	No
Radio		
Antena		
[illegible]antes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DO[illegible]TOS DEL VH					
ARTI[illegible]ONALES (Cáma[illegible]ares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES Inmovilización
Rayones leves a su alrededor

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No firma

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	ARIAS

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONSORCIO HVR CONCESION PARQUEADERO RECIBIDO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 6503


Fecha 01-06-24	Marca del Vehiculo SUZUKI		Hora 19:20
Color Negro	Placa QBZ 23F	Lugar BAHIA san eduardo	
Conductor Grua Jose luis			Nº Grua 224

	Si	No
Radio		
Antena		
[illegible]antes		
[illegible]ojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DO[illegible]TOS DEL VH					
ARTI[illegible]ONALES (Cáma[illegible]res, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES Inmovilización
tanque hundido y toda rayada en su alrededor

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No firma

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	ARIAS

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONSORCIO HVR CONCESION PARQUEADERO RECIBIDO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 6506

Fecha 01-06-24	Marca del Vehiculo Benelly		Hora 21:30
Color Blanco	Placa YXG 84F	Lugar Parque lineal	
Conductor Grua Jose luis			Nº Grua 229

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULOS ADICIONALES (Camaras, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES Inmovilización
Rayones leves asu alrededor

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No Firma

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Riaño

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	RECIBIDO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 6505

Fecha 01-06-24	Marca del Vehiculo AKT		Hora 20:50
Color Negro	Placa JFN 25F	Lugar Parque lineal	
Conductor Grua Jose luis			Nº Grua 229

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULOS ADICIONALES (Camaras, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES Inmovilización
Rayones leves asu alrededor

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No Firmo

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Riaño

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	RECIBIDO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 6508

Fecha 01-06-24	Marca del Vehiculo Suzuki		Hora 22:10
Color Rojo	Placa PQZ 20B	Lugar AV7 CA113	
Conductor Grua Jose Luis			Nº Grua 229

	Si	No
Radio		
Antena		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULOS ADICIONALES (Cámaras, ...res, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES Inmovilizacion
Rayada en General

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No Firma

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	Perilla
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Steven

CONSORCIO HVR
CONCESION 2
PARQUEADERO
RECIBIDO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 6507

Fecha 01-06-24	Marca del Vehiculo Bera		Hora 22:00
Color Negro	Placa ABZC98L	Lugar Parque lineal	
Conductor Grua Jose Luis			Nº Grua 229

	Si	No
Radio		
Antena		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULOS ADICIONALES (Cámaras, ...ares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES Inmovilizacion
Rayones leves asa alrededor

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No Firma

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	Perilla
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Steven

CONSORCIO HVR
CONCESION 2
PARQUEADERO
RECIBIDO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 6509

Fecha 07-06-24	Marca del Vehiculo YAMAHA	Hora 22:12	
Color Blanco	Placa PBV 54F	Lugar Parque lineal	
Conductor Grua Jose luis		Nº Grua 229	

	Si	No
Radio		
Antena		
[illegible]ntes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOC[illegible]OS DEL VH					
ARTICU[illegible]ONALES (Cámaras, celulares, ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES: Inmovilización
Rayones leves a su alrededor

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No firma

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Montes

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Steven

CONCESIÓN HVR PARQUEADERO RECIBIDO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 6510


Fecha 07-06-24	Marca del Vehiculo Honda	Hora 23:00	
Color Negro	Placa TXS 38E	Lugar Parque lineal	
Conductor Grua Jose luis		Nº Grua 229	

	Si	No
Radio		
Antena		
[illegible]ntes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOC[illegible]OS DEL VH					
ARTICU[illegible]ONALES (Cámaras, celulares, ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES: Inmovilización
Rayones leves a su alrededor

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No firma

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Montes

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Steven

CONCESIÓN HVR PARQUEADERO RECIBIDO