CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 3936


Fecha 03-06-24	Marca del Vehiculo Yamaha BWS	Hora 9:20 Pm	
Color Blanco	Placa ETY-66C.	Lugar Canal bta con gna	
Conductor Grua Miguel Cristancho		Nº Grua 768	

	Si	No
Radio		
Antena		
[illegible]ntes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCU[illegible]OS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES
abandonada. No tiene espejos.

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No Firma.

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Vargas.

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONCESION HVR PARQUEADERO RECIBIDO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 3937


Fecha 03-06-24.	Marca del Vehiculo Suzuki AX	Hora 10:20Pm	
Color Rosado	Placa NOV-63A.	Lugar Aut. atalaya	
Conductor Grua Miguel Cristancho		Nº Grua 768	

	Si	No
Radio		
Antena		
[illegible]ntes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCU[illegible]OS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES
Inmovilizada tapas laterales partidas
filtro aire suelto

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No firma.

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	NIÑO

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONSORCIO HVR PARQUEADERO RECIBIDO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 3934


Fecha 03-06-24	Marca del Vehiculo SUZUKI EN	Hora 6:40 Pm	
Color ROJO	Placa YYW-98F	Lugar Jardin Plaza	
Conductor Grua Miguel Cristancho		Nº Grua 768	

	Si	No
Radio		
Antena		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCU[illegible]OS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

Inmovilizada. Sin espejos.

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No Firma.

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Rios

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	RECIBIDO

CONCESION RVR
PARQUEADERO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 3935


Fecha 3-06-24.	Marca del Vehiculo TVS	Hora 7:00 Pm.	
Color gris	Placa XRM-50G	Lugar Cai Niza	
Conductor Grua Miguel Cristancho		Nº Grua 768.	

	Si	No
Radio		
Antena		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCU[illegible]OS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

ACCIDENTE espejo partido golpes en general.

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No firma.

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Chaparro

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 3933


Fecha 03-06-24	Marca del Vehiculo SUZUKI GN		Hora 6:30 Pm
Color AZUL	Placa YCZ-436	Lugar Anillo Vial	
Conductor Grua Miguel Castaño			Nº Grua 768

	Si	No
Radio		
Antena		
antes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOC OS DEL VH					
ARTÍCULO PERSONALES (Cámaras, celulares, ipod, entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

Inmovilizada.

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	NO FIRMA.

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	Flores
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	