CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869


Nº 3945

Fecha 07-06-24	Marca del Vehiculo Chevrolet Spark		Hora 9:50 am
Color azul	Placa AA637AE	Lugar Zona Industrial	
Conductor Grua Miguel Castañeda			Nº Grua 768

	Si	No
Radio		
Antena	sellado	
Pa...antes		
C...neria		
Plumillas	sellado	

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto	sellado	
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera	sellado	
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCU... DEL VH					
ARTICULO ...ES (Cámaras, cel... ...pod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

Inmovilizado Defensas rayadas, rayas al rededor.

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	Alexis Jaimes

AGENTE

NOMBRE	PT.
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Mendoza.

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONSORCIO CVR
CONCESIÓN
PARQUEADERO
RECIBIDO