CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 3966

Fecha 14/06/24	Marca del Vehiculo AKT		Hora 23:28
Color AZUL	Placa I6J27E	Lugar Parque Lineal	
Conductor Grua Denis Tarazona			Nº Grua WOU768

	Si	No
Radio		
Antena		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES
Rayadores

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	NO firma

AGENTE

NOMBRE	Pt
CEDULA O NIT	Cañas
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONSORCIO CONCESION HVR PARQUEADERO RECIBIDO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 3967

Fecha 14/06/24	Marca del Vehiculo Bajaj		Hora 23:30
Color Blanco	Placa GQU396	Lugar Parque Lineal	
Conductor Grua Denis Tarazona			Nº Grua WOU768

	Si	No
Radio	~	
Antena	~	
Cojineria	~	
Plumillas	~	

	Si	No
Llaves	~	
Llanta Repuesto	~	
Gato	~	
Cruceta	~	
Caja de Herramientas	~	

	Si	No
Copas	~	
Kit de Carretera	~	
Tapete	~	
Bateria	~	
Espejo Retrovisor	~	





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES
Rayadores carro sellado

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	NO firma

AGENTE

NOMBRE	Pt
CEDULA O NIT	Cañas
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONSORCIO CONCESION HVR PARQUEADERO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869


Nº 3964

Fecha 14-06-24.	Marca del Vehiculo Chevrolet Spark.		Hora 12:20 Pm
Color amarillo	Placa WHT 828	Lugar Calle 4 AV 6.	
Conductor Grua Miguel Cristancho			Nº Grua 768

	Si	No
Radio		
Antena		
antes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCU...OS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

Inmovilizado

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Villamil

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	RECIBIDO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869


Nº 3965

Fecha 14-06-24	Marca del Vehiculo Hiunday HB		Hora 5:30 Pm
Color gris	Placa JXK 929	Lugar AV 4 calle 14	
Conductor Grua Miguel Cristancho			Nº Grua 768

	Si	No
Radio		
Antena		
antes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCU...OS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

Inmovilizado defensa trasera ragada por ambos costados

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No Firma.

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Vargas.

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	RECIBIDO

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 3963

Fecha 14-06-24	Marca del Vehiculo Suzuki GN		Hora 11:00am
Color negro	Placa ZRE-67F	Lugar AV 5 Calle 12	
Conductor Grua Miguel Cristancho			Nº Grua 468

	Si	No
Radio		
Antena		
antes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOC[illegible]OS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

Inmovilizada

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	NO Firma.

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Villamil

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONCESIÓN RVR
PARQUEADERO
RECIBIDO