CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 3102

Fecha 15 - Jun. 2024	Marca del Vehiculo Carro		Hora 1:00 Am
Color Gris	Placa SGX 380	Lugar	
Conductor Grua Franklin Rico			Nº Grua WOW 768

	Si	No
Radio		
Antena		
Plantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		✓
Llanta Repuesto		✓
Gato		✓
Cruceta		✓
Caja de Herramientas		✓

	Si	No
Copas		✓
Kit de Carretera		✓
Tapete		✓
Bateria		✓
Espejo Retrovisor		✓





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
[illegible]TOS DEL VH					
[illegible]ONALES					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES Golpe Parte de lantera y espejo izquierdo partido-

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	No Firma.

AGENTE

NOMBRE	Sandral.
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	