

PaTest® ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS - PATOLOGIA Y ESTRUCTURA	**INFORME DE VISITA TECNICA DE PATOLOGIA** Edificio EDS Bomberos – Cartagena De Indias	**ELABORO:** Ing. José Rodríguez F.	**FECHA:**	**FICHA N°:**
	PLANOS DE CALIFICACION	**REVISO & APROBÓ:** Ing. Julio L. Paternina	Junio 28/ 2023	**01**



	Humedad
	Fisuras
	Acciones Biológicas
	Desprendimiento
	Corrosión del acero
	Insecto xilófago

PRIMER PISO

PaTest® ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS - PATOLOGIA Y ESTRUCTURA	**INFORME DE VISITA TECNICA DE PATOLOGIA** Edificio EDS Bomberos – Cartagena De Indias	**ELABORO:** Ing. José Rodríguez F.	**FECHA:**	**FICHA N°:**
	PLANOS DE CALIFICACION	**REVISO & APROBÓ:** Ing. Julio L. Paternina	Junio 28/ 2023	**02**



	Humedad
	Fisuras
	Acciones Biológicas
	Desprendimiento
	Corrosión del acero
	Insecto xilófago

SEGUNDO PISO