PROSPERIDAD SOCIAL	PROCESO ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD Visita técnica instalaciones administrativas, almacenamiento y acopio DATOS GENERALES
Fecha: 05/09/2024	Hora: 9:27 am
Nombre Asociación:	Razón social: Cooperación Centro Historico
Direción: Cra 8 # 2 a 94 Sur	Teléfono: 3115187798 / 3143047988
Nombres del Comité Técnico evaluador Prosperidad Social	Personal de la Asociación que acompañan verificación
1) Daniela Luquene	1) Betty Alvarez Vanegas.
2) María Isabel Avellaneda	2) Arturo Alvarez
3)	3)
4)	4)
5)	5)

Lista de verificación para clasificación y almacenamiento de los residuos sólidos

LISTA DE CHEQUEO

		Cantidad	Cumplimiento			
No.	Aspectos a verificar	No.	SI/NO	CUMPLE PARCIALMENTE	N/A	OBSERVACIONES
1	FISICOS					
1.1	Número de oficinas o espacios para el área de administración	1	SI			
1.2	Número de puertas de acceso o ingreso a la asociación de recicladores	2	SI			
1.3	Existe buena iluminación artificial y natural		SI			
1.4	Existen alarmas contra incendio		SI			
1.5	Existen escaleras de evacuación				N/A.	Es un primer piso
1.6	¿Cuenta con área de recepción de residuos sólidos?		SI			
1.7	¿Cuenta con área para pesaje de residuos sólidos?		SI			
1.8	¿Cuenta con área para selección de residuos sólidos?		SI			
1.9	¿Cuenta con área para la clasificación de residuos sólidos?		SI			
1.10	¿Cuenta con área cubierta y con cerramiento físico de almacenamiento temporal de residuos recirculables con el fin de prevenir o mitigar los impactos sobre el área de influencia?		SI			
1.11	¿Cuenta con área para el almacenamiento de materiales de rechazo incluidos aquellos de rápida biodegradación?		SI			
1.12	¿Cuenta con área específica para el desarrollo del proyecto de transformación de residuos?		SI			

		Cantidad	Cumplimiento			
No.	Aspectos a verificar	No.	SI/NO	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE	OBSERVACIONES
2	Locativos					
2.1	¿Cuenta con el respectivo diagrama de flujo del proceso incluidos la recepción, pesaje y registro de residuos?		SI			
2.2	¿Cuenta con sistemas de drenaje para aguas lluvias y escorrentía subsuperficial?		SI			
2.3	¿Cuenta con pisos y paredes rígidos que permitan su aseo, desinfección periódica y mantenimiento mediante lavado?		SI			Sin embargo se encuentra en traslado de espacios
2.4	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado)		SI			Sin embargo se encuentra en traslado de espacios.
2.5	¿Cuenta con techos en buen estado (Sin goteras)?		SI			
2.6	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito		SI			Sin embargo se retiran por traslado de bodega
2.7	El sistema de alarma funciona adecuadamente		SI			

		Cantidad	Cumplimiento			
No.	Aspectos a verificar	No.	SI/NO	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE	OBSERVACIONES
3	Eléctricos					
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados		SI			
3.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado		SI			
3.3	Tomas e interruptores en buen estado		SI			
3.4	Cables en buen estado		SI			
3.5	Los tableros, cajas y circuitos se encuentran identificados		SI			
3.6	Los tableros y cajas están libres de obstáculos		SI			
3.7	Los tomas se encuentran alejados de fuentes hídricas (llaves de agua, mangueras)		SI			
3.8	Los tomas tienen tapas de seguridad		SI			
3.9	Existe señalización de peligro		SI			

No.	Aspectos a verificar	Cantidad No.	Cumplimiento SI/NO	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE	OBSERVACIONES
4	**Seguridad**					
4.1	Se tiene identificada la clase de extintores con los que cuenta la regional (A, B, C o D)		SI			
4.2	Los extintores se encuentran vigentes		SI			Vence en Septiembre 2024
4.3	Extintores se encuentran libres de obstáculos		SI			
4.4	Existe señalización de extintores		SI			
4.5	Existe señalización de las rutas y salidas de emergencia		SI			
4.6	Existe señalización de ingreso y salida de residuos sólidos.		SI			
4.7	¿Cuenta con un sistema de recolección y tratamiento de lixiviados cuando sea el caso?		NO			No se generan lixiviados por el tipo de residuos almacenados.
4.8	¿Cuenta con programa control de vectores?		SI			
4.10	¿Cuentan con un sistema de control de emisión de olores?		SI			
4.11	¿Cuenta con un sistema de prevención y control de incendios?		SI			Extintores
4.12	¿Todo el personal cuenta con medidas de bioseguridad?		SI			

No.	Aspectos a verificar	Cantidad No.	Cumplimiento SI/NO	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE	OBSERVACIONES
5	**Técnico**					
5.1	¿Se cuenta con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1074 de 2015?		SI			El pesaje se realiza en sitio
5.2	¿Cuenta con elementos o equipos para el manejo de residuos aprovechables?		SI			Bodega en Bosa
5.3	¿Cuenta con elementos para la transformación del reciclaje y el manejo de residuos a través del proyecto productivo?		SI			Bodega en el Barrio Paraiso

DESCRIPCIÓN PROYECTOS

1.	Aguazul	Formación de grupo de recicladores de oficio en Casanare para trabajo con Entidades Gubernamentales.
2.	Reintegración Reciclaje	Proyecto de transformación del plástico con personas en proceso de desmovilización en el Barrio Paraiso.
3	LynAH.	Proyecto con jovenes de la Corporación Centro Historico para la transformación de material Aprovechable.

FIRMAS ACEPTACIÓN VISITA

María Isabel Avellaneda

Daniela Sofía Fuquene

Betty Vanegas