ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 139 DEL 22 DE JUNIO DEL 2023 "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 2. COMUNAS 1 ,4 ,5 ,8 ,9 , CORREGIMIENTO 1.

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
INFORME N° 8
PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO DEL PROYECTO 5
1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 8
1.2. RELACIÓN DE ACTAS 8
1.3. DESARROLLO DEL CONTRATO 9
1.4. CONTROL DE ESTAMPILLAS 10
1.5. CONTROL DE PÓLIZAS 10
1.5.1. Pólizas de legalización contrato 10
1.5.2. Pólizas ajustadas al acta de inicio del contrato 10
1.5.3. Pólizas ajustadas al acta de reinicio del contrato 11
1.5.4. Pólizas ajustadas al adicional No. 1 11
1.5.5. Pólizas ajustadas al adicional No. 2 11
1.5.6. Pólizas ajustadas al adicional No. 3 12
2. CUADRO RESUMEN PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 13
3. CUADRO MENSUAL DEL ESTADO DE LAS ORDENES DE TRABAJO 17
3.1. ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 1 17
3.2. ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 2 18
3.3. ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 3 18
3.4. CONSOLIDADO DE ORDENES GRUPO 2 CILJ SAS 18
4. RELACIÓN DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO 19
4.1. RELACIÓN DE MATERIALES NUEVOS RETIRADOS 19
4.1.1. Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 1 19
4.1.2. Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 2 19
4.1.3. Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 3 20
4.1.4. Cantidad de materiales nuevos Grupo 2 21
4.2. RELACIÓN DE MATERIALES REUTILIZADOS RETIRADOS 21
4.2.1. Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 1 21
4.2.2. Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 2 21
4.2.3. Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 3 21
4.2.4. Cantidad de materiales reutilizados Grupo 2 22
5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 23
5.1. RELACIÓN MATERIAL UTILIZADO, ESPECIFICANDO ORDEN DE TRABAJO Y REPORTE 23
5.1.1. Relación material utilizado cuadrilla 1 23
5.1.2. Relación material utilizado cuadrilla 2 57
5.1.3. Relación material utilizado cuadrilla 3 86
5.2. RELACIÓN DE MATERIALES GASTADOS Y REINTEGRADOS 131
5.2.1. Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1 131
5.2.2. Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2 131
5.2.3. Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3 132
5.2.4. Consolidado material nuevo gastado y reintegrado grupo 2 133
5.2.5. Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1 134
5.2.6. Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2 134
5.2.7. Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3 134
5.2.8. Consolidado material reutilizado gastado y reintegrado grupo 2 134
5.3. INDICADOR TIEMPO DE RESPUESTA A REPORTES ASIGNADOS 134
5.4. TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 1 134
5.5. TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 2 135
5.6. TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 3 136
6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 137
7. MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA 138
8. INDICADORES DE GESTIÓN MENSUAL 139
8.2. LONGITUD DE RED REPARADA DE A.P (EN METROS) 139
8.3. CANTIDAD DE APOYOS HINCADOS Y APLOMADOS 140
9. ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA CALIDAD DEL PROYECTO 142

9.1. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 142
9.2. MUESTREO DE MATERIALES INSTALADOS POR LAS CUADRILLAS ... 142
10. PUNTOS LUMINOSOS INSTALADOS E IDENTIFICADOS 143
10.1. CAMBIO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN GARANTÍA 143
10.2. INSTALACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN PUNTOS NUEVOS 159
10.3. CAPACITACIÓN TÉCNICA 159
11. INFORME HSEQ 159
11.1. ANEXOS DEL INFORME 159

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1 Datos Generales del Contrato 8
Tabla 1-2 Relación actas del contrato 9
Tabla 1-3 Desarrollo del contrato 9
Tabla 1-4 Estampillas 10
Tabla 1-5 Pólizas de Legalización del Contrato 10
Tabla 1-6 Póliza Ajustada al Acta de Inicio 10
Tabla 1-7 Póliza Ajustada al Acta de Reinicio 11
Tabla 1-8 Póliza Ajustada al Adicional No. 1 11
Tabla 1-9 Póliza Ajustada al Adicional No. 2 11
Tabla 1-10 Póliza Ajustada al Adicional No. 2 12
Tabla 2-1 Cuadro Resumen Actividades Contrato No. 139 13
Tabla 2-2 Cuadro Reportes Pendientes del mes de mayo - del Grupo 2 17
Tabla 3-1 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 1 17
Tabla 3-2 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 2 18
Tabla 3-3 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 3 18
Tabla 3-4 Consolidado ordenes de trabajo Grupo 2 18
Tabla 3-5 Consolidado reportes atendidos y solucionados Grupo 2 19
Tabla 4-1 Relación material nuevo Cuadrilla 1 19
Tabla 4-2 Relación material nuevo Cuadrilla 2 20
Tabla 4-3 Relación material nuevo Cuadrilla 3 21
Tabla 4-4 Consolidado material nuevo Grupo 2 21
Tabla 4-5 Relación material reutilizado Cuadrilla 1 21
Tabla 4-6 Relación material reutilizado Cuadrilla 2 21
Tabla 4-7 Relación material reutilizado Cuadrilla 3 21
Tabla 4-8 Consolidado material reutilizado Grupo 2 22
Tabla 5-1 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9912 30
Tabla 5-2 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9932 33
Tabla 5-3 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9947 36
Tabla 5-4 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9950 39
Tabla 5-5 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9959 43
Tabla 5-6 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9961 48
Tabla 5-7 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9977 50
Tabla 5-8 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9988 52
Tabla 5-9 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 10003 56
Tabla 5-10 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9913 63
Tabla 5-11 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9954 68
Tabla 5-12 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9979 72
Tabla 5-13 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 10000 74
Tabla 5-14 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 10011 76

Tabla 5-15 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 10017 78
Tabla 5-16 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9846 85
Tabla 5-17 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9914 94
Tabla 5-18 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9949 96
Tabla 5-19 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9960 106
Tabla 5-20 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9970 115
Tabla 5-21 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9992 117
Tabla 5-22 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 10010 122
Tabla 5-23 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 10014 124
Tabla 5-24 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 10012 128
Tabla 5-25 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9896 130
Tabla 5-26 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1 131
Tabla 5-27 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2 132
Tabla 5-28 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3 132
Tabla 5-29 Consolidado material nuevo gastado y reintegrado Grupo 2 133
Tabla 5-30 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1 134
Tabla 5-31 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2 134
Tabla 5-32 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3 134
Tabla 5-33 Relación material reutilizado gastado y reintegrado Grupo 2 134
Tabla 5-34 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 1 134
Tabla 5-35 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 2 135
Tabla 5-36 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 3 136
Tabla 6-1 Relación del tiempo atención de reportes urbano GRUPO 2 por cuadrilla 137
Tabla 7-1 Relación de material suministrado 138
Tabla 8-1 Relación de reportes asignados vs atendidos 139
Tabla 8-2 Relación aluminio reparado e instalado por el Grupo 2 140
Tabla 9-1 Relación equipos de medición Grupo 2 142
Tabla 9-2 Muestreo de materiales instalados por Cuadrilla 143
Tabla 10-1 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9912 144
Tabla 10-2 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9947 144
Tabla 10-3 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9950 145
Tabla 10-4 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9961 145
Tabla 10-5 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9913 146
Tabla 10-6 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9954 147
Tabla 10-7 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9979 148
Tabla 10-8 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:10011 148
Tabla 10-9 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9846 150
Tabla 10-10 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:9914 152
Tabla 10-11 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:9960 154
Tabla 10-12 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:9970 156
Tabla 10-13 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:10010 157
Tabla 10-14 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:10012 158


ÍNDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1. Indicadores de desempeño mes de mayo C1G2 135
Gráfica 2. Indicadores de desempeño mes de mayo C2G2 136
Gráfica 3. Indicadores de desempeño mes de mayo C3G2 137
Gráfica 4. Indicadores de desempeño mes de mayo GRUPO 2 138

1. OBJETO DEL PROYECTO

"Mantenimiento del Alumbrado Público en el municipio de Bucaramanga Grupo 2 conformado por las comunas: 1 a la 17, los corregimientos 1, 2 y 3"

División Político Urbana y Rural



http://www.bucaramanga.gov.co/el-mapa/division-politico-urbana/

GRUPO AL QUE LE CORRESPONDA EL HORARIO 1: COMUNAS 10 - 11 - 6 - 12 - 16 – VÍAS PRINCIPALES.

COMUNA 10 PROVENZA

Barrios: Diamante II, San Luis, Provenza, El Cristal, Fontana, Granjas de Provenza.
Urbanización: Neptuno.

COMUNA 11 SUR

Barrios: Ciudad Venecia, Villa Alicia, El Rocío, Toledo Plata, Dangond, Manuela Beltrán I y II, Igzabelar, Santa María, Los Robles, Granjas de Julio Rincón, Jardines de Coaviconsa, El Candado, Malpaso, El Porvenir, Las Delicias.
Urbanización: Condado de Gibraltar.

COMUNA 6 LA CONCORDIA

Barrios: La Concordia, San Miguel, Candiles, Aeropuerto Gómez Niño, Ricaurte, La Ceiba, La Salle, La Victoria.

COMUNA 12 CABECERA DEL LLANO

Barrios: Cabecera del Llano, Sotomayor, Antiguo Campestre, Bolarquí, Mercedes, Puerta del Sol, Conucos, El Jardín, Pan de Azúcar, Los Cedros, Terrazas, La Floresta.

COMUNA 16 LAGOS DEL CACIQUE

Barrios: Lagos del Cacique, El Tejar, San Expedito.
Urbanizaciones: Santa Bárbara, Quinta del Cacique, Palmeras del Cacique, Altos del Cacique, Altos del Lago.
Otros: UDES.

VÍAS PRINCIPALES

Avenida Gonzales valencia, carrera 15 desde la puerta del sol hasta el caí la virgen, carrera

27 desde la puerta del sol hasta la UIS, transversal metropolitana, calle 105 desde las orejas de Provenza hasta el barrio el roció, transversal el porvenir, calle 56 desde la cara 36 hasta Marsella real, calle 61 desde la carrera 15 hasta ciudad bolívar.

GRUPO AL QUE LE CORRESPONDA EL HORARIO 2: COMUNAS 2 - 17 - 7 - 13 Y EL CORREGIMIENTO UNO.

COMUNA 2 NORORIENTAL

Barrios: Los Ángeles, Villa Helena I y II, José María Córdoba, Esperanza I, II y III, Lizcano I y II, Regadero Norte, San Cristóbal, La Juventud, Transición I, II, III, IV y V, La Independencia, Villa Mercedes, Bosque Norte.
Asentamientos: Mesetas del Santuario, Villa María, Mirador, Primaveral, Olitas, Olas II.

COMUNA 17 MUTIS

Barrios: Mutis, Balconcitos, Monterredondo, Héroes, Estoraques I y II, Prados del Mutis.
Urbanizaciones: Prados del Mutis.

COMUNA 7 LA CIUDADELA

Barrio: Ciudadela Real de Minas.
Urbanizaciones: Macaregua, Ciudad Bolívar, Los Almendros, Plazuela Real, Los Naranjos, Plaza Mayor, Plazuela Real.

COMUNA 13 ORIENTAL

Barrios: Los Pinos, San Alonso, Galán, La Aurora, Las Américas, El Prado, Mejoras Públicas, Antonia Santos, Bolívar, Álvarez.
Otros: Estadio, Batallón.

CORREGIMIENTO UNO

VEREDAS: angelinos, el aburrido, el pablon, la esmeralda, la sabana, san cayetano, san Ignacio, san pedro alto, san pedro bajo, santa rita y vijagual.

GRUPO AL QUE LE CORRESPONDA EL HORARIO 3: COMUNAS 3 - 4 - 8 - 14 Y EL CORREGIMIENTO DOS.

COMUNA 3 SAN FRANCISCO

Barrios: Norte Bajo, San Rafael, El Cinal, Chapinero, Comuneros, La Universidad, Mutualidad, Modelo, San Francisco, Alarcón.
Asentamientos: Puerto Rico.
Otros: UIS

COMUNA 4 OCCIDENTAL

Barrios: Gaitán, Granadas, Nariño, Girardot, La Feria, Nápoles, Pío Xll, 23 de junio, Santander, Don Bosco, 12 de octubre, La Gloria.
Asentamientos: Camilo Torres, Zarabanda, Granjas de Palonegro Norte, Granjas de Palonegro Sur, Navas.
Otros: Zona Industrial (Río de Oro).

COMUNA 8 SUR OCCIDENTE

Barrios: San Gerardo, Antiguo Colombia, Los Canelos, Bucaramanga, Cordoncillo I y II, Pablo VI, 20 de Julio, África, Juan XXIII, Los Laureles.
Asentamientos: El Fonce, Manzana 10 del barrio Bucaramanga.
Urbanización: La Hoyada.

COMUNA 14 MORRORICO

Barrios: Vegas de Morrorico, El Diviso, Morrorico, Albania, Miraflores, Buenos Aires,

Limoncito, Los Sauces.

CORREGIMIENTO DOS

VEREDAS: Bolarquí alto, Bolarquí bajo, capilla parte alta, capilla parte baja, cuchilla alta, los santos, magueyes, los santos, Monserrate, retiro grande parte baja, rosa blanca.

GRUPO AL QUE LE CORRESPONDA EL HORARIO 4: COMUNAS 1 - 5 - 9 - 15 Y EL CORREGIMIENTO TRES.

COMUNA 1 NORTE

Barrios: El Rosal, Colorados, Café Madrid, Las Hamacas, Altos del Kennedy, Kennedy, Balcones del Kennedy, Las Olas, Villa Rosa (sectores I, II y III), Omagá (sectores I y II), Minuto de Dios, Tejar Norte (sectores I y II), Miramar, Miradores del Kennedy, El Pablón (Villa Lina, La Torre, Villa Patricia, Sector Don Juan, Pablón Alto y Bajo).
Asentamientos: Barrio Nuevo, Divino Niño, 13 de junio, Altos del Progreso, María Paz.
Urbanizaciones: Colseguros Norte, Rosa Alta.

COMUNA 5 GARCÍA ROVIRA

Barrios: Quinta Estrella, Alfonso López, La Joya, Chorreras de Don Juan, Campohermoso, La Estrella, Primero de Mayo.
Asentamientos: Carlos Pizarro, Rincón de la Paz, 5 de enero, José Antonio Galán, Pantano I, II, III.
Urbanizaciones: La Palma, La Esmeralda, Villa Romero.

COMUNA 9 LA PEDREGOSA

Barrios: Quebrada la Iglesia, Antonia Santos Sur, San Pedro Claver, San Martín, Nueva Granada, La Pedregosa, La Libertad, Diamante I, Villa Inés, Asturias, Las Casitas.
Asentamiento: Los Guayacanes.
Urbanizaciones: Torres de Alejandría, Urbanización el Sol I y II.

COMUNA 15 CENTRO

Barrios: Centro, García Rovira.

CORREGIMIENTO TRES

VEREDAS: santabárbara 10 de mayo, gualilo alto, gualilo bajo, la malaña, el pedregal, retiro chiquito, retiro grande, san José, chitota, los cuadros, miramanga, el porvenir, alto de los padres, santa bárbara, los Anaya, granjitas

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Objeto: Mantenimiento del Alumbrado Público del municipio de Bucaramanga. Grupo 2, conformado por las comunas: 1 a la 17, corregimientos 1,2,3 y Vías Principales.		
Número y fecha del contrato:	COP 139 del 22 de junio del 2023	
Valor del contrato:	$ 1.140.646.311,00	
Valor adicional No.1:	$325,898,946,00	
Valor adicional No.2:	$244,424,209.50	
Valor total del contrato:	$1,710,969,466.50	
Contratista:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS	
	NIT	830.506.952-0
Representante legal:	LILIANA MUÑOZ	
	C.C	36.114.699
Interventor:	HCR INGENIEROS SAS	
	NIT	900.602.753-6
Representante legal:	Carlos Augusto Reyes Morales	
	C.C	91.080.211
Supervisor inicio:	Arquitecto. Jorge Alejandro García	
Fecha de inicio:	24 de julio del 2023	
Fecha de suspensión:	29 de diciembre del 2023	
Fecha de reinicio:	15 de febrero de 2024	
Fecha de terminación 1:	23 de febrero de 2024	
Fecha de terminación 2:	11 de abril de 2024	
Fecha de terminación 3:	26 de Julio de 2024	
Duración inicial contractual:	Siete (7) meses	
Plazo adicional No.1 de ejecución:	Dos (2) meses	
Plazo adicional No.2 de ejecución:	Un (1) mes y quince (15) días	
Plazo total de ejecución:	Diez (10) meses y quince (15) días	
C.D.P	3277 de 22/03/2023	
R.P.	7881 de 29/06/2023	
C.D.P de Reserva	0512 de 26/01/2024	
R.P. de Reserva	0302 de 26/01/2024	

Tabla 1-1 Datos Generales del Contrato

Ver anexo 1 CDP – RP

1.2. RELACIÓN DE ACTAS

En la presente tabla se relacionan las actas elaboradas durante la ejecución del contrato incluyendo el periodo del presente informe así:

Descripción	Fecha	Valor	Observaciones
Acta de Aprobación Garantías	11/07/2023	$1.140.646.311,00	Se realiza Acta de aprobación de pólizas con fecha anterior de la presentación de este informe por ser un documento indispensable para la legalización del contrato e inicio de actividades.
Acta de Inicio	24/07/2023	$1.140.646.311,00	Luego de haber cumplido con los requerimientos establecidos por el Municipio para este acto administrativo, se realiza acta de inicio contrato.
Acta de suspensión	27/12/2023	$1.140.646.311,00	Suspender el plazo de ejecución del COP 139 desde el 29 de diciembre de 2023 al 17 de enero de 2024, para superar los motivos de suspensión.
Acta de prorroga No.1	17/01/2024	$1.140.646.311,00	Prorrogar la suspensión del COP 139 desde el 18 de enero de 2024 hasta el 27 de enero de 2024, fecha en la que se supone que han superado los motivos de la suspensión.

Descripción	Fecha	Valor	Observaciones
Acta de prorroga No.2	26/01/2024	$1.140.646.311,00	Prorrogar la suspensión del COP 139 desde el 28 de enero de 2024 hasta el 14 de febrero de 2024, fecha en la que se supone que han superado los motivos de la suspensión.
Acta de reinicio	15/02/2024	$1.140.646.311,00	Se da reinicio al contrato superando las causas superadas.
Acta aprobación de garantías al reinicio	12/03/2024	$1.140.646.311,00	Se realiza Acta de aprobación de pólizas con fecha del reinicio del contrato.
Acta aprobación de garantías del Adicional No. 1	14/05/2024	$1.466.545.257,00	Se realiza Acta de aprobación de pólizas ajustadas al adicional No. 1.
Acta aprobación de garantías del Adicional No. 2	14/06/2024	$1,710,969,466.50	Se realiza Acta de aprobación de pólizas ajustadas al adicional No. 2.

Tabla 1-2 Relación actas del contrato

Ver anexo 2 RELACIÓN DE ACTAS

1.3. DESARROLLO DEL CONTRATO

Se refleja las actas ejecutadas hasta el periodo de mayo de 2024, así:

Descripción	Fecha	Valor	Valor	Observación
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	13/05/2022	$1.140.646.311,00		Inicio del contrato 139 del 22 de JUNIO del 2023
ACTA NO. 1	27/09/2023		$186.286.346,11	Acta parcial No.1 del 24 de julio al 31 de agosto de 2023. COP 139 de 2023. GRUPO 2
ACTA NO. 2	19/10/2023		$153.841.473,00	Acta parcial No.2 del 1 al 30 de septiembre de 2023. COP 139 de 2023. GRUPO 2
ACTA NO. 3	22/11/2023		$151.860.175,00	Acta parcial No.3 del 1 al 31 de octubre de 2023. COP 139 de 2023. GRUPO 2
ACTA NO. 4	18/12/2023		$148.371.616,87	Acta parcial No.4 del 1 al 30 de noviembre de 2023. COP 139 de 2023. GRUPO 2
ACTA NO. 5	08/04/2024		$143.953.947,17	Acta parcial No.5 del 1 al 28 de diciembre de 2023 y del 15 al 16 de febrero de 2024. COP 139 de 2023. GRUPO 2
ACTA NO. 6	16/05/2024		$222.018.705,35	Acta parcial No.6 del 17 de febrero al 31 de marzo de 2024. COP 139 de 2023. GRUPO 2
ACTA NO. 7	24/06/2024		$154.715.670,44	Acta parcial No.7 del 1 al 31 de abril de 2024. COP 139 de 2023. GRUPO 2
Valor total ejecutado			**$1.161.047.933,94**	
Valor del adicional No. 1		**$325.898.946,00**		
Valor del adicional No. 2		**$244.424.209,50**		
Valor del adicional No. 3		**$65.179.789,20**		
Valor total de obra pendiente por ejecutar			**$615.101.321,76**	
Sumas iguales		**$1.776.149.255,70**	**$1.776.149.255,70**	

Tabla 1-3 Desarrollo del contrato

1.4. CONTROL DE ESTAMPILLAS

A continuación, se presenta tabla, la cual relaciona los pagos de estampillas, en cumplimiento a lo pactado en clausula trigésima séptima de la minuta del contrato 139 como requisitos de legalización del contrato.

Estampilla	No.	Valor
Pro- Hospital	2502400349453	$4.300
Ordenanza 012	2502400349453	$430

Tabla 1-4 Estampillas

1.5. CONTROL DE PÓLIZAS

1.5.1. Pólizas de legalización contrato

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia. NIT. 860.524.654-6. Recibo de pago de la póliza de Cumplimiento Estatal No 465-47-994000007833, por un valor de $570.323.155,50. A continuación, se relaciona cuadro de pólizas de garantías de legalización de Contrato la cuál ampara las obligaciones contractuales contraídas por el contratista.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000007833	Cumplimiento del contrato	$228.129.262.20	22/06/2023	22/05/2023
465-47-994000007833	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$114.064.631,10	22/06/2023	22/01/2027
465-47-994000007833	Estabilidad y calidad de la obra	$228.129.262.20	22/06/2023	22/06/2028
465-74-994000002172-3	Responsabilidad civil extracontractual	$232.000.000,00	22/06/2023	23/02/2024

Tabla 1-5 Pólizas de Legalización del Contrato

Ver anexo 3 RELACIÓN DE PÓLIZAS

1.5.2. Pólizas ajustadas al acta de inicio del contrato

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Nit. 860.524.654-6. A continuación, se relaciona cuadro de pólizas de garantías ajustadas al Acta de Inicio que amparan las obligaciones contractuales contraídas por el contratista.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000007833-1	Cumplimiento del contrato	$228.129.262.20	22/06/2023	22/06/2024
465-47-994000007833-1	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$114.064.631,10	22/06/2023	22/02/2027
465-47-994000007833-1	Estabilidad y calidad de la obra	$228.129.262.20	24/07/2023	24/07/2028
465-74-994000002172-3	Responsabilidad civil extracontractual	$232.000.000,00	22/06/2024	23/02/2024

Tabla 1-6 Póliza Ajustada al Acta de Inicio

Ver anexo 3 RELACIÓN DE PÓLIZAS

1.5.3. Pólizas ajustadas al acta de reinicio del contrato

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Nit. 860.524.654-6. A continuación, se relaciona cuadro de pólizas de garantías ajustadas al Acta de Reinicio que amparan las obligaciones contractuales contraídas por el contratista.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000007833-3	Cumplimiento del contrato	$228.129.262.20	22/06/2023	11/08/2024
465-47-994000007833-3	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$114.064.631,10	22/06/2023	11/04/2027
465-47-994000007833-3	Estabilidad y calidad de la obra	$228.129.262.20	15/02/2024	15/02/2029
465-74-994000002172-7	Responsabilidad civil extracontractual	$260.000.000,00	15/02/2024	11/04/2024

Tabla 1-7 Póliza Ajustada al Acta de Reinicio

Ver anexo 3 RELACIÓN DE PÓLIZAS

1.5.4. Pólizas ajustadas al adicional No. 1

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Nit. 860.524.654-6. A continuación, se relaciona cuadro de pólizas de garantías ajustadas al adicional No.1 que amparan las obligaciones contractuales contraídas por el contratista.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000007833-5	Cumplimiento del contrato	$293.309.051,40	22/06/2023	11/10/2024
465-47-994000007833-5	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$146.654.525,70	22/06/2024	11/06/2027
465-47-994000007833-5	Estabilidad y calidad de la obra	$293.309.051,40	11/06/2024	11/06/2029
465-74-994000002172-9	Responsabilidad civil extracontractual	$260.000.000,00	24/07/2023	11/06/2024

Tabla 1-8 Póliza Ajustada al Adicional No. 1

Ver anexo 3 RELACIÓN DE PÓLIZAS

1.5.5. Pólizas ajustadas al adicional No. 2

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Nit. 860.524.654-6. A continuación, se relaciona cuadro de pólizas de garantías ajustadas al adicional No. 2 que amparan las obligaciones contractuales contraídas por el contratista.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000007833-7	Cumplimiento del contrato	$342.193.893,30	22/06/2023	26/11/2024
465-47-994000007833-7	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$171.096.946,65	22/06/2024	26/07/2027
465-47-994000007833-7	Estabilidad y calidad de la obra	$342.193.893,30	26/07/2024	26/07/2029
465-74-994000002172-11	Responsabilidad civil extracontractual	$260.000.000,00	24/07/2024	26/07/2024

Tabla 1-9 Póliza Ajustada al Adicional No. 2

Ver anexo 3 RELACIÓN DE PÓLIZAS

1.5.6. Pólizas ajustadas al adicional No. 3

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Nit. 860.524.654-6. A continuación, se relaciona cuadro de pólizas de garantías ajustadas al adicional No. 3 que amparan las obligaciones contractuales contraídas por el contratista.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000007833-9	Cumplimiento del contrato	$355.229.851,20	22/06/2023	07/12/2024
465-47-994000007833-9	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$177.614.925,60	22/06/2024	07/08/2027
465-47-994000007833-9	Estabilidad y calidad de la obra	$355.229.851,20	26/07/2024	26/07/2029
465-74-994000002172-13	Responsabilidad civil extracontractual	$260.000.000,00	24/07/2024	07/08/2024

Tabla 1-10 Póliza Ajustada al Adicional No. 2

Ver anexo 3 RELACIÓN DE PÓLIZAS

2. CUADRO RESUMEN PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

El siguiente cuadro muestra la relación de actividades ejecutadas por el Grupo 2 CILJ SAS.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD G2C1	TIEMPO G2C1	CANTIDAD G2C2	TIEMPO G2C2	CANTIDAD G2C3	TIEMPO G2C3	CANTIDAD	TIEMPO
1	Zona sin iluminacion	5	9.5	1	8	14	12.6667	20	30.1667
2	Luminaria apagada	12	11.6667	5	35.5	26	82.1667	43	129.333
3	Circuito apagado	0	0	0	0	3	3.83333	3	3.83333
4	Luminaria Intermitente	0	0	0	0	1	0.66667	1	0.66667
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Luminaria Directa	1	0.33333	0	0	0	0	1	0.33333
7	Podas	3	0.5	0	0	1	0.16667	4	0.66667
8	Daño infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Deterioro infraestructura	2	5	0	0	0	0	2	5
10	Riesgo eléctrico	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Robo infraestructura	0	0	1	64	0	0	1	64
12	Reposición de redes	2	5	0	0	0	0	2	5
13	Telegestión	0	0	1	1	0	0	1	1

Tabla 1-2 Cuadro Resumen Actividades Contrato No. 139

REPORTES PENDIENTES G2 - MAYO			
CUADRILLA	Reporte	Dirección	Observación
C1	107519	SAN FRANCISCO - MIRADORES DE LA UIS	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107306	VILLAS DE SAN IGNACIO - CRA 9B nO 31DN-16 CASA 24 MAZANA A	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107278	LA FORTUNA - ALTOS DE MARVILI QUEDA CERCA A LA FORTUNA	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107243	CAMPO MADRID_ ETAPA-1 Y ETAPA -2 - TORRE 19_CARRERA 10 AN CON CALLE 24_CAMPO MADRID ETAPA 1	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107242	CAMPO MADRID_ ETAPA-1 Y ETAPA -2 - TORRE 19_CARRERA 10 AN CON CALLE 24_CAMPO MADRID ETAPA 1	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105170	COLORADOS - calle 46 N 28 16	PENDIENTE POR FIN DE MES
	104597	CAFE MADRID - cra 34 torre 1a Y 2B	PENDIENTE POR FIN DE MES
	103846	EL ROSAL - EL ROSAL MANZANARES CAMPESTRE	PROYECTO DE EXPANSIÓN SE REQUIEREN 16 PUNTOS NUEVOS
	103518	VILLA PATRICIA - calle 71 10-06	PROYECTO DE EXPANSIÓN SE REQUIEREN 12 PUNTOS NUEVOS
	101967	COLORADOS - LA SRA MANIFIESTA QUE EN EL SECTOR CALLE 56AN # 22-18 PATIO BONITO BAJO LUMINARIA APAGADA.	PENDIENTE POR FIN DE MES
	87389	COLORADOS - VIA AL MAR EMPEZANDO LA DOBLE CALZADA	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107622	BARRIO PORTAL DE LOS ANGELES - PORTAL DE LOS ANGELES	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107613	COLORADOS - NOGAL 2 SECTOR 3 CASA 358	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107607	BARRIO PORTAL DE LOS ANGELES - CARRERA 20C #40N-20	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107606	CAFE MADRID - PARQUE FERROCARRIL	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107605	EL ROSAL - Calle 55 20-95	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107597	COLORADOS - Nogal Colorados Kilometro 4 frente a la casa f20	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107578	VILLA ROSA - VILLA ROSA SECTORES 4	PENDIENTE POR FIN DE MES

REPORTES PENDIENTES G2 - MAYO			
CUADRILLA	**Reporte**	**Dirección**	**Observación**
		5 Y 6	
	105112	VILLA ROSA - CALLE 22 NORTE AV LIBERTADOR ENTRADA A VILLA ROSA	PENDIENTE POR FIN DE MES
	102250	MARÍA PAZ - CALLE 15DN 2A 32	PENDIENTE POR FIN DE MES
	102206	EL ROSAL - calle 56 # 20-06	PENDIENTE POR FIN DE MES
	102204	KENNEDY - calle 25 entre carrera 10 y 12	PENDIENTE POR FIN DE MES
	102111	BETANIA - Cra 10 Sector A Peatonal 2 Casa 11 Betania Etapa 10	PENDIENTE POR FIN DE MES
	102108	VILLA ALEGRÍA I - VARIAS DIRECCIONES	PENDIENTE POR FIN DE MES
	102058	VILLALUZ CAMPESTRE - VILLA LUZ CAMPESTRE	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101948	TEJAR NORTE - cancha carrera 10 entre calle 18 y 19	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101883	VILLA ROSA - M 31 C 18A 65	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101857	OMAGA I - CALLE 13DNORTE # 10-04	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101614	13 DE JUNIO - VIA AL MAR K 18BN	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101570	CAFE MADRID - CALLE 35AN #8A-73 INTERIOR 3	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101565	CAFE MADRID - SECTOR LA CIUDADELA CALLE 36BN # 8a-33	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101485	CAFE MADRID - ALBERGUES DEL CAFE MADRID sector 1 manzana A ALBERGUE TEMPORAL 2	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101456	DIVINO NIÑO - KM 5 VIA AL MAR	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101427	ALTOS DE BETANIA - CARRERA 9B # 30A-N08 TORRE 2	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101413	URB. OMAGA - CALLE 13B # 10-27	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101411	CAFE MADRID - SECTOR LA PLAYA	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101395	OLAS ALTAS - CALLE 18 # 16-39	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101368	ALTOS DE BETANIA - CALLE 30 NORTE # 9B-34 TORRE 10	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101343	CAMPESTRE NORTE COLORADOS - CRA 25AN -39	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105824	MINUTO DE DIOS - VARIAS DIRECCIONES	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105521	CAFE MADRID - CALLE 44 # 0-60 SECTOR EL CABLE	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105520	VILLA ROSA - entre espuma Santander y una finca	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105514	13 DE JUNIO - VARIAS DIRECCIONES	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105484	CAFE MADRID - sector la 40	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105474	COLORADOS - K 26 # 55- 96	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105459	VILLAS DE SAN IGNACIO_ZONA IDUS_CHIMITA_BAVARIA II - sector brisas del prado alrededor de Bavaria II vía chimita	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105426	VILLA ROSA - calle 12norte con carrera 20a manzana 19	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105424	BETANIA - asentamiento brisas del sol etapa 2 casa 67	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105387	BETANIA - CRA 10 SECTOR E PEATONAL 2 etapa 11 casa 78	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105382	VILLA ROSA - calles 13 y 14 con cra19 manzana 10	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105352	VILLAS DE SAN IGNACIO - ETAPA 7 CALLE 21NA 1-22	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105317	COLORADOS - calle 54n con carrera 26	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105236	PUENTE NARIÑO - sector 2 casa 78a-81	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105196	COLORADOS - vía la costa 10km vereda la vega finca la loma	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105191	MINUTO DE DIOS - calle 11n a 20 torre 15	PENDIENTE POR FIN DE MES

REPORTES PENDIENTES G2 - MAYO			
CUADRILLA	**Reporte**	**Dirección**	**Observación**
	105184	BARRIO NUEVO - Calle 40 19 12	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105181	COLORADOS - Calle 49#25-74	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105164	COLORADOS - calle 57N #23-81, detras de recrear de colorados	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105149	BARRIO NUEVO - cra 22 calle 40 bario nuevo	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107769	CIUDADELA CAFÉ MADRID - SECTOR LA VIRGEN CASA 20	USUARIO NO CONTESTA
	107866	MARÍA PAZ - CRA 5 CON CALLE 15BN	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107844	MARIA PAZ - CALLE 15DN # 2A-03	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105884	MARIA PAZ - cra 115n-28	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107916	VILLA ROSA - FRENTE AL PARQUEADERO CRA20 17N MANZANA 8	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107915	CAMPO MADRID_ ETAPA-1 Y ETAPA -2 - ENTRADA AL BARRIO BAVARIA	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107914	CAMPO MADRID_ ETAPA-1 Y ETAPA -2 - AL LADO DE LA CANCHA CAMPO MADRID	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107911	KENNEDY - PLAZA DE MERCADO KENEDY NRO. 12-51	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107899	VILLAS DE SAN IGNACIO_ZONA IDUS_CHIMITA_BAVARIA II - ADELANTE ZONA INDUSTRIAL 2	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107897	VILLAS DE SAN IGNACIO_SAN IGNACIO REAL BAVARIA II - ENTRADA SAN IGNACIO NORTE SUR BAVARIA II	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107895	VILLAS DE SAN IGNACIO - CRA 9 29-315 CHATARRERÍA	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107894	CAFE MADRID - CARRERA 6 nRO. 40-01 CAFE MADRID	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107839	BARRIO PORTAL DE LOS ANGELES - SECTOR PEATONAL D PARQUE PORTAL DE LOS ANGELES	PENDIENTE POR FIN DE MES
C2	106557	JOSÉ A. GALÁN - ESCENARIOS DEPORTIVOS	PENDIENTE POR FIN DE MES
	104573	CHORRERAS DE DON JUAN - C 47 PLAZA ROSITA	PENDIENTE POR FIN DE MES
	103756	RINCÓN DE LA PAZ - CALLE 49 # 50W-38 CASA 54	PENDIENTE POR FIN DE MES
	103637	CAMPO HERMOSO - PARQUE ALEJANDRO GALVIS	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101755	VILLA DEL PRADO - CALLE 47 # 4A-52	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101731	CHORRERAS DE DON JUAN - CARRERA 8A ENTRE 45 Y 9 FRENTE AL ARA	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101682	VILLAS DE ROMERO - carrera 9 con 45 detras de Cruz Roja	PENDIENTE POR FIN DE MES
	106557	JOSÉ A. GALÁN - ESCENARIOS DEPORTIVOS	PENDIENTE POR FIN DE MES
	104573	CHORRERAS DE DON JUAN - C 47 PLAZA ROSITA	PENDIENTE POR FIN DE MES
	103756	RINCÓN DE LA PAZ - CALLE 49 # 50W-38 CASA 54	PENDIENTE POR FIN DE MES
	103637	CAMPO HERMOSO - PARQUE ALEJANDRO GALVIS	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101755	VILLA DEL PRADO - CALLE 47 # 4A-52	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101731	CHORRERAS DE DON JUAN - CARRERA 8A ENTRE 45 Y 9 FRENTE AL ARA	PENDIENTE POR FIN DE MES
	101682	VILLAS DE ROMERO - carrera 9 con 45 detras de Cruz Roja	PENDIENTE POR FIN DE MES
	99271	RINCÓN DE LA PAZ - C. Rincón de la Paz	PENDIENTE POR FIN DE MES
	99053	RINCÓN DE LA PAZ - CANCHA RINCÓN DE LA PAZ	PENDIENTE POR FIN DE MES
	98463	RINCÓN DE LA PAZ - C. Rincón de la Paz	PENDIENTE POR FIN DE MES

REPORTES PENDIENTES G2 - MAYO			
CUADRILLA	**Reporte**	**Dirección**	**Observación**
	91590	ALFONSO LÓPEZ - CARRERA 7A 34-28 BARRIO ALFONSO LOPEZ	PENDIENTE POR FIN DE MES
	86780	VILLAS DE ROMERO - A.P POLIDEPORTIVO PARQUE ROMERO CLL 44 #10	PENDIENTE POR FIN DE MES
	44851	CAMPO HERMOSO - cra 1 #42 peatonal	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107751	NÁPOLES - CALLE 28 #1A	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107569	EL NOGAL - NOGAL II SECTOR 3 COLORADOS	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107248	BARRIO SANTANDER - Diferentes direcciones	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107854	CORDONCILLO I - PARQUE RESTAURANTE LA NIEBLA ENTRADA KM 12	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107382	12 DE OCTUBRE - CALLE 29A CON CRA 4	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107381	12 DE OCTUBRE - CALLE 29ACON CRA 4	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107890	CAFE MADRID - CANCHA DEL BARRIO CIUDADELA CAFE MADRID	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107889	BETANIA - BETANIA ETAPA 12 PEATONAL 4	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107888	CAFE MADRID - PARAQUE FERROCARRIL	PENDIENTE POR FIN DE MES
	106725	CAFE MADRID - calle 32cn-9a-51 via la iglesia catolica	PENDIENTE POR FIN DE MES
	106057	NÁPOLES - PARQUE INFANTIL	SE DEBEN INSTALAR 6 TAPAS
	107436	LA FERIA - CALLE 27 #27-45	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107239	CLAVERIANO - KM 4 # 2AN- 195	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107174	GAITÁN - 13 # 10- 03	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107140	GAITÁN - VARIAS DIRECCIONES	PENDIENTE POR FIN DE MES
	106057	NÁPOLES - PARQUE INFANTIL	PENDIENTE POR FIN DE MES
C3	107169	VILLA DEL PRADO - CALLE 45 ENTRE CALLE 5 Y 6 FRENTE A LA CÁRCEL	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107166	ALBERGE CLUB CHIMITA - ASENTAMIENTO ALTOS DE CHIMITA	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107161	CAMPO HERMOSO - CERCA A MEDICINA LEGAL DONDE FUNCIONABA LA LIGA CONTRA EL CÁNCER	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107119	QUINTA ESTRELLA - VARIAS DIRECCIONES	PENDIENTE POR FIN DE MES
	106766	CAMPO HERMOSO - CALLE 45 #0-51	PENDIENTE POR FIN DE MES
	106757	LA JOYA - varios sectores	PENDIENTE POR FIN DE MES
	106740	ALFONSO LOPEZ - CANCHA LA TORCIDA	PENDIENTE POR FIN DE MES
	106677	CAMPO HERMOSO - C - 45 # 0 -156 COLEGIO COOPERATIVO	PENDIENTE POR FIN DE MES
	106659	CAMPO HERMOSO - C - 45 # 0 -160	PENDIENTE POR FIN DE MES
	106609	CAMPO HERMOSO - CANCHA CALLE 45 CON CARRERA OCCIDENTE	PENDIENTE POR FIN DE MES
	106581	CAMPO HERMOSO - CARRERA 2A CON 47	PENDIENTE POR FIN DE MES
	104738	URB. BALCONES DE KENNEDY - cra 10 24-15	USUARIO NO CONTESTA
	104733	KENNEDY - cra 11 10-03	USUARIO NO CONTESTA
	102890	ALTOS DEL PROGRESO - VARIAS DIRECCIONES	USUARIO NO CONTESTA
	102345	VILLAS DE SAN IGNACIO - FINCA LIMONAR SECTOR VILLA VALENCIA	PENDIENTE POR EXPANSIÓN
	107940	LA JOYA - CARRERA 4 #37-74 ATRÁS DEL RECREAR	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107949	VILLAS DE ROMERO - CARRERA 9A CON CALLE 45A CERCA A LA CASETA DE VIGILANCIA	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107937	LA JOYA - CRA 4 ENTRE CALLE 37 Y 39	PENDIENTE POR FIN DE MES

REPORTES PENDIENTES G2 - MAYO			
CUADRILLA	**Reporte**	**Dirección**	**Observación**
	107824	QUINTA ESTRELLA - CARRERA 13BW # 45A-13	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107669	CAMPO HERMOSO - carrera 2a # 47-25 frente a la cárcel	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107629	QUINTA ESTRELLA - callea-14bw-28	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107617	CAMPO HERMOSO - C 47 # 10 OCC - 51	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107611	CAMPO HERMOSO - CALLE 47 ENTRE CARRERA 11 OCCIDENTE JUNTO AL CAI	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107526	RINCÓN DE LA PAZ - ENTRADA	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107515	CAMPO HERMOSO - CRA 9 NO. 47-13	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107211	QUINTA ESTRELLA - CALLE 45 BAJANDO HASTA LLEGAR AL BARRIO RESERVA DE LA INMACULADA DOS	PENDIENTE POR FIN DE MES
	106715	LA INMACULADA - CARRERA 57W # 44-14	PENDIENTE POR FIN DE MES
	106557	JOSÉ A. GALÁN - ESCENARIOS DEPORTIVOS	PENDIENTE POR FIN DE MES
	103756	RINCÓN DE LA PAZ - CALLE 49 # 50W-38 CASA 54	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107982	TEJAR NORTE - CALLE 19 #6-21	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107389	VILLAS DE GIRARDOT - VILLAS DE GIRARDOT	PENDIENTE POR FIN DE MES
	107275	DIVINO NIÑO - BARRIO DIVINO NIÑO - HABLAR CON LA PRESIDENTA ANAYIBE	PENDIENTE POR FIN DE MES
	105032	EL NOGAL - Nogal 2 Sector 2 Casa 25	DEPENDE DE LA CUADRILLA DE PODAS

Tabla 3-4 Cuadro Reportes Pendientes del mes de mayo - del Grupo 2

Los reportes que se encuentran pendientes no alcanzaron a ser visitados en este periodo, debido a la cantidad de ordenes asignadas por cuadrilla a comparación con las luminarias instaladas en los reportes solucionados.

3. CUADRO MENSUAL DEL ESTADO DE LAS ORDENES DE TRABAJO

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo 2024, se ejecutaron las ordenes de trabajo asignadas a las cuadrillas del grupo 2.

3.1. ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 1

Estado reportes en las ordenes de trabajo									
Ítem	**Periodo**	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**MAYO**	**9912**	25	13	1	0	2	0	9
2	**MAYO**	**9932**	10	2	0	0	0	0	8
3	**MAYO**	**9947**	1	1	0	0	0	0	0
4	**MAYO**	**9950**	4	4	0	0	0	0	0
5	**MAYO**	**9961**	21	1	0	0	0	0	20
6	**MAYO**	**9977**	3	2	0	1	0	0	0
7	**MAYO**	**9959**	20	0	0	0	0	0	20
8	**MAYO**	**9988**	3	0	0	0	0	0	3
9	**MAYO**	**10003**	11	2	0	0	0	0	9
Cantidad ordenes		**9**	**98**	**25**	**1**	**1**	**2**	**0**	**69**
			100.00%	**25.51%**	**1.02%**	**1.02%**	**2.04%**	**0.00%**	**70.41%**
A	Reportes Asignados		E	Reportes no ejecutados por depender de otros entes					
B	Reportes Solucionados		F	Reportes no ejecutados por falta de material					
C	Reportes repetidos o ya ejecutados		G	Reportes no ejecutados por otros motivos					
D	Reportes no ejecutados por falta de información		**Cuadrilla 1**						

Tabla 3-1 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 1

3.2. ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 2

Estado reportes en las ordenes de trabajo									
Ítem	**Periodo**	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**MAYO**	**9913**	25	3	9	0	0	0	13
2	**MAYO**	**9954**	4	1	0	0	0	0	3
3	**MAYO**	**9979**	4	1	0	0	0	0	3
4	**MAYO**	**10000**	5	1	0	0	0	0	4
5	**MAYO**	**10011**	2	1	0	0	0	1	0
6	**MAYO**	**10017**	2	0	1	0	0	0	1
7	**MAYO**	**9846**	9	5	0	0	0	0	4
Cantidad ordenes		**7**	**51**	**12**	**10**	**0**	**0**	**1**	**28**
			100.00%	**23.53%**	**19.61%**	**0.00%**	**0.00%**	**1.96%**	**54.90%**

A	Reportes Asignados	E	Reportes no ejecutados por depender de otros entes
B	Reportes Solucionados	F	Reportes no ejecutados por falta de material
C	Reportes repetidos o ya ejecutados	G	Reportes no ejecutados por otros motivos
D	Reportes no ejecutados por falta de información	**Cuadrilla 2**	

Tabla 3-2 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 2

3.3. ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 3

Estado reportes en las ordenes de trabajo									
Ítem	**Periodo**	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**MAYO**	**9914**	25	14	0	0	0	0	11
2	**MAYO**	**9949**	1	1	0	0	0	0	0
3	**MAYO**	**9960**	21	12	5	2	0	1	1
4	**MAYO**	**9970**	14	13	0	0	0	0	1
5	**MAYO**	**9992**	1	1	0	0	0	0	0
6	**MAYO**	**10010**	15	2	0	0	0	0	13
7	**MAYO**	**10014**	3	0	0	0	0	0	3
8	**MAYO**	**10012**	7	1	5	0	1	0	0
9	**MAYO**	**9896**	1	1	0	0	0	0	0
Cantidad ordenes		**9**	**88**	**45**	**10**	**2**	**1**	**1**	**29**
			100.00%	**51.14%**	**11.36%**	**2.27%**	**1.14%**	**1.14%**	**32.95%**

A	Reportes Asignados	E	Reportes no ejecutados por depender de otros entes
B	Reportes Solucionados	F	Reportes no ejecutados por falta de material
C	Reportes repetidos o ya ejecutados	G	Reportes no ejecutados por otros motivos
D	Reportes no ejecutados por falta de información	**Cuadrilla 3**	

Tabla 3-3 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 3

3.4. CONSOLIDADO DE ORDENES GRUPO 2 CILJ SAS

Estado ordenes de trabajo								
Cuadrilla	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**9**	98	25	1	1	2	0	69
		100%	26%	1%	1%	2%	0%	70%
2	**7**	51	12	10	0	0	1	28
		100%	24%	20%	0%	0%	2%	55%
3	**9**	88	45	10	2	1	1	29
		100%	51%	11%	2%	1%	1%	33%
Cantidades	**25**	237	82	21	3	3	2	126
Porcentaje de ejecución		**100.00%**	**34.60%**	**8.86%**	**1.27%**	**1.27%**	**0.84%**	**53.16%**

A	Reportes Asignados	E	Reportes no ejecutados por depender de otros entes
B	Reportes Solucionados	F	Reportes no ejecutados por falta de material
C	Reportes repetidos o ya ejecutados	G	Reportes no ejecutados por otros motivos
D	Reportes no ejecutados por falta de información	**GRUPO 2**	

Tabla 3-4 Consolidado ordenes de trabajo Grupo 2

	Ordenes	Cantidad de reportes atendidos						
		A	B	C	D	E	F	G
Cuadrilla 1	9	98	25	1	1	2	0	69
Cuadrilla 2	7	51	12	10	0	0	1	28
Cuadrilla 3	9	88	45	10	2	1	1	29
Total grupo 2	**25**	**237**	**82**	**21**	**3**	**3**	**2**	**126**

A	# Reportes ejecutados	**E**	# Reportes no ejecutados por depender de otros entes u operadores de servicios.
B	# Reportes asignados	**F**	# Reportes no ejecutados por falta de material
C	# Reportes repetidos o ya ejecutados	**G**	# Reportes no ejecutados por otros motivos
D	# Reportes no ejecutados por falta de información		

Tabla 3-5 Consolidado reportes atendidos y solucionados Grupo 2

4. RELACIÓN DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO

Se relacionan los materiales nuevos y usados suministrados por la oficina de Alumbrado Público a las cuadrillas del grupo 2 para realizar las actividades asignadas por el supervisor del contrato, durante la ejecución del presente periodo.

4.1. RELACIÓN DE MATERIALES NUEVOS RETIRADOS

Listado de materiales nuevos suministrados a las cuadrillas, durante el periodo del 01 al 31 mayo de 2024.

Ver anexo 4 Salida de material nuevo y usado

4.1.1. Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 1

Relación material nuevo Cuadrilla 1							
Material	**Und**	**03/05/2024**	**07/05/2024**	**20/05/2024**	**22/05/2024**	**24/05/2024**	**Cantidad final**
Aislador tipo carrete	Und				6		6
Brazo galvanizado 1 mt	Und				6		6
Cable Aluminio # 6	Ml				400		400
Conector penetración	Und			30			30
Fotocelda	Und		15			5	20
Luminaria Deltaled 123W	Und		4				4
Luminaria Deltaled 161W	Und		1				1
Luminaria Sepialed II 106W	Und					3	3
Luminaria Sepialed II 111W	Und					2	2
Luminaria Sepialed II 70W	Und		1				1
Luminaria Sepialed II 88W	Und		4				4
Percha 1 puestos	Und				6		6
Luminaria DX PRO M4-2 60W	Und	10			6		16
Luminaria DX PRO P2-2 50W	Und	4					4

Tabla 4-1 Relación material nuevo Cuadrilla 1

4.1.2. Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 2

Relación material nuevo Cuadrilla 2										
Material	**Und**	**03/05/2024**	**06/05/2024**	**07/05/2024**	**09/05/2024**	**15/05/2024**	**17/05/2024**	**20/05/2024**	**20/05/2024**	**Cantidad final**
Aislador tipo carrete	Und						2	2		4
Brazo galvanizado 1 mt	Und							2		2
Cable Aluminio # 6	Ml						150	500		650
Cable encauchetado 3*14	Ml	20	40		100		20			180
Conector penetración	Und								40	40

Fotocelda	Und			15						15
Luminaria Deltaled 123W	Und			4						4
Luminaria Deltaled 161W	Und			1						1
Luminaria Sepialed 16W	Und					16				16
Luminaria Sepialed II 111W	Und			2						2
Luminaria Sepialed II 140W	Und			1						1
Luminaria Sepialed II 88W	Und			2						2
Percha 1 puestos	Und						2	2		4
Proyector DX PRO 90W	Und	10	1							11
Luminaria DX PRO M4-2 60W	Und	10								10
Luminaria DX PRO 150W	Und				22					22

Tabla 4-2 Relación material nuevo Cuadrilla 2

4.1.3. Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 3

Relación material nuevo Cuadrilla 3														
Material	**Und**	**03/05/2024**	**06/05/2024**	**14/05/2024**	**15/05/2024**	**20/05/2024**	**20/05/2024**	**21/05/2024**	**22/05/2024**	**24/05/2024**	**27/05/2024**	**28/05/2024**	**31/05/2024**	**Cantidad final**
Brazo galvanizado 1 mt	Und			3					5					8
Cable Aluminio # 6	Ml				100						130			230
Cable encauchetado 3*14	Ml											20		20
Cinta bandit	Und	1												1
Conector penetración	Und						30			20				50
Contactor	Und		1											1
Fotocelda	Und	9						8		10				27
Luminaria Deltaled 123W	Und					2								2
Luminaria Deltaled 44W	Und							2						2
Luminaria Koreled 40W	Und			1										1
Luminaria Microled 50W	Und					1								1
Luminaria Microled 55W M4-1	Und			1										1
Luminaria Sepialed 16W	Und	9												9
Luminaria Sepialed 65W	Und			1										1
Luminaria Sepialed 82W	Und			1										1
Luminaria Sepialed II 106W	Und			4				1		10				15
Luminaria Sepialed II 111W	Und					1								1
Luminaria Sepialed II 140W	Und					1								1
Luminaria Sepialed II 88W	Und							6						6
Timer	Und										1			1
Proyector DX PRO 90W	Und										5			5
Luminaria DX PRO M4-2 60W	Und			5		5							6	16
Luminaria DX PRO 90W	Und									2				2
Cable Aluminio # 4	Ml													0

Luminaria Microled 92W	Und			1					17					18

Tabla 4-3 Relación material nuevo Cuadrilla 3

4.1.4. Cantidad de materiales nuevos Grupo 2

RELACIÓN MATERIAL TOTAL GRUPO 2					
Material	**Und**	**CUADRILLA 1**	**CUADRILLA 2**	**CUADRILLA 3**	**Cantidad final**
Aislador tipo carrete	Und	6	4	0	10
Brazo galvanizado 1 mt	Und	6	2	8	16
Cable Aluminio # 6	Ml	400	650	230	1280
Cable encauchetado 3*14	Ml	0	180	20	200
Cinta bandit	Und	0	0	1	1
Conector penetración	Und	30	40	50	120
Contactor	Und	0	0	1	1
Fotocelda	Und	20	15	27	62
Luminaria Deltaled 123W	Und	4	4	2	10
Luminaria Deltaled 161W	Und	1	1	0	2
Luminaria Deltaled 44W	Und	0	0	2	2
Luminaria Koreled 40W	Und	0	0	1	1
Luminaria Microled 50W	Und	0	0	1	1
Luminaria Microled 55W M4-1	Und	0	0	1	1
Luminaria Sepialed 16W	Und	0	16	9	25
Luminaria Sepialed 65W	Und	0	0	1	1
Luminaria Sepialed 82W	Und	0	0	1	1
Luminaria Sepialed II 106W	Und	3	0	15	18
Luminaria Sepialed II 111W	Und	2	2	1	5
Luminaria Sepialed II 140W	Und	0	1	1	2
Luminaria Sepialed II 70W	Und	1	0	0	1
Luminaria Sepialed II 88W	Und	4	2	6	12
Percha 1 puestos	Und	6	4	0	10
Timer	Und	0	0	1	1
Proyector DX PRO 90W	Und	0	11	5	16
Luminaria DX PRO M4-2 60W	Und	16	10	16	42
Luminaria DX PRO P2-2 50W	Und	4	0	0	4
Luminaria DX PRO 90W	Und	0	0	2	2
Luminaria DX PRO 150W	Und	0	22	0	22
Luminaria Microled 92W	Und	0	0	18	18

Tabla 4-4 Consolidado material nuevo Grupo 2

4.2. RELACIÓN DE MATERIALES REUTILIZADOS RETIRADOS

A continuación, se relaciona las cantidades de materiales reutilizados suministrados a las cuadrillas, durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2024.
Ver anexo 5 Salida de material nuevo y usado

4.2.1. Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 1

No se utilizó material de segunda

RELACIÓN MATERIAL REUTILIZADO CUADRILLA 1			
Material	**Und**		**Total Material**
Arrancador 70W	Und	0	0
Arrancador 150/400W	Und	0	0
Balasto 70W	Und	0	0
Balasto 150W	Und	0	0

Tabla 4-5 Relación material reutilizado Cuadrilla 1

4.2.2. Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 2

RELACIÓN MATERIAL REUTILIZADO CUADRILLA 2			
Material	**Und**	**20/05/2024**	**Total Material**
Poste metálico	Und	5	5

Tabla 4-6 Relación material reutilizado Cuadrilla 2

4.2.3. Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 3

No se utilizó material de segunda

RELACIÓN MATERIAL REUTILIZADO CUADRILLA 1			
Material	**Und**		**Total Material**
Arrancador 70W	Und	0	0
Arrancador 150/400W	Und	0	0
Balasto 70W	Und	0	0
Balasto 150W	Und	0	0

Tabla 4-7 Relación material reutilizado Cuadrilla 3

4.2.4. Cantidad de materiales reutilizados Grupo 2

RELACIÓN MATERIAL REUTILIZADO GRUPO 2					
Material	**Und**	**CUADRILLA 1**	**CUADRILLA 2**	**CUADRILLA 3**	**Total Material**
Poste metálico	Und	0	5	0	5

Tabla 4-8 Consolidado material reutilizado Grupo 2

5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

5.1. RELACIÓN MATERIAL UTILIZADO, ESPECIFICANDO ORDEN DE TRABAJO Y REPORTE

A continuación, se relacionan las ordenes de trabajo y reportes ejecutadas por las cuadrillas, donde se especifica el sitio y los materiales utilizados en la ejecución de las actividades durante el periodo 01 al 31 de mayo 2024.

5.1.1. Relación material utilizado cuadrilla 1

OT	9912		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo					Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Fotocelda	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
107519	SAN FRANCISCO - MIRADORES DE LA UIS	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											
107331	VILLA ROSA - CALLE 13DN # 19-113	6	0.33	U	1	1							CAMBIO DE FOTOCELDA LUMINARIA DIRECTA							1				

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9912		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo					Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Fotocelda	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
107306	VILLAS DE SAN IGNACIO - CRA 9B nO 31DN-16 CASA 24 MAZANA A	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											
107290	TEJAR NORTE - K 10B C 14AN 14	1	0.17	U	1	1							REPORTE REPETIDO											
107289	URB. TEJAR NORTE II - C 14AN K 10B	2	2	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA181318				1						
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X LUMINARIA DXPRO DE 60W	BA179192	1		1							
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X LUMINARIA DXPRO DE 60W	BA180041	1		1							

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9912		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo						Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Fotocelda	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
107287	URB. TEJAR NORTE II - C 14AN K 10D 38	2	0.17	U	1	1							REPORTE REPETIDO												
107278	LA FORTUNA - ALTOS DE MARVILI QUEDA CERCA A LA FORTUNA	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES												
107257	DIVINO NIÑO - DIVINO NIÑO	7	0.17	U	1	1							PERTENECE A LA CUADRILLA DE PODAS												
107243	CAMPO MADRID_ ETAPA-1 Y ETAPA -2 - TORRE 19_CARRERA 10 AN CON CALLE 24_CAMPO MADRID ETAPA 1	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES												
107242	CAMPO MADRID_ ETAPA-1 Y ETAPA -2 - TORRE 19_CARRERA 10 AN CON CALLE 24_CAMPO MADRID ETAPA 1	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES												

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9912		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo					Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Fotocelda	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
107240	URB. BALCONES DE KENNEDY - VARIAS DIRECCIONES	2	3	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179288	1		1								
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA180048	1		1								
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA178495	1				1						
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179793	1		1								
107236	VILLA ROSA - CALLE 13 BN -20-41 MZ 15	2	1.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA181722	1			1							

OT	9912		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo					Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Fotocelda	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA181777	1			1							
107205	URB. BALCONES DE KENNEDY - CALLE 26BIS 9A-35	7	0.17	U	1	1							SE REQUIERE PODAS											
106972	COLORADOS - calle 57 con carrera 22 PATIO BONITO	1	0.17	U	1	1							PROYECTO DE LA ESSA Y AUN NO SE HAN INSTALADO LAS LONCHERAS											
105170	COLORADOS - calle 46 N 28 16	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											
104597	CAFE MADRID - cra 34 torre 1a Y 2B	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											
103846	EL ROSAL - EL ROSAL MANZANARES CAMPESTRE	1	0.17	U	1				1			1	PROYECTO DE EXPANSIÓN SE REQUIEREN 16 PUNTOS NUEVOS											

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9912		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo					Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Fotocelda	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
103518	VILLA PATRICIA - calle 71 10-06	1	0.17	U	1				1			1	PROYECTO DE EXPANSIÓN SE REQUIEREN 12 PUNTOS NUEVOS											
102296	CAFE MADRID - CRA 8 35N 79	2	0.17	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179357	1		1							
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA178354	1				1					
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 70W	BA104666		1								
101967	COLORADOS - LA SRA MANIFIESTA QUE EN EL SECTOR CALLE 56AN # 22-18 PATIO BONITO BAJO LUMINARIA APAGADA.	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9912		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo						Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Fotocelda	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
87410	PAISAJES DEL NORTE - CALLE 14N # 18-18	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO												
87389	COLORADOS - VIA AL MAR EMPEZANDO LA DOBLE CALZADA	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES												
86865	VILLA ROSA - Villa Rosa Sector 6	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO												
86786	VILLA ROSA - VILLA ROSA	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO												
17439	CAFE MADRID - SECTORES BARRIO	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO												
Cantidades			**10.3**	**0**	**25**	**13**	**1**	**0**	**2**	**0**	**9**	**11**	**0**	**Material nuevo**	**10**	**1**	**6**	**3**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9912			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	2	0.3333333	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	25	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	11
2	Luminaria apagada	8	7.3333333	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	13	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	8.3
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	13	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	8.3
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	1	**% DE CUMPLIMIENTO**	**54.2%**
6	Luminaria Directa	1	0.3333333	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	2	0.3333333	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-1 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9912

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9932		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo					Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 3*14	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Cable Aluminio # 4	Luminaria Microled 92W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
107641	LA GRAN LADERA - CALLE 66 CON CARRERA 15	12	3	U	1	1							REPOSICIÓN DE REDES	APOYO 2890844	3										
107628	CAFE MADRID - Carrera 7A No.39N46 del Barrio Café Madrid Sector El Tunel	2	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA												
107622	BARRIO PORTAL DE LOS ANGELES - PORTAL DE LOS ANGELES	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES												
107613	COLORADOS - NOGAL 2 SECTOR 3 CASA 358	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES												
107607	BARRIO PORTAL DE LOS ANGELES - CARRERA 20C #40N-20	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES												
107606	CAFE MADRID - PARQUE FERROCARRIL	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES												
107605	EL ROSAL - Calle 55 20-95	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES												

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9932		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo					Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 3*14	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Cable Aluminio # 4	Luminaria Microled 92W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
107597	COLORADOS - Nogal Colorados Kilometro 4 frente a la casa f20	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES												
107578	VILLA ROSA - VILLA ROSA SECTORES 4 5 Y 6	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES												
105112	VILLA ROSA - CALLE 22 NORTE AV LIBERTADOR ENTRADA A VILLA ROSA	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES												
Cantidades			**4.5**	**0**	**10**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**8**	**0**	**Material nuevo**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #: 9932**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	10	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	8
2	Luminaria apagada	1	0.1666667	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	2	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	3.2
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	2	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	3.2
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	1	3	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**20.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-2 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9932

OT	9947		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarin 4-5"	Conector penetración	Fusible de vidrio	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed II 88W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
107636	GIRARDOT - CALLE 23 #13-29	1	8	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X CELSA DE 123W	BA110276						2	1			1						
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO LUMINARIA DE 88W	APOYO 3629511	1		3	2	2				1	1						
													SE HABILITA LUMINARIA CON INSTALACIÓN DE REDES	BA110268		25			2										
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 50W X LUMINARIA CELSA DE 58W	APOYO 1920456						2		1		1						
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 80W X LUMINARIA DE 88W	BA110266									1	1						

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9947		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarin 4-5"	Conector penetración	Fusible de vidrio	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed II 88W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													SE HABILITA LUMINARIA QUE ESTABA DESCONECTADA	BA110429			3														
Cantidades			8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Material nuevo	1	25	6	2	4	4	1	1	2	4	0	0	0	0	0	0

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9947			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	1	8	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	8.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	8.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-3 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9947

OT	9950		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo					Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 3*14	Fotocelda	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
107584	VILLA ROSA - CR 18 N° 15N-06 CASA 2 MZ 1 VILLA ROSA	7	0.17	U	1	1							PERTENECE A LA CUADRILLA DE PODAS														
107411	KENNEDY - CALLE 23 CON CRA 10 BAJANDO UNAS ESCALERAS	2	2	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181611	2				1								
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178975	2			1									
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178953	2			1									
107277	VILLA ROSA - CANCHA FUTBOL ESTACION DE BUSES	2	2	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA180581		1			1								
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181720		1			1								

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9950		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo					Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 3*14	Fotocelda	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 88W	BA101444			1											
106628	VILLA ROSA - DESDE LA VIA AL MAR DESDE EL BIENESTAR FAMILIAR HASTA LA ENTRADA AL BARRIO KENNEDY	2	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA														
Cantidades			**4.33**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**6**	**2**	**1**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9950			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	4	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	3	4.1666667	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	4	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	4.3
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	4	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	4.3
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	1	0.1666667	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-4 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9950

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9959		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Cable Aluminio # 4	Luminaria Microled 92W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Arrancador 150/400W	Arrancador 70W	Balasto 150W	Balasto 250W	Balasto 70W	Bombillo Na 250W
102250	MARIA PAZ - CALLE 15DN 2A 32	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													
102206	EL ROSAL - calle 56 # 20-06	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													
102204	KENNEDY - calle 25 entre carrera 10 y 12	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													
102111	BETANIA - Cra 10 Sector A Peatonal 2 Casa 11 Betania Etapa 10	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													
102108	VILLA ALEGRÍA I - VARIAS DIRECCIONES	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													
102058	VILLALUZ CAMPESTRE - VILLA LUZ CAMPESTRE	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9959		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo						Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Cable Aluminio # 4	Luminaria Microled 92W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Arrancador 150/400W	Arrancador 70W	Balasto 150W	Balasto 250W	Balasto 70W	Bombillo Na 250W
101948	TEJAR NORTE - cancha carrera 10 entre calle 18 y 19	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													
101883	VILLA ROSA - M 31 C 18A 65	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													
101857	OMAGA I - CALLE 13DNORTE # 10-04	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													
101614	13 DE JUNIO - VIA AL MAR K 18BN	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													
101570	CAFE MADRID - CALLE 35AN #8A-73 INTERIOR 3	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													
101565	CAFE MADRID - SECTOR LA CIUDADELA CALLE 36BN # 8a-33	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													
101485	CAFE MADRID - ALBERGUES DEL CAFE MADRID sector 1 manzana A ALBERGUE TEMPORAL 2	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													
101456	DIVINO NIÑO - KM 5 VIA AL MAR	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9959		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Cable Aluminio # 4	Luminaria Microled 92W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Arrancador 150/400W	Arrancador 70W	Balasto 150W	Balasto 250W	Balasto 70W	Bombillo Na 250W
101427	ALTOS DE BETANIA - CARRERA 9B # 30A-N08 TORRE 2	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES														
101413	URB. OMAGA - CALLE 13B # 10-27	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES														
101411	CAFE MADRID - SECTOR LA PLAYA	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES														
101395	OLAS ALTAS - CALLE 18 # 16-39	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES														
101368	ALTOS DE BETANIA - CALLE 30 NORTE # 9B-34 TORRE 10	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES														
101343	CAMPESTRE NORTE COLORADOS - CRA 25AN -39	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES														
Cantidades			**3.33**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**20**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9959			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	20	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	20
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-5 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9959

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9961		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Conector penetración	Fotocelda	hebilla	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W
105824	MINUTO DE DIOS - VARIAS DIRECCIONES	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																					
105521	CAFE MADRID - CALLE 44 # 0-60 SECTOR EL CABLE	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																					
105520	VILLA ROSA - entre espuma santander y una finca	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																					
105514	13 DE JUNIO - VARIAS DIRECCIONES	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																					
105484	CAFE MADRID - sector la 40	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																					
105474	COLORADOS - K 26 # 55-96	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																					

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9961		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Conector penetración	Fotocelda	hebilla	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W
105459	VILLAS DE SAN IGNACIO_ZONA IDUS_CHIMITA_BAVARIA II - sector brisas del prado alrededor de Bavaria ll via chimita	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																						
105426	VILLA ROSA - calle 12norte con carrera 20a manzana 19	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																						
105424	BETANIA - asentamiento brisas del sol etapa 2 casa 67	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																						
105387	BETANIA - CRA 10 SECTOR E PEATONAL 2 etapa 11 casa 78	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																						
105382	VILLA ROSA - calles 13 y 14 con cra19 manzana 10	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																						
105352	VILLAS DE SAN IGNACIO - ETAPA 7 CALLE 21NA 1-22	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																						

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9961		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Conector penetración	Fotocelda	hebilla	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W
105317	COLORADOS - calle 54n con carrera 26	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																							
105236	PUENTE NARIÑO - sector 2 casa 78a-81	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																							
105196	COLORADOS - via la costa 10km vereda la vega finca la loma	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																							
105191	MINUTO DE DIOS - calle 11n a 20 torre 15	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																							
105184	BARRIO NUEVO - Calle 40 19 12	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																							
105181	COLORADOS - Calle 49#25-74	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																							
105164	COLORADOS - calle 57N #23-81, detras de recrear de colorados	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																							
105156	CAFE MADRID - sector el cable - carrera 6 # 43n-07	1	0.17	U	1	1							INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 60W	BA179677	1								1				80	2	6	2	1	4	1	1

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9961		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Conector penetración	Fotocelda	hebilla	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 60W	BA178811	1								1				80	2	6	2	1	4	1	1
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 60W	BA178969	1								1				80	2	6	2	1	4	1	1
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 60W	BA179327	1								1				80	2	6	2	1	4	1	1
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 60W	BA178799	1								1				80	2	6	2	1	4	1	1
105149	BARRIO NUEVO - cra 22 calle 40 bario nuevo	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																					
Cantidades			**3.5**	**0**	**21**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**20**	**0**	**Material nuevo**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**400**	**10.0**	**30**	**10**	**5**	**20**	**5**	**5**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9961			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	1	0.1666667	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	21	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	20
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.2
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.2
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**4.8%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-6 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9961

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9977		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo					Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galvanizado 1 mt	Cinta bandit	Fusible de vidrio	hebilla	Luminaria Sepialed II 88W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
107769	CIUDADELA CAFÉ MADRID - SECTOR LA VIRGEN CASA 20	2	0.17	U	1			1				1	USUARIO NO CONTESTA												
107765	LA ESPERANZA I - CALLE 8B # 23B-02	1	1	U	1	1							SE REALIZA MANTENIMIENTO A LUMINARIA DE 58W	BA059993			2								
													SE REALIZA MANTENIMIENTO A LUMINARIA DE 58W	BA059994			2								
107721	NUEVO SOTOMAYOR - calle 45 # 24-06 frente a yamaha	9	2	U	1	1							SE REALIZA APLOME DE POSTE A PUNTO DE CAER Y SE REUBICA LUMINARIA	APOYO 2878542	1	2		3	1	1					
Cantidades			**3.17**	**0**	**3**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**Material nuevo**	**1**	**2**	**4**	**3**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9977			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	1	1	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	3	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	1
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	1	2	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	2	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	3.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	2	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	3.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**66.7%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-7 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9977

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9988		Estado reporte								Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Cable Aluminio # 4	Luminaria Microled 92W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Crucetas 1.8 m	Diagonales 0.68 m	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Timer	Transformador
107866	MARIA PAZ - CRA 5 CON CALLE 15BN	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																		
107844	MARIA PAZ - CALLE 15DN # 2A-03	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																		
105884	MARIA PAZ - cra 115n-28	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																		
Cantidades			**0.5**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9988			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	3	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	3
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-8 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9988

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	10003		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Cable Aluminio # 4	Luminaria Microled 92W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
108031	VILLA ROSA - CANCHA COSMO MANZANA 3	12	2	U	1	1							REPOSICIÓN DE RED QUE SE ENCONTRABA QUEMADA		24	2																	
108030	COLORADOS - calle 54 con carrera 25 cancha plazoleta	9	3	U	1	1							SE REALIZA HINCADA DE POSTERIA Y SE REINSTALA REFLECTOR		10	2																	
107916	VILLA ROSA - FRENTE AL PARQUEADERO CRA20 17N MANZANA 8	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																				
107915	CAMPO MADRID_ ETAPA-1 Y ETAPA -2 - ENTRADA AL BARRIO BAVARIA	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																				
107914	CAMPO MADRID_ ETAPA-1 Y ETAPA -2 - AL LADO DE LA CANCHA CAMPO MADRID	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																				
107911	KENNEDY - PLAZA DE MERCADO KENEDY NRO. 12-51	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																				

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	10003		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Cable Aluminio # 4	Luminaria Microled 92W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
107899	VILLAS DE SAN IGNACIO_ZONA IDUS_CHIMITA_BAVARIA II - ADELANTE ZONA INDUSTRIAL 2	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																				
107897	VILLAS DE SAN IGNACIO_SAN IGNACIO REAL BAVARIA II - ENTRADA SAN IGNACIO NORTE SUR BAVARIA II	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																				
107895	VILLAS DE SAN IGNACIO - CRA 9 29-315 CHATARRERÍA	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																				
107894	CAFE MADRID - CARRERA 6 nRO. 40-01 CAFE MADRID	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																				
107839	BARRIO PORTAL DE LOS ANGELES - SECTOR PEATONAL D PARQUE PORTAL DE LOS ANGELES	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																				

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	10003		Estado reporte								Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Cable Aluminio # 4	Luminaria Microled 92W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
Cantidades			6.5	0	11	2	0	0	0	0	9	9	0	Material nuevo	34	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 10003			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	11	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	9
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	1	3	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	2	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	5.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	2	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	5.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	1	2	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**18.2%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-9 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 10003

5.1.2. Relación material utilizado cuadrilla 2

OT	9913		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Collarín 4-5"	Conector Ap1	Conector penetración	Fotocelda	hebilla	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 88W	Percha 1 puestos	Proyector DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106809	CAFE MADRID - CALLE 40 # 9N-296	2	1.5	U	1	1							INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 140W	BA159617	1	1	45	1.5	3			2		2		1		1		1	1						
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 123W	BA159616	1	1	45	1.5	3			2		2	1			1		1	1						
106557	JOSE A. GALAN - ESCENARIOS DEPORTIVOS	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																								
104573	CHORRERAS DE DON JUAN - C 47 PLAZA ROSITA	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																								
103756	RINCON DE LA PAZ - CALLE 49 # 50AW-38 CASA 54	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																								
103637	CAMPO HERMOSO - PARQUE ALEJANDRO GALVIS	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																								
101755	VILLA DEL PRADO - CALLE 47 # 4A-52	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																								

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9913		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Collarín 4-5"	Conector Ap1	Conector penetración	Fotocelda	hebilla	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 88W	Percha 1 puestos	Proyector DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
101731	CHORRERAS DE DON JUAN - CARRERA 8A ENTRE 45 Y 9 FRENTE AL ARA	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																								
101682	VILLAS DE ROMERO - carrera 9 con 45 detras de Cruz Roja	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																								
101679	LA INMACULADA - CARRERA 57W # 44-14 TORRE 3	2	7	U	1	1							SE HABILITA LUMINARIA X RED SULFATADA	APOYO 8947759								2								1							
													SE HABILITA LUMINARIA X RED SULFATADA	BA055684								2															
													SE HABILITA LUMINARIA X AJUSTE DE CONEXIÓN	BA055681																							
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA DE 88W	BA159618	1	1			2	1				3			1	1		1						

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9913		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Collarín 4-5"	Conector Ap1	Conector penetración	Fotocelda	hebilla	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 88W	Percha 1 puestos	Proyector DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO REFLECTOR DXPRO 90W	BA181857				23				2	1						1		1					
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO REFLECTOR DXPRO 90W	BA182299	1			23	0.4				1	1				1	1		1					
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO REFLECTOR DXPRO 90W	BA182337				2					1						1							
100370	CAMPO HERMOSO - ALUM PUBLICO PARQUE LA VIDA CLL 45# 0 -51	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																							
99750	CAMPO HERMOSO - ALUM PUBLICO PARQUE LA VIDA CLL 45# 0 -51	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																							

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9913		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Collarín 4-5"	Conector Ap1	Conector penetración	Fotocelda	hebilla	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 88W	Percha 1 puestos	Proyector DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
99673	CAMPO HERMOSO - ALUM PUBLICO PARQUE LA VIDA CLL 45# 0 -51	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																								
99585	CAMPO HERMOSO - ALUM PUBLICO PARQUE LA VIDA CLL 45# 0 -51	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																								
99278	CAMPO HERMOSO - ALUM PUBLICO PARQUE LA VIDA CLL 45# 0 -51	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																								
99276	CAMPO HERMOSO - Parque Campo Hermoso S1	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																								
99273	CAMPO HERMOSO - P. Campo Hermoso S1	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																								
99271	RINCON DE LA PAZ - C. Rincón de la Paz	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																								
99059	CAMPO HERMOSO - ALUM PUBLICO	1	8	U	1	1							CIRCUITO EN MAL ESTADO	BA NO VISIBLE							2	2														

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9913		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo															Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Collarín 4-5"	Conector Ap1	Conector penetración	Fotocelda	hebilla	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 88W	Percha 1 puestos	Proyector DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
	PARQUE LA VIDA CLL 45# 0 -51												SE HABILITA REFLECTOR APAGADO, RED SULFATADA	BA NO VISIBLE								2															
													CAMBIO DE REFLECTOR APAGADO X REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA182239				1.5					1							1							
													CAMBIO DE REFLECTOR APAGADO X REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA182362				1.5					1							1							
													SE HABILITA RED CON CAMBIO DE CONECTORES	APOYO 8812269							2															
99053	RINCON DE LA PAZ - CANCHA RINCON DE LA PAZ	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																							
99009	CAMPO HERMOSO - P. De la Vida F2	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																							

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9913		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Collarín 4-5"	Conector Ap1	Conector penetración	Fotocelda	hebilla	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 88W	Percha 1 puestos	Proyector DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
98463	RINCON DE LA PAZ - C. Rincón de la Paz	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																								
97614	CAMPO HERMOSO -: P. De la Vida F2	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																								
91590	ALFONSO LOPEZ - CARRERA 7A 34-28 BARRIO ALFONSO LOPEZ	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																								
86780	VILLAS DE ROMERO - A.P POLIDEPORTIVO PARQUE ROMERO CLL 44 #10	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																								
44851	CAMPO HERMOSO - cra 1 #42 peatonal	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																								
Cantidades			**20.2**	**0**	**25**	**3**	**9**	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**	**0**	**Material nuevo**	**4**	**3**	**90**	**54**	**8.4**	**1**	**4**	**14**	**5**	**8**	**1**	**1**	**1**	**4**	**5**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9913			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	1	8	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	25	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	13
2	Luminaria apagada	2	8.5	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	3	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	16.5
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	3	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	16.5
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	9	**% DE CUMPLIMIENTO**	**18.8%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-10 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9913

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9954		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo						Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible de vidrio	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 150W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
107751	NÁPOLES - CALLE 28 #1A	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													
107665	VILLAS DE SAN IGNACIO_ZONA IDUS_CHIMITA_BAVARIA II - CAFE VIA CHIMITA - GIRÓN	2	12	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA SCHREDER 157W X DXPRO 150W	BA177936	7		1			1						
													SE REALIZA CAMBIO DE FASE Y SE HABILITA LUMINARIA	BA061120												
													SE REALIZA CAMBIO DE ACOMETIDA QUE ESTABA EN MAL ESTADO	BA061158	3		1									
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 150W	BA177796	7		1		1							
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 150W	BA177593	7	2	1		1							

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9954		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo						Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible de vidrio	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 150W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
													SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIÓN DE LA LUMINARIA	BA063012			1	2								
													REDES REVENTADAS SE REALIZA CONEXIÓN	BA063029 BA063028													
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 150W	BA177874	7		1			1							
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 150W	BA177841	7		1			1							
													CAMBIO DE LUMINARIA SCHREDER X DXPRO DE 150W	BA177612	7		1			1							
													MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA060909				2									

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9954		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo						Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible de vidrio	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 150W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
													MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA060910				2									
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 150W	BA177666	7		1			1							
													CAMBIO DE LUMINARIA SCHREDER X DXPRO DE 150W	BA178034	7	2	1			1							
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 150W	BA177614	7	2	1			1							
													CONEXIÓN DE LUMINARIAS EN CAJA	APOYO 6811108													

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9954		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible de vidrio	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 150W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
													SE HACE TENDIDO DE RED EN CABLE DROP	APOYO 6811135												
107569	EL NOGAL - NOGAL II SECTOR 3 COLORADOS	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													
107248	BARRIO SANTANDER - Diferentes direcciones	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES													
Cantidades			**12.5**	**0**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**Material nuevo**	**66**	**6**	**11**	**6**	**2**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9954			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	4	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	3
2	Luminaria apagada	1	12	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	12.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	12.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**25.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-11 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9954

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9979		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo															Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Conector penetración	Fusible de vidrio	hebilla	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 135W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 88W	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
107854	CORDONCILLO I - PARQUE RESTAURANTE LA NIEBLA ENTRADA KM 12	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																					
107764	CAFE MADRID - SECTOR DE LA CEMENTO HACIA VILLAS DE SAN IGNACIO	2	13	U	1	1							AJUSTE DE CONEXIÓN DE LA LUMINARIA	BA104811			280																	
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DE 123W	BA159619	1	1		2	2	2		3	1						1		1	1			
													SE REUBICA LUMINARIA Y APOYO	BA104807	1	1			2	2		3		1					1		1				
													SE REALIZA TENDIDO DE REDES	BA104664			210																	
													SE HACE TENDIDO DE RED Y SE HABILITAN 11 LUMINARIAS	BA105007			80			2														
													SE REALIZA MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA105077																1				

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9979		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo														Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Conector penetración	Fusible de vidrio	hebilla	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 135W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 88W	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 135W X 111W	BA105027						4					1									
													SE REALIZA TENDIDO DE RED	BA105002					2															
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 60W	BA179901															1					
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 55W X CELSA DE 88W	BA105038				10		2						1								
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179600															1					
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 58W	BA140926				2							1									

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9979		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo															Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Conector penetración	Fusible de vidrio	hebilla	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 135W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 88W	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179117															1					
													SE HACE CAMBIO DE ALIMENTACIÓN DE LA LUMINARIA	BA063510				15		2														
107382	12 DE OCTUBRE - CALLE 29A CON CRA 4	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																					
107381	12 DE OCTUBRE - CALLE 29ACON CRA 4	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																					
Cantidades			**13.5**	**0**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**Material nuevo**	**2**	**2**	**570**	**29**	**4**	**12**	**4**	**6**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**3**	**3**	**1**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9979			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	4	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	3
2	Luminaria apagada	1	13	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	13.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	13.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**25.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-12 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9979

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	10000		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Cable Aluminio # 4	Luminaria Microled 92W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
107948	KENNEDY - CANCHA DE FUTBOL BARRIO KENNEDY	13	1	U	1	1							CAMBIO DE MICRO SD EN TABLERO POR PROBLEMA DE TELEGESTIÓN															
107890	CAFE MADRID - CANCHA DEL BARRIO CIUDADELA CAFE MADRID	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES															
107889	BETANIA - BETANIA ETAPA 12 PEATONAL 4	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES															
107888	CAFE MADRID - PARAQUE FERROCARRIL	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES															
106725	CAFE MADRID - calle 32cn-9a-51 via la iglesia catolica	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES															
Cantidades			**1.67**	**0**	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 10000			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	5	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	4
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	1.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	1.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**20.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	1	1	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-13 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 10000

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	10011		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																				Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable encauchetado 3*14	Fotocelda	Fusible de vidrio	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
106057	NÁPOLES - PARQUE INFANTIL	11	0.5	U	1					1		1	SE DEBEN INSTALAR 6 TAPAS																										
105751	NÁPOLES - CANCHA DE MICROFUTBOL	2	2	U	1	1							INSTALACIÓN DE REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA181948															1	1		1							
													INSTALACIÓN DE REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA182325															1	1		1							
													INSTALACIÓN DE REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA182299															1	1		1							
													MANTENIMIENTO A REFLECTOR CELSA 200W	BA064258																	2							
Cantidades			**2.5**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 10011			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	1
2	Luminaria apagada	1	2	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	2.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	2.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**50.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-14 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 10011

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	10017		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																	Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Cable Aluminio # 4	Luminaria Microled 92W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
108002	NÁPOLES - CRA 1A 28-108	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																														
107436	LA FERIA - CALLE 27 #27-45	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																														
Cantidades			**0.33**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 10017			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	1
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	1	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-15 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 10017

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9846		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 161W	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 49W	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
107523	PROVENZA - PUENTE PROVENZA			U	1	1							SE HACE VISITA Y ESTA SOLUCIONADO															
107382	12 DE OCTUBRE - CALLE 29A CON CRA 4			U	1	1							SE HACE VISITA Y ESTA SOLUCIONADO															
107381	12 DE OCTUBRE - CALLE 29ACON CRA 4			U	1	1							SE HACE VISITA Y ESTA SOLUCIONADO															
107248	BARRIO SANTANDER - Diferentes direcciones	11	64	U	1	1							INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA116713						1					1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181249			1						1						
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA116595						1					1			
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA172408		2				1					1			

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9846		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 161W	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 49W	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA116597						1					1			
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA159057						1					1			
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA172409						1					1			
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA172407						1					1			
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA116193						1					1			
													SE REALIZA GIRO DE LUMINARIA	BA110787														

OT	9846		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 161W	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 49W	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 80W X 123W	BA110894				1							1			
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO X CELSA DE 16W	BA116629						1					1			
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO X CELSA DE 16W	BA116696						1					1			
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA116567						1					1			
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA181907	1		1					1						
													SE REALIZA MANTENIMIENTO A LUMINARIA DIRECTA	BA110831											1			

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9846		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 161W	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 49W	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA116441						1					1			
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO X CELSA DE 16W	BA116715						1					1			
													SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIONES	BA110697		2												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 67W X CELSA DE 49W	BA110734	1						1							
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 80W X CELSA DE 123W	BA110643				1							1			
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO X CELSA DE 16W	BA159615						1					1			

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9846		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 161W	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 49W	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 80W X CELSA DE 161W	BA110861					1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE SODIO X CELSA DE 16W	BA117116						1						1			
													CAMBIO DE LUMINARIA DE SODIO X CELSA DE 16W	BA159613						1						1			
107239	CLAVERIANO - KM 4 # 2AN-195			U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES															
107174	GAITÁN - 13 # 10- 03			U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES															
107140	GAITÁN - VARIAS DIRECCIONES			U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES															
106057	NÁPOLES - PARQUE INFANTIL			U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES															
105751	NÁPOLES - CANCHA DE MICROFUTBOL			U	1	1							SE HACE VISITA Y YA ESTABA SOLUCIONADO															

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9846		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 161W	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 49W	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
Cantidades			64	0	9	5	0	0	0	0	4	4	0	Material nuevo	2	4	2	2	1	16	1	1	1	0	19	0	0	0

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9846			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	9	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	4
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	5	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	64.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	1	64	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	5	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	64.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**55.6%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-16 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9846

5.1.3. Relación material utilizado cuadrilla 3

OT	9914		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo												Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Contactor	Fotocelda	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
107503	JOSE A. GALAN - CANCHA -ESTACIÓN DE BUSES	3	2	U	1	1							MANTENIMIENTO A REDES SULFATADAS HABILITANDO 12 LUMINARIAS	BA145662			2															
													SE REALIZA CAMBIO DE CONTACTOR EN MAL ESTADO	BA145662				1														
107502	RINCON DE LA PAZ - CALLE 49 ENTRADA Y PARQUE	2	1.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 82W X CELSA 111W	BA112338										1				1				
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 80W X CELSA 111W	BA115258		3								1				1				
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 82W X CELSA 111W	BA115621										1				1				

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9914		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo												Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Contactor	Fotocelda	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
107305	PANTANO II - CARRERA 12 CON CALLE 35 SECTOR LA JOYA	2	1.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 55W X CELSA 40W	BA115367						1								1				
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 92W	BA115358													1	1				
107169	VILLA DEL PRADO - CALLE 45 ENTRE CALLE 5 Y 6 FRENTE A LA CARCEL	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																			
107166	ALBERGE CLUB CHIMITA - ASENTAMIENTO ALTOS DE CHIMITA	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																			
107161	CAMPO HERMOSO - CERCA A MEDICINA LEGAL DONDE FUNCIONABA LA LIGA CONTRA EL CANCER	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																			
107146	PRIMERO DE MAYO - CALLE 45 ENTRE 12 Y 12A	1	2	U	1	1							INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 120W	BA183577	40				1							1			1				

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9914		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo												Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Contactor	Fotocelda	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 120W	BA183205					1							1						
107119	QUINTA ESTRELLA - VARIAS DIRECCIONES	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																			
106954	CAMPO HERMOSO - PASILLO CALLE 45 8 OCCIDENTE 18	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 60W	BA180057					1						1								
106867	CAMPO HERMOSO - calle 45 via palenque cafe	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 123W X CELSA DE 106W	BA116994																			
106852	LA JOYA - CALLE 37 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 OCCIDENTE FRENTE A LA PARROQUIA	2	4	U	1	1							SE REVISA CTO 1, SE INSPECCIONA CAJAS Y LUMINARIAS	BA181105		7																	
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116012							1						1					

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9914		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo												Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Contactor	Fotocelda	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116688						1							1				
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116636						1							1				
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116589						1							1				
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116578						1							1				
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116535						1							1				
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116687						1							1				

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9914		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo														Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Contactor	Fotocelda	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116508						1							1				
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116586						1							1				
106766	CAMPO HERMOSO - CALLE 45 #0-51	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																			
106757	LA JOYA - varios sectores	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																			
106740	ALFONSO LOPEZ - CANCHA LA TORCIDA	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																			
106727	CAMPO HERMOSO - CALLE 45 # 2-12	1	2	U	1	1							SE REPARAN CONEXIONES SULFATADAS																			
106717	QUINTA ESTRELLA - varios sectores	1	2.5	U	1	1							REDES SULFATADAS, SE AJUSTAN CONEXIONES		2	2																

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9914		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo												Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Contactor	Fotocelda	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
106677	CAMPO HERMOSO - C - 45 # 0 -156 COLEGIO COOPERATIVO	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																			
106659	CAMPO HERMOSO - C - 45 # 0 -160	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																			
106619	LA JOYA - CRA 12 CON CALLE 36 CASA 1122	7	0.17	U	1	1							REQUIERE PODAS																			
106612	QUINTA ESTRELLA - CALLE 45 CARRERA 13 Y 14	1	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																			
106609	CAMPO HERMOSO - CANCHA CALLE 45 CON CARRERA 1 OCCIDENTE	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																			
106581	CAMPO HERMOSO - CARRERA 2A CON 47	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																			
106571	LA JOYA - VARIAS DIRECCIONES	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																			

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9914		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo												Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Contactor	Fotocelda	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
102406	PANTANO II - CALLE 35A 10W 32	2	8	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 111W	BA114383										1				1				
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 111W	BA114397	24									1				1				
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 65W	BA115364									1					1				
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 58W	BA115369								1						1				
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 58W	BA115375								1						1				
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 111W	BA115387										1				1				

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9914		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Contactor	Fotocelda	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X SCHREDER DE 56W	BA115381								1						1				
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 55W X CELSA 58W	BA115350								1						1				
102167	CAMPO HERMOSO - ALUM PUBLICO PARQUE LA VIDA CLL 45# 0 -51 cto 5 y cto 8 -protección disparada Posible falla eléct	3	0.33	U	1	1							REALIZADO POR OTRA CUADRILLA																					
Cantidades			**27.2**	**0**	**25**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**11**	**0**	**Material nuevo**	**66**	**12**	**2**	**1**	**3**	**1**	**9**	**4**	**1**	**6**	**1**	**2**	**1**	**22**	**1**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9914			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	4	6.6666667	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	25	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	11
2	Luminaria apagada	7	16.166667	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	14	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	25.3
3	Circuito apagado	2	2.3333333	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	14	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	25.3
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**56.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	1	0.1666667	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-17 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9914

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9949		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Cable Aluminio # 4	Luminaria Microled 92W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
107647	VILLAS DE ROMERO - CALLE 45 CON 13	1	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO													
Cantidades			**0.17**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9949			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	1	0.1666667	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.2
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.2
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-18 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9949

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9960		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																		Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 44W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
105130	VILLAS DE SAN IGNACIO - primera etapa	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																							
105107	13 DE JUNIO - CALLE 8N 18C-60	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																							
105055	BARRIO PORTAL DE LOS ANGELES - CALLE 40 CON CARRERA 20	2	6.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X CELSA DE 55W	BA105600									1											1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 80W X CELSA 106W	BA103276													1							1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 65W	BA104768											1									1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 106W	BA106552												1								1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 55W X CELSA 92W	BA119147																			1	1			

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9960		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																		Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 44W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 106W	BA154106	1		2	1	2							1						1			
105031	VILLAS DE SAN IGNACIO - CALLE 21NA 1-22 ETP 7	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																							
105003	13 DE JUNIO - CALLE 8N 18C-60	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																							
105002	VILLA ROSA - CALLE 9N CON CARRERAA 9 SOBRE LA CALLE 9N-MANZANA 27	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																							
104993	URB. BALCONES DE KENNEDY - calle 27 # 9a-32	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																							
104943	ASENTAMIENTO CAMINO DE PAZ - entrada a maria paz	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																							
104850	VILLA ROSA - asentamiento humano nuevo horizonte la mano de Dios	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																							

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9960		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																		Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 44W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
104839	ROSAL BAJO - CALLE 1 PEATONAL CON 1 TRANSVERSAL CASA 31	2	2.5	U	1	1							INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 92W	BA169298	1		2	1	2														1	1			
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 92W	BA169299	1	89	2	1	4														1	1			
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA DE 106W	BA169297			2		2							1											
104738	URB. BALCONES DE KENNEDY - cra 10 24-15	2	0.17	U	1			1				1	USUARIO NO CONTESTA																								
104733	KENNEDY - cra 11 10-03	2	0.17	U	1			1				1	USUARIO NO CONTESTA																								
104686	VILLA ROSA - villa Rosa los tanques	2	4.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 60W	BA179996						1									1								
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 60W	BA180060						1									1								

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9960		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																	Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 44W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 60W	BA178819						1										1							
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 60W	BA178854						1										1							
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 120W	BA178102						1												1					
													SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIÓN	BA101372																							
													SE REPONEN REDES Y SE HABILITAN LUMINARIAS	BA102935			18																				
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 88W	BA101964															1				1				

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9960		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																		Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 44W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 106W	BA101957											1							1			
102890	ALTOS DEL PROGRESO - VARIAS DIRECCIONES	2	0.17	U	1					1		1	USUARIO NO CONTESTA																							
102715	VILLA ROSA - SECTOR 4-5-6	1	4.5	U	1	1							MANTENIMIENTO A LUMINARIA DE 55W	BA102872																			1			
													SE HABILITAN REDES REVENTADAS	BA102757																							
													SE HABILITAN REDES REVENTADAS	BA059294		36																					
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 58W	BA102779										1									1			
102618	CAMPESTRE NORTE COLORADOS - CARRERA 30 # 51AN-09	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																							

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9960		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																	Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 44W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
102381	BARRIO PORTAL DE LOS ANGELES - CARRERA 20G # 43-10 PRIMERA ENTRADA	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																							
102345	VILLAS DE SAN IGNACIO - FINCA LIMONAR SECTOR VILLA VALENCIA	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR EXPANSIÓN																							
102322	CAFE MADRID - CIUDADELA LA ESTACIÓN TORRE 1A APARTAMENTO 104	2	8	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 88W X CELSA DE 111W	BA104899												1							1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 88W X CELSA DE 111W	BA104892													1						1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 111W	BA105224													1						1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 50W	BA181545						1									1							

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9960		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 44W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 90W	BA179496					1										1						
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 90W	BA178451					1										1						
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 90W	BA178287					1										1						
102290	CAMPO MADRID_ ETAPA-1 Y ETAPA -2 - CARRERA 10AN # 25-13	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 111W	BA045556													1						1			
107543	VILLA LUZ CAMPESTRE M26 CASA 3	2	12	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 44W	BA103107							1												1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 44W	BA103318							1												1			

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9960		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																	Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 44W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 123W	BA103746						1												1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 106W	BA103887											1							1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 106W	BA103845									1									1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 88W	BA103874													1					1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 88W	BA103233													1					1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 88W	BA103269													1					1			

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9960		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																						Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 44W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
													SE INSTALA PUNTO NUEVO DE CELSA 88W	BA063669	1		2		2									1				1				
													SE INSTALA PUNTO NUEVO DE CELSA 88W	BA172419	1		2		2									1				1				
Cantidades			**40.8**	**0**	**21**	**12**	**5**	**2**	**0**	**1**	**1**	**4**	**0**	**Material nuevo**	**5**	**125**	**30**	**3**	**14**	**9**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**7**	**3**	**6**	**5**	**3**	**1**	**3**	**26**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9960			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	1	4.5	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	21	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	4
2	Luminaria apagada	11	34.833333	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	12	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	39.3
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	12	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	39.3
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	5	**% DE CUMPLIMIENTO**	**75.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-19 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9960

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9970		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo														Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Borneras	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible de vidrio	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
107940	LA JOYA - CARRERA 4 #37-74 ATRÁS DEL RECREAR	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES																					
107893	VILLA ALEGRÍA I - Km 4 via al mar Manzana G casa 3	2	9	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 250W X CELSA DE 111W	BA169292		2										1								
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 250W X CELSA DE 111W	BA169293		2										1								
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 250W X CELSA DE 111W	BA169294		2										1								
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 250W X CELSA DE 111W	BA169295		2										1								
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 250W X CELSA DE 106W	BA169296		2								1										

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9970		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo												Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Borneras	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible de vidrio	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 250W X CELSA DE 111W	BA169290		2	2		2						1								
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 67W X CELSA DE 58W	BA103347		2							1										
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 39W	BA103898						1													
													SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIONES	BA103243																			
107774	VILLA ROSA - CALLE 13DN # 19-113	2	4.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 58W	BA101350									1						1				
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 60W	BA179924				1								1							

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9970		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo												Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Borneras	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible de vidrio	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 60W	BA178707				1										1						
													SE REALIZA TRASLADO DE LUMINARIA A OTRO APOYO	BA101659																				
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 60W	BA179684				1										1						
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 60W	BA179787				1										1						
													SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIONES	BA101656																				
													SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIONES	BA101455																				
													SE REVISA LUMINARIA, FUNCIONANDO OK	BA101576																				

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9970		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo												Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Borneras	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible de vidrio	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 50W X DXPRO DE 60W	BA179278				1									1						
													SE REALIZA MANTENIMIENTO A REFLECTOR 200W	BA065212																1				
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 50W X CELSA DE 50W	BA102113							1									1				
													SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIONES	BA101607	1																			
													SE REVISA LUMINARIA DIRECTA CELSA DE 80W	BA101311																1				
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 111W	BA101617											1					1				

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9970		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo														Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Borneras	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible de vidrio	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 92W	BA101687														1	1				
107749	VILLA ROSA - CALLE 21 NRO. 15-91 VILLA ROSA	2	1	U	1	1							SE REALIZAN AJUSTE DE CONEXIONES POR CONDUCTOR SULFATADO	BA101358																			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 92W	BA101293														1	1				
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 55W	BA101539							1								1				
													SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIÓN	BA102049																			
107631	VILLA ROSA - carrera 21c #13cn villa rosa manzana 14	1	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO																				

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9970		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo												Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Borneras	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible de vidrio	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
107453	VILLA ROSA - CANCHA DEL HOYO	2	2	U	1	1							CAMBIO DE REFLECTOR X REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA184342				1									1							
													CAMBIO DE REFLECTOR X REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA182251				1									1							
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 39W	BA101599						1														
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO 250W X CELSA 106W	BA169291										1										
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO 250W X CELSA 111W	BA169289											1									

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9970		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo														Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Borneras	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible de vidrio	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
107452	VILLA ROSA - PEATONALES DE LA MANZANA 14 (5 LUMINARIAS) Y MANZANA 9 (3 LUMINARIAS) Y LA MANZANA 26 (1 LUMINARIA)	1	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO																					
107360	URB.LA INMACULADA - RESERVA LA INMACULADA FASE I	1	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO																					
107269	VILLA ROSA - CANCHA COSMOS Y ESTACION DE BUSES	1	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO																					
107132	VILLA ROSA - CALLE 20 #19-63 MANZANA 36	2	0.67	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 92W	BA101987														1					
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 92W	BA101524														1					

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9970		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo														Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Borneras	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible de vidrio	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
107131	VILLA ROSA - CALLE 21N CON 28 MANZANA 40	1	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO																				
107094	VILLA ROSA - CALLE 21 CON CRA 20	1	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO																				
107073	VILLA ROSA - CALLE 9B # 19-30 MANZANA 25	1	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO																				
106889	VILLA ROSA - ESTACION DE BUSES BAJANDO HACIA LA MZ 39	1	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO																				
Cantidades			**18.7**	**0**	**14**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**Material nuevo**	**1**	**14**	**2**	**7**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**2**	**7**	**2**	**5**	**4**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9970			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	8	1.3333333	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	14	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	1
2	Luminaria apagada	5	17.166667	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	13	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	18.5
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	13	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	18.5
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**92.9%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-20 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9970

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9992		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Cable Aluminio # 4	Luminaria Microled 92W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Arrancador 150/400W	Arrancador 70W	Balasto 150W	Balasto 250W	Balasto 70W
107871	CAMPO HERMOSO - CALLE 45 #0-51 LABORATORIO ANIMAL	3	1.5	U	1	1							SE REINICIA CTO Y SE HABILITAN LUMINARIAS EN EL SECTOR	BA145603												
Cantidades			**1.5**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9992			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	1.5
3	Circuito apagado	1	1.5	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	1.5
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-21 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9992

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	10010		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo				Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Fotocelda	Timer	Proyector DX PRO 90W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
107949	VILLAS DE ROMERO - CARRERA 9A CON CALLE 45A CERCA A LA CASETA DE VIGILANCIA	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											
107937	LA JOYA - CRA 4 ENTRE CALLE 37 Y 39	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											
107892	LA JOYA - CARRERA 19 OCCIDENTE CON CALLE 36 CANCHA	2	4.5	U	1	1							SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIONES Y SE HACE CAMBIO DE TIMER	BA145863		1								
													SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIONES	BA114357										
													CAMBIO DE REFLECTOR 150W X REFLECTOR DXPRO 90W	BA182334	1		1							

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	10010		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo				Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Fotocelda	Timer	Proyector DX PRO 90W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
													CAMBIO DE REFLECTOR 200W X REFLECTOR DXPRO 90W	BA182356	1		1								
													CAMBIO DE REFLECTOR 200W X REFLECTOR DXPRO 90W	BA182281	1		1								
107824	QUINTA ESTRELLA - CARRERA 13BW # 45A-13	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES												
107694	ALFONSO LOPEZ - CALLE 44 CON 6	2	1.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 55W X CELSA DE 92W	BA115075				1	1						
													CAMBIO DE REFLECTOR SYLVANIA 200W X REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA181949	1		1								

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	10010		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo				Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Fotocelda	Timer	Proyector DX PRO 90W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
													CAMBIO DE REFLECTOR SYLVANIA 200W X REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA181835	1		1							
107669	CAMPO HERMOSO - carrera 2a # 47-25 frente a la cárcel	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											
107629	QUINTA ESTRELLA - calle43a-14bw-28	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											
107617	CAMPO HERMOSO - C 47 # 10 OCC - 51	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											
107611	CAMPO HERMOSO - CALLE 47 ENTRE CARRERA 11 OCCIDENTE JUNTO AL CAI	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											
107526	RINCON DE LA PAZ - ENTRADA	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											
107515	CAMPO HERMOSO - CRA 9 NO. 47-13	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	10010		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo				Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Fotocelda	Timer	Proyector DX PRO 90W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
107211	QUINTA ESTRELLA - CALLE 45 BAJANDO HASTA LLEGAR AL BARRIO RESERVA DE LA INMACULADA DOS	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											
106715	LA INMACULADA - CARRERA 57W # 44-14	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											
106557	JOSE A. GALAN - ESCENARIOS DEPORTIVOS	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											
103756	RINCON DE LA PAZ - CALLE 49 # 50AW-38 CASA 54	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES											
Cantidades			**8.17**	**0**	**15**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**	**0**	**Material nuevo**	**5**	**1**	**5**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 10010			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	15	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	13
2	Luminaria apagada	2	6	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	2	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	6.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	2	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	6.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**13.3%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-22 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 10010

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	10014		Estado reporte									Estado punto luminoso		Material nuevo								Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Cable Aluminio # 4	Luminaria Microled 92W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
107982	TEJAR NORTE - CALLE 19 #6-21	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES														
107389	VILLAS DE GIRARDOT - VILLAS DE GIRARDOT	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES														
107275	DIVINO NIÑO - BARRIO DIVINO NIÑO - HABLAR CON LA PRESIDENTA ANAYIBE	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR FIN DE MES														
Cantidades			**0.5**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 10014			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	3	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	3
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-23 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 10014

OT	10012		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
107671	EL NOGAL - VIA PRINCIPAL DESDE PUENTE DE COLORADOS HASTA EL NOGAL	2	0.17	R	1		1						REPORTE REPETIDO												
107153	EL NOGAL - NOGAL 2 SECTOR SAN PEDRO CASA 91	2	0.17	R	1		1						REPORTE REPETIDO												
106794	EL NOGAL - VIA RIONEGRO CASA 147 NOGAL 1 CORREGIMIENTO 1	2	8	R	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 250W X CELSA DE 111W	BA169288	22	2	2		1						
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DE CELSA DE 92W	BA169287		2	2				1	1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 92W	BA103824							1	1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 92W	BA103681							1	1			

OT	10012		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 92W	BA103688							1	1			
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179186				1		1					
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179774				1		1					
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179012				1		1					
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178746				1		1					
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179106				1		1					

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	10012		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria Microled 92W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A
106647	EL NOGAL - BARRIO EL NOGAL	2	0.17	R	1		1						REPORTE REPETIDO												
106635	EL NOGAL - CALLE 59 #10B-07 ENTRADA NOGAL 2	2	0.17	R	1		1						REPORTE REPETIDO												
106068	EL NOGAL - KM4 VIA AL MAR	2	0.17	R	1		1						REPORTE REPETIDO												
105032	EL NOGAL - Nogal 2 Sector 2 Casa 25	7	0.17	R	1				1			1	DEPENDE DE LA CUADRILLA DE PODAS													
Cantidades			**9**	**0**	**7**	**1**	**5**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**Material nuevo**	**22**	**4**	**4**	**5**	**1**	**5**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 10012			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	7	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	1
2	Luminaria apagada	1	8	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	8.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	8.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	5	**% DE CUMPLIMIENTO**	**50.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-24 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 10012

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT 830.506.952-0

INFORME N° 8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

OT	9896		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Cable Aluminio # 4	Luminaria Microled 92W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w
107430	EL LIMONCITO - CALLE 14 NO. 50-244	4	0.67	U	1	1							SE REALIZA MANTENIMIENTO A LUMINARIA POR FOTOCONTROL	BA178763									1				
Cantidades			**0.67**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACIÓN ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9896			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.7
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	1	0.6666667	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.7
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-25 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9896

5.2. RELACIÓN DE MATERIALES GASTADOS Y REINTEGRADOS

Durante el periodo correspondiente del 01 al 31 de mayo de 2024, se relacionan cuadros de materiales nuevos y reutilizados gastados y reintegrados por las cuadrillas del grupo 2.
Ver anexo 7 Reintegro de material reutilizado

5.2.1. Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1

Orden de trabajo		9912		9932		9947		9950		9961		9977		9959		9988		10003		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Aislador tipo carrete	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Brazo galvanizado 1 mt	Und	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Cable Aluminio # 6	Ml	0	0	0	0	25	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	34	0	459	0
Cable encauchetado 3*14	Ml	0	0	3	0	6	0	6	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
Cinta bandit	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	2	0	0	0	0	0	0	0	32	0
Collarín 4-5"	Und	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Conector penetración	Und	0	0	0	0	4	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	4	0	18	0
Fotocelda	Und	10	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
Fusible de vidrio	Und	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0
hebilla	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	3	0	0	0	0	0	0	0	23	0
Luminaria Deltaled 123W	Und	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Luminaria Sepialed II 70W	Und	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Luminaria Sepialed II 88W	Und	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Percha 1 puestos	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Luminaria DX PRO M4-2 60W	Und	6	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
Luminaria DX PRO P2-2 50W	Und	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
Luminaria DX PRO 90W	Und	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0

Tabla 5-26 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1

5.2.2. Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2

Orden de trabajo		9913		9954		9979		10000		10011		10017		9846		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Aislador tipo carrete	Und	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
Brazo galvanizado 1 mt	Und	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Cable Aluminio # 6	Ml	90	0	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	0
Cable encauchetado 3*14	Ml	54	0	66	0	29	0	0	0	3	0	0	0	2	0	154	0
Cinta bandit	Und	8	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
Collarín 4-5"	Und	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Conector Ap1	Und	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Conector penetración	Und	14	0	6	0	12	0	0	0	0	0	0	0	4	0	36	0
Fotocelda	Und	5	0	11	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	21	0
Fusible de vidrio	Und	0	0	6	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	12	0
hebilla	Und	8	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
Luminaria Deltaled 123W	Und	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0
Luminaria Deltaled 135W	Und	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Luminaria Deltaled 161W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Luminaria Sepialed 16W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16	0
Luminaria Sepialed 49W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Luminaria Sepialed II 111W	Und	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Luminaria Sepialed II 140W	Und	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Luminaria Sepialed II 88W	Und	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Percha 1 puestos	Und	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
Proyector DX PRO 90W	Und	5	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	11	0
Luminaria DX PRO M4-2 60W	Und	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0
Luminaria DX PRO 150W	Und	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0

Tabla 5-27 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2

5.2.3. Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3

Orden de trabajo		9914		9949		9960		9970		9992		10010		10014		10012		9896		Cantidades	
Material	**Und**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**
Borneras	Und	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Brazo galvanizado 1 mt	Und	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Cable Aluminio # 6	Ml	66	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	213	0
Cable encauchetado 3*14	Ml	12	0	0	0	30	0	14	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	60	0
Collarín 4-5"	Und	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Conector penetración	Und	2	0	0	0	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	22	0
Contactor	Und	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Fotocelda	Und	3	0	0	0	9	0	7	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	29	0
Fusible de vidrio	Und	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Luminaria Deltaled 123W	Und	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Luminaria Deltaled 44W	Und	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Luminaria Koreled 40W	Und	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Luminaria Microled 39W	Und	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Luminaria Microled 50W	Und	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Luminaria Microled 55W M4-1	Und	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Luminaria Sepialed 16W	Und	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Luminaria Sepialed 65W	Und	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Luminaria Sepialed II 106W	Und	6	0	0	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
Luminaria Sepialed II 111W	Und	0	0	0	0	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	0
Luminaria Sepialed II 88W	Und	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
Timer	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Proyector DX PRO 90W	Und	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Luminaria DX PRO M4-2 60W	Und	1	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	16	0
Luminaria DX PRO 90W	Und	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Luminaria DX PRO 120W	Und	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Luminaria Microled 92W	Und	1	0	0	0	3	0	4	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	13	0

Tabla 5-28 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3

5.2.4. Consolidado material nuevo gastado y reintegrado grupo 2

Relación material nuevo		Cuadrilla 1					Cuadrilla 2					Cuadrilla 3					Grupo 2			
Material	Und	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Sumi	Gast	Devo	Disp
Aislador tipo carrete	Und	0	6	5	0	1	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	12	11	0	1
Borneras	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0
Brazo galvanizado 1 mt	Und	1	6	7	0	0	3	2	5	0	0	0	8	5	0	3	20	17	0	3
Cable Aluminio # 6	Ml	297	400	459	0	238	229	650	660	0	219	0	230	213	0	17	1806	1332	0	474
Cable encauchetado 3*14	Ml	42	0	25	0	17	10	180	154	0	36	40	20	60	0	0	292	239	0	53
Cinta bandit	Und	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3	3	0	0
Collarín 4-5"	Und	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	3	0	3	0	0	6	6	0	0
Conector Ap1	Und	0	0	0	0	0	16	0	4	0	12	0	0	0	0	0	16	4	0	12
Conector penetración	Und	0	30	18	0	12	0	40	36	0	4	0	50	22	0	28	120	76	0	44
Contactor	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Fotocelda	Und	0	20	17	0	3	6	15	21	0	0	2	27	29	0	0	70	67	0	3
Fusible de vidrio	Und	54	0	8	0	46	44	0	12	0	32	2	0	2	0	0	100	22	0	78
hebilla	Und	58	0	23	0	35	19	0	14	0	5	0	0	0	0	0	77	37	0	40
Luminaria Deltaled 123W	Und	0	4	1	0	3	0	4	4	0	0	0	2	1	0	1	10	6	0	4
Luminaria Deltaled 135W	Und	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Luminaria Deltaled 161W	Und	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1
Luminaria Deltaled 44W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0
Luminaria Koreled 40W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Luminaria Microled 39W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	2	0	0
Luminaria Microled 50W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Luminaria Microled 55W M4-1	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	2	0	0
Luminaria Sepialed 16W	Und	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	9	9	0	0	25	25	0	0
Luminaria Sepialed 49W	Und	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	8	0	8	0	0	10	10	0	0
Luminaria Sepialed 65W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	2	0	0
Luminaria Sepialed II 106W	Und	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	18	15	0	3
Luminaria Sepialed II 111W	Und	0	2	0	0	2	0	2	1	0	1	10	1	11	0	0	15	12	0	3
Luminaria Sepialed II 140W	Und	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	1
Luminaria Sepialed II 70W	Und	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Luminaria Sepialed II 88W	Und	0	4	4	0	0	0	2	2	0	0	0	6	6	0	0	12	12	0	0
Percha 1 puestos	Und	0	6	5	0	1	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	12	11	0	1
Timer	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Proyector DX PRO 90W	Und	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	2	5	7	0	0	18	18	0	0
Luminaria DX PRO M4-2 60W	Und	0	16	13	0	3	0	10	4	0	6	0	16	16	0	0	42	33	0	9
Luminaria DX PRO P2-2 50W	Und	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0
Luminaria DX PRO 90W	Und	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	5	5	0	0
Luminaria DX PRO 120W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0
Luminaria DX PRO 150W	Und	0	0	0	0	0	0	22	11	11	0	0	0	0	0	0	22	11	11	0
Luminaria Microled 92W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	13	0	5	18	13	0	5

Tabla 5-29 Consolidado material nuevo gastado y reintegrado Grupo 2

5.2.5. Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1

NO SE UTILIZA MATERIAL DE SEGUNDA

Relación material reutilizado Cuadrilla 1			
Material	**Und**		**Total, Material**
Arrancador 70W	Und	0	0
Arrancador 150/400W	Und	0	0
Balasto 70W	Und	0	0

Tabla 5-30 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1

5.2.6. Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2

Material	Und	20/05/2024	Total Material
Poste metálico	Und	5	5

Tabla 5-31 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2

5.2.7. Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3

NO SE UTILIZA MATERIAL DE SEGUNDA

Relación material reutilizado Cuadrilla 1			
Material	**Und**		**Total, Material**
Arrancador 70W	Und	0	0
Arrancador 150/400W	Und	0	0
Balasto 70W	Und	0	0

Tabla 5-32 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3

Ver anexo 7 Reintegro de material reutilizado

5.2.8. Consolidado material reutilizado gastado y reintegrado grupo 2

RELACIÓN MATERIAL REUTILIZADO GRUPO 2					
Material	**Und**	**CUADRILLA 1**	**CUADRILLA 2**	**CUADRILLA 3**	**Total Material**
Poste metálico	Und	0	5	0	5

Tabla 5-33 Relación material reutilizado gastado y reintegrado Grupo 2

Ver anexo 8 Entrada de material


5.3. INDICADOR TIEMPO DE RESPUESTA A REPORTES ASIGNADOS

A continuación, se describe el tiempo de respuesta a los reportes asignados al grupo 2, durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de mayo de 2024.

5.4. TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 1

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MES DE MAYO G2C1			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**TIEMPO**
1	Zona sin iluminacion	5	9.5
2	Luminaria apagada	12	11.6666667
3	Circuito apagado	0	0
4	Luminaria Intermitente	0	0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0
6	Luminaria Directa	1	0.33333333
7	Podas	3	0.5
8	Daño infraestructura	0	0
9	Deterioro infraestructura	2	5
10	Riesgo eléctrico	0	0
11	Robo infraestructura	0	0
12	Reposición de redes	2	5
13	Telegestión	0	0

Tabla 5-34 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 1




Gráfica 1. Indicadores de desempeño mes de mayo C1G2

De acuerdo a los resultados obtenidos en este periodo, se evidencio que los daños solucionados por la cuadrilla 1 fueron ***1. Zona sin iluminacion y 2. Luminaria apagada***; atendiendo sectores importantes en las comunas del norte habilitando la iluminacion en estos sectores.

5.5. TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 2

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MES DE MAYO G2C2			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO
1	Zona sin iluminacion	1	8
2	Luminaria apagada	5	35.5
3	Circuito apagado	0	0
4	Luminaria Intermitente	0	0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0
6	Luminaria Directa	0	0
7	Podas	0	0
8	Daño infraestructura	0	0
9	Deterioro infraestructura	0	0
10	Riesgo eléctrico	0	0
11	Robo infraestructura	1	64
12	Reposición de redes	0	0
13	Telegestión	1	1

Tabla 5-35 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 2




Gráfica 2. Indicadores de desempeño mes de mayo C2G2

De acuerdo a los resultados obtenidos en este periodo, se evidencio que los daños que mas se atendieron por la Cuadrilla 2 fueron ***2. Luminaria apagada y 11. Robo de infraestructura***, se realizaron instalacion de puntos nuevos en la via chimita – café madrid haciendo la reposicion de luminarias quemadas e instalacion de puntos nuevos en los apoyos que no contaban con luminarias, Las luminarias retiradas fueron devueltas a la bodega de alumbrado publico de Bucaramanga.

5.6. TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 3

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MES DE MAYO G2C3			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO
1	Zona sin iluminacion	14	12.6666667
2	Luminaria apagada	26	82.1666667
3	Circuito apagado	3	3.83333333
4	Luminaria Intermitente	1	0.66666667
5	Luminaria con baja intensidad	0	0
6	Luminaria Directa	0	0
7	Podas	1	0.16666667
8	Daño infraestructura	0	0
9	Deterioro infraestructura	0	0
10	Riesgo eléctrico	0	0
11	Robo infraestructura	0	0
12	Reposición de redes	0	0
13	Telegestión	0	0

Tabla 5-36 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 3



Gráfica 3. Indicadores de desempeño mes de mayo C3G2

De acuerdo a los resultados obtenidos en este periodo, se evidencio que los daños que mas se atendieron por la Cuadrilla 3 fueron ***2. Luminaria apagada***, se realizaron instalaciones en el barrio La Joya, café madid, villa rosa y villa alegria. Las luminarias retiradas fueron devueltas a la bodega de alumbrado publico de Bucaramanga.


6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante el presente periodo se realizaron actividades de mantenimiento preventivo en las comunas 1,4,5,8,9, corregimiento 1

.

MAYO		G2C1		G2C2		G2C3		TOTAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD G2C1	TIEMPO G2C1	CANTIDAD G2C2	TIEMPO G2C2	CANTIDAD G2C3	TIEMPO G2C3	CANTIDAD	TIEMPO
1	Zona sin iluminacion	5	9.5	1	8	14	12.6667	20	30.1667
2	Luminaria apagada	12	11.6667	5	35.5	26	82.1667	43	129.333
3	Circuito apagado	0	0	0	0	3	3.83333	3	3.83333
4	Luminaria Intermitente	0	0	0	0	1	0.66667	1	0.66667
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Luminaria Directa	1	0.33333	0	0	0	0	1	0.33333
7	Podas	3	0.5	0	0	1	0.16667	4	0.66667
8	Daño infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Deterioro infraestructura	2	5	0	0	0	0	2	5
10	Riesgo eléctrico	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Robo infraestructura	0	0	1	64	0	0	1	64
12	Reposición de redes	2	5	0	0	0	0	2	5
13	Telegestión	0	0	1	1	0	0	1	1

Tabla 6-1 Relación del tiempo atención de reportes urbano GRUPO 2 por cuadrilla



Gráfica 4. Indicadores de desempeño mes de mayo GRUPO 2

7. MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA

SUMINISTRO DE MATERIAL GRUPO 2 – CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS							
Material para suministrar	Unidad	Periodo 1			Total Suministrado	Valor unitario	Valor pendiente por causar
		C 1	C2	C3			
DISCO DE CORTE	UND	5	5	5	15	$ 5,698.50	$ 85,477.50
CINTA DE COLORES	UND	40	40	40	120	$ 3,346.00	$ 401,520.00
HEBILLAS	UND	10	10	10	30	$ 923.33	$ 27,699.90
CINTA AUTO FUNDENTE	KG	0	1	0	1	$ 55,317.00	$ 55,317.00
CONECTOR DE PENETRACIÓN	UND	0	20	0	20	$ 6,876.50	$ 137,530.00
							$ 707,544.40

Tabla 7-1 Relación de material suministrado

8. INDICADORES DE GESTIÓN MENSUAL

8.1. NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS

Se obtiene la cantidad y estado de reportes atendidos por las todas las cuadrillas del grupo 2 durante el periodo realizado del 01 al 31 de mayo de 2024.

Estado ordenes de trabajo								
Cuadrilla	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**9**	98	25	1	1	2	0	69
		100%	26%	1%	1%	2%	0%	70%
2	**7**	51	12	10	0	0	1	28
		100%	24%	20%	0%	0%	2%	55%
3	**9**	88	45	10	2	1	1	29
		100%	51%	11%	2%	1%	1%	33%
Cantidades	**25**	237	82	21	3	3	2	126
Porcentaje de ejecución		**100.00%**	**34.60%**	**8.86%**	**1.27%**	**1.27%**	**0.84%**	**53.16%**

A	Reportes Asignados	E	Reportes no ejecutados por depender de otros entes
B	Reportes Solucionados	F	Reportes no ejecutados por falta de material
C	Reportes repetidos o ya ejecutados	G	Reportes no ejecutados por otros motivos
D	Reportes no ejecutados por falta de información	**GRUPO 2**	

Tabla 8-1 Relación de reportes asignados vs atendidos

8.2. LONGITUD DE RED REPARADA DE A.P (EN METROS)

Para este periodo se instaló aluminio calibre N° 6 suministrado por la oficina de alumbrado público de la siguiente forma:

CANTIDAD DE RED INSTALADA Y REPARADA				
EJECUTADO	**OT**	**REPORTE**	**CANTIDAD (ML)**	**OBSERVACIÓN**
C1	9947	107636	25	SE HABILITA LUMINARIA CON INSTALACIÓN DE REDES
C1	9961	105156	400	INSTALACIÓN DE LUMINARIA DXPRO 60W
C1	10003	108031	24	REPOSICIÓN DE RED QUE SE ENCONTRABA QUEMADA
C1	10003	108030	10	SE REALIZA HINCADA DE POSTERIA Y SE REINSTALA REFLECTOR
Total aluminio (ml)			**459**	**TOTAL ALUMINIO NO. 6 S8000 CUADRILLA 1**
C2	9913	106809	90	REPOSICIÓN DE REDES BA 121827
C2	9979	107764	280	AJUSTE DE CONEXIÓN DE LA LUMINARIA
C2	9979	107764	210	SE REALIZA TENDIDO DE REDES
C2	9979	107764	80	SE HACE TENDIDO DE RED Y SE HABILITAN 11 LUMINARIAS
Total aluminio (ml)			**660**	**TOTAL ALUMINIO NO. 6 S8000 CUADRILLA 2**
C3	9914	106717	2	REDES SULFATADAS, SE AJUSTAN CONEXIONES
C3	9914	102406	24	CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 111W

C3	9914	107146	40	INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 120W
C3	9960	104839	89	INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 92W
C3	9960	102715	36	SE HABILITAN REDES REVENTADAS
C3	10012	106794	22	CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 250W X CELSA DE 111W
Total aluminio (ml)			**213**	**TOTAL ALUMINIO NO. 6 S8000 CUADRILLA 3**
Grupo 2			**1332**	**Cantidad aluminio instalado**

Tabla 8-2 Relación aluminio reparado e instalado por el Grupo 2

8.3. CANTIDAD DE APOYOS HINCADOS Y APLOMADOS

CUADRILLA	ORDEN	REPORTE	FOTOGRAFÍA
2	9913	106809 - CAFE MADRID - CALLE 40 # 9N-296	
2	9913	101679 - LA INMACULADA - CARRERA 57W # 44-14 TORRE 3	 

2	9979	107764 - CAFE MADRID - SECTOR DE LA CEMENTO HACIA VILLAS DE SAN IGNACIO	 
3	9914	107146 - PRIMERO DE MAYO - CALLE 45 ENTRE 12 Y 12A	 

9. ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA CALIDAD DEL PROYECTO

9.1. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

En la tabla se muestra los equipos de medición utilizados por las cuadrillas que conforman el Grupo 2 durante el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024.

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			CANTIDAD DE EQUIPOS DISPONIBLES	ÚLTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	PRÓXIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO
EQUIPO	FABRICANTE	SERIE				
TELUROMETRO O MEDIDOR DE TIERRA	MEGABRAS	OA 3169 B	1 UND	19/07/2023	18/07/2024	CERTIFICADO
CUADRILLA 1						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	S:1474603 KEW 2117R	1 UND	10/06/2023	9/06/2024	CONTRASTACIÓN PINZA
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	S:1474600 KEW 2117R	1 UND	10/06/2023	9/06/2024	
CUADRILLA 2						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	S:1474590 KEW 2117R	1 UND	10/06/2023	9/06/2024	CONTRASTACIÓN PINZA
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	S:1474591 KEW 2117R	1 UND	10/06/2023	9/06/2024	
CUADRILLA 3						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	S:1474601 KEW 2117R	1 UND	10/06/2023	9/06/2024	CONTRASTACIÓN PINZA
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	S:1474687 KEW 2117R	1 UND	4/06/2023	3/06/2024	
OBSERVACIÓN	LAS PINZAS VOLTIOAMPERIMETRICAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS MEDICIONES EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS ESTÁN CALIBRADAS DE ACUERDO CON EL EQUIPO PATRÓN NOMBRADO.					

Tabla 9-1 Relación equipos de medición Grupo 2

Ver anexo 10 Certificado de equipos

9.2. MUESTREO DE MATERIALES INSTALADOS POR LAS CUADRILLAS

Para el presente periodo, se realiza verificación de materiales instalados por las cuadrillas del grupo 2.

Ver anexo 11 Revisión muestreo de materiales

REALIZADO	CÓDIGO REPORTE	BARRIO	MATERIALES	CÓDIGO BA
C1	107636	GIRARDOT - CALLE 23 #13-29	Brazo galvanizado - 1 Und Cable aluminio #6 - 25 Ml Cable encauchetado 3x14 - 6 Ml Collarin 4-5” - 2 Und Conector penetración - 4 Und Fusible de vidrio - 4 Und Luminaria 123W - 1 Und Luminaria 58W - 1 Und Luminaria 88W - 1 Und Fotocelda - 4 Und	BA110276 APOYO 3629511 BA110268 APOYO 1920456 BA110266 BA110429
C2	99059	CAMPO HERMOSO - ALUM PUBLICO PARQUE LA VIDA CLL 45# 0 -51	Cable encauchetado 3x14 - 3 Ml Conector AP1 - 4 Und Conector penetración - 4 Und Fotocelda - 2 Und Proyecto Dxpro 90W - 2 Und	BA182239 BA182362 APOYO 8812269

C3	106852	LA JOYA - CALLE 37 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 OCCIDENTE FRENTE A LA PARROQUIA	Luminaria 16W - 9 Und Fotocelda - 9 Und	BA116012 BA116688 BA116636 BA116589 BA116578 BA116535 BA116687 BA116508 BA116586
HALLAZGO		**SE ENCUENTRA A SATISFACCIÓN**		

Tabla 9-2 Muestreo de materiales instalados por Cuadrilla

10. PUNTOS LUMINOSOS INSTALADOS E IDENTIFICADOS

10.1. CAMBIO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN GARANTÍA

La siguiente tabla contiene la información de las luminarias de tecnología led nuevas instaladas o cambiadas por las cuadrillas del grupo 2 CILJ SAS en el presente periodo.

- C1: Se realiza el cambio 21 luminarias DXPRO y 6 luminarias CELSA.
- C2: Se realiza el cambio 23 de luminarias DXPRO y 26 luminarias CELSA.
- C3: Se realiza el cambio 29 de luminarias DXPRO, 84 luminarias CELSA y 1 luminaria SCHREDER.

- **CUADRILLA 1**

OT	9912		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
107289	URB. TEJAR NORTE II - C 14AN K 10B	2	2	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA181318
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X LUMINARIA DXPRO DE 60W	BA179192
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X LUMINARIA DXPRO DE 60W	BA180041
107240	URB. BALCONES DE KENNEDY - VARIAS DIRECCIONES	2	3	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179288
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA180048
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA178495
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179793
107236	VILLA ROSA - CALLE 13 BN -20-41 MZ 15	2	1.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X	BA181722

OT	9912		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
													LUMINARIA DXPRO DE 50W	
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA181777
102296	CAFE MADRID - CRA 8 35N 79	2	0.17	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179357
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA178354
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 70W	BA104666
Cantidades			**10.3**	**0**	**25**	**13**	**1**	**0**	**2**	**0**	**9**	**11**	**0**	**Material nuevo**

Tabla 10-1 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9912

OT	9947		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
107636	GIRARDOT - CALLE 23 #13-29	1	8	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X CELSA DE 123W	BA110276
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO LUMINARIA DE 88W	APOYO 3629511
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 50W X LUMINARIA CELSA DE 58W	APOYO 1920456
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 80W X LUMINARIA DE 88W	BA110266
Cantidades			**8**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**

Tabla 10-2 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9947

OT	9950		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
107411	KENNEDY – CALLE 23 CON CRA 10 BAJANDO UNAS ESCALERAS	2	2	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181611
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178975
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178953
107277	VILLA ROSA – CANCHA FUTBOL ESTACION DE BUSES	2	2	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA180581
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181720
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 88W	BA101444
Cantidades			**4.33**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**

Tabla 10-3 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9950

OT	9961		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
105156	CAFÉ MADRID – sector el cable – carrera 6 # 43n-07	1	0.17	U	1	1							INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 60W	BA179677
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 60W	BA178811
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 60W	BA178969
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 60W	BA179327
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 60W	BA178799
Cantidades			**3.5**	**0**	**21**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**20**	**0**	**Material nuevo**

Tabla 10-4 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9961

- **CUADRILLA 2**

OT	9913		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
106809	CAFE MADRID - CALLE 40 # 9N-296	2	1.5	U	1	1							INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 140W	BA159617
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 123W	BA159616
101679	LA INMACULADA - CARRERA 57W # 44-14 TORRE 3	2	7	U	1	1							INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA DE 88W	BA159618
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO REFLECTOR DXPRO 90W	BA181857
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO REFLECTOR DXPRO 90W	BA182299
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO REFLECTOR DXPRO 90W	BA182337
99059	CAMPO HERMOSO - ALUM PUBLICO PARQUE LA VIDA CLL 45# 0 -51	1	8	U	1	1							CAMBIO DE REFLECTOR APAGADO X REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA182239
													CAMBIO DE REFLECTOR APAGADO X REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA182362
Cantidades			**20.2**	**0**	**25**	**3**	**9**	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**	**0**	**Material nuevo**

Tabla 10-5 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9913

OT	9954		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
107665	VILLAS DE SAN IGNACIO_ZONA IDUS_CHIMITA_BAVARIA II - CAFE VIA CHIMITA - GIRÓN	2	12	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA SCHREDER 157W X DXPRO 150W	BA177936
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 150W	BA177796
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 150W	BA177593
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 150W	BA177874

OT	9954		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 150W	BA177841
													CAMBIO DE LUMINARIA SCHREDER X DXPRO DE 150W	BA177612
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 150W	BA177666
													CAMBIO DE LUMINARIA SCHREDER X DXPRO DE 150W	BA178034
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 150W	BA177614
Cantidades			12.5	0	4	1	0	0	0	0	3	3	0	Material nuevo

Tabla 10-6 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9954

OT	9979		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
107764	CAFE MADRID - SECTOR DE LA CEMENTO HACIA VILLAS DE SAN IGNACIO	2	13	U	1	1							INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DE 123W	BA159619
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 135W X 111W	BA105027
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 60W	BA179901
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 55W X CELSA DE 88W	BA105038
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179600
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 58W	BA140926
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179117

OT	9979		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179117
Cantidades			13.5	0	4	1	0	0	0	0	3	3		

Tabla 10-7 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9979

OT	10011		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
105751	NÁPOLES - CANCHA DE MICROFUTBOL	2	2	U	1	1							INSTALACIÓN DE REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA181948
													INSTALACIÓN DE REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA182325
													INSTALACIÓN DE REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA182299
													MANTENIMIENTO A REFLECTOR CELSA 200W	BA064258
Cantidades			2.5	0	2	1	0	0	0	1	0	1	0	Material nuevo

Tabla 10-8 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:10011

OT	9846		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
107248	BARRIO SANTANDER - Diferentes direcciones	11	64	U	1	1							INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA116713
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181249
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA116595
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA172408
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA116597
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA159057
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA172409
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA172407
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA116193
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 80W X 123W	BA110894
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO X CELSA DE 16W	BA116629
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO X CELSA DE 16W	BA116696
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA116567
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA181907
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 16W	BA116441
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO X CELSA DE 16W	BA116715
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 67W X CELSA DE 49W	BA110734
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 80W X CELSA DE 123W	BA110643
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO X CELSA DE 16W	BA159615
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 80W X CELSA DE 161W	BA110861
													CAMBIO DE LUMINARIA DE SODIO X CELSA DE 16W	BA117116
													CAMBIO DE	BA159613

OT	9846		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
													LUMINARIA DE SODIO X CELSA DE 16W	
Cantidades			64	0	9	5	0	0	0	0	4	4	0	Material nuevo

Tabla 10-9 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9846

- **CUADRILLA 3**

OT	9914		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
107502	RINCON DE LA PAZ - CALLE 49 ENTRADA Y PARQUE	2	1.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 82W X CELSA 111W	BA112338
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 80W X CELSA 111W	BA115258
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 82W X CELSA 111W	BA115621
107305	PANTANO II - CARRERA 12 CON CALLE 35 SECTOR LA JOYA	2	1.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 55W X CELSA 40W	BA115367
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 92W	BA115358
107146	PRIMERO DE MAYO - CALLE 45 ENTRE 12 Y 12A	1	2	U	1	1							INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 120W	BA183577
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 120W	BA183205
106954	CAMPO HERMOSO - PASILLO CALLE 45 8 OCCIDENTE 18	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 60W	BA180057
106867	CAMPO HERMOSO - calle 45 via palenque cafe	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 123W X CELSA DE 106W	BA116994

OT	9914		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
106852	LA JOYA - CALLE 37 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 OCCIDENTE FRENTE A LA PARROQUIA	2	4	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116012
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116688
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116636
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116589
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116578
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116535
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116687
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116508
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA 16W	BA116586
102406	PANTANO II - CALLE 35A 10W 32	2	8	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 111W	BA114383
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 111W	BA114397
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 65W	BA115364
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 58W	BA115369
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 58W	BA115375
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 111W	BA115387
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X SCHREDER DE 56W	BA115381

OT	9914		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 55W X CELSA 58W	BA115350
Cantidades			27.2	0	25	14	0	0	0	0	11	11	0	Material nuevo

Tabla 10-10 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:9914

OT	9960		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
105055	BARRIO PORTAL DE LOS ANGELES - CALLE 40 CON CARRERA 20	2	6.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X CELSA DE 55W	BA105600
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 80W X CELSA 106W	BA103276
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 65W	BA104768
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 106W	BA106552
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 55W X CELSA 92W	BA119147
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 106W	BA154106
104839	ROSAL BAJO - CALLE 1 PEATONAL CON 1 TRANSVERSAL CASA 31	2	2.5	U	1	1							INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 92W	BA169298
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO CELSA 92W	BA169299
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 70W X CELSA DE 106W	BA169297
104686	VILLA ROSA - villa Rosa los tanques	2	4.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 60W	BA179996
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 60W	BA180060
													CAMBIO DE LUMINARIA	BA178819

OT	9960		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
													CELSA 58W X DXPRO DE 60W	
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 60W	BA178854
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 120W	BA178102
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 88W	BA101964
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 106W	BA101957
102715	VILLA ROSA - SECTOR 4-5-6	1	4.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 58W	BA102779
102322	CAFE MADRID - CIUDADELA LA ESTACIÓN TORRE 1A APARTAMENTO 104	2	8	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 88W X CELSA DE 111W	BA104899
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 88W X CELSA DE 111W	BA104892
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 111W	BA105224
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 50W	BA181545
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 90W	BA179496
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 90W	BA178451
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 90W	BA178287
102290	CAMPO MADRID_ ETAPA-1 Y ETAPA -2 - CARRERA 10AN # 25-13	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 111W	BA045556
107543	VILLA LUZ CAMPESTRE M26 CASA 3	2	12	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 44W	BA103107
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 44W	BA103318
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 123W	BA103746
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 106W	BA103887

OT	9960		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 106W	BA103845
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 88W	BA103874
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 88W	BA103233
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 88W	BA103269
													SE INSTALA PUNTO NUEVO DE CELSA 88W	BA063669
													SE INSTALA PUNTO NUEVO DE CELSA 88W	BA172419
Cantidades			40.8	0	21	12	5	2	0	1	1	4	0	Material nuevo

Tabla 10-11 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:9960

OT	9970		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
107893	VILLA ALEGRÍA I - Km 4 via al mar Manzana G casa 3	2	9	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 250W X CELSA DE 111W	BA169292
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 250W X CELSA DE 111W	BA169293
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 250W X CELSA DE 111W	BA169294
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 250W X CELSA DE 111W	BA169295
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 250W X CELSA DE 106W	BA169296

OT	9970		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 250W X CELSA DE 111W	BA169290
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 67W X CELSA DE 58W	BA103347
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 39W	BA103898
107774	VILLA ROSA - CALLE 13DN # 19-113	2	4.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 58W	BA101350
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 60W	BA179924
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 60W	BA178707
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 60W	BA179684
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO 60W	BA179787
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 50W X DXPRO DE 60W	BA179278
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 50W X CELSA DE 50W	BA102113
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 111W	BA101617
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 92W	BA101687
107749	VILLA ROSA - CALLE 21 NRO. 15-91 VILLA ROSA	2	1	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 92W	BA101293
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 55W	BA101539
107453	VILLA ROSA - CANCHA DEL HOYO	2	2	U	1	1							CAMBIO DE REFLECTOR X REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA184342
													CAMBIO DE REFLECTOR X REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA182251
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 39W	BA101599

OT	9970		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO 250W X CELSA 106W	BA169291
													CAMBIO DE LUMINARIA SODIO 250W X CELSA 111W	BA169289
107132	VILLA ROSA - CALLE 20 #19-63 MANZANA 36	2	0.67	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 92W	BA101987
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 92W	BA101524
Cantidades			**18.7**	**0**	**14**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**Material nuevo**

Tabla 10-12 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:9970

OT	10010		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
107892	LA JOYA - CARRERA 19 OCCIDENTE CON CALLE 36 CANCHA	2	4.5	U	1	1							CAMBIO DE REFLECTOR 150W X REFLECTOR DXPRO 90W	BA182334
													CAMBIO DE REFLECTOR 200W X REFLECTOR DXPRO 90W	BA182356
													CAMBIO DE REFLECTOR 200W X REFLECTOR DXPRO 90W	BA182281
107694	ALFONSO LOPEZ - CALLE 44 CON 6	2	1.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 55W X CELSA DE 92W	BA115075
													CAMBIO DE REFLECTOR SYLVANIA 200W X REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA181949

OT	10010		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
													CAMBIO DE REFLECTOR SYLVANIA 200W X REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA181835
Cantidades			8.17	0	15	2	0	0	0	0	13	13	0	Material nuevo

Tabla 10-13 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:10010

OT	10012		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
106794	EL NOGAL - VIA RIONEGRO CASA 147 NOGAL 1 CORREGIMIENTO 1	2	8	R	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA SODIO DE 250W X CELSA DE 111W	BA169288
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DE CELSA DE 92W	BA169287
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 92W	BA103824
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 92W	BA103681
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA DE 92W	BA103688
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179186
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179774
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179012
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178746
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179106

OT	10012		Estado reporte								Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
Cantidades			9	0	7	1	5	0	1	0	0	1	0	Material nuevo

Tabla 10-14 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:10012

**Las luminarias fueron cambiadas por garantía, las que no se encontraron se buscaron por el número de BA por la página de Gestión EME, de acuerdo a lo estipulado por la oficina de alumbrado público.*

10.2. INSTALACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN PUNTOS NUEVOS

En el mes de mayo el grupo 2 CILJ SAS modernizo el sistema de alumbrado público sustituyendo luminarias marca CELSA por las nuevas luminarias DXPRO, ver numeral 10.1 en donde se relacionan luminarias instaladas y repotenciadas.

10.3. CAPACITACIÓN TÉCNICA

Para el presente periodo se realizaron capacitaciones como correspondientes al trabajo en equipo, respeto a los compañeros, comunicación asertiva, se les recuerda realizar diariamente la contrastación de materiales instalados con la interventoría y también recuerda la georreferenciación de los puntos nuevos, cierre de reportes en la plataforma GestionEME, reportes de incidentes ante cualquier novedad.


11. INFORME HSEQ

El presente informe corresponde al periodo del 01 al 31 de mayo de 2024. En la ejecución de los trabajos ejecutados se están cumpliendo con las normas y requisitos establecidos por Alumbrado Público. *Ver anexo Informe HSEQ*

11.1. ANEXOS DEL INFORME

- CDP-RP
- Relación actas del contrato
- Pólizas del contrato
- Planilla pago de seguridad social
- Salida de material nuevo y usado
- Registro fotográfico
- Reintegro de material reutilizado
- Entrada de material
- Indicador estado de reportes
- Certificados de equipos
- Revisión muestreo de materiales
- Informe HSEQ

En constancia del anterior informe se firma por quien lo realizo:



JHONATTAN ANDRES VARGAS DAZA
C.C. 1.057.592.105 de Sogamoso
Ingeniero Residente
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS

INFORME HSEQ Nº 08

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O CONTRATO:

Mantenimiento del Alumbrado Público del municipio de Bucaramanga

NOMBRE EMPRESA **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS**
INFORME DEL **DEL 1 DE MAYO DE 2024** **AL 31 DE MAYO DE 2024**
SUPERVISOR HSEQ Yuris Tatiana Duque Araque **YURIS TATIANA DUQUE ARAQUE** **Elaboró**

Contenido

Contenido 2
1. OBJETO DEL CONTRATO 5
2. RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS 5
2.1. RECURSOS HUMANOS 5
2.2. CERTIFICACIONES DE LA GRÚA Y VEHÍCULOS 10
2.2.1. RECURSOS LOGISTICO 10
2.2.2. INSPECCIONES PREOPERACIONALES 11
3. PLAN DE CALIDAD 12
3.1. PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS / EQUIPOS 12
3.2. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 14
4. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 15
5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 19
5.1. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 19
6. PMT 20
6.1. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 20
6.2. SEGUIMIENTO AL PMT, REUNIONES 21
7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 21
7.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 22
8. PLAN DE EMERGENCIAS 22
8.1. INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA GRUPO 2 23
8.1.1. CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS: 23
8.1.2. BOTIQUÍN: 24
8.1.3. EXTINTOR: 24
9. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMOS DEL GRUPO 2 25
9.1. INDICADORES DE AUSENTISMO 25
9.1.1. AUSENTISMO 25
9.1.2. RELACIÓN DE AUSENCIA POR CAUSA EXTERNA 25
10. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS 26
10.1. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO DICIEMBRE DE 2023 Y FEBRERO DE 2024 26

1.1. VERIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS DICIEMBRE DE 2023 Y FEBRERO DE 2024 27
1.2. PERMISOS DE TRABAJO IZAJE DE CARGAS 27
2. VERIFICACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y HERRAMIENTA MÍNIMA POR CUADRILLA. 28
3. ENTREGA DE DOTACION, REPOSICIÓN DE EPP 29
3.1. ENTREGA DE DOTACIÓN 29
4. VERIFICACIÓN DE AFILIACIONES, PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL. 35
4.1. HISTORICO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL. 36
5. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO PERIODICO Y/O EGRESO 38
5.1. PSICOSENSOMÉTRICOS 40
6. REGISTRO DE INDUCCIÓN HSEQ DE PERSONAL **¡Error! Marcador no definido.**
7. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN EN HSEQ 41
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 43
9. COPASST 44
10. COMITÉ CONVIVENCIA 45

TABLAS

Tabla 1 Personal Profesional 6
Tabla 2 Personal Cuadrilla 1 7
Tabla 3 Personal Cuadrilla 2 7
Tabla 4 Personal Cuadrilla 3 8
Tabla 5 Personal Super numerario 9
Tabla 6 Histórico de Personal Retirado 9
Tabla 7 Certificación de Vehículos 11
Tabla 8 Inspección Preoperacional de Vehículos 12
Tabla 9 Plan de mantenimiento de Vehículos/ Equipos 13
Tabla 10 Control de dispositivos de Seguimiento y Medición 14
Tabla 11 Consolidado de Tabulación de Encuestas de Satisfacción al Cliente 17
Tabla 12 Plan de Gestión Ambiental Residuos 19

Tabla 13 Dificultades encontradas para la señalización de las cuadrillas. 21
Tabla 14 Seguimiento Reuniones PMT. 21
Tabla 15 Elementos de Emergencia 22
Tabla 16 Conformación de Brigadas de Emergencias 23
Tabla 17 Inspección de Camilla Grupo 2 24
Tabla 18 Inspección de Botiquines Grupo 2 24
Tabla 19 Inspección de Extintores Grupo 2 25
Tabla 20. Reportes de ausentismo laboral 25
Tabla 21 Ausentismo por causa Externa 26
Tabla 22 Análisis de Trabajo Seguro 26
Tabla 23 Permisos de Trabajo en Alturas 27
Tabla 24 Izaje de Cargas 28
Tabla 25 Entrega de Dotación 34
Tabla 26 Afiliaciones a Seguridad Social 36
Tabla 27 Histórico de Pagos Seguridad Social 38
Tabla 28 Exámenes Médicos 40
Tabla 29 Exámenes Psicosensométricos 41
Tabla 30 Inducción ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 31 Cronograma de Actividades 44
Tabla 32 COPASST 45
Tabla 33 Convivencia 46

ILUSTRACIÓN

Ilustración 1. Tabulación Total de Encuestas de Satisfacción al Cliente COP 139 2023 GRUPO 2 18

INFORME Nº 08

1. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 2 - LUNES A VIERNES: 6.00 am a 2:00 pm y SABADOS: 6:00 am a 1:00 pm, conformado por las comunas: **Comunas: 3,4,8,14 y el Corregimiento dos**. El tipo de contrato es de obra pública como resultado del proceso de selección mediante licitación SI-LP-002-2022. Legalizado el día 22 de junio de 2023 con número de contrato 139 de 2023.

2. RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS

Para el proyecto de mantenimiento de alumbrado público del municipio de Bucaramanga**, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS** cuenta con 10 técnicos electricistas divididos en 3 cuadrillas, un supernumerario trasladándose en la camioneta, un Ingeniero residente y un supervisor HSEQ para el desarrollo del proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Público del Municipio de Bucaramanga, Grupo 2, organizados de la siguiente manera.

2.1. RECURSOS HUMANOS

Vea a detalle en las siguientes tablas los nombres, apellidos, cargos y certificaciones del personal profesional y operativo que está dispuesto para el COP 139 del 2023, y para el periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024.

PERSONAL PROFESIONAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS									
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA**	**VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS**	**MATRICULA PROFESIONAL Y/O LICENCIA SST**	**VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL**		**OBSERVACIONES**
							INICIO	**FINAL**	
VARGAS DAZA	JHONATTAN ANDRES	INGENIERO RESIDENTE	N/A	NA	N/A	SN205-148555	05/12/2023	05/06/2024	
DUQUE ARAQUE	YURIS TATIANA	SUPERVISOR HSEQ	N/A	NA	9/11/2015	54228-218586	05/12/2023	05/06/2024	
DUQUE ARAQUE	YURIS TATIANA	SUPERVISOR HSEQ	N/A	NA	9/11/2015	LIC. S.O 00672 DEL 2024	29/01/2024	29/01/2034	

TABLA 1 PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS CUADRILLA 1									
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA**	**VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA CURSO COORDINADOR EN ALTURAS**	**CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)**	**VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL**		**OBSERVACIONES**
							INICIO	**FINAL**	
OLAVE SARMIENTO	LUIS ENRIQUE	TÉCNICO ELÉCTRICISTA **JEFE DE CUADRILLA 1**	01/04/2025	10/01/2025	22/10/2019	61740	23/05/2024	23/06/2024	
GOMEZ DURAN	ELKIN JAIR	TÉCNICO ELÉCTRICISTA	N/A	15/08/2025	N/A	44223	23/05/2024	23/06/2024	
MARLON	MUÑOZ	TÉCNICO	N/A	08/01/2025	N/A	101203	23/05/2024	23/06/2024	

PERSONAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS CUADRILLA 1									
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA**	**VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA CURSO COORDINADOR EN ALTURAS**	**CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)**	**VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL**		**OBSERVACIONES**
							INICIO	**FINAL**	
RODOLFO	RAMIREZ	ELÉCTRICISTA							

TABLA 2 PERSONAL CUADRILLA 1

Se renueva antecedentes disciplinarios (CONTE) de la cuadrilla 1, el 23 de mayo 2024

ERSONAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS CUADRILLA 2									
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**VENCIMIENTO CURSO CONDUCCIÓN GRÚA Y BRAZO**	**VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA REALIZACIÓN CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS**	**CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)**	**VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL**		**OBSERVACIONES**
							INICIO	**FINAL**	
BECERRA FLOREZ	YHAN CLAUDE	TÉCNICO ELÉCTRICISTA **JEFE DE CUADRILLA 2**	22/11/2024	25/05/2025	28/11/2023	122690	23/05/2024	23/06/2024	
ROJAS ORTGEA	ANIBAL JESUS	TÉCNICO ELÉCTRICISTA	N/A	29/12/2024	26/09/2022	61737	23/05/2024	23/06/2024	
MAÑARA SOTO	HERMES ALFONSO	TÉCNICO ELÉCTRICISTA	N/A	01/01/2025	N/A	111356	23/05/2024	23/06/2024	

TABLA 3 PERSONAL CUADRILLA 2

Se renueva antecedentes disciplinarios (CONTE) de la cuadrilla 2 el 23 de mayo de 2024

PERSONAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS CUADRILLA 3									
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**VENCIMIENTO CURSO CONDUCCIÓN GRÚA Y BRAZO**	**VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA REALIZACIÓN CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS**	**CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)**	**VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL**		**OBSERVACIONES**
							INICIO	**FINAL**	
BASTO	OSWALDO	TÉCNICO ELÉCTRICISTA **JEFE DE CUADRILLA 3**	20/07/2024	29/12/2024	25/06/2015	25855	23/05/2024	23/06/2024	
GARCES FERNANDEZ	SIMON	TÉCNICO ELÉCTRICISTA	N/A	15/08/2025	N/A	2328	23/05/2024	23/06/2024	
CAMARGO PACHECO	BRAYAN ANDRES	TECNICO ELECTRICISTA	N/A	05/02/2025	N/A	88277	23/05/2024	23/06/2024	

TABLA 4 PERSONAL CUADRILLA 3

Se renueva antecedentes disciplinarios (CONTE) de la cuadrilla 3 el 23 de mayo de 2024

PERSONAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS SUPER NUMERARIO								
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**VENCIMIENTO CURSO**	**VENCIMIENTO CURSO DE**	**FECHA REALIZACIÓN**	**CERTIFICADO ESTUDIOS**	**VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL**	**OBSERVACIONES**

			CONDUCCIÓN GRÚA Y BRAZO	TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	ELÉCTRICOS (T5)	INICIO	FINAL	
HERRERA RODRIGUEZ	LUIS GABRIEL	TECNICO ELECTRICISTA	N/A	29/08/2025	N/A	86145	23/05/2024	23/06/2024	

TABLA 5 PERSONAL SUPER NUMERARIO

Se renueva antecedentes disciplinarios (CONTE) del supernumerario el 23 de mayo de 2024

ANEXO 1. DOCUMENTOS PERSONAL

HISTORICO DE PERSONAL RETIRADO					
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	OBSERVACION
BECERRA FLOREZ	JONATHAN	TÉCNICO ELÉCTRICISTA **JEFE DE CUADRILLA**	25/07/2023	30/11/2023	
MEDINA BELTRAN	MAURICIO	TÉCNICO ELÉCTRICISTA	25/07/2023	26/11/2023	
RAMOS RUEDA	YERSON GEOVANNI	TÉCNICO ELÉCTRICISTA	25/07/2023	28/12/2023	
BERMUDEZ REYES	DAVID	TÉCNICO ELÉCTRICISTA	25/07/2023	28/12/2023	

TABLA 6 HISTÓRICO DE PERSONAL RETIRADO

ANEXO 2. PAZ Y SALVO PERSONAL RETIRADO

2.2. CERTIFICACIONES DE LA GRÚA Y VEHÍCULOS

2.2.1. RECURSOS LOGISTICO

Se relacionan a continuación los vehículos usados por el contratista del grupo 2 para la realización del contrato 139 de 2023. Vea en la siguiente tabla el cuadro y en medio magnético los documentos de los vehículos dispuestos para el contrato COP 139 del 2023. En el mes de mayo no se certificó ningún vehículo.

GRÚA	TTT 443	TDT 699	KGU 416	SPU 597	LPK 785	TTT 831	WDG 478
VENCIMIENTO SOAT	25/07/2024	14/11/2024	03/08/2024	08/07/2024	11/07/2024	24/04/2025	24/11/2024
VENCIMIENTO PÓLIZA	11/07/2024	15/03/2025	03/08/2024	04/03/2025	01/08/2024	04/04/2025	01/03/2025
VENCIMIENTO REVISIÓN TEC. MÉCANICA	14/03/2025	14/02/2025	22/03/2025	10/07/2024	15/08/2028	25/11/2024	23/11/2024
N° CERTIFICACIÓN BRAZO							
N° CERTIFICACIÓN GRÚA	21/06/2023	12/10/2023			13/10/2023	13/06/2023	02/03/2024
N° CERTIFICACIÓN VASO LINER	18/07/2023	10/07/2023			01/11/2023	01/11/2023	02/03/2024
VENCIMIENTO INSPECCIÓN. GRÚA	20/06/2024	11/10/2024			12/10/2024	12/06/2024	01/03/2025
VENCIMIENTO DE CERT. BRAZO AISLADO							
VENCIMIENTO DE CERTI VASO LINER	18/07/2024	09/07/2024			01/11/2024	31/10/2024	01/03/2025
PROPIA							
ALQUILADA	X	X	X	X	X	X	X
VENCIMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN- PUBLICA	08/03/2027	25/05/2024	05/04/2029 (PARTICULAR)	05/04/2029 (PARTICULAR)	27/09/2025		

GRÚA	TTT 443	TDT 699	KGU 416	SPU 597	LPK 785	TTT 831	WDG 478
VENCIMIENTO OPERADOR DE LA GRÚA	01/04/2025	03/11/2024			20/07/2024		

TABLA 7 CERTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

ANEXO 3. DOCUMENTOS DE VEHÍCULOS

ANEXO 4. DOCUMENTOS DE OPERADORES Y/O CONDUCTORES

2.2.2. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

Véase la siguiente tabla, los vehículos utilizados a los cuales se les realizo inspecciones pre-operacionales para los periodos del 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024; así como la cantidad específica de inspecciones según el vehículo, el número de días trabajados y el estado en general de los mismos para ese periodo estipulado.

CUADRILLA	PER IODO	INSP. PRE OPERACIONALES REALIZADAS	No. DÍAS TRABAJADOS	ESTADO DE LOS VEHÍCULOS	OBSERVACIONES
CUADRILLA 1 TTT831	1/05/2024 – 31/05/2024	18	18	Bueno	
CUADRILLA 2 TDT 699	1/05/2024 – 31/05/2024	21	21	Bueno	
CUADRILLA 3 LPK 785	1/05/2024 – 31/05/2024	23	23	Bueno	
KGU 416	1/05/2024 – 31/05/2024	0	0	Bueno	
SPU 957	1/05/2024 – 31/05/2024	20	20	Bueno	

CUADRILLA	PER IODO	INSP. PRE OPERACIONALES REALIZADAS	No. DÍAS TRABAJADOS	ESTADO DE LOS VEHÍCULOS	OBSERVACIONES
TOTAL, POR LAS CUADRILAS		82	82		

TABLA 8 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

ANEXO 5. INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL VEHÍCULOS

3. PLAN DE CALIDAD

Durante el periodo del 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024 el plan de calidad se enmarco a través de los seguimientos en las estadísticas y de como se venía cubriendo el cumplimiento de los reportes hechos por la comunidad, de esta manera el control en el mejoramiento del servicio y una respuesta cada vez mejor, además las estadísticas que se presentaron a través del periodo de vigencia, lo anterior se refleja en el informe del periodo en la parte técnica del contrato 139 de 2023, para la vigencia del corte se midió por medio de encuestas de satisfacción la interpretación de los usuarios al servicio prestado en relación al mantenimiento, expansión y cambio de luminarias, lo cual se ve reflejado en la tabla 14 y la gráfica 3, las cuales serán actualizadas de forma mensual y se realizaran comparativos de mes para dar seguimiento al buen servicio y opiniones de la comunidad.

ANEXO 6. PLAN DE CALIDAD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS

3.1. PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS / EQUIPOS

Para el periodo del 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024, no se realizó mantenimiento a ninguno de los vehículos; herramientas a disposición de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS** para la ejecución del COP 139 del 2023.

VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
TTT 443							
VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
TDT 699							
VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
LPK 785							
VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
KGU 416							
VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
SPU 957							
VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES

TABLA 9 PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS/ EQUIPOS

ANEXO 7. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

3.2. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

En la siguiente tabla se indican los elementos de medición, las referencias, ultima fechas de calibración, próxima fecha de calibración y condiciones generales de los dispositivos referentes a las cuadrillas uno, dos y tres.

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			**CANTIDAD DE EQUIPOS DISPONIBLES**	**ÚLTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN**	**PRÓXIMA FECHA DE CALIBRACIÓN**	**CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO**
EQUIPO	**FABRICANTE**	**SERIE**				
TELUROMETRO O MEDIDOR DE TIERRA	MEGABRAS	OA 3169 B	1	19/07/2023	18/07/2024	BUENO
CUADRILLA 1						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	1474603	1	10/06/2023	09/06/2024	
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	1474600	1	10/06/2023	09/06/2024	
CUADRILLA 2						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	1474590	1	10/06/2023	09/06/2024	
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	1474591	1	10/06/2023	09/06/2024	
CUADRILLA 3						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	1474601	1	10/06/2023	09/06/2024	
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	1474687	1	04/06/2023	03/06/2024	
OBSERVACIÓN	LAS PINZAS VOLTIOAMPERIMETRICAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS MEDICIONES EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS ESTÁN CALIBRADAS.					

TABLA 10 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

ANEXO 8. CERTIFICADO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

4. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Para el contrato COP 139 del 2023, se realizaron 26 encuestas que fueron realizadas por las cuadrillas de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS** con la comunidad. Estas encuestas denotan el nivel de satisfacción de los clientes con respecto al trabajo realizado durante el periodo del 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024, en la cual arrojo en el siguiente resultado el 100% satisfecho, 0% poco satisfecho, 0% insatisfecho y 0% no aplica. Durante este periodo no pudo realizar encuestas diarias por motivos de lluvias, trabajos en veredas.

CONSOLIDADO ENCUESTAS DE SATISFACION GRUPO 2																															
ITEM	Aspecto evaluado	Satisfecho								Poco satisfecho								Insatisfecho								No aplica					
		C 1		C 2		C 3		TOTAL		C 1		C 2		C 3		TOTAL		C 1		C 2		C 3		TOTAL		C 1		C 2		C 3		TOTAL	
		UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%
A	Calidad de los servicios desarrollados	4	15 %	4	15 %	18	70 %	26	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %

B	Tiempo de ejecuccion de los trabajos	4	15 %	4	15 %	18	70 %	26	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
C	La obra mejoro la seguridad y el bienestar de la comunidad del sector	4	15 %	4	15 %	18	70 %	26	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
D	Cual es su grado de satisfacción general con las obras de Alumbrado Público desarrolladas.	4	15 %	4	15 %	18	70 %	26	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
E	La actividad realizada cumple con la seguridad y protección de los usuarios en la zona de trabajo.	4	15 %	4	15 %	18	70 %	26	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %

F	La ejecución de la labor se encuentra organizada sin residuos que puedan dañar el medio ambiente producto del trabajo.	4	15 %	4	15 %	18	70 %	26	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0 %
Cantidad encuestas		**CUADRILLA 1**			**4**					**CUADRILLA 2**			**4**			**CUADRILLA 3**			**18**			**TOTAL**			**26**							

TABLA 11 CONSOLIDADO DE TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE




ILUSTRACIÓN 1. TABULACIÓN TOTAL DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE COP 139 2023 GRUPO 2

ANEXO 9. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Para el contrato COP 139 del 2023 El plan de gestión ambiental se enfoca más en el manejo de los residuos sólidos, ya que es el aspecto ambiental más relevante que se generó durante el periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024, no obstante, fueron pocas cantidades las que fueron registradas y en mayor medida con la gestión del manejo de residuos sólidos que realizo alumbrado público en la disposición final de los elementos de devolución que entrego el grupo 2; se genera contrato con **DESCONT SAS E.S.P.** para la disposición final de residuos peligrosos **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS.** Está comprometido para dar cumplimiento a las exigencias del plan de gestión ambiental, por lo tanto, en el periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 se realizan seguimientos mensuales, con respecto a los residuos sólidos e inspección de seguimiento a las prácticas ambientales en el formato **CERTIFICADO ENTREGA DE RESIDUOS**, en las instalaciones de esta misma, y evidenciar la debida clasificación de residuos en cada una de sus respectivas fuentes.

5.1. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS

RESIDUOS	CANTIDAD (PESO KG)								
	AÑO: 2023 - 2024	JULIO-AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIMBRE	DICIEMBRE–FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
APROVECHABLES: papel, cartón, metal, plástico, vidrios		2 kgs	3 kgs	3 kg	2.50 kgs	2,50 kgs	3.5 kgs	2 ,5 Kgs	2,0 kgs
ORGANICOS: Cáscaras de frutas o verduras, restos de comida, desechos agrícolas		0.2 kgs	0.5 ks	0.3 kgs	0.3 kgs	0.5 kgs	1.0 kg	0.5 kg	0.5 kg
NO APROVECHABLES: papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados		0.2 kgs	0.2 kgs	0.2 kgs	0,2 kgs	0.2 kgs	0.2 kgs	0.2 kg	0.2 kg
DESECHOS PELIGROSOS: EPPS contaminados, envases productos químicos, bolsas de cemento, residuos generados del protocolo de bioseguridad por COVID-19		0 kgs	0 kgs	0 kgs	0 Kgs	0 kgs	0 kgs	0 kg	0 kg
TOTAL		**2.4 kgs**	**3.7 kgs**	**3,5 kgs**	**3 kgs**	**3,2 kgs**	**4.7 kgs**	**3,2 kgs**	**2,7 kgs**

TABLA 12 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL RESIDUOS

Anexo 10. Plan Manejo Ambiental y documentos de disposición final

6. PMT

El Plan de Manejo de Tráfico es una herramienta técnica, que plantea las estrategias y alternativas necesarias para minimizar el impacto en la movilización en las vías, brindando un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, ciclistas, peatones, vecinos del lugar y el personal de las cuadrillas.

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS se compromete a dar cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito causado por la ejecución del contrato 139 de 2023 cuyo objeto es Mantenimiento de Alumbrado Público.

Para la gestión del PMT se contrató una persona externa idóneo para este trámite, se radico el 11 de julio del 2023 en la dirección de tránsito de Bucaramanga con un valor de $ 526.930 por mediano impacto; fue aprobado el 25 de agosto del 2023 con oficio N° 560 – 2023.

6.1. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Para la señalización y demarcación del área de trabajo se cuenta, con 10 conos reflectivos por cuadrilla, con una altura de 70 cm respectivamente, cinta de seguridad, 2 paletas de pare/siga y 2 señales luminosas cada por cuadrilla, se evidencia a través de los registros fotográficos, las señalizaciones del área de trabajo y vehiculares realizadas con el fin de restringir el paso de personal ajeno y anunciar situaciones de peligro.

DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 1			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**
Acceso difícil para transportar señalización	Ninguno	0	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	0	Las cintas foto luminiscentes de conos los de la cuadrilla 1 se encuentra en buen estado.
Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas	Ninguno	0	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas
DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 2			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**
Acceso difícil para transportar señalización.	Ninguno	**0**	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	**0**	Las cintas foto luminiscentes de conos los de la cuadrilla 2 se encuentra en buen estado.

Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas.	Ninguna	**0**	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas
DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 3			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**
Acceso difícil para transportar señalización.	Ninguno	**0**	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	**0**	Las cintas foto luminiscentes de conos los de la cuadrilla 2 se encuentra en buen estado.
Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas.	Ninguna	**0**	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas

TABLA 13 DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS CUADRILLAS.

ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN

6.2. SEGUIMIENTO AL PMT, REUNIONES

Se realizo tramite en la dirección de tránsito de Bucaramanga para programar reunión del octavo comité de tráfico, me remitieron al técnico Osvaldo Ariza Castillo de planeación vial, se quedo pendiente nueva asignación del personal calificado para continuar con los seguimientos, ya que el ingeniero no continuara en el proceso.

FECHA DE REUNIÓN	TEMAS DE REUNIÓN	NOMBRES ASISTENCIA
22/mayo/2024	Señalización y demarcación de áreas de trabajo y parqueo en campo, cumplimiento de la normatividad, uso de los corredores viales, compromiso de octavo seguimiento.	1. Osvaldo Ariza Castillo 2. Tatiana Duque 3. Ruth Reyes

TABLA 14 SEGUIMIENTO REUNIONES PMT.

Anexo 12. PMT

7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Involucrando a los trabajadores para que se dé un trabajo en equipo en pro de la seguridad y la salud de todos que participan en la cadena de valor de una empresa.

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST para el trabajo en Alumbrado público, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua

y que incluyo la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Para su efecto, **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS,** gestiona la prevención de los accidentes de trabajo, enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basaron en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, verificar y Actuar). El desarrollo articulado de estos elementos permitirá cumplir con los propósitos del plan SST. Además de los planes que la complementaron para que el plan SST sea íntegro y cumpla con las necesidades de todas las partes interesadas.

Anexo 13. Plan de Gestión de SST

7.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

Vea en la siguiente tabla los riesgos más sobresalientes para las actividades de Mantenimiento del Alumbrado Público de Bucaramanga Grupo 2, así como su descripción, consecuencia y controles planteados.

Anexo 14. Matriz IPEVR

8. PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024, se realizaron algunas charlas con relación al plan de emergencia como una de las actividades que alimenta el plan de emergencia, dando como resultado un mejor entendimiento para los temas en el plan de respuesta ante las emergencias. También se realizaron las inspecciones de los elementos de primeros auxilios “botiquín, camilla y extintor”, ubicados en las grúas, encontrándolos en buen estado, vigentes, de fácil acceso, a disposición del personal de mantenimiento de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS.**

ELEMENTOS DE EMERGENCIA		
GRUPO UNO	**ELEMENTO DE EMERGENCIA**	**CANTIDAD**
CUADRILLA 1	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1
CUADRILLA 2	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1
CUADRILLA 3	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1

TABLA 15 ELEMENTOS DE EMERGENCIA

Anexo 15. Plan de Emergencia

En el siguiente cuadro se especifica a detalle la conformación de la brigada de emergencias para el COP 139 del 2023.

CONFORMACIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIA			
NOMBRE	**CARGO**	**CUADRILLA**	**TELÉFONO**
Luis Enrique Olave Sarmiento	Jefe de brigada	1	3002437511
Yhan Claude Becerra Florez	Jefe de brigada	2	3156599501
Oswaldo Basto	Jefe de brigada	3	3187267591
Marlon Rodolfo Muñoz Ramirez	Brigadista	1	316 2458262
Elkin Jair Gomez Duran	Brigadista	1	3183433567
Anibal Jesus Rojas Ortega	Brigadista	2	315 4256492
Hermes Alfondo Mañara Soto	Brigadista	2	321 9409886
Simon Garces Ferandez	Brigadista	3	3143787228
Brayan Andres Camargo Pacheco	Brigadista	3	310 2960982
Luis Gabriel Herrera Rodriguez	Brigadista	1,2 y 3	3155462977
Jhonattan Andres Vargas Daza	Comité de Emergencia	1,2, y3	321 4349456
Yuris Tatiana Duque Araque	Comité de Emergencia	1,2, y3	3204725229

TABLA 16 CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS

Anexo 16. Acta de conformación de la brigada

8.1. INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA GRUPO 2

Durante el periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 del COP 139 del 2023 se realizó inspección de los equipos de emergencias.

8.1.1. CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS:

Para el periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 se realizaron las inspecciones de las camillas correspondientes a las cuadrillas, evaluando aspectos como: ubicación, señalización y estado general, los cuales fueron encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en la siguiente tabla.

INSPECCIÓN DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS				
CUADRILLA	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN VIDA ÚTIL**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	24/05/2024		1	
CUADRILLA 2	24/05/2024		1	
CUADRILLA 3	24/05/2024		1	

TABLA 17 INSPECCIÓN DE CAMILLA GRUPO 2

ANEXO 17. INSPECCIÓN DE CAMILLAS

8.1.2. BOTIQUÍN:

Para el periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 se realizaron las inspecciones de los botiquines correspondientes a las cuadrillas uno, dos y tres, evaluando aspectos como: cantidad, fecha de caducidad y estado general, encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en la siguiente tabla.

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN				
CUADRILLA	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN VIDA ÚTIL**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	24/05/2024		1	
CUADRILLA 2	24/05/2024		1	
CUADRILLA 3	24/05/2024		1	

TABLA 18 INSPECCIÓN DE BOTIQUINES GRUPO 2

ANEXO 18. INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

8.1.3. EXTINTOR:

Para el periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 se realizaron las inspecciones de los extintores de las cuadrillas uno, dos y tres encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en el siguiente cuadro.

INSPECCIÓN EXTINTOR CUADRILLAS UNO Y DOS						
GRUPO DOS	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**TIPO DE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**VENCIMIENTO**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	24/05/2024	ABC	10 lbs	08/2024	1	
CUADRILLA 2	24/05/2024	ABC	20 lbs	07/2024	1	

INSPECCIÓN EXTINTOR CUADRILLAS UNO Y DOS						
GRUPO DOS	FECHA DE INSPECCIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	VENCIMIENTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CUADRILLA 3	24/05/2024	ABC	20 lbs1	10/2024	1	

TABLA 19 INSPECCIÓN DE EXTINTORES GRUPO 2

ANEXO 19. INSPECCIÓN DE EXTINTORES

9. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMOS DEL GRUPO 2

A continuación, se observan las tablas de indicadores:

Anexo 20. Indicadores mínimos SST

9.1. INDICADORES DE AUSENTISMO

9.1.1. AUSENTISMO

Para el presente periodo, no se presentó ausentismo por enfermedad laboral.

RELACIÓN DE AUSENCIA POR ENFERMEDAD LABORAL							
Identificación	Nombres y Apellidos	Motivo Relación de ausentismo laboral	Días Ausentismo	Fecha Inicio	Fecha Final	Nombre Entidad si aplica	Observaciones

TABLA 20. REPORTES DE AUSENTISMO LABORAL

9.1.2. RELACIÓN DE AUSENCIA POR CAUSA EXTERNA

En el periodo actual se presentaron las siguientes incapacidades.

RELACIÓN DE AUSENCIA POR CAUSA EXTERNA							
Identificación	Nombres y Apellidos	Motivo Relación de ausentismo por Causa Externa	Días Ausentismo	Fecha Inicio	Fecha Final	Nombre Entidad si aplica	Observaciones
91289985	OSWALDO BASTO	Hemorroides interna sin complicación	2	16/mayo/2024	17/mayo/2024	Salud total s.a.	Incapacidad por enfermedad

							general
1095933775	LUIS ENRIQUE OLAVE SARMIENTO	Contusión de la rodilla	2	25/mayo/2024	26/mayo/2024	Seguros de vida suramericana s.a.	Accidente de trabajo
1095933775	LUIS ENRIQUE OLAVE SARMIENTO	Trastorno interno en la rodilla	3	27/mayo/2024	29/mayo/2024	Salud Total s.a.	Incapacidad por enfermedad general
1020426639	YHAN CLAUDE BECERRA FLOREZ	Alergia no especificada	1	29/mayo/2024	29/mayo/2024	Salud Total s.a.	Incapacidad por enfermedad general

TABLA 21 AUSENTISMO POR CAUSA EXTERNA

ANEXO 21. REGISTRO DE AUSENTISMO

10. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS

Los análisis y la verificación de trabajo “ATS-VTA” anexados en el informe HSEQ presentado por **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS** son autorizaciones “por escrito”, que garantizan que los trabajadores a ejecutar la actividad han sido evaluados en todos sus riesgos y que se han tomado las medidas correctivas, preventivas y pertinentes para realizarlo de forma segura. Además, tanto la o las personas que van a ejecutarlo y la persona que emitió el permiso están de acuerdo con la forma de realizarlo y para ello firman el respectivo permiso.

Cabe recalcar que en algunos ATS no se encuentran con números de reporte, ya que fueron órdenes directas por funcionarios de Alumbrado Público.

10.1. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO MAYO DE 2024.

Véase en la tabla 31 el detalle los ATS diligenciados en periodo del 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024 para el COP 139 de 2023 Grupo 2.

CUADRILLA	PERIODO	DÍAS LABORADOS POR CUADRILLA	No. DE ATS REALIZADOS	CONTROLES PRINCIPALES	OBSERVACIONES
Cuadrilla 1	1/05/2024 – 31/05/2024	18	41		
Cuadrilla 2	1/05/2024 – 31/05/2024	20	20		
Cuadrilla 3	1/05/2024 – 31/05/2024	23	120		
TOTAL		**59**	**181**		

TABLA 22 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

ANEXO 22. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

1.1. VERIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS MAYO DE 2024

Véase en la siguiente tabla 32 el número de permisos de trabajos en alturas diligenciados en el periodo del 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024.

Cabe recalcar que alguna lista de verificación para trabajo en alturas no se encuentra con números de reporte, ya que fueron órdenes por funcionarios de Alumbrado Público.

CUADRILLAS UNO, DOS Y TRES					
CUADRILLA	**No: PERMISOS VERIFICACIÓN DE ALTURAS**	**No. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS**	**CONSECUTIVOS PERMISOS DE ALTURAS POR HOJAS**	**PERSONAS QUE AUTORIZAN LOS PVA**	**OBSERVACIONES**
Cuadrilla 1	1/05/2024 – 31/05/2024	40	17	LUIS OLAVE	
Cuadrilla 2	1/05/2024 – 31/05/2024	19	20	JYHAN CALUDE BECERRA	
Cuadrilla 3	1/05/2024 – 31/05/2024	113	23	OSWALDO BASTO	
TOTAL		**172**	**60**		

TABLA 23 PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS

ANEXO 23. VERIFICACIÓN TRABAJO EN ALTURAS

1.2. PERMISOS DE TRABAJO IZAJE DE CARGAS

Para el periodo del 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024, no se realizaron manejos de carga mecánica que para este mes fueron por el movimiento de postes, pero catalogadas como “Izaje de carga no critica”. En el siguiente cuadro se detalla el Izaje de carga.

CUADRILLA	No: PERMISOS DE IZAJE	No. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN IZAJE	PERSONAS QUE AUTORIZAN LOS PTI	OBSERVACIONES
Cuadrilla 1	0	0		
Cuadrilla 2	0	0		
Cuadrilla 3	0	0		

CUADRILLA	No: PERMISOS DE IZAJE	No. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN IZAJE	PERSONAS QUE AUTORIZAN LOS PTI	OBSERVACIONES
TOTAL	0	0		

TABLA 24 IZAJE DE CARGAS

Anexo 24. Permiso de Izaje de cargas

2. VERIFICACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y HERRAMIENTA MÍNIMA POR CUADRILLA.

Para el periodo del 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024, se continua con los mismos EPCC con fechas vigentes de certificación, dispuestos para **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS**, como puede registrarse en anexo, donde se indica el tipo de equipo, cantidad, lote, serie, fecha de fabricación, fecha de certificación y estado general de los elementos.

Se realiza inspección diaria de los equipos por parte de los técnicos, el cual se evidencia en el listado de verificación de permisos de alturas

ANEXO 25. VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y HERRAMIENTAS MÍNIMAS POR CUADRILLA

3. ENTREGA DE DOTACION, REPOSICIÓN DE EPP

3.1. ENTREGA DE DOTACIÓN

En el siguiente cuadro los se relacionan la dotación entregada con respectiva fecha, trabajador, cantidades, y elementos entregados al personal del COP 139 del 2023.

NOMBRE	CEDULA	FECHA ENTREGA	DESCRPCION	ENTREGA
YURIS TATIANA DUQUE ARAQUE	1098684882	4/julio/2023	1 Botas de seguridad, casco, 2 camisas manga larga, 2 jeans, casco dieléctrico.	PRIMERA ENTREGA
		20/octubre/2023	1 Gafas oscuras	CAMBIO
		15/02/2024	1 camisa manga larga, 1 jeans, 1 botas dielectricas	CAMBIO
JHONATTAN ANDRES VARGAS DAZA	1057592105	4/julio/2023	1 Botas de seguridad, casco, 2 camisas manga larga, 2 jeans, casco dieléctrico.	PRIMERA ENTREGA
		4/Agosto/2023	2 pantalones, guantes de nitrilo	CAMBIO
		20/octubre/2023	1 Gafas oscuras	CAMBIO
		15/02/2024	1 camisa manga larga, 1 jeans, 1 botas dielectricas	CAMBIO
LUIS ENRIQUE OLAVE SARMIENTO	1095933775	4/julio/2023	1 Botas de seguridad, casco, 2 camisas manga larga, 2 jeans, casco dieléctrico, barbuquejo, 1 gafas claras, 1 gafas oscuras,1 guantes de vaqueta, 1 guantes de nitrilo y 1 cofia ignifuga.	PRIMERA ENTREGA
		14/septiembre/2023	guantes de nitrilo	CAMBIO
		20/octubre/2023	1 Gafas oscuras, 1 gafas claras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo	CAMBIO
		1/diciembre/2023	1 camisa manga larga, 1 jeans, 1 botas dielectricas	CAMBIO
		15/febrero/2024	1 gafas oscuras, guantes de vaqueta	CAMBIO
		06/marzo/2024	1 gafas claras, guantes de nitrilo	CAMBIO

NOMBRE	CEDULA	FECHA ENTREGA	DESCRPCION	ENTREGA
		09/abril/2024	1 guantes de nitrilo	CAMBIO
MARLON RODOLFO MUÑOZ RAMIREZ	1102372182	4/julio/2023	casco, barbuquejo, 1 gafas claras, 1 gafas oscuras,1 guantes de vaqueta.	PRIMERA ENTREGA
		24/julio/2023	2 camisas manga larga, 2 jeans, casco dieléctrico, 1 Botas de seguridad, 1 guantes de nitrilo y 1 cofia ignifuga	CAMBIO
		20/octubre/2023	1 Gafas oscuras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo	CAMBIO
		29/noviembre/2023	1 guantes de vaqueta y 1 guantes de nitrio	CAMBIO
		1/diciembre/2023	1 camisa manga larga, 1 jeans, 1 botas dieléctricas	CAMBIO
		15/febrero/2024	1 gafas oscuras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo	CAMBIO
		06/03/2024	1 Guantes de nitrilo	CAMBIO
		19/abril/2024	1 guantes de nitrilo	CAMBIO
		27/abril/2024	1 guantes de vaqueta	CAMBIO
		30/abril/2024	1 guantes de vaqueta	CAMBIO
		18/05/2024	1 gafas oscuras	CAMBIO
ANIBAL JESUS ROJAS ORTEGA	1102360332	4/julio/2023	2 camisas manga larga, 2 jeans, casco dieléctrico, barbuquejo, 1 gafas claras, 1 gafas oscuras y 1 guantes de vaqueta.	PRIMERA ENTREGA
		24/julio/2023	1 Botas de seguridad, casco, 1 guantes de nitrilo y 1 cofia ignifuga.	CAMBIO
		20/octubre/2023	1 Gafas oscuras y guantes de nitrilo	CAMBIO
		1/diciembre/2023	1 camisa manga larga, 1 jeans, 1 botas dielectricasd	CAMBIO
		7/diciembre/2023	1 gafas oscuras	CAMBIO
		15/diciembre/2023	1 guantes de nitrilo	CAMBIO
		15/febrero/2024	1 gafas oscuras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo	CAMBIO

NOMBRE	CEDULA	FECHA ENTREGA	DESCRPCION	ENTREGA
		06/marzo/2024	1 gafas claras, guantes de nitrilo	CAMBIO
		11/marzo/2024	1 gafas oscuras	CAMBIO
		9/abril /2024	1 guantes de nitrilo	CAMBIO
		13/abril/2024	1 gafas oscuras	CAMBIO
		09/mayo/2024	1 gafas oscuras	CAMBIO
		18/mayo/2024	1 guantes de vaqueta	CAMBIO
		20/,mayo/2024	1 guantes de nitrilo	CAMBIO
HERMES ALFONSO MAÑARA SOTO	1047516974	4/julio/2023	, barbuquejo, 1 gafas claras, 2 camisas manga larga, 1 gafas oscuras y 1 guantes de vaqueta.	PRIMERA ENTREGA
		24/julio/2023	1 Botas de seguridad, casco, 2 jeans, casco dieléctrico, 1 guantes de nitrilo y 1 cofia ignifuga.	CAMBIO
		20/octubre/2023	1 Gafas oscuras y guantes de nitrilo	CAMBIO
		1/diciembre/2023	1 camisa manga larga, 1 jeans, 1 botas dieléctricas	CAMBIO
		5/diciembre/2023	1 guantes de nitrilo	CAMBIO
		19/diciembre/2023	1 gafas claras	CAMBIO
		15/febrero/2024	1 gafas oscuras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo	CAMBIO
		06/marzo/2024	1 gafas claras, gafas oscuras, guantes de nitrilo	CAMBIO
		22/marzo/2024	1 guantes de nitrilo	CAMBIO
		13/abril/2024	1 gafas oscuras	CAMBIO

NOMBRE	CEDULA	FECHA ENTREGA	DESCRPCION	ENTREGA
		30/abril/2024	1 gafas oscuras, 1 guantes de vaqueta y 1 guantes de nitrilo	CAMBIO
		18/mayo/2024	1 gafas oscuras	CAMBIO
		20/mayo/2024	1 guantes de nitrilo	CAMBIO
OSWALDO BASTO	91.289.985	4/julio/2023	1 Botas de seguridad, casco, 2 camisas manga larga, 2 jeans, casco dieléctrico, barbuquejo, 1 gafas claras, 1 gafas oscuras,1 guantes de vaqueta, 1 guantes de nitrilo y 1 cofia ignifuga.	PRIMERA ENTREGA
		20/octubre/2023	1 Gafas oscuras, 1 gafas claras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo	CAMBIO
		1/diciembre/2023	1 camisa manga larga, 1 jeans, 1 botas dieléctricas	CAMBIO
		15/febrero/2024	1 gafas oscuras, guantes de vaqueta	CAMBIO
LUIS GABRIEL HERERA RODRIGUEZ	13718301	28/febrero/2024	1 gafas claras, 1 gafas oscuras, 1 guantes de vaqueta, 1 guantes de nitrilo, botas dieléctricas.	PRIMERA ENTREGA
		07/marzo/2024	1 cofia ignifuga.	PRIMERA ENTREGA
		04/04/2024	2 Pantalones y 2 camisas manga larga	PRIMERA VEZ
BRAYAN ANDRES CAMARGO PACHECO	1102377401	05/08/2023	1 Botas de seguridad, casco, 2 camisas manga larga, 2 jeans, casco dieléctrico, barbuquejo, 1 gafas claras, 1 gafas oscuras,1 guantes de vaqueta, 1 guantes de nitrilo y 1 cofia ignifuga.	PRIMERA ENTREGA
		20/octubre/2023	1 Gafas oscuras, 1 gafas claras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo	CAMBIO
		1/diciembre/2023	1 camisa manga larga, 1 jeans, 1 botas dielectricasd	CAMBIO
		15/febrero/2024	1 gafas oscuras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo	CAMBIO
		11/03/2024	1 gafas oscuras	CAMBIO
ELKIN JAIR GOMEZ DURAN	1098617006	14/02/2024	1 casco, 2 jeans, casco dieléctrico, barbuquejo, 1 gafas claras, ,1 guantes de vaqueta	PRIMERA VEZ
		15/02/2024	1 Gafas oscuras y guantes de nitrilo	PRIMERA VEZ

NOMBRE	CEDULA	FECHA ENTREGA	DESCRPCION	ENTREGA
		06/03/2024	1 Botas de seguridad	PRIMERA VEZ
		07/03/2024	1 Cofia ignifuga	PRIMERA VEZ
		09/04/2024	2 Camisas manga larga	PRIMERA VEZ
		27/04/2024	1 guantes de vaqueta	CAMBIO
		18/mayo/2024	1 gafas oscuras	CAMBIO
SIMON GARCES FERNANDEZ	91262744	14/02/2024	1 Botas de seguridad, casco, 2 jeans, casco dieléctrico, barbuquejo, 1 gafas claras, ,1 guantes de vaqueta	PRIMERA VEZ
		15/02/2024	1 Gafas oscuras y guantes de nitrilo	PRIMERA VEZ
		07/03/2024	1 cofia ignifuga	PRIMERA VEZ
		04/04/2024	2 pantalones y 2 camisas manga larga	CAMBIO
		19/04/2024	1 guantes de nitrilo	CAMBIO
YHAN CALUDE BECERRA FLOREZ	1020436639	30/11/2023	1 Botas de seguridad, casco, 2 camisas manga larga, 2 jeans, casco dieléctrico, barbuquejo, 1 gafas claras, 1 gafas oscuras,1 guantes de vaqueta, 1 guantes de nitrilo.	PRIMERA ENTREGA
		15/02/2024	1 gafas oscuras, guantes de vaqueta	CAMBIO
		06/03/2024	1 gafas claras y guantes de nitrilo	CAMBIO
		07/03/2024	1 cofia ignifuga	PRIMERA VEZ
		13/04/2024	1 Gafas oscuras	CAMBIO

NOMBRE	CEDULA	FECHA ENTREGA	DESCRPCION	ENTREGA
		30/04/2024	1 guantes de nitrilo	CAMBIO
		14/mayo/2024	1 gafas oscuras	CAMBIO

TABLA 25 ENTREGA DE DOTACIÓN

ANEXO 26. REGISTRO ENTREGA EPP Y DOTACIÓN

4. VERIFICACIÓN DE AFILIACIONES, PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL.

Se realiza las respectivas afiliaciones al personal de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS** y Se adjunta planilla de pago correspondiente a mayo de 2024, con números 29991561.

AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL RAZÓN SOCIAL								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**E.P.S.**	**PENSIÓN**	**ARL**	**CCF**	**OBSERVACIONES**
1	Yuris Tatiana Duque Araque	1.098.684.882	Supervisor HSEQ	Sura	Porvenir	SURA	CAJASAN	
2	Jhonattan Andres Vargas Daza	1.057.592.105	Ingeniero residente	Nueva EPS	Colfondos	SURA	CAJASAN	
3	Luis Enrique Olave Sarmiento	1.095.933.775	Jefe cuadrilla- técnico electricista	Salud total	Colfondos	SURA	CAJASAN	
4	Marlon Rodolfo Muñoz Ramirez	1.102.372.182	Técnico electricista	Sanitas	Porvenir	SURA	CAJASAN	
5	Yhan Claude Becerra Florez	1.020.426.639	Jefe cuadrilla- técnico electricista	Salud total	Proteccion	SURA	CAJASAN	
6	Anibal Jesus Rojas Ortega	1.102.360.332	Técnico electricista	Sura	Porvenir	SURA	CAJASAN	
7	Hermes Alfonso Mañara Soto	1.047.516.974	Técnico electricista	Salud total	Colpensiones	SURA	CAJASAN	
8	Oswaldo Basto	91.289.985	Jefe cuadrilla- técnico electricista	Salud total	Colpensiones	SURA	CAJASAN	
9	Luis Gabriel Herrera Rodriguez	13.718.302	Técnico electricista	Nueva EPS	Porvenir	SURA	CAJASAN	
10	Brayan Andres Camargo Pacheco	1.102.377.401	Técnico electricista	Nueva EPS	Porvenir	SURA	CAJASAN	
11	Elkin Jair Gomez Duran	1.098.617.006	Técnico electricista	Salud total	Porvenir	SURA	CAJASAN	
12	Simon Garces Fernandez	91.262.744	Técnico electricista	Salud total	Colpensiones	SURA	CAJASAN	
13	Liliana Muñoz	36.114.699	Representante legal	Nueva EPS	Protección	SURA	COMPENSAR	
14	Francy Yohanna Silva Muñoz	1.084.257.544	Persona con discapacidad	Sanitas	Porvenir	SURA	COMFAMILIAR DEL HUILA	

AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL RAZÓN SOCIAL								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	E.P.S.	PENSIÓN	ARL	CCF	OBSERVACIONES
15	Isabel Pinilla Plata	63480859	Administrativa	Sanitas	Colpensiones	SURA	CAJASAN	

TABLA 26 AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

4.1. HISTORICO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
AÑO	MES	NÚMERO DE PLANILLA	DISCAPACITADO	NÚMERO DE PLANILLA VIADUCTO
2023	Julio	27345804	NA	NA
2023	Julio	27193326	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2023	Agosto	27612989	NA	NA
2023	Agosto	27484203	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2023	Septiembre	27815751	NA	NA
2023	Septiembre	27944211	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2023	Septiembre	27944211	Liliana Muñoz	NA
2023	Septiembre	27944152	Paula Alejandra Martinez Leal	NA
2023	Octubre	28049001	NA	NA
2023	Octubre	28047265	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2023	Octubre	28047265	Liliana Muñoz	NA
2023	Octubre	28234529	Isabel Pinilla Plata	NA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
2023	Noviembre	28350725	NA	NA
2023	Noviembre	28323775	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2023	Noviembre	28323775	Liliana Muñoz	NA
2023	Noviembre	28388045	Isabel Pinilla Plata	NA
2023	Diciembre	28727284	NA	NA
2023	Diciembre	28600530	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2023	Diciembre	28600530	Liliana Muñoz	NA
2023	Diciembre	28727543	Isabel Pinilla Plata	NA
2024	Febrero	29309381	NA	NA
2024	Febrero	29227559	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2024	Febrero	29227559	Liliana Muñoz	NA
2024	Febrero	29309373	Isabel Pinilla Plata	NA
2024	Marzo	29462230	NA	NA
2024	Marzo	29399047	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2024	Marzo	29399047	Liliana Muñoz	NA
2024	Marzo	29404150	Isabel Pinilla Plata	NA
2024	Abril	29702214	NA	NA
2024	Abril	29702340	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2024	Abril	29702340	Liliana Muñoz	NA
2024	Abril	29702231	Isabel Pinilla Plata	NA
2024	Mayo	29991561	NA	NA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
2024	Mayo	30028844	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2024	Mayo	30028844	Liliana Muñoz	NA
2024	Mayo	30028621	Isabel Pinilla Plata	NA

TABLA 27 HISTÓRICO DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 27. PLANILLAS

5. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO PERIODICO Y/O EGRESO

Se realiza exámenes ocupacionales de ingreso a todo el personal de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS.**

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS.								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	TIPO DE EXAMEN	FECHA DEL EXAMEN	FECHA DE INGRESO	ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)	OBSERVACIONES
1	Yuris Tatiana Duque Araque	1.098.684.882	Supervisor HSEQ	Concepto medico ocupacional	22/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
2	Jhonattan Andres Vargas Daza	1.057.592.105	Ingeniero residente	Concepto medico ocupacional	22/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS.								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**TIPO DE EXAMEN**	**FECHA DEL EXAMEN**	**FECHA DE INGRESO**	**ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)**	**OBSERVACIONES**
3	Luis Enrique Olave Sarmiento	1.095.933.775	Jefe cuadrilla-técnico electricista	Concepto medico ocupacional	23/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
4	Marlon Rodolfo Muñoz Ramirez	1.102.372.182	Técnico electricista	Concepto medico ocupacional	23/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
5	Anibal Jesus Rojas Ortega	1.102.360.332	Técnico electricista	Concepto medico ocupacional	22/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
6	Hermes Alfonso Mañara Soto	1.047.516.974	Técnico electricista	Concepto medico ocupacional	22/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
7	Oswaldo Basto	91.289.985	Jefe cuadrilla-técnico electricista	Concepto medico ocupacional	23/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
8	Brayan Andres Camargo Pacheco	1.102.377.401	Técnico electricista	Concepto medico ocupacional	22/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
9	Yhan Claude Becerra Florez	1.020.426.639	Jefe cuadrilla-técnico electricista	Concepto medico ocupacional	22/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
10	Simon Garces Fernandez	91.262.744	Técnico electricista	Concepto medico ocupacional	23/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS.								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	TIPO DE EXAMEN	FECHA DEL EXAMEN	FECHA DE INGRESO	ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)	OBSERVACIONES
11	Elkin Jair Gomez Duran	1.098.617.006	Técnico electricista	Concepto medico ocupacional	13/02/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
12	Luis Gabriel Herrera Rodriguez	13.718.301	Técnico electricista	Concepto medico ocupacional	28/02/2024	29/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	

TABLA 28 EXÁMENES MÉDICOS

Anexo 28. Exámenes médicos ocupacionales

5.1. PSICOSENSOMÉTRICOS

En el siguiente cuadro se relaciona los conductores de las grúas dispuestas para el COP 139 del 2023.

EXAMENES PSICOSENSOMÉTRICO								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	TIPO DE EXAMEN	FECHA DEL EXAMEN	FECHA DE INGRESO	ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)	OBSERVACIONES
1	Jhonattan Andres Vargas Daza	1.057.592.105	Ingeniero residente	Certificado de prueba psicosensométrica	22/01/2024	15/02/2024	Prueba perceptiva – motora	

EXAMENES PSICOSENSOMÉTRICO								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	TIPO DE EXAMEN	FECHA DEL EXAMEN	FECHA DE INGRESO	ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)	OBSERVACIONES
2	Luis Enrique Olave Sarmiento	1.095.933.775	Jefe cuadrilla-técnico electricista	Certificado de prueba psicosensométrica	23/01/2024	15/02/2024	Prueba perceptiva – motora	
3	Oswaldo Basto	91.289.985	Jefe cuadrilla-técnico electricista	Certificado de prueba psicosensométrica	23/01/2024	15/02/2024	Prueba perceptiva – motora	
4	Brayan Andres Camargo Pacheco	1.102.377.401	Técnico electricista	Certificado de prueba psicosensométrica	22/01/2024	15/02/2024	Prueba perceptiva – motora	
5	Yhan Claude Becerra Florez	1.020.426.639	Jefe cuadrilla-técnico electricista	Certificado de prueba psicosensométrica	23/01/2024	15/02/2024	Prueba perceptiva – motora	
6	Luis Gabriel Herrera Rodriguez	13.718.301	Técnico electricista	Certificado de prueba psicosensométrica	28/02/2024	29/02/2024	Prueba perceptiva – motora	

TABLA 29 EXÁMENES PSICOSENSOMÉTRICOS

ANEXO 29. EXAMEN PSICOSENSOMETRICO

6. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN EN HSEQ

En el siguiente cuadro se detalla las charlas - capacitaciones realizadas a las cuadrillas uno, dos y tres para el periodo del 1 de mayo hasta el 31 de mayo de 2024.

FECHA	TEMA	CHARLAS Y CAPACITACIONES	NUMERO DE ASISTENTES	OBSERVACIONES
02/05/2024	Riesgo vial y la importancia de la señalización	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
03/05/2024	Accidentes de trabajo	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
04/05/2024	Uso obligatorio de equipos y EPP dieléctricos	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
06/05/2024	Adecuado uso de sistemas de acceso para trabajo en alturas	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
07/05/2024	Uso e inspeccion obligatoria de EPCC	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
08/05/2024	Manipulación adecuada de herramientas	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
09/05/2024	Adecuado diligenciamiento de permisos e trabajo	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
10/05/2024	Uso obligatorio de EPP y señalización en campo	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
11/05/2024	Trabajo seguro en alturas y permisos	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
14/05/2024	Riesgo eléctrico y sus controles	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
15/05/2024	Uso obligatorio de EPP y dotación	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
16/05/2024	Riesgos en la vía e importancia de la señalización	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
17/05/2024	Riesgo psicosocial y buen manejo de los tiempos	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
18/05/2024	Cierre de ordenes de trabajo y tiempo	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
20/05/2024	Riesgo vial y control de los mismos	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
21/05/2024	Importancia de la señalización y uso adecuado de EPP y dotación	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
22/05/2024	Uso obligatorio de EPP y señalización en buen estado	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
23/05/2024	Uso adecuado de escaleras e inspeccion previa de las mismas	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
24/05/2024	Riesgo biomecánico y realización de pausas activas	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
25/05/2024	Uso obligatorio de EPP y EPCC en trabajos en alturas	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
27/05/2024	Uso obligatorio de equipos dieléctricos con trabajos eléctricos	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
28/05/2024	Riesgos viales y controles	CHARLAS Y CAPACITACION	12	

FECHA	TEMA	CHARLAS Y CAPACITACIONES	NUMERO DE ASISTENTES	OBSERVACIONES
29/05/2024	Inspeccion de sistemas de acceso: grúas y escaleras	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
30/05/2024	Adecuado diligenciamiento de permisos de trabajo	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
31/05/2024	Riesgos eléctricos y alturas	CHARLAS Y CAPACITACION	12	

ANEXO 30. REGISTRO ASISTENCIA CHARLAS E INDUCCION

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En el siguiente cuadro se detallan las actividades realizadas durante el periodo del 1 de mayo hasta el 31 de mayo de 2024.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CUADRILLA UNO – DOS- TRES			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Renovaciones antecedentes Disciplinarios (Conte)	X	100%	
Pre operacional Vehículos	X	100%	
Mantenimiento de vehículos y equipos	X	100%	
Inspección de EPP	X	100%	
Entrega de Dotación noviembre	X	100%	
Inspección de Herramientas	X	100%	
Reposición de EPPS	X	100%	
Inspección de Extintores	X	100%	
Inspección de Botiquines	X	100%	
Inspección de Camillas	X	100%	

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CUADRILLA UNO – DOS- TRES			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUTADO**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Inspección de EPCC	X	100%	
Inspección HSEQ	X	100%	
Inspección de herramientas	X	100%	
Charlas y capacitaciones	X	100%	
Diligenciamiento de ATS	X	100%	
Diligenciamiento de PTA	X	100%	
Diligenciamiento de IZAJE	X	100%	
Reunión mensual del COPASST	X	100%	
Primer reunión del Comité de Convivencia	X	100%	
Recertificación de Equipos de Alturas	NA	NA	EQUIPOS NUEVOS
Seguimiento de prácticas ambientales	X	100%	
Inspección de control de residuos solidos	X	100%	
Registro fotográfico	X	100%	
% CUMPLIMIENTO TOTAL		**100%**	
OBSERVACIONES			

TABLA 30 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

8. COPASST

Para el presente periodo, se realizó capacitación del COPASST el día 31 de mayo de 2024.**COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
Oswaldo Basto
REPRESENTANTE DEL EMPLEADOR

Jhonattan Andres Vargas Daza					
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL COPASST					
ACTIVIDAD PARA REALIZAR	**RESPONSABLE**	**FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN**	**SEGUIMIENTO**	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD**	**OBSERVACIONES**
Capacitación en incidentes, accidentes de trabajo, actos y condiciones inseguras	Tatiana Duque	31 de mayo de 2024	Seguimiento # 8	Ejecutado	Se capacita al COPASST sobre el tema de incidentes, accidentes de trabajo, actos y condiciones inseguras

TABLA 31 COPASST

ANEXO 31. COPASST

9. COMITÉ CONVIVENCIA

Para el presente periodo, no se realizó reunión del comité de convivencia laboral, la fecha de próxima reunión será en el mes de julio de 2024.

COMITÉ DE CONVIVENCIA
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
MARLON MUÑOZ
REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOR
TATIANA DUQUE ARAQUE

SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL COMITÉ					
ACTIVIDAD PARA REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

TABLA 32 CONVIVENCIA

ANEXO 32. COCOLA

Presentado por:

Yuris Tatiana Duque Araque

Yuris Tatiana Duque Araque
SUPERVISOR HSEQ
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS