	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (01 -06 DE JULIO DEL 2024)		

CONTRATO DE OBRA No 2406190756

MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIODE MANIZALES

CONTRATISTA:

OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO

PROFESIONAL SST:

MARIA OBEIDA PARRA ARCILA

LIC: 17-007-0252-16

PORCENTAJE EN CAMPO 100%

ENTIDAD CONTRATANTE:

ALCALDIA DE MANIZALES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANIZALES, JULIO DE 2024

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	

INFORME SEMANA (01 -06 DE JULIO DEL 2024)

PERSONAL EN OBRA	CANTIDAD
INGENIERO RESIDENTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
PROFESIONAL DE SST	1
MAESTRO DE OBRA	1
OFICIALES	5
AYUDANTES	5
CELADOR	1
SUBCONTRATISTAS	
PINTORES	5
ELECTRICISTAS	3
INSTALACION VIDRIOS	0
INSTALACION PASAMANOS	0
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	0
TOTAL	23

Número de incidentes laborales:

No se presentó incidente en este periodo

Número de accidentes:

No se presentó accidentes laborales en este periodo

Ausentismo por enfermedad general

Se presentó 0 días de ausentismo por enfermedad genera

ACTIVIDAD	**PERSONAL IMPACTADO**
Inducción y socialización de políticas en SST, plan de emergencias, reglamento de higiene, identificación de peligros valoración de riesgos, etc. Al personal nuevo.	**2**
Entrega de EPP	**5**

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (01 -06 DE JULIO DEL 2024)		

Capacitación • Recomendaciones de seguridad en obra • Socialización de uso obligatorio de los EPP • Riesgos propios de la labor	**19**

Otras actividades realizadas

- Se realiza recorrido de obra
- Se verifica personal en obra
- Se realiza informe semanal
- Se realizo inspección locativa
- Se realizo elección del COPASST, COCOLAB Y BRIGADA DE EMERGENCIA.
- Todos los días se realiza orden y aseo
- Se realizo la elección del comité investigador de A.L
- Se realizo preoperacional del martillo demoledor y pulidoras
- Se cuenta con camilla y un botiquín de primeros auxilios
- Los subcontratistas que ingresan a la obra de la institución Santo Domingo Savio se les solicita la seguridad social sin esta no pueden ingresar
- Se gestiona para ingresar el personal a CONFA
- Los escombros de la demolición se realiza su disposición final en una escombrera que esta certificada.

SUB-CONTRATISTA ARMANDO SANCHEZ DUQUE

PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	CARGO	CEDULA	CERTIFICADO ALTURA
ANDERSON RENDON SANCHEZ	OFICIAL DE PINTURA	75094284	VIGENTE
ORLANDO OROZCO DIAZ	OFICIAL DE PINTURA	16076723	SIN CERTIFICADO
HECTOR RODRIGO GRACIA PULIDO	OFICIAL DE PINTURA	79359401	VIGENTE
HECTOR FABIO SALAZAR LONDOÑO	OFICIAL DE PINTURA	16073122	VIGENTE
GABRIEL ARCANGEL GONZALES	OFICIAL DE PINTURA	9861035	VIGENTE

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (01 -06 DE JULIO DEL 2024)		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES



MARIA OBEIDA PARRA ARCILA
Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo
Especialista en Gerencia Ambiental

Licencia N° 17-007-0252-16