	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (08 -13 DE JULIO DEL 2024)		

CONTRATO DE OBRA No 2406190756

MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIODE MANIZALES

CONTRATISTA:

OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO

PROFESIONAL SST:

MARIA OBEIDA PARRA ARCILA

LIC: 17-007-0252-16

PORCENTAJE EN CAMPO 100%

ENTIDAD CONTRATANTE:

ALCALDIA DE MANIZALES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANIZALES, JULIO DE 2024

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (08 -13 DE JULIO DEL 2024)		

PERSONAL EN OBRA	CANTIDAD
INGENIERO RESIDENTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
PROFESIONAL DE SST	1
MAESTRO DE OBRA	1
OFICIALES	4
AYUDANTES	6
CELADOR	1
SUBCONTRATISTAS	
PINTORES	5
ELECTRICISTAS	3
INSTALACION VIDRIOS	0
INSTALACION PASAMANOS	0
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	0
TOTAL	23

RETIRO		
NOMBRE	CARGO	FECHA
José Robeiro García Ríos	Oficial piso	10/07/2024

Número de incidentes laborales:

No se presentó incidente en esta semana

Número de accidentes:

No se presentó accidentes laborales en esta semana

Ausentismo por enfermedad general

Se presentó 0 días de ausentismo por enfermedad genera

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (08 -13 DE JULIO DEL 2024)		

ACTIVIDAD	PERSONAL IMPACTADO
Inducción y socialización de políticas en SST, plan de emergencias, reglamento de higiene, identificación de peligros valoración de riesgos, etc. Al personal nuevo.	**1**
Entrega de EPP	**6**
Capacitación • Socialización de IPEVR	**11**

Otras Actividades realizadas

- Se realiza recorrido de obra todos los días
- Se verifica personal en obra
- Se realiza informe semanal
- Se realizo inspección locativa
- Se realizo reunión de COPASST y COCOLAB.
- Todos los días se realiza orden y aseo
- Se realizo preoperacional del martillo demoledor y pulidoras
- Se realizo inspección del botiquín de primeros auxilios
- Se realizo orden y aseo constantemente en la obra
- Los escombros de la demolición se realiza su disposición final en una escombrera que esta certificada.
- Se socializa con los subcontratistas técnicos-eléctricos las recomendaciones de seguridad en obra, también se verifico la seguridad social.
- También ingreso el instalador de vidrios donde se le recuerda las recomendaciones de seguridad en obra. Se solicita la seguridad social vigente.
- Se demolió la cara vertical de la gradería.
- Se continua con la pintura al interior de los salones y se inició las circulaciones con el color azul definido
- Se inicia con la instalación del terrazo en los salones de bloque A
- Se sigue con los preoperacionales de las equipos y herramientas
- Se realizo procedimiento para el desmonte e instalación de techo.

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	

INFORME SEMANA (08 -13 DE JULIO DEL 2024)

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES



ORDEN Y ASEO



MARIA OBEIDA PARRA ARCILA
Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo
Especialista en Gerencia Ambiental

Licencia N° 17-007-0252-16