	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (22 -27 DE JULIO DEL 2024)		

CONTRATO DE OBRA No 2406190756

MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIODE MANIZALES

CONTRATISTA:

OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO

PROFESIONAL SST:

MARIA OBEIDA PARRA ARCILA

LIC: 17-007-0252-16

PORCENTAJE EN CAMPO 100%

ENTIDAD CONTRATANTE:

ALCALDIA DE MANIZALES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANIZALES, JULIO DE 2024

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (22 -27 DE JULIO DEL 2024)		

PERSONAL EN OBRA	CANTIDAD
INGENIERO RESIDENTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
PROFESIONAL DE SST	1
MAESTRO DE OBRA	1
OFICIALES	3
AYUDANTES	4
CELADOR	1
SUBCONTRATISTAS	
PINTORES	5
ELECTRICISTAS	3
INSTALACION VIDRIOS	1
INSTALACION PASAMANOS	2
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	0
TOTAL	23

RETIRO		
NOMBRE	CARGO	FECHA
Augusto Morales Betancur	ayudante	22/07/2024
José Wilson Caro Betancur	oficial	18/07/2024

Número de incidentes laborales:

No se presentó incidente en esta semana

Número de accidentes:

No se presentó accidentes laborales en esta semana

Ausentismo por enfermedad general

Se presentó 8 días de ausentismo por enfermedad general

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (22 -27 DE JULIO DEL 2024)		

ACTIVIDAD	PERSONAL IMPACTADO
Inducción y socialización de políticas en SST, plan de emergencias, reglamento de higiene, identificación de peligros valoración de riesgos, etc. Al personal nuevo.	**1**
Entrega de EPP	**8**
Capacitación • Resolución 2184/2021 código de colores y plásticos de un solo uso	**12**

Otras actividades realizadas

- Se realiza recorrido de obra todos los días
- Se verifica personal en obra
- Se realiza informe semanal
- Se realizo inspección locativa
- Se realizo preoperacional del martillo demoledor, pulidoras y escalera portátil
- Se realizo orden y aseo constantemente en la obra
- Se continua con la demolió y vaciado de la cara vertical de la gradería.
- Se continua con la pintura al interior en el bloque 1 de la institución educativa
- Se continua con la instalación del terrazo, fraguado, destroncar, mortero, pulido, chispeado y fabricación de guarda escoba en los salones.
- Se socializo procedimiento y ATS para la inspección de cubierta, desmonte e instalación de techo.
- Se continua los trabajos en alturas, se diligencia permisos trabajo en alturas diariamente.
- Se socializa la ATS y procedimiento para la instalación de pintura.
- Se realizo charla de seguridad a subcontratista (fabricación e instalación de pasamanos) también se solicitó la seguridad social de estos.
- Se continua con la señalización de la zona donde está el material de rio y demolición.
- También se realizó la instalación de pintura del baño.
- Se realizo trámites ante CONFA la empresa ya está registrada.

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (22 -27 DE JULIO DEL 2024)		

SUB-CONTRATISTA ARMANDO SANCHEZ DUQUE

PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	CARGO	CEDULA	CERTIFICADO ALTURA
ANDERSON RENDON SANCHEZ	OFICIAL DE PINTURA	75094284	VIGENTE
ORLANDO OROZCO DIAZ	OFICIAL DE PINTURA	16076723	SIN CERTIFICADO
HECTOR RODRIGO GRACIA PULIDO	OFICIAL DE PINTURA	79359401	VIGENTE
HECTOR FABIO SALAZAR LONDOÑO	OFICIAL DE PINTURA	16073122	VIGENTE
GABRIEL ARCANGEL GONZALES	OFICIAL DE PINTURA	9861035	VIGENTE

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (22 -27 DE JULIO DEL 2024)		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES



MARIA OBEIDA PARRA ARCILA
Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo
Especialista en Gerencia Ambiental

Licencia N° 17-007-0252-16